

D. X. BAFOY V

**CHARM-GALANT R YA
SANOATI JIHOZLARINI
TA'MIRLASH**

**O'ZB KISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA
MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**

BUXORO MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

D. X. BAFOY V

**CHARM-GALANT R YA
SANOATI JIHOZLARINI
TA'MIRLASH**

*(5321500-Te[nologiyalar va jihozlar (poyabzal, charm-attorlik mahsulotlari)
bakalavriat ta'lif yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun o'quv qo'llanma)*

Toshk nt – 2020

Taqrizchilar:

X.Q.Raxmonov - BuxMTI, "YESTJ" kaf drasi mudiri, t.f.d., professor.

N.X.Xuddiyev "Buxsozta'mirservis" ishlab chiqarish kooperativi boch muhandisi.

O'quv qo'llanmada poyabzal va charm-galant r ya sanoati m xanizmlari va d tallari, moylash mat riallari va qurilmalari, jihozlarni ekspluatatsiya qilish qoidalari, ta'mirlash ishlarini tashkil qilish va o'tkazish taxnologiyasi to'g'risida ma'lumotlar berilgan. D tallarini ta'mirlash va tiklash usullari va vositalariga alohida e'tibor qaratilgan.

O'quv qo'llanmasi Oliy o'quv yurtlarining 5321500-Texnologiyalar va jihozlar (poyabzal, charm-attorlik mahsulotlari) yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan bo'lib, ta'mirlash korxonalarining mutaxassislari ham foydalanishlari mumkin.

, 5321500-
(,),

The purpose, necessity, features, composition and structure of the repair production of shoe and leather goods enterprises, operating rules, lubrication of machines, the role and order of its technological and organizational preparation are given. Particular attention is paid to the restoration of parts.

This tutorial is intended for students of higher educational institutions studying in the direction of training 5321500-Technoliya and equipment (shoes, leather goods), will be useful to specialists of repair and maintenance enterprises.

KIRISH

Mamlakatimizda iqtisodiyotdagi ijobiy o'zgarishlarni davom ettirish, aholi turmush farovonligi va yashash sifatini yanada oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2017–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi tasdiqlandi. Harakatlar strategiyasining uchinchi yo'nalishi iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishga qaratilgan bo'lib, quyidagi vazifalarni hal qilish lozim:

- makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish;
- tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish, milliy iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish hisobiga uning raqobatbardoshligini oshirish;
- qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish;
- iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish hamda uning ustuvor mavqeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag'batlantirishga qaratilgan institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish;
- viloyat, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, ularning mavjud salohiyatidan samarali hamda optimal foydalanish.

2017–2021 yillarga mo'ljallangan Harakatlar strategiyasida tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish, yetakchi tarmoqlarni modernizatsiya va diversifikatsiya qilish hisobiga milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishda mineral xom ashyo resurslarini chuqur qayta ishlash bo'yicha umumiy qiymati qariyb 40 mlrd. dollarga teng bo'lgan 649 ta investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirishni ko'zda tutuvchi tarmoq dasturlarini o'z vaqtida amalga oshirish belgilanmoqda.

Hozirgi zamon taraqqiyotida texnika va texnologiya barcha sohalarga jadal kirib kelmoqda. Noorganik tabiatda qurilish texnika va texnologiyasi,

elektrotexnika, teplotexnika orqali namoyon bo'lsa, organik tabiatda qishloq xo'jalik texnikasi, biotexnologiya, genoinjeneriya kabi sohalarda, inson ongi va xotirasini o'rganuvchi informatika va informatsion texnologiyalar, tasviriy san'at va rassomchilik texnika va texnologiyasi, davlatni boshqarish texnikasi va texnologiyasi yorqin ko'zga tashlanmoqda.

Zamonaviy texnika falsafasi bu jarayonlarni tahlil etib, o'ta murakkab va serqirra xususiyatlarini chuqur anglagan holda, buning negizida fan-texnika ravnaqi, inson bilimlari va ularni amaliyotda mahorat bilan qo'llay olish ko'nikmalarida deb hisoblaydi. Bu jarayonlarning barchasi jamiyat ravnaqida sifat o'zgarishlarini yuzaga keltirish haqida Amerika sotsiologlari postindustrial jamiyat nazariyasida ifodalab bergenlar. Bunda O.Tofflerning uch to'lqinli nazariyasida insoniyat uch texnologik to'lqinni boshdan kechirganligini qayd etib: birinchi to'lqinda asosiy boylik Yer bo'lsa, ikkinchisida ishlab chiqarish vositalari va uchinchisida esa avtomatika va kompyuter texnikasi joriy qilinishi bilan belgilanadi.

Barcha davrlarda texnik taraqqiyot fundamental fanlarga tayanishi qayd etib kelingan, lekin shuni ham ta'kidlash joizki, insoniyat tomonidan kashf etilgan har bir texnik ixtiro inson uchun yaratilgandir. Demak, har bir texnik taraqqiyot texnik fanlar asosida vujudga keladi va jamiyat hayotini takomillashtirishga xizmat qilganligi bois ijtimoiy mazmun kasb etib boradi. Texnika va texnologiya insoniyat sivilizatsiyasida industrial va postindustrial taraqqiyotni vujudga keltirgan ekan, butun dunyoda globallashuv va global muammolar va ularning inson ongini o'zgartirishga, tarbiya masalalariga yangicha yondashuvni shakllantirish muammolari bilan bog'liq. Shuning uchun bugungi kunda texnika va texnologiyadagi doimiy takomillashuv masalasi jamiyatdagi ishlab chiqarish jarayonlari bilan chegaralanmasdan, jamiyat ma'naviy-axloqiy masalalariga ham bevosita dahldordir. Shubxasiz O'zbekiston yosh mustaqil davlat sifatida jahonga yuz tutmoqda. Insoniyat XXI asrga kelib texnika va texnologiya masalalarida ildamlab ketdi. Shuning uchun bu jarayonlarni yurtimiz ravnaqidagi istiqbollarni belgilash bugunning dolzarb masalasi hisoblanadi va bu:

1. O'zbekistonni rivojlangan mamlakatlar qatoridan joy olayotganligida;
2. O'zbekiston jahonda mavjud eng ilg'or texnika va texnologiyani yurtimiz ravnaqida joriy etish borasida samarali ishlar olib borilayotganligi;
3. Yangi zamon talablariga javob beruvchi korxonalar va ularni eng zamonaviy texnik qurilmalar bilan jixozlanganligi;
4. Eng yangi texnika va texnologiyalar joriy etilgan korxonalarda faoliyat olib boruvchi malakali kadrlar tayyorlash;
5. Jahan taraqqiyotini kuzatish asosida o'z yurtimizda yangi texnika va texnologiyalar yaratish borasidagi ilmiy-ijodiy izlanishlarni yuksaltirish va ularni amaliyotga qo'llash borasida jiddiy fikrlashni taqozo etadi.

Mahsulot ishlab chiqarish samaradorligi ko'p jihatdan jihozlarning texnik holatidan bog'liq bo'ladi. Mashinalarning ish qobiliyati detallar va mexanizmlardagi buzilishlarni, tez yeyilishini, nosozliklarning paydo bo'lishini oldini oluvchi, rejalashtirilgan profilaktik tadbirdarga asoslangan ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish yordamida saqlab turiladi.

Ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirilishiga istiqbolli texnologiyalar va mehnatni maqbul darajada tashkil qilish orqali erishiladi. Bosh mexanik bo'limi orqali boshqariladigan ta'mirlash xizmati ishlab chiqarish korxonalarining muhim qismlaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Mashina detallarini tiklash yuqori sifatli metall, yoqilg'i, energetik va mehnat resurslarini tejashni, shuningdek tabiiy resurslardan maqbul ravishda foydalanishni va atrof muxit muhofazasini ta'minlaydi. Yeyilgan detallarning ish qobiliyatini tiklash uchun yangi detallarni tayyorlashga nisbatan 5-8 marta kam texnologik operatsiyalar talab qilinadi.

R spublikamizda yengil sanoatni rivojlantirishga katta e'tibor b rilmoqda. Ch modan, sumka, qin, tasma, qopchiq, o'tirg'ich va boshqa mahsulotlar ishlab chiqaruvchi charm-galant r ya sanoatining asosiy vazifasi bo'lib mahsulot ishlab chiqarishni oshirish va sifatni yaxshilash hisoblanadi. Ishlab chiqarishda fan va t xnikaning yutuqlarini joriy qilish bu vazifalarni yechishlga ko'maklashadi.

Charm-galant r ya jihozlari t xnologik b lgilari bo'yicha tayyorlov, bichish, d tallarga ishlov b rish va mahsulotni yig'ish jihozlariga bo'linadi. Charm-galant r ya ishlab chiqarish uchun jihozlar Or 1 shahridagi (Rossiya) M dv d v nomli mashinasozlik zavodida, Podolskning (Rossiya) Kalinin nomli m xanika zavodida, Orsha (B lorussiya), Od ssa (Ukraina) dagi yengil sanoat mashinasozlik zavodlarida, Ki v (Ukraina) tajriba-m xanik zavodida ishlab chiqariladi.

Charm-galant r ya sanoati korxonalarida t xnologik jihozlar saroyi uzlucksiz yangilanmoqda; yuqori t zlikda ishlaydigan yangi mashinalar va apparatlar yuqori malakali xizmat ko'rsatishni va o'z vaqtida ta'mirlashni talab qiluvchi murakkab m xanzmlar va avtomatik qurilmalar bilan jihozlangan.

Charmga ishlov b rish mashina va apparatlarining unumdorligini oshirish, ta'mirlash sifatini yaxshilash va tannarxini kamaytirish uchun m hnat talab ishlarni m xanzatsiyalashtirishni oshirish va ta'mirlashning eng progr ssiv ilmiy asoslangan t xnologiyasini qo'llash zarur.

Ushbu o'quv qo'llanmasida charm-galant r ya ishlab chiqarish korxonalari jihozlarini ta'mirlashni tashkil etilishi va t xnologiyasi bo'yicha mat rial umumlashtirilgan. Bunda ta'mirlash xizmati va ta'mirlash t xnologiyasini takomillashtirish mashina d tallarining yeyilishga chidamliligi va xizmat muddatini uzlucksiz oshirishga, yeyilgan d tallarni tiklashning maqbul usulini qo'llashga va ko'p m hnat talab qiladigan t xnologik jarayonlarni m xanzatsiyalashtirishga yo'naltirilgan.

Mashinalar yeyilgan d tallarini tiklashning zamonaviy usullari va t xnikasi nafaqat ularning ish qobiliyatini tiklash imkonini, balki ularning xizmat muddatini ham oshirish imkonini b radi. Mashinalarning yeyilgan d tallari va m xanzmlarini tiklash bo'yicha shu va boshqa masalalarni hal qilish uchun charm-attorlik sanoati jihozlarini ta'mirlash, rostlash va ishlatish bo'yicha o'quv qo'llanmasida zaruriy ma'lumotlar va tavsiyanomalar k ltirilgan.

I BOB. MASHINA M XANIZMLARI VA D TALLARI, MASHINASOZLIK VA MOYLASH MAT RIALLARI HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT

Zamonaviy m xanizatsiyalashtirilgan charm-galant r ya ishlab chiqarishi turli xildagi mashinalar, agr gatlar, yarim avtomatlar, m xanizatsiyalashtirilgan bo'lim va oqimlarning qo'llanilishi va t xnologik jarayonning diff r ntsiallashuvi bilan tavsiflanadi. M xanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish ishlab chiqarishni rivojlantirishning asosiy yo'nalishi bo'lib hisoblanadi.

En rgiya, mat riallar yoki axborotlarni o'zgartirish uchun m xanik harakatni bajaruvchi qurilmaga **mashina** d b aytiladi. Mashinaning asosiy vazifasi bo'lib m hnatni yengillashtirish va uning unumdorligini oshirish uchun insonning ishlab chiqarish funktsiyalarini to'liq yoki qisman almashtirish hisoblanadi.

Bajaradigan funktsiyalaridan bog'liq ravishda mashinalar 4 sinfga bo'linadi.

1. *En rg tik mashinalar.* En rgiyani bir turdan boshqa turga o'zgartirib b radi.
2. *T xnologik mashinalar.* Bu mashinalar ishlov b rilayotgan mat rialning shakli, o'lchamlari, holatlari va boshqa param trlарini ularni o'zaro birlashtirish, maydalash, bo'lish, k sish, tikish va hokazo ishlov b rish jarayonida o'zgartiradi.
3. *Transport mashina va qurilmalari.* Bunday mashina va qurilmalar jarayonga uzatilayotgan xom-ashyoni, yarim fabrikatlarni t kislikdagи va fazodagi joylashgan holatlarini o'zgartirib b rdi.
4. *Axborot mashinalari.* Bular axborot to'playdi, b rilgan param trlarni ishlov b rib, o'zgartiradi.

Mahsulotga ishlov b rish bo'yicha ikki va undan ortiq turli xil op ratsiyalarni bajaruvchi va kompl ksda ishlovchi bir n cha mashinalarga **agr gat** d b aytiladi.

M xanizatsiyalashtirish – qo'l m hnatni vositalarini mashina va m xanizmlar bilan almashtirishni ko'zda tutuvchi ishlab chiqarishni rivojlantirishning yo'nalishidir.

Ishlab chiqarishni rivojlantirishdan asosiy maqsad – m hnat unumdorligini oshirish va insonni og’ir, m hnat talab qiluvchi va toliqtiruvchi ishlardan ozod qilishdir. M xanizatsiyalashtirish mashina va m xanizmlarning nafaqat b vosita d tallarni tayyorlash va mahsulotlani yig’ish bilan bog’liq ishlarni bajarishda, balki ishlab chiqarish xonalarini yig’ishtirish, d tallar, tayyorlanma va t xnologik moslamalarni tashish va saqlash va boshqa ishlarni bajarishda k ng foydalanishni ko’zda tutadi.

Ishlab chiqarishning mashina va m xanizmlar bilan jihozlanganligidan bog’liq ravishda qisman va to’liq m xanizatsiyalashtirishlar mavjud.

Ishlab chiqarish jarayonini *qisman m xanizatsiyalashtirishda* tayyorlanmani mashinaga o’rnatish va mustahkamlash va shu kabi boshqa ishlar qo’lda bajariladi.

Ishlab chiqarish jarayonining asosiy va yordamchi ishlarini to’liq m xanizatsiyalashtirishda ishchilar ishlab chiqarish jarayonining b vosita ishtirokchilari bo’lib qoladilar va ularning asosiy funktsiyalari bo’lib mashina va m xanizmlarni t zkor boshqarish va xizmat ko’rsatish hisoblanadi (talab etilgan m xanizmlarni k rakli vaqtida yoqish va o’chirish, mashinalarning ish tartibotini boshqarish, mashina va m xanizmlar ishini nazorat qilish va h.k).

Ishchi ishlab chiqarish jarayonining b vosita ishtirokchisi bo’lib qolib, uning ko’rsatkichlariga s zilarli ta’sir qiladi, chunki bu ko’rsatkichlar nafaqat qo’llaniladigan mashinalar va ishlov b rish usullarining, balki ishchining malakasidan ham bog’liq bo’ladi.

Ishlab chiqarish jarayonlarini m xanizatsiyalashtirish ularni avtomatlashtirish uchun asos bo’lib hisoblanadi.

Ishlab chiqarishni avtomatlashtirish – mashinali ishlab chiqarishni rivojlantirishning yo’nalishi bo’lib, unda boshqarish va nazorat qilishning funktsiyasi asboblar va avtomatik qurilmalar yordamida bajariladi. Inson ishlab chiqarish jarayonining b vosita ishtirokchisi bo’lmaydi, uning funktsiyasi avtomatlashtirilgan jihozni sozlash va xizmat ko’rsatish bo’ladi.

Ishlab chiqarishni avtomatlashtirishning qisman va kompl ks turlari mavjud.

Qisman avtomatlashtirishda t xonologik op ratsiyaning ko'p m hnat talab qiladigan, zararli qismlari avtomatlashtirilgan jihozda amalga oshiriladi, boshqa op ratsiyalar esa ishchilarning b vosita ishtirokida bajariladi. *Qisman avtomatlashtirishda* ustaxonalarda odatdagi jihozlar bilan bir qatorda avtomat va yarim avtomatlardan ham foydalanib, bu m hnat unumdorligini oshirish, qo'l stanokni xizmat ko'rsatishni tashkil qilish imkonini b radi.

Kompl ks avtomatlashtirishda bo'lim, ustaxona yoki fabrika b rilgan yoki o'zi tashkil qilinadigan dastur bo'yicha boshqariladigan bitta o'zaro bog'liq kompl ks sifatida harakat qilib, uning ishi inson tomonidan umumiylaz nazorat qilinadi.

Avtomatlashtirish ishlab chiqarishda yarim avtomatlar, avtomatlar va avtomatlar qatorini joriy qilishni ko'zda tutadi.

Yarim avtomat – jihozning shunday turiki, unda tayyorlanmani o'rnatish, mashinani ishga tushirish, ishlov b rilgan d talni yechib olishni ishchi bajaradi, tayyorlanmaga ishlov b rish uchun zarur bo'lgan boshqa barcha harakatlar (asbobning ishchi va salt harakatlari, moslamani almash tirish, ishlov b rish tartibotini o'zgartirish va h.k) avtomatik tarzda bajariladi. Biroq yarim avtomatning uzluksiz ishlashi aynan ishchidan bog'liq bo'ladi, chunki u tayyorlanmaga ishlov b rish jarayonining b vosita ishtirokchisi hisoblanadi. Bundan tashqari ishchi mashinani sozlashni amalga oshiradi, d tallarga ishlov b rish sifatini nazorat qiladi va h.k.

Avtomat – jihozning shunday turiki, unda ishlov b rish uchun zarur bo'lgan barcha harakatlar avtomatik ravishda bajariladi. Ishchi faqat avtomatga xizmat ko'rsatadi, davriy ravishda yuklash qurilmalarini tayyorlanma bilan to'ldiradi va avtomatni sozlaydi.

Avtomatlar qatori – bu tayyorlanmalarni tashish uchun qurilmalar bilan bog'langan va yagona boshqarish tizimi bilan birlashtirilgan mashina – avtomatlar guruhidir. Qatomning barcha mashina va qurilmalari avtomatik ravishda ishlaydi. Ishchi faqat avtomatlar qatori ishini sozlaydi va nazorat qiladi.

Avtomatlashtirishni harakatdagi ishlab chiqarish jarayonlarining insonni boshqarish funktsiyasining ozod qiluvchi avtomatlar tizimi bilan oddiy jihozlanishi sifatida ko'rib chiqish mumkin emas. Avtomatlashtirishda d tallarga ishlov b rish, mahsulotlarni yig'ish, nazorat qilishning progr ssiv t xnologik jarayonlari asosida yangi jihoz yaratishning kompl ks konstruktor-t xnologik vazifasi yuzaga chiqadi. Avtomatlashtirish jihoz konstruktsiyasi va tuzilishining, ishlov b rishning shunday usul va sx malarini ishlab chiqishni ko'zda tutadiki, unda insonning ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etishi talab etilmaydi. Shuning uchun avtomatlashtirish mahsulot sifati va m hnat unumdoorliginin oshirishning, ular tannarxini kamaytirishning katta imkoniyatlarini ochib b rib, ishlab chiqarish rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib hisoblanadi.

1.1. Mashinalarning ishonchlilik ko'rsatkichlari

Mashinaning t xnik holati uning asosiy param trlari qiymatlarining yig'indisi bilan xarakterlanadi. Bunga quyidagilar kiradi: unumdoorlik, ishlab chiqariladigan mahsulot sifati, ist 'mol qilinadigan enrgiya, buzilmasdan ishlashi, xom-ashyoning t jamli sarflanishi, m xanizmlar va uz llarning aniq ishlashi, yyeylelishga chidamliligi, mustahkamligi va h.o. Ishlatish jarayonida bu param trlarning har biri mashinaning t xnik hujjatida ko'rsatilgan ch garalarda bo'lishi k rakh (pasport, t xnik shartlar va talablar, standartlar va b.).

Mashinani uzoq muddat ishlatish jarayonida asosan d tallari, uz llari va m xanizmlarining yeyilishi, qoldiq d formatsiyalar, sinishi va korroziysi natijasida uning param trlari asta-s kin yomonlashib boradi. T xnik holati yomonlashgan mashina uning funktsiyalarini tiklash maqsadida ta'mirlanishi lozim. Mashinaning buzilmasdan uzoq muddat ishlashi birinchi navbatda uning d tallari, uz llari va m xanizmlarining ishonchliligi va umrboqiyligi bilan ta'minlanadi.

T xnologik mashina va jihozlarni t xnologik jarayonlarni bajarilish shartiga binoan to'xtab, davriy, to'xtovsiz ishlaydigan turlariga bo'linadi. Ishonchlilikni

davriy muddati ana shu t xologik sikllarga bog'liqdir va mashinalar tarkibini tashkil etuvchi m xanizmlar, uz llar, qurilmalar va d tallarni miqdori, konstruktsiyalarni murakkbligiga, t xologik param trlari soniga qarab aniqlanadi.

Bunday o'zgarishlarni s kinlashtirish mumkin, ammo butunlay yo'q qilishni imkoniyati yo'qdir. Shuning uchun quyidagi omillardan o'rganish maqsadga muvofiq d b hisoblaymiz:

- t xologik mashina va jihozlarni m xanizm uz llari, qurilmalariga, ishchi organlari d tallariga o'tkaziladigan zararli ta'sir manbalari va sabablarini;
- t xologik mashinalarni ishlash qobiliyatini pasaytiruvchi jarayonlar fizik mohiyatini;
- t xologik mashina va dastgohlar ishchi organlarini har xil ta'sirlarga qarshi r aktsiyasini;
- yuqorida k ltirilgan omillar asosida k rakli vaqt davomida b rilgan t xologik jarayoni bajara oladigan sist malarni yaratishni.

Fan va t xnikaning rivojlanib borishi zamonaviy ishlab chiqarilayotgan mashinalarning sifatiga katta talab qo'ymoqda. Mashina sifati d ganda qo'llanilishi bo'yicha foydalanish uchun mashina yaroqliligi darajasini aniqlaydigan tarkibiy birikmasi tushuniladi.

Puxtalik – bu mahsulotning vaqt bo'yicha ish qobiliyatini saqlash xossasidir.

Mahsulotning puxtaligi – umumlashgan xossalari bo'lib, buzilmasdan ishslash va umrboqiylik kabi tushunchalarni o'z ichiga oladi. Puxtalikni bu ikki asosiy toifaga bo'lish qaysi vaqt oralig'i ko'rib chiqilayotganligidan va yo'qotilgan ish qobiliyatini tiklash bilan bog'liq tadbirlar hisobga olinishidan bog'liq bo'ladi.

Buzilmasdan ishslash - bu mahsulotning ma'lum vaqt davomida o'zining ish qobiliyatini uzliksiz saqlash xususiyatidir.

Umrboqiylik – bu mahsulotning oxirgi holatga k lgunga qadar, ya'ni t xnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlarning o'rnatilgan tizimidagi butun ishlatish davri davomida ish qobiliyatini saqlash xususiyatidir.

Mashinaning ishonchliligi d ganda uning b rilgan vazifalarni b lgilangan ish ko'rsatkichlari qiymatlarini saqlagan holda t xnik xizmat ko'rsatish, ta'mirlash va tashish tartibi shartlariga mos k lgan holda bajarish xususiyati tushuniladi.

Mashinaning ishga qobiliyatatliligi d ganda uning m 'yoriy-t xnik hujjatlar, t xnik shartlar va standartlarga qo'yilgan talablardagi param trlarni saqlab qolgan holda topshirilgan funktsiyani to'liq bajarishi tushuniladi. Bu ko'rsatkichlarga misol qilib mashinaning quvvati, bosh valning aylanish chastotasi, unumdonligi, sifat ko'rsatkichlari va boshqa ko'rsatkichlarini ko'rsatish mumkin.

Mashinaning nosozligi d ganda uning t xnik shartlar talablarining birortasiga ham mos k lmaydigan holati tushuniladi. Biroq hamma nosozliklar ham ishga qobiliyatatlilikning yo'qolishiga olib k lmaydi. Masalan, mashinaning bo'yalgan qismidagi bo'yoq zararlansa, mashina nosoz d b hisoblanadi, l kin ishga qobiliyatatligini yo'qotmaydi. Agar nosozlik mashina ish qobiliyatining buzilishini k ltirib chiqarsa, unda bu inkor sodir bo'lганligini bildiradi.

Inkor d ganda mashina yoki m xanizmning ish qobiliyatini to'liq yoki qisman yo'qotgan paytidagi holati tushuniladi.

Har xil inkorlar turli xildagi oqibatlarga olib k ladi. Bu mashina ishidagi oddiy ch tlashishlardan boshlab, avariya holatlarigacha olib k lishi mumkin. Shuning uchun quyida inkorlarning xavfliligi darajasini baholash uchun ko'rsatkichlar va inkorlar tasnifi alohida ko'rib chiqiladi.

Har bir inkor ma'lum vaqt o'tgandan so'ng paydo bo'ladi yoki paydo bo'lishi mumkin bo'lib, bu tasodifiy kattalik bo'lib hisoblanadi. Inkor sabablaridan bog'liq ravishda mahsulot ishining vaqtini xam turlicha baholash mumkin. Bu y rda ikkita asosiy holat bo'lishi mumkin.

Birinchisida, vaqt mahsulot ishining kal ndar davomiyligi bilan baholanadi. Bu korroziya, tashqi harorat omillarining ta'siri, nurlanish va boshqa shu kabi mahsulotning ish qobiliyatini buzilishiga olib k luvchi sabablar uchun xarakt rlidir. Bu holda inkorgacha ishslash vaqtininkorgacha xizmat muddati d b yuritiladi.

Biroq, ko'plab mashina va m xanizmlar uchun ish qobiliyatini yo'qotilishini baholashda kal ndar vaqt emas, balki mahsulotning ishslash davomiyligi yoki bajarilgan ish hajmi (sikllar soni, yo'l, unum dorlik va h.o.) muhim ahamiyatga egadir. Bu holda mahsulotning soatlarda ifodalangan inkorgacha ishslash vaqtini inkorgacha bajargan ishi d yiladi.

Mahsulot yoki uning el m nti odatda, bir emas, balki bir n chta chiqish param trlari bilan xarakt rlanadi. Mahsulotning xizmat muddati yoki inkorgacha bajargan ishi – bu uning istalgan chiqish param trlarini oxirgi holatga k lish vaqtidir. Mahsulotning ishslash davomiyligi ba'zi sabablarga ko'ra (ta'mirlash zaruriyati, k lgusida ishlatish xavfinining oshishi) qat'iy b lgilanishi mumkin.

Mashinaning t xnik shartlarda ko'rsatilgan oxirgi holatga k lgunga qadar bajargan ishi uning *r sursi* d b aytildi.

Mashinaning ta'mirlashga yaroqliligi – uning t xnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash yo'li bilan ishlamay qolishi hamda nuqsonlarining oldini olish, aniqlash va bartaraf etishga moslashganligidan iborat bo'lgan xususiyatidir.

Ishonchlilikning ko'rsatib o'tilgan har bir tarkibi mashinaning sifatiga o'zgacha ta'sir qiladi. Shubhasiz, mashinalarning ishonchliligin oshirish ishlatiladigan mashinalar sonini oshirishga olib k ladi.

Mashinaning saqlanuvchanligi – uning o'z ish ko'rsatkichlarini saqlashi va saqlanish muddati davomida va bu muddat tugagandan so'ng ham t xnik shartlarda ko'rsatilgan qiymatlarda saqlanib turish xususiyatidir.

Yengil sanoat korxonalari jihozlarining ishonchliligi qisman joriy inkorlar bilan, shuningd k, d tallar yeyilishi natijasida yuzaga k ladigan to'liq inkorlar bilan aniqlanadi. Jihozlarga t xnik xizmat ko'rsatishning el m ntalaridan biri bo'lib joriy inkorlarni bartaraf etish hisoblanadi. To'liq inkorlar mashinaning ish qobiliyatini yo'qolishiga olib k ladi va kapital ta'mir o'tkazish zaruriyatini k ltirib chiqaradi.

Tasodifiy inkorlar, ayniqsa, yangi mashina va avtomatlarda kamdan- kam uchraydi. Foydalanishga kiritilgan yangi jihozlarning birinchi inkori ularning konstruktsiyalari sifati va tayyorlanish t xnologiyasini tavsiflaydi.

Mashina ishining asosiy ishonchlilik ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, t xnik foydalanish koeffitsi nti hisoblanadi. T xnik foydalanish koeffitsi nti $K_{t,f}$ quyidagi t nglikdan aniqlanadi:

$$K_{t,f} = \frac{t}{t_1 + t_2 + t_3}$$

bu yerda: t – ko'rib o'tilayotgan davrda mashinaning bajargan ishi yig'indisi;

t_1 – shu davr ichida ta'mirlash uchun sarflangan vaqt yig'indisi;

t_2 – shu davr ichida t xnik xizmat ko'rsatish uchun sarflangan vaqt yig'indisi.

1.2. Charm-galant r ya ishlab chiqarish mashinalarining d tallari va m xanizmlari

D tal – bu yig'ish op ratsiyalarini qo'llamasdan bir jinsli mat rialdan tayyorlangan mahsulotdir. T xnologik mashinalarning asosiy d tallariga ularning ishchi organlari (masalan, pichoq, igna, moki va hokazo) kiradi. Ishchi organlarga zaruriy harakatni yuritmadan uzatish m xanizmi orqali bajaruvchi m xanizmlar uzatadi.

Ikkita tutashgan zv noning bir-biriga nisbatan harakatini ta'mirlovchi qo'zg'aluvchan birikmasiga *kin matik juftlik* d b aytiladi. Kin matik juftlik yordamida yuritmadan ishchi organlarga harakat va kuchlanish uzatiladi. Kin matik juftliklar bilan birlashtirilgan zv nolar tizimining shartli tasvirlanishiga *kin matik zanjir* d b aytiladi.

Mashina m xanizmlari barcha kin matik zanjirlari va el m ntlarining ular to'plamining bog'liqlikdagi shartli tasvirlanishiga mashinaning *kin matik sx masi* d b yuritiladi.

M xanizm – bu qo'yilgan kuch ta'siri ostida aniq maqsadga muvofiq harakatlarni amalga oshiruvchi qo'zg'aluvchan birikmali zv nolar to'plamidir. Struktur-konstruktiv b lgilari bo'yicha m xanizmlarning sharnirli, krivoshipli, kulachokli va boshqa turlari mavjud.

M xanizm b rilgan harakat bilan yetakchi zv noga va harakatlari yetakchi zv nolar bilan aniqlanadigan yetaklanuvchi zv nolarga ega. M xanizmning asosiy vazifasi bo'lib harakatni o'zgartirish yoki uzatish hisoblanadi.

Oddiy m xanizmlar. Charm-galant r ya ishlab chiqarish mashinalarida harakatlarni o'zgartirib b rish uchun turli xil konstruktsiyaga ega bo'lgan m xanizmlar qo'llaniladi.

Sharnirli to'rt zv noli m xanizm (1-rasm, *a*). Krivoship 1 ning *O* nuqta atrofida uzluksiz aylanishini koromislo 3 ning tirkak 4 ni *O₁* nuqtasi atrofidagi t branma harakatiga aylantiradi. Krivoshipning koromisloga harakat shatun 2 orqali uzatiladi.

Krivoship polzunli m xanizm (1-rasm, *b*). Krivoship 1 ning uzluksiz aylanishini qo'zg'almas yo'naltirgich 4 bo'y lab suriluvchi polzun 3 ning ilgarilama-qaytma harakatiga aylantiradi. Krivoshipdan polzunga harakat shatun 2 orqali uzatiladi. Bu m xanizm shuningd k polzunning ilgarilama-qaytma harakatini krivoshipning uzluksiz aylanishiga o'zgartirish uchun xizmat qiladi.

Krivoship kulisali m xanizm (1-rasm, *c*). Krivoship 1 ning aylanma harakatini kulisa 2 ning t branma yoki aylanma harakatiga o'zgartirib b radi. Kulisa – bu ariqchaga ega bo'lgan zv no bo'lib, bu ariqchada polzun 3 harakatlanadi. Kulisa tirkak 4 ga nisbatan harakatlanadi.

Cho'zish shponkasiga ega bo'lgan m xanizm (1-rasm, *d*). Tishli g'ildirakning ikkita bloki 1 va 2 dan iborat bo'lib, har bir juftlik cho'zish shponkasi 3 ning siljishi bilan ilashadi. M xanizm val 4 ning val 5 ga nisbatan aylanish chastotasini o'zgartirish uchun xizmat qiladi.


Kulachokli m xanizmlar charm-galant r ya ishlab chiqarish mashinalarida ularning ishchi organlarini turli xil harakatlarini amalga oshirish uchun k ng qo'llaniladi.

T kis kulachokli m xanizm (2-rasm, *a*). Kulachok 4, rolik 3 va yo'naltirgich 2 ga o'rnatilgan itargich 1 dan iborat. M xanizm kulachokning to'g'ri chiziqli harakatini itargichning to'g'ri chiziqli harakatiga o'zgartirib b radi. Itargichning harakat tra ktoriyasi kulachokning profili bilan aniqlanadi.


Diskli kulachokli m xanizm (2-rasm, *b*). Diskli kulachok 1, rolik 2 va koromislo 3 ga ega. Rolik kulachokka prujina 5 yordamida qisiladi. Kulachok aylanganda koromislo tayanch 4 da buriladi va t branma harakatni amalga oshiradi.


Diskli kulachok 1 ning (2-rasm, *c*) yon yuzasida ariqcha ko'rinishidagi shakl bo'lishi mumkin. Ariqchada itargich 2 ga o'rnatilgan rolik 4 kiradi. Kulachok aylanganda itargich yo'naltirgich 3 bo'y lab pastga va yuqoriga siljiydi.

Charm-galant r ya ishlab chiqarish mashinalarida shuningdik vintli m xanizmlar, gidravlik va el ktrik qurilmalarga ega bo'lgan m xanizmlar va boshqalar qo'llaniladi.



1-rasm. Charm-galant r ya ishlab chiqarish mashinalari asosiy m xanizmlarining sx malari





2-rasm. Kulachokli m xanizmlarning sx malari

1.3. Charm-galant r ya ishlab chiqarish jihozlarini tayyorlash uchun qo'llaniladigan mat riallar

Charm-galant r ya ishlab chiqarish jihozlarini tayyorlash uchun asosiy mat rial bo'lib qora va rangli m tallar va ularning qotishmalarini, m tallmas mat riallar hisoblanadi.

Barcha m tall va qotishmalar qora va ranglilarga bo'linadi.

Qora m tallar. Qora m tallarga t mir va uning asosidagi qotishmalar: cho'yan, po'lat va t mir qotishmalarini kiradi.

Cho'yan – bu tarkibida 2 - 6,7 % ugl rod bo'lgan t mir qotishmasidir. Cho'yanda t mir va ugl roddan tashqari kr mniy, margan ts, fosfor, oltingugurt va boshqa el m ntlarning aralashmalarini bo'lib, ular cho'yanda boshlang'ich mat riallardan o'tadi. Oltingugurt va fosfor zararli aralashmalar bo'lib hisoblanadi.

Cho'yan domna p chlarida va vagrankalarda eritiladi. Domna p chlarida olish uchun t mir rudalari, yoqilg'i va flyuslardan foydalaniadi.

T mir ma'danlari bo'sh jins bilan aralashgan t mir oksidlaridan iborat. Cho'yanni eritib olish uchun k ng ist 'mol qilinadigan ma'dan bo'lib magnitli, qizil t mirtoshlar hisoblanadi.

Yonilg'i sifatida asosan koksdan foydalaniib, u toshko'mirni havosiz 1000-1100 °C haroratda qizdirish yo'li bilan olinadi. Bundan tashqari, koks t mirni uning oksidlaridan tiklaydi, so'ngra olingan t mirni ugl rod bilan to'yintirib, uni cho'yanga aylantiradi.

Bo'sh jins va koksdan qolgan kul bilan eritilgan m tallning ifloslanishidan saqlanish uchun t mir ma'danlarini eritishda flyuslar qo'shiladi.

Mashinasozlikda tuzilishi va xususiyatlari bo'yicha oq, kulrang va bolg'alanuvchan guruhlarga bo'linadigan cho'yanlar ishlatiladi.

Oq cho'yan o'z nomlanishini sinish ko'rinishi bo'yicha olgan. Oq cho'yandagi ugl rod, t mir bilan kimyoviy birikish ko'rinishida bo'ladi. Bu cho'yan yuqori qattiqlikka, mo'rtlikka ega, k suvchi asbob bilan yaxshi ishlov b rilmaydi, biroq yejilishga chidamliligi yuqori.

Kulrang cho'yan ham o'z nomlanishini sinish ko'rinishi bo'yicha olgan. Kulrang tarkibidagi ugl rod, grafit tangachalari ko'rinishida erkin holatda bo'lib, bu cho'yanga mo'rtlikni b radi. Kulrang cho'yan yaxshi quymalik xossalariiga ega, shuning uchun quyma ishlab chiqarishda ishlatiladi. U arzon, k suvchi asbob bilan yengil ishlov b riladi. Mashinaning ishlashi vaqtida yuzaga k ladigan titrashlarni so'ndirish qobiliyatiga ega. Kulrang cho'yanning kamchiligi bo'lib zarbaga qarshiligining kichikligi hisoblanadi.

Kulrang cho'yan harflari bilan markalanadi va unga ikkita raqam qo'shiladi: ulardan birinchisi cho'zilishdagi mustahkamlik ch garasini, ikkinchisi esa egilishdagi mustahkamlik ch garasini ko'rsatadi. Masalan, *DavST 1412-79* bo'yicha cho'yanning 12-28, 15-32, 18-36 va boshqa rusumlari mavjud. Kulrang cho'yandan charm-galant r ya va tikuv mashinalarining staninalari, nasoslar korpuslari, richaglar, qopqoqlar va hokazolar tayyorlanadi.

Bolg'alanuvchi cho'yan – uzoq vaqt kuydirib yumshatish yo'li bilan oq cho'yandan olinadigan yumshoq va qovushqoq cho'yanning shartli nomlanishidir. U bolg'alanmaydi, biroq kulrang cho'yanga nisbatan yuqori qovushqoqlikka va plastiklikka ega, shuning uchun bunday nomlanadi.

Bolg'alanuvchi cho'yan davlat *K* harfi bilan b lgilanadi va unga ikkita son qo'shiladi: ulardan birinchisi cho'zilishdagi mustahkamlik ch garasini ko'rsatadi, ikkinchisi esa foizlarda nisbiy cho'zilishni ko'rsatadi. Masalan, Davlat standarti bo'yicha bolg'alanuvchan cho'yanning quyidagi rusumlari mavjud: *K 37-12*, *K 35-10*, *K 40-3* va boshqalar.

Bolg'alanuvchan cho'yanning zarbalarga yuqori qarshilikka ega bo'lgan murakkab shakldagi d tallar va turli xil armaturalar ishlab chiqarish uchun foydalilanildi.

Po'lat – bu ugl rod bilan t mirning qotishmasi bo'lib, uning tarkibida 2 % gacha ugl rod mavjud. T mir va ugl roddan tashqari po'lat tarkibida kr mniy, margan ts, oltingugurt, fosfor va boshqa el m ntlarning ham aralashmasi mavjud.

Hozirgi vaqtda po'lat cho'yandan konv rt rlarda, mart n va el ktrik p chlarda olindi.

Konv rt rli usulning mohiyati shundaki, konv rt rga quyilgan suyuq cho'yan orqali havo puflanadi, uning kislorodi esa cho'yanning ugl rod va boshqa aralashmalarini oksidlaydi. Konv rt r qalin tunuka po'latdan payvandlangan noksimon shakldagi idish ko'rinishida bo'lib, uning ichi olovbardosh mat rial bilan qoplangan.

Martin pechi ravon bo'shliqdan iborat bo'lib, olovbardosh mat rial bilan qoplangan. Martin pechi gaz yoki mazutda ishlaydi, yonishini kuchaytirishsh uchun esa unga 1000-1200 °C gacha qizdirilgan havo uzatiladi.

Po'latni el ktrik p chlarda ishlab chiqarish martin va konv rt r usulidan ko'ra takomillashgan va unumli hisoblanadi. El ktr p chlarida sifatli va 1 girlangan po'latlar, shu jumladan volfram va molibd n kabi qiyin eriydigan el m ntlar tarkibida bo'lган po'latlar eritiladi.

Kimyoviy tarkibi bo'yicha po'latlar ugl rodli, 1 girlangan va t mir qotishmali po'latlarga bo'linadi.

Ugl rodli po'latlar tarkibida t mir, ugl rod va doimiy aralashmalardan boshqa h ch qanday maxsus kiritilgan el m ntlar yo'q. Ugl rodli po'lat qo'llanilishidan bog'liq ravishda konstruktsion va asbobsozlik po'latlariga bo'linadi.

Ugl rodli konstruktsion po'lat oddiy sifatli va sifatlilarga bo'linadi. Oddiy sifatli ugl rodli po'latdan mashina d tallari, balkalar, quvurlar, boltlar, shaybalar va hokazolar tayyorланади.

Oddiy sifatli ugl rodli konstruktsion po'lat *St* harflari va 0 dan 7 gacha bo'lgan raqam bilan markalanadi, masalan, *St0*, *St1*, ..., *St7*. Raqam qancha katta bo'lsa, po'lat tarkibidagi ugl rod shuncha ko'p, u qattiq va mustahkam bo'ladi, biroq plastikligi past bo'ladi.

Ugl rodli konstruktsion sifatli po'lat tuzilmasi va kimyoviy tarkibining bir jinsliligi bo'yicha oddiy sifatli po'latdan ustun turadi, shuningd k uning tarkibidagi zararli aralashmalar kamdir. Po'lat *Davlat standarti 1050-74* bo'yicha foizning yuzdan bir ulushida o'rtacha ugl rod tarkibini ko'rsatuvchi ikkita raqam bilan rusumlanadi. Masalan: *St15* rusumi po'lat tarkibida 0,12-0,19 % ugl rod, *St30* rusumli po'lat tarkibida 0,27-0,35 % ugl rod mavjud va hokazo. Bu po'lat chiviq, varaq va boshqa yarim fabrikatlar ko'rinishida chiqariladi. Undan mashina d tallari k sish, qoliplash, quyish va boshqa usullar bilan olinadi.

Asbobsozlik po'lat turli xildagi k sish, o'lchash va boshqa asboblarni tayyorlash uchun qo'llaniladi.

Ugl rodli asbobsozlik po'lati tarkibida 0,7 dan 1,4 % gacha ugl rod bor va *U* harfi hamda tarkibida foizning undan bir ulushida ugl rodning mavjudligini tasdiqlovchi raqamlar bilan b lgilanadi, masalan *U7* rusumli po'lat tarkibida 0,7 % ugl rod, *U8* rusumli po'lat tarkibida 0,8 % ugl rod mavjud va hokazo.

Ugl rodli asbobsozlik po'lati sifatli va yuqori sifatlilarga bo'linadi.

U7, *U8*, ..., *U14* markali ugl rodli asbobsozlik sifatli po'lat k skichlar, egovlar, bolg'alar, qaychilar, prujinalar va hokazolarni tayyorlash uchun qo'llaniladi.

Ugl rodli asbobsozlik yuqori sifatli po'lat tarkibida sifatli po'latdan ko'ra kam zararli aralashmalar mavjud, uni markalashda oxirida *A* harfi qo'shiladi: masalan *U8A*, *U10A*, *U11A* va hokazo. Bu po'latdan sifatli razv rtkalar, r zba k skichlar tayyorlanadi.

L girlangan po'lat tarkibida 1 girlangan po'latdan tashqari, unga alohida xossalalar b ruvchi maxsus kiritilgan kimyoviy el m ntlar mavjud.

L girlangan po'lat vazifasi bo'yicha konstruktsion, asbobsozlik va alohida fizik va kimyoviy xossalarga ega bo'lgan po'latlarga bo'linadi.

Konstruktsion 1 girlangan po'latdan muhim mashina d tallari va m tall konstruktsiyalarini tayyorlash uchun, asbobsozlik po'latidan esa k sish, o'lchash asboblarini tayyorlash uchun foydalaniladi.

Alovida xossalarga ega bo'lgan po'latlarga magnitli, chiziqli k ngayishning ma'lum haroratli koeffitsi nti bilan katta el ktrik qarshilikka ega bo'lgan va hokazolarni kiritish mumkin. L girlovchi el m ntlarni b lgilash uchun quyidagi harflar qabul qilingan:

- *alyuminiy*, - *bor*, - *vanadiy*, - *volfram*, - *kobalt*, - *kr mniy*,
- *margan ts*, - *mis*, - *molibd n*, - *nik l*, - *niobiy*, - *titan*, - *fosfor*, -
xrom.

L girlangan po'lat markasini b lgilash uchun raqam va harflar qo'llaniladi. Konstruktsion 1 girlangan po'lat uchun markaning birinchi ikki raqami foizning yuzdan bir ulushida ugl rodning o'rtacha miqdorini, harflar – 1 girlovchi el m ntlar sonini harflardan k yin k luvchi raqamlar esa bu el m ntlarning po'latdagi foizli miqdorini ko'rsatadi. Agar qaysidir harfdan so'ng raqam bo'lmasa, unda po'latdagi 1 girlovchi el m nt miqdori 1,5 % dan oshmasligini bildiradi. Masalan. 35X markasi tarkibida 0,35 % ga yaqin ugl rod va 1% xrom bo'lgan xromli po'latni bildiradi; 35X 2 markasi tarkibida 0,35 % ugl rod, 1 % xrom, 2 % margan ts bo'lgan xromli po'latni bildiradi.

15 , 20 , 40 , 50 markali konstruktsion xromli po'latlar o'qlar, vallar, sh st rnyalar tayyorlash uchun, 25 , 30 . 13 markali nik lli po'latlar esa mashinasozlikda ishlataladi.

Asbobsozlik 1 girlangan po'latlari ham konstruktsion 1 girlangan po'latlar kabi markalanadi, faqat birinchi raqam foizning o'ndan bir ulushida ugl rod miqdorini ko'rsatadi. Agar raqam ko'rsatilmagan bo'lsa, unda po'lat tarkibida 1 dan 1,5 % gacha ugl rod bo'ladi.

T mir qotishmalar – bu t mirning boshqa el m ntlar bilan qotishmalari bo'lib, asosan po'latni kislородли tozalash va 1 girlash uchun qo'llaniladi. Ulardan eng muhimi bo'lib f rrrosilitsiy, f rroxrom, f rromargan ts, f rrovolfram hisoblanadi.

Rangli m tallar va ularning qotishmalari. Rangli m tallar – mis, alyuminiy, titan, qo'rg'oshin, rux, qalay va boshqalar qimmatli xossalarga ega, shuning uchun ularni narxi qora m tallga nisbatan yuqori bo'lishiga qaramasdan sanoatda k ng qo'llaniladi. Biroq imkonи bo'lган hollarda rangli m tallar qora m tall yoki m tallmas mat riallar bilan almashtiriladi.

Mis sanoatda qo'llanilishi bo'yicha rangli m tallar orasida birinchi o'rnlardan birini egallaydi. Yuqori plastiklik, el ktr o'tkazuvchanlik, issiqlik o'tkazuvchanlik, korroziyaga yuqori chidamliligi – misning qimmatbaho xossalardandir. Mashina d tallarni tayyorlashda sof mis d yarli qo'llanilmaydi, buning uchun qotishmalari – latun va bronza qo'llaniladi.

Latun – misning rux bilan qotishmasi bo'lib, sof misga nisbatan yuqori mustahkamlikka, qattiqlikka, yaxshi suyuq oquvchanlikka va korroziyaga chidamlilikka ega. Latunlar juft va boshqa el m ntlar, ya'ni kr mniy, qo'rg'oshin, margan ts va hokazolar bilan 1 girlangan bo'ladi.

Juft latunlar faqat mis va ruxdan tashkil topgan. Latunlar harfi va qotishmadagi mis miqdorini ko'rsatuvchi son bilan markalanadi. Masalan, 96 markasi tarkibida 96% mis, qolgani esa rux bo'lган latunni bildiradi. Juft latunlar sim, radiator quvurlari, kimyoviy apparatura va hokazolarni tayyorlash uchun qo'llaniladi.

L girlangan latunlar yuqori m xanik xossalarga ega. Latunda kiritilgan 1 girlovchi el m ntlar quyidagi harflar bilan b lgilanadi: - alyuminiy, - b rilli, - t mir, - kr mniy, - margan ts, - nik 1, - qalay, - qo'rg'oshin, - fosfor. L girlangan latun markasida birinchi ikki raqam mis miqdorini foizlarda, bir-biridan d fis bilan ajratilgan qolgan barcha raqamlar esa foizlarda 1 girlovchi el m ntlarning o'rtacha miqdorini ko'rsatadi. Bunda raqamlar qotishmada u yoki boshqa el m ntning ishtirokini ko'rsatuvchi harflar kabi tartib bilan joylashtirilgan. Masalan, 52-4-1 tarkibida 52 % mis, 4 % margan ts, 1 % t mir va qolganlari rux bo'lган margan ts-t mirli latunni bildiradi.

Bronza – bu misning ruxdan boshqa barcha el m ntlar bilan qotishmasidir. Odatda bronzaning nomlanishi kiritilgan el m ntdan bog'liq bo'ladi: agar ikkinchi

kompon nt qalay hisoblansa qalayli, agar ikkinchi kompon nt alyuminiy hisoblansa alyuminiyli d b yuritiladi va hokazo. Bronzalar Br harflari bilan markalanadi va ulardan so'ng kiritilgan el m ntlar va foizlarda ularning miqdori ko'rsatiladi. Bronzalardan eng muhimi bo'lib qalayli, alyuminiyli va kr mniyli hisoblanadi.

Qalayli bronzalar yuqori sifatli hisoblanadi. Ular yuqori korroziyaga chidamlilikka ega, yaxshi quyiladi, yuqori antifriktsion xossalarga ega. Ulardan sirpanish podshipniklarining ichquymalari, suv armaturalari va hokazolar tayyorланади. Qalayli bronzalar harflari bilan markalanadi, raqam bilan qalay miqdori ko'rsatiladi. K yingi harf va raqamlar bronzadagi 1 girlovchi el m ntlar soni va miqdorini ko'rsatadi. Kiritilgan el m ntlarni b lgilash uchun 1 girlangan latunni markalashda qo'llanilgan harflardan foydalaniladi; bundan tashqari, rux harfi bilan b lgilanadi. Masalan, 6-6-3 markasi tarkibida 6 % qalay, 6 % rux, 3 % qo'rg'oshin va qolgani mis bo'lgan qalay-rux-qo'rg'oshinli bronzani bildiradi; 5-5-5 markasi tarkibida 5 % qalay, 5 % rux, 5 % qo'rg'oshin va qolgani mis bo'lgan qalay-rux-qo'rg'oshinli bronzani bildiradi.

Alyuminiyli, kr mniyli, margan tsli va boshqa bronzalar qalayli bronzaning o'rindoshi hisoblanadi.

Alyuminiy – kumush rang – oq m tall bo'lib, yengil va bolg'alanuvchan, korroziyaga chidamlidir. Alyuminiy yuqori el ktr o'tkazuvchanlikka va issiqlik o'tkazuvchanlikka ega. Mashina d tallarini tayyorlash uchun asosan uning qotishmalari bo'lgan dyuralyuminiy va siluninlardan foydalaniladi.

Dyuralyuminiy – bu alyuminiyning mis, magniy va margan ts bilan qotishmasidir. Dyuralyuminidan mahsulotlar qoliplash, prokatlash va bolg'alash kabi bosim usullari bilan tayyorланади. Dyuralyuminining oshirilgan m xanik xossalarini aniqlovchi asosiy kompon ntlar bo'lib mis va magniy hisoblanadi, chunki ular t rmik ishlov b rishda qotishmaning mustahkamligi va qattiqligini oshiradi. Margan ts dyuralyuminining qattiqligi va korroziyaga chidamliligini oshiradi. Dyuralyuminiy *D* harfi bilan b lgilanadi. Dyuralyuminining *D1*, *D6*, *D16* kabi markalari mavjud. Dyuralyuminiy yuklangan konstruktsiya

el m ntlarini, turli xil prokatlarni, korpus d tallarini, qoliplangan d tallarni va hokazolarni tayyorlash uchun qo'llaniladi.

Silumin – alyuminiyning kr mniy bilan qotishmasidir. Siluminlar yuqori quyish xossalariiga, ya’ni kam cho’kish, yaxshi suyuq oquvchanlik va alyuminiyga nisbatan yuqori mustahkamlikka ega. Biroq bu xossalarni olish uchun qotishmalarni qotishma massasidan 0,1 % miqdorda m tall natriysi bilan modifikatsiyalash zarur.

T xnikada tarkibida 6 dan 13 % gacha kr mniy bo’lgan siluminlar qo’llaniladi.

Siluminlarning ba’zi markalari va ularning qo’llanilishiga misollar k ltiramiz:

2 – murakkab konfiguratsiyadagi quymalar, poyafzal kolodkalari tayyorlanadi;

3 – asboblar korpuslari, armatura, konv y rlar kajavalari tayyorlanadi;

4 – dvigat llarning yirik va o’rta quymalari tayyorlanadi.

1.4. Moylash mat riallari va qurilmalari

Jihozlarni t xnik ishlatish qoidalarida ko’rib o’tilgan ularning t xnik qarovi o’z ichiga to’g’ri va o’z vaqtida moylashni, shuningd k moylash qurilmalari holatini nazorat qilishni oladi.

Mashinalar uz 1 va d tallarini moylash ishqalanish, qizish, yejilishni va en rgiyaning b huda sarfini kamaytiradi. Moylash mat riallarini to’g’ri tanlash, jihozlarni o’z vaqtida moylash mashinalar ishlashining davomiyligini oshiradi va ularning to’xtab qolishini kamaytiradi.

Moylash mat riallari. M xanizmlarning ishqalanuvchi qismlarini moylash uchun qo’llaniladi. Moylash mat riallari sifatida ko’pincha n ftni qayta ishslash mahsulotlaridan yoki turli xil sint tik mahsulotlardan, ba’zida o’simlik va hayvonot moylaridan foydalilaniladi.

Moylash mat riallari suyuq va quyuq moylarga bo’linadi.

Suyuq moylarning asosiy xossalari bo'lib qovushqoqlik, o't olish harorati va quyuqlashish harorati hisoblanadi.

Isitiladigan xonalarda ishlovchi charm-galant r ya ishlab chiqarish mashinalarini moylash uchun quyidagi moylar qo'llaniladi:

- industrial 20 (urchuk moyi 3) – d tallar ch tini qirqish, bukish, tikuv mashinalari va boshqalarda;
- industrial 30 (mashinali) – k sish, bichish va yig'ish s xlarining ko'plab mashinalarida;
- industrial tikuv – tikuv, bukish va boshqa mashinalarda;
- tsilindrli 38 – mashinalarning issiq uz llari va quritish qurilmalarida.

Quyuq moylar min ral moy bo'lib, yuqori mol kula kislotalar tuzlari bilan quyuqlashtirilgan (sovunlar, parafin, s r zin va boshqalar bilan).

Quyuq moylar markazlashgan moylashni amalga oshirish qiyin bo'lgan sharoitlarda yuqori solishtirma yuklanishlarda ishlovchi d tallarning ishqalanishini kamaytirish uchun qo'llaniladi.

Surkamalar surtiladigan sirtlarda moylarga nisbatan mustahkamroq turadi, surkaladigan uz 1 hajmini yaxshiroq to'ldiradi, t z-t z almashtirish va uzlusiz nazorat qilishni talab qilmaydi.

Charm-galant r ya ishlab chiqarish mashinalarini moylash uchun quyidagi quyuq moylardan foydalaniladi:

-1 (konstalin) – yuqori haroratda ishlovchi mashinalarning uz llari va t branish podshipniklari uchun;

-2 (solidol) – qalpoqchali maydonlarni to'ldirish va t branish podshipniklarini moylash uchun;

grafitli surkama – yuqori haroratda ishlovchi d tallar va qizdirib yamash pr sclarining pr ss – shakllarini moylash uchun.

Moyning qovushqoqlik ko'rsatkichi. Sanoatda asosan min ral moylash mat riallari ishlatiladi. Sanoatda ishlatiladigan moylar talab etilgan bir qator ko'rsatkichlarga, shu jumladan t gishli qovushqoqlik ko'rsatkichiga ega bo'lishi k rak.

Qovushqoqlik – bu suyuqlikning ichki ishqalanishi yoki oqib k tishga qarshiligidir.

Tashqi kuch ta'siri ostida suyuqlik bir qismining ikkinchi qismga nisbatan siljishiga qarshilik ko'rsatish xossasiga uning *qovushqoqligi* d b aytildi. Ushbu xarakt ristika moyning ishqalanish kuchiga ta'sir etuvchi muhim fizik-kimyoviy xossasi bo'lib hisoblanadi.


Moyning o't olish harorati – S lsiy graduslaridagi harorat bo'lib, unda olov yaqinlashtirilgach moy bug'lari havo aralashmasi bilan alanga oladi. O't olish harorati yuqori haroratlarda qo'llaniladigan moylar uchun zarur.

Quyuqlashish harorati – bu shunday haroratki unda naychaga quyilib, so'ngra sovutilgan moy shunchalik quyuqlashadiki, naychani 45° burchak ostida og'dirganda uning ustki tomoni 1 minut davomida qo'zg'almas bo'lib qoladi. Quyuqlashish harorati moyning ishga qobiliyatlilik ch garasini aniqlaydi va past haroratda qo'llaniladigan moylar uchun katta rol o'yнaydi.

Ma'lum hajmdagi moyning b lgilangan o'lchamdagи t shikdan 20° haroratda oqib chiqishi uchun k tgan vaqtning, shu t shikdan o'sha hajmdagi suvning oqib chiqishi uchun k tgan vaqtga nisbati qovushqoqlik ko'rsatkichi sifatida qabul qilingan. Bu ko'rsatkich moyning graduslarda ifodalangan qovushqoqligini tavsiflaydi va 50 yoki 100 bilan ifodalanadi.

Bu y rda: 50 va 100 – qovushqoqlik ko'rsatkichi aniqlangan haroratdir.

Harorat pasayishi va bosim oshishi bilan moyning qovushqoqligi ham oshadi.



3-rasm. Turli xil qovushqoqlik ko'rsatkichlaridagi moylar.

Past haroratli qovushqoqlik ko'rsatkichlari quyidagilarni bildiradi:

- ➡ **0W** – harorat $-35-30^{\circ}\text{C}$ gacha sovuq bo'lganda foydalanishga yaroqli moy;
- ➡ **5W** – harorat $-30-25^{\circ}\text{C}$ gacha sovuq bo'lganda foydalanishga yaroqli moy;
- ➡ **10W** – harorat $-25-20^{\circ}\text{C}$ gacha sovuq bo'lganda foydalanishga yaroqli moy;
- ➡ **15W** – harorat $-20-15^{\circ}\text{C}$ gacha sovuq bo'lganda foydalanishga yaroqli moy;
- ➡ **20W** – harorat $-15-10^{\circ}\text{C}$ gacha sovuq bo'lganda foydalanishga yaroqli moy.

Yuqori haroratli qovushqoqlik ko'rsatkichlari quyidagilarni bildiradi:

- ➡ **30** – harorat $+20-25^{\circ}\text{C}$ gacha issiq bo'lganda foydalanishga yaroqli moy;
- ➡ **40** – harorat $+35-40^{\circ}\text{C}$ gacha issiq bo'lganda foydalanishga yaroqli moy;

■ 50 – harorat $+45-50^{\circ}\text{C}$ gacha issiq bo’lganda foydalanishga yaroqli moy;

■ 60 – harorat $+50^{\circ}\text{C}$ gacha va undan yuqori darajada issiq bo’lganda foydalanishga yaroqli moy.

Shunday qilib, 10W-30 markadagi moydan atrof-muhitning $-20-25^{\circ}\text{C}$ sovuq haroratidan $+20-25^{\circ}\text{C}$ issiq haroratigacha foydalanish mumkin.

Qovushqoqlik turlari. Qovushqoqlikning dinamik va kin matik turlari mavjud. Dinamik qovushqoqlik suyuqliklar tarkibini ularning zarrachalari o’zaro harakatiga qarshilik ko’rsatishini tavsiflaydi.

Agar sirtga 1 sm^2 maydonga ega bo’lgan moy to’kilsa, unda bu moyning 1 sm/s t zlik bilan harakatlanishi uchun ma’lum kuch talab qilinadi.

Bu kuchning moy dog’i maydoniga nisbati bo’yicha dinamik qovushqoqlik aniqlanadi.

Odatda ushbu kattalik haroratning turli xil qiymatlarida hisoblanadi.

Kin matik qovushqoqlik dinamik qovushqoqlikning uning zichligiga nisbati bilan aniqlanadi. Kin matik qovushqoqlikning birligi m^2/s ga t ng.

Dinamik qovushqoqlik ishqalanayotgan sirtlarni moylash uchun qo’llaniladigan moylardan qovushqoqligini gidrodinamik hisoblash paytida qo’llaniladi.

Kin matik qovushqoqlik moy quvurlari orqali yuborilgan moylarni hisoblash uchun qo’llaniladi.

Dinamik va kin matik qovushqoqliklar absolyut birliklarda ifodalanadi va shuning uchun *absolyut qovushqoqlik* d b yuritiladi.

Moylarning qovushqoqligi haroratga bog’liq ravishda o’zgaradi. Harorat ko’tarilganda qovushqoqlik pasayadi, harorat pasayganda esa qovushqoqlik oshadi.

Moylash usullari. Moylashning individual va markazlashgan usullari mavjud. Individual usulda moylash moylanadigan joyda yaqin joylashgan qurilma yordamida har bir ishqalanadigan juftlik uchun alohida amalga oshiriladi. Moylashning markazlashgan usulida bir n cha alohida joylashgan ishqalanuvchi

juftliklar bir joydan boshqariladigan bitta moylash qurilmasi yordamida amalga oshiriladi.

Ta'sir etish vaqt bo'yicha davriy va uzlusiz moylash turlari mavjud. Davriy moylash xizmat ko'rsatuvchi shaxs yoki mashina qurilmasidan bog'liq bo'ladigan ma'lum vaqt oralig'idan k yin amalga oshiriladi. Uzlusiz moylash mashina ishlashining butun davri davomida uzlusiz yoki qisqa, bir xil va oldindan o'rnatilgan vaqt oralig'idan k yin ta'sir qiladi.

Moylash ishqalanuvchi sirtlarga uzatish usuli bo'yicha ikkiga bo'linadi: majburiy bosimsiz moylash, unda moy o'zining og'irligi ta'siri ostida yoki yostiqchaning kapillyarlik xossalari ta'siri ostida uzatiladi; bosim ostida moylash, unda moy nasos yordamida uzatiladi.

D tallarning ishqalanuvchi sirtlarini moylash uchun mashinalarni ishlatish bo'yicha instruktsiyalarda ko'rsatilgan surkov moylari qo'llaniladi. Bu instruktsiyalarda moylashning jadval yoki xaritasi bo'lib, ularda surkov moylarining ro'yxati, surkov joylari va davriyligi ko'rsatilgan. Mashinalarda moylash joylari qizil bo'yoq bilan b lgilanadi.

Moy tanlash m zonlari. Mashinalarni moylash uchun moy tanlash quyidagi mulohazalarga asoslanadi.

➤ *T zyurar mashinalar qovushqoqligi past moylar bilan moylanishi k rak.*

Agar bu hollarda qovushqoqligi yuqori moylar qo'llanilsa, unda moylash mat rialining zarrachalari orasidagi bog'lanish kuchini y ngish uchun ortiqcha en rgiya sarf bo'ladi.

Bundan tashqari, d tallarning o'zaro ishqalanuvchi sirtlari odatdagidan ko'ra qattiqroq qiziydi.

➤ Katta zo'riqish ostida ishlaydigan s kinyurar m xanizmlar qovushqoqligi yuqori moylar bilan yoki quyuq (konsist nt) moylar bilan moylanishi k rak.

Konsist nt moylar min ral moyning biror quyuqlantirgich, masalan kaltsiyli quyuqlantirgich yoki mum, parafin va shu kabi aralashmalardan iborat.

Katta yuklanish ostida ishlaydigan, shuningd k, harakat yo'nalishini o'zgartiraib turadigan m xanizmlarni moylash uchun qovushqoqligi past moylarni ishlatish – moyning o'zaro ishqalanuvchi sirtlar orasidan siqilib chiqishiga va binobarin, shu sirtlar orasidagi moy qatlamining yupqalashuviga olib k ladi.

➤ Yuqori harorat sharoitida ishlaydigan og'ir yuklanishli s kinyurar m xanizmlarni qattiq moylash mat riallari bilan moylash k rak.

Bunday moylarga, masalan, talk, grafit, slyuda va boshqalar kiradi.

Industrial moylar – n ftni chuqur qayta ishlash jarayonida olinadigan mahsulotlardir. Bular sanoatda k ng qo'llanilmoqda.

Industrial moylarning qovushqoqligi 5-50 m²/G's ga t ng bo'lib, turli xildagi m xanizmlarning ishqalanish uz llarini moylash uchun, shuningd k gidravlik suyuqliklarning asosi sifatida qo'llaniladi. Ulardan t xonologik surkov moylari olinadi.

Industrial moylardan quyish mashinalarida, ishlov b rish stanoklarida va boshqa turli xildagi jihozlarda foydalaniladi. Bu agr gatlar ishlaydigan sharoitlar har xil bo'lganligi sababli sanoatda moylash mahsulotining juda k ng assortim nti ishlab chiqariladi.

Industrial moylar umumiy va maxsus maqsadli bo'lishi mumkin.

Umumiy industrial moylardan, masalan, I-20A markadagi moydan yuqori t zlikdagisi mashinalarda va turli xildagi gidravlik tizimlarda foydalaniladi.

Maxsus moylash mat riallari sanoatning o'ziga xos sohalarida qo'llaniladi. Ularga, xususan, harorat va yuklanishlar bo'yicha og'ir va xavfli ishlab chiqarish sharoitlari kiradi.

Urchuq moylari – arzon, qo'llanilishda oddiy industrial moylash mat riallari bo'lib, bu moylardan 125 °C gacha qisqa vaqtli qizdirilganda ham, -25 °C dan +100 °C gacha oraliqdagi haroratda ishlatish mumkin.

Moyning bunday nomlanishiga sabab, ularidan dastlab to'quv dastgohlarining urchuq uz llarini moylashda foydalanilgan.

Hozirgi vaqtida urchuq moylaridan sanoatning turli sohalarida va uy sharoitlarida k ng foydalanilmoqda.

Urchuq moylari bochka va kanistrlarda qadoqlanadi, yirik ishlab chiqarish korxonalariga sist rnalarda jo'natiladi.

Urchuq moylaridan uy sharoitlarida foydalanish uchun ingichka burunchali qulay flakonlarda, shishachalarda ishlab chiqariladi.

Konstalin – qiyin eriydigan surkov moyi bo'lib, suvgaga t gmaydigan ishqalanish uz llarida qo'llaniladi.

Oliy yog'li kislotalarning natriy tuzlari bilan quyuqlashtirilgan n ft moyidan tashkil topgan.

Solidol (lotincha solidus – zich va oleum – moy so'zidan olingan) – o'rtacha qovushqoqlikdagi industrial moylarni oliy yog'li kislotalarning kaltsiyli sovunlari bilan quyuqlashtirib hosil qilinadigan plastik surkov moyidir.

Ishchi harorati 70 °C gacha. Suv bilan qiyin yuviladi, shuning uchun nam sharoitida ishlaydigan, 1 kin qizib k tmaydigan m xanizmlarda qo'llaniladi.


Moylash qurilmalari. Moylash qurilmalari moylashning suyuq va quyuq guruhlari uchun tayyorланади.

Majburiy bosimsiz suyuq moy bilan individual davriy moylash t shik orqali amalga oshirilib, unda moy m mbranası moydonlar yordamida uzatiladi (4-rasm, *a*). Uz lni iflosliklar tushishidan himoyalash uchun sharikli (4-rasm, *b*) yoki qopqoqli (4-rasm, *c*) moydonlar qo'llaniladi. Qopqoqli moydonda zahira moy saqlanadi.

Bosim ostida individual davriy moylash plunj r 1 tugmachasini bosganda bir plunj rli nasos (4-rasm, *d*) yordamida bosim ostida amalga oshiriladi. Shishali qalpoqcha 2 nasosdagi moy sathini ko'rish imkonini b radi.

Moyning uzluksiz uzatilishini piliklar yoki moylash halqalari yordamida amalga oshirish mumkin bo'lib, ularning harakati sifon tamoyiliga asoslangan, ya'ni moy pilik tolalarining kapillyar ariqchalari bo'ylab ko'tariladi (4-rasm, *e*). Bu usulning yana bir turi bo'lib namat yostiqcha yordamida moylash hisoblanadi.

4-rasm, *k* da ignali maydonlar 1 yoki kattaligi igna bilan rostlanadigan t shik orqali tomchili moylash ko'rsatilgan. T shikdan bir minutda k rakli miqdordagi moy podshipnik 2 ga tushadi. Majburiy bosimsiz individual uzluksiz moylash ignali klapanlar bilan ta'minlangan moydonlar yordamida, shuningd k markazdan qochma usullar va o'z-o'zidan surilish usuli bilan amalga oshiriladi. Katta individual juftliklarni bosim ostida individual uzluksiz moylash unum dorligi past bo'lган nasoslar yordamida bajariladi.



4-rasm. Moylash qurilmalarining sx malari

Majburiy bosim bilan markazlashgan davriy moylash turli konstruktsiyadagi dastaki yoki avtomatik nasoslar yordamida amalga oshiriladi (4-rasm, *m*).

Quyuq moylar (konstalin, solidol) ularning qovushqoqligi yuqori bo'lganligi sababli ishqalanuvchi juftlarga bosim ostida yuboriladi. Bosimi katta bo'limgan individual davriy moylash uchun keng tarqalgan qurilma bo'lib qalpoqchali moydon hisoblanadi (4-rasm, *n*). Moy ichki ruzbali qopqoq 2 ga bo'lgan moydonning razvuariga to'ldiriladi. Qopqoq davriy ravishda buralib, moy yaqinlashtirilgan ariqchaga yuboriladi.

Shpritsli press – moydonlardan foydalanish mumkin markazlashgan moylashda moydon umumiy planiga o'rnatiladi.

Mashinalarni moylash maxsus xarita bilan mos ravishda amalga oshiriladi. Bunda ko'rsatilgan markadagi moyning boshqasiga almashinishiga yo'l qo'yilmaydi. Moylash qurilmalarining tozaligiga alohida e'tibor b riladi.

Quyida moylash mat riallarning asosiy turlari k ltirilgan.

Surkov mat riali	Surkov mat riali mo'ljallangan m xanizmlar, yig'ma birikmalar
Yuqori t zlikda ishlaydigan m xanizmlar uchun v losit moyi (<i>DavST 20799-75</i>)	Yetakchi vali 15000-20000 ayl/min aylanish chastotasi bilan ishlaydigan t zyurar mashinalar
Yuqori t zlikdagi m xanizmlar uchun vaz linli T moyi (<i>DavST 20799-75</i>)	Yengil yuklangan yig'ma birikmalar, yetakchi vali 10000 ayl/min gacha aylanish chastotasi bilan ishlaydigan m xanizmlar
Industrial moy 12 yoki urchuq moyi 2 (<i>DavST 20799-75</i>)	Bosh vali 7000 ayl/min aylanish chastotasi bilan ishlaydigan m xanizmlar, 6 MPa bosim bilan gidrosist malari
Industrial moy 30 yoki mashina moyi (<i>DavST 20799-75</i>)	Shpind llari 1000 ayl/min gacha aylanish chastotasi bilan ishlaydigan stanoklar
Namga chidamli sint tik solidol -2 (<i>DavST 4366-76</i>)	65°S gacha haroratda ishlaydigan yig'ma birikmalar
Namga chidamli grafitli surkov - (<i>DavST 3333-80</i>)	Og'ir yuklangan yig'ma birikmalar, tishli uzatmalar, chigirlar va boshqalar
Univ rsal qiyin eriydigan, namga chidamli, sovuqqa turg'un faollashtirilgan - 202 surkovi yoki surkovi (<i>DavST 6267-74</i>)	Mashinani ishlab chiqarishda surkov bilan to'ldiriladigan yopiq turdag'i t branish podshipniklari, - 60°S dan +120°S gacha haroratda boshqa yig'ma birikmalar

Nazorat savollari.

1. Mashina d b nimaga aytildi?
2. Mashinalar qaysi sinflarga bo'linadi?
3. M xanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish d ganda nimani tushunasiz?
4. Mashinalarning asosiy ishonchlilik ko'rsatkichlari qaysilar?
5. Inkor nima va uning qanday turlari mavjud?
6. M xanizmlarning qanday turlari mavjud?
7. Charm-galant r ya ishlab chiqarish jihozlarini tayyorlash uchun qanaqa mat riallardan foydalilanadi?

8. Po'lat va cho'yan bir-biridan qanday farqlanadi?
9. Mashinasozlikda misning qanday qotishmalaridan foydalaniladi?
10. Moyning qovushqoqligi qaysi usulda aniqlanadi?
11. Issiq sharoitlarda ishlovchi mashinalarni moylash uchun qo'llaniladigan moylarga misollar k ltiring.
12. Moylash qurilmalari to'g'risida ma'lumot b ring.

T st savollari.

1. *Bajariladigan funktsiyasi bo'yicha mashinalarning sinflanishi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?*
A) en rg tik, t xnologik, transport, charm-galant r ya mashinalari;
B) en rg tik, t xnologik, transport, axborot mashinalari;
C) en rg tik, t xnologik, yengil sanoat, axborot mashinalari;
D) t xnologik, transport,yengil sanoat, axborot mashinalari.
2. *Mashinaning buzilgunga qadar yoki boshqa ch garaviy holatga k lgunga qadar undan uzluksiz foydalanishga yaroqliligi bu uning – ...*
A) sifatliligidir;
B) ishonchlilikidir;
C) umrboqiyligidir;
D) yaroqlilik darajasidir.
3. *Mashinani t xnik shartlar talablarining birortasiga ham mos k lmaydigan holati bu uning*
A) nosozligidir;
B) ishga yaroqlilikidir;
C) ishga qobiliyatlliligidir;
D) ishonchlilikidir.

4. Ikkita tutashgan zv noning bir-biriga nisbatan harakatini ta'minlovchi qo'zg'aluvchan birikmasiga -
) mashina d b aytiladi;
B) d tal d b aytiladi;
) ishchi organ d b aytiladi;
D) kin matik juftlik d b aytiladi.
5. Qo'yilgan kuch ta'siri ostida aniq maqsadga muvofiq harakatlarni amalga oshiruvchi qo'zg'aluvchan birikmali zv nolar to'plami qanday ataladi?
) mashina;
B) el ktr yuritma;
) agr gat;
D) m xanizm.
6. M tall va qotishmalar qaysi turlarga bo'linadi?
) qora va rangli m tallarga;
B) rangli va rangsiz m tallarga;
) m tallar va m tallmaslarga;
D) qora, rangli va rangsiz m tallarga.
7. Mashinasozlik cho'yanlari tuzilishi va xususiyatlari bo'yicha qaysi guruahlarga bo'linadi?
) oq va qora cho'yanlarga;
B) qora va kulrang cho'yanlarga;
) oq, kulrang va bolg'alanuvchan cho'yanlarga;
D) qora, kulrang va bolg'alanuvchan cho'yanlarga.
8. Po'latning tarkibida n cha foiz ugl rod mavjud?
) 1 %;
B) 5 %;

) 8 % gacha;

D) 2 % gacha.

9. *Suyuq moylarning asosiy xossalari qaysilar?*

) qovushqoqligi;

B) qovushqoqligi, o't olish va quyuqlashish harorati;

C) o't oluvchanligi;

D) qovushqoqlik va oquvchanlik.

10. *Mashinalarni moylashning qaysi usullari mavjud?*

) individual;

B) markazlashgan;

) individual va markazlashgan;

D) avtomatlashtirilgan.

11. *Oddiy sifatli konstruktsion po'latlar qaysi raqamlar bilan markalanadi?*

) 0 dan 7 gacha bo'lган raqamlar bilan;

B) 0 va 1 raqamlari bilan;

S) raqamlar bilan markalanmaydi;

D) 5 dan 10 gacha bo'lган raqamlar bilan.

12. *Latunning tarkibi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?*

) mis va alyuminiyning qotishmasi;

B) mis va ruxning qotishmasi;

) rux va alyuminiy qotishmasi;

D) alyuminiy va bronza qotishmasi.

II BOB. JIHOZLARNI EKSPLUATATSIYA QILISH BO'YICHA UMUMIY QOIDALAR

2.1. Asosiy tushunchalar va ta'riflar

Ekspluatatsiya qilish – mahsulotdan foydalanish davrining muhim bosqichi bo'lib, bu bosqichda uning sifati amalga oshiriladi, saqlanadi va tiklanadi. Ekspluatatsiya qilish jarayoni quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- mahsulotdan vazifasi bo'yicha foydalanish;
- tashish;
- saqlash;
- texnik xizmat ko'rsatish;
- ta'mirlash.

Ekspluatatsiya qilish ikkita tashkil etuvchiga bo'linadi:

- ❖ mashinalardan vazifasi bo'yicha foydalanish;
- ❖ texnik ekspluatatsiya qilish.

Mashinalardan vazifasi bo'yicha foydalanish – bu mahsulotdan (mashinadan) yetkazib beruvchi tomonidan tasdiqlangan instruktsiyalar va texnik shartlarda ko'zda tutilgan maqsadlar uchun foydalanishdir.

Texnik ekspluatatsiya mashinalarni tashish, saqlash, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashni o'z ichiga oladi.

Texnikani ekspluatatsiya qilish bo'yicha me'yoriy texnik hujjatlarda foydalaniladigan ba'zi atamalar bilan tanishib chiqamiz.

Ekspluatatsiya vositalari – mashinalarni ekspluatatsiya qilish uchun zarur bo'ladigan binolar, inshootlar, texnik qurilmalar, shu jumladan asbob-uskunalar, zahira qismlar va ekspluatatsion materiallar.

Ekspluatatsiya tizimi – ularning o'zaro harakati tartib va qoidalarini belgilab beruvchi mashinalar, ekspluatatsiya vositalari, ijro etuvchilar va hujjatlar majmui.

Ekspluatatsiya shartlari – mashinani ekspluatatsiya qilish paytida unga ta'sir qiluvchi omillar majmui.

Ishga tushirish – mashinaning hujjatlar bo'yicha o'rnatilgan tartibda rasimylashtirilgani hamda vazifasi bo'yicha foydalanishga tayyorligini belgilab beruvchi voqea.

Ekspluatatsiyaning boshlanishi – mashinani ishga tushirish vaziyati.

Ekspluatatsiya paytida saqlash (asrash) – vazifasi bo'yicha foydalanilmaydigan mashinani, uni joylashtirish uchun ajratilgan joyda belgilangan holatda saqlanuvchanligini ta'minlagan holda, belgilangan muddat davomida saqlash.

Ekspluatatsiya paytida tashish – mashinani berilgan holatda tashish va yuk ko'tarish vositalardan foydalanib, yuklashdan boshlanib belgilangan joyiga tushirish bilan yakunlanadigan ko'chirish jarayoni.

Ta'mirlash – bu ob'ektni ishga yaroqli yoki ishga qobiliyatli holatini tiklash bo'yicha bajariladigan operatsiyalar kompleksi.

Texnik xizmat ko'rsatish – bu ob'ektning ishlash qobiliyatini yoki ishga yaroqli holatini saqlash bo'yicha bajariladigan operatsiyalar kompleksi.

Me'yordagi ekspluatatsiya – mashinani amaldagi me'yoriy-texnik hujjatlar bilan mos ravishda ekspluatatsiya qilish.

Nazorat ostidagi ekspluatatsiya – qo'shimcha axborotlar olish maqsadida ekpluatatsiya qilish.

Haqiqiy ekspluatatsiya – ekspluatatsiya qiluvchi tashkilotda kelib chiqadigan sharoitlarda ekspluatatsiya qilish.

Ekspluatatsiyadan bekor qilish – o'rnatilgan tartibda hujjat bo'yicha rasimylashtirilganligi va vazifasi bo'yicha kelgusida foydalanishning maqsadga nomuvofiqligi yoki imkoniyati yo'qligini belgilovchi voqea.

Ekspluatatsiyaning tugashi – ekspluatatsiyadan chiqarish momenti.

Texnik servis – mashinalar iste'molchilari bo'lib hisoblanmaydigan yuridik va jismoniy shaxslarning, ularni samarali va xavfsiz ekspluatatsiya qilinishini ta'minlash bo'yicha maqsadga yo'naltirilgan faoliyati.

Texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashning firma usuli – ta'mirlash va texning xizmat ko'rsatishning tayyorlovchi korxona tomonidan bajarilishi.

Mashinalarni ekspluatatsiya qilish sifatini amalga oshirish, saqlash va tiklash bo'yicha o'z maqsadiga ega ekanligini hisobga olgan holda, sifat va uning texnikani ekspluatatsiya qilish bilan o'zaro bog'liqligini ko'rib chiqamiz.

Sifat – mahsulot yoki xizmatlarning vazifasi bilan mos ravishda, iste'molchining shartlangan yoki mo'ljallangan ehtiyojlarini qondirish qobiliyatiga ega bo'lgan xossalari va xarakteristikalarini to'plamidir.

Xossa – mahsulot yoki xizmatning ob'ektiv xususiyati bo'lib, uni yaratish (bajarish) da qo'shiladi yoki ekspluatatsiya qilish jarayonida yuzaga chiqadi.

Sifat ko'rsatkichlari – sifatni aniqlovchi bir yoki bir necha xossalarning miqdoriy xarakteristikasi.

Xizmatlar yoki mahsulot sifatining texnik-iqtisodiy tushunchasi, faqat uning belgilangan maqsadi bilan mos ravishda iste'molchining muayyan ijtimoiy yoki shaxsiy ehtiyojlarini qondirish imkoniyati bilan bog'liq bo'lgan xossalarini qamrab oladi.

Istalgan mahsulot uning yaratilishi, ekspluatatsiya yoki iste'mol qilinishida namoyon bo'lishi mumkin bo'lgan ko'plab turli xildagi xossalarga ega bo'ladi. Vaholanki, "ekspluatatsiya" atamasi foydalanish jarayonida o'z resursini sarflaydigan mahsulotga qo'llanilsa, "iste'mol" atamasi esa belgilangan maqsadi bo'yicha foydalanilganda o'zi sarflanadigan mahsulot uchun qo'llaniladi. Mahsulotning xossalarini shartli ravishda oddiy va murakkabga bo'lish mumkin. Masalan, "puxtalik" deb ataluvchi murakkab xossa buzilmaslik, umrboqiyilik, ta'mirga yaroqlilik, saqlanuvchanlik kabi va boshqa bir qator nisbatan oddiy xossalar bilan aniqlanadi.

Sifat ko'rsatkichlari miqdoriy jihatdan mahsulot yoki xizmatlarning muayyan ehtiyojlarni qondirishga yaroqliliginı tavsiflaydi. Sifat ko'rsatkichlarining nomenklaturasi mahsulot yoki xizmatlarning belgilangan maqsadidan bog'liq bo'ladi va ko'p maqsadli vazifalarga ega bo'lgan mahsulot yoki xizmatlar uchun juda xilma-xil bo'lishi mumkin.

Mashinalarning tavsiflanadagan xossalari bo'yicha tasnifi uning vazifasi bilan aniqlanadigan ekspluatatsion xossalar kompleksini o'z ichiga oladi.

Mashinaning ekspluatatsion xossalari tahlil qiluvchi mutaxassis, har bir muayyan holatda tizimli tahlil uslubiyotidan foydalangan holda, talab etiladigan xossalar kompleksini shakllantiradi. Ushbu xossalarning ba'zilari bilan tanishib chiqamiz.

Mashinaning vazifasi – murakkab xossa bo'lib, mashinaning aniq belgilangan ehtiyojlarni qondirishga yaroqlilagini tavsiflovchi bir qator xossalari o'z ichiga oladi.

Mashinaning xavfsizligi – shikastlanish (avariya) holatlarining oqibatlariini bartaraf qilish yoki minimumga keltirishni ta'minlovchi xossalari.

Ergonomiklik – ishchining ish qobiliyatiga va holatiga ta'sir qiluvchi hamda mashinani boshqarish qulayligi va osonligini aniqlovchi xossalari. Ergonomiklik murakkab xossa bo'lib hisoblanadi va fiziologik, psixologik, antropometrik hamda gigienik xossalarni o'z ichiga oladi.

Fiziologik xossalari mashinani ishchining ko'rish va eshitish, kuch, tezlik va energetik imkoniyatlariga mosligini tavsiflaydi.

Psixologik xossalari ishchi o'rinning insondagi mavjud bo'lgan va yangidan shakllanadigan ko'nikmalariga mosligini, shuningdek insonning axborotni qabul qilish va qayta ishlash imkoniyatini tavsiflaydi.

Antropometrik xossalari boshqarish organlarining, ishchi o'rinn shakli va o'lchamlarining inson tanasi shakli va o'lchamlariga mosligini tavsiflaydi.

Gigienik xossalari inson organizmiga ta'sir qiluvchi shovqin, titrash, yoritilganlik, harorat, changlanganlik, zaharlilik, ya'ni zararli omillar darajasini tavsiflaydi.

Ekologiklik – ekspluatatsiya qilishda mashinaning atrof-muhitga ta'siri darajasini tavsiflovchi xossalari.

Ekologik ko'rsatkichlarga hosil qilinadigan tashqi shovqin, benzin dvigatelli mashinalarda ishlov berilgan gazlardagi uglevodorodlar va uglerod oksidi miqdori va boshqalar kiradi.

Texnik estetiklik – insonning psixologik va estetik ehtiyojlarini qondirish maqsadida mashina konstruktsiyasidagi texnik va badiiy echimlar birligini tavsiflovchi xossalari.

Texnik estetiklikning asosiy elementlari bo'lib uslubga mosligi; funktsional-konstruktiv moslashganligi; hajmiy-fazoviy strukturaning tashkil etilganligi; birikmalar, aylanalar, tutash sirtlar, firma belgilari va ko'rsatkichlarning bajarilish aniqligi; ranglar uyg'unligi; qoplamalar sifati va sirlarni pardozlash, shuningdek simmetriyalik, marom, keskin farq qilish, mutanosiblik (enining bo'yiga mosligi) va tuzilishi hisoblanadi.

Universallik – mashinaning turli xildagi almashuvchan ishchi elementlar bilan foydalanish imkoniyatini tavsiflovchi xossalari.

Ma'lumotdorligi – operatorning bevosita mashina kabinasida turib uning holati, ish tartibotlari, avariya oldi vaziyatlari to'g'risida ma'lumotlar olish imkoniyatini tavsiflovchi xossalari.

Mashinalarning sifat ko'rsatkichlarini aniqlash usullari bo'yicha tasnifi, ushbu ko'rsatkichlarni sonli qiymatlarini aniqlashning turli xildagi analitik va eksperimental usullarini o'z ichiga oladi.

O'lchash usuli turli xildagi texnik vositalardan foydalanishga asoslanadi hamda mashinaning massasi, harakat tezligi, zararli moddalarning to'planishi kabi sifatini tavsiflovchi fizik va kimyoviy birliklar miqdorlarini aniqlash uchun xizmat qiladi.

Ro'yxatga olish usuli kuzatishlar hamda aniqlanadigan voqealar, buyumlar yoki xarajatlar, masalan sinash va ekspluatatsiya qilishda mahsulotlarning inkorlari sonini hisoblashga asoslanadi.

Hisoblash usuli turli xildagi sifat ko'rsatkichlari orasidagi mavjud nazariy va (yoki) empirik bog'liqliklardan foydalanishga asoslanadi hamda boshqa usullar yordamida o'lchash vositalarning katta miqdordagi xarajatlariga olib keladigan

yoki sinovchilarning sog'ligi va hayoti uchun xavfli bo'lgan ko'rsatkichlarni aniqlash uchun qo'llaniladi.

Organoleptik usul axborotlarni insonning sezgi organlari bilan qabul qilish hamda olingan hissiyotlarni mavjud bo'lgan tajriba asosida tahlil qilishga asoslanadi. Bunda lupa, mikroskop kabi inson sezgi organlarining zehnlilik va hal qilish qobiliyatini oshiruvchi texnik vositalardan foydalanish mumkin.

Ekspert usuli muayyan uslub bo'yicha o'tkazilgan tahlil natijasida ekspertlar tomonidan qabul qilingan echimlarga asoslanadi. Masalan, turli xildagi sifat ko'rsatkichlarining vazndorlik koeffitsientlarini yoki texnik badiiylik ko'rsatkichlarini baholashda qo'llaniladi.

Ijtimoiy usul mashinalarni haqiqiy va kutilishi mumkin bo'lgan xaridorlari fikrlarining tahliliga asoslanadi va og'zaki so'rov, anketa-so'rovnomalar tarqatish vositalari orqali, shuningdek anjumanlar, kengashlar, ko'rgazmalar o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi. Ko'pincha xizmatlar sifatini baholashda qo'llaniladi.

Tavsiflanadigan xossalarni bo'yicha tasniflashda sifat ko'rsatkichlari bitta xossani tafsiflovchi *yagonalik*; bir nechta xossalarni tafsiflovchi *kompleks*; xossalarning ma'lum guruhiga tegishli bo'lgan *guruqli* hamda *umumlashtirilgan* ko'rsatkichlarga bo'linadi.

Ifodalash usuli bo'yicha tasniflash sifat ko'rsatkichlarini *fizik kattaliklar birliklarida*, ya'ni N, m/s, kVt va b. (masalan, vazifalar ko'rsatkichlarini); *ballarda* (masalan, texnik badiiylik ko'rsatkichlarini baholashda); *o'lchovsiz koeffitsientlarda* (puxtalik ko'rsatkichlarini baholashda) va *qiymatli birlklarda* (iqtisodiy ko'rsatkichlarini baholashda) ifodalashni o'z ichiga oladi.

Qo'llanish bosqichi bo'yicha tasniflash bilan mos ravishda mashina hayot siklining turli bosqichlarida turli xildagi sifat ko'rsatkichlari hukmronlik qiladi. Texnik topshiriq berish bosqichida oldindan baholash natijasida oldindan aytib berish ko'rsatkichlari olinadi. Loyihalash bosqichida bирxillashtirish va patent-huquqiylik ko'rsatkichlari asosiy bo'lib hisoblanadi. Mashinani ishlab chiqarishda ishlov berishga qulaylik ko'rsatkichi, ekspluatatsiya jarayonida esa –

vazifa, xavfsizlik, puxtalik, ergonomik, ekologik, texnik badiyilik, tejamkorlik ko'rsatkichlari eng muhim bo'lib hisoblanadi.

Sifatni nisbatan baholashda asos qilib olingan ko'rsatkichlarning qiymatlari *bazaviy* bo'lib hisoblanadi. Bu sifati to'g'risida ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lgan, xorijda va mamlakatimizda ishlab chiqarilgan eng yaxshi namunalar ko'rsatkichlarining qiymatlari, shuningdek bir oz avvalgi davrdagi sifat ko'rsatkichlarining qiymatlari yoki eksperimental yoxud nazariy usullarda topilgan istiqbolli namunalar ko'rsatkichlarining rejalashtirilgan qiymatlari bo'lishi mumkin. Davlat standartlarida, tarmoq standartlarida, texnik shartlarda va boshqa me'yoriy hujjatlarda keltirilgan ko'rsatkichlar ham bazaviy sifatida qabul qilinishi mumkin.

Baholanadigan mahsulot sifat ko'rsatkichi qiymatining bazaviy ko'rsatkich qiymatiga nisbati sifatning *nisbiy ko'rsatkichi* bo'lib hisoblanadi va o'lchamsiz koeffitsientlarda yoki foizlarda ifodalanadi.

Sifat ko'rsatkichlarining tahlili asosida sifatni boshqarish tizimi ishlab chiqiladi. Hozirgi vaqtida O'zbekistonda xizmatlar va mashinalar mahsuloti sifatini boshqarish xalqaro standartlarning ISO 9000 "Mahsulot sifatini boshqarish" seriyasiga hamda ular asosida ishlab chiqilgan mamlakatimiz standartlarga tayanadi.

Sifatni boshqarish – bu sifatga qo'yilgan talablarin qondirish uchun foydalilanidigan operativ xarakterdagи usullar va faoliyatdir.

Sifat tizimi – sifatni umumiylar boshqarishni amalga oshirilishini ta'minlovchi tashkiliy tuzilma, mas'uliyat, bajariladigan ishlar tartibi, jarayonlar va resurslar majmuidir.

Sifatni ta'minlash – mahsulot (mashina) yoki xizmatlar sifatga qo'yilgan muayyan talablarni qondirishiga ishonch hosil qilish uchun zarur bo'lgan, rejalashtirilgan hamda tizimli ravishda o'tkaziladigan tadbirlar majmuidir.

Sifat dasturi – muayyan mahsulot (mashina), xizmatlar, shartnomalar yoki loyihaga tegishli bo'lgan, harakatlar ketma-ketligi, resurslar taqsimlanishi, sifat sohasidagi aniq choralarini tartibga soluvchi hujjat.

2.2. Jihozlarni ekspluatatsiya qilish hujjatlari

Ekspluatatsion hujjatlar mashinalarni ekspluatatsiya qilish tizimining tashkil etuvchilaridan biri bo'lib hisoblanadi. Davlat standartlari bo'yicha konstruktorlik hujjatlarining yagona tizimi, mashinalarning konstruktsiyasi bilan tanishish va ularni ekspluatatsiya qilishni osonlashtirish, shuningdek mashinaning asosiy parametrlari va xossalarni aniqlab beruvchi (belgilangan vazifasi bo'yicha foydalanish, texnik xizmat ko'rsatish, joriy ta'mirlash, saqlash va tashish) ekspluatatsiya qilish qoidalari, tayyorlovchi kafolati, ishlash shartlari va davomiyligi, asosiy nuqsonlar va ularni bartaraf qilish usullari, mashinalar va ularning tarkibiy qismlaridan foydalanish qoidalarini o'rnatish uchun mo'ljallangan ekspluatatsion hujjatlarning turi, butligi va bajarish qoidalarini o'rnatadi.

Ekspluatatsion hujjatlar yetkazib beriladigan mashinaga to'liq mos kelishi kerak, uning tarkibidagi ma'lumotlar esa mashinani butun xizmat muddati davomida to'g'ri va xavfsiz ekspluatatsiya qilishni ta'minlash uchun etarli bo'lishi kerak. Zarur hollarda ekspluatatsion hujjatda xizmat ko'rsatuvchi shaxsni tayyorlashning talab qilinadigan darajasi haqida ko'rsatmalar keltiriladi.

Ekspluatatsion hujjatda faqat berilgan mashina uchun mos keluvchi qaydnomada kiritilgan hujjatlarga havolalar qilinadi. Shuningdek, mashina, yig'ma birlik, butlovchi mahsulot yoki material tayyorlangan standartlar yoki texnik shartlar belgilari keltiriladi.

Ekspluatatsion hujjatlar ishchi konstruktorlik hujjatlari, o'xshash mashinalarni ekspluatatsiya qilish tajribasi, butun mashina va uning tarkibiy qismlarini ekspluatatsion ishlov berish qulayligini tahlili, berilgan tipdagi mashinalar va shunga o'xshash boshqa tipdagi mashinalar puxtaligini tadqiq qilish bo'yicha materiallar, mashinalarning sifatini oshirishga yo'naltirilgan ilmiy-tadqiqot ishlarining natijalari asosida ishlab chiqiladi.

Ekspluatatsion hujjatlarga matnli va grafik ishchi konstruktorlik hujjatlari tegishli bo'lib, ular alohida yoki birgalikda mashina bilan tanishish imkonini beradi hamda uni ekspluatatsiya qilish qoidalarini aniqlaydi.

Davlat standartlariga muvofiq ravishda ekspluatatsion hujjatlarning quyidagi turlari ko'zda tutilgan.

- **Ekspluatatsiya qilish bo'yicha qo'llanma** – tarkibida mashina va uning tarkibiy qismlarini xarakteristikalari (xossalari), konstruktsiyasi, ishslash printsipi haqidagi ma'lumotlar hamda to'g'ri va xavfsiz ekspluatatsiya qilish uchun zaruriy ko'rsatmalar, shuningdek ta'mirga jo'natish zaruratini aniqlashda uning texnik holatini baholash usullari va butun mashina va uning tarkibiy qismlaridan foydalanish haqidagi ma'lumotlar keltirilgan hujjat.

- **Montaj qilish, ishga tushirish, rostlash va chiniqtirish bo'yicha yo'riqnomा** – tarkibida mashinani qo'llanish joyiga montaj qilish, ishga tushirish, rostlash, chiniqtirish va ekspluatatsiyaga topshirish uchun zaruriy ma'lumotlar keltirilgan hujjat.

- **Formulyar (shakl)** – ishlab chiqaruvchining kafolati, asosiy parametrlari va xarakteristikalarini, mashinaning texnik holatiga oid ma'lumotlar, sertifikatlash va foydalanish to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek uning ekspluatatsiya qilish muddati davomida qayd qilish zarur bo'lgan haqiqiy ma'lumotlarni (ishlash sharoiti va davomiyligi, texnik xizmat ko'rsatish, ta'mirlash, saqlash haqidagi belgilar va b.) kiritish uchun xodim kiritilgan hujjat.

- **Pasport** - ishlab chiqaruvchining kafolati, mashinaning asosiy parametrlari va xarakteristikalarini, shuningdek sertifikatlash va foydalanish to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan hujjat.

Mashinaning maqsadiga, uning ekspluatatsiya qilish shartlariga va bajarilishi shart bo'lgan ma'lumotlarning hajmiga qarab, ishlab chiqaruvchi formulyar (shakl) yoki pasportni rasmiylashtiradi.

- **Detallar va yig'ma birliklar katalogi** – mashina detallari va yig'ma birliklari ro'yxati, ularning soni, joylashuvi, o'zaro almashinuvchanligi, konstruktiv xususiyatlari va materiallari to'g'risidagi ma'lumotni o'z ichiga olgan

hujjat. Ekspluatatsiya qilish davri davomida ko'p martalab ta'mirlanishi va ehtiyot qismlari almashtirilishi nazarda tutiladigan mashinalar uchun ishlab chiqiladi.

- **Ehtiyot qismlar sarfi me'yorlari** – mashina ehtiyot qismlarining nomenklaturasi va ekspluatatsiya qilish davrida zarur bo'lgan ularning sonini o'z ichiga olgan hujjat.
- **Material sarfi me'yorlari** – mashina materiallarining nomenklaturasi va ekspluatatsiya qilish davrida sarflanadigan ularning miqdorini o'z ichiga olgan hujjat.
- **Ehtiyot qismlar, asbob va buyumlar komplekti qaydnomasi** – ehtiyot qismlar, asbob va buyumlar hamda mashinaning ishlashi davrida sarflanadigan materiallar nomenklaturasi, vazifasi, miqdori va o'rashgan joyi to'g'risidagi axborotni o'z ichiga olgan hujjat. Agar zaruriy ehtiyot qismlar va asbob va buyumlarning soni kam bo'lsa, unda qaydnomalar ishlab chiqilmaydi, balki talab qilingan nomenklatura formulyar yoki pasportda ko'chiriladi.
- **O'quv-texnik plakatlar** – mashinaning konstruktsiyasi, ishlash printsipi, foydalanish va texnik xizmat ko'rsatish usullari haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan illyustratsiyalar.
- **Ekspluatatsion hujjatlar qaydnomasi** – mashina bilan birga yoki undan alohida yetkazib beriladigan hujjatlarning komplektligi va taxlab qo'yish joyini aniqlaydi. Agar komplekt tarkibida ikki yoki undan ortiq mustaqil ekspluatatsion hujjatlar mavjud bo'lsa, unda bunday qaydnomalar albatta tuziladi.

Ekspluatatsion hujjatlar butun mashina yoki uning tarkibiy qismlari haqida zaruriy hajmdagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Mashina bilan birga yetkazib beriladigan ekspluatatsion hujjatda majburiy ravishda quyidagi ma'lumotlar kiritilgan bo'lishi kerak:

- mashina majburiy talablariga mos kelishi lozim bo'lgan standartning raqami va nomi;
- konstruktsiya to'g'risida asosiy ma'lumotlar, texnik ma'lumotlar va xususiyatlari;

➤ xavfsiz foydalanish, saqlash, tashish va qayta tiklash qoidalari va shartlari;

➤ resursi, xizmat muddati va uning tugashi bo'yicha iste'molchining zaruriy harakatlari, shuningdek bu harakatlarni bajarmaslik oqibatlari;

➤ ishlab chiqaruvchi (yetkazib beruvchi) kafolatlari;

➤ sertifikatlash to'g'risida ma'lumotlar;

➤ qabul qilib olish to'g'risida ma'lumotlar.

- **Ekspluatatsiya qilish bo'yicha qo'llanma**, kirish va quyidagi qismlarni o'z ichiga oladi: "Tavsifi va ishslash printsipi", "Vazifasi bo'yicha foydalanish", "Texnik xizmat ko'rsatish", "Joriy ta'mirlash", "Saqlash", "Tashish", "Qayta tiklash".

➤ *Kirishda ekspluatatsiya qilish bo'yicha qo'llanmaning mazmuni*, vazifasi xizmat ko'rsatuvchi shaxsning talab etilgan maxsus tayyorgarlik darajasi tavsiflanadi; ekspluatatsiya qilish bo'yicha ushbu qo'llanma boshqa turdag'i mashinalarga tadbiq etilmasligi izohlanadi, shuningdek boshqa zaruriy ma'lumotlar keltiriladi. Masalan, ma'lum sharoitlarda inson hayoti va sog'ligi uchun xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan mashinalar va ularning tarkibiy qismlari uchun xavfli ta'sirlar turlari to'g'risida ma'lumotlar keltiriladi.

➤ "*Tavsifi va ishslash printsipi*" qismi ikki bo'limdan iborat bo'ladi. Birinchi bo'limda mashinaning vazifasi, uning texnik xarakteristikasi, tarkibi, tuzilishi va ishslash printsipi ko'rib chiqiladi, shuningdek talab etiladigan nazorat-o'lchov asboblari, asbob va uskunalar, markalash, plombalash, tara va butun mashinani upakovkalash to'g'risida ma'lumotlar beriladi. Ikkinci qismida umumiyligi ma'lumotlar beriladi hamda mashinaning ishslash printsipi, markalash, plombalash va tarkibiy qismlarini upakovkalash tavsiflanadi.

➤ "*Vazifasi bo'yicha foydalanish*" qismida ekspluatatsion cheklanishlar keltiriladi, mashinani ishga tayyorlash, undan foydalanish tartibi va favqulodda vaziyatlardagi harakatlar tavsiflanadi (xavfsizlik choralar, dvigatelni ishga tayyorlash, ishga tushirish va ishlatish; o'zi yurar mashinalarning joyidan qo'zg'alishi va harakatlanishi; tezliklarning o'zgarishi - uzatmalarini almashlab

qo'shish; tormozlanish va to'xtash; yig'ma birliklarning ishini nazorat qilish; mashinani chiniqtirish qoidasi; mashinada bajariladigan operatsiyalar tarkibi, ishchi jihozlarni maqbul ravishda o'rnatish va foydalanish; ishchi jihozlar va avtomatlashtirilgan tizimlarni rostlash va harakatlanishi; favqulodda vaziyatlarda mashina inkorlarining xususiyatlari va avariya holatiga keltirishi mumkin bo'lган sharoitlar; yong'in paytidagi harakatlar).

➤ “*Texnik xizmat ko'rsatish*” qismida texnik xizmat ko'rsatish turlari va davriyligi; texnik xizmat ko'rsatishning turli xillari uchun ishlar ro'yxati; holati bo'yicha xizmat ko'rsatish; texnik xizmat ko'rsatishning alohida operatsiyalarini bajarish tartibi; materiallar sarfi me'yordi va moylash joylarini ko'rsatgan holda yonilg'imoylash materiallarini almashtirish (to'ldirish) davriyligi; asosiy rostlanish ko'rsatkichlari; muayyan operatsiyalar bajaruvchilarini ko'rsatgan holda (m – mexanik; o - operator) texnik xizmat ko'rsatishdan so'ng mashinaning ishslash qobiliyatini tekshirish tartibi ko'rib chiqiladi.

Mashinada kelib chiqishi mumkin bo'lган inkorlar va ularni bartaraf etish usullari, shuningdek ehtiyyot qismlar, asbob va uskunalar komplektidan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar ekspluatatsiya qilish bo'yicha qo'llanmaning alohida ajratib ko'rsatilishi yoki uning turli bo'lmlarida ko'rib chiqilishi mumkin.

➤ “*Joriy ta'mirlash*” qismida ekspluatatsiya qilish sharoitlarida mashina va uning tarkibiy qismlarini joriy ta'mirni tashkil qilish va o'tkazish uchun zarur bo'lган, ya'ni ta'mirni o'tkazish usullari va tartibi; joriy ta'mirlash bo'yicha ishlar ro'yxati, mashinani bo'laklarga ajratish ketma-ketligi, yig'ma birliklarni yig'ish, rostlash va sozlash, shuningdek mashinani sinash usullari to'g'risidagi ma'lumotlar beriladi.

➤ “*Saqlash*” qismida mashinani saqlashga qo'yish qoidalari; cheklangan saqlash muddatlari bilan tarkibiy qismlar ro'yxati; saqlashga tayyorlashda bajariladigan ishlar ro'yxati, ularni o'tkazish qoidalari va xavfsizlik choralar; qisqa vaqtli va uzoq muddatli saqlash uchun saqlashga tayyorlash usullari; mahsulotlarni saqlash usullari (saqlanadigan joy turi, harorat, namlik, yoritilganlik

va h.o);saqlashdan echib olish tartibi; saqlashga tayyorlash va qayta ishga tushirish uchun qo'llaniladigan materiallar keltiriladi.

➤ “*Tashish*” qismida mashinalarni tashish shartlariga qo’yilgan talablar; ularni tashishning har xil ko’rinishlariga tayyorlash tartibi; qotirish usullari (sxemalar, qo’llaniladigan uskunalar va moslamalar); yuklash va tushirish tartibi, shuningdek ehtiyyotkorlik choralari aniqlanadi.

Shu qismning o’zida mashinaning tashish xarakteristikalari (massasi, gabarit o’lchamlari, og’irlik markazining holati va h.o); shuningdek asosiy o’lchamlarini ko’rsatgan holda uning transport vositasida joylashish sxemasi keltiriladi.

➤ “*Qayta tiklash*” qismida xavfsizlik choralari; mashinani qayta tiklashga jo’natish uchun zaruriy tayyorgarlik tadbirlari; qayta tiklanishi lozim bo’lgan tarkibiy qismlarning hisoblangan ro’yxati hamda texnik xizmat ko’rsatish, joriy ta’mirlash va saqlash natijalari bo’yicha tuzilgan haqiqiy ro’yxat, shuningdek tarkibiy qismlarni tiklashning inson sog’ligi va atrof-muhit uchun xavf tug’diradigan usullari keltirilgan bo’lishi kerak.

- **Mashinani montaj qilish, ishga tushirish, rostlash va chiniqtirish bo’yicha yo’riqnomasi** mashinani to’g’ri tayyorlash uchun zarur bo’lgan ma’lumotlardan iborat. U kirish, umumiyligi ko’rsatmalar, xavfsizlik choralari to’g’risidagi ma’lumotlardan tashkil topgan, shuningdek mahsulotni montajga va tutashtirishga tayyorlash texnologiyasining tavsifi; montaj va demontaj qilish; sozlashlar, tutashtirishlar va sinashlar; ishga tushirish; rostlash; kompleks tekshirish; chiniqtirish; o’rnatilgan va tutashtirilgan mahsulotni ishlatishga topshirishni o’z ichiga oladi.

- **Formulyar (shakl) da** mashinaning tayyorlashdagi, ekspluatatsiya jarayonidagi va ta’mirlashdan keyingi texnik holati aks ettiriladi. Mashinaning tarkibiy qismlariga, agar ular mashinadan alohida ta’mirlansa formulyar ishlab chiqishga ruxsat etiladi.

Mashina formulyari quyidagilarni o’z ichiga oladi: titul varag’i; mundarija; formulyarlar va pasportlarni yuritish qoidalari; umumiyligi ko’rsatmalar; mashina haqida umumiyligi ma’lumotlar va uning texnik berilganlari – mashinaning texnik

xususiyatlari, uning komplektligi, resursi, xizmat muddatlari va saqlanishi to'g'risida ma'lumotlar; ishlab chiqaruvchi (yetkazib beruvchi) ning kafolatlari; saqlashga tayyorlash, o'rash va qabul qilish to'g'risida ma'lumotlar; mashinani ekspluatatsiya qilish va ishslash muddatidagi harakatini hisobga olish uchun blanklar, shuningdek ekspluatatsiya qilishda mashinani qabul qilish, topshirish va biriktirish; texnik xizmat ko'rsatishni hisobga olish; buyurtmachining byulletenlari va ko'rsatmalarini bo'yicha bajariladigan ishlarni hisobga olish blanklari; ekspluatatsiya qilish va avariya holatlari bo'yicha alohida fikrlar, o'lchov vositalarini tekshirish va ularni nazorat organlari tomonidan tekshiruvdan o'tkazishga oid ma'lumotlar uchun sahifalar; saqlash va joriy ta'mirlash haqidagi belgilar, qayta tiklash to'g'risidagi ma'lumotlar va alohida belgilar.

Formulyarning oxirida mashinaning holatini nazorat qilishni hisobga olish uchun blank, formulyarni yuritish qoidasi va ilovalar ro'yxati joylashtiriladi. Formulyar so'nggi varag'inining teskari tomonida "Jami ta bet raqamlandi" yozuvi, mansabdor shaxsning imzosi, sana va muhr qo'yilgan bo'lishi kerak.

- **Pasport** mazmuni va rasimylashtirilishi bo'yicha formulyarga o'xshashdir.

Ekspluatatsiya qilish va saqlash bo'yicha ma'lumotlarga quyidagilar kiradi:

- ➡ mahsulotlarning avval ishlab chiqarilgan modifikatsiyalari bilan o'zaro almashinuvchanligi haqidagi berilganlar;
- ➡ ishlab chiqaruvchining ma'lum plombalarini saqlash zarurligi haqidagi ogohlantirish;
- ➡ ekspluatatsiya qilishning alohida shartlari va ishslash paytidagi alohida xavfsizlik choralarini.

Bu yerda shuningdek boshqa ma'lumotlar ham ko'rsatilgan bo'lishi mumkin, masalan, ishslash jarayonida boshqa mashinalar bilan o'zaro harakatlanishi to'g'risida, kirish nazoratlarining natijalari va h.o.

- **Detallar va yig'ma birliklarning katalogi** umumiy holda titul varag'i, kirish va maxsus bo'limlardan tashkil topgan. Kirish qismida detallar va yig'ma birliklar katalogi tarkibi va vazifasi haqidagi ma'lumotlar; undan foydalanish

tartibi; katalog chiqarilgan boshqa turdag'i mashinalar ro'yxati (chiquarilgan yillari bo'yicha); yig'ma birliklar va detallarning katalog bo'limlari bo'yicha joylashtirish qoidalari; qabul qilingan shartli belgilarga tushuntirishlar berilgan.

Katalog bo'limlarida mashinani tarkibiy qismlarga bo'lish sxemalari, yihma birliklar va detallarning ro'yxati va illyustratsiyalari, alfavit tarkibidagi ko'rsatkichlar ifodalangan. Zarur hollarda detallar va yig'ma birliklar katalogida elektrik, gidravlik, kinematik va boshqa sxemalar keltiriladi.

- **Ehtiyyot qismlar sarfi me'yorlari** ikki qismga bo'linadi:
 - xususiy ishlab chiqarilgan tarkibiy qismlar uchun sarf me'yorlari;
 - sotib olinadigan mahsulotlar va ularning tarkibiy qismlari uchun sarf me'yorlari.

Titul varag'ida ushbu me'yorlar mo'ljallangan mashinalarning ekspluatatsiya qilish davri va soni belgilanadi. Ehtiyyot qismlarga bo'lgan talab, ishslash muddati bilan hisoblangan (soatlarda, sikllarda, kilometrlarda va h.o) bitta mahsulotning xizmat muddatidan kelib chiqib aniqlanadi. Me'yorlar mashina va uning tarkibiy qismlarini puxtalik ko'rsatkichlari, sinovlar natijalari va o'xshash mashinalarni ekspluatatsiya qilish tajribalari asosida, ehtiyyot qismlarning barcha nomenklaturasi uchun hisoblanadi. Ehtiyyot qismlar sarfi me'yorlarida,, qoidasi bo'yicha, barcha qiymatlar jadval ko'rinishida ifodalanib, uning ustunlarida ehtiyyot qismning belgilanishi; mahsulot kodi; ehtiyyot qismning nomlanishi; qo'llanilish joyi; mashinadagi soni; sarf me'ori va izohlar keltiriladi.

Izohlarda bir marta qo'llaniladigan detallar (qistirmalar, shaybalar va b.); resursi bo'yicha almashtirilishi lozim bo'lgan detallar va tiklanadigan detallar ko'rsatiladi.

- **Materiallar sarfi me'yorlari** ham jadval shaklida keltiriladi. Materiallarga bo'lgan talab ham ehtiyyot qismlariga bo'lgan talab kabi hisoblanadi. Materiallar mashinaning spetsifikatsiyasi bilan mos ravishda me'yorlarda kiritiladi; bu arning o'zida mahqamlash mahsulotlarini qo'shishga ruxsat beriladi.

- **Ehtiyyot qismlar, asboblar va buyumlar komplekti qaydnomasi** titul varag'idan va quyidagi bo'limlardan tashkil topgan: ehtiyyot qismlar, asboblar,

buyumlar, alohida hujjatlar (qaydnomalar) sifatida bajarish ruxsat etiladigan materiallar. Materiallar qaydnomalarda, qoidasi bo'yicha, jadvallar ko'rinishida tasvirlanib, ularning ustunlarida ehtiyot qismning belgilanishi; mahsulot kodi; ehtiyot qismning nomlanishi; taxlash joyi; qaerda qo'llanilishi; mashinadagi soni; komplektdagi soni va izohlar keltiriladi.

Nostandart (maxsus) asboblar va buyumlar uchun izohlarda ularning rasmini joylashtirish tavsiya qilinadi. Jadvaldan so'ng ehtiyot qismlar, asboblar va buyumlar komplektining umumiyligi massasi ko'rsatiladi.

Ehtiyot qismlar, asboblar va buyumlarning har bir komplektiga quyidagi tarkibdagi instruktsiya qo'yiladi:

- ➡ komplekt bilan ishslash, yuklash, tushirish, tashish va qabul qilishdagi xavfsizlik choralar;
 - ➡ uning tarkibiga kiruvchi ehtiyot qismlarning ro'yxati (zarur hollarda cheklangan saqlash muddatlari ko'rsatiladi);
 - ➡ mashinaning nosoz tarkibiy qismlarini komplektdagi yig'ma birliklar va detallar bilan almashtirish tartib va qoidalari to'g'risidagi ko'rsatmalar (agar bu ishlarning tarkibi ekspluatatsiya qilish bo'yicha qo'llanmada keltirilmagan bo'lsa);
 - ➡ komplekt tarkibiga kiruvchi maxsus asboblar va buyumlarning vazifasi va qoidalari to'g'risidagi ma'lumotlar;
 - ➡ komplektni saqlash va saqlashga tayyorlash qoidalari, shuningdek bu ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan materiallar sarfi me'yorlari to'g'risidagi ko'rsatmalar;
 - ➡ komplektni yashikka joylash va tashish tartib va qoidalari to'g'risidagi ma'lumotlar.
- *Ekspluatatsiya qilish hujjatlarining qaydnomasi* tarkibiga titul varag'i va mashinaning hujjatlari ro'yxati kiradi. Hujjatlar bo'limlar bo'yicha quyidagi tartibda yoziladi: butun mashinaning hujjatlari; mashinaning tarkibiy qismlarini hujjatlari (sotib olinadigan mahsulotlar bilan birgalikda); hujjatlar bilan papkalar va jildlarning ro'yxati.

Qaydnoma odatda quyidagi usunlar bilan jadval ko'rishida rasmiylashtiriladi: hujjatning belgilanishi; hujjatning nomlanishi; nusxalarining raqami; saqlash joyi.

2.3. Jihozlar parkini shakllantirish va jihozlarni qabul qilib olish

Jihoz – bu ishlab chiqarish ishlari bajarish uchun zarur bo'lgan mexanizmlar, mashinalar, qurilmalar, asboblar to'plamidir.

Jihozlar parkini shakllantirshda ularning zaruriy turlari tanlanadi hamda ularga bo'lgan ehtiyoj aniqlanadi.

Jihozlarning turlari ularning texnik imkoniyatlari, foydalanishning iqtisodiy ko'rsatkichlari va qo'llashning maqbul sohalari asosida tanlanadi. Muayyan tashkil qilingan sharoitlarda birorta ish turini bajarish uchun har xil turdag'i jihozlardan foydalanishning texnik imkoniyati, ularning konstruktiv xossalari hamda ishlab chiqarish ishlari xususiyatlari va talablariga mos keluvchi parametrlari bilan aniqlanadi. Jihozlarning berilgan ish turini bajarishda foydalanish imkonini beruvchi bir necha xil yoki turlari mavjud bo'lsa, tanlash olingan eng katta iqtisodiy samaradorlikdan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi.

Korxonalarining turli xildagi jihozlarga bo'lgan ehtiyojini yillik va tezkor rejorashtirish to'g'ridan-to'g'ri hisoblash usulida aniqlanadi.

To'g'ridan-to'g'ri hisoblash usuli har bir korxona uchun bajariladigan ishlarning muayyan xususiyatlari, shartlari va hajmlarini hisobga olgan holda jihozlar parki strukturasini aniqlash imkonini beradi. Korxonalarining jihozlarga bo'lgan ehtiyojini bu usul bilan aniqlashda rejorashtirilgan barcha ishlarning hajmi, ularning muayyan xususiyatlari va bajarilishi mumkin bo'lgan muddatlari, har bir ishning eng samarali ishlab chiqarish usullari, maqbul ketma-ketligi va ularni bajarishning vaqt bo'yicha birlashshtirilishi, shuningdek birorta jihoz markasi yoki xilini maqbul qo'llanilishi to'g'risidagi berilganlar hisobga olinadi.

Bunda asosiy jihozlarga bo'lgan yillik ehtiyoj ikki bosqichda aniqlanadi. Birinchi bosqichda ulardan maromida foydalanishda rejorashtirilgan ishlarni

bajarish uchun zarur bo'lgan jihozlarning talab etilgan soni hisoblanadi, ikkinchi bosqichda esa hisoblashning birinchi bosqichida belgilangan jihozlarga bo'lgan ehtiyojga aniqlik kiritiladi.

Har bir markadagi mashinaning talab etilgan soni quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$N_m = \frac{1}{T_s} \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{U_i},$$

bu yerda T_s – rejorashtirilgan davrda mashinaning ish soatlari soni; Q_i – fizik birliklarda i -nchi ishning hajmi; U_i – fizik birliklarda i -nchi ishni bajarishda ushbu markadagi mashinaning bir soatlik ekspluatatsion unumdarligi.

Ikkinci bosqichda ishlab chiqarish ishlari va jihozlar parkidan foydalanish grafigi qurilib, unda alohida ishlarning bajarilish muddatlari o'rnatiladi hamda buning uchun zarur bo'lgan jihozlarning soni, shuningdek ishlarning bajarilish ketma-ketligi va turli xildagi jihozlarning ob'ektdan ob'ektga o'tishi aniqlanadi. Grafik rejorashtirilgan davr boshlanishidan uning oxirigacha ketma-ket quriladi. U bajarilishi kerak bo'lgan barcha ishlar kompleksini qamrab olishi kerak.

Mashinalar asosiy ishchi parametrlari bo'yicha yoki hisoblash orqali komplektlanadi. Bunda asosiy va komplektlanadigan mashinalarning unumdarliklari yoki ishchi siklning davomiyliklari solishtiriladi. Bunday mashinalarning soni o'rnatilganda asosiy mashinalar uzluksiz ishlashi kerak.

Jihozlarning uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun rezerv yaratiladi.

Jihozlar rezerviga ehtiyoj me'yori me'yoriy zahira koeffitsienti (MZK) bilan tartiblashtiriladi.

Jihozlarning markalar bo'yicha umumiyligi soni quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$N_{um} = N_{haq} \cdot MZK \cdot K_{um}$$

bu yerda N_{haq} – ishlatilayotgan jihozlarning umumiyligi soni; K_{um} – aylanib turish (oborotda bo'lish) koeffitsienti ($K_{um} = 1,3 - 1,99$).

Jihozlarning haqiqiy me'yoriy zahira koeffitsienti quyidagiga teng:

$$MZK = \frac{N_{um}}{N_{haq} \cdot K_{um}}$$

➡ Jihozlarni ekspluatatsiyaga topshirishdan oldin quyidagi ishlar amalga oshiriladi: qabul qilish; o'rnatish, ishga tushirish va rostlash; chiniqtirish va texnik holatini tekshirish.

Mulk shaklidan qat'iy nazar korxonaga keltirilgan barcha yangi jihozlar asosiy vositalarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasini (nakladnoy) tuzgan holda komissiya tomonidan qabul qilinishi kerak. Agar jihoz qabul qilingandan so'ng tezda ekspluatatsiya qilishga topshirilsa, unda bu komissiya tarkibida unda ishlaydigan mashinist (operator, haydovchi va b.) kiritilgan bo'lishi kerak.

Import jihozlarni sotib olgan korxonalar tayyorlovchi firma yoki diler bilan shartnama tuzib, unda yetkazib berish, sotuv oldi tayyorgarlik, kafolatli va kafolatdan keyingi xizmat ko'rsatish shartlari oldindan kelishib olinadi.

Yangi va ta'mirlangan jihozlarni tashuvchi korxonalardan qo'shib yuboriladigan hujjatlar bo'yicha qabul qilib olishda kelib tushgan joylar soni, yashiklar (upakovka) ning butunligi va plombalarning mavjudligini tekshirish zarur. Agar tekshirish jarayonida transport joylarining, jihozlar alohida tarkibiy qismlarining etishmovchiligi va (yoki) ulardagi siniqliklar aniqlansa, unda jihozlarni qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnama tashuvchi tashkilot vakili ishtirokida tuziladi.

Jihozlarni qabul qilishda plombalarning mavjudligi va uning komplektligi pasport (formulyar) bilan mos ravishda tekshiriladi. Komplektlikni tekshirish bo'yicha talablar ekspluatatsiya qilish bo'yicha qo'llanmada bayon qilingan. Ekspluatatsion hujjatlarning mavjudligi va komplektligi ham mos ravishda tekshirilib, uni tayyorlovchi-korxona tomonidan yetkazib berish buyurtmachi bilan kelishuv bo'yicha amalga oshiriladi va quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin: ekspluatatsiya qilish bo'yicha qo'llanma; montaj qilish, ishga tushirish, rostlash va chiniqtirish bo'yicha yo'riqnomasi; pasport yoki formulyar; ehtiyyot qismlar, asbob va buyumlar qaydnomasi; detallar va yig'ma birliklar katalogi; ehtiyyot qismlar

sarfi me'yorlari; materiallar sarfi me'yorlari; o'quv-texnik plakatlar; ekspluatatsion hujjatlar qaydnomasi.

Shundan so'ng butun jihoz va alohida agregatlarining ekspluatatsiya qilish bo'yicha qo'llanmaga mosligi, shuningdek uning texnik holati tekshiriladi.

• Ta'mirlash korxonalarida ta'mirdan chiqqan jihozlarni qabul qilib olish quyidagi talablar bilan mos ravishda amalga oshiriladi:

- ➡ jihozlarni ta'mirdan topshirish ta'mirlangan, qayta qurilgan va takomillashtirilgan ob'ektlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasi bilan rasmiylashtirilib, unda mahsulotning texnik holati va komplektligini ta'mirlash me'yoriy-texnik hujjatlari talablariga mosligi aks ettiriladi hamda mashina pasportida mos ravishdagi belgi qo'yiladi;
- ➡ jihozning ta'mir sifati va ekspluatatsion xossalari aniqlovchi texnik xarakteristikalar ta'mirlash hujjatida keltirilgan me'yorlarga mos kelishi kerak;
- ➡ ta'mirlash korxonasi jihozning belgilangan muddat va (yoki) ekspluatatsiya qilish paytidan boshlab ishlash muddati davomida ishlash qobiliyatini kafolatlashi kerak.

Jihozlarni har qanday qabul qilib olishda uning komplektligiga va shikastlanishlarning mavjud emasligiga, ya'ni ayrim yig'ma birliklarning ishlashiga, rostlanishlarning to'g'rilingiga va butun jihozning ishlashiga alohida e'tibor qaratish zarur.

Montaj ishlarini to'g'ri tashkil qilish uni barcha bo'limlarda sifatli va belgilangan muddatda bajarilishini ta'minlaydi.

Montaj ishlarini hajmi o'rnatilishi kerak bo'lgan jihozning turi, konstruktsiyasi, gabarit o'lchamlari va bo'limlar sonini darajasi bilan aniqlanadi.

Katta bo'limgan mashina va uskunalar mashinasozlik korxonalaridan tayyor yig'ilgan holda sinab ko'rildandan so'ng keltiriladi. Bunday hollarda montaj ishlari mashinani doimiy ish joyiga o'rnatish bilan yakunlanadi.

Katta gabarit o'lchamli mashinalar korxonaga bo'laklarga ajratilgan holda keltiriladi. Mashinaning sektsiyalari, agregatlari va alohida uzellarining gabarit o'lchamlari va massasi qabul qilingan tashish usuli shartlariga mos kelishi kerak.

Shikastlanishdan ehtiyyot qilish uchun mashina va uning alohida qismlari tayyorlovchi korxonaning taxtadan yasalgan qutilarda solingan holda tashiladi. Mashinani tashish va saqlash vaqtida uni korroziyadan himoya qilish uchun uning barcha ishqalanadigan va harakatlanadigan qismlari kislotasiz konsistent moy bilan qoplanadi. Qutiga nam tushishini oldini olish uchun, ular ichki tomondan tol bilan o'raladi. Qutining tomonlaridan biri shikastlanmasdan osongina echilishi kerak. Mashina va ularning alohida qismlari quti tagiga boltlar bilan burab qotiriladi. Qutining mos ravishdagi tashqi devorlariga "Ustki qism", "Ostki qism" kabi yozuvlar yoziladi.

Mashina va ularning uzellari mashinadan tushirish yoki mashinaga yuklashda zarur bo'lgan yukni ko'tara oladigan kranlar bo'lgan paytda qutilar tushirish maydonchasidan erga, avtomashinaga va boshqa joylarga ko'chiriladi. Bunday kranlar bo'limgan paytda yuk to'shamma bo'ylab dumalatiladi.

Transport vositasidan tushirilgan jihoz saqlash joyiga yoki to'g'ridan-to'g'ri sexga, ya'ni montaj qilish joyiga keltiriladi. Ishlab chiqarish korxonasi hududida va sexlarda jihozni tashish kranlar, avtoyuklagichlar, elektro yuklagichlar va boshqalar yordamida amalga oshiriladi.

Qutiga o'ralgan jihoz uchun ajratilgan maydonning quruq joyida, ya'ni omborda yoki hamma tomoni brezant bilan o'ralgan joyda saqlanishi kerak. Reja bo'yicha montaj qilish navbatni kelganda qutilarni ko'chirish qulay bo'lishi uchun, ular orasida o'tish yo'laklari qoldiriladi.

O'rnatiladigan jihoz ishlaydigan joyda montaj ishlari boshlangunga qadar pol, elektr o'tkazgich, shamollatish qurilmasi, isitish qurilmasi, yoritgichlar va boshqalar tayyorlab qo'yilgan bo'lishi kerak. Ishlab chiqarish korxonalarida mashinalarni montaj qilishning oldin o'rnatiladigan mashinalar turg'unligini ta'minlash uchun ko'zdan kechirilgan va to'liq tartibga keltirilgan bo'lishi kerak. Agar korxonalarda jihozlar yuqorigi qavatlarga montaj qilinadigan bo'lsa, unda

tashish va o'rnatish paytida qavatlararo to'siqlar mustahkamligini tekshirib ko'rish lozim.

Montaj rahbari ishchi qurilish chizmalaridan foydalanib, barcha magistrallar (suv, shamollatish, bug' va b.) trassalarini, kolonka va devorlar poydevorlarining gabarit o'lchamlarini yaxshi o'rganishi kerak.

Jihozlar korxonaga etib kelishi bilan yig'iladi, texnik xizmat ko'rsatiladi, tashqi ko'rikdan o'tkaziladi va yuklamasiz ishlatib ko'riladi. Tashqi ko'rikdan o'tkazishda butun jihoz va ayrim qismlarining texnik holati, yuklamasiz ishlatib ko'rishda esa barcha agregatlarning harakati tekshiriladi.

Jihozlarni sinash bosh mexanik rahbarligi ostidagi komissiya tomonidan o'tkaziladi. Shundan so'ng yangidan kelib tushgan jihozga texnik holati dalolatnomasi tuziladi.

Jihozlarni qabul qilishda komplektning to'liq emasligi, birorta nuqson mavjudligi, ko'rsatkichlarning pasportda yoki ekspluatatsiya qilish bo'yicha qo'llanmada ko'rsatilgan qiymatlarga mos kelmasligi namoyon bo'lsa, shuningdek jihoz, uning yig'ma birliklari va detallari muddatidan oldin yeysa va ishdan chiqsa, jihozdagi aniqlangan nuqsonlar to'g'risida dalolatnama tuziladi va uni mos ravishda ishlab chiqarish-texnik maqsadli mahsulotlarni yetkazib berish to'g'risidagi Nizomda o'rnatilgan tartibda tayyorlovchi-korxona yoki ta'mirlash korxonasiga taqdim qilinadi.

Yangi yoki ta'mirdan chiqqan jihoz dalolatnomasiga qabul komissiyasi tomonidan kamchilik topilgan sana qo'yiladi va quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak: iste'molchi korxonaning nomlanishi, pochta manzili, telefoni, faks va iste'molchi bilan bog'lanish mumkin bo'lgan boshqa aloqa vositalari; ishlab chiqaruvchi korxona yoki ta'mirlash korxonasing nomlanishi, pochta manzili va boshqa rekvizitlari; jihoz yoki singan yig'ma birlikning nomlanishi va markasi; zavod raqami; jihozni yuklab jo'natish va iste'molchi tomonidan qabul qilib olish sanasi, jihozning ishni boshlash sanasi; aniqlangan kamchilik tavsifi, sabablari va komissiya fikri bo'yicha uni bartaraf qilish uchun talab qilinadigan texnik ta'sir etishlar; ishlab chiqaruvchi yoki ta'mirlash korxonasi hisobidan iste'molchining

kuchlari bilan kamchilikni bartaraf etish imkoniyatlari bo'yicha takliflar. Bunday dalolatnama iste'molchi korxona rahbari va qabul komissiyasi a'zolari tomonidan imzolanadi. Jihozni qabul qilib olishda aniqlangan nuqsonlar ishlab chiqaruvchi korxona yoki ta'mirlash korxonasi tomonidan bartaraf etiladi.

Agar jihoz boshqa korxonadan keltirilgan bo'lsa, unda texnik holati to'g'risidagi dalolatnomada qo'shimcha ravishda uning ekspluatatsiya qilish boshlanishidan ishslash muddati, necha marta kapital va joriy ta'mirlanganligi, so'nggi kapital ta'mirning o'tkazish vaqt hamda butun jihoz va ayrim uzellarining texnik holati ko'rsatiladi.

Texnik ko'rik dalolatnomasi, tashish va boshqa hujjatlar asosida hisobxona jihozni korxona balansiga qo'yadi, ro'yxat tarkibiga kiritadi va unga inventar raqam beradi. Mashinaning pasporti (formulyari) da uning korxonaga keltirilishi to'g'risida va buyruq sanasi va raqamini ko'rsatgan holda operator (mashinist) ning biriktirilishi to'g'risida yozuvlar kiritiladi.

Mashina komissiya tomonidan qabul qilinganidan boshlab besh kun davomida mashinaga inventar raqam beriladi. Bunda raqam bo'yoq bilan yoziladi.

Har bir mashina qat'iy hisobda turadigan pasport (formulyar) ga ega bo'lishi kerak. Pasportda mashinaning korxonaga keltirilgan sanasi, uning inventar va davlat raqami, mashina biriktirilgan operator (mashinist) ning familiyasi, tekshirish natijalari va e'tirozlar to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek ishslash muddati, ekspluatatsiya qilish, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashdagi nuqsonlar to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Pasportning to'g'ri yuritilishi uchun javobgarlik korxonaning bosh mexanigi zimmasiga yuklatiladi.

2.4. Jihozlarni montaj qilish texnologiyasi

Montaj ishlari – bu mashinalarni yakuniy yig’ish, ularni loyiha holatida o’rnatish, texnologik oqimga biriktirish, sozlash va ekspluatatsiya qilishga topshirish bilan bog’liq bo’lgan ishlar kompleksidir.

Yangi jihozlar ishlab turgan (kengaytirilayotgan yoki qayta loyihalangan), shuningdek yangi qurilayotgan korxonalarga o’rnataladi. Lekin jihozlarni ko’pchiligi ishlab turgan korxonalarini qayta jihozlantirish uchun yo’naltiriladi. Shuning uchun ham yangi jihozlarni montaji har bir korxona uchun katta ahamiyatga ega.

Umumiy holda montaj ishlarini quyidagi asosiy bosqichlarga bo’lish mumkin:

- jihozlar o’rnataladigan joyni tayyorlash va bu joyni montaj ishlari uchun zarur bo’lgan texnik asbob-uskunalar bilan ta’minlash;
- korxonaga keltirilgan jihozlarni transportlardan tushirish va uni saqlash;
- jihozlarni doimiy ish joyiga keltirib yig’ish va tekshirish;
- o’rnatilgan jihozlarni ishga tushirish, sinash va ishlatishga topshirish.

• **Barcha montaj ishlari majmuasini bajarish qurilish, elektrotexnik, santexnika va yig’ish ishlarini bajarish bilan bog’liqdir.**

➡ *Qurilish ishlari* – mashinalar o’rnatilishi kerak bo’lgan binoni va mashinalarni taglik joyi, fundamentlarni tayyorlash ishlarini o’z ichiga oladi;

➡ *Elektrotexnik ishlar* – elektr kuchlanish va elektr yoritgich joylarining montajini o’z ichiga oladi;

➡ *Santexnika ishlari* – shamollatish, isitish, namlash, suv o’tkazgich, yong’inga qarshi va shu kabi tizimlar montajini o’z ichiga oladi;

➡ *Yig’ish ishlari* – mashinalarni doimiy ishlatiladigan joyiga keltirib o’rnatish, yurgizib ko’rish va sinash ishlarini o’z ichiga oladi.

Yangi qurilayotgan korxonalarda yuqorida ko'rsatilgan barcha ishlarni shu korxonani qurayotgan qurilish va montaj tashkiloti bajaradi.

Ishlab turgan korxonalarda esa bu ishlarni korxonani tegishli xizmati (kapital qurilish bo'limi, bosh mexanik bo'limi yoki qurilish montaj boshqarmasi) bajaradi.

Montaj ishlari yangi yoki qayta qurilayotgan korxonalarini loyihalari bo'yicha olib boriladi. Ushbu loyihaga binoan montaj ishlarini rejalashtirish va tashkil qilish uchun kerak bo'lган dastlabki texnik hujjatlar tuziladi.

Tayyorlov ishlari buyurtmachi va pudratchi o'rtasidagi buyurtma va shartnomalarini rasmiylashtirish, texnik hujjatlarni rasimylashtirish, tashkilotga keltiriladigan jihozlarni ortish va tashish operatsiyalari, montaj maydonchasini tashkil qilish va montaj jihozlarini (ortish-tushirish, yuk ko'tarish, payvandlash va b.) tayyorlash ishlarini o'z ichiga oladi.

- **Montajning tayyorlov bosqichidagi texnik hujjat me'yoriy, loyiha-smetali, konstruktorlik, montaj va ijro etuvchi hujjatlarni o'z ichiga oladi.**

Me'yoriy hujjatlarga montaj narxi ko'rsatkichlari, yagona alohida narxlar va rasmiy narxlar to'plami, ulgurji narxlar preyskuranti, davlat va tarmoq standartlari, jihozni ishlab chiqarish, yetkazib berish va montaj qilishning texnik shartlari, qurilish me'yorlari va qoidalari tegishlidir. Me'yoriy hujjat barcha korxonalar yoki tarmoq korxonalari uchun markazlashtirilgan holda ishlab chiqiladi.

Me'yoriy hujjatlar asosida ob'ekt qurilishiga loyiha-smetali hujjat, shu jumladan montaj ishlari ham ishlab chiqiladi. Xarajatlar smetasi buyurtmachi bilan kelishiladi va tasdiqlanadi. Konstruktorlik hujjatlari montaj qilinadigan jihozni ishlab chiqaruvchi korxona tomonidan tuziladi. Bular birinchi navbatda mashinalar pasporti, yig'ish va o'rnatish chizmalari, ishlab chiqarish va yetkazib berishning texnik shartlari, jihozlarni montaj qilish, sinash va chiniqtirish yo'riqnomalaridir.

Montaj qilish hujjatlari bo'lib, "Montajlararo ishlar (jihozlar montaji)", "Elektromontaj ishlari" va ishlab chiqarish ishlari loyihasini o'z ichiga oladi. Qurilish tashkiloti loyihasi ishchi loyiha bosqichida ba'zan ixtisoslashtirilgan montaj tashkilotini jalb qilgan holda bosh loyiha instituti tomonidan ishlab

chiqiladi. Qurilish tashkiloti loyihasi bo'limlarida pul bilan va fizik ifodalangan ishlar hajmi, jihozlarni montaj qilish bosqichlari, montaj qilishning printsiplial sxemalari, yuk ko'tarish va tashish jihozlariga ehtiyoj, jihozlarni yetkazib berish muddatlari, qurilish va montaj ishlarini bog'lash bo'yicha tadbirlar to'g'risidagi ma'lumotlar keltiriladi.

Loyiha-smetali, konstruktorlik hujjatlari va qurilish tashkilotining loyihasi ixtisoslashtirilgan montaj tashkilotiga topshirilib, bu tashkilot ushbu materiallar asosida shaxsan montaj ishlari bo'yicha asosiy hujjat – ishlab chiqarish ishlari loyihasini ishlab chiqadi.

Ishlab chiqarish ishlari loyihasi bevosita montaj ishlari bo'yicha asosiy texnik hujjat bo'lib hisoblanadi. Bu hujjat montaj tashkiloti tomonidan buyurtmachidan konstruktorlik va loyiha-smetali hujjatlari, shuningdek me'yoriy hujjatlar talablari bilan mos ravishda qurilish tashkiloti loyihasi olingandan so'ng ishlab chiqiladi. Loyiha uchta asosiy qismidan iborat bo'lishi kerak: tushuntiruv yozuvi, grafika qismi va ilovalar.

Tushuntiruv yozuvi quyidagilarni o'z ichiga oladi: montaj qilinadigan ob'ektning texnik xarakteristikasi; uni montaj qilish xususiyatlari va yetkazib berish usulining (mayda yig'ma birliklarda yoki yiriklashtirilgan uzellarda) qisqacha tahlili; montaj usulini asoslash va asosiy texnik iqtisodiy ko'rsatkichlar, xususan, ishlarning hajmi, narxi va mehnat hajmi; energiya resurslariga ehtiyoj va materiallar, asboblar, takelaj va mexanizmlar qaydnomalari; montaj maydonchasiga qo'yilgan talablar va keltiriladigan jihozni montaj qilish davrida joylashtirish va saqlash xususiyatlarini hisobga olgan holda uni tashkil qilish bo'yicha asosiy qoidalar; qo'shpudratli korxonalar tomonidan bajariladigan ishlar ro'yxati, ushbu korxonalarga va buyurtmachiga (bosh pudratchi) qo'yilgan talablar.

Tushuntiruv yozuvida montaj ishlarini boshqa ishlar, shu jumladan umumqurilish ishlari bilan bog'lash vazifalari ishlab chiqiladi, jihozni montajga yetkazib berish va texnologik jihozni montaj qilish tartibi aniqlanadi. Mehnatni

tashkil qilish, montajchilar zvenolarini ixtisoslashtirish, texnika xavfsizligi va yong'in xavfsizligi qoidalari batafsil ko'rib chiqiladi.

Loyihaning grafika qismi quyidagilarni o'z ichiga oladi: jihozlarni montaj qilish bosqichida butun kompleksning bosh plani, montaj maydonchasi sxemasi va uning energiya ta'minoti, qurilish ishlarini bajarishga topshiriqlar sxemalari, masalan, montaj yo'llarini taxlash, fundamentlarning, montaj maydonchasida joylashuvini aniq ko'rsatgan holda yakor (langar) larning tuzilishi, balandlik bo'yicha belgilar, yuklamalarning qiymatlari va ta'sir qilish yo'naliishlari bilan montajning geodezik asoslanishi, shuningdek konstruktsiya chizmasi bilan birgalikda bajariladigan ishlar uchun zarur bo'lgan boshqa qiymatlari. Texnologik xaritalar odatda mashinalar montaji loyihasining grafika qismini asosiy bo'limi hisoblanadi.

Montaj qilish texnologik xaritasi montaj ishlarining ilg'or ishlab chiqarish tajribasini hisobga olgan holda ishlab chiqaruvchi korxonaning chizmalari va yo'riqnomalari asosida ishlab chiqiladi. Ishlab chiqaruvchi korxona tavsiya etgan montaj texnologiyasidan chetlashishga etarlicha texnik va iqtisodiy asoslangan shartlarda ruxsat etiladi.

Jihozlarni montajini rejalashtirishda: montaj qilinishi kerak bo'lgan jihozlarni nomlari; sex va bo'limlar bo'yicha montaj qilinadigan jihozlarni navbati va muddati; alohida sex va bo'limlarning kalendar montaj jadvali; montaj uchun mexanizm va qurilmalarga, ishchi kuchiga, materiallarga bo'lgan talab aniqlanishi kerak.

Joylashtirish ishlarini rejalashtirishda yangi yoki kengaytirilayotgan korxona loyixasini; sexlarni o'zaro joylashuviga, transport yo'llarini tarmog'iga, suv ta'minot tizimiga, isitish va boshqa asosiy loyiha qismlariga asosiy e'tiborni qaratish kerak. Bundan tashqari joylashtiriladigan jihozlarni sexlarda joylashuvi bilan yaxshilab tanishib chiqish zarur. Bunga asosan joylashtiriladigan jihozlarni sexlarga taqsimlanishi bo'yicha ro'yxati tuziladi va 1-jadvaldagи 5-shaklga yoziladi.

Bu jadvalda har qaysi mashina yoki jihozni nomi, turi, markasi va narxidan tashqari, mashinani tayyorlovchi korxona, jo'natish muddati, ishchi o'rnining soni, massasi va gabarit o'lchamlari, keltirish usullari hamda fundament to'g'risida ma'lumotlar ko'rsatiladi. Bunday jihozlarni ro'yxatini tuzishda uni joylashtirish rejasidan tashqari tayyorlovchi korxona bilan tuzilgan shartnomadan (chunki 3,4,5,6,7 ustunlarni to'ldirish uchun ma'lumotlar so'raladi), kataloglar va mashina hujjatlaridan va boshqa shunga o'xshash texnik hujjatlardan ham foydalanish kerak. Ko'rsatib o'tilgan qaydnoma montaj qilish operatsiyalari soni va ularning ketma-ketligini aniqlash uchun, shuningdek montaj qilinadigan, moslama va materiallarning qaydnomalarini tuzish uchun foydalaniladi.

Yuk ko'tarish va texnologik jihozlar qaydnomasida montaj ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan barcha turdag'i yuk ko'tarish, tashish va texnologik jihozlar, masalan, kranlar, avtoyuklagichlar, kompressorlar, payvandlash apparatlari va boshqa jihozlar, shu jumladan montaj sifatini nazorat qilish uchun asbob-uskunalar komplektlari kiritiladi. Qaydnomada montaj jihozining nomlanishi, birlik soni, markasi, parametrlari va bir martalik yoki montajning butun davrida foydalanish davomiyligi ko'rsatiladi. Shuningdek, shunga o'xshash shaklda moslama va materiallarga qaydnoma tuziladi: ortish-tushirish moslamalari, moylash materiallari va boshqa materiallar.

1- jadval

5-shakl.

	Jihozlar nomi	Markasining qissqacha tavsifi	Tayyorlangan korxonasi	Jihozning narxi	Jo'natilish muddati	Markirovkasi	O'rinn soni	Bir o'rinn massasi	Gabarit o'chami	Keltirish usuli	Tushuntirish joyi	Funda- ment	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Chizma	Kub m ³

Montaj ishlarini boshlashdan oldin montaj qilish joylarini tayyorlash, yaxshi yoritish va texnik uskunalar bilan ta'minlash kerak, qaysiki ularsiz montaj ishlarini tezlashtirib bo'lmaydi. Bunday uskunalarga quyidagilar kirdi:

- parmalash, charxlash stanoklari va payvandlash apparati;
- ko'tarish-tashish qurilmalari, tallar, lebedkalar, domkratlar, troslar, kanatlar;
- chilangarlik montaj asboblari;
- nazorat-o'lchov asboblari.

Mashina va jihozlarni montaj qilish paytida og'ir qismlarini ko'tarish va tashish uchun harakatlanuvchi kranlar, ko'taruvchi tallar, lebedkalar, domkratlar, turli telejkalar (elektro- va avto yuklagichlar) dan foydalaniladi. Bunday qurilmalardan vagonlardan yuklarni tushirish uchun ham foydalaniladi.

Harakatlanuvchi kranlar to'rt oyoqli va konsolli turlarga bo'linadi. Yukni ko'tarish tal yoki lebedka yordamida amalga oshiriladi. Kranlarni yuk ko'tarish qobiliyati 1 va 2,5 tonnani tashkil qiladi.

Montaj ishlarida lub, kapron, ipli yoki po'lat simli arqonlardan foydalaniladi. Bunday arqonlarning yuk ko'tarish qobiliyati katologlarda keltirilgan. Undan tashqari zanjirlar xam yuk ko'tarishda qo'llaniladi. Yuk ilish uchun bir shoxli yoki ikki shoxli kryuklar qo'llaniladi.

Montaj vaqtini qisqartirish maqsadida, ishlarini parallel olib borish uchun harakatlanuvchi verstaklar, stanoklar va apparatlardan ham foydalaniladi.

Nazorat qiluvchi o'lchash asboblari va priborlari; ruletka, yig'iluvchi metrlar, chizg'ichlar, uchburchaklar, mikrometrlar, shtangentsirkul, shayton, osgichlar, nivelirlar montaj ishlarida kerak bo'ladi.

Bulardan tashqari past kuchlanishli yoritish qurilmasi, duradgorlik asbob-anjomlari, kerakli hajmda yog'och bruslar, taxtalar, mixlar, metall taglik va tiqmalar bo'lishi kerak. Montaj joyi detallarni yuvish uchun vannalar bilan jihozlanishi zarur. Montaj uchun kerakli buyumlar mexanik ustaxonasi tomonidan etkazilib beriladi.

Jihozning montajini aniqlagandan so'ng uning o'rnatish muddatlari belgilanadi. Montaj muddatlari sex, fabrika va butun korxonani yoki navbatma-navbat topshirish muddatlari bilan birga belgilanadi.

Texnologik xaritada montaj ishlarining ketma-ketligi operatsiyalar bo'yicha batafsil ilova qilinadi. Har bir operatsiya bo'yicha uning mehnat hajmi, bu operatsiyada band bo'lgan ishchilar soni, ixtisosligi va malakasi, zaruriy jihozlar, asboblar va materiallar ko'rsatiladi.

Operatsiyalarni bajarish texnologiyasi montaj elementlarini osish, tutashtirish va o'zaro joylashuvini nazorat qilish sxemalarida ko'rsatiladi. Sxemalarda o'rnatiladigan elementlarning ruxsat etilgan balandliklar farqi, neparalelligi va joylashuvining loyihadagiga nisbatan boshqa ruxsat etilgan chetlashuvi qiymatlari keltiriladi. Operatsiyalarning kalendor ketma-ketligi va bajarish muddatlari montajni rejalashtirish jarayonida aniqlanadi hamda texnologik xaritada chiziqli yoki tarmoqli grafiklar ko'rinishida keltiriladi.

Jihozning navbati va muddati, texnologik jarayonlarni o'tish va ishlab chiqarishga bog'liqligiga qarab aniqlanadi. Albatta, avvalambor tayyorlov sexlarini montaj ishlari bajarilishi kerak. Ayrim hollarda oz-moz o'zgartirishlar kiritilishi mumkin, qachonki yangi jihozlarni o'zlashtirgunga qadar korxona boshqa korxonalardan yarim mahsulotlar olib ishlab turgan holatda shunday qilib, butun korxonani jihozlarini montaj qilish muddati alohida sexlar va bo'limlari jihozlarini montaj qilish muddatiga bo'linishi kerak.

To'la qayta qurishda yoki yangi qurilishda montaj muddati qurilish ishlari muddati bilan kelishgan holda bo'lisi kerak. Ayrim hollarda montaj ishlarini boshlanish muddati qurilish ishlarini tugash muddatidan oldin bo'ladi, shuning uchun xam qurilish ishlarini ayrim bo'limlarida tugatish muddati belgilangan muddatda bajarilishi kerak bo'lgan ishlar ro'yxati bilan to'ldiriladi.

Montaj ishlarini muddatini rejalashtirishda qurilish ishlarini boshlash va to'la tugatish vaqtini belgilash shart emas. Chunki ayrim hollarda montaj ishlarini boshlash muddati qurilish ishlarini tugatish muddatidan oldin boshlanadi. Ko'pchilik korxonalarni (kengaytirilayotgan yoki yangi qurilayotgan) tajribalari

shuni ko'rsatadiki agar qurilish va montaj ishlarini barobar olib borilishi korxonani ishga tushish muddatini ancha kamaytiradi.

Qurilish va montaj ishlarini barobar olib borilishi yana shunday afzallikka egaki, bunda ro'y berishi mumkin bo'lgan kelishmovchiliklar vaqtida aniqlanadi. Masalan: devor, ustun va jihoz ostiga fundament terishda, quvur va kabel o'tkazishda va boshqalar.

Bunday kelishmovchiliklar ko'pincha qilingan ishlarni qaytadan bajarishga olib keladi, natijada montaj qilish muddati va narxi oshib ketadi. Bundan tashqari qurilish va montaj ishlarini barobar olib borilganda jihozlarni tashish va o'rnatishda qurilish transportlaridan foydalanish imkonini beradi.

Har qaysi ob'ektni, bo'limni va sexni montaj ishlarini belgilangan vaqtda boshlash va tugatish muddatlari bu ishlarni bajarilish davrini aniqlaydi va 2-jadval ko'rinishida to'ldiriladi.

2-jadval

Montaj jadvali. 20__ yil uchun

Sex	Kvartal											
	I – kvartal			II – kvartal			III- kvartal			IV – kvartal		
	Yanvar	Fevral	Mart	Aprel	May	Iyun	Iyul	Avgust	Sentyabr	Oktyabr	Noyabr	Dekabr
A				----								
B							----					
V		----	----	----	----							
G						----	----	----	----			
D							----	----	----	----	-----	

---- - montaj ishlari; ||||| - jihozlarni sinash va topshirish.

Ishlab turgan korxonalarni qayta konstruktsiyalash hajmi katta bo'lganda yoki yangi qurilayotgan korxonalar montajining muddati bosh reja sxemasida ko'rsatish maqsadga muvofiqdir. Belgilangan muddatga amal qilgan holda, barcha bo'limlarni ish rejalarini, montaj ishlarini barcha bosqichlari bo'yicha 3-

jadval ko'rinishida ishlab chiqiladi. Bunday jadvalni tuzishda jihozni keltirish, poydevor ishlarini boshlash va tugatish, so'ngra mexanik va elekrotexnik montaj ishlari va oxirida tekshirish, sinash, mashinani ishlatishga topshirish muddatlarini hisobga olish zarurdir. Boshqa ish turlarini jadvalda har xil ranglarda yoki shtrixlab ko'rsatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek bu jadvalda montaj ishlarini bajarish uchun ketadigan sarflarni asosiy smetalarini ko'rsatish kerak. Belgilangan montaj ishlarining navbati va ish tartibi jadvalga asosan jihozlarni keltirish muddati, mutaxassisligi bo'yicha ishchi kuchiga, materialarga, montaj mexanizmlari va vositalariga bo'lgan talab aniqlanadi.

3-jadval

sexning ____ da 1-kvartal 20 yildagi montaj ishlari

Ruyxat buyicha (5-shaklga karang)	Jihoz	Soni	I-kvartal		
			Yanvar (sanasi)	Fevral (sanasi)	Mart (sanasi)
2	Mashina K	24			
7	Mashina M	15			
11	Mashina N	9			

Texnologik xarita tarkibida shuningdek ishlab chiqarish ishlaridagi texnika xavfsizligi qoidalari ishlab chiqiladi, montaj qilingan ob'ektni ishga tushirishga tayyorlash va buyurtmachiga topshirish tartibi aniqlanadi.

Loyihadagi ilovada narx ko'rsatkichlarida hisobga olinmagan qo'shimcha ishlarga smeta, vaqtinchalik inshootlar va montaj qilish moslamalarining hisoblashlari va ishchi chizmalari kiritiladi. Ob'ekt murakkabligidan bog'liq ravishda, ishlab chiqarish ishlarining loyihasi butun ob'ektga yoki uning montaj ishlari bog'liq bo'limgan ravishda bajarish mumkin bo'lgan alohida qismlariga ishlab chiqiladi.

Jihozlar montaji boshlang'ich qurilish ishlarini bajarish bilan bog'liq bo'lib, unda ko'chmas qurilmalar va boshqa inshootlar uchun poydevorlar tayyorlanadi. Bu ishlar tayyorgarlik bosqichining muhim qismi bo'lib hisoblanadi, chunki

qurilish ishlarining sifati ekspluatatsiya qilish jarayonida mashinaning ishiga, mehnat sharoiti xavfsizligiga va montaj sifatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi.

Barcha montaj ishlari ishlab turgan korxonada ta'mirlash mexanik ustaxonasi boshlig'i yoki alohida tayinlangan shaxs tomonidan boshqariladi. Montaj ishlarini bajarilishi jarayonida mexanizm va qismlarni yig'ish sifati tekshirilib boriladi.

Montaj ishlari maxsus montaj brigadalarini tomonidan o'tkazilib, uning tarkibida 18 yoshga to'lgan, boshlang'ich va davriy tibbiy ko'riklardan o'tgan tajribali montajchilar kiradi.

Ishni boshlashdan avval brigada a'zolari montaj qilish texnologik xaritasi, ketma-ketligi va tarkibi bilan tanishib chiqishlari hamda ishlarni o'tkazish jarayonida ushbu tartib-qoidalarga qat'iy rioya qilishlari shart. Montaj ishlarini o'tkazish davrida muhandis-texnik xodimlar tarkibidan tayinlangan mas'ul shaxs ishlarning borishini, operatsiyalarning bajarilish texnologik ketma-ketligini, mehnat muhofazasi va texnik xavfsizligi qoidalariga rioya qilinishini nazorat qiladi, shuningdek montaj jihozlari, asboblar va ishchilarning maxsus kiyimi holatini kuzatadi.

Montaj vaqtida faqatgina soz asbob uskunalaridan va moslamalardan foydalanish zarur. Bolt, gaykalarni tortishda burovchi kuchni orttirish maqsadida kalitlarni quvur yoki boshqa qo'shimcha detallar bilan tortish man etiladi. Bunday hollarda kalitning chiqib ketishi ishlayotgan ishchining o'zini yoki yonidagilarni jarohatlashi mumkin. Verstak osti poli tekis va ozoda bo'lishi kerak, xech qanday moy yoki boshqa narsalar bilan ifloslanishi va harakatga xalaqit beruvchi to'siq, ayrim detallar bo'lishiga ruxsat etilmaydi. Imkonli boricha polga panjarali to'qima to'shamalardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

O'rtacha va yirik gabaritli mashinalarni montaj qilishda og'ir detallar va qismlarni ko'tarishga to'g'ri keladi. Bunday ishlarni bajarishga yoshi 16 ga to'limgan shaxslarni jalb qilmaslik kerak. 16-18 yoshli ishchilar 16 kg dan ortiq yuk ko'tarishi mumkin emas. Katta yoshli ishchilarning 50 kg dan ortiq og'irlikdagi yukni ko'tarishiga ruxsat etilmaydi.

Xavfsizlikni ta'minlaydigan yuk ko'tarish mexanizmlaridan foydalanishga ruxsat beriladi. Ular uch fazali, 220, 380, 500 V li kuchlanishli tokda ishlaydi. Boshqarish pastdan turib tugmachalarni bosish yordamida amalga oshirilishi kerak.

Elektr asboblaridan foydalanishda tekshirilgan va jihozlangan asbob uskunalardan (rezina qo'lqop, kalosh, to'shamlardan) foydalanish zarur.

Montaj ishi bilan mashg'ul bo'lgan mutaxassislar texnika xavfsizligi ko'rsatmalarini, baxtsiz holat ro'y berganda birinchi yordam ko'rsatish qoidalarini yaxshi bilishlari kerak.

Chilangarlik va yig'ish ishlarini bajarish paytida ta'mirlovchi chilangarlar asosan charxlash va parmalash stanoklarida ishlaydilar, mashina va yarim avtomatlarning elektr jihozlari, turli xil yuk ko'tarish mexanizmlaridan foydalanadilar.

- **Mashinalarda ishlarni o'tkazish paytida texnika xavfsizligi qoidalari bo'yicha quyidagi talablarni bajarish kerak:**

- maxsus kiyimni tartibga keltirgan holda to'g'ri kiyish, sochlarni bosh kiyimi ostiga yig'ishtirish;
- ish joyidan ortiqcha narsalarni olish;
- maxsus qurilmalar, to'siqlar, moslamalar, asboblar sozligini tekshirish;
- mahalliy yorug'likni ko'zni qamashtirmaydigan qilib va ishchi o'ringa yaxshi yorug'lik tushadigan qilib moslashtirish;
- agar ta'mirlash doimiy ish joyida o'tkaziladigan bo'lsa, mashinani energiya manbalaridan ajratish;
- texnologik xarita va texnologik jarayon bilan tanishish;
- kuchlanishi 36 V dan, xavfli joylarda esa 12 V dan oshmag'an ko'chma elektr yoritkichlardan foydalanish.

Tisklardan foydalanib ishlayotgan paytda ishlov berilayotgan detalni ishonchli mahkamlash kerak.

- **Yengil sanoat korxonalari mashinalarini ta'mirlashda va shu mashinalarda ishlayotganda quyidagilar man etiladi:**

- detallarga vintni osilgan holatda burash;

- mashina ishlab turgan paytda tozalash va moylash;
- ish o'rnida elektr yoritgichlarini almashtirish;
- ishdan keyin elektr yuritgichlarni tokka ulangan holda qoldirish va hokazo.

Metallni chopishda himoyalovchi ko'zoynaklardan foydalanish kerak. Atrofdagilar himoyasi uchun esa himoya to'siqlari qo'yilishi shart.

Patronlar qotirilgan, mexanizmi ishonchli qisilishi ta'minlangan va asbob patronga aniq markazlashgan bo'lishi kerak. Ishlov beriladigan detallar stanok plitasi yoki stoliga ishonchli qotirilishi, tisk, konduktor va boshqa moslamalarga o'rnatilishi va qotirilishi kerak.

- **Poydevor – mashinani ekspluatatsiya qilish jarayonida inshoot tizimida paydo bo'ladigan statik va dinamik yuklamalarni qabul qilish, amortizatsiyalash va tuproqqa uzatishga mo'ljallangan tayanchdir.**


Poydevor qanoatlantirishi lozim bo'lgan asosiy talablar quyidagilar:


- mashinadan poydevor sirtiga tushadigan solishtirma yuklama ruxsat etilgan chegaradan oshmasligi kerak;
- mashina-poydevor tizimidan tuproqqa tushadigan solishtirma yuklama ruxsat etilgan chegaradan oshmasligi kerak;
- yuklamalar ta'siri ostida poydevorning deformatsiyasi ruxsat etilgan chegaradan oshmasligi kerak;
- poydevor o'zining mustahkamligi, bardoshliligi va puxtaligini saqlagan holda mashina ta'siridan barcha dinamik yuklamalarni qabul qilishi va amortizatsiyalashi kerak;
- mashina va poydevorning titrashi ruxsat etilgan chegaralarda bo'lishi kerak.

Yengil sanoati korxonalarida ishlatiladigan mashinalar turlariga bog'liq ravishda poydevorga va poydevorsiz o'rnatiladi. Poydevorlarga odatda muvozanatlasmagan aylanuvchi elementli og'ir va yirik mashinalar o'rnatiladi. Og'irligi uncha katta bo'limgan mashinalar istalgan mustahkam asosga, shu jumladan barqaror mustahkam polga o'rnatiladi. Mashinaning poydevorga

nisbatan joylashishi va umumiy konturini kolonka o'qiga nisbatan mo'ljallash maqsadga muvofiqdir (5-rasm, *a*), detallarda belgilashlar kiritish esa qurilmalar yordamida aniq va tezroq amalga oshiriladi (5-rasm, *b*). Qurilma o'yiplar o'yilgan taxtadan yasalgan rama bo'lib, bu o'yiplardan poydevor qismlari chegarasi yoki alohida nuqtalarni belgilash uchun torlar tortiladi. Qurilma turli joylaridan toshlar osiladi va bu toshlar yordamida pol belgilanadi.

Murakkab va yirik poydevorlar yoki mashinalar ostiga belgilashlar planshetlar, ya'ni mashina yoki poydevorning konfiguratsiyasi ko'rsatilgan taxtadan yasalgan qalqonlar yordamida amalga oshiriladi (5-rasm, *v*).






5-rasm. Mashinaning o’rnatilishi.

Inshoot poydevori yostiq 1 (6-rasm) va poydevor 2 dan tashkil topgan. Yostiq zax namlarini kamaytirish uchun xizmat qiladi; yostiq qum, shlak va betondan tayyorlanadi. Poydevor – inshootning asosiy ko’taruvchi qismi hisoblanadi; poydevor g’ishtdan yoki betondan tayyorlanadi. Zax suvlari bo’lgan joylarda poydevor yuzasiga bitum surtiladi.

Agar mashina poydevorga boltlar bilan qotirilsa, unda poydevorni quyish paytida unda boltlar uchun teshik hosil qiladigan konusli tiqinlar quyiladi. Tiqinlar so’ngra chiqarib olinadi va poydevorni o’rnatish tugagandan so’ng bu teshiklar yopib qo’yiladi.

Boshqa konstruktsiyadagi poydevorlar 6-rasm b, v, g da ko’rsatilgan. Betonli yoki g’ishtli poydevor qo’yilgandan so’ng 3 kun davomida saqlash zarur. Faqat shundan so’nggina poydevorga mashinani o’rnatish mumkin bo’ladi. Agar mashina poydevorga emas polga o’rnatilsa, pol tekis bo’lishi kerak.




6-rasm. Mashina osti poydevori sxemasi

Poydevor tashqi sirtining maydoni va shakli mashinaning o'lchamlari va shakli bilan aniqlanadi. Poydevor chekkalarining puxtaligini ta'minlash uchun uning yuqorigi sirti mashina staninasining har tomonidan 100-200 mm katta bo'lishi kerak. Mashinaning og'irlik kuchi taqsimlanadigan poydevor sirtining pishiqligini quyidagi formula bo'yicha tekshirish maqsadga muvofiqdir:

$$p_p = \frac{Q_m}{F_p} \leq p_{rux}$$


bu yerda p_p – poydevorning yuqorigi sirtiga tushadigan bosim, MPa; Q_m – mashinaning og'irlik kuchi, N; F_p – mashinaning og'irlik kuchi ta'siri ostida bo'lgan poydevor sirtining maydoni m^2 ; p_{rux} – ruxsat etilgan bosim, qarag'ay (sosna) uchun, tolalar uzunasiga, $p_{rux} = 6,0 - 9,0$ MPa; eman (dub) uchun, tolalar uzunasiga, $p_{rux} = 8,0 - 10,0$ MPa; tsement qorishmasidagi xarsangtosh taxlamasi uchun va beton uchun $p_{rux} = 15,0$ MPa.

Poydevor balandligi $H = h_1 + h_2$ (7-rasm). Poydevor yer osti qismining balandligi h_1 qo'l urilmagan puxta tuproqlarning, sizot suvlarning joylanish chuqurligi va ularning yaxlash chuqurligi bilan aniqlanadi. Minimal joylanish chuqurligi asosan poydevorning vazifasidan bog'liq bo'ladi. Poydevor yer osti qismining balandligi h_2 qurilmaning texnologik parametrлari bilan aniqlanadi.



7-rasm. Poydevorning geometrik xarakteristiklari.

Poydevor tagi maydoni butun inshoot tayanadigan tuproq bardoshliliginini ta'minlash shartidan aniqlanadi (8-rasm).



8-rasm. Bosimning tuproqqa taqsimlanishi.

Yuklama N markazda joylashganda bosim p tayanchning butun maydoni F bo'ylab bir tekisda taqsimlanadi

$$p = \frac{N}{F}$$

Yuklama ekstsentrisitet e bilan joylashganda poydevor chekkalaridagi bosim quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi

$$p = \frac{N}{F} \pm \frac{M}{W},$$

bu yerda M – poydevor tagi og'irlik markaziga nisbatan kuch momenti,

$$M = N \cdot e;$$

W – taglik bo'ylab poydevor kesimining qarshilik momenti,

$$W = \frac{ab^2}{6},$$

a, b – mos ravishda poydevorning eni va uzunligi.

$e \leq b/6$ bo'lganda ko'rsatib o'tilgan formulalardan foydalanimaydi, shuning uchun ba'zi mualliflar quyidagi empirik formulalardan foydalanishni tavsiya etadilar:

$$e \leq b/4 \text{ bo'lganda } p_{\max} = \frac{N}{a-b} \left(1 + \frac{4l}{b} \right);$$

$$e \neq b/4 \text{ bo'lganda } p_{\max} = \frac{N}{a(b-2e)},$$

bu yerda l – poydevorning joylanish chuqurligi.

Jihozlarni ekspluatatsiya qilish amaliyotida duch kelishi mumkin bo'lgan oddiy holatlar uchun mos ravishda poydevor tagining o'lchamlarini oshirgan holda (ruxsat etilgan ekstsentrisitet 5%) va tuproqqa ruxsat etilgan bosimning hisoblangan yuklamasini tekshirgan holda, inshoot og'irlik markazining tuproqqa tayanch og'irlik markazi bilan vertikal bo'ylab maksimal mos kelishini ta'minlash lozim.

Ishlaganda katta inertsion kuchlanishlar paydo bo'ladigan murakkab mashinalar, masalan, asosiy detallari ilgarilama-qaytma harakat qiladigan mashinalar uchun poydevor boshlang'ich statik yuklamalarga hisoblashdan tashqari, dinamik yuklamaga, ya'ni uning bardoshliligiga hisoblanadi. Agar

mashina va uning yuritmasi alohida poydevorlarda joylashgan va zanjirli yoki tasmali uzatma bilan ulangan bo'lsa, dinamik yuklamalar sezilarli ravishda oshadi.

Kinematikasi bo'yicha oddiy bo'lган ko'plab sekinyurar mashinalar uchun poydevor o'lchamlarini hisoblamay turib, uning massasini mashina massasidan 3-4 marta katta qabul qilgan holda tanlash mumkin

2.5. Jihozlarni ishlatish va chiniqtirish

Montaj ishlari tugagandan so'ng mashinalar ishlatishga topshiriladi. Jihozlarni ishga tushirish amaldagi yo'riqnomalar va qoidalar bilan mos ravishda o'tkaziladi.

Mashinalarni montajdan qabul qilib olish paytida texnik shartlarga mos ravishda ularning sifati tekshiriladi. Avval mashina asosining o'rnatilish to'g'riliqi tekshirib ko'rildi. Har bir turdag'i mashina uchun ruxsat etilgan gorizontallik, vertikallik va asosning boshqa elementlari texnik shartlarga mos kelishi kerak. Shu erving o'zida butun mashinaning amaldagi sifati tekshiriladi. So'ngra boltli birikmalar, shuningdek shkivlar, tishli g'ildiraklar va valdag'i boshqa detallarning o'tkazilish to'g'riliqi va ishonchliligi tekshirib ko'rildi.

Shundan so'ng vallar va podshipniklar birikmasi tekshirib ko'rildi. Vallar podshipniklarda erkin aylanishi kerak va yig'ishning boshqa nuqsonlari bo'lmasligi kerak. Yig'ishning to'g'riliqi, alohida uzel va mexanizmlarning muvozanatlashirilganligi tekshirib ko'rildi. Detallar, uzellar, mexanizmlar va ularning birikmalarining joylashishida turli xil chetlashishlari esa mashinada qo'llaniladigan texnik shartlar bo'yicha ruxsat etilgan chetlashishlarning oshmasligi kerak. Shundan so'ng mashina salt yurishda tekshirib ko'rildi. O'tkazilgan boshlang'ich tekshirishdan so'ng mashina yuk bilan qo'shib nazorat sinovdan o'tkaziladi.

Yuk ko'tarish mashinalarini texnik tekshiruvdan o'tkazish nazorat qilish uchun mas'ul shaxs rahbarligi ostida o'tkaziladi. Yuk ko'tarish mashinalari to'liq yoki qisman texnik tekshiruvdan o'tkaziladi. To'liq tekshiruvda yuk ko'tarish

mashinalari ko'rikdan o'tkaziladi, statik va dinamik sinovlar orqali tekshirib ko'rildi, qisman tekshiruvda esa bu sinovlar o'tkazilmaydi.

Statik sinovlar belgilangan yuk ko'taruvchanligidan 25% ortiq bo'lган yuklama ostida amalga oshiriladi. Bunda butun mashina va uning alohida elementlarining puxtaligi tekshirib ko'rildi.

Yuk ko'tarish mashinalarining dinamik sinovlari belgilangan yuk ko'taruvchanligidan 10% ortiq bo'lган yuklama ostida amalga oshiriladi. Bunda mashina mexanizmlari va ularning tormozlarini harakati tekshiriladi, yuk turli xil balandlikda bir necha marta ko'tariladi va tushiriladi.

Nazorat sinovlari davomiyligi texnik shartlar bilan muuvofiqlashtiriladi. Nazorat sinovi buyurtmachi-korxona rahbarligi ostida o'tkaziladi. Nazorat sinovlari paytida mashinaning ish unumdoorligi, ishlov berilgan mahsulot sifati, xom ashyo sarfi, chiqindilarning sifati va hajmi aniqlanadi. Mahsulotlar va chiqindilar sifatini tavsiflaydigan me'yorlar amaldagi uslublar bo'yicha olinadi. Mahsulotning sifati buyurtmachi korxonaning tajriba xonalarida aniqlanadi. Nazorat sinovlari paytida berilgan mashinaning texnik ishlatalish qoidalariga rioya qilish lozim. Agar korxonada sinalayotgan mashina ishlashi uchun normal atmosfera va ishlab chiqarish sharoitlarini yaratish mumkin bo'lmasa, etalon bo'lib hisoblanadigan oldindan tanlangan nazorat mashinasi ishini boshqa mashinalar ishi bilan solishtirilib, ishlatalishga ruxsat etiladi.

Nazorat sinovi borishi davomida mashinaning barcha mexanizmlari, uzellari, detallari ishi kuzatib boriladi. Bu paytda asosiy e'tibor mashinaning tez aylanidagan va og'ir yuklangan qismlariga qaratiladi. Detallarda urilish va titrashning sodir bo'lish-bo'lmasligi, ishqalanayotgan yuzalarning qizishi, moyning me'yorida quyilib turilishi tekshiriladi.

Nazorat sinovi muddati tugagandan so'ng mashina talab qiladigan quvvat tekshirib ko'rildi. Bu quvvat mashina pasportida ko'rsatilgan quvvatdan oshmasligi kerak. Montaj ishlari, mashina ish unumdoorligi va unda ishlov beriladigan mahsulotning sifati qoniqarli natijalar bergandan so'ng, mashina

ishlatishga topshiriladi. Mashinani ishlatishga topshirishda ikki tomonlama akt o'rnatilgan shaklda tuziladi.

Mashinalarni ekspluatatsion chiniqtirish – ularni ishga tayyorlashda bajarilishi shart bo'lgan texnologik operatsiyadir. Bu ishqalanuvchi sirtlar ishlab moslanishining ikkinchi bosqichi bo'lib, ekspluatatsiya qilishning boshlanishida mashinalarning puxta ishlashini ta'minlaydi. Chiniqtirishning maqsadi bo'lib yangi va tiklangan ishqalanuvchi sirtlarning minimal yeyilishini ta'minlash uchun ularning maqbul g'adir-budirligini hosil qilish hisoblanadi. Chiniqtirish shuningdek konstruktsiya va ishlab chiqarishning nuqsonlarini aniqlab beradi.

Barcha yangi va kapital ta'mirlangan mashinalar ishlab chiqaruvchi firmalar va ta'mirlash korxonalarining yo'riqnomalari asosida o'rnatilgan turli xildagi tartibotlarda chiniqtiriladi. Ekspluatatsion chiniqtirish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: yuritmani salt yurishda chiniqtirish, mashinani salt yurishda chiniqtirish va mashinani yuklatilgan holda chiniqtirish.

Chiniqtirishdan avval mashina chang va iflosliklardan tozalanadi hamda moylanadi. Bundan tashqari, tashqi qotirishlar tortiladi, barcha karterlardagi moy sathi tekshiriladi, yoqilg'i baklari va sovitish tizimi to'ldiriladi.

Yuritmani salt yurishda chiniqtirish 15-30 minut davom ettiriladi, ulardan dastlabki 5-10 minuti tirsakli valning pasaytirilgan aylanish chastotasida ($60-800\text{ min}^{-1}$) amalga oshiriladi. So'ngra yuritma tirsakli valining aylanish chastotasi me'yorigacha oshiriladi. Yuritmani chiniqtirish paytida eshitib ko'rildi, nazorat asboblarining ko'rsatkichlari, quvurlar va gardishlarning biriktirilish zichligi tekshiriladi, shuningdek ilashmalar ulanadi va ularning to'g'ri rostlanganligi tekshiriladi.

Mashinani salt yurishda chiniqtirish yuritmani chiniqtirilgandan so'ng amalga oshiriladi. Boshqarish tizimining (gidravlik, pnevmatik yoki richagli-mexanik) ishchi organlar bilan ishlashi tekshiriladi. Chiniqtirish paytida ishchi organlar turli holatlarda mahkamlanadi. Bunda boshqarish organlaridagi alohida yig'ma birliklarning holati, shuningdek quvurlar va gardishlarning biriktirish zichligi kuzatiladi. Mashinani salt yurishda chiniqtirishning umumiy

vaqtin ekspluatatsion chiniqtirish umumiy vaqtining 10% ini tashkil qiladi. Yuritma karteridagi moy almashtiriladi va filtrlar yuviladi.

Mashinani yuklama ostida chiniqtirish yuklamaning turli xil darajasida (1/3, 1/2, 3/4) o'tkaziladi. Bu davrlarning davomiyligi mos ravishda chiniqtirish umumiy vaqtining 10-25%, 30-40% va 40-60% ini tashkil qiladi.

Chiniqtirish oxirida yuklama bir tekisda me'yorigacha oshib boradi. Yuklama bir ravonda va doimiy oshib borishi kerak, ammo chiniqtirish jarayonining yakunida yuritma belgilangan qiymatining 75% idan oshmasligi kerak.

Yuklama ostida chiniqtirishda mashinadagi barcha yig'ma birliklarning ishi tekshiriladi va smenalararo texnik xizmat ko'rsatishlar sinchkovlik bilan o'tkaziladi. Mashinadagi barcha yig'ma birliklarning barqaror ishlashi o'tkazilgan chiniqtirishning qoniqlarlilik belgisi bo'lib hisoblanadi.

Mashinani chiniqtirishning butun davri zaruriy nazorat-o'lchov asboblaridan foydalanilgan holda nazorat qilinadi; podshipniklarning harorati, titrashning mavjudligi, xarakteri va kattaligi, shovqin darajasi kuzatib boriladi. Chiniqtirish davomida ko'rsatkichlarning qiymatlari belgilangan me'yorlardan oshib ketsa, mashina darhol to'xtatiladi va chiniqtirish tartiboti buzilishining sabablari aniqlanadi. Chiniqtirish jarayonida ishqalanuvchi detallardan mikrozarrachalarning jadal ravishda ajralib chiqishi kuzatiladi. Shuning uchun ishqalanuvchi juftliklarni tez-tez moylab turish zarur (odatdagi ekspluatatsiya qilidagiga nisbatan ikki-uch marta ko'p).

Mashinalarni ekspluatatsion chiniqtirish texnik xizmat ko'rsatish bilan yakunlanadi. Bunda barcha birikmalar qotiriladi, moylar almashtiriladi, moy filtrlari tozalanadi va boshqa rostlanishlar tekshirib ko'rildi.

Mashina chiniqtirilib, ko'rikdan o'tkazilganidan so'ng dalolatnomaga tuzilib, unda chiniqtirishdan keyingi bajarilgan operatsiyalar ro'yxati ko'rsatiladi, pasportida mos ravishdagi yozuvlar kiritiladi va mashinani ekspluatatsiya qilishga ruxsat beriladi.

Shuni esda tutish kerakki, ishqalanuvchi sirtlarning ishlab moslanishi mashinani chiniqtirish davomida tugamaydi, balki yana bir muncha vaqt davom etadi. Shuning uchun mashinaning dastlabki 5-10 sutka ishlashi mexaniklar yoki rostlovchi ustalar nazorati ostida bo'lishi lozim.

2.6. Jihozlarni o'rnatish, ro'yxatga olish va t'xnik xizmat ko'rsatish

Charm-galant r ya ishlab chiqarish korxonasiga ta'minlovchi zavoddan k ltirilgan jihozlar, ta'minlash shartlariga mos ravishda bosh m xanik bo'limining javobgar shaxsi tomonidan t kshirilishi va qabul qilib olinishi k rak. Ta'minlovchi zavod tomonidan yo'l quyilgan ta'minlash shartlaridan ch tlashishlar qayd qilinsa, korxona dalolatnoma tuzib, uni ta'minlovchi zavodga tkazishi k rak.

Yangi jihozni joylashtirish yoki mavjud jihozni joyini almashtirish loyihasi t'xnik bo'lim boshlig'i, bosh m xanik tomonidan imzolangan, m hnat muhofazasi va t'xnika xavfsizligi xizmati, sanepidstantsiya bilan k lishgan va bosh muhandis tomonidan tasdiqlangan bo'lishi k rak.

T'xnologik jihozlar, stanoklar, mashinalar, apparatlar va transport vositalari amaldagi m 'yorlar bilan mos ravishdagi tartibda k lishib, amalga oshiriladi.

Yangi va mavjud jihozni o'rnatish pasportga muvofiq va o'rnatish bo'yicha ko'rsatmalar bilan mos ravishda, korxonalarining bosh m xanik bo'limi, bosh en rg tik bo'limi xizmtlari kuchlari bilan yoki qurilish-montaj ishlari narxining tasdiqlangan sist masi bilan mos ravishda montaj tashkilotlarini jalb qilish bilan amalga oshiriladi. Jihozlarni o'rnatishga qabul qilish, rostlash, sinash va jihozni ishlatishga topshirishda dalolatnoma tuziladi.

Korxonaning barcha jihozlari ro'yxatlanishi k rak. Ro'yxat raqamining o'zgarishi maxsus dalolatnoma bilan ramiylashtirilishi k rak. Ro'yxat raqamining o'zgarishi haqidagi dalolatnoma ishlab chiqarish korxonasi boshlig'i bilan korxona hisobchisi hamkorligida tuzilishi k rak.

Ta'mirlararo davrda jihozlarni ishlatish ularni rostlash, sozlash va xizmat ko'rsatish ko'rsatmalarini bilan, korxonada amal qiluvchi t'xnologik tartibotlar,

t xnika xavsizligi qoidalari va t xnologik jihozlarning holati va ishlatalishini aniqlovchi boshqa hujjatlar bilan mos ravishda amalga oshirildi.

Jihozlarga xizmat ko'rsatishning har bir turi uchun korxonaning bosh muhandisi tomonidan tasdiqlangan ko'rsatma va grafiklarni tuzish maqsadga muvofiqdir.

Ta'mirlararo davr davomida t xnik xizmat ko'rsatish almashinuvchan ustalar, asosiy ishchilar va ta'mirlovchi-chilangarlarning zimmasiga yuklatiladi. Almashinuvchan usta majburiyatlariga quyidagilar kiradi: ishchilarni jihozlarga xizmat ko'rshish, uni ishlatalish ko'rsatmalari va qoidalari, t xnika xavfsizligi qoidalari bilan tanishtirish; jihozlarni sm nadan sm naga topshirishda uning t xnik holatini t kshirish; ishchilarni zaruriy tozalash va moylash mat riallari bilan ta'minlash; ishchilar tomonidan jihozlarni ishlatalish va ularga xizmat ko'rsatish qoidalarining bajarilishini nazorat qilish.

Jihozlar ma'lum ishchilarga biriktiriladi. Bir ish joyidan boshqasiga ko'chirish mustasno hollardagina amalga oshiriladi. Mashina yoki boshqa jihozlarga mustaqil ishlashga t xnik ishlatalish qoidalarini biladigan va t xnika xavfsizligi bo'yicha ko'rsatmalar olgan shaxslargagina ruxsat b riladi.

Alovida holatlarda xizmat ko'rsatishga mos ravishdagi tashkilot tomonidan b rilgan ruxsatnomaga ega bo'lgan shaxslarga ruxsat b riladi.

Mashina va boshqa jihozlarni ishlatalish vaqtida ishchi quyidagilarni bajarishi k rak: barcha m xanizmlarning ishlashini diqqat bilan kuzatish, ularni qarovsiz qoldirmaslik, ishchi o'rindan k tishda esa jihozlarni to'xtatib, dvigat llarni o'chirish; kuchlanishning pasayishi yoki uzatishning to'xtatilishida barcha el ktr dvigat llari, el ktr isitgichlar va boshqa tok qabul qiluvchilar darhol o'chirilishi k rak; jihozlarning t xnik ishlatalish qoidalari bilan mos ravishda tozalash va moylashni o'tkazish, shuningd k jihozlarni rostlash va mayda nosozliklarni bartaraf etish; ta'mirlovchi-chilangarni jihozning ishdan chiqishi haqida o'z vaqtida xabardor qilish.

Sex ta'mirlovchi-chilangarni s x jihozlarini to'g'ri ishlatalish, ratsional foydalanish va ta'mirlashning b vosita tashkilotchisi va rahbarlari bo'lib

hisoblanadi. U sm na davomida jihozlarning to'g'ri ishlatilishiga javobgar hisoblanadi va ishchilar tomonidan t xnik ishlatish qoidalarining bajarilishini nazorat qiladi.

Sex ta'mirlovchi-chilangarining majburiyatiga quyidagilar kiradi:

Mashinalarni t xnik ishlatish qoidalari haqida ishchilarga tartibiy ko'rsatma b rish, mashinalarni rostlash va sozlash, tozalash va moylash usullarini o'rgatish va mayda nosozliklarni bartaraf etish; xizmat ko'rsatiladigan jihozni tartibiy (grafik bo'yicha) ko'rikdan o'tkazish, uning ishlashini, xizmat ko'rsatish sifatini t kshirish, mayda nosozliklarni bartaraf etish; jihozlarning joriy ta'mirini bajarish; zaxiradagi jihozlarni ishchi holatda saqlash; t xnologik jarayon o'zgarganda yoki tayyorlanadigan mahsulotning yangi turiga o'tganda jihozlarni qayta sozlash; mashinani sozlashga va joriy ta'mirni o'tkazishga sarflanadigan vaqt ni qisqartirish maqsadida t z yeyiluvchi zahira qismlarni yig'ma birliklar bo'yicha boshlang'ich moslashtirish. S x ta'mirlovchi-chilangariga charm sanoati korxonalari ta'mirlovchi-chilangarlar uchun, xizmat ko'rsatishning soha namunaviy m 'yorlarida ko'zda tutilgan, jihozlarga xizmat ko'rsatishga muvofiq ma'lum miqdorda jihozlar parki biriktiriladi.

Agar korxonada amal qiladigan xizmat ko'rsatish m 'yorlari namunaviy m 'yorlaridan yuqori bo'lsa va ta'mirlovchi-chilangarlar soni m 'yorlarida b rilganlar bo'yicha ko'zda tutilganidan kam bo'lsa, korxona unda amal qiladigan xizmat ko'rsatish m 'yorlarini qo'llashi k rak.

T xnologik jihozlarning to'xtovsiz ishlashini ta'minlash uchun har bir ishlab chiqarish bo'limida korxona ma'muriyati tomonidan o'rnatilgan miqdorda mashinalar zahirasi yaratiladi. Ulardan faqat s x boshlig'i yoki ustasi ruxsati bilan foydalaniladi.

Ishga kirishishdan oldin ishchi mashina yoki boshqa jihozni u almashtirayotgan ishidan qabul qilib olishi, m xanizlarni sinchiklab ko'zdan kyechirishi va ularning ishga yaroqligiga ishonch hosil qilishi k rak. Agar ko'rik davomida nosozliklar aniqlansa, ishchi bu haqida s x boshlig'i yoki ustasini

xabardor qilishi va sm nani topshirish uchun kitobga mos ravishdagi yozuvlarni kiritishi k rak. Nosoz jihozda ishlash qat'yan man qilinadi.

Har bir ta'mirlovchi-chilangarga korxona ma'muriyati tomonidan o'rnatilgan mashinalar soni va turi (sinfi) biriktiriladi. Ustaxona ta'mirlovchilarining m 'yorida ishlashini ta'minlash uchun uning ishchi o'rni zaruriy miqdordagi asbob va moslamalarga ega bo'lган stanok bilan jihozlanadi.

Almashtiruvchi ishchi bo'lмагanda mashinani k yingi sm na ustasi qabul qilib oladi. Sm na ustalari tomonidan sm na va jihozlarni topshirish jurnalda b lgilanadi. Shundan sm nani topshirmsandan k tish ta'qiqlanadi. Ustaxona boshlig'i va korxona boshlig'i sm nani topshirish tartibi va to'g'riliqini davriy ravishda t kshirib turishlari shart.

2.7. Jihozlarni ishlatishda t xnika xavfsizligi qoidalari

Sex boshlig'i yoki ustasi ishchini ishga qabul qilishda, shuningd k uni boshqa ishga o'tkazishda ularning ish o'mnida xavfsiz ishlash usullari haqida ko'rsatmalar b rishlari k rak. Ko'rsatmalar b rish hujjatda rasmiylashtirishdan bo'lishi k rak.

Sexlar boshliqlari va ustalari ishchilarining ishchi holatdagi jihozda, ishchi holatdagi asbob bilan ishlashlarini, t xnika xavfsizligi bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilishlarini, zaruriy muhofazalash moslamalaridan foydalanishlarini nazorat qilishlari shart. Ustaxonada t xnika xavfsizligi bo'yicha ko'rsatmalar b rilishi ustaxona boshlig'i tomonidan, butun korxonada esa bosh muhandis tomonidan boshqariladi.

Barcha ishlab chiqarish jihozlari va tashish vositalari shunday joylashtirilgan bo'lishi k rakki, ularni o'rnatish, ta'mirlash va xizmat ko'rsatish qulay va xavfsiz bo'lsin. Barcha stanoklar va mashinalar o'z asoslariga puxta mustahkamlangani va t z to'xtatish uchun tormoz bilan ta'minlangan bo'lishi k rak; val uchlari, tishli g'ildiraklar, ochiq uzatmalar, shkivlar va tasmalarning chiqib turgan joylari va boshqa o'tkirlangan chiqib turadigan d tallari ixotalangan bo'lishi k rak.

Charm-galant r ya ishlab chiqarishda yangi o'matilgan, shuningd k kapital ta'mirlangan mashina va apparatlarni ishga tushirish faqat bosh muhandisning ko'rsatmasi bilan amalga oshiriladi. Ishga tushirilish oldidan s x boshlig'i, bosh m xanik va t xnika xavfsizligi bo'yicha javobgar shaxs tomonidan ko'rsatilgan jihozning va barcha zaruriy himoya vositalari va ihotalarning t xnika xavfsizligi va ishlab chiqarish sanitariyasi bo'yicha qoidalari talablariga mos ravishdagi ishchi holati t kshiriladi va bu t kshirish natijalari to'g'risida dalolatnama tuziladi.

Jihozlarni ishga tushirish va to'xtatish faqat unda ishlovchi ishchilar tomonidan amalga oshirilishi k rak; faqat maxsus jihozlar (motorlar, bug' kuchi bilan ishlaydigan va b.) bundan mustasno bo'lib, ularni ishga tushirish va to'xtatish maxsus ajratilgan shaxslar zimmasiga yuklatiladi.

Stanoklar, mashinalar va apparatlar ixtiyoriy ravishda mashinalarni ishga tushirish imkoniyatini yo'qotish uchun ishga tushirish qurilmalariga ega bo'lishi k rak.

Mashinalar, apparatlar, stanoklar va boshqa m xanizmlarni moylash va ta'mirlash uchun ma'muriyat tomonidan tuzilgan ko'rsatmalar bo'yicha harakat qiluvchi maxsus ishchilar ajratilgan bo'lishi k rak. Nosoz jihozda yoki nosoz ixota va asbob bilan ishlash ta'qiqlanadi.

Jihozni ta'mirlash va ko'rikdan o'tkazish paytida ishga tushirish qurilmasi o'chirilgan bo'lishi k rak; bundan tashqari ta'mirlash vaqtida jihozni ishga tushirish imkoniyatini yo'qotuvchi choralar qabul qilingan bo'lishi k rak.

Issiqlik sirtlarga ega bo'lib, unga t gish kuydirishni k ltirib chiqarishi mumkin bo'lган jihozlar issiqlik saqlash mat riali bilan qoplangan bo'lishi k rak. Agar ishlab chiqarish yoki boshqa sharoitlar bilan issiq sirtlarni issiqlikdan saqlash mat riali bilan qoplash imkon bo'lmasa, kuyishdan himoyalash uchun boshqa ishonchli himoya vositalari qo'llanilgan bo'lishi k rak (muhofazalash panjaralari, sim to'rlar va h.o)

El ktr uskunalarini ishlatish bo'yicha javobgar shaxslar ish o'mida ishlab chiqarish ta'limini o'tishlari, sanoat korxonalaridagi el ktr qurilmalarini t xnik ishlatish qoidalari o'zlashtirishlari, shuningd k ularni ishlatish paytidagi

xavfsizlik qoidalarini o'zlashtirishlari shart. Ko'rsatilgan qoidalar bo'yicha bilimlarni t kshirish yilida kamida bir marta o'tkazilishi k rak.

Yashin zaryadlanishidan himoyalanish uchun korxona hududida yashin qaytaruvchi himoya vositalari bo'lishi k rak; t xnologik jihozlar y rga ulangan bo'lishi k rak.

Har bir korxonada qarshilik o'lchagichlar, kuchlanish indikatorlari va boshqa nazorat-o'lchov asboblari bo'lishi k rak.

Charm-galant r ya ishlab chiqarishga xizmat ko'rsatuvchi shaxs korxona dir ktori yoki bosh muhandisi tomonidan tasdiqlangan binolar, inshootlar, jihozlar, el ktrot xnik qurilmalarni ishlatish bo'yicha, t xnika xavfsizligi va yong'in xavfsizligi tadbirlari bo'yicha ko'rsatmalar bilan ta'minlangan bo'lishi k rak.

Nazorat savollari.

1. Mashinani ekspluatatsiya qilish saysi bosqichlarni o'z ichiga oladi?
2. Texnik estetiklikning asosiy elementlari qaysilar?
3. Mashinani ekspluatatsion hujjatlar nima asosida ishlab chiqiladi?
4. Jihozlarni qabul qilish tartibini tushuntiring.
5. Montaj ishlarini hajmi qaysi ko'rsatkichlar asosida aniqlanadi?
6. Yangi jihozlar qayerda o'rnatiladi?
7. Qurilish ishlari qaysi ishlarni o'z ichiga oladi?
8. Elektrotexnik ishlarga qaysi ishlar kiradi?
9. Santexnika ishlariga qaysi ishlar kiradi?
10. Jihozlarni montajini rejalashtirishda qaysi ko'rsatkichlar aniqlanadi?
11. Mashinalarni ekspluatatsion chiniqtirish deganda nimani tushunasiz?
12. Sex ta'mirlovchi-chilangarining majburiyatiga nimalar kiradi?

Test savollari.

1. Ekspluatatsiya qilishning tashkil etuvchilari qaysilar?

- A) mashinalardan vazifasi bo'yicha foydalanish va texnik ekspluatatsiya qilish;
- B) mashinalarni ekspluatatsiya qilish uchun zarur bo'ladigan binolar;

- C) mashinani ekspluatatsiya qilish paytida unga ta'sir qiluvchi omillar majmui;
- D) mashinani ishga tushirish vaziyati.

2. Sifat bu –

- A) mahsulot yoki xizmatning ob'ektiv xususiyati bo'lib, uni yaratish da qo'shiladi yoki ekspluatatsiya qilish jarayonida yuzaga chiqadi;
- B) sifatni aniqlovchi bir yoki bir necha xossalarning miqdoriy xarakteristikasi;
- C) mahsulot yoki xizmatlarning vazifasi bilan mos ravishda, iste'molchining shartlangan yoki mo'ljallangan ehtiyojlarini qondirish qobiliyatiga ega bo'lgan xossalari va xarakteristikalarini to'plamidir;
- D) ob'ektning ishlash qobiliyatini yoki ishga yaroqli holatini saqlash bo'yicha bajariladigan operatsiyalar kompleksi.

3. Mashinaning vazifasi –

- A) shikastlanish holatlarining oqibatlariini bartaraf qilish yoki minimumga keltirishni ta'minlovchi xossalari;
- B) mashinani ishchining ko'rish va eshitish, kuch, tezlik va energetik imkoniyatlariga mosligini tavsiflaydi;
- C) boshqarish organlarining, ishchi o'rinni shakli va o'lchamlarining inson tanasi shakli va o'lchamlariga mosligini tavsiflaydi;
- D) murakkab xossa bo'lib, mashinaning aniq belgilangan ehtiyojlarni qondirishga yaroqlilagini tavsiflovchi bir qator xossalarini o'z ichiga oladi.

4. Mashinaning gigienik xossalari –

- A) boshqarish organlarining, ishchi o'rinni shakli va o'lchamlarining inson tanasi shakli va o'lchamlariga mosligini tavsiflaydi;
- B) inson organizmiga ta'sir qiluvchi shovqin, titrash, yoritilganlik, harorat, changlanganlik, zaharlilik, ya'ni zararli omillar darajasini tavsiflaydi;
- C) mashinani ishchining ko'rish va eshitish, kuch, tezlik va energetik imkoniyatlariga mosligini tavsiflaydi;

D) mashinaning turli xildagi almashuvchan ishchi elementlar bilan foydalanish imkoniyatini tavsiflovchi xossalari.

5. Tavsiflanadigan xossalari soni bo'yicha tasniflashda sifat ko'rsatkichlari qaysi ko'rsatkichlarga bo'linadi?

- A) yagonalik, kompleks, guruhli, umumlashtirilgan;
- B) yagonalik, kompleks;
- C) kompleks, guruhli;
- D) guruhli, umumlashtirilgan.

6. Ehtiyyot qismlar sarfi me'yorlari –

- A) mashinaning konstruktsiyasi, ishslash printsipi, foydalanish va texnik xizmat ko'rsatish usullari haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan illyustratsiyalar;
- B) ishlab chiqaruvchining kafolati, mashinaning asosiy parametrlari va xarakteristikalarini, shuningdek sertifikatlash va foydalanish to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan hujjat;
- C) mashina materiallarining nomenklaturasi va ekspluatatsiya qilish davrida sarflanadigan ularning miqdorini o'z ichiga olgan hujjat;
- D) mashina ehtiyyot qismlarining nomenklaturasi va ekspluatatsiya qilish davrida zarur bo'lgan ularning sonini o'z ichiga olgan hujjat.

7. Formulyar (shakl) da –

- A) mashinani to'g'ri tayyorlash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlardan iborat;
- B) mashina detallari va yig'ma birliklari ro'yxatini o'z ichiga olgan hujjat;
- C) mashinaning tayyorlashdagi, ekspluatatsiya jarayonidagi va ta'mirlashdan keyingi texnik holati aks ettiriladi;
- D) mashina konstruktiv xususiyatlari va materiallari to'g'risidagi ma'lumotni o'z ichiga olgan hujjat.

8. Yangi jihozlar qaysi turdag'i korxonalarda o'rnatiladi?

- A) ishlab turgan, kengaytirilayotgan hamda yangi qurilayotgan korxonalarda;

- B) faqat ishlab turgan korxonalarda;
- C) kengaytirilayotgan korxonalarda;
- D) yangi qurilayotgan korxonalarda.

9. Montaj ishlari qaysi ishlarni o'z ichiga oladi?

- A) qurilish, elektrotexnik, santexnika hamda yig'ish ishlarini;
- B) elektrotexnik ishlarini;
- C) santexnika ishlarini;
- D) yig'ish ishlarini.

10. Yig'ish ishlarini qaysi ishlarini o'z ichiga oladi?

- A) mashinalar o'rnatilishi kerak bo'lgan binoni va mashinalarni taglik joyi, fundamentlarni tayyorlash ishlarini;
- B) mashinalarni ishlatiladigan joyig'a keltirib topshirish;
- C) mashinalarni doimiy ishlatiladigan joyig'a keltirib o'rnatish, yurgizib ko'rish hamda sinash ishlarini;
- D) mashinalarni ishlatishni.

11. Montaj ishlari qaysi hujjat asosida olib boriladi?

- A) bu ishlar loyihalash tashkiloti tomonidan tuziladigan texnik hujjat asosida olib boriladi;
- B) korxona rahbari tuzgan hujjat asosida olib boriladi;
- C) bosh mexanik bo'limi tuzgan hujjat asosida;
- D) shahar yoki tuman xokimiysi tomonidan tuzilgan hujjat asosida olib boriladi.

12. Gabarit o'lchamlari katta bo'limgan mashinalar korxonaga qanday holatda keltiriladi?

- A) bo'laklarga ajratilgan holda;
- B) yig'ilgan hamda sinab ko'rilgan holda;
- C) uzellarga ajratilgan holda;
- D) bo'laklarga va uzellarga ajratilgan holda.

III BOB. MASHINA D TALLARINING YEYILISHI VA ULARNI K LTIRIB CHIQARUVCHI OMILLAR

3.1. Mashina d tallarining yeylimishi va nuqsonlari

Jihozlar m xanizmlarida nosozliklar yuzaga k lishining asosiy sabablari bo'lib, jihozlarni ta'mirlash yoki almashtirish zaruriyatini k ltirib chiqaruvchi d tallarining sinishi va yeylimishi hisoblanadi.

Charm-galant r ya ishlab chiqarish korxonalarida t xonologik jihozlarni ta'mirlashda yeylimishi va nosozliklarning yuzaga k lishi turlari bo'yicha mashinalar, agr gatlar va apparatlarning barcha turlari va modullari uchun xususiyatli bo'lgan yurituvchi qurilmalar va bajaruvchi m xanizmlarning yeylimigan d tallarini almashtirish, tayyorlash yoki tiklash amalga oshiriladi. Bunday m xanizmlar va d tallarga quyidagilar kiradi: vallar, o'qlar, shpind llar, podshipniklar, staninalar tayanchlari, kulachokli va krivoshipli m xanizmlar, tishli g'ildiraklar, zanjirli uzatmalar, ch rvyakli juftliklar, gidro yuritmalarining silindrlari, porsh nlari va boshqa d tallari, el ktr yuritmalar, ishga tushish, almashlab ulash va qaydlashning namunaviy qurilmalari.

Charm-galant r ya ishlab chiqarish mashinalarida qo'llaniladigan nostandard konstruktsiyalarning d tallari, shuningd k mashina m xanizmlari va agr gatlarining ishchi asboblari (vintli va tasmali pichoqlar, jilvirlash doirasi va b.) butlovchi (kompl ktlovchi) zahira d tallariga t gishli bo'lib, mashinalarning har bir mod ligi kataloglar va pasportlarga muvofiq charm ishlab chiqarish korxonalarining talabnomalari asosida tattorlovchi korxona tomonidan y tkazib b riladi.

Charm-galant r ya ishlab chiqarish korxonalarida ishlatiladigan t xonologik mashina va jihozlarni ishlatish jarayonida d tallarning chizmasida va t xnik shartida ko'rsatilgan dstlabki o'lcham ko'rsatkichlari, d tallarning yeylimishi yoki turli xil nuqsonlari tufayli o'zgaradi. Ishqalanish kuchi, yuza qatlagini charchashi, hisobdan ortiqcha kuchlar ta'sirida yoki d tallarning o'zaro joylashishini buzilishi natijasidagi zo'riqishlar natijasida d tallarda yeylimish sodir bo'ladi.

Yeyilish natijasida d tallarning yuza qatlaming sifati, g om trik o'lchamlari va shakli o'zgaradi. Ishchi yuzalarda chiziqchalar, ko'chishlar hosil bo'lib, g om trik shakli silindr holatdan oval holatiga o'tadi, d tallarning uzunligi bo'yicha konus ko'rinishdagi nuqsonlar yuzaga k ladi, ayrim hollarda egilish sodir bo'ladi. D tallarning yuza qatlamini xususiyatlari ham o'zgaradi. Natijada mashina va jihozlarda fizik yeyilish sodir bo'ladi.

T xnologik mashina va jihozlarni o'z m 'yorida ishlashi b lgilangan unumdoorlikda yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarishda kam en rgiya va mat rial sarfi bilan, t xnologik jarayonlarni bajarishi t xnik talabalarga mosligi bilan baholanadi.

Jihozlarni ishlatish jarayonida uning m xanizmlarini ishlashida dastlabki aniqliklarini yo'qotishi, t xnologik jarayonlarni buzilishi, unumdoorlikni pasaytirish, ayrim hollarda d tallarini sinishi natijasida uning barvaqt ishdan chiqarishi kuzatiladi. Shunday qilib, jihozlar asta-s kin o'ziga qo'yilgan talabalarni qanoatlantirmay boradi. Bunday o'zgarishlar jihozlarni ishlash jarayonida ishqalanish kuchlari, issiqlik-kimyoviy hodisalar, m xanik buzilishlar va qator fizik yeyilishni yuzaga k ltiruvchi sabablar ta'sirida uning d tallarining g om trik o'lchamlarini o'zgarishi natijasida sodir bo'ladi.

Mashinalarning ishchanlik qobiliyatini yo'qotishining asosiy sababi qo'zg'aluvchi birikmalarni yeyilishidir, buning oqibatida mashinalarning uz 1 va m xanizmlarining d tallari orasida mumkin bo'limgan oraliqlar hosil bo'lib, ularning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ishlash jarayonida d tallarni sinishi kamdan kam uchraydi. Ma'lumki, ta'mirlash davrida mashina d tallarining 85-90% yeyilishi, faqatgina 10-15% sinishi natijasida almashtiriladi. Yeyilish dastlab jihozlarni ishlash xossalarni yomonlashtiradi, ishlatishdagi harajatlarni orttiradi, so'ngra mashinadan foydalanish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo'lmay qoladi.

Mashinalarning ishchanlik qobiliyatini yo'qolishining *konstruktiv, texnologik va ekspluatatsion* sabablari mavjud.

➤ *Konstruktiv sabablar* loyihalash va konstruktsiyalashning o’rnatilgan qoidalarini buzilishi bilan o’zaro bog’liq bo’lib, bu qoidalarning buzilishi mashinani ishlatish davomida konstruktiv inkorlarning paydo bo’lishiga olib keladi. Konstruktiv sabablar bo’lib quyidagilar hisoblanadi: ishqalanish uzellarining etarlicha himoyalanmaganligi; zo’riqishlar kontsentratorlarining mavjudligi; zo’riqishlarning taqsimlanishini hisobga olishdagi yoki yuk ko’taruvchanlik qobiliyatini hisoblashdagi xatolar; materiallarning noto’g’ri tanlanganligi; yuklamalarning hisobga olinmaganligi va boshqalar.

➤ *Texnologik sabablar* tayyorlash yoki ta’mirlash texnologiyasining nomukammalligi yoki buzilishi bilan o’zaro bog’liq bo’lib, mashinani ishlatish davomida ishlab chiqarish inkorlarining paydo bo’lishiga olib keladi. Bunday sabablarga quyidagi nuqsonlarni kiritish mumkin: tayyorlanmalarni eritish va tayyorlashdagi nuqsonlar (g’ovaklik, kovaklarning kichrayib ketishi, aralashmalarning qo’shilishi, qatlamlarga ajralishi); mexanik ishlov berishdagi nuqsonlar (tirnalishlar, darzlar, g’adir-budirliklar va boshqalar); payvandlashdagi nuqsonlar (darzlar, qoldiq kuchlanishlar, payvand choki chuqurligining etarli emasligi); termik ishlov berishdagi nuqsonlar (toblashdagi darzlar, uglerodsizlanishi, ortiqcha qizib ketishi va boshqalar); materialdagi nuqsonlar (qo’shilmalar, aralashmalar va boshqalar); yig’ishdagi nuqsonlar (sirtlarning shikastlanishi, abrazivning kirib qolishi, o’qlarning mos tushmasligi, o’lchamlarning mos kelmasligi va boshqalar).

➤ *Ekspluatatsion sabablar* mashinani ishlatishdagi o’rnatilgan qoida va shartlarning buzilishi natijasida paydo bo’ladi va ekspluatatsion inkorlarning paydo bo’lishiga olib keladi. Ekspluatatsion inkorlar texnik xizmat ko’rsatishning davriyiliği va tarkibi buzilganda, ruxsat etilgandan ortiq zo’riqishlarda va boshqalarda paydo bo’ladi.

- **Jihozlarning fizik yeyilishi.** Fizik yeyilish d ganda mashinaning **ishlashi** jarayonida ishqalanuvchi sirdagi zo’riqishlar ta’sirida k lib chiqadigan d tal o’lchamlari va shaklining o’zgarishi tushuniladi.

Iqtisodiy fanda shuningdikdan tallar va uzochniarning sinishi va korroziyaga uchrashi natijasida safdan chiqishi ham fizik yeyilishi hisoblanadi.

Fizik yeyilish mashinalarning konstruktiv xossalariga, uning tayyorlash sifatiga, yuklanish xarakteriga, ekstensiv va intensiv foydalanishga, xizmat ko'rsatish sharoitiga va boshqa omillarga bog'liq bo'ladi.

Diktallarning fizik yeyilishi turli xildagi taxnik o'lchovlar bilan baholanadi (masalan, o'lchamlarining mm larda o'zgarishi, ishqalanuvchi sirtlarda m tallning g, mm³ larda kamayishi). Biroq, bu o'lchovlar bilan butun mashinaning fizik yeyilish darajasini baholab bo'lmaydi, shuning uchun mashinaning fizik yeyilishi iqtisodiy o'lchov bilan baholanadi.

Yeyilishini bartaraf qilish uchun amalga oshiriladigan ta'mir xarajatlari mashina fizik yeyilishining iqtisodiy o'lchovi (r_f) bilan hisoblanadi. Bu xarajatlar mashinani qayta ishlab chiqarishning to'liq narxidan quyidagi qismini tashkil qiladi:

$$r_f = \frac{R}{K_1},$$

bu yerdagi R – ta'mirning smaliy tali narxi; K_1 – mashinani to'liq qayta ishlab chiqarish narxi.

R va K_1 qiymatlari bir yil ichidagi narxlarda olinadi. r_f ko'rsatkich noldan birgacha chiqarada o'zgaradi.

- **Jihozlarning ma'naviy eskirishi.** Mashinaning takomillashgan konstruktsiyalari paydo bo'lishi natijasida mavjud mashinaning kam ishlatalishi yoki narxining arzonlashishiga uning ma'naviy eskirishi deyiladi.

Ma'naviy eskirishning iqtisodiy o'lchovi (r_f) quyidagiga teng:

$$r_f = \frac{K_0 - K_1}{K_0} = 1 - \frac{K_1}{K_0}$$

bu yerdagi K_0 – mashinaning boshlang'ich narxi; K_1 – uning to'liq qayta ishlab chiqarish narxi.

To'liq qayta ishlab chiqarish narxi K_1 ni hisoblashda o'xshash mashinani ishlab chiqarish narxining kamayishi va yaxshi ishlatilish xususiyatlari bilan yangi tipdagi mashinalarning paydo bo'lishi natijasida mavjud mashina bahosining pasayishi hisobga olinadi.


Mashinani umumiyligi yeyilishining (fizik va ma'naviy) iqtisodiy o'lchovi bo'lib quyidagi ko'rsatkich xizmat qiladi:

$$r_0 = 1 - (1 - r_f)(1 - r_m)$$

bu y rda r_0 – mashina umumiyligi yeyilishining (fizik va ma'naviy) iqtisodiy o'lchovi; $1 - r_f$ – fizik yeyilgan mashinaning qoldiq narxi; $1 - r_m$ – ma'naviy eskirgan mashinaning qoldiq narxi.

Yeyilishning sodir bo'lishi va o'sib borishi tavsifini kuzatish shuni ko'rsatadiki, mashinadan to'g'ri foydalangan va o'z vaqtida t xnik xizmat ko'rsatilgan paytda yeyilish asta-s kin o'sib boradi va mashina ish muddati shuning vaqt bilan bog'liq bo'ladi.

Yeyilish vaqt bo'yicha o'sib borishi odatda egri chiziq bilan tavsiflanadi (9-rasm). I maydonagi yeyilish birikmaning boshlang'ich ishini tavsiflaydi, ya'ni mashina d tallarini o'zaro urinuvchi sirtlarining ishlatib moslash davri, ishlatib moslashdagi yeyilishning int nsivlik darajasi d tal sirtlari sifatiga bog'likdir. D tallarning ishqalanadigan yuzalari birikmalar shartlariga mos ravishda qanchalik aniq ishlov b rilgan bo'lsa, ularning yeyilishi shuncha kam bo'ladi. II maydon birikmaning m 'yorda ishlashini bildiradi. Bu maydonda yeyilish asta-s kin o'sib boradi va birikma ishlashining davomiyligidan bog'liq bo'ladi. III maydon yeyilishning int nsiv o'sib borishini bildiradi. Bu paytda birikmalardagi oraliqlar kattalashadi. Birikmalarining ishlashi bu paytda turli xildagi shovqin va taqillashlarni k ltirib chiqaradi. II maydonidan III maydonga o'tish ch garaviy yeyilishini bildiradi, bunda birikma d t llari ta'mirlashga va tiklashga muhtoj bo'ladi.



9-rasm. Yeyilishning vaqt bo'yicha o'zgarishi.

Yeyilish t_zligi d tallarining ishlash sharoitiga bog'liq bo'ladi. Oraliqning kattalashib borishi va solishtirma yuklanishlarning o'sib borishi natijasida holbuki, egri chiziqning burilishi ham oraliqlari kattalashishi va yuklanishining o'sib borishi asta-s kin sodir bo'ladigan d talllarning yeyilishi t_zligiga nisbatan katta bo'ladi.

3.2. Yeyilishga ta'sir etuvchi omillar

Mashinalar d tallari sirtining yeyilish jarayoni murakkab bo'lib, ko'pgina omillarga bog'liq. Bu omillar mashinalardan foydalanish sharoitlarida turlicha bo'ladi. Ularga birinchi navbatda quyidagilar kiradi: d tallar sirtiga tushadigan yuklanish; tutashmalar ishining harorat tartibi; moyning borligi, xarakti va xossalari; moylash ashyosining m_u xanik aralashmalar bilan ifloslanganlik darajasi, aralashmalar tarkibi hamda o'lchamlari; d tallarning bir-biriga nisbatan joylashishi; tutash juftliklarning boshqa sharoitlari.


Mashinalarni loyihalash, tayyorlash va ta'mirlash bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar uchun yeyilishning asosiy omillari va qonuniyatlarini bilish katta ahamiyatga ega. Bu bilim d tallarni ta'mirlash usulini to'g'ri tanlash va foydalanish jarayonida ular t z yeyilishining oldini olish imkonini b radi.

Mashinalardagi ishqalanuvchi d tallarning yeyilish omillari quyidagi xillarga ajaratiladi:

- 1) Ishqalanuvchi sirtlardagi solishtirma bosim;
- 2) D tallar sirtining kattaligi;
- 3) Ashyoning tuzilishi (strukturasi);
- 4) D tallar sirtining sifati va hokazo.

Ishqalanuvchi sirtning sifati. Sirtning sifati d ganda d tal g om trik param trlarining va ana shu d talni tayyorlashda ishlataladigan ashyo sirtqi qatlami fizik xossalaring majmui tushuniladi.

G om trik param trlar d talga ishlov b rganda qoladigan izlar-to'lqinsimon va g'adir-budir (10-rasm, a), to'lqinsimon va silliq (10-rasm, b), t kis va g'adir-budur (10-rasm, c), t kis va chiziqli (10-rasm, d) yunalishi bilan b lgilanadi.



10-rasm. Not kis turlari:


a - to'lqinsimon va g'adir budir; b - to'lqinsimon va silliq; c - t kis va g'adir budir;
d - t kis va chiziqli silliq

D tallarning fizik xossalariiga tuzatish mikroqattiqlik, parchalanish chuqurligi, qoldiq zo'riqish, issiqqa chidamlilik, moy bilan o'zaro ta'sirlanish, kimyoviy vosita, kislород ва gazlar bilan o'zaro ta'sirlanishi va shu kabilar kiradi.

Stndartlarda d tallarning mikrog om triyasi, g'adir-budirligi va sirtqi qattiqligi b rilgan, bu esa m tall sirtqi qatlaming tuzilishi haqida fikr yuritish imkonini b radi.

Tutash d tallarning yejilishiga faqat asosiy omillar hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Ana shu omillarni aniqlab olish lozim. Masalan, sirpanish podshipniklari uchun bunday omillarga yuklanishining kattaligi va ta'sir qilish xarakt rini, d tallar ishqalanuvchi sirtlarining sirpanish t zligini va ularning o'zaro ta'sirlashadigan mintaqadagi muhitning holatini ko'rsatish mumkin.

Mashinalar d tallarining yejilishi m xanizmi va ularning kamchiliklari. Ma'lumki, hatto sinchiklab ishlov b rilgan sirtlardan ham not kisliklar (11-rasm) qoladi. Ishqalanuvchi sirtlar bir-biriga nisbatan surilganda not kisliklarining ayrim chiziqlari faqat qayishqoq d formatsiyaga uchraydi, yuklanish olingandan so'ng, bu d formatsiya yo'qoladi. Not kisliklarning boshqa chiqiqlari esa plastik d formatsiyaga uchraydi.



11-rasm. Siyqallanish jarayonida d tal sirtidagi not kisliklarining o'zgarishi
a-ishlov b rilgan sirt; b-yaxshilab ishlov b rilgan sirt

1) *ishlov b rilgandan k yin qolgan not kisliklar;*

2) *siyqalangandan so'ng qolgan not kisliklar*

Bundan tashqari, tutashish sirti kichik bo'lganidan ayrim chiqiqlarga tushadigan haqiqiy solishtirma yuklanishlar hisobiy yuklanishlardan ancha katta bo'ladi. Chunonchi, podshipnikka tushadigan hisobiy yuklanish 3 MPa ga t ng

bo'lganda sirtning ayrim nuqtalaridagi haqiqiy solishtirma bosim 3 MPa ga tishi mumkin. Katta solishtirma yuklanishlar t z paydo bo'lganda sirtning ayrim qismlari 450-1000 °C gacha qiziydi, bu esa ularning erib bir-biriga yopishib qolishiga va k yin qotgan qismlarning uzilishiga olib k ladi.

Natijada sirtlarida erigan va olingan joylar paydo bo'ladi. Mashinalarning yangi yoki tiklangan d tallari noto'g'ri siyqalantirilganda, shuningd k, d tallarni tiklash va uz llarni yig'ish t xnologiyasi buzilganda ko'proq yuqoridagi hodisalar sodir bo'ladi.

Ishqalanuvchi sirtlarning oddiy ko'z bilan yoki mikroskop orqali aniqlanadigan yemirilishi alohida el m ntlar jarayonlar ko'rinishda sodir bo'ladi. Bu jarayonlarning qo'shilib k tishi sirtlarning ashvosiga va ishqalanish sharoitiga bog'liq. Ishqalanuvchi sirtlar yemirilishining oddiy turlari quyidagilardan iborat:

Siyqalanish. Ishqalanish sirtlarda mayda not kislik va g'ovaklar bo'lishi zarur, chunki ular qiziydigan chiqiqlar va moy uchun mikrosovitgichlar vazifasini o'taydi (11-rasm).

Shu sababli, tiklashdan yoki tayyorlashdan so'ng d tallar sirtida yuzaga k ladigan not kisliklar eng maqbul g'adir-budirlilikka ega bo'lishi, bu g'adir-budirlik d tallar m 'yorida siyqalanganidan k yin vujudga k ladigan not kisliklar mos k lishi k rak.

Bu talab bajarilmasa, siyqalanish jarayonida d tallarning ishqalanuvchi sirtlari t z miriladi va ularning o'lchamlari o'zgaradi. Bu hodisa not kisliklar ushbu tutashmaning ishslash sharoiti, sirtlarning ashyosi va hokazolar bilan b lgilanadigan o'lchamgacha kichraygunga qadar davom etadi.

D tallarga yaxshilab ishlov b rilsa, uning sirtlarida not kisliklar kamroq bo'ladi. Bu holda siyqalanish jarayonida sirtlar kam yeyiladi. Ammo ishlov b rishning bu usuli samarasizdir, chunki silliq sirt hosil qilish uchun qimmat va s rm hnat jarayonlar talab etiladi. Boshqa tomondan, ko'pgina d tallar uchun buning zarurati yo'q, chunki malum vaqt o'tganidan k yin ularning g'adir-budirligi eng maqbul qiymatga tadi.

Mikroqirqlish. Abrazivning qattiq zarrarlari yoki yejilish mahsullari sirtga ancha chuqur botib kirganda ular ashyoni mikroqirqlish natijasida mikroqirindi hosil bo'lishi mumkin. Ishqalanish va yejilishda mikroqirqlish kam sodir bo'ladi, chunki amaldagi yuklanishlarda botib qirqish chuqurligi buning uchun y tarli bo'lmaydi.

Ishqalanuvchi sirtda yuzaga k lgan yoki paydo bo'lgan zarralar sirpanganida ashyoni har tomonga siljitib va ko'tarib uni tirnaydi. Botgan zarra o'zaro ta'sirlashish joyidan chiqqanda, maydalanganda, ishqalanish sohasidan chiqib k tganda ternalish to'xtaydi.

Bir joyning qayta-qayta va bir xil jadallik bilan ternalishi ishqalanuvchi sirtlada kamdan-kam ro'y b radi, ko'pgina navbatdagi qayishqoq d formatsiya mintaqasi ilgari hosil bo'lgan ternalish izini yopib k tadi. Ishqalanuvchi sirt sirpanish yo'nalishiga d yarli parall 1 joylashgan izlar bilan qoplanadi, bu izlar orasida esa ko'p marta qayishqoq d formatsiyalangan va parchalangan, ya'ni qayishqoq d formatsiyalanan xususiyatini yo'qotgan ashyo joylashadi. Bunday joyga yuklanish tushganda osongina darzlar paydo bo'ladi. Bu darzlar kattalashganda ashyo asosidan ajraladi.

Ravshanki, faqat sirpanuvchi zarralargina emas, balki dumalovchi zarralar ham sirtni tirthashi mumkin. Botib kirgan zarra harakatlanganidan ashyoning qattiq tashkil etuvchisiga tirilib bir tomonga og'ishi mumkin. Shu sababli sirtdagi ternalish yo'nalishi d talning harakat yo'nalishiga aniq mos k lmasligi mumkin.

Qatlamlanib ko'chish. Qovushqoq oqish chog'ida ashyo bir tomonga siqilib surilishi va k yin oqish qobiliyati tugagandan so'ng qatlamlanib ko'chishi mumkin. Og'ish jarayonida ashyo oksid pardasi ustiga chiqib qoladi va asos bilan bo'lgan bog'lanishini yo'qotadi. Agar jismlarning chiziqli va nuqtali o'zaro ta'sirida qatlamning chuqurligi bo'yicha zo'riqishi ashyoning toliqish qarshiligidan katta bo'lsa, ish vaqtida darzlar paydo bo'lib, ular ashyoning tangasimon tarzda ajralishiga sabab bo'ladi. Bunday hodisa toblangan yoki s m ntlangan d tallarda kuzatiladi. M taldagi shaklli qo'shilmalar, erkin s m ntit va hokazo qo'nishidagi

nuqsonlar hamda ancha katta qoldiq cho'zilish zo'riqishlari qatlamlanib, ko'chishga sabab bo'ladi.

Ezilish. D tallar ishlayotganda yejilish bilan birga ezilish jarayoni ham yuz b radi. Bunda tutash d tallarning sirtqi qatlamida m tallarning qayishqoq d formatsiyalanishi, qayirishi, sinishi va k silishi sodir bo'ladi.

R zbali birikmalarning d tallari, shuningd k, qo'zg'almas birikmalardagi d tallar (tutashuvchi d tallari bo'lgan dumalash podshipniklarining halqalari, mashna korpusi ramalarining tayanch sirtlari va hokazo) ko'prok eziladi. Uvalanish – ashyo toliqib yejilganda undan zarralar ajralishi natijasida ishqalanuvchi sirtida o'nqir-cho'nqirliklar paydo bo'lish jarayoni. Uvalanish sharikli va rolikli podshipniklarda ko'proq uchraydi. Yeyilishning bu turida avval katta solishtirma bosim (4,5-5 MPa) natijasida xalqaning dumalash yo'lchasida o'yiqcha (sharik yoki rolikning izi) paydo bo'ladi.

Shikastlanishning bu turi d tallarning dumalash sharoitida ishlaydigan ish sirtlarida ko'proq uchraydi. Ch tlari ixtiyoriy shakldagi uzuq-yuluq chuqurchalar uvalanishga hosdir. Qotishmaning qattiq tashkil etuvchilari (uning yumshoq asosi yeyilib bo'lgandan so'ng uvalanadi), oq qatlamning zarralari, anfriktsion m tall qatlami zarralari (toliqib shikaslanganda uvalanadi), m tallash qoplamasining zarralari va hokazolar uvalanish mumkin.

Uvalanish sodir bo'lishidan oldin ashyoning kichik bo'lagini ashyoning asosiy qismidan ajratib turadigan darzlar yuzaga k ladi va ular asta-s kin kattalashib boradi. Shunday qilib, darz paydo bo'lishi uvalanish hamda qatlamlanib ko'chish jarayonlarining tarkibiy qismi hisoblanadi. T rmik zo'riqish tufayli paydo bo'lgan darzlar birmuncha katta maydonga yoyilishi va bu darzlar kattalashishning muayyan bosqichida yaroqsizlikning b lgisi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shu sababli ushbu nuqsonga ishqalanuvchi sirtlar shikastlanishining alohida bir turi sifatida qaralishi lozim.


Jismlar bir-biriga nisbatan harakatlanganda ularning mol kulyar ta'sirlashuvi oqibatida yuzaga k lgan qatlam bir yoki ikkala ashyodan mustahkamroq bo'lganligi sababli chuqr o'yilish sodir bo'ldi. Yemirilish jismlardan birining

ichki qatlamlarida yuz b radi. Qayishqoq ashyolarning y mirilgan sirtlari harakat yo'nalishida cho'zilgan chiqib turuvchi do'ngliklar va ashyoning ichi tomon torayib boruvchi konuslar ko'rinishida bo'ladi. O'yilgan joylarga tutashib turuvchi qismlar ko'p yoki kam darajada qayishqoq d formatsiyalanadi. Yuligan ashyo tutashgan sirtda qoladi. Bu ishqalanish natijasida ashyoning ko'chish sabablaridan biridir.

Bunda qotishmaning ayrim tashkil etuvchilari bir-biriga yopishib qolishi, qolgan tashkil etuvchilari esa surkov ashyosiga borib tushishi yoki ishqalanish sohasidan chiqib k tishi ham mumkin.

Sirtlarning abrazivdan yejilishi. Ishqalanuvchi sirtlardan biri odatda yumshoqroq ashyodan tayyorlanganligi sababli qattiq zarra yumshoqroq ashyodan tayyorlanganligi sababli qattiq zarra ishqalanuvchi sirtlar orasida harakatlanganida yumshoq asosga qadalib, qattiqroq d talning sirtini tirnaydi. Abraziv zarralar qattiqroq qotishmalardan yasalgan sirtlar orasiga, masalan, qo'rg'oshinli bronza qo'yilgan podshipniklarga tushganda qotishmaga botib kira olmaydi. Ular val bo'yni bilan podshipnik orasidan o'tib, ularning sirtini t z y miradi.

Sirtlarning abraziv muhitda ishqalanishi masalasi eng dolzarb, ammo kam o'rganilgan masalalar jumlasiga kiradi. Ishqalanuvchi sirtlar o'zaro ta'sirlashganda ularda qattiq zarralar sirpanib va botib kirib, sirtlardan m tallar mirkrohajmini qirqib olishi abrazivdan yejilishga sabab bo'ladi. Sirtlar o'zaro ta'sirlashuvining bu turidagi ishqalanish kuchlari botib kirgan zarralar sirpanishiga, ezilishiga va mikroqirindilarni qirqib tushirishiga bo'ladigan qarshilik bilan aniqlanadi. 12-rasmda d tallarning zarracha (abraziv) ta'sirida yejilish sx masi ko'rsatilgan.



12– rasm. D tallarning zarracha (abraziv) ta’sirida yeyilish sx mas .

Abrazivdan yeyilishda ishqalanish koeffitsi nti abraziv zarralarning o’lchamlari va shakliga hamda abrazivlar va ishqalanuvchi sirtlar m tali m xanik xossalarining nisbatiga bog’liq bo’lib, juda k ng doiralarda o’zgarishi mumkin. Yeyilish jadalligi abrazivlar hamda m tall sirtlarning o’lchamlari, shakli va xossalariga bog’liq. Agar bunda abraziv zarralarning sirpanish va tutash sirtlarni d formatsiyalash jarayoni ustun bo’lsa, u holda m tallning havo kislorodi bilan o’zaro ta’sirlashuvidan k lib chiqadigan hodisa (oksidlanish) hamda muhitning namligi va kimyoviy tarkibi katta ahamiyat kasb etadi. Mashina d tallarining abrazivdan yeyilish jadalligi 0,5:5 mk/soat doirasidagi kattaliklar bilan ifodalanadi.

Abrazivdan yeyilishda sirtqi qatlamlarning qayishqoq d formatsiyalananish chuqurligi va qirqilib chiqadigan zarralar o’lchamlari abraziv ashyoning turiga, qattiq zarralarning o’lchamlariga, ishqalanish tartibotiga (t zlik, m ’yordagi bosimga) hamda ishqalanuvchi sirtlar m tallining m xanik xossalariga bog’liq.

Olimlarning o’tkazgan tadqiqotlari natijalari abrazivdan yeyilishning mohiyatini o’rganish nuqtai nazaridan katta ahamiyat kasb etib, yeyilishning ana shu turi m tallarni qirqish jarayoni bilan to’g’ridan-to’g’ri bog’liqligini ko’rsatadi.

Abrazivdan yeyilish ishqalanuvchi sirtlariga abraziv zarralar tashqaridan tushadigan yoki ishqalanuvchi mat riallardan birida (cho’yanda) ishqalanish natijasida abraziv zarralar ajralishi natijasida ham yuz b radi.

Ishqalanishdagi abraziv zarralarni faqat shartli ravishda erkin d b hisoblash mumkin, chunki ishqalanuvchi tutashma ishlayotganida erkin abraziv zarralar ishqalanuvchi sirtlardan birining m tallida qadalib qoladi va ana shunday sharoitdagina y yiltirishda faol qatnashadi.

Abrazivdan yejilishda qayishqoq d formatsiya katta bo'lishining sababi turtib chiqqan qismlari uncha baland bo'limgan va to'mtoq uchli abraziv zarralar ishqalanuvchi sirtlarni qirqmaydi, balki ular bo'ylab katta kuch bilan sirpanib m tallning sirtqi qatlamlarini qayishqoq d formatsiyalaydi. Sirdan ko'proq chiqib turgan o'tkirroq abraziv zarralar ham har bir qirindi yo'nish davri oldidan ishqalanuvchi sirt bo'ylab sirpanib o'tadi. Ishqalanishda tang ntsial va m 'yordagi kuchlar birgalikda ta'sir qilishi natijasida yuzaga k lgan zo'riqish yilayotgan m tallning mustahkamligidan ortib k tgan paytda abraziv zarra qadaladi va qirindi yo'nadi. Qadalish oqibatida ishqalanuvchi sirtlarning mikror 1 fi o'zgaradi.

Abrazivdan yejilishda abraziv erkin zarralarining hamma yoqlari d tallarga t gadi. Bundan tashqari, ular sirpanganda ham d tallar sirtini d formatsiyalashi va y mirishi mumkin.

Ravshanki, abraziv zarralar soni ko'p bo'lganda ularning yiriklarigina yilayotgan sirtlar bilan o'zaro ta'sirlashadi. Yeyilish jadalligi abraziv zarraning sirt bo'ylab dumalashi yoki sirpanishiga bog'liq bo'ladi.

Manbalardan ma'lumki, abrazivning anchagini qismi harakatning boshlang'ich paytida sirt bilan o'zaro ta'sirlashuvdan chiqadi va harakat jarayonida m tallni kalta masofada tirnaydi. Tirmalishlarning ko'rinishi zarralar sirpanishidan tashqari, burilishi va dumalashini ham ko'rsatadi.

M tallning abraziv zarralar ta'sirida siyqalanishi sodir bo'ladigan sharoit qadalgan zarra sirpanganida unga ta'sir qiluvchi kuchlar mom ntlarining t ng emasligi bilan ifodalanadi.

Abrazivdan y yilgan m tall namunalari sirtini sinchiklab o'rganish ayrim tirmalishlarning chuqurligi har xil ekanligini ko'rsatadi, chunki harakat jarayonida yo'nilib chiqayotgan m tall zarralari abraziv zarra sirtidagi mikrooyiqlarni

to'ldiradi. Shuningd k, abraziv zarralar sirtidagi o'tkir qirralari va chiqiqlari sinadi, uvalanadi, natijada ular silliqroq bo'lib qoladi, qadalgan zarraning haarkatlanishiga qarshilik ortadi, oqibatda zarracha yuzaga chiqadi yoki buriladi.

Ishqalanuvchi d tallar orasiga abraziv zarralarning kirib qolishi markazlashtirilgan usulda moylanadigan mashinalarda ayniqsa ko'p kuzatiladi. Ajralgan m tall zarralari moyga qo'shib, tutashmalarga boradi va bu yerda yumshoqroq sirt bilan o'zaro ta'mirlashadi. Tashqi muhitdan kirgan abraziv zarralar bilan ham shunday hodisa kuzatiladi.

Abraziv yeyilishning quyidagi asosiy (fundam ntal) qonunlari mavjud:

- ➡ O'zgarmas sharoitda yeyilish qiymati ishqalanish yo'liga to'g'ri mutanosibdir;
- ➡ Boshqa o'zgarmas sharoitlarda yeyilish qiymati ishqalanish t zligiga bog'liq, ya'ni yeyilish t zligi ishqalanish t zligiga to'g'ri mutanosibdir.

$$\frac{dU}{dT} = c \cdot p \cdot V$$

bu yerda U – yeyilish qiymati, mm ; – vaqt, $soat$; – mutanosiblik koeffitsi nti; – yuklanish, kg ; V – t zlik, m/s .

- ➡ Boshqa o'zgarmas sharoitlarda yeyilish qiymati m 'yordagi yuklanish p qiymatiga to'g'ri mutanosibdir.

$$\frac{dU}{dS} = c \cdot p$$

bu yerda S - ishqalanish yo'lining uzunligi, m

- ➡ T xnik jihatdan sof toblanmagan m tallarning va yumshatilgan po'latlarining nisbiy yeyilishga chidamliligi ularning qattiqligi H ga to'g'ri mutanosibdir:

= .

bu yerda - mutanosiblik koeffitsi nti.

Toliqib uvalanish. Ko'pgina d tallar shunday sharoitlarda ishlaydiki, bunda sirtlarining yemirilishiga ularning ko'pincha toliqib uvalanishi sabab bo'ladi.

Sirtning toliqib uvalanishi dumalashdagi ishqalanish va sirpanishdagi ishqalanish bir vaqtda ta'sir qilishi oqibatida d tallar sirtning ko'p marta zo'riqishi natijasidir. Bu yemirilish jarayoni sharikli va rolikli podshipniklar, sh st rnyalar tishlari hamda sirpanish podshipniklari uchun xosdir.

Toliqib uvalanishning yuzaga k lishi, odatdagি toliqib yemirilishidagi kabi, birinchi darzning paydo bo'lishidan boshlanadi. Darz chuqurlashib bormasdan, balki kam hajmdagi m tallni qamragan holda ma'lum chuqurlikda tugaydi. Darz natijasida m tall zarrachalari ajraladi va k yingi harakatlarda qo'shimcha yemirilishlarga, ba'zan esa hatto t zlik bilan yeyilishga olib k lishi mumkin.

Mazkur jarayonni sharikli podshipnik misolida ko'rib chiqamiz. Podshipnik ishlayotganda dumalash yo'lchasing a nuqtasiga kuchlar bot-bot (doimiy emas) ta'sir qiladi. Bu nuqtaga sharik tushganda kuchlar eng katta qiymatga tadi. Sharikning k yingi harakatida a nuqta kuchdan holi bo'ladi. Ma'lum vaqtdan so'ng ikkinchi sharik tushadi va jarayon takrorlanadi. Shunday qilib, bir nuqtaga o'zgaruvchan yuklanishlar ta'sir qiladi.


«Yopishib qolish» - qayta kristallanish haroratidan past, haroratda m tallarning o'zaro ishqalanishi yoki birgalikda d formatsiyalanishi natijasida bir-biri bilan mahkam birikib qolishi hodisaside. Tutash d tallarning yopishib qolgan joylarida ular o'rtasidagi ch gara yo'qoladi, m tallar birikib k tadi. So'ogra ishqalanuvchi sirtlarning k yingi harakatida yopishish ko'prikchalari buziladi va quyidagi jarayonlar k chadi.

Ashyo bir sirtdan mikroskopik va submikroskopik zarralar ko'rinishida ajralib boshqa sirtga ko'chib o'tadi (k yin bu zarralar disp rslanadi va ishqalanish sohasidan chiqib k tadi).

Yupqa va yumshoq m tall pardasi tutashgan qattiq sirtga ko'chib o'tadi (masalan, bronzaning po'latga, qo'rg'oshining po'latga, alyuminiy qoplamaning xromga surkalib qolishi).

Qattiq m tall yumshoq sirtga ko'chib o'tadi (po'lat bronzaga, bronza plastikka ko'chib o'tadi), bunda parchalangan holatda ko'chib o'tgan m tall qattiqroq sirtni tirnaydi.

Ashyo ichkaridan o'yilib chiqadi, natijada chuqur ariqchalar, o'yiqlar, t shiklar paydo bo'ladi. Bu nuqsonlar sirtqi qatlamlarning katta chuqurlikda jadal parchalanishi bilan bog'liqidir. Misol uchun 13-rasmida sharikli podshipnikda kuchlar ta'sirining sx masi ko'rsatilgan.



13-rasm. Sharikli podshipnikda kuchlar ta'sirining sx masi:
a-podshipnik sx masi; b-kuchlar yunalishi

Yemirilish (disp rslanish) – ishqalanuvchi sirtlardan m tall zarralarning yulinish va ajralish jarayoni. Bu hodisa jismlar o'zaro ta'sirlashadigan sohada m xanik sinish va mol kulyar tortish yuzaga k lishi bilan tushuntiriladi.

Agar har qanday ishlovdan so'ng d tal sirtida juda kichik not kisliklar qolgan bo'lsa, ishqalanuvchi sirtlar bir-biriga nisbatan harakatlanganda ulardagi ayrim chiqiqlar qayishqoq d formatsiyaga, boshqalari esa plastik d formatsiyaga uchraydi.

Tutashish sirtlari juda kichik bo'lganidan alohida chiqiqlarga tushadigan solishtirma yuklanishlarning qiymati nihoyatda katta (3000 N/m^2 gacha) bo'ladi. Bunday yuklanishlarda ashyoning mikrohajmlari mirilib, juda mayda m tall siniqlariga aylanadi va ular yeyilish mahsulotlari sifatida ishqalanish sohasidan chiqib k tadi.

Jadal yemirilish yangi (yoki ta'mirlangan) mashina ishining boshlang'ich davri - d tallarni siyqalantirish yoki mashinalarni chiniqtirish davri uchun ayniqsa xosdir. Sirtlar qanchalik dag'al ishlangan, not kisliklari qanchalik ko'p bo'lsa, dirilish shunchalik jadal k chadi va tutash d tallar siyqalanish davrida shunchalik ko'p yeyiladi.

Ish paytida uzil-k sil ishlov b rishning shunday t xnologik jarayonlarini tanlash k rakki, ular d tallar to'g'ri siyqalantirilganda yuzaga k luvchi not kisliklarga mos k ladigan o'lchamdagি not kisliklarni hosil qiladigan bo'lsin.

Masalan tikuv mashinalari d tallari yuqori t zlikda, hamda t xnologik zo'riqishlar natijasida shikastlanadi va miriladi. Ko'p hollarda birgina d talning o'ziga bir yo'la bir n cha omillar ta'sir qiladi, ammo ulardan faqat bittasigina asosiy omil bo'lib hisoblanadi.

Mashina d tallari, tashqi sabablar tufayli yuzaga k luvchi ko'pgina omillardan tashqari, ichki omillar ta'sirida ham shikastlanadi va miriladi. Shunday omillarga quyidagilar kiradi:

1) d tallarning tuzilishi va shakl hosil bo'lishi jarayonida yuzaga k ladigan ichki zo'riqishlarning qayta taqsimlanishi oqibatida ashyoning toliqishi;

2) gaz ta'sirida hajmiy korroziyalanish. Bunda ashyolar muvozanat holatiga qaytishga, «m ros»dan qutulishga intilishi jarayonida tabiiy eskirish sodir bo'ladi. Bu d tallarning tob tashlashiga, darzlar paydo bo'lishiga, ayrim sirtlarning makro va mikro o'lchamlari o'zgarishiga, shuningd k, d talning alohida qismlarga parchalanishiga olib k ladi.

Mashina d tallariga fizik maydonlarning quyidagi turlari ta'sir ko'rsatadi: kuch (m xanik) maydoni, issiqlik maydoni, el ktr maydoni, magnit maydoni, tovush maydoni, yorug'lik maydoni va hokazo.

Qayishqoq d formatsiyalanish (ezilish)da ishqalanish kuchlari ta'sir qilishi va harorat ko'tarilishi natijasida sirtning ayrim not kisliklari qayishqoq d formatsiyalanadi, bunda m tall zarralari ishqalanish kuchlarining ta'sir qilish yo'naliishi bo'yicha k tgan chiziq shaklini egallaydi. Bunda zichlangan, ya'ni parchalangan ustki qatlam hosil bo'lib, u yangi xossalarga ega bo'ladi: qattiqrok, qayishqoqligi pastroq, oksidlanuvchanligi yuqoriroq bo'lib qoladi va hokazo.

Qo'zg'aluvchan tutashmalarda ezilish, dirilish va boshqa jarayonlar bilan birga k lib, bu jarayonlarni t zlashtiradi.

D tallarning qayishqoq d formatsiyalanishi ayrim sirtlarning egilishi, buralishi, cho'zilishi yoki ezilishi tarzida namoyon bo'ladi. Bu hodisa kuch (statik

va dinamik) yuklanishlari ta'sirida yuz b radi: ular ashyodagi oquvchanlik ch garasidan ziyod bo'lgan zo'riqishlarning kattalashishiga olib k ladi. Masalan, ramalar d tallari, kuzov qoplamasи va shu kabilar egiladi (tob tashlaydi), buralib qoladi, cho'ziladi.

Korpus d tallariga tashqi kuch yuklanishlari ta'sir qilganda, titraganda, qiziganda ular ichida eskirish jarayoni k chadi va shu tufayli ichki zo'riqishlar qayta taqsimlanadi. Oqibatda d tallar egiladi (tob tashlaydi).

Mo'rt va qovushqoq yemirilish. Mo'rt yemirilish dastlabki d formatsiyasiz, m 'yordagi zo'riqishlar ta'sirida yuz b radi.

Qovushqoq yemirilish urinma zo'riqishlar tufayli dastlabkicha katta zo'riqish bilan k chadi.

D tallarning mustahkamligi yupqa sirtqi qatlaming ahvoliga ko'p darajada bog'liq, chunki darzlar odatda ana shu qatlamda paydo bo'ladi. Toblanganda ugl rod miqdori ko'payishi bilan ugl rodli po'latlarning mustahkamligi ortadi. Ugl rod miqdorining ziyodlashuvi t mir ugl rodning o'ta to'yingan eritmalarini hosil bo'lishiga olib k ladi. Bu eritmalar joylashishi harakatlanishiga to'siqlik qiladi va darzlar paydo bo'lishiga yordam b radi.

Toliqib yemirilish. Statik va davriy kuch yuklanishlari tushadigan d tallar (mashina ramlarining qismlari, tirsakli vallar, richaglar, prujinalar, shatunlar va hokazo) toliqishi oqibatida miriladi. M tallarning toliqib yemirilishi qayishqoq d formatsiya bilan bog'liq. U d tallarning ishlash qobiliyati batamom yo'qolishiga olib k ladi.

Mustahkamlik – ashyoning yemirilishga nisbatan muayan zo'riqishga (oquvchanlik ch garasiga qadar) qarshilik ko'rsatish xususiyati. U ashyoning xossalariiga va qo'yilgan fizik maydonga bog'liq bo'lib, asosan zo'riqishning qiymatiga, uning o'zgarish t zligiga, d formatsiya turiga hamda zo'riqqan holatning xarakt riga qarab o'zgaradi.

Yuklanish ko'p marta ta'sir etganda d tallar yuklanish bir marta ta'sir etgandagina ancha kichik zo'riqishlarda miriladi. Takroriy yuklanishlar soni ko'p bo'lganda miruvchi kuchlanishlar faqat mustahkamlik ch garasi va oquvchanlik

ch garasidan emas, balki qayishqoqlik ch garasidan ham kichik bo'ladigan hodisa m tallarning toliqishi dyeyiladi.

Issiqdan yemirilish issiqlik maydoni ta'sirida sodir bo'ladi. Mashinaning ba'zi d tallari ishlayotgan vaqtda qiziydi, oqibatda ilgari ularning ashyosida hosil qilingan tuzilish buziladi va ular o'zining xizmat qilish xossalari yo'qotadi. Bunday d tallarga silindrlar kallagi, yonish kam ralari, porsh nlar, chiqarish koll ktorlari va quvurlari kiradi.

Mashinalar el ktr jihozlarning tok o'tkazuvchi d tallari simlar, chulg'amlarning izolyatsiyasi buzilishi yoki ularning o'zi uzilishi oqibatida qisqa tutashuv yoxud «massaga» ulanish bo'lganda issiqlik ta'sirida kuchli zo'riqadi. Issiqdan mirilgan d tallar ta'mirlnmaydi.

Asosan yengil sanoat jihozlari o'zining konstruktsiyasini murakkabligi, d tallar soninng ko'pligi, ayrim m xanizmlar kin matikasiga qo'yilgan aniqlik talablari, t z harakatlanuvchi d tallarning mavjudligi (tikuv va poyafzal mashinalarining ayrim d tallarining aylanish t zligi 10 ming *ayl/min*), dinamik kuchlarning kattaligi (poyafzal va charm pr sslari) bilan boshqa sanoat mashina va jihozlaridan farq qiladi. Poyafzallarning tagligiga ishlov b rish va qirg'oqlarini tortish, charmlarni jilvirlash, trikotaj matolarini to'qish jihozlari chang sharoitlarda ishlaydi. Chrm ishlab chiqarish korxonalarida t rini ivitish-qisish va trikotaj fabrikalarida matoni pardozlash s xlaridagi jihozlarning nam va agr ssiv ta'sir qiladigan muhitda ishlatilishi mashina d tallarini korroziyanishiga sabab bo'ladi.

Katta hajmda mahsulotlarni ishlab chiqarish, konv y rlarni qo'llash, ishni ikki sm nada tashkil qilish jihozlarni int nsiv yuklanishga olib k ladi. Bularning hammasi yengil sanoat jihozlarning fizik yeyilishiga asosiy omil bo'ladi.

Shuni b lgilab qo'yish joizki, yengil sanoat ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, ishchi m xanizmlardagi d tallarni o'zaro ta'sirlari yuqori aniqlikda bo'lishini talab qiladi, chunki ularning yeyilishi t xnologik jarayonlarni buzilishiga sabab bo'ladi. Masalan, poyafzal va tikuv mashinalaridagi d tallarni mokili yoki zanjirsimon choc yordamida biriktiruvchi m xanizmi xalqa hosil qiluvchi d talining yeyilishi natijasida xalqa hosil qilolmay qoladi. Shunga o'xshash

holatlar trikotaj matolarini va paypoq to'qish mashinalarida ham uchrab turadi. Qator d tallarni yejilishi iplarning uzilishiga sabab bo'ladi.

Yengil sanoat mashinalarida eng ahamiyatlisi uz 1 va d tallardagi yejilishning bir xil emasligidir. Masalan, tikuv mashinalarinig d tallarini xizmat muddatlari 3 dan 6 oygacha bo'lishiga qarab, qariyb 20 guruhga bo'linadi. Ayrim d tallar (platforma, dastaklar) amalda umuman yejilmaydi.

D tallarning boqiyligini turlicha bo'lishi bilan bo'lgan jihozlarning fizik yejilishi, jihozlardan foydalanish jarayonida uning d tallarining t z-t z almashtirib, yangilab, ta'mirlab turishga sabab bo'ladi. Faqatgina ta'mirlash tufayli jihozlarni barcha d tallari va uz llarning to'la xizmatidan foydalanish va mashinalarining t xnik iqtisodiy ko'rsatkichlarini oshrish mumkin.

Ta'mirlash mashinalarning xizmat muddatidan to'la foydalanishga yordam b rish bilan birgalikda ularning t xnik darajasini yangi ishlab chiqarilayotgan mashinalarning t xnik darajasida saqlab turishga imkon b radi. Buning natijasida ishlab chiqarish quvvatini oshrish, material va m hnat r surslarini iqtisod qilish bilan birga umumiyligi xanik sarfi kamayadi.

3.3. MASHINA D TALLARIDA KORROZIYA VA ULARNI KORROZIYADAN HIMOYALASH

M tallarning korroziyalovchi muhit bilan kimyoviy yoki el kتروکیمیویی o'zaro ta'siri natijasida m tallarning yemirilishiga *korroziya* d b aytiladi.

M tall korrozilanganda uning fizik va m xanik xossalari pasayib k tadi.

Korroziya hodisasi mashinalarning ishqalanuvchi qismlari orasidagi ishqalanishni kuchaytiradi, asbob va apparatlarning el ktr xossalari pasaytiradi va hokazo.

M tall tashqi agr ssiv muhit ta'siriga qanchalik yaxshi qarshilik ko'rsatsa, ushunchalik korroziyabardosh bo'ladi.

M tallning korroziyabardoshlik darajasi uning ayni muhit va ayni sharoitda korroziyalanish t zligi bilan o'lchanadi.

Korroziyalanish t zligi m tallning yuza birligi (1 m^2) dan vaqt birligi (1 soat) ichida korrozilangan qismi og'irligi (g) bilan ifodalanadi.

Yemirilgan m tall miqdorini shu m tallning muayyan vaqt (1 yil) ichida korroziyalangan qatlaming millim tr hisobidagi qalinligi (h) bilan ham ifodalash mumkin.

$$h = \frac{k}{1000 \cdot x}$$

bu formulada x – m tallning solishtirma og'irligi; k – m tallning 1 yil ichida 1 m^2 yuzidan korroziyalangan qismi og'irligi, g hisobida.

Korroziyaning asosiy turlari. M tallning korroziyalanish t zligigina emas, balki uning sirtida korroziyalangan joylarning qanday taqsimlanishi ham nihoyatda muhimdir.

Agar m tallning butun sirti bir qadar t kis korrozilangan bo'lsa, bunday korroziya *t kis korroziya* d b ataladi (14-rasm, a).



14-rasm, a) *t kis korroziya*.

Agar m tall sirtining ko'p qismi korroziyalanmay, ayrim joylarigina korroziyalansa, bunday korroziya *mahalliy korroziya* d b ataladi (14-rasm, b).



14-rasm, b) *mahalliy korroziya*.

Korroziya qanchalik not kis bo'lsa, u shunchalik xavflidir. M tall va qotishmalar chuchuk va sho'r suvda, tuproqda, ba'zi oksidlovchi muhitda, ko'pincha, mahalliy korroziyaga uchraydi.

M tall donalari (kristallitlari) ch garasi y mirilsa, bunday korroziya *kristallitlararo korroziya* d b ataladi (14-rasm, v).

Korroziyaning bu turi nihoyatda xavflidir, chunki bunday korroziyalangan m tallning m xanik xossalari kuchli darajada pasaygan bo'lishiga qaramay, uning tashqi ko'rinishi d yarli o'zgarmay qoladi.



14-rasm, v) kristallitlararo korroziya.

M tallga agr ssiv muhit va m xanik kuchlanishlar (statik va dinamik kuchlanishlar) bir vaqtda ta'sir etsa, ularda *korrozion darzlar* hosil bo'ladi (14-rasm, g).




14-rasm, g) korrozion darzlar.

M tallga bir vaqtning o'zida agr ssiv muhit bilan statik kuchlanish ta'sir etsa, bu m tallda korrozion y mirilish d b ataladigan hodisa yuz b radi, ya'ni unda ingichka darzlar hosil bo'lib, m tallning plastikligini pasaytirib yuboradi, uni mo'rt qilib qo'yadi, bu darzlar esa k ngayib, po'lat batamom y miriladi.

Po'latga korroziyalovchi muhit bilan dinamik kuchlanish bir vaqtda ta'sir etsa, m tallda korrozion toliqish d b ataladigan hodisa yuz b radi va m tall faqat

dinamik kuchlanish ta'sir etgandagiga qaraganda ancha kichik kuchlanishlarda y miriladi.

15-rasmda korrozion y mirilishlarning asosiy turlariga misollar k ltirilgan.



15-rasm. Korrozion y mirilish turlari:

- a) d ngiz suvida turgan m talldagi t kis korroziya;
- b) m tall ustun qoziqdagi mahalliy korroziya;
- c) m talldagi kristallitlararo korroziya;
- d) ammoniy sulfat eritmasi ta'sirida bo'lgan zanglamas m talldagi korrozion toliqish darzlari.

Kimyoviy korroziya va el ktrokimyoviy korroziya. M tallarning korroziyalanish jarayoni xarakt riga ko'ra, barcha korroziya hodisalarini ikkita katta guruhga: *kimyoviy korroziya bilan el ktrokimyoviy korroziya* guruhlariga bo'lish mumkin.

Kimyoviy korroziya m tallarning el ktr tokini o'tkazmaydigan muhit bilan o'zaro ta'siri natijasida paydo bo'ladi. Bunda el ktronlarning m tall atomidan muhit tarkibiga kiruvchi zarracha (mol kula, atom) – oksidlagichga b vosita o'tishi yo'li bilan amalga oshadigan oksidlash-tiklash r aktsiyalari sodir bo'ladi. M tallning kislород bilan (xususan yuqori haroratlarda), oltingugurt suvchil bilan, oltingugurtli gaz bilan, galog n bilan va boshqalar bilan o'zaro ta'sirida sirtning yemirilishi kimyoviy korroziyaga misol bo'la oladi. Kimyoviy m xanizm bo'yicha m tallar el ktr tokini o'tkazmaydigan, biroq m tallga kimyoviy ta'sir qilishga qobiliyatli suyuqliklarda ham korroziyaga uchrashi mumkin.

M tallarning kimyoviy korroziyalanish jarayoni, asli mohiyati bilan olganda, muhitdagi agr ssiv tarkibiy qismlarning m tall bilan birikishidan iborat.

Masalan, po'lat havo yoki gazlar ishtirokida yuqori haroratgacha qizdirilganda po'lat tarkibidagi t mir oksidlanib, kuyundiga aylanadi.

M tallarning el ktr toki o'tkazadigan suyuq muhitda – el ktrolit eritmasida korroziyalanish jarayoni *el ktrokimyoviy korroziya* d yiladi. Bunday korroziya el ktrolit eritmasidagi m tall zarrachalarining eritmaga o'tishidan iborat. M tall zarrachalarining eritmaga o'tish vaqtida m tallning bir qismidan ikkinchi qismiga ekvival nt ravishda el ktronlar ko'chadi.

M tall el ktrolit eritmasiga, masalan, d ngiz suviga, kislota eritmasi va boshqalarga t kkanda shu m tall sirtida ko'pdan-ko'p mikrogalvanik el m ntlar hosil bo'ladi.


Bunda pot ntsiali pastroq m tall zarrachalari anod rolini, pot ntsiali yuqoriroq qo'shimchalar, shuningd k, m tallning ba'zi struktura tashkil etuvchilari katod rolini o'ynaydi.

M tallarning yuqori haroratda gaz muhitda korroziyalanishi korroziyaning nisbatan oddiy turidir. Bu y rda korroziya t zligi, asosan, m tallning korroziyalanishi natijasida hosil bo'lgan mahsulot qatlami (himoya pardasi) xossalariга bog'liq bo'ladi.

Agar m tall sirtida korroziyalanish natijasida hosil bo'lgan himoya pardasi muhit aktiv zarrachalarining m tall sirtiga, m tall atomlarining esa tashqariga diffuziyanishi uchun yaxshi qarshilik ko'rsatsa (16-rasm), m tallning korroziyalanish t zligi kichik bo'lib, himoya pardasi qalinlashgan sari korroziya jarayoni to'xtaydi.

Atmosf raviy korroziya (ochiq havoda sodir bo'ladigan korroziya) kimyoviy va el ktrokimyoviy korroziya xususiyatlarini o'zida mujassam qiladi.

M tallarning korroziyabardoshligi ayni muhit va sharoitda m talning korroziyalanish t zligi bilan baholanadi.



16-rasm. Kimyoviy korroziya vaqtida atomlarinig (ionlarining) ikki tomonlama diffuziyanish sx masi.

M tallarning korroziyalanish t zligi ularning tarkibi, m xanikaviy va t rmik ishlov b rilganligi, muhitning harorati, bosim va yuklamaning xarakt ri ta'sir etadi.

El ktrokimyoviy korroziyaning paydo bo'lishi uchun d talni el ktrolitga cho'ktirish shart emas; agar u nam atmosf ra sharoitida bo'lsa, shuning o'zi y tarli bo'ladi (atmosf rali korroziya).

Atmosf raning namligidan bog'liq ravishda korroziya ikkiga bo'linadi. Ho'l atmosf rali korroziya (havoning nisbiy namligi 100% bo'lganda d tal sirtida namning tomchili kond nsatsiyasi ko'zga ko'rindigan yupqa nam parda ko'rinishda kuzatiladi.) va nam atmosf rali korroziya (havoning nisbiy namligi 100% dan past bo'lganda d tal sirtida kapillyarli, adsorbsiyali yoki kimyoviy kond nsatsiya natijasida oddiy ko'z bilan ko'rindigan yupqa nam parda hosil bo'ladi).

Po'latga ba'zi el m ntlar, masalan, xrom, alyuminiy, kr mniy va boshqalar qo'shilsa, uning korroziyabardoshligi kuchli darajada ortadi. Po'latga taxminan 12% xrom qo'shilsa, uning atmosferadagi va ko'pgina boshqa muhitlardagi korroziyabardoshlik xossasi kuchli darajada ortadi.

Tarkibidagi xrom miqdori 12% dan kam po'latning korroziyabardoshlik xossasi xuddi t mirniki kabi, ya'ni past bo'ladi.

Tarkibida 12–14% dan ortiq xrom bo'lgan po'latning korroziyabardoshlik xossasi oltin, platina va kumushnikidan qolishmaydi.

Bunday po'lat havoda, suvda ba'zi kislota, tuz hamda ishqorlarning eritmalarida zanglamaydi.

D tallarni korroziyaga qarshi qoplamlar bilan himoyalash. Ma'lum muhitlarda korroziyaga yuqori chidamlilikka ega bo'lgan mavjud ko'p sonli konstruktsion m tallarni qo'llash ularning narxi yuqoriligi, ishlov b rishning murakkabligi va boshqa sabablar tufayli hamma vaqt ham maqsadga muvofiq bo'lmaydi. Korroziya muhitida ishlaydigan charm-galant r ya ishlab chiqarish mashinalarining katta qismi narxi yuqori bo'lman mat rialdan tayyorlanadi.

Bu mat riallarning ko'pchiligi korroziyaga zaruriy chidamlilikga ega emas va ularni korroziyadan himoyalashning asosiy usullaridan biri bo'lib korroziyaga uchraydigan sirtni himoya qoplamsi bilan qoplash hisoblanadi.

Qoplamlar m talli va m tallamaslarga bo'linadi. Ular himoyalananadigan sirt bilan puxta birikkan bo'lishi, bir t kisdagi qalinlikka ega bo'lishi va g'ovakli bo'lmasligi k rak.

Himoyalash vositalariga shuningd k m talldan yasalgan d tallarga el ktrokimyoviy va kimyoviy ishlov b rishni ham kiritish mumkin bo'lib, ulardan maqsad d tallar sirtida himoya qatlamlari va pardalarini hosil qilishdir.

M tall qoplamlar. Himoyalovchi m tall qoplamlar ulardan rux, nik 1, xrom, qo'rg'oshin, alyuminiy, qalay va boshqa m tallardan foydalilanadi. Himoyalovchi m tall qatlami turli xil usullar bilan hosil qilinishi mumkin: galvanik, issiqlik, purkash, diffuzion va b.

Qoplama hosil qilishdan oldin m tall sirti qum purkash, yog'sizlantirish uchun organik aralashmalarda yuvish, oksidlarni eritish uchun anorganik kislotalarni dirish va boshqa yo'llar bilan tozalanadi.

Galvanik usul shundan iboratki, himoya qatlami bilan qoplanadigan d tal kated sifatida tarkibida m tall cho'kindisining tuzi bo'lgan eritmada joylashtiriladi. Doimiy tok o'tishida el ktrolitdan himoyalananadigan d talga cho'kuvchi m tall ajraladi. Bu usul d tallarni rux, mis, nik 1 va xrom bilan qoplash imkonini b radi. Uning afzalligi bo'lib m talning kam sarflanishi, qoplama sifatining yuqorilgi, qoplanayotgan sirt m talli bilan yaxshi ilashuvchanligi hisoblanadi. Shuningd k

bunda himoya qatlaming qalinligini aniq rostlash imkoniyati mavjud. Galvanik qoplashning asosiy kamchiligi bo'lib jarayonning uzoq davom etishi hisoblanadi.

Issiq usul shundan iboratki, d tallar eritilgan m tall bilan vannada himoya qatlami bilan qoplanadi. Bu usul past erish haroratiga ega bo'lган m tallar (qalay, rux, qo'rg'oshin) bilan qoplashda qo'llaniladi. Issiq usulning afzalligi: oddiyligi, yuqori unumdorligi, qoplamaning yuqori sifati. Kamchiligi: m tallning ko'p chiqindiga sarflanishi, qatlam qalinligini rostlashning murakkabligi.

Diffuzion usul himoyalovchi m tallning himoyalanuvchi buyum sirtqi qatlamiga yuqori haroratda diffuziyalanishidan iboratdir. Bunda m tall buyumlar palitirlanadi (alyuminiyli himoyalash), xromlanadi, silitsylanadi (kr mniyli himoyalash).

T rmom xanikaviy qoplash asosiy va himoyalanuvchi m tallarni qizdirilgan holda birgalikda prokatlash yoki kiryalashdan iborat.

Bu eng ishonchli usul bo'lib, buyumlar bir tomonidan yoki ikkala tomonidan mis, zanglamas po'lat, alyuminiy bilan himoya qilinadi.

Detallarni el ktrokimyoviy va kimyoviy ishlov b rib himoyalash. D tallarga el ktrokimyoviy va kimyoviy ishlov b rishdan maqsad bo'lib, hosil bo'lishi m tall ajralishi bilan bog'liq, bo'lmanan oksidli yoki boshqa himoya qatorlari va pardalarini hosil qilish hisoblanadi. Bunga ko'plab usullar bilan erishish mumkin bo'lib, ulardan oksidlash, fosfatlash va antikorrozion azotlash k ng qo'llaniladi.

Oksidlash. Oksidlash d tallar sirtiga himoyalash xossalariга ega bo'lган oksidli pardalarni hosil qilish uchun qo'llaniladi. Kimyoviy, el ktrokimyoviy va t rmik oksidlashlar mavjud. Tanlangan usuldan qat'iy nazar d tallar boshlang'ich toza ishlov b rilgan, tozalangan va yog'sizlantirilgan, oksidlangan, so'ng esa yuvilgan bo'lishi k rak. Oksidlashdan ko'pincha po'lat va cho'yandan yasalgan d tallarni himoyalash uchun foydalilanadi. Shu usulning o'zi bilan alyuminiy va misdan yasalgan d tallarga, shuningd k rangli qotishmalardan yasalgan d tallarga ishlov b rish mumkin.

El ktrokimyoviy himoya prot ktorli va katodli himoyalarga bo'linadi.

Prot ktorli himoyadan el ktrolit bilan urinib turadigan buyumlarni korroziyadan saqlashda foydalaniladi.

Bunda buyum prot ktorli galvanik jufti orqali y mirilishdan saqlanadi, ya'ni prot ktor anod, buyum esa katod vazifasini o'tab, prot ktor asta-s kin y mirilib borib buyumni korroziyadan saqlaydi. Tugagan prot ktor o'rniga yangisi qo'yiladi.

Katodli himoyadan y r osti m tall inshootlarini korroziyalanishdan himoya qilishda foydalaniladi.

Buning uchun y r osti inshootlari o'zgarmas tok manbaining manfiy qutbiga ulanadi, musbat qutb esa y rga tutashtirilgan bo'ladi.

M tallmas qoplamlar hosil qilish uchun bo'yoq, lak, moy, emal, r zina va ebonitdan foydalaniladi. Bu qoplamlar atmosfera sharoitida korroziyadan saqlashning ishonchli usullaridandir.

M tallarni r zina yoki ebonit bilan qoplash jarayoni *gummirlash* deb ataladi. Bunda kimyoviy apparatlarning m tall qismlarini kislota, ishqor va tuz eritmalarining korrozion ta'siridan himoya qilishda foydalaniladi.

T xnika, turli uy-ro'zg'or anjomlari uchun tayyorlangan d tallar aksariyat zanglagan bo'ladi. Bunday zanglarni m xanik usulda yo'qotish kerak. Buning uchun qumqog'ozlar, najdak, po'lat cho'tkalar va hokazolardan foydalanish zarur. Lakin bu usul juda ko'p m hnat talab qiladi. Shuning uchun sanoat miqyosida zanglarni yo'qotishda ish unumli va tayyorlangan buyum sifatli chiqishi uchun kimyoviy usullarning qo'llanilishi maqsadga muvofiq.

Zanglarni yo'qotish uchun sanoat miqyosida asosan «Om ga-1» kabi aralashmalardan foydalaniladi. Masalan, «Om ga-1» suyuqligidan avtomobilning m tall qismidagi zanglarni yo'qotishda foydalanish mumkin. Bu qismlarning korroziyabardoshligini oshirishning zarur vositalaridan biridir. Yuqoridagi aralashmalardan, shuningdek uy-ruzg'or buyumlarini zangdan xolos qilishda kerak foydalansa bo'ladi.

Jihozlarni saqlash va tashishda korroziyadan himoyalash. Ma'lumki, saqlash va tashishda jihozlar va turli xil d tallar atmosfera korroziyaga uchrashi mumkin. Bunday hollarda mashinalar va d tallarni korroziyadan himoyalash uchun

ularning ishchi sirtlari tozalanib, yog'sizlantirib, yuvilgandan so'ng quyuq moylar bilan, ba'zan esa yuqori qovushqoqlikka ega bo'lган moylar bilan qoplanadi. T xnik vaz lin bilan moylash harorat 45-55 °C t ng qilinganda amalga oshiriladi.

Suvarak y tarli qalinlikda t kis qatlamda surkaladi. Surkov mat riali surkalgan d tallar parfinlashtirilgan qog'oz bilan himoyalanadi va puxta qutilarga solinadi. Bunday tarzda himoyalangan d tallar ikki oygacha, takroriy surkashda esa bir yilgacha saqlanishi mumkin.

3.4. Charm-galant r ya ishlab chiqarish mashinalarida titrash va shovqin

Zamonaviy mashinalar asosan yuqori t zliklarda ishlaydi, shuning uchun ularning dinamik xossalariга bo'lган talablar oshib bormoqda. Shuningdk alohida uz llar, m xanizmlar, mashinalar, agr gatlar va sanoat binolarining ko'tarilish el m ntlarining titrashi ulkandir.

D tallarga davriy yuklanishlarni qo'yish ularning davriy d formatsiyasi va titrashlarini k ltirib chiqaradi. Titrashlarning tavsifi bo'lib t branishlr chastotasi (Y), davri (T) va amplitudasi hisoblanadi.

T branishlar chastotasi - bu bir s kunddagi to'liq t branishlar sonidir (Gts). T branishlar davri d b d tal yoki uz 1 bitta to'liq t branishni amalga oshiradigan vaqtga aytildi. T branish chastotasi va davri quyidagi bog'lanish bilan bog'liqdir.

$$x=1/$$

T branish amplitudasi d b t branish kattaligining o'rta holatidan eng katta ch tlashishiga aytildi. Ma'lum vaqt oralig'i d tal yoki uz lning t branishlari soni yig'indisiga sikllar soni (N) d b aytildi.

Titrashning sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin: alohida d tal va m xanizmlarning nomuvozanatliligi; mashinalarni ishlatish jarayonida d tllarning yejilishi; d tallarni tayyorlashda va uz llarni (m xanizmlarni) yig'ishda aniqlikning pastligi; turli xildagi r zonansli hodisalarni k ltirib chiqaruvchi mashina konstruktiv param trlarinig noto'g'ri tanlanganligi.

Zararli titrash konstruktor tomonidan r jalashtirilgan mashinalar, m xanizmlar va boshqarish sist malarining harakat qonunlarini buzadi, ish jarayonlarining nobarqarorligini vujudga k ltiradi va butun sist maning ishlamay qolishiga yoki butunlay ishdan chiqishiga sabab bo'ladi. Titrash natijasida konstruktsiya el m ntlarida (m xanizmlarning kin matik juftliklarida, birikish joylarida va hokazo) dinamik zo'riqishlar kuchayadi, natijada d tallarning ko'tarib turish qobiliyati pasayadi, ularda darzlar paydo bo'ladi hamda toliqish oqibatida ular y miriladi. Titrashning ta'siri mat riallarning ichki va tashqi strukturalarini va mashina d tallarining urinish yuzalaridagi ishqalanish hamda y yilish sharoitlarini o'zgartirib, konstruktsiyaning qizishiga sabab bo'lishi mumkin.

Titrash inson yashayotgan muhitning muhim ekologik ko'rsatkichi bo'lgan shovqinni vujudga k ltiradi. Titrash insonga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatib, uning funktsional imkoniyatlari va ishslash qobiliyatini kamaytiradi. Shu sababli titrash aktivligini baholash va titrash darajasini kamaytirish usullari va vositalari alohida ahamiyat kasb etadi. Bunday usul hamda vositalarning birgalikda qo'llanilishini titrashdan muhofazalash d b atash qabul qilingan.

Shovqin yuzaga k lishining bosh sababchisi bo'lib mashinalar m xanizmlari va d tallarining titrashi hisoblanadi. Shovqin shuningd k dinamik yuklangan uz llarda vujudga k ladi (pr sslar, t branish podshipniklari uz llari, tishli uzatmalar va b.). Aerodinamik shovqinning manbai bo'lib shamollatish, pn vmatik tashish tizimlarni, m xanik va magnitli shovqinlarning manbai bo'lib esa jihozlarning el ktr yurituvchilari hisoblanadi.

Tovush to'lqinlari (shovqin) elastik muhitda g'alayonlantiruvchi kuch ta'siri ostida vujudga k lib, uning zarrachalari t branma harakatni orttiradi. Atmosf rali sharoitlarda birlik vaqt ichidagi t branishlar soni avvalambor vujudga k ladigan kuchning harakatlanishi chastotasidan bog'liq bo'ladi.

Insonning eshitish organi xususan s kundiga 100 dan 3200 gacha t branishlar soni bilan to'lqinlariga s zgirdir. Shu sababdan shovqin bilan kurashish amaliyotida tovush to'lqinlarining vujudga k lishi va tarqalishi

ko'rsatilgan diapazondagi t branishlar soni bilan bo'lishining oldini olishga intiladilar.

Rotori bir t kisda mashinalar uchun g'alayonlantiruvchi kuch chastotasi (f) quyidagi bog'liqlik bilan ifodalanadi:

$$f=n/60$$

bu yerda n - rotorning aylanish chastotasi, ayl/min .

Tovush bosimi P - bu birlik sirtga tovush to'lqini tomonidan ko'rsatiladigan bosimdir, Pa . Inson qulog'i tovush bosimining $2 \cdot 10^{-5}$ dan $2 \cdot 10^2 Pa$ gacha bo'lgan diapazonini qabul qila oladi. S kundiga tovush to'lqini harorati yo'nalishiga p'rpndikulyar joylashgan, $1 m^2$ sirt maydoni orqali o'tuvchi tovush en rgiyasining o'rtacha oqimi tovush jadalligi d b yuritiladi, $J (Vt/m^2)$

$$J=P^\wedge$$

bu yerda: \wedge - tovush to'lqini uzatuvchi muhit zarrachalarining t branma t zligi, m/s .

Tovush jadalligi inson eshtish organining eshitish ch garasida $J_0=1 \cdot 10^{-12} Vt/m^2$, oraliq k ltirib chiqarish ch garasi esa $J=1 \cdot 10^{12} Vt/m^2$ ga t ng. Tarqaladigan tovush jadalligining eshitish ch garasidagi tovush jadalligiga nisbati tovush jadalligining darajasi (r) d b aytiladi.

Yengil sanoatda charm va poyafzal ishlab chiqarish mashinalari yuqori shovqinli bo'lib hisoblanadi. Poyafzal ishlab chiqarishda eng shovqinli bo'lib vintli, mixli cho'zish mashinalari, pr sslar, fr zalash, ustki d tallarning ch tlarini bukish, ostki d tallarni limlash mashinalari hisoblanadi. Charm va poyafzal ishlab chiqarish mashilarida titrash va shovqinning asosiy manbalari bo'lib t xnologik jihozlarning ishchi organlari hisoblanadi. Ko'pincha uzatmalar, charxlash qurilmalari va shamollatgichlar ulkan titrash va shovqinnni k ltirib chiqaradi.

Mo'yna ishlab chiqarish mashinalari o'rtacha shovqinga ega bo'lgan jihozlarga t gishlidir. Shovqin darajasini xom-ashyo bo'yash s xlarida 78-83 dB ni, pardozlash s xlarida 75-95 dB ni, mo'ynado'zlik-tikuv s xlarda 70-90 dB ni tashkil qiladi. Yuqori titrash va shovqinning asosiy sababi bo'lib jihozlarning, ayniqsa yuritma el m ntalarining qoniqarsiz konstruktiv bajarilishi hisoblanadi.

Yuqori titrash va shovqin bilan kurash ularni vujudga k lish manbalarida pasaytirish, ularning tarqalishini ch klash, qurilish konstruktsiyalarida shovqin yutish qurilmalari va ishqalanishni kamaytirish qurilmalarini qo'llash yo'li bilan, shuningd k ishlab chiqarish binolarida jihozlarni ratsional joylashtirish yo'li bilan olib borilmoqda.

Jihozlar va insonga m xanik ta'sirlarning oqibati. Turli t xnologik jihozlar (mashinalar, asboblar, apparatlar) va insonga m xanik ta'sirlarning oqibatini ko'rib chiqamiz.

1. Liniyadagi o'ta yuklanishlar ta'siri ob' ktning statik yuklanishiga ekvival ntidir. Ba'zi hollarda, ayniqsa, ob' ktida kuch orqali bog'lanadigan birikmalar mavjud bo'lganda liniyadagi o'ta yuklanish ta'siri sist maning ishini izdan chiqarilishi (el ktr kontaktlarning prujinalari ajralishi, r 1 li qurilmalar noo'rin ishlab k tishi va hokazo) mumkin.

2. Titrash ta'sirlari jihozlar uchun eng xavfli bo'ladi. Titrash ta'sirlaridan k lib chiqadigan har xil ishorali zo'riqishlar mat rialning toliqish tufayli darz k tishiga va yemirilishiga sabab bo'ladi. M xanik sist malarda toliqib zo'riqishdan tashqari, titrash tufayli vujudga k ladigan boshqa hodisalar ham, masalan, qo'zg'almas birikmalarining asta-s kin bo'shashishi ("likillab qolishi") kuzatiladi. Titrash ta'sirlari mashina d tallarining birikmalaridagi tutash yuzalarning bir-biriga nisbatan siljib qolishiga (oz miqdorda) olib k ladi, bunda urinuvchi d tallar yuza qatlamlarining strukturasi o'zgaradi, ular y yiladi, natijada birikmadagi ishqalanish kuchi kamayadi, bu esa ob' ktning dissipativ xususiyatlari, o'z chastotasi o'zgarishiga sabab bo'ladi va hokazo.

Agar m xanizmda tirqishli qo'zg'aluvchan birikmalar mavjud bo'lsa, (masalan, m xanizmlardagi kin matik juftliklar), titrash ta'sirlari tutash yuzalarning o'zaro urilishiga olib k lishi, bu esa ularning yemirilishga va shovqinning kuchayishiga sabab bo'lishi mumkin. Ko'p hollarda titrash ta'sirida ob' ktning yemirilishi r zonans hodisalar vujudga k lishi bilan bog'liq bo'ladi. Shu sababli ob' ktida r zonansni vujudga k ltiruvchi garmonika poligarmonik ta'sirlarning eng xavflisidir.

3. Zarbli ta'sirlar ham ob' ktning yemirilishiga sabab bo'lishi mumkin. Zarb tufayli shikastlanish ko'pincha mo'rt yemirilish tarzida bo'ladi. Biroq ko'p marta takrorlanuvchi zarblar toliqish natijasidagi yemirilishga ham olib k lishi mumkinki; bu hol ayniqsa davriy zarbli ta'sir ob' ktning r zonans t branishlarini vujudga k ltirishga qodir bo'lganda sodir bo'ladi.

4. Titrash va zarbli ta'sirlar ob' ktning yemirilishini vujudga k ltirmagan holda ularning ishini izdan chiqarishi mumkin. Masalan, m tall qirquvchi dastgohlar va boshqa t xnologik uskunalarining turli manbalar ta'sirida titrashi ishlov b rish aniqligi va tozaligining pasayuviga, shuningd k t xnologik jarayonlarning boshqa buzilishlariga olib k ladi.

M xanik ta'sirlar harakatni boshqarish sist malariga o'rnatiladigan hamda harakat param trlarini o'lchash uchun xizmat qiladigan asboblarining aniqligini anchagina o'zgartiradi. Titrash va zerb ta'sirida gigroskopik asboblar bilan o'lchashda xatolar k skin oshadi; mayatnik tipidagi o'lchash qurilmalari bo'lgan asboblarda nol holatga qaytishga moyillik paydo bo'ladi.

Yemirilishi yoki tuzatib bo'lmaydigan boshqa o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lman ob' kt ishning buzilishi ishlamay qolish d yiladi. Ob' ktning m xanik ta'sirlar natijasida yemirilmaslik xususiyati titrashga chidamlilik d b, uning m 'yorida ishlash xususiyati esa titrashga turg'unlik d b ataladi.

Titrashning insonga ta'siri. Turli tiplardagi mashinalar va qurilmalar ishlayotganda vujudga k ladigan titrash-titrash manbai yaqinida turgan yoki u bilan b vosita aloqada bo'lgan odamlarga zararli ta'sir ko'rsatadi.

Titrash inson-op ratorning fiziologik va funktsional holati izdan chiqishiga sabab bo'ladi. Buning natijasida yuz b rgan turg'un fiziologik o'zgarishlar titrash kasalligi d b ataladi. Funktsional o'zgarishlar ko'rish qobiliyatining pasayishida, v stibulyator apparat r aktsiyasining o'zgarishida (harakatlar muvofiqligi) bu ishqalanish bilan bog'liq bo'lgan hodisalar kiradi. Ushbu gruppa omillarining titrash aktivligini kamaytirish ishqalanuvchi yuzalar mat riallarining xususiyatlarini o'zgartirish bilan bog'langan bo'lib, bunga har bir xususiy hol uchun xos bo'lgan usullar yordamida, masalan, maxsus moylovchi mat rialarni

qo'llash bilan erishish mumkin. Uyg'otuvchi omillarning ikkinchi gruppasi jismlarning harakati (rotorlarning aylanishi, m xanizm bo'g'inlarining surilishi) bilan bog'langandir.

Bu holda manbaning titrash aktivligini kamaytirishga harakatlanuvchi massalarni muvozanatlash orqali dinamik r aktsiya kuchlarini kamaytirish yo'li bilan erishiladi.

3.5. Titrashdan muhofazalash qurilmalari

Mashina konstruktsiyasini o'zgartirish. T branishni kamaytirishning barcha m xanik sist malar uchun umumiylar bo'lgan ikki usulini ko'rsatish mumkin. Birinchi usul r zonans hodisalarini bartaraf etishdan iborat. Agar mashina yoki qurilma chiziqli xususiyatlarga ega bo'lsa, u holda vazifa uning xususiy chastotalarini k ragicha o'zgartirishdan iborat bo'ladi. Chiziqsiz xususiyatlari ob'ktlar uchun r zonans hodisalarining bo'lmasligi sharti bajarilishi lozim. Ikkinci usul mashinada m xanik en rgiyaning yutilishini kuchaytirishga asoslangan. Titrashdan muhofazalashning so'ndirish (d mpf rlash) d b ataluvchi ushbu usuli k yinroq ko'rib chiqiladi.

D mpf rlar, dinamik so'ndirgichlar va titrash izolyatorlari birgalikda titrashdan muhofazalash qurilmalari tashkil qiladi.

In rtsion, elastik va dissipativ el m ntlardan tashkil topuvchi qurilmalar passiv qurilmalardir. Aktiv qurilmalar, ko'rsatib o'tilganlaridan tashqari, m xanik bo'limgan el m ntlarni o'z ichiga oladi va odatda mustaqil en rgiya manbaiga ega bo'ladi. Titrashdan muhofazalash sist masining samaradorligini titrashdan muhofazalovchi qurilmali mashinaning birorta o'ziga xos param tri qiymatini bunday qurilmasi bo'limgan ob'ktning ayni shu param tri qiymatiga bo'lish bilan baholash qabul qilingan. Bunday nisbat titrashdan muhofazalashning samaradorligi ko'ffitsi ti d b ataladi.

Muvozanatlash. Ta'mirlangan mashina va agr gatlarning puxtaligi va xizmat muddatini kamaytiruvchi asosiy sabablardan biri bo'lib ilgarilama harakat

qiluvchi va t z aylanuvchi d tallarining nomuvozanatlashganligi hisoblanadi. Bular ba'zan inkorlarning k lib chiqishiga ham sabab bo'ladi.

Nomuvozanatlik mashinalarda ortiqcha titrashlarni va tayanchlarda zo'riqishlarni k ltirib chiqaradi, ishlash aniqligini buzadi. Masalan, stanokning muvozanatlashmagan shpind li ishlashi paytida k ltirib chiqaradi va bu stanokning boshqa d tallariga, shu jumladan stanimasiga uzatiladi; natijada stanokda ishlov b rilayotgan sirlarning sifati yomonlashadi va k suvchi asbobning chidamliligi pasayadi. Bundan tashqari, titrashlar podshipniklarda qo'shimcha zo'riqishlarni paydo qiladi, birikmalarni silkitadi, d tallar mat rialining toliqib yemirilishini k ltirib chiqaradi, ishchilarining ish sharoitlarini yomonlashtiradi. Shuning uchun d tallar nomuvozanatligini bartaraf etish ta'mirlangan jihozlarning r sursini oshirishning puxta va ishonchli yo'llaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Bundan tashqari, d tallarning bir tomonlama y yilishi va d formatsiyasi, ta'mirlash paytida d tal sirtiga yuritilgan m tallning not kis taqsimlanishi, ichki g'ovaklarning mavjudligi va hokazolar natijasida ham d tallarda nomuvozanatlik paydo bo'ladi.

Nomuvozanatlikning statik va dinamik turlari mavjud. Statik nomuvozanatlikda d talning og'irlik markazi aylanish o'qi bilan mos tushmaydi. Dinamik nomuvozanatlikda muvozanatlashmagan massalar ta'sirida bir juft kuch paydo bo'ladi va markazdan qochma in rtsiya mom ntlari nolga t ng bo'lmaydi. D tallardagi nomuvozanatlik ikki xil muvozanatlash usullarida bartaraf etiladi:


1. Statik muvozanatlash; 2. Dinamik muvozanatlash.

Statik muvozanatlash. Ba'zi hollarda aylanuvchi d tallarning sokin ishlashi uchun og'irlik markazining aylanish o'qi bilan mos k lishini ta'minlash kifoya qiladi. Bu usul asosan uzunligining diam triga nisbati kichik bo'lган ($L/D \leq 1$) d tallarni muvozanatlash uchun qo'llaniladi. Masalan, tikuv va bichish mashinalarining disklari, maxoviklari va shkivlarini, sntrifugalarni va hokazolarni muvozanatlash. Bunda d tal simm triyasining t kisligi aylanish o'qiga p rupndikulyar bo'lishi k rak. Og'irlik markazining aylanish o'qidan har qanday siljishi markazdan qochma kuchni k ltirib chiqaradi. Muvozanatlashmagan


markazdan qochma kuch P ning kattaligini (17-rasm, a) quyidagi formuladan topish mumkin:

$$P = m l \dot{S}^2$$

m - nomuvozanat massa, kg ; l - nomuvozanat massadan aylanish o'qigacha bo'lgan masofa, sm ; S - burchak t zlik, rad/s .



17-rasm, a. Nomuvozanat massaning yo'nalishi va joylashuvi.



17-rasm, b. Statik nomuvozanatlik sx masi.

Bunday d talning o'qini ikkita parall 1 gorizontal yo'naltirgchga joylashtiramiz. Unda muvozanatlashmagan massa burovchi mom nt hosil qiladi:

$$M = m l$$

Burovchi mom nt ta'siri ostida d tal buriladi va og'irlik markaz eng pastki holatga k lgan vaziyatni egallaydi. Bu 17-rasm, b da silindrsimon d tal misolida ko'rsatilgan bo'lib, uning og'irlik markazi aylanish o'qi bilan mos tushmaydi.

Burovchi mom nt ta'siri ostida u gorizontal t kislik bo'ylab *I-I* holatdan aylaanav radi. Og'irlik markazi turg'un *II-II* holatni egallagandan so'ng bu aylanishlar to'xtaydi. Agar og'irlik markazida siljishning qarama-qarshi tomonidan m massali muvozanatlovchi yuk o'rnatilsa, unda og'irlik markazi joyini o'zgartiradi va d tal o'qi bilan mos tushadi. Muvozanatlovchi yuk m ning massasi miqdorini va undan aylanish o'qigacha bo'lган masofasini tanlashda $m l = m_y l_1$ t nglik qanoatlantirilishi k rak.

Ta'mirlash amaliyotida nomuvozanat d tal qarama-qarshi ch kkasida qo'shimcha yuk o'rnatib yoki parmalash, charxlash, yo'nish va boshqa usullarda ortiqcha m tall olib tashlanib muvozanatlanadi.

Shunday qilib, ko'rib chiqilgan shartlarda yassi d tallar faqat bitta muvozanatlovchi yuk o'rnatib muvozanatlanadi va bu yukning kattaligi va vaziyati d talning statik holatida aniqlanadi. Nomuvozanatlik d tal aylanish o'qiga nisbatan nomuvozanat massaning mom nti bilan aniqlanadi. Odatda nomuvozanat massa grammarda, aylanish o'qigacha bo'lган masofa esa santim trlarda aniqlanadi. Masalan, 97-sinf tikuv mashinasi maxovigini muvozanatlash uchun aylanish o'qidan 6 sm masofada 10 g massaga ega bo'lган yukni o'rnatish talab qilinadi. D mak, muvozanatlashguncha bu d tal $10x 6 = 60 \text{ g.sm}$ nomuvozanatlikka ega edi.

Statik muvozanatlash uchun eng oddiy moslama bo'lib, asosida prizmatik k simli gorizontal yo'naltirgichlar qotirilgan parall 1 st nd hisoblanadi. Yo'naltirgichlarning eng ko'p qo'llaniladigan profili (shakli) – ustki qismi silliqlangan sirtli yassi toblangan pichoq hisoblanib, bu sirt bo'ylab d tal dumalaydi. Yo'naltirgichlar prizmasining ishchi uzunligi shunday bo'lishi k rakki, bunda d tal dumalashida kamida ikki marta aylanishi k rak, ya'ni $1 \geq 2fd$.

Muvozanatlash jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi: d tal va (qisqich) bilan yo'naltirgichlarga o'rnatiladi, joyidan qo'zg'atiladi va unga erkin to'xtash imkonib riladi; to'xtagandan so'ng d talning og'ir qismi pastki holatni egallaydi. So'ogra d tal muvozanatlanadi. Muvozanatlangan d tal yo'naltirgichlarda o'rnidan qo'zg'atilganda har safar yangi holatda to'xtaydi. Aylanish paytida yo'naltirgich

va d^otal o'qi orasida t^d branish ishqalanish mom nti paydo bo'ladi va bu d^t talning buralishiga qarshilik ko'rsatadi. Shuning uchun d^t tal og'irlik markazi o'zining eng pastki holatini egallay olmaydi. Bu muvozanatlash aniqligini ch klaydi. Odatda topilgan nomuvozanatlik $(0,001-0,005)G, kg.sm$ ga t^{ng} bo'ladi. Bu st^s ndlar gorizontal t^t kislikdagi yo'naltirgichlarni aniq o'rnatishni talab qiladi.

Dinamik muvozanatlash. Bo'yⁱ diam triga nisbatan ancha uzun ($L/D > 1$) bo'l^gan d^t tallar (vallar, kardanli vallar, tirsakli vallar, shpind llar va b.) ning nomuvozanatligini bartaraf etish uchun statik muvozanatlash tarli bo'l^maydi.

Masalan, agar m_1 va m_2 massali yuklar bilan statik muvozanatlangan va diam tral qarama-qarshi tomonda joylashgan d^t talni (18-rasm, a) o'z o'qi atrofida aylantirsak, uning ch^kkalarida qarama-qarshi yo'nalgan markazdan qochma I_1 va I_2 juft kuchlar hosil bo'ladi. Markazdan qochma kuchlar d^t talni o'z tayanchlaridan chiqarishga intiladi, ularni zo'riqtiradi va titrashlar paydo bo'l^lishi uchun imkon yaratadi. G'alayonlantiruvchi juft kuchlar ikasining uzunligi kattalashgan sari dinamik nomuvozanatlik ham kattalashib boradi. G'alayonlantiruvchi mom nt^miqdorini quyidagi formula aniqlash mumkin


$$M = IL = \frac{m r L \check{S}^2}{2g}$$

bu yerda m – aylanuvchi d^t tal massasi, kg ; r – d^t tal og'irlik markazining siljish kattaligi, sm .


D^t talni dinamik muvozanatlash uchun m_1 va m_2 massali yuklar joylashgan qismlarning qarama-qarshi nuqtalarida m_1' va m_2' massali yuklarni o'rnatish zarur. D^t talni val o'qiga p^{rp} ndikulyar bo'l^gan istalga t^t kislikda o'rnatilgan yuk bilan muvozanatlash mumkin. Bunda d^t talning aylanishi jarayonida o'rnatilgan yuklardan paydo bo'ladi^gan markazdan qochma kuch mom ntlari I_1 va I_2 markazdan qochma kuch mom ntlariga t^{ng} bo'l^lishi k^rak.

Muvozanatlashning dinamik usuli statik usuldan ko'ra ko'proq qo'llaniladi. Dinamik muvozanatlangan jism bir vaqtning o'zida statik muvozanatlangan bo'lib

hisoblanadi. Odatda, dinamik muvozanatlashda statikka nisbatan yuqori aniqlikka erishish mumkin.



18-rasm,a. Dinamik nomuvozanatlik sx masi.



18-rasm,b. Dinamik muvozanatlash uchun qurilma sx masi:

1 va 3 – podshipniklar; 2 – muvozanatlanadigan d tal; 4 – prujina.

Dinamik muvozanatlash uchun oddiy qurilmaning sx masi 18-rasm,b da ko’rsatilgan. Podshipnik 1 d tal 2 ning gorizontal o’qida joylashtirilgan va uning ma’lum burchakka burilishiga imkon yaratadi. Podshipnik 3 prujina 4 ga osilgan bo’lib, bu d talga nomuvozanat markazdan qochma kuch I ta’sirida O o’q atrofida majburiy t branishi imkonini b radi. Aytaylik, hosil qiladigan markazdan qochma kuchi I miqdori bo’yicha nomuvozanat kuch I ga t ng va yo’nalishi bo’yicha qarama-qarshi yo’nalgan mu massali yuk tanlaymiz. Bu kuchlar t ng bo’lganda d talning majburiy t branishi sodir bo’lmaydi. D talning bir tomoni muvozanatga k ltirilgach, xuddi shu op ratsiya ikkinchi tomoniga nisbatan ham o’tkaziladi.

Nazorat savollari.

1. Yeyilish oqibatlari to'g'risida ma'lumot b' ring.
2. Mashinalarning ishchanlik qobiliyatini yo'qotishining asosiy sababi nimada?
3. Yeyilishga ta'sir etuvchi omillar qaysilar?
4. Ishqalanuvchi d tallarning yeyilish omillarining qanday turlari mavjud?
5. Abraziv yeyilishning asosiy qonunlari qaysilar?
6. Ta'mirlararo davr davomida t xnik xizmat ko'rsatish kimlarning zimmasiga yuklatiladi?
7. Mashinalarni ishlatalishda ishchilar qaysi ishlarni bajarishlari k'arak?
8. Mashina m xanizmlarida nosozlik k'lib chiqishining asosiy sabablari qaysilar?
9. Korroziya nima?
10. D tallar qaysi usullarda korroziyadan himoyalanadi?
11. T branish chastotasi d b nimaga aytiladi?
12. T branish amplitudasi d b nimaga aytiladi?

T'ost savollari.

1. *Ta'mirlash davrida mashina d tallarining ncha foizi yeyilish natijasida almashtiriladi?*
A) 10-15%;
B) 20-25%;
C) 30-35%;
D) 85-90%.
2. *Ishqalanuvchi sirtlardan m tall zarralarining yulinish va ajralish jarayoni qanday ataladi?*
A) y dirilish;
B) siyqalanashi;
C) mikro qirqlish;
D) uvalanish.

3. Ashyoning yemirilishga nisbatan muayyan zo'riqishga qarshilik ko'rsatish xususiyatiga ... d b ataladi.

-) toliqib uvalanish;
- B) ishga qobiliyatlilik;
- C) mustahkamlik;
- D) umrboqiylik.

4. Jihozlarni o'rnatish, rostlash, sinash va ishlatishga topshirishda qanday hujjat tuziladi.

-) t xnik hujjat;
- B) t xnologik hujjat;
- C) boshliq nomiga ariza;
- D) dalolatnoma.

5. Korroziya qaysi turlarga bo'linadi?

-) kimyoviy va fizikviy;
- B) el ktrokimyoviy va fizikaviy;
- C) kimyoviy va el ktrokimyoviy;
- D) m xanikaviy va fizikaviy.

6. Atmosferaning namligidan bog'liq ravishda korroziya qaysi turlarga bo'linadi?

-) ho'l va quruq atmosferali korroziya;
- B) ho'l va nam atmosferali korroziya;
- C) nam va quruq atmosferali korroziya;
- D) ho'l, nam va quruq atmosferali korroziya.

7. Bir s kunddagi to'liq t branshlar soniga-...

-) t branish davrida aytiladi;
- B) t branish amplitudasi da b aytiladi;
- C) sikllar soni da b aytiladi;

D) t branishlar chastotasi d b aytiladi.

8. Birlik sirtga tovush to'lqini tomonidan ko'rsatilgan bosim bu-
) tovush bosimidir;

B) tovush to'lqinidir;

C) shovqin darajasidir;

D) tovush chastotasidir.

9. T branish kattaligining uning o'rta holatidan eng katta ch tlashishiga -
) titrash d b aytiladi;

B) t branish d b aytiladi;

C) shovqin d b aytiladi;

D) t branish amplitudasi d b aytiladi.

10. Oksidlashning qaysi turlari mavjud?

) kimyoviy;

B) kimyoviy va el ktrokimyoviy;

C) kimyoviy, ell ktrokimyoviy va t rmik;

D) m xanik va t rmik.

11. Jihozlarni ishga tushirish va to'xtatish kim tomonidan amalga oshirilishi
k rak?

) unda ishlovchi ishchilar tomonidan;

B) sex boshlig'i tomonidan;

C) ta'mirlovchi-chilangar tomonidan;

D) bosh muhandis tomonidan.

12. Jihozlarning fizik yeyilish darajasi nimaga t ng?

) m 'yoriy xizmat muddatining haqiqiy xizmat muddatiga nisbatiga;

B) haqiqiy xizmat muddatining m 'yoriy xizmat muddatiga nisbatiga;

- C) m 'yoriy xizmat muddatining xaqiqiy xizmat muddati ko'paytmasiga;
- D) m 'yoriy xizmat muddati va xaqiqiy xizmat muddati ayirmasiga.

IV BOB. CHARM-GALANT R YA ISHLAB CHIQARISH KORXONALARI JIHOZLARINI TA'MIRLASH TIZIMI

Charm-galant r ya ishlab chiqarish korxonalarida jihozlarning r jali-ogohlantiruv ta'mirni el ktrot xnik va t xnologik jihozlarni ta'mirlash to'g'risidagi amaldagi nizomlar asosida o'tkaziladi. El ktrot xnik va t xnologik jihozlarning r jali-ogohlantiruv ta'mir (ROT) tizimlari m 'yorlari, m hnat hajmi, ta'mirlash murakkabligi va davri bo'yicha turlicha, shuning uchun ularning bajarilishini m 'yorlash va hisobga olish har bir korxona bosh m xanik va bosh en rg tik bo'limlarining alohida grafiklari bo'yicha amalgga oshiriladi.

T xnologik jihoz bilan b vosita bog'langan el ktrot xnik jihozni ta'mirlash, odatda, jihozning m xanik qismini ta'mirlash bilan bir vaqtida o'tkaziladi. M xaniklar va en rg tiklar tomonidan jihozlarga ta'mirlararo xizmat ko'rsatish t xnologik jarayonni buzmasdan o'tkaziladi.

4.1. T xnologik jihozlarning r jali-ogohlantiruv ta'mir tizimi

ROT tizimiga jihozlarga t xnik xizmat ko'rsatish, birinchi o'rta, ikkinchi o'rta va kapital ta'mirlar kiradi.

Jihozlarga t xnik xizmat ko'rsatish s x shaxsi kuchlari bilan amalgga oshiriladi va quyidagilarni ko'zda tutadi: mashinalarning oldini olish ko'rige, sozlash va m xanizmlar ishlashining t xnologik tartibotini nazorat qilish; jihozlarning mayda nosozliklari va nuqsonlari bartaraf etiladigan joriy ta'mirni o'tkazish; o'rnatilgan tartibotlar bilan mos ravishda jihozlarni tozalash va moylash.

Ko'rsatib o'tilgan ishlar ishlab chiqarish sm tasi bilan mos ravishda bajariladi.

O'rta birinchi ta'mir, o'rta ikkinchi ta'mir va kapital ta'mirlar bosh m xanik bo'limi ishchilari tomonidan charm-galant r ya ishlab chiqarish korxonalari jihozlarining m xanik qismini ta'mirlash bo'yicha ko'rsatmalari va t xnik ishlatish, t xnika xavfsizligi qoidalari bilan mos ravishda, o'rnatilgan davriylik bilan ta'mirlash grafigida ko'zda tutilgan muddatlarda amalga oshiriladi.

O'rta birinchi ta'mirga quyidagilar kiradi: jihozlarni bo'laklarga ajratmasdan davriy ko'rikdan o'tkazish; mayda nosozliklar va nuqsonlarni bartaraf etish; jihozlarni artish, yuvish va tozalash; tasmalar, zanjirlarning m 'yordagi tarangligini va yuritmaning boshqa qurilmalari holatini ko'zdan kyechirish; boltli, shponkali va boshqa birikmalarning holatini ko'zdan kyechirish; himoyalovchi to'siqlarning sozligini t kshirish; moytutgich (salnik) va boshqa zichlagichlarning ishini nazorat qilish; jihozlarning mayda nuqsonlarini bartaraf etish va alohida t z yejiluvchan d tallarni almashtirish; ishqalanuvchi d tallar sirtidagi chuqurchalar va tirnalgan joylarni tozalash; barcha mahkamlash d tallarini burab qotirish; lyuftlar va tirkishlarni rostlash; moylanadigan t shiklarni tozalash va muhofazalash qurilmalarini tuzatish.

O'rta ikkinchi ta'mirga quyidagilar kiradi: mashina m xanizmlarini qisman bo'lakka ajratish bilan uning t xnik holatini t kshirish; t xnik shartlar yoki m 'yorlar bo'yicha ruxsat etilganidan ortiqcha yejilishga ega bo'lgan d tallarini almashtirish bilan alohida uz llarni ta'mirlash; yejilgan friksion to'xtatish tasmalari, trosslar, zanjirlarni almashtirish va t kshirish; uzatuvchi qurilmalar va plankalarning tasmalarini t kshirish; podshipniklar va r duktorlarni tozalash va surkovlarini almashtirish; zararlangan sirtlarni tozalash, chuqurchalarni yo'qotish; yejilgan d tallarini almashtirish bilan to'xtatish m xanizmini bo'laklarga ajratish, t kshirish va sozlash; yejilgan qistirmalar, zichlagichlar va qotirgichlarni almashtirish va t kshirish; havo o'tkazgichlarni t kshirish va tozalash; yejilgan armatura va quvurlarni ta'mirlash yoki almashtirish; mos ravishdagi bosimlarga rostlash; uz llar va m xanizmlar qotirgichlarini t kshirish.

Kapital ta'mirga quyidagilar kiradi: mashina m xanizmlarining t xnik holatini t kshirish; ularni to'liq bo'laklarga ajratish; d tallarni ishga yaroqlilikka

navlarga ajratish; uz llar va m xanizmlarni almashtirish yoki ularni qayta tiklash; d tallarning o'lchamlarini pasport b rilganlariga mos ravishda k ltirish; mashinalar uz llarining d tallarini markazlash va muvozanatlash; havo uzatgichlar, uzatuvchi quvurlar va armaturalarni t kshirish; tozalash va ta'mirlash; uz llarni yig'ish, m xanizmlarni rostlash, moylash; jihozni ta'mirdan so'ng ishlatishga topshirish.

4.2. Ta'mirlashda m hnatni ilmiy tashkil qilish va jihozlar ta'mirini r jalashtirish

T xnologik jihozlarni ta'mirlashda m hnatning ilmiy tashkil qilinishi quyidagilarni ko'zda tutadi: t xnologik jihozlarni ta'mirlashning mavjud usullarini takomillashtirish va yangi progr ssiv usullarni joriy qilish; zahira qismlarning ishdan chiqish sabablarini o'rganish va ularning ishonchiligi va umrboqiyligini oshirish bo'yicha tadbirlarni ishlab chiqish; t xnologik jihozlarning uzlusiz ishlashi, ta'mirlash ishlarining samaradorligini oshirish va ta'mirlash narxini kamaytirish bo'yicha m 'yorlarni ishlab chiqish; m hnatning ilg'or usul va uslublarini o'rganish va tadbiq qilish; m hnatni m 'yorashtirishni yaxshilash; t xnik asoslangan vaqt m 'yorlarini qo'llash doirasini k ngaytirish; m hnat sharoitlarini yaxshilash; m hnat sharoitlarini sog'lomlashtirishni ta'minlovchi tadbirlarni ishlab chiqish va joriy qilish; ta'mirlovchi shaxsni m hnatga ilmiy yondashish, ishlab chiqarish va m hnat intizomiga qat'iy rioya qilish ruhida tarbiyalash.

Ta'mirlash ishlarini bajarishda qo'l m hnati hissasini kamaytirish uchun turli xildagi moslama va tashish vositalari: el ktrtallar, dastaki tallar, domkratlar, ko'prikl kranlar, kran-balkalar, avtoyuklagichlar, el ktr yuklagichlar, aravachalar va boshqalardan foydalaniladi.

Jihozlar ta'mirini r jalashtirish. R jali-ogohlantiruv ta'mir tizimi bo'yicha ta'mirlash ishlarini r jalashtirishda quyidagi tushunchalardan foydalaniladi: ta'mirlash sikli, ta'mirlararo sikl, ta'mirlararo davr, ta'mirlararo r surs, ta'mirlararo sikl tuzilishi.

Ta'mirlash sikli – jihozlarni ishlatishda eng kam takrorlanadigan davr bo'lib, uning davomida ma'lum k tma-k tlikda m 'yoriy hujjatlarda ko'rib chiqilgan jihozlarga t xnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashning o'rnatilgan turlari amalga oshiriladi.

Ta'mirlararo sikl d b, ikkita kapital ta'mir o'rtasidagi vaqt oralig'i aytiladi; yangi jihozlarni ishlatishga topshirishda ta'mirlararo sikl jihozni ishga tushirishdan birinchi kapital ta'mirgacha bo'lgan vaqtgacha hisoblanadi.

Ta'mirlararo davr d b jihozlarning r jadagi ikkita yaqin bo'lgan ta'mirlari orasidagi davrga aytiladi.

Ta'mirlararo r surs d b jihozlarni ishlatishning boshlanishidan birinchi kapital ta'mirgacha bo'lgan davrga aytiladi.

Ta'mirlararo sikl tuzilishi d b ikkita kapital ta'mir o'rtasidagi yoki jihozni ishga tushirish va birinchi kapital ta'mir o'rtasidagi davrda ta'mirlash ishlari va t xnik xizmat ko'rsatish bo'yicha ishlarning bajarilish k tma-k tligiga aytiladi.

ROT tizimi bo'yicha r jalashtirilgan ish hajmi t xnik xizmat ko'rsatish bo'yicha ishlar ro'yxati bilan, shuningd k joriy, o'rta va kapital ta'mirlarning grafiklari bilan aniqlanadi. Kapital, o'rta va joriy ta'mirlarning grafiklari o'rnatilgan davriylikka muvofiq bir yilga bosh m xanik bo'limi va bosh en rg tik bo'limida tuziladi.

Grafiklar bosh m xanik (bosh en rg tik) va ta'mirlash-m xanika ustaxonasi boshlig'i tomonidan imzolanadi va korxona bosh muhandisi tomonidan tasdiqlanadi.

T zkor oylik ta'mirlash grafigi ta'mirlash brigadasiga oyning boshlanishiga 15 kun qolganda topshiriladi. Ta'mirlarni bajarish grafiklarda ta'mirni o'tkazish muddatini ko'rsatish bilan shtrix chiziqlar bilan b lgilanadi.

Ta'mirlar grafigi asosida jihozlarni kapital ta'mirlash ob' ktlarining sm tali-moliyaviy hisoblari va sarvaraq ro'yxati tuziladi.

Jihozlarni profilaktik ko'rikdan o'tkazish grafiklarini s x ishchisi tuzadi va s x boshlig'i tomonidan tasdiqlanadi. Profiklaktik ko'rik ishlarining bajarilishi esa grafiklarda bajarilish muddatini ko'rsatish bilan b lgilanadi.

T xنologik jihozlarni ta'mirlashda ishchilarga bo'lgan ehtiyojini r jalashtirishda charm sanoatida «Ta'mirlash murakkablik kat goriyasi» va «ta'mirlash birligi» tushunchalari kiritilgan bo'lib, ular turli xildagi jihozlarni ta'mirlash m hnat hajmini bir xil kattaliklarda ifodalash imkonini b radi.

Ta'mirlash murakkablik kat goriyasi ta'mirlash birliklari soni bilan aniqlanadi. Charm sanoatida ta'mirlash birligi qilib tor o'tuvchi randalash mashinalarining 0,1 m hnat hajmi qabul qilingan.

Har bir turdag'i jihozning ta'mirlash m hnat hajmi ta'mirlash murakkablik kat goriyasining bitta ta'mirlash birligi uchun o'rnatilgan vaqt m 'origa ko'paytmasi bilan aniqlanadi.

4.3. Charm-galant r ya ishlab chiqarish jihozlarining holatini va talab etilgan quvvat bo'yicha t xnik holatini baholash

Jihozlarni ta'mirlashga topshirishda uning holati ko'rik b rilganlari va nuqsonlar qaydnomasi asosida korxonada amal qilayotgan ball tizimi bo'yicha baholanadi. Holatini baholash jihozlarga xizmat ko'rsatish va uning joriy ta'miri qay darajada o'tkazilganligi va ishchilar tomonidan t xnik ishlatish qoidalari qay darajada aniq bajarilganligini solishtirilgan shartli b lgilarda o'rnatish va ifodalash imkonini b radi.

Mashinalar, agr gatlar va apparatlarning alohida nuqsonlari uchun ballar qo'yishda quyidagilardan foydalaniladi:

1. Ehtiyyotsizlik bilan ishlatish natijasida vujudga k lgan va talab etilgan ta'mirning murakkabligi natijasida bartaraf etilmagan nuqsonlar 1-2 ball bilan baholanadi.
2. Noto'g'ri ishlatish natijasida k lib chiqqan va bunga tarli bo'limgan asoslarda bartaraf etilmagan nuqsonlar 3-5 ball bilan baholanadi.
3. Jihozlar d tallari yeyilgan yoki singanda ball miqdori d talning xizmat kilgan muddatidan bog'liq ravishda o'rnatiladi, ya'ni o'rnatilgan muddatdan ko'proq xizmat qilgan d tal yeyilganda – 0 ball, noto'g'ri

ishlatish natijasida d tallar muddatidan oldin yeyilganda – 1 ball, ehtiyyotsizlik bilan xizmat ko’rsatish natijasida yeyilganda – 3 ball, ta’mirning qoniqarsiz bajarilganligi natijasida yeyilganda – 4 ball bilan baholanadi.

D talning m ’yoriy xizmat muddati bo’lib, asosiy t xonologik jihozlarning r jali-ogohlantiruv ta’miri bo’yicha o’rnatilgan m ’yorlar muddati hisoblanadi.

4. Ta’mirga topshirilgan mashinani o’rnatilgan ta’mirlararo muddatda ishlatish 1 ball bilan baholanadi.
5. O’rnatilgan ta’mirlararo muddati tugamasdan mashinani ta’mirga topshirish 5 ball bilan baholanadi.
6. Holatining yaxshiligi natijasida ta’mirlashning rasmiylashtirilgan kyechiktirilishga ega bo’lgan mashinani ta’mirga topshirish 0 ball bilan baholanadi (mashinani ta’mirga topshirishning kyechiktirilishi chrm ishlab chiqarish korxonai bosh muhandisi tomonidan tasdiqlangan dalolatnama bo’lganda rasmiylashtirilgan hisoblanadi).
7. Jihozlarning quyida sanab o’tilgan nuqsonlari quyidagicha ballar bilan baholanadi: moylash qurilmalarida moydonlarning, moylash halqalari yo’qligi, moylash t shiklarining tiqilib qolganligi va moylash qurilmalarining boshqa nuqsonlari – 5 ball bilan baholanadi; d tallarni sust qoldirish – 3 ball; bolt, gayka, shayba yoki boshqa qotirish d tallarining yo’qligi – 5 ball; to’siqlarning nosozligi yoki ularning mashinalarda yo’qligi – 5 ball; titrash kattaligidan bog’liq ravishda pichoq valining titrashi – 3-5 ball; mayda tishli vallar chuqurchalarining m xanik tozalashni talab qiluvchi ifloslanishi – 4 ball; jihozdagi chang va iflosliklar – 2 ball; zanjirlarning noto’g’ri tortilishi – 3 ball.
8. Mashina salt yurishining nominal, oshirilgan va yuqori quvvatlari mos ravishda 0,1 va 5 ballar bilan baholanadi.

Charm ichlab chiqarich korxonalarida ballar yig’indisi 10 gacha bo’lganda ta’mirga qabul qilinadigan mashina, agr gat yoki apparatning holati nuqsonlar

qaydnomasidagi ballar yig'indisi bo'yicha yaxshi bahoda, 20 ballgacha – qoniqarli bahoda, 20 balldan yuqori bo'lganda – yomon bahoda baholanadi.

Talab etilgan quvvat bo'yicha t xnik holatni baholash. Bu usul ishlab chiqarish sharoitida afzalroq bo'lib, mashinaning umumiy t xnik holati to'g'risida tasavvur hosil qilish imkonini b radi. Yengil sanoat korxonalarida talab etilgan quvvatni t kshirish en rgiya nazoratining umumiy tizimiga kiradi va grafik asosida amalga oshiriladi. Haqiqiy talab etiladigan quvvat, korxonada o'rnatilgan nominal quvvat m 'yori bilan solishtiriladi va mashinaning t xnik holati haqida xulosa b riladi. Mashina m xanizmi yoki uz li talab qiladigan quvvatni yaqinroq aniqlash uchun ajratish usulidan foydalaniladi. To'xtatilgan uz 1 yoki m xanizmning quvvati el ktrodvigat 1 validan ajratilgunga qadar va to'xtagandan so'nggi quvvatlari farqiga t ng bo'ladi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, talab etilgan quvvatni t kshirish borish va uni tartibga k ltirish uchun ta'mirlash va profilaktika o'tkazish davomida ko'rilgan choralar mashinaning faqat inkorsiz ishlashini ta'minlab qolmasdan, balki el ktr en rgiyasi sarfini ham s zilarli darajada kamaytiradi.

Charm-galant r ya ishlab chiqarish mashinalaridan foydalanuvchilar uchun mashinalardagi uzoq ishlaydigan va t z yeyiladigan konstruktiv el m ntlarning nisbati, talab etiladigan ishlar hajmi hamda konstruktiv el m ntlarni tiklash davriyligi, ya'ni uzoqqa chidamaydigan d tallarni moylash, rostlash va ta'mirlash hamda almashtirish hajmlari va muddatlari katta ahamiyatga ega.

Xizmat muddati mobaynidagi yaroqlilik tarkibining tahlilidan k lib chiquvchi ist 'molchilar uchun mashinaning t xnik ahvolini baholashning eng muhim ko'rsatkichlaridan biri moylashga, rostlashga hamda saqlashda t xnologiyabopligi koeffitsi ntlari bilan ifodalash mumkin.

Mashinalarning moylashga moslashganligi moylashning solishtirma m hnat sarfi davomiyligi va narxi bilan, moylash amallari bo'yicha t xnologiyaboplilikning xususiy koeffitsi ntlari bilan baholanadi.

Foydalanish davrida moylab turishning solishtirma m hnat sarfi ushbu formula bilan aniqlanadi:

$$moy.m.s = \frac{\sum_{i=1}^n h.s_i + \sum_{i=1}^n T_{d.T_i}}{W_u} \quad \text{kishi-soat/dona}$$

bu yerda: $h.s$, $d.T$ – mos ravishda ish davri davomida har sm nada va davriy t xnik xizmat ko'rsatishda moylash uchun sarf etilgan m hnat hajmi; W_u – mashinadan foydalanish muddati davomidagi ish unumi; n – ishslash davri mobaynida t xnik xizmat ko'rsatish turlari

Mashinalardan foydalanish paytidagi moylashning solishtirma narxi

$$moy.s.n. = \frac{\sum_{i=1}^n C_{h.s_i} + \sum_{i=1}^n C_{dT_i} + C_M}{W_u} \quad \text{so'm/dona}$$

bu yerda: $h.s$, $d.T$ – mos ravishda har sm nada va davriy t xnik xizmat ko'rsatishda moylash amalining narxi; – moylash hamda artish ashyolarining narxi.

Moylash amallarini bajarishning solishtirma m hnat sarfi va narxi mashinaning konstruktsiyasini moylash amallarini bajarish nuqtai nazaridan baholashga imkon b ruvchi asosiy umumlashtirilgan ko'rsatkichlardir.

Yangi charm-galant r ya ishlab chiqarish mashinalarini yaratishda yoki mavjudlarini takomillashtirishda avval ishqalanuvchi uz llarni moylashga sarflanadigan m hnatning ch kli qiymatini aniqlab olish juda muhimdir, ana shundagina mazkur ko'rsatkichni t xnik topshiriqqa kiritish va sinov chog'ida nazorat qilish mumkin bo'ladi.

Charm-galant r ya ishlab chiqarish mashinasini moylashning solishtirma m hnat sarfi ushbu formula bilan aniqlanadi:

$$= \frac{\sum_{i=1}^n T_{j.m_i}}{W_s}$$

bu yerda: W_c – mashinaning yillik ishunumdorligi; $\Sigma_{j.m.}$ – yillik jami m hnat sarfi, kishi/soat.

Mashinalarning moylash ishlariga moslashganligi mashina ayrim param trlarining tavsiflari ta'siridagina emas, balki ana shu tavsiflar majmui ta'sirida ham o'zgaradi.

Shunday qilib, charm-galant r ya ishlab chiqarish mashinalarining moylash amallarini bajarishga moslashganligining miqdoriy ko'rsatkichlarini ana shu jihatdan uning tuzilishini mukammalashtirishda erishilgan yutuqlarni umumiylash, t xnologiyabopligrining xususiy koeffitsi nti esa moylash uz llarining tuzilishidagi afzallik va kamchiliklarni to'la aniqlash imkonini b radi. K lajakda yaratiladigan charm-galant r ya ishlab chiqarish mashinalarining moylash amallari bo'yicha t xnologiyabopligrining xususiy koeffitsi nti birga yaqin bo'lishi k rak.

Mashinani rostlash barqarorligi koeffitsi nti $K_{r.b.}$ ta'mirlashda va t xnik xizmat ko'rsatishda talab etiladigan ishlar hajmini hamda ist 'molchilar uchun juda muhim bo'lган xizmat muddati mobaynida ularning takrorlanishini ifodalaydi. U ta'mirlanadigan konstruktiv el m ntlar shakli va o'lchamlarining barqarorligini ham hisobga oladi.

Mashinani rostlash barqarorligi koeffitsi nti $K_{r.b.}$ mashinadagi konstruktiv el m ntlarning boshlang'ich ishga yaroqliligi $\sum G_j$ yoki narxi $\sum Q_j$ ni butun xizmat muddati davomida mashinani ishga yaroqli holatda saqlash uchun zarur bo'lган hamma nokonstruktiv el m ntlarining jami ishga yaroqliligi $\sum n_j G_j$ yoki narxi $\sum n_j Q_j$ ga bo'lish orqali aniqlanadi:

$$K_{r.b.} = \frac{\sum G_j}{\sum n_j G_j} \approx \frac{\sum Q_j}{\sum n_j Q_j}$$

bu yerda: G_j va Q_j – mashinadagi boshlang'ich yoki t gishlicha t xnik xizmat ko'rsatish yoki ta'mirlash chog'ida tiklanadigan nokonstruktiv el m ntlarning yaroqliligi yoxud narxi; n – butun xizmat muddati davomida mashinalarga t gishlicha t xnik xizmat ko'rsatish va ularni ta'mirlashlar soni.

Zamonaviy mashinalarni rostlash barqarorligi koeffitsi ntini 0,1 ga y tkazish talab qilinadi.

Mashinalarni rostlashga moslashganligini baholashda:

1. Mashinalarni uz llarini, agr gatlarini, m xanizmlarini rostlash bilan bog'liq konstruktiv yechimlar xususiyatlarini o'rganish va ularning rostlash ishlariga moslashganligini baholash tizimini ishlab chiqish lozim;
2. Zamonaviy charm-galant r ya ishlab chiqarish mashinalari tuzilishining rostlash ishlariga moslashganligi ko'rsatkichlarini aniqlash va shundan k yin ularning rostlash jarayonlarini takomillashtirish tadbirlarini ishlab chiqish k rak.

Rostlanishlari barqarorroq, t xnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlari hajmi eng kam bo'lgan hamda foydalanish davrida kam takrorlanadigan mashinalar rostlashga ko'proq moslashgan. Shu sababli rostlashlarning barqarorligi koeffitsi nti $K_{r.b}$. charm-galant r ya ishlab chiqarish mashinalarining rostlashga moslashganligini ifodalovchi baholash ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi. Mazkur koeffitsi nt mashinani ishga tayyorlashda barcha rostlashlarni bir marta o'tkazishda sarflanadigan m hnatni mashinadan yil davomida foydalanishga o'tkazilgan rostlashlarning jami m hnat sarfiga bo'lib topiladi.

Charm-galant r ya ishlab chiqarish mashinalarining rostlash ishlariga moslashganligini baholashdan asosiy ko'rsatkichlariga quyidagilar kiradi:

1) Foydalanish davri davomida barcha m xanizmlarni rostlashning m hnat sarfi:

$$T_{ros} = T_{tay} + T_{foy} + T_{t xn} , \text{ kishi-soat}$$

bu yerda: $T_{tay} + T_{foy} + T_{t xn}$ – mos ravishda ishga tayyorlash, foydalanish jarayonlarida rostlashlarning va mashinaning t xnologik ish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan rostashlarning m hnat sarfi.

2) Ishlarning solishtirma m hnat sarfi, ya'ni foydalanish davri mobaynida hamma m xanizmlarni rostlash ishlariga sarflanadigan jami m hnatning o'sha davrda mashina bajargan ishga nisbati:

$$sol = \frac{\sum_{j=1}^n T_{rj} (N_{tay.i} + N_{rost.i})}{W_s}$$

bu yerda: T_{sol} – solishtirma m hnat sarfi, kishi-soat/dona; $T_{r,i}$ – j - chi uz lni bir marta rostlashning m hnat sarfi; $N_{tay,i}$ – mashinalarni ishga tayyorlashda i - chi uz lni rostlashlar soni; $N_{rost,i}$ – mashinalarni yil davomida ishlanganda i - chi uz lni rostlashlar soni;

3) Quyidagi bog'liqlik bilan ifodalanuvchi rostlashlarning t xno-logiyabopligi koeffitsi nti:

$$texn = \frac{\sum_{i=1}^n T_{r,i}(a)}{\sum_{i=1}^n T_{p,i}(a) + \sum_{i=1}^n T_{r,i}(yo)}$$

bu yerda: $T_{r(a)}$, $T_{r(yo)}$ – rostlash ishlarini bajarishdagi asosiy va yordamchi vaqtning m hnat sarfi.

Agar mashinani rostlashning m hnat sarfini grafikda ordinata bilan ifodalab, abtsissa o'qida uning ish vaqtini joylashtirsak, rostlashlarning umumiyligi m hnat sarfini aniqlash uchun grafik hosil qilishimiz mumkin. Agar grafikda umumiyligi m hnat sarfini ordinatasini to'g'ri chiziq vositasida ordinatalar boshi bilan birlashtirsak, ushbu chiziqning ufskiy chiziqka nisbatan og'ish burchagini hisoblab topish mumkin. Mashinaning t xnik mukammaligi bilan bog'liq bo'lган ish va t xnoologik rostlashlarning m hnat sarfiga qarab bu burchak turli qiymatlarga ega bo'ladi va quyidagi t nglamaga asosan aniqlanadi:

$$b.k. = \frac{\frac{tay}{tay} + \frac{foy}{foy}}{\frac{tay}{tay} + \frac{texn}{texn} + \frac{foy}{foy}}$$

Mazkur t nglamadan ko'rindaniki, foydalanish jarayonda rostlashlarning m hnat sarfi nolga t ng bo'lsa, rostlashlarning barqarorlik koeffitsi nti t xnoologik jarayon bilan bog'langan rostlashlarni bajarishga bog'liq bo'ladi.

Shunday qilib, ko'p omilli r gr ssion t nglamalar yordamida mashinalarning rostlash ishlariga moslashganligini yaxshilashga qaratilgan turli chora-tadbirlarning samaradorligini miqdoriy baholash mumkin ekan.

Mashinaning holatini tashqi kuzatish, ishchilardan so'rash, ishlab chiqarilayotgan mahsulot birligiga to'g'ri keluvchi energiya sarfini va

o‘chirilgandan keyin o‘z-o‘zidan to‘xtash vaqtini tekshirish orqali aniqlash mumkin.

Tashqi kuzatish bolt yordamida birikkan detallarning tutash joylarini holatini, ishqalanuvchi sirtlar orasida tirkishlarni, o‘q, val, tishli ilashishlar depsinishining sezilarli ortishini, mashinaning detal va qismlari koordinatsiyasining aniqligini aniqlashga imkon beradi.

Tashqi kuzatish orqali yejilish darajasi va bundan keyin mashinadan foydalanish imkoni aniqlanadi, aniqlangan nuqsonlarni bartaraf etish choralari ko‘riladi.

Mashinani va uning detallarining tutashmalarini ko‘zdan kechirishda tirkishlarning kattalashish chegarasini bilish orqali ushbu tutashmalarning keyinchalik ishlashi yoki ishlamasligiga baho beriladi.

Tirkishning chekli o‘lchamini aniqlashni val-podshipnik juftligi misolida ko‘rib chiqamiz.

Val-podshipnik juftligi ishlashi davomida podshipnik va val doimiy ishqalanishi natijasida ular orasidagi tirkish ortib boradi, bu esa ushbu juftlikning ishga yaroqliligining pasayishiga olib keladi.

Suyuqlik bilan ishqalanishda juftlikning ishga yaroqliligining pasayishi yejiladigan tirkishda joylashgan moyli qatlamning yuk ko‘tarish qobiliyatining pasayishi natijasida ro‘y beradi. Shunday vaqt yetib keladiki, moyli qatlamning yuk

ko‘tarish qobiliyati yo‘qoladi. Bu quyidagi formula yordamida hisoblanadigan tirkishning qiymatiga yetganda ro‘y beradi:

$$S_{max} = \frac{S_0^2}{4\Delta}$$

bu yerda: S_0 - boshlang‘ich (konstruktiv) tirkish; Δ - ishlab bo‘lgan val va podshipnik sirtlari notekisligi balandligining yig‘indisi (toblanmagan detallar uchun yangi detallar sirti notekisligi balandligining 0,3 miqdoriga, toblangan detallar uchun esa 0,15-0,2 miqdoriga teng bo‘ladi).

Chegaraviy ishqalanishda juftlikning yuk ko‘tarish qobiliyati ushbu juftlik materialining chekli holatiga qarab aniqlanadi. Bunday hollarda yeyilgan tirkishning chekli qiymati quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$S_{max} = S_0 \frac{\sigma_T^2}{P_{o,r}^2}$$

bu yerda: σ_T — podshipnik materialining oquvchanlik chegarasi; $P_{o,r}$ — val va podshipnik o‘rtasidagi o‘rtacha bosim.

Taqribiy hisob-kitob ishlari uchun $S_{max} \approx 2,25S_0$ qabul qilish mumkin. Mashinada ishlayotgan ishchilardan so‘rash orqali turli rejimlarda ishlayotgan ayrim qism, mexanizm va detallarning yeyilish darajasini baholashga imkon beradi, chunki ishchilar mashinadan foydalanish paytida mashina o‘zini qanday tutayotganligini yaxshi bilishadi. So‘rov natijalariga ko‘ra ushbu qism, mexanizmlar tekshiriladi va aniqlangan nuqsonlar bartaraf etiladi. Bu mashinani yaxshi texnik holatda saqlashga imkon beradi.

Mashinaning holatini uning a’zolaridagi tovushni eshitish orqali ham aniqlash mumkin. Ushbu usul aniqlovchi mutaxassislardan katta tajriba talab qiladi, shuning uchun u subyektiv usul bo‘lib hisoblanadi. Eshitish orqali mashinani normal ishlamayotganligidan darak beruvchi mexanizmlarining qismlarida paydo bo‘lgan shovqin va taqillashlarni aniqlash mumkin bo‘ladi. Texnikada mashinaning holatini tekshirish uchun asbob-uskunalar (elektroakustik, stetoskoplar va boshqalar), qism va detallarining tovush gammalarini yozish qurilmalari qo‘llanadi. Ular yordamida mashinaning normal texnik holati va nuqson paydo bo‘lgan holati tekshiriladi, keyin bu natijalar solishtiriladi.

Aylanma detallar (shkivlar, barabanlar, ventilyator parraklari va boshqalar) muvozanatining yo‘qolishi natijasida inersiya kuchlari hosil qiladigan detal va mashinaning ko‘rinadigan tebranishlarini bo‘sh birikkan joylarida qo‘l bilan aniqlanadi (mashina asosining yetarli mustahkamlikka ega bo‘lmasi, poydevorining bo‘shligi, boltli birikmalardagi bolning uzayib ketishi va boshqalar). Mashina qismlari va detallarining tebranishiga yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi.

Ishqalanuvchi juftliklarning qizishini qo‘l bilan yoki harorat ta’sirida termik bo‘yoqlar rangining o‘zgarishi bo‘yicha termopara yordamida aniqlash mumkin.

Ishlab chiqarilayotgan mahsulot birligiga to‘g‘ri keluvchi energiya sarfi yejilishni aniq tavsiflaydi. Agar sarf rejalashtirilgan me’yordan ortib ketsa, mashina yejilish sababini aniqlash uchun tekshiriladi.

Ishlab chiqarish amaliyotida mashina holatini aniqlash **uchun o‘z-o‘zidan tormozlanish vaqtini** tekshirish keng ko‘lamda qo‘llaniladi. Ushbu usul yuqori aniqlikka ega bo‘lmasada, operativligi bilan ishonchlidir va ishlab chiqarishni qanoatlantiradi.

Mashinaning salt yurishida elektr energiyadan uzilgandan to to‘liq to‘xtaguniga qadar ketgan vaqt, ya’ni o‘z-o‘zidan tormozlanish vaqt mashinaning holatini tavsiflaydi. O‘z-o‘zidan tormozlanishga qancha ko‘p vaqt talab qilsa, mashinaning texnik holati shuncha yaxshi bo‘ladi, ishqa lanishga qarshilik ko‘rsatish kuchi kam bo‘ladi, ishqalanish juftliklari yaxshi ishlaydi. Bu mashina qismlarini to‘g‘ri yig‘ilganligidan, ularni to‘g‘ri sozlanganligidan darak beradi.

Yeyilishni tekshirish va uning qiymatini aniqlashning bir necha usullari mavjud: mikrometraj, og‘irligi bo‘yicha, sun’iy bazalar, profilograflash, nishonlangan atomlar (radioaktiv izotoplari).

Mikrometraj usuli bir xil sharoitda ishlayotgan bir turdag'i mashinalarning tutash uzellari, ulardagi detallarni kuzatuvga olishga asoslangan.

Tanlab olingan birikma detallarining o‘lchamlari va ishqalanuvchi sirtlarning shakli mikrometr, shtangensirkul, indikator va boshqa asboblar yordamida aniqlanadi.

Tutashma hosil qilgan detalning materiali tavsifi bo‘yicha uning mexanik xossalari, kimyoviy tarkibi, strukturasi, mexanik ishlov berishning turiga qarab esa detal sirtining holati aniqlanadi.

Tutashmalarning ishlashi jarayonida ulardan foydalanish sharoitlari – aylanishlar tezligi, solishtirma bosim, moyning turi, ishqalanuvchi sirtlarning harorati, moylash va tozalash rejimi qayd qilib qo‘yiladi.

Detallar ishslash jarayonida yeyiladi, shuning uchun ma'lum vaqt o'tgandan keyin ushbu detallar shkalali o'lchov asboblari yordamida o'lchanadi, o'lchov natijalari avvaldan tayyorlab qo'yilgan kuzatish daftariga kiritib boriladi. O'lchovlar davri detallarning yeyilish bosqichiga asosan belgilanadi.

Yeyilishning boshlang'ich davrida tez-tez, ikkinchi (normal yeyilish) davrida esa kamroq, ya'ni vaqtning katta oralig'ida o'lchovlar amalga oshiriladi.

Kuzatuv natijalari matematik ishlangandan keyin yeyilishning o'rtacha qiymati keltirib chiqariladi.

Yeyilishning ruxsat etilgan qiymatini va detalning ishqalanish natijasida shaklining o'zgarishini aniqlashning mikrometraj usuli yuqori aniqlikka ega bo'lmasada, ushbu usul sodda, operativ bo'lganligi uchun amaliyotda keng ko'lamda qo'llaniladi.

Og'irligi bo'yicha – detallarning yeyilganligini ishlashdan oldin va keyin ularni tarozida tortish hamda og'irliklarini taqqoslash orqali ham aniqlanadi. Ammo detallarning qaysi joylari va qanday yeyilganini bu usul yordamida aniqlab bo'lmaydi.

Profilograflash usuli – yeyilishni bu usulda o'rghanish uchun profilograflardan foydalaniladi. Ular yordamida detal sirti holatining o'zgarishi va ayrim joylarining yeyilganligi aniqlanadi. Undan faqat laboratoriya sharoitida foydalanish mumkin.

Nishonlangan atomlar (radioaktiv izotoplar) usuli. Bu usulda detalni tayyorlash vaqtida qotishmaga radioaktiv izotop qo'shiladi yoki tayyorlangan detalda teshiklar parmalanib, ularga radioaktiv metallardan tayyorlangan silindrlar («guvohlar») kiritiladi. Geyger hisoblagichi yordamida moy namunasidagi radioaktiv zarralar miqdori aniqlanadi. Bu usul yordamida bitta yoki bir nechta detalning yeyilganligini o'rghanish mumkin.

4.4. Mashina detallari buzilishining sabablari va nuqsonlarini aniqlash usullari

Mashina detallari buzilishining sabablari. Yeyilishni o‘rganish shuni ko‘rsatmoqdaki, detailarni tayyorlash uchun yeyilishga yuqori darajada chidamli bo‘lgan materialarni tanlash zarur, ularga termik, kimyoviy-termik ishlov berish va mustahkamlovchi texnologiyalarni qo‘llagan holda detailarning xizmat muddati, ya’ni mashinaning ishonchliligi va ko‘pga chidamliligin oshiriladi.

Normal yeyilishdan tashqari jihozning buzilish (texnik holati bo‘yicha) sabablariga texnik foydalanish qoidalariga rioya qilmaslik natijasida detailarning sinishi, xizmat ko‘rsatuvchi ishchilarning yetarli malakaga ega bo‘lmasliklari, detalni tayyorlash va yig‘ish jarayonida hosil bo‘lgan nuqsonlar, belgilangan muddatidan kechiktirib va sifatsiz ta’mirlash, korrozion yemirilishlar, aylanuvchi detailarni yetarli darajada muvozanatmaslik natijasida ortiqcha yuklanishlarning hosil bo‘lishi, mashinani hisoblash va loyihalashda yo‘l qo‘yilgan xatoliklar va metallarning charchashi kiradi.

Detailarning sinishini tahlil qilish natijasida ularni quyidagi sinflarga bo‘lishga imkon beradi:

a) ruxsat etilgan chegarasidan yuqori bo‘lgan ishchi yuklanishning ta’sirida ishga yaroqlilagini yo‘qotmaydigan (qoldiq deformatsiya);

b) foydalanish jarayonida metallning boshlang‘ich xossalaring o‘zgarishi natijasida yemiriluvchi – charchash natijasida darzlarning hosil bo‘lishiga olib keladi va ular kuchlanishning ko‘p marotaba takrorlanishi natijasida kattalashadi; metall mustahkamligini kamaytiruvchi korroziya; yeyilish va sirtli yemirilishlar - chizilish, ternalishlar;

v) mo‘rtlikdan sinishdagi yuklanish ta’sirida yemiriluvchi, buning natijasida ko‘rinmaydigan qoldiq deformatsiya darzlarni hosil qiladi.

Detailarning sinishi charchashdan, muddatidan oldin charchashdan va siklik yuklanish natijasida sinishlarga bo‘linadi.

Detallarning yemirilishi o‘zgaruvchan yuklanish, nafaqat materialning mustahkamlik chegarasining quyida, balki oquvchanlik va qayishqoqligining quyi chegaralarida ham sodir bo‘ladi.

U detallarning teshiklari, rezbalari, shponka ariqchalari, o‘yiqlari, tirlagan, darz bo‘lgan joylarida rivojlanadigan mahalliy yuklanishlarning konsentratsiyasi natijasi bo‘lib hisoblanadi.

Charchashdan detallarning yemirilishini oldini olish maqsadida ishqalanuvchi juftliklarning tutashmalari aniq sozlanadi, tez aylanadigan detallar yuqori darajada muvozanatlanadi, detallarningdepsinishi va o‘qdoshlikdan chetga chiqishlari bartaraf etiladi, boltli birikmalar tekshiriladi va zarbali yuklanishlarni yumshatuvchi amortizatorlar qo‘llaniladi. Odatta, detallarning o‘lchamlari va ko‘ndalang kesimi yuzalarining birdaniga kattalashgan yoki kichiklashgan (o‘yiq, teshik, shponka ariqchalari, galtel va boshqalar) joylarida yemiriladi. Ushbu joylarida chidamlilik chegarasini pasaytiruvchi yuklanishning konsentratsiyalanishi ro‘y beradi (2-rasm). Chidamlilik chegarasini oshirish uchun ushbu joylarni dumaloqlash, silliqlash, naklyoplash yordamida mustahkamlash zarur.

Shuningdek, charchashdan mustahkamlik detallarning birikish tavsifiga, metallning mexanik xossalari va strukturasiga, uning kesiluvchanlik va korroziyaga ta’sirchanligiga bog‘liq.

Mashina detollarining nuqsonlarini aniqlash usullari. Mashinadan foydalanish davrida uning detollarida nuqsonlar paydo bo‘ladi, ushbu nuqsonlarni mashinani ishlash va ta’mirlash uchun bo‘laklarga bo‘lish jarayonida aniqlanadi. Nuqsonlarni ko‘rinadigan (tashqi) va ko‘rinmaydigan (ichki) larga bo‘lish mumkin. Ko‘rinadigan nuqsonlar - sezilarli egilishni, katta tirkishlar (0,2-0,3 mm) ni, taqqillash, shovqin, chayqalish, ko‘rinarli depsinishni, ishqalanuvchi sirtlardagi yejilishning izlarini - mashinani ishlash jarayonida ko‘rish orqali aniqlash mumkin bo‘ladi.

Ko‘rinmaydigan nuqsonlarni mashinani ishlash jarayonida aniqlab bo‘lmaydi, ularni asbob-uskunalar yordamida, mashinani detallarga ajratib, yuvib va quritib bo‘lingandan keyin aniqlanadi.

Detallarning nuqsonlarini aniqlashning eng oddiy usuli - ko‘zdan kechirish usuli. Ushbu usul darzlarni, egilishlarni, detallarning buralishini, rezbalarning cho‘zilishi va ezilishini, yejilish, depsinish, korroziya, birikmalarning bo‘shaganligini, zichlagichlarning germetikligi yo‘qolganligini (moyning sizishi), ishqalanuvchi uzellarda haroratning ortishini, detal o‘qining surilishini aniqlashga imkon beradi. Ko‘zdan kechirish usuli nuqsonlarning faqat sifat tomonini aniqlashga

imkon beradi, ularning miqdoriy qiymatini aniqlashga imkon bermaydi.

Eshitish (akustik usul) – asbob-uskunalar (stetoskop) yordamida va ularsiz amalga oshiriladi. Stetoskop – metal korpus ichida joylashgan membranadan iborat bo‘lgan eshitish apparati. Uning korpusiga tugallangan qismi yo‘g‘onlashgan ikkita rezina trubka biriktirilgan, unga almashtiriluvchi poynak burab mahkamlanadi. Eshitiladigan detalga poynakni qo‘yib tovushning kuchi va uning me’yoriy qiymatidan chetga chiqishi aniqlanadi.

Detalni ishslash jarayonida o‘ziga xos bo‘lgan tovushlardan begona tovushlarni ajratish imkoniyatiga ega bo‘lgan, yanada takomillashgan membranali qutili – tektoskoplar qo‘llanilmoqda. Mashinaning yoyilgan uzellari (tishli uzatmalar va boshqalar) uchun nuqson mavjudligini aniqlaydigan tovushlar gammasi ishlab chiqilgan.

Kerosinda sinab ko‘rish usuli – detal sirtidagi darzlarni aniqlash uchun qo‘llaniladi.

Detal kerosin yoki benzinga 20-25 minut davomida solib qo‘yiladi, keyin artiladi, bo‘rli suvoq qatlami bilan yupqa qoplanadi. Darzi bor joyda bo‘rli suvoq benzin yoki kerosinni shimib oladi va qorayadi. Ko‘rib o‘tilgan usullar holatni taxminiy o‘rganishga imkon beradi.

Nuqson qiymatini aniqlashning asbobli usuli aniqroqdir. Yeyilish natijasida hosil bo‘lgan nuqsonlar va detallar shakllarining buzilishini (ovallik, konussimonlik va boshqalar) shtrixli universal asboblar, pribor va andozalar yordamida aniqlanadi.

Egilish indikator, reysmuslar yordamida aniqlanadi. Nuqsonlarni aniqlashda detallar ishchi chizmalarining katalogi bo‘lishi kerak. Asbobli usul detalning haqiqiy o‘lchamini chizmadagi o‘lchamiga solishtirishga imkon beradi (o‘lchamlarning farqi yeyilishning qiymatini tavsiflaydi), nuqsonlarning miqdoriy va sifat tavsifini aniqlaydi.

Magnitli defektoskopiya – buzmasdan nazorat qilish usuli, toplashdagidarzlarni, chig‘anoqsimonlikni, sirdagi va kichik chuqurlikdagi (10 mm gacha) bo‘lgan gazli bo‘shliqlarni aniqlashga imkon beradi.

Magnitli defektoskopiya usulining mohiyati yuqori magnitli qarshilik natijasida ferromagnitli metallardan tayyorlangan detallarning nuqsonli joylarida magnit oqimining og‘ishini tekshirishdan iborat. Detaldagi magnit oqimini maxsus indikatorlar yordamida tutib olinadi. Indikator sifatida magnit kukuni yoki uning moydagi suspenziyasidan foydalilanildi.

Ultratovushli defektoskopiya – detallardagi nuqsonlarni aniqlashda ultratovushlarning tebranishidan foydalanishga asoslangan. Uning asosiga tovushli to‘lqinlarning (tebranish chastotalari 0,5-10 MGts va undan yuqori) qattiq tanada (metallda) bo‘ylama va ko‘ndalang yo‘nalishda ingichka, deyarli sarflanmaydigan tutamli tarqalish qobiliyati olingan.

Lyuminestsentli usul – detalining sirtidagi nuqsonlarni (g‘ovaklarni, darzlarni, chig‘anoqsimonlikni) aniqlash uchun qo‘llaniladi. Uning asosiga ultrabinafsha nurlar bilan nurlanishda flyuorestsirlanadigan moddalarning yorishish qobiliyati qo‘yilgan.

Lyuminestsentli usulning magnitli defektoskopiyadan afzalligi shundaki, lyuminestsentli usul rangli metall, plastmassa va boshqa metallmas materiallardan tayyorlangan detallarning nuqsonlarini ham aniqlash imkoniyatiga ega.

4.5. Mashinalarning ta'mirlash sabablari, umumiyl tuzilmasi va ta'mirlash usullari

Mashinalarni ta'mirlash zaruriyatini k ltirib chiqaruvchi sabablar bo'lib ular ish unumdarligining pasayishi, yuritish qurilmalari t zligining pasayishi, m xanizmlarning sinishi va boshqa bir qator nosozliklar hisoblanadi va ularni b sh guruhga bo'lish mumkin: tabiiy yeyilish natijasida yuzaga k ladigan nuqsonlar, ishlatishdagi nuqsonlar, avariiali nuqsonlar, ishlab chiqarish nuqsonlari va konstruktiv nuqsonlar.

D tallarning tabiiy yeyilishi natijasida vujudga k ladigan nuqsonlar ular o'lchamlarining sharnirli birikmalar uz llarida o'zgarishi bo'yicha aniqlanadi.

Ishlatishdagi nuqsonlar mashinalarni noto'g'ri ishlatish va ularga t xnik xizmat ko'rsatishni yomon tashkil qilish (moylashning tarlicha emasligi va o'z vaqtida o'tkazilmasligi, m xanizmlarni noto'g'ri rostlash va hokazo) oqibatlari bo'lib hisoblanadi.

Avariiali nuqsonlar asosan mashinani boshqarish qoidalarining buzilishi natijasida vujudga k ladi.

Ishlab chiqarish nuqsonlari mashina d tallarini tayyorlash va ta'mirlashdagi xatolar va ch kinishlar natijasida yuzaga k ladi.

Konstruktiv nuqsonlar mashinalar alohida uz 1 va d tallarining konstruktiv nomukammaligi oqibati bo'lib hisoblanadi.

Ta'mirlashning umumiyl tuzilmasi. Mashinalar ta'miri ma'lum k tma-k tlikda bajariladigan ishlar kompl ksini bildiradi. Ular quyidagi k tma-k tlikda bajariladi:

- 1) mashinalarni ta'mirga qabul qilish, tashki tozalash va yuvish;
- 2) mashinalarni uz 1 va d tallarga ajratish;
- 3) uz 1 va d tallarni yuvish;
- 4) d tallarni nazorat qilish va nuqsonlarini aniqlash;
- 5) d tallarni yuvish;
- 6) uz llarni kompl ktlash;

7) mashinani yig'ish, rostlash, chiniqtirish va sinash;


8) ta'mirlangan mashinani bo'yash va topshirish.

Mashinalarni bo'laklarga ajratishda d tallarni ajratish darajasi nafaqat mashina konstruktsiyasidan, balki ta'mirlashning ishlab chiqarish sharoitidan ham bog'liq bo'ladi. Maxsus ta'mir brigadalari tomonidan bajariladigan markazlashgan ta'mirda d tallarning ajratilish darajasi charm korxonalari ta'mirlash-m xanika ustaxonasidagidan ko'ra juda yuqoridir.

Ta'mirlash usullari. Ta'mirlash ishlab chiqarishda mashinalarni ta'mirlashning individual, uz lli va oqimli usullari qo'llaniladi. Ta'mirlash usulini tanlash mashinalarning miqdori, konstruktiv xususiyatlari va bir xilligidan, shuningd k ta'mirlash korxonasining t xnik jihozlanganligidan bog'liq bo'ladi.

Mashinalarni ta'mirlashning individual usulida barcha ishlarni bitta brigada bitta ishchi o'mnida bajaradi. Ta'mirlashni talab qiluvchi d tallar individual tartibda ustaxonaning m xanik, payvandlash va boshqa bo'limlariga yuboriladi va ta'mirdan so'ng yig'ish uchun usha brigadaning o'ziga qaytariladi. Yaroqsiz holatga klgan d tallar omborxonadagi zahira d tallari bilan almashtiriladi.

Ta'mirlashning uz lli usulida ishlarning barcha kompl ksi har biri muhim murakkab d tal, uz 1 yoki agr gatni ta'mirlashning to'liq tugallangan siklini bildiruvchi qismlarga bo'linadi. Unda ta'mirlashni talab qiluvchi yig'ma birliklar va d tallar avvaldan ta'mirlangan, yangi olingan yoki tayyorlanganlari bilan almashtiriladi. Mashinadan yechib olingan yig'ma birliklar va d tallar almashtiriladi va omborxonada zahira qismlar sifatida saqlanadi. Zamonaviy t xnika yuqori darajada rivojlangan va ta'mirlash xizmati yuqori darajada jihozlangan paytda ushbu usul korxonada katta miqdorda bo'lgan bir turdag'i jihozlarni ta'mirlash uchun k ng tarqalgan (1-sx ma).



1-sx ma. Mashinani uz ili usulni qo'llash bilan kapital ta'mirlash t xنologik jarayonining umumiy sx masi

Individual usulga nisbatan uz ili uchul quyidagi afzalliliklarga ega:

- jihozlarning ta'mirda turib qolish vaqtini qisqaradi;
- ta'mirlash ishlarini yanada aniqroq r jalashtirish imkoniyati tug'iladi;
- ta'mirlash ishlarini t xنologik to'xtashlar, ishchi bo'lмаган sm nalar va dam olish kunlarida o'tkazish imkoniyati paydo bo'ladi;
- bir vaqtning o'zida jihozlarni ta'mirlash bilan band bo'lган ishchilarning soni qisqaradi va hokazo.

Ta'mirlashning oqimli usulida mashinalarni bo'laklarga ajratish va yig'ish t xنologik jarayoni vaqtini bo'yicha qat'iy muvofiqlashtirilgan bir qator op ratsiyalarga bo'linadi; op ratsiyalardagi ishlarning hajmi shunday

r jalashtiriladiki, unda mashinalar b'rilgan sonining ta'mirdan chiqishi ta'minlanishi k'arak. Ushbu usul katta ishlab chiqarish dasturiga ega bo'lган, ta'mirlashni ta'minlash uchun barcha zaruriy bo'linmalar mavjud bo'lган maxsus ta'mirlash korxonalarida qo'llaniladi.

4.6. Charm-galant r ya ishlab chiqarish jihozlarini ta'mirlashda qo'llaniladigan m tall k sish stanoklari, abraziv mat riallar va asboblar

Barcha m tall k suvchi stanoklar tasnifi bo'yicha o'nta guruhga bo'linadi. Har bir stanokga qo'yilgan b'lgilar uchta yoki to'rtta raqam va harfdan iborat.

Birinchi raqam stanoklarning guruhini aniqlaydi, ya'ni:

- 1 - tokarli stanoklar;
- 2 - parmalash stanoklari;
- 3 - jilvirlash stanoklari;
- 5 - tish va r zba k sish stanoklari;
- 6 - fr zalistanoklari;
- 7 - randalash, o'yish, sidirish stanoklari;
- 8 - k sish stanoklari;
- 9 - turli stanoklar.

0 va 4 guruhlari yangi mod l'dagi stanoklarni b'lgilash uchun qoldirilgan.

Har bir guruhnini b'lgilashdagi ikkinchi raqam davlat standartlari bilan mos ravishda stanok turini ko'rsatadi. Masalan:

- 1 - markazli doiraviy jilvirlash stanoklari;
- 2 - ichki jilvirlash stanoklari;
- 3 - shilish-jilvirlash stanoklari;
- 4 - maxsuslashtirilgan stanoklar;
- 5 - bo'ylama jilvirlash stanoklari;
- 6 - charxlash stanoklari;
- 7 - yassi jilvirlash stanoklari;
- 8-9 - turli xildagi stanoklar.

Uchinchi va to'rtinchi raqamlar stanokning ishlatish uchun muhim bo'lган о'lchamlaridan birini tavsiflaydi. Masalan, 3740 raqamlari quyidagilarni bildiradi: diam tri 400 mm ga т ng bo'lган doiraviy stol bilan yassi jilvirlash stanokini bildiradi.

Ba'zida raqamlar orasida yoki ulardan k yin ushbu stanokning takomillashganligini yoki bitta konstruktsiyaning o'zini turli xil usulda bajarilishini ko'rsatuvchi harf turadi. Masalan 3B756 stanoki 3756 mod idagi stanokning takomillashtirilganligini bildiradi.

Stanoklar aniqlik darajasi bo'yicha quyidagi harflar bilan b lgilanadi: m 'yordagi aniqlik (H), oshirilgan aniqlik (), yuqori aniqlik (B), o'ta yuqori aniqlik (A), o'ta aniqlik (C).

Jilvirlash doirasi, qayroqtosh, jilvir qog'oz kabi abraziv asboblar mashina d tallariga k sish, jilvirlash va yaltiratishda k ng qo'llaniladi. Bunday asboblar uchun ham asl, ham sun'iy abraziv mat riallardan foydalaniladi.

Abraziv mat rialning qattiqligi unga 1360 balandlikdagi burchak bilan olmosli piramidan bosish bilan aniqlanadi va GPa birlik bilan ifodalanadi. Ba'zi abraziv mat rialarning qattiqligiga misollar k ltiramiz:

El ktrokorund	-	19,62-21,58 GPa
Kr mniy karbidi	-	28,45-34,34 GPa
Bor karbidi	-	39,24-41,69 GPa
Elbor	-	83,39-84,37 GPa
Tabiiy olmos	-	98,69 GPa
Sint tik olmos	-	99,08 GPa

Abraziv mat riallar donalarining kattaligi bo'yicha donadorlikning quyidagi raqamlari bilan to'rt guruhga bo'linadi: 1) jilvirlash donasi – 200, 160, 125, 100, 80, 63, 50, 40, 25, 20 v 16; 2) jilvirlash kukunlari – 12, 10, 8, 6, 5, 4 v 3; 3) mikrokukunlar – 63, 50, 40, 28, 20 v 14; 4) mayin mikrokukunlar – 10, 7, 5. 3 v 1.

Mikrokukunlar *M* harfi bilan va donaning eng katta o'lchamini mikrom trlarda ko'rsatuvchi raqam bilan b lgilanadi. Har bir raqamning

donadorligida asosiy, yirik, ch garaviy, mayin va kompl ks zarrachalar ajratib ko'rsatiladi. Donadorlik asosiy zarrachaning o'lchami bilan tavsiflanadi.

Quyida abraziv mat riallarning donadorligi va ularning qo'llanilish sohasi k ltirilgan.

DavST 3647-71 bo'yicha abra-zivning dona-dorligi	Qo'llanilish sohasi
200 - 160	Pishiq qog'ozlar, t kstolit, organik shisha va boshqa m tallmas mat riallarni jilvirlash
125 - 80	Payvandlash choklarini, quymalarni va boshqalarni tozalash
50 - 40	D tallarni xomaki jilvirlash, asboblarni boshlang'ich charxlash, mis, latun, qattiq cho'yan quymasini jilvirlash
40 – 25 - 10	D tallarni yarim toza va toza jilvirlash, t zk sar va qattiq qotishmali asboblarni charxlash, oqartirilgan cho'yanni jilvirlash
10 - 6	O'ta muhim d tallarni toza jilvirlash, mayda asbob va juda qattiq mat riallarni charxlash
12 - 4	R zbalarni jilvirlash
6 - 5	Ko'p tig'li asbobni o'lchamiga tkazish
6 - 3	Mayin pardozli jilvirlash

Abraziv el m ntlar hosil qilish uchun qo'llaniladigan biriktiruvchi moddalar anorganik va organiklarga bo'linadi. M talli k ramik va magn zial birikmalar anorganik biriktirish moddalariga, katronli, gliftali birikmalar organik biriktirish moddalariga t gishlidir.

Abraziv asboblarni tayyorlash va sifatini baholashda donalar, birikmalar va boshqalarning o'zaro nisbati va joylashuvidan bog'liq bo'lgan abraziv tuzilmasi hisobga olinadi. Jilvirlash doirasi va boshqa abraziv asboblar tuzilmasining shkalasi 12 ta raqamdan tashkil topgan. Bu shkala bilan mos ravishda zich tuzilmadagi jilvirlash doiralaridan (1-4) kichik gadir-budirlikni olishni ta'minlovchi tozalash va o'lchamiga tkazish ishlari uchun, qattiq mat riallarga

ishlov b rish uchun foydalanishga tavsiya qilinadi; o'rtacha tuzilmadagi doiralardan (5-8) yorilishga qarshiligi yuqori bo'lgan m tallarga ishlov b rish uchun; ochiq tuzilmadagi d tallardan (9, 10, 11 va 12) yorilishga qarshiligi past bo'lgan qovushqoq mat riallarga ishlov b rishda foydalaniadi.


Abraziv asboblar ma'lum k tma-k tlikda markalanadi. Masalan, abraziv doiraning yon yuzasidagi *KAZ23A40C25K35m/s PP350 40 127* b lgisining asl ma'nosi quyidagicha: KAZ – Kosulin abraziv zavodi; 23A – abraziv mat rial markasi (tarkibida 99% Al_2O_3 bo'lgan ok el ktrokorund); 40 –donadorlik raqami; 2 – qattiqlik darjasи (o'rtacha ikkinchi); 5 – tuzilmasi; – birikma turi (k ramik); 35 m/s – xavfsiz ishlash ta'minlanadigan aylanma t zlik; PP –doira shakli (to'g'ri shakldagi yassi); 350 40 127 – o'lchamlari (tashqi diam tri, balandligi, ichki diam ri); – doira sinfi.

DavST 242475 bo'yicha jilvirlash doirasining AA; A; 5 sinflari tayyorланади. AA sinf doiralari eng yuqori sifatli bo'lib hisobланади.

Yagona xalqaro markalash bo'yicha doiraning yon yuzasida uning ruxsat etilgan t zligini tavsiflovchi rangli yo'l bo'lishi k rak. Oq rangdagi yo'l – 35 m/s; ko'k rangdagi yo'l – 45 m/s; sariq rangdagi yo'l – 60 m/s; qizil rangdagi yo'l – 80 m/s; yashil rangdagi yo'l – 100 m/s ni bildiradi.

Abraziv doiralari stanokda o'rnatilib, qotirgunga qadar boshlang'ich bir n cha usulda muvozanatlashtiriladi. Boshlanishida muvozanatlashtiruvchi stanokning tayanchlariga o'rnatiladigan silindrsimon qisqichga yangi doira muvozanatlashtiriladi. Valiklar, prizmalar va disklar ko'rinishidagi tayanchlarga ega bo'lgan stanoklar qo'llaniladi. Muvozanatlashtirish uchun abraziv doira qisqichga o'rnatiladi (19-rasm). Konusli qisqich 6 kiydirilgan doira 8 muvozanatlashtirish uchun stanokning yo'naltirgichlarida aylanadi. Doiraning flantsi 4 ga halqali ariqcha 7 bo'lib, unda uchta yukcha 2 siljiydi. Konusli qisqich muvozanatlashtirish stanokiga o'rnatiladi va s kin aylantiriladi. Doiraning qaysidir qismida muvozanatlashtirilmagan massa bo'lganda u shunday buraladiki, bu massa pastda aylanish o'qi ostida qoladi. Doiraning plastik qismi bo'r bilan b lgilanadi va bo'r bilan bu nuqtani markaz bilan birlashtiruvchi to'g'ri chiziq o'tkaziladi.

So'ngra doira 90° ga buraladi (b lgilangan chiziq gorizontal holatda bo'ladi) va qo'yib yuboriladi. Muvozanatlasmagani massa bo'lganligi sababli doira b lgilangan nuqtasi bilan pastga buraladi.



19-rasm. Jilvirlash doirasini muvozanatlashirish uchun qisqichga o'rnatish.
1 - kartonli qistirmalar; 2 - yukcha; 3 - qotirish vinti; 4 va 5 - flan tslar; 6 - konusli qisqich;
7 - halqali ariq; 8 - jilvirlash doirasi

Vrtikal radiusning holatini yana bo'r bilan b lgilash zarur. Bu ish uch marta takrorlanadi va so'ngra uchta b lgilangan nuqtaning holati topiladi. Bu holat joylashish o'rni muvozanatlasmagan massaning qarama-qarshi topilgan holatiga bo'r bilan b lgilanadigan yuklar bilan muvozanatlashiriladi. Yukchalarni halqali ariqchalar bo'yicha siljitim shunday holatga erishiladiki, unda doirani uncha katta bo'limgan burchakka burashda doira boshlang'ich holatga qaytmaydi, ya'ni muvozanatlashadi. Qisqichli doirani aylantirishda qisqich va tayanchlar orasidagi ishqalanish ta'sir qiladi. Shuning uchun og'irlik markazining siljishi ishqalanish koefitsi ntiga taxminan t ng bo'ladi.

Muvozanatlashirilgan doira stanok shpind liga qotiriladi va unga to'g'riga om trik shakl b riladi. Shundan so'ng dastlabki muvozanatlashirish buziladi, chunki doirani to'g'rilashda abrazivning not kis qatlami olib tashlanadi. So'ngra

doira stanokdan yechib olinadi va takroran sinchiklab muvozanatlashtiriladi. Ikkinci marta muvozanatlashtirilgandan so'ng doira yakuniy to'g'rilanadi va so'ngra ishlatish uchun foydalaniladi. Doirani muvozanatlashtirishni uni chmasdan turib stanokning o'zida bajarish mumkin.

Jilvirlash jarayonida doiraning diam tri asta-s kin kichrayib boradi va uning muvozanatliligi buzilishi mukin, shuning uchun doira diam tri 50-60 mm ga kichrayganda uni yangidan muvozanatlashtirish k rak.

Davlat standartlari talablari bilan mos ravishda barcha jilvirlash doiralari ular s xga uzatilgunga qadar aylanishning aylanma t zligini ishchi t zlikdan 1,5 marta oshishini ta'minlovchi maxsus stanoklarda mustahkamlikka sinaladi.

Ta'mirlash ishlarida qo'llaniladigan chilangarlik asboblari 4-jadvalda k ltirilgan.

M hnatni ilmiy tashkil qilish talablari bilan mos ravishda ta'mirlovchi chilangarning ishchi o'rnini r jalashtirish yuqori m hnat unumdorligini va jihozning ta'mir sifatini ta'minlashi k rak. Ta'mirlovchi chilangarning ishchi o'rnida asboblarni, nazorat o'lchov asboblarini, yordamchi mat riallar va hujjatlarni saqlash uchun qo'zg'almas stanok o'rnatilgan bo'lishi k rak. Jihozlarni ta'mirlash uchun zahira d tallari asosi m talldan, tokchalar varaqli po'lat bilan qoplangan taxtadan yasalgan st llajlarda joylashtirilishi k rak.

4-jadval

Ta'mirlashda ishlatiladigan chilangarlik asboblari

Asboblar	Bitta ishchi o'rindagi soni	Davlat standarti
Chilangarlik tisklari	1	4045-75
Prujinali va sharnirli birikma bilan tisklar	1	7226-72
Kichik o'lchamdag'i d tallarga ishlov uchun tisklar	1	7226-72
Chilangarlik bolg'alari	1	2310-77
Parchinlash bolg'achasi	1	2310-77
Yassi jag'li ombirlar	1	7326-54
Murakkab yassi jag'li ombirlar	1	5547-52
Yumaloq jag'li ombir	1	7283-54
Sumbalar	-	7214-72
Vint buragichlar	-	-

Ajratish gayka kalitlari	2	7275-75
Yassi ochiq gayka kalitlari:		
- turli xil ikki tomonlama	-	2839-71
- bir tomonlama	-	2841-71
Dastaki qaychilar	1	7210-75
Sim kiradigan ombirlar	1	7282-75
Turli arra polotnolari	1	6645-68
Barcha turdagи egovlar	-	1465-69
Mayin egovlar	-	1513-77
Parmalar	-	10902-77
	-	4010-77
	-	10903-77
	-	2092-77
Turli xil dastaki m tchiklar	-	9522-60
Turli xil r zba k skichlar	-	9740-71
O'lchash chizg'ichi	1	-
Krontsirkul	1	-
Nutrom r	1	-
Shtang ntsirkul	1	166-73
Tashqi o'lchashlar uchun mikrom tr	1	6507-78
Burchak o'lchagich	1	5378-66
Tirqishni aniqlash uchun qalamcha (shchup)	1	882-75
R zba o'lchagich	1	-

4.7. Mashinalarni ta'mirga qabul qilish, ularni uz l va d tallarga ajratish qoidalari

Mashinalarni ta'mirga qabul qilishda avval barcha uz llar boshlang'ich t xnik ko'rikdan o'tkaziladi, so'ngra mashina tashqi tomondan sinchiklab yuviladi va yakuniy t xnik ko'rikdan o'tkaziladi. Ko'rik asosida mashinani ta'mirga topshirish - qabul qilish haqidagi dalolatnomaga tuziladi.

Mashina va agr gatlarni tashqi tomondan yuvish ko'pincha maxsus yuvish qurilmalari yoki kam ralarida yuqori bosim (2,5 MPa) ostida b riladigan suv oqimi yordamida amalga oshiriladi. Bunda bug' suv oqimli tozalagichlardan foydalanish mumkin. Mashina va agr gatlarni tashqi yuvish uchun ML-51 (10g/l),

«Traktorina» (10 g/l) kabi pr paratlarning suvli aralashmalari samaraliroq bo'lib hisoblanadi. Aralashmalarning harorati 75 °C dan oshmasligi k rak.

Mashinalarni bo'laklarga ajratishda ishlar hajmi ta'mirlash turidan bog'liq bo'ladi. O'rta ta'mirlashda ko'plab uz llar qisman bo'laklarga ajratiladi. Chrm ishlab chiqarish korxonalari ta'mirlash-m xanika ustaxonalari sharoitlarida kapital ta'mirlashda, shuningd k, mashinalarni to'liq bo'laklarga ajratish amalga oshirilmaydi, chunki alohida kam yeyiluvchi uz llarni bo'laklarga ajratish talab qilinmaydi. Mashinaning barcha uz llarini to'liq bo'laklarga ajratish faqat maxsuslashtirilgan ta'mirlash korxonalari sharoitlarida amalga oshiriladi. Mashinalarning konstruktsiyasini va bo'laklarga ajratish ishlarini bajarish usullarini yaxshi biladigan chilangarlargagina bo'laklarga ajratishga ruxsat b riladi.

Mashinalani uz l va d tallarga ajratish zaruriy jihozlar, moslamalar, asboblarni qo'llash bilan t xnologik jarayonda ko'rib chiqilgan k tma-k tlikda bajariladi. Buning uchun bo'laklarga ajratish ishlarining t xnologik xaritasi tuziladi. Bo'laklarga ajratish t xnologik jarayoni t xnologik hujjatlarning yagona tizimi talablariga mos ravishda rasmiylashtiriladi.


Mashinalarni agr gatlarga, uz llarga va d tallarga ajratish oqimli va oqimsiz usullarda amalga oshirilishi mumkin. Oqimsiz usulda mashina bitta univ rsal ish o'rnida yoki b vosita charm ishlab chiqarish zavodining ustaxonasida bo'laklarga ajratiladi. Bo'laklarga ajratishning bu usuli turli xil konstruktsiyadagi mashina va apparatlarga ega bo'lgan ko'plab charm ishlab chiqarish zavodlarida qo'llaniladi. Oqimli usulda mashina bir n cha ishchi o'rnlarda bo'laklarga ajratiladi. Oqimli usuldan asosan maxsuslashtirilgan ta'mirlash korxonalarida foydalaniladi.

Mashinalarni, xususan zanglaganlarini bo'laklarga ajratishda doimo zich d tallarni bo'shatish va r zbali birikmalarni burab ajratishda qiyinchiliklar vujudga k ladi. Bu op ratsiyalarni to'g'ri bajarish nafaqat bo'laklarga ajratish ishlarini osonlashtiradi, balki d tallarni snishdan ham saqlaydi. Masalan, r zbali birikma dastlab k rosin bilan ivitiladi va ma'lum vaqt dan so'ng burab yechiladi.

Shpilka kalitlari bo'limganda ularni burab yechishl uchun, uning ustki va ostki tomonidan ikkita gayka buralib, ustki gayka kontrgayka bo'lib hisoblanadi. Ostki gaykaga kiydirilgan kalit bilan shpilka yechib olinadi.

Singan boltlar va shpilkalar bir n cha usullar bilan chiqarib olinadi: shpilkada ariqcha k siladi va u buragich bilan yechib olinadi; shpilkada t shik parmalanib, unda t skari r zbalim tchik bilan r zba k siladi, so'ngra bu t shikka bolt buraladi va uning o'zi bilan shpilka yechib olinadi.

Vintlar, boltlar, shpilkalarini burashda haddan tashqari katta kuch ishlatish talab qilinmaydi. Ayniqsa kichik diam trdag'i qotirish d tallarini burab y chishda katta kuch ishlatish mumkin emas, chunki bunday holatlarda uning kallagi yoki gayka sinishi mumkin. Vint kallagi uzilgan paytda buragich uchun vint kallagini kr ytsm ys 1 bilan chopish yoki arracha bilan yangi shlitsali o'yiq ochish mumkin. Agar yangi shlitsa o'yig'ini arralash mumkin bo'lmasa, unda vint parmalab olinadi yoki vint 1 (20-rasm, a) markaziga 10-15 mm chuqurlikda t shik t shiladi va unga bor 2 urib kirgiziladi. Bor gaykali kalitga moslashtirilgan kvadratsimon kallakli toblangan konussimon tishli st rj ndir. Boltni burab, vint chib olinadi.



20-rasm. Vintlarni chib olish usullari.

Parmalangan t shik 4 ning (20-rasm, b) konussimon sirtiga chap spiral o'yiqlar o'yilgan ekstraktor 3 ni burab kiritiladi.

Ekstraktorni buraganda spiralli o'yiqlarning o'tkir qirralari vint d vorlariga uriladi va vint y chiladi.

Taranglik bilan o'rnatilgan konusli, shponkali va boshqa birikmalarini bo'laklarga ajratish, shuningd k tishli g'ildiraklar, muftalarini yechib olish va vtulkalarini bo'shatish ajratgichlar yordamida amalga oshiriladi. Bunda ba'zi hollarda yechib olinadigan d tallar qizdirilishi k rak.

Bo'laklarga ajratish jarayonida ko'plab tutashmalarning d tallarini egasizlantirmaslik k rak. Chunki bunday d tallar yig'ma holatda tayyorlanadi va ular egasizlantirilganda tutashmalarning ishlash qobiliyati pasayadi. Shuningd k, ishlatish jarayonida ishqalanib moslashgan juft sh st rnyalarni ham egasizlantirish tavsiya qilinmaydi. Egasizlantirilmaydigan d tallar bo'laklarga ajratilgandan so'ng yana boltlar bilan birlashtiriladi. Ba'zi tutash d tallarga chiziqlar yoki bo'yoq bilan b lgilashlar kiritiladi.

4.8. D tallarni tozalash va yuvish


Charm-galant r ya ishlab chiqarishning murakkab sharoitlarda ishlatiladigan mashinalarning ifloslanishi natijasida (kislotalar, ishqorlar va yog'li emulsiyalarning suvli aralashmalari bilan tutashishi) mashina d tallari va apparatlarning sirtida qurum ko'rinishidagi turli cho'kindilar, tuz qatlamlari, korroziyalar paydo bo'ladi.

Bu iflosliklarning ba'zilari m talldan yasalgan d tallar sirtlari bilan kimyoviy ravishdi mustahkam yopishgan bo'ladi (atmosf ra korroziyasidan hosil bo'lgan zang va b.), boshqalari esa zaif adsorbsionli kuchlar bilan (tolali, m talli, abraziv va boshqa zarralar) qoplangan bo'ladi.

Birinchi turdag'i iflosliklar kuchli organik va anorganik kislotalar bilan ishlov b rilib tozalanadi, shuningd k el ktrokimyoviy yoki ultratovushli ishlov b rish bilan ham tozalanadi.

Ikkinchisi turdag'i iflosliklar havo purkab, suvni bosim ostida purkab, cho'tkalar, abrazivlar bilan ishlov b'ilib va boshqa m' xanik usullarda tozalanadi.

Iflosliklarni issiq suv aralashmasi bilan yuvish usuli arzon va qulayroq bo'lib hisoblanadi. Panjara 5 li m tall vanna 1 ga ifloslangan d tallar joylashtiriladi (21-rasm).



21 – rasm. Yuvish vannasi:

1 – m tall vanna; 2 – quvur; 3 – nasos; 4 – isitish el m ntlari;
5 – panjara; 6 – brandspayt; 7 – zont.

Panjara ostida el ktr isitish el m ntlari 4 yoki aralashmani isitish uchun bug' o'tish quvuri joylashtirilgan. Vannadagi d tallar cho'tkalar bilan tozalanadi.

Nasos 3 quvur 2 orqali aralashmani brandspayt 6 shlangiga uzatib b radi. Vanna ustida tortuvchi zont 7 o'rnatilgan bo'lib, bu zont quvuri orqali bug' atmosf ra chiqarib yuboriladi. Brandspayt quvuridan chiqadigan suv aralashmasi yo'nalishi d tallarga yo'naltiriladi va ularni yuvish t zlashadi.

D tallar kukun aralashmasi bilan yuvilgandan so'ng korroziyani oldini olish va ulardan kukun qoldiqlarini tozalash uchun xuddi shunday vannada issiq suv bilan yuviladi. D tallar nisbatan yuqori haroratda yuviladi, shuning uchun yuvilgan d tallarning o'zi t z quriydi.

D tallarni yuvish usullaridan yana biri, bu tozalanayotgan d tal sirtlariga bosim ostida yuvish aralashmasi bilan bug' birlgilikda purkaladi. Yuvishning bunday usuli sirtlari katta bo'lgan d tallarni tozalashda qulaydir. Tozalangan sirtlarni takroran chayqash yoki yuvish talab etilmaydi.

D tallarni qurumlardan tozalash m xanik va fiziko-kimyoviy usullar bilan amalgalash oshiriladi. M xanik usulda qurum m tall cho'tkalar, qirgichlar va gidroqum oqimida ishlov b rish bilan yo'qotiladi. Fizik-kimyoviy usulda tozalashda d tallar o'tkir natriy va karbonat natriy, suyuq shisha, xo'jalik sovuni va suv aralashmasi bilan vannaga cho'ktiriladi va 90-95 °C haroratda 3-4 soat davomida saqlanadi. Yumshagandan so'ng qurum cho'tka bilan tozalanadi. Qurumdan tozalangan d tallar sovuq va so'ngra issiq suvda yuviladi.

Isitish asboblari va qurilmalardagi m tallarda qurum va korroziya hosil bo'lishining asosiy sabablari bo'lib suvda tuz, kislotalar gazlari, ishqorlar miqdorining yuqoriligi, suv qiziganda ularning Yemirilishi va apparatlar d vorlarida qattiq cho'kindi ko'rinishida cho'kib qolishi hisoblanadi. M tallarda korroziyani k ltirib chiqaruvchi gaz eritmalaridan eng xavfsizligi bo'lib kislorod va karbonat angidrid gazi hisoblanadi.

Bug'lantirish apparatlarida qurum hosil bo'lishiga ta'sir qiluvchi suvning sifati tiniqlik, quruq qoldiq miqdori va qattiqlik ko'rsatkichlari bilan aniqlanadi.

Tiniqlik suvdagi m xanik qo'shilmalar miqdori bilan tavsiflanadi va 1 kg suvda milligrammlarda o'lchanadi.

$$\frac{Q}{1} \quad \frac{q}{q'} \quad \frac{q}{.}$$

Qattiqlik kaltsiy va magniyning qurum hosil qiluvchi tuzlari miqdori bilan tavsiflanadi va 1 kg suvdagi milligramm – ekvival ntlarda o'lchanadi.


Suv vaqtinchalik, doimiy va umumiyligi qattiqliklarga bo'linadi. Vaqtinchalik (karbonatli) qattiqlik suvdagi kaltsiy bikarbonatlari $Ca(HCO_3)_2$ va magniy bikarbonati $Mg(HCO_3)_2$ miqdori bilan tavsiflanadi. Suv qizdirilganda bu tuzlar cho'kindi hosil qiladi.

Doimiy (karbonatmas) qattiqlik kaltsiy va magniy qolgan barcha tuzlarining suvdagi ishtiroki bilan tavsiflanadi. Suv qizdirilganda bu tuzlar idish d vorlariga cho'kindi ko'rinishida cho'kib qoladi. Suvning umumiyligi vaqtinchalik va doimiy qattiqliklar yig'indisiga t ng. Tabiiy suvlar umumiyligi qattiqlik miqdori

bo'yicha uch guruhga bo'linadi: yumshoq suv, o'rtacha qattiqlikdagi suv va qattiq suv.

Kimyoviy tarkibi bo'yicha qurilmalar turli xilda bo'lishi mumkin. Kaltsiy va magniy karbonatiga ega bo'lgan qurumlar karbonatli, kaltsiy va magniy sulfatiga ega bo'lgan qurumlar sulfatli d b yuritiladi. Tarkibida oshirilgan o'tkir kr mniyli birikmalar bo'lgan qurumlar silikat qurumlar d b aytiladi.

Qurumning issiqlik o'tkazuvchanligi juda kichik ($0,08-5 \text{ Vt/mkm}$) bo'lib, m tallning issiqlik o'tkazuvchanligidan bir n cha marta kichikdir, shuning uchun qurumming hatto minimal miqdori issiqlik almashinuv sharoitini s zilarli ravishda yomonlashtiradi. Masalan, vakuumli quritgichlarda qurum hosil bo'lishi natijasida charmning quritish vaqtisi s zilarli ravishda uzayadi va yoqilg'i sarfi oshadi.



22-rasm. Qurumni yo'qotish uchun qurilma sx masi

1 - vanna; 2 - qopqoq; 3 - rolgant; 4 - el ktr yuritmasi; 5 - maxsus nasos; 6 - el ktr isitish qurilmasi

Qizdirish va bug'latish apparatlari ichki sirtlarini qurumlardan tozalash maxsus stanoklarda fizik-kimyoviy usul bilan amalga oshiriladi; bu juda murakkab va ko'p m hnat talab qiluvchi jarayon, biroq jihozlarni ta'mirlashda shart va

zarurdir. 22-rasmida isitish asboblari d vorlaridan qurumni yo'qotish uchun qurilma sx masi k ltirilgan bo'lib, undan vakuumli quritgichlarning k ssonini tozalash uchun ham foydalanish mumkin. Bu qurilmada k sson rolgang 3 ga joylashtiriladi va yon flantsga ulangan shlang yordamida 1 kg suvga taxminan 3-5 kg hisoblangan trinatriy-fosfatning 60-80 °C haroratgacha qizdirilgan eritmasi chiqarib yuboriladi.

Qurumlarni olib tashlash uchun shuningd k xlorid kislotaning 8-10 % li eritmasini qo'llash mumkin, biroq d vorlarni korroziyadan muhofazalash uchun ingibrator (r aktsiyani s kinlashtiruvchi modda) sifatida ko'rsatilgan eritmaga urotropin qo'shish (1 litr suvga 3-4 g) maqsadga muvofiqdir. Eritmalar 50-60 °C gacha qizdiriladi. Yuvish davomiyligi qurum qatlami qalinligidan bog'liq ravishda 10-70 min atrofida bo'lishi mumkin. Qurum olib tashlanganidan so'ng isitish qurilmalariing ichki sirtini (quvur, k sson d vorlari va hokazo) toza suv bilan yuvish zarur.


Qurumdan tozalash shuningd k 60-80 °C gacha qizdirilgan o'tkir natriyning 5%-li eritmasi bilan amalga oshirilishi mumkin. Eritma isitish asbobi ichida qurum qatlami to'liq olib tashlanguncha saqlanib turiladi, so'ng eritma to'kib tashlanadi va d vorlar issiq suv bilan yuviladi.

Hozirgi vaqtida d tal va uz llarni tozalashning ultratovushli usuli k ng tarqalmoqda. Bunday usul tozalash sifati va unumдорligini oshirib qolmasdan, balki murakkab ko'rinishdagi d tallarni ham yuvish imkonini b radi.

Ultratovushli tozalash usuli quyidagicha amalga oshiriladi.

Yuvish suyuqligida yuqori chastotali t branishlar qo'zg'atiladi va buning ta'sirida ifloslangan yuzaga m xanik ta'sir etuvchi kavittatsion sharchalar hosil bo'ladi. Bu paytda sodir bo'ladigan zorbali to'lqinlar ifloslik va moy qatlamini buzadi va parall 1 ravishda iflosliklarning yuvish aralashmasi bilan kimyoviy hamkorligi sodir bo'ladi.

23-rasmda magnitostriktsiyali o'zgartirgich bilan ultratovushli tozalash vannasi sx masi k ltirilgan. Qurilma 1-yuvish aralashmasi, 2-ultratovushli t branishlar transformatori, 3-magnitostriktsiyali o'zgartirgichlardan tuzilgan.



23 – rasm. Yuvisht vannasi:

1 – yuvish aralashmasi; 2 – ultratovushli t branishlar transformatori;

3 – magnitostriktsiyali o'zgartirgich.

Ultratovushli tozalash uchun vannada yuvish suyuqligi sifatida kukunlarning suvli aralashmasi, sint tik sirt aktivligini oshiradigan moddalar va organik aralashmalar ishlataladi.

Baxtsiz hodisalar va yong'in sodir bo'lismeni oldini olish uchun yuvish bo'limida t xnika xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilish va yong'in xavfsizligiga doir tadbirlar o'tkazish zarurdir.

Tozalangan va yuvilgan d tallar k lgusida mashinani yig'ishda ulardan foydalanish imkoniyatini aniqlash yoki ta'mirlash va yaroqsizlarga ajratish maqsadida nazorat qilinadi va nuqsonlari aniqlanadi. Barcha yeyilgan d tallarga nuqsonlar qaydnomasi tuziladi va ularni ta'mirlash usullari aniqlanadi. D tallarni ta'mirlashda d tallarni yaroqli-yaroqsizlarga ajratish t xnik shartlaridan va tayyorlovchi zavodning ishchi chizmalaridan foydalaniladi.

Sanoatning boshqa sohalari ta'mirlash korxonalari tajribasi asosida yaroqli-yaroqsizga ajratishda d tallar b sh guruhga navlarga ajratiladi va ular bo'yoq bilan b lgilanadi: yaroqli d tallar – yashil rang bilan, faqat yangilar bilan yoki b lgilangan o'lchamgacha ta'mirlangan d tallar bilan tutashishga yaroqli d tallar – sariq rang bilan, ustaxonada ta'mirlanadigan d tallar – oq rang bilan, shartnoma

asosida boshqa korxonalarda ta'mirlanadigan d tallar – ko'k rang bilan, yaroqsiz d tallar – qizil rang bilan b lgilanadi.

Ba'zi korxonalarda jihozlarning t xnik holatini baholash uchun ball tizimi qo'llaniladi. Ballarda mos ravishdagi baholar bilan nuqsonlar ro'yxati nuqsonlar qaydnomasiga kiritiladi. Ta'mirlashga k ltirilgan mashinani ishlatalish sifati va holatining bahosi ballar yig'indisi bo'yicha o'tkaziladi: ballar yig'indisi qancha ko'p bo'lsa, baho shuncha past bo'ladi. Masalan, 10 ballgacha – yaxshi baho, 20 ballgacha qoniqarli baho va 20 balldan yuqori bo'lsa – qoniqarsiz baho bilan baholanadi.

Jihoz birligiga to'g'ri k ladigan ballarning o'rtacha kattaligi bosh m xanik tomonidan har oyda tahlil uchun bosh muhandisga ma'lum qilinadi.

Nazorat savollari.

1. Jihozlarga t xnik xizmat ko'rsatishda qaysi ishlar bajariladi?
2. Ta'mirlash ishlari kim tomonidan bajariladi?
3. O'rta birinchi va o'rta ikkinchi ta'mirlarda qaysi ishlar bajariladi?
4. Kapital va o'rta ta'mirlarning farqi nimada?
5. Jihozlarni ta'mirlashda m hnatning ilmiy tashkil qilinishi qanday masalalarni ko'zda tutadi?
6. Mashinalarning holati qanday baholanadi?
7. Jihozlarning talab etilgan quvvat bo'yicha t xnik holatini baholash to'g'risida ma'lumot b ring.
8. Mashinalarni moylashning solishtirma m hnat sarfi qaysi formula yordamida aniqlanadi?
9. Mashinalarni ta'mirlash ishlari qanday k tma-k tlikda bajariladi?
10. Ta'mirlash usullari to'g'risida ma'lumot b ring.
11. Jilvirlash doirasini muvozanatlashtirish to'g'risida ma'lumot b ring.
12. Mashinani ta'mirga topshirish qoidalarini tushuntiring.

Test savollari.

1. *ROT tizimi tarkibi qaysi javobda to'g'ri k ltirilgan?*

-) kapital va o'rta ta'mirlar;
- B) jihozlarga t xnik xizmat ko'rsatish, kapital va o'rta ta'mirlar;
- C) jihozlarga t xnik xizmat ko'rsatish va moylash;
- D) joriy ta'mir va kapital ta'mir,

2. *O'rta va kapital ta'mirlar qaysi muddatda o'tkaziladi?*

-) har 6 oyda;
- B) har 18 oyda;
- C) ta'mirlash grafigida ko'zda tutilgan muddatlarda;
- D) o'rta ta'mirlar har 6 oyda, kapital ta'mirlar har 1 yilda.

3. *Mashina qachon to'liq bo'laklarga ajratiladi?*

-) t xnik xizmat ko'rsatishda;
- B) birinchi o'rta ta'mirni o'tkazishda;
- C) ikkinchi o'rta ta'mirni o'tkazishda;
- D) kapital ta'mirni o'tkazishda.

4. *Ta'mirlararo sikl d b nimaga aytildi?*

-) ikkita kapital ta'mir o'rtasidagi vaqt oralig'iga;
- B) joriy ta'mir va o'rta ta'mir o'rtasidagi vaqt oralig'iga;
- C) o'rta va kapital ta'mir o'rtasidagi vaqt oralig'iga;
- D) ikkita o'rta ta'mir o'rtasidagi vaqt oralig'iga.

5. *Jihozlarni ishlatishning boshlanishidan birinchi kapital ta'mirgacha bo'lgan davrga –*

-) ta'mirlararo r surs d b aytildi;
- B) ta'mirlararo davr d b aytildi;
- C) ta'mirlararo sikl d b aytildi;

D) ta'mirlararo sikl tuzilishi d b aytiladi.

6. *Ta'mirlarning grafiklari kim tomonidan tuziladi?*

-) bosh muhandis tomonidan;
- B) bosh m xanik bo'limida;
- C) bosh t xnolog tomonidan;
- D) ta'mirlovchi chilangarlar tomonidan.

7. *Ta'mirlash murakkablik kat goriyalari qanday aniqlanadi?*

-) ta'mirlash birliklari soni bilan;
- B) jihozdagi m xanizmlar soni bilan;
- S) jihozdagi ishchi organlari soni bilan;
- D) ishchi organlarning ta'mirlash murakkabligi bilan.

8. *Ta'mirlashning qaysi usullari mavjud?*

-) individual va massaviy;
- B) uz lli va uz lsiz;
- C) individual, uz lli va uz lsiz;
- D) individual, uz lli va oqimli.

9. *M tall k suvchi stanokning guruhini b lgilashdagi ikkinchi raqam nimani bildiradi?*

-) stanok guruhini;
- B) stanok o'lchamini;
- C) stanok turini;
- D) stanokning aniqlik darajasini.

10. *Mashinalarni bo'laklarga ajratish ish hajmi nimadan bog'liq bo'ladi?*

-) ta'mirlash turidan;
- B) murakkablik kat goriyasidan;
- C) ta'mirlararo davrdan;

D) ta'mirlash siklidan.

11. Suv qattiqligi qaysilarga bo'linadi?

-) qattiq va yumshoq;
- B) vaqtinchalik, doimiy va umumiyl;
- C) yumshoq, yarim yumshoq va qattiq;
- D) doimiy va umumiyl.

12. Mashina d' tallari yaroqli-yaroqsizga ajratishda n cha guruhga bo'linadi?

-) 2 guruhga;
- B) 3 guruhga;
- S) 4 guruhga;
- D) 5 guruhga.

**V BOB. CHARM-GALANT R YA ISHLAB CHIQARISH
JIHOZLARINING D TALLARINI TIKLASH
USULLARI VA VOSITALARI**

5.1. Yeyilgan d tallarni m xanik usullar bilan tiklash

Mashina d tallarining guruhlanishi. T xnologik mashina va jihozlarini ta'mirlashning iqtisodiy samaradorligini oshirishda d tallarning qoldiq ish muddatidan foydalanish katta ahamiyatga ega. T xnologik mashina va jihozlarining hamda ulardagi agr gatlarning asosiy ta'mirgacha xizmat muddatini o'tagan d tallarning 60-65 foizi qoldiq ish muddatiga ega bo'lib, ta'mirlanmasdan yoki oz miqdorda ta'mirlash ishlarini bajargandan k yin yana ishlatishga yaroqli bo'ladi.

T xnologik mashina va jihozlarining barcha d tallarini ish muddatlariga qarab 3 guruhga bo'lish mumkin. Birinchi guruhga o'z ish muddatini to'liq o'tagan va ta'mirlash paytida yangisi bilan almashtirilishi lozim bo'lgan d tallar kiradi. Bunday d tallar nisbatan oz bo'lib barcha d tallar sonining 25-30 foizini tashkil etadi. Bu guruh d tallarga podshipniklarning vkladishlari, turli vtulkalar, dumalanish podshipniklari, r zina t xnik buyumlar va boshqalar kiradi.

Ikkinci guruh d tallarini (30-35 foiz) ta'mirlamasdan yana ishlatish mumkin. Bu guruh d tallarga ish sirtlari joiz ch garada y yilgan d tallar kiradi.

Uchinchi guruhga d tallarning asosiy (40-45 foiz) qismi kiradi. Ulardan ta'mirlangandan k yingina qayta foydalanish mumkin. Bu guruhga ancha qimmat va murakkab zamin d tallar, masalan silindr bloki, tirsakli val, bosh taqsimlash vali kiradi. Bu d tallarning tiklash narxi ularni tayyorlash narxining 10-50 foizidan oshmaydi.

T xnologik mashina va jihozlarining ta'mirlash iqtisodiy samaradorligini oshirishning asosiy manbai ikkinchi va uchinchi guruh d tallarining koldik ish muddatidan foydalanishdan iborat.

D tallarni tiklash ishlab chikarishda katta ahamiyatga ega. D tallarni tiklash uchun sarflanadigan mablag' ularni tayrlash xarajatlaridan ikki uch marta

kam bo'ladi. Chunki d tallarni tiklashda ashyolar, el ktr en rgiyasi va m hnat r surslari sarfi ancha qisqaradi.

D tallarni tiklash saramadorligi va sifati tiklangan usulga bog'liq. D tallarni tiklashning quyidagi usullari k ng ko'lamda qo'llaniladi: m xanik ishlov b rish, payvandlash va m tall suyultirib qoplash, purkab qoplash, galvanik va kimyoviy ishlov b rish,bosim bilan ishlov b rish, sint tik ashyolardan foydalanish.

Ta'mirlash t xnologik jarayonida mashina va jihozlarning d tallari tozalanadi, yaroqli-yaroqsizlarga saralanadi va tashxis qo'yish kabi umumta'mir ishlari bajariladi, shuningd k ba'zi hollarda t gishli sinovlardan ham o'tkaziladi.

D talning g om trik shaklini yoki ashyoning ichki holatini o'zgartirish bilan bog'liq bo'lgan t xnologik ta'sir etish ishlari tiklash ishlariga kiradi. Buning uchun quyidagi t xnologik jarayonlar bajariladi: d talning y yilgan sirtini to'ldirib qoplash, ish vaqtida egilgan, d formatsiyalangan joylarini asl xolatiga k ltirish yoki y yilgan joylarning o'lchamlarini tiklash maqsadida ashyoni qayta taqsimlash uchun plastik d formatsiyalash, d talning bir qismini almashtirish va qo'shimcha el m ntlar o'rnatish, d tallarning sirtlariga biror usulda ishlov b rib m talning bir qismini olib tashlash.

Ta'mir o'lchami ostida ishlov b rish. Yeyilgan d tallar va birikmalar tiklash usuli bo'yicha ikki guruhga bo'linadi:

1) birikmani rostlash yoki d tallardan birini ta'mir o'lchamiga o'tkazish yo'li bilan d tallarning dastlabki o'lchamlarini tiklamasdan tutashmani talab etilgan o'tkazishga qaytarish;

2) d tallarning boshlang'ich o'lchamlarini suyultirib qoplash, m tallashtirish yo'li bilan yangi m tall qatlamini hosil qilish yoki plastik d formatsiya yordamida tiklash yo'li bilan tutashmaga yo'qotilgan o'tkazishni qaytarish.

Ta'mir o'lchami ostida ishlov b rishda d tal m xanik ishlov b rish natijasida ishchi chizmasi bo'yicha boshlang'ich o'lchamidan farq qiladigan yangi o'lchamga, to'g'ri g om trik shaklga va sirtning talab etilgan g'adir-budirligiga ega bo'ladi. D tallarning bu yangi o'lchami ta'mir o'lchami d b yuritiladi va u

b lgilangan o'lchamdan katta yoki kichik bo'lishi mumkin. Tutash d tallarni mos ravishdagi ta'mir o'lchamlariga o'tkazishda yig'ish paytida talab etiladigan o'tkazish ta'minlanishini hisobga olish k rak. Navbatdagi ta'mir o'lchami narxi yuqoriroq bo'lgan d tallarga b riladi. Ular bilan birikadigan narxi pastroq d tallar esa yangisi bilan almashtiriladi.

D tallarni ta'mir o'lchamiga o'tkazish quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Aytaylik, agar d_k konstruktiv o'lchamga ega bo'lgan val z kattalikka y yilgan bo'lsa, u yo'niladi, jilvirlanadi va Δ qatlam olib tashlanib, yangi, kichik o'lchamga o'tkaziladi. Yangi o'lcham ta'mir o'lchami (d) bo'lib hisoblanadi va quyidagiga t ng bo'ladi:

$$d = d_k - (z + \Delta)$$

Yangi ta'mir o'lchamidagi valga moslab yangi podshipnik tanlanadi. Val va podshipnikning o'lchamlari yangi d tallar uchun ko'zda tutilgan ch tlashish ch garalariga ega bo'lishi k rak.

D tal bir n cha marta ta'mir o'lchamiga o'tkazilishi mumkin. Oxirgi ta'mir o'lchami zaruriy mustahkamlik va barqarorlikni ta'minlovchi valning minimal diam tri yoki podshipnikning maksimal diam tri bilan aniqlanadi.

Ta'mir o'lchamlari soni quyidagi formulalar bo'yicha aniqlanadi:
val uchun

$$n = \frac{d_k - d_{\min}}{z + \Delta}$$

podshipnik uchun

$$n = \frac{D_{\max} - D_k}{z + \Delta}$$

bu y rda: d_k va D_k - val va podshipnikning boshlang'ich o'lchamlari; z va z - val va podshipnikning y yilishi; Δ va Δ - y yilish izlarini yo'qotish uchun, shuningd k val va podshipnikning g om trik shaklini tiklash uchun ishlov b rishga quyimlar.

Qo'shimcha d tallar o'rnatib tiklash. D tallarning yeylgan sirtlarini qo'shimcha d tallar o'rnatib tiklash d tallarni ta'mir o'lchamiga o'tkazishda k ng

qo'llaniladi. Bu holatda bitta d tal ta'mir o'lchamini oladi, ikkinchi d tal esa almashtirilmaydi, balki qo'shimcha d tal bilan to'ldiriladi.

D tallarning yejilgan t shiklarini vtulka ostida ishlov b rish turli xil usullar bilan amalga oshiriladi. Ko'pincha k yinchalik jilvirlash bilan yo'nib k ngaytirish, t shiklarni parmalash va k ngaytirish usullari qo'llaniladi. Yuqori qattiqlikka t rmik ishlov b rmagan vallar bo'yni odatda k yinchalik jilvirlash bilan yo'niladi, ba'zi hollarda esa faqat yo'niladi.

Qo'shimcha d tal (vtulkalar) uchun mat rial tanlashni tiklanadigan d tallarning mat riallarini hisobga olib amalga oshirilish lozim. Vtulkalarning ishchi sirtini qattiqlik nisbatida b rish k rak. Shu bilan bog'liq ravishda zaruriy hollarda vtulkalarga mos ravishdagi t rmik ishlov b rishi k rak.

Qo'shimcha d talni (vtulka) qotirish usuli ko'pincha zichlab o'tkazish yoki limlash hisobiga amalga oshiriladi. Zichlab o'tkazish tutash d tallarni o'lchash yo'li bilan aniqlanadi. Mos ravishda zichlab o'tkazishga d tallarni pr sslash uchun pr ssning quvvati tanlanadi. Vtulkalar d vorlar uchun 5-6 mm dan kam bo'lmasligi k rak. Bosib o'rnatish uchun zarur bo'lgan kuch quyidagi fomulalardan aniqlanadi.

- po'lat val va po'lat vtulka uchun:

$$P = \frac{290dl \left[\left(\frac{D}{d} \right)^2 - 1 \right] Z}{\left(\frac{D}{d} \right)^2}$$

- cho'yan vtulka va po'lat val uchun:

$$P = \frac{130dl \left(\frac{D}{d} + 0,3 \right) Z}{\frac{D}{d} + 6,35}$$

bu yerda: – bosim o'rnatish uchun zarur bo'lgan kuch, N; D – val diam tri, sm; l

– vtulka uzunligi, sm; d – vtulka diam tri, sm; Z – nisbiy zichlash, $Z = \frac{u}{d}$, mm.

Ba'zi hollarda bir n cha nuqtalar payvandlash bilan yoki butun yon yuza bo'y lab to'xtatgichli vintlar, shpilkalar yoki shtivlar bilan qo'shimcha qotirishdan

foydalaniш mumkin. Disklar, plastinalar va qoplamlalar asosiy d' tal bilan yashirin kallakli parchinmix yordamida biriktriladi, shunningd' k butun kontur bo'yab limlanadi yoki payvandlanadi.

D' tallarning t' shiklaridagi r' zbalari quyidagi usullardan biri yordamida tiklanadi:

1) T' shiklarni param trlash va ularda ta'mir o'lchamidagi r' zba k' sish. Bunday hollarda odatda r' zbadan quyidagi standart o'lchamlari bilan (5-jadval) katta o'lchamdagisi bolalar, shpilkalar va vintlar qo'llaniladi.

5-jadval

Ta'mir o'lchamidagi r' zbalari k' sish, mm

Nuqsonli r' zba diam tri (m tchik)	Parmalan- gan t' shik diam tri (parma)	Yangi r' zba diam tri (m tchik)	Nuqsonli r' zba diam tri (m tchik)	Parmalan- gan t' shik diam tri (parma)	Yangi r' zba diam tri (m tchik)
2	2,2	2,5	12	12	14
2,5	2,5	3	14	14	16
3	3,3	4	16	16,4	18
4	4,2	5	18	18,5	20 1,5
5	5	6	20 1,5	20,9	24
6	6,7	8	24	26,4	30
8	8,5	10	30	31,9	36
10	10,2	12	36	37,4	42

2) Tiqinlar o'rnatish. Avval r' zbalni t' shik parmlanadi va yangi r' zba k' siladi (tiqinni t' shikda to'liq biriktirish uchun to'liq bo'limgan r' zba k' siladi), so'ngra t' shikka bolt, vint yoki shpilka uchun r' zbalni tiqin buraladi;


3) Ko'rsatilgan usulidagi r' zbalari bilan t' shikni tiklash imkoniyati bo'limganda sust r' zbalni t' shiklar uchun to'liq r' zbalni bolalar, vintlar va shpilkalar tayyorlanadi (r' zbalni birikmalardagi standartlarga muvofiq).

Valdag'i yeyilgan yoki singan r' zbanini tiklashning k' ng tarqalgan usuli bo'lib, sirtni k' yinchlik m' xanik ishlov b' rish bilan suyultirib qoplash va yangi r' zba k' sish hisoblanadi (boshlang'ich oldingi r' zba to'liq olib tashlanadi).

Plastik d formatsiyalash. Ta'mirlashning bu usuli bilan bosim ta'sirida quyidagilarga erishiladi: plastik d formatsiyalangan m tallni d talning ishchi bo'lman qismlaridan uning yeyilgan sirtlariga ko'chirish; buralgan va egilgan d tallarni to'g'rakash. Ushbu usuldan to'g'ri foydalanganda qo'shimcha m tall sarflamasdan va kam m hnat sarfi bilan d tal ishchi sirtlari xossalarini to'liq erishish mumkin. Plastik d formatsiyalash nisbatan oddiy tashqi ko'rinishga ega bo'lgan va plastik mat riallardan tayyorlangan (po'lat, latun, yumshoq bronza) d tallarni ta'mirlash uchun kichik plastiklikka ega bo'lgan mat riallardan tayyorlangan d tallarni ta'mirlashda foydalanish mumkin.

D tallar plastik d formatsiyalash usuli bilan sovuq va issiq holatda tiklanadi. Sovuq holatda odatda past ugl rodli po'latlardan, rangli m tall va qotishmalardan tayyorlangan d tallar, issiq holatda yuqori va o'rtacha ugl rodli po'latlar tiklanadi.

T kis vtulkalarni sovuq holatda o'tkazish uchun moslama sx masi 24-rasm, a da k ltirilgan.



24-rasm. D tallarni plastik d formatsiya usulida tiklash sx masi.

a - o'tqazish; b - taqsimlash; c - qisish; 1 - matritsa (komp); 2 - puanson; 3 - d tal; 4 - shar; P - d tallarni plastik d formatsiya usulida tiklash uchun puasonga ta'sir qiluvchi kuch.

Ichi g'ovak d tallarning (24-rasm, b) ichki diam trini kattalashtirish yo'li bilan tashqi diam trni kattalashtirish uchun taqsimlash usuli qo'llaniladi. Bu usul bilan bronzali vtulkalar tiklanadi. Taqsimlash ko'pchinchalik sovuq holatda amalga

oshiriladi, toblangan d tallar boshlang'ich kuydirib yumshatiladi yoki toblab bo'shatiladi.

Ichi g'ovak d tallarning tashqi diam trini o'zgartirish yo'li bilan ichki diam trini kichraytirish zaruriyati tug'ilganda qisish amalga oshiriladi (24-rasm, c). Bu usul bilan rangli m tallardan yasalgan vtulkalar, richaglar qulqochasi va boshqalar tiklanadi.


Shikastlangan d tallarni halqalash. D tallarni halqalash – t xonologik mashinalardagi ko'plab ishchi organlarini tiklashda k ng tarqalgan qulay usullardan biridir.

Halqalashning mohiyati shundaki, d talning shikastlangan joyiga halqa (vtulka) ko'rinishidagi qo'shimcha el m nt qotiriladi. Bu el m nt ba'zan y yilgan sirtni to'ldirish uchun (25-rasm, a,b,v, -k), ba'zida d talning singan joyini ulash uchun, uchinchi holda esa darz k tgan d talni tortish uchun qo'llaniladi (25-rasm, d).

Tiklanadigan d talga halqaning joylashish o'rniga qarab halqalashni tashqi (25-rasm, a-d ga qarang) va ichkilarga (25-rasm, -k ga qarang) bo'lish mumkin. Shikastlangan d talning konstruktsiyasidan va shikastlanish ko'rinishidan bog'liq ravishda yaxlit va tarkibiy halqalar (25-rasm, b ga qarang) qo'llaniladi. Katta diam trdag'i y yilgan chuqur t shiklarni halqalash uchun elastik halqa ko'rinishidagi o'ralgan po'lat tasmalar (25-rasm, k ga qarang) qo'llaniladi.

Halqalar qo'shimcha el m nt sifatida taranglab, payvandlash yordamida hamda aralash usulda – aylana payvandlash va y limlash bilan taranglab mustahkamlanadi.

Ba'zan halqalash usulini qo'llab nafaqat d talning dastlabki xossalari tiklanadi, balki ular s zilarli ravishda yaxshilanadi. Bazaviy d tallarning ba'zi turlari (ramalar), b rk cho'yan podshipniklar, vallarning ba'zi turlari va boshqalar bunga misol bo'la oladi.



25 - rasm. D tallarni ta'mirlashda halqalash.

Halqalashning sanab o'tilgan barcha turlaridan yaxlit halqalar bilan halqalash keng tarqalgan bo'lib, unda yaxlit halqa tiklanadigan d' talga zichlab o'tkaziladi. Bu turli usullarda amalga oshiriladi: m' yoridagi haroratda bosib o'rnatish; halqani boshlang'ich qizdirish (tashqi halqalashda); d' talni boshlang'ich qizdirish (ichki halqalashda); halqani boshlang'ich chuqur sovitish (ichki halqalashda); d' talni boshlang'ich chuqur sovitish (tashqi halqalashda). Halqani qotirish usulini tanlash quyidagilar bilan aniqlanadi: tiklanadigan d' tal va halqanining konstruktsiyasi; d' tal va halqa materialining fizik-m' xanik xossalari; o'lchamlari; halqalangan joyga ta'sir qiluvchi kuch yoki momint miqdori; halqalashni amalga oshirish qulayligi.

Aytib o'tilganlarga misollar keltiramiz. Agar uzun valning o'rta qismini halqalash talab qilinsa, unda ishqalanish yo'lining kattaligi tufayli bosib o'rnatishni bajarish qiyinlashadi. Shu sababli birikish mustahkamligi pasayadi. Shuning uchun bunday holda o'tqaziladigan halqa qizdiriladi. Shuningd'ek, katta diametrдаги d tallarni (masalan, shastryalar) tashqi halqalashda ham halqa boshlang'ich qizdiriladi.

5.2. D tallarni payvandlab tikl sh

Umumiy ma'lumotlar. Mat riallarni o'zaro atomar yoki mol kular bog'lanishi hisobiga ajralmaydigan qilib biriktirilishiga *payvandlash* d yiladi.

Amalda bu maqsad uchun payvandlanuvchi m tallarni payvandlash joylari eritilib, kichik vanna hosil etiladi va uni havoda sovishida kristallanib chok olinadi yoki payvandlash joylari yuqori plastik holga k lguncha qizdirilib, bosim ostida o'zaro yaqinlashtiriladi. Bunda yuzalaridagi oksid pardalar parchalanib, iflosliklar ajralib, yuza g'adir-budurliklari ezilib, atomlararo tortishish kuchlari hisobiga bog'lanib chok olinadi.

Bu usullarda har xil qalinlikdagi m tallar va ularning qotishmalarini, nom tall mat riallar y rda, suv ostida va koinotda payvandlanadi. Chunki bu usul ajralmaydigan birikmalar olishdagi boshqa usullar (kavsharlash, mixni porchinlab biriktirish) ga qaraganda puxta birikmalar olinishi, t jamliligi, ish unumining yuqoriligi va boshqa afzalliklariga ko'ra t xnikaning barcha sohalarida k ng qo'llaniladi.

M tallarning payvandlanuvchanligi. M tallarning turli usullarda t xnik talablarga javob b raoladigan darajada payvandlanish xususiyatiga *payvandlanuvchanligi* d yiladi.

M tallarning payvandlanuvchanligi ularni kimyoviy tarkibiga, strukturasiga, payvandlash usuliga, tartibotiga va boshqa ko'rsatkichlarga bog'liq. Odatda, m tallarning payvandlanuvchanligini aniqlashda bostirilgan chok puxtaligi payvandlanadigan m tall puxtaligiga taqqoslanadi.

Agar chokda nuqsonlar (g'ovaklik, darz) bo'lmay payvandlanayotgan m tallar puxtaligiga yaqin borsa, bunday m tallar yaxshi payvandlanuvchan hisoblanadi.

Po'latlarning payvandlanuvchanligi. Ma'lumki, turli m tall konstruktsiyalar tayyorlashda asosiy mat rial sifatida po'latlardan foydalilanadi. Tarkibida ugl rodi 0,25% kam bo'lgan ugl rodli va kam 1 girlangan po'latlar barcha payvandlash usullarda yaxshi payvandlaishi aniqlangan.

O'rtacha ugl rodli po'latlarni payvandlashda chokka yondosh zonada toblangan struktura, chok m tallda kristallizatsion darzlar b rishi sababli ch klangan holda payvandlanuvchanlikka ega bo'ladi. Ko'p ugl rodli po'latlar yomon payvandlanadi.

Agar bunday po'latlani payvandlashga zaruriyat bo'lsa, avvalo, payvandlanuvchi buyumlarni 300–450 °C gacha qizdirib, payvandlab bo'lingach t rmik ishlanmog'i k rak.

O'rtacha va ko'p 1 girlangan po'latlarning issiqlik o'tkazish va issiqlikdan k ngayish koeffitsi ntini kam ugl rodli po'latlardan pastligi payvandlashda o'ta qizib, havoda sovishida karbidlar hosil bo'lib, qattiqligi ortadi va bu hol darz k tishiga ham olib k lishi mumkin.

Po'latlarda 1 girlash el m ntlarni ortishida payvandlanuvchanligi yomonlashadi. Shu sababli bu po'latlarni payvandlashda, avval, ma'lum haroratgacha qizdirib, payvandlab bo'lingach t rmik ishlovlarga b rilishi lozim.

Cho'yanlarning payvandlanuvchanligi. Barcha cho'yanlar esa yomon payvandlanadi. Ularda nuqsonlar (darzlar, k mtik joylari, katta g'ovakliklar va boshqalar) uchraydi.

Payvandlashda havoda sovishida chokda va chokka yondashgan joyi toblangan bo'lishi natijasida, darz k tishi asosiy qiyinchilikni tug'diradi. Cho'yanlar xilini ko'pligi va xossalari xilma-xilligi sababli payvandlash usulini to'g'ri tanlash muhimdir.

Cho'yan quymalardagi nuqsonlarni payvandlab tiklashda qator usullar bo'lib, bularning ichida payvandlanuvchi quymani qizdirib payvandlash va qizdirmay payvandlash usullaridan foydalilanildi.

1) Payvandlanuvchi quymalarni qizdirib payvandlashda nuqsonli joy 90°li burchak bo'y lab k silib, uning atrofi qolip mat rial bilan qoplangan, buyum 600–650 °C gacha asta qizdiriladi.

K yin payvandlovchi mat rial sifatida, masalan, cho'yan chiviq, flyus sifatida olinib, gaz alangasida eritib payvandlanadi.


2) Quymani qizdirmay payvandlashda esa, avvalo, payvandlash joyiga po'lat shpilkalar shaxmat tartibda r zbara o'matilib, ularni qoplamali kam ugl rodli po'lat el ktrod bilan kichik tokda (150 A gacha) payvandlab, k yin qolgan joylari payvandlab to'ldiriladi.

Payvandlash mashinaning yeyilgan d tallarini tiklashda univ rsal usul bo'lib hisoblanadi. Po'lat, cho'yan va rangli m tallardan tayyorlangan, singan, yorilgan va yeyilgan d tallarni payvandlash yordamida tiklash mumkin. Payvandlash to'ldiriladigan qatlamni d talning asosiy qismi bilan puxta bog'lanishini ta'minlaydi va bundan tashqari, ularning yeyilishiga chidamliligini oshirishga ko'maklashadi, chunki yeyilgan sirtlar qattiq qotishmalar bilan eritib to'ldirilgan bo'lishi mumkin. Payvandlashda qimmatbaho jihoz talab qilinmasligi tufayli charm-galant r ya ishlb chiqarish korxonalarida d tallarni payvandlab tiklash usuli k ng qo'llaniladi.

Mashina d tallarini tiklash uchun gazli payvandlash ko'proq qo'llanilib, unda payvand choki el ktr payvandlashda qo'llaniladigan chokdan ko'ra plastikroq va zichroq bo'ladi. Biroq d tllarni tiklash uchun ko'p hollarda el ktr payvandlashdan ham foydalilaniladi.

D tallarni payvandlashga tayyorlash yuqori sifatli ta'mirining zaruriy sharti bo'lib hisoblanadi. Asosiy m tallning eritiladigan m tall bilan taricha payvandlashuvini ta'minlash uchun bu jarayonda payvandlanadigan qismga k rakli shakl b riladi.

Darz k tgan d tallarning yeyilgan sirtini ta'mirlashda payvandlashga tayyorlash uchun ularning sirti iflosliklar, yog' va zanglardan cho'tka bilan tozalanadi, shuningd k qattiq qizdirish va parmalash bilan ham tozalanadi. Singan d tallarning ulanish joylarida qirralar qiriladi va ularga X-simon yoki V –simon shakllar b riladi (26-rasm). Qalin cho'yandan yasalgan d tallarni payvandlashda eritilayotgan m tallning asosiy m tall bilan bog'lanishini kuchaytirish uchun k sishuv raxlarida po'lat shpilkalar buraladi.



26-rasm. Payvandlash k tma-k tligi

Gazli payvandlash. *Gazli payvandlash* d b payvandlanuvchi m tallar qismini, payvandlovchi simlarni yonuvchi gazlarni kislrororra yonishidan hosil bo'lgan issiqlik hisobiga payvandlashga aytildi.

Bu usul yupqa d vorli buyumlarni payvandlahda ishlatiladi va issiqlik manbai sifatida atsetil n, vodorod, k rosin bug'i, tabiiy gazlar ishlatiladi.

Gaz yordamida payvandlanganda issiqlik el ktr yoy yordamida payvanlanganga qaraganda bir t kislikda tarqaladi. Gaz bilan payvandlash yupqa d vorli (0,2-5mm) buyumlar uchun qo'llaniladi. Bu usulda turli ta'mirlash ishlarida ham foydalilaniladi.

Gaz bilan payvandlashda issiqlik manbai sifatida yonuvchi gazlar (ats tilen, vodorod, tabiiy gazlar, k rosin bug'i va boshqalar) ishlatiladi. Ats til n alangasining harorati 3100-3150 °C ga t ng, vodordniki 2100 °C chamasida, tabiiy gazlarniki 2000-2100 °C ga k rosinniki 2450-2500 °C ga t ng.

Kislrorod yonuvchi gazlarni yondirish uchun zarur. Sanoatda foydalilaniladigan kislrorod havodan olinadi. Havo dastavval suyuq xolatga o'tguncha ko'p marta siqiladi, so'ngra suyuq havo va kislrorod bilan azotga ajratiladi, buning uchun kislrodning yuqoriroq haroratda qaynashidan foydalilaniladi.


Kislrodning qaynash harorati -183 °C, azotniki -196 °C ni tashkil etadi. Suyuq kislrorod bug'lantirib, po'lat ballonlarga 15 MPa bosim ostida to'ldiriladi.

M tall buyumlarni payvandlashda ats til n, vodorod, tabiiy gaz va boshqa yonuvchi gazlardan foydalilaniladi.

Bu gazlar ichida ats til n gazini kislorod bilan ma'lum nisbatda aralashtirib yondirilganda eng ko'p issiqlik (3150°C) ajratishi sababli bu gazdan amalda k ng foydalaniladi. L kin unutmaslik ham lozimki, uning narxi boshqa yonuvchi gazlardan qimmat va ma'lum sharoitda portlaydi.

Ats til nni gaz g n rator apparatda karbid kaltsiyidan olinadi. Gaz g n ratorlari konstruktsiyasiga ko'ra «karbidga suv», «suvga karbid» va «kontaktli» xillari bo'lib ularni soatiga 3 m^3 ats til n ishlab chiqaruvchilari ko'chma, yuqori unumililari statsionar bo'ladi.

Ats til n yoki vodorodning kislorod bilan aralashmasidan foydalanish uchun qo'zg'aluvchan gaz g n ratori yoki gazli ballonlar qo'llaniladi (27-rasm). Ballon 3 oq rangda bo'ladi va unga qizil rangda bo'yoq bilan «Ats til n» yozuvi yoziladi. Kislorod ko'k rangda bo'lgan va «Kislorod» yozuvi yozilgan ballon 6 dan k ladi.



27-rasm. Gaz payvandlash qurilmasining sx masi


Gazlar bosimi r duktorlar 4 va 5 yordamida o'rnatiladi. Shlanglar 2 orqali k layotgan gazlarning aralashuvi gazli payvandlash yondirgichi (gor lka) 1 da sodir bo'ladi. Ish turidan (k sish, payvandlash va m tall qalinligidan) bog'liq ravishda 1 dan 7 gacha bo'lgan turli xil o'lchamdagagi almashuvchan uchliklardan foydalaniladi.

El ktr yoyli payvandlash. El ktr yoyli payvandlash uchun jihozlar payvandlash transformatori 1 (28-rasm), tok rostlagich 2 va univ rsal tutgich 6 va el ktrod 5 bilan egiluvchan sim 7 dan tashkil topgan. Rostlagichdan k luvchi ikkinchi sim m tall stol 3 ga ulanadi. Payvandlanadigan d tal 4 shu stolning ustida bo'ladi.

Po'latdan yasalgan d tallarni payvandlash yoriqlar, siniqlar va uzilishlarni bartaraf etish uchun, shuningd k yeyilgan sirtlarni to'ldirish uchun qo'llaniladi. Po'latdan yasalgan d tallarni tiklashda ko'pincha el ktr payvandlashdan foydalilanildi.

Gazli payvandlash asosn kichik qalinlikdagi po'latdan yasalgan d tallarni payvandlashda qo'llaniladi.

Cho'yan d tallarni payvandlash el ktr payvandlash va gazli payvandlash bilan amalga oshiriladi. Bunda payvandlash butun d talni to'liq qizdirish bilan (issiqlik payvandlash), mahalliy qizdirish bilan boshlang'ich qizdirilmasdan (sovuv payvandlash) olib borilishi mumkin.




28-rasm. El ktr payvandlash apparatini ishga tushirish sx masi

Cho'yandan tayyorlangan d tallarni issiq payvandlash payvandli birikmaning sifatli bo'lishini ta'minlaydi, biroq bu usul d talni qizdirish uchun maxsus jihozni talab qiladi.

Cho'yandan tayyorlangan d tallarni sovuq payvandlash boshlang'ich qizdirishsiz amalga oshiriladi. Sovuqlayin gazli payvandlashda yoriqlarni payvandlash joylaridagi cho'yan, grafit erishga ulgurishi uchun yondirgich bilan

asta-s kin eritiladi. Cho'yanni sovuqlayin payvandlash kichik diam trdag'i el ktrodlar (3-4 mm) yordamida o'zgarmas tokda olib boriladi. Bunda qo'llaniladigan el ktrodning turidan kat'iy nazar choklarni yotqizish tartibiga rioya qilish zarur. Choklarni yotqizish k tma-k tligi 29-rasmida rim raqamlari bilan ko'rsatilgan.



29-rasm. Mashina d tallaridagi yoriklarni payvandlab to'ldirishda choklarni yotqizish tartibi:

a-d tal ch tiga chiqarilmaydigan chok; b-d tal ch tiga chiqadigan chok.

Alyuminiy va uning qotishmalaridan tayyorlanadigan d tallarni payvandlash, payvandlanadigan d tallarni boshlang'ich $250-300^{\circ}\text{S}$ haroratda qizdirish yo'li bilan amalga oshiriladi; gazli payvandlashda yoriqlar ch kkalariga -1, -1 va boshqa rusumdag'i flyus qatlami s piladi. Shuningd k qo'shiladigan mat riallarni ham qizdirish tavsiya qilinadi. Qo'shiladigan mat rial sifatida 5-6% kr mniy qo'shilgan alyuminiy yoki payvandlanadigan m tall bilan bir jinsli bo'lgan m tall qo'llaniladi.

El ktr yoyli payvandlashda suvoq ko'rinishidagi 0,5-1 mm qalinlikka ega bo'lgan flyus el ktrod chiviqlariga yuritiladi. Alyumin d tallarni ta'mirlashda shuningd k flyussiz gazli payvandlash ham qo'llaniladi, biroq bunda qizdirish jarayonida m xanik usulda oksid parda tozalanadi.

Alyuminiy va uning qotishmalarini el ktr payvandlash flyuslarsiz ham bajariladi. Buning uchun payvandlash maxsus qurilmalarda himoya gazi (argon) muhitida olib boriladi.

Mis va mis qotishmalaridan yasalgan d tallarni payvandlash dastlabki yoyli payvandlashni qo'llab amalga oshiriladi. Bunda tarkibida eritilgan bura bo'lgan

flyus va misning chiviq qo'shilmasi bilan ko'mirli yoki garafitli el ktrodlardan foydalaniladi.

Latun va bronzalar m tall qo'shilmasidan foydalanib ko'mirli el ktrodlar bilan payvandlanadi. El ktrodlarning st rj nlari va qo'shiladigan chiviqlari o'z tarkibi bo'yicha payvandlanadigan m tallga yaqin bo'lishi k rak.

Bundan tashqari mis va mis qotishmali ats til n-kislorodli payvandlash bilan payvandlanishi mumkin.

5.3. D tallarni kavsharlab tiklash va m tallashtirish

Kavsharlash jarayoni shundan iboratki, unda ikkita m tall sirtlar kavshar, ya'ni past erish haroratiga ega bo'lgan m tall eritmasi yoki qotishmasi yordamida biriktiriladi. Vazifasiga ko'ra kavsharlar erish harorati 400°S dan past bo'lган yumshoq va erish harorati 550°S yuqori bo'lgan qattiq kavsharlarga bo'linadi.


Yumshoq kavsharlar uncha katta bo'lmanan m xanik mustahkamlikka ega. Ularga misol qilib $183\text{-}232^{\circ}\text{C}$ da eriydigan qalay-qo'rgoshin asosidagi kavsharni k ltirishimiz mumkin (POS-18, POS-50, POS-64).

Qattiq kavsharlar yuqori mustahxkamlikka ega. Ularga misli, mis-ruxli (latunli) va kumush kavsharlarni k ltirishimiz mumkin. Ta'mirlashda mis-ruxli (PMTS-36, PMTS-48 va PMTS-54) va kumush (PSR-12, PSR-45 va PSR-70) kavsharlar k ng qo'llaniladi.

Oksidlarni eritish va m tall sirtidan olib tashlash uchun va kavsharlash jarayonida sirtni oksidlanishdan himoyalash uchun quyidagi flyuslar qo'llanilardi: yumshoq kavsharlashda rux xloridi, kanifol va boshqa flyuslardan, qattiq kavsharlarda bura va boshqa kavsharlardan foydalaniladi.

Qizdirish usullaridan bog'liq ravishda kavsharlash gazli, el ktrik va ultratovushli turlarga bo'linadi. Mis, bronza, po'lat va cho'yandan tayyorlangan d tallarni ta'mirlashda asosan el ktr kavsharlagich yoki gaz yondirgich yordamida mahalliy qizdirish bilan kavsharlash usuli qo'llaniladi.

Ultratovushli kavsharlash progr ssiv usullaridan bo'lib hisoblanadi. Undan flyus qo'llamasdan alyuminiy qotishmalaridan tayyorlangan d tallarni ta'mirlashda foydalilaniladi. Ultratovushli kavsharlagich sx masi 30 – rasmida k ltirilgan. Uning uchi 1 el ktr chulg'am 2 yordamida qizdiriladi va f rromagnitli st rj n 3 yuqori chastotali g n rator 5 dan ta'minlanadigan g'alayonlashtirish chulg'ami 4 ga ega. G n rator 5 dan ta'minlanganda st rj n 3 ishchi uchlik 1 ga t branma harakat b radi. Eritilgan kavshar 6 ning t branma harakatlari ta'sirida kavshar bilan biriktirilgan d tallar sirtidagi oksidli parda 7 parchalanadi. Kavsharlash tugagandan so'ng qattiq ta'sir qiluvchi flyuslar karbonat natriy eritmasi bilan so'ngra suv bilan yuvilib, olib tashlanadi. Kavsharlashning bu usuli oddiy va unumlidir.




30-rasm. Ultratovushli kavsharlagich sx masi.

1 - ishchi uchlik; 2 - el ktr cho'lg'am; 3 - f rramagniya st rj n; 4 - g'alayonlashtiruvchi cho'lg'am; 5 - yuqori chastotali g n rator; 6 - eritilgan kavshar; 7 - oksid qatlamasi.

D tallarni m tallashtirish. Maxsus apparatlar yordamida gazot rmik purkash bilan m tall qoplamenti hosil qilishning k ng tarqalgan usullaridan biri m tallashtirishdir. Jihozlarni ta'mirlashda bu usul bilan quyidagi ishlarni bajarish mumkin: vallar bo'yinlarini, o'qlar va aylanuvchi jismlarning boshqa yeyilgan sirtlarini tiklash; d tallarning ichki dinam trini kichraytirish; vtulka va podshipniklarni ishqalanishni kamaytiruvchi qoplamar bilan qoplash va quyma d tallar sirtining g'ovakligini bartaraf etish. Biroq bu usul bilan tiklashda qoplash mo'rt bo'ladi va zarbli yuklanish sharoitida ishlaydigan d tallarni m tallashtirish tavisiya qilinmaydi (zarblagichlar, qoliplar va h.k.).

M tallashtirish t xnologik jarayoni quyidagilarni o'z ichiga oladi: sirtni tayyorlash, m tall qoplamasi bilan qoplash va qoplama qurilma sx masi 31-rasmida k ltirilgan. Bu qurilma tokarli stanok supportiga o'rnatilgan m tallashtirish apparatidan tashkil topgan. Apparatda to'rtta rolik 5 mavjud bo'lib, bu roliklar g'altaklar 2 dan sim 3 ni ma'lum t zlik bilan yo'naltiruvchi uchliklar 6 bo'yab yoy 7 ning yonish hududida uzatadi va bu yerda el ktrodlarning erishi sodir bo'ladi. El ktrod simlarga transformator 1 dan el ktr toki k ltirilgan. Bir vaqtning o'zida naycha (trubka) 4 bo'yab 0,5-0,6 Mpa bosim ostida in rt gaz uzatiladi. Uzatilgan gaz soplidan chiqib, eritilgan m tallni purkaydi va d tal 8 ning sirtiga qoplama hosil qiladi.


Mashina d tallarini ta'mirlashda el ktr yoyli m tallashtirish k ng tarqalgan. Silindr shaklidagi d tallarni el ktr yoyli m tallashtirish uchun qurilma sx masi 31-rasmida k ltirilgan. Bu qurilma tokarli stanok supportiga o'rnatilgan m tallashtirish apparatidan tashkil topgan. Apparatda to'rtta rolik 5 mavjud bo'lib, bu roliklar g'altaklar 2 dan sim 3 ni ma'lum t zlik bilan yo'naltiruvchi uchliklar 6 bo'yab yoy 7 ning yonish hududida uzatadi va bu yerda el ktrodlarning erishi sodir bo'ladi. El ktrod simlarga transformator 1 dan el ktr toki k ltirilgan. Bir vaqtning o'zida naycha (trubka) 4 bo'yab 0,5-0,6 Mpa bosim ostida in rt gaz uzatiladi. Uzatilgan gaz soplidan chiqib, eritilgan m tallni purkaydi va d tal 8 ning sirtiga qoplama hosil qiladi.



31-rasm. Silindr shaklidagi d tallarni el ktr yoyli m tallashtirish uchun qurilma sx masi.

1- transformator; 2 - g'altak; 3 - sim; 4 - naycha (trubka); 5 - roliklar;
6 - yo'naltiruvchi uchlik; 7 - yoy; 8 - d tal.

Yuqori chastotali m tallashtirish purkashning progr ssiv usullaridan bo'lib hisoblanadi va buning uchun purkash kallaklari ishlataladi (32-rasm). Bu kallaklarda sim 3 ning m talli maxsus indikator 1 da yuqori chastotali tok ta'sirida eriydi, so'ngra qisilgan in rt gaz havo yordamida ta'mirlanadigan d tal sirtida qoplanadi. El ktr m tallizatorlar o'zgarmas va o'zgaruvchan toklarda ishlashi mumkin.



32-rasm. Yuqori chastotali m tallizatorning purkash kallagi sx masi.

1 - indikator; 2 - qisilgan in rt gaz kam rasi; 3 - el ktrod sim; 4 - uzatish m xanizmi; 5 - yo'unaltiruvchi mundshtuk; 6 - uyurmasi toklarni suvli sovitish bilan konts ntratlagich.

M tallashtirish jihozlari. Bajariladigan ishlarning hajmidan bog'liq ravishda m tallashtirish uchun turli xildagi jihozlar qo'llaniladi. Ish hajmi kichik bo'lganda m tallashtirish ko'chma el ktr m tallizatorlar yordamida, ish hajmi katta bo'lganda esa ko'chmas qurilmalar yordamida amalga oshiriladi. M tallashtirishda m tall qatlaminini hosil qilish chang qabul qilgichlar, qum purkash apparatlari, payvandlash o'zgartirgichlari va turli xildagi stanoklar bilan jihozlangan maxsus kam ralarda amalga oshiriladi.

Silindrsimon sirtlarni el ktr yoyli m tallashtirish uchun tokarli stanok, EM-12 yoki EM-66 markadagi stanok m tallizatorlari, kompr ssor qurilmasi (yoki in rt gazli ballon), STN-350 payvandlash transformatori, uzatuvchi quvurlar bilan havoni rostlovchi va moy - nam ajratuvchi apparaturalar va sim uchun g'altaklar qo'llaniladi.

Yassi d tallarni m tallashtirish uchun tokarli stanok o'rniga maxsus kam ra, stanokli m tallizator o'rniga EM-9 yoki EM-14 dastaki m tallizatorlar qo'llaniladi. Qolgan jihozlar silindr shaklidagi d tallarni m tallashtirish uchun qo'llaniladigan jihozlar bilan bir xildir.

Yuqori chastotali m tallashtirish uchun tokarli stanok (yassi d tallarni m tallashtirish uchun maxsus kam ralar), MVCH-1 yoki MVCH-2 m tallizatori, kompr ssor qurilmasi (yoki int r gazli ballon), uzatuvchi kuvurlar bilan havoni rostlovchi va moy - nam ajratuvchi apparatura, sim uchun g'altak, 10-12 kVt quvvatga va 300 kGts tok chastotasiga ega bo'lgan g' n ratordan foydalaniladi.

Gaz alangali m tallashtirish uchun tokarli stanok (yassi d tallarni m tallashtirish uchun maxsus kam ra), ats til n g n ratori, gaz rostlovchi apparatura va shlanglar bilan kislorodli ballon, kompr ssor qurilmasi (yoki in rt gazli ballon), MGI-2, MGI-1-B7 yoki MGI-B gazli m tallizatori va sim uchun g'altak qo'llaniladi.


Plazmali m tallashtirish uchun UPU-3, UPU-3M va UMP-4-64 maxsus qurilmalari qo'llaniladi.

5.4. Yeyilgan d tallarni suyultirib qoplash usullarida tiklash

Suyultirib qoplashning mohiyati shundaki, d talning yeyilgan ishchi sirtga uning avvalgi (nominal) o'lchamlarini olguniga qadar qattiq qotishma suyultirib qoplanadi. Bunda m tall tarkibiga 1 girlovchi el m ntlar kiritish tufayli uning sirtqi qatlamini mustahkamlanishi sodir bo'ladi.

Suyultirilib qoplash d talning ishchi sirtlariga t z va kam harajatlar bilan istalgan qalinlikdagi va turli xil xossalalar bilan kimyoviy tarkib bilan qatlam hosil qilish imkoniyatini b radi. Suyultirib qoplanadigan m tallning massasi odatda mahsulotning 10% gacha massasini tashkil qiladi. Bu esa b rilgan xossalalar bilan bim tall maxsulot yaratish imkonini b radi. D tallarni suyultirib qoplash usuli t jamli va nisbatan oddiydir.

D tallarni yeyilish darajasi, ishlash sharoitlari, qo'llaniladigan mat riallar va jihozlardan bog'liq ravishda suyultirib qoplashning ko'plab usullarida tiklash mumkin (2-sx ma). Biroq, shuni hisobga olish k rakki, po'lat va cho'yanning erish harorati ular tarkibidagi ugl rod miqdoridan bog'liq bo'ladi. Ugl rod miqdori qancha ko'p bo'lsa erish harorati shuncha past bo'ladi va po'lat shuncha qiyin payvandlanadi. Harorat po'latning m xanik tavsifiga ta'sir qiluvchi asosiy m zonlardan biri bo'lib hisoblanadi. Suyultirib qoplash jarayonida t z mahalliy qizish natijasida d tallarda ichki kuchlanish vujudga k ladi. Ular d tal o'lchamlarining o'zlashtirishini va uning alohida qisqarishi tob tashlashini k ltirib chiqaradi, ba'zi hollarda esa mikro yoriqlar hosil bo'lishiga olib k ladi. M talldagi ichki kuchlanishlarni bartaraf qilish va ma'lum tuzilmaga va xossalarga ega bo'lgan po'latni olish uchun t rmik ishlov b rish, ya'ni kuydirib yumshatish, m 'yorlashtirish, toplash va toblab bo'shatish qo'laniladi.



2-sx ma. Yeyilgan d tallarni suyultirib qoplash usullarida tiklash.

Kuydirib yumshatishda po'lat ma'lum haroratgacha qizdiriladi va m tall bir t kisda qizigunga qadar bu haroratda saqlanadi, so'ngra s kin sovutiladi. Kuydirib yumshatish d tallardagi qoldiq kuchlanishlarni bartaraf qilish uchun qo'llaniladi.

M 'yorlashtirishda po'lat kritik haroratdan 30-40 °C yuqori darajada qizdiriladi va so'ngra havoda sovutiladi. T rmik ishlov b rish natijasida po'lat mayda donali tuzilmaga ega bo'ladi, bunda po'latning zarbali qovushqoqligi 1,5-2 marta oshadi. Biroq 950 °C dan ortiq qizdirilganda po'lat tuzilmasi yirik donali bo'ladi va uning m xanik xossalari yomonlashadi.

Toblash paytida po'lat 900 °C gacha va undan ortiq haroratda qizdiriladi va so'ngra suv yoki moyda t zda sovutiladi. Po'latning mustahkamlik ch garasi va qattiqligini oshirish uchun toplashdan foylaniladi. Toblashdan so'ng mashina d tallarini ta'mirlashda odatda po'latning t z sovutilganda olgan ichki kuchlanishlarini bartaraf qilish uchun m tall toblab bo'shatiladi.

Toblab bo'shatishda po'lat 500-600 °C gacha qizdiriladi va suv yoki moyda s kinlik bilan sovutiladi. Havoda sovitishda po'lat 150-200 °C gacha qizdiriladi. Toblab bo'shatishda po'latda nisbiy uzayish va zarbali qovushqoqlikning oshishi bilan bir vaqtda mustahkamlik ch garasi va qattiqligi kamayadi. Turli markadagi po'latlarning t rmik ishlov b rish tartiboti 6-jadvalda k ltirilgan.

Suyultirib qoplangan d tallarning yeyilishiga chidamaliligni oshirishning muhim sharti bo'lib payvandli birikmalarning sifatini yaxshilash hisoblanadi va bunga m tallni 1 girlash yordamida erishiladi. Ochiq yoy bilan dastaki suyultirib qoplashda 1 girlash el ktrod suvog'iga 1 girlovchi qo'shilmalarga ega bo'lgan mat rillarni qo'shish bilan amalga oshiriladi. Flyus ostida suyultirib qoplanishda 1 grlashning murakkablik darjasini bilan farqlanadigan to'rtta asosiy usuli mavjud: 1 grlangan el ktrod sim yoki tasmani va eritilgan flyusni qo'llash; 1 girlovchi mat riallarni kukunli sim yoki tasma orqali o'tqazish; 1 girlovchi qoplama yoki sopol (k ramika) flyus va oddiy simni qo'llash; suyultirib qoplanayotgan sirtga 1 girlovchi el m ntlarni kukun yoki mum (pasta) ko'rinishida qoplash, kukunlar aralashmasini payvandlash hududida purkash.

Po'latga t rmik ishlov b rish tartibi

T rmik ishlov b rish turi	Vazifasi
Kuydirib yumshatish	
• Kichik donaga	Elastikligini va mustahkamligini oshirish
• Qayta kristallash	Puxtaligini rostlash
• Yumshatuvchi	L girlangan po'latning qattiqligini kamaytirish
• Diffuzion	Po'latning kimyoviy tarkibiga bir jinslilikni b rish
• Past haroratlari	Ichki kuchlanishlarni olib tashlash
• Izot rmik	Shuning o'zi, asbobsozlik mat riallari uchun
M 'yorlashtirish	O'rtacha ugl rod miqdoriga ega bo'lgan 35, 40, 45 va 40X markali po'latlar uchun egilishda va zarbali yuklamada ishlashida yuqori qovushqoqlik va mustahkamlik hosil qilish
Toblash va past toblab yumshatish	Yeyilishga ishlashida (zarbali yuklamasiz) yuqori qattiqlik hosil qilish
Toblash va yuqori toblab yumshatish	Egilishda va zarbali yuklamada ishlashida yuqori qovushqoqlik va mustahkamlik hosil qilish
K yinchalik toplash bilan s m ntilash	15, 20, 15 , 20 , 15 , 20 3 va boshqa markadagi kam ugl rodli po'latlar uchun yeyilishga va dinamik yuklamada ishlashida sirtini qattiqlash.
K yinchalik toplash bilan sionlash (yuzani ugl rod va azotga boyitish)	Shuning o'zi, 35, 40, 45, 45, 35x, 40x markadagi po'latlar uchun
Sirtini toplash	Shuning o'zi, 35, 40, 40x, 45x, 50x va hokazo markadagi po'latlar uchun.

Tiklanadigan d tallarning konstruktsiyasidan bog'liq ravishda yassi va silindrik sirtlarni, shuningd k murakkab shakldagi d tallarni payvandlash va suyultirib qoplash uchun qurilmalar mavjud. Suyultirib qoplash qurilmalari sifatida mos ravishda qayta yasalgan 1A62, 1A64, 1D63, D163, 1A62G va boshqa tokarli – vintqirqar stanoklardan foydalanish mumkin. Bunda tokarli – vintqirqar stanokining shpind lini aylantirish yuritmasiga suyultirib qoplanayotgan d tal sirtining 20-50 m/soat aylanish t zligini hosil qilish uchun qo'shimcha uzatmalar kiritiladi. Stanok shpind li aylanishida suyultirib qoplashning 3-10 mm ga t ng bo'lган qadamini ta'minlash uchun supportning o'ziyurar yuritmasida ba'zi o'zgartirishlar kiritiladi. Suyultirib qoplash apparati stanok supportiga maxsus moslamada o'rnatiladi.

Turli xildagi d tallarni suyultirib qoplash uchun sanoat korxonalarida bir xillashtirilgan qurilmalar ishlab chiqarilmoqda, shuningd k payvandlash kallaklari va apparatlari mashina d tallarini ta'mirlashda k ng qo'llanilmoqda.


Ta'minlash manbaini tanlashda ularning param trlari payvandlash jihoziga quyilgan talablarni qoniqtirishi lozimligini va t xnologik jarayonning shartlariga mos k lishini hisobga olish zarur.

Qattiq qotishmalar yordamida vallar, o'qlar, barmoqlar bo'yinchalarining silindrik sirtlarini, shuningd k kulachoklar, eksts ntriklar va sh st rnyalarning yassi sirtlarini tiklash mumkin.

Qotishmalar yeyilgan d tallarga el ktr yoyli yoki gazli suyultirib qoplash yordamida hosil qilinadi. Suyultirib qoplashni faqat sinchiklab tozalangan sirtlarga amalga oshirish mumkin. Buning uchun m tall suyultirilib qoplanadigan d tall sirti, shuningd k unga t gishli suyultirib qoplash ch garasidan kamida 10 mm uzoqroqdagi qismi po'lat cho'tkalar, egovlar, jilvirlash doiralari va boshqalar bilan ishlov b riladi. Agar toblangan d tallar suyultirib qoplanadigan bo'lsa, unda darzlar va d formatsiyalar hosil bo'lishining oldini olish uchun ular kuydirib yumshatiladi.


Yeyilgan d tallarga m tallni suyultirib qoplash jarayonlarining sx malari takomillashib bormoqda. Charm-galant r ya ishlab chiqarish jihozlarini

ta'mirlashda m tallarni suyultirib qoplashning k ng tarqalgan sx masi 33-rasmida k ltirilgan. M tallarni suyultirib qoplash uchun maxsus avtomatik qurilma sx masi 34-rasmida k ltirilgan.



33-rasm. Suyultirib qoplash jarayoni sx masi.

1 - asosiy m tall; 2 - chala payvand; 3 - suyultirib qoplangan m tall; 4 - krat r;
5 - m tall el ktrod; 6 - yoy uzunligi; 7 - payvand chuqurligi.



34-rasm. D tallarni suyultirib qoplash uchun qurilmaning sx masi


- a) Suyultirib qopplash uchun qurilmaning sx masi
- b) Suyultirib qopplashdan oldin d tal sirtini tayyorlash.

Qurilma el ktr payvandlash apparati va tiklanadigan d talni uzatish yuritmasidan tashkil topgan. Qurilma ishlashining mohiyati shundan iboratki, el ktrod simi 5 (34-rasm) kass ta 2 dan kallak 3 orqali payvanlash mundshtuki 4 ga, undan esa b vosita d tal 1 ning suyultirib qoplanadigan sirtiga uzatiladi. D tal bilan sim bir-biriga t kkanda tutashish vujudga k ladi, bunda tok kuchi oshadi,

kontaktlashgan sirlarning harorati k skin oshadi, natijada kontaktli payvandlash sodir bo'ladi. Suyultirib qoplanadigan qatlamning qalinligi payvandlash simi diam tri va ishchi kuchlanishni o'zgartirib, 3-5 mm ch garada va undan ortiq rostlash mumkin.

M tallni flyus qatlami ostida avtomatik suyultirib qoplash. Bu suyultirib qoplashning univ rsal usullaridan biri bo'lib, ishlab chiqarishda k ng tarqalgan. Undan asosan katta o'lchamdagи yeyilgan d tallarni (o'qlar, vallar, pichoqlar va h.o) tiklash uchun foydalaniladi. Flyus qatlami ostida avtomatik suyultirib qoplashning sx masi 35-rasmda k ltirilgan.


Avtomatik suyultirib qolish uchun jihoz tarkibiga payvandlash kallagi, ta'minlash manbai, tokarli yoki maxsus stanok va apparat qutisi kiradi. A-580M, ABS, ADS-1000-3 va A-874P tipidagi payvandlash kallaklari qo'llaniladi. Ta'minlash manbalari sifatida PSO-500 va PSU-500 payvandlash o'zgartirgichlari, TSD-500 va TSD-1000 payvandlash transformatorlari, VSS-400, VKSM-500, VKSM-100 payvandlash to'g'rilaqichlaridan foydalaniladi. Flyus qatlami ostida suyultirib qoplashda diam tri 1,6-3 mm gacha bo'lgan ugl rodli va 1 girlangan el ktrodlar qo'llaniladi. Suyultirib qoplashda AN-348A, ASTS-45 va AN-60 tipidagi flyuslar qo'llanila .



35-rasm. Flyus qatlami ostida avtomatik suyultirib qoplash sx masi.

1 - flyusli bunk r; 2 - el ktr yuritma; 3 - el ktrod sim; 4 - sim kass tasi; 5 - uzatuvchi m xanizm; 6 - tashqol (shlak) qobig'i; 7 - flyus qatlami; 8 - uchlik; 9 - uzatuvchi m xanizmning sidiruvchi roliliklari; 10 - d tal.

T branma yoyli suyultirib qoplash. T branma yoyli suyultirib qoplash flyus qatlami ostida suyultirib qoplashdan shunisi bilan farqlanadiki, bu usulda el ktrod uchi suyultirib qoplanadigan sirtga p rp ndikulyar t kislikda t branma harakat qiladi, shuningd k suyultirib qoplangan qatlam sovitiladi (36-rasm). Suyultirib qoplanadigan d tal esa stanok markaziga o'rnatiladi va aylantiriladi.



36-rasm. T branma yoyli suyultirib qoplash uchun qurilma sx masi.

1 - uzatish m xanizmi; 2 - el ktrod sim; 3 - sovutgichi suyuqlik nasosi; 4 - t bratgich;
5 - suyultirib qoplanadgan d tal

Avtomatik tebranma yoyi suyultirib qoplash. Avtomatik tebranma yoyli suyultirib qoplashda elektrod titratgich yordamida ilgarilama-qaytma harakatni amalga oshirib, bunda davriy ravishda detalga tegib o'tadi. Detal bilan tutashish paytida elektrod bo'ylab qisqa tutashuv toki o'tadi, tegishish sirtining erish haroratigacha tez qizishi va elektrod uchining aylanuvchi detal sirti bilan birikishi sodir bo'ladi.

Natijada uncha katta bo'limgan metall zarrachalari eruvchi elektroddan tiklanadigan detal sirtiga o'tadi. Jarayon bunday ketma – ketlikda sekundigi 50 marta takrorlanadi.


Suyultirib qoplanish joyiga quyidagi tarkibdagi sovutilgan suv aralashmasi uzatiladi: kaltsiyangan soda – 60 g/l, texnik sovun – 10-15 g/l. Suyuqlikning maqbul sarfi 1,8-2 l/min. Suyuqlik nafaqat suyultirib qoplash zonasini sovitadi, balki uni havo kislороди va azotidan himoyalaydi hamda suyultirib qoplangan qatlamni korroziyadan muhofazalaydi. Qatlam hosil qilishning uzlukli jarayoni, issiqlikning kichik hajmlarda mahalliy lashtirilishi va suyuqlikning sovitish ta'siri, tiklanadigan detalning tez qizimasligiga va deformatsiyalanmasligiga ko'maklashadi.

Termik ta'sir zonasi juda kichik va chuqurligi bo'yicha bor-yo'g'i 0,1-0,2 mm ni tashkil qiladi. Shuning uchun detal asosiy metallining fizik-mexanik xossalari va kimyoviy tarkibi kam o'zgaradi.

Tebranma yoyli usul yordamida bir marta o'tishda 0,1-2 mm qalinlikdagi qatlamni hosil qilish mumkin. Bu usul yordamida termik va kimyoviy ishlov berilgan, uglerodli va legirlangan po'latdan tayyorlangan va juda chuqr yeyilmagan detallarni tiklash maqsadga muvofikdir.

Tiklashning tebranma yoyli usulida elektrod sifatida 1-2 mm diametrдagi po'lat sim yoki qattiq qotishmadan tayyorlangan sterjenlar qo'llaniladi.

Tebranma yoyli suyultirib qoplash uchun qurilmaning sxemasi 37-rasmda keltirilgan.



37-rasm. Tebranma yoyli suyultirib qoplash uchun qurilmaning sxemasi:

- 1 – suyultirib qoplanadigan detal; 2 – suyultirib qoplangan qatlam; 3 – sovitish suyuqligi;
- 4 – elektrod sim; 5 – vibrator (titratgich); 6 – plastinkasimon prujina; 7 – generator;
- 8 – payvandlash transformatori.

Elektr yuritma bilan birga avtomatik payvandlash kallagi, sim g'altagi, titragich, sim uzatish mexanizmi, sovituvchi suyuqlikni uzatish uchun nasos supportga, tiklanadigan detal esa tokarli stanok markazlariga o'rnatiladi.

Kallak o'zgaruvchan, o'zgarmas yoki aralash (o'zgarmas tokka o'zgaruvchan tokni qo'shish) tok bilan ta'minlanadi. Qurilma aralash tok bilan ta'minlanganda suyultirib qoplangan qatlam yuqori sifatiga va yuqori unumdorlikka erishiladi.

5.5. Detallarni gazotermik purkash yordamida tiklash

Gazotermik purkash mohiyati shundaki, unda boshlang'ich material suyuq yoki plastik holatgacha qizdiriladi va u gaz oqimida purkalib, metall qoplami hosil qilinadi. Avvaldan ma'lum bo'lgan purkab metallashtirish gazotermik purkashga kiradi. Gazotermik purkash quyidagi ketma-ketlikda sodir bo'ladi:


- boshlang'ich materialni tiklanadigan detalga uzluksiz to'zitish va purkash uchun etarli bo'lgan miqdorga eritish;
- qisilgan havo oqimi yordamida kichik zarrachalarga erigan materialni uzluksiz purkash;
- qisilgan havo oqimi (250 m/s tezlikda) va purkaladigan material zarrachalaridan yo'naltirilgan alanga (oqim) hosil bo'lishi;
- asosiy materiallarning mayda zarrachalarini notejis sirtlarga singdirish va ularning molekulyar o'zaro ta'siri natijasida tiklanadigan detal sirtiga qoplama hosil qilish;

Materiallarni gazotermik purkash sxemasi 38-rasmda tasvirlangan.

Gazotermik purkashda (metallashtirishda) metall elektr yoyi, gaz alangasi, yuqori chastotali tok yoki plazma yordamida eritiladi va qisilgan havo oqimida detal sirtiga purkaladi.

Mos ravishda elektr yoyli, gaz alangali, yuqori chastotali va plazmali purkashlar mavjud.

Tiklanadigan detal sirtiga purkaladigan metalldan qoplama quyidagi tarzda hosil bo'ladi. Purkaladigan metall zarrachalari yuqori haroratga ega bo'lib va gaz (havo) oqimi birga siljib, katta tezlikda ekranga (detalga) uriladi, plastik deformatsiyalanadi, sirt notejisliklariga qadaladi va mexanik samara (ishqalanish kuchi) tufayli ularda saqlanib qoladi. Qatlarning shakllanishida zarrachalaning o'zaro va ekran bilan molekulyar qotishi (adgeziya) ham muhim rol uynaydi.



38-rasm. Materiallarni gazotermik purkashning printsiplial sxemasi:

A – boshlang’ich materialning erishi; B – purkash; V – zarrachalar mash’ali hosil bo’lishi; G – purkalgan material qatlamining hosil bo’lishi; 1 – maksimal to’yinish dog’i; 2 – o’rtacha to’yinish halqasi; 3 – minimal to’yinish halqasi; L_p – erish o’chog’inining uzunligi; D_v – havo oqimi diametri; – erish o’chog’inining havo oqimi bilan to’sish kattaligi.

Cho’zilishda purkalgan metallning mustaxkamligi quyma metallarning mustahkamligi bir necha marta (turli xildagi metallar uchun 3 dan 15 gacha) kichik, qisilishda esa uning mustahkamligiga yaqin bo’ladi. Purkalgan metallarning zarbli qovushqoqligi past; u o’xshash quyma metalnikidan ko’ra pastroqdir. Purkalgan detallarning toliqish mustahkamligi asosan sirtni tayyorlash usulidan bog’liq bo’ladi. Sirtni o’tkir kertiklar qoldirib tayyorlash usuli toliqish mustahkamligini qariyib 40 % ga yaqin pasaytiradi (jilvirlangan namunalarga nisbatan), nisbatan silliq notejisliklar hosil qilingan usullar esa uni 10-30% ga oshiradi.

Shunday qilib, gazotermik purkashning yeyilgan detallarni tiklash usuli sifatida afzalliklarga quydagilar kiradi: texnologiyaning oddiyligi; apparaturaning yuqori unumдорлиги; qoplamenti istalgan metall yoki metallarning turli kombinatsiyalaridan istalgan qattiq jismga hosil qilish imkoniyati (qoplama qalinligi yetarlicha katta bo’lishi mumkin); purkash tiklanadigan detallning

sezilarli ravishda qizishini keltirib chiqarmaydi, bu esa uning qiyshayishi va metalldagi struktur o'zgarishlarning oldini oladi; qoplamanı kesib bilan ishlov berish imkoniyatining mavjudligi.

Tiklash usuli sifatida gazotermik purkashning kamchiliklari bo'lib quyidagilar hisoblanadi: purkaladigan metall xossalaring bir jinsli emasligi; qoplama mexanik xossalaring pastligi va xususan zarbli zo'riqishlarga qarshiliginig pastligi; purkashda metallning yuqori darajada yo'qotilishi – bu uning qo'llanilish sohasini chegaralaydi. Gazotermik purkash yordamida faqat keskin zorbalariga duch kelmaydigan, yeyilgan holatda etarlicha mustahkamlikga ega bo'lgan, shuningdek ishslash vaqtida yaxshi moylanadigan detallargina tiklanadi.

Yeyilgan detallarni gazotermik purkab tiklash texnologiyasi quyidagilarni o'z ichiga oladi: sirtni tayyorlash, qoplama hosil qilish va so'ngra purkalgan qatlamga ishlov berish.

Detal sirtini tayyorlashda unga to'g'ri shakl beriladi, oksidlar, moyli va boshqa iflosliklardan holi bo'lgan g'adir-budirlik hosil qilinadi. Qatlamning asosiy metall bilan ilashish mustahkamligi asosan tayyorlash sifatidan bog'liq bo'ladi. Sirtga talab etilgan g'adir-budirlik berishning ko'plab usullari mavjud. Bularni mexanik va elektrik usullarga bo'lish mumkin. Mexanik usullarga quyidagilar kiradi: pitra (sochma) oqimli ishlov berish, zubilo bilan kesik hosil qilish; turli shakldagi siniq rezba kesish, ariqchalar kesish, turli profildagi chuqurliklarni dumalatib ishlov berish va hokazo. Baz'an bu usullar aralashtiriladi, masalan, pitra puflab rezba kesish, dumalatib rezba kesish va hokazo. Elektr yoyli va elektr uchqunli ishlov berish elektrik usullarga kiradi.

Pitra oqimli ishlov berish tayyorlashning unumдорligi yuqori usuli bo'lib hisoblanadi. Bu usul asosan tekis va shakldor sirtlarni tayyorlash uchun qo'llaniladi. Pitra oqimli ishlov berish zaruriy g'adir-budrliklardagi va kimyoviy toza sirtni hosil qilishni ta'minlaydi. Purkaladigan metallni asos bilan ilashuvining eng katta mustahkamligiga siniq rezba hosil qilish bilan erishiladi. Tayyorlashning bu usuli, qattiqligi 35 HRC dan yuqori bo'lgan metallardan tayyorlangan

tsilindirsimon detallar uchun qo'llaniladi. Siniq rezba tokarlik stanogiida old burchagi 0 °C bo'lgan keskichning bir o'tishida hosil qilinadi. Bu keskich keskichtutgichda markazlar chizig'idan pastda qotiriladi. Rezbaning qadami 0,8 dan 1,2 mm gacha bo'ladi. Kesish kichik qadamlar bilan bajarilganda va rezba iplari mayin g'adir-budrliklar bilan qoplanganda yaxshi natijalarga erishiladi. Yirik g'adir-budrliklarni yo'qotish kerak, chunki ular ilashish mustahkamligini pasaytiradi. Rezba kesilgandan so'ng ko'pincha balandliklar g'altaklanadi.

Detallarning purkalmaydigan joylari yupqa tunuka, falga qog'oz yoki karton bilan himoyalanadi. Turli xildagi teshiklar shponkali va boshqa ariqchalar taxtali yoki plastmassali tiqinlar bilan himoyalanadi. Tayyorlangan sirtlar moyli va boshqa qatlamlar bilan ifloslanishdan muhofazalanadi.

Silindrik sirtlari yejilgan detallar tokarli stanokda purkash yordamida tiklanadi. Buning uchun detal shpindelga qotiriladi, apparat esa stanok supportiga qotiriladi. Detalga aylanma harakat, apparatga esa to'g'ri chiziqli harakat beriladi.

Purkaladigan metallni asos bilan ilashuvining yuqori mustahkamligini hosil qilish uchun metallizator detal sirtidan shunday masofada joylashtiriladi, unda zarrachalarning sirtga tushish tezligi maksimumga erishadi. Quyidagi qulay masofalar o'rnatilgan: tashqi elektrik yoki gazli purkashda mos ravishda 75 – 100 va 100 – 150 mm, ichki purkashda 30 mm dan yuqori.

Purkashda tiklanadigan detalning aylanish tezligi ikki shartdan aniqlanadi: birinchidan, bir marta o'tishda berilgan qalinlikdagi qoplamani hosil qilish shartidan, ikkinchidan, tiklanadigan detal 80-90 °C dan ortiq qizimasligi kerak.

Purkashda apparatning bir o'tishida imkonи boricha katta qalinlikni hosil qilishga harakat qilinadi. Shuning uchun detallar uncha yuqori bo'lмаган aylanma tezlikda (8-12 m/min) va bo'ylama uzatishda (1,2-2,5 mm/ayl), shuningdek apparatning maksimal unumdoorligida olib boriladi. Biroq apparatning yuqori unumdoorligida detal qizib ketishi mumkin. Buning oldini olish uchun purkash to'xtatiladi yoki to'ldirilayotgan detal qisilgan havoning qo'shimcha oqimi yordamida sun'iy sovutiladi.

Yakuniy ishlov berilgandan so'ng qatlamning minimal qalinligi 0,6-1 mm dan kam bo'lmasligi kerak (detal o'lchamidan bog'liq ravishda). Qalinlik kichik bo'lganda qatlamning asos bilan ilashish mustahkamligi keskin tushadi.

Tokarli ishlov berishda quyim o'lchami 0,5-1 mm chegarada olinadi (detal diametridan bog'liq ravishda), navbatdagi jilvirlashda esa yana 0.15 – 0.2 mm olinadi. Agar ishlov berish faqat bitta jilvirlash bilan cheklansa, unda bu operatsiyaga quyim detal diametridan bog'liq ravishda 0.35 – 0.85 mm ga teng qilib olinadi.

Purkash uchun sim tanlash qoplama qo'yiladigan talablar bilan aniqlanadi. Yeyilishga chidamliligi yuqori bo'lishi lozim bo'lgan qoplamar uchun tarkibida marganets ko'p bo'lgan yuqori uglerodli po'latdan tayyorlangan sim qo'llaniladi. Ba'zan bunday sim o'rniga tsementitlangan kam uglerodli po'latdan foydalaniladi.

Yuqori antifriktsion xossalarga ega bo'lgan qoplamanini hosil qilish uchun bronza, babbit yoki bimetalldan tayyorlangan simlar qo'llaniladi.

Qoplama hosil qilingandan so'ng detal tiklangan joyiga zaruriy shakl, o'lcham va sillqliknini berish uchun kesish bilan mexanik ishlov beriladi. Purkalgan metalldan hosil qilingan qoplama kesish bilan ishlov berishning barcha turlariga bo'ysunadi. Biroq bunday qoplamatarga ishlov berish o'z xususiyatlariga ega bo'lib, bu qatlamning g'ovaksimon tuzilishi va yuqori qattiqligi, uning kesuvchi asbobga abraziv ta'siri va qatlamning asos bilan etarlicha mustahkam ilashmasligi bilan xarakterlanadi. Bularning barchasi kesuvchi asboblar uchun chidamli materiallarni osonlashtirilgan kesish tartibotini, asboblarning va metall kesish stanogi moslamalarining qattiq konstruktsiyalarini qo'llashni talab qiladi.

VK-6 qattiq qotishmadan tayyorlangan keskichlar yuqori chidamlilikka ega. Keskichning afzal geometriyasi: old burchak $\alpha = 7^\circ$, orqa burchak $r = 12^\circ$, rejadagi bosh burchak $\beta = 60^\circ$ rejadagi yordamchi burchak $\gamma_1 = 12^\circ$, kesuvchi qirraning og'ish burchagi $\gamma_2 = 0^\circ$ va balandlikdagi radius $r = 1.5$ mm. Me'yordagi sharoitlarda po'lat 40 dan hosil qilingan qoplamanini ishlov berishda kesishning maqbul tartiboti quyidagicha: kesish tezligi $v = 10-15$ m/min, kesish chuqurligi $t=0.5-0.1$ mm, uzatish $S= 0.2-0.5$ ayl/min. Qolgan barcha teng sharoitlarda kesish

tartiboti, agar purkash uchun sirt siniq rezba kesish bilan tayyorlangan bo'lsa tezlashtirilgan, agar sirt pitra oqimi ishlov berish bilna tayyorlangan bo'lsa kam tezlashtirilgan bo'lishi mumkin.


Hosil qilingan qoplamlalar yumshoq bog'lamli yoki o'rta qattiqlikdagi bog'lamli (SM-46) yirik donador alundli doiralar bilan jilvirlanadi. Jilvirlashning maqbul tartiboti: doira tezligi 25-30 m/s; detal tezligi 10 m/min; jilvirlash chuqurligi 0.015-0.04 mm; uzatish doirasining 0.2-0.7 kengligi; emulsiya bilan sovutiladi.

Tiklanadigan detallar 39-rasmida ko'rsatilgan qurilmalardan biri yordamida purkaladi. Birinchi sxema bo'yicha (39-rasm, a) elektr yoyli purkash uchun, ikkinchi sxema bo'yicha (39-rasm, b) gazli purkash uchun va uchinchi sxema bo'yicha (39-rasm, v) yuqori chastotali purkash uchun metalashtirish qurilma o'rnatiladi.

Elektr yoyli metallizator (EM markali) 7 (39-rasm, a) g'altaklar 6 dan sim bilan to'ldiriladi. Elektr toki bilan ta'minot pasaytiruvchi payvandlash transformatori 5 yoki o'zgartirgich orqali amalga oshiriladi. qisilgan havo kompressor 1 dan shlang 8 bo'ylab resiver 2, moy suv ajratgich 3 va reduktor 4 orqali metallizatorga uzatiladi.

Gazli metallizator (MGI markali) 4 (39-rasm, b) g'altak 3 dan bitta sim bilan to'ldiriladi. Gaz alangasi atsetilen yoki boshqa yonuvchi gazning (ballanning generatori 1 dan uzatiladigan) kislorod muhitida (ballon 2 dan uzatiladigan) yonishi natijasida hosil bo'ladi. Qisilgan havoni uzatish oldingi holda ko'rsatilganidek amalga oshiriladi.

39-rasm, v da tasvirlangan qurilmada generator 3 dan yuqori chastotali tok koaksil kabel yordamida tokarli stanok 6 ning supportiga o'rnatilgan yuqori chastotali metallizator 5 ga etkaziladi. Stanokning qo'zg'aluvchan karetkasida shamollatish tizimi 7 ning zonti o'rnatilgan. Eritiladigan sim metalizatorga g'altak 4 dan, qisilgan havo esa kompressor 1 dan (moy suv ajratgich 2 orqali) uzatiladi.



39-rasm. Gazotermik purkash uchun qurilmalar sxemasi.

- a – elektr yoyli metallizator (1-kompressor; 2-resiver (havo (gaz) to’plagich); 3-moysuv ajratgich; 4-reduktor; 5-transformator; 6-g’altaklar; 7- elektr yoyli metallizator; 8-shlang;)*
- b – gazli metallizator (1- generator; 2-ballon; 3-g’altak; 4-metallizator);*
- v – yuqori chastotali metallizator (1-kompressor; 2-moysuv ajratgich; 3-generator; 4-g’altak; 5-metallizator; 6-tokarli stanok supporti; 7-ventilyator.*

Metallizatorni tok bilan ta’mirlash uchun yuqori chastotali generatordan foydalanalidi.


Ta’mirlash amaliyotida detallarni elektr yoyli metallashtirish yordamida tiklash keng tarqalgan. Bu metallizatorlarning ishlashi uzlucksiz uzatiladigan ikkita

sim uchlarini elektr yoyi yordamida eritishga va eritilgan zarrachalarni qisilgan havo bilan metallashtiriladigan detal sirti bo'ylab purkashga asoslangan.

5.6. D tallarni el ktrolitik usulida tiklash

El ktrolitik usulda d tallar xrom yoki t mirni cho'ktirish yo'li bilan to'ldiriladi. Xromni el ktrolitik to'ldirish xromlash d b, t mirni esa t mirlash yoki po'latlash d b yuritiladi.

Xromlash qoplamaidan yuqori qattiqlik va kichik qalinlik (0,3-0,5 mm) talab qilingan hollarda qo'llaniladi. Xromlash bir-biriga ustma-ust qo'yilgan ikkita bakdan iborat bo'lган va ichki tomondan kislotaga chidamli mat rial bilan qoplangan vannada (40-rasm) o'tkaziladi. El ktrolitlar xrom angidridi (150-250 g/l) va oltingugurt kislotasini (1.5-2.5 g/l) distillangan suvda aralashtirib tayyorlanadi. $rO_3 : {}_2SO_4 = 100:1$ nisbatda qoplama hosil qilish jarayonining foydali ish koeffitsi nti katta bo'ladi.



40-rasm.Xromlash uchun el ktrolitli vanna sx masi.

1 - qo'rg'oshinli qoplama; 2 - vanna; 3 - d tal (katod); 4 - qo'rg'oshinli plastina;
5 - so'ruvchi shamollatish.

O'zgarmas tokning ta'minot manbai sifatida -500/250, -1000/500

v -1500/750 (suratda kuchlanish 6 V bo'lgandagi tok kuchi, maxrajda esa kuchlanish 12 V bo'lgandagi tok kuchi ko'rsatiladi) tipidagi past voltlig n ratorlardan foydalaniladi. El ktrolitning zaruriy harorati vannaning qo'shd vorlari orasidan aylanayotgan suv yordamida saqlanadi.


Xromlash t xnologik jarayonining davomiyligi, shuningd k tartibotlar va vannalar tarkibi hisoblash yo'li bilan aniqlanishi mumkin. El ktroliz paytida katodga cho'ktirilgan m tall massasini topish uchun quyidagi formulalardan foydalanish mumkin:

$$G = KIt \frac{a}{100}; \quad b = \frac{KPta}{Y \cdot 1000}$$

bu yerda: G - cho'ktirilgan m tall massasi, g; a - el ktrokimyoviy ekvivalent, kg/k (grammarda I U/s d = 0,324 g); I - tok kuchi, ; t - m tallni cho'ktirish vaqt, soat; P - xromning tok bo'yicha chiqishi, % b - qatlam qalinligi, mm; K - tok zichligi U/dm²; Y - cho'ktirilgan m tallning o'rtacha zichligi, kg/m³.

Vannaga sig'maydigan yirik d tallarni xromlash bilan tiklashda vannasiz xromlashni o'tkazish imkonini b ruvchi maxsus moslamalar qo'llaniladi. Vannasiz xromlashning sx masi 41-rasmda k ltirilgan.

Xromlashtiriladigan qism ko'chma vanna 2 ga joylashtirildi. Uning yond vorlari kattaligi bo'yicha xromlanadigan val 1 diam triga t ng t shiklarga ega bo'lgan almashinuvchi kass talar 3 ko'rinishida t kstolit plastinkalardan yasalgan. Ko'chma vanna ichida ikkita yarim halqa shakliga ega bo'lgan anod 4 joylashtiriladi. Asosiy vanna 5 da qizdirilgan el ktrolit nasos 6 yordami bilan ko'chma vannaga doimiy uzatiladi va so'ngra asosiy vannaga oqib tushadi.



41-rasm. Vannasiz xromlash sx masi.

5.7. D tallarni polim r mat riallar bilan ti lash

Polim r qoplamlarini hosil qilish. Ta'mirlash t xnologiyasida polim r mat riallar (plastmassalar) turli xildagi ta'mirlash ishlarini bajarishda k ng qo'llaniladi. Ular yordamida yeyilgan d tallarning o'lchamlari va shakli tiklanadi, d tallardagi ezilgan joylar, darzlar va boshqalar yamaladi. Polim r mat riallardan, shuningd k katta s riyalar bilan t z yeyiluvchi d tallar tayyorlanadi.

Polim r mat riallar tarliche mustahkamlikka, yuqori antifriktsion xossalarga, kimyoviy chidamlilikka, t branishni t z so'ndirish qobiliyatiga va boshqa xossalarga ega. Bu mat riallarning kamchiligi bo'lib quyidagilar hisoblanadi: issiqga chidamliligi va isstqlilik o'tkazuvchanligining pastligi, toliqish mustahkamligining kichikligi, ulardan ba'zilarining esa juda mo'rtligi.

T rmor aktiv (r aktoplastlar) va t rmoplastik (t rmoplastlar) mat riallar mavjud. T rmor aktiv plastmassalarning xususiyatlari shundan iboratki, ular qattiq holga k ltirilgandan so'ng ularni qizdirish bilan plastik holatga k ltirish va qayta foydalanish mumkin emas. T rmoplastik plastmassalar esa, aksincha, qizdirilganda yana plastik holatga k ladi, bu esa ulardan bir n cha marta foydalanish imkonini b radi.

T rmoplastlar tiklangan d tallar sirtiga purkab yoki bosim ostida quyib yopishtiriladi. Qattiqligini va boshqa xossalari ni oshirish uchun poliamid smolalarga grafit, talk, m tall kukunlari kabi to'ldirgichlar qo'shiladi. T rmor aktiv plastmassalarning asosi qatron (baksist) mumlar bo'lib, ulardan f noplaster olinadi.


Qoplama larda zaruriy ishlatish xossalari ni b rish uchun (qattiqlik, yeyilishga chidamlilik, mustahkamlik, chiziqli k ngayish koefitsi nti va boshqalar) f noplasterlarga to'ldirgich (yog'och uni, shisha tola, asb st va b.), plastifikator (dibutilftalat) va qattiqlagichlar qo'shiladi.

Tiklanadigan d talga t rmor aktiv plastmassadan qoplama quyidagi tartibda hosil qilinadi:

1. Tiklanadigan d tal sinchiklab tozalanadi, yog'sizlantiriladi va pr ssda joylashgan m tall bosim qolipga joylashtiriladi. Bosim kolip yaxshi tozalanadi, plastmassa va boshqa iflosliklarning izlari olib tashlanadi. Bosim qolip konstruktsiyasi unda tiklanadigan d talni to'g'ri joylashtirish va markazlashtirish, plastmassaning yeyilgan sirtiga yaxshiroq yaqinlashish imkoniyatini ta'minlashi k rak.
2. Bosim qolip unda joylashtirilgan tiklanadigan d tal bilan birga 145-185 °C gacha qizdiriladi va bosim qolipga boshlang'ich 80-130 °C gacha qizdiriladigan pr ss-kukun s piladi.
3. Pr ss ostida yig'ilgan va qizdirilgan bosim qolipga bosim b riladi. Bosim ta'siri ostida yumshatilgan pr ss-kukun bosim qolipning butun ichki bo'shlig'ini to'ldiradi va tiklanayotgan d talning yeyilgan sirtini qoplaydi.
4. Tiklanayotgan d tal bosim qolipdan chiqarib olinadi (uning to'la sovishini kutib turmasdan, chunki t rmor aktiv mat rialdan hosil qilingan qoplama shakllangandan so'ng darhol qattiq holatga k ladi), g'adir-budirliklar, chiqiqlar olib tashlanadi. Agar d tal uncha muhim bo'limgan qo'shimcha m xanik ishlov b rishni talab qilmasa, u tayyor hisoblanadi.

Ta'mirlash amaliyotida A va B markadagi kapron k ng tarqalgan. Yeyilish, moy va b nzinga yuqori chidamlilikka ega bo'lgan bu qattiq mat rial ishqalanishga qarshi xossalarga ham ega; 7-8 mkm o'lchamdagি donalar shaklida y tkazib b riladi. Kapronning asosiy kamchiligi bo'lib issiqlik o'tkazuvchanligi, issiqlikka chidamliligi, toliqish mustahkamligining pastligi hisoblanadi. Kapronli qoplmalarning maksimal ruxsat etilgan ishchi harorati plus 70-80 °C va minus 20-30 °C dan oshmasligi k rak.

Kapron qoplamasasi yordamida vallar vtulkalari, ichqo'ymalar va boshqa d tallarning sirtlari ta'mirlanadi. Kapron qo'llash bilan d tallarning yeyilgan sirtlarini ta'mirlash ko'p hollarda maxsus quyish mashinalarida bosim ostida quyib, amalga oshiriladi. 42-rasmda d tal sirtiga bosim ostida qo'yish bilan kapron qatlarni hosil qilish sx masi k ltirilgan. Kapron qatlami hosil qilishda u 240-250 °C gacha qizdiriladi va 4-5 mPa bosim ostida yuboriladi.



42-rasm. Bosim ostida qo'yish bilan d talning yeyilgan sirtiga kapron qatlami hosil qilish sx masi.

1 - bosim qolipning ustki qismi; 2 - quyma uchun kanal; 3 - bosim qolipning pastki qismi;
4 - ta'mirlanadigan d tal; 5 - kapron qatlami.


Epoksid lim (mum) asosidagi tarkibni qo'llab d tallarni ta'mirlash. Bu tarkiblarni bog'lovchi asosiy kompon ntlar bo'lib *ED-6* yoki *ED-5* tipidagi epoksid mum hisoblanadi. Ko'pincha *ED-6* mumi qo'llaniladi. *ED-6* asosida tarkib tayyorlash uchun mumning 100 qismga 10-15 qism dubitilftalat, 160 qismgacha

to'ldirgich va 7-8 qism qattiqlagich qo'shiladi. To'ldirgich sifatida t mir kukuni (160 qism), alyuminiy kukuni (25 qism); s m ntdan (120 qism) foydalaniladi.

Epoksid mum 60-80 °C gacha haroratda qizdiriladi, plastifikator, so'ngra to'ldirgich qo'shiladi. Qattiqlagich b vosita foydalanishdan oldin kiritiladi, chunki bundan k yin tarkibidan 20-30 minut davomida foydalanish zarur.

Epoksid mum asosidagi tarkiblar -70 dan +120 °C gacha haroratda ishlatiladigan d tallarni ta'mirlash uchun qo'llaniladi. Ular korpus d tallari va boshqa d tallardagi darz va yoriqlarni yamash uchun qo'llaniladi.

Epoksid mum asosidagi tarkibni qo'llash bilan darzlarni yamash sx masi 43-rasmida k ltirilgan.



43-rasm. Darzlarni yamash sx masi:

a - sirtni tayyorlash; b - epoksid mum asosidagi tarkib bilan to'ldirish; c - qoplamani rolik bilan qattiqlash; 1 - tarkib qatlami; 2 - qoplama; 3 - rolik.

Yelimlardan foydalanim d tallarni ta'mirlash. D tallarni ta'mirlashda BC-10T, BC-350 va 88H simlari k ng qo'llaniladi. BC-10T limi to'q-qizil rangdagi suyuqlikdir. Ular bilan 200 °C haroratda 200 soat davomida va 300 °C haroratda 5 soat davomida ishlatiladigan turli xildagi m tall va m tallmas mat riallarni limlash mumkin (po'lat, cho'yan, alyuminiy, mis, shishat kstolit, asb stts m ntli mat riallar va boshqalar). Yelim choki suv, n ft mahsulotlari va past haroratlar (-20 °C gacha) ta'siriga chidamlidir. Yelimni qattiqlnish harorati 180 °C ga t ng.

Yelimlash d tallarini qisidagi bosim 0,2-0,5 Mpa ga t ng. Yelimlanish uchun ushlab turish vaqt 2 soatga t ng.

BC-350 limi ko'p komp n ntli suyuq aralashma bo'lib, po'lat, mis, dyuralyuminiy va issiqlikka chidamlidir. 88H

y limi yamalgan r zina va gazlamalarni m tallar, taxta va boshqa m tallar bilan sovuq usulda birlashtirish uchun qo'llaniladi. Yelim birikmasi suv, past harorat (-20 °C) va kuchsiz kislota aralashmalar (5-10% li) ta'siridan buzilmaydi va 60-70 °C gacha haroratga chidamlidir. Yelimning moy, suyuq yonilg'i va eritmalarga chidamliligi qoniqarsizdir.

Yelimlash t xnologik jarayoni d tallarni tayyorlash, ularni biriktirish, qisish, b rilgan haroratda ushlab turish va zarur bo'lsa k yinchalik ishlov b rishdan iborat.

Nazorat savollari.

1. Ta'mir o'lchamiga o'tkazish jarayonini tushuntiring.
2. Yeyilgan sirtlarni qo'shimcha d tallar o'rnatib tiklash jarayoni to'g'risida ma'lumot b ring.
3. Po'lat vallar uchun bosim ostida o'rnatish uchun zarur bo'lgan kuch qanday aniqlanadi?
4. D tal t shiklaridagi r zbalar qaysi usullarda tiklanadi?
5. Plastik d formatsiyalash usulini tushuntiring.
6. Payvandlashning qanday turlari mavjud?
7. Kavsharlash jarayonini tushuntiring.
8. D tallarni m tallashtirish yordamida qaysi ishlarni bajarish mumkin?
9. M tallashtirishning qanday jihozlari mavjud?
10. Suyultirib qoplashning mohiyati nimada?
11. Suyultirib qoplashning qanday qurilmalari mavjud?
12. Tiklanadigan d tallarga t rmor aktiv plastmassadan qoplama qanday tartibda hosil qinlinadi.

T st savollari.

1. *Qo'shimcha d tall o'rnatib tiklashda vtulka d vorlarining qalinligi n cha mm dan iborat bo'lishi k rak?*
 -) po'lat d tallar uchun 2,5-3 mm, cho'yan d tallar uchun 5-6 mm;
 - B) po'lat d tallar uchun 5-6 mm, cho'yan d tallar uchun 2.5-3 mm;
 - C) po'lat va cho'yan d tallar uchun 2.5-3 mm;
 - D) po'lat va cho'yan d tallar uchun 5-6 mm.
2. *R zbalarni tiklashning n cha xil usuli mavjud?*
 -) 1 xil;
 - B) 2 xil;
 - C) 3 xil;
 - D) 4 xil.
3. *D tallar plastik d formatsiyalash usuli bilan qanday holatda tiklanadi?*
 -) qattiq holatda;
 - B) sovuq va issiq holatda;
 - C) sovuq holatda;
 - D) issiq holatda.
4. *Singan d tallar ulanish joylariga gazli payvandlash uchun qanday shakl b riladi?*
 -) X –simon shakl;
 - B) V – simon shakl;
 - C) Z – simon shakl;
 - D) X – simon va V - simon shakllar.
5. *Vazifasiga ko'ra kavsharlar qaysi turlarga bo'linadi?*
 -) yirik va mayin kavsharlarga;
 - B) yumshoq va qattiq kavsharlarga;

C) yumshoq va mayin kavsharlarga;

D) qattiq va yirik kavsharlarga.

6. *Qizdirish usulidan bog'liq ravishda kavsharlashning qanday turlari mavjud?*

) gazli, el ktrik va ultratovushli;

B) el ktrik va el ktr toksiz;

C) argonli va arogonsiz;

D) gazli, el ktrik va argonli.

7. *Plazmali m tallashtirish qurilmalari qaysilar?*

) UPU-3, MGI-2, MGI-B

B) UPU-3, UPU-3M, UPU-4-64;

C) MGI-2, MGI-1-57, MGI-B;

D) MVI-1, MVI-2.

8. *Toblash paytida po'lat n cha gradusgacha qizdiriladi?*

) 900 °C gacha undan ortiq;

B) 700 °C gacha;

C) 500 °C gacha;

D) 300 °C gacha;

E) 100 °C gacha.

9. *El ktrolitik usulda d tallar qaysi moddalar bilan to'ldiriladi?*

) po'lat eritmasi bilan;

B) m tal qotishmasi bilan;

C) xrom yoki t mirni cho'ktrish bilan;

D) po'lat yoki cho'yanni cho'ktirsh bilan.

10. *Qanaqa polim r mat riallari mavjud?*

) elastik va plastik;

B) aktiv va passiv;

- C) qattiq va yumshoq;
- D) t^ormor aktiv va t^ormoplastik.

11. Ta'mirlashda kapronning qaysi markalari k^ong qo'llaniladi?

-) A va B;
- B) V va S;
- C) C va D;
- D) D va E.

12. Epoksid mum n^ocha gradusgacha qizdiriladi?

-) 60-80 °C gacha;
- B) 20-25 °C gacha;
- C) 30-35 °C gacha;
- D) 40-45 °C gacha.

VI BOB. MASHINALAR D TALLARINI TA'MIRLASH

6.1. Vallarni ta'mirlash

Charm-galant r ya ishlab chiqarish mashinalarining ko'p sonli vallari va o'qlari bir-biridan shakli, o'lchamlari va mat riallari bilan farqlanadi. To'g'ri va turli shaklli vallar mavjud. Vallar o'lchamlari diam tri bo'yicha 25-150 mm va undan ortiq, uzunligi bo'yicha 200-8000 mm va undan ortiq ch garalarda o'zgaradi.


Charm-galant r ya ishlab chiqarish korxonalarining vallari St4, St5 markadagi konstruktsion ugl rodli po'latlardan yoki 30, 40, 50 markadagi sifatli konstruktsion ugl rodli po'latlardan va boshqa markadagi po'latlardan tayyorlanadi. Charm-galant r ya ishlab chiqarish mashinalarining ko'plab vallarini ishchi bo'limlari sirti yuqori chastotali tok yoki gazli yondirgich alangasida toblanadi. Bunday vallar konstruktsion 1 girlangan po'latdan tayyorlanadi.

Mashinalarning ishlashi vaqtida vallarda turli xildagi nuqsonlar vujudga k ladi va ularning asosiysi bo'lib quyidagilar hisoblanadi: qoldiq egilishlar, buralishlar, ishqalanadigan sirtlarining yeyilishi, o'tkaziladigan sirtlarning shikastlanishi, shlitslar, shponka ariqchalarining ezilishi. Murakkab hollarda, masalan, singanda yoki darzlar paydo bo'lganda vallar yangisi bilan almashtiriladi.

D formatsiyalangan vallarni to'g'rakash. Mashinalarni ishlash davomida ortiqcha yuklash va montaj ishlaridagi xatoliklar natijasida vallarda qoldiq egilishlar paydo bo'ladi.

Valni egilishga sinash soat ko'rinishidagi indikatorlar yordamida markazlarda yoki prizmalarda o'tkaziladi. Val o'qining qoldiq egilishining t kisligi (qiyshiqlik t kisligi) qiyshaygan valning qavariq qismi sirtiga b lgi kiritish bilan aniqlanadi. B lgilangan joy (nuqta) val to'liq aylantirilganda indikator milining o'ng tomonga maksimum ch tlashishiga mos k lishi k rak. Bu nuqtaning holati indikator milining ch tlashish kattaligi ϵ dan bog'liq (44-rasm, a) ravishda valning qiyshayish t kisligi va qoldiq egilishi f ning mili aniqlanadi. O'lchang'an

ch tlashish kattaligi ε mutlaq kattaligi bo'yicha qoldiq egilishning ikkilantirilgan kattaligiga t ng bo'ladi, ya'ni $v=2f$.



44-rasm. Silindrik valning egikligini va t pkili to'lqinlanishini t kshirish

Val qoldiq egilishdan tashqari o'zining og'irligidan qayishqoq egilishga () ham ega. Silindrik valni t pkili to'lqinlanishga t kshirishda o'z og'irligidan qayishqoq egilishi val qiyshiqligining t kisligi holatini va uning egilish kattaligini aniqlashga ta'sir qilmaydi, chunki qayishqoq egilish valning burilish burchagidan kat'iy nazar o'zgarmas hisoblanadi.

Valning o'qi qoldiq d formatsiyalangan hollarda o'zgarmas qattiqlikdagi valning t pkili to'lqinlanishi (urishi) sinusoidal qonunga bo'ysunadi (44-rasm, b). Burilish burchagi bo'yicha o'zgaruvchan qattiqlikka ega bo'lgan tirsakli vallarni t kshirishda o'z og'irligidan qayishqoq egilish t pkili to'lqinlanishga s zilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu holda t pkili to'lqinlanish sinusoidal qonunga emas, balki murakkabroq qonunga bo'ysunadi. Vallarning qattiqligi ular bilan bog'liq bo'lган

d tallarning ish sharoitlari bilan aniqlanadi (masalan, podshipniklar, muftalar, tishli va boshqa uzatmalar).

Uzun taqsimlash vallari buraladi. Mashinalar buzilmasligi uchun burchak valning maksimal ruxsat etilgan buralish burchagidan oshmasligi k rak.


Egilgan vallar statik kuch qo'yish, puxtalash yoki qizdirish bilan to'g'rilanadi.

Birinchi usulda val ikkita tayanchga o'rnatiladi va uning qavariq tomonida maksimal t pkili to'lqinlanish nuqtasiga statik yuklama qo'yiladi. Bunday to'g'rakash ko'pincha markazli babka va przmalar bilan ta'minlangan gidravlik pr sslar ostida o'tkaziladi (45-rasm, *a*).

Markaziy t shiklarga ega bo'lgan val 9, tayanch 2 va 10 larda joylashtirilgan, o'q 7 da o'tirgan markaziy babkalar 1 va 11 ga mustahkamlanadi. Tirkak 4 ga qotirilgan indikator 5 ni valga yaqinlashtirib va val 9 ni burab, uning egiklik joyi aniqlanadi. Shundan so'ng egik joyning ikki tomonidan qattiq prizma 3 va 8 lar o'rnatiladi va pr ss shtokida mahkamlangan puanson 6 ni bosib, val to'g'rilanadi. Har bir bosishdan so'ng val indikator 5 bilan t kshiriladi. Val to'liq to'g'rilinguncha op ratsiyalar takrorlanadi.

Agar val markaziy t shiklarga ega bo'lmasa, unda t pkili to'lqinlanishga t kshirish prizmalarda bajariladi.

Pr ss bo'limgan paytlarda to'g'rakash tokarlik stanokida (45-rasm, *b*) domkrat 1 va ilgak 2 lar yordamida yoki to'g'ri skoba (45-rasm, *c*, 1-vint, 2-ilgaklar) yordamida o'tkaziladi.




45-rasm. Statik egish bilan to'g'rakash usullari

Valni to'g'rakashning bu usuli oddiyligi va qulayligi bilan birga ma'lum kamchiliklarga ham ega: qo'yiladigan kuchning zaruriy kattaligi va u tomonidan k ltirib chiqariladigan valning umumiyligini o'zaro o'lchashning murakkabligi; pr ss ostida to'g'rilaqandan so'ng valning toliqish mustahkamligining pasayishi. So'nggi kamchilik xususan murakkab shakldagi ko'p yuklangan vallar uchun xavflidir. Bir bo'yinga qo'yilgan katta eguvchi kuch ta'siri ostida bo'ysunuvchan (moslashuvchan) joylarida mahalliy plastik d formatsiya paydo bo'ladi va bu yerda qoldiq kuchlanish ham mujassamlashadi. Murakkab tashqi ko'rinishga ega bo'lgan, masalan, tirsakli valda bunday joy bo'lib galt 1 maydoni hisoblanadi. Bu yerda toliqish darzlarini k ltirib chiqaruvchi mahalliy yuqori kuchlanish paydo bo'ladi; bu qismning o'zi ishchi kuchlanishlarni to'plash maydoni bo'lib hisoblanadi. Shunday qilib, bitta maydonning o'zida qoldiq va ishchi kuchlanishlar to'planadi. To'g'rakashda qo'yiladigan kuch yo'nalihidan bog'liq ravishda (46-rasm, a, b) galt lida qoldiq cho'zuvchi

kuchlanish paydo bo'lishi mumkin bo'lib, ular odatda toliqish mustahkamligi ch garasini pasaytiradi.

Valni to'g'rakashning ikkinchi usuli, ya'ni puxtalab to'g'rakash usulida bunday kamchiliklar mavjud emas. Bu usul kichik egilishga ega bo'lgan murakkab shakldagi vallarni to'g'rakashda qo'llanilib (masalan, tirsakli vallar), ularga t pkili to'lqinlanishga nisbatan yuqori talablar qo'yiladi. Qiyshiqligi uzunligining 0,3-0,5 foizidan oshmaydigan valni to'g'rakashda puxtalash bilan to'g'rakash usuldan foydalanish mumkin.

Tirsakli valni to'g'rakash usuli shundan iboratki, t pkili to'lqinlanishni bartaraf etish uchun sh k sirtlari bo'yinning chap va o'ng tomonidan shunday puxtalanadiki, bunda yuzaga k lgan sh kning qiyshayishi natijasida val o'qining zaruriy siljishiga ega bo'lamiz (46-rasm, c). Puxtalab to'g'rakash sharsimon kallakli dastaki bolg'a bilan yoki maxsus kiydirma bilan ta'minlangan pn vmatik bolg'a yordamida bajariladi.



46-rasm. Valni puxtalash usulida tiklash

T pkili to'lqinlanishning o'rtacha kattaligida to'g'rilanadigan valning bitta joyiga b riladigan zARBalar soni 3-4 martadan oshmasligi k rak; zARBalar soni ko'p bo'lganda puxtalash kuchayib boradi, to'g'rakash samaradorligi esa pasayadi.

Sinovlar shuni ko'rsatadiki, puxtalash bilan to'g'rakash vallarning toliqish mustahkamligini pasaytirmaydi. Buni shunday izohlash mumkin. Puxtalash usulida to'g'rakashda bo'ynining sirti maydonida m tallning bir nuqtada to'plangan mahalliy plastik d formatsiyalari paytida val bo'yini d formatsiyalanadi, ishchi kuchlanishlar to'plangan maydonda esa d formatsiyalanmaydi.


Ko'rib o'tilgan usullardan diam tri 100 mm gacha bo'lgan vallarni to'g'rakashda foydalaniladi. Diam trlar katta bo'lganda gazli yondirgich yordamida mahalliy qizdirish bilan to'g'rakashni o'tkazish afzalroqdir.

Qizdirish harorati po'lat markasi, valni t rmik ishlangan xususiyati, egilish kattaligi va valning diam tri bilan aniqlanadi. Odatda to'g'rakash 200-600 °C haroratda o'tkaziladi; diam trlari 70 mm gacha bo'lgan vallar uchun 200-400 °C, diam tri 80-100 mm ga t ng bo'lgan vallar uchun 400-500 °C, diam tri 100 mm dan katta bo'lgan vallar uchun 500-600 °C haroratda to'g'rilanadi.

T rmik ishlangan vallar 500-550 °C dan oshmaydigan haroratlarda to'g'rilanadi. Qizdirish dog'inining o'lchamlari val diam tri (d) va egilish kattaligidan bog'liq ravishda tanlanadi: dog' uzunligi $l=(0,5...0,8)d$, k ngligi $b=(0,25...1,0)d$ ga t ng.

Egilish qanchalik katta bo'lsa, qizdirish dog'inining o'lchamlari shunchalik katta bo'lishi k rak. Qizdirish jadalligi qizdirish manbaidan (yondirgich raqami) va uchlikdan qizdiriladigan sirtgacha bo'lgan masofadan bog'liq bo'ladi. To'g'rakashning zaruriy tartibotlarini qizdirish vaqtini o'zgartirib, turli xil quvvatdagi yondirgichlarni qo'llab yoki yondirgich uchligidan qizdiriladigan d talgacha bo'lgan masofani o'zgartirib tanlash mumkin.

To'g'rakashda qizdirish k tma-k tligi quyidagi misolda ko'rsatilgan. Faraz qilaylik, 47-rasmida tasvirlangan val siniq chiziq 1 bilan tavsiflanadigan egilishlarga ega bo'lsin (ma'lum masshtabda chizilgan).



47-rasm. Valni qizdirib to'g'rilash

To'g'rakash uchun val lyun tlarga shunday o'rnatiladiki, uning qayirilgan joyi yuqoriga qaratilgan bo'lzin. Qizdirishdan oldin stanok markazlari bo'shatiladi. T pkili to'lqinlanishi katta bo'lgan val qismi ho'l asb st varag'i bilan qoplanadi. Asb st varag'iga qizdirish dog'i o'lchamida to'rtburchak k silgan. Qizdiriladigan joy val t kisligiga simm trik qilib joylashtiriladi. To'g'rakashda d formatsiyani o'lchash uchun to'g'rakash joyiga yaqin bo'lgan val uchiga indikator o'rnatilgan. Yondirgichni qizdirishning butun sirti bo'ylab harakatlantirib bir t kisda qizdiriladi. Avval val boshlang'ich egilish yo'nalishida yanada kuchliroq egiladi, faqat shundan so'nggina, sovigandan so'ng to'g'rulanadi. Bunda toblanish sodir bo'lmasligi uchun valning qizdirilgan qismi 10-15 minut davomida asb st qog'oz bilan yopiladi.

To'g'rakashning birinchi bosqichidan so'ng (a qismni qizdirish) valning egilishi kamayadi, biroq maksimal egilish joyi valning boshqa qismiga o'tadi (2-siniq chiziq). To'g'rakashning ikkinchi bosqichida valning qavariqligi katta bo'lgan yangi joyini qizdirish amalga oshiriladi (b qism). Sovigandan k yin valning egilishi yanada kamayadi (3-siniq chiziq). Qoldiq egiklik ruxsat etilgan


ch garalarda bo'limgunga qadar, to'g'rakash jarayoni shu tarzda davom ettiriladi (4-siniq chiziq).

Katta yuklanish va t zliklarda ishlaydigan vallar issiqlik bilan to'g'rilaqandan so'ng ichki kuchlanishlarni olib tashlash uchun toblanadi (ichki kuchlanishlar to'g'rakash paytida paydo bo'ladi). Toblash ishchi haroratdan 500S yuqori bo'lgan haroratda o'tkaziladi va 2-3 soat ushlab turiladi.

Yeyilgan vallarni ta'mirlash. Vallar sapfalari, bo'yinlari, shkivlar, tishli g'ildiraklar va boshqa d tallar o'rnatiladigan sirtlar, shponka ariqchalari, r zbalar va boshqa joylari yeyiladi va eziladi. Natijada ishqalanadigan sirtlar ovalsimon, qirrali, konussimon shaklni oladi; shponka ariqchalari k ngayadi, r zbalar eziladi, qisiladi va hokazo.

Yeyilish kattaligi va xususiyati univ rsal va maxsus asboblar va andazalar yordamida t xnik o'lchashning odatdag'i usullari bilan aniqlanadi. O'lchash vositalarini tanlashda yeyilgan sirtlarning shakli va ularning valdag'i o'zaro joylashuvchi hisobga olinadi. Valning ikkita yeyilgan pog'onasining bir o'qda joylashmaganligi bunga misol bo'la oladi. Bunday vallarni ta'mirlashda pog'onalarning bir o'qda joylashmaganligi indikator yordamida 48-rasmda ko'rsatilgan sx ma bo'yicha aniqlanadi.

Valning prizmada aylanishida indikator bilan b lgilangan bitta pog'onaning t pkili to'lqinlanishi valning bir o'qda joylashmagan pog'onalarini qiymatidan ikki baravar ortiq d b hisoblanadi. Biroq, valning ikki pog'onasi 1 va 2 ham yeyilish natijasida ko'ndalang k simda shaklining xatoligiga ega bo'lib, bu pog'onalar bir o'qda joylashmaganligining xatoligi sifatida ko'zga tashlanadi (48-rasmga qarang).



48-rasm. Pog'onali valning yeyilishini o'lhash

Bu xatolik ikkita tashkil etuvchidan k lib chiqadi: pog'ona 1 markazining vrtikal t kislikdagi harakati va pog'ona 2 k simining aylana shaklidan ch tlashishi. Unda indikator oyoqchasi tayanib turadi. So'nggi tashkil etuvchi oson hisobga olinadi, chunki u to'liq val pog'onalarining bir o'qda joylashmaganligini o'lhash xatoligi sifatida uzatiladi. Birinchi tashkil etuvchini hisobga olish uchun pog'ona 1 k simi markazining vrtikal t kislikda siljishi Δl va prizma burchagi, shakl bo'linishining shakli (ovalsimon, ko'pburchaklik va hokazo) o'rtasidagi bog'lanishni, shuningd k bu buzilishning kattaligini bilish zarur.

Yeyilgan vallarni turli xildagi usullar bilan ta'mirlash mumkin. Asosiy usullar bo'lib yeyilgan sirtni m tall qatlami bilan qoplash (suyultirib qoplash, gaz plazmali purkash); halqalash, ya'ni halqani yeyilgan sirtga o'rnatish; val o'lchamini ta'mir o'lchamiga o'tkazish (m xanik usul). Agar val alohida el m ntlarining yeyilishi va ezilishi ulkan bo'lsa, unda yangi el m ntlar o'rnatiladi.

Ta'mir usulini tanlashga quyidagilar ta'sir qiladi:

1. Yeyilish kattaligi: agar yeyilish 2 mm dan katta bo'lsa, unda suyultirib qoplanadi yoki gaz alanganli purkash usulida tiklanadi; yeyilish kichik bo'lsa (0,2-0,3 mm gacha), unda qatlam hosil qilishning galvanost gik usuli qo'llaniladi yoki d tall o'lchami ta'mir o'lchamiga o'tkaziladi.

2. Valning ishlash sharoiti: zarbali yuklanishda val suyultirib qoplanadi (gaz plazmali purkash kam qo'llaniladi); korroziya muhitida ishlaydigan val, xrom qatlami bilan qoplanadi, abraziv muhitda ishlaydigan val esa margantsov kali yoki xromli surkov bilan el ktrod yordamida suyultirib qoplanadi.

3. Ta'mirlash vositalari: agar ta'mirlash m xanik ustaxonasida m tallashtirish va suyultirib qoplash ishlarini bajarish uchun qurilmalar bo'lmasa, unda ta'mirlash halqalari (vtulkalar) kiydirmasi qo'llaniladi.

4. Ta'mir o'lchamlari: agar korxonada ta'mir o'lchamlarining ishlab chiqilgan tizimi mavjud bo'lsa, unda yeyilgan valning o'lchamini qayta charxlash yoki qayta jilvirlash yordamida navbatdagi ta'mir o'lchamiga muvaffaqiyatli o'tkazish mumkin.

5. Iqtisodiy tasavvurlar: turli xildagi teng sharoitlarda ta'mirlash usuli uning narxidan va d tallarining xizmat muddatidan bog'liq ravishda tanlanadi.

Yeyilgan vallar avvalgi boblarda kurib utilgan tiklash usullarida, ya'ni flyus qatlami ostida suyultirib qoplash, m tallashtirish, polim r mat riallar bilan tiklash, xromlash bilan tiklash, m xanik ishlov b rish bilan va boshqa ko'plab usullarda tiklanadi.

6.2. Podshipniklarni ta'mirlash

Charm-galant r ya ishlab chiqarish korxonalari jihozlarida turli xildagi konstruktsiyalarga ega bo'lgan sirpanish va t branish podshipniklari qo'llaniladi. Charm-galant r ya ishlab chiqarish korxonalarida faqat sirpanish podshipniklari ta'mirlanadi. T branish podshipniklari maxsus podshipnik-ta'mirlash korxonalarida ta'mirlanadi.

Sirpanish podshipniklarini ta'mirlash. Podshipniklarning korpuslari cho'yandan, vtulka va ichqo'ymalar esa – antifriksion cho'yandan, bronzadan, rux va alyuminiy qotishmalaridan, m tallok ramika va plastmassalardan tayyorlanadi. Shuningd k qo'shm tallik ichquyma va vtulkalar; babbit, bronza, ruxli,

alyuminiyli va boshqa bir qator antifriktsion qotishmalar bilan qo'yilgan cho'yan yoki po'lat ichquymalar va vtulkalar qo'llaniladi.

Qo'shm tall tayanchlarni qo'llash kamyob mat riallar sarfini kamaytiradi. Masalan, bronzaning sarfi 10 baravar kamayadi va podshipniklarning xossalari s zilarli ravishda yaxshilanadi. Qo'shm talli tayanchlarning xususiyatlaridan biri shundan iboratki, antifriktsion qotishmadan ishchi qatlamning yuk ko'taruvchanligi, yeyilishga chidamliligi va toliqish mustahkamligi qatlam qalinligini kamaytirish bilan o'sib boradi.

Sirpanish podshipniklarining asosiy nuqsoni – bu ishqalanish sirtlarining yeyilishidir. Ba'zi hollarda darzlar, siniqliklar va hokazolar topiladi. Nuqsonning turi, o'lchamlari, mat rialidan bog'liq ravishda podshipniklar turli xil usullar bilan ta'mirlanadi: antifriktsion polim r mat rial, babbit yoki bronza bilan to'ldirish, ta'mir vtulkasini bosib o'rnatish; yeyilgan qismni almashtirish, plastik qisish va boshqalar.

Podshipniklarni antifriktsion mat riallar bilan qoplab tiklash. Ishchi qatlami babbit, bronza, rux yoki alyuminiy qoplamasidan bo'lgan qo'shm tall podshipniklar, ishchi qatlami yeyilganda ko'pincha bu qatlamni olib tashlab va yangisi bilan qoplab ta'mirlanadi. Monom tallik, xususan, yaxlit cho'yan yoki yaxlit bronzali podshipniklarni tiklashda qatlamni antifriktsion mat riallar bilan qoplab ta'mirlash usulidan foydalaniladi.

Tayanchlarni babbit bilan qoplash. Babbit bilan dastaki, markazdan qochirma usulda va bosim ostida qoplash mumkin. Mashina d tallarini ta'mirlashda birinchi ikki usuldan ko'proq foydalaniladi.

Qoplama quyidagi op ratsiyalar bajariladi:

- tozalash, yog'sizlantirish va babbitning yeyilgan qatlamini olib tashlash;
- tayanchlarni qalaylash;
- tayanchlarni qoplash uchun qoliplash;
- eritish;
- babbit bilan qoplash;

– babbit bilan to’ldirilgan tayanchlarni m xanik ishlov b rish.

Tayanchlar iflosliklar va moydan o’tkir natrning issiq (80°C) 10 % li suv aralashmasi bilan tozalanadi va shundan so’ng ishqor qoldiqlarini olib tashlash uchun issiq suvda yuviladi.


Babbitning yegilgan qatlami kavsharlash lampasi bilan qizdirilib, maxsus el ktr p chlarda eritilib va boshqa usullarda asosidan ajratiladi. Bunda babbit ifloslanmasligi va xossalariini yo’qotmasligi k rak.

Kavsharlash lampasi bilan podshipnik bir t kisda qizdirilib, tayanchning orqa tomoni qizdiriladi. Erishga ulgurmagan babbit tayanchdan oqib tushadi va m tall plita yoki stoldan urib olish tashlanishi mumkin. Agar lampaning alangasi to’g’ri babbitga yo’naltirilsa, undagi qalay kuyadi, u oksidlanadi va ifloslanadi.

Babbit el ktr p chlarda eritilganda yaxshi natijalarga erishiladi (49-rasm, a). Babbit bilan qoplangan ichquymalar 2 qizdirish pyechining induktsiya g’altagi 1 da joylashtiriladi va u bilan birga taglik 3 da joylashtiriladi. P ch o’zgaruvchan tok tarmog’iga ulanadi. 20-25 minutdan k yin babbit to’liq eriydi va m tall quti 4 ga oqib tushadi. 49-rasm, b da ko’rsatilgan p ch ham xuddi shu printsipda ishlaydi (1 - ichquymalar uchun o’zak; 2 - qizdiriladigan el m nt; 3 - eritilgan babbitni yig’ish uchun vanna). Bu p ch issiqlikdan yaxshi izolyatsiyalangan.

Babbit olib tashlangandan so’ng qirg’ich bilan yoki boshqa usullarda qoldiqlar tozalanadi; so’ngra ichquyma qaynab turgan 10 % li soda aralashmasida yog’sizlantiriladi, issiq suvda yuviladi va quritiladi.


Babbitning qoplanadigan d tal bilan (ichquyma va b.) yaxshi birikishi uchun qalaylashdan foydalaniladi. Buning uchun d tal sirti babbit bilan qoplashdan oldin yupqa kavshar qatlami bilan qoplanadi. Bir m tallning ikkinchi m tallga yaxshi singishi natijasida (diffuziya hodisasi) bu qatlam ko’zda tutilgan birikma hosil qilinishini ta’minlaydi.



**49-rasm. Sirpanish podshipniklaridan babbittni eritib olish uchun
el ktr pyechi sx masi**

Ichquymalar qalaylangandan so'ng moslamalarda qoliplanadi. Bir va ko'p o'rinli moslamalar qo'llaniladi (50-rasm). Masalan, uchta ichquymani bir vaqtning o'zida qoplash uchun 49-rasm, *b* da ko'rsatilgan qolipdan foydalaniadi. Ishlov b rilgan burchaklik *6* ga plankalar *8* va *5* o'rnatiladi. Shuningd k qolipni uch qismga bo'lувчи to'siqlar *3* va *4* ham o'rnatilib, ularning har birida bittadan ichquyma joylashtiriladi. Plankalar va to'siqlar ichidan t shikli st rj n *2* o'tkazilgan. Ichquyma *7* joyiga o'rnatilgach, butun qolip gayka *1* bilan tortiladi. Qoplashdan oldin moslama qoliplangan ichquymalar bilan birga kavsharlash lampasi yordamida 200-250 °C gacha qizdiriladi.

Babbit el ktr p chlarda qizdirilgan cho'yan (quyma) yoki po'latdan (po'lat varaqdan payvandlangan) yasalgan chuqur tig llarda eritiladi. Eritish paytida babbit oqlagich yordamida (t shiklar ochilgan qopqoqli qoshiq) ammoniy xloridi (nashatir) bilan oqlab (tozalab) turiladi. qoplash paytida eritilgan babbittning harorati 440-470 °C gacha tkaziladi. Shundan so'ng hajmi bir martaga qoplashga tarli bo'lgan toza, qizdirilgan cho'mich yordamida babbit qolipga quyiladi.



50-rasm. Ichquymalarni qoplash uchun bir (a) va ko'p o'rinki (b) qoliplar

Markazdan qochirma usulda qoplash yuqori unumdorlikka ega va ish sifati ham juda yuqoridir. Bu usulda qoplash quyidagi k tma-k tlikda amalga oshiriladi. Ichi bo'sh va issiq aylanuvchi silindrda (ichquyma, vtulka) kiritilgan eritilgan m tall markazdan qochirma kuchlar ta'siri ostida aylanish o'qidan silindr d vorlariga otiladi va ularda mustahkam ushlanadi. Markazdan qochirma qoplash maxsus stanok yoki qurilmalarda o'tkaziladi. Markazdan qochirma qoplash uchun stanok (51-rasm, a) tuzilishi bo'yicha oddiy, uni istalgan tokarli stanokdan foydalananib tayyorlash mumkin.


K ltirilgan stanokda (51-rasm, *a*) qoplash quyidagicha o'tkaziladi, yaxshi qalaylangan, tortilgan va boshlang'ich qizdirilgan ichquymalar 3 stanokning qisish qurilmasi 2 ga qotiriladi (qisish qurilmasini ham qizdirish tavsiya qilinadi). Ichquymalar o'rnatilgan qisish qurilmasi himoya qoplamasи 1 bilan yopiladi, yuritma ishga tushiriladi va k rakli aylanishlar soniga erishilgandan so'ng qoplash amalga oshiriladi.

Podshipnikda markazdan qochirma qoplashda antifriksion qotishmadan qatlam hosil bo'lishning ba'zi xususiyatlarini ko'rib chiqamiz.

Faraz qilaylik, aylanuvchi podshipnikka qo'yilayotgan suyuq antifriksion qotishma b nuqson (id al) suyuqlik xossalari ega, ya'ni m tall zarrachalari qattiq holatga k lish paytigacha og'irlik kuchi ta'siri ostida erkin t branadi va har bir zarracha uchun qattiq holatga o'tish bir onda amalga oshadi. 51-rasm, *b* dan shunday xulosaga k lish mumkinki, podshipnik d vorlari yaqinida kristallar hosil bo'lishi va o'sish shartlari aylananing turli nuqtalarida bir xil emas, chunki m tall qatlamining qalinligi o'zgaruvchan, d mak, m talldan podshipnikka issiqlik b rish sharti va suyuq m tallning nisbiy harakati t zligi ham o'zgaruvchandir.

Bunday sharoitlarda qoplangan qatlamning podshipnik aylanasi bo'yicha not kis kristallanishini kutish mumkin. Agar 51-rasm, *b* da ko'rsatilgan holat qoplanayotgan podshipnikka nisbatan o'zgarmas bo'lib qolganida bu hodisa sodir bo'lar edi. Aslida esa, m tall bilan qoplangan podshipnik katta t zlik bilan aylanganda erkin sirt qo'zg'almas koordinatalar sist masidan bir tomonga siljigan holatda qoladi. Bunda podshipnik ichki d voridagi yoki kristallarning qattiq qatlami va suyuqlik orasida ch garadagi nuqta s kundiga bir n cha marta istalgan holatlarni bosib o'tadi (kristallahish holati).

Pastki va yuqori nuqtalarda kristallanish shartlarining turlicha bo'lishiga qaramasdan, podshipnik d voriga qattiq qatlamning o'sishi butun qatlam bo'ylab bir t kisda o'tadi, qattiq va suyuq fazalar orasidagi ch gara esa qoplanadigan podshipnik t shigining sirti bilan bir o'qda joylashgan.



51-rasm. Podshipnik ichquymalarini markazdan qochirma usulida qoplash va uning sifatini t'kshirish

Qoplangan qatlama qalinligining radial not kisligi amaliyotda ko'p kuzatiladi. Bu markazdan qochirma qurilma shpind li va podshipnikning bir o'qda joylashmaganligi bilan izohlanadi va suyuq m tallning og'irlik kuchi ta'siri ostida podshipnik d'vori bo'ylab not kis taqsimlanish hodisasiga h ch qanday

munosabati yo'q. Bundan k lib chiqib, tiklanayotgan podshipnikka qoplangan qatlamning erkin sirti t nglamasini aniqlaymiz.

Faraz qilaylik, suyuq m tall bilan qoplangan podshipnik doimiy t zlik w bilan qo'zg'almas o'q atrofida aylanayotgan bo'lsin (51-rasm, c). Erkin sirtda ixtiyoriy zarracha M ni ajratib olamiz va unga ta'sir qiluvchi kuchlarni aniqlaymiz. Radial yo'naliishda zarrachaga markazdan qochma kuch mw^2r , vrtikal y-y o'qi yo'naliishida esa og'irlik kuchi mg (t nglama tuzishda hisobga olinmaydi) ta'sir qiladi. Markazdan qochirma kuchni koordinata o'qlari yo'naliishlarida ikkita tashkil etuvchiga bo'lish mumkin:

$$mw^2r \sin\Gamma = mw^2x$$

$$mw^2r \cos\Gamma = mw^2y$$

bu yerda: x , y – nuqtaning koordinatalari

Uchinchi o'q yo'naliishida M zarracha h ch qanday t zlanishga ega bo'lmaydi. Shuning uchun sirt t nglamasining umumiyo ko'rinishi quyidagicha

$$mw^2xdx + mw^2ydy = 0$$

T nglamada o'zgarmas kattaliklarni qisqartirib va uni int grallab, quyidagiga ega bo'lamiz

$$x^2 + y^2 = c$$

T nglamaga $x=r$; $y=0$ koordinata nuqtalarini qo'yib chiqib, $c=r^2$ ekanligini aniqlaymiz. Shunday qilib, podshipnikka to'ldirilgan qatlamning erkin sirti quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

D mak, erkin sirt g om trik o'qi podshipnikning aylanish o'qi bilan mos k ladigan doiraviy silindr dan iborat.

Qoplanadigan tayanchning aylanish chastotasi (n) ichquymaning ichki diam tri (d) va babbit markasidan bog'liq ravishda quyidagi bog'liqlikdan aniqlanadi:

$$n = \frac{K}{\sqrt{\frac{d}{2}}}$$

bu yerda: $-$ babbit markasidan bog'liq bo'lgan koeffitsi nt (masalan, B-83 markadagi babbit uchun $=1300...1800$).

Bu formula ichquyma ichki diam trining qoplasm ichki diam triga nisbatan 1,1 - 1,2 ga t ng bo'lganda qo'llaniladi. Boshqa hollarda aylanishlar sonini to'g'rilash k rak. K ltirilgan formula bo'yicha hisoblangan aylanishlar chastotasi qoplanning eng katta zichligini va minimal yo'qotilishini ta'minlaydi.

Ichquymalar babbit bilan sifatli qoplanganda bu qatlam sirti xirakumushsimon rangni oladi; osilgan ichquymani yengil urganda tiniq tovush hosil bo'ladi (dirillaydigan tovush qoplanning ichquyma bilan yaxshi birikmaganligini bildiradi; qoplangan qatlamning sirti top-toza bo'ladi).

Yaroqsizga ajratishning ishonchli usullaridan biri bo'lib ultratovushli nuqson aniqlash hisoblanadi.

Uzatuvchi shchup 1 dan (qalamcha) k layotgan ultratovushli t branishlar (51-rasm, d) ichquyma 2 ning d vorlari orqali o'tadi va qabul qiluvchi shchup yordamida qabul qilinadi. Nuqson aniqlagichning katodli ostsilloografi ekrani 4 da yoyilish chizig'ida impuls ko'rindi. Qoplangan qatlam ichquyma bilan yomon birikkanda, t branish nuqson ch garasi bo'ylab tarqalib, qabul qiluvchi shchup bilan qabul qilinmaydi va ostsillograf ekranida faqat yoyilish chizig'i ko'rindi (51-rasm, e).

Babbit qatlaming qalinligi 25 HB dan kam bo'lmasligi k rak. yupqa qoplamli m tallning qattiqligi qatlamning qalinligidan bog'liq bo'ladi:

$$q = (1+0,38 a/t)$$

bu yerda: $q - t$ qalinlikdagi qatlamning qalinligi; $-$ ch ksiz qalin qatlamning qattiqligi ($t \rightarrow \infty$); $-$ izning radiusi.

Tayanchlarni bronza bilan qoplash. Yangi tayanchlar ham, ta'mirlanadigan tayanchlar ham bronza bilan qoplanadi (asosan po'lat va cho'yandan yasalgan tayanchlar). Bu yaxlit bronzadan tayyorlangan tayanchlarni qo'shmalar bilan

almashtirish imkoniyatini b radi va bu bilan bronzani 60-70 % t jashga erishiladi. Bronzaning babbitdan ko'ra asosiy afzalligi bo'lib yaxshi antifriktsion xossalarga, yuqori mustahkamlik va yejilishga chidamlikka ega ekanligi hisoblanadi. Bu esa bronzadan og'ir yuklangan tayanchlarni qoplash uchun foydalanish imkonini b radi. Bronzaning barcha navlaridan qoplash uchun ko'pincha qo'rg'oshinli bronza (*BrC40*, *BrC30*) va qalaysiz bronza (*BrAJ* va *BrAJMts*) qo'llaniladi. Tayanchlarni bronza bilan dastaki yoki yanada unumliroq markazdan qochirma usul bilan qoplash mumkin.


Markazdan qochirma usul bilan qoplashga tayyorlash quyidagi op ratsiyalarni o'z ichiga oladi: yejilish izlarini bartaraf qilish va zaruriy qalinlikdagi bronza qatlamini hosil qilish uchun yo'nish; iflosliklar va yog'lardan 25 foizini o'tkir natr bilan yuvib tozalash; tozalangan sirtni havoda oksidlanishidan himoyalash uchun 3 foizli bura aralashmasi (70-80 °C) bilan vannaga cho'ktirish; kuritish shkafiga (150-180 °C) 15-20 min ushlab turib quritish; qoplama hosil qilingan sirtni yupqa t kis flyus qatlami bilan qoplash.

Tozalangan va flyuslangan qoplanadigan tayanch (52-rasm) bronza bo'lakchalari 4 bilan to'ldiriladi. Tayanchga yuklangan bronza massasi Q (kg) quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$Q=0,785 (D^2-d^2)L\gamma$$

bu yerda: D – qoplanadigan tayanchning ichki diam tri, sm; d – tayanchning bronza bilan qoplangan ichki diam tri, sm; L – tayanch uzunligi, sm; γ – bronza zichligi.

Tiklash muhitini yaratish uchun faollashtirilgan taxta ko'miridan kukun qo'shiladi; yon yuzalardan tayanchga qopqoqlar 1 va 3 payvandlanadi. Ularning birida gaz chiqishi uchun t shik parmalangan. Tayanch bunday ko'rinishda p ch ichiga joylashtiriladi va 1250 °C gacha qizdiriladi. Natijada tayanchning ichki sirti t kis zich bronza qatlami bilan qoplanadi. Bu usuldan po'lat korpusga ega bo'lgan tayanchlarni qoplash uchun foydalaniladi.



52-rasm. Tayanchni markazdan qochirma usulda bronza bilan qoplash uchun tayyorlash

Rux qotishmasi bilan qoplash. Rux qotishmasi podshipniklarning qalaylanmagan sirti bo'ylab qoplanadi. Ichquymalarni qoplashga tayyorlash o'z ichiga quyidagilarni oladi: yegilgan qatlamni olib tashlash, po'lat cho'tka bilan yoki qum oqimi bilan tozalash, 10 foizni o'tkir natr aralashmasi bilan yog'sizlantirish, xromli kislota bilan dirish, yuvish, quritish va qoliplash. TSAM10-5 qotishmasi bilan qoplash maxsus ruxlangan sirtda o'tkaziladi. Ruxlash tarkibida 0,6-0,7 % alyuminiy bo'lgan, eritilgan rux solingan vannada bajariladi. Alyuminiy ruxning oquvchanligini oshirish uchun kiritiladi.

TSAM10-5 qotishmasini hosil qilish uchun quyidagilar qo'llaniladi: rux (10 yoki TS1 markadagi); tarkibida 66,7 % alyuminiy va 33,3 % mis bo'lgan alyuminiy-mis aralashmasi; m tall magniy. Grafitli tig lida alyuminiy-mis aralashmasi solinadi (og'irligining uchdan ikki qismini rux tashkil qiladi). Eritma sirti taxtali ko'mir bilan qoplanadi, aylanma m tall kiritiladi (m tniklar) va qotishma aralashtiriladi. So'ngra bir bo'lak qizdirilgan m tall magniyi qo'shiladi (qalin t mir simning uchiga mahkamlab). Bunda qotishma harorati 660°S dan past bo'lmasligi k rak, aks holda magniy qotishmada uzoq vaqt qo'shilishi mumkin. Magniy qo'shilgandan so'ng ruxning qolgan uchdan bir qismi qo'shiladi; suyuq

qotishmaning harorati 440-450 °C gacha pasayadi. Shundan so'ng qotishma aralashtiriladi, sirtidan ko'mir va shlak olib tashlanadi va tayanchlar qoplanadi.

Qoplash dastaki yoki markazdan qochirma usulda amalga oshiriladi. Agar qatlam ruxlangan sirt bo'yicha qoplansa, unda ruxlash va qoplash o'rtasidagi vaqt oralig'i minimal bo'lishi k rak (10-30 s kund). Bunda qoplash suyuq ruxlash bo'yicha sodir bo'ladi. Ichquymalarni dastaki va markazdan qochirma usulda qoplash t xnikasi asosan babbitt bilan qoplashniki bilan bir xil. Sovigandan k yin hosil qilingan qatlam qattiqligi 110 HB dan oshmasligi k rak.


Alyuminiy qotishmasi bilan qoplash. Alyuminiy qotishmasi bilan qoplash faqat qatlam qoplanadigan podshipnikka m xanik usulda qotirilganda o'tkazilishi mumkin. Shuning uchun tayanchning qoplanadigan sirtiga halqasimon ariqchalar tanlash yoki ochish k rak. Bunda o'tkir burchaklar hosil bo'lishining oldini olish k rak. Chunki qotishmaning cho'kishi natijasida qatlamda darzlar paydo bo'lishi mumkin. Shundan so'ng tayyorlangan podshipnik tozalanadi, yog'sizlantiriladi, dorilanadi, yuviladi, qolipga solinadi va qizdiriladi. Qotishma grafitli tig lida eritiladi va xloridli rux bilan oqlanadi. Tig lida qotishma haroratini 720-760 °C atrofida saqlab turish zarur (bu haroratda tayanch qoplanadi).

Podshipnik istalgan diam trda dastaki usulda qoplanishi mumkin. Agar diam tri 60 mmdan katta bo'lsa ($d > 60 \text{ mm}$) markazdan qochirma usulda qoplanadi. Qoplangan podshipnik o'rtacha t zlik bilan sovitiladi. Qoplangandan so'ng qatlamni zichlash lozim. Qoplangan qatlamning qalinligi 80 HB gacha. Qoplash t xnikasi babbitt bilan qoplashniki bilan bir xil.

Podshipniklarni polim r bilan qoplash. Podshipnik yoki uning ichquymalari iflosliklardan tozalanadi, shikastlanish izlarini bartaraf qilish va uni to'g'ri g om trik shaklga k ltirish uchun yeyilgan sirti yo'niladi. So'ngra uning qoplanadigan polim r mat rial bilan yaxshi ilashuvini ta'minlash uchun podshipnik Maj f pr parati eritmasida issiqlayin fosfatlanadi.

Tayyorlangan podshipnik 6 (53-rasm) bosim qolip 5 da joylashtiriladi va v rtikal quyish mashinasining soplosi ostida o'rnatiladi. Polim r donador ko'rinishida quyish mashinasining qizdirish el m ntlari 2 bilan ta'minlangan

silindri 3 ga yuklanadi. Plunj r 1 polim r qadog'ini qizdirish zonasiga siqib kiritadi (bu yerda polim r qizib, plastik holatga o'tadi) va bir vaqtning o'zida mat rialni silindr dan itarib chiqaradi. Eritilgan massa bosim ostida b rkitish krani 4 ning soplosi orqali bosim qolip 5 ga k lib tushadi (bosim qolip 5 ga podshipnik 6 o'rnatilgan) va qoplama 7 ni hosil qiladi. Mat rialning zichlashuvi, qattiqlashishi va sovishi uchun zarur bo'lган bosim ostida ma'lum vaqt ushlab turilgandan so'ng, qoplangan podshipnik bosim qolipdan chiqarib olinadi. Qoplangan d talning sovishi havoda yoki in rt muhitda o'tadi.



53-rasm. Podshipnikni polim r bilan qoplash (bosim ostida)

Qoplashda harorat tartibotini ushlab turish muhim hisoblanadi. Polim r qoplamaning m tall asosi bilan ilashish mustahkamligi va qoplamaning xossalari

haroratdan bog'liq bo'ladi. Eritma, d' tal va bosim qolipning yuqori haroratlarida qoplama tuzilmasi dag'al, ko'p jinsli bo'ladi, nuqsonlar soni ko'p bo'ladi va mustahkamligining pastligi, ishqalanishga chidamliligining pastligi, oksidlanish natijasida ilashishining yomonlashuvchi bilan farq qiladi.

Tsilindrda plunj rning bosimi 3000-4000 Pa ga t ng bo'lib, bir jinsli tuzilmani hosil qilishga, bosim qolipga k lib tushadigan polim r miqdorining oshishiga, uning to'ldirish t zligiga, shuningd k to'ldirilgan massaning sovish t zligini pasayishiga ko'maklashadi.


6.3. Tishli g'ildiraklarni va shponka ariqchalarini ta'mirlash

Charm-galant r ya ishlab chiqarish korxonalarida turli konstruktsiyadagi tishli g'ildiraklar qo'llaniladi:

- to'g'ri tishli, qiya tishli, silindrsimon, konussimon, murakkab, ch rvyakli va maxsus tashqi va ichki tishlar bilan;
- ilashish burchaklarining turli kattaliklari (20° , 15° , $14,5^\circ$), turli modullari (1-15 va undan yuqori) bilan va turli xil tishlar soni bilan (15-250) yaxlit va ajraladigan;
- alohida tayyorlangan va boshqa d' tallar bilan birga tayyorlangan;
- turli xil mat rialdan (po'lat, cho'yan, plastmassa).

Nosoz tishli g'ildiraklar ko'pincha yangisi bilan almashtiriladi, biroq, xususan ch' tdan k' ltirilgan jihozlar uchun yangi tishli g'ildiraklarning tanqisligi bilan bog'liq ravishda tishli g'ildiraklar ta'mirlanadi. Tishli g'ildiraklar odatda cho'yan, po'lat, bronzalar (ch rvyakli g'ildiraklar) va t' kstolitdan tayyorlanadi. Ular turli t' zliklarda ishlaydi (0,2-30 m/min), turli quvvatlarni uzatadi (0,1-100 kVt) va hokazo.

Ishlash paytida tishli g'ildiraklarda turli xil nosozliklar paydo bo'ladi: tishlarining yeyilishi va sinishi, to'g'indagi darzlar, shponka ariqchalari va shlitsalardagi darzlar, to'xtatgichli t' shiklarda r' zbalarnin sinishi va boshqalar. Ko'pincha tishlarning yeyilish hollari qayd qilinadi.




54-rasm. Tishli g'ildiraklarni tiklash usullari

Tishlari yeyilgan va singan tishli g'ildiraklarni ta'mirlash uchun suyultirib qoplash (54-rasm, a), gardish yoki tishli s' ktsiyani o'rnatish (54-rasm, b) usullari qo'llaniladi.

Yeyilgan tishlarni uzaytirish. Tishli g'ildiraklarning suyultirib qoplangan sirtlari yo'niladi, shilinadi, fr zalanadi, zarur holatlarda esa jilvirlanadi.

So'nggi vaqtarda suyultirib qoplangan tishlar m' xanik ishlov b' rish o'rniga el ktr uchqunli ishlov b' rilmoqda. To'g'ri tishli silindrsimon tishli g'ildiraklarni tiklashda ikki xil el ktrod-asboblar qo'llaniladi (55-rasm, a, b): birinchisi – radial, ikkinchisi esa – bo'ylama uzatish. Agar $B/t > 2$ va $m < 4 \text{ mm}$ bo'lsa, bunday tishli g'ildiraklarni tiklashda radial uzatish qo'llaniladi (B – tishning eni, t – qadami, m – moduli). Boshqa hollarda el ktron-asbobning bo'ylama uzatishidan foydalaniladi.




55-rasm. Suyultirib qoplangan tishli g'ildiraklarga el ktr uchqunli ishlov b rish.

Aniq el ktr uchqunli ishlov b rish uchun bo'lish moslamasidan foydalanilaldi. 55-rasm, c da shunday moslamalardan birining sx masi ko'rsatilgan. Tiklanadigan tishli g'ildirak 5 umumiyligida qisqich 7 ga o'rnatilgan. Bu qisqichga namunaviy g'ildirak 3 o'rnatilgan bo'lib, u bo'yicha bo'lismi o'tkaziladi. B rilgan holatda buralganda g'ildirak bo'luvchi richag 2 yordamida qayd qilinadi. Barcha qurilmalar burchaklik 4 ga o'rnatilgan. El ktrod-asbob 1 manfiy qutbga, burchaklik esa musbat qutbga ulangan.

Plastik d formatsiya usulida tiklash. Bu usuldan yeyilgan (po'latdan tayyorlangan) tishli g'ildiraklarni tiklash uchun foydalaniladi. Uning mohiyati shundaki, g'ildirakning yeyilgan qismidan d formatsiyalash bilan plastik holatga

k ltirilgan m tall yegilgan tishlarga qayta taqsimlanadi, so'ngra dumalatib ishlov b rish asbobining ta'siri ostida zaruriy shaklni egallaydi.

Barcha bu o'tishlar bitta qurilmada amalga oshiriladi (56-rasm). El ktr pyechida 800-900 °C gacha qizdirilgan tishli g'ildirak 6 ustki va pastki puansonlar 1 va 3 ga o'rnatiladi. Bu puansonlar val 4 ga o'rnatilgan tishli g'ildirak 6 ga o'xshashdir. Puansonlar g'ildirakka qaratilgan yon yuzalarida ponasimon turumlar (shiplar) 5 ga ega. Puansonlar 1 va 3 va tiklanadigan g'ildirak 6 dumalatgich 2 bilan ilashtirilgan. Dumalatgich 2 ham tiklanadigan g'ildirak kabi modulga va tishlar soniga ega bo'lib, yuqori qattqlikka ega bo'lgan po'latdan yasalgan. Ustki puanson turumlar 5 bilan bosiladi va m tallni radial yo'nalishda dumalatgich 2 tomoniga qisadi. M tall dumalatgichning yegilgan tishlari va botiqliklari orasidagi tirkishlarni to'ldiradi. Dumalatgich tiklanadigan tishlarni qoliplaydi va kalibraydi. Qo'shimcha m xanik ishlov b rish talab qilinmaydi.




56-rasm. Tishli g'ildiraklarni plastik d formatsiyalash usulida tiklash

Tishli qismlar(s ktsiya), tishlar va gardishlarni o'rnatish. Yeyilgan tishlar olib tashlanadi, ularning o'rnida esa tishli qism, alohida tishlar yoki tishli gardish ko'rinishidagi yangi tishlar biriktiriladi. Tishli qism bir n cha (2-4) yonma-yon joylashgan shikastlangan tishlar almashtirilgan paytda qo'llaniladi. Tishli gardish tishlarning katta qismi yeyilganda yoki singanda qo'llaniladi.

Tishli qismlarni payvandlab ulash (zahira g'ildirak bo'limganda) yaxshi natijalar b radi. Ta'mirlanadigan tishli g'ildirakdan nosoz tishga ega bo'lgan to'g'in qismi k sib olinadi. Uning o'rniga yaxshi ishlaydigan tishli qism 1 (57-rasm) payvandlab ulanadi. Payvandlab ulanadigan qism qo'shni tishlarga nisbatan to'g'ri joylashtirilgan bo'lishi uchun quyma alyuminiy andoza 2 qo'llaniladi. Tishli qism ikki tomondan navbatma-navbat payvandlab ulanadi. Yuqori mustahkamlikka erishish uchun qism va to'g'inning ichki tomoniga po'lat chiviqlar payvandlanadi. Yeyilgan tishli s ktorlarni ta'mirlashda olib tashlangan tishlarning o'rniga yangi tishli qism payvandlanadi.

Gardish o'tkazish usulidan boshqa d tallar bilan bir butun qilib tayyorlangan (murakkab vtulkalar, g'ildiraklar bilan) tishli g'ildiraklarni ta'mirlash uchun foydalilaniladi.



57-rasm. Tish qismlarini payvandlab ulash

Gardishlar quyidagi tartibda o'tkaziladi. Yeyilgan tishlar yo'niladi va g'ildirakka gardish o'tkazishga moslashtirib ishlov b riladi. Tayyorlangan gardish g'ildirakka biriktiriladi. Gardish yo'niladi va unga tishlar fr zalanadi. Ba'zan gardish yakuniy ishlov b rilgan ko'rinishda biriktiriladi, unda oxirgi ikki op ratsiya bajarilmaydi. Yeyilgan g'ildirakning tishlari randalash stanokida

boshlang'ich randalangandan so'ng tokarli stanokda yo'niladi. Toza yunish uchun qo'yim 1-1,5 mm ni tashkil qiladi. Ba'zan tishlar zubila, egov, qayroqtosh va hokazolar bilan dastaki yo'niladi. Bu op ratsiya ko'p m hnatni talab qiladi va zaruriy sifatni ta'minlamaydi.


G'ildiraklarni gardishga moslashtirib toza yo'nish qisqichda bajariladi, shuning uchun d' tal t shigi boshlang'ich razv rtka bilan t kshiriladi.

Gardish tishli g'ildirakning vazifasidan va o'tkazish usulidan bog'liq ravishda po'lat, bronza yoki cho'yandan yasalgan bo'lishi mumkin. Gardishning po'lat tayyorlanmasi po'lat g'o'ladan yoki bolg'alangan halqalardan yo'nib tayyorlanadi. Bolg'alangan halqa mustahkamroq hisoblanib, unda tolalar radial joylashgan. G'o'ladan tayyorlangan gardishning mustahkamligi pastroq, chunki undagi tolalar tishlarga nisbatan ko'ndalang joylashgan.

Gardishlarni o'rnatishdan boshqa usuli ham mavjud. Tishlari olib tashlangan tishli g'ildirak quyma qolipga joylashtiriladi va eritilgan m tall bilan qoplanadi. Bu holda to'g'inni sinchiklab ishlov b rish, gardishning ichki sirtiga sinchiklab ishlov b rish va hokazolarga zaruriyat tug'ilmaydi. To'g'inning sirti qanchalik g'adir-budir bo'lsa, quyilgan m tall shuncha yaxshi saqlanadi. Bu usulning kamchiligi bo'lib gardishni almashtirish murakkabligi hisoblanadi.

Gardish o'tkazilgandan so'ng toza yo'niladi va tishlar k siladi. Agar tishli g'ildiraklarning konstruktiv b rilganlari bo'yicha bunday ishlov b rish qiyinchiliklarni k ltirib chiqarsa, unda gardish yakuniy ishlov b rilgan ko'rinishda o'tkaziladi.

Ko'pincha yeyilgan tishli g'ildirak 1 (58-rasm) gardishni plastmassa 2 bilan qoplab, tiklanadi. Buning uchun qoplanadigan g'ildirak bosim qolipga joylashtiriladi va qizdiriladi, shundan so'ng v rtikal quyish mashinasida plastmassa bilan (ko'pincha poliamid bilan) qoplanadi. Qoplangan gardishning asos bilan birikish mustahkamligini oshirish uchun unga doiraviy ariqcha yo'niladi yoki aylana bo'ylab bir n cha t shik parmalanadi. G'ildiraklar bosim qolipdan chiqarib olingandan so'ng poliamidli gardish yo'niladi va fr zalanadi.



58-rasm. Polim r yordamida tiklanadigan tishli g'ildirak

Shponka ariqchalarini ta'mirlash. Shponka ariqchalarining nosozligi ular sirtlarining yejilishi va ezilishi yoki uvalanishi ko'rinishida yuzaga chiqadi.

Yeyilgan shponkali birikmalarni ta'mirlashda shikastlangan shponka o'lchami m 'yorlashtirilgan yoki kattalashtirilgan yangi shponka bilan almashtiriladi. Shu bilan bog'liq ravishda valdag'i shponka ariqchalarini ta'mirlashni quyidagi k tma-k tlikda o'tkazish tavsiya qilinadi: yeyilgan ariqchani kattalashtirilgan shponka o'lchamiga moslashtirib k ngaytirish; shikastlangan shponka ariqchasidan 90 yoki 120° ga siljitgan holda boshqa joyda m 'yoriy o'lchamdag'i shponkaga moslashtirib shponka ariqchasinи fr zalist; yeyilgan ariqchalar d vorlarini suyultirib qoplash va so'ngra ularni m 'yordagi o'lchamga moslashtirib fr zalist.

Nazorat savollari.

1. Vallardagi asosiy nuqsonlar qaysilar?
2. Valni to'g'rilashning qanday usullari mavjud?
3. Valni puxtalab to'g'rilash jarayonini tushuntiring.
4. Yeyilgan vallarni qaysi usullarda ta'mirlash mumkin?
5. Ta'mirlash usulini tanlashga qaysi ko'rsatkichlar ta'sir qiladi?
6. Podshipniklarning ichqo'ymalari qaysi mat riallardan tayyorlanadi?
7. Tayanchlarni bronza bilan qoplash jarayonini tushuntiring.
8. Charm-galant r ya ishlab chiqarish korxonalarida qanday konstruktsiyadagi tishli g'ildiraklar qo'llaniladi?

9. Tishli g'ildiraklarning asosiy nosozliklari qaysilar?
10. Plastik d formatsiya usuli nima uchun qo'llaniladi?
11. Gardish o'rnatish usulini tushuntiring.
12. Shponka ariqchalarini ta'mirlash jarayonini tushuntiring.

T st savollari.

1. *Val o'lchamlari diam tri bo'yicha qaysi ch garalarda o'zgaradi?*
A) 200-8000 mm;
B) 25-150 mm;
C) 100-200 mm;
D) 200-300 mm.
2. *Val o'lchamlari uzunligi bo'yicha qaysi ch garalarda o'zgaradi?*
A) 0-500 mm;
B) 500-1000 mm;
C) 200-8000 mm;
D) 200-300 mm.
3. *Mashina ishlatalish davomida ortiqcha yuklansa, valda qanday nuqsonlar paydo bo'lishi mumkin?*
A) qoldiq egilish;
B) buralish;
C) t pkili to'lqinlanish;
D) d formatsiya.
4. *Valni to'g'rilash qanday haroratlarda o'tkaziladi?*
A) 200-600 °C;
B) 50-100 °C;
C) 100-150 °C;
D) 150-200 °C.

5. Yeyilishning qaysi o'lchamida val suyultirib qoplanadi?
-) yeyilish 0,2-0,3 mm bo'lganda;
 - B) yeyilish 0,5-1 mm bo'lganda;
 - C) yeyilish 1 mm gacha bo'lganda;
 - D) yeyilish 2 mm dan kichik bo'lsa.
6. Sirpanish podshipniklarining asosiy nuqsonlari qaysilar?
-) ishqalanish sirtining yeyilishi;
 - B) chidamliligining pastligi;
 - S) ortiqcha shovqin k ltirib chiqaradi;
 - D) t z sinadi.
7. Qoplanadigan tayanchning aylanish chastotasi qaysi formula yordamida aniqlanadi?
-) $x^2 + y^2 = c$;
 - B) $n = K / \sqrt{d/2}$;
 - C) $x^2 + y^2 = r^2$;
 - D) $q = (1 + 0,38 / t)$.
8. Tayanchga yuklangan bronza massasi qaysi formula yordamida aniqlanadi?
-) $P = m g$;
 - B) $Q = 0,785 (D^2 - d^2) L x$;
 - C) $m w^2 r \sin \Gamma = m w^2 x$;
 - D) $m = P / g$.
9. Podshipnik diam tri n chaga t ng bo'lganda markazdan qochirma usulda qoplanadi?
-) $d < 60$ mm bo'lganda;
 - B) $d = 60$ mm bo'lganda;
 - C) $D > 60$ mm bo'lganda;

D) $D > 100$ mm bo'lganda.

10. Tishli g'ildiraklar qanday t_zliklarda ishlaydi?

-) 30 - 100 m/min;
- B) 0,2 - 0,9 m/s k;
- C) 1 - 2 m/s k;
- D) 0,2 - 30 m/min.

11. Tishli g'ildiraklar qancha quvvatda ishlaydi?

-) 220 kVt;
- B) 360 kVt;
- C) 0,1 - 100 kVt;
- D) 100 - 220 kVt.

12. Gardishlar qaysi mat rialdan tayyorlanadi?

-) po'lat, cho'yan yoki bronzadan;
- B) alyuminiydan;
- C) alyuminiy va plastmassadan;
- D) kumushdan.

VII BOB. TIKLANGAN D TALLARGA ISHLOV B RISH XUSUSIYATLARI VA TA'MIR SIFATINI T KSHIRISH

7.1. Tiklangan d tallarga ishlov b rish xususiyatlari

Tiklangan d tallarga ishlov b rish uchun quyidagilarni bilish k rak:

1. D tallarga k sib ishlov b rish xususiyatlarini;
2. O'rnatish zaminlarini tanlash va yaratishni;
3. Ishlov b rish tartibotini to'g'ri tanlashni;
4. Zamonaviy k sish asboblarini ishlatishni;
5. Ishlov b rishda ish unumini va ishlov b rish sifatini oshirish yo'llarini;
6. Jihoz va moslamalardan foydalanishni;
7. D tallarni mustahkamlashdagi ishlov b rish usullarini, ularning mohiyatini, tavsifini va qo'llanilish sohalarini;
8. Ishlov b rishda t xnik xavfsizligi qoidalarini bilish k rak.

Mashina d tallariga quyidagi hollarda m xanik ishlab b riladi:

1. D tallarni ta'mir o'lchamlariga moslab tiklashda;
2. Qo'shimcha o'rnatilgan d tal o'lchamlariga moslab tiklashda;
3. Yeyilgan d tallarni ta'mir o'lchamiga moslab tiklashda;
4. D talning boshlang'ich shaklini (nominal o'lchamlarini tiklashda).

Yeyilgan yoki tiklangan d tallarning sirtlariga quyidagicha ishlov b rish mumkin:

1. Tashqi silindrik sirtlar - aylanasiga yo'niladi, silliqlanadi, ishqalanib moslanadi, yaltiratiladi va hokazo;
2. Ichki silindrik sirtlar – yo'nalib k ngaytiriladi, yoyib k ngaytiriladi, silliqlanadi, cho'ziladi, va h.o.
3. Yassi sirtlar – randalanadi, fr zalanadi, egovlanadi, shab rlanadi, silliqlanadi, yaltiratiladi va h.o.;
4. Qattiq qotishmalardan tayyorlangan k skichlardan foydalanish lozim;

5. Jilvir toshlar bilan ishlov b rish k rak bo'ladi, k sib ishlov b rishdan farqi shundaki, jilvirlar bilan har qanday sirtlarga ishlov b rish mumkin, ammo bunda m talning yupqa qatlami olinadi.

O'rnatish zaminlarini (ba'zilarini) tanlash va yaratish. Mashina m xanizmi, uz li yoki agr gatining kin matik zanjiridagi har qanday zv noda tutashtiriladigan ikki xil zamin va asos sirtlar bo'ladi.

Zamin sirt oldingi zv no sirtiga tayanadi va shu tufayli u m xanizmda oldindan ma'lum, topshiriqda ko'rsatilgan loyiha holatini egallaydi.

Asos sirtlar kin matik zanjirdagi navbatidagi zv no uchun tayanch vazifasini bajaradi va uning loyihada ko'rsatilgan holatini b lgilaydi.

Ishlov b rilgan d tal o'rnatish zaminlari d b ataladigan sirtlarga mo'ljallanib, stanokda asbobga nisbatan ma'lum holatda o'rnatiladi.

O'rnatish zaminlari asosiy va yordamchi zaminlarga bo'linadi.

Asosiy zaminlar - m xanizmlarni yig'ishda m xanizm va uz llardagi barcha d tallarning o'zaro to'g'ri joylashishini ta'minlaydigan sirtlardir. (Masalan, d tallarning tayanch sirtlari, sirpanish podshipniklarining sirtlari, val bo'yinlarining sirtlari va h.o.).

Yordamchi zaminlar – d tallarga stanokda ishlov b rish uchun d talda maxsus yasalgan sirtlardir, bu sirtlar d tallarning birikmadagi holatiga ta'sir etmaydi (msalan, valning markazlash t shiklari, kart rlardagi maxsus t xnologik t shiklar va h.o.)

O'rnatish zaminlari ishlov b riladigan d talning aniq ishlanishni, stanokda qulay, oddiy va puxta mahkamlanishini ta'minlashi lozim.

Ta'mirlanadigan ko'pchilik d tallarni quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

1. Vallar va o'qlar guruhidagi d tallar:

-) silliq (pog'onasiz) vallar yoki o'qlar;
- b) pog'onali vallar;
- c) shlitsli va tishli vallar;
- d) flan tsli vallar;
-) murakkab shakldagi vallar.

2. Vtulkalar guruhidagi d tallar;
 -) silliq (pog'onasiz) vtulkalar;
 - b) pog'onali;
 - c) shlitsli va tishli vtulkalar;
 - d) flan tsli va murakkab shaklli vtulkalar.
3. Disklar va flan tslar guruhidagi d tallar.
4. Podshipniklar guruhidagi d tallar:
 -) bir yoqli podshipniklarning korpuslari;
 - b) ikki yoqli podshipniklarining korpuslari;
 - c) flan tsli podshipniklarning korpuslari;
 - d) podshipniklarning kronsht ynli korpuslari.
5. Vtulkalar va sapfalar guruhidagi d tallar:
 -)yonma-yon o'lchamlar bilan bog'langan d tallar;
 - b) tik o'lchamlar bilan bog'langan d tallar.
6. Korpus d tallar:
 -) korpus sirtlari chiziqli (bir chiziqli) joylashgan d tallar;
 - b) zamin sirtlari parall 1 joylashgan d tallar;
 - c) zamin sirtlari tik joylashgan d tallar.

Ishlov b rish tartiblarini tanlash xususiyatlari. D tallarga m xanik ishlov b rishda k sish tartibi, k sish chuqurligi, surish miqdori va k sish t zligiga qarab aniqlanadi.

M xanik ishlov b rish ikki bosqichda bajariladi: xomaki va toza ishlov b rish.

D tallarga xomaki ishlov b rishda k sish t zligini oddiy ishlov b rishdagiga nisbatan 10-20 foizga kamaytirish, toza ishlov b rishda esa yangi d tallarni tayyorlashda qo'llaniladigan rasmana t zliklarda k sish k rak.

Zamonaviy k sish asboblarini qo'llash. D tallar sirtiga qoplangan qatlamlarning qattiqligi oshishi va g'adir-budirliklar mavjudligi sababli bunday sirtlarga ishlov b rish uchun qattiq qorishmalardan tayyorlangan k sish asbobidan foydalaniladi.

D tallarga k skichlar bilan ishlov b rishning muhim kamchiligi shundan iboratki, bunda m tallning katta qatlamini yo'nishga to'g'ri k ladi. Shuning uchun d lalrni tiklashda jilvirlab ishlov b rishning bir n cha turi to'g'ri qo'llaniladi.

Jilvirli asbob yordamida har qanday qattiqlikdagi d talni tiklash mumkin, u ishlov b riladigan d tal sifatini va yeyilishga chidamlilagini oshiradi.

M tallarni yo'nishda foydalilaniladigan asboblar tabiiy va sun'iy ashyolardan tayyorlangan bo'lishi mumkin.

Tabiiy ashyolardan olmos, sun'iy ashyolardan esa sint tik olmos, elbor-P, g ksanit-P, l ykosapfir, rubin k ng qo'llaniladi.

Har qanday asbob ashvosining qo'llanishi sohasining uning fizik-m xanik xossalariqa qarab aniqlanadi. Ashyolarning asosiy fizik-m xanik xossalariqa siqilishdagi va egilishdagi mustahkamligi, egiluvchanlik moduli, issiqliq bardoshliligi, issiqlik o'tkazuvchanligi, chiziqli k ngayish koefitsi nti va boshqalar kiradi.

7.2. TIKLANADIGAN D TALLARNI PUXTALASH USULLARI

Mashina d tallarining xizmat muddatini uzaytirish maqsadida ular m xanik, t rmik va kimyoviy ta'sirlar ostida mustahkamlanadi. Bunda d tallarning sirtqi qatlami prokatlash, s m ntitlash, azotlash va boshqa bir qator usullarda mustahkamlanadi. Charm-galant r ya ishlab chiqarishda d tallar ko'pincha s m ntitlash, azotlash va yuqori chastota musthkamlashning bir qator usullarini ko'rib chiqamiz.

S m ntitlash qattiq, suyuq yoki gazsimon karbyurizatorlarni qo'llash bilan havosiz $900-950^{\circ}\text{S}$ haroratda ugl rodlangan muhitda o'tkaziladi; qattiq karbyurizatorda kichik taxta ko'mirning bariy karbonat angidrid tuzlari bilan byurizatorda s m ntitlash d talni tarkibida xlorid natriy, korbonat natriy va xlorid bariy aralashmasi bo'lgan vannaga cho'ktirib o'tkaziladi. Gazli s m ntash tarkibida ugl rod bo'lgan gaz uzutiladigan shaxtali va muf lli p chlarda o'tkaziladi;

Azotlash po'lat d lalarning sirtqi qatlamiga s m ntlash va toplashdan 1,5-2 baravar yuqori qattqlikni b radi. Asosan 1 girlangan d tallar azotlash jarayoni shundan iboratki, unda po'lat d tallarning sirtqi qatlamlarini ammiak atmosf rasida $480-650^{\circ}\text{S}$ haroratda uzoq qizdirish yo'li bilan azot bilan qoplashdan iborat. Azotlashdan oldin d tallarga t rmik ishlov b riladi, so'ngra m xanik ishlov b riladi va so'ngra b nzin bilan yuviladi. Buning uchun ular maxsus p chga joylashtiriladi. U rning o'ziga ammiak uzatiladi. Ammiak yuqori haroratlarda parchalanadi va undan azot va vodorod ajralib chiqadi;

Sirtlarni m xanik usulda puxtalash – jism (shar, rolik) ta'sirida asbob va d tal bir-biriga nisbatan siljiganda ishlov b riladigan sirtning not ksliklari plastik d folyatsiyalanadi;

Olmos yordamida t kislash usuli d talning sirtqi qatlamini asbob (olmosli uchlik) bilan plastik d formatsiyalashdan iborat;

Ultra tovush bilan puxtalash - maxsus asbob (silliqlagich) ultratovush chastotasida titrab va ma'lum amplituda bilan siljib, d talning puxtalanadigan sirtiga zarb bilan ta'sir etadi va uni plastik d formatsiyalaydi;

T rmik ishlov b rish. Bunga yumshatish, m 'yorlash, toplash va bo'shatishlar kiradi;

Kimyoviy-t rmik ishlov b rish. Yuqorida ko'rib o'tganimiz, s m ntitlash va azotlashdan tashqari xromlash, silitsiyash, bariylash va boshqalar kiradi;

Sirtlarni laz r bilan puxtalash – bu usulda faqat ma'lum joy puxtalanadi, sirt d formatsiyalanmaydi, navbatdagi m xanikaviy ishlov b rishga extiyoj qolmaydi. Bu usul bilan yaqinlashish qiyin bo'lgan joylarni puxtalash mumkin;

El ktrom xanik puxtalashda tiklanadigan d tal sirtiga t rmik va zarb bilan ta'sir etiladi. Ishlov b rishda salbiy asbobning d tal bilan tutashuvi orqali past kuchlanishli katta kuchli tok o'tkaziladi, natijada mikronot kisliklar kuchli qiziydi va asbobning bosimi ta'sirida d formatsiyalanib, silliqlanadi;

El ktr kimyoviy silliqlash. Qattiq sirtlar tok o'tkazuvchi jilvir va olmosli charxtoshlar bilan silliqlanadi. Xlorli natriy va azot-oksidli natriyning suvdagi eritmasi el ktrolit vazifasini bajaradi;

El ktr olmosli xoninglash – uzatuvchi katod vositasida tok k ltiriladi. Ish unumi oddiy olmos bilan xoninglashdagiga nisbatan 4-5 marta yuqori bo'ladi; olmoslarning solishtirma sarfi 2 hissa kamyadi, ishlov b rilgan sirtning g'adir-budirligi 1-2 klassga pasayadi;

El ktrkontakt usulida ishlov b rish – m tallning el ktrot rmik jarayonlar natijasida Yemirilishiga asoslangan. Bunda hosil bo'lgan maxsullar m xanik usulda olib tashlanadi;

Anod-m xanik ishlov b rish – el ktrodlar o'rtasidagi tirkishga el ktrolit (solishtirma vazni 1,36 – 1,38 bo'lgan suyuq shishaning suvdagi eritmasi) b riladi va d tal sirti el ktr toki ta'sirida erib, zich parda hosil qiladi;

El ktr uchquni bilan ishlov b rish – m tallning el ktr toki ta'sirida parchalanishiga asoslangan.

7.3. D tallarni tiklashning maqbul usulini tanlash

T xnologik mashina va jihozlarini 85 foizidan ziyod d tallari 0,2-0,3 mm yeyilgandayoq ishga yaroqsiz bo'lib qoladi. Bunda juda ko'p el m ntlar va sirtlar umuman yeyilmaydi. Natijada yana bir n cha vaqtida yaroqsizga chiqariladi.

T xnologik mashina va jihozlarning ta'mir fondlarini tadqiqoti shuni ko'rsatadiki, ularining asosiy ta'mirlashni talab etgan 20 foizga yaqin d tallari yaroqsizga chiqariladi, 25-40 foizi yana ishlatilishga yaroqli, qolganlarini esa qayta tiklash mumkin.

Tiklash usuli va d tallarining konstruktiv t xnologik xususiyatlariga va ishlash sharoitlariga, yeyilganlik darajasiga, nuqson turiga qarab tanlanadi. Tiklash usullari ta'mirlanadigan d tallarni uzoq vaqtga chidamliligin va ta'mirlash tannarxini arzon bo'lishini ta'minlashi lozim.

D tallarni tiklash usuli quyidagi m zonlar asosida tanlanadi:

1. T xnologik m zon (qo'llaniluvchanlik m zoni) – tiklanadigan d talning o'lchamlari va g om trik shaklini, d tal tayyorlangan ashyni va hokazolarni hisobga oladi.
2. Uzoq vaqtga chidamlilik m zoni (t xnik m zon) - tiklangan va yangi d tallar oxirgi holatgacha ishlash muddatlarini taqqoslab baholanadi, ya'ni d talni tiklash yoki yaroqsizga chiqarish zarurati bilan baholanadi.
3. Iqtisodiy m zon - tiklangan d tal narxini bildiradi.
4. T xnik - iqtisodiy m zon. O'z-o'zidan ma'lumki, tiklashning foydali ekanligini tasdiqlovchi «A» koeffitsi nti 1 ga t ng yoki undan katta bo'lgandagina d talni tiklash iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo'ladi. «A» koeffitsi nti quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi.

$$A = \frac{C_{Y_a}}{T_{Y_a}} : \frac{\cdot}{\cdot} = \frac{Y_a}{Y_a} : \frac{\cdot}{\cdot}$$

ya'ni:

$$= \frac{Y_a}{Y_a} : \frac{\cdot}{\cdot} = 1,0$$

Bunda - d talni tiklashni iqtisodiy jihatdan foydali ekanligini tavsiflovchi koeffitsi α ; γ_{ya} – yangi va tiklangan d tallar narxi; γ , β – yangi va tiklangan d tallarning ishslash muddati.

Yangi d tall narxi (C_{ya}) extiyot qismlarga yalpi baholar pr yskurantidan tanlanadi.

D tallarni tiklash usuli d tallarning konstruktiv - t xonologik xususiyatlariga va ishslash sharoitlariga, ularning yejilishi miqdoriga, ta'mirlash narxiga qarab tanlanadi. Tanlangan usul ta'mirlangan d tallarning uzoq vaqtgacha chidamlilagini ta'minlashi lozim.

Ko'pchilik d tallar (83 foizga yaqini) 0,6 mm gacha yejiladi. Bulardan 0,1 mm gacha yejilgan d tallar 52 foizni, 0,2 mm gacha yejilgan d tallar 12 foizni, 0,3 mm gacha – 10 foizni, 0,4 mm gacha – 1 foizni, 0,5 mm gacha – 5 foizni, 0,6 mm gacha yejilgan d tallar esa 3 foizni tashkil qiladi.

Turli guruh d tallar sirti taxminan quyidagicha yejiladi:

- a) silindrik sirtlar – 52 foizni;
- b) konus va sharsimon sirtlar – 3 foizni;
- c) shlitslar - 3 foizni;
- d) pazlar, ariqchalar, k mtilgan joylar - 5 foizni;
- e) r zbalari – 10 foizni, yassi sirtlar – 1 foizni;
- j) tishli g'ildirak – 2 foizni;
- z) shakldor sirtlar - 1 foizni, darz va singan joylar - 9 foizni;
- k) g om triyasi va shakli buzlgan sirtlar - 13 foizni tashkil etadi.

D tallarni tiklashni maqbul usuli d b, tiklangan d talning mumkin qadar uzoq vaqtga chidamlilagini va tiklash narxining eng kam bo'lishini ta'minlaydigan usulga aytildi.

Muayyan d talni tiklash usulini tanlashda quyidagi asosiy m zonlarga e'tibor b rish k rak:

1. Tiklangan d tallarning qay darajada yejilganligi;

2. D tallar tayyorlangan ashyo, d talning tuzilish va uni tayyorlashda t rmik ishlov b rilganligi e'tiborga olinadi. Bu ko'rsatkichlar d tallarni tiklash t xnologik jarayoniga jiddiy ta'sir ko'rsatadi;
3. D tallarni tiklash t xnologik jarayonini b lgilashda d tallarining ishslash sharoitlari (moylanishi, aylanish chastotasi va boshqalar) e'tiborga olinishi k rak;
4. Tiklash usulining ishdagi puxtaligi tiklangan d talning yeyilishiga chidamligi va uning dinamik mustahkamligi bilan baholanishi mumkin;
5. Qo'llaniladigan tiklash usullarining iqtisodiy jihatdan foydaliligi sarflangan xarajatlarning ish jarayonida t zda qoplanishini ta'minlaydigan usulga d tallarni tiklashning iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo'lgan usuli d b aytildi, bunda

$$\frac{_}{_} = \frac{Y_a}{Y_a}$$

bu yerda: Y_a – yangi d talni tayyorlash narxi; S_T – yeyilgan d talni tiklash narxi; T_{Y_a} – yangi d talning xizmat muddati; T_T – tiklangan d talning xizmat muddati yoki

$$C_T \dot{m}_T = C_{Y_a} \dot{m}_{Y_a}$$

bunda i_{Y_a} , i – mos holda yangi va tiklangan d tallarning yeyilish jadalligi.

D tallarni tiklashning maqbul usulini tanlash uchun V.V.Shadrich v taklif etgan quyidagi m zonlardan foydalanish mumkin:

1. T xnologik yoki qo'llaniluvchanlik m zoni ma'lum bo'lgan ko'p t xnologik usllardan birini yoki bir n chtasini tanlash.

Masalan:

) M talmas ashylardan tayyorlangan d tallarni plastik d formatsiyalash usulida tiklash mumkin emas;

B) Diam tri 30 mm dan kichik bo'lgan d tallar flyus qatlami ostida suyultirib qoplash bilan tiklanadi.

Bu m zon son bilan ifodalanmaydi va shuning uchun ham u faqat qanday usulda tiklash mumkin bo'lgan d tallar ro'yxatini tuzish imkonini b radi.

2. Iqtisodiy m zon mazkur usulda d tallarni ta'mirlashga sarflangan jami harajatlar bilan tavsiflnadi va quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$= q + yo + N$$

bunda: – d tallarni ta'mirlash narxi, so'm; – d tallarni qoplashga tayyorlash tannarxi, so'm; – d tallar sirtiga qoplama yotqizish xarajatlari, so'm; – d tallarga m xanik ishlov b rish, nominal o'chlamlarni tiklash xarajatlari, so'm.

Bu t nglama k ngaytrib yozilganda quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$= 'q \cdot (1 + \frac{N_1 + N_2}{100}) + 'yo \cdot (1 + \frac{N'_1 + N'_2}{100}) + C'_N \cdot (1 + \frac{N_1 + N_2}{100}) + C$$

bunda 'q , 'yo , ' – d tallarni mos holda qoplama yotqazishga tayyorlash, qoplama yotqazish va m xanik ishlov b rib, boshlang'ich o'lchamlarni tiklash xarajatlari, so'm; N_1 – ts xda d tallarni ularga m xanik ishlov b rishga tayyorlash va b vosita ishlov b rish xarajatlari, so'm; N'_1 – ts xda b vosita d talga qoplama yotqizish xarajatlari, so'm; N_2 v N'_2 – mos holda d talni m xanik ishlov b rishga tayyorlash, ishlov b rish va qoplama yotqazish umumzavod b vosita xarajatlari, so'm; – d talga qoplama yotqizishda ishlataladigan ashyolar narxi, so'm; H_1 , H'_1 , H_2 , H'_2 lar miqdori ishlab chiqarish ishchilarining maoshidan normativlar bo'yicha ($K-1,5$) foiz hisobida olinadi.

Ishlab chiqarishdagi ishchi kuchlarining narxi - C_i quyidagicha bo'ladi:

$$C_i = U_q + t_q + U_{yo} + t_{yo} + U_M + t_M$$

bunda: U_q , U_{yo} , U – ishlab chiqarishdagi ishchilarining ta'rif stavkasi;

T_q , t_{yo} , t – har qaysi d talga sarflanadigan vaqt, mos holda d talni qoplama yotqazishga tayyorlash, qoplama yotqazish, m xanik ishlov b rish vaqtleri.

3. T xnik-iqtisodiy m zon - jamlovchi m zon.

Tiklangan d tal narxi quyidagicha baholanadi:

$$T < K_u + C_{Ya}$$

bunda: – d talni tiklash (ta'mirlash) narxi, so'm; ya – yangi d tal narxi, so'm; u – uzoq vaqtga chidamlilik koeffitsi nti ($= 0,42-1,72$).

4. T xnik m zon uzoq vaqtga chidamlilk koeffitsi nti bilan tavsiflanadi va quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$K_u = K_i \cdot K_{ch} \cdot K_{il} \cdot K_{t.k}$$

bunda: K_i – yeyilishga chidamlilik koeffitsi nti ($K_i = 0,7 \dots 1,67$); K_{ch} – chidamlilik koeffitsi nti ($K_{ch} = 0,6 \dots 1,0$); K_{il} – ilashuvchanlik koeffitsi nti ($K_{il} = 0,65 \dots 1,0$); $K_{t.k}$ – tuzatish kiritish koeffitsi nti ($K_{t.k} = 0,8 \dots 0,9$).

T xnologik mashina va jihozlarini ta'mirlash jarayonida ularning d tallarini qayta tiklashning maqbul usulini aniqlash uchun quyidagi jadvaldagi malumotlardan foydalanish mumkin.

7-jadval

D tallarni tiklash usuli va uning iqtisodiy foydasi

t/r	Tiklash usuli	Tiklangan d tal xizmt muddatining yangi d talnikiga nisbati, T_p/T_{Ya}	Tiklash tannarxi C_T , so'm	Solishtirma kapital mablag'lar,	Tiklash usulining iqtisodiy foydasi, « »
1	Polim r ashyolar bilan yamash	0,5	5,0	3,0	1,09
2	El ktr yoy bilan payvandlash	1,0	25,0	8,0	1,05
3	Yumshatuvchi choklar usulida payvandlash	0,7	6,0	5,0	1,13
4	Bilvosita yoy bilan payvandlash	0,8	7,2	5,2	1,17
5	O'zi muhofaza-laydigan sim bilan payvandlash	0,95	8,1	5,5	1,7
6	Po'lat shpilkalar dan foydalanib payvandlash	0,75	7,8	6,0	0,9

7.4. Jihozlar ta'mirining sifatini t kshirish ko'rsatkichlari

Charm-galant r ya ishlab chiqarish jihozlarining ta'mir sifati to'rt bosqichda aniqlanadi: jihozning holatini tashqi ko'rikdan o'tkazish; uni salt yuritishda sinash; yuklanish ostida ishlatib sinash; ta'mirlashda aniqlik va jihozlik m 'yorlarini o'rnatish.

Jihozlarni kapital ta'mirdan qabul qilishda qo'shimcha ravishda pasport b'rilganlari t kshiriladi.

T xnologik jihozlar o'rta va kapital ta'mirdan ikki bosqichda-boshlang'ich va yakuniy qabul qilinadi. Jihozni boshlang'ich qabul qilish uning ishlatishga yaroqlilagini o'rnatadi. Bunda salt yuritishda va yuklanish ostida sinalgandan so'ng jihozning alohida uz llari qo'shimcha ravishda bo'laklarga ajratiladi: o'rta ta'mirdan qabul qilishda uz llardan bittasi, kapital ta'mirdan qabul qilishda esa uchtadan ortiq uz 1 bo'laklarga ajratiladi.

Jihozni ta'mirdan yakuniy qabul qilish boshlang'ich anqlangan nuqsonlar bartaraf qilingandan so'ng amalga oshiriladi. Jihozni yakuniy qabul qilish va uni topshirish to'liq yuklangan holda ishlatilayotganda o'tkaziladi: o'rta ta'mirdan - uch sm na ishlatib ko'rilmaganidan so'ng; kapital ta'mirdan - to'qqiz sm na ishlatib ko'rilmaganidan so'ng qabul qilib olinadi.

Jihozlarning ta'mir sifatini aniqlash uchun «a'lo» va «yaxshi» baholari o'rnatilgan. Ta'mir jihozni ishlatishning t xnik shartlar va t xnologik ko'rsatkichlari bilan to'liq mos ravishda o'tkazilgan bo'lsa, uning sifati «a'lo» bahoda baholanadi. Agar alohida d tallar joizliklarida jihozning ishiga va mahsulot sifatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi, t xnik shartladan uncha katta bo'limgan ch tlashishlar bo'lsa, ta'mir sifati «yaxshi» bahoda baholanadi.

Jihozning holatini tashqi ko'rikdan o'tkazish. Ta'mirdan k yin jihozni tashqi ko'riklardan o'tkazishda quyidagilar t kshiriladi: gidrosist malar, pn vmatikasist malar, xavfli qurilma va m xanzmlarning to'siqlari, el ktr jihozlari, nazorat-o'lchov asboblari, el ktr o'tkazgichlarning miqdori va sozligi va ularning t xnik shartlar talablariga mos k lishi.

Charm-galant r ya ishlab chiqarish jihozlarining m xanizmlari va asboblari tuzuk holatda bo'lish k rak va quyidagi asosiy talablarni qoniqtirishi k rak:

1. R zinalashtirilgan tashish vallarining sirtida 6 mm^2 o'lamdagi va 1 mm ortiq chuqurlikdagi chig'anoqlar bo'lmasligi k rak
2. M zdralash, randalash va boshqa mashinalarning pichoqlari pichoq vali ariqchalariga zich o'rnatilgan bo'lishi k rak.

Mashina valida o'rnatilgan randalash pichoqlari kompl kti tashqi qirrasining qalinligi, pichoqning qalinligi 2 mm bo'lgan $0,1 \text{ mm}$ dan oshmasligi, m zdralash mashinalarida pichoq qalinligi $2,5\text{-}3 \text{ mm}$ bo'lganda $0,25 \text{ mm}$ dan oshmasligi k rak.

Randalash va m zdralash mashinalarining pichoqlari har tomonidan $0,1\text{-}0,25 \text{ mm}$ chuqurlikda ugl rodlangan va toblangan bo'lishi k rak. M zdralash mashinalari pichoqlarining qattiqligi Rokv ll bo'yicha 60 HRC ni, randalash mashinalari pichoqlarining qattiqligi esa $60\text{-}80 \text{ HRC}$ ni tashkil etishi k rak.

3. Bo'laklash mashinasi tasmali pichog'inining qattiqligi 45 HRC ga t ng bo'lishi k rak.
 4. M zdralash va boshqa o'xshash mashinalar pn vmatik vallarning kam ralari havo bosimi $4,04 \times 10^5 \text{ Pa}$ bo'lganda zich b rkitishi k rak.
 5. Charm-galant r ya ishlab chiqarish mashinalarining richaglari, chambaraklari va maxoviklari $39,2 \text{ N}$ dan ortiq bo'limgan kuchlanish bilan harakatga k ltirishi k rak.
 6. P dalni bosish kuchi tik turib ishlaganda $34,3 \text{ N}$ dan, o'tkir burchak holda ishlaganda $26,5 \text{ N}$ dan oshmasligi k rak; bir sm nada ikki martagacha ishga tushirilganda esa bosish kuchi mos ravishda $68,7$ va 53 N bo'lishi k rak.
 7. P dal tayanch sirtidan polgacha yoki ishchi maydongacha bo'lgan masofa ishga tushirishdan oldin 120 mm dan, p dalining yurishi esa 60 mm dan oshmasligi k rak.
 8. Mashinaning ishlashi vaqtida t z-t z almashib qo'shiladigan m xanizmlarini boshqarish dastalari uchun almashlab ulash kuchi $19,6 \text{ N}$ dan oshmasligi k rak.
 9. Yuritma shkivlarining radial urishi $0,3\text{-}0,4 \text{ mm}$ dan oshmasligi k rak.
- Egiluvchan uzatmlarning (tasmalar, zanjirlar va b.) taranglash qurilmalari

taranglash umumiy uzunligidan kamida 70-80% zaxira yurishga ega bo'lishi k rak.

10. Boltlarning uchlari gaykalardan 3-4 m gacha chiqib turishi k rak. Yashirin vintlarning kallaklari d tallar sirtidan chiqib turmasligi k rak va 1 mm dan ortiq chuqurlikka botirilmagan bo'lishi k rak.
11. Asos ustunlarining poyd vor ramasi bilan, ustki va ostki transv rslarni stanina ustunlari bilan, shuningd k asosning boshqa shunga o'xshash d tallarini biriktirish joylarida rostlash qistirmalarini qo'llashga ruxsat etilmaydi.
12. V ntilyatorlar rotorlarining urishi 0,08 mm dan oshmasligi k rak.
13. Bug' o'tkazuvchi va kond nsat o'tkazuvchi barcha tashqi quvurlar izolyatsiyalangan bo'lishi k rak; tashqi sirtlarining harorati 45°S dan oshmasligi k rak.
14. Bosim ostida ishlaydigan idishning tashqi tomondan ko'rindigan joyida m tall plastinka mahkamlangan bo'lishi k rak va unda quyidagilar ko'rsatilgan bo'lishi k rak: tayyorlovchi-zavodning nomi; tayyorlovchi-zavod ro'yxati bo'yicha idish raqami; idishning tayyorlangan yili; d vorning eng katta ruxsat etilgan harorati va eng katta ruxsat etilgan ishchi bosimi; ro'yxatga olish raqami.
15. T xilogik jihozlarning tashqi sirtlari t xnik shartlarga muvofiq tozalangan va bo'yalgan bo'lishi k rak.

Jihozlarni salt yuritishda sinash. Jihozni salt yurishida sinashni boshlashdan oldin t zliklar, uzatishlar, r duktorlar qutisi, shuningd k barcha maydonlar moy bilan to'ldirilgan bo'lishi va barcha harakatlanuvchi (ishqalanushi) qismlar moylangan bo'lishi k rak. Bundan tashqari, jihozning barcha boshqarish organlarining tuzukligi t kshirilgan bo'lishi k rak. Sinov ishchi va tashish qurilmalarining barcha harakat t zliklarini k tma-k t ishga tushirish bilan o'tkaziladi; bunda jihozlar maksimal t zliklarda 1-4 soat ishlashi k rak (jihozning murakkabligidan bog'liq ravishda).

Jihozlar m xanizmlarini sinashda ularga quyidagi talablar qo'yiladi. Ishga tushirish apparaturasi va boshqarish tugmachalari m xanizmlarning ishga

tushirilishi, almashlab ulanishi va to'xtashini ta'minlangan holda inkorsiz ishlashi k rak. El ktr yuritmalari shovqinsiz ishlashi k rak. Ularning korpuslari va podshipniklari 600S dan ortiq qizimasligi k rak. Sinash davrida jihozlar podshipniklarining qizishi quyidagi ch garalardan oshmasligi k rak: t branma ishqalanish podshipniklari uchun 60^0 S, sirpanish ishqalanish podshipniklari uchun- 450 S. Gidroyuritma ishlanganda moy 50^0 S dan yuqori qizimasligi va harorat 100S dan pastga tushmasligi k rak. Kar tkalar, trav rslar va jihozlarning boshqa m xanizmlari silliq, turtilishlarsiz ko'chishi k rak. Gidrosistmada moy oqishiga yo'l qo'yilmaydi.

Jihozlarni yuklanish ostida sinash. Jihozlarni yuklanish ostida sinash xom ashyo va yarim fabrikatga mavjud usullar bilan mos ravishda ishlov b rish yo'li bilan o'tkaziladi. Bunda jihozlar m xanizmlari va d tallarining ta'sir sifati va yuklanish ostida to'g'ri ishlashi aniqlanadi.

Jihozlarni ta'mirlashda aniqlik va jihozlik m 'yorlarini aniqlash. Charmgalant r ya ishlab chiqarish jihozlarini t kshirishdagi umumiyl talablarga muvofiq, mashina ishchi organlari va tashish qurilmalarining haqiqiy t zliklarining pasport b rilganlariga mos k lishi aniqlanadi. Poyd vorlarga yoki asoslarga o'rnatilgan jihozlar aniqlikning quyidagi m 'yorlarini qoniqtirishi k rak, mm:

Tasmali-bo'laklash va o'lhash mashinalari uchun:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| ➤ bo'ylama yo'nalishda | 0,02/1000-0,04/1000 |
| ➤ ko'ndalang yo'nalishda | 0,02/1000 |

M zdralash va randalash mashinalari uchun:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| ➤ bo'ylama yo'nalishda | 0,03/1000-0,05/1000 |
| ➤ ko'ndalang yo'nalishda | 0,03/1000 |

Jihozlarning qolgan turlari uchun:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| ➤ bo'ylama yo'nalishda | 0,05/1000-0,08/1000 |
| ➤ ko'ndalang yo'nalishda | 0,03/1000 |

Jihozlarning o'rnatilish aniqligi 0.02/1000 mm bo'linish darajasi bo'yicha t kshiriladi. Ishchi organlarning aylanish chastotasi 100 ayl/min dan yuqori bo'lsa, u taxom trlar bo'yicha, agar 100 ayl/min dan past bo'lsa s kund o'lchagich bilan

aniqlanadi. Quritish-namlash quralmalari uchun havoning uzatish t zligi, harorati, nisbiy namligi va jihozning boshqa asosiy param trlari t kshiriladi.

7.5. D tallarni kompl ktlash asoslari

Yig'ish uchun k ltiriladigan d tallar va yig'ma birikmalar yaxshi tozalangan bo'lishi k rak. Ishqalanib (t gib) ishlaydigan d tallarning yuzalari yig'ishdan oldin artiladi va siqilgan havo bilan purkaladi, ishqalanuvchi yuzalari esa navdagi yog'lar bilan moylanadi. Yig'ma birkmalarni hosil qilgan d tallar erkin haraktlana olishi k rak. Harakatlanmaydigan birikmalardagi d tallarni st ndlarda yig'ish tavsiya etiladi. D tallarni bolg'a bilan taxtachalashda maxsus tayanchlardan foydalilaniladi, b riladigan zarbalarni d talga bo'ylama ta'sir qilishiga ruxsat etilmaydi. Podshipniklarni valga o'tkazishda 90-100⁰S haroratgacha qizdiriladi. Podshipniklr yig'ib bo'lingandan so'ng solidol bilan birikmalar to'ldiriladi. Boltlar va gaykalar yig'ish uchun talab etilgan mom nt kuchlari bilan tortiladi. Bu dinamom trik kalitlar orqli nazorat qilinadi. Saqlovchi muftalar har bir uzatma uchun ma'lum mom nt kuchlariga rostlanadi. Ta'mirlangandan k yin mashinalar sinab ko'rilib qisman bo'yaladi. Ishlab chiqarish korxonasida qanday rang bilan bo'yalgan bo'lsa ta'mirdan so'ng ham xuddi shu rang bilan bo'yaladi.

Tozalash, yuvish, d tallarga ajratish, yig'ish, bo'yash va d tallarni nazorat qilishda m xanika xavfsizligiga va ishlab chiqarish tozaligiga to'la amal qilinishi lozim.

D tallarni kompl ktlash (jamlash) mashinalarini ta'mirlash t xnologiyasidagi eng muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Kompl ktlash buyumlarni yig'ish uchun zarur bo'lgan mos d tallarni tanlab butlashdan iborat. D tallarni butlashda quyidagi vazifalar hal etiladi:

- D tallarni, yig'ma qismlarni va butlovchi buyumlarni to'plash, hisobga olish va saqlash, d tallarni nomi va soni bo'yicha tanlab to'plash, d tallarni o'lchamlari, vazni va o'zaro muvozanatlanganligi bo'yicha

tanlash, zarur d tallar bilan uzlusiz ta'minlash ta'minlash imkoniyati yaratiladi, binobarin buyumlarni ta'minlash jarayoni bir t ksda boradi.

Ta'mirlash korxonalarida ham yangi, ham ta'mirlangan va joiz o'lchamli (joiz darajada yeyilgan) d tallardan foydalaniladi. Shuning uchun ham d tallarni nazorat qilish va tanlash juda zarur ishdir.

Kompl ktlashdagi asosiy talab - qismlarning aniq yig'ilishini ta'minlashdan iborat bo'lib, birikmalarning o'lcham zanjiri t xnik shartlarga javob b rishi lozim. Bu talabalarni quyidagi usullarda bjarish mumkin:

1. To'liq o'zaro almashinuvchanlik usuli. Bu usulda barcha d tallarning o'lchamlari joiz ch tlashish ch garasida bo'lishi lozim. Bu usulni uzlusiz ishlab chiqarish jarayonida va o'lcham zanjirlari qisqa (2-3 d tallardan iborat) bo'lgan qo'llanish maqsadiga muvofiq bo'ladi;
2. Chala (qisman) o'zaro almashinuvchanlik usuli. Bu usul o'lchamlarning joiz ch tlashish ch grasi k ngaytirilganda qo'llaniladi.
3. Rostlash usuli. D tallarni yig'ishda yordamchi zv no ishlatiladi. Bu zv no yordamida zarur joiz ch tlashish ta'minlanadi, yordamchi zv no sifatida kiruvchi vtulka, shayba, qistirma kabilardan foydalaniladi;
4. Mashinalarni yig'ish. Mashinalarni yig'ish jarayoni muhim ish hisoblanadi va mashinalarni ta'mirlashda, ayniqsa r zbali, taxtakachalanadigan, o'qtosh va aylanuvchan birikmalarni yig'ishda ko'p vaqt oladi. Birikma bolt, gayka, shplintdan iborat bo'ladi.

R zbali birikmalar ma'lum kuch bilan yig'ilishi k rak. R zbali birikmalarni burab qotirish kuchini aniqlash uchun maxsus asbob-dinamom trik (kuch o'lchagich) kalitlar ishlatiladi.

Kompl ktlashga yuboriladigan d tallar o'lchamlari, joiz ch tlashishlari va o'lchamlarning joiz ch tlashish ch garasining k ngligi jihatidan har xil bo'ladi. D tallar qator b lgilariga: o'lcham guruhlariga va ta'mir o'lchamlariga qarab kompl ktlanadi, bundan maqsad qo'shilmalarni zarur tirqish bilan yoki taranglik bilan yig'ilishini ta'minlashdan iborat.

D tallarni qo'shilimalardagi tirqish t xnik shartlariga javob b radigan qilib kompl ktlash k rak. D tallar ta'mir o'lchamlari va vazni bo'yicha kompl ktlanad :

1) D tallarni o'lchamlari bo'yicha kompl ktlash. Masalan: 1-ta'mir o'lchamli tirsakli val 1-ta'mir o'lchamli vkladishlar bilan birga yig'ilishi k rak (bular nominal o'lchamli 1, 2, 3 va 4-ta'mir o'lchamli bo'ladi). Bundan tashqari, ba'zi d tallar joiz ch tlashish ch garasi k ng qilib tayyorlanadi, shuning uchun ular o'lcham guruhlari bo'yicha saralanadi.

2) Qismlarni yoki mashinalarni yig'ish ish joylari uchun b lgilangan d tallar ro'yxati bo'yicha kompl ktlash. Bu ishlar maxsus kompl ktlash uchastkasida bajariladi. Bu uchastka d tallarni qo'yish uchun maxsus uskunalar: st llajlar, tagliklar, ko'chma aravachalar, kompl ktlash yashiklar va kont yn rlar bilan jihozlanadi.

D tallarni tanlashda kompl ktlash ro'yxatidan foydalilanadi. Bu ro'yxatda qism yoki agr gatdag'i d tallar nom ri, nomi va soni ko'rsatiladi. Tanlashda d tallar idishlarga (korzina, yashiklar, kompl ktlash aravachalariga) solinadi. Bu idishlar d tallar, kompl ktini tashish va yig'ish joylarida ishlash uchun qulay bo'lishi k rak.

Kompl ktlash bo'limida quyidagi ishlar amalga oshiriladi:

1. D tallar kompl ktini ish joyida ro'yxatga qarab tanlash.
2. D tallarni t kshirish va ta'mir o'lchamlari bo'yicha tanlash.
3. D tallarni t kshirish va o'lcham guruhi bo'yicha tanlash.
4. D tallarni vazni bo'yicha tanlash.
5. Pitirlarni tozalash va birikmalarga bir oz chilangarlik ishlov b rib, ularni bir-biriga moslash.
6. Sh st rnyalar kompl ktini tanlash va chiniqtirish.
7. Kompl ktlash bo'limiga k ltiriladigan d tallarning sifatini umumiylashtirish.
8. Kompl ktlash bo'limiga k ltirilgan va olib k tiladigan d tallarni hisobga olish.

Bu ishlarni bajarish uchun kompl ktlash bo'limida mos ish joylari tashkil etiladi. Chilangularlik ishlovini b rish - moslash ishlarini chilangularlik - m xanika s xida tashkil qilish mumkin. Bu ishlarni s xda kompl ktlash bo'limining ko'rsatmasi bo'yicha bajarish k rak. Ishlov b rib, moslangan d tallar kompl kti yig'ilgan va b lgilangan holda kompl ktlash bo'limiga qaytariladi.

Kompl ktlash bo'limi d tallarni qo'yish uchun katakli shkaflar (st llajlar) bilan jihozlanadi. Kataklar soni ro'yxatdagi d tallar soniga va ta'mirlash korxonasining ish dasturiga mos bo'lishi k rak.

Yig'ish s xining barcha ish joylariga d tallar faqat kompl ktlash bo'limi orqali k ltirishi k rak. Bu bo'limda k ltirilgan va olib k tilgan d tallar ro'yxatga olib boriladi.

Qismlar va agr gatlarni kompl ktlash turi d tallarni yaroqli-yaroqsizlarga saralash va mashinalarni yig'ish qabul qilingan tizimiga bog'liq. Masalan, yaroqli-yaroqsizlarga ajratishning uz 1 (noagr gat) usulida d tallarni kompl ktlash va yig'ish har bir uz 1 (qism) yoki agr gat uchun ayrim-ayrim holda bajariladi. Agar yaroqli-yaroqsizlarga ajratish va yig'ish ishlari d tallarni to'liq egasizlantirish tizimi bo'yicha bajarilsa, bu holda uz llar (qismlar) ham egasizlantirilgan usulda qo'shilma d tallarni mos k lganlarini (s 1 ktiv) tanlab kompl ktlanadi.

Kompl ktlanadigan d tallar uch xil: oddiy, s 1 ktiv va aralash usulda tanlanadi.

Oddiy kompl ktalashda qism yoki agr gatning asosiy d tallarga, qo'shilmasida normal tirkish hosil qilish imkonini b rish k rak.

D tallarni s 1 ktiv tanlashda qo'shilmadagi ikkala d talning ulchamlariga b rilgan joiz ch tlashishlar maydoni bir n chta bir xil oraliklarga bulinadi, d tallar esa shu oraliqlarga binoan o'lcham guruhlariga ajaratiladi.

Har qaysi o'lcham guruhiga haqiqiy o'lchamlar joiz ch tlashishlar maydoni ch garalarida joylashgan d tallar kiradi. Qo'shilmalar d tallar o'lcham guruhlari albatta raqamlar, xarflar, bo'yoq va boshqalar bilan b lgilanishi lozim.

D tallar o'lchami guruhlariga ularning o'lchamlarini o'lchab yoki maxsus moslamalar va kalibrlar yordamida t kshirib saralanadi.

D tallarni aralash usulda kompl ktlashda ikkala usuldan foydalaniladi. Juda muhim qo'shilmalarning d tallari s 1 ktiv tanlab, unchalik muhim bo'limgan qo'shilmalarning d tallari esa oddiy tanlab kompl ktlanadi. D tallarni aralash tanalab kompl ktlash usuli ta'mirlash korxonalarida k ng ko'lamda qo'llaniladi.

7.6. Jihozlarni ta'mirlashda t xnika xavfsizligi qoidalari va yong'inga qarshi tadbirlar

Jihozlarni ta'mirlashda t xnika xavfsizligi. Ta'mirlash ishlarini bajarishda t xnika xavfsizligi talablariga qat'iy rioxqa qilish k rak. Ishchi o'rnni to'g'ri tashkil qilish – m hnat xavfsizligining asosiy shartlaridan biridir. Ishchi o'rin pala-partish bo'lmasligi k rak; mashinadan yechib olingan d tallar, o'rnatiladigan d tallar ma'lum tartibda maxsus tagliklarga t rib qo'yilishi k rak. Ta'mirlanadigan mashinaning o'rnatilish joyi va uz llarni taxlangan joyi o'tasida o'tish yo'laklarini qoldirish k rak. K chki va tungi ishlarni bajarishda ta'mirlar o'tkaziladigan maydonga va ishchi o'rinalar yaxshi yoritilgan bo'lishi k rak. Bo'laklarga ajratish-yig'ish asboblari (kalitlar, buragichlar, bolg'alar va boshqalar) tuzuk holatda bo'lishi va qat'iy vazifasi bo'yicha ishlatilishi k rak.

Chilangarlik-m xanik op ratsiyalarni bajarishda avvalambor asbobning harakati va uning stanoklarda mustahkam qotirilganligi t kshiriladi.

K suvchi asbobni charxlash stanoklarida qayrashda charxlash doirasining holati va to'g'ri o'rnatilganligini t kshirish k rak. Op ratsiyalarni bajarish bo'yicha ishlarni bajarish vaqtida himoya ko'zoynaklaridan foydalanish k rak.

M tall k suvchi stanoklarda ishslash paytida himoya ko'zoynaklarini kiyish zarur; aylanuvchi d tallarni qo'l yordamida to'xtatish va ishlov b rayotgan d talni qo'l bilan ushslash ta'qiqlanadi.

El ktrik va pn vmatik asboblar ishni boshlashdan oldin ularning tuzukligini t kshirish uchun salat holda sinab ko'rish k rak.

Payvandlash va suyultirib qoplash ishlari shamollatgichlar bilan jihozlangan alohida xonalarda bajariladi. Nurli en rgiyadan yuz va ko'zlar maxsus shishali shl m va qalqonlar bilan himoyalanadi. El ktr payvandlash jihozlari rga ulangan

bo'lishi k rak. Ats til n g n ratorlari payvandlash joyidan kamida 10 m uzoqlikdagi ochiq maydonchalarda o'rnatiladi. Shuni esda tutish k rakki, ats til n bilan havo aralashmasi $450-500^{\circ}\text{S}$ dan haroratda portlaydi. U shuningd k boshi 150 Pa dan yuqori bo'lganda portlashi mumkin, shuning uchun ats t lin g n ratorini yuklash va ishga tushirishda muhofazalash qurilmalarining sozligiga ishonch hosil qilish k rak. Kislorod, ats til n va boshqa yonilg'i gazlarning ballonlari alohida xonalarda yoki ayvonchalarda faqat vrtikal holatda saqlanadi.

Galvanik ishlarni bajarishda shamollatgichlarning harakatiga va maxsus kiyimlarga alohida e'tibor qaratiladi. El ktrolitlarni tayyorlashda kislota suv bilan kirishishini esda tutish k rak. Suvni kislotaga qo'shish mumkin emas.

M tllarni bolg'alashda t mirchilik asbobi sinishining oldini olish uchun boshlang'ich $150-200^{\circ}\text{C}$ haroratgacha qizdiriladi, ortiqcha qizib k tganda esa suvda sovitilib turiladi. Bolg'alash vaqtida m tall kuyindisi sachrovidan ehtiyyot bo'lish k rak. Individual himoyalanish uchun ishchilar br z nt fartuk, qo'lqop va himoya ko'zoynaklarini kiyishlari k rak.

Mashinalarni bo'yashda individual himoya vositalari: ko'zoynaklar, qo'lqoplar va boshqa himoya vositalaridan foydalanish zarur. Shuni esda tutish k rakki, bo'yoq eritmasining havo bilan aralashmasi ma'lum kontsentratsiyalarda portlaydigan bo'ladi.

Mashinalarni ta'mirlashda el ktr toki xavfidan himoyalanish. El ktr toki xavfidan himoyalanishning individual vositalari asosiy va qo'shimchalarga bo'linadi. Kuchlanishi 1000 V gacha bo'lgan el ktr qurilmalari uchun asosiy himoyalovchi izolyatsiya vositalariga dastasi izolyatsiyalangan asbob, kuchlanish ko'rsatkichi, diel ktirik ko'lqoplar kiradi. Qo'shimcha himoya vositalariga diel ktrik kalishlar, diel ktrik r zina, gilamcha va izolyatsiyalangan tagliklar kiradi.

Barcha himoya vositalari ularni ishlatishga qabul qilishda t kshiriladi, so'ngra kattaligi tarmoqning ishchi kuchlanishidan kamida 3 marta ortiq bo'lgan kuchlanishda davriy ravishda nazorat sinovidan o'tkaziladi.

El ktr jihozlarini ta'mirlash uchun el ktr jihozlarning tok o'tadigan barcha m tall qismlari rga ulangan bo'lishi k rak, kuchlanishi 1000 V gacha bo'lган qurilmalarda himoyalovchi rga ularning qarshiligi 4 Om dan ortiq bo'lmasligi, 1000 V dan katta kuchlanishda esa 0,5 Om dan oshmasligi k rak.

Yong'inga qarshi tadbirlar. Yong'in xavfsizligining namunaviy qoidalari asosida har bir s x, ustaxona va omborda muayyan yong'inga qarshi ko'rsatmalar ishlab chiqilgan bo'lishi k rak. Umum ob' kt ko'rsatmalar butun korxonada yong'in xavfsizligi choralarini aniqlaydi, shu jumladan: hudud, yo'l va yo'laklarni saqlash tartibi, yonuvchi moddalar va mat riallarni saqlash tartibi va m 'yorlari; olov bilan ishlarni o'tkazish tartibi; yong'inni o'chirish va xabarlash (signalizatsiya) vositalarining miqdori. S x va ombor ko'rsatmalari u yoki boshqa ishlar va op ratsiyalarni o'tkazishda maxsus yong'inga qarshi tadbirlarni ko'zda tutadi; yong'inni o'chirish vositalarini saqlash uchun joylarni b lgilaydi va hokazo.

Yong'inga qarshi ko'rsatmalar korxonalarning yong'inni muhofaza qilish organi bilan k lishiladi, korxona rahbariyati tomonidan tasdiqlanadi va ko'rindigan joylarda osiladi.

Ishlab chiqarishning yong'inga nisbatan xavfli bo'lган joylarida olovli, el ktr va gaz payvandlash ishlari bilan band bo'lган ishchilar t xnik-yong'in minimumi kurslarini o'tadilar va u yerda yong'in xavfsizligining maxsus qoidalarini o'rganadilar. So'ngra bu shaxslar o'rnatilgan tartibda t xnik-yong'in minimumli dasturi bo'yicha bilim sinovlaridan o'tadilar.

Yong'nlarni ogohlantirish uchun har bir korxonada yong'inga qarshi tartibot ishlb chiqariladi. Quyidagilar yong'in xavfsizligining umumiyl talablari bo'lib hisoblanadi: ko'rsatmalar b rish; yong'inni o'chirish va yong'in xavfsizligi vositalarining tuzuk holatini ta'minlash.

Yong'nlarni bartaraf qilish uchun suv, suv bilan tuz aralashmasi, suv bug'i kimyoviy va m xanik havo ko'pigi, olov o'chirish gazlari, kukunlari, qum va hokazolar qo'llaniladi.

Suv bilan yong'inni o'chirish t xonologiyasi dastaki, m xanizatsiyalashtirilgan va qo'zgalmas qurilmalarni, apparatlarni va mashinalarni o'z ichiga olib, ular yordamida suv olov zonasiga uzatiladi.

7.7. Charm-galant riya ishlab chiqarish jihozlaridagi nosozliklar va ularni bartaraf etish usullari

7.7.1. Avtomatik burilma zarblagichli pvg-8-2-0 pr ssi


Charmni bichish uchun ishchi sirti va egilishiga qarshiligi katta, m xanizatsiyalashtirish darajasi va k sish kuchi yuqori bo'lgan, konstruktsiyasi, el ktr sx masi va gidroyuritmasi takomillashgan el ktrogidravlik prsslari qo'llaniladi.

PVG-8-2-0 prssi ishchining chap va o'ng tomonlarga kronsht ynlarga joylashtirilgan ikkita tugmacha yordamida boshqariladi.

Charm tayanch plitaga taxlanadi va unga k skich qo'yiladi. Bir vaqtning o'zida o'ng qo'l yordamida chap tugmacha bosiladi. Zarblagich boshlang'ich holatdan buriladi, ishchi yurishni amalga oshiradi va avtomatik ravishda boshlang'ich holatga qaytadi. Zarblagich d' tal chopilgandan so'ng qisilgan havo en rgiyasi hisobiga ko'tariladi. Zarblagich boshlang'ich holatga k lgandan so'ng d' tal olinadi, k skich qayta qo'yiladi va sikl takrorlanadi.

Pr ss zarbli m xanizmga ega bo'lgan stanina, gidro va el ktrojihozlarni o'z ichiga oladi.

Pr ss stanimasi stol bilan birga bajarilgan korpus 14 (59-rasm) va asos 1 dan tashkil topgan. Korpus asos bilan turtta ustun 21 yordamida birlashtirilgan. T xonologik kontakt 8 orqali pr ssni boshqarish el ktr tarmog'iga ulangan m talldan yasalgan chopish plitasi 7 pr ss stoliga joylashtiriladi. Chopish plitasi 7 ajratuvchi plyonkali alyuminiy qoplama bilan qoplangan. Agar ikki tomonlama charxlangan k skichlar qo'llanilsa, unda m tall plita o'rnida plastmassali plitalardan foydalaniladi.



59-rasm. PVG-8-2-0 pr ssi.

Stanina ichida gidroyuritma 3, o'ng tomonidan esa el ktroshkaf joylashtirilgan. Ajraluvchi old 2 va orqa 18 qalqonlar, shuningd k yon qalqon gidroyuritmani ihotalash uchun mo'ljallangan. Staninaning old tomonida tugmachalar 6 bilan ikkita kronsht yn yordamida stolchalar va charmni osish uchun kronsht yn joylashtirilgan.

Vint va gaykadan tashkil topgan ikkinchi t xnologik kontakt zarblagich 12 ostida korpus 14 ga o'rnatilgan.

Zarblagich m xanizmi. Staninaning vertikal silindrik yo'naltirgichlarida skalka 13 o'rnatilgan bo'lib, uning yuqori ch kkasida gayka yordamida zarblagich 12 qotirilgan. Zarblagich 12 ning pastki t kisligida, agar ish m tall plitalarda amalga oshirilsa, kontaktli plastinka 11 bilan ajraluvchi amortizatsion plita 10 biriktirilgan.


Skalka 13 ning pastki qismi ishchi silindr bo'lib hisoblanib, unda shtok 19 ga mahkam qotirilgan ishchi porsh n 16 mavjud. Press ishlaganda porsh n 16 qo'zg'almas bo'lib qoladi. Porsh n 16 ustida porsh n 15 erkin harakat qiladi. Silindrning pastki qismida qopqoq 17 biriktirilgan.

Skalka 13 ning yuqori qismida uning porsh n 15 ustidagi bo'shlig'ini 0,5 MPa bosim ostidagi qisilgan havo bilan to'ldirish uchun xizmat qiluvchi t skari klapan joylashgan bo'lib, uning yordamida d tall chopilgandan so'ng zarblagich avtomatik ravishda ko'tariladi.

Porsh n 16 va qopqoq 17 orasida turgan gidrosilindrning ishchi bo'shlig'i gidroyuritmaning uzatuvchi quvuri bilan shtok 19 dagi t shik orqali bog'lanadi. Shtokning pastki qismi r zbaga ega bo'lib, u zarblagichni balandlik bo'yicha o'rnatish va uning yurishini rostlash uchun mo'ljallangan ch rvyakli g'ildirak 20 da buralgan.

Zarblagichni burash va ko'tarish m xanizmlari. Burash m xanizmi zarblagichni skalka bilan birga d tallarni chopish va uning boshlang'ich holatga qaytishi uchun ishchi holatda burashni amalga oshiradi. Skalka 13 da (60-rasm, a) tishlar 12 k silgan bo'lib, ular tishli r yka 6 bilan ilashadi.

M xanizm press stoninasiga halqalar 3 va 10 va vintlar 11 bilan qotirilgan silindrler 2 va 8 dan iborat. Silindrlerda erkin harakatlanuvchi porsh nlar 4 va 7 joylashtirilgan bo'lib, ular orasida yo'naltirgich 5 da r yka 6 mavjud va bu r yka siljiganda skalkaning zarblagich bilan birga siljishini ta'minlaydi. Ch kka holatlarda zarblagich buralishini to'xtatish uchun qopqoqlar 1 da silindrik chiqiqlar, porsh nlarda esa b rk t shiklar 9 mavjuddir.



**60-rasm. PVG-8-2-0 pr ssi zarblagichini burash (a)
va ko'tarish (b) m xanizmi.**

Silindr 2 zarblagichni ishchi holatda burash uchun xizmat qiladi va u faqat chopish plitasi ustida bo'lganda ishchi porsh nni avtomatik ishga tushirish uchun t shik 12 ga ega. Silindr 8 zarblagichni boshlang'ich holatga k ltirish uchun xizmat qiladi.

Zarblagichni ko'tarish m xanizmi zarblagichni chopish plitasidan ma'lum masofada o'rnatish va uning yurishini rostlash uchun mo'ljallangan. M xanizm individual el ktr yuritmadan yuritiluvchi ch rvyak vintli r duktor ko'rinishidadir. Aylanma harakat el ktr yuritma vali 1 dan (6-rasm, b) mufta ikki orqali korpus 4 da qotirilgan podshipniklarda aylanuvchi ch rvyak 3 ga uzatiladi.

Ch rvyak 3 ichki trap tsiadal r zbara ega bo'lgan ch rvyakli g'ildirak 3 bilan ilashadi. Ch rvyakli g'ildirakda zarblagichni ko'tarib tushiruvchi shtok 7 buralgan. Shtok burilishidan shponka yordamida saqlanadi.

Pr ssni sozlash. Ajratuvchi pl nka bilan alyuminiy plitada d tallarni chopishda unga k skich o'rnatiladi va "Zarblagich" tugmachasi bosilib, zarblagich k skich bilan t gishgunga qadar tushiriladi. T xnologik kontakt 9 (39-rasmga qarang) va zarblagich t kisligi orasidagi tirqish 3-4 mm ga t ng bo'lgunga qadar gayka buraladi va so'ngra kontakt 9 to'xtatiladi. Shundan so'ng zarblagich 10-12 mm ga ko'tariladi va tugmachalar bosilib 2-3 marta k skich bilan va k skichsiz ishga tushirilib, sinaladi. Birinchi holda zarblagich kontakt plastinasi k skich bilan t gishganda, ikkinchi holatda esa zarblagich t xnologik kontakt 9 bilan t gishganda boshlang'ich holatga qaytishi k rak.

Shundan so'ng d tallarni chopish sinab ko'rildi. Agar d tall butun p rim tri bo'yicha chopilsa, unda k skich sifatini va chopish plitasining to'g'ri o'rnatilganligini t kshirish zarur.


Agar d tal m tallmas plitada chopilsa, unda boshqarish pulti 5 da joylashgan "Zarblagich" tugmasi bosilib, chopish plitasida joylashgan k skich va ustki plita orasidagi tirqish 4-5 mm qilib o'rnatiladi.

Shundan so'ng t xnologik kontakt 9 zarblagichga t kkunga qadar gayka buraladi. So'ngra zarblagich 10-12 mm ga ko'tariladi va sinov chopishida t xnologik kontaktning holati shunday rostlanadiki, unda d tal butun p rim tri bo'yicha chopiladi, k skich esa plitaga 0,5 mm gacha uriladi.

7.7.2. POTG – 40 pr ssi

Ch tlashtiruvchi trav rsli POTG – 40 pr ssi ayollar sumkasi, o'quvchilar portf li va boshqa o'rta va kichik o'lchamdagи mahsulotlarning d tallarini chopish uchun mo'ljalangan.

POTG-40 pr ssi stanina, ustki trav rs m xanizmi, ustki trav rsni balandligi bo'yicha holatini rostlovchi ikkita m xanizm, el ktr jihoz, uzatuvchi qurilma va gidroyuritmadan tashkil topgan.




51-rasm. POTG – 40 pr ssining sx masi (old ko'rinishi)

Rostlashlar. Ustki trav rsning pastki ch kka holati ajratgich 19 (51-rasm) yordamida ch klanib, ajratgichga kulachok 20 ta'sir qiladi. M tall plitada ishlaganda, agar pr ss chopish plitasida k skich o'rnatilmasdan ishga tushirilgan holda, ajratgich 19 trav rs harakatini ch klaydi. Ustki trav rsning pastki t kisligi va k skich orasidagi zaruriy tirqish (15-20 mm) pult 18 dagi "Ko'tarish" va "Tushirish" tugmalarini bosib, o'rnatiladi.

Uzatuvchi qurilmaning yurish kattaligi oxirgi ajratgich 14 bilan ch klanib, unga gayka 9 ga mahkamlangan tirkak ta'sir o'tkazadi (52-rasm). Uzatuvchi

qurilmani balandlik bo'yicha o'rnatish gaykalar 16 yordamida amalga oshiriladi va gaykalar 1 yordamida qayd qilinadi.



52-rasm. POTG – 40 pr ssining sx masi (yon tomondan ko'rinishi)

7.7.3. K skichlar

Bichish ishlab chiqarishning t xnik-iqtisodiy ko'rsatkichiga k skichlar s zilarli ta'sir qiladi, chunki chopish pr sslarining unumдорligi, bichiladigan mat rialning t jalishi va bichish sifati ularning konstruktsiyasi va qo'llanilish sharoitlaridan bog'liq bo'ladi.

K skichlarni quyidagi b lgilari bo'yicha sinflash mumkin:

- T xnikologik imkoniyati va qo'llanilishi bo'yicha – bir qatlAMDAGI past qattiqlikdagI charm va boshqa mat riallarni bichish uchun (qo'lqop va boshqalar); ko'p qatlamlI mat riallarni bichish uchun; bir va kam qatlamlI mat riallarni bichish uchun (charm, karton va boshqalar); yakka, ko'p d talli, guruhli, aralash.

- K suvchi tasma profilining g om triyasi bo'yicha - boshlang'ich charxlash bilan yupqa d vorli; kontur bo'ylab egilgandan so'ng charxlash bilan qalin d vorli (bolg'alangan); tig'inining bir va ikki tomonlama, simm trik va nosimm trik charxlanishi bilan;

- Pichoq korpusining tayyorlanish usuli va yig'ish t xnologiyasi bo'yicha – fr zalangan; sovuqlayin bukilgan va bolg'alangan; k tma-k t usulda yoki shtamplarda bukilgan; payvandlangan (d tallarning ajralmas qilib biriktirilishi bilan); yig'ilib-ajraladigan (ajraluvchan, masalan, d tallarning boltlari bilan birlashtirilishi); d tallarning aralash usulda biriktirilishi;

- Bajarilish konstruktsiyasi bo'yicha – armaturasiz (tutashtirgichsiz) va armatura bilan (st rj nli, fan rali);

- Undan foydalanish darajasi va balandligi bo'yicha – past (19 mm), o'rta balandlikdagi (32 mm), yuqori (50,100-120 mm);

- Qattiqlik darajasi bo'yicha;

- Qo'llanilish usuli bo'yicha – bichiladigan mat rialga nisbatan dastaki surish uchun, pr ssning qo'zg'aluvchan va qo'zg'almas asosiga mustahkamlash uchun, pr ss zarblagichi yoki trav rsiga mustahkamlash uchun;

- Qo'shimcha asboblar va moslamalar bilan jihozlanganlik darajasi bo'yicha – qo'shimcha asboblarsiz, buzgichlar, t shgichlar, b lgilash va bosib naqshlash uchun asboblar bilan va hokazo.


Charm-galant r ya ishlab chiqarishda asosan qo'lqopbop va boshqa turdag'i charmlarni bir qatlamlili bichish uchun, sun'iy charm va pl nkalarni ko'p qatlamlili bichish uchun yupqa d vorli k skichlar, shuningd k karton va boshqa yuqori qattiqlikdagi mat rialarni bichish uchun qalin d vorli k skichlar qo'llaniladi.

Qo'lqop k skichlari. Charmlarni bichish uchun 19×2 va $D\ 19\ 2$ k shish tasmalaridan yakka yoki ikkilangan holatda tayyorlanadi. $D\ 19\ 2$ tasmasidan k skichlar (ikki tomonlama charxlangan) juft simm trik d tallarni chopish uchun qo'llaniladi. Bu k skichlarning konstruktsiyasi va tayyorlanish t xnologiyasi asosan d tallarning tutashish joylarida birlashtirish usulidan bog'liq bo'ladi. Payvandlash va boltlar bilan biriktirish yig'ish t xnologiyasini murakkablashtiradi va k skichlarning


ishlatish muddatini kamaytiradi. Pichoqlarni tutatish joylarida elastik birlashtirish bilan qo'lqop k skichlari konstruktsiyasini qo'llash maqsadga muvofiqdir. Tutatish zonasasi 3 da (53-rasm) d tallar 1 va 2 ning kuch kontakti d tal 2 lardan biri tutashish qismi 4 ning elastikligi bilan ta'minlanadi. D tal 2 qismi 4 ning shablon 5 ga nisbatan noto'liq egilishi natijasida $r = 1 - 3^0$ burchak hosil bo'ladi (53-rasm, b). Tutashadigan qism uzunligi 3-5 mm ga t ng.

D tallari elastik qilib birlashtirilgan k skichning ishga qobiliyatliliqi tutashadigan t kisliklarning ishlov b rish siftidan bog'liq bo'lib, uni jilvirlash yoki charxlash stanokida bajarish maqsdga muvofiqdir.

K skichlarni yig'ishda tutashtirgichlar pichoqqa payvandlab yoki r zbalibirikma bilan qotiriladi (54-rasm). Tutashtirgich 4 ga payvandlangan d tallar 1, 2 ning uchlari 3 da (54-rasm, a) tig' k silgan bo'lib, ular chopishda t z o'tmaslashuvi va kuyishining oldini oladi.



53-rasm. Qo'lqopbop k skichi pichog'ini elastik birlashtirish (a) va shablon bo'yicha bukilgandan so'ng d tallar (b) sx masi.



54-rasm. Tutashtirgichni k skich pichog'i bilan payvandlab (a) va r zbalibiriktirish sx masi.

Payvandlash diam tri 0,8 mm ga t ng bo'lgan el ktrod sim bilan karbonat angidrid gazi muhitida yarim avtomatda bajariladi. K skichni payvandlashsiz yig'ishda shpilka 2 ko'rinishidagi tutashtirgichdan foydalanib, unda pichoqlar 4 orasida joylashgan va prujina shaybali gaykalar 5 yoki kontrgaykalar 6 bilan qotirilgan r zbali qism 1 va vtulkalar 3 mavjud (54-rasm, *b*). Yig'ilib ajratiladigan konstruktsiyani k skichlarda ishdan chiqqan d tallarni almashtirish mumkin bo'lib, bunda ularning xizmat muddati oshadi.

Ikki tomonlama charxlangan k skichlarning amortizatorga yopishib qolishini bartaraf etish uchun ularni ishlatishning boshlang'ich davrida tutashtirgichlarga r zinali itargichlar biriktiriladi.

Charmni ayollar sumkasi, portf llar, g'iloflar va mayda charm galant riya maxsulotlari d tallariga bichishda 19 2 v 32 2 k skich tasmalaridan tayyorlangan k skichlarni qo'llash maqsadga muvofikdir. K skich qattiqligini oshirish uchun uning korpusiga diam tri 8-10 mm ga t ng bo'lgan st rj nli tutashtirgichlar qo'llaniladi.

Mat riallarni 100 N/mm gacha kuch bilan chopish uchun 32 2 tasmdan diam tri $14-16 \text{ mm}$ ga va ular orasidagi masofa $40-60 \text{ mm}$ ga t ng bo'lgan st rj n tutashtirgichli payvandlangan k skichlardan foydalanish maqsadga muvofikdir. Agar chopish kuchi 100 N/mm dan oshsa, unda pichog'inining korpusi taxta asosda o'rnatilgan pichoqlar qo'llaniladi.

Ko'p qatlamlili bichish uchun 32 2 tasmdan k skich tayyorlashning konstruktsiyasi va sifatiga qo'yilgan asosiy talab bo'lib bichimning talab etilgan aniqligini; tig'lar k suvchi qirlarining tayanch plitasi ishchi sirtiga parall lligi va pichoqning p rp ndikulyarligini; konstruktsianing talab etilgan qattiqligida massanining imkonini boricha minimal bo'lishini; ishlatishda umrboqiylik va puxtalikni; k skichdan ko'p marta foydalanish imkoniyatini va boshqalarni ta'minlovchi konstruktsianing qattiqligi va kontur o'lchamlarining aniqligi hisoblanadi.

7.7.4. ASG-13 mashinasi

Mashina stolli tipda bo'lib, charm va sun'iy charmdan d tallar ch tlarini qirqish uchun xizmat qiladi. Mashinada pichoq, pichoqni charxlash, pastki tashuvchi rolik va k suvchi t pki m xanizmlari mavjud (55-rasm).

Mashinani sozlash usuli. Pichoq yoyilishidan bog'liq ravishda maxovik 24 ni chapga aylantirib suriladi, maxovik esa sh st mya yordamida korpus 17 ni shpind 1 va pichoq 6 bilan birga suradi. Shunday qilib, t pki 2 va tovushli rolik 5 ga nisbatan pichoq tig'ining holati rostlanadi. Pichoqning surilishida uning k suvchi qirrasi tashuvchi rolikka t gib k tmasligi uchun ehtiyot choralar ko'riladi. Pichoqning o'qiy yoki radial t branishi gayka 21 va yetaklash tortqisi 22 ni tortib bartaraf etiladi.

Vintlar 13 ni aylantirib richag 35 ni doira 40 bilan birga yuqoriga va pastga siljитish mumkin, barmoq 16 ni burab esa pichoqning o'tkirlanish burchagi o'zgarishida richagni o'ngga va chapga siljитish mumkin.


Pichoqni charxlash vaqtida doira rostlash vinti 25 buralganda yassi prujina 12 yordamida pichoqqa yaqinlashtiriladi, charxlangandan so'ng esa uzoqlashtiriladi. Doira 40 balandligi bo'yicha pichoq markazidan o'tuvchi gorizontal t kislik darajasida o'rnatiladi.

Rostlash vinti 32 aylanganda richag 33 tutqich va rolik bilan birga buraladi. Bunda rolik o'qining gorizontal o'qga nisbatan og'ish burchagi o'zgaradi va rolikni t pkiga nisbatan to'g'ri o'rnatilishiga erishiladi. Mat rialni rolik bilan qisish kuchi prujina 34 ning vint 31 bilan zaryadlanishidan bog'liq bo'ladi. Bundan tashqari, prujina 34 ishlov b riladigan mat riallar qalinligi o'zgarganda tashuvchi rolikka o'z-o'zidan o'rnatilishi imkonini b radi. Richag 30 markazlash vintlari 29 va 39 da o'rnatilgan bo'lib, ular yordamida rolikni uning o'qi bo'ylab holati rostlanadi.

Prujina 38 qalinligidan bog'liq bo'limgan ravishda ishlov b riladigan mat rialning rolik yordamida bir xil qisish kuchini ta'minlaydi. Agar ishlov b riladigan d tal katta qalinlikka ega bo'lsa, u rolik 5 ni pastga bosadi. Bunda

richag 30 vintlar 29 va 39 atrofida buralib, prujina 38 ni cho'zadi. Prujina richag 30 ni burashga va rolikni pichoqqa tiralgunga qadar yuqoriga ko'tarishga intiladi. Mashina kallagining maxsus bo'rtmasi A ga tiraladigan rostlash vinti 36 rolikning yuqoriga ko'tarilishini ch klaydi. Vint 36 shuningd k mashinani sozlashda rolikni uning o'qiga parall 1 ravishda ko'tarilib tushishi uchun xizmat qiladi. Bunda rolik o'qining gorizontal o'qqa nisbatan og'ish burchagi o'zgarmaydi. Ch kka yuqori holatda tashish roligi pichoqqa t gmasligi k rak.

Prujina 38 ning taranglik darajasi taroq 37 bilan rostlanadi. Rostlash vintlari 32 va 36 va markazlash vintlari 29 va 39 dan foydalanib rolik 5 shunday o'rnatiladiki, unda uning yon sirti t pki 2 ning pastki sirtiga parall 1 bo'lган holatini egallaydi. T pkining pastki holati vint 10 yordamida o'rnatilib, u aylantirilganda t pki yuqoriga va pastga siljiydi. T pkining t z ko'tarilish va tushishi uchun, t shigiga vint 10 buralgan polzunga bosim b ruvchi kulachokka ega bo'lган dastak 11 xizmat qiladi. T pkini shuningd k, burchakli 3 o'qiga ham b rish mumkin bo'lib, bunda uning og'ish burchagi o'zgartiriladi. T pki qirqim profilini o'zgartirish lozim bo'lган hollarda buraladi. T pkini burish uchun vint 7 va t pkining ustki qismini vint 7 ga qisuvchi va bunda uning pastki tiraladigan sirtini ko'taruvchi plastinkali prujina xizmat qiladi.



ASG-13 mashinasini ishidagi nosozliklar. Ish jarayonida quyidagi nosozliklar yuzaga k lishi mumkin:

1. D tallardagi to'lqinsimon qirqim. Sabablari: pichoq o'qi yoki radial t branishga ega, shpind lga mahkam qotirilgan yoki qayishmagan, tashish roligi radial t branishga ega yoki noto'g'ri o'rnatilgan.
2. D tallar qirqimidagi chiqiqlar. Sabablari: pichoq katta d tal yoki o'qiy t branishga ega, t pkidan uzoqda o'rnatilgan, t pki pastida o'rnatilgan, d tal ch tiga yuza tomonidan qirindi tushgan, tashishi roligi katta t branishga yoki not kis sirtga ega, ishlov b riladigan d talning ch ti yon tirak kattiq qisiladi.
3. D tallar qirqimidagi yo'laklar. Sabablari: pichoq tig'i uvalangan yoki o'tmaslashgan.
4. Qirqiladigan qirra en va qalinligining not kisligi. Sabablari: ishchi ishlov b riladigan d talni t pki ostida qiyshaytirib yo'naltiradi va uning ch tini tirab 3 ga zich qilib qismaydi.
5. Ishlov b riladigan d tallar yaxshi surilmaydi. Sabablari: tashish roligining ishchi sirti yoyilgan yoki moylangan, tashish rorligining ko'tarish va burish prujinasi sust tortilgan, tashish roligi t pkining ishchi sirtiga parall 1 o'rnatilgan, yuritish tasmasi sust tortilgan.
6. Pichoq bilan qirqilgan qirindilar mashina ostiga to'planadi. Sabablari: v ntilyator o'chirilgan, v ntilyator parraklari chiqindilar baln ifloslangan, o'ng tumbadagi darchalar zich yopilmagan, chap tumbadagi filtrlanadigan pichoqlar ifloslangan.


ASG-13 mashinasini takomillashtirish uchun uni d tallar ch tini ishlov b rish aniqligi va profilini avtomatik nazorat qilish va rostlash asbob va qurilmalari bilan jihozlash zarur. Shuningd k, ishlov b rish unumdorligi va sifatini oshirish uchun dasturlovchi va kuzatuvchi qurilmalarni pichoqni charxlash jarayonini avtomatik rostlash sist masini qo'llash zarur.

7.7.5. DN mashinasi

DN mashinasi qo'zg'almas pichoqli bo'lib, qattiqligi va qalinligi yuqori bo'lgan d tallarni ikkiga bo'lish va qalinligini t kislash uchun mo'ljallangan. Mashinaning ishchi o'tish yo'li 400 mm ga, pichoqning charxlanish burchagi 20-25⁰ ga t ng. Asosiy uz llari: uzatuvchi valiklarga nisbatan holati rostlanadigan pichoq, uzatuvchi valiklar juftligi, valiklarning el ktro yuritmasidan tishli uzatma orqali yuritmasi.

Mashinani sozlash usuli. Val 1 (56-rasm) pichoq tig'iga parall 1 ravishda o'rnatiladi. Bunga pona 11 ni siljituvchi tortqi 14 ni aylantirish bilan erishiladi. Val 1 ni pichoq 2 tig'iga nisbatan holatini o'zgartirib ishlov b rilgandan so'ng d tallarning qalinligi o'rnatiladi. Bu maxovik 8 ni aylantirib amalga oshiriladi. Val 1 ni b rilgan qalinlikda o'rnatishni yengillashtirish uchun str lka 9 va bo'linmasi bilan shkala 10 mavjud.

Pastki val shuningd k o'rnatish vintlari 21 va 26 ga buralgan gaykalar 20 va 27 ni aylantirish yo'li bilan pichoq tig'iga parall 1 ravishda o'rnatiladi. Val 3 pichoqqa nisbatan o'rnatilgandan so'ng rostlash gaykalari 20 va 27 kontrgaykalar bilan mahkamlanadi. Ishlov b riladigan d talga val 3 ning bosimi prujina 24 ga pastdan ta'sir qiluvchi vtulkalar 19 va 28 bilan rostlanadi. Zaruriy bosim ishlov b riladigan d tallar mat rialining zichligidan bog'liq bo'ladi. Pichoq 2 buraladigan stolga o'rnatiladi va vintlar bilan qotiriladi. Pichoqning og'ish burchagi shkala bo'yicha hisoblanadi, maqbul burchak 5-7⁰ ga t ng. Ishlov b riladigan d tallarning qalinligi va qattiqligidan bog'liq ravishda pichoq pastki va yuqori vallar orqali o'tuvchi v rtikal t kislikdan 4-8 mm masofada o'rnatiladi. Toza qirqimni ta'minlovchi eng maqbul masofa 5-6 mm ga t ng. Pichoqning o'tkirlanish burchagi 20-25⁰ ni tashkil etadi. Pichoq tig'i o'rnatishdan oldin abraziv qayroqtosh bilan to'g'rilanadi.




56-rasm. DN mashinasining sx masi.

7.7.6. Ikki ignali 224 sindikuv mashinasi

224 sindikuv mashinasida igna, moki, ip tortgich va mat rialni surish m xanizmlari mavjud bo'lib, unda moki vertikal aylanish o'qida harakat qiladi va markazlashgan moylash sist masiga ega (57-rasm).

Mashinani sozlash usuli. Ignalarning igna plastinasi t shiklari bilan mos tushishi igna yuritgichni igna tutgich bilan birga burab va ramka 11 ni surib rostlanadi. Ramka vint 9 yordamida yo'naltirgich 10 da mahkamlanadi. Ignayuritgich bilan igna o'rnatilganda pastki holatda igna qulochchasing markazi moki burchagi tra ktoriyasidan 4.5 mm pastda jaylashishi kerak. Bahyaqator orasidagi masofani o'zgartirish uchun ignalar orasidagi masofa o'zgartiriladi. Bunga ignalar uchun t shiklar orasidagi masofa bahyaqator orasidagi masofaga mos keladigan ignatutgich va igna plastinasini o'rnatish bilan erishiladi. Baxya uzunligi maxovik 23 ni burab o'zgartiriladi. Maxovik buralganda richag 24 orqali tortqi 26 suriladi va krivoship 28 ramka 32 bilan burilib, krivoshiplar 29 va 31 ning holatini o'zgartiradi.



57-rasm. 224 sind PMZ tikuv mashinasining sx masi.

Krivoship 29 va 31 larning gorizontal holatida koromislo 36 va richag 2 r yka bilan birga oldinga va orqaga kam harakatni amalga oshiradi. Tortqi 26 pastga surilganda va ramka 32 buralganda r yka 5 harakati va bahyalar uzunligi oshadi. Mat rial t skari tomonga surilishi uchun dastak 25 yordamida tortqi 26 ko'tariladi, ramka 32, krivoshiplar 29 va 31 buraladi va shunday saqlab turiladi.

R yka 5 harakatining mosligiga val 30 ga eksts ntriklar 34 va 41 larni o'rnatish orqali erishiladi. Eksts ntrik shunday o'rnatiladiki, unda mat rial igna undan chiqqandan so'ng surilishi k rak. R yka 5 ning ko'tarilish vaziyati eksts ntrik 41 ni valga mos ravishda mahkamlanishi bilan rostlanadi. Oldinga yurishning o'rtasida r yka yuqoriga eng katta siljishni amalga oshirishi k rak. Eng yuqori holatda r yka 5 ning tishchalari igna plastinasidan 1-1.2 mm balandda bo'lishi lozim. R ykaning yuqori holati ko'taruvchi val 42 dagi krivoship 1 ni burash yordamida rostlanadi. K suvchi rolik 6 ning holati xomut 14 dagi st rj n 13 ni siljitib o'zgartiriladi. Mat rialni r ykaga qisish kuchi vint 19 ni burab rostlanadi.

7.7.7. 1224 sinf tikuv mashinasi

1224 sinf tikuv mashinasi ayollar sumkasi, ch modandlarga boshlang'ich limlashsiz bir o'tishda molniyalarni tikish uchun mo'ljallangan.

Mashina molniya uchun va mat rialning yuqori ch kkasini bukish uchun yo'naltirgichlar bilan va bahyaqator bo'ylab og'uvchi ignalar bilan ishchidan t skari yo'nalishda uzatiladi.


Mashina markazlashgan moylash sist masi, vrtikal aylanish o'qi bilan rotatsion mokilar, kulisali ip tortgich m xanizmi va ipni naychaga o'rash uchun qurilmaga ega.

Tikiladigan d tallar r yka 1 (58-rasm), tashuvchi t pki 3 va uzatish yo'nalishida va t skari tomonga harakatlanuvchi ignalar yordamida suriladi. Tashish t pkisining t skari yo'nalishida harakatlanishida tikiladigan d tallar qisuvchi t pki 2 yordamida ushlanadi. Tashuvchi va qisuvchi t pkilar ikki shoxchalidir.

T pkilar, r yka, igna plastinasi va ignatutgich almashuvchan va bahyaqatorlar orasidagi masofadan bog'liq ravishda o'rnatiladi.

Igna yuritgich 8 ignalar bilan birga pastga va yuqoriga harakatni bosh val 23 ga qotirilgan krivoship 17 dan oladi. Igna yuritgich barmoq 14 da t branuvchi ramka 6 ning yo'naltiruvchi t shiklarida o'rnatilgan. Ramka 6 da shuningd k st rj n 5 joylashtirilgan bo'lib, unda tashuvchi t pki 3 mahkamlangan.

Ignalarga va tashuvchi t pki 3 ga val 30 mahkamlangan eksts ntrik 31 dan oldinga va orqaga harakat uzatiladi. Eksts ntrik shatun orqali koromislo 32 ni siljitadi va u surish vali 33 ni buradi. Val 33 dan krivoship 29, shatun 28 va krivoship 25 orqali val 24 buriladi, krivoship 16 orqali esa ramka 6 burilib igna va tashuvchi t pkini siljitadi.



58-rasm. 1224 sind PMZ tikuv mashinasining sx masi.

Surish vali 33 dan r yka 1 ga oldin va orqaga harakat uzatiladi. R yka yuqoriga va pastga harakatni eksts ntrik 34 dan oladi. Tikiladigan d tallarni uzatish paytida tashuvchi t pki ularni r ykaga qisadi, qisuv t pki esa ko'tarilgan bo'ladi. T skari harkatda tashuvchi t pki yuqori holatda bo'ladi, qisuvchi t pki 2 esa tikiladigan d tallarni siljishdan saqlaydi.

T pkilarning yuqoriga va pastga harakati quyidagicha sodir bo'ladi: Bosh valga mahkamlangan eksts ntrik 21 dan shatun 22 va richag 20 orqali val 18 krivoship 13 bilan buriladi, shatun 12 orqali esa burchakli richag 11 siljiydi. Krivoship 13 ning harakatlanish yo'nalishidan bog'liq ravishda richag 11 o'q 10 yoki 9 ga buriladi. Richag o'q 10 ga burilganda st rj n 5 tashuvchi t pki 3 bilan ko'tariladi, st rj n 4 esa qisuvchi t pki 2 bilan tushadi. Agar richag 11 o'q 9 ga burilsa, unda tashuvchi t pki 3 tushadi, qisuvchi t pki esa ko'tariladi.

T pkilarning ko'tarilishini barmoq 19 ni richag 20 ariqchasi bo'ylab siljitib rostlanadi. T pkilarning ko'tariliish payti eksts ntrik 21 ni bosh valga o'rnatib o'zgartiriladi.

T pkilar tikiladigan d tallarga prujina 15 yordamida qisiladi. Ularni bo'shatish uchun t pkilar p dalni bosib yoki dastak 7 ni burab ko'tariladi.

Bahyalar uzunligi tugmacha 27 ni boshlang'ich bosib, maxovik 26 burash bilan rostlanadi. Bahya uzunligini rostlashda r yka, tashuvchi t pki va ignalarning harakati o'zgaradi.

Tikuv mashinalari ishidagi nosozliklar va ularning sabablari. Tikuv mashinalarining asosiy nosozliklariga quyidagilar kiradi: iplarning uzilishi, baxya tashlanishi, mat rialning yaxshi surilmasligi, noto'g'ri baxyaqator, ignaning sinishi.

Ustki ip uzilishining sabablari bo'lib quyidagilar hisoblanadi: ip sifatining pastligi yoki uning noto'g'ri taqilishi; ipning haddan ziyod tarangligi; ip raqamining igna raqamiga mos k lmasligi; ip tutashadigan d tallarda o'tkir qirralar, chiqiqlar yoki g'adir-budirlikning mavjudligi; ignaning harakatlanish paytida qisuvchi t pki, igna plastinasi yoki moki bilan tutashishi. Pastki ip uzilishi ipning qattiq to'xtalishida yoki uning naychaga yomon o'ralishida, ipning mustahkamligi tarli bo'limganda, naycha zararlanganda yuzaga k lishi mumkin.

Quyidagi hollarda bahya tashlanishi mumkin: igna tutgichda ignaning noto'g'ri o'rnatilishi; igna yuritgichning noto'g'ri o'rnatilishi; moki burunchasining ignadan uzoqda o'tishi, moki burunchasining ignaga juda erta yoki juda k ch yaqinlashuvi, igna plastinkasidagi t shikning kattaligi, tashuvchi rolikning igna plastinkasidan juda katta masofada ko'tarilishi, mat rialning rolik bilan bo'sh yoki ignadan uzoqda qisilishi, moki burunchasining o'tmaslashuvi yoki sinishi, ignaning qayrilishi yoki o'tmaslashuvi, ip raqamining igna raqamiga mos k lmasligi.

Mat rialning yaxshi surilmasligiga quyidagilar sabab bo'lishi mumkin: tashuvchi rolik tishlarining o'tmaslashuvi yoki ifloslanishi; tashuvchi rolikning igna plastinkasi ustidan tarli chiqmasligi; mat rialning tashuvchi rolikka sust qisilishi; igna tikiladigan d tallardan chiqmasdan mat rialning surilishi.

Noto'g'ri bahyaqator hosil bo'lishining sababi bo'lib bahyaning yomon tortilishi hisoblanadi. Iclar sust tortilganda pastda va yuqorida sirtmoqlar hosil

bo'ladi. Pastda sirtmoq hosil bo'lishi shuningd k ustki ipning moki qurilmasidan o'z vaqtida chiqmasligida sodir bo'lib, bu ip tutashadigan d tallarda g'adir-budirliliklar va chiqqlarning mavjudligi tufayli k lib chiqadi.

Igna quyidagi hollarda sinadi: agar u pastga harakatlanganda qisuvchi rolik yoki igna plastinkasidan urilganda; agar moki ignaga t gsa yoki ustki ipda tugunchalar bo'lsa; igna raqami tikiladigan mat rialga mos k lmasa va hokazo.

Nazorat savollari.

1. Tiklangan d tallarga ishlov b rish uchun nimalarni bilish k rak?
2. Qaysi hollarda mashina d tallarniga m xanik ishlov b riladi?
3. D tallarning o'rnatish zaminlari qanday tanlanadi?
4. Ta'mirlanadigan d tallar qaysi guruhlarga ajratladi?
5. Tiklangan d tallarni puxtalashning qaysi usullarini bilasiz?
6. Ta'mirlash D tal sirtini azotlash jarayonini tushuntiring?
7. Tiklash usuli d tallarning qaysi ko'rsatkichlari asosida tanlanadi?
8. Jihozlar o'rtalari va kapital ta'mirdan qanday tartibda qabul qilib olinadi.
9. Jihozlar holati tashqi ko'rikdan o'tkazilganda nimalar t kshiriladi?
10. Ta'mirlangan mashinalar qaysi talablarni qoniqtirishi k rak?
11. D tallarni butlashda qanday vazifalar hal etiladi?
12. ishlarida t xnika xavsizligi qoidalari to'g'risida ma'lumot b ring.

T st savollari.

1. *D tallarni o'rnatish zaminlari qaysi turlarga bo'linadi?*
A) oddiy va murakkab;
B) asosiy va yordmchi;
C) boshlang'ich va yakuniy;
D) yassi va silindrsimon.
2. *Ta'mirlanadigan d tallar qaysi guruhlarga ajratiladi?*
A) vallar va o'qlar guruhi;
B) vallar va vtulkalar guruhi;
C) val va o'qlar, vtulkalar, disklar, podshipniklar, sapfalar, korpus d tallar guruhi;

- D) vallar va korpus d tallar guruhi.
3. *M xanik va ishlov b rish qaysi bosqichlarda bajariladi?*
A) payvandlash va ishlov b rish bosqichlarida;
B) m tallashtrish va ishlov b rish bosqichlarida;
C) xomaki va toza ishlov b rish bosqichlarida;
D) fr zala什 va jilvirlash bosqichlarida.
4. *D tal sirtlari qanday ta'sirlar ostida mustahkamlanadi?*
A) m xanik ta'sir ostida;
B) kimyoviy ta'sir ostida;
C) t rmik ta'sir ostida;
D) m xanik, kimyoviy va t rmik ta'sir ostida.
5. *S m ntitlash qanday haroratda o'tkaziladi?*
A) 900-950 °C;
B) 500-600 °C;
C) 300-400 °C;
D) 100-200 °C.
6. *Azotlashdan oldin d tallarga qanday ishlov b riladi?*
A) kimyoviy;
B) m xanik;
C) t rmik;
D) kimyoviy-m xanik.
7. *D tallarni tiklash usulini tanlash m zonlari qaysilar?*
A) t xnik va t xnologik;
B) siyosiy-iqtisodiy;
C) t xnik- iqtisodiy;
D) t xnologik, uzoq vaqtga chidamlilik, iqtisodiy, t xnik-iqtisodiy.
8. *Tiklangan d tallarning mumkin qadar uzoq vaqtga chidamliligini va tiklashning arzon narxini ta'minlaydigan usul - ...*
A) d tallarni tiklashning maqbul usulidir;
B) m xanik ishlov b rish usulidir;
C) kimyoviy ishlov b rish usulidir;
D) payvandlash usulidir.

9. *T xnologik jihozlar o'rta va kapital ta'mirdan qaysi bosqichlarda qabul qilib olinadi?*

-) boshlang'ich, oraliq va yakuniy;
- B) boshlang'ich va yakuniy;
- C) boshlang'ich va oraliq;
- D) oraliq va yakuniy.

10. *Jihozlarning ta'mir sifati qanday baholanadi?*

-) qoniqarli va qoniqarsiz;
- B) yaxshi, qoniqarli va qoniqarsiz;
- C) a'llo, yaxshi, qoniqarli va qoniqarsiz;
- D) a'llo va yaxshi.

11. *Jihozlar kapital ta'mirdan so'ng qancha muddat ishlatib ko'rildi?*

-) to'qqiz sm na;
- B) olti sm na;
- C) to'rt sm na;
- D) ikki sm na.

12. *Kompl ktlanadigan d tallar qaysi usullarda tanlanadi?*

-) oddiy, aralash va s 1 ktiv usullarda;
- B) aralash usullarda;
- C) s 1 ktiv usullarda;
- D) oddiy va s 1 ktiv usullarda.

Adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: “O’zbekiston” NMIU, 2017. – 488 b.
2. O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha harakatlar strategiyasi to’g’risida. - T.: 2017 yil 7 fevral, PF-4947-sonli Farmoni.
3. Olimov Q.T., Bafoev D.X. va b. «Yengil sanoat jihozlarini ta’mirlash va tiklash asoslari» T., «Akademiya», 2005.
4. Sh.U.Yo’ldoshev. «Mashinalar ishonchligi va ularni ta’mirlash asoslari». T., «O’zbekiston», 1994.
5. **A.X. Qayumov.** Texnologik mashinalarni ta’mirlash. O’quv qo’llanma. T., “IQTISOD-MOLIYA”, 2013.
6. T.Umarov, A.M.Mamadjanov. Sanoat mashina va jihozlarini ta’mirlash, texnik xizmat ko’rsatish va ulardan foydalanish. O’quv qo’llanma. T., “Noshir”, 2012.
7. ,
8. :
2009. – 328 .
9. ,
- 2003.
10. . . « » ,
11. « »
12. « »
13. Bu « »
14. ,
15. « »
16. « »
- 1972.

MUNDARIJA

KIRISH.....	4
I BOB. MASHINA M XANIZMLARI VA D TALLARI,	
MASHINASOZLIK VA MOYLASH MAT RIALLARI	
HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT.....	8
1.1. Mashinalarning ishonchlilik ko'rsatkichlari.....	11
1.2. Charm-galant r ya ishlab chiqarish mashinalarining d tallari va m xanizmlari.....	15
1.3. Charm-galant r ya ishlab chiqarish jihozlarini tayyorlash uchun qo'llaniladigan mat riallar.....	18
1.4. Moylash mat riallari va qurilmalari.....	25
Nazorat savollari.....	34
Test savollari.....	35
II BOB. JIHOZLARNI EKSPLUATATSIYA QILISH	
BO'YICHA UMUMIY QOIDALAR.....	38
2.1. Asosiy tushunchalar va ta'riflar.....	38
2.2. Jihozlarni ekspluatatsiya qilish hujjatlari.....	45
2.3. Jihozlar parkini shakllantirish va jihozlarni qabul qilib olish.....	54
2.4. Jihozlarni montaj qilish texnologiyasi.....	61
2.5. Jihozlarni ishlatish va chiniqtirish.....	78
2.6. Jihozlarni o'rnatish, ro'yxatga olish va t xnik xizmat ko'rsatish.....	82
2.7. Jihozlarni ishlatishda t xnika xavfsizligi qoidalari.....	85
Nazorat savollari.....	87
Test savollari.....	87
III BOB. MASHINA D TALLARINING YEYILISHI VA ULARNI	
K LTIRIB CHIQARUVCHI OMILLAR.....	91
3.1. Mashina d tallarining yejilishi va nuqsonlari.....	91
3.2. Yeyilishga ta'sir etuvchi omillar.....	96
3.3. Mashina d tallarida korroziya va ularni korroziyadan himoyalash.....	111
3.4. Charm-galant r ya ishlab chiqarish mashinalarida titrash va shovqin.....	120

3.5. Titrashdan muhofazalash qurilmalari.....	125
Nazorat savollari.....	131
Test savollari.....	131
IV BOB. CHARM-GALANT R YA ISHLAB CHIQARISH KORXONALARI JIHOZLARINI TA'MIRLASH TIZIMI.....	134
4.1. T xnologik jihozlarning r jali-ogohlantiruv ta'mir tizimi.....	134
4.2. Ta'mirlashda m hnatni ilmiy tashkil qilish va jihozlar ta'mirini r jalashtirish.....	136
4.3. Charm-galant r ya ishlab chiqarish jihozlarining holatini va talab etilgan quvvat bo'yicha t xnik holatini baholash.....	138
4.4. Mashina detallari buzilishining sabablari va nuqsonlarini aniqlash usullari.....	149
4.5. Mashinalarning ta'mirlash sabablari, umumiy tuzilmasi va ta'mirlash usullari.....	153
4.6. Charm-galant r ya ishlab chiqarish jihozlarini ta'mirlashda qo'llaniladigan m tall k sish stanoklari, abraziv mat riallar va asboblar.....	156
4.7. Mashinalarni ta'mirga qabul qilish, ularni uz 1 va d tallarga ajratish qoidalari.....	162
4.8. D tallarni tozalash va yuvish.....	165
Nazorat savollari.....	171
Test savollari.....	172
V BOB. CHARM-GALANT R YA ISHLAB CHIQARISH JIHOZLARINING D TALLARINI TIKLASH USULLARI VA VOSITALARI.....	175
5.1. Yeyilgan d tallarni m xanik usullar bilan tiklash.....	175
5.2. D tallarni payvandlab tikl sh.....	183
5.3. D tallarni kavsharlab tiklash va m tallashtirish.....	190
5.4. Yeyilgan d tallarni suyultirib qoplash usullarida tiklash.....	194
5.5. Detallarni gazotermik purkash yordamida tiklash.....	204
5.6. D tallarni el ktrolitik usulida tiklash.....	210

5.7. D tallarni polim r mat riallar bilan ti lash.....	213
Nazorat savollari.....	217
Test savollari.....	218
VI BOB. MASHINALAR D TALLARINI TA'MIRLASH.....	221
6.1. Vallarni ta'mirlash.....	221
6.2. Podshipniklarni ta'mirlash.....	230
6.3. Tishli g'ildiraklarni va shponka ariqchalarini ta'mirlash.....	243
Nazorat savollari.....	249
Test savollari.....	250
VII BOB. TIKLANGAN D TALLARGA ISHLOV B RISH XUSUSIYATLARI VA TA'MIR SIFATINI T KSHIRISH.....	253
7.1. Tiklangan d tallarga ishlov b rish xususiyatlari.....	253
7.2. Tiklanadigan d tallarni puxtalash usullari.....	256
7.3. D tallarni tiklashning maqbul usulini tanlash.....	259
7.4. Jihozlar ta'mirining sifatini t kshirish ko'rsatkichlari.....	264
7.5. D tallarni kompl ktlash asoslari.....	268
7.6. Jihozlarni ta'mirlashda t xnika xavfsizligi qoidalari va yong'inga qarshi tadbirlar.....	272
7.7. Charm-galant riya ishlab chiqarish jihozlaridagi nosozliklar va ularni bartaraf etish usullari.....	275
7.7.1. Avtomatik burilma zarblagichli PVG-8-2-0 prssi.....	275
7.7.2. POTG – 40 prssi.....	280
7.7.3. K skichlar.....	281
7.7.4. ASG-13 mashinasi.....	284
7.7.5. DN mashinasi.....	288
7.7.6. Ikki ignali 224 sinf tikuv mashinasi.....	289
7.7.7. 1224 sinf tikuv mashinasi.....	291
Nazorat savollari.....	294
Test savollari.....	294
Adabiyotlar.....	297

.....	4
1.	
,	
.....	8
1.1.	11
1.2.	15
1.3.	18
1.4.	25
.....	34
....	35
2.	
.....	38
2.1.	38
2.2.	45
2.3.	54
2.4.	61
2.5. .	
.....	78
2.6. ,	
.....	82
2.7.	85
.....	87
....	87
3.	
.....	91
3.1.	91
3.2.	96

3.3.	111
3.4.	120
3.5.	125
	131
	131
4.		
4.1.	-	
	134
4.2.		
	136
4.3.		
	138
4.4.		
	149
4.5.	,	
	153
4.6.	,	
	156
4.7.	,	
	162
4.8.		
	165
	171
	172
5.		
	175
5.1.		
	175

5.2.	183
5.3.	190
5.4.	194
5.5.	204
5.6.	210
5.7.	213
	217
	218
6.	221
6.1.	221
6.2.	230
6.3.	243
	249
	250
7.		
	253
7.1.	253
7.2.	256
7.3.	259
7.4.	264
7.5.	268
7.6.	272
7.7.	-	
	275
7.7.1.	-8-2-0	275
7.7.2.	- 40.....	280
7.7.3.	281
7.7.4.	-13.....	284

7.7.5.	288
7.7.6.	. 224.....	289
7.7.7.	. 1224.....	291
	294
	294
	297

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION.....	4
CHAPTER 1. GENERAL INFORMATION ON THE MECHANISMS AND PARTS OF MACHINES, ENGINEERING AND LUBRICANTS.....	8
1.1. Machine Reliability.....	11
1.2. Mechanisms and parts of machines for the manufacture of leather goods.....	15
1.3. Materials for the manufacture of equipment for the production of leather goods.....	18
1.4. Lubricants and devices.....	25
Control questions.....	34
Tests.....	35
CHAPTER 2. GENERAL PROVISIONS ON EQUIPMENT OPERATION.....	38
2.1. Basic concepts and definitions.....	38
2.2. Operational documentation.....	45
2.3. Formation of a fleet of equipment and acceptance of equipment.....	54
2.4. Installation and dismantling of equipment.....	61
2.5. Commissioning of equipment. Operational break-in machines.....	78
2.6. Installation, inventory and maintenance of equipment.....	82
2.7. Equipment Safety.....	85
Control questions.....	87
Tests.....	87
CHAPTER 3. WEAR OF MACHINE PARTS AND BASIC WEAR FACTORS.....	91
3.1. Wears and defects of machine parts.....	91
3.2. Wear Factors.....	96
3.3. Corrosion of machine parts and corrosion protection.....	111
3.4. Vibration and noise of leather goods manufacturing machines.....	120

3.5. Vibration protection devices.....	125
Control questions.....	131
Tests.....	131
CHAPTER 4. REPAIR SYSTEM OF FURNITURE COMPANIES	
EQUIPMENT	134
4.1. System of preventive maintenance of technological equipment.....	134
4.2. Scientific organization of labor during repair and planning of repairs.....	136
4.3. Determination of the technical condition of equipment for leather goods production by power consumption.....	138
4.4. Causes of kinks in machine parts and methods for determining defects.....	149
4.5. Technological fundamentals, general structure and methods of machine repair.....	153
4.6. Metal-cutting machines, abrasive materials and tools used in the repair of leather goods equipment.....	156
4.7. Acceptance of machines for repair, disassembly into units or assembly units.....	162
4.8. Cleaning and rinsing parts.....	165
Control questions.....	171
Tests.....	172
CHAPTER 5. METHODS AND MEANS OF COMPONENTS OF EQUIPMENT OF FURNITURE PRODUCTION.....	
5.1. Mechanical restoration of worn parts.....	175
5.2. Parts restoration by welding.....	183
5.3. Parts restoration by soldering and metallization.....	190
5.4. Repair of parts by surfacing.....	194
5.5. Recovery of parts by thermal spraying.....	204
5.6. Electrolytic part recovery.....	210
5.7. Restoration of parts with polymeric materials.....	213
Control questions.....	217

Tests.....	218
CHAPTER 6. REPAIR OF MACHINE PARTS.....	221
6.1. Shaft Repair.....	221
6.2. Bearing Repair.....	230
6.3. Repair of gears and keyways.....	243
Control questions.....	249
Tests.....	250
CHAPTER 7. INDICATORS OF CHECKING THE QUALITY OF REPAIR AND FEATURES OF PROCESSING REPAIRED PARTS.....	253
7.1. Features of processing reconditioned parts.....	253
7.2. Methods for hardening reconditioned parts.....	256
7.3. Choosing the best way to restore parts.....	259
7.4. Quality control indicators for equipment repair.....	264
7.5. Parts Basics.....	268
7.6. Safety measures for equipment repair and fire prevention.....	272
7.7. Faults of leather-haberdashery production machines and methods for their elimination.....	275
7.7.1. PVG-8-2-0 press with automatic rotary hammer.....	275
7.7.2. POTG - 40 Press.....	280
7.7.3. Cutters.....	281
7.7.4. ASG-13 car.....	284
7.7.5. DN machine.....	288
7.7.6. Class 224 two-needle sewing machine.....	289
7.7.7. Sewing machine 1224 class.....	291
Control questions.....	294
Tests.....	294
Bibliography.....	297