

36  
621.484/045  
A18

M.M. ABRALOV

# PAYVANDLASH MATERIALLARI



TOSHKENT

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS  
TA'LIM VAZIRLIGI

M.M. ABRALOV

# PAYVANDLASH MATERIALLARI

*O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lif vazirligining  
muvoqiqlantiruvchi Kengashi tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan*

TOSHKENT – 2017

**UO‘K: 62 (075)**

**KBK 34.64**

**A-18**

**A-18            M.M. Abralov. Payvandlash materiallari. Darslik. – T.: «Fan va texnologiya», 2017, 244 b.**

**ISBN 978-9943-11-615-3**

Darslikda payvandlash va eritib qoplash uchun simlar, chiviqlar, tasmalar hamda kukunlar, kukunli simlar, yoy yordamida qo‘lda payvandlash va eritib qoplash uchun qoplamlami elektrodlar, erish zonasida suyuq metallning elektrod qoplamasini bilan o‘zaro ta’sirlashushi, gaz alangasi bilan ishlov berishda ishlataladigan payvandlash materiallari, materiallarni elektr toki bilan avtomatik va yarimavtomatik payvandlash uchun flyuslar, kavsharlar ko‘rib chiqilgan.

\*\*\*

В учебнике рассмотрены виды сварочных и наплавочных проволок, прутков, лент и порошков, порошковые проволоки, покрытые электроды для ручной дуговой сварки и наплавки, взаимодействие жидкого металла в зоне плавления с электродными покрытиями, сварочные материалы применяемые при дуговой и газопламенной обработке, флюсы для автоматической и полуавтоматической электрической сварки материалов, а также припои.

\*\*\*

In the textbook the kinds welding and melt wire, tapes and powders, powder wire, covered electrodes for manual arc welding and melting, interaction of liquid metal in a zone melted with electrode coverings, welding materials used are considered at arc and gas-flame to processing, fluxes for automatic and semi-automatic electrical welding of materials, and also solders.

**UO‘K: 62 (075)**

**KBK 34.64**

**Taqrizchilar:**

R.U.Abdurahmanov – “Texnolog-transfer-Osiyo Elektrodlar” QK texnik direktori, t.f.d., professor;

M.A.Abdullayev – ToshDTU «Texnologik mashinalar va jihozlar» kafedrasi katta o‘qituvchisi.

*Darslik Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti ilmiy-uslubiy Kengashining qaroriga asosan chop etildi.*

**ISBN 978-9943-11-615-3**

© Toshkent Davlat texnika universiteti, 2017;

© «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2017.

## KIRISH

Payvandlash metall konstruksiyalar tayyorlash texnologik jarayonlarining yetakchilaridan biri hisoblanadi. Metall konstruksiyalarni payvandlab tayyorlash, turli xil eritib qoplash ishlarini bajarish uchun ko'plab payvandlash materiallari ham ishlatalidi.

Payvandlash materiallarini quyidagicha tasniflash mumkin:

1. Payvand birikma, xususan, chok metalli hosil bo'lishida bevosita qatnashadigan materiallar. Ularga yoy yordamida qo'lda payvandlashda foydalanimadigan donali eruvchi elektrodlar himoya gazlari muhitida, flyus ostida yoy yordamida va elektrshlak bilan payvandlashda foydalanimadigan elektrod simlar, eritib payvandlashning har xil usullarida qo'llaniladigan qo'shimcha materiallar kiradi, choklar tarkibiga shakllanishida flyuslar va faol gazlar birmuncha kam darajada ishtirok etadi.

2. Chok metalli hosil bo'lishida bevosita qatnashmaydigan materiallar: bular erimaydigan elektrodlar – ko'mir, grafit, volfram elektrodlar hamda inert himoya gazlari – argon, geliy va boshqalardir.

Payvandlash metallarga gaz alangasi bilan ishlov berishda (kislorod bilan kesish va boshqalar) kislorod hamda boshqa yonuvchi gazzlardan ko'p miqdordu foydalanimadi.

Boshqa turli payvandlash materiallari kamroq hajmda, ammo xilmashil nomlarda tuyyorlanadi va ishlatalidi, masalan, yoy yordamida payvandlashga mo'ljallangan erimaydigan elektrodlar, kontaktli mashinalar elektrodlarining va jag'larining materiallari, shuningdek, turli-tuman maxsus qo'shimcha hamda elektrod materiallari, kavsharlash uchun ishlataladigan kavsharlar va hokazolar shular jumlasidandir.

Keyingi yillarda payvandlash va eritib qoplash ishlarida loydalanilayotgan donali eruvchi elektrodlar markalarining soni bir necha yuzdan oshib ketdi. Texnik jihatdan ilg'or hisoblangan boshqa mamlakatlarning har birida ham taxminan shuncha miqdordagi elektrod rusumlaridan foydalanimoqda. Ana shu miqdordagi elektrodlar markalaridan chamasi o'ntasi, ishlab chiqarish hajmiga ko'ra, taxminan 90% ni tashkil etuvchi oddiy po'latlardan konstruksiyalar tayyorlash uchun keng ko'lama ishlataladigan markalardir. Uncha katta bo'lмаган yoki o'rtacha alohida turkumlar tarzida ishlataladigan boshqa markalar o'ziga xos payvandlash va eritib qoplash ishlarida qo'llaniladi. Ular jumlasiga o'rtacha legirlangan va ayniqsa, yuqori darajada legirlangan po'latlarni payvandlashga mo'ljallangan, choklar metallining maxsus

fizik xossalari olinishini ta'minlaydigan elektrodlar, har xil rangli metallar va qotishmalarni payvandlash elektrodlari, eritib qoplash elektrodlari va boshqalar kiradi. Payvand konstruksiyalar, ishlab chiqarish rivojlanib borgani sari, elektrodlarning aynan shu guruhi eng jadal ravishda tadqiq qilinayapti, chunki u turli maqsadlarda qo'llanilmoqda. Vaqt o'tishi bilan ayrim markalar o'zining dolzarbligini yo'qotmoqda, eski markalar o'rmini bosadigan hamda yangi masalalarni hal qiladigan yangi markalar ishlab chiqilmoqda va amalga tatbiq qilinmoqda.

Payvandlash flyuslarining turlari va nomlari juda ko'p. Ular yoy yordamida flyus qatlami ostida va flyus qatlami bo'yicha (alyuminiy qotishmalari uchun) avtomatik hamda yarimavtomatik payvandlashda, gaz alangasida payvandlashda, erimaydigan elektrodlar bilan yoy yordamida payvandlashda, kavsharlashda va boshqa jarayonlarda qo'llaniladi. Ularning orasida ko'plab ishlatiladigan (yiliga 100 ming t chamasi) va kamroq hajmda (yiliga ming tonnadan yuzlarcha kilogrammgacha) foydalilaniladigan flyuslar bor.

Flyuslar haqida bir tizimga keltirilgan ma'lumotlarning yo'qligi sababli ularning rusumlari sonini aniqlash juda qiyin, negaki, yangi materiallarni ishlab chiqish yangi flyuslar ishlab chiqishni ham talab qiladi. Kavsharlar markalari ham nihoyatda xilma-xildir. Ularning ayrimlari uchun davlat standartlari ishlab chiqilgan, lekin aksariyat markalar idoraviy ahamiyatga ega va bevosita iste'molchi tomonidan ishlab chiqariladi yoki maxsus texnik shartlar bo'yicha nisbatan kichik turkumlar tarzida yetkazib beriladi.

Payvandlash ishlab chiqarishida turli gazlar va yonuvchi suyuqliklar bug'laridan nihoyatda keng ko'lamda foydalilanilmoqda. Gaz alangasida ishlov berish uchun, kisloroddan tashqari, yonuvchi gazlarning taxminan o'n turi, himoya gazlari muhitida yoy yordamida payvandlash uchun esa taxminan shuncha turdag'i inert va aktiv gazlar, shuningdek, har xil gaz aralashmalari ishlatiladi.

Yangi payvandlash materiallarini ishlab chiqish asosan ilmiy tajriba tadqiqotlari o'tkazishga asoslanadi. Bu tadqiqotlarni ayrimlari juda sermehnat bo'lib, qimmatga tushadi. Bunga xilma-xil omillar mayjudligi sabab bo'lib, ular yangi materiallar ishlab chiqarishda inobatga olinishi kerak. Bunday omillarga materiallar qiymatini, ularni tayyorlash va ishlatishning texnologiyabopligrini, payvandlab va kavsharlab hosil qilingan birikmalarning konstruksiyalar tayyorlashning turli usullarida berilgan muayyan ta'minlashini, boshlang'ich materiallarning kam-

yobligini, ularni yetkazib berish xususiyatlari va boshqalarni ko'rsatish mumkin.

Juda xilma-xil sharoitlarda, turli mexanik yuklanishlarda (statistik yuklanishdan dinamik yuklanishgacha), kimyoviy tajovuzkor muhitlarda, turli haroratlarda va boshqa sharoitda ishlatalishga mo'ljallangan konstruksiyalarda qo'llaniladigan tobora murakkab materiallarni payvandlash zarurligi munosabati bilan, bu vazifalarni hal etish uchun kerakli payvandlash materiallарини yaratish tobora qiyinlashib bormoqda va ularni ishlab chiqarish uchun katta mablag' sarflashni talab qilmoqda.

Bunday vazifalarni hal qilishning sof empirik usullari turlari variantlarni ilmiy tajriba tekshiruvlaridan o'tkazishni talab qiladi. Tabiiyki, hatto istisno tariqasida, umumiy fikr-mulohazalar yoki xomcho't hisob-kitoblar bo'yicha variantlar sonini istiqboli yo'q variantlar sifatida ularning sonini har qanday qisqartirish favqulodda maqsadga muvofiq hisoblanadi. Albatta, payvandlash materiallарини to'plangan tajriba va umumlashmalar asosida hisoblarga tayanib loyihalash eng oqilona qaror bo'lishi mumkin edi. Hozirgi bosqichda buning imkonini yo'q. Ammo elektrod qoplamalaridagi bir qancha tashkil etuvchilarining kerakli miqdorini taxminan baholashga, flyuslar va boshqa payvandlash materiallарини тақдига oid ayrim dastlabki umumiy shartlar hamda ba'zi hisoblab chiqarilgan qoidalar payvandlash korxonalari xodimlari uchun ni-hoyinda foydali bo'lishi mumkin. Ularni yosh mutaxassislar ham payvandlash ixtisosini bo'yicha o'quv kurslarini o'tash chog'ida bilishlari lozim.

Shu munosabat bilan, "Mashinasozlik va metallga ishlov berish" yo'nalishidagi muhandis-texnik xodimlar hamda bakalavrlar tayyorlash uchun Toshkent davlat texnika universitetida "Payvandlash materiallari" kursi o'qitiladi. Unda yangi payvandlash materiallарини yaratishda ularni ilmiy tajriba asosida ishlab chiqishdagi noto'g'ri yo'llarga mumkin qandar burham berish va tadqiq qilinadigan variantlar sonini kamaytirish nuqtayi nazaridan foydali bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni toplashga harakat qilingan.

Bayon etilayotgan materialda, asosan, umumiy ishlarga mo'ljallangan eng keng tarqalgan payvandlash materiallарини ko'plab ishlab chiqarishni tashkil etish masalalari emas, balki maxsus ishlarga mo'ljallangan yangi materiallарини ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar ko'rib chiqiladi.

Ilova sifatida turli payvandlash materiallарига, qo'llaniladigan xomashyo turlariga oid davlat standartlaridan olingan ayrim ma'lumotlar, shuningdek, ba'zi boshqa ma'lumotlar keltirilgan.

# **1-BOB. UGLERODLI VA LEGIRLANGAN PO'LATLARNI YOY YORDAMIDA HAMDA GAZ ALANGASIDA DASTAKI USJLDA PAYVANDLASH**

## **1.1. Po'latlar haqida qisqacha ma'lumot**

Po'latlar uglerodli va legirlangan bo'ladi. Tarkibida 0,1 – 0,7% uglerod bo'lgan po'latlarga uglerodli konstruksion po'latlar deyiladi.

Temir asosida tayyorlangan, tarkibida bitta yoki bir nechta legirlovchi elementlar hamda 0,5% gacha uglerod bo'lgan po'latlarga legirlangan po'latlar deyiladi.

Uglerodli po'latlar ГОCT 380-71 (oddiy sifatli uglerodli po'lat), ГОCT 1050-74 (uglerodli konstruksion sifatli po'lat), ГОCT 23570-79 (qurilish konstruksiyalari uchun mo'ljallangan po'lat), ГОCT 5521-76 (kemasozlikda ishlatiladigan po'lat), ГОCT 6713-75 (ko'priklar qurishi-da ishlatiladigan po'lat) va boshqalarga muvofiq yetkazib beriladi.

Payvand buyumlar tayyorlashda ishlatiladigan uglerodli konstruksion po'lat kam uglerodli, o'rtacha uglerodli va ko'p uglerodli po'latlarga bo'linadi. Kam uglerodli po'latlar jumlasiga yoy yordamida va gaz alangasida payvandlaganda toblanmaydigan, tarkibidagi uglerod miqdori 0,22% dan ortmaydigan po'latlar kiradi; o'rtacha uglerodli po'latlarda uglerod miqdori 0,2 – 0,45% ga va ko'p uglerodli po'latlarda 0,45 – 0,7% ga teng.

Asosiy strukturasiga ko'ra po'latlar klasslarga bo'linadi: perlitli, beynitli, martensitli, ferritli, austenitli va karbidli po'latlar.

Mashinasozlik po'lati ko'pincha perlitli klassga, alohida xususiyatlarga ega bo'lgan po'lat austenitli, martensitli yoki ferritli klasslarga taalluqli.

Oddiy sifatli uglerodli po'lat yetkazib berilish xarakteristikasiga ko'ra uch guruhga bo'linadi: А – mexanik xossalari, Б – kimyoviy tarkibi va С – mexanik xossalari hamda kimyoviy tarkibiga ko'ra. Qurilish norma va qoidalariiga muvofiq, payvand buyumlar B guruhdagi po'latlardan tayyorlanishi kerak. B guruh po'lati kimyoviy tarkibi va mexanik xossalari, oksidsizlanish darajasi va po'lat kategoriyasining raqamiga qarab oltita markaga ega. Payvand konstruksiylar uchun B guruhdagi po'latdan asosan barcha oksidsizlanish darajalari va barcha kategoriya raqamlaridan BCr2 va BCr3 markali po'latlar ishlatiladi. Markasining nomiga ko'ra, po'lat quyidagicha o'qiladi. BCr3-cn3 – B guruh po'lati, markasi 3, tinch qaynaydigan (oksidsizlanishi bo'yicha), 3-kategoriya;

BCт3 Гпс4 – B guruh po'lati, markasi 3, tarkibidagi marganets miqdori oshirilgan, qisman tinch qaynaydigan 4-kategoriya; BCт3кп – B guruh po'lati, markasi 3, qaynaydigan, 1-kategoriya.

Uglerodli konstruksion sifatlari po'lat markalari quyidagicha ifodalanaadi: 08, 10, 15, 20 va hokazo, bu yerda raqamlar po'lat tarkibidagi uglerodning o'rtacha miqdorini protsentning yuzdan bir ulushlarida ifodalaydi.

Qurilish metall konstruksiyalari uchun payvandlanuvchan uglerodli po'lat markalari quyidagicha belgilanadi: 18кп, 18пс, 18сп, 18Гпс ва 18Гсп, bu yerda raqamlar uglerodning o'rtacha miqdorini protsentning yuzdan bir ulushlarida (0,14 dan 0,22% gacha, 18Гпс markalida esa 0,14 dan 0,20% gacha), Г harfi – tarkibidagi marganetsning miqdori 0,80 dan 1,10% gachanligini ko'rsatadi, кп, пс, сп indekslar esa qaynaydigan, chala qaynaydigan va tinch po'lat ekanligini ifodalaydi.

## 1.2. Po'latlarning payvandlanuvchanligi haqida tushuncha

Zamonaviy mashinasozlik va qurilishni legirlangan po'latlar ishlamasdan tasavvur etib bo'lmaydi; ular konstruksiyalarning massasi kichik va ekspluatatsion xossalari yaxshi bo'lgan holda ishonchliligi, puxtaligi va tejamkorligini oshiradi. Bu har xil jinsli metallardan yig'iladigan kombinatsiyalangan konstruksiyalar uchun ayniqsa muhim. Lekin ayrim bir jinsli bo'limgan metallarni umuman payvandlab biriktirib bo'lmaydi yoki ularni payvandlash texnologiyasi juda murakkab. Shuning uchun payvandlash texnologiyasida metallarning payvandlanuvchanligi to'g'-risidagi tushuncha katta ahamiyatga ega.

Payvandlanuvchanlik – metallning yoki bir nechta metallar qo'shilmasining belgilangan payvandlash texnologiyasida konstruksiyaga va buyumni ishlatishga nisbatan qo'yilgan talablarga javob bera oluvchi birikma hosil qilish xossasidir.

Materiallarning payvandlanuvchanligi tushunchasining murakkabligini payvandlanuvchanlikni baholashda, payvandlanadigan materiallarning bir-biriga buyum materiallari va konstruksiylarining payvandlash texnologiyasiga bog'liqligi e'tiborga olinishi kerak. Payvandlanuvchanlik ko'rsatkichlari ko'p. Masalan, statik yuklanishlar va sex haroratida ishlaydigan buyumlarda kam uglerodli po'latning yaxshi payvandlanuvchanlik ko'rsatkichi, mustahkamligi maxsus texnologik shartlarni (oldindan qizdirish, termik ishlash va boshqalar) qo'llamasdan asosiy

metall mustahkamligiga teng bo'lgan payvand birikmalar hosil qilish mumkinligi hisoblanadi.

Chunonchi, kimyoiy apparatlarni tayyorlash uchun mo'ljallangan legirlangan po'latlar payvandlanuvchanligining ko'rsatkichlari maxsus xossalari – korroziyaga chidamlilik, yuqori yoki past haroratlarda mustahkamligini ta'minlaydigan payvand birikmalar hosil qilish mumkinligi hisoblanadi.

Har xil jinsli metallarni payvandlashda atomlararo bog'lanishlarni hosil qilish mumkinligi payvandlanuvchanlik ko'rsatkichi hisoblanadi. Bir jinsli metallar osongina payvandlab biriktiriladi, har xil jinsli metallarning ba'zi juftlari esa birikmalar atomlararo bog'lanishni mutlaq hosil qilmaydi, masalan, mis qo'rg'oshin bilan payvandlanmaydi, temirni qo'rg'oshin bilan, titanni uglerodli po'lat, mis bilan payvandlash qiyin va hokazo.

Metallar payvandlanuvchanligining muhim ko'rsatkichlari – payvand birikmalarda toblangan uchastkalar, darzlar va payvand birikmaning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan boshqa nuqsonlarining bo'lmasligi hisoblanadi.

Termik mustahkamlangan po'latning payvandlanuvchanligini baholashda payvandlashda uning mustahkamligining pasayishga moyilligi muhim xarakteristika hisoblanadi. Odatda, mustahkamligining pasayishi po'latni tayyorlash jarayonida (toblash, so'ng yumshatish) uni yumshatish haroratiga qarab qizdirish harorati 400 – 720°C bo'lgan uchastkадagi termik ta'sir zonasida sodir bo'ladi.

Bularning hammasi shuni ko'rsatadiki, metallning payvandlanuvchanligi metall tarkibiga, uning fizik xossalariiga, payvandlash texnologiyasiga (qo'shilma material, payvandlash rejimi va boshqalarni tanlash), buyumning shakli va o'lchamlariga, ishlatish sharoitlariga bog'liq. Metallar payvandlanuvchanligining yagona ko'rsatkichi yo'q. Metallarning payvandlanuvchanligi kompleks xarakterga ega bo'lib, qator ko'r-satkichlar dastavval payvandlanadigan metall xossasiga bog'liq bo'ladi.

Payvand birikmani loyihalashda payvandlanuvchanligini aniqlash va metallning darzlar hosil bo'lish, mo'rt holatga o'tish, korroziyalanish, yejilish va boshqalarga qarshi tinch suyuqlanishini tekshirish maqsadida turli metodikalar hamda texnologik nuxsalar qo'llaniladi.

*Uglerodli po'latlarning payvandlanuvchanligi bo'yicha tasnifi.* Tegishli payvandlash texnologiyasida, darzlar hosil bo'lishiga qarshi tinch suyuqlanish alomatlariga ko'ra, ferrit-perlit va beynit strukturali po'latlarni taxminan to'rtta gruppaga bo'lish mumkin: I – yoy

yordamida va gaz alangasida payvandlashda toplanmaydigan va shu sababli cheklanganmagan darajada payvandlanadigan po'latlar; II – toplanadigan mikrostrukturalar hosil qilishga moyil po'latlar, lekin payvandlash texnologiyasi to'g'ri tanlansa, metallni qizdirmasdan payvandlansa, bunday mikrostrukturalar paydo bo'lmaydi; III – payvandlashda toplanuvchi strukturalarning hosil bo'lishiga moyil va bu strukturalar paydo bo'lishining oldini olish uchun qizdirib payvandlanadigan po'latlar; IV – payvandlashda toplanadigan va oldindan yoki payvandlashda qizdirib payvandlanadigan hamda payvandlangandan keyin buyum metalli darhol termik ishlanadigan po'latlar (1.1-jadval).

1.1-jadval

### Perlit strukturali po'latlarning payvandlanuvchanligi

Payvandlanuvchanlik klassi	Po'latlar	Payvandlash shartlari
I	Tarkibidagi C≤0,22% (markalari BCr3Cn 5, BCr3Гcн 5, 18кп, 18сп, 18Гcп, 08, 10, 15 va boshqalar)* bo'lgan kam uglerodli po'latlar Tarkibidagi C≤0,14% bo'lgan kam legirlangan kam uglerodli (markalari 09Г2С, 10Г2С1, 10ХCHД, 12Г2СМФ, 12ГС ва boshqalar) po'latlar	Metall qalinligi, atrof-muhit harorati va buyumning bikirligiga qaramasdan payvandlash rejimlarining keng intervalida uncha cheklanganmagan darajada payvandlanadi.
II	Tarkibida 0,22 – 0,30% uglerod bo'lgan uglerodli (markalari Cr4, 20, 25 va boshqalar) po'latlar Tarkibida 0,14 – 0,22% uglerod bor kam legirlangan kam uglerodli (markalari 15ХCHД, 14Г2АФ, 15Г2АФДс, 16Г2АФ, 14ГСМФР va boshqalar) po'latlar	Payvandlash rejimlarining tor intervalida to'g'ri tanlanganda atrofdagi havo haroratiga (kamida – 5 °C) qalinligi (20mm dan kam) va bikirligiga qarab cheklangan darajada payvandlanadi.
III	Tarkibida 0,3 – 0,4% uglerod bor, uglerodli (markalari Cr5, 25, 35 va boshqalar) po'latlar Tarkibida 0,22 – 0,3% uglerod bor kam legirlangan o'rtacha uglerodli (markalari 18Г2АФ, 20ХГСА ва boshqalar) po'latlar	Oldindan yoki payvandlashda 100 – 250 °C gacha qizdirib payvandlanadi.
IV	Issiqbardosh po'latlar (12ХМ, 15ХМ, 20ХМЛ, 12Х1МФ, 15Х1МФ va boshqalar) O'rtacha legirlangan o'rtacha uglerodli (25ХГСА, 30ХГСА, 30ХГЧА, 30ХН2МФА, 20Х2МА va boshqalar) po'latlar Turli markadagi ko'p legirlangan perlit po'latlar	Qizdirib payvandlanadi va keyin payvand buyum termik ishlanadi.

\*Po'latlarning payvandlanuvchanligi formuladan aniqlanadigan ekvivalent uglerod  $C_E$  bo'yicha ham baholanishi mumkin.

### **1.3. Uglerodli konstruksion po'latlarni payvandlash**

Tarkibida 0,2% gacha uglerod bo'lgan kam uglerodli po'latlar tipaviy payvandlash materiallaridan foydalanib payvandlanadi. Payvandalnidanigan buyumning mas'uliyatlilik darajasiga qarab Ə38, Ə42 va Ə42A tipli elektrodlardan foydalaniladi.

Ə38 tipidagi elektrodlar mas'uliyatsiz buyumlarni, Ə42 – mas'uliyatli buyumlarni va Ə42A – alohida mas'uliyatli buyumlarni tayyorlash uchun ishlatalidi.

Qalin listlardan (15mm) va payvandchi uchun noqulay vaziyatlarda buyumlarni payvandlash uchun (qurilishda montaj ishlarini bajarishda) suyuqlantirib qoplanadigan metallining mustahkamligi yuqori bo'lgan Ə46 va Ə46A tiplardagi elektrodlardan foydalanish lozim. Bu talabni quyidagilar bilan tushuntirish mumkin: noqulay vaziyatlarda katta kesimli ko'p qatlamlari choklarni nuqsonsz payvandlash qiyin. Mustahkamligi yuqori bo'lgan choc metallini hosil qiluvchi elektrodlardan foydalanib, kafolatlangan mustahkamlikdagi birikmalar olish mumkin.

Kam uglerodli po'latlarni biriktiruvchi choklar (yo'yordamida va gaz alangasida payvandlashning barcha turlari bilan bajarilgan) darzlarning hosil bo'lishiga qarshi to'la qoniqarli turg'unlikka ega.

Tarkibida 0,2 dan 0,45% gacha uglerodi bor o'rtacha uglerodli po'latlar qo'shimcha texnologik priyomlarni qo'llab shunday payvandalanadi, bunda payvandlanayotgan paytda darzlar hosil bo'lmasin. Turli darajada oksidsizlanuvchi va har xil kategoriyadagi BCr4 markali va 25 markali po'latlar noto'g'ri tanlangan payvandlash issiqlik rejimida darzlar hosil qilishi mumkin. Darzlar asosan burchak choklarda yoki listlar orasida zazor qoldirmasdan payvandlangan ko'p qatlamlari uchma-uch chokning birinchi qatlamida yoki katta bikrlikka ega bo'lgan buyumlarning oxirgi choklarida yohud payvandlash past haroratli havoda bajarilsa va boshqa hollarda paydo bo'ladi. Barcha bu hollarda po'latlarning ko'rsatilgan markalari uchun payvandlash texnologiyasini shunday tashkil etish kerakki, choc metallining sovitilish tezligi iloji boricha yuqori bo'lmasin.

Ct5 markali po'lat tarkibida 0,29 dan 0,37% gacha uglerod bo'ladi, shuning uchun bu po'latning payvandlanuvchanligi Ct4 markali po'latning payvandlanuvchanligidan yomon. Ct5 po'latidan tayyorlanadigan buyumlarni qo'shimcha qizdirib payvandlash kerak. Yaxshisi buyumni bir yo'la choc o'qidan ikkala tomonga 50 – 70mm masofada 100 – 200°C haroratgacha qo'shimcha qizdirish kerak: qalinligi 15mm atrofida

bo‘lgan listlar uchun qizdirish harorati 100°C ni, qalin listlar uchun 200°C ni tashkil qiladi.

УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, АНО-7, АНО-8, АНО-11 va boshqa elektrodlar chok metallining darzlarga qarshi yuqori turg‘unligini va payvand birikmaning zarur bo‘lgan yuqori mexanik xossalarni ta‘minlaydi.

Ст6 va 40 markali po‘latlarning payvandlanuvchanligi ancha yomon bo‘ladi. Bu po‘latdan tayyorlanadigan buyumlar qizdirib payvandlanadi, payvandlangandan keyin esa termik ishlanadi.

Odatda, ko‘p uglerodli po‘latlardan ( $C=0,46 - 0,70\%$ ) payvand birikmalar taylorlanmaydi. Bu po‘lat quyma detallarda qo‘llaniladi.

#### **1.4. Kam legirlangan po‘latlarni payvandlash**

Legirlangan po‘latlar kam legirlangan (jami legirlovchi elementlari 2,5% dan kam), o‘rtacha legirlangan (2,5 dan 10% gacha) va ko‘p legirlangan po‘latlar (10% dan ortiq) ga bo‘linadi.

Kam legirlangan po‘latlar kam legirlangan kam uglerodli, kam legirlangan issiqbardosh va kam legirlangan o‘rtacha uglerodli po‘latlarga bo‘linadi.

Kam legirlangan kam uglerodli konstruksion po‘latlar tarkibidagi uglerod miqdori 0,22% dan oshmaydi. Legirlanishiga qarab po‘latlar marganetsli (14Г, 14Г2), kremniy-marganetsli (09Г2С, 10Г2С1, 14ГС, 14ГС va boshqalar), xrom-kremniy-marganetsli (14ХГС va boshqalar), marganets-azot-vannadiyli (14Г2АФ, 18Г2АФ va boshqalar), xrom-kremniy-nikel-misli (10ХСНД, 15ХСНД) po‘latlar va boshqalarga bo‘linadi. Kam legirlangan kam uglerodli po‘latlar, issiqlayin prokatka qilingan po‘latlarning uzilishiga vaqtinchalik qarshiligi  $(48 - 90)\cdot10^7\text{Pa}$  atrofida bo‘ladi.


Kam legirlangan issiqqa chidamli po‘latlar yuqori haroratda ishlatilganda yuqori mustahkamlikka ega bo‘ladi. Ulardan energetik bug‘ qurilmalarini tayyorlashda keng foydalaniladi.

Kam legirlangan o‘rtacha uglerodli (uglerod miqdori 0,22% dan ortiq) konstruksion po‘latlar (17ГС, 18Г2АФ, 35ХМ va boshqalar) odatda, termik ishlangan holatda ishlatiladi. Bu po‘latlarni payvandlash texnologiyasi o‘rtacha legirlangan po‘latlarni payvandlash texnologiyasiga o‘xshash.

*Kam legirlangan po‘latni payvandlashning o‘ziga xos xususiyatlari.*  
Kam legirlangan po‘latlarni payvandlash kam legirlangan konstruksion

po'latlarni payvandlashga qaraganda qiyinroq. Kam legirlangan po'lat payvandlashda issiqlik ta'siriga ancha sezgir. Kam legirlangan po'latning markasiga qarab payvandlashda toblanuvchi strukturalar yoki payvand birikmaning termik ta'sir zonasida o'ta qizigan uchastkalar hosil bo'lishi mumkin.

Termik ta'sir zonasida metall strukturasi uning kimyoviy tarkibi, sovitish tezligi va metallni tegishli haroratlarda (bunda donachalarning mikrostrukturasi va o'lchamlari o'zgaradi) qancha vaqt turishiga bog'liq. Agar evtektoidgacha po'latda qizdirib austenit olinsa (1.1-rasm), so'ngra esa po'lat turli tezlikda sovitilsa, u holda po'latning kritik nuqtalari pasayadi.



**1.1-rasm.** Kam uglerodli po'lat austenitining izotermik (o'zgarmas haroratda) parchalanishdiagrammasi:

A – parchalana boshlanishi, V – parchalanish oxiri,  $A_1$  – po'latning kritik nuqtasi,  $M_b$  va  $M_o$  – austenitning martensitga aylana boshlanishi va oxiri,  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_3$ ,  $V_4$  – har xil tipli strukturalar hosil bo'lib sovish tezliklari.

Sekin sovitilsa, perlit strukturasi olinadi (ferrit va sementitning mehanik aralashmasi). Tez sovitilganda austenit nisbatan past haroratlarda tashkil etuvchi strukturalarga parchalanadi va strukturalar – sorbit, troostit, beynit hamda juda tez sovitilganda martensit hosil bo‘ladi. Martensitli struktura eng mo‘rt struktura hisoblanadi, shu sababdan kam legirlangan po‘latlarni payvandlashda sovitish jarayonida austenitning martensitga aylanishiga yo‘l qo‘ymaslik lozim.

Payvandlashda metallni sovitish tezligi (ayniqsa qalin metallni) quyma metallni havoda odatdagicha sovitish tezligidan doim ancha ortiq bo‘ladi, natijada legirlangan po‘latlarni payvandlashda martensit hosil bo‘lishi mumkin.

Payvandlashda toblangan martensit strukturasi hosil bo‘lmasligi uchun termik ta’sir zonasining sovishini sekinlashtiradigan chora-tadbirlar ko‘rish zarur (buyumni qizdirishdan, chokda metall qatlamlarini ma‘lum vaqt oralig‘ida hosil qilish va boshqalardan foydalanish). Buyumlarni yuqori haroratda ishlatishda uning yoyiluvchanligiga (vaqt o‘tishi bilan yuqori haroratlarda buyum metallining deformatsiyalanishi) qarshiligini oshirish uchun metallda yirik donali strukturaga ega bo‘lish mumkin ekan. Lekin juda yirik donali metallning plastikligi past bo‘ladi, shuning uchun bunday hollarda donalar o‘lchami cheklanadi.

Buyumlar past harorat sharoitlarida ishlatilganda yoyiluvchanlik bo‘lmaydi va katta mustahkamlik hamda plastiklikni ta’minlaydigan mayda donali metall strukturasi zarur bo‘ladi.

Kam legirlangan po‘latlarni payvandlashda qoplamlari elektrodlar va boshqa payvandlash materiallari shunday tanlanadiki, ular tarkibidagi uglerod, oltingugurt, fosfor va zararli elementlar miqdori kam uglerodli konstruksion po‘latlarni payvandlash uchun mo‘ljallangan materiallardagiga nisbatan kam bo‘lsin. Shu bilan choc metallini kristallizatsion darzlarga qarshi turg‘unligini oshirishga tuyassar bo‘linadi, chunki kam legirlangan po‘latlar bunday darzlarning hosil bo‘lishiga juda moyil bo‘ladi.

*Kam legirlangan po‘latlarni payvandlash texnologiyasi asoslari.* Qoplamlari elektrodlar bilan payvandlashda 09Г2, 09Г2С, 10ХСНД, 10Г2С1 va 10Г2Б markali kam legirlangan kam uglerodli po‘latlar toblanmaydi va o‘ta qizimaydi. Kam uglerodli po‘latlar qanday texnologiya bo‘yicha payvandlansa, bu po‘latlar ham shunday payvandlanadi.

Birikmaning bir tekis mustahkamligini ta’minlash uchun dastaki usulda payvandlash 346A va 350A tipli elektrodlar bilan bajariladi.

Chok yaqinidagi zonaning qattiqligi va mustahkamligi amalda asosiy metalldan farq qilmaydi.

12ГС, 14Г, 14Г2, 14ХГС, 15ХСНД, 15Г2Ф, 15Г2СФ, 15Г2АФ markali kam legirlangan kam uglerodli po'latlar payvandlashda toblay-digan mikrostrukturalar va chok metalli hamda termik ta'sir zonasida o'ta qizish hosil qilishi mumkin. Agar payvandlash payvand birik-maning sovitilish tezligini kamaytirish uchun zarur bo'lgan nisbatan katta pogon issiqlik energiyada bajarilsa, toblanadigan strukturalar miqdori keskin kamayadi. Lekin bu po'latlarda uglerod miqdori ko'p bo'lganligi tufayli, payvandlashda metallni sovitish tezligining pasaytirilishi chok metalli va chok yaqinidagi metall donalarining yiriklashishiga (o'ta qizishiga) sabab bo'ladi. Bu ayniqsa 15ХСНД, 14ХГС markali po'lat-larga taalluqlidir. 15Г2Ф, 15Г2СФ va 15Г2АФ markali po'latlarda chok yaqinidagi zona o'ta qizimaydi, chunki ular vanadiy va azot bilan legir-langan. Shuning uchun aytib o'tilgan ko'pgina po'latlarni payvandlash kam uglerodli po'latlarni payvandlashga nisbatan tor issiqlik rejimlari bilan cheklanadi.

Payvandlash rejimini shunday tanlash zarurki, toblovchi mikrostrukturalar miqdori ko'p bo'lmasin va metall o'ta qizimasin (katta miqdordagi juda yirik donalar), u holda atrof havo harorati minus 10°C dan past bo'lmaganda istalgan qalinlikdagi po'latni cheklanmagan darajada payvandlash mumkin bo'ladi. Atrof havo harorati ancha past bo'lganda 120 – 150°C gacha oldindan qizdirish zarur. Minus 25°C dan past haroratda toblanadigan po'latlardan tayyorlanadigan buyumlarni pay-vandlash man qilinadi.

Ortiqcha o'ta qizishning oldini olish uchun 15ХСНД va 14ХГС po'-latlarini kam uglerodli po'latlarni payvandlashga nisbatan pasaytirilgan pogon issiqlik energiyasida (kichik tokda kichik diametrli elektrodlar bilan) payvandlash lozim.

15ХСНД va 14ХГС po'latlarini payvandlashda bir tekis mustahkam-kni ta'minlash uchun Э50А yoki Э55 tipidagi elektrodlardan foydalinish kerak. 17ГС, 18Г2АФ, 35ХМ va boshqa kam legirlangan o'r-tacha uglerodli po'latlarni payvandlash texnologiyasi o'rtacha legir-langan po'latlarni payvandlash texnologiyasiga o'xshash.

## 1.5. O'rtacha legirlangan po'latlarni payvandlash

O'rtacha legirlangan po'latlarning (ГОСТ 4543-71) uzilishga vaqtinchalik qarshiligining qiymati va mo'rt holatga o'tishga qarshi

chidamliligi yuqori bo‘ladi; shu sababli ular past va yuqori haroratlarda, zarbiy yoki yo‘nalishi o‘zgarib turadigan yuklanishlar agressiv muhitlar ta’sirida va boshqa og‘ir sharoitlarda ishlaydigan konstruksiyalar uchun ishlataladi.

O‘rtacha legirlangan po‘latlar (20ХГСА, 25ХГСА, 30ХГСА, 30ХГЧНА, 30ХН2МФА va boshqalar) issiqni sezuvchan bo‘ladi, payvandlanayotganda ular toblanishi, o‘ta qizishi, sovuqda darzlar hosil qilishi mumkin, bular ularni payvandlashni qiyinlashtiradi. Tarkibidagi uglerod va legirlovchi aralashmalar miqdori qancha ko‘p va metall qancha qalin bo‘lsa, bu po‘latlarning payvandlanuvchanligi shuncha yomon bo‘ladi.

Bu po‘latlar teskari qutbiylikdagi o‘zgarmas tokda asos xarakterli qoplamli elektrodlar bilan choklar kaskad va blok usullarida ko‘p qatlamlili qilib payvandlanadi. Payvandlash texnologiyasi chok metallining sekin sovitilishini nazarda tutishi kerak. Metallda darzlar hosil bo‘lishining oldini olishda uning haroratini 150 °C dan yuqori ko‘tarish katta yordam beradi. Kaskad usulida payvandlashda bosqich uzunligi chokning navbatdagi qatlamini yotqizish oldidan chokning oldingi qatlami ko‘rsatilgan qizdirib olish hisobidan tanlanishi kerak. Odatda, payvandlash bosqichining uzunligi 150 – 200 mm ni tashkil qiladi.

O‘rtacha legirlangan po‘latlarni (ВИ9-6, ВИ12-6, НИАТ-3М va boshqalar) payvandlashda qoplamlali elektrodlar markasi payvand birikmaning termik ishlanish turiga qarab tanlanadi.

## **1.6. Legirlangan issiqqa chidamli po‘latlarni yoy yordamida va gaz alangasida payvandlash**

Mikrostrukturasiga ko‘ra issiqqa chidamli po‘latlar perlit klassli (12MX, 12X1M1Ф, 20X1M1Ф1TP va boshqalar) va martensit klassli (15X5, 15X5M va boshqalar) po‘latlarga bo‘linadi.

Barcha issiqqa chidamli po‘latlar iste’molchiga termik ishlangandan so‘ng (toblash plyus yuqori darajada bo‘shatish, yumshatish) yetkazib beriladi, bu po‘latlardan tayyorlangan buyumlarning ish harorati (bug‘ o‘ta qizdiriladigan quvurlar, gaz turbinalarining detallari, neft zavodlari pechlarining quvurlari va boshqalar) 600°C dan oshmaydi. Agar ba’zi buyumlar 600°C dan yuqori haroratda ishlatsa, u holda ular ko‘p legirlangan olovbardosh va issiqbardosh po‘latlardan tayyorlanadi.

Issiqqa chidamli po‘latni yoy yordamida payvandlash uchun ГОСТ 9467-75 elektrodlarning to‘qqizta tipini nazarda tutadi (Э09М, Э-09MX,

Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Е-10Х5МФ).

Istalgan markadagi issiqqa chidamli po'latni payvandlash texnologiyasida payvandlanayotgan buyumni oldindan yoki mahalliy joyini payvandlayotgan paytda yoxud hamma yog'ini qizdirish, chok metalli va asosiy metall strukturalarining mumkin qadar bir jinsli bo'lishini ta'minlash va payvand buyumning termik ishlanishi nazarda tutiladi.

Payvandlanayotgan buyumni qizdirish metallda payvandlash darzlari hosil bo'lmasligi uchun zarurdir.

Chok metalli va asosiy metallning kimyoviy jihatdan bir jinsliligi payvand buyumlarni ishlatayotgan vaqtida yuqori haroratlarda diffuzion hodisalar sodir bo'lmasligi uchun kerak, chunki diffuziya jarayonida kimyoviy elementlarning ko'chib yurishi buyumlarni ishlatish muddatining qisqarishiga olib keladi.

Termik ishlov berish bilan butun payvand birikmada metall mikrostrukturasini yaxshilashga erishiladi. Lekin buyumning ishlash muddatini oshirish uchun termik ishlash rejimini to'g'ri tanlash va amalga oshirish kerak. Issiqqa chidamli po'latlardan yasalgan payvand buyumlarni termik ishslashning eng yaxshi rejimi toplash va yuqori darajada bo'shatishdir. Amalda faqat yuqori darajada bo'shatish yoki taxminan 780°C haroratgacha qizdirib yumshatishdan foydalaniladi.

Payvandlanayotgan buyumni zarur darajada qizdirib olish, shuningdek, payvand birikmalarni termik ishlash odatda, sanoat chastotasidagi yoki yuqori chastotali induksion tok yordamida amalga oshiriladi. Bo'shatishda maksimal qizdirish haroratida tutib turish vaqtini devor qalinligining 4 – 5 min/mm hisobidan olinadi; payvand buyum oldindan qizdirish haroratigacha (200 – 450°C) asta-sekin sovitilishi kerak.

Montaj sharoitlarida qizdirish va keyinchalik termik ishslash mumkin bo'lmaganda issiqqa chidamli po'latlarni payvandlash uchun АН-ЖР-2 markali (E.O.Paton nomidagi institut konstruksiyasidagi elektrodlar) elektrodlar qo'llaniladi. Bunda chok metallidagi nikel miqdori kamida 31% bo'ladi va chok metalli austenitli strukturaga ega bo'ladi. Elektrodlar barcha fazoviy holatlarda payvandlash uchun yaroqli. Issiqqa chidamli po'latlarni payvandlash uchun СЛ («ЦНИТМАШ», legirlangan po'latlar, masalan, СЛ-14, СЛ-30 va boshqalar), ТМЛ seriyalardagi va boshqa qoplamlari elektrodlardan keng foydalaniladi.

Kam legirlangan konstruksion po'latlar qanday rejimlarda payvandlansa, issiqqa chidamli po'latlar ham qoplamlari elektrodlar bilan shunday rejimlarda payvandlanadi. Bunda chok tubini to'la payvandlash

zarur, buning uchun birinchi qatlam 2 – 3 mm diametrli elektrodlar bilan payvandlanadi. Elektrodlarning aksariyat qismi teskari qutbiylikdagi o'zgarmas tokda payvandlashni talab qiladi.

Issiqqa chidamli po'latlarni payvandlash texnikasi kam uglerodli po'laturni payvandlash texnikasiga o'xshash. Ko'p qatlamlab payvandlash kuskud usulidn (chokning har bir qatlamini sovitmasdan) bajariladi.

Issiqqa chidamli po'latlarni gaz alangasida payvandlash ba'zan qoplamali elektrodlar bilan yoy yordamida payvandlashga qaraganda ishga inyoqatlligi yuqori bo'lgan payvand buyumlar olishga imkon beradi. Issiqqa chidamli po'latlar gaz alangasida payvandlanganda alanga quvvati metallarning 1mm qalinligiga  $100 \text{ dm}^3$  atsetilen/soatni tashkil qiladi; payvandlash faqat normal (tiklovchi) alanga yordamida bajariladi. Qo'shilma metall sifatida payvandlanayotgan po'lat markasiga qarab Св-08ХМФА, Св-10ХМФТ, Св-10Х5М, Св-18ХМА va boshqa markali payvandlash simlari ishlataladi. Legirlovchi aralashmalar kuyib ketishining va mikrodarzlar hosil bo'lishining oldini olish maqsadida, avval detal qirralari suyuqlangan metallning yupqa qatlami bilan "oqartiriladi" va tayyorlash formasi tezda suyuq metallga to'lg'a-ziladi. Payvandlashda qo'shimcha metall har vaqt payvandlash vannasida bo'lishi kerak; legirlovchi elementlar kuyib ketmasligi uchun tomchilatib payvandlash usulidan (priyomidan) foydalanilmaydi.


Quvurlarning uchma-uch choklari gaz alangasida oldindan butun chokni qizdirib payvandlanadi. Chokni quvur perimetri bo'ylab chok hosil qilganda foydalaniladigan gorelkaning o'zi bilan qizdirish mumkin. Issiqqa chidamli po'latlarni payvandlash texnikasi kam uglerodli po'latlarni payvandlash texnikasiga o'xshash. Uchma-uch payvandlashda chokka termik ishlov berish shart; uni payvandlash gorelkasi bilan, yaxshisi quvurning diametri, devorning qalinligi va boshqa sharoitlarga ko'ra ancha kuchli gorelka bilan qizdirish mumkin.

## 1.7. Termik mustahkamlangan po'latlarni payvandlash

Termik ishlov berib (toblash plyus bo'shatish) uglerodli po'latlarning ham, legirlangan konstruksion, issiqqa chidamli, issiqqa bardoshli va boshqa po'latlarning ham (masalan, 10Г2С1, 09Г2С, 14Г2, 15ХСНД, 12Г2СМФ, 15Г2СФ, 15Г2СФР, 15Г2АФ, 15ХГСА va boshqalar) mexanik xossalari oshiriladi.

Tarkibidagi uglerod miqdori 0,12% dan ortiq bo'lganda, payvandlash jarayonida termik mustahkamlangan po'latlar termik ta'sir zonasida

toblash mikrostrukturalari hosil qiladi, agar payvand birikmaga payvandlashdan keyin termik ishlov berilmagan bo'lsa, mustahkamligi ham pasayadi. Termik mustahkamlangan po'lat payvand birikmasi qattiqligining o'zgarishi 1.2-rasmda ko'rsatilgan.



**1.2-rasm.** Termik mustahkamlangan po'lat payvand birikmasida qattiqlik HV ning o'zgarish egri chiziqlari:

Ch.M. – chok metalli; 1, 2, 3, 4 – to'la suyuqlanmagan (har xil jinsli mikrouchastka), toblangan, chala toblangan, yumshatish (mustahkamligini pasaytirish) uchastkalari; A.M. – asosiy metall.

Rasmdan ko'rinish turibdiki, payvandlashda toblanishga moyil bo'lgan mustahkamlangan po'latni payvandlashda termik ta'sir zonasini quyidagi uchastkalarga bo'linadi: 1 – to'la suyuqlanmagan yoki uni yana asosiy metall suyuqlangan donalari bir qismining intensiv diffuziya-lanadigan va kimyoiy jihatdan bir jinsli bo'lmagan mikrouchastkasi deb atash mumkin, 2 – qizdirish haroratlari  $920 - 950^{\circ}\text{C}$  dan yuqori bo'lgan toblanish va o'ta qizish uchastkasi, 3 – qizdirish haroratlari  $720$  dan  $920^{\circ}\text{C}$  gacha bo'lgan chala toblanish uchastkasi, 4 – qizdirish haroratlari  $720^{\circ}\text{C}$  dan past bo'lgan mustahkamligini yo'qotish uchastkasi.

Toblash uchastkasida metall qattiqligi maksimal, chala toblast uchastkasida esa pastroq bo'ladi. Boshqa uchastkalarga, shuningdek,

asosiy metallga nisbatan mustahkamligi yo'qotiladigan uchastkaning qattiqligi eng past bo'ladi. Mustahkamligini yo'qotish uchastkasi payvand birikma statik yuklanishda ishlayotganda uning eng bo'sh joyidir.

Mustahkamligini yo'qotish uchastkasining kengligi payvand birikmaning ishlash moyilligini ta'sir qiladi: bu uchastkaning eni qancha kichik bo'lso, ishlash moyilligi shuncha yuqori bo'ladi. Mustahkamlik yo'qolndigan uchastka eni sovitish tezligiga bog'liq.

Metallning mustahkamligi yo'qoladigan uchastkasining enini hamda butun termik ta'sir zonasini kichiklashtirish uchun past pogon issiqlik energiyali payvandlash rejimlaridan foydalanish lozim.

Termik mustahkamlangan po'latlarni gaz alangasida payvandlash mustahkamligini yo'qotadigan keng uchastkaning hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Agar payvand birikmani keyinchalik termik ishlab bo'lmasa, gaz alangasida payvandlashni tavsiya etib bo'lmaydi.

## 1.8. Ko'p legirlangan po'latlar va qotishmalarni payvandlash

Ko'p legirlangan po'latlar deb, tarkibidagi bitta yoki bir nechta legirlovchi elementlar miqdori 10 – 55% bo'lgan po'latlarga aytildi.

Ko'p legirlangan qotishmalar deb, tarkibidagi temir va nikel miqdori 65% dan ortiq yoki nikel miqdori 55% dan ortiq, qolgani aralashmalar bo'lgan qotishmalarga aytildi.

TOCT 5632-72 ga muvofiq ko'p legirlangan po'latlarning 94 ta markasi va ko'p legirlangan qotishmalarning 22 ta markasi mavjud. Po'latlar va qotishmalarning bir nechta markalari turli texnik shartlarga ko'ra ishlab chiqariladi.

Ko'p legirlangan po'latlar va qotishmalar turli alomatlariga ko'ra, asosan, legirlanish sistemasi strukturasi va xossalariiga qarab klassifikatsiyalanadi. Legirlanish sistemasiga ko'ra, ko'p legirlangan po'latlar xromli, xrom-nikelli, xrom-marganetsli, xrom-marganets-azotli po'latlarga bo'linadi.

Strukturasiga ko'ra ko'p legirlangan po'latlar martensit (15X5, 15X5M va boshqalar), martensit-ferrit (15X6C10, 12X13 va boshqalar), austenit-martensit (07X16H6, 08X17H5M3), austenit-ferrit (08X20H14C2 va boshqalar) hamda austenit klassidagi (03X17H14M2, 12X18H9 va boshqalar) po'latlarga bo'linadi. Ba'zi austenitli po'latlarda nikel o'rninga, tanqis material sifatida, qisman yoki to'la marganets va azot ishlatiladi.

Mustahkamlanish sistemasiga binoan, ko'p legirlangan po'lat va qotishmalar tarkibida 0,2 – 1,0% uglerod bo'lgan karbidli, boridli (temir, xrom, niobi, uglerod, molibden va volfram boridlari hosil bo'ladi), intermetallid bilan mustahkamlanadigan (mayda dispersiya zarrachalari bilan mustahkamlash) po'lat va qotishmalarga bo'linadi.

Xossalariga ko'ra, ko'p legirlangan po'latlar va qotishmalar korroziyabardosh (zanglamaydigan), ular istalgan korroziya turlariga – atmosfera, tuproq, ishqor, kislota, tuz, kristallitlararo korroziyaga chidamli bo'ladi; yuqori haroratlarda ( $1300^{\circ}\text{C}$  gacha) oksidlanmaydigan otashga chidamli (oksidlanishga chidamli);  $1000^{\circ}\text{C}$  dan yuqori haroratda normallangan vaqt davomida mustahkamligini pasaytirmasdan ishlashga moyil issiqbardosh po'lat va qotishmalarga bo'linadi.

*Ko'p legirlangan po'latlar va qotishmalarni payvandlashning o'ziga xos xususiyatlari.* Kam uglerodli po'latlarga nisbatan aksariyat ko'p legirlangan po'latlar va qotishmalarning issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsiyenti kichik (1,5 – 2 marta) va chiziqli kengayish koefitsiyenti katta (1,5 marta) bo'ladi. Payvandlashda issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsiyentining pastligi issiqliknинг to'planishiga va buning natijasida buyum metalli suyuqlanishining ortishiga olib keladi. Shu tufayli berilgan suyuqlanish chuqurligini hosil qilish uchun payvandlash toki kattaligini 10 – 20% ga pasaytirish lozim. Oshirilgan chiziqli kengayish koefitsiyenti payvandlashda payvand – buyumlarda katta deformatsiyalarning paydo bo'lishiga, ularning bikirligi yuqori bo'lgan holda esa (nisbatan yirik buyumlar, qalin metall, payvandlanadigan metallar orasida zazorning yo'qligi, payvandlashda buyumning bikir mahkamlanishi) payvand buyumda darzlar hosil bo'lishiga olib keladi.

Ko'p legirlangan po'latlar va qotishmalar kam uglerodli po'latlarga nisbatan darzlar hosil bo'lishiga ancha moyil bo'ladi. Darzlar issiqlikdan ko'pincha austenitli po'latlarda, sovuqdan esa martensit va martensit-ferrit klassidagi toblanadigan po'latlarda hosil bo'ladi. Bundan tashqari, tarkibida titan yoki niobi bo'lмаган yohud vanadiy bilan legirlangan korroziyabardosh po'latlar  $500^{\circ}\text{C}$  dan yuqori haroratda qizdirilganda korroziyaga qarshi xossalarini yo'qtadi. Chunki qattiq eritmadan korroziyalanish hamda korroziyadan yorilish markazlari bo'lib qoladigan xrom karbidlari ajralib chiqadi. Termik ishlov berib (ko'pincha toblab) payvand buyumlarning korroziyaga qarshi xossalarini tiklash mumkin. Eritmadan ilgari ajralib chiqqan xrom karbidi  $850^{\circ}\text{C}$  gacha qizdirilib, austenitda qayta eritiladi, tez sovitganda esa ular alohida fazaga ajralib chiqmaydi. Termik ishlov berishning bunday turi stabillash deb ataladi.

Lekin stabillash po'latning plastikligi va qovushqoqligining pasayishiga sabab bo'ladi.


Payvand buyumlarning plastikligi, qovushqoqligi va bir yo'la korroziyaga qarshi xossalari yuqori bo'lishiga metallni 1000 – 1150°C haroratgacha qizdirib va suvda tez sovitib (toblab) erishish mumkin. Ko'p legirlangan po'latlarni payvandlashda darzlarni oldini olish yo'llari: chok metallida ikki fazali struktura (austenit va ferrit) hosil qillish; chok tarkibidagi zararli aralashmalar (oltingugurt, fosfor, qo'rg'oshin, surma, qalay, vismut) miqdorini cheklash va tarkibiga inolibden, marganets, volfram singari elementlarni kiritish; asos va aralash xarakterdagi elektrod qoplamlaridan foydalanish, payvandlashda bikirligi pastroq bo'Igan buyum hosil qilish.

Austenitli po'lat chokini payvandlashda buyum bikirligini oshirish bilan birga chok metalli tarkibidagi ferritning miqdorini 2 dan 10% gacha oshirish zarur. Bu holda chok metallining plastikligi austenitli po'latnikiga nisbatan ortadi va darzlar hosil bo'lmasdan cho'kadi (hatto payvand buyum bikir holatda bo'Iganda ham).

Asos xarakterli yoki aralash qoplamlari elektrodlar ishlatilganda (lekin chok metallini molibden, marganets va volfram bilan legirlab), chok metalli mayda donali tuzilishga ega bo'ladi. Bu holda metallning plastik xossalari ortadi va chok metalli (chok yaqinidagi metall ham) cho'kkanda unda issiqdan darzlar vujudga kelmaydi.

Darzları bo'lmagan payvand birikmalar hosil qilish uchun payvandalanigan detallarni zazor qoldirib payvandlash (1.3-rasm) va iloji boricha choklarni kamroq suyuqlangan metall bilan to'ldirish (suyuqlangan metall bilan to'ldirish shakli koefitsiyenti 2 dan kam bo'lishi kerak) tavsiya etiladi. Choklarni minimal pogon issiqlik energiyasida 1,2–2,0 mm diametrlı ingichka elektrodlar bilan payvandlagan ma'qul.

Bir jinslimas strukturali payvand birikmalar payvandlashdan keyin ham, termik ishlov berilgandan keyin ham asosiy metallning mustahkamligiga nisbatan past mustahkamlikka ega bo'ladi. Bundan tashqari, yuqori haroratlarda ishlaydigan payvand birikmalarda chok metalli bilan asosiy metall orasida diffuziya bo'ladi, bu esa chok yaqinidagi zona va qotishish zonasida sovuqdan darzlar hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ko'p legirlangan po'latlar va qotishmalarning turli markalarini yoy yordamida payvandlashda elektrod tipi qat'iy asoslangan holda tanlanishi kerak.



**1.3-rasm.** Payvandlash shakli koeffitsiyentining (a, b) va chok tubidagi zazorning (d, e) kristallizatsion darzlarning hosil bo'lishga ta'siri.

100 – 300 °C haroratgacha qizdirish (umumiyligi yoki mahalliy) asosiy metall mikrostrukturasining xarakteriga, tarkibidagi uglerod miqdoriga, buyumning bikirlik va qalinligiga qarab, ko'p legirlangan po'latlar hamda qotishmalarni pavandlashda tavsiya qilinadi. Martensitli po'latlar va qotishmalar uchun buyumni qizdirish shart; austenitli po'latlar uchun qizdirishdan kam qo'llaniladi. Qizdirish payvandlash jarayonida harorating buyum bo'ylab ancha tekis taqsimlanishiga va sekin sovitilishiga yordam beradi, natijada payvand birikmada cho'kish deformatsiyalarining konsentratsiyasi hamda darzlar hosil bo'lmaydi.

Ko'p legirlangan po'latlar va qotishmalarni payvandlashda chok metalli va chok yaqinidagi metallning o'ta qizishi (donalarning yiriklashishi) uning kimyoiy tarkibi va mikrostrukturasiga qizish harorati va metallning yuqori haroratda bo'lish vaqtiga bog'liq. Payvandlashda, odatda ko'pincha bir fazali ferritli po'latlar o'ta qiziydi.

Tarkibidagi uglerod miqdori 0,12% dan ortiq bo'lgan ko'p legirlangan po'latlar (17X18H9, 31X19H9MBBT, 36X18H25C2 va boshqalar) 300°C va undan yuqori haroratgacha oldindan qizdirib payvandlanadi, so'ngra payvand buyumlar termik ishlanadi.

*Payvandlash uchun payvandlash simi, elektrod qoplamlarining turi va qoplamlı elektrodlar tiplari.* Alovida xossalarga ega bo'lgan ko'p legirlangan po'latlarni payvandlash uchun payvandlash simi, masalan, Св-04Х19Н9, Св-05Х19Н9Ф3С2, Св-06Х19Н9Т markali simlar qo'l-laniladi. ГОСТ 2246-70 ga muvofiq, bu simlarning hammasi bo'lib 41 markasi mayjud.

Elektrodlardan asosli, rutil-asosli va rutil-flyuorit-asosli qoplamlilari tanlanadi. Austenitli po'latlarni qoplami asos xarakterli elektrodlar bilan yoy yordamida payvandlash chok metallining uglerodlanishiga olib keladi, bu esa uning kristallitlararo korroziyaga qarshi chidamliliginining pasayishiga sabab bo'ladi. Uglerodlanish bu qoplama tarkibida ko'p miqdorda bo'ladigan marmarning parchalanishi hisobiga bo'ladi. Austenitli po'latlarni tarkibidagi marmar miqdori asos qoplamlı elektrodlar tarkibidagi 35 – 40% o'rniغا (masalan, УОНИ-13/НДК markali elektrodlarda) faqat 10% bo'ladigan rutil-asosli qoplamlali elektrodlar (masalan, ОЗЛ-14) bilan payvandlashda chok metalli uglerodlanmaydi. Alovida xossali ko'p legirlangan po'latlarni dastaki usulda yoy yordamida payvandlash uchun ГОСТ 10051-75 qoplamlali elektrodlarning 49 tipini, masalan, Э-02Х19Н9Б, Э-04Х20Н9, Э-06Х13Н, Э-08Х14Н65М15В4Г2, Э-10Х20Н70Г2М2В va boshqalarni nazarda tutadi.

Qoplamlı elektrodnинг har bir tipi bitta yoki bir nechta elektrodlar markasini o'z ichiga oladi.

Alovida xossali ko'p legirlangan po'latlarni yoy yordamida payvandlash uchun mo'ljallangan qoplamlı elektrodlar ГОСТ 9466-75 ga muvofiq shartli belgilanadi. Bunda ГОСТ 10052-75 ga ko'ra suyuqlantirib qoplangan metall va chok metallining xarakteristikasini ko'rsatuvchi indekslar guruhini o'rnatish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlar ko'rsatiladi.

Austenitli po'latlarni gaz alangasida quvvati 1mm qalinlikdagi metallga 70 – 75dm<sup>3</sup> atsetilen/soat bo'lgan alanga bilan payvandlanadi. Payvandlashda oksidlovchi alangadan foydalanishga ruxsat etilmaydi, chunki u xromning kuyishiga sabab bo'ladi. Qo'shimcha metall sifatida tarkibidagi uglerod miqdori juda oz bo'lgan, niobiyl va titan bilan legirlangan Св-02Х19Н9Т, Св-08Х19Н10Б va boshqa markali payvandlash simlari ishlataladi. Gaz yordamida payvandlashda titan deyarli batamom kuyib ketadi va chok metallining kristallitlararo korroziyaga qarshi chidamliliginini ta'minlay olmaydi. Bundan tashqari, qizdirish harorati 500 – 850°C bo'lgan, shu bilan birga, sekin sovitiladigan (bunday jarayon gaz alangasida payvandlanayotgan paytda sodir bo'ladi),

zanglamaydigan po'latlar qattiq eritma parchalanganda donalar chegarasi bo'ylab xrom karbidlari ajratib chiqaradi. Xrom karbidi esa metallni korroziyalovchi markazlar hisoblanadi. Sim diametri listlar qalinligi 1 – 6 mm bo'lganda, asosiy metall qalinligiga taxminan teng qilib tanlanadi.

Ko'pincha payvandlashda flyuslardan, masalan, HK-8 markali (uning tarkibi: marmar – 28%, chinni – 30%, ferromorganets – 10%, ferrosilitsiy – 6%, ferrotitan – 6% va titan ikki oksidi – 20%) flyusdan foydalilanildi. Flyus suyuq shishada qoriladi va detal qirralariga pasta ko'rinishida surtiladi. Detal flyus qotgandan keyin payvandlanadi.

*Qo'sh qatlamlari po'latlarni payvandlash.* Qo'sh qatlamlari po'latlar ko'proq kam uglerodli po'lat va uni qoplaydigan korrozion po'lat qatlamidan iborat bo'ladi. Korroziyaga qarshi qatlam sifatida 08X18H10T, 08X17H13M3T markali va ularga o'xshash austenitli po'latlar ishlataladi. Qo'sh qatlamlari po'latni yoy yordamida payvandlash choklarni hosil qilish texnikasiga ko'ra, bir qatlamlari po'latni payvandlashga o'xshash bo'ladi. Ko'pincha chok avval uglerodli po'lat tomonidan payvandlanadi, so'ngra suyuqlantirib qoplangan metallning qoplamlari tomoni tozalanadi va qoplama qatlami payvandlanadi. Elektrodlar kimyoviy tarkibiga ko'ra, qoplama metall bilan bir xilda bo'lishi kerak, masalan, 08X17H16M3T po'lat uchun HK-16 qoplama markali elektrodlar va CB-06X19H10M3T markali sim ishlataladi.

Austenitli elektrodlar bilan payvandlash uchun teskari qutbiylikdagi o'zgarmas tokdan foydalilanildi.

### Nazorat savollari

1. Po'latlarning payvandlanuvchanligi nima?
2. Payvandlanuvchanlik qanday aniqlanadi?
3. Uglerodli po'latlarning payvandlanuvchanligi haqida gapirib bering?
4. Legirlangan po'latlarni payvandlashda qanday qiyinchiliklarga duch kelinadi?
5. Payvandlashda po'lat mustahkamligining pasayishi nima?
6. Austenitli po'latlarni payvandlashda qanday elektrodlardan foydalilanildi?
7. Payvandlanuvchanlik tajriba yo'li bilan qanday aniqlanadi?

## **2-BOB. PAYVANDLASH VA ERITIB QOPLASH UCHUN SIMLAR, CHIVIQLAR, TASMALAR HAMDA KUKUNLAR**

### **2.1. Po'latdan tayyorlangan payvandlash simlari**

Po'latlarni payvandlash, asosan ГОСТ 2246-70 ga muvofiq, po'latdan sovuqlayin cho'zib tayyorlangan payvandlash simidan foydalaniлади. Bu standartda besh xil rusumdagи sim tayyorlash nazarda tutiladi.

**Tasnifi va belgilanishi.** ГОСТ 2246-70 ga muvofiq tayyorlangan payvandlash simi legirlanganlik darajasiga qarab kam uglerodli, legirlangan va yuqori darajada legirlangan xillarga ajratiladi.

Kam uglerodli sim oltita rusumda ishlab chiqariladi: Св-08, Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА, Св-10ГА ва Св-10Г2.

Legirlangan simning o'ttiz xil rusumi ishlab chiqariladi: Св-08ГС, Св-12ГС, Св-08Г2С, Св-10ГН, Св-08ГСМТ, Св-15ГСТЮСА ва hokazolar.

Yuqori darajada legirlangan sim o'ttiz to'qqiz xil markada tayyorlanadi: Св-12Х11НМФ, Св-10Х11НБМФ, Св-12Х13, Св-20Х13, Св-06Х14, Св-08Х14ГНТ, Св-10Х17Т, Св-13Х25Т, Св-01Х19Н9, Св-04Х19Н9, Св-08Х16Н8М2, Св-08Х18Н8Г2Б ва hokazolar.

Po'latdan tayyorlangan payvandlash simi vazifasiga qarab payvandlash (eritib qoplash)ga mo'ljallangan simga va elektrodlar tayyorlash uchun mo'ljallangan simga (shartli belgisi Є) ajratiladi. Simning vazifa-siga qarab xillarga ajratilishi elektrodlar tayyorlash uchun ishlataladigan simning diametri bo'yicha chekli chetlanishlarining qattiqroqligi, shuningdek, vaqtli qarshiligiga turli talablar qo'yilishi bilan bog'liq. Simning vazifasi buyurtmada shartlashib olinmog'i darkor.

Kam uglerodli va legirlangan sim, sirtining turiga ko'ra, mislanman hamda mislangan (О) simga bo'linadi. Sim sirtini mislashga qo'yiladigan maxsus talablar (shu jumladan, misning umumiy miqdori) texnik shartlar bilan belgilangan. Sirti mislangan sim yetkazib berish zarurligi buyurtmada kelishib olingan.

Iste'molchining talabiga muvofiq, sim elektrshlak (III) yoki vakuum-yoy (ВД) usulida, yohud vakuumli-induksion (ВИ) pechlarda eritilgan po'latdan tayyorlanishi kerak. Bunda simning metalliga qo'yiladigan qo'shimcha talablar (zararli va chet aralashmalar miqdoriga oid me'yorlarning jiddiyligi, gazlar, nometall qo'shilmlar miqdoriga doir cheklashlar va boshqalar) tomonlarning kelishuviga binoan belgilanadi.

Payvandlash simining shartli belgisida simning diametri va markasi, po'latni eritish usulini ifodalovchi yuqorida keltirilgan indekslar, simning vazifasi hamda sirtining turi, shuningdek, standarti ko'rsatiladi. Quyidagi shartli belgilarga misollar keltirilgan.

Payvandlash (eritib qoplash) uchun mo'ljallangan, sirti mislangan, 3 mm diametrli Св-08А markadagi payvandlash simi:

### 3Св-08А ГОСТ 2246-70

Elektrodlar tayyorlashga mo'ljallangan 4 mm diametrli Св-04Х19Н9 markadagi payvandlash simi:

### 4Св-04Х19Н-Э ГОСТ 2246-70

Elektrshlak usulida qayta eritish yo'li bilan eritilgan po'latdan tayyorlangan, po'latni payvandlash (eritib qoplash) uchun mo'ljallangan 2 mm diametrli Св-30Х25Н16Г7 markadagi payvandlash simi:

### 2Св-30Х25Н16Г7-Ш ГОСТ 2246-70

Payvandlash (eritib qoplash) ga mo'ljallangan sirti mislangan 1,6mm diametrli Св-08Г2С markadagi payvandlash simi:

### 1,6Св-08Г2С-О ГОСТ 2246-70

Vakuumli-induksion pechda eritilgan po'latdan tayyorlangan, elektrodlar tayyorlash uchun mo'ljallangan, sirti mislangan 2,5 mm diametrli Св-08ХГСМФА markadagi payvandlash simi:

### 2,5Св-08ХГСМФА-ВИ-Э-О ГОСТ 2246-70

*2.1-jadval*

#### Po'lat simining kimyoviy tarkibi, %

Sim markasi	S	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Ti	S	P	Boshqa elementlar
								ko'pi bilan		
Kam lezairlangan sim										
Св-08	$\leq 0,10$	$\leq 0,3$	0,35-0,60	$\leq 0,15$	$\leq 0,30$	-	-	0,04	0,04	$\leq 0,01 Al$
Св -08А	$\leq 0,10$	$\leq 0,03$	0,35-0,60	$\leq 0,12$	$\leq 0,25$	-	-	0,03	0,03	$\leq 0,01 Al$
Св -08АА	$\leq 0,10$	$\leq 0,03$	0,35-0,60	$\leq 0,10$	$\leq 0,25$	-	-	0,02	0,02	$\leq 0,01 Al$
Св-08ГА	$\leq 0,10$	$\leq 0,06$	0,80-1,10	$\leq 0,10$	$\leq 0,25$	-	-	0,025	0,030	-
Св-10ГА	$\leq 0,12$	$\leq 0,06$	1,10-1,40	$\leq 0,20$	$\leq 0,30$	-	-	0,025	0,030	-

## 2. 1-jadvalning davomi

Cн-10I 2	- 0,12	< 0,06	1,50-1,90	>0,20	<0,30	-	-	0,30	0,030	-
Legirlangan sim										
Cн-00I C	<0,10	0,60-0,85	1,40-1,70	>0,20	<0,25	-	-	0,025	0,030	-
Cн-12I C	<0,14	0,60-0,90	0,80-1,10	>0,20	<0,30	-	-	0,025	0,030	-
Cн-00II 2и	0,5-0,11	0,70-0,95	1,80-2,10	>0,20	<0,25	-	-	0,025	0,030	-
Cн-10II 4и	<0,12	0,15-0,19	0,90-1,20	>0,20	0,90-1,20	-	-	0,025	0,030	-
Cн-00III 4и	0,06-0,11	0,40-0,70	1,00-1,30	>0,20	<0,30	0,20-0,40	0,05-0,12	0,025	0,030	-
Yuqori darajada legirlangan sim										
Cн-12ХIIИМФ	0,08-0,15	0,25-0,55	0,35-0,65	10,50-12,0	0,60-0,90	0,60-0,90	-	0,025	0,030	0,25-0,50 V
Cн-10ХIIИВМФ	0,08-0,13	0,30-0,60	0,35-0,65	10,5-12,0	0,80-1,10	1,0-1,30	-	0,025	0,030	0,25-0,50 V
Cн-12ХI3	0,09-0,14	0,30-0,70	0,30-0,70	12,0-14,0	<0,60	-	-	0,025	0,030	-
Cн-20ХI3	0,16-0,24	<0,60	<0,60	12,0-14,0	-	-	-	0,025	0,030	-
Cн-06ХI4	<0,08	0,30-0,70	0,30-0,70	13,0-15,0	<0,60	-	-	0,025	0,030	-
Cн-08Х14ГНТ	<0,10	0,25-0,65	1,90-1,30	12,5-14,5	0,40-0,90	-	0,60-1,0	0,025	0,035	-

va boshqalar

### Izohlar:

- Sim markalarining shartli belgilari Св (payvandlash) indeksidan va undan keyin keluvchi raqamlar va harflaridan iborat.
- Св indeksidan keyin keluvchi uglerodning foizning yuzdan bir ulushidagi miqdorini ko'rsatadi.
- Sim metalli tarkibidagi kimyoviy elementlar ushbu harflar bilan belgilangan: А - azot (faqt yuqori darajada legirlangan simlarda); Б - niobiy; В - volfram; Г - marganets; Д - mis; М - molibden; Н - nikel; С - kreminiy; Т - titan; Ф - vanadiy; Х - xrom; Ц - sirkoniy; Ю - alyuminiy.
- Kimyoviy elementlarning harfli belgilaridan keyin keluvchi raqamlar elementlarning foizdagi o'rtacha miqdorini ko'rsatadi.
- Kam uglerodli va legirlangan simning shartli belgilari oxiridagi А harfi metallning oltingugurt va fosfor miqdori jihatidan yuqori darajada tozaligini ko'rsatadi. Св-08AA markali simdagi ikkita А harfi oltingugurt va fosfor miqdori ularning Св-08A markali simdagi miqdoriga nisbatan kamligini ko'rsatadi.

## 2.2. Alyuminiy va alyuminiy qotishmalaridan tayyorlangan payvandlash simi

Alyuminiy va uning qotishmalarini eritib payvandlashda asosan alyuminiy hamda alyuminiy qotishmalaridan ГОСТ 7871-75 bo'yicha cho'zib tortib va presslab tayyorlangan payvandlash simidan foydaliladi. Bu standartda simni o'n to'rt xil markada ishlab chiqarish nazarida tutiladi. Sim alyuminiy va alyuminiy qotishmalaridan tayyorlanadi, kimyoviy tarkibi ularning markasiga bog'liq bo'lgan 2.2-jadvalda keltirilgan.

2.2-jadval

### Alyuminiy va alyuminiy qotishmali simlarning kimyoviy tarkibi, %

Qotishmalar markasi	Asosiy komponentlari								Aralashmalar ko'pi bilan jami
	Al	Mg	Mn	Fe	Si	Ti	Be	Zr	
Cb-A97	>99,97	-	-	-	-	-	-	-	0,03
Cb-A85T	Qolgani	-	-	-	-	0,20-0,50	-	-	0,08
Cb-AS	>99,50	-	/	0,20-0,35	0,1-0,25	-	-	-	0,50
Cb-AM1ц	-	1,0-1,5	0,3-0,50	0,2-0,4	-	-	-	-	1,35
Cb-AMr3	3,2-3,8	0,3-0,6	-	0,05-0,8	-	-	-	-	0,85
Cb-AMr4	4,0-4,8	-	-	0,05-0,25	Sr	0,05-0,15	-	-	1,15
Cb-AMr5	4,8-5,8	-	-	-	0,10-0,20	-	-	-	1,40
Cb-1557	4,5-5,5	0,2-0,6	-	-	0,07-0,15	0,002-0,005	0,20-0,35	-	0,60
Cb-AMr6	5,8-6,8	0,5-0,8	-	-	0,10-0,20	-	-	-	1,20
Cb-AMr63	5,8-6,8	0,5-0,8	-	-	-	-	-	0,15-0,35	0,15
Cb-AMr61	5,5-6,5	0,8-1,1	-	-	-	0,0001-0,0004	0,002-0,12	-	0,15
Cb-AK5	-	-	-	4,5-6,0	0,10-0,20	-	-	-	1,00
Cb-AK10	-	-	-	7,0-10,0	-	-	-	-	1,10
Cb-1201	6,0-6,8	0,2-0,4	-	0,05-0,15	V	0,10-0,20	0,0001-0,0008	0,1-0,25	0,3

Izohlar:

1. Cb-AMr3, Cb-AK5 va Cb-AK10 dan tashqari barcha markalar-dagi sim uchun hamda kremliy miqdorlari nisbati birdan katta bo'lishi kerak.
2. Berilliyl miqdori hisoblab aniqlanadi.
3. Cb-AMr3, Cb-AK10 markali sim uchun qoldiq titan miqdori 0,15% gacha bo'lishiga ruxsat etiladi.
4. Iste'molchining buyurtmasiga binoan, Cb-AMg6 markali qotish-madan olinadigan sim 100 g metallda vodorod miqdori  $0,4 \text{ sm}^3$  dan oshmaydigan qilib tayyorlanadi.

5. Св-AK10 markali sim presslangan qilib tayyorlanadi. Simning shartli belgisida simning diametri, qotishmaning markasi va standart belgisi ko'rsatiladi.

2-Св-АМц ГОСТ 7871-75 belgisi АМц markali alyuminiy qotishmasidan tayyorlangan 2 mm diametrli payvandlash simining shartli belgisiga misol bo'la oladi.

Simning avvalgi diametri bo'yicha chekli chetlanishlardan ortiq bo'lmasligi lozim.

4 mm va bundan kichik diametrli simning sirti kimyoviy ishlovdan o'tkaziladi. Ishlov berilgandan keyin, uning sirti yaltiroq g'adir-budurlik parametrlari ГОСТ 2789-73 bo'yicha  $R_a \leq 2,5$  mkm bo'lishi zarur.

Sirti kimyoviy ishlovdan o'tkazilgan sim mexanik usulda g'altaklarga bukilgan joylari va tirqishlar bo'linmaydigan qilib o'raladi.

СВА97, СВА85Т, СВА5 va СвАМц markali qotishmalardan tayyorlangan sim g'altaklarga qasmoqli va uzulishga vaqtinchalik qarshiligi 10 kgs/mm<sup>2</sup> dan kam bo'limgan holatda, СВАМг3, СВАМг5, СВ1557, СВАМг6, СВАМг63, СВАК5, СВАК10 va СВ1201 markali qotishma dan tayyorlangan sim esa iste'molchining buyurtmasiga muvofiq, qasmoqli yoki yumshatilgan holatda o'raladi.

O'ralgan simning sirti toza bo'lishi, unda darzlar, botiq, ezilgan joylar, g'o'ddalar, qatlamlangan va keskin bukilgan joylar bo'lmasligi kerak.

Buyurtmachining ihtiyyoriga ko'ra, 4 mm gacha diametrli sim ham sirtiga kimyoviy ishlov berilmasdan o'ralgan holatda yetkazib beriladi.

Simli g'altaklar polietilen qopga suvsizlantirilgan selikagel-indikator kukunining nazorat paketi bilan joylanadi va kimyoviy ishlov berilgandan keyin 30 daqiqa mobaynida atrof havosining nisbiy namligi 20% dan past bo'lgan paytda germetiklanadi. O'rovning zichligi (germetlikligi) selikagel-indikatorning rangiga qarab ko'z bilan chandalab baholanadi. Agar selikagel-indikator kukunining rangi pushti bo'lsa, zichli buzilgan deb hisoblanishi kerak.

G'altaklar solinib zichlangan polietilen qoplar karton plastmassa yoki yog'och qutilarga joylanadi.

Boshqa alyuminiy qotishmalaridan tayyorlanadigan payvandlash simi belgilangan tartibda ishlab chiqilgan, kelishilgan va tasdiqlangan texnik shartlarga muvofiq ishlab chiqariladi.

### 2.3. Misdan va mis asosidagi qotishmalardan tayyorlangan payvandlash simlari va chiviqlari

Misni va uning qotishmalarini payvandlash, eritib qoplash va kavsharlashda misdan hamda mis asosidagi qotishmalardan ishlangan payvandlash simlari va chiviqlaridan foydalaniladi.

Ko'rsatilgan standartga ko'ra, payvandlash simi mis va uning 17 xil markadagi qotishmalaridan ishlab chiqariladi: М1; МСр1; МНЖ5-1; МНЖКТ-5-1-0,2-0,2; БрКМц3-1; БрОЦ4-3; БрАМц9-2; БрОФ6,5-0,15; БрАЖМц10-3-1,5; БрХ0,7; БрХНТ; БрНСр; БрНСрТ; Л63; ЛО60-1; ЛК62-0,5; ЛКБО62-0,2-0,04-0,5.

Payvandlash chiviqlari mis va uning 12 xil markadagi qotishmalardan ishlab chiqariladi: М1р; М3р; БрОФ6,5-0,15; БрОТС4-3; БрАМц9-2; ЛО60-1; ЛК62-0,5; Л63; ЛМц58-2; ЛЖМц59-1-1; ЛОК59-1-0,3; ЛКБО62-0,2-0,04-0,5.

#### 2.3-jadval

#### Sim va chiviqlarning kimyoviy tarkibi, %

Qotishmalar markasi	Asosiy komponentlar:						Aralashmalar, ko'pi bilan			
	Cu	Ni+Co	Mn	Si	Ti	Cr	Zr	Zn	Boshqa elementlar	
МСр 1	98,5-99,0	-	-	-	-	-	-	-	0,8-1,2 Ag	0,3
МНЖКТ5-1-0,2-0,2		5,0-6,5	0,3-0,8	0,15-0,30	0,10-0,30	-	-	-	1,0-1,4 Fe	0,7
БрХ0,7				-	-	0,40-1,00	-	-	-	0,3
БрХНТ		0,5-0,8 Ni	-	-	0,05-0,15	0,15-0,35	-	-	-	0,2
БрНСр	qolgani	0,3-0,6 Ni	-	-	-	-	0,04-0,08	-	-	0,2
БрНСрТ		0,5-0,8 Ni	-	-	0,10-0,20	-	1,4-1,70	-	-	0,1
ЛК62-0,5	60,5-63,5	-	-	0,30-0,70	-	-	-		-	0,5
ЛКБО62-0,2-0,4-0,5	60,5-63,5	-	-	0,1-0,30	-	-	-		0,3-0,7 Sn 0,03-0,1 B	0,5
ЛОК59-1-0,3	58,0-60,0	-	-	0,20-0,40	-	-	-		0,7-1,1 Sn	0,3

Shartli belgilarga misollar. ЛК62-0,5 markali, 2 mm diametrli yumshoq sim: ЛК62-0,5-М-2 ГОСТ 16130-72 simi. ЛКБО62-0,2-0,04-0,5 markali 6 mm diametrli qattiq chiviq: ЛКБО62-0,2-0,04-0,5-Т-6 ГОСТ 16130-72 chivig'i.

ГОСТ 16130-72 da tavsiya etiladigan ilova (2.4-jadvalga qarang) keltirilgan bo'lib, unda misdan va mis asosidagi qotishmalardan tayyorlanadigan sim va chiviqlarning vazifasi ko'rsatilgan.

#### 2.4-jadval

#### Sim va chiviqlarning vazifasi

Qotishma markasi	Vazifasi
M1	Misdan tayyorlanadigan buyumlarni flyus ostida avtomatik payvandlash uchun; mis va cho'yanni payvandlash, uncha muhim bo'Imagan mis konstruksiyalarni gaz alangasida payvandlashga mo'ljalangan elektrodlar tayyorlash uchun.
M1p, M3p	Muhim va elektrotehnik mis konstruksiyalarni gaz alangasida payvandlash uchun.
МНЖК5-1	Mis-nikel qotishmasini, latunli va alyuminiy-marganets bronzali mis-nikel qotishmasini payvandlashda ishlataladigan elektrodlar tayyorlash uchun.
МНЖККТ5-1-0,2-0,2	Mis-nikel qotishmasini yoki bronzali, latunli va po'latli misni himoya gazlarida qo'lda, yarimavtomatik hamda avtomatik payvandlash, shuningdek, po'ltaga eritib qoplash uchun.
БрКМц3-1	Bikir bo'Imagan mis konstruksiyalarini himoya gazlarida qo'lda payvandlash, misni flyus ostida avtomatik payvandlash va misni payvandlashda foydalananadigan elektrodlar tayyorlash uchun.
БрОЦ4-3	Misni himoya gazlarida qo'lda payvandlash, mis va latunni flyus ostida avtomatik hamda yarimavtomatik payvandlash va misni payvandlashda qo'llaniladigan elektrodlar tayyorlash uchun
БрАМц9-2	Alyuminiy-marganetsli bronzani, mishyakli latunni, misni va alyuminiy-marganetsli mis-nikel qotishmasini himoya gazlarida qo'lda payvandlash uchun; po'latga himoya gazlarida qo'lda, avtomatik va yarimavtomatik eritib qoplash uchun; alyuminiy-marganets-temirli va marganets-temirli latunni himoya gazlarida avtomatik payvandlash uchun.
БрАЖМц10-3-1,5	Alyuminiy-temirli bronzani payvandlashda ishlataladigan elektrodlar tayyorlash uchun.
БрОФ6,5-0,15	Qalay-fosforiti bronza va qalayli bronzalarni himoya gazlarida qo'lda payvandlash uchun.
БрХ0,7; БрХНТ; БрНСр, БрНСр1;	Bronzalarni argon-yoy yordamida qo'lda payvandlash uchun.
БрХ0,7	Xromli bronzani flyus ostida avtomatik payvandlash uchun.
Л63	Latunni flyus ostida gaz alangasida payvandlash uchun.
ЛК62-0,5	Latunni gaz alangasida payvandlash uchun.
ЛО60-1	Qalay bilan legirlangan latunni flyus ostida gaz alangasida payvandlash uchun.
ЛКБО62-0,2-0,04-0,5	Latunni gaz alangasida payvandlash va misni flyus ishlatmagan holda kavsharlash uchun
ЛМц58-2; ЛЖМц59-1-1; ЛОК59-1-0,3	Latunni payvandlash, misning o'zini va misni latun bilan kavsharlash uchun.

## 2.4. Po'latdan tayyorlangan eritib qoplash simi

Po'lat detallarga mexanizatsiyalashtirilgan usulda yoy yordamida eritib qoplash uchun asosan ГОСТ 10543-82 ga muvofiq tayyorlangan, issiq holatda va sovuqlayin cho'zib uzaytirilgan po'latdan qilingan eritib qoplash simi ishlataladi. Ushbu standartda uglerodli simni to'rt xil, legirlangan simni o'n ikki hil va yuqori darajada legirlangan simni o'n bir xil markada ishlab chiqarish nazarda tutiladi. Mazkur sim qoplamlali elektrodlar tayyorlashga mo'ljallanmagan. Sim kimyoviy tarkibi simning markasiga bog'liq bo'lgan, 2.5-jadvalda keltirilgan simdan tayyorlanadi.

2.5-jadval

### Sim po'latining kimyoviy tarkibi, %

Po'lat	Sim markasi	C	Mn	Si	Cr	Ni	W	V	Mo	Boshqa elementlar	S	P
											ko'pi bilan	
Uglerodi	Hп-30	0,27-0,35	0,5-0,80	0,17-0,37	≤0,25	≤0,3	-	-	-		0,04	0,035
	Hп-45	0,42-0,50	0,5-0,80	0,17-0,37	≤0,25	≤0,3	-	-	-		0,04	0,035
	Hп-50	0,45-0,55	0,5-0,80	0,17-0,37	≤0,25	≤0,3	-	-	-		0,04	0,035
	Hп-85	0,82-0,90	0,5-0,80	0,17-0,37	≤0,25	≤0,3	-	-	-		0,035	0,035
Legirlangan	Hп-40Г	0,35-0,45	0,75-1,00	0,17-0,37	≤0,3	≤0,3	-	-	-		0,035	0,035
	Hп-50Г	0,45-0,56	0,70-1,00	0,17-0,37	≤0,3	≤0,3	-	-	-		0,035	0,035
	Hп-65Г	0,60-0,70	0,9-1,20	0,17-0,37	≤0,3	≤0,3	-	-	-		0,035	0,035
	Hп-30ХГСА	0,27-0,35	0,8-1,10	0,9-1,20	0,8-1,10	≤0,4	-	-	-		0,025	0,025
Legirlangan	Hп-30Х50	0,27-0,35	0,4-0,70	0,2-0,50	4,0-6,0	≤0,4	-	-	-		0,04	0,03
	Hп-40Х3Г2МФ	0,35-0,45	1,3-1,80	0,4-0,70	3,3-3,8	≤0,4	-	0,1-0,2	0,3-0,5		0,035	0,035
	Hп-40Х2Г2М	0,35-0,43	1,8-2,30	0,4-0,70	1,8-2,3	≤0,4	-	-	0,8-1,2		0,035	0,035
	Hп-50ХНМ	0,5-0,60	0,5-0,80	0,5-0,80	1,4-1,8	-	-	0,15-0,3			0,03	0,03
Legirlangan	Hп-50Х6ФМС	0,45-0,55	0,3-0,60	0,8-1,20	5,5-6,5	≤0,35	-	0,35-0,55	1,2-1,6		0,03	0,03
	Hп-50ХФА	0,46-0,54	0,5-0,80	0,17-0,37	0,8-1,1	≤0,4	-	0,1-0,2	-		0,025	0,025
	Hп-105Х	0,95-1,10	0,15-0,40	0,15-0,35	1,3-1,65	≤0,35	-	-	-		0,03	0,03

## 2.5-jadvalning davomi

Yugor dargida legirlangan	Hn-20Х14	0,16-0,25	≤ 0,80	≤ 0,80	13,0-15,0	≤ 0,6	-	-	-		0,025	0,03
	Hn-30Х13	0,25-0,35	≤ 0,80	≤ 0,80	12,0-14,0	-	-	-	-		0,025	0,03
	Hn-30Х10Г10Т	0,25-0,35	10,0-12,0	≤ 0,35	10,0-12,0	≤ 0,6	-	-	-	0,15-0,3Ti	0,03	0,035
	Hn-40Х13	0,35-0,45	≤ 0,08	≤ 0,80	10,0-12,0	-	-	-	-		0,025	0,03
	Hn-45Х4В3ГФ	0,40-0,50	0,8-1,20	0,7-1,0	3,6-4,6	≤ 0,6	2,5-3,0	0,2-0,4	-	-	0,03	0,03
	Hn-45Х2В8Г	0,40-0,50	1,0-1,40	0,4-0,70	2,2-3,0	≤ 0,6	8,0-9,5	0,3-0,5	-	0,2-0,9 Ti	0,03	0,03
	Hn-60Х3В10Ф	0,55-0,65	1,3-1,80	0,4-0,70	2,6-3,6	≤ 0,5	9-10,5	0,3-0,5	-		0,03	0,03
	Hn-Г13А	1,00-1,20	12,5-14,5	≤ 0,4	≤ 0,6	≤ 0,6	-	-	-		0,03	0,035
	Hn-X15H60	≤ 0,15	≤ 1,5	≤ 1,0	15,0-18,0	55-61	-	-	-		0,02	0,030
	Hn-X20H80Т	≤ 0,12	≤ 0,7	≤ 0,8	19,0-23,0	asos	-	-	-	0,15-0,4Ti	0,015	0,02
	Hn-03Х15H35	≤ 0,03	5,0-7,50	≤ 0,9	13,0-16,0	33,0-36,0	-	-	5,0-7,5	1,2-1,8Nb	0,020	0,035
	Г7М6В											

Po'latdan ishlanadigan eritib qopplash simi elektrshlak (Ш), vakuum-  
yo'y (ВД) yordamida qayta eritish yoki vakuumli-induksion (ВИ) pech-  
larda ochiq usulda eritish yo'li bilan olinadigan po'latdan tayyorlanadi.

ГОСТ 10543-82 da ma'lumot beruvchi ilova bor bo'lib, unda turli  
markadagi sim eritib qoplangan metallning qattiqligi hamda eritib  
qoplanadigan buyumlarning taxmini vazifasi ko'rsatilgan.

## 2.6-jadval

### Eritib qoplanadigan buyumlarning qattiqligi va taxminiy vazifasi

Sim		Eritib qoplangan metallning qattiqligi	Eritib qoplanadigan buyumlarning taxminiy vazifasi
Po'lati	Markasi		
uglerodli	Hn-30	HV 160-220	O'qlar, shpindellar, vallar
	Hn-45	HV 170-230	O'qlar, shpindellar, vallar
	Hn-50	HV 180-240	Aravachalarning taranglash g'ildiraklari, skatlar
	Hn-85	HV 280-350	Tirsaklı vallar, kardanlar krestovinalari
Legirlangan	Hn-40Г	HV 180-240	O'qlar, shpindellar, vallar
	Hn-50Г	HV 200-270	Gusenitsali mashinalarning taranglash g'ildiraklari, ta-

## 2.6-jadvalning davomi

	Hп-65Г	HV 230-310	Kran g'ildiraklari, tayanch roliklar o'qlari
	Hп-30ХГСА	HV 220-300	Qisilma g'ildirash jo'valari, kran g'ildiraklari
	Hп-30Х5	HRC <sub>E</sub> 38,5-43,5	Prokatlash stanlarining g'ildirash jo'valari
	Hп-40Х3Г2МФ	HRC 39,5-44,6	Zarblarga duchor bo'ladi-gan va abraziv yeyiladigan detallar
	Hп-40Х2Г2М	HRC <sub>E</sub> 55,0-57,0 (toblashdan keyin)	Dinamik yuklanishlar bilan ishlaydigan mashinalar detallari; tirsakli vallar, tayanch g'altaklar o'qlari
	Hп-50ХНМ	HRC 41,5-51,5	Issiq holatda shtampashda ishlataladigan bolg'alash va kesish shtamplari, bolg'alash mashinalarining jo'valari
	Hп-50ХФА	HRC 45,5-51,5	Ichki yonish dvigatellari-ning shlitsli vallari, tirsakli vallar
	Hп-50Х6ФМС	HRC 43,5-49,5	Quvur prokatlash stanlarining jo'valari, issiq holatda shtampashda ishlataladigan qisma prokatlash vallari, shtamplar
	Hп-105Х	HRC 34-39,5	Sovuqlayin shtampashda qo'llaniladigan kesish shtamplari, aralashirgich-lar vallari
Yuqori darajada legirlangan	Hп-20Х14	HRC 34,0-39,5	Bug' va suv zadvijkalarini-zichlash yuzalarini
	Hп-30Х13	HRC 39,5-46,5	Gidropresslar plunjeleri, tirsakli vallar bo'yinlari, shtamplar
	Hп-30Х10Г10Т	HRC 200-220	Gidroturbinalar parraklari, dengiz kemalarining esh-kak vallari
	Hп-40Х13	HRC 46,5-53,0	Traktor va ekskavatorlarining tayanch roliklari, transportyor detallari
	Hп-45Х4В3ГФ	HRC 39,5-46,5	List prokatlash stanlarining jo'valari, issiq holatda shtampash shtamplari
	Hп-45Х2В8Г	HRC 41,5-47,5	Issiq metallini kesish pi-choqlari, pressning asbob-uskunalarini
	Hп-60Х3В10Ф	HRC 43,5-51,5	Quvur prokallash stanlarining jo'valari, issiq holatda shtampash shtamplari

## 2.6-jadvalning davomi

	Hп-Г13А	HV 220-280	Temir yo'l krestovinalari, maydaligchlarining yassi qismlari (shchekalari), eks-kavator kovshalarining tishlari
	Hп-Х15Н60	HV 180-220	Yuqori haroratda ishlaydigan retorta va pechlarining detallari
	Hп-Х20Н80Т	HV 180-220	Avtomobil dvigatellarning chiqarish klapanlari
	Hп-03Х15Н35Г7М6Б	-	Atom energetikasi va kim-yoviy mashinasozligida idishlarning korpuslari

### 2.5. Po'latni sovuqlayin cho'zib tortib tayyorlangan eritib qoplash tasmlari

Po'latni sovuqlayin cho'zib tortib tayyorlangan eritib qoplash tasmlariga davlat standartlari yo'q. Ammo po'lat tasma elektrodlar bilan eritib qoplash sanoatning turli sohalarida qo'llanilmoqda. Bunda talay hollarda umumiy ishlarga mo'ljallangan po'lat tasmadan foydalaniladi, ammo, asosan, belgilangan tartibda ishlab chiqilgan, kelishilgan va tasdiqlangan maxsus shartlarga muvofiq po'latdan tayyorlangan eritib qoplash tasmlari ishlatiladi. Atom va kimyo mashinasozligida korroziyaga qarshi tasma bilan eritib qoplash keng ko'lama qo'llaniladi. Ushbu qoplama yuqori darajada legirlangan po'latdan tayyorlangan tasmadan foydalanib, flyus ostida avtomatik eritib qoplash yo'li bilan hosil qilinadi.

Korroziyaga qarshi qoplama hosil qilish uchun eritib qoplashda ishlatiladigan tasmaga oid texnik shartlar ko'p hollarda ГОСТ 2246-70 ga muvofiq tayyorlangan payvandlash simining ayrim markalariga (Св-08Х19Н10Г2Б, Св-04Х19Н11М3, Св-07Х25Н13, Св-10Х16Н25АМ6 va boshqalar) o'xshash tasma markalarini nazarda tutadi. Shu bois, bunday texnik shartlarda tasma metallining kimyoviy tarkibiga doir talablar ГОСТ 2246-70 ga tegishli havolalar ko'rinishida beriladi.

### 2.6. Eritib qoplash chiviqlari

Abraziv, zarbli yuklanishlar, korroziya, yuqori haroratlardagi eroziya yoki tajovuzkor muhitlar ta'sirida yeyilish sharoitida ishlaydigan mashina va uskunalar detallariga yeyilishga chidamli qatlamlar eritib qoplash uchun ГОСТ 21449-75 ga muvofiq tayyorlangan chiviqlardan foydalaniladi. Bu standartda Пр-С27 (ПрН-У45Х28Н2СВМ turidi), Пр-

В3К (ПрН-У10ХК63В5 туридаги) ва Пр-В3К-Р (ПрН-У20ХК57В10 туридаги) маркалы чивиqlar тайyorlash nazarda tutiladi.

Чивиqlar metallining kimyoviy tarkibi 2.7-jadvalda ko'rsatilgan me'yorlarga mos bo'lishi kerak.

2.7-jadval

### Chiviqlarning kimyoviy tarkibi, %

Markasi	Asosiy elementlar										Aralashmalar, ko'pi bilan		
	asos	C	Cr	Si	Mn	Ni	W	Mo	Sb	S	P	Fe	
Пр-С27	Fe	3,3-4,5	25-58	1,0-2,0	1,0-1,5	1,5-2,0	0,2-0,4	0,08-0,15	-	0,07	0,06	-	
Пр-В3К	Co	1,0-1,3	28-32	2,0-2,7	-	0,5-2,0	4,0-5,0	-	-	0,07	0,03	2	
Пр-В3К-Р	Co	1,6-2,0	28-32	1,2-1,5	0,3-0,6	0,1-2,0	7,0-11,0	-	0,02-10,0	0,07	0,03	3	

Eritib qoplash chiviqlari misdan, sirti silliqlangan yoki ishlov berilmagan holda tayyorlanadi. Пр-В3К-Р ва Пр-В3К маркали qotishmalardan tayyorlangan chiviqlarning diametri 4 va 5mm, sirti silliqlangan bo'ladi.

Chiviqlar bilan eritib qoplanadigan metall qatlaming qattiqligi quyida keltirilgan qattiqlikka mos bo'lishi lozim.

#### Chiviq markasi

Пр-С27

Пр-В3К

Пр-В3К-Р

#### Eritib qoplangan qatlarning qattiqligi, HRC, ko'pi bilan

53,5

41,5

47,5

ГОСТ 21449-76 da tavsiya etiladigan ilova mavjud bo'lib, unda eritib qoplash chiviqlari qo'llaniladigan sohalar ko'rastilgan (2.8-jadval).

2.8-jadval

### Eritib qoplash chiviqlari qo'llaniladigan sohalar

Chiviqlar markasi	Qo'llanilishi
Пр-С27	Abraziv ta'sirida jadal yeyilish sharoitida mo'tadil zarbli yuklanishlar bilan va 500°C dan oshmaydigan haroratda ishlaydigan detallarga eritib qoplash uchun.

Пп-ВЗК	Abraziv, eroziya, 750°C gacha qizish, aktiv tajovuzkor muhitlar, zarbli yuklanishlar va metallning metallga ishqalanishi ta'sir ko'rsatadigan sharoitda ishlaydigan detallarga eritib qoplash uchun.
Пп-ВЗК-Р	Ramali daraxt kesuvchi arralar, qirquvchi asboblar tishlariga, shuningdek, abraziv, eroziya, 800°C gacha haroratda qizish, kimyoiy aktiv muhitlar va metallning metalga ishqalanishi ta'sir ko'rsatadigan sharoitda ishlaydigan detallarga eritib qoplash uchun.

## 2.7. Qotishmalardan olingan eritib qoplash kukunlari

Mashina hamda uskunalarning abraziv, korroziya, yuqori haroratlardagi eroziya, tajovuzkor muhitlar ta'sirida yeyilish sharoitida ishlaydigan detallariga eritib va purkab yeyilishga chidamli qatlam qoplash uchun ГОСТ 21448-75 ga muvofiq tayyorlangan kukunlar ishlatalidi.

Qotishmalardan olinadigan eritib qoplash kukunlari, kimyoiy tarkibiga ko'ra, ushbu markalarda tayyorlanadi: ПГ-С27, (ПН-У40Х28Н2С2ВМ turidagi), ПГ-УС25 (ПН-У50Х38Н turidagi), ПГ-ФБХ6-2 (ПН-У45Х35ГСР turidagi), ПГ-АН1 (ПН-У25Х30СР turidagi), ПГ-СР2 (ПН-ХН80С2Р2 turidagi), ПГ-СР3 (ПН-ХН80С3Р3 turidagi), ПГ-СР4 (ПН-ХН80С4Р4 turidagi).

Qotishmalardan olinadigan eritib qopplash kukunlari, granulometrik tarkibiga ko'ra, quyidagi klasslarda ishlab chiqariladi: yirik (K), о'rtacha (C), mayda (M) va juda mayda (OM). Qotishmalardan olingan eritib qopplash kukunlari markalarida avval kimyoiy tarkibi bo'yicha markasi, keyin granulometrik tarkibi bo'yicha klassi ko'rsatiladi. Misol: qotishmalardan olingan ПГ-С27 markali yirik eritib qopplash kukuni ПГ-С27-К ГОСТ 21448-75 ko'rinishida belgilanadi.

Qotishmalardan olingan eritib qopplash kukunlarining kimyoiy tarkibi 2.9-jadvalda keltirilgan me'yirlarga, granulometrik tarkibi esa 2.10-jadvalda keltirilgan me'yirlarga mos kelmog'i zarur. Kukunlarning namligi 0,1% dan ortiq bo'lmasligi darkor. Kukun eritib qoplangan qatlamning qattiqligi 2.11-jadvalda berilgan me'yirlarga mos kelishi lozim.

2.9-jadval

Kukunlarning kimyoviy tarkibi, %

Kukun markasi	Asosiy elementlar												Aralashmasi lar ko'pi bilan	
	asos	C	Cr	Si	Mn	Ni	W	Mo	B	Fe	S	P		
ПГ-S27	temir	3,3-4,5	25,0-28,0	1,0-2,0	0,8-1,5	1,5-2,0	0,2-0,4	0,08-0,15	-	-	0,07	0,06		
ПГ-УС25	temir	4,4-5,4	35-41,0	1,6-2,6	≤ 2,5	1,0-1,8	-	-	-	-	0,07	0,06		
ПГ-ФБХ6-2	temir	3,5-5,5	32,0-37,0	1,0-2,5	1,5-4,0	-	-	-	1,3-2,0	-	0,07	0,06		
ПГ-АН1	temir	2,0-2,8	26,0-32,0	1,5-2,5	1,5-4,0	-	-	-	1,2-1,8	-	0,07	0,06		
ПГ-СР2	nikel	0,2-0,5	12,0-15,0	2,0-3,0	-	-	-	-	1,5-2,1	≤ 5,0	0,04	0,04		
ПГ-СР3	nikel	0,4-0,7	13,5-16,5	2,5-3,5	-	-	-	-	2,0-2,8	≤ 5,0	0,04	0,04		
ПГ-СР4	nikel	0,6-1,0	15,0-18,0	3,0-4,5	-	-	-	-	2,8-3,8	≤ 5,0	0,04	0,04		

2.10-jadval

Kukunlarning granulometrik tarkibi

Kukun klasi	Zarralari ning o'chami, mm	Elakdag qoldiq, %, kamida			Elakdan o'tishi, %, kamida						
		To'rlarning ГОСТ 6613-86 dagi raqamlari			To'rlarning ГОСТ 6613-86 dagi raqamlari						
		0,8	0,4	0,16	1,6	1,25	1,0	0,8	0,5	0,4	0,16
K	1,25-0,8	85	-	-	100	95	-	-	-	-	-
C	0,8-0,4	-	87	-	-	-	100	95	-	-	-
M	0,4-0,16	-	-	90	-	-	-	-	100	95	-
ОМ	0,16 dan kichik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100

2.11-jadval

Eritib qoplangan qatlamning qattiqligi

Kukun markasi	Qattiqligi, HRC, kamida	Kukun markasi	Qattiqligi, HRC, kamida
ПС-С27	54,2	ПГ-СР2	36,5
ПГ-УС25	55,9	ПГ-СР3	46,4
ПГ-ФБХ6-2	53,2	ПГ-СР4	55,9
ПГ-АН1	54,0		

ГОСТ 21448-75 da tavsiya etiladigan ilova mavjud bo‘lib, unda qotishmalardan olingan eritib qoplash kukunlarining qo‘llanilish sohalari keltirilgan (2.12-jadval).

### 2.12-jadval

#### Kukunlar qo‘llaniladigan sohalar

Kukun markasi	Qo‘llanilishi
ПГ-С27	Metallurgiya va energetika uskunalarining, qishloq xo‘jalik mashinalarning abraziv yeyilish sharoitida 500°C gacha haroratda o‘rtacha zarbli yuklanishlar bilan ishlaydigan detallariga eritib qoplash uchun.
ПГ-УС25	Qishloq xo‘jalik mashinalari va shu kabilarning jadal yeyilish sharoitida zarblarsiz ishlaydigan detallariga eritib qoplash uchun.
ПГ-ФБХ6-2	Ko‘mir qazish uskunalarining abraziv yeyilish sharoitida ishlovchi detallariga eritib qoplash uchun.
ПГ-АН1	Metallurgiya uskunalar, qishloq xo‘jalik va qurilish mashinalarining abraziv yeyilish sharoitida o‘rtacha zarbli yuklanishlar bilan ishlaydigan detallariga eritib qoplash uchun.
ПГ-СР2	Issiqlik va atom elektr stansiyalari armaturasining 600°C gacha qiziganda yeyiladigan va tajovuzkor muhitlar ta’siriga duchor bo‘lувчи detallariga hamda zichlash yuzalariga eritib va purkab qoplash uchun.
ПГ-СР3	
ПГ-СР4	600°C gacha haroratda jadal yeyiladigan va tajovuzkor muhitlar ta’siriga duchor bo‘lувчи detallarga eritib hamda purkab qoplash uchun.

## 2.8. Elektrshlak usulida payvandlash uchun qo‘shimcha materiallar

Elektrshlak usulida payvandlash uchun qo‘shimcha materiallar jumlasiga elektrod simlar, plastinasimon va tasmasimon elektrodlar, eriydigan hamda eritadigan mundshtuklar kiradi.

Elektrod sim sifatida tegishli standartlar yoki texnik shartlarga muvofiq tayyorlangan payvandlash simidan foydalilanadi. Po‘lat detallarni elektrshlak usulida payvandlash uchun ГОСТ 2246-70 ga muvofiq po‘latdan tayyorlangan payvandlash simi keng ko‘lamda ishlatiladi.

Tasmasimon elektrodlar sifatida kimyoviy tarkibi asosiy (payvandaladigan) metallning kimyoviy tarkibiga yaqin bo‘lgan 1–2 mm qalinlikdagi sovuqlayin prokatga qilingan (yoqilgan) tasma ishlatiladi.

Plastinasimon elektrodlar, eriydigan va eritadigan mundshtuklar asosiy metall markasidagi metalldan yoki kimyoviy tarkibiga ko‘ra asosiy metallga yaqin bo‘lgan metalldan tayyorlanadi.

Elektrshlak usulida payvandlashda talay hollarda yuqorida keltirilgan elektrodlarning o‘zaro uyg‘un birikmasi (kombinatsiyasi), masalan, sim-plastinasimon elektroddan foydalilanadi.

Kam uglerodli va kam legirlangan po‘lat detallarini elektrshlak usulida payvandlashda AH-8, AH-8M, ФС-1, ФС-7 va AH-22

flyuslaridan foydalaniladi. Elektrod sim po'latning tarkibiga qarab tanlanadi. Kam uglerodli (tarkibidagi uglerod miqdori 0,15% dan oshmaydi) tinch po'latlarni payvandlashda Св-08 va Св-08ГА simlaridan foydalanilsa, yaxshi natijalarga erishiladi. Tarkibida kremniy miqdori kam bo'lgan qaynar po'latlarni payvandlashda havo bo'shlqlari va pufakchalari hosil bo'lishining oldini olish uchun tarkibida 0,6 – 0,85% Si bo'lgan Св-08ГС elektrod simidan foydalanish tavsiya etiladi. BCт3 po'latlarini va kam legirlangan po'latlarning ayrim markalarini payvandlashda Св-08ГА, Св-10Г2 va Св-08ГС simlaridan, 10ХСНД po'latini payvandlashda esa Св-08ХГ2СМА simlaridan foydalanish qoniqarli natijalar beradi.

Korroziyabardosh po'latlarni elektrshlak usulida payvandlash uchun АНФ-6, АНФ-7, АНФ-8, 48-ОФ-6, АНФ-14 va boshqa flyuslardan, o'tga chidamli po'latlarni payvandlash uchun esa АНФ-1П, АНФ-7, АНФ-8 hamda yuqori asosli АНФ-292 flyuslaridan foydalaniladi. O'tga chidamli po'latlarni X25H13 turidagi ikki fazali chok bilan payvandlashda kam kremniyli АНФ-14 va АН-26 flyuslarini ishlatish mumkin. Ayniqsa, o'tga chidamli po'lat va qotishmalarni payvandlashda ftoridli oksidlamaydigan flyuslar qo'llanilsa, shlak vannasi yuzasi orqali havo kislorodi kirishi natijasida oson oksidlanadigan elementlar (titan, marganets va boshqalar) ning kuyishiga kafolat bo'lmaydi, bu esa ayrim hollarda shlak vannasi yuzasini unga argon puflash yo'li bilan himoyalash zaruratinini keltirib chiqaradi.

### 2.13-jadval

#### Kam uglerodli po'latlarni elektrshlak usulida payvandlashning taxminiy rejimlari

Metall-nинг qalinligi	Bitta elektrodr-ga to'g'ri keladigan payvand-lash toki, A	Payvand-lash kuchlani-shi, V	Elektrod-lar soni, dona	Elektrod-lar diametri, mm	Elektrod-lar oralig'i, mm	Elek-trodlarni uzatish tezligi, m/soat	Pay-vand-lash tezligi, m/soat
Sim elektrodlar							
30	350-370	32-34	1	2,5	-	172	0,9-4,0
70	650	47			-	371-400	1,0-1,1
90	600-620	42-46			45-50	300	1,6
150	450-500	44-50			65	220-2400	0,8-0,9
200	550	46-48	2	3,0	90	250	0,5
250	500-550	50-55			125	230-250	0,4-0,5
340	400-450	46-48	3		110	200-220	0,3

**Yuqori darajada legirlangan po'latlarni elektr yoy yordamida va elektrshlak usulida payvandlash uchun flyuslar**

Vazifasi	Flyus markasi	Flyus tayyorlash usuli
Po'latlarni elektr yoy yordamida avtomatik payvandlash:	AНФ-14, AНФ-16 48-ОФ-10	Erishish
Austenit-ferritli choklar bilan	K-8	Qizdirib yaxlitlash
Austenitlik zaxirasi katta bo'lgan po'latlarni elektr yoy yordamida va elektrshlak usulida toza-austenitli choklar bilan avtomatik payvandlash	48-ОФ-6	Qizdirib yaxlitlash
Austenitlik zaxirasi katta bo'lgan po'latlarni elektrshlak usulida toza austenitli choklar bilan payvandlash	AНФ-1, AНФ-6, AНФ-7, AH-29 AH-292	Mineralni donador qilish

**2.9. Volframdan tayyorlangan erimaydigan payvandlash elektrodlari**

Yoy yordamida kesish va payvandlash uchun erimaydigan elektrodlar sifatida ГОСТ 23949-80 bo'yicha tayyorlangan ko'mir elektrodlar hamda grafit va volfram elektrodlardan foydalaniadi.

ГОСТ 23949-80 da 580A gacha tok kuchi bilan detallarni havo-yoy yordamida kesish, quymalarning ortiqcha joylari va nuqsonlarini olib tashlash, payvand choklarni yo'qotish, metallarni payvandlash va boshqa ishlar uchun mo'ljallangan mislangan hamda mislanmagan elektrodlar tayyorlanishi belgilangan. Ko'mir elektrodlarning vazifasi va kesimiiga qarab uch xil markadagi elektrodlar tayyorlash nazarda tutilgan: ВДК (воздушно-дуговые круглые) – havo-yoy dumaloq; ВДП (воздушно-дуговые плоские) – havo-yoy yassi; СК (сварочные-круглые) – dumaloq payvandlash.

ВДК markali elektrodlar nominal diametri 6, 8, 10 va 12 mm, uzunligi  $300 \pm 10$ mm qilib ishlab chiqariladi. ВДП markali elektrodlarning nominal kesimi  $12 \times 5$  mm va  $18 \times 5$  mm, uzunligi esa  $350 \pm 10$  mm; СК markali elektrodlarning nominal diametri 4, 6, 8, 10, 15 va 18 mm, uzunligi esa  $250 \pm 10$  mm bo'ladi. Iste'molchining talabiga binoan СК elektrodlari  $700 \pm 35$  mm gacha uzunlikda ishlab chiqarilishi mumkin.

Yoy yordamida kesish va payvandlash uchun maxsus mo'ljallangan erimaydigan grafit elektrodlar davlat standartlari bo'yicha tayyorlanmaydi, shu sababli ayrim hollarda ular grafitlangan elektrodlarni kesish va yo'nish yo'li bilan tayyorlanadi.

Chiviqlar ko‘rinishidagi erimaydigan volfram elektrodlar belgilangan tartibda ishlab chiqilgan, kelishilgan va tasdiqlangan texnik shartlarga muvofiq tayyorlanadi. Turli texnik shartlarda volfram elektrodlarning to‘rt xilini ishlab chiqarish nazarda tutilgan, ulardan himoya gazlarida yoy yordamida payvandlashda (asosan, argon-yoy yordamida payvandlashda) erimaydigan elektrodlar sifatida foydalaniladi. Bunday elektrodlarni tayyorlash uchun quyidagi materiallar ishlatiladi: lantanlangan volfram (lantan oksidi 2% gacha qo‘shiladi); ittriylangan volfram (ittriy oksidi 2% gacha qo‘shiladi); toriylangan volfram (toriy ikki oksidi 1,5% gacha qo‘shiladi); maxsus qo‘shimchalar qo‘shilmagan volfram (2.15-jadvalga qarang).

### 2.15-jadval

#### **Elektrodlar metallining kimyoviy tarkibi, %**

Elektrodlar markasi	W, kamida	Qo‘shimchalar				Aralashmalar, ko‘pi bilan Al, Fe, Ni, Si, Ca, Mo (jami)
		La <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ThO <sub>2</sub>	Ta	
ЭВЧ	99,92	-	-	-	-	0,08
ЭВЛ	99,95	1,1-1,4	-	-	-	0,05
ЭВИ-1	99,89	-	1,5-2,3	-	-	0,11
ЭВИ-2	99,95	-	2,0-3,0	-	0,01	0,05
ЭВИ-8	99,95	-	2,5-3,5	-	0,01	0,05
ЭВТ-15	99,91	-	-	1,5-2,0	-	0,09

#### Izohlar:

1. Jadvalda ko‘rsatilgan tantalning, lantan, ittriy va toriy oksidlari ning massa bo‘yicha ulushlari volframning massa bo‘yicha ulushiga kiradi.

2. ЭВЛ markasi uchun nikel aralashmalar yig‘indisiga kirmaydi.

Lantanlangan va ittriylangan volframdan qilingan 1-dan 4 mm gacha diametrli erimaydigan elektrodlar eng ko‘p qo‘llanilmoqda. Toriylangan volframdan tayyorlangan elektrodlar biroz radioaktivligi tufayli ulardan foydalanish ma’lum darajada cheklangan.

Har bir elektrodda rangli markirovka bo‘lishi lozim. Elektrodlar markirovkalarining rangi quyidagichadir:

	<b>Elektrodlar markasi</b>	<b>Markirovka rangi</b>
ЭВЧ		Markalanmaydi
ЭВЛ		Qora
ЭВИ-1		Ko'k
ЭВИ-2		Binafsha rang
ЭВИ-3		Yashil
ЭВТ-15		Qizil

Marka, elektrod uchlaridan biriga uning tagiga yoki tagi yaqinidagi yon yuzasiga 5 – 10 mm uzunlikda yozib qo'yilgan bo'lishi zarur.

### **Nazorat savollari**

1. Payvandlash simlari qanday rusumlanadi?
2. Elektr yoy payvandlash uchun erimaydigan elektrodlar qanday tasniflanadi?
3. Mis va mis qotishmali simlar qanday rusumlanadi?
4. Alyuminiy qotishmalarini payvandlashda payvandlash simlari qanday turlarga ajratiladi?
5. Volfram elektrodlar qanday turlarga ajratiladi?
6. Erimaydigan grafit elektrodlar qanday holatlarda qo'llaniladi?

### **3-BOB. PAYVANDLASH VA ERITIB QOPLASH UCHUN KUKUNLI SIMLAR HAMDA TASMALAR**

#### **3.1. Payvandlash va eritib qoplash uchun kukunli simlar**

Kukunli sim uzluksiz elektrod bo'lib, metall qobiqdan va uning ichidagi kukun o'zak (kukun to'ldirgich) dan tashkil topadi.

Po'latlarni, qotishmalar va cho'yanni payvandlash va eritib qoplashga mo'ljallangan simlarning aksariyati uchun qobiq sifatida sim shakllanishi va uni cho'zish uchun zarur bo'lgan yuqori darajadagi plastiklikka ega bo'lgan kam uglerodli po'latdan olingen 0,2 – 0,8 mm qalinlikdagi sovuqlayin prokatlangan tasma xizmat qiladi. Rangli metallarni eritib qoplash va payvandlash uchun kukunli simlar tayyorlashda mos tarkibli metalldan qilingan tasmadan foydalaniladi.

Simning o'zagi payvandlash jarayoni barqaror va turg'un kechishini hamda talab etiladigan foydalanish tavsiflariga ega bo'lgan birikmalar hosil bo'lishini ta'minlovchi minerallar, rudalar, metallar, ferroqotishmalar va boshqa moddalar kukunlari qotishmasidan iborat.

O'zakning komponentlari, vazifasiga ko'ra, gaz hosil qiluvchi, shlak hosil qiluvchi, barqarorlashtiruvchi va legirlovchi materiallar, kislorod dan tozalovchilar hamda maxsus qo'shimchalarga bo'linadi. Ko'pgina materiallar payvandlash jarayonida bir necha vazifalarni bajaradi.

Gaz hosil qiluvchi materiallar payvandlash zonasida gaz fazasini yuzaga keltirish uchun xizmat qiladi, bu faza payvandlash vannasi yuzasidan havoni so'rib chiqaradi va suyuq metallni metallurgiya nuqtayi nazaridan zararli gazlar (azot, vodorod) dan himoya qiladi. Gaz hosil qiluvchi materiallar sifatida ishqorli va ishqorli-yer metallar karbonatlari (marmar, magneziy, suvsizlantirilgan soda), organik moddalar (sellulyoza, kraxmal, yog'och uni) dan foydalaniladi.

Shlak hosil qiluvchi materiallar payvandlash shlaki hosil qilish uchun qo'shiladi, bu shlak metallurgik va texnik vazifalarni bajarib, xususan, payvand chok yaxshi shakllanishini ta'minlaydi. Metallar tuzlari va ularning minerallar hamda rudalar (rutil, kremnezem, glinozem, alyumosilikatlar, marmar, magneziy va boshqalar) ko'rinishdagi birikmali, ftoridlar hamda ishqorli metallar oksidlari shlak hosil qiluvchi materiallar hisoblanadi.

Kisloroddan tozalovchilar (raskisliteli) sifatida kislorodga juda yaqin bo'lgan aktiv metallar qo'llaniladi. Bu metallar o'zak tarkibiga fer-

roqotishmalar (ferromarganets, ferrosilitsiy, ferrotitan va boshqalar) va metall kukunlari ko'rinishida qo'shiladi.

Chok metallini zarur hossalar bilan ta'minlaydigan legirlovchi materiallardan ferroqotishmalar va metall kukunlari (ferroxrom, ferrovolfiram, ferrovanadiy, xrom, molibden, nikel va boshqalar) ko'rinishida ham foydalaniladi. Legirlash vazifalarini materiallar – kisloroddan tozalovchilar ham bajaradi.

Barqarorlashtiruvchi materiallar payvandlash rejimlarining keng dia-pazonida yoning barqaror va turg'un yonishini ta'minlashga mo'ljallangan. Bu maqsadda ionlash imkoniyati past bo'lgan elementlar birikmalaridan foydalaniladi, ular, qoidaga ko'ra, gaz hosil qiluvchi va (yoki) shlak hosil qiluvchi materiallarda bo'ladi.

Maxsus qo'shimchalar payvandlash yoki eritib qoplash jarayoniga qo'shimcha ravishda bilvosita ta'sir ko'rsatish uchun xizmat qiladi. Bunday qo'shimchalar sifatida korroziya ingibitorlari (simning metall tashkil etuvchilari zangidan himoyalash uchun), temir kukuni ishlatiladi. Temir kukuni ko'pgina kukunli simlarning majburiy komponenti hisoblanadi, chunki u payvand chok hosil bo'lishida qatnashadi, jarayonning unum-dorligini oshiradi.

Umuman olganda, kukunli simlarning o'zaklari o'z tarkibiga ko'ra besh turga: rutilli-organik, karbonat-flyuoritli (asosiy), flyuoritli, rutilli va rutil-flyuoritli turlarga kirishi mumkin.

Kukunli sim tayyorlashda uning o'zagi kompozitsiyasini aniqlabgina qolinmasdan, balki kesimining eng maqbul konstruksiyasi ham tanlanadi. Eritib qoplanadigan kukunli simlar uchun asosan qobiqning sodda: naychasimon yoki ustma-ust naychasimon konstruksiyasi qo'llaniladi.

Kukunli simlar payvandlash vannasini himoyalamasdan yoki gaz, yoxud flyus bilan qo'shimcha himoyalagan holda payvandlash va eritib qoplash uchun ishlatiladi. Qo'shimcha himoyalashni talab qilmaydigan simlar o'zi himoyalaydigan simlar deb ataladi, bunda metallning gaz va shlak bilan himoyalanishi ulardagi gaz hamda shlak hosil qiluvchi materiallarning tarkibiy qismlarga ajralishi (dissotsiatsiyasi) va erishi hisobi-ga amalga oshadi.

Payvandlash yoki eritib qoplash ishlarini boshlashdan oldin kukunli simni me'yoriy yoxud texnologik hujjalarda ko'rsatilgan rejimlarda qizdirish lozim.

Ko'pgina, ayniqsa kukunli payvandlash simlaridan mexanizatsiyalashtirilgan va avtomatlashtirilgan payvandlash jarayonlarida foydalanish mumkin. Aksariyat markalardagi simlar bilan payvandlash va eri-

tib qoplash ishlari teskari qutbli o'zgarmas tokdan foydalanib amalga oshiriladi. Kukunli simlar ishlatilganda payvandlash va eritib qoplash ishlarining unumidorligi bu ishlarni qo'lda bajarishdagidan 1,5 – 4 baravar ortadi.

### 3.1.1. Tasnifi, navlari va texnik talablar

Kukunli simlarning asosiy vazifasiga ko'ra, tasniflanish tizimi boshqalarnikidan farq qiladi. Kukunli payvandlash simlari uchun payvandlanadigan metallning klassi, qo'llaniladigan himoyalash usuli, turli fazoviy holatlarda payvandlashda foydalanish imkoniyati, eritib qoplangan metall mehanik xossalaringin kafolatlanadigan ko'rsatkichlari eng muhimidir. Kukunli eritib qoplash simlari, eng avvalo, eritib qoplangan metallning kimyoviy tarkibiga, eritib qoplashning vazifasiga ko'ra tasniflanadi.

Kukunli payvandlash va eritib qoplash simlari o'zakning turi, jaryonning unumidorligi, payvandlash-tehnologik xususiyatlar, gigiyenik tavsiflar singari ko'rsatkichlar bo'yicha tasniflaydi. Ushbu va boshqa ayrim ko'rsatkichlarga qo'yiladigan talablar simga oid standartlar va texnik shartlarda belgilab qo'yiladi.

Kukunli simni tayyorlash sifatining asosiy ko'rsatkichlaridan biri qobiqning o'zak shixtasi bilan to'ldirilish kattaligi va bir tekisligidir. O'zakning simdagi ulushini to'ldirilish koeffitsiyenti (%) belgilaydi:

$$K_t = (R_o / R_s) \cdot 100 = [(R_s - R_q) / R_s] \cdot 100$$

bunda:  $R_o$  – o'zak (to'ldirgich kukun) ning og'irligi;

$R_s$  – simning umumiyligi;

$R_q$  – qobiqning og'irligi.

Ikki qatlamlı simda to'ldirilish koeffitsiyenti har bir shixta uchun alohida aniqlanadi (%):

$$K_{t1} = (R_{sh1} / R_s) \cdot 100$$

$$K_{t2} = (R_{sh2} / R_s) \cdot 100$$

bunda:  $R_{sh1}$  – birinchi shixtaning og'irligi;

$R_{sh2}$  – ikkinchi shixtaning og'irligi.

Kukunli payvandlash simlari uchun to‘ldirilish koeffitsiyentining qiymatlari 5 – 40%, eritib qoplash simlariniki esa 15 – 45% doirasida bo‘ladi.

Kukunli sim undan sanoatda foydalanish mumkinligi va maqsadga muvofigligini belgilab beruvchi bir necha talablarga javob bermog‘i lozim. Simlarning barcha turlari uchun payvandlash-texnologik xususiyatlar qo‘yiladigan umumiy texnik talablar quyidagilardan iborat: yoy oson uyg‘otilishi va turg‘un yonishi kerak; sim elektrod metalli haddan tashqari sachramasdan erimog‘i lozim; payvandlash va eritib qoplash vaqtida hosil bo‘layotgan shlakning oquvchanligi yaxshi bo‘lishi hamda sovigandan keyin oson ajralishi zarur; payvand chok yoki eritib qoplangan qatlam ruxsat etilmagan nuqsonlarsiz yaxshi shakllanmog‘i darkor; sim uzatuvchi mexanizmlar bilan ishchonchli va qiyinchiliklarsiz siljutilishi kerak.

Simning sirti silliq bo‘lishi, unda ezilgan, uzilgan joylar, korroziya, moy izlari va boshqa iflosliklar bo‘lmasisligi lozim. Bo‘ylama chiziqlar va cho‘zish moylari izlari bo‘lishiga ruxsat etiladi. Sirdagi cho‘zish moyini yo‘qotish uchun ko‘pincha unga 2 – 4 saat mobaynida 150 – 250°C haroratda termik ishlov beriladi (qizdiriladi). To‘ldiruvchi kukunni simning uchidan to‘kib tashlashga ruxsat etilmaydi.

Kukunli sim oddiy o‘ralgan yoki standart g‘altaklarga o‘ralgan holda yetkazib beriladi. O‘ramning og‘irligi 80 kg dan oshmasligi zarur. Har bir o‘ram simning bitta bo‘lagidan iborat bo‘lmog‘i lozim.

O‘ramlar yoki g‘altaklar (ayrim simlar uchun esa suv o‘tkazmaydigan qog‘oz bilan o‘ralgan yohud polietilen plyonka qoplarga joylangan o‘ramlar yoki g‘altaklar) payvandlangan yoki katoklangan chokli metall barabanlar (bochkalar) ga joylanadi. Kukunli payvandlash simi namiqib qolishining oldini olish maqsadida har bir barabanga sim og‘irligining 0,5 – 1% miqdorida silikagel solib qo‘yiladi.

### **3.1.2. Payvandlash uchun kukunli sim**

Uglerodli va kam legirlangan po‘latlarni payvandlashga mo‘ljallangan simlar eng ko‘p qo‘llaniladi. Legirlangan po‘latlar, cho‘yan, rangli metall va qotishmalarni payvandlashda ishlataladigan kukunli sim uncha ko‘p bo‘limgan miqdorda ishlab chiqariladi. Vaqtinchalik qarshiliqi 900 MPa gacha bo‘lgan uglerodli va kam legirlangan po‘latlarni payvandlashga mo‘ljallangan kukunli simlarning tasnifi, navlari va ularga qo‘yiladigan texnik talablar ГОСТ 26271-84 bilan belgilab qo‘yiladi.

Kukunli payvandlash simi, ishlatilish sharoitiga ko'ra, karbonad angidrid gazida yoki gaz aralashmalarida payvandlashda foydalaniladigan gaz bilan himoyalab ( $\Gamma_3$ ) hamda qo'shimcha himoyasiz payvandlashga mo'ljallangan o'zi himoyalovchi ( $\Pi C$ ) payvandlash simlariga bo'linadi.

Payvandlashning joiz fazoviy holatlari va payvand chokning shakllanish shart-sharoitiga muvofiq, sim vertikal tekislikda pastki (N), pastki va gorizontal ( $\Gamma$ ) holatda; vertikal tekislikda pastki, gorizontal va vertikal (B) holatda; hamma holatlarda (Y); vertikal tekislikda chok majburiy shakllantiriladigan gorizontal ( $\Pi \Pi$ ) holatda; chok majburiy shakllantiriladigan vertikal (B) holatda; chok majburiy shakllantiriladigan barcha ( $\Pi \Pi$ ) holatlarda payvandlash simlariga ajratiladi.

Eritib qoplangan metallning kimyoviy tarkibiga binoan kukunli sim A, B, C toifalarga bo'linadi (3.1-jadval).

*3.1-jadval*

**Kukunli payvandlash simlarining toifalari, kimyoviy tarkibi, %**

Toifasi	C	S	P
A	0,15	0,03	0,03
B	0,15	0,04	0,04
C	0,25	0,03	0,03

Kukunli payvandlash simiga oid amaldagi standartda simlarni 15 xil diametrda ishlab chiqarish nazarda tutiladi (3.2-jadval).

*3.2-jadval*

**Kukunli payvandlash simlarining tur-o'lchamlari**

Simning nominal diametri, mm	Eng katta chetlanish, mm	Simning nominal diametri, mm	Eng katta chetlanish, mm
1,20		2,40	
1,40	$\pm 0,05$	2,60	$\pm 0,10$
1,60		2,80	
		3,00	
		3,20	$\pm 0,12$
		3,60	
1,80	$\pm 0,08$	4,00	
2,00		5,00	$\pm 0,15$
2,20		6,00	

Tasniflanishiga muvofiq, kukunli payvandlash simining ushbu shartli belgilari tuzilmasi belgilab qo'yilgan: markasi; diametri (mm); ishlatilish shart-sharoiti; turi; kimyoviy tarkibiga ko'ra toifasi; zarbiy

qovushqoqlik darajasi; joiz payvandlash holati; standart belgisi. Simning belgisida ПП indeksi (kukunli sim), undan keyin chiziqcha orqali harfli yoki raqamli simvollar bo'lishi kerak, bu simvollar ishlab chiqqangan tashkilot tarmog'ida qabul qilingan payvandlash materialini ro'yxatga olish shifrini ko'rsatadi.

3,0 mm diametrli, o'zi himoyalaydigan (ПС), eritib qoplangan metallning oquvchanlik chegarasiga ko'ra 44 turidagi, eritib qoplangan metallning kimyoviy tarkibiga binoan A toifadagi, eritib qoplangan metallning zarbiy qovushqoqligi  $-20^{\circ}\text{C}$  (2) haroratda 35 Joul/sm<sup>2</sup> dan past bo'lmasligini ta'minlaydigan, pastki (H) holatda payvandlashga mo'ljallangan ПП-АНЗ markali kukunli simning shartli belgisiga misol: ПП-АНЗ 3, ОПС44-А2Н ГОСТ 26271-84.

Kukunli sim ГОСТ 26271-84 talablariga muvofiq, belgilangan tartibda tasdiqlangan texnologik reglamentlar bo'yicha tayyorlanadi. Simning markasi, konstruksiyasi, kimyoviy tarkibi hamda qobig'i va o'zagining (to'ldiruvchi kukunning) xossalari, to'ldirish koeffitsiyenting qiymati me'yoriy-texnik hujjatlar bilan belgilanadi.

Simning payvandlash-texnologik xossalari plastinaga valik eritib qoplash va tavrsimon yoki uchma-uch birikma payvandlash yo'li bilan tekshiriladi. Valik yoki payvand choc sirtida g'ovaklar va darzlar bo'lishiga ruxsat etilmaydi; chocning 100 mm uzunlikdagi har qanday qismidagi joiz ichki nuqsonlar o'lchamlari va miqdori 3.3-jadvalda keltirilganidan ortiq bo'lmasligi kerak.

### 3.3-jadval

#### Chokning 100 mm uzunligidagi joiz nuqsonlarning o'lchamlari va miqdori

Payvand birikmaning turi	Sim turi	Bitta nuqsonning o'lchami, mm, ko'pi bi- lan			Nuqsonlarning joiz miqdori			Yirik, o'rtacha, mayda nuqson- larning keltirilgan jami yuzi, mm <sup>2</sup> , ko'pi bilan
		yirik	o'rtach a	mayda	yirik	Jami yirik, o'rtach a	Jami yirik, o'rtacha, mayda	
Uchma-uch	34	24	1,7	0,6	5	11	15	17
	boshqa hamma	2,0	1,4	0,5	4	9	13	15
Tavrsimon	34	1,8	1,3	0,5	5	12	15	10
	boshqa hamma	1,4	1,0	0,4	3	8	11	8

### 3.1.3. Eritib qoplash uchun kukanli sim

Alohidaxossali sirtqi qatlamlarni mexanizatsiyalashtirilgan usulda moy yordamida eritib payvandlashga mo'ljallangan kukanli simning tasnifi, navlari va unga oid texnik talablar ГОСТ 26101-84 bilan belgilab qo'yilgan.

Kukanli sim eritib qoplash usullariga ko'ra flyus ostida ( $\Phi$ ); himoya gazida ( $\Gamma$ ); qoshimcha himoyasiz - o'zi himoyalaydigan ( $C$ ); flyus ostida, himoya gazida va qoshimcha himoyalamasdan - universal ( $Y$ ) eritib qoplashga mo'ljallangan simlarga tasniflash mumkin.

ГОСТ 26101-84 da eritib qoplanadigan metall (ikkinchi va uchinchi qatlamlar) ning kimyoviy tarkibiga muvofiq, kukanli eritib qoplash simlarini 23 xil markada tayyorlash nazarda tutilgan (3.4-jadval).

Ushbu standartda simlar 11 xil diametrda tayyorlanishi belgilangan (3.5-jadval). Bunda eritib qoplash simlarining konstruksiyasi (tuzilishi) uch xil bo'lishi mumkin: naychasimon uchma-uch ( $T$ ); qirrasi naxlyostli naychasimon ( $H$ ), ikki qatlamlili ( $D$ ) sim.

Kukanli eritib qoplash simlari shartli belgisining harf-raqamli tuzilmasi simning markasini, konstruksiyasi turini, eritib qoplash usulini, diametrini (mm), standartni o'z ichiga oladi.

Quvursimon uchma-uch tuzilishdagi ( $T$ ), o'zi himoyalaydigan ( $C$ ) 2,6mm diametrli ПП-Нп-30Х5Г2СМ markadagi eritib qoplash simining shartli belgisiga misol: ПП-Нп-30Х5Г2СМ-Т-2,6 ГОСТ 26101-84.

#### 3.4-jadval

#### Kukanli eritish simlarining markalari, kimyoviy tarkibi, %

Sim markasi	C	Cr	Mn	Si	Mo	Ti	V	W	B	Boshqa element- lar	S ko'pi bilan	P ko'pi bilan
ПП-Нп- 200Х12М	1,50- 1,90	11,0- 13,0	$\leq$ 0,06	$\leq$ 0,06	0,40- 0,70	-	-	-	-	-	0,040	0,04 0
ПП-Нп- 200Х12В $\Phi$	1,60- 2,10	11,0- 13,0	$\leq$ 0,06	$\leq$ 0,06	-	-	0,15- 0,35	0,90- 1,5	-	-	0,040	0,04 0
ПП-Нп- 90Г13Н4	0,74- 0,90	-	13,0- 15,00	0,10- 0,30	-	-	-	-	-	3,5- 4,0Ni	0,040	0,03 5
ПП-Нп- 10Х14Т	0,12- 0,20	12,50- 14,50	0,30- 0,80	0,20- 0,60	-	0,12- 0,25	-	-	-	-	0,040	0,04 0
ПП-Нп- 18Х1Г1М	0,14- 0,20	1,20- 1,80	1,20- 1,80	0,80	0,30- gacha	-	-	-	-	-	0,040	0,06 0
ПП-Нп-30	0,30- 0,50	4,40- 6,50	1,40- 2,20	0,50- 1,00	0,60- 1,00	0,15- 0,60	-	-	-	-	0,040	0,04 0

### 3.4-jadvalning davomi

ПП-Нп- 200Х15С 1ГРТ	1,50- 2,20	14,00- 20,00	0,80- 1,50	1,00- 2,00	-	0,15- 0,80	-	-	0,50- 0,80	-	0,040	0,04 0
ПП-Нп- 30Х4Г2М	0,30- 0,45	3,30- 4,80	1,40- 2,20	0,50- 1,00	0,60- 1,00	0,15- 0,60	-	-	-	-	0,040	0,04 0
ПП-Нп- 25Х5ФМ С	0,20- 0,31	4,70- 5,90	0,40- 0,90	0,80- 1,30	0,90- 1,40	-	0,30- 0,60	-	-	-	0,040	0,04 0
ПП-Нп- 30Х4В2М 2ФС	0,25- 0,38	3,10- 4,50	0,50- 1,20	0,70- 1,20	2,30- 3,40	-	0,20- 0,70	1,80- 2,50	-	-	0,040	0,04 0
ПП-Нп- 10Х17Н9 С5ГТ	Ko'pi bilan 0,12	16,00- 19,00	1,00- 2,00	4,90- 5,90	-	0,10- 1,30	-	-	-	7.8-10 Ni	0,040	0,04 0
ПП-Нп- 250Х10Б8 С2Т	2,30- 2,70	8,50- 11,50	-	1,50- 2,50	-	0,50- 1,20	-	-	-	6,50- 9,0Nb	0,040	0,06 0
ПП-Нп- 10Х15Н2 Т	≤0,10	13,00- 19,00	-	-	-	0,10- 0,50	-	-	-	1,60- 3,0Ni	0,040	0,06 0

### 3.5-jadval

#### Kukunli eritib qoplash simlarining tur-o'lchamlari

Simuning nominal diametri, mm	Eng katta chetlanish, mm	
	1-sifat toifasidagi sim uchun	Oliy sifat toifasidagi sim uchun
2,0	-0,10	-0,08
2,2		
2,6	-0,12	-0,10
2,8		
3,0		
3,2	-0,18	-0,15
3,6		
4,0		
5,0	-0,20	-0,18
6,0		
8,0	-0,35	-0,30

#### 3.1.4. Kukunli payvandlash simlari sanoat markalarining tavsiyi

Uglerodli va kam legirlangan po'latlarni payvandlashga mo'ljallangan kukunli sim. Kukunli payvandlash simlari ushbu klassining eng e'tiborli guruhini umumiy ishlarga mo'ljallangan simlar tashkil etadi. Bu simlar bilan qo'shimcha himoyalamasdan yoki karbonad angidrid gazi bilan qo'shimcha himoyalagan holda payvandlash mumkin.

Umumiy ishlarga mo'ljallangan o'zi himoyalovchi kukunli simlardan zavod va montaj sharoitida muvaffaqiyatlari foydalaniladi. Himoyalaydigan simlar o'zagining assosini gaz va shlak hosil qiluvchi elementlar tashkil qiladi. Gaz hosil qiluvchi materiallar sifatida ko'pincha karbonatlar yoki organiklardan foydalaniladi (shunga mos ravishda o'zakning karbonat-flyuoritli va rutilli-organik turlari deyiladi). Metall havodan yetarli darajada himoyalanmagan taqdirda azotni bog'lash aktiv nitrit hosil qiluvchilar: alyuminiy, titan, sirkoniq ishlataladi. Payvand birikmaning vazifasi, uning payvandlash-texnologik xususiyatlari va foydalanish tavsiflari qo'yiladigan talablar simning tanlangan konstruksiyasiga hamda o'zak komponentlari sifatida foydalaniladigan materiallarga bog'liq. Umumiy ishlarga mo'ljallangan o'zi himoyalaydigan kukunli payvandlash simlarining umumiy texnik tavsiflari, shuningdek eritib qoplangan metallning kimyoviy tarkibi hamda mexanik xossalari ko'rsatkichlari 3.6–3.8-jadvallarda keltirilgan.

Quyida payvandlash zonasida havo oqimi (shamol) ning eng katta tezliklari bo'lib, bunday tezliklarda o'zi himoyalaydigan kukunli simlarning turli markalari bilan eritilgan metallning gaz bilan ishchonchi himoyalanishi ta'minlanadi, m/s:

ПП-АН3		8 – 10
ПП-АН7		8 – 10
ПП-АН11		8 – 10
ПП-АН45		10 – 12
СП-2		5 – 7
СП-3		4 – 5

### 3.6-jadval

#### Umumiy ishlarga mo'ljallangan o'zi himoyalovchi kukunli payvandlash simlarining tavsifi

Sim mar- kasi	ГОСТ 26271-84 bo'yicha shartli belgi indekslari- ning guruhni	Diamet- ri, mm	Payvand- lash vaziyati	ГОСТ 9467-75 bo'yicha elektrod turiga mu- vofiqligi	O'zakning turi, qobiqning kon- struksiysi	Erish ko'rsatkichlari	
						Eritib qop- lash unum- dorli- gi, kg/ soat	Sarfla- nish koef- fisi- yenti
ПП- АН3	ПС44-А2Н	2,8;3,0	pastki	Э50А	Karbonat- flyuoritli ikki qatlamlı	5-9	1,25- 1,3

### 3.6-jadvalning davomi

ПП-АН7	ПС44-А2Г	2,4	gorizontal pastki	Э50A	shuning o'zi	4-7	1,25-1,3
ПП-АН11	ПС39-А2В	2,0	gorizontal vertikal pastki	Э50A	-/-	3-7	1,25-1,3
ПП-АН45 ПП-АН45	ПС39-А3В ПС39-А3Н	2,5 3,0	shuning o'zi	Э50A	-/- -/-	2-5 2-5	1,25-1,3 1,25-1,3
СП-3	ПС44-А2Н	2,2;2,6	-/-	Э50A	Karbonat-flyuoritli naychasi-mon	7-11	1,25
ПП-Т-7М	ПС44-А2Н	2,2	-/-	Э50A	Karbonat-flyuoritli bir buklamli	7-11	1,25
СП-9	ПС54-А1Н	2,8	-/-	Э50A	Karbonat-flyuoritli naychasi-mon	11-13	1,25
ПП-11	ПС34-В1Н	2,2	-/-	Э46	Rutilli-organik bir buklamli	2-3,5	1,3

Izoh: payvandlash teskari qutqli o'zgarmas tok bilan bajariladi. ПП-11 markali sim vositasida to'g'ri qutqli o'zgarmas tok va o'zgaruvchan tok bilan ham payvandlash mumkin.

### 3.7-jadval

#### O'zi himoyalaydigan kukunli payvandlash simi bilan eritib qoplangan metallning kimyoviy tarkibi, %

Sim markasi	C	Mn	Si	S	P	Izoh
ПП-АН3	0,08-0,12	1,0-1,2	0,30-0,40	0,020-0,025	0,025-0,030	o'ziga xos tarkib
ПП-АН7	0,05-0,12	0,9-1,2	0,30-0,40	0,010-0,020	0,010-0,020	shuning o'zi
ПП-АН11	0,10-0,12	1,1-1,3	0,24-0,40	0,010-0,015	0,020-0,025	-/-
ПП-АН45	0,08-0,11	1,2-1,3	0,30-0,43	0,02-0,024	0,015-0,023	-/-
СП-3	≤ 0,12	≤ 1,1	≤ 0,30	ko'pi bilan 0,03	≤ 0,03	TLJ talablari
ППТ-7М	≤ 0,15	0,4-1,2	0,10-0,40	≤ 0,030	≤ 0,030	shuning o'zi
СП-9	≤ 0,15	≤ 1,6	≤ 0,5	≤ 0,030	≤ 0,03	-/-
ПП-11	≤ 0,15	0,65-1,1	0,06-0,18	≤ 0,03	≤ 0,04	-/-

**O'zi himoyalaydigan kukunli payvandlash simi bilan eritib qoplangan metallning mexanik xossalari**

Sim markasi	Vaqtinchalik qarshiligi, MPa	Oquvchanlik chegarasi, MPa	Nisbiy uzayishi, %	Quyidagi haroratda zarbiy qovushqoqligi, Joul/sm <sup>2</sup>		Izoh
				20°C	-40°C	
ПП-АН3	550-590	450-480	24-28	167-196	98-137	o'ziga xos xossa
ПП-АН7	530-560	440-460	27-29	167-196	98-117	shuning o'zi
ПП-АН11	530-550	420-440	23-25	176-215	108-127	-/-
ПП-АН45	540-580	420-490	23-29	108-150*	28-55*	-/-
СП-3	500-650	≥ 440	≥ 22	≥ 80*	-	TSH talabları
ППТ-7М	500-650	≥ 440	≥ 22	≥ 127	-	shuning o'zi
СП-9	620-760	≥ 540	≥ 18	≥ 60*	-	-/-
ПП-11	≥	≥ 340	≥ 18	≥ 60*	-	-/-

\* Ko'satkichlar FOCT 6996-66 bo'yicha tayyorlangan IX turidagi namunalarga taalluqlidir.

Umumiy ishlarga mo'ljallangan, himoya gazlarida payvandlashda ishlatalidigan, ya'ni payvandlash paytida karbonat angidrid gazidan foydalanimishini nazarda tutuvchi kukunli simlar payvand birikmalarningyuqori sifat ko'satkichlariga erishish imkonini beradi. Bu holda erigan metallni havodan himoyalash vazifasini karbonad angidrid gazi bajargani uchun, sim o'zagining metallurgik roli asosan erigan metallning (chok metallining) kisloroddan tozalanishi, legirlanishi va tozalanishidan iborat bo'ladi.

Umumiy ishlarga mo'ljallangan, karbonat angidrid gazi bilan qo'shimcha himoyalagan holda payvandlashda foydalanimidigan kukunli payvandlash simlarining tavsiflari, shuningdek, eritib qoplangan metallning kimyoiy tarkibiga hamda mexanik xossalariга oid ma'lumotlar mos ravishda 3.9–3.11-jadvallarda keltirilgan. Payvandlash zonasida havo oqimining eng katta tezligi 2 – 3 m/s dan oshmaydi. Bunday tezlikda gaz bilan himoyalagan holda payvandlashga mo'ljallangan kukunli simlar bilan eritilgan metallning gaz bilan ishonchli himoyalanishi ta'minlanadi.

### 3.9-jadval

**Karbonat angidrid gazi bilan qo'shimcha himoyalagan holda payvandlashda ishlatalidigan, umumiy ishlarga mo'ljallangan kukunli payvandlash simining tavsiyflari**

Sim markasi	ГОСТ 26271-84 ga ko'ra shartli belgisi indekslarining guruhi	Diametri, mm	Payvandlash vaziyati	ГОСТ 9467-75 ga ko'ra elektrod turiga muvosiqligi	O'zaginining turi Qobig'ining konstruksiyasi	Eritish ko'rsatkichlari	
						Unum-dorligi, kg/soat	Sarflanish koefitsiyenti
ПП-АН8	ПГ44-АОН	2,5;3,0	pastki	Э50A	Rutilli naychasimon	7-11	1,2
ПП-АН9	ПГ44-А4Н	2,2;2,5	-/-	Э50A	Rutil-flyuoritli naychasimon	6-9	1,25
ПП-АН10	ПГ-44А2Г	2,2	gorizontal pastki	Э50A	Rutilli naychasimon	8-12	1,2
ПП-АН22	ПГ39-АЗГ	2,2	-/-	Э50A	Rutil-flyuoritli naychasimon	3-12	1,2
ПП-АН25	ПГ44-А3В	1,8;2,0	gorizontal, vertikal pastki	Э50A	Rutilli naychasimon	-	-
ПП-АН54	ПГ64-А4Г	2,2	gorizontal, pastki	Э70	Rutil-flyuoritli naychasimon	7-10	1,2
ПП-АН54	ПГ64-А4Н	2,5;3,0	pastki	Э70	shuning o'zi	7-10	1,2

Izoh: Payvandlash teskari qutbli o'zgarmas tok bilan bajariladi

### 3.10-jadval

**Umumiy ishlarga mo'ljallangan, karbonat angidrid gazi bilan qo'shimcha himoyalagan holda payvandlashda ishlatalidigan kukunli payvandlash simi bilan eritib qoplangan metallning o'ziga xos kimyoiyi tarkibi, %**

Sim markasi	S	Mn	Si	S	P
ПП-АН8	0,08-0,10	1,1-1,3	0,25-0,35	0,022-0,027	0,024-0,030
ПП-АН9	0,08-0,10	1,3-1,5	0,30-0,40	0,018-0,026	0,018-0,027
ПП-АН10	0,08-0,10	1,2-1,4	0,30-0,35	0,020-0,025	0,021-0,025
ПП-АН22	0,06-0,09	1,2-1,3	0,25-0,35	0,018-0,022	0,018-0,024
ПП-АН25	0,10	1,1	0,25	ko'pi bilan 0,03	ko'pi bilan 0,03
ПП-АН54	0,06-0,11	1,0-1,2	0,2-0,3*	0,18-0,20	0,020-0,022

\* eritib qoplangan metallda 0,5-0,7 % Cr, 1,3-1,6 % Ni, 0,4-0,6 % Mo ham bor.

**Umumiy ishlarga mo'ljallangan, karbonat angidrid gazi bilan qo'shimcha himoyalagan holda payvandlashda qo'llaniladigan kukunli payvandlash simi bilan eritib qoplangan metallning o'ziga xos mexanik xossalari**

Sim markasi	Vaqtinchalik qarshiligi, MPa	Oquvchanlik chegarasi, MPa	Nisbiy uzayishi, %	Quyidagi haroratlarda zarbiy govushqoqligi, J/sm <sup>2</sup>	
				20°С	-40°С
ПП-АНВ	550-570	450-470	24-26	127-147	78-79
ПП-АН9	510-540	450-470	22-25	167-186	124-147
ПП-АН10	560-570	460-470	25-27	147-167	98-117
ПП-АН22	530-560	430-460	28-30	176-196	117-137
ПП-АН25	580	480	27	-	-
ПП-АН54	770-800	650-660	15-16	137-157	108-117

Legirlangan po'latlarni payvandlash uchun kukunli sim. Legirlangan po'latlarni o'zi himoyalaydigan sim bilan yoki karbonat angidrid gazi bilan qo'shimcha himoyalagan holda payvandlashga mo'ljallangan similari bilan payvandlash mumkin.

O'zi himoyalaydigan kukunli simning o'zagi (to'ldiruvchi kukun) karbonat-flyuoritdan iborat bo'ladi. Ular eritilganda erigan metallning ishonchli gaz-shlak himoyasi yuzaga keladi. Himoya gazlarida payvandlaydigan kukunli similarda gaz hosil qiluvchi maxsus komponentlar bo'imaydi. O'zakning asosiy tashkil etuvchilari shlak hosil qiluvchi materiallardan iborat bo'ladi. Legirlangan po'latlarni payvandlashga mo'ljallangan kukunli similarning umumiy texnik tavsiflari, shuningdek, chok metallining kimyoviy tarkibiga va mexanik xossalariiga doir ma'lumotlar mos ravishda 3.12–3.14-jadvallarda keltirilgan.

**Legirlangan po'latlarni mexanizatsiyalashtirilgan usulda payvandlashga mo'ljallangan kukunli similarning tavsifi**

Sim markasi	Dia-metri, mm	Ishlatilish shart-sharoiti	Asosiy vazifasi	O'zagi-ning turi, qobig'i-ning konstruksiysi	Eritish ko'rsatkichlari	
					Unum-dorligi	Sarflanish koeffitsiyenti
ПП-АНВ1	2,6;3,0	Qo'shimcha himoyalamasidan	18-8104X18H10, 12X18H9, 08X12H10T va boshqa turdag'i korroziyabardosh po'latlarni payvandlash	Karbonat-flyuoritli, naxlyostli naychasi-mon	6,9	1,3

### 3.12-jadvalning davomi

ПП-АНВ2	2,6;3,0	shuning o'zi	30Г turidagi po'latlarni 110Г13Л turidagi austenit-marganetsli po'latlar bilan, uglerodli po'latlarni austenitli po'latlar bilan payvandlash			
ПП-АНВ3	2,6;3,0	-//-	ЭИ943 qotishmasini uglerodli po'lat bilan payvandlash	-//-	6-9	1,3
ПП-АН-А1	2,5	Karbonat angidrid gazi bilan qoshimcha himoyalagan holda	O'rtacha legirlangan austenitli juda mustahkam po'latlarni payvandlash	Rutil-flyuoritli, ustma-ust nay-chasimon	8-12	1,25

Izoh: Payvandlash teskari qutbli o'zgarmas tok bilan gorizontal, pastki holatda bajariladi.

### 3.13-jadval

**Kukunli payvandlash simi bilan mexanizatsiyalashtirilgan usulda payvandlaganda hosil bo'lgan chok metallining kimyoiy tarkibi, %**

Sim markasi	C	Mn	Si	Cr	Ni	Nb	Ti	S	P
ПП-АНВ1	0,05-0,07	1,7-2,0	0,6-0,8	20,0-21,0	8,5-9,5	0,08-1,0	-	0,010-0,015	0,012-0,016
ПП-АНВ2	0,08-0,10	15,0-17,0	-	10,0-12,0	7,0-8,0	-	-	0,012-0,015	0,011-0,015
ПП-АНВ3	0,06-0,08	8,0-9,0	0,3-0,5	16,0-17,0	-	-	-	0,018-0,020	0,018-0,021
ПП-АН-А1	0,10-0,12	5,0-6,0	0,4-0,45	17-20,0	8,5-10,0	-	0,08-0,10	0,018-0,020	0,016-0,018

### 3.14-jadval

**Legirlangan po'latlarni mexanizatsiyalashtirilgan usulda kukunli simlar bilan payvandlaganda hosil bo'lgan chok metallining mexanik xossalari**

Sim markasi	Vaqtinchalik qarshiligi, MPa	Oquvchanlik chegarasi, MPa	Nisbiy uzayishi, %	Quyidagi haroratda zarbiy qovushqoqligi	
				20 °C	-40 °C
ПП-АНВ1	610-630	440-460	41-42	88-107	78-98
ПП-АНВ2	500-510	380-390	18-20	176-196	-
ПП-АНВ3	550-560	320-340	43-44	137-147	-
ПП-АН-А1	590-600	300-320	48-52	166-178	117-127

### 3.2. Cho'yanni payvandlashda uchun kukunli simlar

Cho'yanni payvandlashda darzlari va boshqa nuqsonlari bo'limgan payvand choklar hosil qilish uchun chok metallining (eritib qoplangan metallning) tarkibi berilgan darajada va payvandlangandan keyin sovitish tezligi talab etilgan darajada bo'lishini ta'minlash zarur. Cho'yan kukunli sim bilan ikki usulda: yarimissiq va issiq usullarda payvandaladi. Yarimissiq usulda payvandlashda payvandlanayotgan detallar 300 – 400°C haroratgacha to'liq yoki mahalliy tarzda (kerakli joyi) qizdiriladi; issiq usulda payvandlashda 600 – 700°C haroratgacha to'liq qizdiriladi. Payvandlash teskari qutbli o'zgarmas tok bilan bajariladi. 3.15–3.17-jadvallarda cho'yanni mexanizatsiyalashtirilgan usulda payvandlashga mo'ljallangan o'zi himoyalovchi kukunli simlarning texnik tavsiflari, eritib qoplangan metallning kimyoviy tarkibi, chok metallining mexanik xossalari keltirilgan.

#### 3.15-jadval

##### Cho'yanni mexanizatsiyalashtirilgan usulda payvandlashga mo'ljallangan o'zi himoyalovchi kukunli simlarning tavsifi

Sim markasi	Asosiy vazifasi	Payvandlash texnologiyasining o'ziga xos xususiyatlari	Eritish ko'rsatkichlari Unumdorligi, kg/soat	Sarflanish koeffitsiyenti
III-AH42	Quyma nuqsonlarini tuzatish va cho'yanni plastinasimon grafit bilan payvandlab ta'mirlash	Quymala yoki detallar avval 300-350 °C haroratgacha qizdiriladi, asta sekin sovutiladi	3-12	1,20-1,30
III-AH45	Quyma nuqsonlarini tuzatish va yuqori darajada mustahkam cho'yanni sharsimon grafit bilan payvandlab ta'mirlash; cho'yanni sharsimon grafit bilan payvandlash	Quyma yoki detallar oldin 400-700 °C haroratgacha qizdiriladi; asta-sekin sovutiladi (100 °C/ soatdan kam)	4-9	1,20-1,25

Izoh. Payvandlash teskari qutbli o'zgarmas tok yordamida, 3 mm diametrali sim bilan, pastki vaziyatda olib boriladi; o'zakning turi – rutill-organik, konstruksiyasi – naychasimon.

**Cho'yanni kukunli sim bilan payvandlashda eritib qoplangan metallning kimyoviy tarkibi, %**

Sim markasi	C	Mn	Si	Al	Ti	Ca	Mg	Ce	S	P
ПП-АН42	4,7-5,5	0,7-1,0	3,8-4,3	0,45-0,6	0,3-0,5	-	-	-	0,008-0,010	0,03-0,04
ПП-АН45	3,3-3,6	0,3-0,5	3,0-3,5	-	-	0,02-0,03	0,02-0,03	0,01-0,02	≤0,01	0,03-0,04

**Cho'yanni kukunli sim bilan payvandlashda hosil bo'lgan chok metallining mexanik xossalari**

Sim markasi	Vaqtinchalik qarshiligi, MPa	Oquvchanlik chegarasi, MPa	Nisbiy uzayishi, %	20°C haroratda zarbiy qovushqoqligi, J/sm <sup>2</sup>
ПП-АН42	160-200	-	-	-
ПП-АН45	430-510	320-420	4-9	59-108

### 3.3. Kukunli tasmalar

Kukunli tasmalar asosan alohida xossalarga ega bo'lgan sirtqi qatlamlarni mexanizatsiyalashtirilgan usulda yoy yordamida eritib qoplashga mo'ljallangan. U metall qobiq va kukun-to'ldiruvchi (shixta) dan tashkil topadi.

Ko'p hollarda qobiq kam uglerodli po'latdan qilingan bitta yoki ikkita yupqa (0,3 – 0,5mm) tasmdan iborat bo'ladi. Kukunli tasma uchun, qoidaga ko'ra, gaz hosil qiluvchi, shlak hosil qiluvchi, barqarorlashtiruvchi va legirlovchi komponentlardan tashkil topuvchi shixta kukunli sim uchun bo'lgani kabi olinadi.

Kukunli tasma maxsus dastgohlarda tayyorlanadi, bu dastgohlar tasma-ni-qobiqni shakllantirish va valsovkalash uchun roliklar bilan ta'minlangan bo'ladi. Dastgohda to'ldiruvchi kukun uchun dozalovchi qurilma va o'zakni zichlash uchun jo'valar bor. Cho'zib uzaytirish jarayoni yo'q.

Kukunli tasma bilan payvandlash himoyalamasdan yoki flyus bilan qo'shimcha himoyalagan holda olib boriladi. Bunda asosan teskari qutblı o'zgarmas tokdan foydalaniladi.

Eritib qoplashga mo'ljallangan kukunli tasmani asosiy parametrlari, o'lchamlari va unga oid texnik talablar ГОСТ 26467-85 bilan belgilab qo'yilgan.

Kukunli tasma eritib qoplash usullariga ko'ra, flyus ostida ( $\Phi$ ); qo'shimcha himoyalamasdan - o'zi himoyalaydigan (C); flyus ostida va qo'shimcha himoyalamasdan - universal (Y) eritib qoplash tasmalariga ajratiladi.

Kukunli tasma konstruksiyasiga ko'ra, A turidagi ikki qulfli va B turidagi bir qulfli xillarga bo'linadi.

Kukunli tasma shartli belgisining harf-raqamli tuzilmasi tasmaning markasi, turi, konstruksiyasi, eritib qoplash usulini, standartni o'z ichiga oladi.

Eritib qoplashga mo'ljallangan ПЛ-Нп-350Х25Н3С3 markali, ikki qulfli konstruksiyadagi (A), universal (Y) kukunli tasmaning shartli belgisiga misol: ПЛ-Нп-350Х25Н3С3-А-У ГОСТ 26467-85.

Ochiq yoy bilan, shuningdek, flyus ostida eritib qoplash uchun yaraydigan kukunli tasmalar eng katta amaliy ahamiyatga ega. Sanoatda ishlab chiqarilayotgan ayrim tasmalarning umumiy tavsiflari 3.18-jadvalda keltirilgan.

### 3.18-jadval

#### Ayrim tasmalarning umumiy tavsiflari

ГОСТ 26467-85 bo'yicha tasmaning markasi	Tasma turi	Qo'llanilishi (o'ziga xos eritib qoplash obyektlari)	Eritib qoplash ko'satikchilari		Eritib qoplan gan metall ning qattiqligi, HRC
			Eritib qoplash koeffitsiyenti	Sarflanish koeffitsiyenti	
ПЛ-Нп-300Х25С3Н2Г2 (ПЛ-АН101)	A, B	Me'yoriy va yuqori haroratlarda jadal yeyilish sharoitida ishlaydigan detallar (domna pechlardagi ko'mma apparatlari detallari, koks maydalagichilar jo'valari, urgichlar, buldozerlar pichoqlari) ga sormayt turidagi yeyilishga chidamli ko'pxromli qotishma qatlami eritib qoplash	18-22	1,05-1,15	50-56
ПЛ-Нп-500Х40Н40С2РС (ПЛ-АН111)	B	Yuqori haroratlarda abraziv, o'tacha zarlar ta'sirida yeyilish sharoitida ishlaydigan detallar (domna pechlari konuslari va kosalarining tezlashtirilgan rejimlarda ishlovchi tegish yuzalari, kolosniklar) ga yeyilishga chidamli qatlami eritib qoplash	18-24	1,15-1,2	54-62

### *3.18-jadvalning davomi*

ПЛ-Нп-120Х22Р3Г2С (ПЛ-АН171)	A	Jadal gidroabraziv yeyilish sharoitida ishlaydigan detallar (zemlesolslarning korpuslari va ish g'ildiraklari, aralashtirgichlar detallari, shnekli nasoslar shnekllari, gilzalari, tupoqm qayta ishlovchi mashinalarning ishchi organlari) ga yeyilishga chidamli qatam eritib qoplash.	18-22	1,15-1,2	65-68
---------------------------------	---	--	-------	----------	-------

### **Nazorat savollari**

1. Kukunli simlarni tasniflash.
2. Kukunli simlarning afzaliklari va qo'llanilish sohasi.
3. Kukunli simlarni rusumlash qanday amalga oshiriladi?
4. Kukunli simlar bilan payvandlash vannasi qanday himoyalanadi?
5. Kukunli tasmalar qanday payvandlash usuli uchun qo'llaniladi?
6. Kukunli tasmalar qanday usulda tayyorlanadi?

## **4-BOB. YOY YORDAMIDA QO'LDA PAYVANDLASH VA ERITIB QOPLASH UCHUN QOPLAMALI ELEKTRODLAR**

Po'latlarni payvandlash va eritib qoplashga mo'ljallangan elektrod-larning tasnifi, o'lchamlari, ularga oid umumiy texnik talablar hamda sinash usullari.

ГОСТ 9466-75 "Po'latlarni yoy yordamida qo'lda payvandlash va eritib qoplashga mo'ljallangan qoplasmalni metall elektrodlar. Tasnifi, o'lchamlari va umumiy texnik talablar" presslash usulida tayyorlanadigan elektrodlarga taalluqlidir. Standart rangli metallardan qatlamlar eritib qoplash uchun ishlataladigan elektrodlarga tatbiq etilmaydi. Standartda Standartlashtirish PC 52-70 ga va xalqaro standart ISO 2560-73 ga doir talablar hamda tavsiyalari inobatga olingan.

### **4.1. Tasnifi**

Vazifasiga ko'ra elektrodlar quyidagilarga ajratiladi:

*У* – uzilishga vaqtinchalik qarshiligi 588MPa gacha bo'lgan uglerodli va kam uglerodli konstruksion po'latlarni payvandlash uchun;

*Л* – uzilishga vaqtinchalik qarshiligi 588MPa dan katta bo'lgan legirlangan konstruksion po'latlarni payvandlash uchun;

*T* – legirlangan issiqqa chidamli po'latlarni payvandlash uchun;

*B* – yuqori darajada legirlangan alohida xossalni po'latlarni payvandlash uchun;

*H* – alohida xossalni sirtqi qatlamlar eritib qoplash uchun.

Elektrodlarning ГОСТ 9467-75, ГОСТ 10051-75 va ГОСТ 10052-75 ga ko'ra turlarga ajratilishi.

Elektrodlar texnik shartlar va pasportlar bo'yicha markalarga bo'linadi. Elektrodlarning har bir turiga bitta yoki bir necha markalar mos kelishi mumkin.

Elektrodlar *D/d* nisbatga bog'liq holda qoplamasining qalinligiga ko'ra quyidagilarga ajratiladi:

*M* – yupqa qoplasmalni ( $D/d \leq 1,20$ );

*C* – o'rtacha qoplasmalni ( $1,20 < D/d \leq 1,45$ );

*Д* – qalin qoplasmalni ( $1,45 < D/d \leq 1,80$ );

*Г* – juda qalin qoplasmalni ( $D/d > 1,80$ ).

Elektrodlarning tayyorlanish aniqligiga, qoplamasini sirtining ahvoliga, ushbu elektrod bilan hosil qilingan choc metallining yaxlitligiga

qo‘yiladigan talablarga hamda eritib qoplangan metalldagi oltingugurt va fosfor miqdoriga ko‘ra, elektrodlar 1, 2 va 3 - guruhlarga ajratiladi.

**Elektrodlar qoplamasining turiga qarab quydagilarga bo‘linadi:**

*A* – nordon qoplamali; *B* – asos qoplamali; *P* – rutil qoplamali; *Ц* – sellyuloza qoplamali; *П* – boshqa turdag'i qoplamali. Qoplama turi aralash bo‘lsa, mos ravishdagi qo‘sh belgi qo‘llanilaladi. Qoplama tar-kibida 20% dan ortiq miqdorda temir kukuni bo‘lganda, tur belgisiga *J* harfi qo‘shilmog‘i lozim.

Elektrodlar payvanlash yoki eritib qoplash paytidagi fazoviy joiz holatlariga qarab, quydagilarga ajratiladi: 1 - hamma holatlar uchun; 2 - yuqorida pastga tomon vertikal holatdan tashqari barcha holatlar uchun; 3 - vertikal tekislikda pastki, gorizontal va yuqorida pastga tomon vertikal holatlar uchun; 4 - pastki va “qayiqsimon” pastki holatlar uchun.

**O‘lchamlari.** Elektrodlarning o‘lchamlari 4.1-jadvalda ko‘rsatilgan o‘lchamlarga mos bo‘lishi kerak. Elektrodlar uzunligining chetlanishi: 1 - guruh elektrodlari uchun 3 mm dan, 2 va 3 - guruhlar elektrodlari uchun 2 mm dan oshmasligi lozim.

**Shartli belgilarga misollar.** Uglerodli va kam legirlangan po‘lat-larni payvandlashga mo‘ljallangan *У*, qalin qoplamali *Д*, 2 - guruhdagi, ГОСТ 9467-75 bo‘yicha belgilangan eritib qoplangan metall va chok metallining tavsiflarini ko‘rsatuvchi indekslar guruhi 43 2(5) bo‘lgan, asos qoplamali *B*, barcha fazoviy holatlarda 1, teskari qutbli o‘zgarmas tokda payvandlash uchun ishlatalidigan 0, УОНИ-13/45 markali, 3,0 mm diametrli Э46A turidagi elektrodlar.

Э46А – УОНИ – 13/45 – 3,0 – УД2

E43 2(3) – 510

ГОСТ 9166-75, ГОСТ 9467-75

Bu belgi elektrodlar solingan qutilar, pachkalar va yashiklar etiketkalari yoki markirovkalarida ko‘rsatiladi.

УОНИ-13/45-3,0-2 ГОСТ 9466-75 elektrodlari hujjalarda ko‘rsatiladi.

### Elektrodlarning o'lcamlari, mm

Sterjening diametri bilan belgilanadi-gan elektrondning nominal diametri	Payvandlash simidan qilin-gan sterjeni bo'lgan elek-trondning nominal uzunligi L		Qopla-madan toza-langan uchining uzunligi, L	Izohlar: 1. Qavsda ko'rsatilgan o'lcamlardan elektrodlar tayyorlashda foydalananish tavsiya etilmaydi.
	Kam uglerodli yoki legirlangan	Yuqori darajada legirlangan		
1,6	200; 250	150; 200 (250)	20	2. Elektrodlarni nominal diametri 3,15; 6,3 va 12 mm bo'ladigan qilib tayyor- lashga ruxsat etiladi.
2,0	250 (300)	200; 250 (300)		3. Tayyorlovchi bilan iste'molchining kelishuviga muvofiq, elektrodnning uzunligi boshqacha bo'lishi mumkin.
2,5	250; 300 (350)	250 (300)		4. Tayyorlovchi bilan iste'molchining kelishuviga binoan, elektrodnning uchidagi / uzunlikdagi qismini qopla-madan tozalamaslikka yo'l qo'yildi. Bunda elektrodnning ikkala toretsni kontakt singari tozalannmog'i lozim.
3,0	300; 350 (450)	300; 350	25	5. Elektrodnning kontakt toretsidagi qoplamanini tozalash shakli dumaloq bo'lishiaga ruxsat etiladi.
4,0	350; 450	350 (450)		6. Tayyorlovchi bilan iste'molchining kelishuviga muvofiq, elektrodlarni kontakt toretslari qoplasmada konus bo'lmaydigan tarzda yassi shaklda toza-langan qilib tayyorlash mumkin
5,0; 6,0; 8,0	450	350; 450		
10,0; 12,0			30	

#### 4.1.1. Texnik talablar

Elektrodlar FOCT 9466-75 talablariga muvofiq tayyorlanishi, elektrodlar sterjenlari elektrodlar tayyorlashga mo'ljallangan po'latdan qilingan payvandlash simidan yasalgan bo'lishi kerak. Elektrodlar qoplamasi bir jinsli, zich, mustahkam, shishgan, uzilgan joylarsiz, bo'qoqlar-siz bo'lishi zarur, ularning sirtida me'yorlar doirasida qilsimon darzlar bo'lishiga ruxsat etiladi. Elektrodlar quyidagi balandlikdan silliq po'lat plastinaga yoni bilan erkin tushib ketganda qoplamasi buzilmasligi lozim: diametri 4 mm dan kichik elektrodlar uchun 1m; diametri 4 mm va bundan katta elektrodlar uchun 0,5m. Tayyorlovchi bilan iste'molchining kelishuviga binoan, 5 mm dan katta diametrli elektrodlar uchun tushish balandligi 0,3 m gacha kamaytirilishi mumkin.

Elektrodlarning payvandlash-texnologik xossalari quyidagi talablarni qanoatlantirmog'i lozim:

- yoy oson uyg'otilishi va barqaror yonishi kerak;
- qoplama bir tekis, haddan tashqari sachramasdan, bo'laklarga ajralmasdan g'ilof yoki bo'g'ot hosil bo'lmasdan erimog'i zarur, chunki bu

nuqsonlar barcha fazoviy holatlarda payvandlash vaqtida elektrodnинг yaxshi erishiga to'sqinlik qiladi;

- payvandlashda yuzaga keluvchi shlak chok valiklari to'g'ri shaklanishini ta'minlashi va sovigandan so'ng oson ajralishi darkor;
- chok metallida, shuningdek, elektrodlar bilan payvandlashga mo'ljallangan elektrodlar bilan eritib qoplangan metallda darzlar, uzilgan joylar va sirtqi g'ovaklar bo'lmashligi kerak;
- chok metallining mexanik xossalari ГOCT 9466-75 talablariga javob bermog'i lozim;
- qoplamaдан odam salomatligi uchun zararli gazlar ajralmasligi zarur.

#### 4.1.2. Elektrod qoplamarining turlari

Asosan po'latlarni yoy yordamida payvandlashga mo'ljallangan elektrodlarning sanoatda ishlab chiqariladigan qoplamarini payvandlash vannasidagi metallurgik ta'siriga ko'ra, ushbu asosiy turlarga tasniflash mumkin.

**Barqarorlashtiruvchi qoplama.** Uning tarkibiga, yoyning yonish turg'unligini, ayniqsa o'zgaruvchan tokda, oshirish uchun kaliy, natriyning, shunindek, kalsiy, magniy va bariy karbonatlarining kimyoviy birikmali kiritiladi.

Qoplamaada ishqorli va ishkorli-yer metallarining tuzlari mavjud bo'lishi katodda ajralayotgan energiya kamayishiga olib keladi. Kuyish va sachrash natijasida ko'p isrof bo'lishi, erish tezligining pastligi, payvandlashni yuqori payvandlash toklarida olib borish imkoniyati yo'qligi tufayli barqarorlashtiruvchi qoplamali elektrodlarning unumдорлиги juda past bo'ladi.

Nordon (nordon okislari ko'p bo'ladi) qoplama, uning asosini marganets, temir, kremniy oksidlari tashkil etadi. Gaz bilan himoyalash vazifasini elektrodnинг erish jarayonida yonib tamom bo'ladigan organik komponentlar bajaradi. Kisloroddan tozalovchilar sifatida qoplamaga ferromarganets qo'shiladi. Bunday qoplamali elektrodlar energetika nuqtayi nazaridan talay ustunliklarga ega: erish tezligi yetarlicha yuqori bo'lib, tezlashtirilgan rejimlarda payvandlashga imkon beradi. Ular yuqori darajada eritish xususiyatiga ham ega. Ular pastki holatda payvandlashda juda texnologiyabop bo'lsa-da, ulardan vertikal va gorizontal choklarni payvandlashda ham foydalanish mumkin.

Oksidlovchi qoplamlar tarkibida asosan temir oksidlari va har xil silikatlar (kaolin, talk, slyuda, dala shpati va boshqalar) bo'ladi. Oksidlovchi qoplama aksariyat elektrodlarda kisloroddan tozalovchilar umuman bo'lmaydi. Ayrim kompozitsiyalarga oz miqdorda ferromargnets qo'shiladi.

Bunday qoplamali elektrodlarning eritish qobiliyati past bo'ladi. Shlak va metall vannasi nihoyatda suyuq holatda oquvchandir. Shu bois, ulardan gorizontal yoki vertikal burchak choklarini, shuningdek, "qayiq-simon" choklarni payvandlashda cheklangan holatda foydalaniлади.

Bu elektrodlar bilan payvandlashda yuzaga keladigan shlak og'ir, zinch, ammo juda yaxshi ajraladigan bo'ladi. Ko'p hollarda hatto bo'lib-bo'lib payvanlaganda ham o'zi ajrala oladi.

Rutil qoplamlar asosan dala shpati, magnezit va boshqa shlak hosil qiluvchi komponentlar qo'shilgan rutildan iborat bo'ladi. Qoplama tarkibida rutil o'rniiga 45 – 50% ilmenit bo'lishi mumkin. Himoya gazlarini hosil kilish uchun qoplamaga organik moddalar (sellyuloza, dekstrin) va karbonatlar qo'shiladi.

Legirlovchi va kisloroddan tozalovchi komponent sifatida ferromargnetsdan foydalaniлади. Kompleks ravishda kisloroddan tozalanganda chok metallining g'ovaklar paydo bo'lishiga moyilligi ortadi. Eritib qoplash koeffitsiyentini oshirish maqsadida bu turdag'i qoplamaga temir kukuni qo'shiladi.

Rutil qoplamali elektrodlarning payvandlash-texnologik xossalari yuqori bo'ladi, ular barcha fazoviy holatlarda silliq va ravon tashqi ko'rinishli choklar hosil bo'lishini ta'minlaydi. Sanoat va qurilishda keng ko'lamda ishlataladi.

**Sellyuloza qoplama.** Tarkibida, asosan, ko'p miqdorda gazlar hosil bo'lishi uchun organik tashkil etuvchilar bo'ladi. Shlak hosil qiluvchi asos sifatida ko'pincha rutil-silikatli komponentlardan foydalaniлади. Elektrodlar qoplamasida bularga qo'shimcha ravishda ba'zan bir qancha maxsus komponentlar, masalan, asbest bo'ladi.

Payvandlash vannasi ko'p hollarda marganets yordamida kisloroddan tozalanadi, chunki aktiv kisloroddan tozalovchilar (ferrotitin va ayniqsa ferrosilitsiy) qo'shiladigan bo'lsa, chok metallining g'ovaklar yuzaga kelishiga moyilligi oshib ketardi.

Sellyuloza qoplamali elektrodlarning eritish qobiliyati yuqori va erish tezligi ancha yuqori bo'ladi. Ular barcha fazoviy holatlarda payvandlashga, shu jumladan, yuqoridan pastga tomon 25 m/soatga yetadigan katta tezlik bilan payvandlashga imkon beradi. O'zak chok

tayantirish usulida, chokning orqa tomonini shakllantirgan holda payvandlanadi. Shu bois, payvandlash paytida choklarni ichidan payvandlashga hojat qolmaydi va ishslash qobiliyati nuqtayi nazaridan, payvand birikmalarning erish shakli eng qulay bo'lishi ta'minlanadi. Bu turdag'i qoplamlari elektrodlar mamlakatimiz amaliyotida asosiy o'tkazgich quvurlarni payvandlashda eng ko'p qo'llaniladi.

Bunday elektrodlarning kamchiliklariga sachrash, payvandlanayotgan qirralarda tor darzsimon kesiklar hosil bo'lishi natijasida elektrod metallining ko'p isrof bo'lishini, choklar metallida diffuzion-harakatlanuvchi vodorod miqdori juda ko'p bo'lishini kiritish mumkin.

Asos qoplama asosan kalsiy karbonat va kalsiy ftoriddan hosil qilinadi (boshqa ftoridli birikmalardan ancha kam foydalaniladi). Gaz bilan himoyalash qoplamaning qizish va erish jarayonida yuzaga keluvchi  $\text{CO}_2$  oqimi vositasida amalga oshiriladi. Kisloroddan tozalovchilar sifatida qoplamaga ferrosilitsiy, ferromarganets, ferrotitan va alyuminiy, choc metallini legirlash uchun esa qoplamaga metallukunlari qo'shilishi mumkin.

Asos qoplamlari elektrodlar bilan payvandlashda teskari qutblı o'zgarmas tokdan foydalaniladi. O'zgaruvchan tok bilan payvandlash uchun qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rish, ya'ni qoplama tarkibiga ionlagich kiritish, maxsus ikki qatlam qoplamlari elektrodlar ishlatish kerak bo'ladi va hokazo.

Asosiy shlak odatda hamma fazoviy holatlarda payvandlashga yaraydi. Ammo yuqorida pastga tomon payvandlashni ta'minlashi uchun unga maxsus fizik xossalari berilishi lozim. O'zak choklarni payvandlashda asos qoplamaning texnologiyabopligi odatda sellyuloza qoplamanikiga nisbatan yomonroqdir.

Asos qoplamaning kamchiliklariga o'zgarmas tok bilan payvandlashdagi texnologiyabopligi pastligini; elektrodlar tayyorlashdagi qiyinchiliklarni, xususan, maxsus qo'shimchalar – plastifikatorlardan foydalanilishini; qoplama nam tortganda va payvandlanayotgan qirralarda namlik, qasmoq yoki zang mavjud bo'lganda g'ovaklar yuzaga kelishiga moyilligini kiritish zarur.

Kisloroddan tozalanish darajasi yuqoriligi munosabati bilan payvandlash vannasi vodorodni kisloroddan tozalanmaganga nisbatan ancha ko'p miqdorda shimadi. Shu sababli elektrod qoplamasidagi namlik miqdorini tayyorlovchi zavodlarda ularni yuqori haroratlarda qizdirish, payvandlash oldidan qayta qizdirish, bevosita payvandlashdan

oldin maxsus termopenallarda saqlash va boshqa yo'llar bilan cheklash lozim.

Mamlakatimiz va chet elda asos qoplamaridan asosan maxsus ishlarga mo'ljallangan yuqori darajada mustahkam, sovuqqa hamda o'tga chidamli, korroziyabardosh va boshqa elektrodlar tayyorlashda foydalaniladi.

**Rutil-karbonatli va karbonat-rutilli** qoplamarlar rutil va asos qoplamarining afzalliklarini birlashtirishga intilish natijasida yuzaga kelgan. Natijada chok metallining qovushqoqligi va qayishqoqligi rutil elektrodlar bilan hosil qilingan choklarnikiga nisbatan biroz ortadi. Bundan tashqari, elektrodlarning payvandlash-texnologik xossalari, masalan, asosiy turdag'i elektrodlarnikidan yaxshilanadi, ayni paytda chok metallida g'ovaklar paydo bo'lishiga moyilligi kamayadi.

**Maxsus elektrod qoplamarlari** gidrofob qoplamarlar deb ataladigan qoplamarlar jumlasiga kiradi. Ushbu qoplamarlarga zaruriyat, masalan, payvandlash ishlarini juda nam sharoitda: atmosfera yuqori darajada nam bo'lganda, suv ostida va boshqa sharoitda bajarishga to'g'ri kelganda paydo bo'ladi.

Gidrofob qoplamarlar yaratishning ikki usuli bor: birinchi usulda elektrodlarning odatdag'i bog'lovchisi (suyuq shisha) ga 10% gacha miqdorda maxsus kremniy-organik birikmalar – gidrofob polimerlar qo'shiladi. Bunday polimerlar sifatida sintetik smolalar, loklar va bosh-qalardan ham foydalanish mumkin. Polimerlar qo'shish qotirgich (rudomineral komponentlar) bilan aralashmada polimerlanish jarayonida murakkab tarkibli gidrofob smola olish imkonini beradi, u qoplama zarralari orasidagi g'ovaklarni to'ldiradi va qoplamaning ichki qatlamlariga nam kirish yo'llarini to'sib qo'yadi; ikkinchi usulda silikat bog'lovchi o'rniga bir qancha fizik-kimyoviy xossalalar (zarur qovushqoqlik, metallga singish; qayishqoq qilish qobiliyati; to'g'ri keluvchi qotish rejimi va boshqalar) ga ega bo'lgan polimerlanuvchi organik bog'lovchi ishlatalidi.

Bog'lovchilar sifatida polimerlardan foydalanilganda elektrod qoplamasidagi namlik miqdori bir necha barobar kamayadi, nam atmosferada va suv ostida ishlaganda zarur mexanik mustahkamlik saqlanib qoladi.

## **4.2. Konstruksion va issiqqa chidamli po'latlarni payvandlash uchun qoplamali elektrod turlari**

Konstruksion va issiqqa chidamli po'latlarni payvandlashga mo'ljalangan elektrodlar ГОСТ 9467-75 ga muvofiq quyidagi turlarga ajratiladi: Э38, Э42, Э46 va Э50 – vaqtinchalik qarshiligi 490MPa gacha bo'lgan uglerodli va kam legirlangan konstruksion po'latlarni payvandlash uchun; Э42А, Э46А, Э50А – payvand choclar metalliga qayish-qoqligi va zarbiy qovushqoqligi bo'yicha yuqori talablar qo'yilgan taqdirda vaqtinchalik qarshiligi 490MPa gacha bo'lgan uglerodli va kam legirlangan konstruksion po'latlarni payvandlash uchun, Э55 va Э60 – vaqtinchalik qarshiligi 490MPa dan 588MPa gacha bo'lgan uglerodli hamda kam legirlangan konstruksion po'latlarni payvandlash uchun; Э70, Э85, Э100, Э125, Э150 – vaqtinchalik qarshiligi 588MPa dan ziyod bo'lgan mustahkamligi oshirilgan va yuqori bo'lgan legirlangan konstruksion po'latlarni payvandlash uchun; Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ – issiqqa chidamli legirlangan po'latlarni payvandlash uchun.

Konstruksion po'latlarni payvandlashga mo'ljallangan elektrodlar bilan eritib qoplangan metallning kimyoviy tarkibi muayyan markalardagi elektrodlarga oid standartlar yoki texnik shartlar talablarini qanoatlantirishi kerak. Bunda eritib qoplangan metalda oltingugurt va fosfor miqdori 4.2-jadvalda ko'rsatilganidan ortiq bo'lmasligi lozim.

*4.2-jadval*

**Eritib qoplangan metalda oltingugurt va fosforning eng ko'p  
mildori**

Elektrod turi	S	P
Э38, Э42, Э46, Э50	0,040	0,045
Э42А, Э46А, Э50А, Э55, Э60	0,030	0,035
Э70, Э85, Э100, Э125, Э150		

Konstruksion po'latlarni payvandlash uchun mo'ljallangan elektrodlar bilan hosil qilingan choc metalli, eritib qoplangan metall va payvand birikma metallining mexanik xossalari 4.3- jadvalda keltirilgan me'yorlarga mos bo'lmosg'i darkor.

**Me'yoriy haroratda chok metallining mexanik xossalari**

Elektrod turi	Chok metalli va eritib qoplangan metall			Diametri 3mm dan kichik elektrodlar bilan hosil qilingan payvand birikma		
	$\sigma_t$ , MPa	$\delta_s$ , %	KCV, J/sm <sup>2</sup>	$\sigma_t$ , MPa	Bukish burchagi, gradus	
Kamida						
338	372	14	29	372	60	
342	412	18	78	412	150	
346	451	18	78	451	150	
350	490	16	69	490	120	
342A	412	22	147	412	180	
346A	451	22	137	451	180	
350A	490	20	128	490	150	
355	539	20	118	539	150	
360	588	18	98	588	120	
370	686	14	54	-	-	
385	833	12	49	-	-	
3100	980	10	49	-	-	
3125	1225	8	39	-	-	
3150	1470	6	39	-	-	

**Izohlar:**

1. Jadvala keltirilgan 338, 342, 346, 350, 342A, 346A, 350A, 355 va 360 elektrodlarning mexanik xossalari chok metalli, eritib qoplangan metall va payvand chok uchun ularning payvandlashdan keyingi holatiga (termik ishlov berilmasdan) belgilangan.

2. Legirlangan issiqqa chidamli po'latlarni payvandlashga mo'ljalangan elektrodlar bilan eritib qoplangan metallning kimyoviy tarkibi, shuningdek, ana shu elektrodlar bilan eritib qoplangan metallning yoki hosil qilingan chok metallining mexanik xossalari 4.4-jadvalda keltirilgan.

**Eritib qoplangan metallning kimyoviy tarkibi, % va chok metallining hamda eritib qoplangan metallning mexanik xossalari**

Elektrod turlari	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	V	Nb	S	P	$\sigma_t$ , MPa	$\delta_s$ , %	KCV, J/sm <sup>2</sup>
	Ko'pi bilan									Kamida			
3-09M	0,06-0,12	0,15-0,35	0,4-0,9	-	-	0,35-0,65	-	-	0,030	0,030	441	18	98
3-09MX	0,06-0,12	0,15-0,35	0,4-0,9	0,35-0,65	-	0,35-0,65	-	-	0,025	0,035	451	18	88

#### 4.4-jadvalning davomi

Э-09Х1М	0,06- 0,12	0,15- 0,40	0,5- 0,9	0,8- 1,2	-	0,4- 0,7	-	-	0,025	0,035	470	18	88
Э-05Х2М	0,03- 0,08	0,15- 0,45	0,5- 1,0	1,7- 2,20	-	0,4- 0,7	-	-	0,020	0,030	470	18	88
Э-09Х2М1	0,06- 0,12	0,15- 0,45	0,5- 1,0	1,9- 2,5	-	0,8- 1,1	-	-	0,025	0,035	490	16	78
Э-09Х1МФ	0,06- 0,12	0,15- 0,40	0,5- 0,9	0,8- 1,25	-	0,4- 0,7	0,1- 0,3	-	0,025	0,030	490	16	78
Э-10Х1М1Н ФБ	0,07- 0,12	0,15- 0,40	0,6- 0,9	1,0- 1,4	1,0- 1,4	0,7- 1,0	0,15- 0,35	0,07- 0,20	0,025	0,030	490	15	69
Э10Х3М1Б Ф	0,07- 0,12	0,15- 0,45	0,5- 0,9	2,4- 3,0	-	0,7- 1,0	0,25- 0,5	0,35- 0,60	0,025	0,030	539	14	59
Э-10Х5МФ	0,07- 0,13	0,15- 0,45	0,5- 0,9	4,0- 5,5	-	0,35- 0,65	0,1- 0,35	-	0,025	0,035	539	14	59

Izoh: Jadvalda keltirilgan mexanik xossalalar standartda belgilab qo‘yilgan rejimlarda termik ishlov berilgandan keyingi chok metalli uchun belgilangan.

#### 4.3. Alohida xossali yuqori darajada legirlangan po‘latlarni payvandlash uchun qoplamlari elektrod turlari

Martensit, martensit-ferrit, ferrit, austenit-ferrit va austenit klasslaridagi yuqori darajada legirlangan korroziyabardosh, o‘tga chidamli va olovbardosh po‘latlarni payvandlashga mo‘ljallangan elektrodlar ГОСТ 10052-75 ga ko‘ra 49 ta asosiy turlarga ajratiladi.

Elektrod turlari, me’yoriy haroratda eritib qoplangan metallning kimyoviy tarkibi va chok metalli hamda eritib qoplangan metallning mexanik xossalari 4.5-jadvalda ko‘rsatilgandek bo‘lmog‘i lozim. Eritib qoplangan metallda ferritli fazaning miqdori 4.6-jadvalda keltirilgandek bo‘lishi zarur.

Eritib qoplangan metallni kristallitlararo korroziyaga sinash ishlari ГОСТ 6032-89 ga muvofiq amalga oshirilmog‘i darkor.

#### 4.5-jadval

#### Eritib qoplangan metallning kimyoviy tarkibi va chok metalli hamda eritib qoplangan metallning mexanik xossalari

Elektrod turlari	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Nb	V	Boshqa elementlar	S	P	$\sigma_t$ , MPa	$\delta_5$ , %	KCV J/sm <sup>2</sup>
										Ko‘pi bilan	Kamida			
Э-12Х13	0,08- 0,16	0,3- 1,0	0,5- 1,5	11,0- 14,0	≤ 0,6	-	-	-		0,030	0,035	588	16	49

Э-06Х13Н	$\leq 0,08$	$\leq 0,4$	$0,2-0,6$	11,50	1,0-1,5	-	-	-	0,030	0,035	637	14	49	
Э-10Х17Т	$\leq 0,14$	$\leq 1,0$	$\leq 1,2$	15,00	$\leq 0,6$	-	-	-	0,05-0,2Ti	0,030	0,040	637	-	-
Э-12Х11HMФ	0,09-0,15	0,3-0,7	0,5-1,1	10,0-12,0	0,6-0,9	0,6-0,9	-	0,2-0,4	-	0,030	0,035	686	15	49
Э-12Х11HBМФ	0,09-0,15	0,3-0,7	0,5-1,10	10,0-12,0	0,6-0,9	0,6-0,9	-	0,2-0,4	0,8-1,3W	0,030	0,035	735	14	49
Э-14Х11HBМФ	0,11-0,16	$\leq 0,5$ 0	0,3-0,8	10,0-12,0	0,8-1,1	0,9-1,25	-	0,2-0,4	0,9-1,4	0,030	0,035	735	12	39
Э-10Х16H4БАФМ	0,05-0,13	$\leq 0,7$	$\leq 0,8$	14,0-17,0	3,0-4,5	-	0,02-0,12	-	-	0,030	0,035	980	8	39
Э-08Х24H6T	$\leq 0,10$	$\leq 0,7$	$\leq 1,2$	22,0-26,0	5,0-6,5	0,05-0,1	-	0,05	0,02-0,08 Ti	0,020	0,035	686	15	49
Э-04Х20H9	$\leq 0,06$	0,3-1,2	1,0-2,0	18,00 - 22,50	7,5- 10,0	-	-	-	-	0,018	0,030	539	30	98
Э-07Х20H9	$\leq 0,09$	0,3-1,2	1,0-2,0	18,0-21,5	7,5-10,0	-	-	-	-	0,020	0,030	539	30	98
Э-02Х21H10	$\leq 0,03$	$\leq 1,1$	1,0-2,5	18,0-24,0	9,0-11,5	-	-	-	-	0,020	0,025	539	30	98
Э-06Х22H9	$\leq 0,08$	0,2-0,7	1,2-2,0	20,5-23,5	7,5-9,6	-	-	-	-	0,020	0,030	637	20	-
Э-08Х16H8M2	0,05-0,12	$\leq 0,6$ 0	1,0-2,0	14,6-17,5	7,2-9,0	1,4-2,0	-	-	-	0,020	0,030	539	30	98
Э-08Х17H8M2	0,05-0,12	$\leq 1,0$ 0	0,8-2,0	15,5-19,5	7,2-10,0	1,2-3,0	-	-	-	0,020	0,030	490	30	98
Э-06Х19H11Г2M2 va boshqalar (jami 49 ta)	$\leq 0,08$	$\leq 0,8$ 0	1,2-2,5	16,5-20,0	9,0-12,0	1,8-3,2	-	-	-	0,020	0,025	539	25	98

4.6-jadva

### Eritib qoplangan metallda ferritli fazaning miqdori

Elektrod turlari	Ferritli fazaning miqdori, %
Э-02Х20H14Г2M2, Э-02Х19H9Б	0,5 - 4,0
Э-08Х16H8M2	2,0 - 4,0
Э-06Х19H11Г2M2, Э-08Х19H10Г2Б	2,0 - 5,5
Э-09Х19H11Г3M2Ф	

#### 4.6-jadvalning davomi

Э-07Х20Н9, Э-08Х19Н10Г2МБ	2,0 - 8,0
Э-07Х19Н11М3Г2Ф, Э-08Х17Н8М2	
Э-08Х20Н9Г2Б	
Э-09Х19Н10Г2М2Б, Э-08Х19Н9Ф2Г2СМ	2,0 - 8,0
Э-09Х16Н8Г3М3Ф, Э-10Х25Н13Г2	
Э-12Х24Н14С2, Э-10Х25Н13Г2Б	2,0 - 10,0
Э-04Х20Н9, Э-02Х21Н10Г2	4,0 - 10,0
Э-08Х19Н9ФС2	5,0 - 15,0
Э-06Х22Н9, Э-10Х28Н12Г2	10,0 - 20,0

#### 4.4. Alohida xossali sirtqi qatlamlarni eritib qoplash uchun qoplamaли elektrod turlari

Alohida xossali sirtqi qatlamlarni eritib qoplashga mo'ljallangan qoplamali elektrodlar ГОСТ 10051-75 ga ko'ra 44 turga ajratiladi. Bunda standartda rangli metallardan qatlamlar eritib qoplash uchun elektrod turlari nazarda tutilmagan.

Elektrod turlari, eritib qoplangan kimyoviy tarkibi va me'yoriy haroratdagi qattiqligi 4.7-jadvalda ko'rsatilgandek bo'lishi kerak.

**ГОСТ 9446-75 ga ko'ra elektrodlarning shartli belgilari.** Bunda eritib qoplangan metallni tavsiflovchi indekslar guruhi ikkita indeksdan iborat bo'lmg'i lozim. Birinchi indeks eritib qoplangan metallning o'rtacha qattiqligini ko'rsatadi (4.8-jadval). Ikkinci indeks eritib qoplangan metallning qattiqligi eritib qoplashdan keyin termik ishlov berilmasdan – 1 yoki termik ishlov berilgandan so'ng – 2 ta'minlanishini anglatadi. Quyidagi elektrodlar belgilariда eritib qoplangan metallning tavsiflarini ko'rsatuvchi indekslar guruhini tashkil etishga misol keltirilgan.

03Н-300У yoki Э-11Г3 markali, eritib qoplangan metallning o'rtacha qattiqligi HB-300 (HRC<sub>33</sub>; HV=300) bo'lishini eritib qoplashdan so'ng termik ishlov berilmasdan ta'minlovchi elektrod: 300/33-1.

ГОСТ 100-75 da ma'lumot beruvchi ilova berilgan bo'lib, unda eritib qoplash elektrodlarining eng keng tarqagan markalari hamda ular ishlataladigan asosiy sohalar ko'rsatilgan (4.9-jadval).

**Eritib qoplangan metallning kimyoviy tarkibi, % va termik ishlov  
berilmagandagi qattiqligi**

Elektrod turlari	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	W	V	Ti	Bosh- qa ele- ment- lar	S	P	Qattiqligi, HRC	
										Ko'pi bilan	t.i.- siz	t.i. dan keyin		
Э-10Г2	0,08- 0,12	≤0,15	2,0- 3,3	-	-	-	-	-	-	-	0,030	0,040	22,0- 30-0	-
Э-11Г3	0,08- 0,13	≤0,15	2,8- 4,03	-	-	-	-	-	-	-	0,030	0,040	29,5- 37,5	-
Э-12Г4	0,09- 0,14	≤0,15	3,6- 4,5	-	-	-	-	-	-	-	0,030	0,040	36,5- 42,0	-
Э-15Г5	0,12- 0,18	≤0,15	4,1- 5,2	-	-	-	-	-	-	-	0,030	0,040	41,5- 45,5	-
Э- 16Г2ХМ	0,12- 0,20	0,8- 1,3	1,2- 2,0	0,9- 1,3	-	0,7- 0,9	-	-	-	-	0,030	0,035	36,5- 41,0	-
Э- 30Г2ХМ	0,22- 0,38	≤0,15	1,5- 2,0	0,5- 1,0	-	0,3- 0,7	-	-	-	-	0,030	0,040	32,5- 42,5	-
Э-35Г6	0,25- 0,45	≤0,6	5,5- 6,5	-	-	-	-	-	-	-	0,030	0,040	51,0- 58,5	-
Э- 37Х9С2	0,25- 0,50	1,4- 2,8	0,4- 1,0	8,0- 11,0	-	-	-	-	-	-	0,030	0,035	53,0- 59,0	-
Э- 70Х3С МТ	0,50- 0,90	0,8- 1,2	0,4- 1,0	2,3- 3,2	-	0,3- 0,7	-	-	≤0,3	-	0,030	0,035	-	53,0- 61,0
Э- 80Х4С	0,70- 0,90	1,0- 1,5	0,5- 1,0	3,5- 4,2	-	-	-	-	-	-	0,030	0,035	57,0- 63,0	-
Э- 95Х7Г5 С	0,80- 1,10	1,2- 1,8	4,0- 5,0	6,0- 8,0	-	-	-	-	-	-	0,030	0,040	27,0- 34,0	-
Э- 65Х11Н 3	0,50- 0,80	≤0,3	≤0,7	10,0- 12,0	2,5- 3,5	-	-	-	-	-	0,030	0,035	27,0- 350	-
Э-24Х12	0,18- 0,30	≤0,3	0,4- 1,0	10,5- 13,0	-	-	-	-	-	-	0,030	0,035	41,5- 49,5	-
Э-20Х13	0,15- 0,25	≤0,7	≤0,8	12,0- 14,0	≤0,6	-	-	-	-	-	0,030	0,035	-	34,5- 49,5
Э- 35Х12Г 2С2 va boshqa- lar (jami 44 ta)	0,25- 0,45	1,5- 2,5	1,6- -2,4	10,5- 13,5	-	-	-	-	-	-	0,030	0,035	-	55,0- 63,0

**Eritib qoplangan metallning qattigligi**

HV	HRC <sub>3</sub>	Indeks <sup>*</sup>	HV	HRC <sub>3</sub>	Indeks <sup>*</sup>
175-224	23,0 gacha	200/20	675-724	59,0	700/59
225-274	24,0-30,0	250/27	725-774	60,0-61,0	750/61
275-324	30,5-37,0	300/33	775-824	62,0	800/62
325-374	37,5-40,0	350/39	825-874	63,0-64,0	850/64
375-424	40,5-44,5	400/42	875-924	65,0	900/65
425-474	45,5-48,5	450/47	925-974	66,0	950/66
475-524	49,0	500/49	975-1024	66,6-68,0	1000/68
525-574	50,0-52,5	550/51	1025-1074	69,0	1050/69
575-624	53,0-55,5	600/54	1175-1124	70,0	1100/70
625-674	56,0-58,5	650/57	1125-1174	71,0-72,0	1150/72

\* Qiya chiziqdan chap tomonda eritib qoplangan metallning Vikers bo'yicha, o'ng tomonda esa Rokvell bo'yicha qattigligi ko'rsatilgan

ГОСТ 10051-75 da ma'lumot beruvchi ilova bo'lib, unda eritib qoplash elektrodlarining eng keng tarqalgan markalari va ular qo'llaniladigan asosiy sohalar keltirilgan.

**Eritib qoplash elektrodlari**

Elektrod turlari	Elektrod markalari	Eritib qoplash
Э-10Г2	ОЗН-250У	Jadal zarbiy yuklanishlar sharoiti da ishlaydigan detallar (o'qlar, vallar, avtotirkagichlar, temir yo'l krestovinalari, relslar va b.) ga
Э-11Г3	ОЗН-300У	
Э-12Г4	ОЗН-350У	
Э-15Г5	ОЗН-400У	
Э-30Г2ХМ	НР-70	
Э-16Г2ХМ	ОЗИШ-1	
Э-35Г6	ЦН-4	
Э-30В8Х3	ЦИШ-1	
Э-35Х12В3СФ	Ш-16	
Э-90Х4М4ВФ	ОЗИ-3	
Э-37Х9С2	ОЗИШ-3	Sovuqlayin shtamplash shtamplariga
Э-70Х3СМТ	ЭН-60М	
Э-24Х12	ЦН-5	
Э-20Х13	48Ж-1	
Э-35Х12Г2С2	НЖ-3	
Э-100Х12М	ЭН-Х12М	
Э-120Х12Г2СФ	Ш-1	
Э-10М9Н8К8Х2СФ	ОЗИШ-4	
Э-65Х11Н3	ОМГ-Н	110G13 va 110G13L markadagi ko'p marganetsli po'latlardan tayyorlangan yeyilgan detallarga
Э-65Х25Г13Н3	ЦНИИН-4	

va boshqalar (jami 44 ta)

#### **4.5. Cho'yan va rangli metallarni payvandlash uchun qoplamlali elektrodlar**

Cho'yan va rangli metallar (alyuminiy, mis va ularning qotishmalari) ni yoy yordamida qo'lida payvandlashga mo'ljallangan qoplamlali elektrodlarga qo'yiladigan talablar davlat standartlarida belgilab qo'yilmagan va bunday elektrodlar muayyan markalardagi elektrodlarga oid standartlar yoki texnik shartlarga muvofiq tayyorlanadi.

Cho'yanni payvandlash uchun ko'pincha ОМЧ-1, ВЧ-3, МНЧ-1, МНЧ-2, ЦЧ-3А ва ЦЧ-4 markali elektrodlardan foydalilanadi.

Alyuminiyni va uning qotishmalarini payvandlash uchun ОЗА-1, ОЗА-2 va А2 markali elektrodlar keng ko'lamda ishlatiladi.

Misni hamda uning qotishmalarini payvandlash uchun "Комсомолец-100", МН-5 va ОЗБ-1 markali elektrodlar eng ko'p qo'llaniladi.

#### **4.6. Elektrod qoplamlalarining komponentlari haqida asosiy ma'lumotlar**

Yoy yordamida payvandlash va eritib qoplash uchun mo'ljallangan hozirgi elektrodlarga bir qancha talablar qo'yiladi, xususan, birinchi navbatda asosiy metall va payvand choklarning foydalanish tavsiflari bir xil bo'lishi kerak; berilgan muayyan sharoitda payvandlash yoki eritib qoplashda elektrodlarning qo'llanilishi texnologiyabop bo'lmog'i lozim.

Po'latlar, qotishmalar va rangli metallar markalari soni juda ko'pligini hamda tobora oshib borayotganini va payvand konstruksiyalarning ishlash sharoiti juda xilma-xilligini hisobga olinadigan bo'lsa, elektrodlarning uzluksiz kengayib boradigan nomenklaturasi mavjud bo'lgan-dagina, talablarni yetarlicha to'liq qanoatlantirish mumkin bo'ladi. Eng maqbul tarkibli sterjen metallini tanlash, elektrod qoplamlalarining eng munosib kompozitsiyalari va miqdorini izlash ko'pincha metallurgik hamda texnologik vazifalarni bajaruvchi yangi materiallardan foydalanish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Bitta elektroddagi qoplamaning har xil komponentlari bajaradigan vazifalarni oqilona uyg'unlashtirishgina chok metallini ham, elektrodlarning o'zlarining ham berilgan xossalariini ta'minlash imkonini beradi. Qoplamatagi vazifalarga ko'ra, materiallar shlak hosil qiluvchi, gaz hosil qiluvchi, legirlovchi materiallarga, kislordan tozalovchilarga, yoy stabilizatorlariga, plastifikator va bog'lovchilarga ajratiladi. Ko'pincha birgina o'sha komponentlarning

o'zi bir necha vazifani bajaradi. Shu bois, ularning vazifasiga qarab bo'linishi shartlidir.

Elektrod qoplamlari sifatida turli materiallar, minerallar, rudalar va konsentratlar, ferroqotishmalar hamda ligoturlar, sof metallar, ximikatlar, silikatlar va hokazolarning kukunlari qo'llaniladi. Elektrod qoplamlarining asosiy komponentlari (eriydigan silikatlardan tashqari) haqidagi ma'lumotlar 4.10-jadvalda keltirilgan.

Bir qancha materiallar nomida elektrod ishlab chiqarish uchun ularning vazifasi ko'rsatilgan. Bu ko'pincha payvand chocklar metalli uchun toza materiallar aralashmasidan foydalanish zarurligi bilan bog'liq. Bunga ba'zan qazib olish joyining o'zida maxsus ishlov berish orqali erishiladi. Elektrodlarning payvandlash-texnologik xossalariiga materialning mineralogik kelib chiqishi katta ta'sir ko'rsatishi mumkinligi inobatga olinmog'i lozim. Shu sababli, u yoki bu materialni amalda ko'p uchrovchi teng bo'la oladigan (ekvivalent) material bilan almashtirish masalasiga juda ehtiyojkorlik bilan yondashilmog'i kerak.

#### 4.10-jadval

#### Elektrod qoplamlarining asosiy komponentlari

Komponentning nomi	Yetkazib berishga oid FOCT (ТШ)	Asosiy markalari, klasslari	Asosiy tashkil etuvchilar, %	Qoplamada-gi asosiy vazifalari	To'kma og'irligi, g/sm <sup>3</sup>
Noruda materiallar					
Kristall grafit	5279-74	ГЛ-1, ГЛ-2, ГЛ-3	-	Л, С	1,1
Giltuproq	6912-87	Г-0, Г-00	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> >98	III	1,3
Dolomit	ОСТ 1484-82	ДСМ1, ДСМ-2	CaO>33; Mg>19	III, Г	1,7
Kaolin	19608-84	-	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> · 2SiO <sub>2</sub> · 2H <sub>2</sub> O	Ш, П	1,7
Payvandlash materiallari uchun kvarsli qum	4417-75	-	SiO <sub>2</sub> >97	Ш	1,25
Magnezit	ТШ 14-8-64-73	СМ-1, СМ-2	MgO>45; SiO <sub>2</sub> <1.2	Ш, Г	1,25
Elektrod qoplamlari uchun bo'r	4415-75	-	CaCO <sub>3</sub> >96	Ш, Г, С	1,2-2,5
Payvandlash materiallari uchun marmor	4416-73	M97П, М-97Б	CaCO <sub>3</sub> >97	Ш, Г, С	1,5
Rudalar va konsentratlar					
Gematit (marten temir rудаси)	ТШ-14-9-359-89	21-klass	Fe>60(Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )>92	Ш, С	3,0
Ilmen konsentrat	ТШ-48-4-267-73	-	TiO <sub>2</sub> >62; Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Ш, С	2,4
Elektrod qoplamlari uchun marganets konsentrat	4418-75	-	Mn>45; SiO <sub>2</sub> <10	Ш, С	1,5-2,5

Rutil konsentratı	22938-78	-	TiO <sub>2</sub> >94 Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <3	Ш	3,0
Payvandish materiallari uchun plavikshpati konsentrati	4421-73	ФФС-95, ФФС-97А, ФКС-95Б	CaF <sub>2</sub> >92; SiO <sub>2</sub> <3	Ш, Г	1,6
Elektrod qoplamalari uchun dala shpati	4422-73	ПШК, ПШМ	SiO <sub>2</sub> <70; K <sub>2</sub> O+Na <sub>2</sub> O>12	Ш, С	1,4
Elektrodbob maydalangan muskli slyuda	14327-82	СМЭ-315В, СМЭ-315	SiO <sub>2</sub> 44-50; Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 32-40; K <sub>2</sub> O>8	Ш, С, П	0,7
Slyuda konsentrati	ТШ48-4-171-75	-	SiO <sub>2</sub> 44-50; Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 30-40; F <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <4; K <sub>2</sub> O>8	Ш, С, П	0,7
Tuyilgan talk	21234-75	ТМК-28	MgO>28; Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <5	Ш, П	0,9

**Metallar, ferrogotishmalar, gotishmalar**

Ferrobor	14848-69	ФБ-17	B>17; Si<3; Al<5	Л	-
Ferrovanadiy	27130-86	ФВ40У0.75, ФВ40У0.5	V35-48; Mn, Si<2	Л	3,9
Ferromarganets	4755-80Е	ФМн88	Mn85-95; C<1.5; P<0.30	Р, Л	3,8
Ferromolibden	4759-79	ФМо60, ФМо58	Mo>60	Л	4,2
Ferroniobiy	16773-85Е	Фн660	Nb+Ta55-70; A<16; Ti<3	Л, Р	4,0
Ferrosilitsiy	1415-78Е ТШ14.5.84-77	ФС15гс ФС45	Si41-47; Si14-16; C<0.24	Р, Л	2,8
Ferrotitan	4761-80	ФТн25А, ФТн30А	Ti>30; A≤18; Si<5; Ti>25; A<18; Si<5	Р	-
Ferroxrom	4757-89	ФХ800А	Cr>65; C<8	Р, Л	4,0
Metall marganetsi	6008-82	Мр0, Мр1	Mn>99.7; Mn>96.5	Л, Р	1,7-2,5
Volfram kukuni	ТШ48-19-101-84	ПВО, ПВЗК	W>99.4 W>99.6	Л	-
Temir kukuni	9849-86	ПЖВ1.160.26, ПЖВ2.160.26, ПЖВ3.160.26	Fe>98.8; Fe>98.5	C, mehnat unumdorligini oshirish	1,9-3,0
Purkalgan temir kukuni	ТШ14-1-3882-85	ПЖР2.200, ПЖР3.200, ПЖР4.200	Fe>98.5	С	1,9-3,0
Mis kukuni	496С-75	ПМС-1, ПМС-А	Cu>99.5	Л	-
Molibden kukuni	ТШ48-19-316-80	-	Mo>99.5	Л	3,6
Nikel kukuni	9722-79	ПНК-ОТ2	Ni>99.9	Л	3,2
Titan kukuni	ТШ14-1-3086-80	НТС	Ti>98.98	Р	-
Metall xrom	5905-79	X98,5	Cr>98.5	Л	3,4

**Ximikatlar**

Nopigment titan iikki oksidi	ТШ301-10-012-89	TCM	TiO <sub>2</sub> >98.00	Ш	2,9
Texnik kaliy dixromat	2652-78Е	-	K <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub> >99.7	Ш	1,6


#### 4.10-jadvalning davomi

Kaliy karbonat (potash)	10690-73E	Texnik yarimo'tkazgich	$K_2CO_3 \cdot 1.5 H_2O$ ( $K_2CO_3 > 98$ )	C, П	1,1
Sun'iy texnik kriolit	10561-80	KA	$AlF_3; n \cdot NaF$ ( $F > 54; Al > 18;$ $Na > 23$ )	Ш	1,8
Kaliyli texnik silitra	5100-85E	-	$KNO_3 > 99.85$	С	1,1
Kalsinatsiyalangan texnik soda	5100-85E	-	$Na_2CO_3 > 99.2$	П	0,8
<b>Boshqa materiallar</b>					
Xrizotilli asbest	12871-83E	-	$3MgO \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$	Ш	0,45
Texnik karboksimetil sellyuloza (kms)	OCT05-386-80	85/500"0", 85/C "0"	-	П, Св	0,6
Elektrodbob sellyuloza	ТШ13-7308-001- 393-83	ЭЦ	-	Г, П	0,35

Shartli belgilari: Ш-shlak hosil qiluvchi; Г-gaz hosil qiluvchi; Л-legirlovchi; Р-kisloroddan tozalovchi (раскислитель); П-plastifikator; С-barqarorlashtiruvchi (стабилизатор); Св-bog'-lovchi (связующий).

#### 4.7. Elektrodlarni ishlab chiqarish texnologik jarayonining asosiy bosqichlari

Elektrodlarni tayyorlash jarayoni simni, qoplama komponentlarini, komponentlar va surkash massasining quruq aralashmasini tayyorlash, uni sterjen ustiga surkab ko'riliishi va qoplamaga zurur mustahkamlik berish maqsadida elektrodlarni toplash bo'yicha qat'iy ketma-ketlikdagi bir qator amallarni nazarda tutadi.




**4.1-rasm.** Elektrodlarni tayyorlashning asosiy sxemasi.

#### 4.7.1. Payvand simini qayta ishslash

Elektrodlar uchun sim maxsus dastgohlar yordamida dastlab to‘g‘rilanadi, talab etilgan uzunlikdagi sterjenlarga qirqib ajratiladi va kuyindi, zang, moy va boshqa iflosliklardan yaxshilab tozalanadi.


To‘g‘rilovchi kesuvchi dastgohlar buxtalarda yetkazib beriladigan simlarni to‘g‘rilashni va uni elektrodlar uchun o‘lchov sterjenlariga qir-qishni amalga oshiradi, bunda elektrodlarning uzunligi simlarni tarkibi (uning solishtirma elektr qarshiligi) va diametri bilan belgilanadi.

Barcha hollarda to'g'rilash moslamasiga ega bo'lgan tez aylanuvchi barabanda amalga oshiriladi. Motoviladan ajratib olinadigan sim barabanga tortiladi, u yerda 3560 – 8000 ayl/min tezlikda aylanuvchi to'g'ri suxarlar orasidan o'tib, qoldiqli plastik deformatsiya bilan ko'p karra bukiladi va barabandan to'g'rilangan holda chiqadi.



**4.2-rasm. Elektrod simini to'g'rilash sxemasi.**

Simni qirqish bu jarayonda simni tortish tezligida siljuvchi va keyin dastlabki vaziyatiga qaytuvchi gilotina yordamida gilotinali keskichli stanokda amalga oshiriladi.



**4.3-rasm. Elektrod simini gilotina pichoqlari bilan bo'lish sxemasi.**

Sterjenlar sirtini grafitli moylash izlaridan, zangdan va boshqa ifloslanishlardan tozalash kislota bilan yedirish yoki quruq usulda amalga oshiriladi. Qumli va yog'och qipiqli aylanuvchi barabanlarda tozalash eng ko'p tarqalgan. 15 – 25 daqiqalik tozalash siklida bunday baraban-

larning unumdorligi 300 kg/soatni tashkil etadi. Bunday usulni kamchiligi sterjenlarning qiyshayib qolishi mumkinligidir.

#### **4.7.2. Elektrod qoplamlari materiallarini qayta ishlash**


**1. Elektrod qoplamlari bo‘lakli materiallarini yuvish.** Elektrod qoplamlari ayrim materiallari ishlab chiqarishga ancha katta ifloslanishlar bilan qoladi. Bu birlamchi navbatta, gematit, marmar, dolomit, dala shpati, silikat toshi, plavikli shpat (bo‘lakli) va boshqalar kabi o‘nlab keladigan bo‘lakli kon va nokon materiallariga taalluqlidir. Iflosliklarning xususiyati qanday bo‘lishidan qat’i nazar ular barcha vazifada mo‘ljallangan va turli xil markadagi elektrodlarni ishlab chiqarishda mutlaqo yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi. Shuning uchun ifloslangan materiallarni qayta ishlashni ularni yuvishdan boshlash kerak.

Bo‘lakli ifloslangan materiallar yalpi keltirilganda, ularni yuvish mexanizatsiyalashgan bo‘lishi kerak.

**2. Materiallarni maydalash.** Elektrod qoplamlarini tayyorlashda foydalaniладigan materiallarga talab etiladigan donadorlikdagi materialni ajratib olish uchun keyingi tafsiflash bilan yirik maydalash, o‘rtacha maydalash va juda mayda qilib maydalash operatsiyalari zarurdir.

Ifloslangan bo‘lakli materialni (marmar, dala shpati va boshqalarni) yirik va o‘rtacha maydalashni bevosita yuvishdan avval amalga oshirish maqsadga muofiqdir, namlangan material jiddiy ravishda kamroq “changlanadi”. Bu holda materialni juda nozik maydalashdan oldin quritildi. Ayrim ishlab chiqarishlarda yirik maydalash jarayonida materialni dumalatish (tushirib yuborish) amalga oshiriladi, bunda mayda qilib maydalash uchun yaroqli mayda fraksiya ajratib olinadi. Bu holda o‘rtacha maydalashga nisbatan yirik bo‘laklar keladi, bu esa ular o‘lchamlarining ancha samarali qisqartirilishini ta’minlaydi.

**Yirik qilib maydalash uchun** yuzali (shekli) maydalagichlar qo‘lla niladi, ular yuqori unumdorlik bilan birga yuqori darajadagi qisqartirishni 5 – 6 chegarasidagi qisqartirishni ta’minlaydi (qisqartirish darajasi – bu material bo‘lagining maydalashgacha va undan keyingi material bo‘lagi o‘lchamlarining nisbatidir). Odatda ular nozik materiallarni 150 – 250 mm dan 10 – 30 mm gacha o‘lchamdagи materiallarga samarali ravishda maydalaydi.




**4.4-rasm. Yirik maydalash uchun (shekli) maydalagich:**

- 1 – rom; 2 – bronza plita; 3 – harakatlanuvchi yuza o'qi; 4 – harakatlanuvchi yuza; 5 – ekssentrikli val; 6 – shatun; 7, 8 – almashinuvchi maydaluvchi plitalar.

Maydalash jarayoni – biri tebranma harakatlarni bajarib, yuzalarning davriy ravishda yaqinlashishini va uzoqlashishini ta'minlovchi, ikkinchisi esa harakatsiz bo'lgan yuzalar (g'adir-budur plitalar) orasidagi material bo'laklarini ezib maydalashga keltiriladi.

O'rtacha maydalash uchun silliq valli maydalovchi vallardan foy-dalaniladi. Maydalash oralig'i belgilangan holda tartibga solinuvchi vallar yordamida nozik materialni o'tqazish orqali amalga oshiriladi. Bunday vallar orasiga uzatiladigan bo'laklarni dastlabki o'lchami ularning tuzilishi va elektrovdvigatellarning quvvatiga bog'liq holda 3 dan 50 mm gacha bo'lishi mumkin.




**4.5-rasm. O'rtacha maydalash uchun silliq valli maydalagich:**

- 1 – rom; 2 – saqlagich prujina; 3 – saqlagich kojux; 4 – vallar; 5 – rezina buferlar; 6 – maydalananadigan mahsulotlarni to'plagich.

**Materiallarni quritish.** Mayda qilib maydalashdan avval bir qator materiallar namlikni yo'qotish uchun quritishdan o'tkazilishi kerak. Nam material maydalanganda, u bujmayishi, tegirmon futerovkasiga yopishib qolishi, transport tizimlarida to'planishi mumkin. Namlangan materiallarni saralashda (elashda) va sinflarga ajratishda elakning to'r-larini to'ldirib qo'yadi. Namlangan materiallarni qo'llagan holda elektrodlarning presslanganligi qobiliyati ancha yomonlashadi. Quritish harorati materialning xususiyatiga bog'liq bo'ladi: masalan, marmarni uning dissotsiatsiya bo'lmasligi uchun 650°C dan yuqori bo'lмаган haroratlarda quritish lozim.

**Mayda qilib maydalash.** Mayda qilib maydalash qurilmalarida foy-dalaniladigan maydalovchi jismlarning turiga bog'liq holda sharli va sterjenli tegirmonlar farqlanadi. Sharli tegirmonlarda maydalovchi jism sifatida po'lat sharlar, sterjenli tegirmonlarda esa metall sterjenlar xizmat qiladi.



**4.6-rasm. Mayda qilib maydalash uchun uzlucksiz ishlaydigan sharli tegirmon.**

- 1 – yuklash voronkasi; 2 va 5 – korpusni valga mahkamlash uchun gupchaglar;
- 3 – devorlar; 4 va 13 – himoyalovchi plitalar; 6 – val;
- 7 – saqlagich elak;
- 8 – ventilatsiya patruboki; 9 – elak; 10 – plitalar; 11 – kojux;
- 12 – yuksizlantiruvchi voronka.


Ayrim ferroqotishmalarni, asosan ferromarganetsni mayda qilib maydalashda havoda muallaq bo'lgan mayda changning portlashidan ehtiyyot bo'lish kerak. Buning uchun yuklanayotgan materialga, odatda inert materialning tayyor pudrasi qo'shiladi, u keyinchalik shixtov-

kalashda hisobga olinadi. Jumladan, УОНИ-13/45 turidagi qoplamlar uchun ferromarganetsni maydalashda unga eritiladigan shpat qo'shiladi.

Kukunlarni tasniflash, agar bu ularga daslabki ishlov berish shartlari uchun zarur bo'lsa, uni ishchi xonalarda chang tarqatmasdan amalgalashirish zarur bo'lgan operatsiya hisoblanadi. Bu operatsiya titratma elaklar bilan amalgalashiriladi. Maydalangan material to'r tortilgan titrovchi romga kelib tushadi.

**Maydalangan materiallar tasnifi.** Tasniflarning vazifasi materialni bo'laklarga ajratilgandan va maydalangandan so'ng yirikligiga ko'ra ajratish hisoblanadi. Bu vazifani bajarish uchun maydalagichlardan (bo'lakli materialni bo'lish uchun), mayda material uchun esa – turli tuzilishga ega elaklar yoki havo tasniflagichlari (separatorlari) qo'llaniladi.

Mexanik va vibratsion (titragichli) elaklar eng keng qo'llaniladi. Odatda elaklar yordamida saralashda ikki xil sinf olinadi – to'r usti sinfi, unda zarralarning o'lchami elak katagi o'lchamidan katta bo'ladi va to'r osti sinfi, unda zarralarning o'lchami elak katagi o'lchamidan kichik bo'ladi. Elakning unumдорligi to'rnинг tavsifi bilan belgilanadi. Odatda jezdan yoki zanglamaydigan po'latdan tayyorlangan elaklar qo'llaniladi.



**4.7-rasm. Titragich elak:**

1 – to'rli quti; 2 – elakka materialni uzatuvchi quvur; 3 – yaroqli mahsulotning chiqishi; 4 – chiqitni chiqarish quvuri; 5 – elektromagnit uzatma.

**Ayrim materiallarni qayta ishlashning xususiyatlari.** Ayrim materiallarning, jumladan, metall marganets, kam uglerodli ferromarganets kabi materiallarning changsimon fraksiyalari havo qo'shib portlash xavfini yuzaga keltiruvchi aralashmalarni hosil qilish qobiliyatiga ega.

Bunday portlash-yong'in chiqish xavfi mavjud materiallar uchun quyidagi usullardan foydalaniladi:

- inert gazlar (ko'pincha azot) muhitida maydalash;
- inert qo'shimchalar bilan maydalash.

**3. Kukun materiallarning faoliyatini pasaytirish usullari (passivlashtirish).** Elektrodlar qoplamasи komponentlari sifatida qo'llaniladigan ko'pchilik materiallar ishqorli reaksiyaga ega bo'lgan suyuq shisha eritmalari bilan o'zaro ta'sirlashadi. Birinchi navbatda bu ayrim metallarga va ferroqotishmalarga tegishlidir. Ferrosilitsiy, kam uglerodli va o'rtacha uglerodli ferromarganets, metall marganets, mayda dispersli alyuminiy, kremniyli mis va boshqa shu kabi materiallar vodorodni ajratgan holda suyuq shisha bilan aks ta'sirlashadi. Sanab o'tilgan materiallarning faolligi ularning kimyoviy tarkibiga bog'liq. Masalan, ferrosilitsiyda Si miqdorining oshishiga ko'ra uning faolligi ortib boradi. Si miqdori 25 – 30% bo'lganda, u butunicha FeSi temir seletsidlari ko'rinishida bo'ladi. Shuning uchun bunday ferrosilitsiyning faolligi uncha katta emas. Si miqdori ortib borgani sari ferroqotishmaning faolligi uzlusiz ortadi va Si va miqdori 75% ga etganda ( $\Phi C75$  markasi) undan amalda foydalanib bo'lmaydi.

Suyuq shisha va faol materiallar o'rtasida kechadigan reaksiyalar natijasida moylovchi massa ishchi xossalariни yo'qotadi, sterjenga yuritilgan qoplama esa shishadi. Shu munosabat bilan qotishmaning mustahkamligi keskin pasayadi va standart talablariga javob bermay qoladi.

O'zaro ta'sirlashuv darajasi qo'llanilayotgan materialning faqat kimyoviy tarkibiga bog'liq bo'lmaydi; u ko'proq darajada uning granulametrik tarkibi bilan, shuningdek, qo'llanilayotgan suyuq shisha moduli bilan belgilanadi. Maydalangan material qanchalik yupqa bo'lsa, u holda uning suyuq shisha bilan o'zaro ta'sirlashuv sirti shunchalik rivojlangan bo'ladi. Suyuq shishaning moduli qanchalik past bo'lsa, uning ishqorligi shuncha katta hamda kimyoviy faolligi yuqoriroq bo'ladi. Haroratning ortishi ham tegishli kimyoviy reaksiyalarning rivojlanishiga imkon beradi.

Kukunli materialarga dastlabki ishlov berish orqali ularning suyuq shisha eritmalari bilan o'zaro ta'sirlashuviga faolligini pasaytirish mumkin. Ishlov berishning bunday usullariga quyidagilar kiradi:

- passivlashtirishning suvli usuli, bunda kukun shaklidagi materialga suv bilan kuchli oksidlovchilarning ( $KMnO_4$  kaliy permanganat yoki  $K_2Cr_3O_7$  xrompik) suvdagi eritmasi bilan ishlov beriladi;

- oksidlovchi atmosferada (muhitda) kukunsimon materiallarni isitib passivlashtirish;
- maydalangan materiallarni undan foydalangunga qadar uzoq mudat tutib turish (havodagi kislorod bilan sekin passivlashtirish).

#### **4.7.3. Silikat palaxsasini (katta bo'lagini) yaxshilab pishirish va suyuq shisha eritmalarini tayyorlash**

**1. Umumiy ma'lumotlar.** Elektrodnii ishlab chiqarishda eng muhim materiallardan biri suyuq shisha hisoblanadi. U bog'lovchi sifatida aksariyat ko'pchilik elektrodlarning zaruriy komponenti bo'lib xizmat qiladi. Suyuq shisha eritmalarini silikat palaxsasidan (katta bo'lagidan) tayyorlanadi. Silikat palaxsasi sodda, potash yoki natriy sulfati bilan kremnezyom qotishmasidan iborat bo'lib, u shisha pishiruvchi vannali pechlarda 1300 – 1500°C haroratda olinadi.  $\text{SiO}_2$  kremnezyom sifatida odatda toza qumlardan, kamroq hollarda esa changsimon kvarsdan foydalaniladi.

Qo'llanilayotgan xomashyoga bog'liq holda natriyli, kaliyli, kaliyli-natriyli, natriyli-kaliyli palaxsa hosil qilish mumkin. Erigan massani quyib olish usuliga bog'liq holda silikat palaxsa yo yirik bo'laklar ko'rinishida (qo'yiluvchi transportyor qoliplariga aravachalarga quyish) yoki donador ko'rinishda hosil bo'ladi (erigan massanining pechdan suv havzasiga ingichka oqim ko'rinishida quyilishi).

Granulalangan silikat palaxsasi tez eruvchanlik xususiyatiga ega, chunki quyish jarayonida eritilgan massa gidrotatsiyaga uchraydi.

Silikat palaxsasining (bo'lagining) rangi dastlabki xomashyoda mavjud bo'lgan aralashmalar tarkibi va miqdori bilan belgilanadi.  $\text{FeO}$  temir oksidi unga ko'k-zangori rang beradi,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  temir oksidi esa sariq-zangori rang beradi. Oltingugurtli birikmalar palaxsaga sariqroq rang bersa, yonilg'idagi uglerod zarralari jigarrang tusini beradi.

Aralashmalar silikat palaxsa xossalariiga, ayniqsa, uning suvda eruvchanligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Palaxsada  $\text{CaO}$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  va  $\text{Al}_2\text{O}_3$  oksidlarining yig'indisi 1% dan oshmasligi kerak; ularning miqdori 5% dan oshganda palaxsa suvda umuman erimaydi.

Silikat palaxsasining xossalariini va suyuq shishanining xossalariini belgilovchi asosiy tavsifi  $\mu = \text{SiO}_2/\text{R}_2\text{O}$  – silikat moduli hisoblanadi. Modul umumiy ko'rinishda  $\text{SiO}_2$  ning molekulalari sonining  $\text{R}_2\text{O}$  ning molekulalari soniga nisbatini ifoda etadi, bu yerda R – kaliy, natriy yoki ularning yig'indisi.

**2. Silikat palaxsani eritish.** Silikat palaxsa sovuq suvda amalda erimaydi. Suv harorati faqat  $60 - 70^{\circ}\text{C}$  ga yetganda sezilarli darajada eriy boshlaydi, haroratni yanada oshirilsa, palaxsaning erishi ortib borishi kuzatiladi.

Silikat palaxsani eritish – murakkab fizik-kimyoviy jarayondir. Palaxsaning suvda erishi uning sirtqi zarrachalarining ishqorlanishi bilan boshlanadi, bu jarayonni



tenglama bilan ifodalash mumkin.

Suyuq muhitning ishqoriyligi juda past ekanligi tufayli uning barqarorlashtiruvchi ta'siri pasayadi. Natijada eritmalar turli omillar ta-sirida yemirilishga moyil bo'lib qoladi. Bu eritmadan amorf krem-neyzomning tushib qolishida va yelimlovchi xossalarining yo'qolishida namoyon bo'ladi. Shuning uchun elektronli ishlab chiqarish maqsadlari uchun moduli 2,7 dan 3,2 gacha bo'lgan silikat palaxssasidan foydalanishni tavsiya etish mumkin. Ko'rsatilgan oraliqdagi modulga ega palaxsa bo'lgandek, eritmalar yetaricha yuqori yelimlovchi xossalarga ega bo'ladi va shu bilan birga yemirilishga moyilligi kamroq bo'ladi.

**3. Silikat palaxssasini eritish uchun qurilma.** Silikat palaxsa suvda avtoklavsiz – ochiq usulda (bunda bo'laklangan va oldindan kukun qilib maydalangan  $0,5 - 0,6$  mm li donalarga palaxsa eritilishi mumkin) va bosim ostida avtoklav usulida eritilishi mumkin.

Palaxsani bosim ostida eritish statsionar yoki aylanuvchi avtoklavlarda (silikatli barabanlarda) amalgalashirishi mumkin.

Palaxsaning erish jarayonini tezlashtirish uchun yumshatilgan ichimlik suvidan yoki oldindan permutit bilan ishlov berilgan suvdan foydalanish maqsadga muvofiq (bu suvning qattiqligini pasaytiradi va kalsiy, magniy va temirning suvdan erigan tuzlarini qasmoq ko'rinishida cho-kishiga olib keladi).


Silikat palaxsa qo'zg'almas avtoklavlarda turli xil texnologiya bo'yicha eritilishi mumkin:

- suv avtoklavi mavjud bo'lganda butun jarayon davomida ishchi hajmga bug' kiritish bilan;

- dastlabki gidrotatsiyani o'tkazish va keyin avtoklavni suv bilan to'ladirish uchun jarayon boshida qisman bug' kiritish bilan.

Qo'zg'almas avtoklavlarni bo'laklarining o'lchamlari  $20 - 50$  mm bo'lgan qoldiqdan yuvilgan palaxsa bilan to'lshdirish (yuklash) lozim.

Maydasi miqdori ko‘p bo‘lgan kukunli palaxsa bilan yuklash uning bir yaxlit holda yopishib qolishiga va jarayon unumdorligining keskin tushib ketishiga sababchi bo‘lishi mumkin. Me’yorida ishlaganda eri-magan palaxsa qoldig‘i yuklash massasining 10% idan ortiq bo‘lmaydi.



**4.8-rasm. Suyuq shisha ishlab chiqarish jarayoni:**  
1 – avtoklav; 2 – tindirgichlar.


Silikon palaxsani aylanadigan avtoklavda eritish ishchi hajmga bug‘ kiritish bilan olib boriladi. Avtoklavdagi bosim tarmoqdagi bosimga teng bo‘limguncha bug‘ kiritib turiladi, shundan so‘ng bug‘ kiritish to‘xtatiladi. Avtoklav bo‘laklarining o‘lchamlari 50 – 60 mm bo‘lgan oldindan yuvilgan palaxsa bilan yuklanadi. Avtoklavga uning taxminan 50% hajmini to‘ldiradigan miqdorda palaxsa yuklanadi. Aylanuvchi avtoklavlarda palaxsani erishi tezroq va to‘liqroq ro‘y beradi, bu palaxsani uni qaynatish jarayonida qisman maydalanim ketishi bilan izohlanib, bunda eritishda tushib turuvchi sirtlarning uzlusiz, ya’ni yonib turishi va o‘sishi (ortib borishi yuz beradi), ish me’yorida tashkil etilganda eri-magan qoldiqlar miqdori yuklash massasining 3% dan ortiq bo‘lmasligi kerak.

**4. Suyuq shishani ishlatishga tayyorlash.** Yangi tayyorlangan suyuq shisha eritmalarining qo‘llanilishi talab qilingan xossalarga ega bo‘lgan moylovchi massalarni barqaror hosil qilishni ta’minlamaydi. Suyuq shisha bevosita qaynatilgandan so‘ng, ayniqsa aylanuvchi avtoklavlarda, unda  $\text{SiO}_2$  va boshqa oksidlarning mayda dispersli zarrachalaridan iborat juda ko‘p miqdordagi zarralar mavjud bo‘ladi.

Begona zarralar suyuq shishani xiralashtiradi, zichligining, qovush-qoqligining va modulining haqiqiy qiymatlarini buzib ko‘rsatadi. Bundan tashqari, ular shishaning tuzilishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi, uni barqaror holatga kelishi uchun ma’lum vaqt talab etiladi. Shu sababli, suyuq shishalarning xossalarni barqarorlashtirish uchun ularni ravshanlash-tirish va ma’lum vaqt tutib turgandan keyingina qo‘llash tavsya etiladi.

#### 4.7.4. Quruq shixtani tayyorlash

Elektrod qoplamlarining quruq shixtasini tayyorlashda elektrodlarni ishlab chiqarish eng mas'uliyatli jarayonlardan biri hisoblanadi. Bu jarayonning barcha operatsiyalari faqat aniq bajarilgandagina, elektrod mahsulotining barqaror yuqori sifati ta'minlanishi mumkin.



**4.9-rasm. Barabanli aralashtirgich.**

Quruq shixtani tayyorlash o'z ichiga quyidagilarni qamrab oladi:

- aniq markadagi elektrodlarning qoplamlari retsepturasiga muvofiq komponentlarning og'irlilik bo'yicha dozalarga (qismlarga) ajratishni;
- muallaq komponentlarni ularning quruq shixtada massasiga ko'ra bir tekis taqsimlash maqsadida aralashtirishni;
- yirikliklar va begona kiritmalarining bo'lmasligiga kafolat beruvchi quruq shixtani nazoratli saralashni (elashni).

#### 4.7.5. Qoplama massasini tayyorlash

Hozirgi vaqtida elektrodnинг aksariyat ko'pchilik miqdori presslash bilan tayyorlanadi, buni faqat elektrod sterjenlarga surtiladigan moylovchi massa ma'lum bir xossalarga ega bo'lgandagina amalga oshirish mumkin bo'lib, ularning asosiyлari quyidagilar hisoblanadi:

- yetarlicha uzoq vaqt davomida hamda presslash (purkash) sikli mobaynida plastikligini saqlab qolish qobiliyati;

- elektrodnii tashishga va ularni qoplamasiga shikast yetkazmasdan tozalashga imkon beruvchi qoplamaning yetarli darajada mustahkam bo'lishini taminlash qobiliyati;

- xom qoplamaning yumshab qolishiga, shishib ketishiga qarshi, shuningdek, qurutish xududlarida konveyer pechida isitishda transportyor zanjirlarida o'z og'irligi ostida yozilishiga qarshi mustahkamligini ta'minlash qibiliyati;

- quritish-o'tkazish jarayonida yoriqlar paydo bo'lishiga qarshi elektrod qoplamaning mustahkamligini ta'minlash qibiliyati;

- tayyor elektrod qoplamarining yuqori darajada mustahkamligini va talab etilgan namligini ta'minlash qibiliyati.

Qoplama massasini tayyorlash quydagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi.

Aralashtirgichga to'kilgan quruq shixta 10 – 15 soniya tekislanadi. Quruq shixta ustiga uning massasining 95 – 97% miqdorida suyuq shisha quyiladi; quruq shixta suyuq shisha bilan aralashtiriladi; aralashtirish tugashidan 1 – 2 daqiqa avval suyuq shishaning oxirgi qismi (porsiyasi) (3 – 5%) kiritiladi.


Suyuq shishani aralashtirgichga uncha katta bo'limgan porsiyalarda to'kish kerak emas, bu suyuq shishaning oxirgi porsiyalari sirt bo'ylab ho'llangan, bir-biriga yopishib qolgan quyuq qoplama massadan qattiq bo'laklar hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Tayyor surkovchi massa qattiq siqilganda qo'lda yumaloqlanishi kerak, bu bo'lakni katta va ko'rsatkich barmoq o'rtasiga surilganda massanning oqishi kuzatilishi lozim. Tayyor surkovchi massa mos idishga to'kiali va keyingi operatsiyalarini bajarish uchun yo'naltiriladi. Briketlab tayyorlashga yoki briketsiz bevosita presslashga yo'naltiriladi.

#### 4.7.6. Sterjenlarga qoplama qoplash

Hozirgi vaqtida qoplamar sterjenlarga amalda faqat maxsus agregatlarda yuqori bosim ostida presslash usuli bilan qoplanadi. Qoplamagacha bo'lgan elektr agregatlar bunkerdan uzatish konveyeriga qoplash kallagiga donalab keladigan elektrod sterjenlarini pressga mexanizatsiyalashtirilgan holda uzatadi. Qoplama massasi porshen bosimi ostida kallakka press silindridan uzatiladi, qoplama massasi dastlab briketlar ko'rinishida press silindriga yuklanadi.

Qoplama kallagidan chiqishda elektrodlar qotishmadan tayyorlangan kalibrlovchi vtulka (filyera) bilan kalibrlanadi, uning ichki diametri tayyor elektrodning tashqi diametrini belgilaydi.



**4.10-rasm. O'zakka qoplama qoplovchi kallak sxemasi:**  
1 – korpus; 2 – vtulka; 3 – filyera; 4 – press porsheni.

Elektrodlar qoplama qoplash kallagidan 150 – 800 dona/min tezlikda chiqib, nisbatan mustahkam qoplamaga ega bo'ladi. Ular qabul qilib uzatuvchi transportyorga kelib tushadi, bu transportyor elekprodlarni elektr qoplashgacha pressdan qabul qilib olish va ularni tozalash mashinasining transportyoriga uzatish uchun xizmat qiladi. Tozalash mashinasi elektrodning elektrod tutgichi ostidagi bir uchidan qoplamanini olib tashlash va ikkinchi uchini tozalash uchun xizmat qiladi. Tozalash uzelidan so'ng, elektrodlar, odatda, darhol termoishlov berish uchun jo'natiladi.

#### 4.7.7. Elektrodlarga termoishlov berish

Elektrodlarga termik ishlov berish, unda eritilgan metall va payvand birkimalarning berilgan kimyoviy tarkibini va xossalariini ta'minlashga imkon beruvchi chegaralarda namlikni saqlashda qoplamaga yetarlicha mexanik mustahkamlik berish maqsadida amalga oshiriladi. Odatda, bog'lovchi sifatidagi suyuq shisha eritmalarini qo'llanib tayyorlangan elektrodlarni tabiatining issiqlik rejimlarini, mexanik mustahkamlik bilan bir qatorda, qoplamaning namlikka bardoshligini ham (sellyulozali elektrodlardan tashqari) ta'minlaydi.

Termik ishlov berishning to'la sikli o'z ichiga dastlabki va yakuniy ko'rinishni, toblast va sovitishni oladi. Elektrodlar presslangandan so'ng bevosita qoplamaning namligi 9 – 12% ni tashkil etadi. Termik ishlov berilgandan so'ng namlikning ruxsat etilgan miqdori qoplamaning turiga bog'liq bo'ladi. Jumladan, asosiy qoplamaga ega elektrodlar qoplama massasining 0,2% dan ortiq bo'limgan namlikka ega bo'lishi kerak. Bunda namlikni aniqlash qoplamaning asosini doimiy massasiga yetkazib,  $400\pm10^{\circ}\text{C}$  haroratda amalga oshiriladi. Ravshanki, bunday namlikni ta'minlash uchun elektrodlar yuqori haroratda ( $360 - 400^{\circ}\text{C}$ ) yetarlicha uzoq vaqt mobaynida toblanishi kerak.

Rutil va kislota qoplamlali elektrodlar retsepturasida organik moddalar (sellyuloza, kraxmal va boshqalar) mavjud bo'lib, bu moddalar g'ovaklikka sezgirligini pasaytirib, payvand vannasining gazdan himoyalanishini vujudga keltiradi. Shu sababli, bunday elektrodlarni yuqori haroratlarda toblast mumkin emas, chunki bunda organik tashkil etuvchilar yonib ketadi va gaz himoyasi keskin pasayadi. Aytib o'tilgan elektrodlar qoplamasining namligi  $180\pm10^{\circ}\text{C}$ da aniqlanadi va ko'pi bilan 0,3 – 0,4% ni tashkil etishi kerak. Bunday elektrodlarni toblast harorati ham shunday.

Sellyulozali elektrodlarning qoplamasi sellyulozadan iborat. Elektrodlardan me'yorida foydalanish uchun qoplama ma'lum miqdordagi namlikka ega bo'lishi kerak, shuning uchun elektrodlar 14 – 15 daqiqa davomida  $120 - 130^{\circ}\text{C}$  haroratda quritiladi. Qoplamaning namligi  $110\pm5^{\circ}\text{C}$  da aniqlanadi va 0,5 – 2% atrofida bo'lishi kerak.

Elektrodlarga qoplamani surkash uchun mo'ljallangan moylovchi massa xossalari, tarkibi va shakkiali bo'yicha turlicha bo'lgan, suyuq shisha eritmasi bilan yaxshilab aralashtirilgan kukunli materiallar donalaridan iborat. Bunda har bir qattiq zarracha atrofida suyuqlikli pylonka hosil bo'ladi. Suyuq shisha yana ham kiritilsa, pylonkaning qalinligi ortadi.

Yuqori bosim ostida qoplangan elektrodlar qoplamasida kapillyarlar tarmog'i mavjud bo'lib, ular qisman yoki to'liq ravishda suyuq shisha bilan to'ldirilgan. Quruq shixtaning qattiq zarrachalari shakli va o'l-chamlarining har xilligi sababli qoplamatagi kapillyarlarning kesimlari ham o'zgaruvchan bo'ladi.

Suyuq shisha kolloidli tuzilishga ega, bu esa  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$  va ROH ishqori molekulalarining katta sonidan iborat bo'lgan majmualarning mavjudligi bilan bog'liq. Suyuq shishada bog'lanishining mustahkamligi har xil. Juda kichik zichlikka va qovushoqlikka ega bo'lgan suyuq

shishani quritishda avval majmualar bilan mustahkamligi kamroq bog'langan molekulalar yo'qola boshlaydi. Suyuq shishaning zichligi ortgan sari namlikning bog'lanish mustahkamligi uzliksiz ortib boradi va suvning keyingi molekulalarini ajratish uchun borgan sari ko'proq energiya sarflash talab etiladi. Qoplamanidan suvni bug'lanishi uning kapillyar tuzilishi tufayli ham qiyinlashadi. Birinchidan, bu kapillyar sirt tarangligi kuchlari hisobiga suvni qo'shimcha ravishda tutib turish bilan bog'liq. Ikkinchidan, bu hol ancha muhimdir, juda ingichka kapillyarning mavjudligi qoplamaning ichkarisidan bug' va namlikning diffuziyasini qiyinlashtiradi.

Kapillyardagi namlik quyidagi tarzda yo'q qilinadi. Quritishning dastlabki onlarida, massaning ma'lum bir qatlamida namlikning muvozanatdagi holati mavjud bo'lganda (havodagi suyuqlik bug'larining bosimi mazkur massa qatlamidagi bug'larning bosimidan kam), namlik kapillyardan bug'lanadi – bunda namlikning bug'lanishi bosqichma-bosqich tarzda yuz beradi.

Kapillyar namlikni yo'qotish jarayoni ustiga kolloid zarrachalar bilan qattiq mustahkam bog'langan namlikni yo'qotish jarayoni qo'shiladi. Nisbatan kuchsizroq bog'langan namlikning bir qismi kapillyar namlik bilan bir vaqtda yo'qotilishi mumkin. Binobarin, bu jarayon kapillyar namligi bo'limgan qatlama yuz beradi. Suv molekulalarining kolloid zarrachalar bilan bog'liqligi (aloqasi) qanchalik yuqori bo'lsa, bu molekulalarni yo'qotish shunchalik katta haroratlarda boshlanadi. Namlikning bog'lanish mustahkamligi modul va qo'llanilgan suyuq shishaning turiga (natriyli, kaliyli, aralashma), bog'langan namlikning miqdori esa asosan suyuq shishaning quruq qoldig'i miqdoriga bog'liq bo'ladi.

Aynan bir hil parametrdagi atmosferada (harorat, bosim, namlik) bir markadagi elektrodlarni quritish tezligi qoplamaning qalinliga bog'liq bo'ladi. Qoplama qancha qalin bo'lsa, quritish shuncha sekin kechadi. Bu ikkita sabab bilan izohlanadi:

1. Odatdagagi quritish usulida namlikni yo'qotish uchun zarur energiya qoplama sirti orqali keladi. Qalinlik orttirilganda, elektrod qoplamasini sirtining yuzi qoplama massasiga qaraganda sekinroq ortadi (o'sadi). Shuning uchun qoplamaning massa birligiga vaqt birligida kamroq miqdordagi energiya keladi.

2. Namlikning bug'lanishi turli xil qatlamlarda yuz beradi; bug'lanishlar sirti elektrond sterjeni yo'nalishida silsiydi. Natijada qoplamaning ichida hosil bo'ladigan bug' kapillyarlar bo'ylab katta uzunlikdagi yo'in o'tishi kerak, bu ham quritish jarayonini sekinlashtiradi.

## Nazoat savollari

1. Qoplamlari elektrodlar qanday xossalarga ega bo'lishi kerak?
2. Qoplamlari elektrodlar qanday tasniflanadi?
3. Konstruksion va issiqqa chidamli po'latlarni payvandlashda qanday turdagi elektrodlar qo'llaniladi?
4. Elektrod qoplamlari turi bo'yicha qanday guruhlarga ajratiladi?
5. Qoplamlari elektrodlarni tayyorlash texnologik jarayoni qanday bosqichlardan iborat?

## **5-BOB. ERISH ZONASIDA SUYUQ METALLNING ELEKTROD QOPLAMASI BILAN O'ZARO TA'SIRLASHUVI**

MDH mamlakatlarida ishlab chiqariladigan barcha payvandlash materiallari orasida qoplamali elektrodlar yetakchi o'rinni egallaydi. Buni qoplamali elektrodlar bilan payvandlash jarayonining oddiyligi, payvandlash usulining juda manyovrchanligi va universalligi, ular bilan hosil qilinadigan choklarning sifati yuqoriligi bilan tushuntirish mumkin. Elektrodlarning biron-bir markasidan foydalanishning eng maqbul texnik-iqtisodiy asosi ularning metallurgik va texnologik tavsiflarini, shuningdek, boshqa xususiyatlarini bilish bilan bog'langan.

### **5.1. Elektrod qoplamalarining tasnifi. Elektrod qoplamalarining vazifalari**

Qoplamali elektrodlar sirti ko'p hollarda, presslash yo'li bilan, ba'zan esa botirish orqali, maydalangan komponentlar aralashmasidan tashkil topuvchi maxsus qoplama qoplangan metall sterjendan iborat. Vazifasiga qarab elektrodga har xil talablar qo'yiladi.


**Elektrodlar tavsifi.** Elektrodlarning hamma turlari uchun umumiy talablar: ular yoning turg'un yonishini, chok yaxshi shakllanishini, chok metallining muayyan kimiyoiy tarkib va xossalalar bilan nuqsonlarsiz chiqishini, payvandlash jarayonida elektrod sterjeni va qoplamasi osoyishta hamda bir tekis erishini, elektrod metallining kuyindiga va sachrashga mumkin qadar kam isrof bo'lishini, payvandlash jarayoni unumdorligi yuqori, shlak qobiqning ustidan oson ajraladigan, qoplamaning yetarli darajada mustahkam bo'lishini, elektrodlarning fizik-kimiyoiy va payvandlash-texnologik xossalari uzoq vaqt saqlash mobaynida saqlanib qolishini ta'minlashi, payvandlash hamda tayyorlash jarayonida zaharliligi imkon qadar past bo'lishi zarur.

Qoplamali elektrodlarga bir qancha maxsus talablar ham qo'yiladi, xususan, chok berilgan shaklda (chuqur eritilgan, ajralish joyida chok yuzasi, botiq, jarayonni turli fazoviy holatlarda olib borish imkoniyati bo'lishi va hokazo) chiqishi, payvandlash jarayonini muayyan usulda (tayantirib payvandlash, yuqorida pastga tomon payvandlash va boshqalar) amalga oshirish mumkin bo'lishi, hosil bo'lgan chok metalli maxsus xossalarga ega bo'lmog'i (mustahkamligi, qayishqoqligi, yejilishga va o'tga chidamliligi yuqori bo'lishi va boshqalar) kerak.

Ayni talablarni qanoatlantirishi uchun elektrod qoplamasiga maxsus moddalar – shlak hosil qiluvchi, gaz hosil qiluvchi, kisloroddan tozalovchi, legirlovchi, barqarorlashtiruvchi, bog'lovchi moddalar qo'shiladi, shuningdek, har xil tarkibli, asosan, payvandlanadigan metall tarkibiga yaqin tarkibli metall sterjenlardan foydalaniadi.

Elektrod qoplamasining asosiy vazifalaridan biri payvandlash vannasini atmosfera gazlari ta'siridan himoyalash hamda eritib qoplanadigan metallni kisloroddan tozalashdir.

Qoplamlar, odatda, eriyotgan metallni gaz-shlak bilan aralash usulda himoyalash asosida tuziladi. Lekin elektrod qoplamarining bir turlarida u eriyotgan payvandlash vannasini shlak bilan himoyalash, boshqa turlarida esa gaz bilan himoyalash ko'proq ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Elektrodning erish jarayonida gaz va shlaklarni hosil qiluvchi yetarlicha qalinlikdagi qoplama qatlami payvandlash vannasining kislorod va atmosfera azotidan ishchonchli himoyalanishiga yordam beradi. Elektrod qoplamasining qizishi va erishi uning ichki qatlamlari tomonidan yuz beradi (5.1-rasm). Bu esa eriyotgan elektrod uchida vtulka hosil bo'lishiga olib keladi. Natijada, bu yerda hosil bo'lgan gazlar va moddalar bug'lari yo'nalgan oqimni vujudga keltiradi, bu oqim payvandlash vannasini siypab o'tib, undan havoni siqib chiqaradi. Bu hol erish zonasida kislorodning porsial bosimi sezilarli darajada pasayishiga sabab bo'ladi.



**5.1-rasm. Qoplamali elektrodlar bilan payvandlash jarayoni sxemasi:**

- 1 – elektrodning metall sterjeni; 2 – himoya qoplamasi; 3 – yoyli oraliq orqali o'tuvchi suyuq metall tomchilari; 4 – suyuq metall vannasi; 5 – chocning kristallangan metalli; 6 – payvandlash vannasidagi suyuq shlak; 7 – qotgan shlak;
- 8 – eriyotgan metallning gazli himoyasi; strelka bilan payvandlash yo'nalishi ko'rsatilgan.

Elektrod uchidan ajralayotgan suyuq metall tomchilari yoyli oraliqdan o'tib, asosan shlak pardasi bilan qoplanadi, elektrod uchidan oqib tushayotgan tomchilar esa payvandlash vannasi yuzasida (yoy dog'i zonasidan tashqarida) ajratib qo'yuvchi qatlamni hosil qiladi. Bularning hammasi birqalikda shlak hosil qiluvchi qoplamaning himoyalash ta'sirini vujudga keltiradi.

Qoplama eriganda hosil bo'luvchi shlaklar suyuq metall bilan faol o'zaro ta'sirlashuvga kirishishi mumkin. Payvandlash vannasidagi suyuq metall bilan shlak orasidagi reaksiya rivojlanishining to'liqligi shlak va metallning tarkibiga, shuningdek, ularning o'zaro ta'sirlashish vaqtiga bog'liq. Mos konsentratsion sharoitda bunday o'zaro ta'sirlashuvning ehtimolligi metalli hamda shlakli fazalarning aralashishi va bir-biriga zich tegib turishi bilan ta'minlanadi.

A.A. Yeroxinning ma'lumotlariga ko'ra, suyuq rghan va shlakning faol (aktiv) o'zaro ta'sirlashuvi elektrod sterjeni eriganda tomchilar yuzaga kelish bosqichida boshlanadi. Metall bilan shlak orasidagi o'zaro ta'sirlashuv bevosita payvandlash vannasida nihoyasiga yetadi.

Qoplamaning himoya ta'siri uning elektrod sirtidagi miqdoriga bog'liq. Qoplamaning miqdori uning qatlami qalinligi bilan aniqlanishi mumkin:

$$\delta = (D - d) / 2$$

bunda:  $D$  – qoplamali elektrodnинг diametri, mm;

$d$  – elektrod sterjenining diametri, mm.

Elektroddagi qoplamaning miqdori massa  $K_{m\cdot q}$  bilan aniqroq tafsilanadi:

$$K_{m\cdot q} = (g_q/g_s) \cdot 100 \%$$

bunda:  $g_q$  – elektrodnинг qoplangan qismi uzunligi birligiga to'g'ri keluvchi qoplama massasi (og'irligi), g/sm;

$g_s$  – elektrod sterjeni uzunligi birligining massasi, g/sm.


Elektrodnинг umumiyligi uzunligi  $l_1$  bilan, uning qoplamasini uzunligini  $l_2$  bilan va elektrodnинг umumiyligi massasini  $G_e$  bilan belgilab, qoplama massasi koefitsiyentini ushbu tenglama bilan ifodalash mumkin:

$$K_{m\cdot q} = (G_e - g_s l_1) \cdot 100 \% / (g_s l_2).$$

**Elektrod qoplamarining asosiy tashkil etuvchilar.** Shlak hosil qiluvchi tashkil etuvchilar ko'pgina qoplama markalarining asosiy qismidir. Bular, birinchi navbatda, dala shpati, qumtuproq, kaolin, slyuda, talk, rganic va rutil konsentratlari, marganets rudasi, gemitit, marmar, magnezit, plavik shpati va boshqalardir. Mazkur komponentlar eriganda shlak hosil qiladi, u elektrod rganic tomchilarini va payvandlash vannasining yuzini atrofdagi atmosfera bilan bevosita teginishdan himoya qiladi.

Gaz hosil qiluvchi tashkil etuvchilar elektrod qoplamasiga rganic moddalar (oksitsellyuloza, kraxmal, yog'och uni, dekstrin va boshqalar) ko'rinishida yoki noorganik moddalar, ko'pincha, karbonatlar (marmar, ohaktosh, dolomit, magnezit, rganic va boshqalar) ko'rinishida qo'shiladi. Himoyaning aralash turi: uglerodli tashkil etuvchilar (grafit, pistako'mir, qurum) ning aktiv oksidlovchi, masalan, gemitit bilan aralashmasi ham taklif etilgan.

Qoplamaning rganic tashkil etuvchilarini va karbonatlar qiziganda parchalanib gazlar hosil qiladi, ular esa yoyli oraliqdan havoni siqib chiqaradi. Keyingi holda uglerodli tashkil etuvchi va aktiv oksidlovchi o'zaro ta'sirlashganda ushbu reaksiya bo'yicha himoya gazi hosil bo'ladi:



Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, oksidlovchi sifatida gemitit ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) dan foydalangan ma'qul. U holda (5.1) reaksiya quyidagi ko'rinishni oladi:



Bunda asosiy vazifa qoplamaning erish jarayonida CO eng ko'p chiqishni va bevosita payvandlash vannasida qoldiq FeO ning aktivligi eng kam bo'lishini ta'minlash maqsadida gemititning oksidlash qobiliyati aktivlashishini ta'minlashdan iborat bo'ladi. Birinchi shart bajarilishi uchun qoplama gemitit va uglerod muayyan stexiometrik nisbatda ( $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{C} = 9 + 11$ ) hamda ko'rsatilgan tashkil etuvchilar yetarlicha disperslikda qo'shiladi. Ikkinci shart qoplama elektrodi eriganda hosil bo'luvchi shlakning asoslilagini o'zgartirish orqali amalda bajarilishi mumkin.

Payvandlash jarayonining muayyan bosqichlarida erigan metall shlak, moy gazlari va atmosfera havosi bilan teginadi, natijada oksidlanadi. Shu bois, chok yuqori sifatli chiqishi uchun uni kisloroddan tozalash, ya'ni eritmadiagi oksidlarni qayta tiklash zarur. Bu maqsadda qoplama ko'pincha ferroqotishmalar: ferromorganets, ferrosilitsiy, ferrotitan va boshqa ko'rinishdag'i kisloroddan tozalovchi elementlar kiritiladi. Ba'zan kisloroddan tozalovchilar sifatida alyuminiy yoki grafit ishlatiladi. Bunda, agar elektrodlarning sterjeni legirlangan po'latdan qilingan bo'lsa, u holda sterjenning legirlovchi elementlari kisloroddan tozalaydi.

Chok metalli yejilishga chidamli, korroziyabardosh va boshqa maxsus xossalarga ega bo'lishi uchun uni marganets, xrom, nikel, molibden va boshqa materiallar bilan legirlamoq lozim. Chok metallini elektrod sterjeni yoki qoplamasining legirlovchi elementlari yordamida ham legirlash mumkin. Amaliyotda ko'pincha legirlashning ikkala usuli qo'llaniladi. Ammo chok metalli elektrod sterjeni orqali legirlaganda chokning kimyoviy tarkibi, mexanik xossalari va boshqa tavsiflari eng barqaror chiqadi.

Yoyning yonishi, shu jumladan, o'zgaruvchan tokdan foydalanylinda ham, barqarorlashtirish uchun qoplamlalarga ishqorli va ishqoriyer metallar (kaliy, natriy, seziy, kalsiy) ning ionlash potensiali kam hamda elektronlarning chiqish ishi past bo'lgan birikmalar qo'shiladi. Barqarorlashtiruvchi tashkil etuvchilar sifatida natriy va kaliy silikatlari, potash, suvsizlantirilgan soda, slyuda, dala shpati, bor, marmar va bary karbonatdan foydalaniadi.

Qoplamani presslash jarayonida surkash massasining qayishqoqligini oshirish maqsadida uning tarkibiga plastifikatorlar – bentonit, kaolin, talk, slyuda, selluloza, karboksimetilsellyuloza va boshqa moddalar qo'shiladi.

Qoplalmali elektrodlar tayyorlashda bog'lovchi moddalar sifatida ko'pincha natriyli, kaliyli va natriy-kaliyli suyuq shishadan foydalaniadi. Ayrim elektrod qoplamarida bog'lash uchun loklar hamda kunkimon plastmassalar ham ishlatiladi.

Qoplama tashkil etuvchilarining ko'p qismi bir yo'la bir necha vazifalarni bajaradi. Masalan, marmar, magnezit va dolomit gaz hamda shlak hosil qiluvchi tashkil etuvchilar bo'lib ham hisoblanadi; dala shpati, slyuda, suyuq shisha shlak hosil qiluvchilar, barqarorlashtiruvchilar, plastifikatorlar va bog'lovchilar sanaladi; ferroqotishmalar esa kisloroddan tozalovchilar va legirlovchilar vazifasini ham o'taydi. Qopla-


maning tarkibi elektrodlarning vazifasiga va chok metallining talab etiladigan xossalariqa qarab tanlanadi.

**Qoplamaning himoyalash vazifalari.** Elektrod qoplamarining bu vazifalari nihoyatda muhim hisoblanadi, chunki ular payvand chok sifatida eng ko'p darajada belgilab beradi. Elektrod qoplamasini fizik va kimyoviy xossalari turlicha bo'lgan mayda maydalangan materiallarning aralashmasidan iborat. Bunday aralashma qiziganda va eriganda har xil jarayonlar (mustahkam bo'limgan birikmalarning parchalanishi, tashkil etuvchilar orasidagi o'zaro ta'sirlashuv, namning bug'lanishi, uchuvchan materiallarning uchib ketishi – sublimatsiya va hokazo) yuz beradi. Qoplama tashkil etuvchilarining erishi bir vaqtida sodir bo'lmaydi, balki osonroq eriydiganlardan boshlanadi va erish harorati yuqoriroq tashkil etuvchilarining hosil bo'layotgan suyuq qatlamda erishi bilan birga kechadi.

Eriganda va qiziganda qoplamaning tarkibi o'zgaradi: birikmalarning tarkibiy qismlarga ajralishi (masalan,  $\text{CO}_2$ ) va organik materiallarning gidrolizlanishi natijasida yuzaga kelgan uchuvchan mahsulotlar chiqib ketadi, namlik bug'lanadi hamda parchalanadi, metall qo'shimchalar qisman oksidlanadi va hokazo.

Qoplamaning himoyalash ta'siri ko'pincha chok metallidagi azot miqdoriga ko'ra baholanadi. 5.2-rasmda chok metallidagi azot miqdorining qoplama massasining koeffitsiyentiga bog'liqligi sxema tarzida ko'rsatilgan. Qoplama massasi koeffitsiyentining 40% dan ortishi uning himoyalash ta'siri jiddiy oshishiga olib kelmaydi. Buning ustiga,  $K_{m,q}$  haddan tashqari katta bo'lgan elektrodlardan foydalanish ularning texnik tavsiflari yomonlashuviga sabab bo'ladi. Shuning uchun, odatda, shlak hosil qiluvchi tashkil etuvchilardan foydalanish evazigagina chok metallidagi azot miqdori 0,05% dan ortiq kamayishiga erishib bo'lmaydi.

Qoplamaning tarkibiga gaz hosil qiluvchi tashkil etuvchilarni kiritish yo'li bilan uning himoyalash ta'sirini ancha oshirishga erishiladi, chunki ular elektrodnинг erish jarayonida yoyning atmosfera gazlari bilan teginishdan saqllovchi talay miqdordagi gaz ajratib chiqarish xususiyatiga ega.



**5.2-rasm.** Tarkibida faqat shlak hosil qiladigan tashkil etuvchilar bo'lgan qoplama massasi koeffitsiyentining chok metallidagi azot miqdoriga ta'siri.

V.I. Bajenov, gidroaerodinamikaning ma'lum qoidalaridan kelib chiqqan holda, himoya gazi radial oqimi dinamik bosimining matematik ifodasini taklif etdi:

$$R_g = G^2 T / (2l\pi^2 D^2 \gamma_{g0} T_0),$$

bunda:  $G$  – bir sekunddagи gaz sarfi,  $\text{kg/m}^3$ ;

$D$  – elektrod diametri, mm;


$l$  – elektrod qoplamasи vtulkasi bilan metall sirti o'rtasidagi oraliq, m;

$T$  – himoya gazining harorati;

$\gamma_{g0}$  – berilgan  $T$  dagi gazning hajmiy massasi,  $\text{kg/m}^3$ ;

$T_0 = 293\text{K}$ .


УОНИ-13/55 markadagi 5 va 2,5 mm diametrlи elektrodlar uchun  $R_g$  ning  $l$  ga bog'liqligi 5.3-rasmida keltirilgan. Youning uzunligi ortishi bilan himoya gazining dinamik bosimi keskin pasayadi, binobarin, payvandlash vannasining gaz bilan himoyalanishi buzilish ehtimoli oshadi.



**5.3-rasm.** Quyidagi diametrli YОНИ-13/55 elektrodlari bilan payvandlashda metall sirti bilan vtulka o'rtasidagi oraliqqa bog'liq bo'lgan himoya gazi oqimining dinamik bosimi:

1 – 2,5 mm; 2 – 2 – 5 mm.


Himoya gazining bosimi ikki usulda aniqlangan: birinchidan, mikromanometrغا ulangan ichki teshigining diametri 1mm bo'lgan maxsus zond yordamida ilmiy tajriba yordamida (5.4-rasmida); ikkinchidan, qoplamlali elektrod eriyotganda hosil bo'lувчи gazlar chiqishini to'g'ridan-to'g'ri o'lhash (sekundda) asosida hisoblash orqali.



**5.4-rasm.** Qoplamlali elektrodlar bilan payvandlashda hosil bo'lувчи gazlarning dinamik bosimini o'lhash sxemasi:  
1 – elektrod; 2 – payvandlanayotgan buyum; 3 – mis zond.


Qoplamlali elektrodlar bilan yoy yordamida payvandlashda erigan metallning atrof havo gazlaridan himoyalanishi aralash, ya'ni gaz-shlak vositasida bo'lgani uchun, uning ishonchliligi kompleks tarzda, ya'ni gazlarning ham, shlakning ham chiqishini inobatga olingan holda baholamog'i darkor.

Eriган metallдаги азот миқдори ко'pincha унинг havодан himoyalanishining ishonchlilигини baholash mezoni bo'lib sanалади. Bu miqdor vakuum-eritish usulida aniqlанади. Chok metallидаги азот miqdorining elektrod eriganda ajralib chiqqan gazlar miqdoriga bog'liqligi 5.5-rasmда keltirilган. Ajralib chiqadigan gazlar hajmini 1000 dan 5000  $\text{sm}^3/100\text{g}$  gacha oshirish qoplамани himoyalash vazifasini oshirish nuqtayi nazaridan eng samаралидир.



**5.5-rasm.** Eritib qoplangan metallдаги азот miqdorining qoplamlali elektrodlar bilan payvandlashda ajralib chiqqan gazlarning me'yoriy sharoitga keltirilган hajmiga bog'liqligi.

Agar eriyotgan metallning shlak bilan himoyalanishi  $S$  параметр  $S = (S_1/S_2) 100\%$ , yordamida baholansa (бунда  $S_1$  ва  $S_2$  – чок сиртining umumiy yuzi va shlak bilan qoplanish yuzi,  $\text{mm}^2$ ), у holda shlakli himoyaning чок metallидаги азот miqdoriga ta'siri bir xil bo'lmaydi (5.6-rasm).



**5.6-rasm.** Eritib qoplangan metalldag'i azot miqdorining elektrod erishi jarayonida gaz hosil bo'lishining turli darajalarida shlakning oqish darajasiga bog'liqligi:

1 –  $1550 \pm 100 \text{ sm}^3/100\text{g}$ ; 2 –  $5150 \pm 100 \text{ sm}^3/100\text{g}$ ; 3 –  $8350 \pm 100 \text{ sm}^3/100\text{g}$ .

Darhaqiqat, gaz hosil bo'lishi darajasi nisbatan kam bo'lganda ( $1550 \pm 100 \text{ sm}^3/100\text{g}$  metall)  $S$  ning kattalashuvi chok metallidagi azot miqdorini kamaytiradi. Gaz hosil bo'lishi nisbatan yuqori ( $5150 \pm 100 \text{ sm}^3/100\text{g}$  metall) bo'lganda (bu sanoat markalaridagi elektrodlar uchun xosdir)  $S$  ni kattalashtirish faqat 50 – 60% gacha samara beradi. Gaz yuzaga kelish darajasi bundan yuqori ( $8350 \pm 100 \text{ sm}^3/100\text{g}$  metall) bo'lganda  $S$  parametrning kattalashtirilishi esa, aksincha, vanna yuzasida shlakning qalinligi ozayishi va shlakning yupqa pardasi orqali azot kirishi natijasida shlakning himoyalash vazifalari pasayishiga olib keladi. Shunday qilib, osoyishta havoda qoplamali elektrodlar bilan payvandlashda ajralib chiqadigan gazlar hajmining  $5000 \text{ sm}^3/100\text{g}$  metalldan oshirilishi, qoplamaning himoyalash vazifikasi yanada yaxshilanishiga olib kelmaydi. Gaz ajralib chiqish hajmlari kichik bo'lganda, qoplamaning himoyalash vazifalari yaxshilanishiga shlak bilan himoyalashni takomillashtirish evaziga erishiladi.

## **5.2. Oksidlovchi qoplamali elektrodlar bilan payvandlashdagi metallurgik jarayonlar**

Bu turdag'i qoplamlar jumlasiga barqarorlashtiruvchi, kislotali (ruda-kislotali) va oksidlovchi qoplamlar kiritilmog'i lozim. Keyingi paytda bunday qoplamali elektrodlardan sanoatda juda kam, shunda ham asosan umumiy ishlarga mo'ljallangan, muhim bo'limgan konstruksiyalarini payvandlashda foydalilmoqda.

**Barqarorlashtiruvchi qoplama.** Qoplamaning bu turi elektrod sterjeniga juda yupqa qatlama tarzida qoplanadi. Bunda qoplamaning massasi sterjen qoplamasini massasining ko'pi bilan 2% ini tashkil etadi. Barqarorlashtiruvchi qoplamalardan, o'z vaqtida, bo'r qoplama eng keng tarqalgan, bunday qoplama maydalangan bo'rni (80 – 85%) suyuq shishada (15 – 20%) eritib tayyorlangan. Bu turdag'i qoplamaarning bir qancha murakkabroq retsepturasi ham bor, masalan, A-1, K-3, OMA-2 va boshqalar. Elektrodlarning A-1 markali qoplamasini retsepturasi quydigidichadir: 86 % titan konsentrati, 11% marganets rudasi, 3% kaliy selitrasni va shixtadagi quruq tashkil etuvchilar massasiga nisbatan 30 – 35% suyuq shisha.

Barqarorlashtiruvchi qoplamali elektrodlar bilan payvandlashda gaz va shlak yordamida himoyalash katta ahamiyatga ega emas, shu bois, eritib qoplangan metalda kislorod va azot miqdori ko'p, shuningdek, kisloroddan tozalovchi hamda legirlovchi tashkil etuvchilar miqdori ularning elektrod sterjenidagi boshlang'ich miqdoridan kam bo'ladi (5.1-jadval).

*5.1-jadval*

### **Barqarorlashtiruvchi qoplamali elektrodlar bilan payvandlashda eritib qoplangan metallning o'rtacha kimyoviy tarkibi, %**

Elektrod qoplamasining turi	C	Mn	S	P	[O]	[N]	Elementlarning isrof bo'lishi, %	
							C	Mn
Payvandlash simi	0,07	0,41	0,03	0,03	0,034	0,022	-	-
Bo'r qoplama	0,03	0,18	0,031	0,035	0,22	0,159	57	56
A-1	0,04	0,15	0,036	0,041	0,19	0,148	42	63

Izoh: Si - izlar.

5.1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar choklar metalli kislorod va azot bilan anchagina boyishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, gazli fazada kisl-

rodnинг porsial bosimi yuqori ( $P_{O_2} \approx 0,21 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ ) bo'lishiga qaramay, simdagi mayjud aralashmalar (uglerod, marganets) ning to'liq oksidlani-shi kuzatilmaydi. Bunga hatto 1,6 – 3 mm diametrli yalang'och sim bilan payvandlash sharoitida, u erigan 5 – 8 l/min gaz va bug'lar ajralib chiqishi sabab bo'ladi. Simda legirlovchi elementlarning miqdori oshishi payvandlash vannasida eriyotgan metallning himoyalanishini yaxshi-laydi. Yoy bilan qaytadan eritilayotgan metallda gazlarning hosil bo'lishi va ajralib chiqishi, uning aralashmali kislorod bilan o'zaro ta'sirlashib, ushbu gazlar:  $\text{CO}$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{SO}$ ,  $\text{SO}_2$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{H}_2\text{O}$  va boshqalar yuzaga kelishi natijasida sodir bo'lishi mumkin. Shunga qaramasdan, barqarorlashtiruvchi qoplamlari elektrod bilan payvandlashda ajralib chiquvchi gazlar miqdori odatda  $1200 \text{ sm}^3/100\text{g}$  dan oshmaydi.

Eriyotgan metall yetarlicha himoyalanmasligi natijasida uning qayishqoqligi va zarbiy qovushqoqligi asosiy metallning ana shu ko'rsat-kichlariga nisbatan sezilarli darajada pasayadi, ammo azotning mustahkamlovchi ta'siri tufayli, mustahkamligi nisbatan o'zgaradi.

Barqarorlashtiruvchi qoplamlari elektrodlar bilan payvandlashda choklarning qayishqoqlik xossalari past chiqishi, legirlovchilarning kuyindi va sachrashga ko'p isrof bo'lishi, ayni elektrodlarning erish tezligi pastligi, oshirilgan toklarda payvandlash imkoniyatining yo'qligi sababli, ular cheklangan holda, shunda ham muhim bo'limgan konstruksiyalarni payvandlash uchun ishlatalidi.

**Kislotali (ruda-kislotali) qoplamlari.** Ushbu qoplama turining asosini marganets, temir va kremlniy oksidlari tashkil qiladi. U eriganda yaqqol oksidlovchi xossalari shlaklar hosil bo'ladi.

### 5.2-jadval

**Bor qoplamlari elektrod bilan hosil qilingan chok metallining asosiy metall (kam uglerodli po'lat) ning xossalariiga qiyosiy mexanik xos-salari**

Mexanik xossalari	Asosiy metall	Payvand chok
Vaqtinchalik qarshiligi, MPa	390 - 450	320 - 420
Nisbiy uzayishi, %	25 - 30	5 - 11
Bukilish burchagi, gradus	180	20 - 45
Zarbiy qovushqoqligi, J/sm <sup>2</sup>	>147	5 - 25

Ushbu turdagи qoplamlari elektrodlar bilan payvandlashdagi metallur-gik jarayonlarni, masalan, М33-04 markali elektrodlar asosida ko'rib chiqish mumkin. Ayni elektrod qoplamarining tarkibi quyidagichadir:

24,5% marganets rudasi, 15% kvarsli qum, 30% titan-magnetit rudasi, 50% kaliy selitrasи, 21,5% uglerodli ferromarganets, 4% kraxmal. Aralashmaga 21 – 25% suyuq shisha qo'shiladi. Qoplama massasining koeffitsiyenti 36 – 44%. Elektrod sterjeni СВ-08 va СВ-08А markali payvandlash simidan ГОСТ 2246-70 ga muvofiq tayyorlangan.

Bunday qoplama qiziganda marganets oksidlarining ko'p qismi par-chalanadi. Ularning kislorod bilan boyigan (to'yingan) birikmalardan kislorodi kamroq birikmalarga o'tishi ferromarganetsning oksidlanishi bilan yuz beradi:



Ayni vaqtida, eritib qoplanayotgan suyuqlangan metall ushbu reaksiyalar bo'yicha oksidlanishi ham mumkin:



(5.5) va (5.6) reaksiyalar kechishi natijasida hosil bo'lган temir oksidi nafaqat shlakni, balki suyuq metallni kislorod bilan boyitadi (to'yintiradi), chunki shlakning temir oksidi suyuq po'lat bilan uzviy teginishda bo'ladi va bevosita metallga o'tib, po'latni oksidlaydi:


$$(\text{FeO}) = [\text{FeO}]$$

Darhaqiqat, A.A. Yeroxin oksid qoplamali elektrodlar shlaklaridagi temir oksidi miqdori bilan metalldagi erigan kislorod miqdori orasida to'g'ri bog'liqlik borligini aniqladi (5.7-rasm).

Oksid qoplamali elektrodlar bilan eritib qoplanadigan metall kimyo-viy tarkibiga ko'ra ko'proq qaynar po'latga mos keladi. 5.3-jadvalda choc metallining tarkibi elektrod simining tarkibiga qiyosiy holda keltirilgan.

Payvandlash simi va choc metallining tarkiblari taqqoslanadigan bo'lsa, МЭ3-04 markali elektrod payvandlash vannasini atmosfera gazlaridan ancha to'liq himoyalashi (azot miqdori 0,024% dan oshmaydi) ma'lum bo'ladi. Shu bilan birga, payvandlash jarayonida metallning kislorod bilan boyinishi seziladi (umumiyligi miqdori yaxshigina ko'payadi).

Bunga qo'shimcha ravishda qoplamaidan kremniy biroz qayta tiklanadi, shuningdek, marganets va fosfor eritib qoplanayotgan detalga oz-moz o'tadi.



**5.7-rasm.** Shlaklardagi temir oksidi miqdori bilan chok metallidagi kislrorod miqdori orasidagi bog'liqlilik:  
1 – ЦУ-1 elektrodlari; 2 – ЦУ-7 elektrodlari.


Shu turdag'i qoplamlar eriganda yuzaga keluvchi gazlar bilan suyuq metallning oksidlanish imkoniyati odatda kam bo'ladi. Ayni elektrodlar bilan payvandlashda ajralib chiquvchi gazlar odatda tiklash xususiyatiga ega. CM-7 markali elektrod eriganda yuzaga keluvchi gazlar bunga misol bo'la oladi: 3,34% CO<sub>2</sub>; 49,8% CO; 39,0% H<sub>2</sub>; 5,44% H<sub>2</sub>O; 2,42% C<sub>n</sub>H<sub>m</sub>. Shu sababli mazkur holda elektrod eriganda hosil bo'luvchi shlakli fazada asosiy oksidlovchi muhit bo'lib hisoblanadi.

**5.3-jadval**  
**M33-04 markali elektrodlar bilan payvandlashda chok metallining o'rtacha kimyoiyi tarkibi, %**

Tadqiqot obyekti	C	Si	Mn	S	P	Kislrorod		N
						Umumiy kislrorod [O]	[FeO] ko'rinishidagi kislrorod	
CB-08 markali sim	0,08	Izlar	0,49	0,028	0,026	0,008	-	0,005
Chok metali	0,12	0,08	0,81	0,018	0,039	0,109	0,0303	0,024


Ko'rib chiqilayotgan turdag'i elektrodlar bilan payvandlashda chok metallidagi ko'p miqdordagi kislorod batamom qoniqarli mustahkamlikni ta'minlasa ham, choklar metallining qayishqoqlik va zarbiy quvushqoqlik ko'rsatkichlari bo'yicha bu elektrodlar boshqa turdag'i elektrodlardan ancha pastdir.

Hammaga ma'lumki, kislotali qoplamlami elektrodlar chok metallida g'ovaklar hosil bo'lishiga moyildir. Ko'rib chiqilayotgan holda chok metalli kisloroddan ferromarganets vositasida tozalanadi. Bunda quyidagi reaksiyalar sodir bo'lishi tufayli qoplamanadan oz miqdordagi (0,1% gacha) kremniy qayta tiklanadi:




Bu, birinchi navbatda, payvandlash vannasining kristallanayotgan qismida uglerodning oksidlanishi to'xtab qolishiga olib keladi, binobarin, zinchoklar hosil bo'lishiga ko'maklashadi. Rudali komponentlarning ferromarganetsga nisbatini oshirish yo'li bilan qoplamaning oksidlash qobiliyatini oshirish kremniyning qayta tiklanish reaksiyasini so'ni shiga hamda uglerod oksidi ajralib chiqishi tufayli chokda g'ovaklar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Qoplama (shlak) ning oksidlash imkoniyati oshirilsa, chokda kislorod miqdori ko'payadi, bu esa chok metallidagi [C]·[O] ko'paytmasi uning temirning kristallanish nuqtasiga yaqin haroratdagi ( $1540^{\circ}C$ ) muvozanat qiymatidan keskin oshib ketishiga olib keladi. Bu holat, metallda kremniy deyarli yo'qligi bilan birga, vannaning kristallanayotgan qismida CO hosil bo'lish reaksiyasini faollashtiradi, binobarin, chok metallida g'ovaklar vujudga kelishiga imkon tug'diradi.

5.8-rasmida [C] va [O] ning muvozanat miqdorlari keltirilgan bo'lib, ular  $1550$  hamda  $1700$  °C haroratlar, shuningdek,  $P = 10^5 Pa$  uchun kislorod va uglerodning aktivligi koeffitsiyentlari hisobga olingan holda aniqlangan. Uglerod miqdori  $0,05 - 0,2\%$  bo'lganda,  $1550^{\circ}C$  harorat uchun [C]·[O] ko'paytmasi  $0,0023$  ni tashkil etadi.  $1550 - 1700^{\circ}C$  doirasidagi harorat [C]·[O] ko'paytmasiga juda kam ta'sir qiladi.



**5.8-rasm.** Kislota qoplamali elektrodlar bilan hosil qilingan choklarda har xil sharoitda hamda  $[C]$  va  $[O]$  ning turli miqdorlarida temirdagi uglerod va kislorod miqdorining muvozanati.

5.9-rasmda CM-7 markadagi qoplamali elektrodlar bilan eritib qoplangan metalldagi  $[C]$  va  $[O]$  ning miqdori ko'rsatilgan. Kislorod eritmadiagi metallda, shuningdek, metall qo'shilmalar ko'rinishida bo'lgani va bunda erigan kislorod miqdori uning umumiy miqdorining 10 – 12% idan oshmasligi uchun hisoblarda  $[O]_e / [O]_{\text{umum}} = 0,15$  qilib olingan.



**5.9-rasm.** Qoplamali elektrodlar bilan payvandlashda kislorod  $[O]_{\text{umum}}$  va eruvchi  $[O]_e$  hamda yutiluvchi vodorod umumiy miqdorining shlakdagisi ( $FeO$ ) ning molyar ulushiga bog'liqligi.

Ilmiy tajriba ma'lumotlari muvozanat egri chiziq (5.8-rasmga qarang) bilan taqqoslanganda, choklardagi kislorod va uglerod miqdori bilan g'ovakdorlik orasida aniq bog'liqlik borligi aniqlanmagan. Payvandlash vannasining kristallanish sharoiti muvozanat sharoitidan odatda yiroq bo'ladi va reaksiyalarning kechish to'liqligi ko'p jihatdan kinetik omillar bilan belgilanadi. Shu bois, vanna kristallanishining mavjud sharoitida uglerodning oksidlanishi termodinamik hisoblardan kelib chiquvchi darajadan ancha past darajada sodir bo'ladi.

Kislota qoplamlali elektrodlar bilan hosil qilingan chok metallida kislorod miqdori, chok metallining xossalari nuqtayi nazaridan, ancha bo'lishi salbiy hodisadir. Ammo shlak va metallni kisloroddan to'laroq tozalash (qoplama tarkibiga uglerod, kremniy va boshqa aktiv elementlar kiritish yo'li bilan) payvandlash vannasining yuqori haroratli qismi gazli fazadan vodorodni jadalroq yutishga, binobarin, metallning kristallanish jarayonida uning ajralib chiqishi tufayli yuzaga kelgan g'ovaklar ko'payishiga olib keladi. Bunda kisloroddan batamom tozalanish oqibatida [C]·[O] ko'paytmasi muvozanat ko'paytmadan ancha kichiklashadi, bu esa uglerodning oksidlanish jarayoni to'xtaganligini ko'rsatadi.

Shunday qilib, ko'rsatilgan qoplama turida payvandlash vannasining muayyan darajada oksidlanishi zinchoklar hosil qilish uchun ijobiy omil sanaladi. Aynan shu sababga ko'ra, kislota qoplamlali elektrodlar zang keltirib chiqaradigan g'ovakdorlikka doir emas, bunday g'ovakdorlik payvandlash zonasining gazli fazasida suv bug'l miqdori ko'payishiga olib keladi.

Farazlarga ko'ra, qoplamaning oksidlash imkoniyatlari oshishi tomchilarning qizg'in sur'atda oksidlanishiga yordam beradi va metallning vodorod yutishini to'xtatadi, negaki, sirt-aktiv element kislorod fazalararo yuzani to'sib qo'yadi, shuningdek, vodorodning eruvchanligini pasaytiradi. Kam uglerodli po'latlarda uchrovchi miqdorlardagi kremniy, uglerod va alyuminiy vodorodning eruvchanligiga kam ta'sir ko'rsatadi. Ular kisloroddan kuchli tozalovchilar sifatida kislorodni bog'laydi va vodorodning yutilishiga muayyan darajada ko'maklashadi.

Yuqorida bayon qilinganlarga qo'shimcha qilib shuni nazarda tutish kerakki, qoplama uglerod va alyuminiy qo'shish kremniyning qayta tiklanishiga yordam beradi. Sirt-aktiv elementlar bo'lgan uglerod va kremniy suyuq po'latdan vodorodning yutilishini to'xtatadi. Oqibatda payvandlash vannasining vodorod bilan o'ta to'ynish darajasi ortadi. Vannaning o'ta to'ynishiga suyuq po'latning harorati pasayganda unda vodorodning eruvchanligi kamayishi ham yordam beradi.

Pufakchalar paydo bo‘lishiga sharoit yaratilsa, vannaning suyuq qismidagi kristallanuvchi metalldagi gazlar ajralib chiqishi boshlanadi. Bu pufakchalarning paydo bo‘lish va o‘sish tezligi uncha katta bo‘lmaydi, chunki ularda vodorod ajralib chiqishi to‘xtagan bo‘ladi. Pufakchalar ajralib chiqishga ulgurmaydi, natijada metallda g‘ovaklar yuzaga keladi.

Va nihoyat, sirt-aktiv elementlar ham yutilish tozaligini pasaytirib, vanna azot bilan o‘ta to‘yinganda g‘ovaklar vujudga kelishiga sabab bo‘ladi.

Kislotali qoplama larga ko‘p miqdorda ferromorganets qo‘sishh oltингуртning chok metalli bilan shlakni orasida taqsimlanishiga yaxshi ta’sir ko‘rsatishi lozimdek ko‘rinadi. Qoplama turli miqdordagi temir (II) – sulfid qo‘shilganda olingan ma’lumotlar (5.4-jadval) kislotali payvandlash shlaklari oltingugurtning cheklangan miqdorini bog‘lay olishini ko‘rsatadi. Shu bois, oltingugurt miqdori kam bo‘lgan choklar hosil qilish uchun ana shu elementdan ancha toza bo‘lgan xomashyo ishlatalishi kerak.

#### 5.4-jadval

#### Kislota va asos qoplamali elektrodlar bilan payvandlashda oltingugurtning chok metalli bilan shlak orasida taqsimlanishi

Qoplama turi	Oltingugurt miqdori, %				
	Chok metalli	0,028	0,071	0,115	0,145
Asosli	Shlak	0,016	0,018	0,020	0,02
	Chok metalli	0,021	0,047	0,091	0,1
	Shlak	0,015	0,032	0,032	0,027

Kislota qoplamali elektrodlar chok metalli va payvand birikmaning mexanik xossalariiga ko‘ra, odatda, 342 turiga taalluqlidir.

Yaqin vaqtlargacha kislota qoplamali elektrod eng ko‘p ishlataligan hisoblanar edi. Ushbu elektrodlar bilan payvandlashda qoplama da temir va ferromorganets oksidlari ko‘p miqdorda bo‘lishi, payvandching nafas olish zonasiga marganetsning zaharli birikmalari ko‘p miqdorda ajralib chiqishiga olib keladi. Yuqori darajada zaharliligi tu-fayli kislotali qoplamali elektrodlar ishlab chiqarish hajmi keyingi yillarda keskin qisqardi. Ular hamma joyda rutil qoplamali elektrodlar bilan almashtirildi.

**Oksidlovchi qoplama.** Ayni turdag'i qoplama asosini temir oksidlari, kaolin, talk, slyuda va boshqalar singari turli silikatlar tashkil qiladi. Elektrodlarning oksidlovchi qoplamasida ko'pincha kisloroddan tozalovchilar bo'lmaydi, shu bois eritib qoplangan metallda mayda dispersli oksid qo'shilmalari ko'rinishidagi kislorod miqdori ko'p bo'ladi; chok metallida kislorod ko'p bo'lganidan uning mexanik xossalari boshqa turdag'i qoplamali elektrodlardan foydalanilganga qaraganda ancha past bo'ladi.

Oksidlovchi qoplamali elektrodlar bilan payvandlashdagi metallurgik jarayonlar kislota qoplamali elektrodlar bilan payvandlashdagidan deyarli farq qilmaydi, shu sababli alohida ko'rib chiqilmaydi. Mamlakatimizda oksidlovchi qoplamali elektrodlardan amalda foydalanilmasligini aytib o'tish mumkin, xolos.

### **5.3. Asos qoplamali elektrodlar bilan payvandlashdagi metallurgik jarayonlar**

Ushbu turdag'i qoplama asosini karbonatlar va ftorli birikmalar tashkil etadi. Bunda plavik shpati ko'proq, boshqa ftoridlar kamroq qo'llaniladi.

Mazkur turdag'i qoplamali elektrodlar bilan payvandlashdagi metallurgik jarayonlarni, masalan, quyidagi tarkibli УОНИ-13/55 elektrodlari asosida ko'rib chiqish mumkin: 54% marmar; 15% plavik shpati; 9% kvarsli qum; 5% ferrosilitsiy; 5% ferromarganets; 12% ferrotitan.

5.5 va 5.6 jadvallarda УОНИ-13/55 elektrodlari bilan payvandlab hosil qilinadigan chok metalli hamda payvandlash shlaklarining tarkibi keltirilgan.

Ko'rib chiqilayotgan turdag'i qoplamali elektrodlar metallning atmosferadan ishonchli himoyasini yaratish (chokdag'i azot miqdori 0,021%) bilan bir qatorda metallni kremniy (0,3 – 0,4%) va marganets (0,8 – 1,0%) bilan qo'shimcha ravishda legirlaydi, bunga kremniy hamda marganetsning qoplamatagi ferrosilitsiy va ferromarganets payvandlash vannasiga o'tishi sabab bo'ladi.

Asosli qoplama qiziganda va eriganda kalsiy karbonat ushbu reaksiya bo'yicha tarkibiy qismlarga ajraladi:




$\text{CaCO}_3$  ning tarkibiy qismlarga ajralish qayishqoqligi quyidagi tenglama bilan taxminan tavsiflanadi:

$$P\text{CO}_2 = -9300/T + 7,85$$


Bu tenglamadan foydalanib parsial bosimi  $P\text{CO}_2 = 0,1\text{ MPa}$  bo'lgan havo atmosferasida kalsiy karbonatning parchalana boshlash harorati  $910^\circ\text{C}$  ni tashkil etishini, karbonat angidrid gazining parsial bosimi 300 Pa dan past bo'lgan havo atmosferasida kalsiy karbonatning tarkibiy qismlarga ajralishi esa  $510^\circ\text{C}$  haroratda boshlanishini aniqlash mumkin. Karbonat angidrid gazi suyuq metallni aktiv oksidlovchi bo'lgani uchun, ayni turdag'i qoplamlari elektrodlar bilan eritib qoplanadigan metallda ma'lum miqdorda qoldiq kislorod bo'lishini kutish kerak (5.5-jadvalga qarang), bu qoldiq kislorod miqdori kisloroddan tozalovchilarining tarkibi hamda miqdoriga bog'liq bo'ladi.

УОНИ-13/55 elektrodlarining asosli qoplamasini eriganda hosil bo'lувчи gazli fazaning tarkibi quyidagichadir: 23,1%  $\text{CO}_2$ ; 57,6%  $\text{CO}$ ; 5,13%  $\text{H}_2$ ; 11,4%  $\text{H}_2\text{O}$ ; 2,77%  $\text{C}_n\text{H}_m$ .



Aytib o'tilgan reaksiya  $700^\circ\text{C}$  haroratdayoq chapdan o'ngga tomon, deyarli qaytmas tarzda kechadi. Gazli fazada suv bug'lari va vodorod miqdori ko'p bo'lishi natriy va kaliy (bog'lovchi) silikatlarining nami borligi bilan tushuntiriladi.

Turli nisbatlardagi marmar va plavik shpati ko'rib chiqilayotgan turdag'i qoplamaning asosi hisoblanadi. Marmar – plavik shpati tizimi A.A.Yeroxin tomonidan mufassal taddiq qilingan. 5.10-rasmida ikki markadagi simlar uchun o'tish koeffitsiyentlarining o'rtacha qiymatlari keltirilgan.  $\text{CaCO}_3$  –  $\text{CaF}_2$  tizimida Mn uchun egri chiziqlarda maksimum va Si uchun egri chiziqlarda bukilish mavjud bo'lib, buni metallning marmar bilan oksidlanishini, bir tomonidan, ajralib chiqadigan  $\text{CO}_2$  miqdoriga, ikkinchi tomonidan, hosil bo'ladigan shlakning kimyoviy tarkibiga bog'liqligi bilan tushuntirish mumkin.



**5.10-rasm.** Qoplamlari elektrodlar bilan payvandlashda  $CaCO_3/F_2$  nisbat turlicha bo'lganda  $CaCO_3$ -  $F_2$  ( $K_{QM} = 0,3$ ) o'tish koefitsiyentlari:

1 – Св-18ГСА markali simdan tayyorlangan sterjen; 2 – Св-06Х19Н9Т markali simdan ishlangan sterjen.

**5.5-jadval**

**УОНИ-13/55 elektrodlari bilan payvandlashda chok metallining elektrod simining tarkibiga qiyosiy kimyoviy tarkibi, %**

Tadqi-qot obyekti	C	Si	Mn	S	P	Kislorod		Azot [N]
						Umumiy [O]	[FeO] ko'rinishida	
Св-08А markali sim	0,08	Izlar	0,56	0,022	0,018	0,018	0,007	0,004
Chok metalli	0,10	0,34	0,90	0,017	0,022	0,026	0,0171	0,021

**5.6-jadval**

**Kam uglerodli po'latlarni asos qoplamlari ayrim elektrodlar bilan payvandlashda hosil bo'luvchi shlaklarning kimyoviy tarkibi, %**


Asos qoplamlari elektrod markalari	SiO <sub>2</sub>	CaO	MnO	FeO	TiO <sub>2</sub>
УОНИ-13/55	17,8	44,6	3,45	1,13	1,63
ЦУ-1	26,4	43,5	4,34	2,0	3,07

### 5.6-jadvalning davomi

Asos qoplamlali elektrod markalari	$\text{Al}_2\text{O}_3$	$\text{N}_2\text{O}, \text{K}_2\text{O}$	$\text{CaF}_2$	S	P
УОНИ-13/55	8,03	3,61	19,75	0,014	0,018
ЦУ-1	10,13	2,6	7,96	0,015	0,015

Qoplamada  $\text{CaCO}_3$  ko'payishi bilan gazli faza  $\text{PCO}_2$  ning oksidlash imkoniyati va shlakning asosliligi ortadi. Bu omillar kremniyning oksidlanishiga imkon beradi. Marganets haqida gapiradigan bo'lsak,  $\text{PCO}_2$  ning ortishi uning oksidlanishiga ko'maklashadi. Yuzaga keladigan shlakning asosliligi esa, qoplamada  $\text{CaCO}_3$  ko'payishi bilan marganetsning isrof bo'lismeni kamaytiradi.

Qoplama tarkibida 50% gacha marmar bo'lganda, eritib qoplangan metallning oksidlanish darajasi deyarli o'zgarmaydi. Ammo marmar miqdori bundan ko'payganda, oksidlanish darajasi tez ortadi (5.11-rasm). Buni, chamasi, metallda kremniy miqdori keskin ozayishi (0,1% gacha) bilan tushuntirish mumkin.





**5.11-rasm.** Qoplama massasining koefitsiyenti  $K_{Q.M} = 0,32$  bo'lganda, eritib qoplangan metalldagi kislород miqdorining elektrodlarning  $\text{CaCO}_3 - \text{CaF}_2$  binar qoplamasidagi marmar miqdoriga bog'liqligi.

Shunday qilib, asosiy turdagи elektrodlarning gazli fazasi payvandlash vannasining barcha harorat intervalida suyuq metallga nisbatan

oksidlovchi tavsifga ega bo‘ladi. Ayni paytda, asosli qoplamlar eriganda yuzaga keluvchi shlaklar, ulardagи temir oksidlari miqdori kamligi tufayli metallning oksidlanishida hech qancha jiddiy ahamiyat kasb etmasligi mumkin. Ammo qoplama tarkibida  $\text{SiO}_2$  miqdori ko‘payishi bilan (5.7) va (5.8) reaksiyalarning ahamiyati ortadi. Natijada УОНИ-13/55 markali elektrodlar qoplamasining shixtasi tarkibidan kvarsli qumning batamom chiqib ketishi (5.7) va (5.8) reaksiyalarning to‘xashiga yordam beradi, oqibatda chok metallidagi kislorodning umumiy miqdori kamayadi.

Asosli shlakning tozalash qobiliyati yuqoriligi erigan metalldan kisloroddan tozalash mahsullari ushbu reaksiyalar bo‘yicha chiqib ketishiga ko‘maklashadi:




Shu tufayli, asos qoplamlari elektrodlar bilan payvandlashda chok metallida kislorod miqdori odatda 0,04% dan ko‘p bo‘lmaydi.

Asos qoplamlari elektrodlar bilan eritib qoplangan metall, kimyoiy tarkibigi ko‘ra tinch po‘latga mos keladi, marganets va kremniy miqdori esa mos ravishda 0,5 – 1,5% Mn hamda 0,3 – 0,6% Si doirasida o‘zgarib turadi.

Mazkur turdagи elektrodlarning qasmoq bo‘yicha payvandlashda g‘ovakdorlikka sezilarli darajada moyilligi qoplama eriganda yuzaga keluvchi shlaklarning temir oksidlarini bog‘lash qobiliyati yetarli emasligi bilan tushuntiriladi (5.7-rasmga qarang), chunki asosli shlak  $\text{FeO}$  ning aktivligini oshiradi. Shu munosabat bilan, payvandlanayotgan qirralarda qasmoq bo‘lishi metall-shlak tizimida  $\text{FeO}$  miqdori ko‘payishi va kremniy hamda marganetsning payvandlash vannasi tomonidan to‘liq o‘zlashtirilmasligiga olib keladi.

Asos qoplamlari elektrodlar bilan payvandlashda metallning kislorod-dan tozalanish darajasi yuqori bo‘lishi va payvandlash vannasida marganets miqdori ko‘pligi ushbu turdagи reaksiyalarning to‘xtab qolishiga olib keladi:



Shu sababli, sulfidli fazada marganets sulfid miqdori nisbatan ko‘p bo‘ladi.

5.7-jadvalda kam uglerodli po'latda kislota qoplamlari (OMM-5) hamda asos qoplamlari elektrodlari (УОНИ-13/55) bilan hosil qilingan choklar metallidagi sulfidlar miqdori keltirilgan.

### 5.7-jadval

#### Kislota va asos qoplamlari elektrodlar bilan payvandlashda choklar metallining kimyoviy tarkibi hamda ularagini sulfidli fazaning miqdori

Elektrodlar markasi	C	Mn	Si	S	[O]	Sulfidlar miqdori, %	
						MnS	FeS
OMM-5	0,08	0,89	0,09	0,022	0,052	0,018	0,041
УОНИ-13/55	0,1	0,9	0,3	0,021	0,02	0,038	0,019

Chok metallida oksidli qo'shilmalar miqdorining kamligi va УОНИ-13/55 elektrodlari bilan payvandlashda sulfidli fazalarning qulay tarkibi bilan birgalikda chokning qayishqoqlik xossalari oshishiga hamda issiq darzlar hosil bo'lishiga qarshiligidini oshirishga yordam beradi (5.8-jadval).

Asos qoplamlari elektrodlar bilan hosil qilingan choklar metallining mexanik tavsiflari qulay bo'lishiga qaramay, ushbu elektrodlar, texnologik tavsiflariga ko'ra, boshqa elektrodlardan orqada turadi, chunki qoplamatagi fitorli birikmalar miqdori ko'pligi tufayli yoyning o'zgarmas tok bilan ta'minlanishini talab qiladi, shuningdek, g'ovaklar yuzaga kelish ehtimoli borligi sababli, payvandlanadigan qirralar sirtidagi namlik, zang va qasmoqqa sezgir bo'ladi.

Kisloroddan tozalash qobiliyati yuqoriligi tufayli asosli qoplamlar perlitli, austenitli, ferritli klasslardagi konstruksion po'latlardan, shuningdek, perlitli klassdagi uglerodli po'latlardan tayyorlangan muhim buyumlarni payvandlashda keng ko'lamda qo'llaniladi. Mazkur qoplamlardagi tegishli kisloroddan tozalovchilar va legirlovchi qo'shinchalar miqdori payvandlanadigan po'latlar va elektrod sterjenlarining tarkibi bilan aniqlanadi.

### 5.8-jadval

#### Asos qoplamlari elektrodlar bilan hosil qilingan choklar metallining mexanik xossalari

Elektrod markasi	Vaqtin-chalik qarshili-	Oquv-chalik chegara-	Nisbiy uzayishi, %	Nisbiy torayishi, %	Quyidagi haroratda zarbiy

	gi, MPa	si, MPa			qovushqoqligi KCV, J/sm <sup>2</sup>	
					20 °C	- 40 °C
Asos qoplamlari elektrodlarning o'zgarish che- garalari	500-600	350-450	26-30	70-80	150- 250	60-100
УОНИ-13/55	525	420	28	71	240	70
Izoh: УОНИ-13/55 elektrodlari uchun o'rtacha ma'lumotlar keltirilgan.						

#### 5.4. Rutil qoplamlari elektrodlar bilan payvandlashdagi metallurgik jarayonlar

Bunday elektrodlarning shlak hosil qiluvchi asosini rutil konsentrati, turli alyumosilikatlar (slyuda, dala shpati, kaolin va boshqalar) hamda karbonatlar (marmar, magnezit) tashkil qiladi.

Ma'lum rutil qoplamlarni shortli ravishda ikki guruhga: rutil-alyumosilikatli va rutil-karbonatli guruhlarga ajratish mumkin. Birinchi guruhdagi qoplamlarning shlak hosil qiluvchi asosini rutil hamda har xil alyumosilikatlar tashkil etadi. Ularda karbonatlar miqdori odatda 5% dan oshmaydi. Ayni guruhnинг o'ziga xos vakili sifatida CM-9 markali elektrodlar qoplamasini ko'rib chiqish mumkin. Uning tarkibi quyida-  
gichadir: 48% TiO<sub>2</sub>; 5% MgCO<sub>3</sub>; 30% dala shpati; 15% ferromorganets; 2% dekstrin. Aralashmaga 30% gacha suyuq shisha qo'shiladi. Qoplama massasining koeffitsiyenti 30 – 34% ni tashkil etadi.

Ikkinci guruhdagi qoplamlarda 10 – 15% karbonatlar bo'лади. Rutil qoplama asosiy oksidlovchilar suv bug'lari va karbonat angidrid gazidan iborat, deb hisoblanadi. Lekin eritib qoplanadigan metallda kislorod miqdorining ko'pligi (0,11% gacha) bunda marganets, kremniy, titan va hatto alyuminiyning oksidlanish - qayta tiklanish reaksiyalari muhim ahamiyatga ega bo'lishidan dalolat beradi.

CM-9 markali elektrod bilan hosil qilingan chok metallining kimyoviy tarkibi 5.9-jadvalda keltirilgan.


**CM-9 markali elektrodlar bilan payvandlashda chok metallining elektrod simining tarkibi bilan qiyosiy kimyoviy tarkibi, %**

Tadqiqot obyekti	C	Si	Mn	S	P	Kislorod		Azot [N]
						Umumi y [O]	[FeO] ko'rinishida	
CB-08A markali sim	0,1	0,03	0,41	0,037	0,027	0,02	-	0,004
Chok metalli	0,12	0,29	0,53	0,042	0,039	0,11	0,034	0,02


Keltirilgan chok metallining tarkibi, shuningdek, undagi kislorod miqdori kremniyning qayta tiklanish jarayoni kechishidan dalolat beradi. Ravshanki, kremniyning qayta tiklanishi (5.7) va (5.8) reaksiyalar bo'yicha amalga oshadi. Yuzaga keluvchi shlakning kislotaliligi [27,2%  $\text{SiO}_2$ ; 43,2%  $\text{TiO}_2$ ; 14,7%  $\text{MnO}$ ; 5,2%  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ; 2,2%  $\text{MgO}$ ; 0,3%  $\text{CaO}$ ; 3,7%  $\text{FeO}$ ; 3% ( $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$ )] bunday reaksiyalar aktiv kechishiga yordam beradi. Kremniy qayta tiklanishi bilan bir vaqtida titan va alyuminiyning qayta tiklanish reaksiyalarini ham sodir bo'lmosh'i lozim:



(5.11) va (5.12) reaksiyalarning kechishi 5.12 hamda 5.13-rasmarda ko'rsatilgan. Titan va alyuminiyning qayta tiklanish jarayonlari, kremniyning qayta tiklanish jarayonlari kabi eritib qoplanayotgan metallda kislorod miqdori ko'payishiga ko'maklashadi.




**5.12-rasm.** Eritib qoplangan metalldagi alyuminiy (1) va titan (2) miqdorining elektrod qoplamasidagi ular oksidlarining miqdoriga bog'liqligi.



5.13-rasm. Eritib qoplangan metalldag'i kislrorod miqdorining elektrod qoplamasidagi alyuminiy (1) va titan (2) oksidlari miqdoriga bog'liqligi.

Rutil-karbonat qoplamali elektrodlar bilan payvandlashda kremniyning qayta tiklanish jarayoni rutil-alyumosilikat qoplamali elektrod bilan payvandlashdagiga nisbatan sustroq avj oladi. Bunga shlakning asosliligi yuqoriroqligi hamda gazli himoya muhitining oksidlash imkoniyati yaxshiroqligi yordam beradi.

Shlakning asosliligi ortishi bilan choc metallidagi kislrorod miqdori kamayadi (5.14-rasm). Umuman olganda, rutil qoplamali elektrodlar bilan payvandlashda eritib qoplangan metalldag'i kislrorod miqdori kislota qoplamali elektrodlar bilan payvandlashdagiga qaraganda ancha kam bo'lishini tan olish kerak.



5.14-rasm. Chok metallidagi rutil shlakidagi V ning asosliligiga bog'liq bo'lgan kislrorod va kremniy miqdori.

Shu bilan bir qatorda, rutil qoplamlari elektrodlar boshqa turdag'i elektrodlarga nisbatan bir qancha afzalliklarga ega, xususan, choklarning asosiy metalliga ravon o'tgan holda a'lo darajada shakllanishini, metallning sachrab isrof bo'lishi kamayishini, shlak qobig'ining oson ajralishini, o'zgaruvchan tokda payvandlashda yoy barqaror yonishini ta'minlaydi. Rutil qoplamlari elektrodlar bilan hosil qilingan chok metalli yoy o'zgarib turganda (tebranganda), nam va zanglagan metallni payvandlashda, oksidlangan yuzalar bo'yicha payvandlashda g'ovaklar yuzaga kelishiga kamroq moyil bo'ladi. Ko'rib chiqilayotgan turdag'i elektrodlar bilan payvandlashda g'ovaklar yuzaga kelish sabablari kislotali qoplamlari elektrodlar bilan payvandlashdagi kabidir. Choklar metallining darzlar paydo bo'lishiga chidamliligi kislotali qoplamlari elektrodlar bilan payvandlashdagidan biroz pastdir.

Rutil qoplamlari elektrodlar bilan hosil qilingan choklar metallining o'ziga xos mexanik xossalari 5.10-jadvalda keltirilgan. Chok metallining hamda payvand birikmaning mexanik xossalari ko'ra, rutil qoplamlari elektrodlar 342 va 346 turlariga kiradi va kam uglerodli hamda kam legirlangan po'latlardan qilingan muhim konstruksiyalarni payvandlash uchun mo'ljallangan.

Payvandlash-texnologik xossalari, mexanik tavsiflari yuqoriligi va sanitariya-gigiyena ko'satkichlari qulayligi tufayli, rutil qoplamlari elektrodlar xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida keng ko'lamda qo'llaniladi.

#### 5.10-jadval

#### Rutil qoplamlari elektrodlar bilan hosil qilingan choklar metallining o'ziga xos mexanik tavsiflari

Qoplama turi	Vaqtinchalik qarshiliqi, MPa	Oquvchanlik chegarasi, MPa	Nisbiy uzayishi, %	Quyidagi haroratda zarbiy qovushqoqligi KCV, J/sm <sup>2</sup>	
				20	-40
Rutil-karbonatli	450-490	350-400	25-28	120-160	80-110
Rutil-alyumosilikatli	470-500	350-390	22-28	100-140	60-100

## Nazorat savollari

1. Elektrod qoplamlariga qanday vazifalar qo'yiladi?
2. Asos qoplamlari elektrodlar bilan payvandlashda qanday metallurgik jarayonlar sodir bo'ladi?
3. Oksidlovchi qoplamlari elektrodlar bilan payvandlashda qanday metallurgik jarayonlar sodir bo'ladi?
4. Rutil qoplamasini qanday guruhlarga ajratiladi?

## **6-BOB. GAZ ALANGASI BILAN ISHLOV BERISHDA ISHLATILADIGAN PAYVANDLASH MATERIALLARI**

### **6.1. Kislorod**

Materiallarga har bir gaz alangasi bilan ishlov berish jarayonida, jarayonning nomi ayтиb turganidek, yonuvchi gazni kislorod yoki havo bilan aralashmasi yonishi natijasida yuzaga keluvchi gaz alangasi ishtirot etishi zarur.

Barcha jarayonlarda kislorod yonuvchi gazning yonishini ta'minlaydi, kislorod bilan kesish jarayonida esa o'ziga xos kesuvchi asbob bo'lib hisoblanadi. U deyarli hamma kimyoiy elementlar bilan birikmalar (oksidlar) hosil qiladi. Inert gazlar va asil metallar bundan mustasnodir. Kislorodning yonuvchi gazlar bilan muayyan nisbatlardagi aralashmasi portlash jihatidan xavflidir.

Atmosfera bosimida va odatdag'i haroratda kislorod rangsiz hamda hidsiz gazdan iborat bo'ladi. U havodan birmuncha og'irroq. Atmosfera bosimida va  $20^{\circ}\text{C}$  haroratda  $1\text{m}^3$  kislorodning og'irligi  $1,33 \text{ kg}$  ga teng. Yonuvchi gazlarning va yonuvchi suyuqlik bug'larining toza kislorodda yonishi shiddatli, katta tezlik bilan kechadi, yonish zonasida esa yuqori harorat yuzaga keladi.

Payvandlash joyida metall tez erishi uchun zarur bo'lgan yuqori haroratli payvandlash alangasini hosil qilish maqsadida yonuvchi gaz yoki yonuvchi suyuqliklar bug'lari toza kislorod bilan aralashma holida yondiriladi. Agar gazning yonishi tarkibida hajm bo'yicha faqat  $1/5$  qism kislorod bo'lgan (qolganini azot tashkil etadi) havoda yuz bersa, u holda payvandlash alangasining harorati gaz toza kislorodda yonganiga nisbatan ancha past bo'ladi.

Siqilgan gazsimon kislorod moylar yoki yog'larga tekkanda ular o'zo'zidan alanga olishi, bu esa yong'in yoki portlashga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois kislorod ballonlari yoki apparatlari bilan ishlayotganda ularga hatto juda oz miqdorda moy yoxud yog'lar tushmasligini sinchiklab kuzatish shart. G'ovakdor moddalar (ko'mir, qurum, kigiz, paxta va boshqalar) ga suyuq kislorod shimalishi ayniqsa xavflidir, chunki bunda ular kuchli portlovchan moddalarga aylanadi. Kislorodning yonuvchi gazlar va yonuvchi suyuqliklar bug'lari bilan aralashmasi kislorod hamda yonuvchi moddalarning muayyan nisbatida portlaydi.

Texnik kislorod atmosfera havosidan olinadi. Buning uchun havoga havo ajratish qurilmalarida ishlov beriladi, bu yerda u chang, karbonat

kislotadan tozalanadi va namdan quritiladi. Bunda havo kompressor vositasida zarur bosimgacha (6 dan 180 kgs/sm<sup>2</sup> gacha) siqiladi. Zarur bosim qurilmaning ish sikli bilan aniqlanadi. Keyin siqilgan havo suylguncha issiqlik almashgichda sovitiladi. Shundan so'ng u kislorod va azotga ajratiladi. Havoning ajralish jarayoni suyuq kislorodning qaynash harorati suyuq azotning qaynash haroratidan taxminan 13°C yuqori bo'l-gani tufayli yuz beradi. Azot oson qaynaydigan gaz bo'lgani uchun, birinchi bo'lib bug'lanadi va havoni ajratadigan qurilmadan yana atmosferaga chiqib ketadi. Suyuq toza kislorod havoni ajratadigan qurilmada to'planadi, bug'lanadi va gazgolderda yig'iladi, bu yerdan u maxsus kompressor yordamida ballonlarga 165 kgs/sm<sup>2</sup> bosim ostida tortib olinadi. Payvandlash joyiga kislorod quvur orqali 5 dan 30 kgs/sm<sup>2</sup> bosim ostida berilishi mumkin.

183°C haroratda va atmosfera bosimida kislorod harakatlanuvchi, oson bug'lanuvchi zangori suyuqlikka aylanadi. Bunda u egallaydigan hajm tahminan 860 baravar kamayadi. Suyuq kislorod qizdirilganda bug'lanadi va yana gazga aylanadi: 1dm<sup>3</sup> suyuq kislorod bug'langanda 860 dm<sup>3</sup> yoki 0,86 m<sup>3</sup> gazsimon kislorod beradi (atmosfera bosimida va 20°C haroratda); 1kg suyuq kislorod bug'langanda 0,75 m<sup>3</sup> gazsimon kislorod beradi (atmosfera bosimida va 20°C haroratda).

Sanoatda suyuq kislorod olishga mo'ljallangan qurilmalardan ham keng ko'larda foydalaniladi.

Suyuq kislorod issiqlik o'tkazmaydigan maxsus idishlarda saqlanadi va tashiladi. Metallarni payvandlash va kesish uchun foydalanishda suyuq kislorod avval gazga aylantiriladi. Buning uchun payvandlash va kesish ishlari amalga oshiriladigan korxonalarda suyuq kislorod uchun bug'latkichlari bo'lgan gazifikatorlar yoki nasoslar o'rnatiladi.

Payvandlash va kesish uchun uch navdag'i texnik kislorod ishlab chiqariladi: tozaligi hajm bo'yicha 99,5% dan kam bo'limgan oliv navli; tozaligi kamida 99,2% bo'lgan birinchi navli; tozaligi 98,5% dan kam bo'limgan ikkinchi navli. Qolgan 0,5 – 1,5% ni azot va argon tashkil etadi.

Texnikada kisloroddan po'lat, cho'yan, rangli metallar, yonuvchi gazlar, kimyoviy mahsulotlar va boshqalar olish jarayonlarini tezlash-tirish (jadallashtirish) uchun ham foydalaniladi. Bu jarayonlarda havo o'rniga kislorod ishlatiladi yoki agregatlarga beriladigan havo kislorod bilan boytiladi. Shu yo'l bilan yonish va oksidlanish jarayonlarini tezlashtirishga erishiladi, natijada asosiy mahsulot chiqishi ortadi.

## 6.2. Kalsiy carbidi


Kalsiy carbidi kalsiyning uglerod bilan birikmasi bo'lib (kimyoviy formulasi  $\text{CaC}_2$ ), yonuvchi gaz – atsetilen olish uchun ishlataladi. Kalsiy carbidi, tashqi ko'rinishiga ko'ra, to'q kulrang yoki jigarrang qattiq jismdan iborat. Kalsiy carbidi koks va so'ndirilmagan ohakni qizdiruvchi elektr pechlarda  $1900 - 2300^\circ\text{C}$  haroratda qotishtirish yo'li bilan olinadi, bunda ushbu reaksiya kechadi:



Qotishtirilgan kalsiy carbidi pechdan maxsus qoliplar (nalojntsia) ga qo'yilib, bu yerda soviydi va keyin maydalanadi, 2 dan 80 mm gacha bo'laklarga saralanadi. Tayyor bo'lgan kalsiy carbidi tombop tunukadan qilingan 100 va 130 kg sig'imli zinch yopiladigan barabnlarga joylanadi. Tovar ko'rinishidagi karbidda 2 mm dan kichik o'lchamli zarralar (chang) 3% dan ortiq bo'lmasligi kerak.

Kalsiy carbidi suv bilan o'zaro ta'sirlashganda parchalanib, gazsimon atsetilen ajratib chiqaradi va ohakni qoldiq qilib qoldiradi, bu ohak chiqindi sanaladi.

Kalsiy karbidining suv ta'sirida parchalanish reaksiyasi quyidagi sxema bo'yicha kechadi:



Raqamlar 1kg kalsiy carbidi parchalanishi uchun zarur bo'lgan nazarriy suv miqdorini va kimyoviy toza 1kg kalsiy karbididan olinadigan atsetilen hamda so'ndirilgan ohakning nazariy miqdorini ko'rsatadi. Reaksiyadan ko'rrib turganidek, 1kg toza kalsiy carbidi 0,406 kg atsetilen beradi.  $1\text{kg}/\text{sm}^2$  ga teng mutlaq bosimda va  $20^\circ\text{C}$  da  $1\text{m}^3$  atsetilening og'irligi  $1,09 \text{ kg}/\text{m}^3$  bo'lgani uchun, 1kg kimyoviy toza kalsiy karbididan nazariy jihatdan  $0,406 : 1,09 = 0,372$  yoki  $372 \text{ dm}^3$  atsetilen olish 重量 倍数 ekan.

Texnik kalsiy carbidi tarkibida odatda ko'pi bilan 70 – 80% miqdorida kimyoviy toza kalsiy carbidi bo'ladi, qolganini har xil aralashmalar, asosan so'ndirilmagan ohak tashkil etadi. Shu bois, 1kg texnik kalsiy karbididan  $230 - 280 \text{ dm}^3$  gacha atsetilen olish mumkin. Davlat standarti

(ГОСТ 1460-56) da kalsiy karbidi bo'laklarining quyidagi o'lchamlari (granulatsiyasi) belgilab qo'yilgan: 2×8; 8×15; 15×25; 25×80мм. Bo'laklar qancha yirik bo'lsa, shuncha ko'p atsetilen olinadi.

Agar atsetilenning suvda erishiga va atsetilen generatorini puflashga isrof bo'lishini hisobga olinadigan bo'lsa, u holda 1м<sup>3</sup> (1000 dm<sup>3</sup>) atsetilen olish uchun amalda 4,3 – 4,5 kg kalsiy karbidi sarflashga to'g'ri keladi.

Kalsiy karbidi suvni yutoqib shimadi. Kalsiy karbidi parchalana va atsetilen ajratib chiqara boshlashi uchun havoda suv bug'lari bo'lishi yetarlidir.

Kalsiy karbidining suv ta'sirida parchalanishi ancha tez kechadi va bunda ko'p miqdorda issiqqlik ajralib chiqib, uning miqdori 1kg kalsiy karbidi hisobiga 400 – 450 katta kaloriyaga yetadi. Kalsiy karbidining bo'laklari qancha mayda bo'lsa, uning parchalanishi shuncha tez kechadi. 50×80 mm o'lchamli kalsiy karbidi 13 daqiqa, 8×15 mm o'lcham-lilari esa 6,5 daqiqa ichida batamom parchalanib bo'ladi. Karbid changi suv bilan ho'llanganda deyarli bir zumda parchalanadi. Shu sababli, karbid changini kalsiy karbidi bo'laklarida ishlashga mo'ljallangan odadagi atsetilen generatorlarida ishlatish mumkin emas, chunki bu generatordagi atsetilenning o't olish va hatto portlashiga olib kelishi mumkin. Karbid changini parchalash uchun maxsus konstruksiyadagi generatorlardan foydalilanadi.

Suvning harorati qancha yuqori bo'lsa, kalsiy karbidining parchalanish jarayoni shuncha tez kechadi. Osh tuzi yoki kalsiy xloridning suvda erishi kalsiy karbidining parchalanish tezligini pasaytiradi va bu bilan generatordan unumdorligini kamaytiradi. Kalsiy xlorid ayrim holarda qishda ochiq havoda ishlaganda generatordagi suv muzlab qolishining oldini olish uchun qo'llaniladi. Agar suv kalsiy karbidi parchalanganda hosil bo'lувчи so'ndirilgan ohak bilan juda ifloslangan bo'lsa ham, parchalanish reaksiyasi sekinlashadi.

Kalsiy karbidini parchalashda atsetilen yaxshiroq sovishi uchun, yuqorida keltirilgan formulaga muvofiq hisoblab aniqlangan nazariy suv miqdoridan ancha ortiq miqdorda suv ishlatiladi. 1kg kalsiy karbidi parchalash uchun 0,56 kg (0,56 dm<sup>3</sup>) nazariy suv miqdori o'rniغا amalda 5 – 20 dm<sup>3</sup> miqdorida suv ishlatiladi. Natijada kalsiy karbidining parchalanish jarayoni xavfsizroq kechadi. Bunda generatordan chiqayotgan atsetilenning harorati atrof-muhit haroratidan atigi 10 – 15°C yuqori bo'ladi.

Hozirgi paytda kalsiy karbidini parchalashning “quruq” usuli qo’llanilmoqda. Ayni usulga ko’ra, kichik qilib maydalangan 1kg kalsiy karbidi hisobiga generatorga 1 – 1,2 dm<sup>3</sup> miqdorida suv beriladi. Bu suvning bir qismi parchalanish reaksiyasiga sarflanadi, qolgani esa bug’lanib ketadi, bunga kalsiy karbidi parchalanganda ajralib chiqadigan issiqlikning asosiy miqdori sarf bo’ladi. Bu jarayonda so‘ndirilgan ohak suyuq ohak balchig’i ko’rinishida emas, balki quruq “momiq” ko’rinishida hosil bo’ladi, bunday ohakni olib tashlash va tashish ancha arzonga tushadi.

### 6.3. Atsetilen

*Atsetilen* (kimyoviy formulasasi C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>) uglerod va vodorodning kimyoviy birikmasi hisoblanadi. Bu o’ziga xos dimog’ni yoradigan hidli yonuvchi rangsiz gazdir. Atsetilenden uzoq nafas olish bosh og’rig‘i, ko’n-gil aynishi, ba’zan esa umumiy kuchli zaharlanishni keltirib chiqaradi. Atsetilen havodan yengil – 20°C va atmosfera bosimida 1m<sup>3</sup> atsetilening og’irligi 1,09 kg bo’ladi.

Atsetilen, ayniqsa, uning havo yoki toza kislород bilan aralashmasi xavfli gaz hisoblanadi. Atsetilenning havo bilan aralashmasi, agar unda hajm bo'yicha 2,2 – 81% atsetilen bo'lsa, portlaydi. Atsetilenning toza kislород bilan aralashmasi, unda hajm bo'yicha 2,8 – 81% atsetilen bo'Iganda portlash jihatidan xavflidir. Atsetilen-havo yoki atsetilen-kislород aralashmasi uchqun, alanga, kuchli mahalliy qizish va bosh-qalar ta’sirida portlashi mumkin.

Toza atsetilen bosimi 1,5 kgs/sm<sup>2</sup> dan yuqori bo'Iganda va 450 – 500°C gacha tez qizigandagina portlash jihatidan xavflidir.

Atsetilen yoki uning havo yoxud kislород aralashmasi portlaganda ko‘p miqdorda issiqlik ajralib chiqadi, oqibatda harorat va bosim kuchli ko’tariladi. Bunday portlashlar kattagina yemirilish va baxtsiz hodisalaraga olib kelishi mumkin. Shu bois kalsiy karbidi va atsetilen bilan ishlayotganda alohida ehtiyyotkorlik hamda xavfsizlik texnikasi qoidalariqa qattiq ryoja qilish talab etiladi.

Atsetilen ishlab chiqarishning yangi usuli – tabiiy gaz (metan) dan uni kislород bilan termik oksidlab piroлиз qilish yo‘li bilan olish keng ko‘lamda qo’llanilmoqda. Metan bilan kislород aralashmasi reaktorlarda 1500°C haroratda yondiriladi. Hosil bo’lgan gazlarda 8% gacha atsetilen, 54% vodorod, 26% uglerod oksidlari bo’ladi, qolganini aralashmalar tashkil qiladi. Gazlardan 99,5% tozalikdagi atsetilen ajratib

olinadi, gazlarning qolgan qismi esa ammiak va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarish uchun foydalaniladi. Atsetilenni tabiiy gazdan olish kalsiy karbididan olishga qaraganda 30 – 40% arzonga tushadi.

*Atsetilen o'rnnini bosuvchi gazlar.* Metallarni kesish va payvandlashda atsetilenden tashqari, talay yonuvchi gazlardan va yonuvchi suyuqliklar bug'laridan foydalanish mumkin. Payvandlash chog'ida metallning samarali qizishi va erishiga erishish uchun alanganing harorati payvandalayotgan metallning erish haroratidan taxminan ikki baravar yuqori bo'lgan ma'sul. Shuning uchun erish harorati po'lat (alyuminiy va uning qotishmalari, latun, qo'rg'oshin) ning erish haroratidan past bo'lgan metallarni payvandlash, kavsharlash va hokazolardagina atsetilen o'rnnini bosuvchi gazlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Kislorod bilan kesishda atsetilenden foydalanish shart emas va kislorod bilan aralashmasi yonganda harorati 1800°C dan past bo'limgan alanga berish mumkin bo'lgan boshqa yonuvchi gazlar ishlatish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

1m<sup>3</sup> yoki 1kg gaz to'liq yonganda hosil bo'lувчи kilokaloriyadagi issiqlik miqdori *gazning issiqlik chiqarish qobiliyati* deyiladi. Gazning issiqlik chiqarish qobiliyati qancha yuqori bo'lsa, u metallarni payvandlash va kesish maqsadlariga shuncha yaroqli bo'ladi.

Yonuvchi gazlar yonishi uchun payvandlash gorelkasi yoki keskichga uzatiladigan kislorod miqdori turlicha bo'lishi talab qilinadi. 6.1-jadvalda gaz alangasida payvandlash va kesish uchun ishlatiladigan yonuvchi gazlarning asosiy tavsiflari keltirilgan hamda ular qo'llaniladigan sohalar ko'rsatilgan.

Agar berilgan metallni payvandlash yoki kesish uchun zarur bo'ladigan atsetilenning m<sup>3</sup>/soatdagi sarfi ma'lum bo'lsa, u holda almashtirish koeffitsiyentidan foydalaniib, atsetilenning o'rnnini bosuvchi istalgan yonuvchi gaz sarfini ham aniqlash mumkin.

Almashtirish koeffitsiyenti ( $K_g$ ) deb, atsetilenning issiqlik chiqarish qobiliyatini ( $Q_a = 12600 \text{ kkal/m}^3$ ) berilgan yonuvchi gazning ( $Q_g$ ) issiqlik chiqarish qobiliyatiga nisbatiga aytildi:

$$K_g = \frac{Q_a}{Q_g} = \frac{12600}{Q_g}$$

**Misol.** Po'latni kesish uchun  $V_a = 1500 \text{ dm}^3/\text{soat}$  miqdorida atsetilen ishlatiladi. Kesishning barcha shart-sharoitlari uchun metan sarfi aniqlansin. 6.1-jadvaldan metanning issiqlik chiqarish qobiliyati  $Q_g = 8000 \text{ kkal/m}^3$  ni aniqlaymiz; tabiiy gaz uchun almashtirish koeffitsiyenti  $K_g = \frac{12600}{8000}$  ga teng va izlanayotgan sarf ushbuni tashkil etadi:

$$V_g = K_g \cdot V_a = 1,58 \cdot 1500 = 2400 \text{dm}^3/\text{soat}$$

6.1-jadval

**Gaz alangasida payvandlash va kesish uchun ishlataliladigan yonuvchi gazlarning asosiy tavsiyalar hamda ular qo'llaniladigan sohalar**

Nomi	Kislo-rodda yonganda alan-gasining harorati, °C	20°C da va 760 mm bosim.	Issiqlik chiqarish qobiligi (eng past), kkal/m³	Atseti-lenni al-mashiti-rish koef-fitsiyenti	1m³ yonilg'i uchun gorelkaga uza-tiladigan kislorod miqdori, m³	Olish usuli (payvandlash va kesish uchun)	Tashish va saqlash uchun	Qo'llaniladi-gan soha
Gazlar:								
Atseti-lenn	3150	1,09	12600	1	1,0-1,3	Kalsiy karbididan	Atsetonda eritilgan holatda bal-lonlarda 20°C da 19 kgs/sm² bosim osti-da	Barcha payvandlash va kesish hol-lari uchun
Vodo-rod	2000-2100	0,084	2400	5,2	0,3-0,4	Suvni elektr toki vositasida parchalash yo'li bilan	Gazsimon ko'rinishda balloonlarda 20°C da 150 kgs/sm² bosim osti-da	2mm gacha qalinlikdag'i po'latni payvandlash, latunni, al-yuminiy, qo'rg'oshinini payvandlash, kavsharlash, kislorod bilan kesish
Piroлиз-langan	2300	0,65-0,85	7500-8000	1,6	1,2-1,5	Neftni parchalash orqali	Gaz quvurida	Shuning o'zi
Neftdan olingan	2300	0,63-1,45	9800-13500	1,5	1,5-1,6; keskichga-2 gacha	Neftni parchalash orqali	Gazsimon ko'rinishda balloonlarda 120-150 kgs/sm² bosim osti-da yoki quvurlarda	>>
Texnik propan	2100	1,92	21200	0,6	1,75	Zavodda neft-ni qayta ish-	Suyuq ho-latda bal-	Po'latni, cho'yani va

						ash yo'li bilan	lonlarda 16 kgs/sm <sup>2</sup> bosim osti- da	rangli metal- larni payvandlash va kavshar- lash (4-6mm qalinlikdag) kislorod bilan kesish
Shahar gazi	2000	0,84- 1,05	4500- 5000	2,5	1,2-1,3	Qattiq yoqilg'ini gazlashtirish orqali	Gazsimon ko'rinishda ballonlarda 150 kgs/sm <sup>2</sup> bosim osti- da yoki quvrurlarda	Oson eruvchi metallarni payvandlash, kavsharlash, kislorod bilan kesish
Koks gazi	2000	0,4- 0,55	3500- 4200	3,2	0,6	Ko'mirlarni kokslash yo'li bilan	Shuning o'zi	Shuning o'zi
Slanets gazi	2000	0,74- 0,93	3000- 3400.	4,0	0,7	Yonuvchi slanetslarni gazlashtirish orqali	>>	>>
Metan	2000	0,7-0,9	8000	1,6	1-1,5	Tabiiy gaz	>>	>>
Bug'lar								
Kerosin bug'i	2400- 2450	0,8- 0,84* kg/dm <sup>3</sup>	10600 kkal/kg	1,3	1,7-2,4 m <sup>3</sup> (1kg kerosinga)	Neftni qayta ishlash yo'li bilan	Suyuq ho- latda sis- ternalar yoki bochkalar- da at- mosfera bosimi os- tida	Po'latlarni kislorod bilan kesish, oson eruvchi metallarni payvandlash, kavsharlash, sirtini toplash
Benzin bug'i	2500- 2600	0,7- 0,76* kg/dm <sup>3</sup>	10000 kkal/kg	1,4	1,1—1,4 m <sup>3</sup> (1 kg benzinga)	Shuning o'zi	Shuning o'zi	Shuning o'zi

\* Kerosin va benzin uchun suyuqlikning og'irligi ko'rsatilgan.

Atsetilen o'rnini bosuvchi gazlar sanoatning ko'pgina tarmoqlarida, shuningdek, maishiy ehtiyojlar uchun ishlatalidi. Shuning uchun ularni ishlab chiqarish va chiqarib olish keng ko'lamlarda yo'lga qo'yilgan, shu bilan birga, ular juda arzon, ularning atsetilenden asosiy afzalligi ana shundadir.

Mazkur gazlar alangasi haroratining pastroqligi tufayli ulardan foy-dalanish metallarning ayrim qizish va erish jarayonlari bilan cheklangan. Bir qancha hollarda bu holat gaz alangasida ishlov berish jarayonlari umdorligini kamaytiradi ham. Ayrim gazlar va suyuq yonilg'ilar (masalan, neft gazi, propan, kerosin) yuqori haroratli alanga hosil qilish uchun

atsetilenga nisbatan kislorodning ko'proq solishtirma sarfini talab qiladi. Bundan tashqari, atsetilen o'mini bosuvchi gazlarni ballonlarda yuqori bosim ostida uzoq masofalarga tashish tejamlı emas, bu esa gaz alangasida ishlov berish uchun ushbu gazlardan foydalanishni birmuncha cheklaydi. Shu bois, bu gazlardan ular yetarli miqdorda bor bo'lgan yoki ular gaz quvurlari bo'ylab tashiladigan korxonalar va hududlarda foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Atsetilen o'mini bosuvchi gazlar gorelka yoki keskichga gaz quvuridan beriladigan bo'lsa, har bir ish o'mi yaqinida gaz quvuri bilan gorelka orasiga tegishlicha gaz bosimi va sarfiga mo'ljallangan saqlovchi post zatvori o'rnatilmog'i lozim. U gaz quvurlarini alanga orqaga urganda, ularga alanga kirishidan yoki gorelka, yoxud keskichning mundshtuklari tiqilib qolganda, gaz quvuriga kislorod kirishidan saqlash uchun zarurdir.

#### 6.4. Siqiladigan gazlar

Odatdagi saqlash va tashish sharoitida hech qanday bosimda suyuq holatga o'tmaydigan gazlar ham atsetilen o'mini bosuvchi siqiladigan yoki siqilgan gazlar deb ataladi. Bu ta'rifga rioya qilinadigan bo'lsa, kritik harorati amalda uchraydigan havo haroratidan past (taxminan minus 40°C past) bo'lgan barcha gazlarni siqiladigan gazlar qatoriga kiritish mumkin.

Bu yerda gap atsetilen o'mini bosuvchi gazlar haqida ketmoqda. Atsetilenga bu ta'rif to'g'ri kelmaydi, chunki uning kritik harorati 35,7°C ga teng.

Siqiladigan gazlar jumlasiga vodorod, metan hamda koks gazi, tabiiy gaz, neft gazi va shahar gazi singari ko'p komponentli gazlar kiradi.

Quyida ayrim siqiladigan yonuvchi gazlarning xossalari ko'rib chiqiladi.

Vodorod ( $H_2$ ) rangsiz, hidsiz va ta'msiz gazdir.

Vodorod barcha ma'lum gazlardan eng yengili sanaladi; u havodan 14,5 baravar yengil. Texnik vodorod sanoat ko'lamlarida suvni elektrolizlash, koks gazini chuqr sovitish usulida bo'lish (ajratish), suv bug'ini yuqori haroratda temir ishtirokida parchalash (temir-bug' yoki kontakt usuli) yoki boshqa usullar bilan olinishi mumkin.

Metallarga gaz alangasida ishlov berishda qo'llaniladigan vodorodga FOCT 3022-70 "Texnik vodorod" ga muvofiq talablar qo'yiladi.

Texnik vodorod, olinish usuliga ko'ra, to'rt xil markada ishlab chiqariladi: A – suvni elektrolizlab olinadigan vodorod; B – temir-bug' usulida va ferrosilitsiyini ishqor eritmasi bilan o'zaro ta'sir ettirib olinadigan vodorod; B – xlorli tuzlarni elektrolizlab olinadigan vodorod; Г – uglevodorod gazlarini bug' yordamida o'zgartirish (konversiyalash) orqali hosil qilinadigan vodorod.

A markali vodorod eng toza hisoblanadi (vodorod miqdori 99,8% dan oz emas). B markali vodorodlarning tozalik darajasi 98% dan kam emas. B va Г markali vodorodlarning ikki navi (1 va 2-nav) ishlab chiqariladi: B markalisining tozaligi 98,5 va 97,5%, Г markalisiniki esa 97,5 hamda 95% bo'lishi kerak.

Vodorodda kislороднинг, uglerod oksidlarining, ishqorlar, vodorod sulfid, xlor va namlikning (siqilgan va siqilmagan) vodorodlar uchun miqdori (markalar bo'yicha) ГОСТ 3022-70 da belgilab qo'yilgan.

Vodorodning kislород yoki havo bilan aralashmasi portlash jihatidan konsentratsiyalari diapazonlari katta bo'lган portlash jihatidan xavfli sanaladi.

Toza holdagi vodorod metallarga gaz alangasida ishlov berishda nisbatan kam qo'llaniladi. Ko'pincha u murakkab yonuvchi gazning komponentlaridan biri hisoblanadi.

**Метан** ( $\text{CH}_4$ ) biroz sarimoqpiyoz hidi bo'lган rangsiz gazdir. Toza holdagi metan gaz alangasida ishlov berish uchun ishlatilmaydi. U tabiiy gazlarning asosiy komponenti sanaladi va boshqa siqiladigan yonuvchi gazlarning tarkibiga kiradi.

**Tabiiy gazlar**  $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$  turidagi gazsimon to'yingan uglevodorodlar aralashmalaridan iborat bo'lib, ularda metan miqdori ko'proq bo'ladi.

Tabiiy gazlar tarkibida hamma vaqt azot, suv bug'lari, ba'zan esa karbonat angidrid gazi ( $\text{CO}_2$ ), shuningdek, vodorod sulfid va juda kamdan-kam hollarda vodorod ko'rinishidagi aralashmalar bo'ladi. Bu gazlarda siqiladigan tashkil etuvchilar (propan, butan va yuqoriroq molekulyar uglevodorodlar) ko'p miqdorda bo'lмагани sababli, ular tabiiy gazlardan (neft gazlaridan) farqli o'laroq, quruq gazlar deb ataladi.

**Нефт газлари** olinish usuliga binoan tabiiy va sun'iy (korxona) xillarga ajratiladi.

Tabiiy neft gazi neftli qatlamdagi neftda erigan bo'ladi. Neft qazib chiqarishda gaz bosimi pasayishi natijasida ajralib chiqadi. Tabiiy neft gazi neft qazib chiqarishda uning yo'ldoshi bo'lгани bois, ba'zan bu gaz hamroh yoki yo'ldoshi gaz deb ataladi.

Tabiiy neft gazining asosiy komponentlari metan, etan, propan, butan va parafin qatoridagi yuqoriq molekulyar uglevodorodlardir. Tabiiy gaz tarkibidagi tashkil etuvchilar miqdori neftdan gaz olish shart-sharoitiga va uning kimyoviy tarkibiga bog'liq.

Tabiiy neft gazi tabiiy gazdan propan, butan va yuqori molekulyar uglevodorodlar miqdori ko'pligi bilan farq qiladi, ular komprimirlanganda suyuq holatga o'tadi, bu esa ba'zan neft gazini suyultirilgan gazlar sirasiga kiritishga asos beradi.

Su'iy (zavodda olinadigan) neft gazlari neftni qayta ishlab olinadi. Bu gazlar tarkibiga, parafin gazlari bilan bir qatorda olefin qatoridagi uglevodorodlar (etilen  $C_2H_2$ , propilen  $C_3H_6$ , butilen  $C_4H_8$ , amilen  $C_5H_{10}$ ) ham kiradi. Su'iy neft gazida, tabiiy neft gazidan farqli o'laroq, vodorod miqdori ancha ko'p (60% gacha) bo'ladi.

Koks gazi toshko'mirni koks batareyalarida quruq usulda haydash mahsulotlari (gazsimon) aralashmasidan iborat.

Ko'mirni qazib olish joyi va ishlab chiqarish texnologiyasiga qarab, koks gazi tarkibida (hajm foizida) 40 - 60 vodorod, 20 - 30 metan, 5 - 12 uglerod oksidi, 1,5 - 4 og'ir uglevodorodlar, 1,5 - 14 azot, 2 - 3 karbonat angidrid gazi hamda 0,4 - 1 kislород bo'ladi.

Koks gazining yonish issiqligi nisbatan past bo'ladi, ammo shunga qaramay, arzonligi va metallurgiya zavodlarida borligi tufayli, metallarga gaz alangasida ishlov berishda atsetilenning o'rmini bosuvchi material sifatida qo'llanilmoqda.

Ishlab chiqarish joyiga koks gazi ballonlarda 150 kgs/sm<sup>2</sup> bosim ostida yoki gaz quvurlari bo'ylab past bosim (30 - 150 mm suv. ust.) ostida keltiriladi. Gazning bosimi yetarli bo'limgan hollarda uni gaz bosqonlari (gazoduvki) yordamida oshirish mumkin, ammo bunda zarur xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya etilmog'i lozim.

Tozalanmagan koks gazida smolali moddalarning ancha miqdordagi bug'lari bo'ladi, ular suvgaga aylanganda quvurlar devorlariga, ayniqsa, apparatlarning ensiz kanallariga o'tirib, ularni bekitib qo'yishi mumkin. Bundan tashqari, tozalanmagan koks gazida vodorod sulfid va boshqa oltingugurtli birikmalar bor bo'lib, ular misdan tayyorlangan gaz quvurlari hamda mundshtuklarning chiqish kanallari devorlarini bir-birdan ajratib qo'yadi (yemiradi). Shu sababli gaz alangasida ishlov berishda foydalaniladigan koks gazini smolali moddalar va oltingugurtli birikmalaridan tozalash kerak. Koks gazidan foydalaniladigan bo'lsa, mundshtuklar latundan qilinmog'i lozim.

**Shahar gazi** murakkab yonuvchi gaz hisoblanadi. Shahar gazining asosiy komponenti odatda gazdan iborat bo‘ladi. Bu gazga koks yoki generator gazi qo‘shiladi.

## 6.5. Suyultirilgan gazlar

Suyultirilgan gazlar deb, uglevodorodlar va ularning aralashmalariga aytiladi. Ular 20°C da va 760 mm sim. ust. da gazsimon holatda bo‘ladi, bosim biroz ko‘tarilganda yoki harorat pasayganda suyuq holatga o‘tadi.

Gazsimon holatdagi suyultirilgan gazlarning o‘ziga xos xususiyatlari ancha zichligi (havodan zichroq) va shu munosabat bilan atrof-muhitga singishidan iborat. Suyultirilgan gazlarning bunday xususiyatlari ularning yer yoki pol sirtida suv singari oqib, barcha mumkin bo‘lgan chuqurchalarda to‘planishiga olib kelishi mumkin. Shunday hollar ham bo‘lganki, idish yorilganda suyultirilgan gaz bug‘lari korxonaning katta hududiga tarqalib va g‘ishtin devor orqali o‘tib, 100 m dan ortiq masofada joylashgan yo‘llargacha yetib borgan. Bu vaqtida yo‘lda keta-yotgan traktordan chiqqan uchqun gaz-havo aralashmasi portlashiga sabab bo‘lgan.

Suyuq holatdagi suyultirilgan gazlar hajmiy kengayish koeffitsiyenti suvning hajmiy kengayish koeffitsiyentidan ancha kattaligi bilan farq qiladi. Suyultirilgan gazlarning bu xossasi ballonlar va boshqa idishlarni ular bilan to‘ldirish vaqtida alohida ehtiyyotkorlikni talab qiladi.

Metallarga gaz alangasida ishlov berishga mo‘ljallangan suyultirilgan gazlar asosan propan  $C_3H_8$  va butan  $C_4H_{10}$  dan iborat bo‘ladi.

Suyultirilgan gazlarning tarkibi ГОСТ 10196-62 “Uglevodorodli suyultirilgan yonilg‘i gazlar” bilan belgilab qo‘yiladi. Ushbu standartga ko‘ra, uglevodorodli suyultirilgan yonilg‘i gazlar quyidagi markalarda tayyorlanmog‘i darkor: texnik propan (asosan propandan yoki propan va propilenden iborat bo‘lgan gaz); texnik butan (asosi butandan yoxud butan hamda butilenden tashkil topuvchi gaz); texnik propan va butanning aralashmasi (asosan propan hamda butandan yoki propan, butan, propilen, butan va butilenden iborat bo‘lgan gaz).

Berilgan haroratda propan va propilen bug‘larining qayishqoqligi butan hamda butilennikidan yuqori bo‘ladi. Shu munosabat bilan qishda suyultirilgan gaz asosan propandan yoki propan va propilenden tashkil topishi kerak.

**Metilatsetilen-propadien.** Keyingi yillarda (asosan AQSH da) kislород билан кесиш, payvandlash va boshqa metallarga gaz alangasida ish-

lov berish jarayonlari uchun yangi yonuvchi gazdan foydalaniylmoqda, u metilatsetilen va propan aralashmasidan tashkil topadi va MAPP (komponentlarining bosh harflariga binoan) deb ataladi.

Metilatsetilen, propadien va ularning aralashmalari termodinamik jihatdan turg'un emas, shu sababli MAPP gazi tarkibiga barqarorlashtirgich (stabilizator) qo'shiladi.

Atsetilenning o'rnini bosuvchi boshqa uglevodorodli gazlardan farqli o'laroq, MAPP yonganda molekulalarining parchalanishi, atsetilenniki bo'lgani kabi, issiqlik ajralib chiqishi bilan sodir bo'ladi. Bu hol shunga olib keladiki, MAPP alangasining harorati ( $2900^{\circ}\text{C}$ ) atsetilen alangasining haroratiga ( $3150^{\circ}\text{C}$ ) eng yaqin hamda boshqa uglevodorodli gazlar bilan kislorod aralashmasi alangasining haroratidan anche yuqori bo'ladi.

MAPP suyultirilgan gazlar jumlasiga kiradi. Fizik xossalari ko'ra u propanga yaqindir. Ushbu gazning havo bilan aralashmasining portlovchanlik chegarasi 3,4 - 10,8% ni, kislorod bilan aralashmasiniki esa 2,5 - 60% ni tashkil qiladi. MAPP mis bilan portlovchan birikmalar hosil qiladi, shu bois, ayni gaz tegadigan armaturada Cu 70% dan ortiq bo'lmasligi zarur.

## 6.6. Inert himoya gazlari

Himoya gazlari yoy yordamida payvandlash uchun ishlatalidigan payvandlash materiallari sirasiga himoya gazlari kiradi, ular inert va aktiv gazlarga bo'linadi.

Avval aytilganidek, bir qancha metall va qotishmalarning xossalari ularga yuqori haroratlarda kislorod, azot va vodorod ta'sir etganda yomonlashadi. Bunday ta'sirga barham berishning keng tarqalgan usullaridan biri inert gazlar atmosferasida payvandlashdir. Bu holda reaksiyon payvandlash bo'shlig'ini himoyalashni havoni siqib chiqaruvchi inert himoya gazi oqimi bilan yoki berilgan atmosfera tarkibi hosil qilingan maxsus kameralarda payvandlash orqali oshirish mumkin.

Eng universal himoya gazlari argon va geliydir. Ayrim metallar, masalan, misni himoyalash uchun inert gaz sifatida azotdan ham foydalinish mumkin.

Argon va geliy boshqa elementlar bilan kimyoviy birikmalar hosil qilmaydi, shuning uchun ular inert gazlar hisoblanadi. Bu gazlar aksariyat metallarda deyarli erimaydi.

**Argon (Ar)** – rangsiz va hidsiz, yonmaydigan hamda portlash jihatidan xavfsiz gaz. Me'yordagi sharoitda ( $20^{\circ}\text{C}$  va  $101,1\text{kPa}$ ) uning zichligi  $1,66 \text{ kg/m}^3$  ga teng. ГOCT 10157-79 ga muvofiq, argonning uch navi (tarkibidagi aralashmalar miqdoriga ko'ra) ishlab chiqariladi: argon miqdori kamida  $99,99\%$  bo'lgan oliv nav;  $99,98\%$  bo'lgan birinchi nav;  $99,95\%$  bo'lgan ikkinchi nav.

### 6.2-jadval

#### Turli navlardagi argonning kimyoviy tarkibi, %

Ko'rsatkich	Navi		
	oliv	birinchi	ikkinchi
Argon miqdori, %, kamida	99,99	99,98	99,95
Azot miqdori, %, ko'pi bilan	0,001	0,01	0,04
Kislorod miqdori, %, ko'pi bilan	0,001	0,003	0,005
Namlik miqdori, %, (760 mm sim. ust. ga teng bosimda), ko'pi bilan	0,01	0,03	0,03

Oliv navli argon aktiv metallar (titan, sirkoniy, niobiy) va ularni, birinchi navli argon alyuminiy va magniy asosidagi qotishmalarni, ikkinchi navli argon korroziyabardosh uglerodli va legirlangan po'latlarni payvandlash uchun tavsiya etiladi. Gazsimon argon po'lat ballonlarda  $15 \text{ MPa}$  bosim ostida tashiladi va saqlanadi. Ballonlar kulrangga bo'yadagi va yuqori qismida "toza argon" ("чистый аргон") yozuvi bo'ladi.

**Geliy (He)** – rangsiz va hidsiz, portlash jihatidan bexatar gaz. TII 51-689-75 ga binoan ikki xil navda ishlab chiqariladi: geliy miqdori kamida  $99,985\%$  bo'lgan yuqori darajada toza; kamida  $99,8\%$  bo'lgan texnik geliy.

### 6.3-jadval

#### Payvandlash geliyning kimyoviy tarkibi

Tarkibi	Navi	
	1	2
Geliy miqdori, %	98,6-99,7	98,5-99,5
Azot miqdori, %	0,3-0,4	0,5-1,5

Geliy gazsimon holatda argon singari tashiladi va saqlanadi. Geliy argondan 10 baravar yengil bo'lgani uchun, u argonga nisbatan ko'proq sarflanadi, uning narxi esa argonning narxidan bir necha baravar ortiqdir. Ko'pincha geliydan gaz aralashmali hosil qilish uchun foydalanildi. U tabiiy gazlarni suyultirish yo'li bilan olinadi. Geliyli ballonlar

jigarrangga bo‘yaladi, bunda 1-navli geliy solingan ballonlarda oq rangli “Гелий” yozuvi bo‘lmaydi, 2-navlilarida esa bo‘ladi.

Shift usulida payvandlashda yoki teskari tomonidan pastki holatda payvandlanadigan choklarni qo‘sishimcha himoyalash zarur bo‘lganda (talay hollarda titan qotishmalarini hamda azot va kislorodni faqat erigan holatda emas, balki qattiq holatda ham, ular muayyan haroratdan ortiq haroratda qiziganda, yutadigan boshqa kimyoviy aktiv metallarni payvandlashda ana shunday zaruriyat tug‘iladi) geliy argondan afzalroq bo‘ladi.

Argonli va geliyli ballonlarga havo hamda namlik kirishining oldini olish maqsadida ularidan ortiqcha bosim batamom pasayguncha foydalanish man etiladi. Ballonga havo va namlikning bunday kirish ehtimoli kam, shu bois, keyingi to‘ldirish vaqtida inert gaz, yetkazib beruvchi tomonidan ta’minlanadigan tozalikda bo‘ladi.

#### 6.6.1. Kimyoviy aktiv himoya gazlari

Ayrim hollarda, eriydigan elektrodlar bilan yoy yordamida payvandlashda kimyoviy aktiv himoya gazlaridan foydalanish afzalroq hisoblanadi. Karbonat angidrid gazi  $\text{CO}_2$  eng keng tarqalgan aktiv himoya gazi sanaladi. Asosiy turdag'i qoplamaning elektrodlar bilan payvandlashda ajralib chiqadigan (karbonatlar parchalanishida hosil bo‘ladigan) gazli faza  $\text{CO}_2$  va metall bug‘laridan iborat bo‘ladi. Ushbu gazli faza havonning asosiy qismini siqib chiqaradi, metallni azot va vodoroddan himoya qiladi, ammo uning biroz oksidlanishiga (asosan  $\text{CO}_2$  ning tarkibiy qismlarga ajralish evaziga) olib keladi, bu oksidlanishni kisloroddan tozalovchilarni oqilona tarzda kiritish orqali bartaraf etish mumkin. Mazkur g‘oya K.V.Lyubavskiy va N.M.Novojilov tomonidan, eruvchi yalang‘och elektrodlar bilan mexanizatsiyalashtirilgan usulda yoy yordamida payvandlashda himoya gazi sifatida karbonat angidrid gazidan foydalanishga tatbiqan amalga oshirilgan edi.

Karbonat angidrid gazi ( $\text{CO}_2$ ) me'yоридаги шароитда аранг сезиладиган хиди, зичлиги  $1,839 \text{ kg/m}^3$  бо‘лган rangsiz gazdan iborat. Gaz zaharli emas, ammo havodan og‘ir bo‘lgani uchun, uning payvandlash zonasiga to‘planib qolishi kislorod tanqisligi va bo‘g‘ilish xavfini keltirib chiqarishi mumkin. Shu bois, payvandchilarning ish о‘rinlari eski havoni chiqarib, yangi havo kiritadigan shamollatish qurilmalari bilan ta’milanishi kerak.

Karbonat angidrid gazi ammiak, spirtlar ishlab chiqarishda, neftni qayta ishlashda ajralib chiqadigan gazlardan, shuningdek yoqilg'ini maxsus yoqish yo'li bilan olinadi. Bosim ko'tarilganda karbonat angidrid gazi suyuq holatga (uglekislota) o'tadi. 1kg suyuq karbon dioksid bug'langanda 509l karbonat angidrid gazi hosil bo'ladi.

ГОСТ 8050-76 ga muvofiq, karbonat angidrid gazi qo'llanilish sohasiga, shuningdek, fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarga qarab uch xil markada ishlab chiqariladi:  $\text{CO}_2$  miqdori 99,5% dan kam bo'limgan payvandlash gazi; kamida 99,8% bo'lgan oziq-ovqat gazi; 98,5% dan oz bo'limgan texnik gaz. U suyuqlik ko'rinishida po'lat ballonlarda 5 MPa bosim ostida saqlanadi va tashiladi. 40 litr sig'imli standart ballonga 25 litr karbon dioksid quylidi, u bug'langanda 12600 litr karbonat angidrid gazi hosil bo'ladi.

**Kislorod ( $\text{O}_2$ )** – yonishni ta'minlovchi rangsiz, hidsiz va ta'msiz gaz. Yoy yordamida payvandlashda texnik kisloroddan himoya gazlari aralashmalarini tuzish ( $\text{Ar} + \text{O}_2$ ;  $\text{CO}_2 + \text{O}_2$  va boshqalar) uchun foydalaniladi.  $\text{Ar} + (1 + 5\%) \text{ O}_2$  aralashmasi yoyning yonish turg'unligini oshiradi va payvand chokning shakllanish sifatini yaxshilaydi. Bunday aralashmalarни elektrod metallini oqim ko'rinishida ko'chirishni talab qiluvchi legirlangan po'latlarni eruvchi elektrodlar bilan payvandlashda ishlatish tavsiya qilinadi. Kam uglerodli va kam legirlangan po'latlarni eruvchi elektrodlar bilan payvandlashda  $\text{CO}_2 + 20\% \text{ O}_2$  aralashmasidan foydalaniladi, u chokning chuqur erishi va yaxshi shakllanishini, chok metallining eng kam sachrashi hamda zichligi yuqori darajada chiqishini ta'minlaydi.

**Vodorod ( $\text{H}_2$ )** – rangsiz, hidsiz va ta'msiz yonuvchi gaz. Uning kislorod va havo bilan aralashmali portlash jihatidan xavflidir, shu bois, vodoroddan foydalanishda alohida ehtiyojkorlikka rioya etilishi, gaz traktining hamma birikmalari zichligi sinchiklab tekshirilishi kerak; payvandlash ishlari olib boriladigan xonalar yaxshi shamollatiladigan bo'l-mog'i lozim. Olinish usuliga ko'ra, vodorod uch xil markada ishlab chiqariladi (ГОСТ 3022-80): A, B va C markali vodorod tarkibida vodorod miqdori 95 – 99,99% bo'ladi. Vodorod po'lat ballonlarda 15 MPa bosim ostida saqlanadi va tashiladi. Vodorod plazma bilan payvandlash va kesishda plazma hosil qiluvchi aralashmalar tuzish uchun qo'llaniladi.

**Azot ( $\text{N}_2$ )** – zichligi  $1,25 \text{ kg/m}^3$  bo'lgan hidsiz gazdir. ГОСТ 9293-74 ga muvofiq, azot gazsimon va suyuq holatda ishlab chiqariladi. Po'lat ballonlarda 15 MPa bosim ostida saqlanadi va tashiladi. Gazsimon azot fizik-kimyoviy ko'rsatkichlariga ko'ra to'rt navga ajratiladi: azot miq-

dori kamida 99,994% bo'lgan oliy navli; 99,6% dan kam bo'limgan birinchi navli; kamida 99% bo'lgan ikkinchi navli va 97% dan oz bo'limgan uchinchini navli. Azot muhitida u kimyoviy neytral bo'lgan misni payvandlash mumkin, biroq ko'pincha azotdan himoya gazlari aralashmalari tuzishda foydalaniladi. Masalan, misni payvandlashda Ar + (10 - 30%) N<sub>2</sub> aralashmasi ishlataladi. Azot muhitida austenitli korroziyabardosh po'latlarning ayrim markalari ham payvandlanadi. N<sub>2</sub> ning qo'shilishi yoyning eritish qobiliyatini oshishiga yordam beradi.

### 6.6.2. Gazlar aralashmalari

Talay hollarda yoy yordamida payvandlashning texnologik imkoniyatlarini kengaytirish uchun argon va geliy aralashmalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Geliy qo'shilganda yoyning eritish qibiliyatini ortadi.

1. Ar + (10 - 30% N<sub>2</sub>) aralashmasi. Argonga N<sub>2</sub> qo'shish ham yoyning eritish qibiliyatini oshirishga yordam beradi. Mazkur aralashma mis va austenitli zanglamaydigan po'latlarning ayrim markalarini payvandlashda qo'llaniladi.

2. Ar + (1 - 5% O<sub>2</sub>) aralashmasi. Kislorodning argonga aralashtilishi metallning tomchilar tarzida ko'chishi oqim tarzida (mayda tomchilar ko'rinishida) ko'chishiga aylanadigan kritik nuqtani kamaytiradi, bu esa payvandlash unumdorligini biroz oshirish hamda metallning sachrashini qisqartirish imkonini beradi. Argon-kislorod aralashmasi kam uglerodli va legirlangan po'latlarni payvandlash uchun ishlataladi.

3. Ar + (10 - 20% C<sub>2</sub>O). Karbonat angidrid gazi kam uglerodli hamda kam legirlangan po'latlarni payvandlashda payvand choklardagi g'ovakdorlikni bartaraf qilishga ko'maklashadi. Argonga CO<sub>2</sub> qo'shish yoyning barqarorligini oshiradi va yupqa list po'latni payvandlashda chokning shakllanishini yaxshilaydi.

4. 75% Ar, 20% CO<sub>2</sub>, 5% O<sub>2</sub> dan iborat aralashma po'latni eruvchi elektrod bilan payvandlashda yoyning yuqori darajada barqarorligini, metallning eng kam sachrashini, chokning yaxshi shakllanishini, unda g'ovaklar bo'lmasligini ta'minlaydi.

Tayyor holdagi gaz aralashmalari bo'limganda gazlarni payvandlash joyida aralashtirish mumkin. Gorelkaga beriladigan aralashmaning tarkibi aralashmaga kiruvchi gazlar sarfini o'zgartirish orqali rostlanadi. Har bir gazning sarflanishi alohida reduktor bilan rostlanadi va PC-3 turidagi rotametr vositasida o'chanadi.

### **Nazorat savollari**

1. Gaz alangasi bilan metallarga ishlov berishda qanday yonuvchi gazlar qo'llaniladi?
2. Atsetilen gazi qanday olinadi?
3. Atsetilenni almashtirish koeffitsiyenti nima?
4. Gazning issiqlik chiqarish qobiliyati deb nimaga aytildi?
5. Payvandlashda qo'llaniladigan kislorod qaysi usullarda olinadi?
6. Himoya gazlari qanday xususiyatlarga ega?

## 7-BOB. MATERIALLARNI ELEKTR TOKI BILAN AVTOMATIK VA YARIMAVTOMATIK PAYVANDLASH UCHUN FLYUSLAR

### 7.1. Flyuslarning tasnifi va vazifalari

Alovida donalarining o'lchami 0,25 – 4 mm bo'lgan maxsus tayyorlangan metall granulangan dona-dona qilib maydalangan kukunga payvand flyuslari deb ataladi.

Po'latlarni avtomatik va yarimavtomatik payvandlashda payvand birikmaning sifatini belgilovchi uchta asosiy elementlardan biri flyusdir.

Po'latlarni elektr yoyi yordamida payvandlashga mo'ljallangan flyuslar ko'p hollarda marganets, kaliy yoki magniy asosida tuzilgan shlakli tizimlardan iborat. Keyingi yillarda asosan ftorli tuzlardan tayyorlanuvchi flyuslar, ya'ni ftorli flyuslar paydo bo'ldi.

Flyuslar bir necha belgilariga ko'ra tasniflanishi mumkin:

a) kimyoviy tarkibiga binoan: flyus-silikatlar, ftorli flyuslar. Flyus-silikatlar tarkibidagi marganets miqdoriga ko'ra, o'z navbatida, marganetssiz, o'rtacha marganetsli va ko'p marganetsli xillarga ajratilishi mumkin;

b) tarkibiga kiruvchi asosli va kislotali oksidlar nisbatiga binoan:

kislotali  $\frac{\sum(MeO)}{(SiO_2) + (TiO_2)}$  <1 va asosli  $\frac{\sum(MeO)}{(SiO_2) + (TiO_2)}$  >1 flyuslar;

d) vazifasiga ko'ra: kam uglerodli, kam legirlangan va yuqori darajada legirlangan po'latlarni payvandlash uchun flyuslar;

e) payvandlash jarayoniga binoan: avtomatik, yarimavtomatik va elektrshlak usulida payvandlash flyuslari;

f) chok metallini legirlash darajasiga binoan: passiv (payvandlash vannasi bilan deyarli reaksiyaga kirishmaydi), kam legirlaydigan (eritib olingan) hamda kuchli legirlaydigan (qizdirib biriktirilgan keramik) flyuslar;

g) zarralarining hajmiy og'irligiga qarab: shishasimon ( $\gamma > 1 \text{ kg/dc}^3$ ), pemzasimon ( $\gamma < 1 \text{ kg/dc}^3$ ) flyuslar.

Elektr yoyi yordamida payvandlashda flyuslar bir necha vazifani bajaradi, bularning ichida asosiyлари payvandlash vannasini atmosfera ta'siridan fizik jihatdan ajratib qo'yish; yoy razryadini barqarorlashtirish; payvand choklarning berilgan kimyoviy tarkibi va xossalariini hosil qilish; chok metallining yaxshi shakllanishini ta'minlash; darzsiz hamda

gaz g'ovaklarisiz choklar yuzaga kelishini, shlak qobiqning sirtdan oson ajraladigan bo'lishini ta'minlashdir.

**Payvandlash vannasini atmosfera ta'siridan fizik jihatdan ajratib qo'yish.** Flyusning ajratib qo'yuvchi ta'siri uning zarralari o'lchamiga (mayda yoki yirikligiga) va fizik tuzilishiga (shishasimonligi yoxud pemzasimonligiga) bog'liq. Mayda donli zarralari zinch tuzilgan (shishasimon flyus) va ularning zinch joylashuvini ta'minlaydigan har xil granulometrik tarkibli zarralari muayyan nisbatda bo'lgan aralashma eng yaxshi ajratib qo'yish qobiliyatiga ega.

**Pemzasimon flyus** (hajmiy og'irligi  $0,7 - 1,0 \text{ kg/dm}^3$ ) zarralari g'ovakdorligi tufayli payvandlash vannasini atmosfera ta'siridan yetarli darajada himoyalamaydi, shu bois bunday flyusdan foydalanilganda chokdag'i azot miqdori  $0,025 - 0,35\%$  ga yetishi mumkin, bu esa pemzasimon flyus bilan hosil qilingan chokdag'i azot miqdoridan  $10 - 15$  baravar ko'pdir. Bundan tashqari, pemzasimon flyus payvandlash yoyining ustuni zonasiga talay miqdorda vodorod olib kiradi, bu vodorod chok metallida g'ovaklar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun, agar pemzasimon flyuslar texnologiya nuqtayi nazaridan shishasimon pemzalarga nisbatan bir qancha afzalliklarga ega bo'lsa (chok yaxshiroq shakllanadi, yoy barqarorroq yonadi), metallurgiya nuqtayi nazaridan, yaxshi sifatli chok olish zarur bo'lgan hollarda ulardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'lmaydi.

Payvandlanayotgan metall sirti ustidagi flyus qatlaming qalinligi muayyan darajada bo'lgandagina, payvandlash vannasi atmosfera ta'siridan ancha samarali himoyalananadi.

Flyus qatlaming zarur qalinligi payvandlash uchun foydalaniladigan yoning quvvati bilan aniqlanadi (7.1- jadval).

### 7.1-jadval


#### Payvandlanayotgan metall sirti ustidagi flyus qatlaming zarur qalinligi

Payvandlash toki, A	200-400	400-800	800-1200
Flyus qatlaming qalinligi, mm	25-35	35-45	45-60

**Flyuslarning barqarorlashtiruvchi xossalari.** Havo atmosferasida yoning yonish barqarorligi lozim darajada bo'imasligi sababli, ta'minlovchi transformatorning salt ishslash kuchlanishi  $60 - 65\%$  bo'lganda,


o'zgaruvchan tokda yalang'och sim bilan payvandlashning deyarli imkoni yo'q. Flyus ostida payvandlashda elektr yoyi hatto o'zgaruvchan tokda ham ancha barqaror yonadi.

Odatda, flyuslar tarkibiga kiruvchi ba'zi kimyoviy moddalar – silikatlarning ularning barqarorlashtiruvchi xossalariiga (yoning uzilish uzunligiga) ta'siri 7.1-rasmda ko'rsatilgan.



7.1-rasm. Ayrim kimyoviy birikmalarni OCL-45 turdag'i yuqori marganetsli flyuslarning stabillashtiruvchi xususiyatlariga ta'siri.

Flyusning barqarorlashtiruvchi xossalari chocning shakllanishi uchun ham katta ahamiyatga ega. Xususan, katta qalinlikdagi metallni bir o'tishda payvandlashda flyusning barqarorlashtiruvchi xossalarni oshirish yoning uzunlashishiga (aynan o'sha kuchlanishda) olib keladi, bu esa chocning kerakli geometriyasi olinishiga hamda payvand birikmaning sifatli (shlakli qo'shilmalarsiz, g'ovak va darzlarsiz) chiqishi ta'minlanishiga qulay sharoit yaratadi (7.2-rasm).



**7.2-rasm.** Qalin bo'lgan po'latlarni flyus ostida payvandlashda chokning ko'ndalang profiliga yoy uzunligini ta'siri:  
a – qisqa yoy, b – uzun yoy.

## 7.2. Erigan flyus va suyuq metall o'rtasidagi o'zaro kimyoviy ta'sirlashuv hamda payvandlash vannasining legirlanishi

Elektr yoyi yordamida payvandlashda choklar elektrod simi va asosiy metallning erishi hisobiga hosil bo'ladi. Payvand birikmaning geometriyasiga payvandlash sharoiti va rejimlariga qarab, ularning chok hosil bo'lishidagi ishtiroki ulushi ancha keng doirada o'zgarib turadi. Elektrod simi erishi evaziga chok metallining 30 – 70% i hosil bo'ladi. Ammo payvandlash sharoiti o'zgarmas (bir xil) bo'lmaganda, asosiy metall va elektrod simining ulushlari orasidagi nisbat taxminan bir xilligicha qoladi. Shunday qilib, chokning kimyoviy tarkibi sim hamda asosiy metallning tarkibi bilan, shuningdek, erish (payvandlash vannasi) zonasida, erigan metall bilan flyus orasida yuz beruvchi metallurgik jayronlar bilan belgilanadi.

Chokdagi elementning miqdori ushbu tenglama bilan ifodalanishi mumkin:

$$[Me]_{Ch} = a [Me]_a + v [Me]_v \pm [Me]$$

bunda:  $[Me]_{Ch}$  – berilgan elementning chok metallidagi haqiqiy miqdori;

$[Me]_a$  – elementning asosiy metallidagi miqdori;

$[Me]_v$  – elementning payvandlash vannasidagi miqdori;

$\Delta [Me]$  – chokdagi ushbu element miqdorining metall va flyus o'zaro ta'sirlashishi natijasida uning boshlang'ich miqdoriga nisbatan o'zgariishi;  $a$  va  $v$  – mos ravishda asosiy metall hamda elektrod simining payvand chok hosil bo'lishida ishtirok etish ulushi.

Payvandlash paytida erigan flyuslar - silikatlar va suyuq metall orasidagi eng muhim metallurgik o'zaro ta'sirlashish jarayonlari quyidagilardir:



(7.1) va (7.2) reaksiyalar, asosan, kam uglerodli po'latlarni sanoatda ishlab chiqariladigan ko'p marganetsli flyuslar ostida payvandlashda kechadi. (7.1) va (7.2) reaksiyalarning kechishi chok xossalariiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi, chunki uning kremniy va marganets bilan qo'shimcha ravishda legirlanishi (qaynar po'latdan qilingan kam uglerodli payvandlash simidan foydalilanilgan taqdirda) g'ovaklar hamda qizish darzları yuzaga kelishiga moyilligi past bo'lган choklar hosil qilishga imkon beradi. (7.3) reaksiya ham, asosan, odatda fosfor miqdori ancha ko'p (0,10 – 0,15%) bo'lishi bilan farq qiluvchi marganetsli flyuslar ostida payvandlashda yuz beradi. (7.3) reaksiyaning avj olishi maqbul emas, chunki bunda chokdagi fosfor miqdori ortadi, bu esa chokning zarbiy qovushqoqligi pasayishiga hamda soviganda sinish bo'sag'asi oshishiga olib keladi.

**Flyuslarning shakllantiruvchi qobiliyati.** Yuqori haroratlarda flyuslarning qovushqoqligi, shuningdek, shu qovushqoqlikning haroratga bog'liqligi ularning shakllantiruvchi qobiliyatiga ta'sir qiladi. Ammo flyusning shakllantiruvchi qobiliyati payvandlash texnologiyasiga va birinchi navbatda, payvandlash yoyining quvvatiga ham bog'liq. Uncha katta bo'lмаган toklarda chok yaxshi shakllanishini ta'minlovchi flyuslar quvvatli yoylar bilan payvandlashga mutlaqo yaroqsiz bo'lib chiqishi mumkin. Kichik va o'rtacha toklarda (taxminan 1000 – 1100A gacha) suyuq holatda oquvchan flyuslar (OCЦ-45, AH-348 va boshqalar)

chokning eng yaxshi shakllanishini ta'minlaydi, chunki ularning qotish harorati nisbatan yuqori ( $1150\ldots1250^{\circ}\text{C}$ ) bo'ladi. Quvvatli toklar (1300 – 3000A) bilan payvandlashda qotish egri chizig'i yotig'roq bo'lgan nisbatan qovushqoq flyuslarga chochning yaxshi shakllanishini ta'minlaydi.

Flyusning gaz singdiruvchanligi chochning shakllanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Bu gaz singdiruvchanlik flyusning fizik holati (pemzasimonligi yoki shishasimonligi) ga, shuningdek, granulometrik tarkibi (mayda yoxud yirik donligi) ga ko'p darajada bog'liq. Quvvatli yoqlar bilan payvandlashda pemzasimon (hajmiy og'irligi  $0,8\ldots1,0 \text{ kg/dm}^3$ ) yirik donli (donalarining o'lchami  $2,0\ldots2,5 \text{ mm}$ ) flyuslar yaxshi shakllangan choclar hosil qiladi.

7.2-jadvalda turli payvandlash usullari va rejimlari uchun tavsiya etiladigan donalar o'lchamlari keltiriladi.

### 7.2-jadval

#### Payvandlash usullari va rejimlariga bog'liq holda flyuslarning donadorligiga qo'yiladigan talablar

Flyusning vazifasi	Donalar o'lchamlari, mm		Davlat standarti (ГОСТ)
	eng katta	eng kichik	
Avtomatik payvandlash:			
600 A gacha tokda	1,6	0,25	3584-83
600 – 1200 A tokda	2,5	0,4	3584-83
1200 A dan katta tokda	3,0	1,6	5336-80
2 mm va bundan kichik diametrli sim bilan avtomatik va yarimavtomatik payvandlash	1,6	0,25	3584-83

Izoh: Flyusning hajmiy og'irligi  $1,3\ldots1,7 \text{ kg/ds}^3$  ni tashkil etishi kerak.

### 7.3. Eritib olingan flyuslar

Kam legirlangan va kam uglerodli po'latlarni payvandlashga mo'ljallangan flyuslarning o'ziga xos xususiyatlari. Kam uglerodli po'latni kam uglerodli sim bilan payvandlashda boshlang'ich materiallarda marganets miqdori kamligi ( $0,35\ldots0,60\%$ ) va kremniy yoki boshqa kuchli kislorrhodan tozalovchilarning amalda batamom yo'qligi choklarda darz hamda g'ovaklar yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Marganets ( $0,60\ldots0,90\%$ ) va kremniyning eng maqbul miqdoriga ( $0,18\ldots0,25\%$ ) erishish uchun chocni ana shu elementlar

bilan qo'shimcha ravishda legirlash lozim. Buni ikki usul bilan: birinchidan, eritilgan flyusdan foydalanishda marganets va kremniyning qayta tiklanish jarayonlarini avj oldirish yoki keramik flyuslarni ishlatalishda ferroqotishmalar bilan legirlash hisobiga; ikkinchidan, yuqorida aytilgan maqsadlar uchun marganets va kremniy miqdori ko'p bo'lgan simdan foydalangan holda elektrod simi yordamida amalgalashda oshirish mumkin.

Mamlakatimiz sanoatida kam uglerodli po'latlarni payvandlashda ko'pincha payvand choklarning legirlashning (flyus evaziga) birinchi usuli qo'llaniladi. Yuqorida ta'kidlangan talablarga ko'p marganetsli flyuslar eng to'liq javob beradi, ular sanoatda keng ko'lamda qo'llaniladi. Ko'p marganetsli flyuslarda marganets (II) – oksid va kremniy qo'shoxsid miqdorining ancha ko'pligi marganets hamda kremniyning qayta tiklanish jarayonlari (1) va (2) avj olishini ta'minlaydi, bu esa chokdag'i marganets va kremniy miqdorini oshiradi hamda ko'p hollarda yuqori sifatli payvand birikmalar olish imkonini beradi. Ko'p marganetsli flyuslar tarkibida kalsiy ftoridning bo'lishi yuqori haroratlarda qovushqoqligi pasayishi tufayli ularning metallurgik xossalalarini yaxshilaydi va vodorodni suyuq po'latda erimaydigan vodorod ftoridga bog'laydi:



Kam legirlangan po'latlarni mos tarkibli sim bilan payvandlash uchun aksariyat sanoatda ishlab chiqariluvchi eritilgan flyuslar ishlatalishi mumkin (7.3 va 7.4-jadvallar), chunki kam legirlangan po'latlardagi marganets hamda kremniy miqdori payvandlash vannasi kisloroddan tozalanish va oltingugurtning zararli ta'siri kesilishi uchun yetarlidir.

Ammo payvandlashda kremniyning qayta tiklanish jarayoni avj olishi maqbul bo'limgan hollarda kam kremniyli marganetsli flyuslar (masalan, ba'zi kam va o'rtacha legirlangan konstruksion po'latlarni payvandlashda uchun AH-1 yoki AH-10 flyusi) dan foydalanish kerak.

**Yuqori darajada legirlangan po'latlarni payvandlashga mo'ljalangan eritib olingan flyuslarning o'ziga xos xususiyatlari.** Odatda kam uglerodli va kam legirlangan konstruksion po'latlarni payvandlashda qo'llaniluvchi eritib olingan flyus-silikatlar yuqori darajada legirlashda oshirish mumkin.

langan po'latlarni, chunonchi xrom-nikelli austenit po'latlarni payvandlash uchun yaramaydi. Bu flyuslarda, payvandlashda xrom va titanni oksidlovchi marganets hamda kremniy oksidlari, shuningdek, ayrim boshqa aralashmalar miqdorining ko'pligi chokda ana shu elementlar miqdori nomaqbul kamayishiga sabab bo'ladi. Chokda xrom va titan miqdorining kamayishi, qoidaga ko'ra, austenitli chokning korroziyabardoshligini pasaytiradi va uning qizish darzları paydo bo'lishiga (alfa-faza miqdori ozayishi hamda chokning nometall qo'shilmlar bilan ifloslanishi oqibatida) moyilligini oshiradi. Kam kremniyli flyuslar, ko'p kremniyli flyuslarga qaraganda ustunsimon tuzilmasi kamroq namoyon bo'ladigan choklar hosil qilishi ham aniqlangan, bu esa choklarda qizish darzları yuzaga kelish xavfini kamaytiradi.

Yuqorida bayon qilinganlar, yuqori darajada legirlangan po'latlarni payvandlash uchun passiv flyuslar ishlatalish zarur, degan xulosaga olib keladi. Ushbu maqsadlar uchun odatda asosli flyuslar

$$\left( \frac{\sum (MeO)}{(SiO_2) + (TiO_2)} \right)^{1/2}$$

yoki tarkibida marganets oksidlari mutlaqo bo'imagan, yohud ularning miqdori ko'p bo'imagan, kremniy qo'shoksidi miqdori cheklangan flyuslardan foydalaniлади. Chokda kislородга juda yaqin bo'lgan elementlar (alyuminiy, titan) ning yuqori miqdorini saqlab qolish kerak bo'lgan hollarda payvandlash vannasiga nisbatan kimyoviy jihatdan inert bo'lgan kislорdsiz flyuslar ishlatalish lozim. Ushbu flyuslar guruhining vakili sifatida, ayrim kislotabardosh va o'tga chidamli po'latlarni payvandlashda foydalanimuvchi БКФ-1 flyusi (maydalangan plavik shpati) xizmat qilishi mumkin.

#### **7.4. Keramik flyuslar**

Keramik flyuslar suyuq shisha vositasida mustahkam birlashtirilgan shlak hosil qiluvchi tashkil etuvchilar va ferroqotishmalardan iborat. Ftorli va xlorli tuzlar asosida tuzilgan, qiziganda o'z-o'zidan birikuvchi keramik flyuslar mustahkamlagichsiz (suyuq shishasiz) tayyorlanishi mumkin.

Keramik flyuslar yordamida payvand choklarni legirlash imkoniyatlarining kengligi ularning ijobiyl xususiyati hisoblanadi. Kam uglerodli va kam legirlangan po'latlarni payvandlashga mo'ljallangan ba'zi

keramik flyuslar g'ovaklar hamda qizish darzlari yuzaga kelishiga moyilligi eng yaxshi eritib olingan flyuslar bilan payvandlashdagiga qaraganda ancha past bo'lgan choklar hosil bo'lishiga yordam beradi.

### 7.3-jadval

#### Po'latlarni avtomatik, yarimavtomatik va elektrshlak usulida payvandlash uchun ishlataluvchi eritib olingan flyuslar tarkibi

Flyus markasi	Kimyoiy tarkibi, %											
	SiO <sub>2</sub>	MrO	CaF <sub>2</sub>	MgO	CaO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	K <sub>2</sub> O+N <sub>2</sub> O	Mn <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	FeO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	S	P
	(ko'pi bilan)											
АН-1 (shixta)	36,0- 38,0	15,0- 17,0	16,0-18,0	-	11,0- 13,0	13,0- 15,0	2,0-3,0	-	1,5	-	-	-
ОСЦ-45 <sup>1</sup>	38,0- 44,0	38,0- 47,0	6,0-9,0	2,5 gacha	6,5 gacha	5,0 gacha	-	-	-	2,0	0,15	
АН-348А <sup>1</sup>	41,0- 44,0	34,0- 38,0	4,0-5,5	5,5-7,5	6,5 gacha	4,5 gacha	-	0,1-0,3	-	2,0	0,12	
АН-348АМ <sup>1</sup>	41,0- 44,0	34,0- 38,0	3,5-4,5	5,0-7,5	6,5 gacha	4,5 gacha	-	0,1-0,3	-	2,0	0,15	
ОСЦ-45М <sup>1</sup>	38,0- 44,0	38,0- 47,0	6,0-9,0	2,5 gacha	6,5 gacha	5,0 gacha	-	-	-	2,0	0,12	
ФЦ-4 <sup>2</sup>	45,0- 48,0	30,0- 33,0	2,0-3,0	2,0 gacha	6,0 gacha	4,5 gacha	1,0-1,2	-	-	0,10	0,10	
ФЦ-6	43,0- 45,0	44,0- 47,0	2,5-3,0	1,0 gacha	4,0 gacha	2,5 gacha	0,35- 0,40	-	-	0,15	0,10	
ФЦ-7	46,0- 48,0	24,0- 26,0	5,0-6,0	16,0- 18,0	3,0 gacha	3,0 gacha	0,6-0,8	1,5	-	0,10	0,10	
ФЦ-9	39,0- 41,0	39,0- 41,0	2,0-3,0	1,0 gacha								
АН-10	20,0- 23,0	29,5- 33,5	18,0-24,0	1,2 gacha	3,0-7,0	19,0- 21,0	0,40- 0,60	-	1,2	-	0,15	0,20
ФЦ-10	44,0- 47,0	-	2,0-3,0	28,0- 30,0	3,0 gacha	-	-	-	-	-	0,10	0,10
АН-51 <sup>3</sup>	33,0- 31,0	5,0-6,5	7,0-8,5	14,0- 17,0	12,0- 15,0	21,0- 23,0	-	-	1,5	-	0,15	0,05
ФЦИ-2	34,0- 37,0	-	6,0-7,5	16,0- 18,0	32,0- 34,0	6,0-7,0	-	-	1,2	-	0,10	0,10
АН-20	21,0- 23,0	0,5 gacha	25,0-33,0	9,0- 13,0	3,0-7,0	28,0- 32,0	2,4-3,0	-	-	-	0,08	0,05
АН-22	18,0- 21,5	6,0-9,0	20,0-24,0	11,5- 15,0	12,0- 15,0	19,0- 23,0	1,3-1,7	-	-	-	0,06	0,06
АН-30	2,0-5,0	0,5 gacha	19,0-23,0	13,0- 16,0	16,0- 20,5	39,0- 44,0	-	-	-	-	0,08	0,05
АН-26	30,0- 32,0	2,5-3,5	20,0-24,0	16,0- 18,0	5,0-6,5	20,0- 22,0	-	-	-	-	0,07	0,10
АН-8	33,0- 36,0	21,0- 26,0	13,0-19,0	5,0-7,0	4,0-7,0	11,0- 15,0	-	-	1,5	-	0,15	0,15
БКФ-5 <sup>4</sup>	<2,0	-	75,0-80,0	-	-	-	-	-	1,0	-	0,05	0,02

<sup>1</sup> ГОСТ 9087-59. <sup>2</sup> TiO<sub>2</sub> - 5 - 6%. <sup>3</sup> TiO<sub>2</sub> - 1,5 - 2,5 %. <sup>4</sup> NaF - 17,0 - 25,0

### Flyuslarning ayrim markalari qo'llaniladigan sohalar

Flyus markasi	Payvandianadigan po'lat markasi	Sim		Ko'proq qo'llanilishi
		markasi	FOCT	
AH-1	MCt1, MCt2, MCt3; xromansil po'lati	Cв-10ГС	-	120mm va bundan katta diametrlri si- indrsimon buyumlarning halqasimon choklarini avtomatik payvandlash.
OCL-45	MCt1, MCt2, MCt3, MCt4	Cв-08, Cв-08A	2246-60	Kichik diametri halqasimon choklardan tashqari birikmalarning hamma turlarini avtomatik va yarimavtomatik payvand- lash. Zangga va qizish darzlariga moyilli- sanoatda ishlab chiqariladigan boshqa eritib olingen flyuslarga nisbatan eng past. Birikmalarning barcha turlarini avtomatik va yarimavtomatik payvandlash. Uncha ko'p bo'lmagan miqdorda zararli gazlar ajratib chiqaradi, shu bois yopiq idishlarda payvandlash uchun ishlatalidi.
AH- 348A	MCt1, MCt2, MCt3,	Cв-08, Cв- 08A		
DC-9	MCt1, MCt2, MCt3,	Cв-08, Cв- 08A		
ФЦ-4	MCt1, MCt2, MCt3, 15M	10, Cв-15M	2246-60;	Katta qalinlikdagi po'latni quvvati yoylar bilan ko'p o'tishda avtomatik payvandlash
ФЦ-6			1050-57	Katta qalinlikdagi po'latni ko'p o'tishda avtomatik payvandlash.
ФЦ-7		Cв-08, Cв- 08A, Cв- 15M		Uch fazali yoy bilan ko'p o'tishda pay- vandlash.
AH-10				Konstruksion po'latlarni avtomatik pay- vandlash.
ФЦ-10	MCt1, MCt2, MCt3	Marganets miqdori 2,0- 2,5 bo'lgan marganetsli	-	Birikmalarning hamma turlarini avtomatik va yarimavtomatik payvandlash. Oz miqdorda zararli gazlar ajratib chiqaradi va tarkibida marganets oksidlari yo'qligi uchun sanitariya-gigiyena jihatidan eng maqbullardan biri sanaladi.
AH-51		Cв-10Г2	2246-60	Birikmalarning barcha turlarini avtomatik va yarimavtomatik payvandlash. Yopiq idishlarda payvandlashga yaraydi.
ФЦЛ-2	IX18H9	Cв-0X18H9	-	
AH-20	Yuqori darajada legirlangan xrom- nikelli IX18H9 va boshqalar	Cв-0X18H9,	-	
AH-22		Cв- 0XH9C2,		
AH-26		X20H10Г6T		Birikmalarning hamma turlarini avtomatik hamda yarimavtomatik payvandlash.
AH-30	Yuqori darajada legirlangan xrom- nikelli, shuning- dek, X12 turidagi po'latlar	maxsus	-	Avtomatik payvandlash va eritib qoplash.
БКФ- 5, ФЦК	Yuqori darajada legirlangan po'lat va qotishmlar			
AH-8, ФЦ7	MCt1, MCt2, MCt3	Cв-08, Cв-08A	2246-60	Elektrshlak usulida payvandlash.
	Kam legirlangan po'latlar	Kam le- girlangan		

Keramik flyuslarning mazkur xossalari talay hollarda ulardan foydalanihni juda maqsadga muvofiq qiladi. Ayrim keramik flyuslarning tarkibi 7.5-jadvalda keltirilgan.

7.5-jadval

**Avtomatik va yarimavtomatik payvandlash uchun ishlataladigan keramik flyuslarning tarkibi, %**

Flyusning tashkili etuvchilar	Flyus markalari										
	K-1	K-2	K-3	K-11	KC-1	Π	KC-30ХГЧ НА	KC-Ш	KC-С	KBC-19	ФЦК <sup>1</sup>
Manganets rudasi	-	-	-	60,0	-	-	-	-	-	54,0	-
Titan konsentrati	48,0	55,0	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Dala shpati	13,0	13,0	15,0	-	-	-	-	6,0	-	-	8,0
Kalsiy xlorid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,0
Plavik shpati	10,0	10,0	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0	-	20,0	7,0	-
Marmar	-	-	-	-	57,7	72,5	50,3	42,4	35,8	-	5,0
Natriy florid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titan qo'shoksidi	-	-	-	-	15,0	-	15,0	6,0	5,0	-	10,0
Giltuproq	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kvars	-	-	-	20,0	-	-	-	5,0	-	30,0	-
Ferrosilitsiy <sup>2</sup>	15,0	8,0	8,0	10,0	0,8	2,0	4,2	-	4,7	7,0	-
Ferrotitan	-	-	-	-	6,0	2,0	6,2	14,0	6,0	2,0	-
Ferroalyuminiy	-	-	-	-	-	3,0	-	1,5	-	-	-
Uglerodli ferromanganets	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-
Metall nikel	-	-	-	-	-	-	1,4	-	2,0	-	-
Kam uglerodli ferromanganets	14,0	14,0	8,0	-	0,5	0,5	1,7	-	-	-	-
Uglerodli ferroxrom	-	-	-	-	-	-	-	24,0	23,0	-	-
Grafit	-	-	-	-	-	-	1,4	1,1	3,0 <sup>2</sup>	-	-
Natriy silikat (zichligi 1,35 bo'lgan quruq massasi og'irligiga nisbatan foizda)	15,0	13,0	13,0	19,0	20,0	20,0	20,0	17,0	15,0	30,0	-

<sup>1</sup> ФЦК flyusining quruq aralashmasiga 12,5 % suv qo'shiladi. <sup>2</sup> Koks. <sup>3</sup> 75 % li

Kam uglerodli po'latlarni payvandlash uchun ishlataladigan K-1, K-2, K-11 va KBC-19 flyuslari zang ta'sirida g'ovaklar paydo bo'lishiga moyilligi past choklar hosil qiladi.

K-3 va KC-30ХГЧА flyuslari mos ravishda, kam legirlangan СХЛ hamda 30ХГЧА po'latlarini payvandlash uchun tavsiya etiladi. KC-1

va П flyuslaridan chok metallini qo'shimcha legirlash maqbul bo'lmagan hollarda foydalanish mumkin.

KC-III va KC-C flyuslari kuchli legirlaydigan flyuslarga misoldir. Ularning birinchisidan sovuqlayin shtamplashga mo'ljallangan shtamplarga eritib qoplash uchun foydalilaniladi (tarkibida uglerod miqdori 1,6 - 1,8% va xrom miqdori 11,5 - 12,5% bo'lgan eritib qoplangan metall hosil qiladi); ikkinchisini eritib qoplash orqali sormayt turidagi metall (1,6 - 1,8% C, 12 - 14% Cr, 1,5 - 2,0% Ni) hosil qilish talab etiladigan hollarda ishlatish tavsiya qilinadi.

Ayni flyuslar ostida avtomatik payvandlash uchun Св-08 markali (ГОСТ 2246-60) kam uglerodli sim qo'llaniladi.

ФЦК flyusi yuqori darajada legirlangan, austenitli, o'tga chidamli, korroziyabardosh po'latlarni, shuningdek, perlitli, konstruksion hamda issiqqa chidamli po'latlarni payvandlashga mo'ljallangan.

Metall qo'shimchalari bo'lgan legirlovchi keramik flyuslarning ayrim kamchiliklari chokning kimyoviy tarkibi yoydagagi kuchlanishga bog'liqligidan iborat. Payvandlash jarayonida yoyning uzunligi o'zgarib turishi chokning kimyoviy tarkibi o'zgarishiga olib keladi, bu esa uning mexanik xossalari barqaror bo'lishini keltirib chiqarishi mumkin.

**Flyuslar tayyorlash uchun xomashyo.** Flyuslar tayyorlash uchun ishlatiladigan xomashyoning kimyoviy tarkibi 7.6-jadvalda keltirilgan.

Keramik flyuslar tayyorlash uchun aynan elektrod qoplamlarini tuzish uchun ishlatiladigan ferroqotishmalar va metall kukunlari qo'llaniladi. Eritilgan flyuslar shixtasi quyidagi formula yordamida hisoblab aniqlanadi:

$$Q = \frac{a}{b} 100$$

bunda:  $Q$  – materialning og'irlik ulushlaridagi miqdori;

$a$  – berilgan material hisobiga qo'shiladigan birikma shixtasining nazariy tarkibidagi miqdori, %;

$b$  – ushbu birikmaning mazkur materialdagi miqdori, %.

#### 7.6-jadval

#### Flyuslar tayyorlash uchun xomashyo

Materiallar nomi	Miqdori, %										ГОСТ yoki ТШ	
	MnO	SiO <sub>2</sub>	CaO	MgO	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	TiO <sub>2</sub>	CaF <sub>2</sub>	K <sub>2</sub> O + Na <sub>2</sub> O	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	S		
Manganets rudası	>58,0	<10,0	<4,5	-	-	-	-	-	-	<0,1	<0,2	ГОСТ 4418-48*

Qum	-	>97,0	-	-	-	-	-	-	Izlar	<0,015	ГОСТ 4417-48
Plavik shpati	-	<5,0	-	-	<4,0	-	>85,0	-	-	<0,2	ТУУ-558 ГОСТ 4421-48
Kaustik magnezit	-	4,0	<4,5	>75,0	-	-	-	-	-	-	-
Bo'r	-	-	>54,0	-	-	-	-	-	<0,06	<0,04	ГОСТ 4415-48
Kaolin	-	-	-	-	>38,0	-	-	-	-	-	ГОСТ 6138-52
Perovskit konsentrati	-	<12,0	<32,0	<12,0	2,0	>40,0	-	-	<7,0	<0,04	-
Dala shpati	-	64,0- 70,0	<1,5	<0,5	17,0- 21,0	-	-	>10,0	-	<0,04	<0,04 ГОСТ 4422-48
Giltuproq	-	<5,0	-	-	>92,0	-	-	-	<3,0	-	ГОСТ 6912-54

\* kalsiy oksidi miqdori qo'shimcha ravishda cheklangan.

## 7.5. Flyuslar ishlab chiqarish

**Eritib olingan flyuslar ishlab chiqarish.** Eritib olingan flyuslar ishlab chiqarish jarayoni quyidagi asosiy bosqichlar: shixtani tayyorlash, flyusni eritish, dona-dona holga keltirish (granulatsiya) va keyin flyusga ishllov berishdan iborat.

Xom materiallarni eritishga tayyorlash ularni quritish va maydalashdan, amalga oshirilgan hisob asosida shixta tuzishdan iborat. Gigroskopik namini ancha to'liq chiqarib tashlash uchun materiallar 100°C dan yuqori (yaxshisi, 50 - 200°C) haroratda quritilishi kerak. Xomashyoning ancha namligi shixtani hisoblashda xatoliklarga va flyusdagi kalsiy ftorid miqdorini ozaytiruvchi reaksiyalar jadal kechishiga olib kelishi mumkin. Tashkil etuvchilar alohida-alohida maydalanadi. Maydalash darajasi eritish ishlari elektr yoki alangali pechkada olib borilishiga bog'liq. Elektr pechkada eritishda shixtaning tashkil etuvchilarini zarralari juda mayda (ko'ndalang o'lchami 2 - 4 mm dan kichik) bo'lmasligi lozim. Shixtada chang bo'lishi jarayonlar shiddatli kechishiga olib keladi, bu esa shixta pechkadan chiqarib tashlanishiga sabab bo'ladi. Shixta zarralarining diametri 8 - 10 mm dan yirik bo'lmasligi ham zarur, chunki bu holda eritish vaqtiga uzayadi va elektr energiyasi sarfi ortadi.

Flyusni alangali pechkada eritib olishda shixtaning tashkil etuvchilarini mumkin qadar kichik maydalanmog'i darkor. Alangali pechkada haroratning bir tekisroq taqsimlanishi flyus tayyorlash jarayoni osoyishta kechishini ta'minlaydi. Bu hol flyus tayyorlash uchun kichikroq mayda-

langan shixtadan foydalanishga imkon beradi, natijada eritib olish jarayonlari osonlashadi va flyus tayyorlash tezlashadi.

Alangali pechkalar flyuslarni ko'plab tayyorlash uchun ishlatiladi va generator gazi bilan isitiluvchi davriy ishlaydigan vannali pechkalardan iborat bo'ladi.

Elektr pechkalarning ikki turi: flyus maxsus teshik (letok) orqali chiqarib olinadigan qo'zg'almas va og'ma pechkalar ishlatiladi.


«ЦНИИТМАШ» da yaratilgan og'ma pechkalarning (7.3-rasm) unumtdorligi sutkasiga 0,55 t gacha flyusni tashkil etadi. Ular Sinch 1, g'ilof 2, elektrodni osish qurilmasi hamda ho'l usulda dona-dona qilish moslamalari 5 va 6 dan tashkil topadi.

Sinch burchakli temirdan tayyorlanadi. G'ilof silindr shaklida bo'lib, tub payvandlangan yondevordan iborat. G'ilof ikkita sapfada o'rnatilib, pishang 7 yordamida osongina og'diriladi.

Pechkaning qoplamasini bir necha qatlamdan tarkib topadi: g'ilof ichiga 5 - 10 mm qalinlikdagi asbest qatlami yotqiziladi, keyin chorak g'isht qalinligida olovga chidamli g'isht qatlami 14 teriladi. Tubda joylashgan g'isht qatlami ustiga po'lat plita 11, uning ustiga esa 300 - 350 mm diametrli ko'mirli elektrod bo'lagi 12 qo'yiladi, u pechkaning ish bo'shlig'i podinasi vazifasini o'taydi. Keyin pechka qoplamasini 15 taqiladi.

Qoplama 70% elektrod massa yoki koks (donalarining o'Ichami 3mm dan to changgacha) va 30% qumdan iborat . Qoplama hosil qilish uchun pechka ichiga tunukadan qilingan, eritish bo'shlig'i shaklidagi andoza qo'yiladi, keyin andoza bilan olovga chidamli g'isht qatlami orasidagi bo'shliq yuqorida aytilgan aralashma bilan to'ldirilib, qoplama o'tga toblab qizdiriladi. Tonnaji uncha katta bo'limgan (50 - 70 kg) elektr pechkalarda qoplama o'rniغا suv bilan sovitiladigan metall (po'lat yoki mis) qolipdan ham foydalaniladi.

Pechkaning eritish bo'shlig'i tepadan qopqoq 13 bilan berkitiladi. G'ilof ish vaziyatida qotirish (stoporlash) tilchasi va tashlama planka 8 vositasida qotirib qo'yiladi.



**7.3-rasm. Flyusni eritib olish uchun elektr pechka.**

Elektrod osib qo'yiladigan qurilma yo'naltiruvchi sterjen 4 va naychasimon halqa (oboyma) dan hamda unga elektrod uchun mahkamlangan qismi 9 dan tuzilgan. Halqa 3 ning yo'naltiruvchi sterjen 4 dagi vaziyati maxovikcha 16 li qotirish vinti bilan qotirib qo'yiladi. Elektrodli qo'zg'aluvchi qism kontryuk 10 yordamida muvozanatlangan. Elektrod korpusdan asbest qistirmalar vositasida ajratib qo'yilgan (izolatsiyalangan).

Flyusni ho'l usulda dona-dona qilish uchun  $0,5\text{m}^3$  sig'imli bak 5 va to'rli savat 6 mo'ljallangan bo'lib, savatda flyus to'planadi. Elektr pechkalar TC-150-3, ТСД-1000, ТСД-2000 yoki TC-1000 va boshqa mos quvvatli hamda kuchlanishli payvandlash transformatorlaridan tok bilan ta'minlanadi.

Flyuslarni eritishda yuz beruvchi jarayonlarni quyidagi tarzda tasavvur qilish mumkin.

100 °C gacha haroratda shixtadan gigroskopik namlik bug'lanib ketadi. Kristallanish namligi shixtaning tashkil etuvchilaridan butun vaqt mobaynidan to u erigunga qadar chiqib ketadi. Bunda, agar shixta tarkibiga kalsiy ftorid kirsa, u holda suv bug'lari u bilan o'zaro ta'sirlashib, vodorod ftorid hosil qiladi.

$\text{CaCO}_3$ ,  $\text{MgCO}_3$ ,  $\text{MnCO}_3$  karbonatlari (ularning birinchi ikkitasi ayrim flyuslar shixtasining tarkibiga anchagina miqdorda kiradi, qolgani esa tasodifiy aralashmalar ko'rinishida ishtirok etadi),  $500 - 900^\circ\text{C}$  haroratda butkul parchalanadi:



Qattiq holatda marganets oksidlarining katta qismi parchalanib, ular kislородга boyroq birikmalardan kislороди kamroq birikmalarga ushbu sxema asosida o'tadi:



Ayni vaqtida qattiq uglerod va uning oksidi hisobiga marganets oksidlari qayta tiklanadi.

Kuchli oksidlovchilar hisoblangan marganets oksidlari shixtadan oltingugurt yonib tugashiga yordam beradi.

Flyuslar shixtasi batamom eriguncha uning tashkil etuvchilari o'r-tasida yuz beruvchi asosiy jarayonlar ana shulardan iborat.

Shixta eriyotganda uning alohida tashkil etuvchilari jadal o'zaro ta'sirlashadi va kimyoviy birikmalar: silikatlar, titanatlar, alyuminatlar va boshqalar hosil bo'ladi.

Plavik shpati silikatlar yuzaga kelishida qatnashmaydi, aftidan, erituvchi vazifasini bajaradi. Lekin yuqori ( $1500 - 1600^\circ\text{C}$ ) haroratda kalsiy ftorid kremniy qo'shoksidi bilan o'zaro ta'sirlashib, uchuvchan kimyoviy birikma – kremniy ftorid hosil qiladi.

Mazkur reaksiya flyuslarni eritishda fthoring yo'qolish manbalaridan biri sanaladi.

Eritmada qattiq uglerod hisobiga marganets yuqori oksidlari va temir oksidlarining qayta tiklanish reaksiyalari davom etadi, flyusning oksidlash qobiliyati pasayib va uning harorati ko'tarilib borgani sari, ko'proq issiqlik sarflanishini hamda qayta tiklanish sharoitini talab qiluvchi reaksiyalar avj olib boradi.

Temir sulfidning marganets (II) - oksid bilan o'zaro ta'sirlashish reaksiyasini yaxshi sifatli flyus olish nuqtayi nazaridan katta ahamiyatga ega:



Bu reaksiya natijasida suyuq po'latda yaxshi eriydigan temir (II) - sulfid suyuq po'latda deyarli erimaydigan marganets (II) - sulfidga aylanadi. Shu sababli, ko'p marganetsli flyuslar ostida avtomatik payvandlashda chok metaliga oltingugurt deyarli o'tmaydi.

Flyusdagi fosfor miqdorini kamaytirish uchun pechka vannasiga cho'yan yoki po'lat qipig'i ko'rinishidagi metall qo'shimcha qo'shiladi (eritma og'irligining 10 - 25% hisobida). Bunda flyus pechkasining podinasida flyus qatlami tagida suyuq metall vannasi yuzaga keladi. Metall va shlakli fazalar orasida ushbu reaksiya kechadi:



Mazkur reaksiya natijasida flyusdagi fosfor miqdori ancha kamayadi. Metall qo'shimchadan keyingi eritishlarda ham qayta-qayta foydalinish mumkin.

Flyusni eritish oxirida yuzaga keluvchi yuqori haroratlarda uning tashkil etuvchilaridan eng uchuvchanlari, masalan, ishqorigy metallar kaliy va natriy birikmalari bug'lanib ketadi.

Shunday qilib, flyus eritish pechkasining vannasida yuqorida aytigan jarayonlar kechishi natijasida bir jinsli qorishma vujudga keladi, u muayyan kimyoviy tarkibiga hamda talab etiluvchi fizik va mexanik xossalarga ega bo'ladi.

Flyus ikki usulda – ho'l va quruq usullarda dona-dona holga keltiriladi. Ho'l usulda, eritilgan flyus suvli bakka jildiratib qo'yiladi. Quruq suvga tushgan flyus nisbatan mayda zarralarga maydalaniadi. Quruq usulda dona-dona qilishda flyus metall qoliplarga quyilib, sovigandan keyin mexanik usulda maydalaniadi. Ho'l usulda dona-dona qilish qulayroq, chunki nafaqat shishasimon, balki pemzasimon flyus olishga imkon beradi. Pemzasimon flyus elektr pechkada, eritmani ancha o'ta qizdirib, keyin ho'l usulda dona-dona qilgan holda eritiladi. Bundan tashqari, ho'l usulda dona-dona holga keltirishdan keyin flyusni maydalash osonlashti va changsimon ko'rinishdagi chiqindilar ancha kam hosil bo'ladi.

Flyus ho'l usulda dona-dona qilingandan so'ng, 150 – 250°C haroratda quritiladi. Ishlatishga tayyor bo'lgan flyusda 0,1% dan ziyod namlik bo'lmasligi kerak. Flyusni maydalash va elash uni tayyorlashning oxirgi operatsiyalaridir. Zarralarining o'lchami flyusning vazifasiga qarab belgilanadi.

Pechkada eritish vaqtida flyusning sifati sovigan eritma namunasi ning tashqi ko'rinishiga qarab nazorat qilinadi.

Foydalanishga tayyor bo'lgan flyus ushbu nazoratdan o'tkaziladi: kimiyoiy tarkibi aniqlanadi, granulometrik tarkibi va hajmiy og'irligi tekshiriladi, tashqi ko'rinishi bo'yicha bir jinsliligi hamda donalarining bir jinsliligi tekshiriladi, namlik miqdori aniqlanadi. Ushbu sinovlar flyusning barcha payvandlash xossalari qamraydi va shu bois ularning sifatini aniqlash yetarli bo'ladi. Biroq amaliyotda sifatli flyuslar olish kafolati yuqoriroq bo'lishi uchun ularning g'ovak va darzlar yuzaga kelishiga moyilligi ham sinaladi.

**Keramik flyuslar ishlab chiqarish.** Keramik flyuslar tayyorlash asosan quyidagi operatsiyalardan iborat. Flyusning tashkil etuvchilari maydalanadi, to'yiladi va g'alvirda elanadi. Mineral tashkil etuvchilar 1600 teshik/sm<sup>2</sup> li, ferroqtishma va metall kukunlari esa 900 – 1200 teshik/sm<sup>2</sup> li g'alvirdan o'tishi lozim.

Zarur miqdordagi tashkil etuvchilardan tuzilgan aralashma yaxshilab aralashtiriladi, keyin unga suyuq shishaning suvdagi eritmasi qo'shiladi va yana obdon aralashtiriladi.

Olingen bir jinsli qorishma ikki usul bilan ishlovdan o'tkazilishi mumkin:

a) qorishma briketlar tayyorlanib, 350....400°C da quritiladi va qizdiriladi, maydalanadi, 25 teshik/sm<sup>2</sup> li g'alvirda elanadi;

b) qorishma ho'l (xom) holatda maxsus mashinalar (granulyatorlar) da yoki (uncha katta bo'Imagan turkumlar tayyorlashda) simlarning oralig'i 2 mm bo'lgan sim g'alvirdan ishqalash yo'li bilan o'tkazib, dona-dona qilinadi.

Tayyor bo'lgan oqshoq 150 – 200°C haroratda 15 – 20 daqiqa quritilib, keyin 25 teshik/sm<sup>2</sup> li g'alvirda elanadi va 350 – 400°C da 2 – 3 soat qizdiriladi.

**ФЦК** flyuslari oldindan qizdirmasdan, chamasni 700°C haroratda 1 soat qizdiriladi.

Izoh: **ФЦК** flyusi suyuq shisha qo'shmasdan tayyorlanadi, ammolarning aralashmasiga suv qo'shiladi.

Tayyor bo'lgan flyus uning namlanish va bug'lanish ehtimoli bo'Imagan sharoitda saqlanishi hamda tashilishi kerak.

## **7.6. Alyuminiy qotishmalarini payvandlash uchun aktivlovchi flyuslar**

Alyuminiy va marganets qotishmalarini payvandlash uchun ko'pgina aktivlovchi flyuslar ishlab chiqilgan (7.7-jadval). Oksid pardalari

kimyoviy bog'lanishi, gaz g'ovaklari kichiklashuvi, modifikatsiyalanish evaziga mexanik xossalari yuqori bo'lgan payvand birikmalar yuzaga keladi. Ta'kidlash joizki, aktivlovchi flyuslar, garchi katta qalinlikdagi detallarni payvandlash ancha qiyin bo'lsa-da, yengil qotishmalarning erish chuqurligini oshirish uchun kam hollarda qo'llaniladi.

Flyuslarning alyuminiy qotishmalarini argon-yoy yordamida payvandlash jarayoniga ta'siri haqida to'liqroq ma'lumotlar ushbu kitob muallifining "Алюминий қотишмаларини аргон-ёй ёрдамида пайвандлаш" monografiyasida keltirilgan. U hammualliflari bilan taklif etgan ТФА seriyasidagi flyuslar payvand chokni birlamchi kristalltlarni mikrolegirlash va yo'nalishini o'zgartirish hisobiga o'zgartiradi. Flyus pasta – eritib olingan flyusning spirit yoki suvdagi eritmasi ko'rinishida detallar chetlarining orqa qismiga surtiladi. Flyuslarning ta'sirini muallif shlakli fazaning oksid pardasi bilan o'zaro ta'sirlashishi hamda payvandlash vannasining yupqa shlak pardasi vositasida himoyalanishi bilan tushuntiradi. Flyuslar bilan payvandlashda eritish balandligi, aftidan, fazalararo tortilish ortishi hisobiga kamaygan. Flyusning tashqi sirtda joylashtirilishini katod purkalish va flyusning gazli fazaga o'tishi tufayli samarasiz, deb hisoblanadi.

### 7.7-jadval

#### Alyuminiy qotishmalarini payvandlashga mo'ljallangan aktivlovchi flyuslarning tarkibi

Flyus markasi	Kimyoviy tarkibi, og'irligi, %	Izoh
АФ-4А	KCl-50; NaCl-28; LiCl-14; NaF-8	Gaz alangasida payvandlash uchun
УФОК-1А	KCl-40; NaCl-30; Na <sub>3</sub> AlF <sub>6</sub> -30	Toza alyuminiyni payvandlash uchun
МАТИ-1	KCl-34; NaCl-43; Na <sub>3</sub> AlF <sub>6</sub> -23	AM <sub>1</sub> qotishmalarini payvandlash uchun
МАТИ-1А	KCl-47; LiCl-8; NaF-42; Na <sub>3</sub> AlF <sub>6</sub> -3	Shuning o'zi
МАТИ-5	KCl-5; BaCl <sub>2</sub> -48; Na <sub>3</sub> AlF <sub>6</sub> -2	AM <sub>5</sub> qotishmalarini payvandlash uchun
МАТИ-10	KCl-30; NaCl-68; Na <sub>3</sub> AlF <sub>6</sub> -2	Shuning o'zi
АН-А1	KCl-50; NaCl-20; Na <sub>3</sub> AlF <sub>6</sub> -30	Magniysiz qotishmalarini payvandlash uchun
АН-А4	KCl-50; NaCl-20; Na <sub>3</sub> AlF <sub>6</sub> -30	AM <sub>4</sub> qotishmalarini payvandlash uchun
ВИАМ-3	KCl-33,3; NaCl-33,3; LiCl-33,4	
42-а	KCl-29; NaCl-19; BaCl <sub>2</sub> -48; CaF <sub>2</sub> -4	
ВАМИ	KCl-50; NaCl-30; Na <sub>3</sub> AlF <sub>6</sub> -20	
КМ-1	KCl-45; NaCl-20; BaCl <sub>2</sub> -20; NaF-15	
АФ-1	KCl-5; NaCl-5; LiCl-10; Na <sub>3</sub> AlF <sub>6</sub> -20	

ЖА-64	KCl-43; NaCl-17; SiO <sub>2</sub> -4; Na <sub>3</sub> AlF <sub>6</sub> -36	
ИЭС	LiF-35; NaF-40; MgF <sub>2</sub> -25	
ФА-1	LiF-35; CaF <sub>2</sub> -25; MgF <sub>2</sub> -25; SrF <sub>2</sub> -25	
ФА-1Т	LiF-24.2; CaF <sub>2</sub> -24.2; MgF <sub>2</sub> -24.2; SrF <sub>2</sub> -24.2; Ti-3.2	
ТФА-1	CaF <sub>2</sub> -13...17; SrF <sub>2</sub> -13...17; MgF <sub>2</sub> -10...14; LiF-16...20; KCl-36...44	[208]
ТФА-2	CaF <sub>2</sub> -18...22; SrF <sub>2</sub> -7...11; MgF <sub>2</sub> -5...7; LiF-16...22; BeF <sub>2</sub> -4...6; CaCl <sub>2</sub> -qolgani	[212]
ТФА-3	CaF <sub>2</sub> -10...14; SrF <sub>2</sub> -7...11; MgF <sub>2</sub> -5...7; LiF-10-14; BeF <sub>2</sub> -2...4; K <sub>2</sub> ZrF <sub>6</sub> -16...20; KCl-36...44	[211]
ТФА-4	CaF <sub>2</sub> -8...12; SrF <sub>2</sub> -6...10; MgF <sub>2</sub> -4...6; LiF-8...12; BeF <sub>2</sub> -2...4; K <sub>2</sub> ZrF <sub>6</sub> -6...10; KBF <sub>4</sub> -12...20; CaCl-17...23	[312]
ТФА-5	CaF <sub>2</sub> -10...18; MgF <sub>2</sub> -15...27; BaF <sub>2</sub> -18...28; CaCl <sub>2</sub> -11...15; LiF-qolgani	[358]
ТФА-6	CaF <sub>2</sub> -15...25; MgF <sub>2</sub> -13...23; LiF-21...35; BaF <sub>2</sub> -6...16; K <sub>2</sub> ZrF <sub>6</sub> -8...16; CaCl <sub>2</sub> -7...15	[359]
ТФА-7	CaF <sub>2</sub> -5...7; MgF <sub>2</sub> -6...10; LiF-37-45; BaF <sub>2</sub> -10...14; KF-24...30; NaF-5...7	[360]
ТФА-8	CaF <sub>2</sub> -10...30; BaF <sub>2</sub> -10...30; LiF-8...30; LiCl-20...50; BaF <sub>3</sub> -10...20; nikel-2...10	[361]

Yon va frontal yuzaga surtilganda, flyuslarning boshqa bir kamchiligi – shlak qo'shilmalari paydo bo'lishi hamda yoyning g'alayonlanishidan iborat. Ammo muallif xususan flyus bug'larining payvandlash vannasidagi oksidlar va himoya muhitidagi gazlar bilan reaksiyaga kirishishi evaziga chokning xossalariiga ijobjiy ta'sir qilishi mumkin bo'lgan payvandlash usulini mufassal tadqiq qilmagan. ТФА-5 flyusi bilan argon-yoy yordamida payvandlaganda АМр turidagi qotishmalar bilan hosil qilingan chokning mexanik xossalari yaxshilanadi (7.8, 7.9-jadvallar).

### 7.8-jadval

#### АМр qotishmalarini bilan hosil qilingan 2 mm qalinlikdagi payvand birikmalarining mexanik xossalari

Payvandlash usuli	Detallarning holati	$\sigma_v$ , MPa	Egilish burchagi, gradus
Flyussiz AYOP	Xurushlangandan keyin	234 – 332 309	31 – 45 37
Flyussiz AYOP	Xurushlanmagan	231..283 265	21..34 29
ТФА-5 flyusi bilan AYOP	Xurushlangandan keyin	338..249 344	60..68 63
ТФА-5 flyusi bilan AYOP	Xurushlanmagan	292..312 305	42..51 46

**Qotishmalar bilan hosil qilingan 2 mm  
qalinlikdagi payvand birikmalarning mexanik xossalari**

Qotishma markasi	Payvandlash usuli	$\sigma_v$ , MPa	Egilish burchagi, grad	Zarbiy qovush-qoqligi, kJ/m <sup>2</sup>
AMr1	Flyussiz AYOP	82	180	-
	TΦA-5 flyusi bilan AYOP	89	180	-
AMr2	Flyussiz AYOP	171	156	133,4
	TΦA-5 flyusi bilan AYOP	180	163	196,2
AMr3	Flyussiz AYOP	213	110	157,5
	TΦA-5 flyusi bilan AYOP	228	135	197,8
AMr5	Flyussiz AYOP	302	94	162,2
	TΦA-5 flyusi bilan AYOP	322	112	217,1

Chokning kimyoiy tarkibi yaxshilandi: foydali magniy va litiy miqdori ko'paydi, zararli natriy miqdori esa ozaydi. 1420 turidagi qotishma TΦA-8 flyusi bilan payvandlanganda g'ovakdorlik batamom barham topishiga va oksidli qo'shilmalarning kamayishiga erishildi. TΦA-5 va TΦA-8 flyuslari "ИМЕТ" namunasida qizish darzlari paydo bo'lish koeffitsiyentini kichraytirdi (7.10-jadval).

**Chokda qizish darzlari paydo bo'lish koeffitsiyentining qiymatlari**

Qotishma	Flyus	Flyussiz	Flyus bilan
AMr2	TΦA-5	0,75	0,61
AMr3	TΦA-5	0,58	0,31
AMr6	TΦA-5	0,62	0,56
1420	TΦA-8	0,64	0,6
1201	TΦA-8	0,46	0,3

Xlorli flyuslardan 1420 qotishmasini payvandlashda foydalanildi, ammo g'ovaklar samarali tarzda kamaymadi va birikmaning mexanik xossalari yaxshilanmadni, aftidan, bunga flyuslarning gigroskopikligi hamda chokning vodorod bilan to'yinishi sabab bo'lgan (7.11-jadval).

### 1420 qotishmasidan qilingan payvand birikmalarning mexanik xossalari

Flyus markasi	ВИАМ-3	АФ-4А	МАТИ-5	ИЭС	ФА-1	ФА-1Т	Flyussiz
$\sigma_v$ , MPa	273...343 307	267...321 286	305...374 333	267...308 283	264...354 323	329...357 347	284...332 309
Egilish bur-chagi, grad	25...38 30	24...32 27	34...43 38	26...30 28	33...45 17	48...61 53	31...45 37

1201, АМг2, АМг3, АМг5, АМг6 qotishmalarini payvandlashda ВИАМ-3 flyusidan foydalanilganda oksidli qo'shilmalar biroz kamaydi, АФ-4А flyusi bilan payvandlaganda esa oksidlarning uzunligi 2 barobar qisqardi. Ftorli ИЭС, ФА-1, ФА-1Т flyuslari АМг6 qotishmasini payvandlashda oksidlar miqdorini 10 – 20 barobar ozaytirdi. АМг qotishmali АФ-4А flyusi bilan payvandlanganda yirik g'ovaklar miqdori 3 barobar kamaydi, ammo mayda g'ovaklar miqdori ko'paydi.

Gazsimon flyuslar aralashtirilgan inert gazlar muhitida АМг6 qotishmasini payvandlab hosil qilingan birikmalar tadqiq qilingan (7.12-jadval).

### АМг6 qotishmasini payvandlash rejimlari va bunda hosil bo'ladigan 2 mm qalinlikdagi payvand birikmaning xossalari

Himoya muhiti	Payvandlash rejimi		Chokning mexanik xossalari	
	$I_{payv}$ , A	$V_{payv}$ , m/soat	$\sigma_v$ , MPa	Egilish burchagi, grad
Flyussiz Ar	140	18	287	98
Ar + 0.5% SF <sub>6</sub>	140	18	303	89
He	120	18	280	159
He + 0,5 % SF <sub>6</sub>	120	18	274	123
He + 0,5 % xlodon-12	120	18	295	177

Shunday qilib, alyuminiy qotishmalarini payvandlashda aktivlovchi flyuslardan foydalanilganda payvand birikmalarning sifati va mexanik xossalari yuqorilashadi.

## 7.7. Titan qotishmalarini uchun flyuslar

Titan qotishmalarini payvandlash xossalari va texnologiyasi haqidagi eng ishonchli ma'lumotlar S.M.Gurevich va hammualliflarning asarlarida berilgan. Ammo, afsuski, aktivlovchi flyuslar bilan payvandlash jarayoni tadqiqotiga monografiyada faqat bo'limning bir qismi bag'ishlangan. Xususan, mualliflar bunda ΦАН-1 flyusining ijobiy ta'sirini ta'kidlab o'tishadi (7.13 - jadval).

Xossalarning yaxshilanishini mualliflar payvandlash vannasining tozalanishi natijasida kislorod miqdori 0,1% gacha kamayishi bilan tu-shuntirishadi. Aktivlovchi flyusdan yasalgan o'zagi bo'lgan ППТ-1 markadagi kukunli payvandlash simi bilan argon-yoy yordamida payvandlab hosil qilingan birikmalarning xossalari haqidagi to'liqroq ma'lumotlar 7.14 - jadvalda berilgan.

7.13-jadval

### Titan qotishmalarini payvandlab hosil qilingan birikmalarning mexanik xossalari

Qotishma	Qalinligi, mm	$\sigma_v$ , MPa	Egilish burchagi, grad
BT14	3	1147	26
BT6C	4	1088	33
BT6	4	1168	27

7.14-jadval

### Titan qotishmalarini ППТ-1 simi bilan payvandlab hosil qilingan chokning mexanik xossalari

Qotishma	Qalinigi, mm	$\sigma_v$ , MPa	$\sigma_t$ , MPa	$\delta$ , %	$\psi$ , %	$a_{\text{h}}$ , J/sm <sup>2</sup>
BT5-1	6	843	812	11	23,4	55
BT6C	6	927	891	12	26,8	67
BT5Л	8	828	783	10,3	20,5	52
ОТ4У	8	783	734	15	35,4	110
ОТ4	12	797	785	14,8	27,4	78

Kimyoviy tarkibi quyidagicha bo'lgan 2,5 mm qalinlikdagi list ko'rinishidagi BT6C qotishmasini payvandlab hosil qilingan birikmalar tadqiq qilindi, %: Al – 4,9; V – 3,6; Fe – 0,21; Si – 0,12; [N] – 0,019; [O] – 0,02; [H] – 0,0115; uning mexanik xossalari esa quyidagichadir:

$\sigma_v=928$  MPa;  $\delta=12\%$ ;  $\psi=25,3$ ;  $KCV=50$  J/sm<sup>2</sup>; egilish burchagi  $\alpha=40^\circ$ . BT6C qotishmasi o'rtacha mustahkamlikdagi deformatsiyalanadigan, yaxshi payvandlanadigan qotishmalar jumlasiga kiradi, uning muvozanat tuzilmasi titan asosidagi  $\alpha$ -fazadan iborat bo'lib, unda  $\beta$ -barqarorlashtiruvchilar – vanadiy va ayrim boshqa aralashmalar miqdori ko'p bo'lmaydi.

Titan qotishmalarini payvandlash uchun CaF<sub>2</sub> - SiF (AHT-15A), CaF<sub>2</sub> - MgF<sub>2</sub> (AHT-17A), CaF<sub>2</sub> - LiF<sub>2</sub> - LaF<sub>3</sub> (AHT-19A) tizimlaridagi, spirtli shlak yer ko'rinishidagi flyuslardan foydalilanildi. BT6C qotishmasi toza argonda, AHT-15A flyusi bo'lgan argonda, 1,2% BF<sub>3</sub> bo'lgan argonda, 1,0% xladon-12 bo'lgan argonda ushbu rejimlarda payvandlab ko'rildi (7.15-jadval).

### 7.15-jadval

#### 2,5 mm qalinlikdagi list ko'rinishidagi BT6C qotishmasi namunalarini payvandlash rejimlari

Himoya muhit	Tok kuchi, A	Kuchlanish, V	Payvandlash tezligi, m/soat	Gaz sarfi, l/min		
				soplo	"bo'g'ot" hosil bo'lishi uchun	Pod-duv uchun
Flyussiz argon	120 - 130	12 - 13	10	20	15	3 - 4
Ar + BF <sub>3</sub>	90 - 100	10 - 11	10	15	10	-
Ar + xladon-12	70 - 80	14 - 16	10	15	10	-

Payvand choklar xossalari aniqlash uchun ko'z bilan chamlab o'ichash, rentgenografik nazorat, metallografik tahlil, qattiqlikni o'ichash hamda mexanik sinash usullaridan foydalanildi.

BT6C qotishmasidan olingan 300×100×2,5mm o'ichamli namunalar mis taglik ustida payvandlash kallagi bilan payvandlandi. BF<sub>3</sub> li argonda payvandlangan payvand chokda tovlanish ranglari paydo bo'ldi. CaF<sub>2</sub> li argonda payvandlaganda yoyning detallar qirralarida joylashuvi o'zgardi (fluktuatsiya). Xladon-12 va BF<sub>3</sub> li argonda payvandlaganda termik ta'sir zonasi va erish koefitsiyenti kichiklashdi (7.16-jadval).


**Payvand choklar o'chamlari va BT6C qotishmasining termik ta'sir zonalari**

Himoya muhiti	Chokning o'chamlari, mm		Termik ta'sir zonasasi, mm	
	Chok	Eritilgan qism	Yuqorigi qism	Pastki qism
Flyussiz argon	9	3	17	18
Ar + BF <sub>3</sub>	7	3,5	15	13
Ar + xladon-12	5,5	5	13	11,5

Argonda payvandlangan namunalar rentgenografiya qilinganda 0,1 - 0,2mm diametrali alohida g'ovaklar hamda 0,1mm diametrali g'ovaklar zanjirlari aniqlandi, ular payvand chok chegarasida, qotish chizig'i yonida joylashgan edi. Namunalar AHT-15A flyusi bilan BF<sub>3</sub> li argonda payvandlanganda ularda g'ovaklar kamaydi, xladon-12 li argonda payvandlanganda esa g'ovaklar paydo bo'lindi.


Mikrotuzilmani tadqiq qilish uchun shlisflar plavik, azot kislota va glitserin aralashmasida xurushlab (ishlov berib) olingan. Mikrotuzilma surati 500 marta kattalashtirib ko'rsatuvchi МИМ-7 mikroskopi bilan olingan. Titanning kimyoviy aktivligi mikrotuzilma murakkab bo'lishiga olib keladi, bunday tuzilma kislorod, vodorod hamda azot borligi bilan qo'shimcha ravishda murakkablashadi. Kislorod miqdori ko'payishi bilan  $\alpha$  eritmalar sohasi kengayadi va Ti<sub>2</sub>(Al<sub>2</sub>)<sub>3</sub> birikmalari, Ti<sub>3</sub>O va Ti<sub>6</sub>O suboksidlari yuzaga keladi. Vodorod va azot  $\beta$ -barqarorlashtiruvchi sanaladi, ammo  $\alpha$ -faza o'tganda  $\alpha$ -eritma, titan gidrid va titan nitrid aralashmalari hosil bo'ladi. Payvandlaganda eritib qoplangan metall va chok yaqinidagi zonaning mikrotuzilmasi BF<sub>3</sub>, CaF<sub>2</sub> va xladon-12 ta'sirida yanada ko'proq o'zgaradi.

Qayishqoqlik va zarbiy qovushqoqlik pasayganligining bilvosita ko'rsatkichlari yirik donli tuzilmadan, o'ta qizish sharoitida martensitli fazalar hosil bo'lganini ko'rsatuvchi dag'al ignasimon tuzilishdan, chokning alohida zonalari orasida keskin tuzilmaviy o'tish mavjudligidan, fazalar tashkil etuvchilarining noqulay shaklidan iborat. Toza argonda, eritib qoplangan metallning tuzilmasi "savatsimon", bunday tuzilma tar-kibida martensitli tashkil etuvchilar bo'lgan, temir ishlovdan o'tkaziladigan ikki fazali titan qotishmalari uchun xosdir (7.4-rasm).




**7.4-rasm. BT6C qotishmasi payvand chokining mikrotuzilmasi.  
Toza argonda payvandlangan. Tashkil etuvchilar perpendikulyar tarzda  
joylashgan ikki fazali yirik donli tuzilma.**

Argonda va AHT-15A flyusli argonda payvandlashda eritib qoplangan metallda o'zaro perpendikulyar ikkinchi faza bo'lgan, u asosiy matritsadan ajralib chiqqan (7.5-rasm). Payvandlashning qo'llaniladigan hamma turlarida eritib qoplangan metalldan asosiy metallga o'tish ravon bo'lgan.




**7.5-rasm. BT6C qotishmasi payvand chokining mikrotuzilmasi.  
AHT-15A flyusi ostida payvandlangan. Tashkil etuvchilar  
perpendikulyar ravishda joylashgan mayda ignasimon tuzilma.**

Mikrotahlil eritib qoplangan metallning tuzilmasi ikki fazali ( $\alpha + \beta$ ) ekanligini ko'rsatadi, ammo payvandlashning ayrim turlarida uchinchi fazaning mayda qo'shilmalari paydo bo'ladi (7.6-rasm).



**7.6-rasm.** *BT6C qotishmasi payvand chokining mikrotuzilmasi. Argon + 1,2 %  $BF_3$  da payvandlangan. Fazalar perpendikulyar holatda joylashgan va uchinchi faza donalari mayda bo'lgan ikki fazali yirik donli tuzilma. 500 baravar kattalashtirilgan.*

Mikrotuzilma mayda donli hisoblanmaydi, lekin xlodon-12 li argonda payvandlashda donalarda poliedrik chegaralar bo'ladi, bu esa o'ta qizish ta'sirini pasaytiradi (7.7- rasm).



**7.7-rasm.** *BT6C qotishmasining argon + 1,0 % xlodon-12 muhitida payvandlangan chokining mikrotuzilmasi. Ko'p qirrali, martensitli, mayda donli ikki fazali tuzilma. 500 baravar kattalashtirilgan.*

Механик хоссalarini aniqlash uchun chokning va choc yaqinidagi zonaning qattiqligi, statik cho'zilish, statik hamda zarbdan egilish o'lchandi (7.17-jadval).

**BT6C qotishmasining payvand birikmalari va xossalari**

Himoya muhitni	Flyussiz argon	Ar+AHT-15A	Ar+BF <sub>3</sub>	Ar+xladon -12
Payvand chokning eni, mm	9	8,3	7	5,5
Eritish eni, mm	3	3,5	3,5	5,1
Termik ta'sir zonasining eni, mm	17	16	15	13
Payvand chokning qattiqligi HB, birlik	304	293	206	209
Asosiy metallning mustahkamlik chegarasi, MPa	968	1035	947	996
Payvand chokning mustahkamlik chegarasi, mm	1100	1043	1092	1190
Statik egilishi, grad	46	40	34	45
Zarbdan egilishi KCB, J/sm <sup>2</sup>	51	44	39	40

2,5 mm qalinlikdagi OT-4 qotishmasining payvand birikmalari ham aynan shu tarzda payvandlandi va tadqiq qilindi (7.18-jadval).

**OT-4 qotishmasining payvand birikmalari va ularning xossalari**

Himoya muhitni	Payvandlash rejimi			Mustahkamlik chegarasi σ <sub>v</sub> , MPa
	I <sub>payv</sub> , A	U <sub>D</sub> , V	V <sub>payv</sub> , m/soat	
Flyussiz argon	140	9.3	12	(800 - 850)/825
Ar + 0,7 % SF <sub>6</sub>	70	10	12	(880 - 930)/905
Ar + 1,2 % xladon-12	70	10	12	(865 - 915)/890

**7.8. Kavsharlashda ishlatalidigan flyuslar**

**Flyuslash va o'z-o'zidan flyuslanish.** Metall sirtida molekulyar oksid qatlami yuzaga kelish vaqtiga 10<sup>-8</sup> sekundga yaqin deb baholanadi, shu sababli metallning himoyalanmagan sirtida hamisha oksid pardasi qatlami bo'ladi. Kavsharlanayotgan metall va kavsharning sirtidan oksid pardalarini yo'qotish uchun kavsharlash jarayonida flyuslar, aktiv gaz muhitlari, vakuumdan foydalilanadi. Bu maqsadda, shuningdek, ulanma-larning ho'llanish va shakllanish sharotitini yaxshilash uchun kavsharlar tarkibiga flyuslar vazifasini bajaruvchi tashkil etuvchilar (bor, fosfor, kremlniy, germaniy, bariy hamda ishqoriy metallar – litiy, kaliiy, natriiy) qo'shiladi.

Asosiy metallning flyus bilan ho'llanishi uning asosiy metall va shu metallda yuzaga keluvchi oksid pardasi bilan turdoshligiga bog'liq. Asosiy metall flyus bilan yaxshiroq ho'llanadi, bu esa flyuslash jarayonida o'zaro ta'sirlashuv sharoitini yaxshilaydi. Flyuslar bilan asosiy metalldagi oksid pardasi o'rtasidagi o'zaro ta'sirlashuvning faolligi asosiy metallning oksidlanish darajasiga bog'liq. Oksidlanmagan temir eng yomon ho'llanadi. Oksidlangan temirning flyus bilan ho'llanuvchanligi oksidlanish darajasi ortishi bilan oshadi. Kavsharlashda ishlatiladigan organik flyuslardan ikki asosiy guruhni – oksidli va galoidli flyuslarni ajratib ko'rsatish mumkin. Flyuslash jarayonida oksidli flyuslar asosan oksid pardasi bilan, galoidli flyuslar esa asosiy metall bilan o'zaro ta'sirlashadi. Natriy tetroborat va borat kislota asosida, shuningdek, shishalar asosida olingan, eng keng tarqalgan flyussiz oksidli flyuslar sirasiga kiradi. Natriy tetroboratning flyuslash aktivligini unda ayrim metall oksidlarining eruvchanligi asosida baholash mumkin.

Hozirgi paytda bizda ham, chet elda ham qora va rangli metallarni boridlar, ftoridlar, xloridlar, oksidlar va boshqa kimyoviy birikmalardan foydalanib kavsharlash uchun har xil flyuslar ishlab chiqilgan. Yuqori haroratda kavsharlash uchun eng ko'p ishlatiladigan flyuslar (ПВ200, ПВ201, ПВ209, ПВ284) standartlashtirilgan.

### **7.8.1. Yuqori haroratda kavsharlash uchun flyuslar**

Qora va rangli metallarni 650°C dan yuqori haroratda kavsharlashda ishlatiluvchi flyuslar tavsifi 7.19-jadvalda keltirilgan.

Alyuminiy, magniy, titanni va ularning qotishmalarini kavsharlashda foydalaniladigan flyuslar tavsifi 7.20 - jadvalda berilgan.

*7.19-jadval*

#### **Rangli va qora metallarni 650 °C dan yuqori haroratda kavsharlashda ishlatiluvchi flyuslarning tarkibi hamda tavsifi**

Tashkil etuvchilar	Miqdori (massa bo'yicha ulushi), %	Aktivligining harorat oraliq'i, °C	Flyusning vazifasi va tavsifi
ПВ200 flyusi Bura Bor oksidi ( $B_2O_3$ ) Kalsiy ftorid ( $CaF_2$ )	18-20 65-67 14-16	800-1200	Korroziyabardosh va konstruksion po'latlarni, o'tga chidamli qotishmalarini kavsharlash
ПВ201 flyusi Bura Bor oksidi Kalsiy ftorid	11-13 76-78 9,5-10,5	800-1200	Korroziyabardosh va konstruksion po'latlarni, o'tga chidamli qotishmalarini yuqori darajada hamda o'rtacha

Ligatura (48% Al, 48% Cu, 4% Mg)	0,9-1,1		eruvchan kavsharlar bilan kavsharlash
ПБ209 flyusi Kaliy florid Bor oksidi Kaliy tetaftorborat (KBF <sub>4</sub> )	41-43 34-36 22-24	700-900	Korroziyabardosh va konstrukcion po'latlarni kavsharlash
ПБ284 flyusi Bor kislota Kaliy gidroksidi Vodorodftorid kislota	29-31 25-27 43-45	700-900	Korroziyabardosh va konstrukcion po'latlarni, misni va mis qotishmalarini o'rtacha eruvchan kavsharlar bilan kavsharlash
Bura Natriy florid Natriy xlorid	90 2,6-2,8 7,2-7,4	800-1150	Cho'yanni alyuminiy bilan legirlangan mis kavsharlar bilan kavsharlash
Kaliy floroksid Kaliy florborat Bor kislota O'yuvchi kaliyning 35-65% li eritmasi	20-30 15 40-65 5-25	550-950	O'ta qattiq qotishmalarini va ko'p uglerodli asbobsozlik po'latlarni kavsharlash
Bor kislota Natriy florid	49-53 qolgani	850	Uglerodli, xrom-nikelli po'latlarni, cho'yan, misni va ularning qotishmalarini kavsharlash
Kobalt volframati Kaliy florid Natriy florid Volfram oksidi Kobalt oksidi Bor oksidi	0,1-0,8 5-8 2-4 1-10 0,1-1 qolgani	1000-1200	Qattiq qotishmalardan yasalgan asboblarni kavsharlash
Bor kislota Bor Natriy florid Bura Kaliy florid	3-5 0,05-0,4 2-5 6-9 80-85	1200	Korroziyabardosh po'latlarni kavsharlash
Bura Bor kislota	80 20	800-1150	Uglerodli po'latlarni, cho'yan, mis, latun, bronza va qattiq qotishmalarini mis-ruxli hamda kumush kavsharlar bilan kavsharlash
Bura Bor kislota	50 50		
18B flyusi Kaliy florid (suvsizlantirilgan) Bor kislota	40 60	550-850	Nikelli po'latlarni, mis qotishmalarini kumush kavsharlar bilan kavsharlash
Kaliy florid Borat angidrid Kaliy nitrat Natriy florid Litiy karbonat Kaliy florborati	10-20 15-25 5-15 5-10 2-6 qolgani	600-900	Latunni kislorod-atsetilen alan-gasida kavsharlash
Bor kislota Kristall bura Natriy florid	20-30 20-30 20-40	650-850	Korroziyabardosh po'latlardan, misdan, mis qotishmalaridan ishlangan buyumlarni tarkibida

Kaliy florborati Litiy (kaliy, natriy) alyuminati	15-30 5		25-75% kumush bo'lgan kavsharlar bilan kavsharlash
Bariy xlorid Litiy florid Rux xlorid	8-10 8-10 26-28	850-900	Alyuminiyli bronzani kavsharlash

### 7.20-jadval

#### Alyuminiy, magniy, titanni va ularning qotishmalarini yuqori haroratda kavsharlash uchun flyuslarning tarkibi va tavsifi

Tashkil etuvchilari	Miqdori (massa bo'yicha ulushi), %	Aktivligining harorat oralig'i, °C	Flyusning vazifasi va tavsifi
34A flyusi Kaliy xlorid Litiy xlorid Natriy florid Rux xlorid	54 - 56 29 - 35 9 - 11 8 - 12	420 - 620	Tarkibida magniy miqdori 1-1,5 % dan ko'p bo'lmagan alyuminiy va uning qotishmalarini kavsharlash. Pechkada, gaz alangasida qizdiriladi (TB4). Kislorod-atsatilenli gorelkalar alangasidan foydalanish mumkin emas
Φ3 flyusi Kaliy xlorid Natriy xlorid Natriy florid Qalay xlorid	47 38 10 5	420 - 620	АД1, АМц, АМр turidagi alyuminiy qotishmalarini kavsharlash. Rux xlorid yo'qligi uchun flyusning gigroskopikligi kamroq
Φ380 flyusi Kaliy xlorid Litiy xlorid Natriy florid Rux xlorid	47 38 5 10	560 - 620	Alyuminiy qotishmalarini tuzli vannalarda kavsharlash
Φ17 flyusi Kaliy xlorid Litiy xlorid Karnalit	51 41 8	570 - 620	
Φ124	47 23 22 8	550 - 620	АД1, АМц, АМр turidagi qotishmalarni pechkada va tuzli vannalarda kavsharlash
ДАЗ 451 flyusi Kaliy xlorid Natriy xlorid Litiy xlorid Natriy florid Litiy florid	42 21 23 4 10	540 - 600	Magniy qotishmalarini alyuminiy va rux qo'shib magniy asosida tayyorlangan kavsharlar bilan kavsharlash
Kaliy florid Kaliy xlorid Bariy xlorid Bariy florid	35 50 10 5	-	Titanni po'latga kumush kavsharlar bilan kavsharlash

## 7.8.2. Past haroratda kavsharlash uchun flyuslar

**Galogenid flyuslar.** Galogenid flyuslardan deyarli hamma qora va rangli metallarni past haroratda kavsharlash uchun foydalanish mumkin. Ammoniy xlorid ( $\text{NH}_4\text{Cl}$ ) va rux xlorid ( $\text{ZnCl}_2$ ), shuningdek, ana shu va boshqa xloridlar kiradigan turli aralashmalarni kavsharlashda keng ko'lamda qo'llaniladi (7.21-jadval).

**Organik asosdagi flyuslar.** Past haroratda payvandlashda flyuslash xossalariiga ega bo'lgan kanifol, gidrazin, anilin, glitserin va boshqa ayrim organik moddalar ishlatalishi mumkin.

Kanifol – qarag'ay smolasidan olingan, erish harorati  $125^{\circ}\text{C}$  bo'lgan shishasimon qattiq modda. Kanifolning flyuslash samarasini undagi abietin kislota bilan bog'liq bo'lib, bu kislota ayrim oksidlarni eritadi.  $300 - 400^{\circ}\text{C}$  haroratda kanifol parchalanib, uglerod va vodorod ajratib chiqaradi, natijada kavsharlanayotgan metall oksidlarining qayta tiklanishi jadalroq kechadi.

Kanifol tarkibida terpentin ham bor bo'lib, u abientin kislotani zarsizlantiradi, shu sababli payvandlashdan keyin flyus qoldiqlari birikmani korroziyalamaydi.

Gidrazin (diamid) ( $\text{H}_2\text{NNH}_2$ ) – qaynash harorati  $113,5^{\circ}\text{C}$  bo'lgan rangsiz suyuqlik, u kuchli qayta tiklovchi hisoblanadi.

Kanifol, gidrazin, anilin, glitserin va boshqa organik moddalar faqat mis, kumush, qalay kabi metallarni oksidlardan tozalaydi va toza holda kam, ayniqsa, turkumlab hamda ko'plab ishlab chiqarishda tobora kam qo'llanilmog'unda. Har xil noorganik birikmalar bilan aktivlangan organik flyuslar ko'proq qo'llaniladi. Bunday flyuslardan mis va uning qotishmalarinigina emas, balki konstruksion hamda korroziyabardosh po'latlar va boshqa qotishmalarini ham kavsharlash uchun foydalaniadi.

7.21-jadval

### Qora va rangli metallarni past haroratda payvandlashga mo'ljallangan galogenid flyuslarning tarkibi hamda tavsifi

Tashkil etuvchilar	Miqdori (massa bo'yicha ulushi), %	Aktivligining harorat oraliq'i, °C	Vazifasi va tavsifi
Rux xlorid	40	290 - 350	Uglerodli va kam legirlangan po'latlar, mis, nikelni va ularning qotishmalarini kavsharlash
Suv	60		
Rux xlorid	48		
Ammoniy xlorid	12	150 - 320	
Suv	40		

## 7.21-jadvalning davomi

Rux xloridning 30-40% li suvdagi eritmasi Xlorid kislota	2 1	180 - 330	12X18H9T turidagi korroziyabardosh po'latlarni kavsharlash
ΦK30 Kadmiy xlorid Natriy xlorid Rux xlorid Ammoniy xlorid	30 50 15 5	400	Misni va uning qotishmalarini kavsharlash (erish harorati yuqori bo'lgan flyus)
ЗИЛ1 flyusi Rux xlorid Qalay (II) - xlorid Xlorli mis Sulfat kislota Suv	40 5 0,5 3,5 51	-	Pulat, temir, cho'yanni kavsharlash (qo'rg'oshin miqdori ko'p bo'lgan kavshar)
Past haroratda payvandlashga mo'ljalangan kanifolli, gidrazin, anilin va boshqa flyuslarning tarkibi hamda vazifasi			
Kanifol Etil spirti	30 70	150 - 300	Misni tarkibida 30% qalay bo'lgan kavshar bilan kavsharlash; latunlar va bronzalarni kavsharlash uchun kam samaralidir
Kanifol Stearin Etil spirti	24 1 75	180 - 300	
Φ10 flyusi Suv Glitserin Mis xlorid Qalay xlorid	47,0 47,9 0,1 5,0	200 - 300	Uglerodli po'latlarni kavsharlash
Φ16 flyusi Suv Kadmiy xlorid Qalay xlorid glitserin	40 10 10 40	200 - 290	
54A flyusi Trietanolamin Kadmiy florborat Ammoniy florborat	82 10 8	150 - 320	Alyuminiy va AMU qotishmasini mis hamda po'latga qalay-rux va sink-kadmiy asosidagi kavsharlar bilan kavsharlash
Φ134 flyusi Kaliy xlorid Litii xlorid Rux florid Kadmiy xlorid Rux xlorid	35 30 10 15 10	390 - 420	Magniy miqdori ancha bo'lgan magniy va alyuminiy qotishmalarini (AMr3, AMr5, AMr6) kavsharlar
Niso pastasi Glitserin Vazelin Rux xlorid	5 80 15	200 - 360	Misni payvandlash

## **7.9. Payvandlash flyuslarini tayyorlashning texnologik jarayonlari**

Mexanizatsiyalangan flyus ostidagi yoyli payvandlash usullarida payvandlash vannasini himoyalash va unga metallurgik ishlov berish payvand flyuslari bilan amalgalashdi. Flyuslarni erishi natijasida payvand yoyi hududi ustida gaz va shlak gumbazini hosil qiladi, kim-yoviy-metallurgik ta'siridan so'ng esa yoy fazasida va payvandlash vannasida choc sirtida shlak qatlamini hosil qilib, unga oksidlar, oltin-gugurut, fosfor va gazlar chiqariladi.

Avtomatik va yarimavtomatik payvandlash uchun eriyotgan elektrodlar flyuslariga bir qator umumiy talablar quyiladi:

- yoyning yonishi va payvandlash jarayoni barqarorligini ta'minlash;
- payvandlan choklari metallining va ular xossalaringin berilgan kimyoviy xossalarni olish;
- choc metallining yaxshi shakllanishini ta'minlash;
- choklarni nuqsonisiz (shlak qorishmalarisiz, g'ovaklarsiz va yoriqlarsiz) hosil qilish;
- choc sirtidan shlak qatlaming oson ajratilishi;
- yoyning yonishi barqarorligi flyus tarkibiga kiritilgan ionlanuvchi komponentlar hisobiga ta'minlanadi.

Chok metallining kimyoviy tarkibi asosiy va elektrod metalli hisobiga ularning flyus bilan o'zaro ta'siri oqibatida o'zgarishini hisobga olib ta'minlanadi.

Chok metallining yaxshi shakllanishi va shlak qatlaming oson ajralishi flyusning fizik-kimyoviy xossalaringin (erish haroratlari, shlakning suyuq holda oquvchanligi va boshqa) tartibga solish yo'li bilan ta'minlanadi.

Choklar metallidan yoriqlar, shlak kirishimalari va g'ovaklik flyus tarkibiga kiritilgan rafinatsiyalovchi, oksidini tozalovchi, legirlov komponentlar hisobiga yo'qotiladi.

### **7.9.1. Eritilgan flyuslarni tayyorlashning texnologik jarayoni**

Eritilgan payvandlash flyuslari korxona ishlab chiqaruvchi tomonidan shu korxonada mavjud ishlab-chiqarish sharoitlarini hisobga olgan holda texnologik jarayoni bo'yicha aniq bir markadagi flyusga me'yoriy texnik hujjatlar (MTH) talablariga muvofiq tayyorlanadi.

Flyuslarni tayyorlashda ixtisoslik bo'yicha ishslash huquqini beruvchi kasbiy o'qishdan va attestatsiyadan o'tgan shaxslarga ruxsat etiladi.

Eritilgan flyuslarni tayyorlashning texnologik jarayoni ma'lum bir ketma-ketlikda bajariladigan texnologik operatsiyalar majmuidan iborat.

### 1) Dastlabki materiallarni to'plash va saqlash.

Flyuslarni tayyorlovchi korxonaga keltirilgan materiallar ular uchun belgilangan MTH bilan tartibga solingan sharoitlarda partiyalab alohida saqlanishi kerak. Saqlash shartlariga ko'ra, turli xil nomdagi, markadagi va partiyadagi materiallarning egasiz qoldirish, aralashib ketishi, ularning ifloslanishini yoki fizik-kimyoviy xossalaringning o'zgarishini istisno etish kerak. Saqlanishda turgan material partiyasi uning sifatini tasdiqlovchi va MTHga muvofiq keluvchi sertifikatga ega bo'lishi lozim.

### 2) Materiallarning kirish nazorati.

Korxonaga materialning har bir yangi partiyasi kelib tushganda texnik nazorat xizmati kirish nazoratini quyidagi hajmda bajarish kerak: kuzatish sertifikatining rasmiylashtirilishi va mazmunining, yetkazib berish turining, qadoqlash va markalashning mazkur materialga oid MTH talablarga mos kelishini tekshirishi va materialni nazorat texnik tahlilini bajarishi.

Namunalarni ajratib olishni, ularni tayyorlashni va tahlil qilishni mazkur materialga oid MTH talablariga muvofiq o'tkazish lozim. Kirish nazoratining natijalari mahsulotni qayd etuvchi maxsus jurnalda texnik nazorat xizmati tomonidan ro'yxatga olinishi kerak. Jurnalni har bir material bo'yicha alohida yuritish tavsiya etiladi. Kirish nazoratida birorta ko'rsatkich bo'yicha ham salbiy natija olinadigan bo'lsa, u holda mazkur materialga oid MTH bilan tartibga solingan qoidalarga muvofiq takroriy sinovni bajarish lozim. Odatda material sifatining MTH talablariga mos kelmaydigan faqat o'sha ko'rsatkichi takroran tekshiriladi. Takroriy tekshirishdan so'ng salbiy natija olinganda, materialdan ishlab chiqarishda foydalanish imkoniyati flyusni tayyorlovchi korxonaning texnologik va nazorat xizmatlari tomonidan belgilangan tartibda hal qilinadi.

### 3) Materiallarni ishlab chiqarishga topshirish.

Materiallarni ishlab chiqarishga qat'iy partiyalari bo'yicha topshirish lozim. Materialning keyingi partiyasini avvalgisi to'la sarf qilib tugatilmaguncha sarflashni boshlash tavsiya etilmaydi.

Flyus - tayyorlovchi sexga yuboriladigan materialning har bir partiyasini hujjat bilan birga (ilova qilingan xarita-pasporti yoki sertifikat nusxasi) topshirish kerak bo'lib, bu hujjatda materialning nomi, markasi, MTH belgisi, sertifikat raqami, partiyasining (eritishning) raqami, jo'natilayotgan materialning miqdori ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bundan

tashqari, sexga jo'natiladigan birinchi porsiyasiga (material partiyasi ning bir qismiga) oid hujjatda materialni tayyorlovchi korxona sertifikati ma'lumotlariga ko'ra barcha sifat ko'rsatkichlari ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar idishning markirovkasida material partiyasining nomi, markasi va partiyasining raqami birinchi porsiya idishdagi markirovkaga to'la mos holda mavjud bo'lsa, u holda materialning keyingi porsiyaliga hujjatni rasmiylashtirmaslikka yo'l qo'yiladi.

Dastlabki xomashyoning har bir partiyasi (partiyaning porsiyasi) flyusni tayyorlovchi sexning texnik nazorat xizmati tomonidan kuzatuv (ilova qilingan) hujjatlarning rasmiylashtirilishi va mazmunining, o'ravinining, idish markirovkasining, shuningdek, materialning tashqi ko'rinishining bu material MTHga muvofiqligini tekshirish yo'li bilan qabul qilinishi kerak. Keltirilgan material to'g'risidagi ma'lumotlar rejalash dispatcherlik xizmati tomonidan materiallarni qayd etish (ro'yxatga olish) jurnaliga kiritilishi lozim.

Bunga qo'shimcha ravishda mazkur materialga oid MTHga muvofiq namunalarni tanlab olish va birikmalar elementlari mavjudligiga kimyoviy tahlilni bajarish lozim.

Materialning sifati, shu materialning MTH talabiga to'liq mos bo'l-gandagina, flyusni tayyorlovchi sexning texnik nazorat xizmati tomonidan ishlab chiqarishga ruxsat etilishi mumkin. Materiallarni ishlab chiqarishga topshirish (tushirish) bo'yicha sexning texnik nazorat xizmatining xulosasi jurnalga kiritib qo'yilishi kerak.

#### 4) Materialni tayyorlash.

Materiallarni tayyorlashdan maqsad flyusni eritib tayyorlash uchun shixta tarkibi bo'yicha bir jinsli shixtani olishdan iborat.

Sarflash bunkerlariga oshirish uchun tayyorlangan materiallarning namligi 1% dan ortiq bo'lmasligi kerak. Materialni quritishning davomiyligi qurilmaning turiga bog'liq holda texnologik xizmat tomonidan belgilanadi.

Bo'lakli materiallarni maydalash uchun istagan turdagи yupqa qilib maydalovchi tegrimonlardan foydalanish mumkin: davriy va uzlusiz ishlovchi sharli va sterjenli, titrovchi (vibiratsiyalovchi) va h.k. tegrimonlar.

Materiallarni elab ajratishni ГОСТ 3826-82, ГОСТ 3306-70 bo'yicha kataklarining o'lchami 1 – 10 mm bo'lgan metall to'rlar orqali titrovchi yoy ratatsion elaklarda bajarish lozim.

Quritilgan shixta materiallari dozirovkalash bo‘limining sarflagich bunkerlarida saqlanadi, bunda har bir material uchun alohida bunker mo‘ljallangan.

### 5) Shixtani tuzish va tayyorlash.

Shixtani nazarda tutadi: shixta tarkib hisob-kitobi, retseptni tuzish, komponentlarni retsept bo‘yicha dozalarga ajratish, komponentlarning siljishi.

Shixtaning tarkibi AH-348-A markali flyusning MTH tarkibga soluvchi kimyoviy tarkibga va flyusning mazkur porsiyasini tayyorlash uchun mo‘ljallangan komponentlarning kimyoviy tarkibiga (nazorat tahlili natijalariga ko‘ra) muvofiq hisoblanadi.

Shixta tarkibini hisoblash natijalari bo‘yicha flyusni bitta eritishga shixtaning retsepti tuzilishi kerak.

Shixta tarkibini hisoblash, bitta eritish uchun shixta retseptini tuzishni maxsus retseptura jurnalida bajarilishi lozim, har bir hisob-kitob texnolog tomonidan sanani ko‘rsatgan holda imzolanishi, retseptga esa tartib raqami qo‘yilishi kerak.

Bitta eritishga retsept bo‘yicha tortilgan shixta rangi va tashqi ko‘rinishi bo‘yicha bir jinsli shixta olishni ta’minlovchi aralashtirgichda aralashtirilishi kerak.

### 6) Shixtani pechga yuklash.


Har bir eritishga tayyorlangan shixta flyusni erituvchi qurilmaning qabul qiluvchi bunkeriga yukланади, у yerдан vibratsion (titratuvchi), shnekli qurilmalar yordamida yoki biror boshqa mexanik yo‘li bilan eritish fazasiga uzatiladi. Pechga bir vaqtida uzatiladigan shixta ulishi isitish vaqtida katta miqdordagi gazsimon moddalarning ajralishi bilan shixtada ajraladigan materiallarning miqdoriga va pechning sig‘imiga mos holda belgilanadi. To‘g‘ri yuklanganda shixtaning ortiqcha tomonlarsiz, toshib ketishlarsiz va eritma ustida yopishib qolgan po‘stloq hajmsiz tinch erishi ta’minlanishi kerak.

### 7) Flyusni eritib tayyorlash.

Flyusni eritish eritilgan flyuslarni tayyorlanishning texnologik jarayonida eng mas’uliyatini amal hisoblanadi va quyidagi operatsiyalarni bajarishni nazarda tutadi: pechni ishslashga tayyorlash; pechni ishga tu-shirish va eritish rejimini tanlab olish; shixtani pech vannasiga uzatish; shixtani eritish; eritmani chiqarib olishga tayyorligini aniqlash.

Eritish jarayonida tayyor flyusda oltingugurt va fosfor miqdorini kamaytirish maqsadida eritmani aralashmalardan tozalash amalga oshirilishi mumkin.

## Flyusda oltingugurt miqdorini kamaytirish uchun



reaksiyasi bo'yicha oksidlash hisobiga erishiladi.

Eritmaning oksidlanish imkoniyatini oshirishga oltingugurt miqdori katta bo'lgan materiallarni yuqori oksidlash qobiliyatiga ega materiallar bilan yaxshilab aralashtirish hisobiga erishish mumkin. Ko'rsatib o'tilgan choralarning qo'llanilishi flyusdagi oltingugurt miqdorini 1,5 dan 0,15% gacha kamaytirishga imkon beradi.

## Flyusdagagi fosfor miqdorini kamaytirish uchun



reaksiya bo'yicha rudamineral materiallardan tiklash hisobiga erishiladi.


Fosfor bilan bir vaqtida temir, marganets, kremniyning qisman tiklanishi yuz berib, ular pechning tubiga cho'kadigan, davriy ravishda uning to'planishiga qarab olib tashlanadigan metall cho'kma ko'rinishidagi metall korolyoklari deb ataluvchi cho'kmani hosil qiladilar.

Fosforning shlakdan metall cho'kmaga o'tishining tezlanishiga eritmaning o'ta qizdirilishi va uning qo'shimcha achishi yordam berib, bu achitqilarni shixta tarkibiga ham, eritma ko'zgusi (sirti) ga ham ochiq tutib turishda kiritish hisobiga ta'minlanadi.

Flyusni quyib (suzib) olishda hosil bo'ladigan donalarning tuzilishi (shishasimon, pemzasimon, shisha-pemzasimon) flyusli eritmaning o'ta qizishi darajasi, uning achitilganlik darajasi va eritmani suvga oqizish (to'kish) texnologiyasi bilan belgilanadi. Donalarning pemzasimon tuzilishi, eritmani tutib turishda tarkibining yuqori parametrlarini qo'llanishi, uni qo'shimcha achitish hisobiga ta'minlanadigan flyus eritmasini ma'lum o'ta qizishida hosil bo'ladi. Donalarning pemzasimon tuzilishining yanada jadal hosil bo'lishi eritmani isitilgan suvga quyishida yuz beradi.

8) Flyusni pechdan chiqarish va uni donador (granulatsiyalash) qilish.

Flyusni pechdan yuqoridagi chiqarish teshigidan uzlusiz bir tekis oqim tarzida chiqarish lozim. Eritma maxsus belgigacha suv bilan to'l-dirilgan granulatsiya basseyniga o'rnatilgan qabul qilib olish savatiga quyib olinadi.



**7.8-rasm.** Nam usul bo'yicha granulalash bilan bakli flyusni eritish uchun elektr pechi.

Granulalash basseyni (havzasi) bitta eritishdagi eritmani quyib olgandan so'ng flyus hajmidan kamida 5 marta ortiq hajmga ega bo'lishi kerak. Granulalash qurilmasi tarkibiga granulalash tizimida kamida  $4,9 \cdot 10^5$  Pa suv bosimini vujudga keltirishni ta'minlovchi bosim nasosi, suv oqimini shakllantiruvchi uchlik, granulalovchi flyus va vertikal hamda gorizontal tekisliklarda suv oqimining yo'nalishini o'zgartirishini ta'minlovchi yo'naltiruvchi moslama kiritilishi kerak.

Eritmani oqizib tushirishda suv oqimi eritma oqimi qabul qiluvchi savatdagi suv sirti bilan uchrashadigan joyga (lekin eritma oqimiga emas) uzatilishi kerak.

Pemzasimon flyuslar eritmasini oqizib tushishi boshida kichik kuchsiz portlashlardan iborat yakka-dukka portlash tovushlari kuzatilsa, eritmani oqizib tushirishni to'xtatish va uni qizitishni davom ettirish lozim. Pechning tigelidan eritmaning qizigan qoldiqlarini suvgaga quyib va sidirib tushirish taqiqlanadi. Qoldiqlarni faqat maxsus idishga solishga ruxsat etiladi.

Eritmani oqizib tushirish tugallangandan so'ng, flyusli savat basseynidan suv oqib chiqib ketishi uchun mo'ljallangan maxsus maydon-gacha ko'chirib quyiladi.

9) Flyusni quritish.

Asosiy suv massasini tabiiy ravshida yo'qotish uchun flyus tindiriladi va suvni 0,05 – 0,1% dan oshmaydigan namlikka yo'qotilishini ta'minlaydigan ixtisoslashtirilgan qurilmada quritiladi. Flyusni tindirish amalining davomiyligi 8 soatdan ortiq bo'lmasligi kerak.

Flyusni quritish kamerali elektr pechlarida amalga oshirilishi mumkin. Bunda flyus havo muhitida jadal hosil qilinishi boshlanish temperaturasi 1000°C dan past bo'lgan issiqqa bardoshligi 20X20H14C2, 20X23H18, 10X23H18 yoki boshqa po'latdan tayyorlangan moslamaga yuklanishi kerak.

Protivnya (moslama) lardan flyus qatlaming balandligi 100–150 mm dan ortiq bo'lmasligi kerak. Kamerali elektropechlar shishasimon flyuslarning 350 – 400°C haroratgacha va pemzasimon flyuslarning 350 – 500°C gacha qizdirilishini hamda suv bug'larining ishchi fazasidan yo'qotilishini ta'minlashi kerak. Pechlar, shuningdek, flyuslarning haroratini va quritish davomiyligini qayd etuvchi asboblar bilan jihozlangan bo'lishi lozim.

Flyuslar qisman maydalovchi va donalarni flyusning aniq bir marmasiga qo'yiladigan MTH talablariga muvofiq saralashni amalga oshiruvchi vibratsion elaklarda elanadi. MTH talablariga mos kelmaydigan mayda va yirik donalar qayta eritishga yoki qayta maydalashga qaytariladi.

Eritilgan payvand flyuslarning donalari tuzilishi, rangi, o'lchamlari va hajmiy massasi 7.22-jadvalda keltirilgan.

Yaroqli aralashmadan flyusga maydalash, quritish va ajratish vaqtida tushib qolgar metall kirishmalari yo'qotish uchun magniyli separatsiya dan o'tkaziladi. Magniyli separatorlarning konstruksiyalari va ularni o'rnatish joyi ishlov berilayotgan flyusdan kam magniyli metall bo'lakchalarining yo'qotilishini ta'minlashi kerak.

10) Flyus partiyasini o'rtachalash.

Quritilib, ajratilib va magniyli separatsiya bajarilgandan so'ng, segment turidagi maxsus idishlarda o'rtachalash amalga oshiriladi, bunday idishlarda flyus partiyani shakllantirish uchun zarur miqdorda to'planiadi.

11) Flyus partiyasining sifatini aniqlash.

## Eritilgan payvand flyuslarning tuzilishi, rangi, donalari o'lchami va hajmiy massasi

Flyus markasi	Donalarning tuzilishi	Donalarning rangi	Donalarning o'lchami, mm	Hajmiy massasi, kg/dm <sup>3</sup>
AH-348-A	Shishasimon	Barcha turdag'i sariq va jigarrangning ranglar	0,35-3,0	1,3-1,8
AH-348-AM			0,25-1,60	
ОСЦ-45		Och kulrang, sariq va jigarrangning barcha turlari	0,35-3,0	
ОСЦ-45М			0,25-1,60	
ФЦ-9		Och sariq va jigarrangning barcha turlari	0,25-1,60	
AH-60	Pemzasimon	Oq, sariq ranglarning barcha turlari va och <u>jigarrang</u>	0,35-4,00	0,7-1,0
AH-20П		Oq va och <u>kulrang</u>	0,35-4,00	
AH-26П		Och <u>kulrang</u>	0,35-3,00	
AH-8	Shishasimon	Sariq va jigarrangning barcha turlari	0,25-2,50	1,5-1,8
AH-20C		Och kulrang va och havorang	0,35-3,00	1,2-1,7
AH-20CM			0,25-1,60	
AH-22		Barcha turdag'i sariq va och <u>jigarrang</u>	0,25-2,50	1,5-1,8
AH-26C		Barcha turdag'i kulrang va och <u>zangori</u>	0,25-2,50	1,3-1,8
AH-26СП	Shishasimon va pemzasimon donalar aralashmasi	Barcha tusdag'i kulrang va och <u>zangori</u>	0,25-4,00	0,9-1,3

### 12) Flyusni o'rab joylash.

Flyus bir qavatli qog'oz qoplarga (ГОСТ 2226-75 bo'yicha), qalinligi kamida 0,15 mm bo'lgan polietilen qoplarga (ГОСТ 17811-78 bo'yicha), metall barabanlarga (ГОСТ 5044-79 bo'yicha), П-1 va П-2 turdag'i yashiklarga (qutilarga) (ГОСТ 2991-85 bo'yicha), universal poddonlarga mahkamlanadigan (ГОСТ 26381-84 bo'yicha) maketlarga (ГОСТ 21929-76 bo'yicha) o'rab joylanishi mumkin.

Qoplarga usulida tikilishi yoki kovsharlanishi kerak. Qoplarga o'rabi joylashda bitta yuk o'mining massasi 20 kg dan orshmasligi lozim. Metall barabanga o'rabi olingan flyusning massasi 50 kg dan, П-1 va П-2 turdag'i yashiklarga o'rabi joylangan flyus massasi 60 kg dan va paketlarga o'rabi joylanganlarning massasi – 1t dan ortiq bo'lmasligi kerak.

Flyusning har bir partiyasiga flyusning MTH talablariga mos kelishini tasdiqdiglovchi sertifikat ilova qilingan bo'lib, unda quyidagilar ko'rsatilishi kerak: zavod-tayyorlovchining nomi va tovar belgisi; flyus markalari, MTH ning raqamlari; partiyalarning raqamlari va uni tayyorlash sanalari; partiyaning massa qabul qilish va topshirish sinovlari natijalari; qo'shimcha texnologik tavsiyalar; kafolati, saqlash muddati.

### 7.9.2. Keramik flyuslarni tayyorlashning texnologik jarayoni


Keramik flyuslar turli xil tabiiy materiallar va ferro qotishmalarning mexanik aralashmasidan iboratdir. Keramik flyuslarni tayyorlash texnologiyasi qoplangan elektrodlarni tayyorlash texnologiyasiga o'xshash:

- olingen massa granulanadi (maydalaniladi);
- quritiladi (20 – 24 soat);
- 150 – 400 °C haroratda 3 – 4 soat mobaynida toblanadi;
- ma'lum bir o'lchamdag'i dona zarrachalarni olish uchun elanadi.

Komponentlarning quruq aralashmasi zarrachalari eritmasdan yuqori temperaturalarda erib, yopishib qolishi hosil bo'lgan bo'laklar, tushib ketgan flyuslar zarur o'lchamgacha maydalaniladi.

Xom massani maydalashning bir necha usuli mavjud:

- biringi usul xom massani metall list ustiga to'kishdan iborat. U qurigandan so'ng, maydalaniladi va elanadi. Bu holda yaroqli flyus chiqishi juda past darajada bo'ladi, bunda chiqindi ko'p chiqadi. Bu usul laboratoriya sharoitlarida qo'llaniladi;
- ikkinchi usul yakka tartibdagi yoki mayda seriyali ishlab chiqarishda foydalaniladi, yaroqli flyus ancha ko'proq chiqishi uchun xom massa ma'lum to'rli elakdan o'tkaziladi;
- uchinchi usul ommaviy ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Maydalangan zarrani tayyorlash uchun turli xil konstruksiyadagi mexanizatsiyalashgan qurilmalar (granulyatorlar) dan foydalaniladi.



**7.9-rasm. Keramik flyuslarni tayyorlash uchun granulyator.**

### 7.9.3. Flyus-pastani tayyorlash texnologiyasi

Flyus-pastalar komponentlar va pastani tashkil etuvchi suyuqlik aralashmasidan iboratdir. Pastani tashkil etuvchi suyuqlik sifatida suv, atseton, spirt, skipidar, eritkich va boshqalardan foydalaniladi. Ko‘pincha flyus-pastani tayyorlash uchun etil spirti qo‘llaniladi, chunki u tez bug‘lanish xossasiga ega, zaharli emas va nisbatan topish oson.

Flyus-pastani tayyorlash ketma-ketligi quyidagicha komponentlarni toplash, komponentlarni retsepturaga ko‘ra tortish, komponentlarni aralashtirish, komponentlarni pasta hosil qiluvchi suyuqlikka aralashtirish.

*Flyus-pastani saqlash va nazorat qilish.* Flyus-pastalar germetik berkitilgan shisha yoki plastmassa idishda saqlanadi. Etiketkalarida flyus-pastalarni saqlash muddatlari va tayyorlangan sanalari ko‘rsatilishi kerak. Payvandlashda foydalaniladigan flyusning namligi flyusning pasportida ko‘rsatilgandan oshmasligi kerak. Flyusning har bir partiyasi kimyoviy va granulometrik tarkibga tekshiriladi.

#### Nazorat savollari

1. Payvandlash flyuslari belgilariga ko‘ra qanday tasniflanadi?
2. Payvandlash flyuslariga qanday vazifalar qo‘yilgan?
3. Kavsharlash uchun qanday flyuslardan foydalaniladi?
4. Kam legirlangan va kam uglerodli po‘latlarni payvandlash flyuslari qanday xususiyatlarga ega?
5. Keramik flyuslar qanday afzallikkarga ega?
6. Rangli metall va qotishmalarni payvandlash uchun qanday flyuslar qo‘llaniladi?

### 8.1. Umumiy qoyidalar va qisqacha tasnifi

Kavsharlash – kavsharanadigan (asosiy) qattiq metall bilan suyuq qo'shimcha kavsharlash materiali (kavshar) ning o'zaro ta'sirlashuv natijasida birikma hosil bo'lish jarayonidir. Ana shu o'zaro ta'sirlashuv oqibatida chok va detallarning biriktiriladigan sirtlari chegarasidagi o'tish qatlamlari ulanmalar deb ataladi.

Ulanma hosil bo'lishi uchun, biriktiriladigan sirtlardan oksid pardasi yo'qotilishi va qattiq hamda suyuq metallning o'zaro ta'sirlashuv sharoiti yaratilishi kerak. Kavsharanadigan detallar materiali bilan o'zaro ta'sirlashgan oson eruvchi bog'lovchi metall kristallanganda kavsharlangan birikma yuzaga keladi.

Kavsharlash payvandlashga o'xshasa-da, ammo ular orasida jiddiy farqlar ham bor. Masalan, payvandlashda asosiy va qo'shimcha materiallar payvandlash vannasida erigan holatda bo'ladi, kavsharlashda esa kavsharanadigan material erimaydi. Kavsharlashda chokning shakkaniishi biriktirilayotgan detallar orasidagi tirqishning kavshar bilan to'lishi orqali yuz beradi, ya'ni kavsharlash jarayoni kapillyar oqish hodisasi bilan bog'langan, eritib payvandlashda esa bunday bo'lmaydi. Kavsharlash, eritib payvandlashdan farqli o'laroq, kavsharanadigan metallning erish haroratidan past haroratda amalga oshiriladi va haroratlarning keng oralig'ida sodir bo'lishi mumkin. Kavsharlashning afzalliklaridan biri buyumni tashkil etuvchi ko'pgina elementlarni bir galda yaxlit qilib birlashtirish mumkinligidir. Shu bois kavsharlash, biriktirishning boshqa usullaridan farqli ravishda, ko'plab ishlab chiqarish talablariga javob beradi. U boshqa-boshqa metallarni, shuningdek, metallni shisha, keramika, grafit va boshqa nometall materiallar bilan biriktirishga imkon beradi.

Kavsharlashda kavsharanayotgan detallarning chetlari erimaydi, shu sababli qizdirish jarayonida buyumning talab etiluvchi shakli hamda o'chamlarini saqlab qolish oson bo'ladi. Past haroratda kavsharlash biriktiriladigan detallar metallining tuzilmasi va xossalarni o'zgarishsiz saqlab qolish imkonini beradi. Kavsharlashning muhim afzalligi, ya'ni kavsharlangan birikmalarni ajratish mumkinligi, uni montaj va ta'mirlash ishlarida tengi topilmaydigan qiladi.

Texnologik jarayonning o'ziga xos tomonlari va xususiyatlariga ko'ra, kavsharlash quyidagicha tasniflanadi:

- ulanma yuzaga kelganda qattiq va suyuq metallning o‘zaro ta’sirlashuv turiga binoan;
- kavsharlangan birikma hosil bo‘lish texnologiyasining o‘ziga xos xususiyatlariga ko‘ra;
- qizdirish usullariga binoan.

Asosiy metallning erigan kavshar bilan o‘zaro ta’sirlashuvi turiga va asosiy metall-kavshar chegarasidagi bog‘lanishlar tabiatiga ko‘ra ulanmalarning to‘rt xili: shimilmaydigan, erib shimidigani, teginma-reaksiyon va yoyilgan xillari ajratib ko‘rsatiladi.

Kavsharlangan birikmaning hosil bo‘lish texnologiyasi xususiyatlariga (kavsharlash rejimi, kavsharni kiritish usuli, chokning shakllanishi) binoan kapillyar kavsharlash, shimdrib, teginma-reaktiv, reaktiv-flyus ostida va nokapillyar kavsharlash ajratib ko‘rsatiladi.

Kavsharlar tilimlar, folga, sim, chiviq, quyma, kukun ko‘rinishida tayyorlanadi. Tuzma (kompozitsion) kavsharlar qiyin eriydigan va oson eriydigan kukunlar (tashkil etuvchilar) dan tayyorlanadi, bu esa katta tirqishli buyumlarni kavsharlashga hamda kavsharlangan birikmalarning mexanik xossalarni oshirishga imkon beradi.

## **8.2. Mis kavsharlar**

Mis kavsharlar eng ko‘p qo‘llaniladi. M0, M1, M2 markali mislar uglerodli va ko‘p legirlangan po‘latlar, nikelni va uning qotishmalarini kavsharlash uchun ishlataladi. Cu–Zn, Cu–Ni, Cu–P, Cu–Mn–Ni tizimlari mis kavsharlarning asosi hisoblanadi.

Vakuumda kavsharlash uchun folga, sim, chiviq, tasma ko‘rinishidagi mis qo‘llaniladi yoki purkab, yoxud 5 – 15 mkm qalinlikdagi elektrotlitik qatlam tarzida qoplanadi. U sirtda yaxshi oqib yoyiladi va tor tirqishlarga kirib borib mustahkam hamda qayishqoq birikmalar hosil qiladi. Misning kavshar sifatidagi kamchiligi – oksidlovchi muhitda kavsharlaganda, kislotali mis (M1, M2 va boshqalar) bilan hosil qilingan birikmada gaz g‘ovaklari hamda darzlar paydo bo‘lishidir ((Cu–Cu<sub>2</sub>O) evtektikasi yuzaga kelishi oqibatida). Har xil markali misning kimyoviy tarkibi 8.1-jadvalda keltirilgan.

**Misning kimyoviy tarkibi**

Mis mar- kasi	Mis miqdori, %, kamida	Aralashmalar miqdori, %, ko'pi bilan										Jami aralash- malar, %
		Bi	Sb	As	Fe	Ni	Pb	Sn	S	O	Zn	
M0 <sup>*1</sup>	99,95	0,001	0,002	0,002	0,004	0,002	0,004	0,002	0,004	0,02	0,004	0,05
M1 <sup>**2</sup>	99,90	0,001	0,002	0,002	0,005	0,002	0,005	0,002	0,005	0,005	0,005	0,1
M2	99,70	0,002	0,005	0,01	0,05	0,2	0,01	0,05	0,01	0,07	-	0,3
M3	99,50	0,003	0,05	0,01	0,05	0,2	0,05	0,05	0,01	0,08	-	0,5
M4	99,0	0,005	0,2	0,2	0,1	-	0,3	-	0,02	0,15	-	1,0

<sup>\*1</sup> Tarkibida 0,002% P va 0,003% Ag bor.<sup>\*\*2</sup> Tarkibida 0,003% Ag bor.

**Mis-ruxli kavsharlar** mis va ruxning turli nisbatlardagi qo'sh quotishmalaridan iborat. Tarkibida 39% Zn bo'lgan bir fazali tuzilmali ( $\alpha$ -qattiq eritma) quotishmalar eng katta ahamiyatga ega. Kavsharda sink miqdori ko'payishi bilan uning qayishqoqligi ancha pasayadi.

Mis-ruxli kavsharlarning kamchiligi kavsharlashda ruxning kuchli bug'lanishidan iborat bo'lib, bu hol kavsharning erish harorati ko'tarilishi va kavsharlangan chokda g'ovaklar yuzaga kelishiga olib keladi. Erish haroratini pasaytirish va texnologik xususiyatlarini yaxshilash uchun ularning tarkibiga oz miqdorda (1% gacha) qalay hamda kremniy kiritiladi. Qalay qo'shilishi kavsharning erish haroratini pasaytiradi va uning suyuq holatda oquvchanligini oshiradi; kremniy ruxning bug'lanishini keskin ozaytiradi. Mis-ruxli kavsharlarning tarkibi va fizik-mekanik xossalari 8.2 va 8.3-jadvallarda keltirilgan.

**Mis-ruxli kavsharlarning kimyoviy tarkibi va erish harorati**

Kavshar markasi	Kimiyoziy tarkibi, % (qolgani Zn)						Eriy boshlash harorati	To'liq erish harorati	
	Su	Sn	Si	Ni	Boshqa ele- mentlar	Aralashmalar ko'pi bilan			
						Fe			
ПМЦ36	34-38	-	-	-	-	0,1	0,5	800	825
ПМЦ58-5	57-60	-	-	-	-	0,5- 1,0	1,0	-	850
ПМЦ48	46-50	-	-	-	-	0,1	0,5	850	865
ЛК62-05	60,5- 63,5	-	0,7-0,7	-	-	0,2	0,08	-	905
ПМЦ54	52-56	-	-	-	-	0,1	0,5	876	880
ЛНМц56-5-5	54-59	-	-	3,5-5,5	3,5-5,5 Mn	5-1,0	0,1	-	900
ЛОК62-06-04	60,5- 63-5	0,4-0,6	0,3-0,4	-	-	0,2	0,1	900	905

### 8.2-jadvalning davomi

ЛОК59-1-03	58-60	0,7-1,1	0,2-0,4	-	-	0,1	0,08	-	905
Л63	60,5-63,5	-	-	-	-	0,15	0,08	900	905
Л68	67-70	-	-	-	-	0,1	0,03	910	940
ГФК	62-71	-	-	4-5	6 Mn	-	-	935	953
Л62П	57-60	-	-	4-5	-	-	-	-	910
КМФ	58-60	-	-	8-9	-	-	-	-	910
МЦН48-10	46-50	-	-	9-10	-	-	-	-	935
ЛКН56-03-6	55-57,5	-	0,25-0,3	5,5-6,0	-	-	-	-	905
ВПр31*	27,8-41,4	3,5-5,0	-	17,0-19,0	3,5-5,0 Mn	-	-	-	1000

\*Tarkibida, %: 0,75 - 0,95 Si, 2,5 - 3,0 Cr, 0,5 - 3,0 Co, 0,01 - 0,04 P, 0,1 - 0,3 B

### 8.3-jadval

#### Mis-ruxli kavsharlarning fizik-mekanik xossalari

Kavshar markasi	$\lambda$ , kg/m <sup>2</sup>	$\alpha * 10^6$ , $^{\circ}\text{S}^{-1}$	$\rho$ , $\text{Om mm}^2/\text{m}$	$\sigma$ , MPa	$\delta$ , %	HB
ПМЦ36	7700	22	10,3	-	-	-
ПМЦ48	8200	21	4,5	205,8	3	130
ПМЦ54	8300	21	4,0	353	20	128
Л63	8500	20	7,1	322	35,5	56
Л68	8600	19	7,1	275	48,0	56
ЛОК62-06-04	8500	-	-	343	-	-

Л63 va Л68 latunlaridan uglerodli po'latlar hamda misni kavsharlashda foydalilanadi. Kulrang cho'yandan tayyorlangan buyumlar МЦН 48-10, ЛК 62-05 va ЛКН 56-03-6 kavsharlari bilan kavsharanadi.

Mis asosida olingan, tarkibida ruxdan tashqari, oz miqdorda qalay va kremniy bo'lgan kavsharlarning texnologik xossalari yaxshiroq bo'lib, chokning yuqori darajada zich hamda germetik chiqishini ta'minlaydi. Ushbu kavsharlar jumlasiga ЛОК 62-06-04 va ЛОК 59-1-03 markali latunlar kiradi.


Mis-ruxli kavsharlar bilan hosil qilingan birikmalarning mustahkamligi ularning tarkibiga temir-marganets va kremniy qo'shish orqali oshiriladi. Uglerodli po'latlar va mis YuChT da, pechlarda, gorelkaning gaz alangasida hamda tuzli vannalarda qizdirilgan va flyus sifatida bura, ПВ200, ПВ209, ПВ201 dan foydalangan holda mis-ruxli kavsharlar bilan kavsharanadi. Rux bug'lanib ketishi sababli mis-ruxli kavsharlar bilan himoya gazlari muhiti va vakuumda kavsharlash qo'llanilmaydi.

Darzlar yuzaga kelishi tufayli (Ribindedeffekt) korroziyabardosh va kislotabardosh po'latlar ham bunday kavsharlar (ВПр31 kavsharidan tashqari) bilan kavsharlanmaydi.

ВПр31 kavshari (8.2 - jadvalga qarang) tarkibida 0,75 – 0,95% Si va 0,1 – 0,3% V bor bo'lib, ular asosiy metall donalari chegarasida temir silitsidlari hamda boridlari yuzaga kelishi evaziga unda darzlarning tarqalishiga to'sqinlik qiladi.

**Mis-nikelli kavsharlar.** Mis nikel bilan birgalikda talay qattiq eritmalar hosil qiladi (8.1-rasm).

Me'yoriy va yuqori haroratlarda o'tga chidamliligi, korroziyabardoshligini oshirish uchun mis-nikelli kavsharlar tarkibiga xrom, marganets, temir, kreminiy kiritiladi. Korroziyabardosh 12X18H10T va boshqa kislotabardosh po'latlar himoya gazlari muhitida hamda vakuumda ВПр1, ВПр2, ВПр4, ВПр13, va ПЖ4581 kavsharlari bilan kavsharanadi (8.4 va 8.5-jadvallar).



8.1-rasm. Mis – nikel tizimidagi qotishmalarning holat diagrammasi.

Ushbu kavsharlar bilan kavsharlaganda sezilarli darajada erish yuz bermaydi, bu esa ulardan yupqa devorli buyumlarni kavsharlashda foydalanishga imkon beradi.

### 8.4-jadval

## Nikelli, marganetsli va kumushli mis kavsharlarning kimyoviy tar-kibi hamda erish harorati

Kavshar markasi	Elementlar miqdori, % (oolgani Cu)					Eriy boshlash harorati, °C	To'liq erish harorati, °C
	Mn	Ni	Si	Fe	Boshqa elementlar		
ПМ38МЛ	36 - 40	4 - 6	1,5 - 2,5	-	≤0,2 Li, 0,1 B	880	900
ВПр1	-	27 - 30	1,5 - 2,0	1,5 gacha	0,1 - 0,3 B	1080	1120
ВПр2	22 - 26	5 - 6	-	0,8 - 1,2	0,15 - 0,25 Li	960	980
ВПр4	27 - 30	28 - 30	0,8 - 1,2	1,0 - 1,5	4 - 6 Co 0,15 - 0,3 Li 0,15 - 0,25 B 0,01 - 0,2 K 0,05 - 0,15 Na 0,1 - 0,2 P	940	980
ВПр13	20 - 23	10 - 13	0,2 - 0,4	-	0,5 - 2,0 Zn 0,1 - 0,3 B 21 - 25 Ag 0,1 - 0,3 P	850	910
45А	30	5	-	-	3 Zn	880	900
КП	-	19 - 20	4,5 - 5	5 - 6	-	950	970
ПЖ45-81	2,0 - 3,0	30 - 35	1,5 - 2,0	2,5 - 3,0	2,5 - 3,5 Cr	1120	1200
ПМН10	-	10	-	-	2 - 3 Cr	1110	1140
ППФ	4,2 - 5,0	10 - 14	1 - 1,8	12 - 14	-	1190	1280

### 8.5-jadval

## Mis-nikelli kavsharlar bilan ustma-ust kavsharlangan birikmalarining mexanik xossalari

Kavshar markasi	Flyus yoki gaz muhitni	Qizdirish usuli	Kavsharlanadigan material	Quyidagi haroratda (°C) τ <sub>0.1</sub> , MPa					Quyidagi haroratda (°C) N=10 <sup>7</sup> sikllar asosida toliqish mustahkamligi, MPa	
				-60	20	200	400	600		
ВПр1	ПВ200 ПВ201	Gorelka alangasi-da	12X18H10T	471,0- 568,8	363,0- 490,0	294- 392,3	168,2- 215,6	88,25- 156,8	245,0	196,0
ВПр2	Argon	Pechkada	12X18H10T, X15H9Ю, X15H5AM3	254,8- 274,4 245,0- 294,0 186,0-	245,0- 294,0 205,8- 294,0 205,8-	- - 196- 294 186,2-	- - 186,2- 235 205,8-	- - 117,6- 137,2 -	190,12	269,5 215,6 240,0

ПМ38М Л			12Х18Н1 ОТ, 10 Po'lat	294,0	245,0	225,4	245,0	-	-	-	-
Mis (M1)	Vodorod ПВ201	Gorelka alangasi- da	12Х18Н1 ОТ, Х20Н80	-	166,6- 196,0	-	-	-	-	-	-
ПЖ45- 81	ПВ201			-	406,6- 441,2	-	-	176,5- 186,2	196,0	166,6	
ВПр4	Argon	Pechkada	12Х18Н 10T	- 441,2- 509,6	578,5- 597,8 323,4- 392,3	- 248,2- 323,4	245,8- 303,8	274,4- 294,0 127,5- 176,6	-	-	

**Mis-fosforli kavsharlar.** Misning fosfor bilan qotishmalari (4 – 9%) yuqori darajada suyuq holatda oquvchan va korroziyabardosh, erish harorati nisbatan past bo'ladi, ular mis va uning qotishmalarini kavsharlashda kumush hamda mis-ruxli kavsharlar o'rnida ishlataladi (8.6 - jadval).

8.6-jadval

**Mis bilan fosfor qotishmalarining kimyoviy tarkibi va erish haroroti**

Qotish- ma marka- si	R miqdori, % (qolgani Cu)	Aralashmalar,% ko'pi bilan			Eriy boslash harorati, °C	To'liq erish haro- rati, °C
		Bi	Sb	Jami aralash-malar		
МФ1	8,5 - 10	0,002	0,002	0,4	714	850
МФ2				0,8		
МФ3	7 - 8,5	0,005	0,1	1,0		

Mis-fosforli kavsharlar o'z-o'zidan flyuslash qobiliyatiga ega bo'lib, misni va uning ayrim qotishmalarini flyus ishlatasdan kavsharlashga imkon beradi. Л63 latuni, neyzilber, alyuminiyli bronzani va mis-nikel qotishmalarini mis-fosforli kavsharlar bilan kavsharlashda borli flyuslardan foydalanmoq lozim. Mis-fosforli kavsharlar cho'yan va po'latlarni kavsharlashda qo'llanilmaydi, chunki bunda kavsharlangan chokda mo'rt temir fosfidlar yuzaga keladi, bu esa birikmaning plastikligi yo'qolishiga hamda mo'rtlashib qolishiga olib keladi. Kavsharlanayotgan sirtlardagi to'siq qoplamlalar (nikellash, mislash) mo'rt fosforid qat-

lamlari vujudga kelishiga qisman to'sqinlik qiladi va qayishqoq birikmalar olish imkonini beradi.

Mis-fosfor qotishmasiga qalay qo'shilsa, kavsharning erish harorati pasayadi va qayishqoqligi ziyodalashadi (8.7 va 8.8 - jadvallar).

Mazkur kavsharlarning texnologik xossalari ularning tarkibiga surma, nikel, kumush qo'shish yo'li bilan oshiriladi. Ushbu kavsharlar elektrotexnika sanoatida keng ko'lamda qo'llaniladi.

8.7-jadval

### **Mis-fosforli kavsharlarning kimyoviy tarkibi va erish harorati**

Kavshar markasi	Elementlar miqdori, % (qolgani Cu)					Aralashmalar, %, ko'pi bilan	Eriy boshlash harorati, °C	To'liq erish harorati, °C
	P	Zn	Sn	Bi	Sb			
ПМФ07 (МФОЦ7-3-2)	5 - 7	1 - 3	2,5 - 3,5	0,05	0,1	680	700	
ПМФ7 (МФ3)	7,0 - 8,5	-	-	-	-	714	850	
ПМФ9	9	-	-	-	-	707	800	

8.8-jadval

### **Mis-fosforli kavsharlar bilan kavsharlangan birikmalarning (mis + mis va latun + latun) mustahkamligi**

Kavshar markasi	$\sigma_v$ , MPa		$\tau_{o'n}$ , MPa						
	Mis + mis	Latun + latun	Mis + mis				Latun + latun		
	Quyidagi haroratda, °C								
	20	20	20	-70	200	20	-70	200	
ПМФ7 (МФ3)	123,5	137,2	-	-	-	-	-	-	-
ПМФ9	117,6	129,4	-	-	-	-	-	-	-
ПФ00 (ПФОЦ7-3-2)	147-186,2	166,6-205,8	186,2-215,6	147-196	137,2-147	313,6	166-205,8	189-205,8	
						333,2			

Kumushli mis-fosforli kavsharlar qayishqoq va oson eruvchanroq bo'lib, misdan yasalgan buyumlarni yopiq birikmali qilib kavsharlash uchun foydalaniladi, chunki bunday birikmalardan flyusni yo'qotishni imkoni yo'q (8.9-jadval). Ayni kavsharlarning kamchiliklariga ularning likvatsiyalashi va kavsharlangan chokda likvatsiya g'ovaklari hosil qilish kiradi. Kavsharlar tez qizdirishni talab qiladi.

**Kumushli mis-fosfor kavsharning kimyoviy  
tarkibi va kavsharlash harorati**

Kavshar markasi	Element miqdori, %				Kavsharlash harorati, °C
	Cu	P	Ag	Ni	
ПСрФ2-5	90 - 93	5	2 - 5	-	800 - 820
	85	5	10	-	730
ПСрФ15-5	80		15	-	820
	75	7	18	-	750
ПСр25Ф	70	5	25	-	750
	80	2	-	18	-

**8.3. Kumush va palladiy kavsharlar**

Tarkibida kumush bo'lgan kavsharlarning issiq o'tkazuvchanligi va elektr o'tkazuvchanligi, qayishqoqligi, mustahkamligi, korroziyabardoshligi hamda texnologiyabopligi yuqori bo'ladi. Turli usullar bilan har xil muhitlarda qizdirishga imkon beradi. Sanoatda tarkibida mis, rux, kadmiy, qalay, fosfor va boshqa elementlar bo'lgan kumush kavsharlar keng ko'lamda qo'llaniladi (8.10, 8.11, 8.12-jadvallar). Evtektik tarkibli ПСр72 va yuqori darajada texnologiyabop ПСр40 kavsharlari ayniqsa ko'p ishlatiladi. Kumush kavsharlarga litiy qo'shilsa, kavsharlanadigan sirtning ho'llanuvchanligi yaxshilanadi va ular o'z-o'zidan flyuslash xossasiga ega bo'ladi. Vakuumli va himoyalovchi atmosferasi bo'lgan pechkalarda yupqa devorli konstruksiyalarni kavsharlashda ПСр92 kavsharidan foydalananiladi. U po'latni ho'llaydi-yu, ammo donalar chegarasi bo'yicha kirmaydi, oqibatda termik ishlov berilgan yuqori darajada korroziyabardosh po'latlarning mexanik xossalarni pasaytirmaydi ( $\sigma_v > 980 \cdot 10^6 \text{ Pa}$ ). Lekin ПСр92 kavshari tarkibida ko'p miqdorda (92%) kumush bo'lgani uchun qimmat turadi, shu bois, uning o'mniga kumush miqdori 21 – 25% bo'lgan ВПр13 kavshari ishlatiladi.

**Tashkil etuvchilari ko'p bo'lgan kumush kavsharlarning kimyoviy  
tarkibi**

Kavshar markasi	Elementlar miqdori, %								Aralash-malar, % ko'pi bilan
	Ag	Cu	Zn	P	Cd	Sn	Mn	Ni	
ПСр 50	49,5-50,5		-	-	-	-	-	-	0,15
ПСр 71	70,5-71,5		-	0,8-1,2	-	-	-	-	0,15

ПСр 25Ф	24,5-25,5	qolgani	-	4,5-5,5	-	-	-	-	0,15
ПСр 15	14,5-15,5		-	4,5-5,1	-	-	-	-	0,30
ПСр 50КД	49,5-50,5	15,0-17,0	15,0-17,0	-	qolgani	-	-	-	0,20
ПСр 45	44,5-45,5	29,5-30,5	qolgani	-	-	-	-	-	0,30
ПСр 40	39,0-41,0	16,0-17,4	16,12-17,8	-	qolgani	-	-	0,1-0,5	0,30
ПСр 37,5	37,0-38,0	qolgani	5,0-6,0	-	-	-	7,9-8,5	-	0,30
ПСр 62	61,5-62,5	27,0-29,0	-	-	-	qolgani	-	-	0,15
ПСр 72	71,5-72,5	qolgani	-	-	-	-	-	-	0,15
ПСр 92	91-93	7,6-7,8	-	0,2-0,42	-	-	-	-	0,15

### 8.11-jadval

#### Kavsharlarning fizik xossalari

Kavshar markasi	$\gamma, \text{kg/m}^2$	Eriy boshlash harorati, °C	To'liq erish harorati, °C	$\rho \cdot 10^2 \text{ Om} \cdot \text{m}$
ПСр 50	9300	779	860	2,5
ПСр 71	9800	645	795	4,3
ПСр 25Ф	8300	645	725	18,6
ПСр 15	8500	640	810	20,7
ПСр 50КД	9250	625	640	7,8
ПСр 45	9100	665	730	10,0
ПСр 40	9250	590	610	7,0
ПСр 37,5	8900	725	810	37,2
ПСр 62	9600	650	723	25,5
ПСр 72	10000	779	779	-
ПСр 92	-	-	820	-

Misli, qalayli, palladiyli kumush kavsharlar bug'ining harorati nisbatan past bo'ladi, shu sababli ular mis va po'latdan tayyorlanadigan vakuum asboblarini tayyorlash uchun ishlataladi. Ko'p miqdorda qalay qo'shilishi kavsharning eriy boshlash haroratini pasaytiradi, issiqlikdan chiziqli kengayish koefitsiyenti (ICHKK) turlicha bo'lgan har xil materiallarni kavsharlashga imkon beradi, bunda darzlar va katta toliqish zo'riqishlari yuzaga kelmaydi. Kadmiy va rux kavsharlarning erish haroratini juda pasaytiradi va suyuq holatda oquvchanligini oshiradi.

Kumush kavsharlarga tashkil etuvchilar sifatida qo'shiladigan palladiy, oltin ularning korroziyabardoshligi, qayishqoqligi va elektr o'tkazuvchanligi, issiqlik o'tkazuvchanligini ancha ziyodlashtiradi, shuningdek, ularning kavsharlanayotgan sirtda oqib yoyilishiga yordam beradi (8.12-jadval).

**Palladiyli kumush kavsharlarning kimyoiy tarkibi va erish harorati**

Elementlar miqdori, %			To'liq erish harorati, °C	Elementlar miqdori, %			To'liq erish harorati, °C
Pd	Cu	Ag		Pd	Cu	Ag	
10	-	90	1065	87	-	13	1500
16	84	-	1100	30	70	-	1119
20	-	80	1153	40	60	-	1149
40	-	60	1293	63	37	-	1243
70	-	30	1443	-	-	-	-
80	-	20	1486	81	19	-	1352

#### 8.4. Nikel kavsharlar

Nikel kavsharlar himoyalovchi atmosferasi bo'lgan pechkalarda korroziyabardosh, o'tga chidamli po'lat va qotishmalarini kavsharlash uchun ishlataladi. Xromli, misli, kremniyli, marganetsli, borli, fosforli nikel kavsharlar eng ko'p qo'llaniladi. Borli (1 - 10%) nikel kavsharlar mo'rt bo'lib, kukunlar, pastalar va quyma chiviqlar ko'rinishida ishlataladi. Pastalar kavshar kukunini БМК-5 markali akril smolasining Р-5 erituvchisidagi 10% li eritmasi bilan aralashtirish orqali tayyorlanadi.

ВПр11 va ВПр11-40H markadagi kukunli nikel kavsharlar (8.13-jadval) po'latlar hamda nikel qotishmalarini himoyalovchi atmosferasi bo'lgan pechkalarda va vakuumda kavsharlashda eng keng ko'lama foydalaniladi. ВПр11-40H kavshari tarkibiga 60% ВПр11 kavshari kukuni va 40% to'ldiruvchi (1,8 - 2,2% Si, 0,6 - 1,2% B dan, qolgani nikeldan iborat bo'lgan kukun) kiradi, to'ldiruvchining erish harorati ВПр11 kavsharinikidan yuqori (1150 - 1380 °C) bo'ladi.

ВПр11-40H kavshari 1,5 mm gacha tirqishi bo'lgan buyumlarni kavsharlashga imkon beradi, bu esa uning qo'llanilish sohasini kengaytiradi. Marganets, mis, kremniy, bor nikel kavsharlarning erish haroratini pasaytiradi va oqib yoyiluvchanligini oshiradi. Kavsharlanayotgan metallning erishi borli nikel kavsharlarning kamchiligi hisoblanadi, shu sababli ulardan yupqa devorli konstruksiyalarni kavsharlash uchun kam foydalilaniladi.

**Marganetsli, molibdenli, kremniyli va boshqa elementli nikel  
kavsharlarning kimyoiy tarkibi hamda erish harorati**

Elementlar miqdori, % (qolgani nikel)					Eriy boshlash harorati, °C	To'liq erish haro- rati, °C
Cr	Fe	Si	Mn	Mo		
-	2	14	0,2	24	1115	1160
-	0,6	10	0,07	17	-	1160
-	-	8	4	17	1050	1150
5	-	10	-	16	1140	1190
-	-	0,8 - 1,2 <sup>4</sup>	32-35	10 - 11 Co	1120	1150
13	-	8	-	15	1040	1190
-	-	5	17	15	980	1010
-	-	5	22	15	965	1000
-	-	5	20	9	1040	1090
10	-	5	13	9	1150	1190
-	-	-	20	-	1250	1280
6 - 12	-	0,5 - 1,2	20 - 30	0,5-0,7	-	1140
8 - 10	-	-	27 - 30	-	1120	1150
20	-	10	10	-	-	-
14 - 16 <sup>1</sup>	3 - 5	4 - 5	-	-	980	1050
16 <sup>2</sup>	1	1	24	-	-	-
15	8	4	21	-	-	-
19	-	10	10	0,06	-	-
-	-	-	31 <sup>3</sup>	-	-	1120
10 - 30	-	0,5 - 2	20 - 30	0,3 V	950	1070

<sup>1</sup> ВПр11 kavshari tarkibida 0,3 - 1,0 % S, 1,8 - 3,2 % V, 0,1 - 1,0 % Al ham bor.

<sup>2</sup> Tarkibida 0,1 % S ham bor.


<sup>3</sup> Tarkibida 21 % Pl ham bor.

<sup>4</sup> ВПр7 kavshari tarkibida 2,0 - 2,5% Nb, 0,01 - 0,1% Li, 0,01 - 0,15% K, 0,01 - 0,1% Na ham bor.

## 8.5. Qalay-qo'rg'oshinli kavsharlar

Qalay-qo'rg'oshinli kavsharlar sanoatning turli tarmoqlarida po'latlar, nikel, misni hamda uning qotishmalarini va boshqa metallarni past haroratda kavsharlashda ishlataladi (8.14-jadval). Eng past erish haroratiga (183,3 °C) Sn miqdori 61,9% bo'lganda erishiladi.

Mazkur kavshar evtektik tuzilmaga ega bo'lib, juda qayishqoq, texnologik xossalari yuqoridir (8.2-rasm). Barcha iqlimiylar sharoitda (tropiklar, yomg'ir, dengiz tumanı va boshqalar) korroziyabardoshligini pastligi va ayrim hollarda lok-bo'yoq bilan himoyalashni talab qilishi ushbu kavsharlarning kamchiliklari sanaladi. ВПр6 va ВПр9 kavsharlaridan hamma iqlimiylar sharoitda hech qanday himoyasiz foydalanish mumkin (8.15-jadval).



**8.2-rasm.** Qalay-qo'rg'oshin tizimidagi qotishmalarning holat diagrammasi.

**8.14-jadval**

**Qalay-qo'rg'oshinli kavsharlarning kimyoviy tarkibi, erish harorati va qo'llanilish sohalari**

Qalay markasi	Eriy boshlash harorati, °C	To'liq erish harorati, °C	Kimiyoiv tarkibi, % (qolganii Pb)		Qo'llanilish sohasi
			Sn	Sb	
Surmasiz kavsharlar					
ПОС 90	183	220	89 - 91	-	Oziq-ovqatbop idish-tovoqlar hamda tibbiyot apparatlarining ichki choklariga qalay yugurtirish va kavsharlash.
ПОС 61	183	190	60 - 62	+	O'ta qizishi mumkin bo'limgan yuqori darajada zich chokli elektr va radioapparatlar, bosma sxemalar, aniq asboblarga qalay yugurtirish va kavsharlash. Ruxlangan temirdan qilingan elektr apparatlari, detallarga qalay yugurtirish va kavsharlash.
ПОС 40	183	238	39 - 41	-	Elektr apparatlari, asboblar, relemlarning tegish yuzalariga qalay yugurtirish va kavsharlash.
ПОС 10	268	299	9 - 11	-	Kabel sanoati va zargarlik texnikasida kalay yugurtirish hamda kavsharlash.
ПОС 61М	183	192	60 - 62	1,5 - 2,0 Si	O'ta qizishga sezgir detallarni va metallangan keramikani kavsharlash.
ПОСК 50-18	142	145	49 - 51	17 - 19 Cd	Kam surmali kavsharlar

*8.14-jadvalning davomi*

ПОССу 61-0,5	183	189	60-62		Elektr apparatlari, elektr mashinalari chulg'amlari, ruxlangan radiodetallarga qalay yugurtirish va kavsharlash.
ПОССу 50-0,5	183	216	49-51		Aviatsiya radiatorlariga qalay yugurtirish va kavsharlash; oziq-ovqatbop idish-tovoqlarni kavsharlab, keyin oziq-ovqatga zarar yetkazmaydigan qalay yugurtirish.
ПОССу 40-0,5	183	235	39-41	0,2-0,5	Oq tunukaga, elektr mashinalari chulg'amlariga qalay yugurtirish va kavsharlash; ruxlangan detailarni kavsharlash.
ПОССу 35-0,5	183	245	34-36		Qo'rg'oshindan qilingan kabel qobiqlariga qalay yugurtirish va kavsharlash.
ПОССу 30-0,5	183	255	29-31		Tunukaga, radiatorlarga qalay yugurtirish va kavsharlash
ПОССу 25-0,5	183	266	24-26		Radiatorlarga qalay yugurtirish va kavsharlash.
ПОССу 18-0,5	183	277	17-18		Elektr lampalarini issiqlik almashgichlari naychalariga qalay yugurtirish va kavsharlash.

Surmali kavsharlar

ПОССу 95-5	234	240	94-96	4,0-5,0	Elektr sanoatida kavsharlash, quvurlarni kavsharlash.
ПОССу 40-2	185	229	39-41		Sovitish qurilmalariga qalay yugurtirish va kavsharlash; keng ko'lamda kavsharlash.
ПОССу 35-2	185	243	34-36	1,5-2,0	Qo'rg'oshin quvurlarni kavsharlash; abraziv kavsharlash.
ПОССу 30-2	185	250	29-31		Sovitkichlar apparatsozligida kavsharlash; abraziv kavsharlash
ПОССу 25-2	185	260	24-26	1,5-2,0	Avtomobilsozlik sanoatida kavsharlash.
ПОССу 18-2	186	270	17-18	2,0-3,0	Shuning o'zi
ПОССу 15-2	184	275	14-15		---
ПОССу 10-2	268	285	9-10	0,5-1,0	Elektr lampalari ishlab chiqarishda kavsharlash va qalay yugurtirish.

ПОCCy 8-3	240	290	7-8	5,0-6,0	Yuqori haroratlarda ishlovchi detallarga qalay yugurtirish va kavsharlash.
ПОCCy 5-1	275	308	4-5		Oq tunuka, latun va misni kavsharlash.
ПОCCy 4-6	244	270	3-4		


### 8.15-jadval

#### Ruxli, kumushli, surmali, misli va kadmiyli qalay kavsharlarning kimyoiyi tarkibi va erish harorati

Kavshar markasi	Elementlar miqdori, %						Aralash-malar, % ko'pi bilan	Eriy boshlash harorati, °C	To'liq erish harorati, °C
	Sn	Zn	Ag	Sb	Cu	Cd			
П200А	89-91	9-11	-	-	-	-	0,35	199	210
П250А	79-81	19-21	-	-	-	-	0,35	199	250
Sn70Zn	69-71	29-31	-	-	-	-	0,35	200	315
Sn60Zn	59-61	39-41	-	-	-	-	0,35	200	345
ВПр6 (ПСр0Су8)	83-66	-	7,5-8,5	6,0-8,0	-	-	0,5	235	250
ВПр9 (ПСрM05)	90,8- 93,2	-	4,5-5,5	0,8-1,2	1,5-2,5	-	0,5	215	240
П1150А	37,5- 39,5	3,5-4,1	-	-	-	56,7- 58,7	0,35	150	165
4223-1	70-80	20-30	1-2	-	-	-	0,3	260	280
4223-2	50-65	40-44	2-3	2-4	-	-	0,3	320	350
ВЭ49	55	43,5	1,5	-	-	-	0,3	190	400
П1170А	78-80	-	0,9-1,1	-	-	19-20	0,3	170	175
ПОCCр2*	57,8- 59,8	-	1,9-2,1	0,3	-	-	0,35	169	173
ПОСр3	96,7- 97,3	-	2,7-3,3	-	-	-	0,3	220	220

\* Tarkibida 37,5 - 39,5 % Pb bor

**Qo'rg'oshin kavsharlar.** Qo'rg'oshin kavshar sifatida juda kamdan kam xollarda ishlataladi. Qo'rg'oshin asosida kumush, vismut, kadmiy, rux qo'shib tayyorlangan kavsharlardan foydalaniadi (8.3-rasm). Tarkibida 3% gacha Ag bo'lgan qo'rg'oshin kavsharlar keng ko'lamda qo'llaniladi. Ushbu kavsharlar yuqori darajada qayishqoq va texnologik xossalari yaxshi, issiqqa chidamliligi qalay-qo'rg'oshinli kavsharnikidan yuqoriroq bo'ladi, mis hamda latunni kavsharlagich bilan kavsharlashda ishlataladi (8.16 - jadval).



**8.3-rasm.** Qo‘rg‘oshin – kumush tizimidagi qotishmalarning holat diagrammasi.

Qo‘rg‘oshin kavsharlar Sb, Na, Zn va boshqa elementlar bilan legirlanganda ularning mustahkamligi, oquvchanlik chegarasi hamda korroziyabardoshligi ortadi. Qo‘rg‘oshin kavsharlardan CK-7 kavsharinining (6 - 10% Cd, 0,5 – 1,5% Zn, 1,0 – 1,5% Sb, ≤ 0,3% Na, qolgani esa Pb dir) erish harorati 270°C ga teng. ВПр12 va ВПр18 kavsharlari barcha iqlimiyl sharoitda lok-bo‘yoq qoplamlari himoyasiz ishlay oladi. 7,5% Ag, 4,5% Sn, 0,15% Ni, 3,8% Cu va qolgani Pb dan iborat bo‘lgan kavsharning oquvchanlik chegarasi eng yuqori, sovuqqa chidamliligi yuqori bo‘ladi hamda kriogen texnika buyumlarini kavsharlash uchun ishlatalidi.

#### 8.16-jadval

**Kumushli qo‘rg‘oshin kavsharlarning kimyoviy tarkibi va erish harorati**

Kavshar markasi	Elementlar miqdori, %				Aralashmlar, %, co‘pi bilan	$\gamma$ , kg/m <sup>3</sup>	Eriy boshlash harorati, °C	To‘liq erish harorati, °C
	Pb	Ag	Sn	Boshqa elementlar				
ICp3	96-98	2,7-3,8	-	-	0,5	11300	300	305
ICp2,5	91-93	2,2-2,8	5,6-6,0	-	0,5	11000	295	305
ICp2	61,5-64,5	1,7-2,3	29,0-31,0	4,5-5,5 Cd	0,5	9600	225	235
ICp1,5	82-85 93,5 97,5 95-98	1,2-1,8 1,5 1,5 5-6	14-16 5,0 1,0 1,2	- - - -	0,5 - - -	10400 - - -	265 296 309 302	270 301 310 304

ВПр12 (ПСр05-40)	Asos	4,5-5,5	39-41	4,5-5,5 Cu 1,3-1,7 Sd 0,1-0,2 P	0,5	9380	220	300
ВПр18	Asos	1,2-1,8	4,5-5,5	6,0-8,0 Jn	0,5	10300	295	305

### Nazorat savollari

1. Kavsharlarning vazifasi nimadan iborat?
2. Kavsharlar qanday belgilarga ko‘ra tasniflanadi?
3. Rangli metallni kavshardashda qanday kavsharlar qo‘llaniladi?
4. Qalay-qo‘rg‘oshinli kavsharlar qanday afzalliklarga ega?
5. Qimmatbaho metallardan tayyorlangan kavsharlar qanday holatlarda qo‘llaniladi?

## GLOSSARIY

**Atsetilen** – metall va nometall buyumlarga gaz alangasida ishlov berishda qo'llaniladigan yonuvchi gaz. Atsetilen, kalsiy karbidini  $\text{CaC}_2$  suv bilan atsetilen generatorida o'zaro ta'siri oqibatida hosil bo'ladi.

**Aktiv himoya gazlari** – payvandlash zonasini havodan himoyalab qisman erigan metall vannasi bilan ta'sirlashadi. Himoya gaz sifatida karbonat angidrid - " $\text{CO}_2$ ", vodorod, kislorod va azot qo'llaniladi.

**Bog'lovchi komponentlar** qoplamlarning boshqa tarkiblarini o'zaro va sterjen bilan bog'lash uchun ishlatiladi.

**Elektrod** – eletr tokini payvandlanadigan, eritib yopishtiriladigan yoki kesiladigan joyga keltirish uchun xizmat qiladigan, elektr o'tkazish materiallardan tayyorlangan o'zak.

**Elektr-shlak payvandlash** – bu eritib payvandlash usuli bo'lib, bunda chokni qizdirish uchun, issiqlik, erigan shlak orqali o'tayotgan elektr tok yordamida qizdirladi.

**Elektron-nurli payvandlash** – bu eritib payvandlash usuli bo'lib, bunda metall qizishi elektr maydon ta'sirida tez harakatlanuvchi elektron nurlar oqimi natijasida qiziydi.

**Elektr yoyli payvandlash** – biriktiriladigan detallarni ularning chetlarini elektr yoy razryadi yordamida eritib payvandlash; bunda payvandlanadigan metall bilan elektrod orasida razryad uygotiladi.

**Erimaydigan elektrodlar** – bu elektrodlar turg'un yoy yoyilishini ta'minlaydigan payvandlash materiali bo'lib xizmat qiladi.

**Flyus** – murakkab tarkibli maydalangan material; payvandlash protsessini stabillash va payvand choc sifatini yaxshilash uchun payvandlash zonasiga sepiladi.

**Flyus ostida yoyli payvandlash** – bu yoyli eritib payvandlashdir, bunda yoy payvandlash flyusi ostida yonadi.

**Gaz hosil qiluvchi komponentlar** yonishida payvandlash zonasida gaz yordamida himoya hosil qiladi, gaz himoyasi ham, shuningdek, suyuqlangan metallni havo kislorodi va azotidan muhofaza qiladi.

**Gorelka** – gazsimon, suyuq yoki changsimon yoqilg'ilarning havo yoki kislorod bilan aralashmasini hosil qiladigan va uni yoqish joyiga uzatadigan qurilma.

**Grafit elektrodlar** – yoyli payvandlash va kesish uchun qo'llaniladigan ko'mir elektrodg'a qo'shimcha yuqori haroratli ishlov berib tayyorlanadigan erimaydigan elektrod.

**Himoya gazlar muhitida payvandlash** – bu yoyli payvandlash, bunda yoy va erigan metall, ayrim hollarda soviyotgan chok, payvandlash zonasiga maxsus qurilma bilan yetkazib berilayotgan himoya gazlar ta'sirida bo'ladi, ya'ni havo ta'siridan himoyalanadi.

**Inert himoya gazlari** – payvandlashda qo'llaniladigan inert gazlari – argon va geliy kiradi. Inert gazlari qizigan va suyuq metall bilan reaksiyaga kirishmaydi.

**Kalsiy karbidi** – to'q kulrang yoki jigarrang qattiq jism. Kalsiy karbidi elektr pechida ohak va koksni quyidagi reaksiya asosida pishirib olinadi:



**Ko'mir elektrodlar** – maxsus tarkibga ega koks yoki presslangan ko'mirdan tayyorlangan yoyli payvandlash va kesishda ishlatiladigan erimaydigan elektrod.

**Kukunli sim** – quvursimon, murakkab kesimga ega bo'lgan kukunsimon to'ldirgich bilan to'ldirilgan sim.

**Kukunsimon to'ldirgich** – gaz hosil qiluvchilar, shlak hosil qiluvchi materiallar, ferroqotishmalar va metall kukunlardan iborat aralashma.

**Legirlovchi komponentlar** qoplama tarkibiga chok metalliga issiqbardoshlik, yeyiliksga chidamlilik, korroziyabardoshlik kabi maxsus xossalalar berishi va mexanik xossalarni yaxshilash uchun zarur.

**Oksidsizlantiruvchi komponentlar** payvandlash vannasining suyuqlangan metallini oksidsizlantirish uchun zarur.

**Payvand chok** – payvand birikmaning qismi; payvandlash vaqtida suyultirilgan asosiy va qo'shilma (yoki eletkrod) metall yoki faqat asosiy metallning kristallanishi natijasida hosil bo'ladi.

**Payvandlash** – metallar, qotishmalar va turli materiallarni plastik deformatsiyalash yoki birikilayotgan qismlar orasini qizdirish bilan atomlararo birikish natijasida ajralmas birikma hosil qiluvchi texnologik jarayondir.

**Payvandlash apparati** deb payvand birikmani bajarishda operatsiya va usullarni mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish uchun kerak bo'ladigan elektr asboblar hamda mexanizmlar jamlanmasiga aytildi.

**Payvandlash simi** – eritib payvandlash usullarida asosiy metall suyuqlanib payvand vannasini hosil bo'lishida ishtrok etadigan qo'shimcha payvandlash materiali.

**Plazmali payvandlash** – bu eritib payvandlash usuli bo'lib, bunda metall qizishini siqilgan yoy ta'minlaydi. Plazmali payvandlashda issiqlik manbai sifatida elektr yoy qo'llaniladi, uning ustuni ishlov berilayot-

gan buyumning issiqlik energiyasining tarkibini oshirish maqsadida iloji boricha qisilgan.

**Turg'unlashtiruvchi komponentlar** – ionlanish potensiali uncha katta bo'lmagan elementlar, masalan, kaliy, natriy va kalsiyidir.

**Volfram elektrodlar** – yoyli payvandlash uchun qo'llaniladigan erimaydigan elektrodlar bo'lib, volfram sterjenlari elangan kukunni pishirish usulida olinadi.

**Yoyli dastakli payvandlash** – yoyli payvandlashda yoy yonishi, elektrod uzatilishi va siljitimishi, payvandchi qo'lida bajaradi.

**Yoy dastakli payvandlash uchun metall qoplamlari** elektrodning metall o'zagiga maxsus qoplama qoplangan bo'ladi.

**Cho'yan chiviqlar** – gaz alangasida cho'yanni payvandlash, eritib qoplash, kavsharlash, shuningdek, cho'yanni yoyli payvandlash va eritib qoplashda elektrod chiviqlari.

**Shlak hosil qiluvchi komponentlar** suyuqlangan metallni havoning kislorodi va azoti ta'siridan muhofaza qiladi va uni qisman tozalaydi. Shlak hosil qiluvchi komponentlar metallning sovish tezligini kamaytiradi va undan metall bo'lmagan qo'shilmalarining ajralishiga yordam beradi.

## Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Патон Б.Е. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением. –Москва: Машиностроение, 1974.
2. Петров Г.Л. Сварочные материалы. –Ленинград: Машиностроение, 1972.
3. Соколов Е.В. Справочник по сварке. Т. 2. –Москва: Машгиз, 1962.
4. Акулов А.И. Сварка в машиностроении. Т. 2. –Москва: Машиностроение, 1978.
5. Петрушин И.Г. Краткий справочник паяльщика. –Москва: Машиностроение, 1991.
6. Волченко В.Н. Сварка и свариваемые материалы. Т. 2. –Москва: Издательство МГТУ, 1998.
7. Потапов М.Н. Сварочные материалы для дуговой сварки. Т. 2. –Москва: Машиностроение, 1993.
8. Паршин С.Г. Электродуговая сварка с применением активирующих флюсов. –Тольятти: Машиностроение, 2005.
9. Чебан В.А. Сварочные работы. –Ростов - на - Дону: «Феникс», 2004.
10. Маслов В.И. Сварочные работы. –Москва: Академия, 2005.
11. Дуняшин Н.С., Абрагалов М.М. Конспект лекций по дисциплине. «Сварочные материалы» на русском языке. –Т., Типография ТГТУ. 2010.
12. Абрагалов М.А. Абрагалов М.М. Пайвандлаш иши асослари. –Т., Талқин. 2004, 270 б.
13. Abralov M.A., Dunyashin N.S., Abralov M.M., Ermatov Z.D. Eritib payvandlash texnologiyasi. Va jihozlari. –T.: Voris, 2007, 416 b.

## Ilovalar

*1-jadval*

### Legirlovchi elementlarning belgilanishi

Element nomi	Mendeleev davriy jadvali bo'yicha elementlar belgisi	Metallni markalashda
Azot	N	A*
Niobiy	Nb	Б
Volfram	W	В
Manganets	Mn	Г
Mis	Cu	Д
Selen	Se	Е
Kobalt	Co	К
Molibden	Mo	М
Nikel	Ni	Н
Bor	B	Р
Kremniy	Si	С
Titan	Ti	Т
Vanadiy	V	Ф
Xrom	Cr	Х
Alyuminiy	Al	Ю

\* Beigi oxirida qo'yish mumkin emas

*2-jadval*

### Simlarning diametri va o'lchamdan chetga chiqish chegarasi

Simning nominal diametri, mm	O'lchamdan chetga chiqish chegarasi	
	Payvandlash (eritib qoplash) uchun	Oplamali elektrodlar tayyor- lash uchun
0,3	-0,05	-
0,5	-0,06	-
0,8	-0,07	-
1,0		
1,2		
1,4	-0,09	-
1,5		
1,6		
2,0	-0,12	-0,06
2,5		
3,0	-0,12	-0,09
4,0		
5,0	-0,16	-0,12
6,0		
8,0	-0,20	-0,16
10,0		
12,0	-0,24	-

## Po'lat simining kimyoviy tarkibi, %

Sim rusumi	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Ti	S	P	Boshqa elementlar dan ko'p emas
Kam uglerodli sim										
Св-08	≤0,10	≤0,03	0,35- 0,60	≤0,15	≤0,30	-	-	0,040	0,040	≤0,01Al
Св-08А	≤0,10	≤0,03	0,35- 0,60	≤0,12	≤0,25	-	-	0,030	0,030	≤0,01Al
Св-08АА	≤0,10	≤0,03	0,35- 0,60	≤0,10	≤0,25	-	-	0,020	0,020	≤0,01Al
Св-08ГА	≤0,10	≤0,06	0,80- 0,10	≤0,10	≤0,25	-	-	0,025	0,030	-
Св-10ГА	≤0,12	≤0,06	1,10- 1,40	≤0,20	≤0,30	-	-	0,025	0,030	-
Св-10Г2	≤0,12	≤0,06	1,50- 190	≤0,20	≤0,30	-	-	0,030	0,030	-
Legirlangan sim										
Св-08ГС	≤0,10	0,60- 0,85	1,40- 1,70	≤0,20	≤0,25	-	-	0,025	0,030	-
Св-12ГС	≤0,14	0,60- 0,90	0,80- 1,10	≤0,20	≤0,30	-	-	0,025	0,030	-
Св-08Г2С	0,05- 0,11	0,70- 0,95	1,80- 2,10	≤0,20	≤0,25	-	-	0,025	0,030	-
Св-10ГН	≤0,12	0,15- 0,35	0,90- 1,20	≤0,20	0,90- 1,20	-	-	0,025	0,030	-
Св-08ГСМТ	0,06- 0,11	0,40- 0,70	1,00- 1,30	≤0,30	≤0,30	0,20- 0,40	0,05- 0,12	0,025	0,030	-
Св-15ГСМТЮЦА	0,12- 0,18	0,45- 0,85	0,60- 1,00	≤0,30	≤0,40	-	0,05- 0,20	0,025	0,025	0,20- 0,50Al 0,05- 0,15Zr
Св-20ГСТЮА	0,17- 0,23	0,60- 0,90	0,90- 1,20	≤0,30	≤0,40	-	0,10- 0,20	0,025	0,025	0,20- 0,50Al
Св-18ХГС	0,15- 0,22	0,90- 1,20	0,80- 1,10	0,80- 1,10	≤0,30	-	-	0,025	0,030	-
Св-10HMA	0,07- 0,12	0,12- 0,35	0,40- 0,70	≤0,20	1,00- 1,50	0,40- 0,55	-	0,025	0,020	-
Св-08MX	0,60- 0,10	0,12- 0,30	0,35- 0,60	0,45- 0,65	≤0,30	0,40- 0,60	-	0,025	0,030	-
Св-08XM	0,60- 0,10	0,12- 0,30	0,35- 0,60	0,90- 0,12	≤0,30	0,50- 0,70	-	0,025	0,030	-
Св-18XMA	0,15- 0,22	0,12- 0,35	0,40- 0,70	0,80- 1,10	≤0,30	0,15- 0,30	-	0,025	0,025	-
Св-08XHM	≤0,10	0,12- 0,35	0,50- 0,80	0,70- 0,90	0,80- 1,20	0,25- 0,45	-	0,025	0,030	-
Св-08ХМФА	0,06- 0,10	0,12- 0,30	0,35- 0,60	0,90- 1,20	≤0,30	0,50- 0,70	-	0,025	0,025	0,15- 0,30V

*3-jadvalning davomi*

Св-10ХМФТ	0,07-0,12	≤ 0,35	0,40-0,70	1,40-1,80	≤ 0,30	0,40-0,60	0,05-0,12	0,030	0,030	0,20-0,35 V
Св-08Г2С	0,05-0,11	0,70-0,95	1,70-2,10	0,70-1,00	≤ 0,25	-	-	0,025	0,030	-
Св-08ХГСМА	0,06-0,10	0,45-0,70	1,15-1,45	0,85-1,15	≤ 0,30	0,40-0,60	-	0,025	0,025	-
Св-10ХГ2СМА	0,07-0,12	0,60-0,90	1,70-2,10	0,80-1,10	≤ 0,30	0,40-0,60	-	0,025	0,025	-
Св-08ХГСМФА	0,06-0,10	0,45-0,70	1,20-1,50	0,95-1,25	≤ 0,30	0,50-0,70	-	0,025	0,025	0,20-0,35 V
Св-04Х2МА	≤ 0,06	0,12-0,35	0,40-0,70	1,80-2,20	≤ 0,25	0,50-0,70	-	0,020	0,025	-
Св-13Х2МФТ	0,10-0,15	≤ 0,35	0,40-0,70	1,70-2,20	≤ 0,30	0,40-0,60	0,05-0,12	0,030	0,030	0,20-0,35 V
Св-08Х3Г2СМ	≤ 0,10	0,45-0,70	2,00-2,50	2,00-3,00	≤ 0,30	0,30-0,50	-	0,030	0,030	-
Св-08ХМНФБА	0,06-0,10	0,12-0,30	0,35-0,60	1,10-1,40	0,65-0,90	0,80-1,00	-	0,025	0,025	0,20-0,35 V 0,10-0,23Nb
Св-08ХН2М	≤ 0,10	0,12-0,30	0,55-0,85	0,70-1,00	1,40-1,80	0,20-0,40	-	0,025	0,030	-
Св-10ХН2ГМТ	0,07-0,12	0,12-0,30	0,80-1,10	0,30-0,60	1,80-2,20	0,40-0,60	0,05-0,12	0,025	0,030	-
Св-08ХН2ГМТА	0,06-0,11	0,12-0,30	0,80-1,10	0,25-0,45	2,10-2,50	0,25-0,45	0,05-0,12	0,020	0,025	-
Св-08ХН2ГМЮ	0,06-0,11	0,25-0,55	1,00-1,40	0,70-1,10	2,00-2,50	0,40-0,65	-	0,030	0,030	0,06-0,18 Al
Св-08ХН2Г2СМЮ	0,06-0,11	0,40-0,70	1,50-1,90	0,70-1,00	2,00-2,50	0,40-0,65	-	0,030	0,030	0,06-0,18 Al
Св-08Н3	≤ 0,08	≤ 0,30	0,40-0,70	≤ 0,30	3,00-3,50	-	-	0,025	0,030	-
Св-10Х5М	≤ 0,12	0,12-0,35	0,40-0,70	4,00-5,50	≤ 0,30	0,40-0,60	-	0,025	0,030	-

*Yuqori legirlangan sim*

Св-12Х11НМФ	0,08-0,15	0,25-0,55	0,35-0,65	10,50-12,00	0,60-0,90	0,60-0,90	-	0,025	0,030	0,25-0,50 V
Св-10Х11НВМФ	0,08-0,13	0,30-0,60	0,35-0,65	10,50-12,00	0,80-1,10	1,00-1,30	-	0,025	0,030	0,25-0,50 V, 1,00-1,40W
Св-12Х13	0,09-0,14	0,30-0,70	0,30-0,70	12,00-14,00	≤ 0,60	-	-	0,025	0,030	-
Св-20Х13	0,16-0,24	≤ 0,60	≤ 0,60	12,00-14,00	-	-	-	0,025	0,030	-
Св-06Х14	≤ 0,08	0,30-0,70	0,30-0,70	13,00-15,00	≤ 0,60	-	-	0,025	0,030	-
Св-08Х14ГНТ	≤ 0,10	0,25-0,65	0,90-1,30	12,50-14,50	0,40-0,90	-	0,60-1,00	0,025	0,035	-
Св-10Х17Т	≤ 0,12	≤ 0,80	≤ 0,70	16,00-	≤ 0,60	-	0,20-	0,025	0,035	-

				18,00			0,50			
Св-13Х25Т	≤ 0,15	≤ 1,00	≤ 0,80	23,00- 27,00	≤ 0,60	-	0,20- 0,50	0,025	0,035	-
Св-01Х19Н9	≤ 0,03	0,50- 1,00	1,00- 2,00	18,00- 20,00	8,00- 10,00	-	-	0,015	0,025	-
Св-04Х19Н9	≤ 0,06	0,50- 1,00	1,00- 2,00	18,00- 20,00	8,00- 10,00	-	-	0,018	0,025	-
Св-08Х16Н8М2	0,05- 0,10	≤ 0,60	1,50- 2,00	15,00- 17,00	7,50- 9,00	1,50- 2,00	-	0,018	0,025	-
Св-08Х18Н8Г2Б	0,05- 0,10	0,30- 0,70	1,80- 2,30	17,50- 19,50	8,00- 9,00	-	-	0,018	0,025	1,20- 1,50Nb
Св-07Х18Н9ТIO	≤ 0,09	≤ 0,80	≤ 0,20	17,00- 19,00	8,00- 10,00	-	1,00- 1,40	0,015	0,030	0,60-0,95 Al
Св-06Х19Н9Т	≤ 0,08	0,40- 1,00	1,00- 2,00	18,00- 20,00	8,00- 10,00	-	0,50- 1,00	0,015	0,030	-
Св-04Х19Н9С2	≤ 0,06	2,00- 2,75	1,00- 2,00	18,00- 20,00	8,00- 10,00	-	-	0,018	0,025	-
Св-08Х19Н9Φ2С2	≤ 0,10	1,30- 1,80	1,00- 2,00	18,00- 20,00	8,00- 10,00	-	-	0,025	0,030	1,80-2,40 V
Св-05Х19Н9Φ3С2	≤ 0,07	1,30- 1,80	1,00- 2,00	18,00- 20,00	8,00- 10,00	-	-	0,025	0,030	2,30-2,70 V
Св-07Х19Н10Б	0,05- 0,09	≤ 0,70	1,50- 2,00	18,50- 20,50	9,00- 10,50	-	-	0,018	0,025	1,20- 1,50Nb
Св-08Х19Н10Г2Б	0,05- 0,10	0,20- 0,45	1,80- 2,20	18,50- 20,50	9,50- 10,50	-	-	0,020	0,030	0,90- 1,30Nb
Св-06Х19Н10М3Т	≤ 0,08	0,30- 0,80	1,00- 2,00	18,00- 20,00	9,00- 11,00	2,00- 3,00	0,50- 0,80	0,018	0,025	-
Св-08Х19Н10М3Б	≤ 0,10	≤ 0,60	1,00- 2,00	18,00- 20,00	9,00- 11,00	2,00- 3,00	-	0,018	0,025	0,90- 1,30Nb
Св-04Х19Н11М3	≤ 0,06	≤ 0,60	1,00- 2,00	18,00- 20,00	10,00- 12,00	2,00- 3,00	-	0,018	0,025	-
Св-05Х20Н9ФМВС	≤ 0,07	0,90- 1,50	1,00- 2,00	19,00- 21,00	8,00- 10,00	-	-	0,020	0,030	1,00- 1,40Nb, 0,90-1,30 V
Св-06Х20Н11М3ТБ	≤ 0,08	0,50- 1,00	≤ 0,80	19,00- 21,00	10,00- 12,00	2,50- 3,00	0,60- 1,10	0,018	0,030	0,60-0,90 Nb
Св-10Х20Н15	≤ 0,12	≤ 0,80	1,00- 2,00	19,00- 22,00	14,00- 16,00	-	-	0,018	0,025	-
Св-07Х25Н12Г2Т	≤ 0,09	0,30- 1,00	1,50- 2,50	24,00- 26,50	11,00- 13,00	-	0,60- 1,00	0,020	0,025	-
Св-06Х25Н12ТIO	≤ 0,08	0,60- 1,00	≤ 0,80	24,00- 26,50	11,50- 13,50	-	0,60- 1,00	0,020	0,030	0,40-0,80 Al
Св-07Х25Н13	≤ 0,09	0,50- 1,00	1,00- 2,00	23,00- 26,00	12,00- 14,00	-	-	0,018	0,025	-
Св-08Х25Н13БТIO	≤ 0,10	0,60- 1,00	≤ 0,55	24,00- 26,00	12,00- 14,00	-	0,50- 0,90	0,020	0,030	0,70- 1,10Nb, 0,40-0,90 Al
Св-13Х25Н18	≤ 0,15	≤ 0,50	1,00- 2,00	24,00- 26,50	17,00- 20,00	-	-	0,015	0,025	-

Св-089Х20Н9Г7Т	$\leq 0,10$	0,50-1,00	5,00-8,00	18,50-22,00	8,00-10,00	-	0,60-0,90	0,018	0,035	-
Св-08Х21Н10Г6	$\leq 0,10$	0,20-0,70	5,00-7,00	20,00-22,00	9,00-11,00	-	-	0,018	0,035	-
Св-30Х25Н16Г7	0,25-0,33	$\leq 0,30$	6,00-8,00	24,50-27,00	15,00-17,00	-	-	0,018	0,030	-
Св-10Х16Н25АМ6	0,08-0,12	$\leq 0,60$	1,00-2,00	15,00-17,00	24,00-27,00	5,50-7,00	-	0,018	0,0250,10-0,20N	
Св-09Х16Н25М6АФ	0,07-0,11	$\leq 0,40$	1,00-2,00	15,00-17,00	24,00-27,00	5,50-7,00	-	0,018	0,018	0,70-1,00V, 0,10-0,20N
Св-01Х23Н28М3Д3Т	$\leq 0,03$	$\leq 0,55$	$\leq 0,55$	22,00-25,00	26,00-29,00	2,50-3,00	0,50-0,90	0,018	0,030	2,50-3,50Cu
Св-30Х15Н35В3Б3Т	0,27-0,33	$\leq 0,60$	0,50-1,00	14,00-16,00	34,00-36,00	-	0,20-0,70	0,015	0,025	2,50-3,50W, 2,80-3,50Nb
Св-08Н50	$\leq 0,10$	$\leq 0,50$	$\leq 0,50$	$\leq 0,30$	48,00-53,00	-	-	0,020	0,030	-
Св-06Х15Н60М15	$\leq 0,08$	$\leq 0,50$	1,00-2,00	14,00-16,00	основа	14,00-16,00	-	0,015	0,015	$\leq 4,0\text{Fe}$

4-jadval

### Simlarning diametri va ularni o'lganchalaridan chetlanishi

Sim nominal diametri, mm	Sim diametri bo'yicha chetlanishi	
	Cho'zilgan	Pressingan
0,80		
0,90		
1,00		
1,12	-0,060	
1,25		
1,40		
1,60		
1,80		
2,00		
2,24	-0,080	
2,50		
2,80		
3,15		
3,55		
4,00		
4,50	-0,096	
5,00		
5,60		-0,30
6,30		
7,10		
8,00	-0,116	-0,36
9,00		
10,00	-0,140	
11,20	-	-0,70

5-jadval

### Cho'yan chiviqlarining kimyoviy tarkibi

Rusumi	C	Si	Mn	Y	Ce	Qo'shimchalar, dan ko'p emas		
						P	S	Cr
ПЧ1	3,3-3,6	1,8-2,2	0,5-0,7	0,02-0,03	0,02-0,03	0,2	0,8	0,08
ПЧ2	3,3-3,6	3,3-3,6	0,6-0,9	0,01-0,03	0,01-0,03	0,15	0,04	0,1
ПЧ3	3-3,5	3,5-4	0,5-0,8	-	-	0,3-0,5	0,08	0,05
ПЧН1	3,8-4,2	1,2-2	0,2-0,6	-	-	0,2	0,08	0,08
ПЧН2	3,4-3,7	3,5-3,8	0,4-0,8	-	-	0,2	0,03	0,05
ПЧИ	2,5-3	1-1,5	0,2-0,6	-	-	0,1	0,05	-
ПЧВ	3-3,8	2,4-3,6	0,2-0,5	0,03-0,15	0,1-0,4	0,2	0,08	0,05

6-jadval

### Eritilgan metalldagi oltingugurt va fosforni chegaraviy miqdori, %

Elektrod turi	Oltingugurt			Fosfor		
	Elektrodlar guruhi			1	2	3
	1	2	3	1	2	3
Э38						
Э42	0,045	0,040	0,035	0,050	0,045	0,040
Э46						
Э50						
Э42А						
Э46А						
Э50А						0,030
Э55						
Э60						
Э70	0,035	0,030	0,025	0,040	0,035	
Э85						
Э100						
Э125						
Э150						0,035

7-jadval

### Tok va kuchlanishiga ko'ra elektrodlarni belgilanishi

Tavsiya etilgan qutblilik	Salt yurishning nominal kuchlanishi, U <sub>s,y</sub> , В	Raqamli belgi
teskari	-	0
har qanday	50±5	1
to'g'ri	50±5	2
teskari	50±5	3
har qanday	70±10	4
to'g'ri	70±10	5
teskari	70±10	6
har qanday	90±5	7
to'g'ri	90±5	8
teskari	90±5	9

8-jadval

**Konstruksion po'latlarni metall elektrodlar bilan yoyli payvandlanganda chok metallining mexanik xossalari**

Elektrod turi	Uzulishga vaqtin-chalik qarshiligi, MPa	Chok metalli va eritib qoplangan metall		Diametri 3mm gacha elektrod bilan payvandlangan birikma metallini bukilish bur-chagi, grad
		Nisbiy uzayishi $\delta$ , MPa	Zarbiy qovushqoqlik, j/sm <sup>2</sup>	
Э38	370	14	29	60
Э42	410	18	78	150
Э46	450	18	78	150
Э50	490	16	69	120
Э42А	410	22	147	180
Э46А	450	22	137	180
Э50А	490	20	127	150
Э55	540	20	117	150
Э60	590	18	98	120
Э70	690	14	59	-
Э85	840	12	49	-
Э100	980	10	49	-
Э125	1225	8	39	-
Э150	1470	6	39	-

9-jadval

**Legirlangan va issiqqa chidamli po'latlarni metall elektrodlar bilan yoyli payvandlanganda chok metallining mexanik xossalari**

Elektrod turi	Uzilishga vaqtin-chalik qarshiligi, MPa	Nisbiy uzayishi $\delta$ , MPa	Zarbiy qo'vushqoqlik, j/sm <sup>2</sup>
Э09М	440	18	98
Э09МХ	450	18	88
Э09Х1М	470	18	88
Э05Х2М	470	18	88
Э09Х2М1	490	16	78
Э09Х1МФ	490	16	78
Э10Х1М1НФБ	490	15	69
Э10Х3М1БФ	540	14	59
Э10Х5МФ	540	14	59

10-jadval

**Konstruksion va issiqqa chidamli po'latlar uchun elektrodlar rusumi**

ГОСТ 9467-75 bo'yicha elektrodlar turi	Elektrodlarni rusumi va belgilanishi
---	--------------------------------------

Э42	<p>АНО-1 <u>Э42 - АНО - 1 - d - УГ</u>  <u>E411(3) - РЖ45</u>,</p> <p>АНО-5 <u>Э42 - АНО - 5 - d - УД</u>  <u>E413 - РБЖ21</u>,</p> <p>АНО-6 <u>Э42 - АНО - 6 - d - УД</u>  <u>E410(2) - АР21</u>,</p> <p>СМ-5 <u>Э42 - СМ - 5 - d - УД</u>  <u>E - 410(3) - АЦ24</u>,</p> <p>ВСП-1 <u>Э42 - ВСП - 1 - d - УС</u>  <u>E413 - РЦ13</u>,</p> <p>ВСЦ-2 <u>Э42 - ВСЦ - 2 - d - УС</u>  <u>E413(2) - Ц10</u>,</p> <p>ВСЦ-4 <u>Э42 - ВСЦ - 4 - d - УС</u>  <u>E410(3) - Ц10</u></p>
Э46	<p>АНО-4 <u>Э46 - АНО - 4 - d - УД</u>  <u>E432(3) - Р21</u></p> <p>ЗРС-2 <u>Э46 - ЗРС - 2 - d - УГ</u>  <u>E432 - РЖ31</u></p> <p>ОЗС-12 <u>Э46 - ОЗС - 12 - d - УД</u>  <u>E430(3) - Р12</u></p> <p>МР-3 <u>Э46 - МР - 3 - d - УД</u>  <u>E430(3) - РБ26</u></p>
Э50	<p>ВСН-3 <u>Э50 - АНО - 4 - d - УД</u>  <u>E517 - Б20</u></p> <p>ВСП-2 <u>Э50 - ВСП - 2 - d - УС</u>  <u>E513 - Ц10</u></p> <p>ВСЦ-3 <u>Э50 - ВСЦ - 3 - d - УС</u>  <u>E513 - Ц10</u></p>
Э42A	<p>СМ-11 <u>Э42A - СМ - 11 - d - УД</u>  <u>E412(5) - БЖ26</u></p> <p>ОЗС-2 <u>Э42A - ОЗС - 2 - d - УД</u>  <u>E412 - Б20</u></p> <p>УП-1/45 <u>Э42A - УП - 1/45 - d - УД</u>  <u>E412(5) - Б26</u></p> <p>УП-2/45 <u>Э42A - УП - 2/45 - d - УД</u>  <u>E412(3) - Б26</u></p> <p>УОННИ-13/45</p>
Э46A	<p>ИТС-1 <u>Э46A - ИТС - 1 - d - УГ</u>  <u>E432(3) - РБЖ46</u>,</p> <p>АНО-8 <u>Э46A - АНО - 8 - d - УД</u>  <u>E435 - Б20</u></p>
Э50A	<p>УОННИ-13/55 <u>Э50A - УОННИ - 13/55 - d - УД</u>  <u>E513 - Б20</u></p>

	АНО-9 <u>Э50А - АНО - 9 - d - УД</u> <u>E515 - Б16</u> УП-2/55 <u>Э50А - УП - 2/55 - d - УД</u> <u>E513 - Б26</u> ЦУ-1 <u>Э50А - ЦУ - 1 - d - УД</u> <u>E513 - Б20</u> ДСК-50 <u>Э50А - ДСК - 50 - d - УД</u> <u>E515 - Б26</u>
Э55	УОНИИ-13/55У <u>Э55 - УОНИИ - 13/55У - d - УД</u> <u>E513 - Б26</u> ОЗС-24 <u>Э55 - ОЗС - 24 - d - УД</u> <u>E517 - Б20</u>
Э60	УОНИИ-13/65 <u>Э60 - УОНИИ - 13/65 - d - УД</u> <u>E513 - Б26</u> ОЗС-24М <u>Э60 - ОЗС - 24М - d - УД</u> <u>E517 - Б20</u>
Э70	АНО-ТМ70 <u>Э70 - АНО - ТМ70 - d - ЛД</u> <u>E - 08Г1Н1М1 - 3 - Б26</u> ЛКЗ-70 ОЗС-24 <u>Э70 - ЛКЗ - 70 - d - ЛД</u> <u>E - 12Х1Г1 - 3 - Б20</u>
Э85	УОНИИ-13/85 <u>Э85 - УОНИИ - 13/85 - d - ЛД</u> <u>E - 12Г1М1 - 0 - Б20</u> ЦЛ-18 <u>Э85 - ЦЛ - 18 - d - ЛД</u> <u>E - 18Х1Г1 - 2 - Б20</u>
Э100	ВИ-10-6 <u>Э100 - ВИ - 10 - 6 - d - ЛГ</u> <u>E - 18Х1М - 0 - Б40</u> У-340/105 <u>Э100 - У - 340/105 - d - ЛГ</u> <u>E - 18Г3 - 0 - Б40</u> ЦЛ-19 <u>Э100 - ЦЛ - 19 - d - ЛД</u> <u>E - 18Х1Г1М - 0 - Б20</u>
Э125	НИИ-3М <u>Э125 - НИИ - 3М - d - ЛД</u> <u>E - 18Х1Г1М - 0 - Б20</u>
Э150	НИАТ-3 <u>Э125 - НИАТ - 3 - d - ЛД</u> <u>E - 18Г2Х1М - 0 - Б20</u>
Э09М	УОНИИ-13/45М <u>Э - 09М - УОНИИ - 13/45 - d - ТД</u> <u>E - 02 - Б20</u>
Э09МХ	УОНИИ-13/45МХ <u>Э - 09МХ - УОНИИ - 13/45МХ - d - ТД</u> <u>E - 05 - Б20</u> ЦУ-2МХ <u>Э - 09МХ - ЦУ - 2МХ - d - ТД</u> <u>E - 04 - Б20</u> ЦЛ-14 <u>Э - 09МХ - ЦЛ - 14 - d - ТД</u> <u>E - 04 - А24</u>
Э09Х1М	ЦУ-2ХМ <u>Э - 09Х1М - ЦУ - 2ХМ - d - ТД</u> <u>E - 04 - Б20</u>

	<u>ЦЛ-38</u> <u>Э - 09Х1М - ЦЛ - 38 - d - ТД</u> <u>E - 05 - Б20</u> <u>48Н-3</u> <u>Э - 09Х1М - 48Н - 3 - d - ТД</u> <u>E - 15 - Б20</u>
Э05Х2М	<u>48Н-10</u> <u>Э - 05Х2М - 48Н - 10 - d - ТД</u> <u>E - 06 - Б20</u>
Э09Х2М1	ЦЛ-55
Э09Х1МФ	<u>ЦЛ-20</u> <u>Э - 09Х1МФ - ЦЛ - 20 - d - ТД</u> <u>E - 26 - Б20</u> <u>48Н-6</u> <u>Э - 09Х1МФ - 48Н - 6 - d - ТД</u> <u>E - 17 - Б20</u>
Э10Х1М1НФБ	<u>ЦЛ-36</u> <u>Э - 10Х1М1НФБ - ЦЛ - 36 - d - ТД</u> <u>E - 07 - Б20</u>
Э10Х3М1БФ	<u>ЦЛ-26М</u> <u>Э - 10Х3М1БФ - ЦЛ - 26М - d - ТД</u> <u>E - 08 - Б20</u>
Э10Х5МФ	<u>ЦЛ-17</u> <u>Э - 10Х5МФ - ЦЛ - 17 - d - ТД</u> <u>E - Б20</u>

11-jadval

**Yuqori legirlangan po'latlarni metall elektrodlar bilan yoyli payvandlanganda chok metallining mexanik xossalari**

Elektrod turi	Uzilishga vaqtinchalik qarshiligi, MPa	Nisbiy uzayishi δ, MPa	Zarbiy qo'vushqoqlik, j/sm <sup>2</sup>
Э-12Х13	590	16	49
Э-06Х13Н	640	14	49
Э-10Х17Т	640	-	-
Э-12Х11НМФ	690	15	49
Э-12Х11НВМФ	740	14	49
Э-14Х11НВМФ	740	12	39
Э-10Х16Н4Б	980	8	39
Э-08Х24Н6ТАФМ	690	15	49
Э-04Х20Н9	540	30	98
Э-07Х20Н9	540	30	98
Э-02Х21Н10Г2	540	30	98
Э-06Х22Н9	640	20	-
Э-08Х16Н8М2	540	30	98
Э-08Х17Н8М2	540	30	98
Э-06Х19Н11Г2М2	490	25	88
Э-02Х20Н14Г2М2	540	25	98
Э-02Х19Н9Б	540	30	118
Э-08Х19Н10Г2Б	540	24	78
Э-08Х20Н9Г2Б	540	22	78
Э-10Х17Н13С4	590	15	39
Э-08Х19Н10Г2МБ	590	24	69
Э-09Х19Н10Г2М2Б	590	22	69

*11-jadvalning davomi*

Э-08Х19Н9Ф2С2	590	25	78
Э-08Х19Н9Ф2Г2СМ	590	22	78
Э-09Х16Н8Г3М3Ф	640	28	59
Э-09Х19Н11Г3М2Ф	570	22	49
Э-07Х19Н11М3Г2Ф	540	25	78
Э-08Х24Н12Г3СТ	540	25	88
Э-10Х25Н13Г2	540	25	88
Э-12Х24Н14С2	590	24	59
Э-10Х25Н13Г2Б	590	25	69
Э-10Х28Н12Г2	640	15	49
Э-03Х15Н9АГ4	590	30	118
Э-10Х20Н9Г6С	540	25	88
Э-28Х24Н16Г6	590	25	98
Э-02Х19Н15Г4АМ3В2	640	30	118
Э-02Х19Н18Г5АМ3	590	30	118
Э-11Х15Н25М6АГ2	590	30	98
Э-09Х15Н25М6Г2Ф	640	30	98
Э-27Х15Н35В3Г2Б2Т	640	20	49
Э-04Х16Н35Г6М7Б	590	25	78
Э-06Х25Н40М7Г2	590	30	118
Э-08Н60Г7М7Т	440	20	98
Э-08Х25Н60М10Г2	640	24	118
Э-02Х20Н60М16В3	690	15	69
Э-04Х10Н60М24	590	15	-
Э-08Х14Н65М15В4Г2	540	20	98
Э-10Х20Н70Г2М2В	-	-	-
Э-10Х20Н70Г2М2Б2В	640	25	-

*12-jadval*

**Yuqori legirlangan po'latlarni payvandlash uchun elektrodlar rusumi**

Elektrodlar turi	Elektrodlar rusumi
Э-12Х13	УОНИ/10Х13
Э-06Х13Н	ЦЛ-41
Э-10Х17Т	УОННИ/10Х17
Э-12Х11НМФ	КТИ-9
Э-12Х11НВМФ	КТИ-10
Э-14Х11НВМФ	ЦЛ-32
Э-10Х16Н4Б	УОНИ-13/ЭП-65
Э-08Х24Н6ТАФМ	08Х25Н5ТМФ/48
Э-04Х20Н9	ОЗЛ-14
Э-07Х20Н9	ОЗЛ-8, ОЗЛ-14-1
Э-02Х21Н10Г2	ОЗЛ-22
Э-06Х22Н9	ЦЛ-33

Э-08Х16Н8М2	ЦТ-26
Э-08Х17Н8М2	ЦТ-26-1
Э-06Х19Н11Г2М2	ЦЛ-4, НИАТ-1, ЭНТУ-3М
Э-02Х20Н14Г2М2	ОЗЛ-20
Э-02Х19Н9Б	АНВ-13
Э-08Х19Н10Г2Б	ЦТ-15, ЗИО-3
Э-08Х20Н9Г2Б	ЦЛ-11, ЦТ-15-1, ОЗЛ-7
Э-10Х17Н13С4	ОЗЛ-3, ОЗЛ-29
Э-08Х19Н10Г2МБ	ЭА-898/21Б
Э-09Х19Н10Г2М2Б	ЭА-400/13, ЭА-902/14, СЛ-28
Э-08Х19Н9Ф2С2	ЭА-606/11, ГЛ-2
Э-08Х19Н9Ф2Г2СМ	ЭА-606/10
Э-09Х16Н8Г3М3Ф	ЦТ-1
Э-09Х19Н11Г3М2Ф	КТИ-5
Э-07Х19Н11М3Г2Ф	ЭА-400/10Т, ЦТ-7
Э-08Х24Н12Г3СТ	M22
Э-10Х25Н13Г2	ЗИО-8, ЦЛ-25
Э-12Х24Н14С2	ОЗЛ-5, ЦТ-17
Э-10Х25Н13Г2Б	ЦЛ-9
Э-03Х15Н9АГ4	АНВ-24
Э-10Х20Н9Г6С	ЭА-478/3, СЛ-16
Э-28Х24Н16Г6	ОЗЛ-9, ОЗЛ-9А
Э-02Х19Н15Г4АМ3В2	АНВ-20
Э-02Х19Н18Г5АМ3	АНВ-17
Э-11Х15Н25М6АГ2	ЭА-395/9, ЦТ-10, НИАТ-5
Э-09Х15Н25М6Г2Ф	ЭА-981/15
Э-27Х15Н35В3Г2Б2Т	КТИ-7
Э-04Х16Н35Г6М7Б	ЭА-855/51
Э-06Х25Н40М7Г2	АНЖР-2
Э-08Х60Г7М7Т	ЦТ-36
Э-08Х25Н60М10Г2	АНЖР-1
Э-02Х20Н60М16В3	ОЗЛ-21
Э-04Х10Н60М24	ИМЕТ-10
Э-08Х14Н65М15В4Г2	ЦТ-28
Э-10Х20Н70Г2М2В	ОЗЛ-25
Э-10Х20Н70Г2М2Б2В	ОЗЛ-25Б

13-jadval

### Cho'yanni payvandlash va eritib qoplash uchun elektrodlar tavsifi

Elektrod rusumi	O'zak materiali	Tok va qutbilik	Payvandlash holati	Eritilgan qoplash koefisiyenti, g/(A soat)
ОМЧ-1	ПЧ3 rusumli chiviglar	Pastki		15,2
МНЧ-1	НМДКМи28-2,5-1,5 МНМи40-1,5	O'zgarmas, teskari qutb	Pastki, vertikal va yarimshift	-
МНЧ-2	НМДКМи28-2,5-1,5		Pastki, vertikal va yarimshift	11-12

### 13-jadvalning davomi

ОЗЧ-1	Mis sim (ГОСТ 2112-79)		Pastki, vertikal va yarimshift	
ОЗЧ-2	Mis sim (ГОСТ 2112-79)		Pastki va vertikal	13-14
АНЧ-1	M2 yoki M3 mis qobig'idagi Св-04Х19Н9		Pastki va vertikal	13-14
ЦЧ-4	Св-08 va СВ-08А		Pastki	-
ЦЧ-3А	Св-08H50		Pastki	-

### 14-jadval

#### Rangli metallar uchun elektrodlar tavsifi

Elektrod rusumi	O 'zak materiali	Tok va qutblilik	Payvadlash holati	Eritib qoplash koefissiyenti, g/(A soat)
<b>Alyuminiy va uning qotishmalari</b>				
ОЗА-1	Св-А97	O 'zgarmas, teskari qutb	Pastki	6,32
АФ-4аКр	Св-А97			7,5-7,8
А-2	Св-АМц, Св-АК5			7,5-7,8
ОЗА-2	Св-АК5			6,25-6,5
<b>Mis va uning qotishmalari</b>				
K-100	(ГОСТ 2112-79) Mis sim	O 'zgarmas, teskari qutb	Pastki	14
МН-5	МНДК5-1 sim			12
АХМц/ЛК3-АБ	МНДККТ5-1-0,2-0,2 sim			16,5
<b>Nikel qotishmalari</b>				
МЗОК	HMЖМи28-2,5-1,5	O 'zgarmas, teskari qutb	Pastki	13
ХН-1	HMи5			14

### 15-jadval

#### Komponentlarning fizik tavsiflari

Nomi	Zichlik, g/sm <sup>3</sup>	To'ki-luvchanlik masasi, g/sm <sup>3</sup>	Yoyi-luvchanlik	Sochi-luvchanlik	Gigroskopiklik	Moss bo'yicha qattiqlik	Tabiiy qiyalik burchagi, grad	Yig'ilishga moyillik xususiyati
Alyuminiy kukan	2,7	1,2	+	C	-	-	24	+
Asbest	2,2	0,45	+	П	-	2-3	36	+
Bentonit	2,0	1,1	+	П	-	1,5-2,5	40	+
Gematit	5,1	3,0	+	П	-	5,5-6,5	30	+
Glinozem	3,9	1,1	+	П	-	-	-	+
Grafit	2,2	1,3	+	П	-	1-2	32	+
Titan oksidi	3,5	2,9	-	C	-	6,0-6,5	-	-
dolomit	2,9	1,7	+	П	-	3,5-4,0	-	+
Temir kukuni	7,8	1,9-2,0	+	X	-	4-6	29	+
Ilmenit kon-sentrati	4,7	2,4	-	X	-	5-6	25	-

Ohaktosh	2,9	1,9	+	Π	+	3	30-45	+
Kaolin	2,7	1,7	+	Π	-	1-2	25	+
Kvarts qumi	2,7	1,25	-	X	-	7	32	-
Kriolit	2,3- 2,5	1,8	+	Π	-	2,5	46	+
Karboksimetil-sellyulozasi	0,9	0,6	+	Π	+	1	48	+
Magnezit	3,0	1,25	+	C	+	4,0-4,5	34	+
Marganetsrudasi	4,9	1,6-2,5	+	Π	-	2,0-2,5	32	+
Metall marganets	7,4	1,7-2,5	-	C	-	6,0-6,5	30	-
Mel	2,6	1,2-2,5	+	Π	-	1	-	+
Metall molibden	4,8	3,5	-	X	-	-	-	-
Marmar	2,7	1,5	+	Π	-	3,5-4,0	43	+
Elektrolitik nikel		3,2	-	X	-	5,0-5,5	-	-
Plavik-shpatli kontsentrat	3,1	1,6	+	Π	-	4	48	+
Dala shpati	2,6	1,4	+	C	-	5,5-6,5	30	+
Potash	2,4	1,1	+	Π	+	-	-	-
Rutul kontsen-trati	4,2	3,0	-	X	-	6,5	21	-
Kaliyli selitra		1,1	+	Π	-	-	-	+
Natriy silikati	1,9	1,3	+	Π	-	-	33	+
Kaliy silikati	1,9	1,2	+	Π	+	-	33	+
Kaliy-natriyli silikat		1,2	+	C	-	-	42	+
Shaffof mineral (slyuda)	2,8	0,7	-	C	-	2,0-2,5	29	-
Kalsiylangan soda	1,5	0,8	+	Π	+	-	31	+
Talk	2,7	0,9	+	Π	-	1	36	+
Ferrovaniadiy		3,9				-	-	-
Ferromarga-nets		3,8	-	X		3,5-4,2	29	-
Ferromolibden		4,2				-	-	-
Ferrotitan	6,9	2,8-5,7	-	C		-	27	-
Ferrosilitsiy	5,0	2,8	-	C		2,5-3,0	35	+
Ferroniobiy		4,0				-	-	-
Ferroxrom		4,0				-	-	-
Metall xrom	7,1	3,4	-	C		-	46	+
Elektrod sell-yulozasi		0,35	+	Π		-	46	+

izoh: sochiluvchanlik bo'limida: c – o'rta, π – yomon, x – yaxshi.

**Ftorlangan marmarning kimyoviy tarkibi**

Rusumlar	Massa ulushi, %					
	Asosiy komponentlar		Qoldiq birikmalar (texnologik), dan ko'p emas			
	Karbonat angidridili kalsiy	Ftorli kalsiy	Karbonat angidridili natriy	Ftorli natriy	Karbonat angidridili kalsiy	Ftorli kalsiy
MФ50H	45..55	45..55	1,5	0,10	-	-
MФ40H	55..65	35..45	1,5	0,10	-	-
MФ30H	65..75	25..35	1,0	0,05	-	-
MФ20H	75..85	15..25	1,0	0,05	-	-
MФ50K	45..55	45..55	-	-	1,5	0,10
MФ40K	55..65	35..45	-	-	1,5	0,10
MФ30K	65..75	25..35	-	-	1,0	0,05
MФ20K	75..85	15..25	-	-	1,0	0,05

**Maydalangan magnezitning kimyoviy tarkibi**

Ko'rsatkichlar nomi	Rusum uchun me'yor	
	CM-1	CM-2
Miqdori, %		
- MgO, dan kam emas	46,0	45,0
- CaO, dan ko'p emas	0,8	1,2
- SiO <sub>2</sub> , dan ko'p emas	1,2	1,5

**Plavik-shpat konsentratining kimyoviy tarkibi**

Rusumlar	Ftorli kalsiy miqdori, % dan kam emas	Qо'shimchalar miqdori, % ,dan ko'p emas			
		kremniy ikki oksidi	karbonat angidridili kalsiy	oltingugurt	Fosfor
ФФС-97А	97	2,0	1,0	0,05	0,015
ФФС-97Б					0,030
ФКС-95А	95	2,5	2,0	0,07	0,015
ФКС-95Б					0,020

**Dala shpatining fizik-kimyo ko'rsatkichlari**

Ko'rsatkich nomi	Rusum uchun me'yor	
	ПШК	ПШМ
1. Miqdori, % dan ko'p emas		
- kremniy ikki oksidi	70	70
- temir oksidi	1	1
- kalsiy va magniy oksidlarining yig'indisi	1,5	1,5
- oltingugurt angidridi	0,1	0,1
- fosfor angidridi	0,1	0,1
- namlik	-	1
- ishqor metallar oksidi yig'indisi (K <sub>2</sub> O+Na <sub>2</sub> O), %	≥12	≥12
2. ishqor metallar oksidilarini nisbatli (K <sub>2</sub> O:Na <sub>2</sub> O), %	≥3	≥3

## Keramik buyumlar uchun boyitilgan kaolinni fizik-kimyo ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich nomi	Rusumlar uchun me'yor		
	KФ-1	KФ-2	KФ-3
Alyuminini oksidi massa ulushi, % dan kam emas	36	36	36
Temir oksidi massa ulushi, % dan ko'p emas	0,6	0,8	0,8
Titan ikki oksidi massa ulushi, % dan ko'p emas	0,4	0,5	0,8
Temir oksidi va titan ikki oksidini yig'indisini massa ulushi, % dan ko'p emas	0,8	1,0	1,4
Oltungugurt uch oksidi massa ulushi, %	0,3	0,3	0,3
Namlikni massa ulushi, %	22	22	22

## Bentonitni kimyo-mineralogik ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich nomi	Me'yor
CaCO <sub>3</sub> ga o'tkazilgandagi karbonatlarni massa ulushi, % dan ko'p emas	10
Sulfidli oltungugurtni massa ulushi, % dan ko'p emas	0,3
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ga o'tkazilgandagi temirni massa ulushi, % dan ko'p emas	12,0
Kolloidlik, % dan kam emas	10,0
Namlikni massa ulushi, %	6,0 10,0

## Alyumosilikat kompozitini asosiy fizik-kimyo parametrlari

Parametr nomi	Me'yor
Alyuminini oksidi massa ulushi, % dan kam emas	24,0
Oltungugurt oksidini massa ulushi, % dan ko'p emas	0,05
Fosfor oksidini massa ulushi, % dan ko'p emas	0,10
Temir oksidini massa ulushi, % dan ko'p emas	2,6
Namlikni massa ulushi, % dan ko'p emas	1,0
To'kiluvchanlik massasi, kg/m <sup>3</sup> , dan ko'p emas	650,0

## Maydalangan talkni asosiy fizik-kimyo parametrlari

Ko'rsatkichlar nomi	Rusumlar uchun me'yor		
	TMK-28	TMK-27	TMK-24
Magniy oksidi massa ulushi, % dan kam emas	28	27	24
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ga o'tkazilgandagi temirni massa ulushi, % dan ko'p emas	5	6	8
Kalsiy oksidini massa ulushi, % dan ko'p emas	0,5	0,6	-
Qizdirilganda massani yo'qotilishi, % dan ko'p emas	6	7	8
Namlikni massa ulushi, % dan ko'p emas	1	1	1

24-jadval

**Xrizolit asbest rusumlari**

Guruh	Rusum
0	АК; ДВ-0-80; ДВ-0-55
1	ПРЖ-1-75; ПРЖ-1-50
2	ПРЖ-2-30; ПРЖ-2-15; П-2-30; П-2-15
3	П-3-75; П-3-70; П-3-60; П-3-50; М-3-70; М-3-60; М-3-50
4	П-4-5; П-4-20; П-4-40; М-4-40; М-4-30; М-4-20; М-4-5
5	П-5-65; П-5-50; М-5-65; М-5-50
6	П-6-20; П-6-30; П-6-45; М-6-40; М-6-30; М-6-20; К-6-45; К-6-30; К-6-20; К-6-25
7	7-300; 7-370; 3-450; 7-520

25-jadval

**Sirkon konsentratining kimyoviy tarkibi**

Ko'rsatkich nomi	Rusumlar uchun me'yor		
	KЦП	KЦЗ-1	KЦЗ-2
Sirkoni oksidi miqdori, % dan kam emas	65	65	60
Temir oksidi miqdori, % dan ko'p emas	0,09	0,1	-
Titan ikki oksidi miqdori, % dan ko'p emas	0,3	0,4	-
Alyuminiy oksidi miqdori, % dan ko'p emas	1,8	2,0	-
Kalsiy oksidi miqdori, % dan ko'p emas	0,1	0,1	-
Magniy oksidi miqdori, % dan ko'p emas	0,1	0,1	-
Fosfor besh oksidi miqdori, % dan ko'p emas	0,15	0,15	-
Namlik, % dan ko'p emas	0,1	0,1	-

26-jadval

**Maydalangan changsimon kvarsning kimyoviy tarkibi**

Ko'rsatkich nomi	Rusumlar uchun me'yor	
	A	B
Kremniy oksidini massa ulushi, % dan kam emas	98,0	98,0
Temir metallini massa ulushi, % dan ko'p emas	0,05	0,25
Temir oksidini massa ulushi, % dan ko'p emas	0,05	0,15
Alyuminiy oksidini massa ulushi, % dan ko'p emas	0,5	1,0
Kalsiy oksidini massa ulushi, % dan ko'p emas	0,05	0,15
Qizdirilganda yo'qotilish, %	0,1-0,15	0,1-0,2
Namlikni massa ulushi, % dan ko'p emas	2,0	2,0

27-jadval

**Temir rudasining kimyoviy tarkibi**

Ko'rsatkich nomi	Rusumlar uchun me'yor		
	PK-1	PK-2	PK-3
Temir massa ulushi, %			
dan ko'p emas	50	46	-
dan kam emas	-	-	46
Kremniy ikki oksidini massa ulushi, % dan ko'p emas	15	17	20
Oltinugurt massa ulushi, % dan ko'p emas	0,03	0,03	0,03
Namlikni massa ulushi, % dan ko'p emas	6	6	6
Rudani yirikliligi, mm dan ko'p emas	120	120	120

**Ferromarganetsning kimyoviy tarkibi**

Guruh	Qotishma asosining rusumi	Massa ulushi, %				
		manganets	uglerod	kremniy	fosfor	oltingugurt
		dan ko'p emas				
Kam legirlangan	ФМн90	85,0...95,0	0,5	1,8	0,05	0,02
O'rta legirlangan	ФМн88	85,0...95,0	2,0	3,0	0,10	0,02
Yogori legirlangan	ФМн78	75,0...82,0	7,0	6,0	0,05	0,02

**Metall va azotlangan marganetsning kimyoviy tarkibi**

Rusum	Ishlab chiqarish usuli	Massa ulushi, %					Azot, dan kam emas
		manganets, dan kam emas	uglerod	kremniy	fosfor	oltingugurt	
			dan ko'p emas				
Mн998	Elektrolitik	99,8	0,04	-	0,003	0,03	-
Mн997		99,7	0,06	-	0,005	0,10	-
Mн965	Elektrotermik	96,5	0,10	0,8	0,05	0,05	-
Mн95		95,0	0,20	1,8	0,07	0,05	-
Mн92H6	Elektrolitik azotlash	92,0	0,10	-	0,005	0,10	6,0
Mн87H6	Elektrolitik azotlash	87,0	0,20	1,8	0,07	0,05	6,0
Mн89H4		89,0	0,20	1,8	0,07	0,05	4,0
Mн91H2		91,0	0,20	1,8	0,07	0,05	2,0

**Ferrosilikomarganetsning kimyoviy tarkibi**

Rusum	Massa ulushi, %				
	manganets	kremniy	uglerod	fosfor	oltingugurt
			dan ko'p emas		
FeMnSi18LP	60,0...75,0	15,0...20,0	2,5	0,15	0,030
FeMnSi22MP	60,0...75,0	20,0...25,0	1,6	0,15	0,030
FeMnSi22LP				0,10	
FeMnSi232MP	65,0...75,0	20,0...25,0	1,0	0,15	0,030
FeMnSi23LP				0,10	
FeMnSi28LP	65,0...75,0	25,0...30,0	0,50	0,10	0,030
FeMnSi30LP	57,0...67,0	28,0...35,0	0,10	0,10	0,030
FeMnSi30ELP				0,05	

31-jadval

**Ferrosilitsiyning kimyoviy tarkibi**

Rusum	Massa ulushi, %								
	kremniy	uglerod	oltingugurt	fosfor	alyuminiy	marganets	xrom	titan	katsiy
dan ko'p emas									
ФС92	≥92	-	0,02	0,03	2,5	0,2	0,2	-	0,5
ФС90	≥89	-	0,02	0,03	3,0	0,2	0,2	-	-
ФС75	74..80	-	0,02	0,05	-	0,4	0,4	-	-
ФС75л	74..80	-	0,02	0,05	1,5	0,3	0,3	-	-
ФС75э	74..80	0,1	0,02	0,04	0,1	0,3	0,2	0,05	0,1
ФС70з	68..74	0,1	0,02	0,04	0,1	0,3	0,3	0,04	0,1
ФС70	68..74	-	0,02	0,05	2,0	0,4	0,4	-	-
ФС65	63..68	-	0,02	0,05	2,0	0,4	0,4	-	-
ФС45	41..47	-	0,02	0,05	2,0	0,6	0,5	-	-
ФС25	23..27	0,8	0,02	0,06	1,0	0,9	1,0	-	-
ФС20	19..23	1,0	0,02	0,10	1,0	1,0	-	-	-
ФС20л	19..23	-	0,02	0,20	1,0	1,0	0,3	-	-

32-jadval

**Ferrotitanning kimyoviy tarkibi**

Rusum	Massa ulushi, %					
	titan	alyuminiy	kremniy	uglerod	fosfor	oltingugurt
dan ko'p emas						
ФТи70C05	68..75	5	0,5	0,2	0,05	0,05
ФТи70C08	68..75	4	0,8	0,3	0,03	0,03
ФТи70C05Сн03	65..75	5	0,5	0,3	0,03	0,03
ФТи70C1	65..75	5	1	0,4	0,05	0,05
ФТи35C5	28..40	8	5	0,2	0,04	0,04
ФТи35C7	28..40	9	7	0,2	0,07	0,05
ФТи35C8	28..40	14	8	0,2	0,07	0,07
ФТи30	28..37	8	4	0,12	0,04	0,06
ФТи25	20..30	5..25	5..30	1,0	0,08	0,06

33-jadval

**Titan kukunining kimyoviy tarkibi**

Kukun rusumi	Titan, %, dan kam emas	Qo'shimchalar miqdori, % dan ko'p emas						
		N	C	H	Fe+Ni	Cr	Ca	Cl
ПТС	98,98			0,35				
ПТМ	98,98			0,35				
ПТМ (A)	98,98	0,08	0,05	0,35	0,40	0,10	0,08	0,004
ПТОМ	98,98			0,4				

34-jadval

**Ferroalyuminiyning kimyoviy tarkibi**

Rusum	Kimyoviy tarkibi, % (massa bo'yicha)				
	Al	qo'shimchalar, dan ko'p emas			
		Si	C	S	P
ΦA10	8,0..11,9				
ΦA15	12..16,9	4	4	0,06	0,06
ΦA20	17..21,9				
ΦA23	22..24				

35-jadval

**Xromni ferroxromdagi miqdori**

Xromni miqdori, %	Belgisi
45,0..55,0	FeCr50...
55,0..65,0	FeCr60...
65,0..75,0	FeCr70...
75,0..85,0	FeCr80...
85,0..95,0	FeCr90...

36-jadval

**Metall xromning kimyoviy tarkibi**

Rusum	Massa ulushi, %						
	xrom, dan kam emas	kremniy	alyuminiy	temir	uglerod	oltingugurt	fosfor
		dan ko'p emas					
X99H1	99,0	0,2	0,5	0,5	0,01	0,02	0,005
X99H4	99,0	0,2	0,2	0,5	0,03	0,02	0,02
X99H5	99,0	0,2	0,5	0,5	0,03	0,02	0,02
X99	99,0	0,2	0,5	0,5	0,03	0,02	0,02
X98,5	98,5	0,4	0,7	0,6	0,03	0,02	0,02
X97,5	97,5	0,5	1,5	1,2	0,05	0,04	0,03

37-jadval

**Ferrosilikoxromning kimyoviy tarkibi**

Rusum	Kimyoviy tarkibi, %				
	kremniy	xrom, dan kam emas	uglerod	fosfor	oltingugurt
			dan ko'p emas		
ΦCX13	10..16	55	6,0	0,04	0,03
ΦCX20	16..23	48	4,5	0,04	0,02
ΦCX26	23..30	45	3,0	0,03	0,02
ΦCX33	30..37	40	0,9	0,03	0,02
ΦCX40	37..45	35	0,2	0,03	0,02
ΦCX48	45 dan yuqori	28	0,1	0,03	0,02

**Ferro-xrom-borning kimyoviy tarkibi**

Qotishma rusumi	Asos	Elementlar miqdori, %						
		bor	xrom	uglerod	oltingugurt	fosfor	kremniy	alyuminiy
		dan kam emas		dan ko'p emas				
НБ-1	nikel	10,5	-	0,08	0,006	0,01	1,5	7,0
НБ-2	nikel	17,0	-	0,17	0,015	0,03	1,5	7,0
НБ-3	nikel	10,0	-	0,20	0,020	0,03	1,5	9,0
ФХБ-1	Cr-Fe	19,0	43	0,8	0,01	-	3,0	5,0
ФХБ-2	Cr-Fe	17,0	35	0,6	0,02	-	3,0	6,0

**Ferronikelning kimyoviy tarkibi**

Qotishma rusumi	Ni+Co, dan kam emas	Co	Si	C	Cr	Cu	S	P
		dan ko'p emas						
ФН-1	25	0,25	0,1	0,1	0,1	0,25	0,15	0,02
ФН-2	20	0,30	0,1	0,1	0,1	0,30	0,20	0,02
ФН-3	15	0,35	0,1	0,1	0,1	0,30	0,20	0,02
ФН-4	6	0,50	0,1	0,1	0,1	0,09	0,04	0,05
ФН-5у	6	0,40	0,1	0,1	0,2	0,01	0,10	0,15
ФН-5	6	0,45	0,1	0,1	0,2	0,09	0,04	0,03
ФН-7	3,8...5,3	0,1...0,4	3,5...6	0,5	2...3	5...6,5	0,15	0,15

**Ferromolibdenning kimyoviy tarkibi**

rusum	molibden	Massa ulushi, %				
		kremniy	uglerod	oltingugurt	fosfor	mis
		dan ko'p emas				
FeMo60	55,0...65,0	1,0	0,10	0,10	0,05	0,50
FeMoCu1	55,0...65,0	1,5	0,10	0,10	0,05	1,00
FeMoCu1,5	55,0...65,0	2,0	0,50	0,15	0,05	1,50
FeMo70	65,0...75,0	1,5	0,10	0,10	0,05	0,50
FeMo70Cu1	65,0...75,0	2,0	0,10	0,10	0,05	1,00
FeMo70Cu1,5	65,0...75,0	2,5	0,10	0,20	0,10	1,50

**Molibden kukunining kimyoviy tarkibi**

Komponent massa ulushi, %	Me'yor
Molibden, dan kam emas	99,500
Temir, dan ko'p emas	0,014
Alyuminiy, dan ko'p emas	0,005
Nikel, dan ko'p emas	0,005
Kremniy, dan ko'p emas	0,005
Magniy, dan ko'p emas	0,003
Natriy, dan ko'p emas	0,015
Kaliy, dan ko'p emas	0,05
Kalsiy, dan ko'p emas	0,007
Volfram, dan ko'p emas	0,4
Kislorod va nam, dan ko'p emas	0,3

42-jadval

**Ferrovaniadiyning kimyoviy tarkibi**

Rusum	Massa ulushi, %				
	vanadiy	marganets	kremniy dan ko'p emas	uglerod	mis
ФВд75У0,1	70...80	0,4	0,8	0,10	0,1
ФВд75У0,15	70...80	0,6	1,0	0,15	0,1
ФВд50У0,4	48...60	2,7	1,8	0,40	0,2
ФВд50У0,5	48...60	4,0	2,0	0,50	0,2
ФВд50У0,6	48...60	5,0	2,0	0,60	0,2
ФВд50У0,3	50 dan kam emas	0,2	2,0	0,30	0,2
ФВд50У0,75	50 dan kam emas	0,2	2,0	0,75	0,2
ФВд40У0,5	35...48	2,0	2,0	0,50	0,4
ФВд40У0,75	35...48	4,0	2,0	0,75	0,4
ФВд40У0,75	35...48	6,0	2,0	1,00	0,4

43-jadval

**Ferroniobiyning kimyoviy tarkibi**

Rusum	Massa ulushi, %							
	Nb+Ta	Ta	Si	Al	Ti	C	S	P
dan ko'p emas								
ФН660	55...65	1,0	1,5	3,0	1,0	0,1	0,03	0,10
ФН658	50...65	1,0	2,0	6,0	1,0	0,2	0,03	0,15
ФН658(Ф)	50...65	-	2,0	6,0	2,0	0,3	0,05	0,40
ФН655С	50...65	-	15	4,0	8,0	0,2	0,03	0,30
ФН650С	40...65	-	20	6,0	-	0,5	0,05	0,50

44-jadval

**Ferrovolframning kimyoviy tarkibi**

Rusum	Massa ulushi						
	W, dan kam emas	Mo	Mn	Si	C	P	S
dan ko'p emas							
ФВ80(а)	80	6,0	0,2	0,8	0,10	0,03	0,02
ФВ75(а)	75	7,0	0,2	1,1	0,15	0,04	0,04
ФВ70(а)	70	7,0	0,3	2,0	0,2	0,06	0,06
ФВ72	72	1,0	0,4	0,5	0,3	0,04	0,08
ФВ70	70	2,0	0,5	0,8	0,5	0,06	0,10
ФВ65	65	6,0	0,6	1,2	0,7	0,10	0,15

45-jadval

**Metall volframning kimyoviy tarkibi**

Komponent massa ulushi, %	Rusumdag'i me'yor		
	ПВ-3К	ПВ-0	ПВ-1
Volfram, dan kam emas	98,764	99,643	99,627
Temir, dan ko'p emas	0,018	0,020	0,020
Alyuminiy, dan ko'p emas	0,003	0,010	0,010
Fosfor, dan ko'p emas	0,005	0,005	0,005
Otingugurt, dan ko'p emas	0,004	0,004	0,010
Nikel, dan ko'p emas	0,008	0,008	0,008

Kremniy, dan ko'p emas		0,003	0,005	0,010
Kalsiy, dan ko'p emas		0,005	0,005	0,010
Molibden, dan ko'p emas		0,190	0,300	0,300
Kislorod va namlikni, dan ko'p emas		0,180	0,250	0,250

46-jadval

**Alyumin-magniy kukunining kimyoviy tarkibi**

Rusum	Miqdori, %				
	Al	Mg	qo'shimchalar, dan ko'p emas		
			Fe	Ce	aralashmaydigan goldiq
ПЛАМ-1	48...52	Qolgani	0,4	0,02	0,2
ПЛАМ-2			0,5		
ПЛАМ-3					
ПЛАМ-4					

47-jadval

**Mis kukunining kimyoviy tarkibi**

Kukun rusumi	Kimyoviy tarkibi, %				
	mis, dan kam emas	qo'shimchalar, dan ko'p emas			
		temir	qo'rg'oshin	mishyak	surma
ПМС-В	99,5	0,018	0,05	0,03	0,005
ПМС-1	99,5	0,018	0,05	0,03	0,005
ПМС-А	99,5	0,018	0,05	0,03	0,005
ПМА	99,5	0,018	0,05	0,03	0,005
ПМ	99,5	0,018	0,05	0,03	0,005
ПМС-К	99,5	0,06	0,05	0,03	0,005
ПМС-Н	99,5	0,06	0,05	0,03	0,005

48-jadval

**Ferroborning kimyoviy tarkibi**

Rusum	Kimyoviy tarkibi, %						
	bor dan kam emas	kremniy	alyuminiy	uglerod	oltingugurt	fosfor	mis
				dan ko'p emas			
ФБ-0	20	≤2	≤3	0,05	0,01	0,015	0,05
ФБ-1	17	≤3	≤5	0,20	0,02	0,03	0,10
ФБ-2	8	7...15	7...15	-	-	-	-
ФБ-3	6	≤12	≤12	-	-	-	-

49-jadval

**Temir kukunining kimyoviy tarkibi**

Rusum	Fe	Massa ulushi, %, dan ko'p emas						
		C	Si	Mn	S	P	vodorod yordamida qizdirishda massa yo'qotilishi	xlorid kislotada erimaydigan goldiq
ПЖВ1	asos	0,02	0,08	0,10	0,015	0,015	0,15	0,20
ПЖВ2		0,02	0,10	0,35	0,02	0,02	0,25	0,30

ПЖВ3		0,05	0,15	0,40	0,02	0,02	0,50	0,40
ПЖВ4		0,12	0,15	0,45	0,03	0,03	1,1	0,50
ПЖВ5		0,25	0,25	0,45	0,05	0,05	2,0	-
ПЖР2		0,02	0,05	0,15	0,02	0,02	0,20	0,25
ПЖР3		0,05	0,08	0,20	0,02	0,02	0,50	0,30
ПЖР5		0,10	0,10	0,30	0,03	0,03	1,6	-

50-jadval

### Elektrod qoplamasini yuzasidagi nuqsonlarning me'yorlari

Nuqson turi va nazorat qiliadigan ko'rsatkichlar	Turli sifat guruhlari uchun chegaraviy ruxsat etiladigan me'yorlar	
	birinchi	ikkinchi
G'ovaklar: 100 mm uzunlikdagi miqdor o'lchamlar: diametr chuqurlik	3  2 mm qoplama qalinligini 0,5 qismi	2  2 mm qoplama qalinligini 0,5 qismi
Bo'ylama va to'rsimon yoriqlar: mildor uzunlik	2  15 mm	2  10 mm
Mahalliy ezilishlar: mildor nuqson uzunligi yig'indisi chuqurlik	4  25 qoplama qalinligini 0,5 qismi	4  25 qoplama qalinligini 0,5 qismi
Mahalliy tirmalish: mildor uzunlik	3 qoplama qalinligini 0,5 qismi	2 qoplama qalinligini 0,5 qismi
Sterjenni toza qismi: kontakt qismi	Asos qoplamali elektrodlar uchun elektrod diametrini 0,5 qismi, lekin 3mm dan ko'p emas. Boshqa turdagи qoplamali elektrodlar uchun elektrod diametrini 0,75 qismi, lekin 4 mm dan ko'p emas.	Ruxsat etilmaydi

# MUNDARIJA

<b>KIRISH.....</b>	<b>3</b>
<b>1-BOB. UGLERODLI VA LEGIRLANGAN PO'LATLARNI YOY YORDAMIDA HAMDA GAZ ALANGASIDA DASTAKI USULDA PAYVANDLASH</b>	
1.1. Po'latlar haqida qisqacha ma'lumot.....	6
1.2. Po'latlarning payvandlanuvchanligi haqida tushuncha.....	7
1.3. Uglerodli konstruksion po'latlarni payvandlash.....	10
1.4. Kam legirlangan po'latlarni payvandlash.....	11
1.5. O'rtacha legirlangan po'latlarni payvandlash.....	13
1.6. Legirlangan issiqqa chidamli po'latlarni yoy yordamida va gaz alangasida payvandlash.....	15
1.7. Termik mustahkamlangan po'latlarni payvandlash.....	17
1.8. Ko'p legirlangan po'latlar va qotishmalarni payvandlash.....	19
<b>2-BOB. PAYVANDLASH VA ERITIB QOPLASH UCHUN SIMLAR, CHIVIQLAR, TASMALAR HAMDA KUKUNLAR</b>	
2.1. Po'latdan tayorlangan payvandlash simlari.....	25
2.2. Alyuminiy va alyuminiy qotishmalaridan tayyorlangan payvandlash simi.....	28
2.3. Misdan va mis asosidagi qotishmalardan tayyorlangan payvandlash simlari va chiviqlari.....	30
2.4. Po'latdan tayyorlangan eritib qoplash simi.....	32
2.5. Po'latni sovuqlayin cho'zib tortib tayyorlangan eritib qoplash tasmalari.....	35
2.6. Eritib qoplash chiviqlari.....	35
2.7. Qotishmalardan olingen eritib qoplash kukunlari.....	37

2.8. Elektrshlak usulida payvandlash uchun qo'shimcha materiallar.....	39
2.9. Volframdan tayyorlangan erimaydigan payvandlash elektrodlari.....	41
<b>3-BOB. PAYVANDLASH VA ERITIB QOPLASH UCHUN KUKUNLI SIMLAR HAMDA TASMALAR</b>	
3.1. Payvandlash va eritib qoplash uchun kukunli simlar.....	44
3.1.1. Tasnifi, navlari va texnik talablar.....	46
3.1.2. Payvandlash uchun kukunli sim.....	47
3.1.3. Eritib qoplash uchun kukunli sim.....	50
3.1.4. Kukunli payvandlash simlari sanoat markalarining tavsifi....	51
3.2. Cho'yanni payvandlash uchun kukunli simlar.....	58
3.3. Kukunli tasmalar.....	59
<b>4-BOB. YOY YORDAMIDA QO'LDA PAYVANDLASH VA ERITIB QOPLASH UCHUN QOPLAMALI ELEKTRODLAR</b>	
4.1. Tasnifi.....	62
4.1.1. Texnik talablar.....	64
4.1.2. Elektrod qoplamarining turlari.....	65
4.2. Konstruksion va issiqqa chidamli po'latlarni payvandlash uchun qoplamali elektrod turlari.....	69
4.3. Alovida xossal yuqori darajada legirlangan po'latlarni payvandlash uchun qoplamali elektrod turlari.....	71
4.4. Alovida xossal sirtqi qatlamlarni eritib qoplash uchun qoplamali elektrod turlari.....	73
4.5. Cho'yan va rangli metallarni payvandlash uchun qoplamali elektrodlar.....	76

<b>4.6. Elektrod qoplamlarini komponentlari haqida asosiy ma'lumotlar.....</b>	<b>76</b>
<b>4.7. Elektrodlarni ishlab chiqarish texnologik jarayonining asosiy bosqichlari.....</b>	<b>79</b>
<b>4.7.1. Payvand simini qayta ishlash.....</b>	<b>80</b>
<b>4.7.2. Elektrod qoplamlari materiallarini qayta ishlash.....</b>	<b>82</b>
<b>4.7.3. Silikat palaxsasini (katta bo'lagini) yaxshilab pishirish va suyuq shisha eritmalarini tayyorlash.....</b>	<b>87</b>
<b>4.7.4. Quruq shixtani tayyorlash.....</b>	<b>90</b>
<b>4.7.5. Qoplama massasini tayyorlash.....</b>	<b>90</b>
<b>4.7.6. Sterjenlarga qoplama qoplash.....</b>	<b>91</b>
<b>4.7.7. Elektrodlarga termoishlov berish.....</b>	<b>92</b>
<b>5-BOB. ERISH ZONASIDA SUYUQ METALLNING ELEKTROD QOPLAMASI BILAN O'ZARO TA'SIRLASHUVI</b>	
<b>5.1. Elektrod qoplamlarining tasnifi. Elektrod qoplamlarining vazifalari.....</b>	<b>96</b>
<b>5.2. Oksidlovchi qoplamlari elektrondalar bilan payvandlashdagi metallurgik jarayonlar.....</b>	<b>106</b>
<b>5.3. Asos qoplamlari elektrondalar bilan payvandlashdagi metallurgik jarayonlar.....</b>	<b>114</b>
<b>5.4. Rutil qoplamlari elektrondalar bilan payvandlashdagi metallurgik jarayonlar.....</b>	<b>120</b>
<b>6-BOB. GAZ ALANGASI BILAN ISHLOV BERISHDA ISHLATILADIGAN PAYVANDLASH MATERIALLARI</b>	
<b>6.1. Kislorod.....</b>	<b>125</b>
<b>6.2. Kalsiy karbidi.....</b>	<b>127</b>

6.3. Atsetilen.....	129
6.4. Siqiladigan gazlar.....	133
6.5. Suyultirilgan gazlar.....	136
6.6. Inert himoya gazlari.....	137
6.6.1. Kimyoviy aktiv himoya gazlari.....	139
6.6.2. Gazlar aralashmalari.....	141

**7-BOB. MATERIALLARNI ELEKTR TOKI BILAN  
AVTOMATIK VA YARIMAVTOMATIK PAYVANDLASH  
UCHUN FLYUSLAR**

7.1. Flyuslarning tasnifi va vazifalari.....	143
7.2. Erigan flyus va suyuq metall o'rtasidagi o'zaro kimyoviy ta'sirlashuv hamda payvandlash vannasining legirlanishi.....	146
7.3. Eritib olingan flyuslar.....	148
7.4. Keramik flyuslar.....	150
7.5. Flyuslar ishlab chiqarish.....	155
7.6. Alyuminiy qotishmalarini payvandlash uchun aktivlovchi flyuslar.....	160
7.7. Titan qotishmalari uchun flyuslar.....	165
7.8. Kavsharlashda ishlatiladigan flyuslar.....	170
7.8.1. Yuqori haroratda kavsharlash uchun flyuslar.....	171
7.8.2. Past haroratda kavsharlash uchun flyuslar.....	174
7.9. Payvandlash flyuslarini tayyorlashning texnologik jarayonlari.....	176
7.9.1. Eritilgan flyuslarni tayyorlashning texnologik jarayoni.....	176
7.9.2. Keramik flyuslarni tayyorlashning texnologik jarayoni.....	184
7.9.3. Flyus-pastani tayyorlash texnologiyasi.....	185

## **8-BOB. KAVSHARLAR**

<b>8.1. Umumiy qoidalar va qisqacha tasnifi.....</b>	<b>186</b>
<b>8.2. Mis kavsharlar.....</b>	<b>187</b>
<b>8.3. Kumush va palladiy kavsharlar.....</b>	<b>194</b>
<b>8.4. Nikel kavsharlar.....</b>	<b>196</b>
<b>8.5. Qalay-qo'rg'oshinli kavsharlar.....</b>	<b>197</b>
<b>Glossariy.....</b>	<b>203</b>
<b>Foydalilanigan adabiyotlar ro'yxati.....</b>	<b>206</b>
<b>Ilovalar.....</b>	<b>207</b>

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>	3
----------------------	---

### **Глава 1. Ручная дуговая и газопламенная сварка**

#### **углеродистых и легированных сталей**

1.1. Сведения о сталях.....	6
1.2. Понятия о свариваемости сталей.....	7
1.3. Сварка углеродистых конструкционных сталей.....	10
1.4. Сварка низколегированных сталей.....	11
1.5. Сварка среднелегированных сталей.....	13
1.6. Ручная дуговая и газопламенная сварка легированных теплостойких сталей.....	15
1.7. Сварка термоупрочняемых сталей.....	17
1.8. Сварка высоколегированных сталей и сплавов.....	19

### **Глава 2. Проволоки, прутки, ленты и порошки для сварки и наплавки**

2.1. Стальная сварочная проволока.....	25
2.2. Сварочная проволока для алюминиевых сплавов.....	28
2.3. Сварочная проволока и прутки из меди и сплавов на медной основе.....	30
2.4. Наплавочная стальная проволока.....	32
2.5. Стальные холоднотянутые наплавочные ленты.....	35
2.6. Протянутые прутки для наплавки.....	35
2.7. Порошки из сплавов для наплавки.....	37
2.8. Присадочные материалы для электрошлаковой сварки.....	39
2.9. Неплавящиеся вольфрамовые сварочные электроды.....	41

### **Глава 3. Порошковые проволоки и ленты для сварки**

## **и наплавки**

3.1. Порошковая проволока для сварки и наплавки.....	44
3.1.1. Классификация сортамент и технические требования.....	46
3.1.2. Порошковая проволока для сварки.....	47
3.1.3. Порошковая проволока для наплавки.....	50
3.1.4. Характеристика промышленных марок сварочных порошковых проволок.....	51
3.2. Порошковые проволоки для сварки чугуна.....	58
3.3. Порошковые ленты.....	59

## **Глава 4. Покрытые электроды для ручной дуговой сварки**

### **и наплавки**

4.1.1. Классификация.....	62
4.1.1. Технические требования.....	64
4.1.2. Виды электродных покрытий.....	65
4.2. Типы покрытых электродов для сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей.....	69
4.3. Типы покрытых электродов для сварки высоколегированых сталей с особыми свойствами.....	71
4.4. Типы покрытых электродов для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами.....	73
4.5. Покрытые электроды для сварки чугуна и цветных металлов.....	76
4.6. Основные сведения о компонентах электродных покрытий.....	76
4.7. Основные этапы технологического процесса производства электродов.....	79

4.7.1. Изготовление сварочной проволоки.....	80
4.7.2. Переработка материалов электродных покрытий.....	82
4.7.3 Разварка силикатной глыбы и приготовление растворов жидких стёкол.....	87
4.7.4. Приготовление сухой шихты.....	90
4.7.5. Приготовление обмазочной массы.....	90
4.7.6. Нанесение покрытия на стержни.....	91
4.7.7. Термообработка электродов.....	92
<b>Глава 5. Взаимодействие жидкого металла в зоне плавления с электродными покрытиями</b>	
5.1. Классификация электродных покрытий. Функции электрод- ных покрытий.....	96
5.2. Металлургические процессы при сварке электродами с окислительными покрытиями.....	106
5.3. Металлургические процессы при сварке электродами с по- крытиями основного вида.....	114
5.4. Металлургические процессы при сварке электродами с по- крытиями рутилового вида.....	120
<b>Глава 6. Сварочные материалы применяемые при дуговой и газопламенной обработке</b>	
6.1. Кислород.....	125
6.2. Карбид кальция.....	127
6.3. Ацетилен.....	129
6.4. Сжимаемые газы.....	133
6.5. Сжиженные газы.....	136
6.6. Инертные защитные газы.....	137

6.6.1. Химически активные защитные газы.....	139
6.6.2. Смеси газов.....	141
<b>Глава 7. Флюсы для автоматической и полуавтоматической</b>	
<b>электрической сварки материалов</b>	
7.1. Классификация и назначение флюсов.....	143
7.2. Химическое взаимодействие между расплавленным флюсом	
и жидким металлом и легирование сварочной ванны.....	146
7.3. Плавленые флюсы.....	148
7.4. Керамические флюсы.....	150
7.5. Производство флюсов.....	155
7.6. Активирующие флюсы для сварки алюминиевых	
сплавов.....	160
7.7. Флюсы для титановых сплавов.....	165
7.8. Флюсы применяемые при пайке.....	170
7.8.1. Флюсы для высокотемпературных припоев.....	171
7.8.2. Флюсы для низкотемпературных припоев.....	174
7.9. Технологический процесс изготовления сварочных	
флюсов.....	176
7.9.1. Технологический процесс изготовления плавленых	
флюсов.....	176
7.9.2. Технологический процесс изготовления керамических	
флюсов.....	184
7.9.3. Технология изготовления флюс-пасты.....	185
<b>Глава 8. Припои</b>	
8.1. Общие положения и краткая классификация.....	186
8.2. Медные припои.....	187

8.3. Серебряные и палладиевые припои.....	194
8.4. Никелевые припои.....	196
8.5. Оловянно-свинцовые припои.....	197
<b>Глоссарий.....</b>	<b>203</b>
<b>Список рекомендуемой литературы.....</b>	<b>206</b>
<b>Приложение.....</b>	<b>207</b>

## THE CONTENTS

Introduction.....	3
<b>Chapter 1. Manual arc and gas-flame welding of the carbonaceous and alloyed steels</b>	
1.1. Data on steels.....	6
1.2. Concepts about overall weldability steels.....	7
1.3. Welding of carbonaceous constructional steels.....	10
1.4. Welding low-alloyed steels.....	11
1.5. Welding middle-alloyed steels.....	14
1.6. Manual arc and gas-flame welding alloyed heat-proof steels....	15
1.7. Welding of thermostrengthened steels.....	17
1.8. Welding high-alloyed steels and alloys.....	19
<b>Chapter 2. Wire, rod, tapes and powders for welding and melting</b>	
2.1. Steel welding wire.....	25
2.2. Welding wire for aluminium alloys.....	28
2.3. Welding wire and rods from copper and alloys on a copper basis.....	30
2.4. Melting a steel wire.....	32
2.5. Steel cold-drag melting of a tape.....	35
2.6. Rods for melting.....	35
2.7. Powders from alloys for melting.....	37
2.8. Auxiliary materials for electroslag welding.....	39
2.9. Unmelting wolfram welding electrodes.....	41
<b>Chapter 3. Powder wire and tape for welding and melting</b>	
3.1. Powder wire for welding and melting.....	44
3.1.1. Classification sortament and technical requirements.....	46
3.1.2. Powder wire for welding.....	47
3.1.3. Powder wire for melting.....	50
3.1.4. Characteristic of the industrial marks welding powder wire..	51
3.2. Powder wire for welding pig-iron.....	58
3.3. Powder tapes.....	59
<b>Chapter 4. Covered electrodes for manual arc welding and melting</b>	
4.1. Classification.....	62
4.1.1. Technical requirements.....	64
4.1.2. Kinds of electrode coverings.....	65

4.2. Types of the covered electrodes for welding constructional and warm-stability steels .....	69
4.3. Types of the covered electrodes for welding high-alloy steels with the special properties.....	71
4.4. Types of the covered electrodes for наплавки of superficial layers with the special properties .....	73
4.5. Covered electrodes for welding pig-iron and colour metals....	76
4.6. Basic items of information on components of electrode coverings.....	76
4.7. The basic stages of technological process of manufacture of electrodes.....	79
4.7.1. Manufacturing welding a wire.....	80
4.7.2. Processing of materials of electrode coverings.....	82
4.7.3. Boiling a silicate block and preparation of solutions of liquid glasses.....	87
4.7.4. Preparation dry stock.....	90
4.7.5. Preparation coating weights.....	90
4.7.6. Covering drawing on cores.....	91
4.7.7. Heat treatment of electrodes.....	92
<b>Chapter 5. Interaction of liquid metal in a zone melt with electrode coverings</b>	
5.1. Classification of electrode coverings. Functions of electrode coverings.....	96
5.2. Metallurgical processes at welding by electrodes with oxidizing coverings.....	106
5.3. Metallurgical processes at welding by electrodes with coverings of the basic kind.....	114
5.4. Metallurgical processes at welding by electrodes with coverings util of a kind.....	120
<b>Chapter 6. Welding materials used at arc and gas-flame to processing</b>	
6.1. Oxygen.....	125
6.2. CaC <sub>2</sub> .....	127
6.3. Acetylene.....	129
6.4. Compressed gases.....	133
6.5. Liquefied gases.....	136

6.6. Inert protective gases.....	137
6.6.1. Chemically active protective gases.....	139
6.6.2. Mix of gases.....	141
<b>Chapter 7. Fluxes for automatic and semi-automatic electrical weldings of materials</b>	
7.1. Classification and purpose (assignment) flux.....	143
7.2. Chemical interaction between melted flux and by liquid metal and alloy of a welding bath.....	146
7.3. Melted fluxes.....	148
7.4. Ceramic fluxes.....	150
7.5. Flux production.....	155
7.6. Activising fluxes for welding aluminium alloys.....	160
7.7. Fluxes for titan of alloys.....	165
7.8. Fluxes used at the soldering.....	170
7.8.1. Fluxes for high-temperature solders.....	171
7.8.2. Fluxes for low-temperature of solders.....	174
7.9. Technological process of manufacturing welding gumboils...176	176
7.9.1. Technological process of manufacturing molten gumboils..176	176
7.9.2. Technological process of manufacturing of ceramic gumboils.....	184
7.9.3. Gumboil-paste manufacturing techniques.....	185
<b>Chapter 8. Solders</b>	
7.1. General provisions and brief classification.....	186
7.2. Copper solders.....	187
7.3. Silver and palladium solders.....	194
7.4. Nickel solders.....	196
7.5. Pewter-leaden solders.....	197
<b>Glossary.....</b>	203
<b>The list of the recommended literature.....</b>	206

**M.M. ABRALOV**

# **PAYVANDLASH MATERIALLARI**


**Toshkent – «Fan va texnologiya» – 2017**

Muharrir:	Sh.Aliyeva
Tex. muharrir:	F.Tyeshaboyev, A.Moydinov
Musavvir:	D.Azizov
Musahhih:	N.Hasanova
Kompyuterda sahifalovchi:	Sh.Mirqosimova

**Nashr.lits. AI №149, 14.08.09. Bosishga ruxsat etildi: 17.10.2017.  
Bichimi 60x84 1/16. «Timez Uz» garniturasi. Ofset bosma usulida bosildi.  
Shartli bosma tabog'i 15,5. Nashriyot bosma tabog'i 15,25.  
Tiraji 100. Buyurtma №172.**

**«Fan va texnologiyalar Markazining  
bosmaxonasi» da chop etildi.  
100066, Toshkent sh., Olmazor ko'chasi, 171-uy.**

PAYVANDLASH MATERIALLARI



T  
AN VA  
TEKNOLOGIVALAR

ISBN 978-9943-11-615-3

A standard linear barcode representing the ISBN number 978-9943-11-615-3.

9 789943 116153