Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР

Ленинградский ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени горный институт им. Г.В.Плеханова

г.н.доброхотов

# ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

Учебное пособие

Ленинград 1978

#### УЛК 60,023+86,063,94+69,067(075.80)

В пособии изложены методы расчета и молелирования процессов и аппаратов гидрометаллургических проязволств, рассмотрены основные положения теории подобия и принициы физического молелирования, особенности конструкций типовых реакторов, приемы моделирования теппо- и массообмена, образования суспензий, росхола энергии на перемешивание, кинетики гидрометаллургических реакций.

Значителяное внимание уделено решению конкретных примеров и задач.

Пособие дредназначено для студентов слециальности 0402 "Металлургия претных металлургичских процессов" в 0635 "Автоматизация и комплексная механиза – ция металлургического производства" и может быть полезным для аспирантов и слециалистов, работающих в области гидрометаллургии,

Научный релактор ст.науч.сотр. А.М. Берестовой

Геманан 1978 г., поз. 693

Попинградский горный институт лм, Г.В.Плеханова, 1978 г.

#### I. ШРИНЦИНЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

#### Основные положения

Исследование процессов и аппаратов в промышленных условиях всегда сложно, длятельно и дорого. В производственной обстановке трудно учесть влияние всех определяющих факторов и установить эффективность их совместного воздействия. Результаты наблюдений трудно распространить на родственные или близкие явления с другими парамстрами и условиями эксперимента. Поэтому получаемые сведения в большинстве случаев пригодны липь для отдельных случаев инженерной практики и имеют ограниченную научную ценность.

Более прогрессивен теоретический метод исследований, основанный на объективном математическом описании процессов и последущем расчетном анализе. В этом случае все опытные данные обрабатывают прлечами теории подобия. Теория подобля - учение о методах научного обобщения эксперимента - указывает, как надо проводить опыти и обрабатывать экспериментальные данные, чтобы при сравнительно небольшом объеме исследований получить результаты в виде общих уравнений, справедливых для всех подобных явлений и подобных аппаратов.

Солержание таких исследований или моделирование процессов и аппаратов заключается в изучении явлений на моделях в условиях, допускакщих распространение результатов на любне масштабы, в том числе и на явления, наблюдаемые в промышленной или натурной практике. В этом случае лабораторные исследования заменяют собой сложное и дорогое промышленное экспериментирование.

В большинстве случае под термином модель понимают некоторый материальный объект - физико-химический процесс или ашцарат, на котором с различной степенью точности и приближенностью к натуре демонстируют и изучают наиболее существенные стороны какого-либо явления. В изолированном виде эти явления и осо-

бенности изучают в различных курсах по химической кинетике, гидродинамике, процессам и аппаратам и т.д., но в теории подобия они рассматриваются только в их взаимосвязанном (синтезированном) виде. Во многих случаях возможности такого синтеза существенно ограничены и создаваемая пряближенная модель учитывает влияние ликь нарболее важных факторов.

Иногда моделью считают некоторую познавательную или мысленную схему, которая с той или вной стейенью точности отражает нанболее существенные стороны изучаемого процесса. Такие моделя в отличие от материальных называют идеальными. Их используют при математическом анализе процессов.

На первом этапе технологических исследований обично рассматряварт приближенную физическую модель, способную воспроизвести определенную физическую или химическую сущность изучаемого объекта. Физическими моделями могут бить аналоги тепловых и диффузионных процессов, сходственные химические операции, геометрически уменьшенные конструкции производственных аппаратов, приближенные аналоги технологических переделов и т.п. Материальная часть физической моделя представляет собой лабораторную установку для проведения различных целевых и вспомогательных опытов. Она должна бить сравнительно простой в изготовлении и допускать экспериментирование с учетом влияния возможно большего набора определяющих факторов.

Разработка совершенной физической модели создает необходимые предпосылки для математического описания явлений, внедрения математических аналогий и математического моделирования.

Математическое моделирование обично выполняют для особо сложных процессов и превращений, зависящих от больного числа определяющих факторов. При этом реальную физическую систему часто заменяют условной электрической моделью, описываемой однотипными дифференциальными уравнениями. Электрическую аналогию затем воспроизводят на ЭЕМ. Такой метод исследований не только позволяет получать более полные и надежные результаты, он часто оказывается более простым и удобным. Примерами технических аналогий между разнородными физическими явлениями и про-

цессами, используемыми при математическом моделировании, являются электролизние установки. Соответствующие водные модели хорошо копируют, например, фильтрацию воды под плотинами, распределение тока и нагрузок в электропечах и высокотемпературных электролизерах, различные коррозионные явления и многие другие физические процессы.

Заключительным этапом математического моделирования является оптимизация процессов – выбор лучших или оптимальных условий проведения операций. Этот выбор связан с разработкой критерия оптимизации, который может быть функцией многих параметров, между которыми существует сложная взаимосвязь, затрудняюцая выбор общего или ёдиного поклаателя. Обнчно задача оптимизации сводится к полоку экспериментального значения (минимума или максимума) целевой функции, выражающей зависимость выбранного критерия оптимизации от определяющих факторов. При антагонистических определяющих условиях оптимальным решением может быть компроимссный вариант.

Наиболее универсальными являются экономические критерии оптимизация, отражающие общие затрати на строительство предприятия или на производство продукции. Оптимизация на основе экономических критериев связана с наличием гибкой с: этеми цен, оперативно отражающей изменение стоимости строительства или продукции вместе с общим развитием производства, организации "Трудя, науки и технического прогресса. В области цветной металлургии экономическая оптимизация процессов в настоящее время разработана лишь на отдельных примерах и схемах.

ł.

#### Теоремы подобия

Ссновные положения теории подобия обобщаются тремя теоремами.

Первая теорема утверждает, что подобные явления характеризуются сходственными критериями подобня, которые получают преобразованием однотипных уравнений, описывающых изучасные

явления, процессы и работу оборудования сходственными категориями. Соответственно, первая теорема указывает, какие экспериментальные величины следует измерять и какие результаты обобщать. Измерять надо те величины, которые содержатся в критериях подобия, а получать результаты, отражающие сходственность изучаемых явлений.

Согласно второй теореме, любан зависимость между физическими величинали, карактеризукцими явление, может быть представлена в виде функции между критериями подобия. Она устанавливает методику обработки опытних результатов. Их надо обрабатывать и выражать в форме функциональной зависимости между резличными критериями подобия и представлять в виде соответствующих критериальных уравнений.

Согласно третьей теореме, подобными явлениями считаются те, историе описываются одной и той ме системой аналитических уравнений при соблюдении условий однозначности определяющих критераст подобия. Следовательно, пвления в модели и в натуре будут подобны, если определяющие критерия этих явлений численно равны друг другу.

В супности, тория подобия явлиется теорией эксперимента. Она отвечает на вопроси, какие величины надо измерять или определять, в какой форма следует обрасативать опытиме данные и какимы присмамы можно распространаль их на другые условия.

#### Критерии подобия

Основной принцип теории подобия заключается в выделении из большого числа различных экспериментальных признаков определенной, зависящей от цели исследования, группы сходственных или подобных явлений. Таковыми насывает та, для которых отношония, характериоущее сходственные неличины, являются постоянным или пнеариантными (ноизменными). Отношения однородных физических величии (параметров), или ингарианты физического подобия, называют париметрическими критериями (константами подобля) или самыдексами.

ô

Геометрическое подобиз предполагает равную пропорциональность (масштабность) всех однотилных геометрических величин модели и натуры, т.е. равную пропорциональность их линейных размеров, раднусов сфер и сопряжений:

$$\frac{l_{\rm M}}{l_{\rm H}} = \frac{R_{\rm M}}{R_{\rm H}} = \frac{\pi_{\rm M}}{\pi_{\rm H}} = \Gamma_1 = inv^{\rm X} = idem^{\rm X},$$

где  $t_{\rm M}$  и  $t_{\rm H}$  – определяющие линейные размеры модели и натуры;  $R_{\rm M}$  и  $R_{\rm H}$  – радиуси модели и натуры;  $\pi_{\rm M}$  и  $\pi_{\rm H}$  – угли сопряжений;  $\Gamma_{\rm f}$  – масштаб или симплекс геометрического подобия.

Физическое подобие соблюдается при инвариантах подобия скоростных полей модели и натуры W

$$\frac{\omega_{\rm M}}{\omega_{\rm H}} = \Gamma_{\rm w} = i \, dem \, ,$$

плотностей рабочих сред

$$\frac{\rho_{\rm M}}{\rho_{\rm H}} = \Gamma_{\rm f} - {\rm inv} = {\rm idem} \ , \label{eq:phi}$$

их динамической вязкости

$$\frac{\mu_{\mathcal{H}}}{\mu_{\mathcal{H}}} = \Gamma_{\mu} = inv = idem ,$$

температуры

$$\frac{t_{\rm M}}{t_{\rm H}} = \Gamma_t = inv = idem$$

и других физических свойств.

Эти и другие симплекси при полном геометрическом подобия модели и натуры могут быть постоянными. Некоторые из них, особенно при нарушении геометрических соотношений моделя и натуры, могут меняться. В уравнениях подобия эти изменения учитывают степенными показателями, определяемыми экспериментально.

Кинетическое подобие отвечает инвариантам констант скорости реакций К

<sup>x</sup> inv и idem означают инвариантно (некомонно), одно и то же.

$$\frac{K_{\rm M}}{K_{\rm H}} = \Gamma_c = i n \upsilon = i dem,$$

наблюдаемым в модельных и натурных системах. Частный случай  $K_{\rm M} = K_{\rm H}$  отвечает полному воспроизводству кинетических показателей в натурных установках. Константа подобия K входит в состав крутерия подобия Шервуда Sh..

Из теории подобия следует, что сходственность инвариантов подобия или однозначность симплексов различных систем полното подобия модели и натуры еще не определяет. Согласно первой и третьей теоремам подобия, для достижения полной тождественности системы необходима одинаковая численная оценка сходственных комплексов, называемых критериями подобия. При этом равенство критериев подобия может обеспечиваться или полной тождественностью определяющих симплексов и составляющих величин или разнонаправленными изменениями состояния модели и натуры. Во втором случае изменения одних величин должны компенсироваться пропорциональными изменениями других. На практике второй вариант более удобен.

Все критерии подобия по своей природе выражают собой меру отношений между различным физическими свойствами и эффектами (размерами, силами, скоростями потоков, скоростями реакций и т.д.) и потому всегда имеют определенный физико-химический смысл. Это позволяет выражать различные технологические процессы как соотношения критериев. По существу аналитическая часть моделирования сводится к подбору определяющих критериев в выявлению функциональной связи между ними.

Установив такую связь, по заданным значениям определяющих констант находят величину определяемого критерия и численное значение нужной величинь. Определяющими критериями называют составленные из величин, входящих в условия однозначности подобия. Ими могут быть, например, критерии Рейнольдса Re, Прандтля Pr, Шмидта Sc и др., определяющие гидродинамические режимы и физические свойства рабочей среди. Определяемыми критериями считают те, которые, отвечая условиям однозначности, вместе с тем являются функциями определяющих критериев.

К ним относят, например, критерии Цуссельта Nu , Шервуда Sh, Эйлера Еи и др., характеризующие скорости тепло- и массообмена и расход энергии на перемещение или перемешивание рабочего материала.

Какой из притернев является определяемым, зависит от формулировки задачи. Например, однородность суспензий зависит от соотношения физических свойств жидкости и твердых частии, и это соотношение характеризуется критернем Архимеда Ar. Этот критерий будет определяющим. Тот гидродинамический ражим, который необходим для достижения однородности суспензия, характеризуется числом Рейнольдса ( Re или Re<sub>M</sub>), и для этого случая этот критерий будет определяемым. Исходя из его значения рассчитивают скорости, необходимые для получения однородной суспензии.

Если изменение какого-либо критерия не влилет на показатели процесса, то речим называют автомодельним. Автомодельний режим по критерию Рейнольдса наблюцается, например, при смешанных диффузионно-кинетических процессах, когда высокая интенсявность перемешивания снимает возможние ограничения по доставке реагентов.

В автомодельной области константа скорости реакция *К*и критерий Шервуда Sh инзариантны в отношении критерия Re. Аналогично инвариантных могут Сить критерии мощности Еч, Еч<sub>м</sub> и др.

В отличие от симплексов критерии подобия не измеряют непосредственно, а спределяют расчетным путем. Но подобно симплексам все критерии подобия безразмерны и инвариантны в отношении систем измерения единиц. Это означает, что симплекси и критерии подобил, рассчитанние по различным системам измерения, всегда имеют одни и те же численные значения. В практических расчетах более предпочтительна система единиц измерения СИ. Одновременная проверка размерности позволяет избежать возможных ошибок, вносимых разнообразной табличной информацией старих изданий.

Физические величины, входлиме в уравнения критериев подобия:

Величина	Обозца- чешне	Разморность в системе СИ	Единица намерения
Порямотр анаврата, смачиваемый потокоч	π	м	м
Удельное давление	Р	кг/(м.с²)	Па, Н/м <sup>2</sup>
Коэфришент молокулярной цифрузни	D	м <sup>2</sup> /с	м <sup>2</sup> /с
Монность, расходуемая на паременанание	$\mathcal{N}$	качм <sup>2</sup> /с <sup>3</sup>	Br
Алошаль сечения потрке	5	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
Коэффициент температуропроволности	a	M <sup>2</sup> /c	M <sup>2</sup> /c
Удельная теплоемкость при постоявном Давления	(ŗ	м <sup>2</sup> /(с <sup>2</sup> •град)	Дж/(ктеград)
Диаметр мошалки	d <sub>M</sub>	M	. м
Диеметр экривалечтный	dg=45/π	м	м
Усторение свободного педення	9	**/c <sup>2</sup>	м/0 <sup>2</sup>
Опр меляющий размер	1	м	м
Частота вращения меналики	Ħ	$c^{-1}$	c <sup>-1</sup>
Срчания скорость нотоки	te!	14/C	м/с
Кожиниент теплоотлачи	æ	кг/(с <sup>3</sup> трад)	Br/(м <sup>2</sup> -град)
Коэфиштент объемного расширения среды (теплоносителя)	ß	rpan <sup>-1</sup>	град-1
Удольный (объемаый) вос	)'=g P	кл∕ (м <sup>2</sup> •э <sup>2</sup> )	, Н/м <sup>3</sup>
Теплопрозолность теллоноситени	λ	кг•м/ (с <sup>34</sup> гра	а) Вт/(м•град)
Линамическая вязлость среды	1	кт∕(м•с)	Па-с,Н-с/м
Канемасичесака вязкость среды	v=µ/p	м <sup>2</sup> /с	M <sup>2</sup> /c
Плетность сплошной среды	P	юг/м <sup>3</sup>	кг/м <sup>3</sup>
Плотность твердой фазы	ľτ	кг/м <sup>Э</sup>	к!√м <sup>Э</sup>
Разлость давлений в нотоке	Δp	кг∕.(м•с <sup>2</sup> )	ль, н∕м <sup>2</sup>
Разность температур при теплообмене	$\Delta t$ ,	град	град

Критерий Армимеда характеризует гидроаэгодинамическое состояние скотам в ублониих естественного (свободного) движения, визнаемого разностью илотностей спложной в непрерывной фаз:

$$Ar = \frac{g l^{3}}{v^{2}} - \frac{\rho_{T} - \rho}{\rho} = \frac{g l^{3} \rho^{2}}{\mu^{2}} - \frac{\rho_{T} - \rho}{\rho}.$$
 (1),

Этот критерай является мерой соотношения сил тяжести, молекулярного трения и подъемной сили частиц. От своего аналога критерия Галилен - он отличается симилексом плотностей, выраженным в безразмерной форме ( $\rho_{\rm T} - \rho$ )/ $\rho$ .

Определяющим реометрическим размером 1 принят диаметр частиц x .

Значения Ar < 35 отвечают лагинарному режилу сплошной ореди, значения Ar > 83 ЭСО - турбулентному состоянию. Область 36 <Ar <83 ОСО является гереходной. По сревнению с критерием Рейнольдса, выбор критерия Архимеда опредывается исключением неизвестной скорости ссаждолля (всиличения) частис 10 .

Критерий Галилен 6 а харахтеризует глародеродинамическое состояние среды в условиях сстоственного (свободного) движения, вызываемого разнидей плотностей расочей фася, и определяет соотношение сыл тамести и сил молекулярного трения:

$$Gq = \frac{gt^3}{v^2} = \frac{gt^3 p^2}{\mu^2}$$
 (2)

Критерий Талилея используют для оценки систем с сотестьенной (свободной) конвекцией. В его состав не входит скорость потока  $\omega$ , определение которой в некоторых случаях затруднительно или невозмозно.

Критерий Грастойа Gr является аналогом критерия Галилея, учитывающим особенности теплообмена в условиях сотественной конвекции, обусловленной разностью плотностой нагретых и холодных объемов:

$$\hat{\sigma}r = \frac{g i^3 \beta \Delta t}{v^2} = \frac{g i^3 \rho^2 \beta \Delta t}{\mu^2} \quad (3)$$

Он отличается от критерия Галилея дополнительным безразмерным множителем  $\beta \Delta t$ . Определяющими размерами являются диаметр труби, а для плоской вертикальной стенки — се висота. В целом, критерий Грасгофа характеризуст гидроаэродинамическое состояние среды в условиях естественной конвокции, визиваемой температурными изменениями.

Критерий Рейнольдса Re харантеризует подобие гидроаэродинамического состояния жизкость (газа) в условиях принудительного движения:

$$Se = \frac{wl}{v} = \frac{wl\rho}{\mu}.$$
 (4)

При движении среди в прелих каналах за определяющий размер t прикимают реальный лиаметр трубн d или эквивалентный диаметр канала  $d_3 = 4S/T$  (S – площадь сечения потока, T – перемето канала, смачиваемый жидностью).

При Re < 2 300 режим потока даминарен; при Re >10 000 – устойчиво турбулентен. Область Re = 2 300+2 800 является переходной, а область Re = 2 800+10 СОО отвечает режимам неуо-тойчивой турбулентности.

При движении жиллости (газа) относительно частиц за определикций размер 7. принимают диаметр сбер x. Ламинарное состоямие жидности нармитеризуется числом Re < 2, турбулентное – Re> 500. Область 2 < Re < 500 является переходной.

В реакторах с мешалками рабочая среда движется по сложным и ноустойчивым траскториям. Поэтему за определяющий размер l принимают условный диаметр мещалии  $\mathcal{I}_{\mathbf{M}}$ , точное – диаметр окружности, эметаемой мешалиой. Гипродинамическое состояние среды в таком олучие оценивают модифицированным критерлем Рейнольдса

$$\operatorname{Re}_{M} = \frac{n d_{M}^{2}}{v} = \frac{n d_{M}^{2} \rho}{\mu} \cdot .$$
 (5)

При Re<sub>M</sub> < 10 в реакторах наблидают слабов и ламинарное трехмерное течение пульши. Значения 10 «Re<sub>M</sub> < 1 ССО характеризуют формирование центральных цилиодических вихрой и общий переходиий реким. Величины Re<sub>M</sub> > 10<sup>2</sup>+10<sup>6</sup> отвечают турбулентным состояниям центральной части и росй массы пульны в целом. В указанных сределах меньшие спачения Re<sub>M</sub> относятся к лабораторным установкам, большие - к прозналениям.

Крятерий Эйлера Еи отражает подобле энергетического состояния системы:

$$Eu = \frac{\Delta p}{\omega^2 \rho} \qquad (6)$$

В устройствах с прямым направлением потока критерий Эйлера характеризует влияние перепада давления. Для реакторов с мешалками, в которых перепады давления и диссипация энергии в пульпе разнообразны и неупоридочены, используют модифицированный критерий Эйлера

$$Eu_{\mathcal{M}} = \frac{N}{n^3 d_{\mathcal{M}}^5}$$
(7)

В области сильно развитой турбулентности, обеспечивающей достижение высокой скорости реакций или эффективное образование суспензий, критерий Эйлера для реакторов с быстроходными пропеллерными или турбинными мешалками и отражательными персгородками имеет значения соответственно 0.3-I.5 и 3-6. Тихоходные лонастиче и якорные перемецивающие устройства характеризуются значениями Еи<sub>м</sub> = 0.I+0.4.

Критерий Пекле Ре является мерой соотношения между количествами тепла, перенозимого конвекцией, и теплопроводностью при принуцительном движении теплоносителя:

$$Pe = \frac{w t}{a} - \frac{w t \rho c_P}{\lambda}.$$
 (8)

Критерий Прандтия Pr характеризует подобие физических свойств теплоносителы и используется при моделировании процессов теплообмена:

$$\Pr = \frac{v}{a} = \frac{\mu c_p}{\lambda}$$
 (9)

Например, для воздуха при 298 К (25°С) ( $C_p =$ = 1 005 Дж/(кг•град);  $\mu = 18.4 \cdot 10^{-6}$  Па.с;  $\lambda = 3.2 \cdot 10^{-2}$  Вт/(м•град) [2])

$$Pr = \frac{1.005 \cdot 18.4 \cdot 10^{-6}}{3.2 \cdot 10^{-2}} \frac{M^2 7 (c^2 \cdot rpag) \cdot \kappa r / (M \cdot c)}{\kappa r \cdot M / (c^3 \cdot rpag)} = 0.6.$$

Для воды при 298 К; Cp = 4 179 Ех/(кг.град); µ =894.10<sup>-6</sup> Па.с; A = 0.618 Вт/(м.град)

$$\Pr = \frac{4 \ 179 \cdot 894 \cdot 10^{-6}}{0,618} = 6,2.$$

При изменении температуры вязкость и теплопроводность газов меняются симбатно и критерий Прандтля остается практически постолнным.

Вязкость и теплопроводность водных растворов меняются антисимбатно, и с повышением температуры значение критерия Прандтля бистро уменьшается.

Критерий Нуссельта Nu является мерсй соотношения мехду интенсизностью теплопередача и напряженностью температурного цоля теплоносителя:

$$Nu = \frac{\alpha l}{\lambda}$$
 (10)

Он характеризует подобие интенсивности теплообмена на поберхности раздела фаз. В системах с линейным движением потока за определяющий размер 1 принимают диаметр трубы или эквивалентный диаметр канала  $d_{9}$ . В реакторах с мешалками, в которых движение пульшы неупорадочено, за определяющий размер принимают дакметр мешалки  $d_{M}$ . В области развитой турбулентности Nu = 200+ 5 000. При моделировании при известных ведичинах 1 и  $\lambda$  по формуле (10) рассчитывают коэффициент теплоотдачи  $\alpha$ .

Кратерий Шмидта 5с предложен как диффузионный аналог критерия подобия Прандтля. Он также составлен из величин, выражниции только физические свойства среди, и характеризует подобие этих свойств в процессах мыссообмена:

$$Sc=Pr_g=\frac{v}{D}=\frac{\mu}{Dg}$$
 (II)

Для газов, например для азота, при 298 К ( $\mu = 17.8 \cdot 10^{-6}$  На.с;  $D = 0.221 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2/\text{c}$ ;  $\rho = 1.170 \text{ кг/m}^3$  [2])

$$Sc = \frac{17.8 \cdot 10^{-6}}{0.221 \cdot 10^{-4} \cdot 1.170} \frac{kr/(M \cdot c)}{(M^2/c)(kr/M^3)} = 0.7.$$

Для разбавлениих водных растворов при 298 К ( $\mu = 894 \cdot 10^{-6}$  Па.с;  $D = 1.5 \cdot 10^{-9} \text{ м}^2/\text{с}$ ;  $\rho = 997 \text{ кг/м}^3$  [9])

$$S_{c} = \frac{894 \cdot 10^{-6}}{1.5 \cdot 10^{-9} \cdot 997} = 600.$$

Столь значительное разлячие критериев Шмидта для газов и ищкостей отражает особенности кинетических и концентрационных эпор пограничного слоя. Как известно, распределение скоростей в диффузионном слое определяется кинетической вязкостью рабочей среды: при малой вязкости среды (всздух), профиль скоростей представляется в виде сплюснутой, а при большой вязкости среды (вода) – в виде витянутой параболы (рис. I). На распределение концентрации аналогичко влияет изменение коэффициента диффузии. Критерий Шицла суммирует влияние обоих факторов, вкделяя отмечение ссобенности физического подобия систем.

По закону Стокса – Эйнштейна коэффициент молекулярной диффузии D связан с динамической вязкостью среды µ уравнонием

$$D = \frac{RT}{N} \frac{1}{6\pi r \mu} , \qquad (12)$$

где *R* - газовая постоянная; *T* - температура; *r* - радиус диффундирукших молекул (ионов); *N* - число Авогадро.

I5



Рис. 1. Распределенно скоростой и и концентра ий С в пограничном слое при разных значениях критерия Прандтия и Шкиста Влияние температуры на скорость дифрузии и вязкость водных растворов сказывается антисимбатно (рис. 2). С повышением температуры критерий Шмидта быстро уменьшается, и это снижение для всех газов и водных растворов приблизительно одинаково (см. раздел УП).

Физические свойства суспензий и эмульсий – их блотность и вязкость – определяются объемким соотношением фаз, составляющих систему, а также физическями свойствами самих фаз.

Средная плотность суспензий

$$\rho_{\rm cp} = \rho_{\rm T} \varphi + \rho \left(1 - \varphi\right), \qquad (13)$$

где <sub>рт</sub> и р – плотность дисцерсной и сплошной фаз; у – объемная доля дисцерсной фазы.

Вязкость суспензий определяется соцержанием твердой фазы и не зависит от размера частин. Средняя вязкость суспензий при  $\Psi < 10\%$ 

$$\mu_{\rm cp} = \mu \ (I + 2,5 \ \varphi), \qquad (I4)$$

при γ > 10%

$$\mu_{\rm CD} = \mu (I + 4,5 \, \varphi), \qquad (15)$$

где и - вязхость спасаной фазы.

Критерий Шервуда Sh — дифузионний аналог критерия Нуссельта — является мерой ссотношения между интенсивностью массособлена и "напряженностью жилической реакции" — ее удель-



ной скоростью. Он характеризует подобие интенсивности массообмена на поверхности фаз:

$$Sh = Nug = \frac{Kl}{D} \cdot (16)$$

В суспензиях за определяющий размёр / принимают дисметр твердих частиц *I*, в системах с линейным потоком пуль-

Рис. 2. Изменение наблюдаемой энергии активации диффузии *E*, относительного коэффициента дйффузии *D*оти и относительной динамической визкости водных растворов и отн зависимости от температуры

ин – эквивалентный диаметр канала  $d_g$  , в реакторах с мещалками – диаметр мещалки  $d_M$  .

При отсутствии конвекции, когда транснорт реагентов осумествляется только за счет молекулярной (ионной) дв. фузия, Sh = 2. При турбулентном переносе веществ от индивидуальных зерен Sh = 100+2 000, и в реакторах с мешалками при турбулентных потоках пульны Sh = 10<sup>3</sup>+10<sup>6</sup>.

Таж же, как и критерий Нуссельта, критерий Шервуда – определяемая величина, зависящая от значений определяющих критериев Re., Sc и др. При моделировании процессов и аппыратов из найденных значений Sh., при известных величинах 1 и D., на слят значения константы скорости реакции K.

# Приложение теория поцобия к решению практических задач

Основная задача моделярования сводится к нахождению функциональной зависимости между спределяющими и определяемыми критериями подобия. Кажцый из них отражает содержание сходственных явлений и параметров, и достижение однозначности критериев модели и натуры свидетельствует о тождественности изучаемых систем. Оценка критериев подобия и определение функциональной связи между ними, выполненные согласно теоремам подобия, позволяют представить изучаемый процесс в объективных математических категориях.

Наиболее полно изучены функции теплообмена и энергетических затрат [5,7,10,13-15]. Они позволяют найти рабочие параметры модельных и натурных установок при практически любых конструктивных решениях.

Моделирование кинетики химических реакций и скорости массообмена изучего менее полно. Наблюдаемые в этом случае затруднения объясняются многообразием и сложностью изучаемых физикохимических превращений и теми отклонениями от равномерности гидродинамических условий, которые обычно возникают и растут с увеличением размеров аппаратов. Внешне они проявляются в уси лении так называемого эффекта продольного перемешивания. Оценка эффекта продольного перемешивания требует экспериментирования на массообменных аппаратах крупнотоннажных производств, что затруднительно.

Изучение скорости массообмена в реакторах различного тина большей частью проводится на лабораторных установках. Экстраполяция опытных данных за граничные условия неизбежно связана с погрешностями. Однако возможные в этом случае отклонения всегда должны бить меньше тех, которые могут наблюдаться при расчетах, не учитывающих принципи подобия. Это обстоятельство оправдывает принцип экстраполяции при инженерных расчетах.

Во многих случаях обработка лабораторного материала позволяет получать сравнительно простие уравнения, связивающие основные параметры модельных и натурных установок. Как и при моделировании теплообмена, эти уравнения еще более упрощаются при соблюдении некоторых экспериментальных условий.

Содержание функциональных связей между критериями подобия и рабочие уравнения, применяемые при инженерных расчетах, рассмотрены в пособии применительно к наиболее распространенным типам гидрометаллургических реакторов.

## II. КОНСТРУКЦИИ ГИЛРОМЕТАЛЛУРИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ

Работа гидрометаллургических реакторов - апцаратов для проведения химических реакций - заключается главным образом в перемешивании рабочей среды (суспензий или эмульсий) и смешивании ее с реагентами. Перемешивание опособствует более равномерному распределению тверднх или жидких частиц, лучтему дроблению дисперсной жидкой или газовой фаз и снижению возможних теплових и дифбузионных сопротивлений. Перемешивание обеспечивает более устойчивое течение технологических процессов и ускорнет их.

Известные конструкции гидрометаллургических реакторов отличаются большим разнообразием форм, принципов работы и методов перемешивания, что объясняется отставанием теор~тических исследований и отсутствием надехных рекомендаций по оптимальным производственным стандартам. Это, в свою очередь, привело к тому, что разработка технологических процессов сопровождалась бесполезным ростом количества новых типов реакторов и нових конструкций перемешявающих устройств.

В настоящее время основными приемами перемешивания рабочих сред являются механический, осуществляемый мешалками различных конструкций, псевдоожиженный, при котором подвижный ("кипялий") слой тверд с частиц обрабатывается восходящим потоком раствора, и пнеематический, производимый с..атым воздухом иди инертным газом. Более огр: ниченно применяют смешивание в трубо проводах или за счет выносных насосов и сонел. Известны также конструкции трубчатых (шнековых) аппаратов и вертикальных экс-

тракторов, используемых, главным образом, для извлечения ценных компонентов из сравнительно крупного (гранулированного) материала.

Наиболее известны аппараты, работа которых основана на механическом перемешивании пульпы дисперсного материала. Показатели их работы определяются в основном формой рабочего сосуда и конструкцией самого перемешивающего устройства. Влияние этих факторов проявляется в строении образующихся циркуляционных контуров и в гидродинамическом состоянии рабочей среды.

При малой частоте вращения мешалки жидкость, находяшаяся, например, в циллдрических сосудах, движется послойно (ламинарно) и ее поверхность образует более или менее глубокую воронку (рис. 3,а). Твердне частицы суспензия скользят по дну сосуда,



Рис. 3. Циркуляционные контуры в аппаратах с моханическим перемецииванием без отражательных перегородок (a,6) и с перегородками (в,г)

преимущественно скапливаясь на периферии и под мешалкой. С уве личением числа оборотов воронка углубляется и твердые частицы вовлекаются в общую циркуляцию. При этом круговой характер движения суспензий существенно не меняется (рис. 3,6), а изохронное перемещение жидкости и твердых частиц почти не нарушается. Вращательное движение суспензии устраняют установкой направлящих диффузоров иля вертикальных отражательных перегородок. Диффузоры позволяют намного снязить высоту сосуда, уменьшить длину вала и увеличить частоту его вращения. Отражательные перегородки более прости и более эффективны (рис. 3, в,г). Предотвращая вращение суспензии, они способствуют возникновению честных завихрений и повышению общей турбулентности. Они допускают переработку пульп при большей частоте вращения мешалок и большей интенсивности перемещивания. Наблюдаемое ускорение движения осевых при пропеллерных мешалках (рис. 3,в) и радиальных при турбинных чещалках (рис. 3,г) составлящих потока увеличивает пеотяженность активного контакта фаз.

Отмеченные особенности характерны для лонастных, листовых, якорных и рамных медалок (рис. 4), работажних без ограничительных приспособлений. Так как глубокие воронки увеличивают высоту сосуда, вылет и вибрацию вала медалки, то неремешивающие устройства этих реакторов должны работать при сравнительно небольшой частоте вращения и малой интенсивности перемешивания. Соответственно, наблюдаемые скорости тепло- и маосообмена получаются небольшим.



Рис. 4. Реакторы с тихоходными мешалками, создающими преимущественно круговые потоки жидкости: а – лог стной; б – листовой; в – якорной; г – рамной

Влияние отражательных перегородок снижается по мере повышения вязности суспензий. Эта особенность объясняется быстрой диссипалией энергии при преодоления сил трения, в результате чего высокоскоростные потоки, создаваемые пропеллерными или турбинными мешалками, не проникают в периферийные части сосудов.



Рис. 5. Аппараты с эллинтическим линитем и крышкой и с проиеллерным (а) и турбинным (б) переменальвошим устройством

1

Практически установлено, что в суспензиях с вязкостью более IO Па.с (IOO П) создание турбулентных потоков с помощью пропеллерных и турбинных мешалок затруднительно. При вязкости более 20 Па.с отражательные перегородки можно не устанавливать, так как тормозящее влияние перегородок заменяется Природным сопротивлением суспензий.

Моделирование технологических процессов значительно упрощается при геометрическом подобии рабочих элементов опытных и промышленных сооружений (рис. 5-7, табл. I). Поэтому лабораторное экспериментирование следует проводить на моделях, гео-



Рис, 8. Аппараты разъембые с рубашкой, эллиптическим лиищем и крышкой и с пропеллерным (а) и турбинным (б) перемешивающим устройством

метрически полно конирукцих типовые промышленные устройства (табл. 2). Если конструкция промышленного реактора не вибрана, то предпочтение должно быть отдано типовому апцарату . (рис. 8).

Эта модель снабжена турбинюй мецалкой с шестью прямыми лопатками в имеет следующие геометрические характеристики: диаметр сосуда  $D_d$  равен трем диаметрам турбины; висота суспензии H равна диаметру сосуда; висста расположения турбины над дном аппарата k равна диаметру турбины; ширина и длина лопатки турбины равны соответственно 1/5 и 1/4 диаметра турбины; длина части лопатки турбины на центральном диске равна 1/8 диаметра турбины; число отражательных перегородок ривно 4; ширина отражательной перегородки b (их четыре) равна 1/10 днаметра сосуда.



Рис. 7. Аплараты с плоским лишем и крышкой и с пропеллерным (а) и турбинным (б) церемешивающим устройством .



Рис. 8. Реактор стандартной конструкции 1 - сосуд; 2 - отражательная перегородка; 3 - вал; 4 - турбина

Рекомендуемый минимальный объем лабораторного реактора  $V = 25 \text{ дм}^3$  ( $D_a =$ = 0.32 м). При меньших размерах модели достижение точного геометрического и динамического подобия натуры становится затруднительным.

Все реактори, описанные выше, снабжены редукторными приводами, снижающеми частоту вращения стандартных электродвигателей. Редукторы заметно увеличивают Табляць

х Характеристяки и ризмеры вертикальных алларатов с леремешитичошими устройствами (рис. 5-7) [3]

260,240 XX 140 8 39 3 8 80 220 2:10 <u>S</u> 5 1 600/1250 1,600/1250 3600 200 2 5 30  $2\,800$ 1600 38 2 500 2,600 Н, 3530 1710 1 325 2 7.25 2 790 3200 2,930 3030 3130 2 175 Ж ž размеры. 2500 3,480 1475 2 2 25 2000 2380 2 930 3080 1.6751375 E o 83 8 38 380 6 3 3 520 520 22 24 Основные Š. ĝ ŝ 8 ĝ S 203 ŝ ଞ୍ଚ 8 ÷  $2\,600,2\,400^{1/3}$ 2 000 2200 88 380 2 400 D<sup>D</sup> 1000 1.400 1800 88 d'H ĝ ĝ ĝ 8 ğ S 8 8 g 20 oбмена, <sub>M</sub>2 Номиналь-,¦Поверхtenno-HOCTB 11,3 12,0 14.8 15,8 16,0 18,7 23,3 4.5 6,5 ດີ ность при-] -HOM RBH 3,0/5,5 N CITOR 17/401,5/3,0 5,5/13 30/40 7.5/30 5,5/22 7,5/22 7,5/17 kBr 8 мещалки <mark>х</mark> враления 2,08/2,67 2,08/2,67 2,08/2,67 12,5 2,08/2,67 Hows- Hactore 3.34 3.3.1 ۲. 4,17 3,34 3;34 2,08 LIAR PNI-KOC TL, 3,2 6,3 ğ 16 Haller м3 00 ŝ ŵ

х В числителе двим нариметры ангаратов с протехноричии, в знаменателе с трбанным переменивающим устройством. ž Примечания.

Размер аливрати с плоским денними: и кредками

Таблица 2

٠

•

Характеристика и размеры вертикальных реакторов с винтовым перемешивающим

устройством и частотой врешения винте 15 с<sup>-1</sup> [1]

•

.

wie	Ħ		3 400	4200	4 900	6200	902.9	7 600	9200
	Dα		002	80	800	1000	1200	1400	1600
ые размеры	d'K		200	600	2002	800	1000	1200	0081
Оснс-чы	Ą	•	400	200	009	92	8	1 100	1200
	ď 8		<del>00</del>	90 90	450	450	450	450	8
Поверхность	теплоомена, м <sup>2</sup>		21	31	46	33	16	125	160
Номинальная	мои:ность при- вода, кВт		7,5	7,5	17	17	8	30	55
Номинальная	emtocrth, m		0:1	1,6	2,5	4,0	6,3	13	16

•



Рис. 9. Реактор Вертикальный с винтовым перемеинтавиощим устройстром 1 - электродвигатель: 2 - винт; 3 - теплообменник; 4 - сосуд общую высоту анпаратов и зону их обслуживания, что из-за сравнительно больших размеров реакторов в плане приводит к увеличению объема производственных помещений. С этой точки зрения более перспективны вертикальные реакторы с винтовым перемешивалщим устройством, работакцим непосредственно от двигателя (рис. 9, табл. 2) [4,II]. Циркуляционные контуры вертикальных реакторов также более совершенны, что повышает надежность работи и упрощает моделиронание.

Со снижением высоты вертикальных D0акторов анизотропность потоков увёличивается и становится особенно заметной ITDN *H*/*D*<sub>0</sub> < 5. Поэтому винтовые перемешивающие устройства рациональнее устанавливать в более высоких сосудах. Примечательной особенностью аппаратов с винтовым перемешивающим устройством является развитал поверхность теплооб-Это делает аппараты наиболее выгоднымена. ми в процессах, протекающих с боль им потреблением или выпелением тепла.

Аннарати с подвижным кипящим слоем (КС) отличаются простотой конструкции, отсутствием движущихся частей и возможностью практически полной автоматизации. Например, аппаратурная схема очистки никелевого электролита от меди (рис.10) основана на противоточном двухступенчатом использовании цементаторов КС (рис. II) Р\_бочий объем кажного из них составляет 25 м<sup>3</sup>

а массовая загрузка постели, состоящей из цементной меди и никелевого порошка, 60 т. С. эль большое количество реагента обеспечивает минимальное время реакции цементации (4-5 мин). При этом содержание меди в головном цементаторе снимается от 0,7-



Рис. 10. Схема аппаратов очистки никелевого электролита от меди 1 - бак для ирагдтовления дульны шкелевого подоцка; 2 - насос; 3 - путифильтр; 4 - цемецтатор КС; 5 - свтоверелуск; 6 - фильтр; A - исхолный раствор; Б - инкелевый породок; В - цемецтная модь; С - чистый раствор

0,8 до 0,05-0,1 і 'ды<sup>3</sup> и в хвостовом (контрольном) до 2-4 мг/дм<sup>3</sup>. Получеемая цементная медь содержит 70-80% меди и 8-10% никеля.

Переменинание постелей достигается тантенциальным вводом раствора со скоростью около 2,5 м/с и имбором надлежащей линейной скорости восходащего потока в рабочей части цементатора (0,03-0,03 м/с). Эта скорость превосходит критическую скорость начала поевдоодитения в 5-10 раз. Коническая форма нажней части цементатора необходыма для равномсриого распределении частиц искелевого порошка и цементной меди согласно их гидравлической крупности. Верхняя часть цементатора служит классификатором. При неомальной работе цементатора верхния гудемца постели изходится причерно на нижнем срезе верхнего колуса.

Излания постели хьоотового цементатора по сифону (автоперепуску) переливаются в головной цементатор, где обрабативаются гаствором с более високым содержанием меди. Пульпа ко-



Рис. 11. Цэментатор для очистки никелевого электролита от меда 1 - цементатор; 2 - конус

нечной цементной меди аналогичным образом сливается на нутчфильтр. Применение принципа противотока способствует достижению более высоких технологических показателей.

Пневматический способ перемешивания, обычно реализуемый в аппаратах с аэролифтами, также сравнительно прост и удобен. Работа таких реакторов всегда связана с быстро увеличивающимся с повышением температуры испарением воды в проходящий газ.

Наблюдаемый при этом рост теплопотерь и снижение скорости сорбщии газообраеных реагентов ограничивают область применения пневматического метода температурами 70-80°С. Малая скорость движения пульпы и

низкий уровень ее турбулизации обуславливают низкие технологические показатели. Энергетические затраты на получение компримированного воздуха и на-перемешивание суспензий механическими устройствами примерно одинаковы. Поэтому в энергетическом отношении пневматический способ равноценен механическому, и в настоящее время его применяют главным образом при проведении сравнительно медленных и низкотемпературных технологических операций.

Основным критерием, определяющим выбор типа перемешивающего устройства и, соответственно, тип реактора, является вязкость рабочей среды [I3,I4]. Для перемешивания суспензий с низкой вязкостью наиболее пригодны высокоскоростные мешалки; для жидкостей с большой вязкостью выбирают тихоходные



устройства (рис. 12). Примерние значения линамической Вязкости суспен зий некоторых гипрометаллургических производств даны в табл. З. В боль шинстве случаев они предопределяют выбор быст роходных пропеллерных. TYDбинных вин-И товых мешалок. Пополнительными критериями при

Рис., 12. Дианазов применения мешалок в зависимости от вязкости рабочей среды 1 - винтовая мешалка; 2 - прополлерная; 3 - турбилиая, 4 - якорцая; 5 - долестная; 6 - рамная; 7 - шнековая; 8 - лекточная

> Табляца 9

Динамическая визкость суспензий некоторых гидрометаллургических производств

•Условия получения суспензий	Вязкость при температуре (°C), 10 <sup>3</sup> Па-с					
	20	40	60	80	100	
Щелочнов вышелачивание Боксита	58	20	8	5	4	
Кислотное выпелачивание цинкового огарка	4.7	3,1	2,2	1,7	1,2	
Аммиачное выцелачивание нихелевого сбрья	1.7	0,0	0,8	0,5	0,4	

Примечание. Для пересчета в сантипуазы приведенные значения следует умножить на 109.

выборе перемешиваниях устройств могут быть особенности технологии и целевые задачи перемешивания. Например, потребность в одновременной аэрации растворов делает предпочтительными опециальные механические диопергаторы газа, а при хранения суспенвий в буферных емкостях - конструкции с минимальным расходом энергии. В сложных процессах сравнение и выбор аппаратов производят по результатам испытания лабораторных моделей.

## Ш. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА

Состояние температурного поля двихущейся системы может быть выражено в виде сложной функции различных переменных, в том числе скорости и плотности рабочей среды (жидкости или газа). При моделированих установившихся процессов определяемый критерий Нуссельта выражают в форме зависимости от определяющих критериев Рейнольдса, Приндтля, Грасгофа (выбирая их по сходственности физических явлений) и дополнительных симплексов геометрического, физического и других видов подобля. В самой обдей форме эта зависимость имеет вид:

в условиях вынужденной конвекции

Nu = 
$$f(\text{Re}, \text{Pr}, \Gamma_{f}...)$$
;

в условиях естественной конвекции, когда нахождение скорости свободного перемещения нагретых и холодных объемов затруднительно,

$$\operatorname{Nu} - f(Gt', \operatorname{Pr}, \Gamma_1 \dots)$$

Эти функции определяют опытным путем, придавая им степенную форму:

$$Nu = \frac{\alpha t}{\lambda} = C Re^{m} Pr^{n} \Gamma_{t}^{p} \dots; \qquad (17)$$

$$Nu = \frac{\alpha 1}{\Lambda} = C \operatorname{fr}^{q} Pr^{n} \Gamma_{l}^{p} \dots, \qquad (18)$$

где С , т , п , р , q - коэффициенты, определяемые экспериментально.

ЗI

Установив на модели полную структуру уравнения (17) или (18), определяют затем численное значение критерия Нуссельта и по предложенным параметрам / и л натуры находят величину коэффициента теплоотдачи d в новых условиях.

В настоящее время содержание уравнений (17) и (18) изучено достаточно полно [7,10,13-15]. В геометрически подобных ашпаратах с линейным движением жидкости (газа) уравнение (17) имеет вид

$$Nu = C Re^{m} Pr^{n}$$
 (19)

или в развернутой форме

$$\alpha = \frac{C\lambda}{d_{3}} \left(\frac{w \, d_{3} \, \rho}{\mu}\right)^{m} \left(\frac{\mu \, c_{p}}{\lambda}\right)^{n} , \qquad (20)$$

где С≈0,023; т≈0,8; п = 0,4.

Аналогичные уравнения теплопередачи в реакторах с мещалками и встроенными нагревающими (охлаждающими) элементами или рубашками имеют вид

$$Nu = C \operatorname{Re}_{M}^{m} \operatorname{Pr}^{n} \Gamma_{\mu}^{s}$$
 (21)

и в развернутой форме

$$\alpha = \frac{C_{\lambda}}{d_{M}} \left( \frac{n \ d_{M}^{\ell} \ \rho}{\mu} \right)^{m} \left( \frac{\mu \ C_{p}}{\lambda} \right)^{n} \left( \frac{\mu}{\mu_{n}} \right)^{s} , \qquad (22)$$

где  $C \approx 0.36+1.40$ ; m = 0.67; n = 0.33; s = 0.14;  $\mu$  и  $\mu_n$  - динамическая вязкость при средней температуре и при температуре теплопередающей поверхности соответственно.

Для различных процессов теплообмена практикой установлены следующие примерние значения коэффициента теплоотдачи « ,-Вт/(м<sup>2</sup>, град):

Напревание и охлаждение позов при атмосферном	
ДАВЛЕНИК ,	1050
Нагревание и охлаждение органических жидкостей	50-1 500
Нагревание и охлаждение воды	200-10 000
Кипение воды	500 10 000
Конденсация водяных паров	4 000 15 000
Конденсация паров органических жидкостей	5002 000

Перенос расчетных определений с модели на натуру значитель но облегчается при введении ряда упрощакщих положений: полного геометрического подобия модели и натуры, тождественности рабочих сред, устойчивости гидроаэродинамических режимов и др. Рассмотрим некоторые следствия, получаемые в результате таких упрощений.

Холодное (водяное) моделирование высокотемпературных (газовых) реакторов. При полном геометрическом подобим модели и натуры однозначны: симплекс Г<sub>1</sub> включается в состав коэффициента С. Объединение вариантов уравнения (17) для модели и натуры дает

$$\frac{d_{M}}{d_{H}} = \frac{d_{9.H}}{d_{9.M}} \frac{\lambda_{M}}{\lambda_{H}} \left(\frac{Re_{M}}{Re_{H}}\right)^{m} \left(\frac{Pr_{M}}{Pr_{H}}\right)^{n} = \frac{d_{9.H}}{d_{9.M}} \frac{\lambda_{M}}{\lambda_{H}} \left(\frac{w_{M} d_{9.M} v_{M}}{w_{H} d_{9.H} v_{H}}\right)^{m} \left(\frac{Pr_{M}}{Pr_{H}}\right)^{n}$$

При m = 0.8, n = 0.4, примерном соотношение размеров холодной модели (вода при 298 К) и горячей натури (печной газ при IIOO K)  $d_{9.M}$ :  $d_{9.H} = 1:25$  и соотношении параметров  $d_M$ :  $d_H \approx$ = IO:I;  $\lambda_M$ :  $\lambda_H = 6$ ;  $\lambda_H : \lambda_M = I30$ ;  $Pr_M : Pr_H = I2$  [5] подучим

$$\frac{\alpha_{\rm M}}{\alpha_{\rm H}} = 25.6 \left(\frac{w_{\rm M}}{w_{\rm H}} \frac{130}{25}\right)^{0,8} \cdot 12^{0,4} = 1516\left(\frac{w_{\rm M}}{w_{\rm H}}\right)^{0,8} = 10,$$

откуда  $w_{\rm M} \approx 0,002 w_{\rm H}$ .

Этот пример показывает, что скорости потоков в холодных гидравлических моделях должны быть много меньше тех, которые характерны для натурных газовых устройств. Малые скорости пото ков в гидравлических моделях намного упроцеют экспериментирова ние.

Коделирование гидрометаллурги ческих реакторов с линейным движением пульпи [4]. В этом случае, при полном геометрическом подобия модели и натуры, выборе рабочей ореди с однозначными свойствами и введении в состав уравнения (17) дополнительного симплекса физического подобия Г $_{\phi}$ , представляющего собой отношение физического подобия Г $_{\phi}$ , представляющего собой отношение физических свойств воды к физическим свойствам рабочей суспензии, моделирование также намного упрощается. Этим приемом неизвестные свойства рабочего материала заменяются табличными константами воды в ее отандартном состоянии. Тогда Г<sub>1 М</sub> Г<sub>1 Н</sub>; Г $_{\phi M}$  Г $_{\phi H}$ ;  $\Lambda_{M}$  « $\Lambda_{H}$  и Р $r_{M}$  «Р $r_{H}$  и из уравнения (20) следует, что

$$\frac{d_{\mathbf{M}}}{d_{\mathbf{H}}} = \frac{d_{\mathbf{9},\mathbf{H}}}{d_{\mathbf{9},\mathbf{M}}} \left(\frac{\mathcal{R}\mathbf{e}_{\mathbf{H}}}{\mathcal{R}\mathbf{e}_{\mathbf{H}}}\right)^{m} = \left(\frac{d_{\mathbf{9},\mathbf{H}}}{d_{\mathbf{9},\mathbf{M}}}\right)^{1-m} \left(\frac{w_{\mathbf{M}}}{w_{\mathbf{H}}}\right)^{m} . \tag{23}$$

Apr d<sub>M</sub> = d<sub>H</sub> = const

$$w_{H} = w_{M} \left(\frac{d_{9,H}}{d_{9,M}}\right)^{\frac{1-m}{H}} , \qquad (24)$$

где  $w_{\rm H}$  и  $w_{\rm M}$  - средние скорости пульпи в кольцевых пространствах натуры и модели соответственно.

Например, при m = 0.8 и соотношении  $d_{3,H}: d_{3,M} = 10:1$ имеем

$$w_{\rm H} = w_{\rm M} \cdot 10^{(1-0,8)/0,8} = w_{\rm M} \cdot 10^{0,25} = 1,78 w_{\rm M}$$
.

Этот результат указывает на возможность моделирования реакторов в сравнительно простых условяях. Так как показатели свойств среды в конечные уравнения моделирования не входят, то экспериментирование и расчети можно проводить с использованием любой модельной жидкости.

Моделирование гидрометаллургических реакторов с мешалками. В этом случае экспериментирование также значительно упрощается при нолном геометрическом подобии модели и натуры и выборе однотипной рабочей среды.

Из уравнения (22) следует, что

$$\frac{d_{M}}{d_{H}} = \frac{d_{M,H}}{d_{M,M}} \left( \frac{\operatorname{Re}_{M,M}}{\operatorname{Re}_{M,H}} \right)^{m} = \left( \frac{d_{M,H}}{d_{M,M}} \right)^{1-2m} \left( \frac{n_{M}}{n_{H}} \right)^{m}$$
(25)

$$\Pi p_{H} = n_{M} \left( \frac{d_{M-H}}{d_{M-M}} \right)^{\frac{1-\ell m}{m}}.$$
 (26)

Например, при m = 0,67 и соотношении  $d_{3,H}$ :  $d_{3,M} = 10:1$ 

$$n_{\rm H} = n_{\rm M} \, 10^{(1-2\cdot0.67)/0.67} = n_{\rm M} \, 10^{-0.508}_{\rm m} = 0.311 \, n_{\rm M}$$

Из уравнения (26) и рассмотренного примера следует, что при равных коэффициентах теплоотдачи частота вращения мешалок натуры должна быть много меньше частоты вращения мешалок модели.

Пример I. 20%-ный раствор хлористого натрия, поотупающий с объемной скоростью 5,4 м<sup>8</sup>/ч, охлаждают водой, протекающей со скоростью 3,6 м<sup>3</sup>/ч в теплосоменнике типа "труба в трубе". Диаметры внутренней труби, по которой движется раствор: внутренний 39,5 мм, наружный 44,5 мм. Внутренний диаметр наружной труби 70 мм. Физические характеристики раствора и воды следующие:

	Раствор	Вода
Плотность <b>р</b> , кг/м <sup>3</sup>	1 130	983
Вязкость длнамическая µ , Пачс	740-10 <sup>-6</sup>	469·10 <sup>-6</sup>

Требуется определить характер движения раствора и охлаждаю щей воды.

Решение. Определяем рабочее сечение каналов: сечение внутренней трубы

$$\frac{\pi \cdot 0.039 \ 5^2}{4} = 0,001 \ 225 \ \text{m}^2,$$

сечение межтрубного пространства

$$\frac{\pi (0.070^2 - 0.044 5^2)}{4} \approx 0.002 3 \text{ m}^2.$$

Находим скорости движения жидкостей в каналах: скорость раствора во внутренней трубе

$$\frac{5.4}{3\ 600\cdot0.001\ 225} = 1.22 \text{ m/c},$$

скорость воды в мехтрубном пространстве

Характер движения жилкостей определяем по значению критерия Рейнольдса. Его рассчитываем по уразнению (4), принимая размерности вели" и по системе СИ.

Для раствора, движущегося по внутренней трубе,

$$Re = \frac{1.22 \cdot 0.039 5 \cdot 1 130}{740 \cdot 10^{-6}} \frac{(M/c) \cdot M \cdot (KT/M^3)}{KT/M \cdot c} = 73 590.$$
Для определения характера движения воды в межтрубном пространстве предварительно рассчитываем эквивалентный диаметр канала;

$$d_9 = \frac{4S}{\pi} = \frac{4(\frac{\pi \cdot 0.070^2}{4} - \frac{\pi \cdot 0.044}{5})}{\pi (0.070 + 0.044} = 0.0255 \text{ m}.$$

Соответственно

$$Re = \frac{0.435.0.025 5.983}{469.10^{-6}} = 23 250.$$

Следовательно, оба режима (Re>10 000) характеризуртся устойчивой м вполне развитой турбулентностью.

Пример 2. По данным примера 1 рассчитать коэффициенты теплоотдачи поверхносте!! внутренней трубы теплообменника. Тепловые константы раствора и воды следующие:

	Раствор	Вода
Теплоемкость удельная Ср., Дж/(ки-град)	3 90 1	4 190
Теплопроводность А , Вт/(м.град)	0,626	0,658

Решение. Сначала по уравнению (8) определяем критерий Пранитля для раствора и воды соответственно:

$$Pr = \frac{740 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \ 901}{0.626} \frac{(\text{kr/M} \cdot \text{c}) \cdot \text{m}^2/(\text{c}^2 \cdot \text{rpag})}{\text{kr} \cdot \text{m}/(\text{c}^3 \cdot \text{rpag})} = 4,61;$$

$$Pr = \frac{469 \cdot 10^{-6} \cdot 4 \ 190}{0,658} = 2,99.$$

Далее по уравнению (19) находим критерий Нуссельта для внутренней поверхностя трубы;

$$Nu = 0,023 \cdot 73 590^{0,8} \cdot 4.61^{0,4} = 322.$$

и по уравнению (IO) вичисляем коэффициент теплоотдачи от раствора к поверхности труби:

$$\alpha = \frac{322 \cdot 0.626}{0.0395} \frac{\text{RF-M/(c-rDag)}}{M} = 5 \ \text{IOO Rr/(c^8-rpag)} = 5 \ \text{IOO Rr/(c^8-rpag)} = 5 \ \text{IOO Br/(m^2-rpag)}.$$

Находим критерий Нуссельта для наружной поверхности внутренней трубы по уточненному уравнению теплопередачи в кольцевом канале [7, с.299]:

Nu = 0,023 Re<sup>U, 8</sup> Pr<sup>0,4</sup> 
$$(\frac{d_{Hap}}{d_{BH}})^{0,45} = 0,023 \cdot 23 \ 250^{0,8} \cdot 2,99^{0,4} x$$
  
x  $(\frac{0,070}{0,044})^{0,45} = III,$ 

и по уравнению (IC) вычисляем коэфрациент теплоотдачи:

$$\alpha = \frac{III \cdot 0.658}{0.0255} \frac{\text{Kr} \cdot \text{M}/(e^3 \cdot \text{rprad})}{M} = 2.864 \text{ Kr}/(e^3 \cdot \text{rprad}) = 2.864 \text{ Br}/(m^2 \cdot \text{rprad}).$$

І р и м е р 3. Технологические симти вели в лабораторном реакторе с винтовим перемещивающим устройством, геометрически копидумшам промышленную конструкцию (см. рис.9, табл.2) [II]. Рассчитать гидродинамический реким промышленного реактора, обеспечивающий достижение равного коэффициента теплоотдачи. Физические свойства рабочей среды в модельном и натурном анпаратах принять оцинаковыма. Характеристики лабораторного и промышленного реакторов следующие:

Реактор	Лабораторный	Промыцленный
Номинальный объем, м	0,04	)6
Высота, м	1,49	10,8
Диаметр внутреннего канала, м	0,165	1,2
Дламетр кольцевого пространства, м:		
внутренний	0,179	1,3
наружный	0,220	1,6
Средняя скорость потока пульям, м/с:		
во внутреннем канале	1,00	
в кольцевом пространстве	1,67	-

Решение. Поскольку физические свойства рабочей средн однозначны, то расчеты выполняем по уравнению (24).

Эквивалентный диаметр внутренного канала модели  $d_{9.6\text{H}} = 0,165 \text{ м};$  эквивалентный диаметр кольцевого пространства модели  $d_{9.\text{K}} = 0,220 - 0,179 = 0,041 \text{ м}.$ 

Эквивалентный дламетр внутреннего канала промышленного реактора  $d_{3,BH} = 1,2$  м; эквивалентный дламетр кольцевого пространства  $d_{3,K} = 1.6 - 1.3 = 0.3$  м.

Так как по условию задания скорость движения пульты во внутреннем канале модели  $w_{\rm M}$  = 1,0 м/с, то принимая m = 0,8, для внутреннего канала натуры получим скорость

$$w_{\rm H} = 1.0 \cdot \left(\frac{1.2}{0.165}\right) \frac{1-0.8}{0.8} = 1.64 \text{ m/c}.$$

.

Аналогично для кольцевого канала натуры при  $w_{\rm M}$  =1,67 м/о

$$w_{H} = 1.67 \cdot (\frac{0.3}{0.041}) = 0.8 = 2.75 \text{ m/c}.$$

-Найденные значения  $w_{\rm H}$  проверяем по ожидаемым дебитам. Для внутреннего канала дебит воды

$$\frac{\pi \cdot I_{*}2^{2} \cdot I_{*}64}{4} M^{2} \cdot (M/c) = I_{*}9 M^{3}/c_{*}$$

для кольцевого пространства

$$\frac{\pi \cdot (I_{.6}^2 - I_{.3}^2) \cdot 2_{.75}}{4} = I_{.9} \text{ m}^3/\text{c}.$$

В данном случае дебять обоих каналов одинаковы в соотношение внутренных размеров реактора выбрано правильно.

Пример 4. Козфициент теплоотдачи от стенки к пульпе определяют в лабораторном реакторе с рубашкой в турбинной мешалкой при  $d_{M,M} = 0, I_M; D_{0,M} = H_M = 0,3 M; V_M = 0,021 3 M^3; n = 20 c^{-1} (I 200 об/ман). Рекомендовать тип в$ рассчитать размеры промышленного анпарата емкостью 21,3 M<sup>3</sup>(масштаб моделирования I:I 000). Определить гидродинамическиехарактеристики реактора, обеспечивающие достижение равного ксэффициента теплоотдачи. Физические свойства цульны в модельнойи промышленной установках принять подобными.

Решение. Размеры лабораторной модели отвечают типовой конструкции (см. рис.8). Размеры геометрически подобного промышленного аппарата рассчитываем из соотношения

$$\frac{2I_{,3}}{0,02I_{,3}} = \frac{(\pi D_{0.H}^2 H_H)/4}{(\pi D_{0.M}^2 H_M)/4} = \frac{D_{0.H}^3}{D_{0.M}^3} = \frac{D_{0.H}^3}{0,3^3}$$

откуда  $D_{a,H} = H_H = 3,0$  м;  $d_{M,H} = D_{a,H}$ :  $3 \approx 3,0:3 = 1,0$  м.

Так как физические свойства среди в модельном и промытленном реакторах сдинаковы, то гидродинамические аппараты рассчитиваем по физическим свойствам воды: t = 298 K; f = = 997 кг/м<sup>2</sup>;  $\mu = 894 \cdot 10^{-6}$  Па.с. Согласно уравнению (5), модифицированный критерий Рейнольдса ласораторного реактора

$$Re_{M} = \frac{20 \cdot 0.1^{2} \cdot 997}{894 \cdot 10^{-6}} \frac{M^{2} \cdot K\Gamma/M^{3}}{c \cdot K\Gamma/(M \cdot c)} = 223\ 000.$$

Частоту вращения мешалии промышленного реактора, необходимую для достижения равного коэффициента теплоотдачи, рассчитываем по уравнению (26). При этом, учитывая ямеющиеся экспериментальные данные, принимаем m = 0,67. Тогда

$$n_{\rm H} = 20 \left(\frac{1.0}{0.1}\right)^{-0.67} = 6.22 \text{ c}^{-1} (373 \text{ o}6/\text{MuH}).$$

Водное число Рейнольдса промышленного реактора

$$Re_{\mu,\mu} = \frac{6.22 \cdot 1.0^2 \cdot 997}{894 \cdot 10^{-6}} = 6 940 000.$$

В обоих случаях Re<sub>M</sub> > 10 000, и гидродинамические режимы обоих реакторов характеризуются сильно развитой турбулентностью.

#### IУ. МОДЕЛИРОВАНИЕ МАССООЕМЕНА

#### Кинетика массообмена

Моделирование массообмена в сложных гетерогенных процессах имеет целью воспроизводство скорости и механизма протекаюяих реакций. В наиболее простом кинетическом режиме концентрация вещества (реагента) на поверхности раздела фаз  $C_{\rm B}(C_{\rm P})$  близ-

4T

ка к общей (рис. 13,а и б) и спорость процесса не зявисит от темпов доставки реагента или отвода продукта реакции. В этом случае моделирование условий массообмена сводится к простому воспроизводству аналогичного (автомодельного) гидродинамического режима.



Рис. 13. Измензиие концентрации растворяющегося вощоства  $C_{\mathfrak{B}}(a)$ , реагонта  $C_{\mathfrak{P}}(\mathfrak{s})$  и получаемого продукта  $C_{\mathfrak{II}}(\mathfrak{s})$  по толщине пограничного диффузионного слоя

 кинетяческий режим; 2 - диффузконный режим; 3 - смещанный режим. Точками выделены концентроции, наблюдаемые на поверхности твердой фазы

В случае полного диффузионного торможения, характерного, например, для процессов фязического растворения солей в воде или бнотро протекахщах химических реакций, сопротивление реакции, в основном, определяется толщиной и отроением пограничного диффузионного слоя. Эти свойства тесно связаны с интенсивностью перемецивения и свойствами средн и потому зависят от притериев Рейнольдса и ймидта. В этом случае задачей моделирования является нахождение функциональной зависямости кинетических констант от указанных и других факторов.

В смеданных рекимах спорость процесса одновременно контролируется и скоростью собственно химической реакции и ско-

рестью диффузионного массопереноса. В более сложных процессах, например при взаимодействии бензойной кислоти с раствором едкого натра, химическая реакция нейтрализации пространственно протекает в толще пограничного диффузионного слоя (рис. I3,в), и кинетическое описание процесса также включает критерии подобия пинамики и свойств среди.

Наиболее отчетливо особенности кинетики массообмена прояв ляются в условиях дифрузионного растворения. По закону Фика количество вещества dm, диффундирующее через площадь J на расстояние  $\delta$ , нормальное к площади J, за время  $d\tau$ , определяется по формуле

$$-\frac{dm}{d\tau} = \frac{V}{a} \frac{dc_{\tau}}{d\tau} - \frac{DS}{aS} \left( c_{s} - c_{\tau} \right) = \frac{KS}{a} \left( c_{s} - c_{\tau} \right) , \qquad (27)$$

где V — объем раствора; a — долевое содержание вещества в реагирующем материале; D — коэффициент циффузии вещества в растворе; J — толщина пограничного слоя;  $C_J$  — концентрация насыщения, наблюдаемая на поверхности реагирующего потенциала;  $C_T$  — концентрация вещества за пределами диффузионного слоя; K — константа скорости массообмена.

$$K = \frac{d m / d\tau}{S(C_S - C_T)}$$

B CHCTEME CM  

$$[K] = \frac{(K\Gamma/c)}{M^2(K\Gamma/M^3)} = \frac{M}{c},$$

и только в таком определении эта константа используется при моделировании.

В химической кинетике константи скорости топохимических реакций обычно выражают в удельных массовых категориях k или  $k_{\rm M}$ . При моделировании массообмена их значения должны быть пересчитаны в величины K, например, по уравнениям

$$K = \frac{k}{a \rho} , \qquad (28)$$

$$[K] = \left(\frac{K\Gamma}{M^2 \cdot c}\right) \left(\frac{M^3}{K\Gamma}\right) = \frac{M}{c} ; \qquad K = \frac{k_M}{a \rho} ; \qquad (29)$$

$$[K] = \left(\frac{\mathrm{Kr}}{\mathrm{M}^2 \cdot \mathrm{o}}\right) \left(\frac{\mathrm{M}^3}{\mathrm{Kr}}\right) = \frac{\mathrm{M}}{\mathrm{o}} \,.$$

где  $\rho$  — плотность материала, кг/м<sup>3</sup>; k и  $k_M$  — удельные массовые категории, кг/(м<sup>2</sup>·с) и кмоль/(м<sup>2</sup>·с); M — молекулярная масса.

В дифузионных процессах значения К приблизительно однозначны, что объясняется состоянием определяющих величин. Коэффициенты диффузии неорганических соединений в воде имеют значения (1+2)·10<sup>-9</sup> м<sup>2</sup>/с, а толшина пограничного слоя при развитой турбулентности равна (30+70)·10<sup>-6</sup> м. Поэтому константа скорости диффузионного массообмена

$$K = \frac{D}{\delta} = \frac{(1+2) \cdot 10^{-9}}{(30+70) \cdot 10^{-6}} \qquad \frac{1\delta^2/c}{M} \approx 30 \cdot 10^{-6} \text{ M/c}.$$

Согласно уравнению (27), скорость дийдузионного растворе-

$$-\frac{d c_{\mathrm{T}}}{d_{\mathrm{T}}} = \frac{DS}{\delta V} \left(c_{s} - c_{\mathrm{T}}\right) = \frac{KS}{V} \left(c_{s} - c_{\mathrm{T}}\right) . \tag{30}$$

Если поверхность материала *S* постояния, то после разде ления переменных

$$-\frac{dC_{\tau}}{C_{s}-C_{\tau}}=\frac{Ks\,d\tau}{V}=K_{05\mu\mu}\,d\tau\,,$$

$$\ln \frac{C_{s} - C_{0}}{C_{s} - C_{T}} = K_{0BUU} T , \qquad (31)$$

где  $C_0$  и  $C_{\tau}$  - начальная и текущая концентрации вещества в растворе. кг/м<sup>3</sup>.

В режиме реагирования (см. рис. 13,6), аналогично:

$$-\frac{dC_{\tau}}{C_{\tau}} = \frac{KS\,d\tau}{V} = K_{05\mu\mu}\,d\tau$$

И

$$\ln \frac{C_0}{C_T} = K_{05\mu\mu}T , \qquad (32)$$

где C<sub>0</sub> и C<sub>7</sub> - начальная и текущая концентрации реагента, кг/м<sup>3</sup>. В общем случае поверхность растворяющегося материала пе-

ременна. Так как для правильных сфер

$$m = \frac{\pi x^{3} \rho}{6} \qquad H \qquad x = \left(\frac{6 m}{\pi \rho}\right)^{3}$$

где x - диаметр сфер, то

$$s' = \pi x^2 = \pi \left(\frac{6 m}{\pi g}\right)^2 - \alpha_1 m^2$$
, (33)

где «<sub>1</sub> - коэффициент, учитывающий геометрию и плотность час- . тиц.

В прерывных опытах переменной величиной является также концентрация вещества

$$c_{\mathrm{T}} = c_0 + \frac{a(m_0 - m)}{V} ,$$

где m<sub>0</sub> - масса исходной загрузки, кг.

После подстановки значений *У* и С<sub>т</sub> в уравнение (27) получим

$$-\frac{adm}{m^{2/3}\left[C_{g}-C_{0}\frac{a(m_{0}-m)}{V}\right]}=K\alpha_{1}d\tau, \quad (34)$$

а последующее интегрирование позволяет определить рабочую функцию К .

Большее практическое значение имерт условия непрерывных процессов, при которых концентрация Ст постоянна. Для этого случая из уравнения (27) получаем

$$-\frac{dm}{m^{2}}=\frac{d_{1}K}{a}(c_{3}-c_{T})dT$$

и после интегрирования

$$m^{\frac{1}{3}} = m_0^{\frac{1}{3}} - \frac{\alpha_1 K (C_s - C_T) T}{3a} = m_0^{\frac{1}{3}} - K_{0514} T. \quad (35)$$

Уравнение (35) било предложено в 1931 г. и в настоящее время известно под названием закона кубического корня. Оно лег ко анализируется в координатах  $\sqrt[3]{m} - \tau$ , что позволяет найти неизвестные значения K.

Из уразнения (35) следует, что если предельная растворимость *С.*, вещества велика, то сно и растворяется быстрее. Эта особенность может быть использована в процессах селективного выщелачивания.

При химическом взаимодействии загрузки с реагентом концентрация реагента на поверхности материала близка к нулю (рис. I3,6) и скорость процесса пропорциональна концентрации реагента  $C_{T}$ . В непрерывных процессах концентрация  $C_{T}$  постоянна, и нотому скорость процесса

$$-\frac{dm}{d\tau}=\frac{\alpha_2 KSC\tau}{a}=\frac{\alpha_1 \alpha_2 Km^{2/3}C\tau}{a},$$

где α<sub>ℓ</sub>.- стехиометрический коэффициент. После интегрирования

$$m^{\frac{1}{3}} = \frac{m_0^{\frac{1}{3}} - \frac{\alpha_1 \alpha_2}{3a}}{3a} K C_T \tau = m_0^{\frac{1}{3}} - K_{0 \text{ БШ}} \tau.$$
(36)

Структури уравнений (36) и (35) аналогичны. Так же как и в случае физического растворения материала, анализ кинетики химического взаимодействия, проведенный по закону кубического корня, позволяет судить о технологии процессов по объективным константам скорости K.

Если растворение материала протекает с образованием нерастворимого остатка, то наблюдаемое диффузионное сопротивление создает главным образом медленный транспорт реагентов через растущий слой шлама. Поскольку в данном случае определяющим параметром является градиент концентрации в слое шлама (рис. 14), то по уравнению (27)

$$\frac{dc_{\tau}}{d\tau} = \frac{DS(c_S - c_{\tau})}{VS_{\rm HI}} = \frac{KS(c_S - c_{\tau})}{V} \quad (37)$$



Рис. 14. Изменение концентрации растворяющегося вещества Св (а) я реагента Ср (б) в зависимости от толщины шлама  $\delta_{III}$  и под – вижного пограничного слоя раствора  $\delta$ 

При этом толшина слоя шлама

$$\delta_{\rm m} = \frac{\alpha_3 V}{a \beta} \left( c_{\rm T} - c_0 \right) , \qquad (38)$$

где «3 - коэффициент пропорциональности.

После преобразований уравнения (37) при постоянной поверхности загрузки S и ( $C_g - C_T$ )  $\approx C_g$ , получим

$$(c_{\tau} - c_o) d c_{\tau} = \frac{D \dot{c}_s \, s^2 \, d\tau}{\alpha_s \, V^2}$$

и после интегрирования

$$(c_{\tau} - c_{0})^{\ell} = \frac{IDc_{g}S^{\ell}\tau}{\alpha_{3}V^{2}}$$
(39)

Если  $C_0 = 0$ , то

$$C_{\tau}^{2} = \frac{2DC_{s}S^{2}\tau}{\alpha_{3}V^{2}} = K_{0BHL}\tau.$$
 (40)

Уравнения (39) и (40) вполне удовлетворительно согласуются с опитикии данными. Рассмотрим, например, кинетику растворения халькозина в хлорном железе (рис. 15), отвечающую химическим реакциям

 $Cu_2 S + FeCl_3 = CuS + CuCl + FeCl_2$ 

 $Cus + 2 \operatorname{FeCl}_3 = \operatorname{CuCl}_2 + 2 \operatorname{FeCl}_2 + S_*$ .

В этом процессе диффузионное сопротивление подвижного слоя жидности незначительно и скорость окисления халькозина не зависит от интенсиености перемешивания раствора.

При растворении дисперсного материала поверхность реакции S изменяется во времени. Если значения параметров соответствуют условиям непрерывных процессов, т.е.  $S = \alpha_1 m^{2/3}$ ,  $(C_S - C_T)$  и  $(C_T - C_0)$  постоянны, то из уравнений (27) и (38) имеем



Рис. 15. Кинетика растворения халькозина в растворах хлорного железа (150 кг. *FC*<sup>7</sup> м<sup>3</sup>) при 353 К Частота врашения мешалки, с<sup>-1</sup>: 1 – 1,87; 2 – 5,0; 3 – 10,0; 4 – 15,0

$$-\frac{dm}{m^{4/3}} = \frac{\alpha_1^2 D (C_s - C_T) dT}{\alpha_3 V (C_T - C_0)}$$

и после интегрирования

$$m^{-1/3} = m_0^{-1/3} + \frac{\alpha_1^2 D(C_3 - C_7) T}{3\alpha_3 V(C_7 - C_0)} = m_0^{-1/3} K_{0514} T. \quad (41)$$

Растворение с образованием слоя шлама протекает медленнее, чем растворение с открытой поверхности. Оба режима диагностируются методом графического анализа с выбором ноординатных осей  $\sqrt{m} - \tau$  и  $1/\sqrt{m} - \tau$ .

Если реакция протекает без образования слоя шлама, то продолжительность полного растворения частиц загрузки со и изменение размера частиц во времени определяются уравнениями

$$\tau_o = \frac{x_o}{2K} \quad (42)$$

$$x = x_0 - 2K\tau \quad , \tag{43}$$

где  $x_0$  - размер частии загрузки; x - их размер во времени т. Разделив уравнение (35) или уравнение (36) на  $m_0^{V3}$ , полу-

ЧИМ

$$\frac{\frac{1}{2}}{m_0^{\frac{1}{3}}} = \omega^{\frac{1}{3}}(\tau) = \frac{x}{x_0} = 1 - \frac{K\alpha_1(C_S - C_T)\tau}{3 m_0^{\frac{1}{3}}} = 1 - \frac{2K(C_S - C_T)\tau}{\beta x_0}$$

E

$$\frac{m^{1/3}}{m_0^{1/3}} = \omega^{1/3}(\tau) = \frac{x}{x_0} = 1 - \frac{K\alpha_1 \alpha_2 C_{\tau} \tau}{3 m_0^{1/3}} = 1 - \frac{2 K\alpha_2 C_{\tau} \tau}{\rho x_0}$$

или в общем случае

$$\upsilon(\tau) = \left(\frac{x}{x_0}\right)^3 = \frac{m}{m_0} = \left(1 - \frac{\tau}{\tau_0}\right)^3 . \tag{44}$$

Полученная "функция растворения"  $\omega(\tau)$ , выражает доло нерастворившегося материала загрузки. Ее используют при расчетах непрерывных процессов [6].

Долю растворившегося материала или "функцию превращения" находят по уравнению

$$\eta(\tau) = 1 - w(\tau) = 1 - \frac{m}{m_0} = 1 - \left(1 - \frac{\tau}{\tau_0}\right)^3 .$$
(45)

Другую форму этого уравнения

$$1 - [1 - \eta(\tau)]^{1/3} = K' \tau$$
 (46)

используют при графической обработке экспериментальных данных. Линейный вид графиков извлечения металлов (рис. 16) служит доказательством незначительного влияния внутреннего диффузионного сопротивления.

Если реакция протекает с образованием тормозящего слоя шлама, то аналогичние уравнения (корректные только при значениях  $0 < \eta$  ( $\tau$ ) < 0,6+0,8 имеют вид



Рис. 16. Кинетика солевого вышелачивания кобальт-мышьяковой руды эммиачно-карбокатными растворами

1 - извлечение кобальта; 2 -



Рис. 17. Кинетика окаслительного вышелечнеания дирротина растворами ферриклорида

1 - прн температуре 80°С; 2 -60°С; 3 - 70°С; 4 - 80°С; 5 - 90°С;6 - 95°С

$$\omega(\tau) = \left[1 - (K'\tau)^2\right]^3 ; \qquad (47)$$

$$\eta(\tau) = 1 - [1 - (K'\tau)^2]^3;$$
 (48)

$$1 - [1 - \eta(\tau)]^{1/3} = K' \tau^{2} .$$
 (49)

С большим внутренним сопротивлением протекает, например, реакция окисления п'рротина феррисолями

$$1/(1-x) \operatorname{Fe}_{1-x} S + 2 \operatorname{Fe}^{3+} = 3 \operatorname{Fe}^{3+} + 1/(1-x) S$$
,

скорость которой лимитируется медленным транспортом ионов Fe<sup>7</sup> через растущий слой элементарной серы. Кинетика этого процесса (рис. 17) хорошо согласуется с уравнением (49).

\_\_\_ 5I \_\_\_

#### Подобне массообмена

Теория подобия массообмена связывает кинетические особенности реакций с физическими условиями эксперимента. Эту связь выражают в виде зависимости критерия Шервуда от определяющих критериев и симплексов подобия Re, Ar, Sc, Г<sub>1</sub> и записывают ~ в следущей форме:

$$sh = \frac{Kt}{D} = A + B R e^m S c^n \Gamma_t^p \dots, \qquad (59)$$

в которой неизвестные козфрициенты A, B, m, n и p определяют экопериментально.

В идеально статических условиях, т.е. при Re = 0, Sh = A = 2. В естественных условиях, вследствие возникновения концентрированной конвекции,  $Re \neq 0$  и Sh > 2.

В устройствах с принудительным перемешиванием численное значение второго слагаемого уравнения (50) намного больше A=2. Повтому для аппаратов с перемешиванием подобие массообмена выражают более простым уравнением

$$sh = \theta \operatorname{Re}^{m} \operatorname{Sc}^{n} \Gamma_{1}^{p} \dots$$
 (51)

Значения эмпярического коэффициента m лежат в пределах от 0 до 0,6-0,9, причем верхняя граница интервала имеет тенденцию к повышению с ростом размеров аппаратов и увеличением Re. В кинетическом режиме изменение интенсивности перемешивания не влияет на скорость реакций и m = 0. В модельных установках небольшого и среднего масштаба с реакторами объемом 0,02-0,2 м<sup>3</sup> при имитировании простых диффузионных процессов  $m \approx 0.8$ . Промежуточные значения m, лежащие в пределах 0 < m < 0.8, отвечают сложным диффузионно-кинетическим процессам и служат мерой приближения реакции к тому или другому кинетическому режиму.

Величина коэффициента *n*, отвечающая современным теоретическим представлениям о природе пограничного диффузионного слоя [12], равна 0,33. Практически она несколько увеличива-

\_\_\_ 52 \_\_\_

ется с ростом значения Зс и в особо вязких средах (при Sc>10<sup>4</sup>), достигает значений, примерно равных ().5 [16].

Испытание моделей позволяет уточнить уравнения (50),(51). Так как они одновременно отражают также и параметри работи натурных установок, то последующие расчеты позволяют определить условия кинетической тождественности реакций.

### Подобие конструкций

Конструктивные особенности реакторов существенно влияют на скорості массообмена. Рассмотрим наиболее характерные случая.

Моделирование – массообмена е п иничных частиц И в слое. Известно. TTO. свободное движение частиц в жилкости или газе сопровождается вахными изменениями структуры пограничного слоя. При малых размерах частиц и большой вязкости жидкости (газа) сопротивление движению вызывается в основном силами внутреняего трения и наблидаемые пограничные сдои имеют глубокое заминарное строение. В этом случае относительная скорость свободного движения частиц w (нестесненного осаждения зерен, всплывания капель в спокойной среде, собственно потока сплошной среды в режиме свободного витания частиц и т.д.) определяется законом Стокса

$$w = \frac{g x^{\prime} \Delta \rho}{18 \mu} , \qquad (52)$$

где x - размер элементарных частиц, м;  $\Delta \rho$  - разность плотностей частиц и сплошной средн, кг/м<sup>3</sup>.

Так как толщина ламинарного слоя 5 значительна, то наблюцаемая скорость реакции К невелика.

При частицах большого размера и малой вязкости среды сопротивление движению в основном возникает за счет образования инерционных вихрей и общей турбулизации потока. В этом режиме скорость свободного движения частиц характеризуется законом Ньютона

$$w \approx 5,46 \sqrt{\frac{x \Delta \rho}{\rho}}$$
 (53)

Турбулизация среды уменьшает толщину пограничного диффузионного слоя 8 и приводит к увеличению константы скорости реакции К.

В промежуточной области, когда влияние сил внутреннего трения и инертной турбулизации сопоставимы, справедлива формула Аллена

$$w \approx 0.78 \frac{x^{1,143} \Delta \rho^{0,715}}{\mu^{0,285}}$$
(54)

В этом случае константа скорости реакции имеет промежуточное значение.

Примерные размерн частиц при осаждении минеральных зерен в воздухе и воде, отвечающие указанным режимам, приведены в табл. 4.

Таблица 4

Размер минеральных Критерия Соотношение Характер частиц при движении, критернев потока мкм Re Ar в воздухе в воде Re= 0,050 Ar 8-70 10-100 0.0001 - 20.002-36 Ламинарный Re ~ 0,152Ar<sup>0,715</sup> Смешанный 70-900 100-500 2-500 36-83 000 Re= 1.74Ar<sup>0,5</sup> > 83000 Турбулентный 1000 500 > 500

Размеры честиц и значения критериев подобия их движения в различных средах

Металлургические материалы, получаемые в результате тонкого измельчения руды и последующей переработки, например флотационные концентраты и продукты их обжига, имеют размери зерен менее 50-70 мкм, что в условиях свободного движения отвечает лишь ламинарному строению пограничного слоя. Соответст-

венно, переработка этого материала в аппаратах без принудительного перемешивания характеризуется низкими кинетическими показателями. Принудительная турбулизация среды ускоряет массообмен. Она особенно необходима, например, при переработке гидрокарбонатов и гидроокисей, а также при растворении окиси цинка в схемах сернокислотного выделачивания цинкового огарка.

В противоположность особенностям гидродинамски мелких частиц свободное передвижение крупных зерен (примерно более I мм) сопровождается естественной турбулизацией потока. В этом случае дополнительное перемешивание пульпы не может быть особенно эффективание.

Нижний предел применимости закона Стокса соответствует Re ≈ 0,000 I. В этом режиме размеры частиц и их масса соизмеримы с величиной и массой ионов и молекул среды и движение частиц хаотично.

При моделировании процессов растворения по критериальному уравнению (50) за определяющий линейный размер ( поинима-ют диаметр частиц х . Есля действительная фотма зерен отлячается от шарообразной, то определяющим размером служит дламетр эквивалентного шара x, разного объема. При больших различиях в форме зерен геометрические особенности учитывают в виде дополнительного симплекса геометрического подобия Г. Зерна различной плотности сравнивают по равной гидравлической крупности, т.е. по равной скорости свободного осаждения ΠO Стоксу. При значениях критерия Re < 30 совместный учет естественной и принудительной конвекций затруднителен. В этой области приближенное уравнение массообмена при диффузионном реагировании зерен имеет вид

$$Sh = 2 + 0.95 \text{Re}^{0.5} \text{Sc}^{0.33}$$
. (55)

При значениях Re = 30+30 000 закономерности растворения единичных сфер выражают уравнением

$$Sh = (4,551+0,240 \ IRe^{0,655} \ 5) \ Sc^{0,33}$$
 (56)

--- 55 ---

Для описания скорости диффузионного массообмена в неподвижном слое зерен в условиях принудительной циркуляции предложено уравнение

$$Sh = 2.4 Re^{0.33} Sc^{0.33} (50 + Re^{1.33})^{0.167}$$
, (57)

применимое в интервале 0,0I < Re < I 000. Так же как и в предняущем случае, равная скорость массообмена в модели и натуре при идентичности технологического материала достигается при  $w_{\rm M} = w_{\rm H}$ .

При некоторой скорости восходящего потока (ее называют критической) слой зернистого материала переходит в псевдоожиженное состояние и при конусной конструкции реакторов диференцируется по \_идравлической крупности. Дальнейший рост скорости жидкости приводит к разрыхлению слоя и выносу тонких фракций. Критериальное уравнение, обобщающее экспериментальные данные по скорости массообмена в псевдоожиженном состоянии в пределах Re = I.7+900 и Sc = 750+5 400. имеет вид

$$h = BRe^{0.25} sc^{0.63} Ar^{0.25}$$
, (58)

где *В* - коэффициент, учитывающий форму и размер частиц, для мелких зерен *В* = 0.024.

Подстановка в уравнение (58) уравнений (4), (II) и (1) дает выражение, удобное для моделирования:

$$K = \frac{BD}{x} \left(\frac{w x}{v}\right)^{0,25} \left(\frac{v}{D}\right)^{0,63} \left(\frac{g x^3}{v^2} - \frac{\Delta \rho}{\rho}\right)^{0,25} = 0.042 \ 5 \left(\frac{w \Delta \rho}{\rho}\right)^{0,25} - \frac{D^{0,37}}{v^{0,12}} (59)$$

• Показано, что в условиях псевдоожиженного состояния коэффициенты диффузионной массоотдачи имеют более низкие значения, чем в условиях плотного слоя. Это относится в оссоенности к коэффициентам массообмена, рассчитанным на единицу объема слоя. Однако простая конструкция реакторов псевдоожиженного (кипяде-

го) слоя в удобств их обслуживания во многих случаях делают вх более выгодными.

Скорость свободного витания элементарных частиц обично принимают по скорости свободного (нестесненного) падения. Так как такие расчеты возможны по трем вариантным уравнениям (51)-(53), то определения w и Ке производят методом последовательных приближений. Затруднения этого метода преодолевают предварительной оценкой критерия Ar, в котором неизвестная величина w отсутствует. Далее по величине Ar определяют соответствующую гидродинамическую зону (см. табл. 4), затем точно рассчитывают искомые параметры Re и w.

Массообмен в реакторах с лииейным двихением пульпн. Примоделировании массообмена в вертикальных реакторах с винтовым перемешивающим устройством (см. рис.9) используют уравнение (51). Экспериментирование и расчеты значительно упрощаются при полном геометрическом подобия модели и натуры, а также при тождественности физических свойств технологического материала. Согласно уравнению (51), кинетическое подобие установок достигается при

$$K_{\rm M} = \frac{{\rm Re}_{\rm M}^m}{d_{\vartheta,\rm M}} = K_{\rm H} = \frac{{\rm Re}_{\rm H}^m}{d_{\vartheta,\rm H}} = {\rm idem} \qquad (60)$$

Последующая расшифровка содержания критериев Рейнольдса и сокращение постоянного множителя  $\sqrt{-\mu}/\rho$  даст

 $\frac{d_{\mathfrak{J}.H}}{d_{\mathfrak{J}.M}} = \left(\frac{\operatorname{Re}_{H}}{\operatorname{Re}_{M}}\right)^{m} = \left(\frac{w_{H} d_{\mathfrak{J}.H}}{w_{M} d_{\mathfrak{J}.M}}\right)^{m} ,$ 

OTRYIA

$$w_{\rm H} = w_{\rm M} \left( \frac{d_{\rm 3.H}}{d_{\rm 3.M}} \right)^{\frac{1-m}{m}} , \qquad (61)$$

где  $w_{\rm H}$  и  $w_{\rm M}$  - средние скорости пульпы в кольцевых пространствах моделей и натуры, м/с. При вполне диффузионных процессах  $m \approx 0.8$ , поэтому

$$w_{\rm H} = w_{\rm M} \left( \frac{d_{9.\rm H}}{d_{9.\rm M}} \right)^{0.05} . \tag{62}$$

Из уравнения (62) следует, что кинетически подобные натурные аппараты должны иметь более высокие скорости потока  $w_H$  и характеризоваться более высокими значениями критерия  $R \epsilon$ , чем модельные устройства.

Исключение технологических констант намного упрошает моделирование. Так как показатели физических свойств средн не входят в конечные уравнения (61) и (62), то гидродинамическую оценку модели и натуры можно проводить на любой жидкости, наппример воде. "этом случае рассчитывают не фактические, а условные (водные) гидродинамические режимы, при которых переработка аналогичного технологического материала обеспечивает Достижение подобных кинетических результатов.

Масоообмен в peakropax про-С турбинными мешалкапеллерными И м и. Структура потоков, наблюдаемая в реакторах с пропеллерными и турбинными мешалками, крайне неоднородна. Вихри различной интенсивности. возникающие в результате перемещивания и ударного действия лопастей мешалок, наблюдаются по всем траекториям и не поддаются критериальным оценкам. Прямые наблюдения за скоростями движения мелких сфер из нафталина ( x = IIO мкм.  $f = I 0I0 \text{ kg/m}^3$ ). AJEMUHUA (x = 80+90 MKM,  $f = 2.690 \text{ kg/m}^3$ ) и железа (x = 80+90 мкм, l = 7 280 кг/м<sup>3</sup>) в реакторе с турбинной медалкой показали, что твердне частицы и элементы жидкости передвигаются практически синхронно: скольжение частиц алюминия и железа в тангенциальных и радиальных направлениях составляет всего лишь І-2%. Эта скорость скольжения несоизмерима со скоростью свосодного осаждения. Было показано также. что в инвариантных условиях перемешивания скорость диффузионного массообмена К не зависит от размера сфер. Результаты этих наблюдений исключают возможность аналитического описания скорости массообмена, исходя из размеров и физических свойств

самих частиц. Поэтому процессы, протеканцие в реакторах с мешалками, моделируют по критериальному уравнению (51), принимая за определяющий параметр дламетр мещалки  $d_M$ .



Величина ٨ в формуле (51) отражает инливилуальные особенности лиффузионного массособмена различных веществ и отличается оольшим разнообразием. Средние значения степенных коэффициентов т ≈0.8 и n = 0.5. Уравнение (51) примени-MO R ITDOLLECCAM лифрузионного растворения некоторых геществ в DEAKTODAX C TYDбинными мешалками и отрожательными перегородками [16] (рис.18).

растворения частиц 1 и 2 – борной кислоты в воде и 45%-ном растворе сахара,  $\mathcal{X}_0 = 0,86+5,33$  мм; 3 и 4 – бензойкой кислоты в воде и 45%-ном растворе сахара,  $\mathcal{X}_0 = 3,20+5,54$  мм; 5 – поваренной соли в воде,  $\mathcal{X}_0 = 2,36+14,3$  мм

Несмотря на значительное разнообразие определяющих величин – индивидуальных свойств твердой фазы, размеров частиц и аппаратов, частоты вращения мешалки и т.д., критериальное уравнение (51) овязывает эти бактори в единую зависимость. Расконвая содержание критериев Reм и Sc. при m = 0,8 и n = 0,5 получим

$$K = \frac{BD}{d_{M}} \left( \frac{n d_{M}^{\ell} \rho}{\mu} \right)^{0,8} \left( \frac{\mu}{D \rho} \right)^{0,5} = B D^{0,5} \left( \frac{\rho}{\mu} \right)^{0,5} n^{0,8} d_{M}^{0,8} , \qquad (63)$$

где В' - симплекс геометряческого подобия.

Как следует из уравнения (63), на скорость диффузионного массообмена влияют в основном изменения частоты вращения мешалки и се диаметра  $\mathcal{J}_{M}$ . Влияние температуры проявляется в увеличении козффициента диффузии D и в антисимбатном снижении динамической вязкости ореды  $\mu$ . Все это необходимо учитывать при моделировании.

Как и в других случаях массособмена, моделирование реакторов с мешалками значительно упрощается при подобии физических свойств рабочей среды и геометрического соответствля модели и натуры. При  $K_{\rm M} = K_{\rm H} = 1\,{\rm dem}$ ,  ${\rm Sc}_{\rm M} = {\rm Sc}_{\rm H}$  и  $\Gamma_{1.{\rm M}} = \Gamma_{1.{\rm H}}$  из уравнения (51) следует

$$n_{H} = n_{M} \left(\frac{d_{M,H}}{d_{M,M}}\right)^{\frac{1-2m}{m}}.$$
 (64)

При вполне диффузионных процессах  $m \approx 0,8$  и потому

$$n_{\rm H} = n_{\rm M} \left( \frac{d_{\rm M,M}}{d_{\rm M,H}} \right)^{0.75}.$$
 (65)

Из уравнений (64) и (65) следует, что при принятых выше ограничениях для полного описания условий кинетического подобия массообмена необходимы и достаточны параметри n и  $d_{\rm M}$ . Определение лишь одного из них недостаточно. Поскольку величина второго множителя в уравнении (65) меньше единици, то частота вращения мешалки натурного устройства всегда меньше, чем у модельной установки.

Пример I. При растворении навески англезита (5 кгРьЗО<sub>4</sub>/м<sup>3</sup>) в воде при 293 К (20<sup>0</sup>С) были получены следующие данные по изменению раствора во времени:

Продолжительность растворе- ния, ч	0	0,1	0,25	0,50	0,75	1,0	1,5
Содержание Р <b>b50<sub>4</sub> в раство-</b> ре, 10 <sup>3</sup> кг/м <sup>3</sup>	0	7,3	15,5	25,0	31,1	35,1	39,2

Определить константу скорости растворения англезита к эффективную толщину пограничного диффузионного слоя. Форму частиц навески считать нарообразной, а размер частиц  $x_0 =$ = 100-10<sup>-6</sup> м (100 мкм).

Решение. По табличным данным, предельная растворимость сульфата свирча в воде при 295 К  $C_5 \simeq 0.042$  I кг/м<sup>3</sup>. Поскольку она невелика и отвечает всего длявь 0.842% загрузки, то поверхность англезита J' принимаем постоянной,

$$S = \frac{6m}{f^{x}} = \frac{6 \cdot 5}{6 \ 300 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = 47,6 \ m^{2},$$

где m - навеска англезита, m = 5 кг; f - плотность англезита, f = 6 300 кг/ $\mu^3$ ;  $x_0$  - размер частиц загрузки,  $x_0 =$ = 100-10<sup>-6</sup> м.

Константу скорости растворения рассчитываем по уравнению (31), дополняя расчет графическим построением. Так как  $V = 1 \text{ м}^3$ ,  $S = 47,6 \text{ m}^2$ ,  $C_0 = 0$ , то

$$\ln \frac{0.042 \text{ I} - 0}{0.042 \text{ I} - C_{T}} = K_{06} \text{ m} T = \frac{KST}{V} = \frac{K.47.6 \text{ T}}{\text{ I}};$$

$$19 \frac{0.042 \text{ I}}{0.042 \text{ I} - C_{\tau}} = 20.7 \text{ K}\tau.$$

Экспериментальные данные, представленные в координатах 1 n (0,042 I -  $c_T$ ) -  $\tau$  (рис. I9), хоробо согласуются с требованием теория. Наклон полученного графика 20,7 K = = 1g (0,042 I -  $c_{T}$ )/T = 0,78  $\Psi^{-1}$ , 470 определяет константу ско-

$$K = \frac{0.78}{20.7\cdot 3\ 600} = 10.5\cdot 10^{-6} \text{ M/c}.$$



Так как  $K-D/\delta(D$ коэффициент диффузии сульфата свинца,  $D = 0.4 \cdot 10^{-9} \text{ m}^2/\text{c}, \delta$ толщина диффузионного слоя, м), то

$$\delta = \frac{0.4 \cdot 10^{-9}}{10.5 \cdot 10^{-6}} \frac{M^2/c}{M/c} =$$

 $= 38 \cdot 10^{-6} \text{ M} = 38 \text{ MKM}.$ 

Пример 2. Рассчитать критерии подобия Архимеда и Рейнольдса, а также скорость свободного осаждения частиц гематита в промышленном

растворения англезита

растворе сульфата цинка. Размер частиц гематита  $x_0 \approx 50 \cdot 10^{-6}$  м, илотность гематита  $l \approx 5200$  кг/м<sup>3</sup>, содержание цинка в растворе 120 кг/м<sup>3</sup>.

Решение. В промышленных растворах цинкового производстве содержание примесей незначительно. Поэтому свойотва цинкового ра́створа оцениваем по характеристикам чистых смесей. По справочным данным, раствор указанной концентрации (296 г/дм<sup>3</sup> Z n SO<sub>4</sub> или 23, I вес. %) при 293 К имеет плотность  $\beta = I 276$  кг/м<sup>3</sup> и

динамическую вязкость  $\mu = 2.770 \cdot 10^{-6}$  Па.с = 2,77 с П. Эти данные хорошо согласуются с экспериментальными определениями. Критерий Архимеда рассчитываем по уравнению (I)

$$Ar = \frac{9.81 \cdot (50 \cdot 10^{-6})^3 \cdot 1 \ 276^2}{(2 \ 770 \cdot 10^{-6})^2} \frac{(5 \ 200 \ -1 \ 276)}{1 \ 276}$$
$$\frac{M/c^2 \cdot M^3 \cdot (KT/M^3)^2 \cdot (KT/M^3)}{KT/(M \cdot 0)^2 \cdot (KT/M^3)} = 0.8.$$

Из табл. 4 находем, что полученное значение критерия Архимеда лежит в пределах 0,002-36, отвечающих ламинарному строению пограничного слоя. Корреспондирующее значение критерия Рейнольдса

$$Re = 0,056 Ar = 0,056 + 0,8 = 0,044 8.$$

Скорость осаждения частиц гематита по значению критерия Рейнольдса, согласно уравнению (4),

 $w = \frac{0.044 \ 8 \cdot 2 \ 770 \cdot 10^{-6}}{50 \cdot 10^{-6} \cdot 1 \ 276} \frac{\text{Kr}/(\text{M} \cdot \text{c})}{\text{M} \cdot (\text{Kr}/\text{M}^3)} = 0.001 \ 95 \ \text{M/c},$ 

по уравнению Стокоа (52)

$$w = \frac{9.81(50 \cdot 10^{-6})^2 \cdot (5\ 200\ -\ 1\ 276)}{18 \cdot 2\ 770 \cdot 10^{-6}} \frac{(\text{m/c}^2) \cdot \text{m}^2 \cdot (\text{kr/m}^3)}{\text{kr/(m-c)}} =$$

II ример 3. Окислительное выщелачивание никелькобальтового штейна ( $x_0 = 74 \cdot 10^{-6}$  м,  $\rho = 5080$  кг/м<sup>3</sup>) вели при парилальном давлении кислорода 0,1 МПа (1,02 ат) и температуре 398 К (125°С). Оно характеризовалось константой окорости реакции K = 0.5 г-лона Ni<sup>2+</sup>/(м<sup>2</sup> ч). Состав штейна,  $\pi$ : Ni 22.8; Co 50; Cu I; Fe 44; S 27, I.

Требуется выразить константу скорости в системе единиц измерения, принятой в теории подобия, рассчитать значение ковстанты скорости при давлении кислорода I,O MIa (IO,2 ат) и температуре 423 К (I50<sup>O</sup>C). При расчете принять, что выщелачивание штейна протекает диффузионно и лимитируется недостаточным транспортом кислорода.

Решение. Пересчет константы скорости в единицы системы СИ производим по уравнению (29):

$$K_{0BM} = \frac{0.5 \cdot 10^{-3} \cdot 58.71}{3.600 \cdot 0.223 \cdot 5.080} = 7,05 \cdot 10^{-9} \text{ M/c}.$$

Согласно уравнению (42), продолжительность полного раство-

$$T_{o} = \frac{74 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 7.05 \cdot 10^{-9}} = 5240 \text{ c} \quad (87 \text{ MRH}).$$

Так как скорость выцелачивания штейна контролируется диффузией кислорода, то константа скорости будет прямо пропорциональной давлению кислорода и в новом варианте увеличится в I.0:0.I = IO раз. При указанных температурах наблюдаемая энергия активации  $E \approx 16$  кДх/моль. Температурное ускорение реакции находим по уравнению Аррениуса:

$$1g \frac{K_2}{K_1} = \frac{1}{2,303} \frac{1000E(T_2 - T_1)}{R T_2 T_1} = \frac{16\ 000(423 - 398)}{2,303 \cdot 8,314 \cdot 423 \cdot 398} = 0,124,$$

откуда  $K_2/K_1 = 1,33.$ 

В новых условлях  $K_2 = 7,05 \cdot 10^{-9} \cdot 10 \cdot 1,33 = 93,7 \cdot 10^{-9}$  м/с и продолжительность растворения частиц штейна

$$T_0 = \frac{74 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 93,7 \cdot 10^{-9}} = 395 \text{ c} \quad (6,6 \text{ MZH}).$$

Пример 4. По условиям и результатам примера 3 определить кинетические функции растворения штейна  $\omega(\tau)$  и  $\eta(\omega)$ , необходимые для расчета непрерывных процессов. Исходная пульпа имеет отношение T:X= 1:3.

Решение. Пренебрегая технологическими потерями металлов с осадком образующейся гидроокиси железа, находим, что при растворении всего штейна кснечный раствор будет содержать 228:3 = 76,I кг Ni<sup>2+</sup>/I COO кг H<sub>2</sub>O Соответственно, текутие концентрации никеля определяем по уравнению  $C_{\tau} = 76, I \eta$  ( $\tau$ ), где  $\eta$  ( $\tau$ ) – "функция превращения".

"Функции растворения"  $\omega(\tau)$  и "функции превращения"  $ll(\tau)$ определяем по уравнениям (44) и (45), исходя из продолжительности полного растворения навески  $\tau_0 = 5240$  с (вариант выщелачивания при 398 К) и  $\tau_0 = 395$  с (вариант выщелачивания при 423 К):

$$w(\tau)_{398} = (I - \frac{\tau}{5240})^3 = (I - I9, I \cdot I0^{-5} \tau)^3;$$
  

$$\eta(\tau)_{398} = I - (I - \frac{\tau}{5240})^3 = I - (I - I9, I \cdot I0^{-5} \tau)^3;$$
  

$$w(\tau)_{423} = (I - \frac{\tau}{395})^3 = (I - 253, 2 \cdot 10^{-5} \tau)^3;$$
  

$$\eta(\tau)_{423} = I - (I - \frac{\tau}{395})^3 = I - (I - 253, 2 \cdot 10^{-5} \tau)^3.$$

# Численные значения этих функций следующие: для выделачивания при 398 К

τ, c	0	500	1000	2000	3000	4000	5240
ω(τ)	1 000	0,741	0,530	0,237	0,078	0,013	Û
η(τ)	0	0,259	0,470	0,763	0,822	0,987	1,000
Cτ, κ./	0	19,7	35.8	58,1	70,2	75,1	76,1

ДЛЯ	выцелач	ивания пр	ри 423 К			
τ, c	0	50	100	200	300	395
ω(τ)	1000	0,665	0,417	0,121	0,014	0
η(τ)	0	0,335	0,583	0,879	0,086	1,000
Ct , KT/M3	0	25,4	44,4	66,9	75,0	76,1

Полученные данные могут быть линеаризованы выбором координатных осей  $\left( \omega^{3/3} \right) - \tau$ ;  $\left[ 1 - (1 - \eta)^{3/3} \right] - \tau$  и  $\left[ 1 - (1 - (1 - \eta)^{3/3} - \tau) \right] - \tau$ .

Пример 5. Технологические исследования по окислительному выцелачиванию никель-кобальтового штейна вели в лабораторном автоклаве ( $d_9 = 3,055$  м), являющимся моделью промышленного сооружения. Гидродинамический режим лабораторной конструкцие, определенный по воде, характеризовался значениями w = 0,70 м/с и Re = 42 900. Рассчитать условный (водный) гидродинамический режим промышленного автоклава объемом V == 16 м<sup>3</sup> (см. табл. 3, рис. 10), обеспечивающий достижение подобных технологических результатов.

Репёние. Определяем размерн промышленного анпарата (см. табл. 2), необходимые для последующих расчетов. Эквивалентный диаметр внутреннего канала  $d_{9.BK} = 1.2$  м; эквивалентный диаметр кольцевого пространства  $d_{9.K} = 1.6 - 1.3 = 0.3$  м.

Достижение подобных технологических результатов обеспечивается при равных удельных скоростях массообмена, т.е. при  $K_{\rm H}-K_{\rm M}$ -idem. Поэтому гидродинамический режим промышленного автоклава рассчитываем по уравнению (62). Скорость движения

условной жидкости (воды) в кольцевом пространстве промышленного автоклава

$$w_{\rm H} = 0,70 \ (\frac{0.3}{0,055})^{0.25} = 1.08 \ {\rm m/c},$$

а условный (водный) критерий Рейнольдса

$$Re = \frac{1.08 \cdot 0.3 \cdot 997}{894 \cdot 10^{-6}} = 360\ 000.$$

Скорость движения жадкости во внутреннем канале рассчитываем из равенства дебитов кольцевого пространства и внутреннего канала автоклава. Дебит кольцевого пространства

$$[\pi (I_{,6}^{2}-I_{,3}^{2});4] \cdot I_{,08} \text{ m}^{2} \cdot \text{m/c} = 0,738 \text{ m}^{3}/\text{c}.$$

Скорость движения воды во внутреннем канале

$$\frac{0.738 \cdot 4}{\pi I.2^2} \quad \frac{(M^3/c)}{M^2} = 0.653 \text{ M/c}.$$

Условный (водный) критерий Рейнольдса потока во внутреннем канале

$$Re = \frac{0.653 \cdot I_{*2} \cdot 997}{894 \cdot 10^{-6}} = 870 \ 000.$$

Пример 6. В промишленных у логлях нейтральное выщелачивание цинкового огатка ведут в реакторах с пропеллерными мешалками. Диаметр бака реактора  $D_{0.H} = 6.2$  м, высота  $H_{\rm H} =$ = 3.1 м, объем V = 100 м<sup>3</sup>. Диаметр мешалки  $d_{\rm M,H} = 1.3$  м, частота вращения 0.833 с<sup>-1</sup> (50 об/мин). Плотность пульны f = 1.380 кг/м<sup>3</sup>, динамическая вязность  $\mu = 6.250 \cdot 10^{-6}$  Ца·с = = 6.25 сП. Определить гидродинамический реллм промышленного реактора и размеры и характеристики лабораторной модели, обеспечивающие) экспериментирование в подобных технологических условиях.

Решение. Глдродинамический режим промышленного реактора рассчитываем по уравнению (5):

$$Re_{M.H} = \frac{0.833 \cdot 1.3^2 \cdot 1.380}{6.250 \cdot 10^{-6}} \frac{M^2 \cdot Kr/M^3}{c \cdot Kr/(M \cdot c)} = 310\ 000.$$

Предложенный гидродинамический реким характеризуется умеренно развитой турбулентностью (Re<sub>M</sub> < 10<sup>6</sup>).

Масштаб лабораторной модели принимаем равным 20:1, а ее размеры следующими:  $D_{a.M} = 0.31$  м;  $H_M = 0.155$  м; V = 0.014 м<sup>3</sup>,  $d_M = 0.065$  м.

Так как физические свойства натуры и модели подобны, то частоту вращения мещалки модели рассчитываем по уравнению (65). При  $n_H = 0.833$  с<sup>-1</sup>

$$m_{\rm M} = 0.833 \left(\frac{\rm I.3}{\rm 0.065}\right)^{0.75} = 7.89 \, \rm c^{-1} = 473 \, \rm oo/Minh$$

и

$$R_{\epsilon} = \frac{7,89 \cdot 0,065^2 \cdot 1,380}{6,250 \cdot 10^{-6}} = 7,400.$$

Так же как и в натурном устройотве, гидродинамический режим модели карактеризуются умеренно развитой турбулентностью (Re<sub>W</sub> < 10<sup>4</sup>).

## У. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СУСПЕНЗИЙ

Когда скорость восходящего потока жидкости достигает скорости осаждения частиц, они приходят во взвешенное (витающее) состояние. Эту скорость движения жидкости называют критической. Методы ес определения изложены в разделе IV.

Рассмотрим более сложние условия образования Оуспензий в аппаратах с мещалками. Минимальную частоту вращения мещалки  $n_0$ , необходимую для образования устойчивой суспензии, называют определяющей. Она зависит от размеров частиц, физических свойств твердой и жидкой фаз, конструкции сосуда, типа перемещивающего устройства и некоторых других факторов. В теории подобия определяющую частоту обычно связывают с диаметром мешалки  $d_M$ .

Для аппаратов без отражательных перегородок критериальное уравнение образования суспензий имеет вид [10]

$$\frac{n_0 d_M^2 f}{\mu} = c \left(\frac{g d_M^3 f^2}{\mu}\right)^k \left(\frac{f_T}{f}\right)^l \left(\frac{x}{d_M}\right)^p \left(\frac{D_a}{d_M}\right)^l , \qquad (66)$$

где C, Ł, l, p, q - коэффициенты.

Значения коэффициентов для мешалок разного типа следую-

Коэфрициенты		С	k	1 .	р	9
Мөшалин			·	,		
пропеллерные		0,105	0,60	0,80	C.40	1,90
турбинные	•	0,25	0,57	0,37	0,33	1,18

Уравнение (66) получено при  $D_a = H = 0,3$  м;  $D_a/d_M = 2+3$ ; Re<sub>M</sub> = 730+380 000 и Ga = 3,5-10<sup>6</sup>+7-10<sup>10</sup>.

Для аппаратов с укороченными отражательными перегородка-МИ в с пропеллерными или турбинными перемешивающими устройствами предложены уравнения

$$\frac{n_0 d_{\mathrm{M}}^{\ell} \rho}{\mu} = C \left(\frac{g d_{\mathrm{M}}^3 \rho^2}{\mu^2}\right)^{0.45} \left(\frac{\rho_{\mathrm{T}} - \rho}{\rho}\right)^{0.6} \left(\frac{T}{\mathrm{K}}\right)^{0.17} \left(\frac{x}{d_{\mathrm{M}}}\right)^{0.25} \left(\frac{n}{d_{\mathrm{M}}}\right)^{0.19} \left(\frac{D_{\mathrm{Q}}}{d_{\mathrm{M}}}\right) \quad ; \tag{67}$$

$$n_{o}d_{M}^{0,85} = c \left(\frac{g(\rho_{T}-\rho)}{\rho}\right)^{0,45} \left(\frac{\mathcal{K}}{T}\right)^{0,15} x^{0,20} \left(\frac{\mu}{\rho}\right)^{0,1} \left(\frac{D_{a}}{d_{M}}\right)^{1} .$$
 (68)

Значения коэфізциента С для уравнений (67) и (68) следующие: для пропеллерной мешалки IO,3 и 2,6 соответственно, для турсинной 4,6 и 2,5 соответственно.

Наибслее высокие значения  $n_0$  получают при расчетах но уравнению (68). Они выше величин  $n_0$ , рассчитанных по формуле (66), примерно на 20%. Уравнения (66)-(68) достаточно верны только при условии сохранения инвариантности оимплекса  $(h/d_M \approx I)$ , где h - высота установки мешалки над дном реактора).

Моделирование образования суспензий намного упрощается при соблюдения некоторых условий. И ним, в частности, относится полное геометрическое подобы модели и натуры и полная тождественность физических свойств технологического материала. С учетом этих условий преобразование уравнений (66)-(68) дает

$$n_{o_{\mathrm{H}}} = n_{o_{\mathrm{M}}} \left( \frac{d_{\mathrm{M},\mathrm{M}}}{d_{\mathrm{M},\mathrm{H}}} \right)^{\mathrm{f}} \quad , \tag{69}$$

гдо q — эмпирический коэфициент, q = 0,60+0,62 по уравнению (66), q = 0,90 по уравнению (67) л q = 0,85 по уравнению (68).

Эти значения близки к q = 0.51, наблидаемому при равных коэффициентах теплообмена в аппаратах без отражательных перегородок при m = 0.67 по уравнению (26); q = 0.75, отвечающему равным коэффициентам массообмена в реакторах с отражательными перегородками при m = 0.8 по уравнению (65), и q = 1.00, определяем из равенства окружных скоростей мешалок. Примечательно, что отсутствие отражательных перегородок уменьшает величину q и, следовательно, требует большей частоты вращения мешалок натурных устройств. Такие конструкции нуждаются в донолнительной расчетной проверке, чтобы исключить образование глубоких центральных воронок.

Моделирование образования суспензий (рис. 20, кривая 3) отвечает меньшим значениям  $n_{0_{\rm H}}/n_{0_{\rm M}}$ , чем при моделировании процессов тепло- и массообмена (кривые I и 2). Это означает,



Рис. 20. Соотношения можду размерами поремскивающих устройств и частотой вращения мещалок

1 - при равных коэффициентах теплообмена в аппиратах без отражатольных перегородок при q = 0.51; 2 - при равных коэффициентах тепло- и массообмена в аппаратах с отрижа тельными перегородками при q = 0.75; 3 при образовании взвесей, q = 0.00; 4 - при равной окружной скорости мешалок, q = 1.00 что параметры натурных устройств, рассчитанные из условий достижения равных коэффициентов теплопередачи & или равной скорости массообмена К, дополнительной проверки при моделировании образования суспензий не требует.

Пример І. Пульну, получаемую при выделачивании боксита, разбавляют промывной водой в реакторе с турбинной мешалкой и отражательными перегородками. Образующаяся суспензия имеет массовой отношение Т:X = I:20. Плотность раствора f == I 230 кг/м<sup>3</sup>, динамическая вязкость  $\mu = I 300 \cdot 10^{-6}$  Па.с = I,3 сП. Плотность частиц шлама  $f_{\rm T} = 3 200$  кг/м<sup>3</sup>, размер частиц шлама  $x = 74 \cdot 10^{-6}$  м.

Размерн реактора  $H = D_0 = 5,0$  м, диаметр турбины  $d_M = 1,5$  м, вноота установки турбины h = 1,3 м, полезная емкооть реактора  $V = 100 \text{ м}^3$ .

Расочитать определяющую частоту вращения турбинной мешалки, необходимую для образования однородной суспензии.

Решение. Расчет производим по уравнению (67). Сначала определяем значение безразмерных величин, еходящих в правую часть этого уравнения:

$$\frac{q d_{M}^{3} p^{2}}{\mu^{2}} = \frac{9.81 \cdot 1.5^{3} \cdot 1.230^{2}}{(1.300 \cdot 10^{-6})^{2}} \frac{(M/c^{2}) \cdot M^{3} \cdot (KT/M^{3})^{2}}{KT/(M \cdot c)^{2}} = 29.64 \cdot 10^{12};$$

 $\frac{f_{\tau}-f}{f} = \frac{3\ 200-\ 1\ 230}{1\ 230} = 2,41; \quad \frac{\sigma}{d_{M}} = \frac{74\cdot 10^{-6}}{1,5} = 49.3\cdot 10^{-6};$ 

$$\frac{h}{d_{\rm M}} = \frac{1.3}{1.5} = 0.867; \qquad \frac{D_0}{d_{\rm M}} = \frac{5.0}{1.5} = 3.33.$$

Согласно уравнению (67),

$$\frac{n_0 d_M^{\ell} \rho}{\mu} = 4.6(29,64 \cdot 10^{12})^{0,45} \cdot 2.41^{0,6} \cdot 0.05^{0,17} x$$
  
x (49.3.10<sup>-6</sup>)<sup>0,25</sup> \cdot 0.867^{0,19} \cdot 3.33  $\frac{M^2 \cdot (KT/M^3)}{c \cdot KT/(M \cdot c)} = 1.33 \cdot 10^6.$
Определяющее число оборотов мешалки

$$n_0 = \frac{1.33 \cdot 10^6 \cdot 1.300 \cdot 10^{-6}}{1.5^2 \cdot 1.230} = 0.625 c^{-1} = 38 od/muh.$$

Пример 2. Проверить гидродинамику промышленного аппарата примера I на модели, сооружаемой в масштабе IO:I. Модель должна работать или в тождественных технологических условиях (вариант 1) или на водной пульпе кварцевого неска при  $T:X = I:IO, \quad x = I47 \cdot IO^{-6}$  м и 293 К (20°С) (вариант 2). Рассчитать определяющую частоту вращения мешалки модели.

Решение. Определяем размеры модели. Для геометрически подобной конструкции  $H = D_a = 0,50$  м;  $d_M = 0.15$  м; h = 0.13 м; V = 0.1 м<sup>3</sup>.

Вариент 1. При полном подобии технологических параметров определяющую частоту вращения мешалки рассчитиваем по уравнению (69). В данном случае  $n_{0_{\rm H}} = 0,625~{\rm c}^{-1}$ ,  $d_{\rm M,H} = 1.5$  м,  $d_{\rm M,M} = 0,15$  м, q = 0,75. Следовательно,

 $n_{o_{M}} = 0.625 \left(\frac{1.5}{0.15}\right)^{0.75} = 3.51 \text{ c}^{-1} = 210 \text{ od/MuH}$ 

Вариант 2. Холодная модель с более крупным кварцевым песком удобнее для экспериментирования и наблюдений, чем горячая технологическая модель с тонкими и окрашенными частицами шлама. Для расчета модели используем уравнение (67) в его полной записи.

По табличным данным, плотность воды  $\rho = 998,2 \text{ кг/м}^3$ , ее динамическая вязкость  $\mu = 1 005 \cdot 10^{-6} \text{ Па·с} = 1,005 \text{ сП}$ . Определяем значения величин, входящих в правую часть уравнения (67):

$$\frac{q \, \frac{d_{M}^{3} \, \rho^{2}}{\mu^{2}}}{\mu^{2}} = \frac{9.81 \cdot 0.15^{3} \cdot 998.2^{2}}{(1\ 005 \cdot 10^{-6})^{2}} \frac{(M/c)^{2} \cdot M^{3} \cdot (K\Gamma/M^{3})^{2}}{K\Gamma/(M \cdot c)^{2}} = 32.66 \cdot 10^{9};$$

 $\frac{f_{\rm T}-f}{f}=\frac{2.650-998.2}{998.2}=1.655; \quad \frac{x}{d_{\rm M}}=\frac{147\cdot10^{-6}}{0.15}=980\cdot10^{-6};$ 

$$\frac{h}{d_{M}} = \frac{0.13}{0.15} = 0,867; \qquad \frac{D_{0}}{d_{M}} = \frac{0.50}{0.15} = 3,33.$$

Согласно уравнению (67).

$$\frac{n_0 d_M^2 \gamma}{\mu} = 4.6(32,66 \cdot 10^9)^{0.45} \cdot 1.655^{0.6} \cdot 0.1^{0.17}(980 \cdot 10^{-6})^{0.25} x$$
$$\times 0.867^{0.19} \cdot 3.33 \quad \frac{M^2(kT/M^3)}{c \cdot (kT/M \cdot c)} = 130\ 000.$$

следовательно, определящее число оборотов мешалки

 $n_0 = \frac{130\ 000 \cdot 1\ 005 \cdot 10^{-6}}{0.15^2 \cdot 998.2} = 5.82\ c^{-1} = 350\ od/min.$ 

## УІ. МОЛЕЛИРОВАНИЕ РАСХОДА ЭНЕРГИИ

Расход энергии на перемешивание определяется частотой вращения мешалон, размерами и конструктивными особенностями реакторов, а также физическими свойствами среди. Обычно его выражают через мощность перемешивающего устройства реактора N.

В теория подобия критерием мощности винтовых мешалок явияется безразмерный комплекс - кратерий Эйлера Ец и для ме-

шалок о радиальными и тангенциальными потоками жицкости - модифицированный критерий Эйлера Еим.

Общирные аналитические и экспериментальные исследования энергетических затрат на перемешивание показали, что критерий мощности Эйлера является сложной функцией критериев Рейнольдса, Фруда и ряда симплексов геометрического подобия:

$$Eu_{M} = A R e_{M}^{x} F r_{M}^{y} \Gamma_{1}^{\ell} \Gamma_{2}^{t} \dots,$$

где A, x, y, a, b – эмпарические коэффициенты; Fr<sub>M</sub> – кратерий Фруда для мешалок, Fr<sub>M</sub> =  $n^2 d_M/g$  = 0,102  $n^2 d_M$ .

Влияние сили тяхести сказывается на образовании центральной воронки и волн на свободной поверхности. При наличии отражательных перегородок или при эксцентричном расположении мешалок влияние гравитационных сил незначительно и  $y \approx 0$ . Соответственно, при полном геометрическом подобии модели и натуры

$$Eu_{M} = A' R e_{M}^{x} , \qquad (70)$$

где А'- частное значение коэфрициента А.

Уравнение (70) применяют для расчета мощности мешелок по известной величине критерия Еи<sub>м</sub>. Графическая интерпретация



Рис. 21. Изменение критерия Эйлера в зависимости от критерия Рейнольдса в реакторах с турбинными мешалками и отражательными перегородками этого уравнения (рис. 21) для реактора стандартного типа (см. рис.8) позволяет выделить наиболее характерные гидродинамические режимы.

- 14

При низких значениях критерия Рейнольдса (участок *АВ*) лопасти мешалки спокойно захватывают

жидкость, приводя ее центральние части в плавное ламинарное движение. В этом случае x = -I. При увеличении критерия Рейнольдся ламинарный поток постепенно преобразуется в турбулентный (участок *BCD*). В точке *С* жидкооти сообщается энергия, достаточная для образования центральной вихревой воронки. Отражательные перегородки противодействуют этому, и переходная область растягивается до  $Ke_M \approx 10~000$  (точка *D*). Участок *DE* отвечает состояниям вполне развитой турбулентности. В этой области (ее называют автомодельной) крытерий Эйлера не зависит от  $Re_M$  и x = 0.

В аппаратах без направляющих устройств или при отсутствии отражательных перегородок переходная зона  $\mathcal{BL}$  растятивается в область высоких чиссл  $\operatorname{Re}_{M}$  (показана пунктиром). При этом возможные автомодельние условия характеризуются более низкими значениями критерия  $\operatorname{En}_{M}$  (точка F). Дафрузионные сопротивления в этой зоне велики, а моделирование аппаратури, вследствие изменений коэффициентов x и y, сопряжено со значительными экспериментальными трудностями.

Условия работи промышленных устройств практически всегда отвечнот нараметрым автомодельных зон. Турбинные мешалки характеризуются более высокими значениями критерия Эйлера ( $Eu_M = 3+6$ ), чем пропеллерные ( $Eu_M = 0,3+1,5$ ), лопастные или якорчие ( $Eu_M = 0,1+0,4$ ), отражая этим более високие затраты энергии и более высокую степень турбулизации раствора, достигаемую по всему объему реактора.

Турбины с направляющим астаратами (старорами) способетвуют интенсивному массообмену в рабочей зоне мещалки и сревнительне спокойному перемещи анко соцего объема пульни. Такие условия желательни, например, при пречедении газо-жидкостных процессов, требующих местного интенсивного разрушения междазной поверхности. В частном случае, при равном удельном расходе мощнести на перемесивание  $N_y = N_M / V_M = \text{const}$ , призимая  $V \propto d_M^3$ .

$$N_{y} = \frac{E_{1M} n^{3} d_{M}^{3} f}{d_{M}^{3}} = A n^{3} d_{M}^{2} = A' n^{3} V^{2/3} .$$
(71)

При оптимизации технологических процессов и выборе оборудования сравнивают величины энергетических затрат с получаемым технологическим эффектом - интенсивностью тепло- и массообмена. В решении аналогичных задач теория подобия позволяет найти верные и определяющие положения.

Рассмотрим сначала зависимость между удельными энергетическими затратами и удельной способностью к теплообмену. Количество тепла, передаваемое в единице объема,

$$Q_{y} = \frac{Q}{V} = \frac{k \Delta t S}{V} ,$$

где k - коэффициент теплопередачи.

При  $k \prec \alpha$ ,  $\Delta t$ -const,  $S \prec d_M^2$ и  $V \prec d_M^3$  получаем  $Q_V \prec d/d_M$  -Этот результат согласуется с тем эчевидным положением, что увеличение размеров реактора приводит к росту поверхности теплоосмена пропорционально квадрату и увеличению рабочего объема пропорционально кубу диаметра сосуда. С учетом уравнения (22) получим

$$\varrho_{\mathbf{y}} = \frac{\lambda}{d_{\mathbf{M}}^{2}} \left( \frac{n \, d_{\mathbf{M}}^{2} \, \rho}{\mu} \right)^{m} \left( \frac{\mu \, C \, \rho}{\lambda} \right)^{n} \left( \frac{\mu}{\mu_{\mathrm{CT}}} \right)^{s} , \qquad (72)_{-}$$

где нст- вязкость жилкости при температуре стенки.

Разделив уравнение (71) на уравнение (72), получим

$$\frac{N_y}{Q_n} = n \frac{3-m}{d_M} \frac{2(2-m)}{d_M}$$

и при m = 0,75

$$N_{y} = Q_{y} n^{2,25} d_{M}^{2,5}$$
 (73)

Как следует из уравнения (73), удельные затраты энергии на перемешивание быстро растут с увеличением частоты вращения мешалок и их размеров, причем увеличение затрат энергии намного превышает рост скорости теплоотдачи.

Условия достижения однозначности коэффициентов теплоот-

дачи 🖉 находим, объединив уравнения (22) и (26) с уравнением (71). Конечные формулы имеют вид

$$N_{y,H} = N_{y,M} \left(\frac{n_{H}}{n_{M}}\right)^{\frac{5-4}{1-2}m};$$
(74)

$$N_{\rm y} = \alpha \, C \, n^{\ell, 25} d_{\rm M}^{1, 5} \, . \tag{75}$$

При m = 0.75, т.е. при величине, достаточно близкой к экспериментальному значению m = 0.67, из уравнения (74) следует

$$N_{\mathbf{Y},\mathbf{H}} = N_{\mathbf{Y},\mathbf{M}},\tag{76}$$

Итак, тождественности козфициентов теплоотдачи, наблюдаемой в геометрически подобных натурных и модельных установках, отвечают равные удельные расходы энергии на перемешивание.

Теория подобил нозволяет также установить зависимости между расходом энергии на перемецивание и интенсявностью массообмена.

Из уравнений (51) и (71) получим

 $\frac{N\mathbf{y}}{K} = C n^{3-m} d_{\mathcal{H}}^{3-2m},$ 

и при m = 0.75

$$N_{y} = KC n^{2,25} d_{M}^{1,5}$$
(77)

Типовне конструкции реакторов (см. рис.5-7), разработанные ЛенНИИхиммаш [3], обеспечивают приблизительное постоянство констант скорости массообмена К по всему диапазону размеров (рис. 22).

Условия кинстического подобия натуры и модели определяем из уравнений (71) и (64), отвечающим инварианту  $K_{\rm H}^{-}K_{\rm M}^{-}$  const. Для геометрически подобных сооружений

$$N_{y,H} = N_{y,M} \left(\frac{n_H}{n_M}\right)^{\frac{3-4}{1-2}m}$$



Рис. 22, Изменение констант скорости диффузионных реакций в типовых андаратах с турбинными мещалками и отража ~ тельными перегородками

и при т = 0,75, пректически совпанающим с экспериментальным значением  $m \approx 0.8$ , получим уравнение (76).

Из уравнения (76) оледует, что равным скоростям массообмена, наблюдаемым в геометрически подобных натур ных и модельных установках, отвечают равные удельные энергетические расходы.

I. Рассчи-

Пример тать крятерий Эйлера Ец., промышленного реактора, изготовленного по нормали ЛенНИИхимаша [3]. Реактор имеет турбинное перемешивающее устройство и снабжен отражательными перегородка-Объем реактора  $V = 3.3 \text{ м}^3$ ; диаметр мешалки  $d_M = 0.5 \text{ м}$ ; ΜИ. = 3.33 c<sup>-1</sup> (200 od/MMH); HOMMчастота врашения мешалки п нальная мощность привода 13 кВт.

При расчете принять плотность рабочей среди р = 1300 кг/м3 динамическую вязкость среди µ= 6 000 · 10<sup>-6</sup> Иа·с = 6.0 сП; общий КПД привода равным 0.8.

Решение. Сначала определяем гидродинамический режим перемешивания. Он характеризуется величиной модифицированного критерия Рейнольдса

$$Re_{M} = \frac{3.33 \cdot 0.5^{2} \cdot 1300}{6 \ 000 \cdot 10^{-6}} \frac{M^{2} \cdot (KT/M^{3})}{c \cdot KT/(M \cdot c)} = 180 \ 000.$$

Эта величина намного превышает нижною границу турбулентного состояния (Rev ~ 10 000) и отвечает автомодельной области. Дальнейщий расчет производим по уравнению (7):

$$Eu_{M} = \frac{13\ 000 \cdot 0.8}{3,33^{3} \cdot 0.5^{5} \cdot 1\ 300} \frac{(\text{Kr} \cdot \text{M}^{2}/\text{c}^{3}) \cdot \text{c}^{3}}{\text{M}^{5} \cdot (\text{Kr}/\text{M}^{3})} = 6.9.$$

Сравнивая полученный результат с другими значениями Еи<sub>м</sub>, наблюдаемыми на практике, находыя, что реактор, предложенный заданием, имеет высокие эксплуатационные характеристики.

Пример 2. Онытный реактор объемом Ім<sup>3</sup>, снабженный отражательными перегородками, имеет турбинное перемешиваршее устройство с  $d_{M} = 0.3$  м и частотой врадения n = 4.17 о<sup>-I</sup> = = 250 об/мин. Номинальная мощность привода N = 1.5 кВт. Рассчитать мощность привода геометрическа подобного промышленного аппарата объемом I6 м<sup>3</sup> с  $d_{M} = 0.7$  м и n = 2.08 с<sup>-I</sup>(125 об/мин) КЩ приводов обокх аппаратов одинаковы.

Решение. Для выбора расчетной формулы сначала определяем гидродинамические режимы аппаратов. Их оцениваем в числах Рейнольдса по условной жидкости (воде). Ее физические свойства: температура 293 К, плотность f = 998.2 кг/м<sup>3</sup>, динамическая вязкость  $\mu \simeq I \ CO5 \cdot I0^{-6}$  Па.с.

Критерий Рейнольдса опытного реактора

$$\operatorname{Re}_{M} = \frac{4.17 \cdot 0.3^{2} \cdot 998.2}{1\ 005 \cdot 10^{-6}} \xrightarrow{M^{2} \cdot (kr/M^{3})}{c \cdot (kr/M \cdot c)} = 370\ 000.$$

Критерий Рейнольдса промышленного реактора

$$\operatorname{Re}_{\mathbf{M}} = \frac{2.09 \cdot 0.7^2 \cdot 998.2}{1.005 \cdot 10^{-6}} = 1.000.000.$$

Оба режима ( $Re_M > 10~000$ ) отвечают автомодельной области, повтому потребную мощность промышленного реактора рассчитываем из условия  $Eu_{M,H} = Eu_{M,M} = const$ :

$$N_{\rm H} = I \ 5C0 \ \left(\frac{2.08}{4.17}\right)^3 \cdot \left(\frac{0.7}{0.3}\right)^5 \ \left(\frac{{\rm Kr} \cdot {\rm M}^2}{{\rm c}^3}\right) \ \left(\frac{{\rm c}}{{\rm c}}\right)^3 \ \left(\frac{{\rm M}}{{\rm M}}\right)^5 = I2 \ 875 \ \frac{{\rm Kr} \cdot {\rm M}^2}{{\rm c}^3}$$
$$= I2.875 \ {\rm \kappa Br}.$$

Пример 3. Технологический процессвели в опытном реакторе объемом I м<sup>3</sup> с циаметром мешалки  $d_{M} = 0,3$  м и частотой ее вращения n = 4,17 с<sup>-1</sup>. Номинальная мощность привода I,5 кВт. Характеристика промышленного реактора: объем I6 м<sup>3</sup>;  $d_{M} = 0,7$  м; n = 2,08 с<sup>-1</sup>; N = I2,875 кВт. КПД приводов обоих реакторов одинаковы.

Рассчитать относительное изменение скорости массообмена и условия достижения кинетического подобия.

Решение. Как следует из предыдущего примера, режимы перемешивания обоих аппаратов автомодельны, поэтому расчет скорости массообмена производим по уравнению (77).

Удельный расход мощности опытного реактора  $N_{y,M} = I 500:I = I 500 Br/m^3$ ; промышленного реактора  $N_{y,H} = I2 875:I6 = 805 Br/m^3$ .

Сравним параметры обоих реакторов по уравнению (77):

$$\frac{N_{\rm Y,M}}{N_{\rm Y,H}} = \frac{1.500}{805} = \frac{K_{\rm M}}{K_{\rm H}} \left(\frac{4.17}{2.08}\right)^{2.25} \left(\frac{0.3}{0.7}\right)^{1.5}$$

откуда  $K_{\rm H} = 0.72 K_{\rm M}$ .

Следовательно, удельная производительность промышленного реактора будет составлять только 72% от удельной производительности опытной установки.

Согласно уравнению (76), для достижения кинетического подобия удельная мощность привода промышленного реактора должна быть увеличена до сходственной величины  $N_{Y,H} = N_{Y,M} = I$  500 Вт/м<sup>3</sup>, а общая мощность до I 500·I6 = 24 000 Вт.

В этом случае

$$\frac{N_{\rm V.M}}{N_{\rm V.H}} = \frac{1}{1} \frac{500}{500} = \left(\frac{4.17}{n_{\rm H}}\right)^{2.25} \cdot \left(\frac{0.1}{0.7}\right)^{1.5}$$

откуда  $n_{\rm H} = 2,67 \, {\rm c}^{-1} = 160 \, {\rm oo}/{\rm мин}.$ 

Следовательно, условия кинетического подобия аппаратов создаются при увеличении частоти вращения мешалки промышленного реактора с 2,08 до 2,67 с<sup>-1</sup>. При этом номинальная мощность привода промышленного реактора возрастает с I2,875 до 24.0 кВт.

## УП. МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ РЕАКЦИЙ

Разнообразные задачи, решаемые при изучении кинетики гидрометаллургических реакций, большей частью сводятся к нахождению количественчых зависимостей, отражающих особенности изучаемой технологии. Характеризуя законы развития материи, эти зависимости включают многие известные положения физической химии. Соответственно, теория подобия кинетики химических реакций исходит из представления о существовании объективной зависимости скорости технологических процессов от основных определящих факторов:

$$\frac{d_{1l}}{d_{T}} = \pm AVf(C_1^a C_2^b exp[-1\ 000\ E/RT]Re^m S^p K_c^q), (78)$$

где А, а, b, m, p, q — эмпирические коэффициенти; V — полезный объем реактора,  $M^3$ ;  $C_1$  и  $C_2$  — концентрации реагентов, кмоль/ $M^3$ ; E — наблюдаемая энергия активации, кДж/моль; R универсальная газовая постоянная, Дж/(моль-град); S — поверхность реакции,  $M^2$ ;  $K_c$  — сульфитное число, кмоль №20,/( $M^3$ .ч-ат),

Численные значения коэффициентов являются признаками механизма протекающих реакций.

При анализе реакций, протекающих на твердой поверхности, обычно используют количественную схему Ленгмюра [8]. Согласно этой теории, скорость хилического массообмена, протекающего в адсорбщионном слое, определяется концентрацией реагента на поверхности. При этом мерой поверхностной концентрации считают не фактическую концентрацию вещества в растворе C, а долю активной части поверхности, покрытую реагентом (адсорбатом)  $\mathcal{J}_0$ . Если адсорбируется лишь одно вещество и продукты реакции покидают поверхность достаточно быстро, то

$$S_0 = \frac{\alpha C}{\beta + C} , \qquad (79)$$

где α и β – эмпирические коэффициентя. Например, скорость мономолекулярной реакции

$$-\frac{d c}{d\tau} = Kq - \frac{K \alpha C}{\beta + C} \quad (80)$$

Рассмотрим три случая кинетики.

I. Реагирующее вещество сорбируется слабо. Тогда величина  $\beta$  по сравнению с наблюдаемой концентрацией C относительно велика и  $\beta + C \approx \beta'$ . Соответственно, получаем уравнение реакции нервого порядка

$$-\frac{dC}{d\tau} = \frac{K \alpha C}{\beta'} = K'C .$$
(81)

2. Реагирунцее вещество сорбируется сильно и энергично насыщает поверхность. Тогда значение *C* велико по сравнению с β и *S*<sub>0</sub> = I (полное покрытие поверхности адсорбатом). Следовательно,

$$-\frac{dC}{d\tau} = K \tag{82}$$

и реакция протеклет по уравнению нулевого порядка (в частном случае, когда кощентрация реагента мала, адсорбционный слой перестает быть насыденным и порядок реакции увеличивается).

3. Реагирующее вещество сорбируется умеренно. Для этого режима следует применять выражение (80). Практически удобнее заменить его эмпирическим уравнением изотермы сорбции Фрейндлиха

$$S_0 = \mathscr{A} \mathcal{C}^a ,$$

где d и a - ностоящые величины.

Едесь 0 < a < I, причем в большинстве случаев с ростом температуры величина a приближается к единице. Так как

$$-\frac{dC}{d\tau} = Kq = K\alpha C^{a} = K'C^{a}, \qquad (83)$$

то при умеренной сорбщии реакция протекает по уравнению дробного порядка.

Аналогичным образом выралают кянетику бимолекулярных реакций. Если оба вещества адсорбируются слабо, то

$$-\frac{dc}{d\tau} = Kq_1 q_2 = K' c_1 c_2$$

и реакция протекает по уравнению второго порядка.

При избирательной сорбщии реакция может протекать по уравнениям первого, дробного и нулозого порядков.

Аналогом бимолокулярных реакций могут быть процессы, протекамщие с активированной сороцией реагентов. Подробные реакции характерны, илпример, для процессов с газообразными реагентами, сороция которых сопровождается диссоциацией молекул на атомы. Тогда в уразнении (81) величина с ответает содержанию атомарного (активированного) реагента. Например, при восстановлении металлов водородом  $H_2 = 2H_*$  ( $H_*$  характеризует состояние активированного водорода).

$$K = C_{H_{\star}}^{\ell} / C_{H_{2}}; \quad C_{H_{\star}} = (K C_{H_{2}})^{0.5} = K' p_{H_{2}}^{0.5}$$

Соответственно, в изобарных условиях восстановления

$$-\frac{dc}{d\tau} = K'' p_{\rm H_2}^{0,5} c^a ,$$

гие C - концентрация восотанавливающегося вещества.

Здесь порядок реакции а может меняться от 0 (в случае диффузионных ограничений) до I (при удовлетворительном насидении раствора ведогодом). Аналогично при окисления кислородом

$$-\frac{dC}{dT} = K'' p_{02}^{0,5} C^{a},$$

где С - концентрация окисляющегося вещества.

Много сложнее кинетическое описание процессов, протекающих с малой скоростью адсорбции, и тех реакций, продукти которих десорбируются медленно. Прикрывая часть поверхности, эти продукти уменьшают активные концентрации и замедляют реакцию.

Реакции, протекающие диффузионно, также протекают по уравнению первого порядка (81). Но в отличие от реакций с химическим "торможением" их характеризуют более низкие значения наблю даемой энергии активации и зависимость скорости процессов от интенсивности перемешивания. Эти экспериментальные признаки используют при диагностировании сложных и конкурирующих реакций. Растворение металлической меди в аммиачных растворах различной концентрации, протекающее по уравнению

$$2Cu + 0_2 + 4NH_3 + 4NH_4^+ = 2Cu(NH_3)_4^{2+} + 2H_20$$
,

например, может тормозиться как транспортом кислорода, так и малой скоростью диффузии аммиачно-аммонийного реагента (рис. 23).

В диффузионной области *А* скорость растворения меди лимитируется скоростью доставки кислорода и пропорциональна его давлению. В диффузионной области *Б* скорость растворения меди огределяется скоростью доставки аммиака и аммонийной соли. Повышение интенсивности аэрации увеличивает скорость растворения меди в области *А* и никак не влияет на нее в области Б. Изменстие концентрации аммиачных реагентов не существенно в области *А*, но эффектиа... с области Б.

Влияние температуры о енивают по значению наблюдаемой энергии активации Е. Реакции, протекающие в кинетическом режиме, характеризуются индивидуальными величинами E = = 40:100 кДг/моль. Температурное ускорение диффузионных про-



Рис. 23. Влияние давления кислорода на скорость растворения меди в аммиачком растворе при 293 К при содержании аммиака, моль/дм<sup>3</sup>: 1 = 0,126; 2 = 0,52; 3 = 0,74; 4 = 1,00

цессов обязано изменению коэффициента диффузии реагента D, которое, согласно закону Стокса – Эйнштейна (I3), связано с изменением динамической вязкости растворов µ уравнением

$$D_{\rm T} = D_{298} \quad \frac{\mu_{298}}{\mu_{\rm T}} \quad \frac{T}{298} \quad . \tag{84}$$

Так как табличные данные по температурному изменению вязкости растворов более надежны и общирны, то оценка по уравнению (84) дает более точные и объективные результаты.

Согласно теории абсолютных скоростей реакций, изменение коэффициента диффузии и, следовательно, константы скорости К с температурой определяется уравнениями

$$D_{\rm T} = \alpha \, \exp\left[-1\,000 \, E/RT\right] \,,$$
 (85)

$$lg \frac{D_{T_2}}{D_{T_1}} = lg \frac{K_{T_2}}{K_{T_1}} = \frac{E}{2,303R} \left( \frac{1\,000}{T_1} - \frac{1\,000}{T_2} \right) = \frac{E}{19,144} \left( \frac{1\,000}{T_1} - \frac{1\,000}{T_2} \right) , \qquad (86)$$

где R - универсальная газовая постоянная, R = = 8,314 Дж/(мсль•град).

Наблюдаемая энергия активации диффузии или вязкого течения Е характеризует собой особенности движения сравнительно небольших и од ородных молекул воды относительно гидратированных и сравнительно крупных ионов реагента. Так как физическая природа их движений подобна, то величины Е вязкого течения водных растворов практически однозначны. В пределах погрежности экспериментальных наблюдений они совпадают со значениями Е, рассчитанными из температурного изменения вязкости чистой воды (см. рис.2). Эти закономерности позволяют моделировать температурное ускорение разнообразных диффузионных процессов лишь по одному реперному значению D.

Прямая зависимость между скоростью массопередачи и размерами реагирующей поверхности, определяемая уравнение. (78), предполагает однородность активных свойств поверхности. Это положение корректно лишь при поверхности достаточно большого размера, когда возможная анизотропность свойств кристаллических граней возникающих гальванических пар, геометрии выбранных образцов и других нарушений однородности практически усредняется. Представления о степени кинетической однородности псверхности дисперсного материала получают обработкой экспериментальных данных по уравнениям (35), (36), (41)-(49).

Интенсивность слрации влияет на кинстику процессов, протекающих с участием газообразных реагентов. Ее принято выражать в виде экспериментальных "сульфитных чисел" характеризующих собой скорость окисления сульфита натрия газообразным кислородом [I]. Этот химический процесс, описываемый уравнением

$$2Na_2SO_3 + O_2 \xrightarrow{CuSO_4} 2Na_2SO_4$$
,

Имеет довольно сложный и не вполне ясный механизм.

Схематически можно считать. что он состоит из двух стадий: Физического растворения кислорода в водном растворе сульфита НАТОИЯ И ХИМИЧЕСКОГО ВЗАИМОЛЕЙСТВИЯ ОАСТВОРЕННОГО КИСЛООЛА С различными медно-сульфитными комплексами раствора. CRODOCTL первой (пиффузионной) сталии мало зависит от температуры. эначений ры среды и концентрации рабочего раствора. Скорость второй (химической) сталии намного выше скорости диффузионного этапа. Поэтому сульфитная модель удачно копирует кинетику многих диффузионных газо-жидкостных процессов. Она позволяет выразить работо-пособность различных аппаратов в виде скорости общей массопередачи M = K, V( V - объем раствора) я, таким образом. объективно оценить относительную производительность реактора.

Составление уравнения (78) значительно упрощается при экспериментировании лишь по одной переменной. Если механизм реакции и форма записи неизвестни, то анализ экспериментальных данных может быть выполнен графическим методом. В основе этого метода лежит положение о существовании частной физикохимической зависимости скорости массопередачи лишь от одного определяющего фактора. Например,

$$dc_{\tau} = a_1 c^a d\tau \quad (87)$$

$$d c_{\tau} = a_{2} \exp[-1\,000\,E/RT] d\tau;$$
 (88)

$$dC_{\tau} = a_{3} \operatorname{Re}^{m} d\tau ; \qquad (89)$$

$$\mathcal{A} C_{\tau} = a_4 s^P d\tau ; \qquad (90)$$

$$d\mathcal{L}_{\tau} = a_5 K_c^q d\tau , \qquad (91)$$

где  $C_{\nabla}$ , T, S, Re и  $K_{C}$  – определяющие факторы; a, E, m, p, q – неизвестные эмпирические коэффициенты.

Рассмотрим сущность графического метода на примере уравнения (87). Интегрирование этого уравнения при постоянных значениях определяющего фактора С, и С, дает

$$c_{\tau_{1}} = a_{1} c_{1}^{a} \tau_{1};$$
  
$$c_{\tau_{2}} = a_{1} c_{2}^{a} \tau_{2}.$$

Полученным уравнениям отвечают кривие, схематически показанные на рис. 24,а. В некоторне моменты  $\tau_1$  (в опыте с постоянной концентрацией реагента  $C_1$ ) и  $\tau_2$  (в опыте с постоянной концентрацией реагента  $C_2$ )  $C_{\tau_1} = C_{\tau_0}$ . Поэтому



 а - экспериментальные данные; б - опредодение порядка реакции

Уравнению (92) отвечает линейний график (рис. 24,6), из наклона ( $C_1/C_2$ )<sup>а</sup> которого определяют значение неизвестного коэффициента (или порядок реакции) *а*.

Практически, для выявления зависимости типа (87) необходима постановка двух опытов, отличающихся друг от друга лишь параметрами  $C_1$  и  $C_2$ . Полученные экспериментальные данные изооражают в виде функций  $C_{T} = f(\tau)$ . Эти графики, отвечающие постоянным концентрациям реагента  $C_1$  и  $C_2$ , пересекают несколь-. кими горизонталими, по которым определяют сопряженные значения  $\tau_4$  и  $\tau_2$ . Последние используют для построения зависимости (92).

В других возможных вариантах опыты проводят при  $T_1$  и  $T_2$ ,  $S_1$  и  $S_2$ ,  $\text{Re}_1$  и  $\text{Re}_2$ ,  $K_{c_1}$  и  $K_{c_2}$ , определяя наклон графиков соответственно по формулам  $\exp\left[\frac{E}{R}\left(\frac{1000}{T_2}-\frac{1000}{T_1}\right)\right]$ ,  $(\text{Re}_1/\text{Re}_2)^m$ ;  $(S_1/S_2)^p$ ;  $(K_{c_1}/K_{c_2})^f$ .

Построения позволяют найти неизвестные значения *E*, *m*, *p* и *g*. Если эти величины известны, то встречный графический расчет позволяет перенести особенности кинстики изучаемого процесса в новые экспериментальные условия.

Во всех элях случаях для получения надежных результатов графический метод расчета требует высокой точности экспериментирования.

Пример I. При свободном окислении ферросульфата газообразным кислородом скорость процесса и состав раствора менялись по кинетическим уравнениям бимолекулярных реакций

$$-\frac{dc_{\tau}}{d\tau} - K_{2}c_{\tau}^{2}; \qquad \frac{1}{c_{\tau}} = \frac{1}{c_{0}} + K_{2}\tau,$$

где  $C_{\tau}$  и  $C_0$  – текущая и начальная концентрации ферросульфата, кмоль/м<sup>3</sup>;  $K_2$  – константа скорости реакции второго порядка, м<sup>3</sup>/кмоль c<sup>-1</sup>).

Результаты исследований следующие:

Парциальное давление кисло- рода, МПО	0,3	0,6	0,6	0,6	0,8	0,0	1,0	1,2	1,6
Температура, К	423	\$75	393	423	453	473	423	429	428
Константа ско- пости К <sub>2</sub> , и /(кмоль-с)	11,1	1,85	5,25	25,1 .	97,3	242,0	35,6	42,8	56,7
общая константа акорости K <sub>*</sub> 10 <sup>7</sup> , и / (кмоль-МПа <sup>•</sup> с)	4,68	5,27	5,43	5.80	、 5.13	5.55	4.51	4,51	4,48

--- 90 ---

Требуется по экспериментальным данным найти общее математическое выражение, пригодное для моделирования.

Решение. Графический анализ экспериментальных данных показывает, что скорость окисления железа линейно увеличивается с давлением кислорода (рис. 25,а) и наблидаемая энергия активации E = 73,7 кДж/моль (рис. 25,6). Поэтому, описывая кинетику процесса по уравнению (78), получим

$$\frac{dC_{Fe^{2+}}}{d\tau} = K_{*} C_{Fe^{2+}}^{2} p_{o_{2}} \exp\left[-1\ 000\ 73\ 7/8\ 314T\right] = K_{*} C_{Fe^{2+}}^{2} p_{o_{2}} \exp\left[-8\ 864\ /\ T\right] ,$$

где  $K_*$  - общая константа скорости реакции, включающая постоянное значение  $K_c$ , неоговоренное заданием. В среднем  $K_*$  =



Рис. 25. Изменение константы скорости свободного окисления ферросульфита с ростом парлиального давления кислорода (а) и температуры (б)

— 91 —

- 5,00.10<sup>7</sup> м<sup>3</sup>/(кмоль. МПа.с). Кинетическое описание периодического процесса имеет вид

$$\frac{1}{c_{\rm T}} = \frac{1}{c_0} + 5,00 \cdot 10^7 P_{o_2} \exp[-8.864/T] \tau \,.$$

Пример 2. Нанески сернистого железа растворяли в серной кислоте, поддерживая постоянные концентрации кислоты  $C_4 = 10 \text{ кг/m}^3$  и  $C_2 = 20 \text{ кг/m}^3$ . Продолжительность выцелативания, необходимая для достижения концентраций  $\text{Fe}^{2+}$ , указанных ниже, характеризовалась следующими данными:

Cre <sup>1+</sup>	,	кг∕м <sup>3</sup> '	0	10	20	30	40	50	60	70	80	80	100
T <sub>2</sub>	,	мин	0	4	8	12	18	24	30	40	56	72	120
τe	•	мин	0	2	4	6	0	12	15	20	28	<b>3</b> <del>0</del>	60

Определить порядок реакции.

Решение. Задачу решаем графическим методом, используя уравнения (87) и (92). Для этого кинетические графики вышелачивания  $C_{Fe}^{2+} = f(\tau)$ , отвечающие содержанию кислоти  $C_t = 10$  кг/м<sup>3</sup> и  $C_t = 20$  кг/м<sup>3</sup>, делим горизонталями по концентрациям  $C_{Fe}^{2+}$  задания (рис. 26,а). Далее по сопряженным значениям  $\tau_i$  и  $\tau_c$  строим график зависимости  $\tau_2 = f(\tau_1)$  (рис. 26,6). Наклон полученного графика

 $\frac{\tau_{\ell}}{\tau_{i}} = \left(\frac{c_{i}}{c_{\ell}}\right)^{2} = \left(\frac{10}{20}\right)^{2} = 0.5,$ 

определяет порядок реакции a = I.

Пример З. Результати опыта выцелачивания цинкового огарка в серной кислоте при 293 К (20<sup>0</sup>C), имитирующего условия кислого цикла, характеризовались следующим данными:



эффициента

Продолжительность выщелачивания,	0	4	n	9	4	e	A	7	a	a	10	
1,00 c	v	•	4	U	-	0	Ŭ	'	0	0	10	
Содержание цинка в растворе, кг/м	0	29	50	64	78	82	88	83	<b>97</b>	99	100	

Требуется рассчитать кинетику выделачивания огарка при 333 К (60<sup>0</sup>С), приняв, что растворение окиси цинка в кислоте протекает диффузионно.

Решение. При изменении лишь одного определяющего фактора *Т* и инвариантности остальных условий эксперимента кинетика выщелачивания огарка описывается уравнением (88). Решаем пример графическим методом. Интегрирование уравнения (88) при постоянных составляющих. R = 8,314 Дж/(моль-град); *С* 293 = = 19,7 кДж/(моль-град) и *Е* 333 = 16,1 кДж/(моль-град) (см. рис. 24) дает

$$c_{\tau_1} = a_{\ell} \exp\left[\left(-1\ 000\ 19,7\right):\left(8,314\ 293\right)\right] \tau_1 = a_{\ell}\cdot 3,08\cdot 10^4 \tau_1;$$

$$C_{\tau_2} = a_2 \exp\left[\left(-1\ 000\ \cdot 16,7\right):\left(8,314\cdot 333\right)\right]\tau_2 = a_2\cdot 240\cdot 10^4\tau_2.$$

При 
$$C_{\tau_1} = C_{\tau_2}$$
  
 $\tau_2 = \frac{3.08 \cdot 10^{-4} \tau_1}{24.0 \cdot 10^{-4}} = 0.128 \tau_1$ .

Это соотношение устанавливает сопряженные значения продолжительности выщелачивания  $\tau_2$  и  $\tau_1$  при 333 и 293 К (рис. 27, а), отвечающие однозначным величинам  $c_{\tau_2}$  и  $c_{\tau_1}$ .

Для нахождения графика  $C_{T_2} = f(\tau)$  кривую  $C_{T_1} = f(\tau)$ (рис. 27,6) делим несколькими горизонталями (их проводим по концентрациям  $C_{2,n}$ : задания), на которых отмечаем значения  $\tau_1$  задания и сопряженные с ними величины  $\tau_2$ . Эти значения следующие:

содержание цинка в растворе, кг/м .	0	29	50	64	75	82	88	83	97	99	100
Продолжительность											
вышелачивания Ту.с	0	7	15	23	31	37	46	53	62	70	77



Рис. 27. Графический расчет кинстики вышелачивания цинкового огарка:  $\dot{a}$  – определение функции  $T_2 = f(T_1)$  ; 6 – определение продолжи – тельности вы целачивании

В рассмотренном примере повышение температуры с 293 до 333 К ускориет выщелачивание в 1:0,128 ≈ 8 раз.

Пример 4. Окислительное выщелачивание никелькобальтового штейна вели при интенсивности перемешивания Re = = 30 000. При этом изменение состава раствора во времени характеризовалось следующими данными:

Продолжительность выщелачивания, с	0	50	100	200	300	400	524
Содержание никеля в растворе, кг/м <sup>3</sup>	0	18,7	35,8	58,1	70,2	75,1	76,1

Рассчитать кинетику выделачивания штейна при интенсивности перемешивания Re = 42 900, приняв, что процесс протекает диффузионно.

Решение. При общих инвариантных условиях эксперимента в изменении лишь одного определяющего фактора Re кинетика выщелачивания штейна описывается уравнением (89). Так как выщелачивание штейна лимитируется интенсивностью аэрации и протекает диффузионно, то m = 0.8. Интегрирование уравнения (89) дает

> $C_{\tau_1} = a_4 \cdot 30 \ 000^{0.8} \tau_1 = a_4 \cdot 3 \ 817 \tau_1;$  $C_{\tau_2} = a_4 \cdot 42 \ 900^{0.8} \tau_2 = a_4 \cdot 5 \ 081 \tau_2.$

При  $C_{\tau_1} = C_{\tau_2}$ 

$$\tau_{\ell} = \frac{3 817 \tau_1}{5 081} = 0.751 \tau_1.$$

Концентрация, указанние в задании, достигаются при следугщей продолжительности выщелачивания:

Содержавне никаля в растворе, кг/м <sup>3</sup>	<b>0</b> ·	19,7°	35,8	58,1	70,2	75,1	76,1
Продолжительность выщелачивания, с	0	37,5	76,1	150,2	225,3	300,4	395

## ЛИТЕРАТУРА

 Автоклавные процессы в цветной металлургик / И.Н.Масленицкий, В.В.Доливо-Добровольский, Г.Н.Доброхотов, Л.В.Чугаев, В.В.Беликов, М., Металургия, 1969.

 Варгафтик Н.Б. Справочних по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. М., Госиздатфизматлит, 1963.

 Вертикальные аппараты с перемешивающими устройствами /ЛеиНИИхиммаш, М., взд. Цинтиххимнефтемаш, 1971.

 Вишневский Н.Е., Глухенов Н.П., Ковалов И.С. Машины и аплераты с герметичным приводом. Д., Машиностроение, 1877.

5. Дномидовский Д.А. Металлургические печи. М., Металлургия, 1970.

6. Доброхотов Г.Н. Гидрометаллургические процессы и аллараты. Л., изд. ЛГИ, 1978.

7. Касаткин А.Г. Основные процессы и алпараты химической технологии. М., Химия, 1971.

8. Киперман С.Л. Введение в кинеткку гетерогенных каталитических реакций. М., Наука, 1964.

9. Мишенко К.П., Равдель А.А. Краткий справочник физико-химпческих величик, Л., Химия, 1974.

10. Плановский А.Н., Рамм В.М., Каган С.З. Процессы и аппараты химической технологии. М., Химия, 1968.

11. Реакторы с герметическим приводом и винтовым перемещившошим устройством. Отраслевая кормаль ОН-28-01-9-85. Л., ЛенНИИхиммаш, 1965.

 Розен А.М., Кадер Б.А., Крылов В.С. Современное состояние теории мессопередачи – В кн.; Дж. Астартита. Массопередача с химической реакцией. Л., Химия, 1971. 13. Стренк Ф. Перемешивание и аппараты с мешалками. Л., Химия, 1976.

14. Холланд Ф., Чалман Ф. Химические реакторы и смесятели для жидкофазных процессов. М., Химия, 1974.

15. Штербачек 3., Тауск П. Перемешявание в химической промышленности. Л., ГНТИХИМЛИТ, 1963.

16. Barker J.J., Treybal R.E. AIChE Journal, 1960, v.6, N 2, p.289.

## оглавление

.

1. ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ	3
Основные положения Теоремы подобия Критерии подобия Приложение теории подобия к решению практических зедах	3 5 6 17 #
и, конструкции гидрометаллургических реакторов,	19
Ш. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА	31
<b>19</b> . МОДЕЛИРОВАНИЕ МАССООБМЕНА	41
Кинетика массообмена	41 51 53
У. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СУСПЕНЗИЯ	69
УІ. МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСХОДА ЭНЕРГИИ	74
УП. МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ РЕАКЦИЙ	82
ЛИТЕРАТУРА	96

•

Григория Николаевич ДОБРОХОТОВ

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ Учебное пособне

Редактор Л.А.Левина Технический редактор Т.В.Мусакова

Сдано в набор 3.05.78, Подписано к печати 24.10.78. М-18298 Формат 60х84/16. Бумага типографская № 2. Печ.л.6,1. Усл.печ.л.5,0. Уч.-изд.л.5,4. Тираж 500 вкз. Изд. № 73. Заказ 2226. Цена 30 коп.

РТП ЛГИ. 199026, Ленинград, 21 линия, 2.