

687
C77

I.S.Soliyev

Yengil sanoat jihozlarini ta'mirlash





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA

TA'LIM VAZIRLIGI

BUXORO MUHANDISLIK TEXNOLOGIYA INSTITUTI

I.S.Soliyev

Yengil sanoat jihozlarini ta'mirlash

O'quv qo'llanma

"Бухоро вилоят босмахонаси" МЧЖ
нашриёти – 2020 йил

УМ: 67.05-049.32(075)

КБК: 30.8я7

С 77

ISBN 978-9943-6219-1-6

**I.Soliev — Yengil sanoat jihozlarim ta'mirlash. O'quv qo'llanma –
Buxoro: "Buxoro viloyat bosmoxonasi" MChJ, 2020 y. – 152-bet.**

Taqrizchilar: Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Texnologik mashina va jihozlar kafedrasи dot

F A Qurbonov

"Maishiy texsoz" MCHJ rahbari

B Pusatova

Ushbu kitobda tikuvchilik buyumlarini ishlab chiqarish mashinalari, apparatlar hamda yarim avtomatlarning tuzilishlari, ishlash jarayonlari, ta'mirlash va asosiy sozlanishlari bayon etilgan. Kitob oliv talim muassasalarining yengil sanoat sohasida ta'lif olayotgan talabalari uchun mo'ljallangan bo'lib, undan magistrlar va yengil sanoatning muhandis-texnik xodimlari ham foydalanishlari mumkin.

В книге описывается конструкций, принцип работы, наладки и основные регулировки машин и аппаратов и полуавтоматов швейного производства.


Книга предназначена для студентов вузов учащихся по направлению легкой промышленности и может быть использована магистрами и инженерно техническими работниками легкой промышленности.

In the book on constructions, principles of work and the main adjustment of machines and apparatus and semi-apparatus of sewing. Methodology of calculation of the main parameters of working bodies of light industry machines.

The book is intended for the students of the higher educational institutions specialized in the light industry and may be used by the masters and engineer technical workers of light industry.

КБК: 30.8я7

ISBN 978-9943-6219-1-6



© "Бухоро вилоят босмаконыси" МЧЖ нашриёти, 2020 й.

I. 1.TIKUV MASHINALARI HAQIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR.

I.I.TIKUV MASHINALARINI ISHLATISH VA TA'MIRLASHDA TEXNIKA XAVFSIZLIGI QOIDALARI.

Kiyimlarni ishlab chiqarish jarayonida mashina ishlarda quyidagi xususiyatlarga rivoja qilish kerak:

Mashina choklar silliq, bo'shliglarsiz va tekis bo'lishi kerak;

Tikuv mashinası standart o'cham (1,2 – 0,65 m) stol ustiga joylashtiriladi. Ish o'mi stolga montaj qilingan mahalliy yoritgich, maxsus o'rindig'i rostlanadigan vintli stul bilan jihozlangan.

Ish bajarishda tikilayotgan detal ishchming ko'zidan 30 – 40 sm. masofada, tirsaklar stol balandligida bo'lishi kerak.

Kiyim qismlarini tikishda igna o'ng tomoniga, asosiy qismlari chap tomonga joylashtirilladi,

Baxyo yirikligi va baxyaqator zichligi gazlama qalin – yupqaligiga va shu baxyaga qo'yilgan talablarga bog'liq bo'ladi.

Qalinligi har xil gazlamadan bichilgan detallarni ularshda yupqa gazlamadan bichilgan detailni ust tomonga qo'yish kerak;

Detallarni bir-biriga tikishda ipning rangi asosiy detal rangida bo'lishi kerak

Ignalarning nomeri gazlama qalinligiga va bajariladigan operatsiyaning xarakteriga mos bo'lishi kerak,

Tugmalarni mahkamlash va ilmoqlarni bog'lab qo'yish, parmalash va o'ralgan choklarni tayyorlash uchun paxta iplari bilan bir qatorda mustahkamlangan iplar ishlatalidi. 33, 65-sonli tabiiy ipak iplari ba'zi hollarda tikuvlarni tikishda ishlatalidi.

Tikuv mashinalari maxsus himoyalash qurilmalari bilan jihozlangan bo'lishi kerak har bir tikuv mashinasiga ishlayotganda igna tikuvchi qo'liga sanchilmasligi uchun topki 7 ga (1-rasm) himoyalagich elementi o'matilgan. Mashina tanasidan chiqib turuvchi iptortgich 8 skoba bilan yopib turadi. Elektryunitgichi 14 ni, mufta va tasmali uzatma maxsus to'siqlar bilan chegaralangan bo'lishi kerak. Ish stoli 6 ning balandligi tayanch 5 ga nisbatan sozlanishi mumkin. Tayanch 5 ning ostiga rezinali

elastik element o'rnatilgan bo'lishi kerak. Pedal 1 ga rezinali qoplama 2 mahkamlangan. Mashina tanasi 12 perimetri bo'ylab elastik elementga o'matilishi lozim. Ish stoli bolt 3 yordamida yerga ulangan bo'lishi kerak. Mashina tanasi ko'tarilgan uni saqlab turuvchi tayanch 12 o'matilgan 1 -rasm Tikuv mashinasining ish stoli bilan birqalikdag'i ko'ninishi. Tugma qardash yarim avtomatik mashinalarda tikuvchiga singan igna yoki tugmalar tegmasligidan saqlanish uchun maxsus ekran o'matilgan bo'lishi kerak. Tikuv mashinasi quyidagi asosiy qismlardan iborat.

Mashina tanasida asosiy val o'matilgan bo'lib, undan mashinaning barcha mexanizmlariga harakat uzatiladi. Mashina tanasining tayanchida baxy va yirikligini o'zgartiruvchi qunlmalar joylashtirilgan U asosan mashina bosh qismini ushlab turadi. Mashinaning old qismi – 1 da igna va ip tortgich (zanjirsimon baxyali tikuv mashinalarda ip uzatgich) mexanizmlari, tepki uzeli ba'zi mashinalarda esa qo'shimcha mexanizm va uzellar o'matilgan.



1-rasm. Tikuv mashinasining ish stoli bilan birqalikdag'i ko'ninishi

Mashinaning asosiy valiga aylanma harakat maxovik g'ildiragi – 11 orqali elektr yuritgichidan uzatiladi. Mashinaning ustiga boshqaruv pulti – 9 o'matilgan bo'lib,

undan ishchi organlari holati, baxyaqator ko'rnishi va yirikligi avtomatik tarzda o'zgartiriladi.

Yo'mash-tikish mashinalarida chalishtrigichlar shitlar bilan chegaralangan, igna mexanizmi esa kojuxlar bilan yopilgan bo'lishi kerak Barcha tikuv mashinalarida 9 V dan 36V kuchlanishli yontgich 9 o'matilishi kerak. Tikuv mashinasida ishlayotganda quyidagi texnika xavfsizligi qoidalanga rivoja qilish kerak. Mashinani ishlashidan oldin ish o'mini yig'ishtirish, yunitish tasmasining to'siqlari, ignani barmoqlarni teshishdan saqlovchi saqlagichlar, shitlar borligini tekshirish kerak. Ish vaqtida qaychi va iplamni yunitish tasmasi yaqiniga qo'yish yaramaydi. Ish tugagandan keyin hamma asboblarni maxsus qutichalarga solib qo'yish kerak.

Chilangarlik va yig'ish ishlarini bajarish paytida ta'mirllovchi chilangalar charxlash va parmalash dastgohlarida ishlaydilar, mashina va yarim avtomatlarning elektr jahozlari, turli xil yuk ko'tarish mexanizmlaridan foydalaniadi. Tikuv mashinalarida ta'mirlashishlarini o'tkazish paytida texnika xavfsizligi qoidalari bo'yicha quyidagi talabanni bajarish.

- Foydaluvchilarda o'z hayoti va atrofdagilar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha mas'ullikni oshinish;
- ish jaravonida ko'ngilsiz hodisalarining oldini olish;
- avaryalar sodir bo'lgan hollarda o'zini tuta olish va atrofdagilarga yordam ko'rsatishni ta'minlash;
- maxsus kiyimni tartibga keltirgan holda to'g'ri kiyish, sochlarni bosh kiyimi ostiga yig'ishtirish;
- mashinani nazoratsiz qoldirmang va ishdan so'ng texnik sozlashdan oldin uni olish; o'chirilganligini yana bir bor tekshiring;
- ish joyidan ortiqcha narsalarni
- maxsus qurilmalar, to'siqlar, moslamalar, asboblar sozligini tekshirish;
- mahalliy yorug'likni yorug'lik ko'zni qamashtirmaydigan qilib va ishchi o'miga yaxshi yorug'lik tushadigan qilib moslashtirish;

- agar ta'mirlash doimiy ish joyiga o'tkaziladigan bo'lsa mashinani energiya manbalaridan o'chirish;
- texnologik karta va texnologik jarayon bilan tanishish;
- mashina lampochkasini almashtirish jarayonida ham elektr tokidan uzing va lampochkanı xuddi shunday (12 V, 5vt) quvvatdagisi bilan almashtiring.
- kuchlanish 36V dan, xavfli joylarda esa 12Vdan oshmagan ko'chma elektr yoritgichlardan foydalanish,
- mashinani faqatgina belgilangan maqsadlarda foydalaning va mashinada ishlash yo'rinqomasiga qat'iy e'tibor bering;
- mashinani shikastlangan shunur va kabel orqali elektr tokiga qo'shmang, bu yong'in xavfini tug'dirishini unutmang;
 - mashina qismlariga suv va boshqa moddalar tushganida albatta uni tozalash va quritishdan so'ng ishlating;
 - vintilyatsiya tirqishini turli chiqindilar mato bo'laklaridan tozaligini tekshirib turing;
 - mashinani ochiq havoda (binodan tashqarida) ishlatmang mashinalar o'rnatilgan xonada aerazol va turli purkagichli vositalardan foydalanmang.

Tikuv mashinalarini ta'mirlashda va shu mashinalarda ishlayotganda quyidagilar man etiladi:

- detallarga vintni osilgan holatda burash;
- mashina ishlab turgan paytda tozalash va moylash;
- ish o'rnda elektr lampochkalarini almashтирish;
- ishdan keyin elektryuritgichlarni tokka ulangan holda qoldinish va hokazo

Takrorlash uchun savollar

1. Tikuv mashinalari ishida sodir bo'ladigan nuqsonlar qanday bartaraf etiladi?
2. Tikuv mashinalarda moslamajlar nima uchun qo'llaniladi.
3. Tikuv mashinalarda ishlayotganda va ta mirlashda qanday texnika xavfsizligi qoidalariga riyoa qilinadi?
4. Tikuv mashinalarida qanday himoyalash moslama va qurilmalari bor?

5. Tugma qadash yarim avtomatik mashinalarda tikuvchiga singan igna yoki tugmalar tegmasligidan saqlanish uchun qanday qurilma o'matilgan?
6. Yo'rmash-tikish mashinalarda chalishtrigichlar atrofi qanday himoyalangan?

1. 2.TIKUV MASHINALARINING TURLARI

Tikuv mashinalarini yaratish va takomillashtirishda tikiladigan materialning fizik-mexanikaviy xossasi va tuzilishi, texnologik jarayonga ta'sir qiluvchi faktorlar e'tiborga olinadi. Tikilayotgan materialning ishqalanish koeffitsienti, cho'zilishligi, zichligi, erish temperaturasi kabi parametrlari – tikuvchilik mashinasini konstruktsiyasiga, baxyaqator hosil bo'lishdagi iplar bog'lanishiga, qo'llaniladigan igna geometriyasiga, mashina tezlik ko'rsatkichlariga bog'liq bo'ladi. Baxyaqator hosil bo'lish jarayonida iplar chalishish xarakteriga qarab tikuv mashinalari ikki guruhga bo'linadi:

- moki baxyali tikuv mashinalari,
- zanjirsimon baxyali tikuv mashinalari

Moki baxyaqatori kam cho'ziluvchanligi va puxtalik xususiyatiga ega bo'lganligi uchun, moki baxyasi bilan tikuvchi mashinalari asosan qattiq va mustahkam gazlamalarni tikishda qo'llaniladi.

Zanjirsimon baxyaqator hosil qilib tikuvchi mashinalar cho'ziluvchan trikotaj gazlamalarni tikishga va kiyim detallarini vaqtinchalik birlashtirishga mo'ljalangan.

Tikuv mashinalari vazifasiga ko'ra quyidagi guruhlarga bo'linadi:

- moki baxyali to'g'ri baxyaqator hosil qilib tikuvchi mashinalar;
- bir ipli zanjirsimon to'g'ri baxyaqator bilan tikuvchi mashinalar;
- ko'p ipli zanjirsimon to'g'ri baxyaqator hosil qilib tikuvchi mashinalar.

- moki baxyali siniq baxyaqator bilan tikuvchi mashinalar;
- gazlama chetlarini yo'rmash mashinalari;
- vashirin baxyali tikuv mashinalari,
- tugma va boshqa furnituralarini qadaydigan,
- puxtalaydigan va kalta choklarm tikadigan,
- halqa yo'rmaydigan va buyumning ayrim detallariga ishlov beradigan yarimavtomatik tikuv mashinalari

Tezlik ko'rsatkichlari bo'yicha tikuv mashinalari uch guruhga bo'linadi:

- asosiy valning aylanishlar chastotasi 2500 ayl/min gacha bo'lgan past tezlikli;

- 2500 ayl/min dan 5000 ayl/min. gacha bo'lgan o'rtacha tezlikli;
- 5000 ayl/min dan yuqori bo'lgan katta tezlikli

Ishchiga nisbatan joylashishi bo'yicha tikuv mashinalari o'ng, chap va frontal qulochli bo'ladi. Tikuv mashinasи ishchi qulochi ishlov berilayotgan mahsulotning maksimal o'lchamini aniqlaydi. Ishchi qulochlari bo'yicha tikuv mashinalari quyidagilarga bo'linadi:

- qisqa ishchi qulochli (L-200 mm gacha),
- o'rtacha ishchi qulochli (L-200 mm dan- 260 mm gacha),
- uzun ishchi qulochli (L-260 mm dan yuqori).

Butun bir texnologik jarayon uchun ishlab chiqariladigan tikuvchilik uskunalarini korxonaning aniq bo'limga yaroq'liligiga, avtomatlashtirish va mexanizatsiyalashtirish darajasiga qarab ham guruhlarga ajratish mumkin. Moki va zanjirsimon baxya hosil qilib tikuvchi mashinalar quyidagi asosiy mexanizmlardan tuzilgan:

- igna mexanizmi;
- moki va chalishtirgich mexanizmlari;
- materialni surish mexanizmi;
- ip tortgich (ip uzatgich) mexanizmi,
- tepki uzeli.

Yuqorida ko'rsatilgan asosiy mexanizmlar qatoriga ba'zi tikuv mashinalarida qo'llanilgan taqsimlagich, kengaytirgich kabi mexanizmlar ham kirdi. Qo'shimcha

mexanizmlar mexanizatsiyalashtirilgan va avtomatlashtirilgan guruhlarga mexanizm bo'linadi. Mexanizatsiyalashtirilgan va qurilmalarga quyidagilar kiradi:

- materialni yo'naltirgichlar;
- o'lchash va rolikli surish mexanizmlari;
- igna ostiga to'qilgan tasmalarni uzatuvchi mexanizmlar;
- bo'rtirgichlar, cheklovchi moslamalar;
- gazlama chekkasini qirquvchi mexanizmlar;
- puxtalash mexanizmlari;
- ignani sovutish qurilmasi va hokazo

Bu mexanizmlar tikuv mashinalarining vazifalariga va texnologik talabalariga qarab har xil konstruksiyalarga va ish prinsiplariga ega. Avtomatlashtirilgan mexanizm va qurilmalar guruhiga quyidagilar kiradi:

- avtomatik to'xtatish qurilmasi;
- ignaning kerakli holatida avtomatik to'xtatish;
- vertikal pichoq bilan ip va to'rsimon materiallarni qirqish;
- ostki ipni qirqish;
- tepkini avtomatik ko'tarish;
- moylash jaravoni buzilganda va ip uzilganda ma'lumot berish;
- o'ramlardan gazlamani avtomatik bo'shatish;
- mahsulotni hisoblagich va hokazo

Maxsus va avtomatik elementlardan tuzilgan mashina maxsuslashtirilgan va avtomatlashtirilgan tikuv mashinası deyiladi. Tikuvchilik ishlab chiqarishlarida markazlashgan va markazlashmagan krivoship-shatunli igna mexanizmlari bilan jihozlangan tikuv mashinalari keng qo'llanilib, ish rejimi jarayonlari yuqori tezliklarda bajarladi va harakatlari qarab quyidagi turlarga bo'linadi:

- ilgarilanma-qaytarılma harakatlanuvchi ignali;
- gazlama sunlishi yo'nalishi bo'yicha ko'ndalang yoki bo'ylama;
- horizontal tebranma harakatlanuvchi ignali;
- yo'simon traektoriya bo'yicha harakatlanuvchi ignali;

Baxyalar va baxyaqatorlar Gazlamada igna hosil qilgan qo'shni teshiklar orasida iplar chalishuvining bitta tugallangan sikli qo'lda bajarilgan bo'lsa, qaviq deyiladi, mashinada bajarilgani esa baxyalardan baxyaqator, qaviqlardan esa qaviqqator hosil bo'ladi

Tikuvchilik sanoatida kiyim tikishda moki baxyaqator eng ko'p tarqalgan bo'lib, u ikki ipli bitta yo'lli moki baxyaqator va ikki ipli siniq baxyaqator bo'ladi

Moki yordamida hosil qilingan baxyaqator ikkita ipdan iborat bo'ladi Ustki ip "igna ipi" deyiladi, chunki u igna ko'zi bilan birga material orqali o'tadi. Pastki ip "moki ipi" deyiladi, chunki u mokidagi naychadan chiqadi. Bu iplar material o'rtaida chalishadi. Bitta yo'lli baxyaqatororda baxyalar birin-ketin joylashgan bo'ladi Siniq baxyaqatorning baxyalari bir-biriga nisbatan burchak ostida joylashgan bo'ladi

Mashinada bajariladigan ishlar uchun universal, maxsus va Yarim avtomat, avtomatlardan foydalaniadi.

Umvesal mashinalarga DDL-5550, DDL-8300, DDL-8700, DDL-9000 Juki; 483, 583, 1163, 1183, 2483 Pfaff; 271 Durkopp-Adler, KM-250, KM-2300 SunStar, GC6-5, GC201, GC6150, GC6180, GC6720, GC6850 Typical, 487 Pfaff kabi mashinalar misol bo'la oladi.

Maxsus mashinalar moki va zanjirsimon baxyali bo'ladi. Moki baxyali maxsus mashinalarga Yengni yeng o'miziga o'tqazuvchi 302 kl PMZ, 272-140042-E2f «Dyurkopp», astarmi isituvchi qatlam bilan qaviydigan KSI22 ESO «Meka», shim pochasiga tasma bostirib tikadigan 428-2 kl «Minerva», 72314-101 «Minerva» va ikki ignali 852-1kl DLN-5410 Juki, 481, 581, 2231, 2481 Pfaff; 272, 327 Durkopp-Adler; GC6160 Typical DLU-5490, DLU-5494 Juki, 487 Pfaff, 275 Durkopp-Adler; GC6-6, GC0302 Typical mashinalari kiradi.

Zanjirsimon baxyali Yashirin baxyali bukib tikadigan 85 kl PMZ, kamar tutgich tayyorlaydigan 3076-1kl PMZ, tikib-yo rmalaydigan 408-AM kl., detallarni bir-biriga vaqtincha ko klaydigan 63 kl., mo yadan tikiladigan kiyimlar detallarini birkirtirib-yo rmalaydigan 10-B kl., Trikotaj kiyimlar detallarini birkirtirib tikadigan 851 kl, LZ-2280, LZ-2281, LZ-2282 Juki, 918, 937 Pfaff, GC20U33 Typical mashinalari kiradi.

Yarim avtomatlarga cho'ntak qopqoqni tayyorlaydigan 570-1 kl.PMZ, ASD-59555 Juki, 2K3-B-224-2000 Juki, izma yo'r malaydigan 525 kl.OZLM, 811 kl. «Minerva», 73401-R3 «Minerva», vitachka tikadigan 3022-M kl.OZLM, puxtalaydigan 220-M kl.OZLM, LK-1851, Juki LK-1852-1 Juki qirqma cho'ntaklarni tayyorlaydigan 746 kl. Dyurkopp», tugma qadaydigan 1095 kl.PO, 1495 kl.PO, 1695 kl.PO, GVS-340 Juki erkaklar ko'ylagi manjetini tikadigan 570-2 kl, DLN-5410 Juki kabilar kiradi.


Takrorlash uchun savollar

1. Tikuv mashinalarini vazifasiga ko'ra qanday guruhlarga bo'linadi?
2. Baxya hosil bo'lishiga qarab tikuv mashinalari turlarini keltiring?
3. Tezlik ko'rsatkichlariga ko'ra tikuv mashinalari qaysi guruhlarga bo'linadi?
4. Ishchi qulochlari bo'yicha tikuv mashinalari turlarini keltiring?
5. Tikuv mashinalarda moslamalar nima uchun qo'llaniladi?
6. Tikuv mashinalarda ish o'mi qanday tashkil etilgan?
7. Mashinada ishslashda qanday talablar qo'yiladi?

1.3. MOKI BAXYAQATOR HOSIL BO'LISH JARAYONI.

Ikki ipli moki baxyaqator (2-rasm) ikkita ustki A va ostki B ipning tikilayotgan gazzamalar orasida bir-biri bilan chalishishdan hosil bo'ladi. Ustki ip A igna ko'ziga taqilgan uchun igna ipi deb, ostki ip B esa moki ipi deb ataladi. Ignan o'tgan ikkita qo'shni teshiklar orasidagi masofa baxya yirikligi - L ni ifodalaydi. Moki baxyaqator qiyin so'kiladigan bo'lib, bu baxyaqator uzunasiga ham, ko'ndalangiga ham uzelishga yetarli darajada chidamlidir. Moki baxyaqator zanjirsimon baxyaqatorga nisbatan kamroq cho'ziladi, shuning uchun turli kiyimlar ust va ich kiyimlar tikishda undan keng foydalaniлади.

Moki baxyaqator hosil qilishga sarflanadigan ipni aniqlashda o'rta hisobda 1,2-1,7 ga teng bo'lgan ishlatish koeffitsenti hisobga olmadı Chunonchi, ishlatish koeffitsienti 1,3 ga teng bo'lganda, uzunligi 10 sm bo'lgan chokka ustki ipdan 13 sm va ostki ipdan 13 sm sarflanadi



2-rasm. Ikki ipli moki baxyaqator


Ishlatish koeffisientmi baxya yirikligiga, tikiladigan gazlama xususiyati va qalinligiga, ipning taranglik darajasiga va boshqa omillariga bog'liq bo'ladi

Zanjirsimon baxyaqator hosil qilishga qaraganda moki baxyaqator hosil qilish uchun anchagini murakkab mexanizmlar kerak bo'ladi. Masalan, moki qurilmasi ko'pgina detallardan iborat bo'lib, uni doimiy moylab, tozalab turish talab qilinadi. Moki qurilmasida naycha borligi mashinaning ishlash koeffisentini kamaytiradi. Masalan, 97-A rusumli tikuv mashinasida shimming odim qirqimlarini choklashda 3-5% ish vaqtı naychaga ip o'rashga sarflanadi.

Moki baxyaqator hosil qilishda iplar chayqaladigan, tebranadigan va aylanadigan moki yordamida chalishtilishi mumkin. Aylanadigan mokili mashinalar ko'proq tarqalgan, shuning uchun quyida aylanadigan mokili mashinalarda moki baxyaqator hosil bo'lish jarayonini qarab chiqamiz.

G'altak 5 dagi (3-rasm, a) ustki ipni ip tortgich shaybalar 3 orasidan olib o'tib, ip tortgich 4 ning qulog'idan o'tkaziladida, igna 2 ni ko'ziga taqiladi. Ignan 2 materialni teshib, ustki ipni undan olib o'tadi va eng pastki holatga tushadi. Ignan ostki holatidan 1,5-2 mm ko'tarilganda ustki ipdan halqa hosil bo'ladi, bu halqani moki 1 ning uchi ilib oladi.

Igna (3-rasm, b) yuqoriga ko'tarila boshlaydi, shunda mokining uchi 7 ustki ip halqasini ilib kengaytiradi. Ip tortgich 4 pastga tomon harakatlanib, mokiga ip uzatib beradi. Ustki ip halqasini moki naycha atrofidan aylantiradi (3-rasm, v).



3- rasm. Moki baxyasi hosil bo'lishi

Ustki ip halqasi 180 ortiq burchak hosil qiladigan darajada aylanganda 3-rasm, g). ip tortgich yuqoriga ko'tarilib, baxyani taranglaydi. Tishli reyka 6 gazlamani baxya uzunligiga suradi.

Moki (3-rasm, d) ikkinchi salt aylanishida boshqa ishchi organlar o'z ishimni tugallaydi. Tebranma mokili mashinalar ham shu prinsipda ishlaydi. Bunday mokilar past tezlikli mashinalarda ko'proq qo'llanilgan.

Takrorlash uchun savollar

1. Moki baxyaqatorining xususiyatlarini tushuntiring
2. Moki baxyaqatorining zanjirsimon baxyaqatordan farqi nimada?
3. Moki baxyaqatorning hosil bo'lish jarayonini tushuntiring
4. Moki baxyaqator necha ildan iborat. Ular qaysilar?

1.4. ZANJIRSIMON BAXYA HOSIL BO'LISH JARAYONI

Ikki ipli zanjirsimon baxyaqator ustki tomonda punktir chiziqlardan, ostki tomonda esa uchta ipdan tashkil topgan zanjirdan iborat bo'ladı. Baxyaqator pastki tomoni qabariq bo'lib chiqqani uchun chok qalinishibroq qoladi.


Ikki ipli zanjirsimon baxyaqator moki baxyaqatorga nisbatan ikki barobar elastikroq bo'ladı. Ikki ipli zanjirsimon baxyaqator osongina so'kiladi.

Buning uchun baxyadan chalishtirgich ipi uchini chiqarib olib tortish kerak. Ustki ip alohida so'kiladi. Ustki ip baxyaqator o'rtasida uzilgan bo'lsa, shu ip uzilgan joyda so'kilish qiyinlashib qoladi. Ikki ipli zanjirsimon baxyaqatorga moki baxyaqatorga nisbatan 2,3 barobar ortiq ip ketadi.

Kiyim tikishda qo'llanadigan zanjirsimon baxyaqatorlarga quyidagi kirdi: bir ipli chalishadigan va ikki ipli chalishadigan bitta yo'lli zanjirsimon baxyaqator, ikki ipli va uch ipli chalishadigan zanjirsimon yo'r mash baxyaqatori, bir ipli va ikki ipli chalishadigan siniq zanjirsimon bostirib tikish baxya kirdi. Baxy hosil bo'lish jarayomda chalishtirgich 3 (4-rasm) igna 2, reyka 4, tepki 1 va igna yuritgichga mahkamlangan ipuzatgich qatnashadi.

Baxy hosil bo'lismi jarayonining quyidagi xarakterli bosqichlarga bo'lismumkin:


- igna 2 gazlamani teshib o'tadi va eng pastki chekka holatga tushadi, keyin 2-2,5 mm ko'tarilganda ipda halqa hosil qiladi, bu halqani chalishtirgich 3 ning uchi ilib oladi;
- chalishtirgich 3 halqani cho'zib uzaytiradi, igna 2 gazlamalardan chiqadi, tishli reyka 4 ko'tariladi va gazlamalarni bir baxyaboyi suradi;
- gazlamalar surilishining oxirida halqa og'ib, unga igna 2 kirishi uchun qulay holatini egallaydi, ayni vaqtida chalishtirgich 3 ning qiya yuzasi 5 halqaning qisqa (chapdag'i) bo'lagini chalishtirgich 3 sterjeniga o'ralib ketmaydigan qilib, oldinga olib o'tadi;



4-rasm. Bir ipli zanjirsimon baxyaning hosil bo'lish jarayoni

- igna 2 yana gazlamalarni teshib o'tadi va eng pastki holatdan 2-2,5 mm ko'tarilganda ikkinchi halqa hosil qilib, bu halqaga chalishtirgich 3 ning uchi kirdi;
- chalishtirgich 3 ikkinchi halqasi birinchisi ichiga kiritadi, birinchi halqa chalishtirgich 3 osti 6 dan sırqanib chiqadi.
- igna 2 gazlamadan chiqqan zahoti, reyka 4 ko'tariladi va materialni baxya bo'yicha suradi. Birinchi baxya hosil qilishda igna 2, chalishtirgich 3, kengayuvchi ikkinchi halqa va reyka 4 qatnashadi.


Bu bosqichlar bajarilgach, yana jarayon takrorlanadi.



5-rasm. Bir ipli zanjirsimon baxyaqator

Zanjirsimon baxyalar bir ipli , ikki ipli va uch ipli bo'lishi mumkin. Zanjirsimon baxyaqatorning ko'rinishi ustki tomonidan oddiy moki baxyaqatoriga o'xshaydi ostki tomondan zanjirsimon ko'rinishda boladi (5-rasm). Zanjirsimon baxyaqatorning asosiy xususiyatlaridan biri baxyaqatorning oxirgi uchidan oson so'kilishidir. Zanjirsimon baxyaqatorning iplari gazlama yuzasida chalishadi. Bu baxyaqator bo'yiga Yaxshi cho'ziladi (13-15 % o'miga 30-35 % gacha cho'ziladi) shuning uchun detallar ko'p cho'ziladigan joylarda bu baxyaqator qo'llaniladi.

Ikki ipli zanjirsimon baxyaqatorning xususiyatlari. (6-rasm) Ikki ipli zanjirsimon baxyaqator ustki tomonda punktir chiziqlardan, ostki tomonda esa uchta ipdan tashkil topgan zanjirdan iborat bo'ladi. Baxyaqator pastki tomoni qabariq bo'lib chiqqani uchun chok qalinlashibroq qoladi.



6-rasm. Ikki ipli zanjirsimon baxy.

Ikki ipli zanjirsimon baxyaqator moki baxyaqatorga nisbatan ikki barobar elastikroq bo'ladi. Ikki ipli zanjirsimon baxyaqator osongina so'kiladi.

Buning uchun baxyadan chalishurgich ipi uchini chiqarib olib tortish kerak. Ustki ip alohida so'kiladi. Ustki ip baxyaqator o'rtasiga uzilgan bo'lsa, shu ip uzilgan joyda so'kilish qiyinlashib qoladi. Ikki ipli zanjirsimon baxyaqatorga moki baxyaqatorga nisbatan 2,3 barobar ortiq ip ketadi.

Yo'ksak elastik chok hosil qilish talab qiladigan trikotaj materiallar va elastik sintetik tolali gazlamalardan buyumlar tikish zarur bo'lgani uchun tikuvchilik sanoatida ikki ipli zanjirsimon baxy mashinalar tobora ko'p ishlatalmoqda. Bundan tashqari moki baxy mashinalarga nisbatan ikki ipli zanjirsimon baxy mashinalar bir qancha afzalliklarga ega.

Ikki ipli zanjirsimon baxya hosil bo'lish jarayoni. Baxyя hosil qilishda igna, chalishtirgich, reyka, tepki, ip uzatgich ishtirot etadi. Chalishtirgich ikki marta baxyaqator ko'ndalangiga va ikki marta baxyaqator uzunasiga harakatlanib, murakkab fazoviy harakat qiladi (7-rasm)

Baxyя hosil bo'lish protsessini bir qancha bosqichlarga bo'lish mumkin.

Igna 1 (7-rasm, a) materiallarni teshib o'tib, eng pastgi holatga tushadi, bu paytda chalishtirgich 2 baxyaqatorning ko'ndalangiga harakatlanadi.


Igna 1 (7-rasm, b) eng pastki holatidan 2-2,5 mm ko'tarilib, halqa A 1 ni hosil qiladi, bu halqaga chalishtirgich 2 o'z halqasi B 1 ni olib kiradi.

Igna 1 (7-rasm,v) yuqori ko'tariladi va materialdan chiqadi, ip uzatgich baxyaga ketgan ipni g'altakdan chuvatadi. reyka 3 yuqori ko'tariladi va materiallarni bir baxyя bo'yи suradi. Chalishtirgich 2 baxyaqatorning uzunasiga (tikuvchi tomon) harakatlanadi.

Igna 1 (7-rasm,d) materialni teshib o'tadi va chalishtirgich 2 ning halqasiga kiradi, bu paytda igna halqasi A1 ni og'gan holatga tutub turgan chalishtirgich 2 baxyaqator ko'ndalangiga harakatlanadi.

Igna 1 (7 -rasm, e) pastga tushishda davom etadi, ip uzatgich ip chiqarib beradi, igna halqasi A1 qisqaradi. Igna baxyani taranglashtirib, oldingi halqa ipini tortadi. Ostki ip uzatgichdan ostki ipni bo'shatadi, chalishtirgichning ignaga ilingan halqasi A materialiga tomon tortadi.

Chalishtirgich 2 (7-rasm, j) baxyaqatorning uzunasiga (tikuvchidan oldinga tomon) harakatlanadi, keyin baxyaqatorning ko'ndalangiga harakatlanib, eng ostki holatidan 2-2,5 mm ko'tarilgan igna I halqasiga A2 ga kiradi. Keyin jarayon takrorlanadi.



7-rasm. Ikki ipli zanjirsimon baxyasining hosil bo'lishi

Takrorlash uchun savollar

1. Bir ipli zanjirsimon baxyasining xususiyatlari nimalardan iborat?
2. Zanjirsimon baxyasining moki baxyasidan farqli tomoni nimada?
3. Zanjirsimon baxyasining siniq baxyasidan farqi nimada?
4. Ikki ipli zanjirsimon baxyasining hosil bo'lishida chalishtirgichning xizmati niniadan iborat?
5. Zanjirsimon baxyaqatorlarni necha xilini bilasiz ular qaysilar?
6. Ikki ipli zanjirsimon baxyasining hosil bo'lishida chalishtirgichning xizmati niniadan iborat?
7. Tikuvchilik sanoatida bir ipli zanjirsimon baxyaqatorlar qaysi ishlarda qo'llaniladi?
8. Ikki ipli zanjirsimon baxyaqator hosil bo'lish jarayonida qaysi ishchi organlar ishtirok etadi?

1.5.TIKUV MASHINALARI ISHIDA SODIR BO'LADIGAN NUQSONLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

Tikuv mashinalarda ko'pgina sabablarga ko'ra nuqsonlar vujudga kelishi mumkin. mexanizmlarning, ish organlarining o'zaro ta'siri buzilishi, detallarning yoyilishi, detallar yuzasi tozaligining o'zganshi va hokazo. Tikuv mashinalarning asosiy nuqsonlariga baxyaqatorning sifati pastligi, ip tashlab tikilishi, ip uzilishi, materialning qiyin surilishi, igna sinishi kiradi.

Baxyaqatorning sifati pastligi. Baxyaqator bo'sh (iplari yaxshi tortilmagan) bo'lsa, tarang yoki kirk bo'lsa, shunmgdek agar iplar "gazlamalar ustida chalishsa" yoki "gazlamalar tagida chalishsa" bunday baxyaqatorlar past sifatli hisoblanadi.

Baxyaqator bo'sh bo'lqanda iplar tikilayotgan materiallar orasida chalishadi, lekin materiallar bir-biridan qochib turadi. Bu kamchilikni yo'qotish uchun ostki va ustki ipni taranglash kerak.

Baxyaqatorning ortiqcha tarangligi iplarning haddan tashqari tarangligidan kelib chiqadi. Bunday baxyaqator tikilgan materiallarning baxyaqator chizig'i bo'ylab tortilsa, baxyaqator iplari osongina uzilib ketadi. Bunday kamchilikni tashqi ko'rinishdan aniqlasa bo'ladi, bunda chok baxyaqator ko'ndalangiga tenilib qoladi. Buni ustki va ostki ip tarangligini bo'shatib bartaraf etiladi.

Agar ustki ip ostki ipni tortib ketib, ular materiallarning ustidan chalishayotgan bo'lsa, bunda baxyaqator materiallar "ustida chalishgan" bo'ladi. Bu kamchilikni yo'qotish uchun iplar tarangligini ustki ipdan boshlab rostlash kerak.

Agar ostki ip ustki ipni tortib ketib, ular materiallar tagida chalishsa, bunda baxyaqator materiallar "tagida chalishgan" bo'ladi. Bu kamchilikni yo'qotishda iplar tarangligini ostki ipdan boshlab o'zgartirish kerak.

Kir baxyaqator mashinaga yomon qarab turilganligi oqibatida kelib chiqadi va og'ish materiallarni tikishda ayniqsa sezilarli bo'ladi.

Ip tashlab tikilishi. Ignan bilan mokuning o'zaro harakatlarda moslik buzilsa ip tashlab tikilishi mumkin. Ignaning noto'g'ri ishlashiga quyidagilar sabab bo'lishi mumkin: ignadagi nuqsonlar (uning o'tmasligi, bukilganligi), ignani raqamli belgisi

va nomeri noto'g'ri tanlanganligi, ignaning balandligi noto'g'ri (baland yoki past o'matilganligi), tepki yoki igna plastinasi igna uchini chapga bukib yuboradigan qilib noto'g'ri o'matilganligi, iplarning noto'g'ri taqilishi, igna ariqchaları moki uchiga nisbatan teskarı qarab qolganligi, igna mexanizmi birikmalarining yeyilishi.

Quyidagilar mokining noto'g'ri ishlashiga sabab bo'ladi: moki uchining ignaga vaqtida yaqinlashishi noto'g'ri rostlanganligi; igna bilan moki uchi orasidagi masofa noto'g'ri rostlanganligi, moki mexanizmu birikmalarining yeyilganligi yoki bo'shab ketganligi. Ip tashlab tikilish sabablarini igna mexanizmidan boshlab aniqlash kerak.

Ustki ipning uzilishi. quyidagilar ustki ipning uzilishiga sabab bo'lishi mumkin: ipning sifatsizligi, ipning haddan tashqari tarangligi, ipning noto'g'ri taqilishi, igna nomeri ip nomeriga mos kelmasligi, ish vaqtida tushmasligi yoki baxyaning tortilib qolishi, mokining haddan ortiq qizib ketishi, ip yo'naltirgichlarning yomon holatdaligi (qirqilganligi, g'adir-budirligi) yoki ip yo'naltirgichlardan ba'zilarining yo'qligi, igna plastinasi teshigida, moki qurilmasida tepki tagida qirilgan yoki g'adir-budir joylar bo'lishi.

Ostki ipning uzilishi. Ostki ip kamroq detallarga tegib o'tadigan bo'lgani uchun, uning uzilishi ustki ipdan nisbatan ancha kam bo'ladi. Quyidagilar ostki ip uzilishiga sabab bo'ladi: naychaning devorları singanligi yoki ezliganligi, ip naychaga bo'sh yoki notejis o'ralganligi, ip noto'g'ri taqilganligi, moki qurilmasi detallarining ostki ip tegadigan joylari chaqaligi yoki g'adir-budirligi.

Materiallarning qiyin surilishi. Bu kamchilik reyka yoki tepkining yaxshi ishlamasligidan kelib chiqishi mumkin. Quyidagilar reyka ishidagi kamchiliklar hisoblanadi: reykadagi deffektlar (tishlar singan, moy tekkan yoki tishlar o'tmaslashgan, noto'g'ri tanlangan), reykaning past-balandligi noto'g'ri o'matilganligi yoki igna plastinasining o'yilalariga nisbatan uning holati noto'g'riliqi, materiallarni surish mexanizmi birikmalarining bo'shab qolganligi yoki yeyilganligidir.

Tepki ishidagi kamchiliklar quyidagilar hisoblanadi: tepkining balandligi noto'g'ri o'matilgan; materialga tepkining bosimi noto'g'ri rostlangan, tepkidagi deffektlar - tepki tagimning yuzasi g'adir-budirligi, tepki reykaga nisbatan noto'g'ri

tanlangan (tepkı reykadan kengroq bo'lishi kerak), shuningdek tepki uzelidagi bürkmalar bo'shab qolgan yoki yeyilgan

Materiallarni surish mexanizmidagi va tepkidiagi detallar bo'shab qolgan yoki yeyilganligi, iganing ko'ndalang siljishi borligi, tepki reykaga nisbatan noto'g'ri turib qolganligi natijasida baxyalar qyshiq tushadigan baxyaqatorlar ham materiallarni surish mexanizmining deffektlan hisoblanishi kerak.

Igna sinishi. Quyidagi hollarda igna sinishi mumkin agar igna harakat vaqtida bironta noto'g'ri turib qolgan detalga tegib o'tadigan bo'lsa, igna balandligi noto'g'ri (pastroq) o'matilgan bo'lsa, tepkida, igna plastinasida, mokida siljishlik bo'lsa yoki ular noto'g'ri o'matilgan bo'lsa, igna pastligida materiallarni sunlsa, tikib bo'lgandan keyin materiallarni tepki tagidan ehtiyoitsizlik bilan olinsa. Mashina ishidagi boshqa kamchiliklar (igna tegadigan detallar singanligi yoki ularda gadir-budur joylar borligi) natijasida ham igna sinishi mumkin, shuning uchun tikish oldidan maxovik g'ildirakni aylantirib, igna o'z yo'lida bironta detalga tegmayotganligini tekshirib ko'rish tavsiya etiladi.

Tikuv mashinasining mexanizmlarini tozalash va moylash uarni aniq va beto'xtov ishlashini ta'minlaydi. Tutashgan detallarning ishqalanadigan yuzlarini moylash uchun mineral moylar ishlataladi. Moylash materiallari ishqalanadigan yuzalarning orasida detallarni ajratib turadigan ma'lum qalinlikdag'i moy qatlamim hosil qiladi. U detallarning ishqalanishini kamaytiradi, ish yuzalar o'miga moylash materiallari qatlamlari bir-biriga ishqalanib detallar yeyilishining oldini oladi.

Mashinanani tozalash va moylash shu mashinada ishlaydigan tikuvchining vazifasidir, har bir ish o'midan moydan, o'rta va kichik (mokibop) maxsus asboblar, tutilmaydigan yumshoq artadigan mato bo'lishi kerak. Tikuvchi ich kiyim tikadigan bo'lsa, bir haftada kamida bir marta, ip gazlama tikkanda haftasiga ikki marta, paxta solingen va titilgan, dag'al jun gazlamalardan buyum tikishda esa har kuni mashinalarni tozalab, moylab tunish lozim. Mashinaning hamma joyini tozalash va moylashda elektr yuritgichi o'chirib qo'yiladi, yuritma tasmasi olinadi, igna eng yuqori chekka holatga o'matiladi, tepki ko'tarib qo'yiladi va naycha qalpoqchasi chiqarib olinadi. Avval mashinaning bosh qismidagi kır va gazlama tuklari tozalanib,

detallar latta bilan artiladi. So'ngra mashinanı ag'darib qo'yib, platforma tagidagi detallar va taglik artiladi.

Tutashgan detallar orasidagi ishqalanadigan joylarga moyinda ikki-uch tomchi moy tomiziladi. Moy to'g'ridan-to'g'ri detallarning tutashgan joylariga, moy o'tkazadigan teshiklarga yoki maxsus moydonlarga tomizib qo'yilishi mumkin. Moylash teshiklari qizil rangga bo'yalgan bo'ladi. Oldin mashina platformasi tagidagi detallar, so'ng mashina tanasi tayanchidagi, platforma ustidagi va mhoyat mashina tanasidagi detallar moylanadi. Moylash ishlari tugagandan so'ng mashinanı qo'lda aylantirib, asosiy valning yengil aylanishi tekshirib ko'nildi, ortiqcha moy latta bilan artiladi, moy bir tekis taqsimlanishi uchun tepkini ko'tarib qo'yib, mashina bir necha sekund salt ishlataladi. Mashinada ish boshlash oldidan gazlama parchasida baxyaqator sifati tekshirib ko'nildi.

Takrorlash uchun savollar

1. Tikuv mashinalaridagi nuqsonlarga nimalar kiradi?
2. Igna smishining oldini olish uchun qanaqa choralar qo'llaniladi?
3. Ipnı tashlab tikishiga sabab nima?
4. Ustki ipning uzilishiga sabab nima?

2. JIHOZLARNI TA'MIRLASH TEKNOLOGIYASI

2.1.TIKUV MASHINALARINI TA'MIRLASH

Bugungi kunda fan va texnikaning jadal rivojlanib borishi ishlab chiqarilayotgan zamonaliviy mashinalar sifatiga katta talab qo'ymoqda

Mashmaning sifati deganda, uning foydalanish uchun yaroqlilik darajasi tushuniladi.

Har bir yangi texnologik jihoz uning qanchalik sifatlari ekanini ko'rsatadigan ishga yaroqlilik, mustahkamlik va chidamlilik ko'rsatkichlariga egadir.

Chidamlilik deganda, mashmaning buzilganga yoki sifat bo'yicha kafolat muddati tugaganga qadar undan uzlusiz foydalanishga yaroqliligi tushuniladi.

Mashinaning mustahkamligi deganda, uning bajariladigan vazifalarni belgilangan sifat darajasida texnik xizmat ko'rsatish, ta'mirlash va tashish shartlariga mos tarzda bajarish xususiyati tushuniladi.

Mashinaning ishga yaroqligini deganda, uning belgilangan vazifani me'yoriy-texnik hujjatlar, texnik shart va andozalarga qo'yilgan talablari darajasida to'liq bajarishi tushuniladi. Bu ko'rsatkichlarga, misol qilib mashinaning quvati, bosh

valning aylanish chastotasi, unumdorligi, sifati va boshqa ko'rsatkichlarini ko'rsatish mumkin.

Mashinaning nosozligi deganda, uning texnik shart talablarining birortasiga ham javob bermaydigan holati tushuniladi. Biroq hamma nosozliklar ham ishga yaroqlilikning yo'qolishiga olib kelmaydi. Masalan, mashinaning bo'yalgan qismidagi bo'yoq zararlansa, u nosoz deb hisoblanadi, lekin ishga yaroqligini yo'qotmaydi. Agar nosozlik mashina ish qobiliyatining buzilishiga sabab bo'lsa, unda bu mashinaning to'xtab qolganini bildiradi.

To'xtab qolish deganda, mashina yoki mexanizmning ish qobiliyatini to'liq yoki qisman yo'qotgan paytdagi holati tushuniladi.

Mashinaning bajargan ishi bu uning ma'lum muddat ishlashi yoki ish hajmi bo'lib, vaqt, sarflanadigan quvvat, mahsulot soni va boshqa mezonlar bilan o'chanadi.

Mashinaning texnik tavsifida ko'rsatilgan foydalanish muddati tugagunga qadar bajargan ishi uning resursi deyiladi.

Mashinaning ta'mirlashga yaroqligi - uning ishlamay qolishi hamda nuqsonlarini texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash yo'li bilan aniqlash va bartaraf etish imkoniborligini bildiradi.

Mustahkamlilikning ko'rsatib o'tilgan aniq bir shakli mashina sifatiga o'zgacha ta'sir qiladi. Shubhasiz, mashinalarning mustahkamligini oshirish, ishlatiladigan mashinalar sonini oshirishga olib keladi.

Mashinaning saqlanuvchanligi - uning o'z ish ko'rsatkichlarini saqlashi va saqlanish muddati davomida va bu muddat tugagandan so'ng ham texnik shartlarda ko'rsatilgan qiymatlarda saqlanib turish xususiyatidir.

Yengil sanoat korxonalarini jihozlarining mustahkamligi qisman joriy to'xtab qolishlar bilan, shuningdek, detallar yeyilishi natijasida to'xtab qolishlar tufayli aniqlanadi. Joriy to'xtab qolishlarni bartaraf etish jihozlarga texnik xizmat ko'rsatishning elementlaridan biri hisoblanadi. To'liq to'xtab qolishlar mashina ish qobiliyatining yo'qolishiga olib keladi va kapital ta'mir o'tkazish zaruratim tug'diradi.

Tasodifiy to'xtab qolishlar yangi mashina va avtomatlarda ayniqsa kamdan-kam uchraydi. Yaqinda o'rnatilgan yangi uskunalarning birinchi to'xtab qolishi ularning konstruksiyalari sifati va tayyorlash texnologiyasi amalda qanday ekanini ko'rsatadi. To'xtab qolishlar vaqt o'tishi bilan yoki tasodifan yuzaga kelishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan sodir bo'ladigan to'xtab qolishlar ko'pincha ishqalanadigan detallar yeyilishi ta'sirida yuzaga keladi. Tasodifiy to'xtab qolishlar esa detallarda asta-sekin toliqish, mayda darzlar ko'payishi natijasida yuzaga keladi.

Texnik foydalanish koeffitsienti mashina ishining asosiy sifat ko'rsatkichlardan bini hisoblanadi. Texnik foydalanish koeffitsienti (K_f) quyidagi tenglik orqali aniqlanadi:

$$K_d = T_k / (T_k + T_{t,} + T_{tx})$$

Bu yerda T_k - ko'rib o'tilayotgan davrda mashinaning bajargan ishi yig'indisi, $t_{t,}$ -shu davr ichida ta'mirlash uchun sarflangan vaqt yig'indisi, t_{tx} - shu davr ichida texnik xizmat ko'rsatish uchun sarflangan vaqt yig'indisi.

Mashina tashqi ko'rikdan o'tkazilib, alohida bo'g'in va detallarning ifloslanishi darajasi, detallar holatining to'g'riliqi, ulardag'i ko'zga ko'rinishidan zararanish alomatlari soni, turli buzilishlar, himoya qoplamlarining zararanishi, moy uzatishning to'g'riliqi va boshqa ehtimoli bo'lgan nosozliklar o'rnatiladi. Ishlab chiqarilgan yaroqsiz mahsulot soniga qarab, bo'g'in va mexanizmlar nosozligining sabab hamda xususiyatlari aniqlanadi. Masalan, tikuv mashinalarida bahaqator hosil qilish jarayomda banya hosil qilmasdan o'tkazib yuborish hodisasi sodir bo'lsa, bu igna bilan moki orasidagi oraliq buzilganim yoki igna noto'g'ri o'rnatilganini bildiradi.

Talab etilgan quvvat bo'yicha texnik holatni baholash. Bu usul ishlab chiqarish sharoitida qulay bo'lib, mashinaning umumiyligi texnik holati to'g'risida tasavvur hosil qilish imkonini beradi. Yengil sanoat korxonalarida talab etilgan quvvatni tekshirish energiya nazoratining umumiyligi tizimiga kiradi va grafik asosida amalga oshiriladi. Haqiqiy talab etiladigan quvvat korxonada o'matilgan nominal quvvat me'yori bilan solishtiriladi va mashinaning texnik holati haqida xulosa beriladi. Mashina mexanizmi yoki bo'g'ini talab qiladigan quvvatni yaxshiroq aniqlash uchun ajratish usulidan foydalaniadi. To'xtatilgan bo'g'in yoki mexanizmning quvvati elektrodvigatel validan ajratilganga qadar va to'xtagandan keyingi quvvatlar farqiga teng bo'ladi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, talab etilgan quvvatni tekshirib borish va uni tartibga keltirish uchun ta'mirlash va profilaktika o'tkazish davomida ko'rigan choralar mashinaning faqat to'xtovsiz ishlashini ta'minlab qolmasdan, elektr energiyasi sarfini ham sezilarli darajada kamaytiradi.

Tikuv va trikotaj mashinalardan foydalanuvchilar uchun mashinalardagi uzoq ishlaydigan va tez yeyiladigan konstruktiv elementlarning nisbati, talab etiladigan ishlar hajmi hamda konstruktiv elementlarni tiklash davriyiligi, ya'ni uzoqqa chidaydigan detallarni moylash, rostlash va ta'mirlash hamda almashtirish hajmi va muddatiari katta ahamiyatga ega.

Xizmat muddati mobaynidagi yaroqlilik tarkibi tahlilidan kelib chiquvchi iste'molchilar uchun mashina texnik ahvolini baholashning eng muhim ko'rsatkichlaridan biri moylash, rostlash hamda saqlashda uning texnologiyabopligi koeffitsientlari hisoblanadi.

Mashinalarning moylashga moslashgani moylashning solishtirma mehnat sarfi, davomiyligi va narxi bilan, moylash amallari bo'yicha texnologiya boplikning

xususiy koeffitsientlari bilan baholanadi.

Foydalaniш davrida moylab tunshning solishtirma mehnat sarfi ushbu formula bilan aniqlanadi.

Moylash amallarini bajarishning solishtirma mehnat sarfi va narxi mashina konstruksiyasini moylash amallarini bajarish nuqtaи nazaridan baholashga imkon beruvchi asosiy umumillashtirilgan ko'rsatkichlardir.

Yangi tikuv va trikotaj mashinalarini yaratishda yoki mavjudlarni takomillashtirishda avval ishqalanuvchi bo'g'lnlarni moylashsga sarflanadigan mehnatning cheklangan qiymatini aniqlab olish juda muhim. Shundagina mazkur ko'rsatkichni texnik topshiriqqa kiritish va sinov chog'ida uni nazorat qilish mumkin bo'ladi.

Mashinalarning moylash ishlariга moslashganı mashina ayrim parametrlarining tavsiflari ta'siridagina emas, balki ana shu tavsiflar majmui ta'sirida ham o'zgaradi.

Shunday qilib, tikuv va trikotaj mashinalarning moylash amallarini bajarishga moslashishi bo'yicha miqdoriy ko'rsatkichlarini, ular tuzilishini mukammallashtirishda erishilgan yutuqlami ana shu jihatdan umumiy baholash, texnologiyabopligrining xususiy koeffitsienti esa moylash bo'g'inimng tuzilishida afzallik va kamchiliklarni to'la aniqlash imkonini beradi. Kelajakda yaratiladigan tikuv va trikotaj mashinalarning moylash amallari bo'yicha texnologiyabopligrining xususiy koeffitsienti birga yaqin bo'lishi kerak.

Mashinani rostlash barqarorligi koeffitsienti ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatishda talab etiladigan ishlar hajmini hamda iste'molchilar uchun qulay bo'lgan xizmat muddati mobaynida ularning takrorlanishini ifodalaydi. U ta'mirlanadigan konstruktiv elementlar shakli va o'lchamlarining barqarorligini ham hisobga oladi.

Zamonaviy mashinalarni rostlash barqarorligi koeffitsientini 0,1 ga yetkazish talab qilinadi.

Mashinalarni rostlashsga moslashganini baholashda

1. Mashina bo'g'lnlarni, agregat va mexanizmlarini rostlash bilan bog'liq konstruktiv yechimlar xususiyatlarni o'rghanish va ulaming rostlash ishlariга moslashganini baholash tizimini ishlab chiqish lozim;
2. Zamonaviy tikuv va trikotaj mashinalari tuzilishining rostlash ishlariга moslashish ko'rsatkichlarini aniqlash va shundan keyin ularni rostlash jarayonini takomillashtirish tadbirlarini ishlab chiqish kerak.

2.1. JIHOZLARNING REJALI-OGOHLANTIRISH TA'MIR TIZIMI.

Texnologik jihozlarni rejali-ogohlantirish ta'mir (ROT) tizimi deb, jihozlarni va ularga xizmat qiluvchi tashish, mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish qurilmalarini inkorsiz ishlashini ta'mirlash uchun, oldindan ishlab chiqilgan reja asosida barcha ta'mir turlari yordamida jihozlarga xizmat ko'rsatish va nazorat qilish bo'yicha tashkiliy va texnik tadbirlar yig'indisiga aytiladi. Rejali-ogohlantirish ta'mir tizimi – texnologik jihozlarni ishchi holatini saqlash, maksimal ish unumdonilni va yuqori mahsulot sifatini ta'mirlash bilan birqalikda ta'mirlash narxini va jihozlarni ta'mirda turib qolish vaqtini kamaytirish kerak.

Rejali-ogohlantirish ta'mir tizimi o'z ichiga jihozlarni ta'mirlash va profilaktik xizmat ko'rsatish, ta'mirlash jarayonida mashinalarni takomillashtirish, ta'mirlash ish hajmi me'yorini ishlab chiqish, ta'mirlash vaqtida jihozlarni turib qolishi, detallar va materiallar sarfi, ehtiyoj detallar miqdori kabi narsalarni hisoblash va bajarishni oladi SHuningdek ROT qayta tiklanadigan detal va uzellarni yuqori sifat va boqiyligini ta'minlovchi zamonaviy va yangi texnologiyalarni ishlab chiqish, korxonani ehtiyoj detal va uzellar bilan ta'mirlash, ularni saqlash va hisoblash, texnik hujjatlarni ishlab chiqish, jihozlar ta'mirini texnik shartlari, jihozlarni ta'mirdan qabul qilish kabi ishlarni nazarda tutadi.

Texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash tizimi deganda ilmiy asoslangan tashkiliy, texnik, texnologik va iqtisodiy tadbirlar majmui, shuningdek mashinalarni ishga yaroqli holatda tutib turish, hamda tiklashni ta'minlaydigan vositalar tushuniladi

Ta'mirlash – ishlash qobiliyatni tiklash maqsadida mashinaning yoki ayrim qismalarining nuqsonlarini bartaraf etish ishlari majmuidir. Mashinalar ta'mirlash korxonasida ta'mirlanadi. Bu korxona mashinasozlik korxonasining bir turi bo'lib, unda mashinadan yaxshi ishlash qobiliyatini yo'qotgan, ammo hali ta'mirlashga yaroqli bo'lgan hamda ushbu ishlab chiqarish uchun asosiy detallar vazifasini bajaradigan qismlari, ya'ni mexanizmlar, detallar va boshqalar texnik shartlarga muvofiq ravishda ta'mirlanadi.

Rejali-oldini olish ta'miri (ROOT) tizimi quyidagilarni o'z ichiga oladi: texnik xizmat ko'rsatish, joriy, o'rta va kapital ta'mirlash. Ta'mirlash turlari bir-biridan bajariladigan ishlar hajmi va ta'mirlararo muddatlari bilan farq qiladi.

Kapital ta'mirlash quyidagihami o'z ichiga oladi mashinani to'liq bo'laklarga ajratish, detallarni yuvish va tozalash, nuqsonli detallarni almashtirish yoki ta'mirlash, mashinani yig'ish, rostlash, dastlabki ishlash, bo'yash, sinash va hokazo.

Kapital ta'mirlash deganda mashinaning istalgan qismlarini, shu jumladan, bu'zi qismlarini almashtirish yoki tiklash yo'li bilan buyumning resursini to'liq yoki shunga yaqin darajada tiklash hamda sozligini ta'mirlash uchun butun mashinani, mexanizmni yoki uzelni ta'mirlash tushumiladi. Kapital ta'mir-texnik ko'zdan kechirish davrida tuziladigan namunaviy nuqsonlar qaydnomasiga va kapital ta'mir grafigiga muvofiq ta'mirlash mexanika ustaxonalarida o'tkaziladi. Kapital ta'mirdan chiqqan mashinalarni sex masteri (usta)ishtirokida sex boshlig'i qabul qilib oladi.

Tikuvchilik va trikotaj sanoatida qo'llaniladigan jihozlamning asosiy qismini tikuv mashinalari tashkil qiladi. SHu sababli ham tikuvchilik mashinalarini ta'mirlash usullari va ta'mirlashni tashkil qilishni ko'rib chiqamiz.

Tikuv mashinalari kapital ta'mirdan keyin kamida 10 kun nuqsonsiz ishlasa, u holda mashinani ta'mirdan qabul qilib olgan hisoblanadi.

Mashinalarni o'rta ta'mirlash O'rta ta'mirlashda mashina qisman bo'laklarga ajratiladi, navbatdag'i kapital yoki o'rta ta'mirgacha me'yorida ishlashini davom ettira olmaydigan uzel va alohida detallar almashtiriladi, shu bilan birga butun mashina ishi va detallarning to'g'ri joylashganligi tekshiriladi va sozlanadi.

O'rta ta'mirlashda asosan agregat usulidan foydalaniлади. Bu usulda mashina syrim qismlarining nuqsonları aniqlanib ularni yangilar yoki ta'mirlab qo'yilganlari bilan almashtirish orqali bartaraf etiladi. O'rta ta'mir mashinalarining ishchi holatidan shuningdek joriy ta'mir qanday o'tkazilganligidan qat'iy nazar bajarilaveradi. Masalan, moki baxyasi bilan birkittiruvchi «PFAFF» firmasining 42-909-0042-001g'002, «Adler» firmasining 221-76-FA2-RAP73 tikuv mashinalari 4-6 oyda o'rta ta'mir ishlari bajariladi. Maxsus tikuv mashinalar uchun masalan «Juki» firmasining MO-2504- OD6 -320FSO98FTOO6 yo'rmab tikish mashinasini uchun har 4 oyda o'rta ta'mir bajariladi.

O'rta ta'mir grafigiga asosan ROOT texnigi ta'mir boshlanishidan uch kun ilgarilangar ta'mirchiga naryad yozib beriladi. Chilangar ta'mirchi qo'lidagi naryadga

asosan tikuv mashinasini agregatdan olib o'miga boshqa tikuv mashinasini qo'yadi va o'zining ish o'mida mashinani ta'mirlaydi. O'rta ta'mir tugagandan keyin ta'mirchi ta'mirlangan tikuv mashinasini ROOT texnigi, bosh mexanik va bo'lim o'rtasidan iborat bo'lgan ko'lissiyaga topshiradi. Agar ta'mirlangan tikuv mashinasi 3 kun nuqson siz ishlasa, mashinani o'rta ta'mirdan keyin qabul qilib olingan hisoblanadi.

Joriy ta'mirlashda har bir chilangar ta'mirchiga ma'lum bir shartli birlikdan iborat texnologik parki biriktirib qo'yiladi. Bitta «JUKI» D.N-5410-6 tikuv mashinasiga xizmat ko'rsatish va uni ta'mir qilishga ketadigan me'mat hajmi, xizmat ko'rsatish murakkabligining shartli birligi qilib olinadi. Tikuv mashinasi konstruksiysi, tuzilishi, uni sozlash, moylash qanchalik murakkab bo'lsa, shu mashinaga to'g'ri keladigan shartli birliklar miqdori ham shunga ko'p bo'ladi. Masalan: «DUPKOPP» firmasining 265-15203 rusumli tikuv mashinasи xizmat ko'rsatish 2 ta «Juki» firmasi LK-981-555-FBR-2 tugma qadaydigan yarimavtomatlarga xizmat ko'rsatish 3 ta, «Brozer» firmasining halqa yurmaydigan LH4-B814-4 yarim avtomatik tikuv mashinasiga xizmat ko'rsatish murakkablikning bir yarimta shartli birlik deb hisoblanadi. Tikuv mashinalarida tikuvchining o'zi mustaqil tuzata olmaydigan nuqson chiqib qolsa, u holda tikuvchi ta'mirlash ustasiga murojaat qiladi. Usta esa navbatchi bilan bog'lanib ish o'mini aytadi, navbatchi esa chilangar ta'mirchini chaqirib mashina ishchi holatiga keltiriladi.

Joriy va o'rta ta'mir, ta'mirlashning asosiy turlaridan bo'lib, uni o'z vaqtida va yuqori sifatlari qilib o'tkazish jihozning ishonchli ishlashini ta'mirlaydi va xizmat muddatini uzaytiradi.

Takrorlash uchun savollar

1. Tasodifiy to'xtab qolishlar qachon sodir bo'ladi?
2. Texnik foydalinish koeffitsienti qanday aniqlanadi?
3. Jihozlarning strukturaviy ko'rsatkichlariga nimalar kiradi?
4. Mashinalar texnik holatdan qaysi tartibda o'tkaziladi?

2.2. JIHOZLARNI TA'MIRLASH USULLARI

Mashinalar ta'mirini tashkil qilish ma'lum darajada ulaming usullariga bog'liqdir.

Jihozlar ta'mirini o'tkazish paytda quyidagi ta'mirlash usullari qo'llaniladi:

- individual ta'mirlash usuli;
- uzelli ta'mirlash usuli;
- stendli ta'mirlash usuli

Individual ta'mirlash usuli. Individual ta'mirlash usulida mashinani bo'laklarga ajaratishda yechib olingan detallar ta'mirlangandan so'ng, yana shu mashinaning o'ziga o'matiladi Almashtirishni talab qiladigan va ishga yaroqsiz bo'lgan uzel va detallar bundan mustasnodir.

Individual ta'mirlash usuli bir qator kamchiliklarga ega bo'lib ularga quyidagilar kiradi:

- jihozning boshqa usulida ta'mirlashda vaqtiga nisbatan ko'p turib qolishi;
- ta'mirlashning narxi yuqoriligi;
- ta'mirlash ishlariда yuqori malakali ishlarga bo'lgan talab;
- ta'mirlash ishlarini mexanizatsiyalash imkoniyatidan cheklanganligi.

Kamchiliklarning yana bir sababi shuki, ta'mirlash guruhiга ta'mirlanadigan yoki individual tartibda tayyorlanadigan detallarni mexanik ustaxonalaridan keltrishini kutib turishiga to'g'ri keladi.

Ta'mirlashning individual usuli yengil sanoat korxonalarida kam qo'llaniladi.

Uzelli ta'mirlash usuli Ta'mirlashning uzelli usulida mashinadan yechib olingan asosiy uzel va detallar o'miga oldindan tayyorlangan yoki ta'mirlangan uzel va detallar o'matiladi. Yechib olingan uzelar esa maxsus ustaxonalarga navlarga ajaratish va ta'mirlash uchun yuboriladi. Uzelli ta'mirlash usulida individual ta'mirlash usuliga qaraganda to'xtab qolishlar kam bo'ladi, ta'mirlashning tannarxi va mehnat hajmi kam bo'ladi, sifati esa yuqori bo'ladi. Uzelli ta'mirlash usulining afzalliklari quyidagilardan iborat: detal va uzellarning yo'qligi tufayli ta'mirlash guruhi turib qolmaydi, detallarni ta'mirlash va tayyorlash qisman o'zaro almashinuvchanlik tamoyilda o'z vaqtida amalga oshiniladi; ta'mirlash ishlarini bajarishda yuqori malakali ishchilar talab qilinmaydi, ta'mirlash ishlarini mexanizatsiyalash imkomiyati

bo'ladı va boshqalar. Uzelli usul korxonaning barcha ta'mirlash xizmati ishini aniq rejalashtirish va yaxshi tashkil etish imkonini beradi, jumladan - ta'mirlash guruhi a'zolarini maqsadga muvofiq ravishda mexnatni baravar va maksimal yuklash bilan tashkil qilishni o'matishni.

- ilg'or texnikani keng qo'llash asosida ta'mirlash ishlari uchun butun kompleksi uchun tiplashtirilgan texnologiyani qo'llashni.

- uzel va detallarning o'zaro almashinuvchanligi va konstruktiv o'chamlarini saqlab qolishni.

Mashinalarning ta'mirga turib qolish vaqtı kamayishi natijasida jihozning ishlash vaqtı oshadi va korxonaning ishlab chiqarish quvvati o'sadi. Mashinani ta'mirlashning davomiyligi quyidagilar bilan aniqlanadi: mashinaning bo'laklarga ajratish, yuvish, detallarni navlarga ajratish va yaroqli yaroqsizga ajrabsh; ta'mirlash brigadası to'lovidan bajarilgan mexanizmlar, uzellar, detallarni ta'mirlash; mashina, uzel va mexanizmlarni yig'ish; mashinani sozlash va sinash; aniqlangan nosozliklarni bartaraf etish va mashinani ishlatishga topshirishga sarflangan vaqt bilan aniqlanadi. Ta'mirlash ishlarini ketma-ket o'tkazish ta'mirlashning individual usuliga, parallel va aralash

o'tkazish esa uzelli usulga mos keladi.

Stendli ta'mirlash usuli. Boshqa tashkiliy ko'rinishlardan farqli ravishda stendli ta'mirlashda mashina asosidan yechib olinadi va ta'mirlash moydonchasi yoki ta'mirlash ustaxonasiga keltiriladi. U yerda maxsus jihozlangan stendda barcha zaruriy ishlar amalga oshiriladi. Asosidan yechib olingan mashina o'mirga zahiradagi mashina o'matiladi, ta'mirlangan mashina esa zahiraga topshiriladi. Mashinaning ta'mirga turib qolishi sex ishlab chiqarish quvvatiga ta'sir ko'rsatmaydi, chunki ishchi joy faqat mashinani yechib olish va o'matish uchun zarur bo'lgan vaqt mobaynida to'xtab qoladi.

Yuqonda ko'rib o'tilgan ta'mirlashning tashkiliy ko'rinishlari bilan solishtirib ko'rulganda stendli ta'mirlash ishlab chiqarish sexlaridagi ishchi o'ninlarni kam vaqt to'xtab qolishini ta'minlaydi. Stendli ta'mirlash usulini qo'llash sexda bir turdag'i jihozlamning soni ko'p bo'lganda, o'tish yo'laklari keng bo'lganda va zahiradagi

mashinalar soni ehtiyojni qondirilganda sarmalaliroq bo'ladı. Stendli ta'mirlash yengil sanoatning barcha korxonalarida qo'llaniladi. Ta'mirlash maydonchasiда yoki ta'mirlash sexida ta'mirlashni bir yoki ikki smenada amalga oshinsh mumkin. Vaholanki uning davomiyligi ishchi o'rinni jihozlar va moslamalar bilan yaxshi jihozlangan bo'lsa ta'mirlash davomiyligi kamayadi.

Takrorlash uchun savollar

- 1 Individual ta'mirlash yengil sanoatning korxonalarda qanday qo'llaniladi?
- 2 Uzelli ta'mirlash yengil sanoatning korxonalarida qanday qo'llaniladi?
- 3 Stendli ta'mirlash yengil sanoatning korxonalarida qanday qo'llaniladi?

2.3. JIHOZLARNI TA'MIRLASHNI REJALASHTIRISH

Ta'mirlash ishlarida qatnashadigan korxonaning barcha bo'limlari aniq va kelishgan holda ishlamaşa jihozlar ta'mirini tashkil qilish mumkin bo'lmaydi.

Ta'mirlash ishlarini rejalashtirishdan maqsad asosiy jihozlar ta'mirlash ishlarini o'rnatilgan muddatda yuqori sifatda va ta'mirlashning minimal narxda davny ravishda bajarishdadir. Ta'mirlash ishlarini rejalashtirishda bu ishlarni o'tkazish grafigi quriladi, kapital va o'rta ta'mir xarajatlari rejasи, mehnat va ish haqqi bo'yicha reja, detallar va materiallar sarfi rejasи va xarajatlar bo'yicha reja tuziladi.

Ta'mirlash ishlari grafigi. Grafigi korxona ta'mirlash mexanik ustaxonasinining (TMU) asosiy ishlab chiqarish dastunni kapital ta'mirlash grafigi bir yilga kvartallar bo'yicha oylarga taqsimlanib tuziladi. O'rta ta'mir grafigi esa har bir Oylar bo'yicha 45 kvartalga imlanib tuziladi.

Kapital ta'mirning yillik grafigini bosh mexanik bo'limi ishlab chiqarish sexlari boshliqlari bilan birqalikda tuzadi va korxona bosh muhandisi to'lovidan tasdiqlanadi. Grafikni bosh mexanik, ishlab chiqarish korxonasi rahbari, ishlab chiqarish sexi boshlig'i imzolaydilar. O'rta ta'mir grafigini TMU va ishlab chiqarish sexi boshliqlari tuzadilar va imzolaydilar va korxona bosh muhandisi tasdiqlaydi. Grafikni tuzish uchun mashinalarning turlari bo'yicha soni, jihozlarning ishlash smenalarini, har bir turdag'i ta'mirlar davnyligi haqida ma'lumotlar bo'lishi zarurdir.

Ta'mirlash grafigi quyidagi ketma-ketlikda tuziladi Korxonaning rejalashtirish bo'limi bosh mexanik bo'limiga rejadagi yilning I yanvariga o'matilgan va ishlatalishga tayyor mashinalar to'g'risida ma'lumot beradi. Ishlar smenasi va ta'mirlash davnyligi haqidagi berilganlarga asoslanib, yil davomida aniq turdag'i ta'mirlanishga muhtoj bo'lgan mashinalar soni aniqlanadi.

Yengil sanoat mashinalarini ta'mirlashni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlardan biri kelajakda ta'mir xizmatini tashkil qilishda ilmiy-texnikaviy yutuqlarni qo'llashdan iboratdir.

2.4. JIHOZLARNI TA'MIRLASHDAGI ILGOR USULLAR

Ta'mirlashning ilg'or usullaiga detonatsiyali qoplash usuli kirdi. Detonatsiyali qoplashni takomillashturish, tavsifini yaxshilash uchun deto-natsiya hosil qiluvchi gazlar aralashmasi va ikki fazali oqimlar, ya'ni qoplanadigan va detonatsiyalanadigan gazlar materialidan tashkil topuvchi, ularning harakati va detalga ta'siridagi fizikaviy-kimyoviy jarayonlari analiz qilmasdan turib amalga oshirib bo'lmaydi.

Detonatsiyali qoplashni hosil qilish jarayoni ko'p jihatdan asos aniqmas erigan zarralarni detal yoki oldingi qoplasm yuzasida oqishi va kristallashishi bilan bog'liq plazmali qoplash jarayoniga o'xshashdir.

Kimyoviy tarkibi bir jinsli bo'lgan materiallar bilan qoplashda, masalan, metallar yoki oksidlar, erigan va erimagan materiallar aralashmasi o'miga, amal-da to'la erigan zarrachalar bilan qoplama hosil qilinishi mumkin. Ayrim kompozitsion metallar bilan qoplashda qoplasm qattiq qotishma VK, erigan kobalt va karbit volfiamning qattiq zonachalar aralashmasi holida amalga oshiriladi.

Detonatsiyali qoplashning plazmali va alangalgi gaz qoplashdan afzalligi qoplasm hosil qilish mexanizmining tubdan farq qilishi bilan izohlanadi.

Ma'lum bo'lishicha, bunday fazali oqim oxirida nisbatan yaxshi erimagan yirik zarrachalar ikki fazali oqim boshida va o'rtaida zarrachalardan hosil qilingan qoplasm yuzasiga ta'sir qiladi. Natijada, qisman yoki barcha qoplaming obraziv bo'linish samaralar va urib presslash samarasи hosil bo'ladi, ya'ni hosil bo'lgan qoplaming zichligi oshadi. Ko'rsatilgan samaralar, jumladan, qizigan zarrachalarning unlib

presslanishi ikki fazalı oqimning oldinga otilishi natijasida hosil qilingan qoplamga ta'siri natijasida ham yuzaga kelishi mumkin.

Detonatsiyali qoplashning plazmali qoplashga nisbatan yana bir sezilarli farqi qoplam hosil qilish vaqtida zarrachalarning deyarli ko'p kon-sentratsiyalashuvijumladan, urilib presslanish samarasi va obrazli bo'linishning oshishida namoyon bo'ladi. Zarrachalarning plazmali qoplashga nisbatan ancha yuqori tezligi unilishda katta energiya ajralish imkonini beradi. Buning natijasida zarrachalar va ularning uchrashuv joylari harorati yuqori bo'ladi. Katta tezlik va nisbatan kam harorat mayda dispersiyali (1 mkm) kukunlari sepish imkonini beradi.

Detonatsiyali qoplashdan foydalanish Yuqonda ta'kidlanganidek, detonatsiyali qoplash plazmali va alangali gaz qoplashlardan ancha yuqori xususiyatlarga ega ekan. Detonatsiyali qoplash, oldindan muvaffaqiyatl qo'llanib kelingan gazotermik va boshqa turdag'i qoplashlar kabi, faqat texnika sohasida qo'llanib qolmasdan, hal qilib bo'lmaydigan masalalarni hal qilish imkonini ham beradi.

Detonatsiyali qoplashning qo'llanish hajmi juda katta. Turli davlatlarda shunga ixtisoslashgan qator zavodlar mavjud. Detonatsiyali usulda qopla-nadigan detallarning turi va sonları hozirgi paytda tinimsiz oshib bormoqda.

Dastavval aviatsiya va kosmos sanoatida muvaffaqiyatl o'zlashtirilgan va sinalgan detallari detonatsiya usulida qoplash jarayoni sanoatni boshqa tarmoqlanda ham keng o'z o'muni topmoqda.

Detonatsiyali qoplashdan foydalanishning afeal to'lovlardan yana biri kichik hajmda yeyilishiga yuqori bardoshli bo'lgan konstruksiyalarni hosil qilish imkoniyatidir. Detonatsiyali qoplashning texnologik jarayoni detal konfiguratsiyasiga amalda ta'sir qilmaydi va uning material strukturasiga ham aytarli ta'sir qilmaydi. Chunki detalning o'zi 200 °S dan yuqori qizimaydi. Zarurat tug'ilganda detal havo yoki uglekislotalarni purkash, suv yordamida sovitib turilishi mumkin. Buning hisobiga yuqori aniqlikda tuyyorlangan detallar aniqligini yo'qotishdan, qo'rmasdan qoplash jarayonini amalga oshirish mumkin.

Chiqayotgan gaz holatidagi portlash materiallarning intensiv holda havoga so'rib olinishi natijasida ularning detalga issiqlik ta'siri kamayadi. Uzlusiz ish tartibiga va

uning natijasida katta issiqlik kuchlanishdag'i ish muhitiga ega bo'lgan alangalı gaz va plazmalı qoplash jarayomdan farqli o'laroq, detonatsiyali qoplash jarayoni foydalı enerjiyani umumlashtirishga yo'nalgan diskret xususiyatiga ega. Uning bu xususiyati past haroratda eriydigan yoki yuqori harorat ta'siriga bardosh bera olmaydigan qog'oz,

gazlama va boshqa materiallarni apparat soplosidan uzoqroqqa, portlash materiali ta'sin kamroq joyga o'matib detonatsiya usulida qoplash imkonini beradi. Yengil eruvchi materialdan tayyorlangan detallarning ayrim yuzalarini (masalan, alyumin qotishmasidan tayyorlangan, diametri 10 mm bo'lgan btulkaning ichki yuzasini) faqatgina detonatsiya usulida sifatli qoplash mumkin.

Detonatsiyali qoplashda zarrachalarining kinetik energiyasi shunchalik kattaki, bu suv sathida ham qoplash imkonini beradi.

Detonatsiyali qoplashdan oldin bajariladigan tayyorgarlik ishlari Sifatli qoplamni hosil qilish uchun qoplashdan oldin qator ishlarni bajarish, jumladan, kukun va detal yuzasini tayyorlash zarur.

Hozirgi kunda detonatsiyali qoplash uchun kukun tayyorlaydigan maxsus zavodlarning yo'qligi, kukun metallurgiyasi to'londan tayyorlanayotgan kukunlardan foydalanish mumkinligini aniqlash uchun ham qator ishlarni amalga oshirish talab qilinadi.

Kukun materialining eng asosiy tavsifidan biri uning granulyatsiyasidir. Sanoatda issiqlik chiqarilayotgan kukunlar ko'p hollarda turli xil granulyatsiyali kukunlardan iboratdir. Shuning uchun ham sifatli qoplamni hosil qilish, ulami mayda va yirik zarralarga ajratishni talab qiladi. Kukunlarni fraksiyalarga ajratishda elash usulidan foydalaniлади.

Kukunni qoplash uchun uni sochishdan oldin quritish kerak, ayniqsa, zarrachalarining o'lchami 20 mm'dan kichik bo'lgan mayda dispersiyali kukunlardan foydalanishda kukunni quritmasdan sepih bo'lmaydi. Oksidli materiallarni ochiq havoda 200-250 °S haroratda quritish mumkin.

Metalli materiallar 70-100 °S dan ortiq haroratda ochiq havoda quritish qolda bo'yicha tavsiya etilmaydi. Har qanday qoplash uchun foydalaniладigan kukun

materiallari vakuumli quritish shkaflarida 200 °S dan yuqori haroratda kamida bir soat davomida quritiladi. Bunda nafaqt namliklar chiqarib yuboriladi, balki zarrachalar yuzaları qisman tozalanadi ham. Kukunni to'g'ridan-to'g'ni sochishdan oldin quritish uning dozatoridan stvolga tushish sharoitini yaxshilash imkonini beradi.

Qoplarning keyingi mexanik ishlov berishlarga bardoshligini, detalga yaxshi yopishishini ta'minlash uchun detalning qoplanadigan yuzasi har xil iflosliklardan moy qoldiqlari, oksidlangan pleyonkalarni yaxshilab tozalanishi kerak. Bundan tashqari, solishtirma yuzasi imkon qadar oshirilishi zarur.

Yuzalari mexanik usulda tayyorlash (jilvir qog'oz, qum sochish) qattiq iflosliklar, moylar, yog'dan geometrik o'lchamlarni o'zgartirmasdan tozalab, haqiqiy birikish maydonini oshirish qoplarning metall qismi chegarasi ta'sirini oshirish imkonini beradi.

Yuzalarga obraziv zarralar bilan ishlov berish, yuzalami qoplashdan oldin to'g'ridan-to'g'ri detonalsiya oshirilib tayyorlanadi.

Maksimal qattiqligi HRC 61 bo'lgan po'lat material yuzalariga obraziv ishlov berish natijasida yuzalarning notekisligi 2-12 mkm oralig'ida ($Rk 0.5-2.5 \text{ mkm}$) o'zgarishi mumkin.

Nisbatan yumshoq materiallar (masalan, alyumin qotishmalarining) yuza notekisligi 2-20 mkm ($Rk 0.5-4 \text{ mkm}$) oralig'ida bo'ladi.

Detonatsiyalovchi qurilmaning ish unumдорligi Detonatsiyali qoplashning samaradorligi qurilmaning tez qotish xususiyati, stvol geometriyasи va qoplam qalinligi orqali aniqlanadi. Detonatsiyalovchi qurilmaning tez o'tishi sekundiga 1-4 o'tishga teng. Bir marta o'tishdagи qoplarning egallagan maydom $3-5 \text{ sm}^2$ ni, qalinligi $3-10 \text{ mkm}$ ni tashkil qiladi.

Qoplarning qalinligi detalning bajaradigan vazifasiga qarab belgilanadi. Qoplam, barcha hollarda, qalinligi bo'yicha uch qismga bo'linadi:

1) o'tish qismi, detal bilan qoplarning mustahkam ishlashini aniqlaydi va $5-30 \text{ mkm}$ ni tashkil qiladi;

2) yuza qismi, $10-40 \text{ mkm}$ bo'lib, asosan, detalga mexanik ishlov berishda kesib tashlanadi.

3) asosiy qismi, 30-150 mkm ni tashkil qilib, detal va qoplamning vazifasiga bog'liq holda qabul qilinadi.

Qoplamning umumi yig'indisi 45-220 mkm oralig'ida bo'ladi.

Hisob-kitoblarga qaraganda, qabul qilingan sharoitda 200 mkm qalinishdag'i qoplamni hosil qilish sekundiga $0,1 - 1,0 \text{ sm}^2$ ni tashkil qilar ekan. Bundan ko'rindik, bir stvoll qoplash qurilmasining unumdosligi unchalik katta emas ekan. Shuning uchun ham ish samaradorligini faqat stvollar sonini ko'paytirish hisobiga oshirish mumkin ekan.

Takrorlash uchun savollar

- 1 Mashinaning sifati, mustahkamligi deganda nimani tushunasiz?
- 2 Tasodify to'xtab qolishlar qachon sodir bo'ladi?
- 3 Texnik foydalanish koeffitsienti qanday aniqlanadi?
- 4 Jihozlarning strukturaviy ko'sratkichlarga nimalar kiradi?
- 5 Mashinalar texnik holatdan qaysi tartibda o'tkaziladi?

Tayanch iboralar

Mashina, grafik, g'altak, kompleks avtomatlashtirish, siluet kompleksi, kontur, bichish mashinası, pedal, gazlama, yoritgich, stanok, sharkli podshipnik, qisuvchi valik, yo'naltirgich

3. MASHINALARNI BO'LAKLARGA AJRATISH TEXNOLOJIYASI

3.1 TIKUV MASHINALARINI QISIMLARGA AJRATISH

Kapital ta'mirlash navbatı kelgan yoki ta'mirlanishga muhtoj bo'lgan mashinalar ta'mirlash mexanik ustaxonasi ustasi to'lovidan sex boshlig'i yoki ustasi ko'rsatmasi bilan ta'mirlash grafigida o'matilgan muddatda ishdan to'xtatiladi. O'rta ta'mirlanishi lozim bo'lgan mashinalarga o'z vaqtida detallar tayyorlash uchun, ta'mir boshlanishidan kamida 5 kun oldin sex ustasi to'lovidan nuqsonlar qaydnomasini tuziladi. Kapital ta'mirlash paytida nuqsonlar qaydnomasini ta'mirlash mexanik ustaxonasi (TMU) ishchilari to'lovidan sex ustasi bilan birgalikda mashinaning oxungi joriy ko'rigi davrida tuziladi va ta'mir boshlanishidan 15 kun oldin aniqlanadi, shuningdek, mashinani bo'laklarga ajratish davomida ham aniqlanadi.

Agar mashina navbatdagi ta'mirga to'xtatish muddati kelganda yaxshi ishchi holatda bo'lsa, mashina ta'miri reja bo'yicha yaqnin vaqtidagi ta'mir muddatiga o'tkaziladi. Mashinaning holati to'g'risida TMU boshlig'i ishlab chiqarish sexi boshlig'i bilan birgalikda ko'rlik dalolatnomasi tuzadi va bu dalolatnomaga korxona bosh muhandisi to'lovidan tasdiqlanadi.

Nuqsonlar qaydnomasini tuzishda mashina ish samaradorligini va ishlov beriladigan mahsulot kamaytiradigan, mashina ishining xavfsizligi va mustahkamligini pasaytiradigan nosozliklarga ko'proq e'tibor beriladi.

Mashinanı ta'mirga qabul qilishda jihozlarning ishlatish paytidagi saqlanish sifati baholanadi. Agar topshiriladigan mashina butun saqlangan va toza holatda bo'lsa, uning saqlanishi yaxshi deb hisoblanadi. Agar mashinada singan yoki detallari o'z vaqtida moylanmagani tufayli uzel va detallar tez yeyilgan, butligi buzilgan, mashinada ishlash uchun xavfli bo'lishiga olib keladigan moslama yoki to'siqlar nosoz holatda bo'lsa, mashinaning saqlanishi qoniqarsiz hisoblanadi.

Mashina va mexanizmlar, ularning qismlari, shuningdek, detallarni tiklash texnologik jarayonida ko'rsatilgan barcha ishlari maxsus asbob-uskunalar bilan

jihozlangan ish joylarida, mavjud texnologiyaga aniq noya qilgan holda, aniq bajarlishi lozim.

Jihozlarni ta'mirdan qabul qilib olish. Jihozlar o'rta va kapital ta'mirga ikki—boshlang'ich va yakuniy bosqichda qabul qilib olinadi. Jihozlarni boshlang'ich qabul qilib olishda ta'mirdan so'ng mashina yurgizilib chiniqtiriladi va bu paytda uning ishga tushirishga yaroqliligi ta'minlanadi. Jihozlarni yakuniy qabul qilib olishda, boshlang'ich qabul qilishda aniqlangan nuqsonlar bartaraf etiladi. Mashinalar kapital ta'mirdan keyin barcha vazifalarini to'liq bajargan holda to'qqiz smena ishlaganidan so'ng qabul qilib olinadi O'rta ta'mirdan esa to'la quvvat bilan uch smena ishlaganidan so'ng qabul qilib olinadi.

Mashinani ta'mirdan so'ng chiniqtirish yuqori malakali ishchilar to'lovidan amalga oshirilishi kerak va bu ish uchun sarflangan vaqt ta'mirlash vaqt me'yoriga kirmaydi. Boshlang'ich qabul qilib olishdan yakuniy qabul qilib olishgacha bo'lган davrda mashinaga me'yorida xizmat ko'rsatish uchun sexdan birinturilgan shaxs javobgar hisoblanadi. Mashinani ta'mirdan qabul qilib olish dalolatnomasi u uzilkesil qabul qilib olinganidan so'ng darhol tuzilishi kerak.

Qabul qilish-topshirish dalolatnomasi sex ishchilarini aybi bilan o'z vaqtida tuzilmasa, ta'mirdan chiqarilgan mashina ishlatishga qabul qilingan deb hisoblanadi va dalolatnomasi bosh manekin tronidan imzolanadi. So'ngra bosh manekin chora ko'rilishi uchun bosh muhandisni bundan xabardor qiladi. Mashinani kapital ta'mirdan so'ng ishlatishga TMU boshlig'i topshiradi, ishlab chiqarish sexi boshlig'i esa uni qabul qilib oladi. O'rta ta'mirdan so'ng esa mashinani TMU masteri ishlatishga topshiradi va ishlab chiqarish sexi masteri qabul qilib oladi.

Ta'mir sifati «a'lo» va «yaxshi» baholarda baholanadi. Agar mashina texnik shartlarga mos ravishda qat'iy ta'mirdan o'tkazilgan va yuqori texnologik ko'rsatkichlarga ega bo'lsa, unda «a'lo» baholanadi. Agar mashinaning alohida detallarida ishlab chiqariladigan mahsulot sifatiga va mashina ishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydigan, tasdiqlangan texnik shartlardan uncha katta bo'Imagan chetlatishlar aniqlansa, unda mashina «yaxshi» bahoga baholanadi.

Mashinalarni ta'mirlash paytda uning detallarini tozalash, yuvish, nuqsonlarini

aniqlash, yeyilgan va singan detallarni tiklash, bo'laklarga ajratish, yig'ish, sozlash va boshqa ishlarni amalga oshirish lozim. Birinchi chizmada mashinalar ta'miri texnologik jarayonining chizmasi ko'rsatilgan bo'lib, unda ta'mir olib borilishi davomida bajariladigan asosiy ishlar ko'rsatilgan.

Bunday chizmalar jarayonlaruning ratsional ketma-ketlig'i va ishlarning optimal tartibini aniqlashga turli xildagi asbob va moslamalar qo'llash yo'li bilan ta'mirlash ishlarni maksimal mexanizatsiyalashtirishga, ta'mir sifatini yaxshilash va ular narxini pasaytirishga yo'naltirilgan ishlarni amalga oshirishda yordam beradi.

Texnologik jarayonni ishlab chiqishda boshlang'ich holat sifatida detal va uzellar ignasozliklari, ta'mirlash ishlarning hajmi, detallarga qo'yilgan texnik shartlar va mashinalari ta'mirdan so'ng yig'ishga qo'yilgan texnik shartlar xizmat qiladi.

Mashinalarni ta'mirlash texnologik jarayoni 1 - jadvalda keltirilgan
jadval-3



Texnologik jihozlarni bo'laklarga ajratish paytda ta'mirlash ishlarini yuqori savyada o'tkazish va tashkil etishni ta'minlaydigan aniq harakat tartibini saqlash zarur Mashinanı bo'laklar va alohida detallarga ajratishda ishlar ko'pincha quyidagi tartibda bajariladi:

- mashina va mexanizmlar ishining nosorligini to'liq aniqlash;
- mexanizmlari uzel va detallarga ajratish ketma-ketligini o'matish;
- mexanizmlari uzel va detallarga ajratish;
- detallarni tozalash va yuvish;
- detallarning yeyilish darajasi va tavsifini aniqlash;
- detallarni navlarga ajratish.

Ta'mirlashni yuqori sifatlari qilib o'tkazish va uni bajarilish muddati ma'lum darajada mashinalarni bo'laklarga ajratish jarayoni qanday o'tkazilganiga bog'liq.

Yengil sanoatning tikuvchilik va poyabzal ishlab chiqarish hamda boshqa ko'plab korxonalarda tikuv mashinalari ishlataladi. Shuning uchun biz bo'laklarga ajratish jarayonini tikuv mashinalari misolida ko'rib o'tamiz.

Ta'mirlovchi-chilangar tikuv mashinalarini bo'laklarga ajratishdan oldin uning vazifasi, tuzilishi, mexanizmlarining o'zaro harakati va sozlash ishlari bilan tanishishi kerak. Buni berilgan mashina chizmalari va mos keladigan ko'rsatmalari bilan tanishib hamda mashina ishini kuzatib amalga oshurish mumkin. Faqat shundan so'nggina mashinanı bo'laklarga ajratishga kiritish mumkin.

Ajratilgan detallarni va yig'ma qismlari adashtirib yubormaslik uchun ajratish vaqtida har bir qism va detal belgilanishi yoki raqamlanishi kerak.

Jihozlan poydevordan ajratmasdan ta'mirlash paytda (masalan, dazmollash presslari, tasmali bichish mashinalari va boshqalar) ularning energiya tizimidan moylar to'kiladi va yurib turuvchi qurilmalari to'xtatiladi.

Bo'laklarga ajratish quyidagi ketma-ketlikda amalga oshinlishi kerak:

- qo'llanadigan asbob va moslamalar yaroqli detallari shikastlantirmasligi kerak;
- bo'laklanadigan detallarni shikastlantirmasdan yechish kerak;

- murakkab yo'l bilan yechiladigan detallarga ortiqcha kuchlanish bermaslik kerak,
- detallarga bolg'a bilan zarba berishni taxta yoki boshqa yumshoq moslamalar orqali amalga oshirish kerak,
- uzun vallami bir necha tayanchlar qo'yib bo'laklarga ajratish kerak;
- bo'laklarga ajratilgan har bir mexanizm detalini alohida qutilarga joylashtirish kerak,
- detallar solingan qutilarni qopqoq bilan zichlab berkitish kerak,
- yaroqli podshipniklarni yuvish, quritish, moylash va qog'oz bilan o'rav qo'yish kerak;
- to'liq bo'laklarga ajratish paytida bolt, shayba va boshqa qotirish detallarini maxsus qutiga joylashtirish kerak;
- bo'laklarga ajratish paytida uzellarning o'z-o'zidan alohida qismlarga ajralib ketishiga yo'l qo'ymaslik kerak.

Mashinalarning qattiq va qo'zg'aluvchan birikmalarini yechib olish paytida yoqilinishi lozim bo'lgan qoidalar va texnologik jarayonni ko'rib o'tamiz.

Korroziyaga uchragan rezbal birikmalarni bo'laklarga ajratishdan oldin kerosin bilan yuvish zarur. Bu bo'laklarga ajratishni osonlashtiradi, vintlarning sinishiga yo'l qo'ymaydi.

Mashinalarni bo'laklarga ajratishda ko'p hollarda singan vintlar shpilkalar, presslar vtulkalar, shkivlar, shponkalarni burab olish qiyinchilik tug'diradi.

Vintlar, boltlar, shpilkalarini burashda haddan tashqari katta kuch ishlatish talab qilinmaydi. Ayniqsa, kichik diametrdag'i qotirish detallarini burab yechishda katta kuch ishlatish mumkin emas, chunki bunday holatlarda uning kallagi yoki gayka sinishi mumkin. Vint kallagi uzilgan paytida buragich (otvertka) uchun vint kallagini kreytsmeysel bilan chopish yoki arracha bilan yangi shlitsali o'yiq ochish mumkin. Agar yangi shlitsa o'yig'ini arralash mumkin bo'lmasa, unda vint parmalab olinadi yoki vint Imarkaziga 10-15 mm chuqurlikda teshik teshiladi va unga ikki bor kreytsmeysel bilan chopish yoki arracha bilan yangi shlitsali o'yiq ochish mumkin.

Bor gaykali kahitga moslashtirilgan, kvadratsimon kallaklı, toblangan konussimon tushli sterjendir Bo'rli burab, vint yechib olinadi

Takrorlash uchun savollar

- 1 Mashinaning sifati va mustahkamligi deganda nimani tushunasiz?
- 2 Mashinaning chidamliligi va ishga yaroqligining ta'rifini keltiring?
- 3 Mashinaning nosoz holatini qanday tushunasiz?
- 4 To'xtab qolish nima? Mashinaning ta'mirga yaroqligi haqidagi ta'nfimi aytинг?
- 5 Tasodifiy to'xtab qolishlar qachon sodir bo'ladi?

3.2.DETALLARNI TOZALASH VA YUVISH

Mashina bo'laklarga ajratilib, nazorat va ta'mirlashga yuborishdan oldin detallari tozalanadi va zarur hollarda yuviladi. Ta'mirlanadigan mashinalardan yechib olingan detallar chang va boshqa turli xil iflosliklar bilan qoplangan bo'ladi. Bu iflosliklarning ba'zilari metalldan yasalgan detallar sirtlan bilan kimyoviy ravishda mustahkam yopishgan bo'ladi (atmosfera korroziyasidan hosil bo'lgan zang va boshqalar), boshqalar esa zaif adsorbsionli kuchlar bilan (tolali, metalli, abraziv va boshqa zarralar) qoplangan bo'ladi. Birinchi turdag'i iflosliklar kuchli organik va anorganik kislotalar bilan ishlov berib tozalanadi, shuningdek, elektnokimyoviy yoki ultratovushli ishlov berish yo'li bilan ham tozalanadi. Ikkinchchi turdag'i iflosliklar havo purkab, bosim ostida suv purkalib, cho'tkalar, abrazivlar bilan ishlov berilib va boshqa mexanik usullarda tozalanadi.

Korpusli yirik gabantli detallar (stanina, rama va boshqalar) dastagi va mexanizatsiyalashgan cho'tkalar yordamida, shuningdek, qisilgan havoni purkash yoki iflosliklar maxsus sanoat changyutgichlari bilan so'rib olinib tozalanadi. Bu detaillardagi ichki rezbalar o'tkiz qirrali, ilmoq ko'rinishida qayirilgan latunli simlar yordamida tozalanadi.

Juda kichik detallar chang va boshqa iflosliklardan ba'zida qo'l yordamida tozalanadi. Biroq bunday tozalashning sifati past, unga vaqt ko'p sarflanadi va ishlab

chiqarish xonalari ifloslanadi. Shuning uchun kichik detallarni maxsus qurilmalardan, shuningdek, metalli aylanuvchi setkalardan foydalaniib, maxsus xonalarda tozalash maqsadga muvofiq bo' ladi.

Po'lat va cho'yandan yasalgan detallar kam uglerodli po'lat simlardan tayyorlangan metall cho'tkalar yordamida tozalanadi. Latundan yasalgan detallar esa latun simlardan tayyorlangan cho'tkalar yordamida tozalanadi. Detallarni chiqqlardan, zaif zanglardan, shuningdek, yuvilgan so'nggi iflos qoldiqlaridan tozalash uchun kapron va boshqa sintetik materiallar qo'llanadi.

Hozirgi vaqtida detallarni elektro mehanik usulda tozalash keng tarqalgan bo'lib, ushbu jarayon mehnat unumdorligini 2-3 marta oshiradi. Bu maqsadda yuqori chastotali tokga ega bo'lgan elektrik jilvirlash mashinasi ishlataladi. Bu mashinada abraziv aylana o'miga metall cho'tka o'matilgan Unga elektr toki transformatoridan kontaktli g'ildirak orqali yetkaziladi. Boshqa qutb transformatoridan o'tkazgich bilan detal qistirilgan qisqich orqali birlashtiriladi.

Zarur bo'lganda, detallar tozalanganidan so'ng yuviladi. Ko'p korxonalarda detallarni kerosin bilan yuvish keng tarqalgan Lekib bunday yuvish xonalari ifloslantridi va yong'in chiqish xavfini tug'dradi. Shuning uchun detallarni yuvishni maxsus xonalarda o'tkazish maqsadga muvofiq bo' ladi.

Iflosliklarni issiq suv aralashmasi bilan yuvish usuli arzon va qulay hisoblanadi. Panjaralari (5) metall vannaga (1) ifloslangan detallar joylashtiriladi.

(6-rasm, b). Panjara ostida elektr isitish elementlari (4) yoki aralashmani isitish uchun bug' quvuri joylashtirilgan

Vannadagi detallar cho'tkalar bilan tozalanadi. Yuvish jarayonini tezlashtirish uchun elektr yuritmasidan harakat oladigan kichik nasos o'matish mumkin. Nasos (3) quvur (2) orqali aralashmani brandspayt (6) shlangiga uzatib beradi. Vanna ustida tortuvchi zont (7) o'matilgan bo'lib, buzont quvuri orqali bug' atmosferaga chiqarib yuboriladi. Brandspayt quvuridan chiqadigan suv aralashmasi yo'nalishi detallarga yo'naltiriladi va ularni yuvish tezlashadi.


Po'lat va cho'yandan yasalgan detallarni yuvish uchun vannaga kukunli aralashma

solinadi. Bu aralashma quyidagi tarkibda bo'lishi mumkin: natriy 10 g/l, kalsiyalashtirilgan soda 7,5 g/l, fosforli natriy 13 g/l, sovun 2 g/l. Aralashma harorati 70-80 °S bo'lishi kerak. Boshqa eritmalardan tayyorlangan detallarni yuvish uchun aralashma tarkibi va 1 litr suvdagi uning miqdori o'zgartiriladi.

Detallar kukun aralashmasi bilan yuvilganidan so'ng korroziyaning oldini olish va ulardan kukun qoldiqlarini tozalash uchun xuddi shunday vannada issiq suv bilan yuviladi. Detallar nisbatan yuqori haroratda yuviladi, shuning uchun yuvilgan detailarning o'zi tez quriydi.

Detallarni yuvish usullaridan yana biri bu tozalanayotgan detal sirtlariga aralashma bilan bug' birgalikda bosim osti purkaladi. Yuvishning bunday usuli sirtlari katta bo'lgan detailarni tozalashda qulay. Bir vaqtning o'zida 100 dan 16005 m² bo'lgan yuza maydoni 5-30 °S da tozalanadi. Tozalanish sifati juda yuqori bo'ladi. Tozalangan sirtlari takroran chayqash yoki yuvish talab etilmaydi.

Hozirgi vaqtda detal va uzellami tozalashning ultratovushli usuli keng tarqalmoqda. Bunday usul faqat tozalash sifati va samaradorligini oshirib qolmasdan, balki murakkab ko'rinishdagи detailarni yuvish imkonini ham beradi.



8-rasm. Yuvish vannalari

Ultratovushli tozalash usuli quyidagicha amalga oshiriladi. Yuvisht suyuqligida yuqori chastotali tebranishlar qo'zg'atiladi va buning ta'sirida ifloslangan yuzaga mexanik ta'sir etuvchi kavitsion sharchalar hosil bo'ladi. Bu paytda sodir bo'ladiqan zarbali to'lqinlar ifloslik va moy qatlamini buzadi va parallel ravishda iflosliklarning yuvisht aralashmasi bilan kimyoiy hamkorligi sodir bo'ladi. 6-rasmning "b" shaklida magnit konstruksiyali o'zgartirgich bilan ultratovushli tozalash vannasi chizmasi keltirilgan. Qurilma 1- yuvisht aralashmasi, 2-ultratovushli tebranishlar transformatori, 3-magnit konstruksiyali o'zgartirgichlar tuzilgan. Ultratovushli tozalash uchun vannada yuvisht suyuqligi sifatida kukunlarning suvli aralashmasi, sintetik sirt aktivligini oshiradigan moddalar va organik aralashmalar ishlataladi.

Baxtsiz hodisalar va yong'in sodir bo'lischening oksidli yuvisht bo'limida texnika xavfsizligi qoidalariga qat'iy rivoja qilish va yong'in xavfsizligiga doir tadbirlar o'tkazish talab etiladi.

Takrorlash uchun savollar

1. Jihozlarni ta'mirlashga topshirish va qabul qilish tartibini tushuntiring?
2. Jihozlarni ta'mirlash texnologik jarayoni sxemasi qanday tuziladi?
3. Mashina va mexanizmlarni bo'laklarga ajratish qanday tartibda amalga oshiriladi?
4. Krivoship polzunli mexanizmning yig'ish texnologiyasini tushur.
5. Texnik foydalanish koefitsienti qanday aniqlanadi?
6. Jihozlarning strukturaviy ko'rsatkichlariga nimalar kiradi?

3.3. JIHOZLARNI YIG'ISH TEXNOLOGIYASI

Jihozlarni yig'ish ta'mirlash texnologik jarayonining bir qismi bo'lib, unda tayyor detallar, uzellar va agregatlar ma'lum ketma-ketlikda yig'iladi va buning natijasida belgilangan texnik talablarga to'liq javob beradigan mashina yoki mexanizm olinadi. Yig'ish jarayoni uzelli va umumiyligi yig'ishlarga bo'linadi. Uzelli yig'ishda alohida detallardan uzel yoki agregatlar yig'iladi, umumiyligi yig'ishda esa uzel va agregatlardan mashinalar yig'iladi. Mashinalarni yig'ishning mehnat hajmi ta'mirlash umumiyligi mehnat hajmining 40 foizini tashkil qiladi. Ishlab chiqarilgan talablari bilan bog'liq

ravishda mashinalarni yig'ish uzel va detallarning o'zaro almashinuvchanligini saqlagan holda, detallarni guruhlar bo'yicha navlarga ajratish, detallarni tanlash, konpensatorlarni qo'llash orqali amalga oshiriladi.

Detallarni guruh bo'yicha navlarga ajratishda juftlikda ishlaydigan detallarni guruhli tanlash usulidan foydalaniladi

Yig'ishga keltirilgan detallar o'chamlari guruhlar bo'yicha navlarga ajratiladi

Mashinalarni yig'ish odatda ularni bo'laklarga ajratish jarayoni ketma-ketligida, lekin faqat teskari tartibda amalga oshiriladi. Texnologik jihozlarni yig'ishda qo'zg'almas birikmalar birlashtiriladi, qo'zg'aluvchan birikmalar esa mos keladigan oraliqlar bilan birlashtiriladi va sozlanadi.

Yig'ish uchun keltiradigan detallar va yig'ma birikmalar yaxshi tozalangan bo'lishi kerak. Ishqalanib (tegib) ishlaydigan detallarning yuzalarini yig'ishdan oldin artiladi va siqilgan havo bilan parchalanadi, ishqalanuvchi yuzalar esa turli navdag'i yog'lar bilan moylanadi. Yig'ma birikmalarni hosil qilgan detallar erkin harakatlana olishi kerak. Harakatlanmaydigan birikmalardagi detallarni stendlarda yig'ish tavsiya etiladi. Detallarni bolg'a bilan taxtakachlashda maxsus tayanchlardan foydalaniladi, beriladigan zarblarni detalga bo'ylama ta'sir qilishiga ruxsat etilmaydi. Podshipniklarni valga o'tkazishda 90-100 °S haroratgacha qizdiriladi. Podshipniklar yig'ib bo'lingandan so'ng solidol bilan birikmalar to'ldiriladi. Boltlar va gaykalar yig'ish uchun talab etilgan mo'lent kuchlari bilan tortiladi. Bu dinamoelektrik kalitlar orqali nazorat qilinadi. Saqlovchi muftalar har bir uzatma uchun ma'lum mo'lent kuchlanga rostlanadi. Ta'mirlangandan keyin mashinalar sinab ko'rilib, qisman bo'yaladi. Zavodda qanday rang bilan bo'yalgan bo'lsa, ta'mirdan so'ng ham xuddi shu rang bilan bo'yaladi.

Tozalash, yuvish, detallarga ajratish, yig'ish, bo'yash va detallarni nazorat qilishda texnika xavfsizligiga va ishlab chiqarish tozaligiga to'la amal qilinishi lozim


Detallarni komplektlash asoslan detallarni komplektlash (jamlash) mashinalarni ta'mirlash texnologiyasida eng muhim jarayonlardan bini hisoblanadi. Komplektlash buyumlarni yig'ish uchun zarur bo'lgan mos detallari tanlab butlashdan iborat. Detallarni butlashda quyidagi vazifalar hal etiladi:

detallarni, yig'ma qismlari va butlovchi buyumlarni toplash, hisobga olish va saqlash, detallarni roli va soni bo'yicha tanlab toplash, detallarni o'chamlari, vazni

va o'zaro muvozanatlanganligi bo'yicha tanlash Dastlabki ikki masala hal etilganda mashinalarni yig'ish uchastkalarini zarus detallar bilan uzlusiz ta'minlash imkoniyati yaratiladi. binobarin, buyumlarni ta'mirlash jarayoni bir tekisda boradi Ta'mirlash korxonalarida ham yangi, ham ta'mirlangan va zarur o'lchamli (joiz darajada yeyilgan) detallardan foydalaniлади Shuning uchun ham detallarni nazorat qilish va tanlash juda zarus ishdir.

Rezbali birikmalar ma'lum kuch bilan yig'ilishi kerak Rezbali birikmalarni burab qotirish kuchini aniqlash uchun maxsus asbob - dinamoetrik (kuch o'lchagich) kalitlar ishlataladi.

Yig'ish ishlarni ko'plab universal tikuv mashinalarida ishlataladigan krivoship-shatunli igna mexanizmi misolida ko'rish mumkin (9-rasm). Asosiy val 23 ga 3 dona podshipnik 24 o'matilgan bo'lib, unda val aylanma harakat qiladi Valni o'ng uchiga maxovik g'ildiragi 26 vintlar 25 yordamida mahkamlangan Maxovik g'ildirak 26 ni o'ng yon tomoniga, uni qo'lda aylantirish uchun 3 ta vint bilan qopqoq 27 qotirilgan



9-rasm. Krivoship-shatunli igna mexanizmining yig'ish chizmasi

Maxovik g'ildirak 26 kanavkasiga ponasimon tasma 28 kiritilib, u elektrodvigatel' shkividan aylanma harakatni bosh valga yetkazib beradi. Bosh val 23 ni chap uchi qismiga, vint 30, yordamida krivoship 29 qotirilgan. Krivoship (kulachok) teshigiga barmoq 14 kiritilgan bo lib, ikkita vint 21 bilan mahkamlangan. Barmoq 14 ni tashqi yelkasiga 1gnali podshipnik 13 o'rnatilgan va shatun 7 ni ustki kallagi kiydiriladi. Shatun 7 ni yuqori kallagini o q bo'yab siljishi shayba 10 ni rezbalı vint 8 yordamida bartaraf qilingan. Shatun 7 ni pastki kallagi vint 5 orqali igna yuritgich 3 yo naltiruvchiga qotirilgan povodok 6 ni barmog'iga kiritilgan. Povodok 6 barmog'ining o'ng tomoniga, mashina korpusiga vintlar yordamida mahkamlangan yo naltirgich 33 ni kanavkasiga joylashgan polzun 32 ga kiydirilgan. Ignan yuritgich 3 mashina korpusiga vint 11 yordamida qotirilgan, ikkita vtulka tayanchlar ichida chiziqli harakat qiladi.

Ignan yuritgich 3 ni pastki qismida simdan maxsus yasalgan ip-yo naltirgich 2 mahkamlangan. Bosh val 23 krivoship 29 va uni barmog'i 14 aylanganda, aylanma harakat shatun 7 orqali igna yuritgich 3 ga qotirilgan igna 1 ni ilganilanma-qaytma harakatiga aylanadi. Ignan 1 ni o'matishdan oldin maxovik g'ildirak 26 ni aylantirib igna yuritgich 3 yuqori holatiga keltiriladi. Vint 15 bo'shatiladi, igna 1 ni ignatutgichni oxiriga qadar kiritiladi, qisqa ariqchasi moki uchi tomonga qarab 35 vint bilan mahkamlanadi, igna singanda yoki shikastlanganda shu uslubda almashtiriladi. Ignani moki uchiga nisbatan balandligi vint 5 ni vinti bo shatilgandan keyin igna yuritgich 3 ni vertikal o q bo'yicha surilib rostlanadi. Buning uchun igna 1 ni naycha tutgich pazi 16 ni tagidan igna ko'zini yarmi ko'rinib turadigan qilib, eng pastki holatiga tushirib qo'yiladi. Texnologik jarayon bosqichi: g'altakdag'i ip, ushlagich 1 o'matiladi, ip tortgich orqali igna teshigidan o'tadi, materiallar harakatlanishi bilan igna va moki siklogamma bo'yicha harakatni boshlaydi. Ip o'tkazilgan igna tikilayotgan materiallar qatlidan o'tib, moki ichidagi ip bilan chalishib uni yuzaga olib chiqadi, birta bahya hosil qiladi. Bu sikllar to xtovsiz davom etadi va materiallarda bahya qatorlari hosil bo'lib, ikki yoki undan ortiq qatlamlari materiallarni ip yordamida biriktiradi, ularni o'zarlo zinch bo'lishi bahya

qatorni qadamiga, material turiga, zichligiga, birikadigan materiallar soniga bog'liq bo'ladi va mashina unumдорligini aniqlaydi

Biz quyida «Juki» firmasining LN-1162 ikki ignali, moki bahalyi tikuva mashinasidan ipni qirqish qurilmasi uzelini bo'laklarga ajratish va yig'ish tartibini ko'rib chiqamiz Bo'laklarga ajratish quyidagi tartibda amalga oshinladi:

jadval-2

Ikki to'londan ham olinadi	Qo'zg'almas pichoqlardan o'matish vintlari bo'shatish uchun universal gaykali kalit ishlatalishi lozim
Uzatish pichog'i ajratiladi	O'ng va chap to'londarda tebrana yotgan 9 va 10-raqamli koromislolardan shamirli vintlar chiqarib olinadi
Tebranayotgan 9 va 10-raqamli koromislolar qo'zg'aluvchan Shamirli vallardan ajratib olinadi	Ularni qisuvchi vintlar bo'shatiladi
Itarish plitasi yechib olinadi	Ikkita o'matish vinti yechiladi
5-raqamli birlashtirish simi 19-raqamli koromislodan ajratiladi	19-raqamli koromisloni qisib turgan ikkita gayka yechiladi
Mokidan yuntish vali olinadi	Tarkibiy qismalarni valga qotirib turgan o'matish vintlari bo'shatiladi
8 va 9-raqamli qo'zg'aluvchan pichoqlar shamirlari yechiladi	O'matish vintlari bo'shatiladi
1-raqamli montaj asosi yig'ma holatda yechib olinadi	Montaj asosining ikkita mahkamlash vinti yechib olinadi

Komplektlashdagı asosiy talab - qismlarning aniq yig'ilishini ta'minlashdan iborat bo'lib, birkalmalarning o'lcham zanjiri texnik shartlarga javob berishi lozim. Bu talablarni quyidagi usullarda bajarish mumkin:

- 1) To'liq o'zaro almashinuvchanlik usuli. Bu usulda barcha detallarning o'lchamlari zarur chetlashish chegarasida bo'lishi lozim. Bu usulni uzuksiz ishlab chiqarish jarayonida va o'lcham zanjirlari qisqa (2-3 detallardan iborat) bo'lganda qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi;
- 2) Chala (qisman) o'zaro almashinuvchanlik usuli. Bu usul o'lchamlarning zarur chetlashish chegarasi kengaytirilganda qo'llaniladi.
- 3) Rostlash usuli. Detallarni yig'ishda yordamchi zveno ishlataladi. Bu zveno yordamida zarur chetlashish ta'minlanadi, yordamchi zveno sifatida kiruvchi vtulka, shayba, qistirma kabilardan foydalaniladi.
- 4) Mashinalarni yig'ish. Mashinalarni yig'ish jarayoni muhim ish hisoblanadi va mashinalarni ta'mirlashda, ayniqsa, rezbal, taxtakachlanadigan, o'qdosh va aylanuvchan birkalmalarni yig'ishda ko'p vaqt oladi. Birikma bolt, gayka shplintdan iborat bo'ladi.

Komplektlashga yuboriladigan detallar o'lchamlari, zarur chetlashishlar va o'lchamlarning kerakli chetlashish chegarasining kengligi jihatidan har xil bo'ladi. Detallar qator belgilariga, o'lcham guruhlari va ta'mir o'lchamlariga qarab komplektlanadi, bundan maqsad qo'shilmalarning zarur tirqish bilan yoki taranglik bilan yig'ilishini ta'minlashdan iborat.

Detallarning qo'shilmalardagi tirqishini texnik shartlariga javob beradigan qilib komplektlash kerak. Detallar ta'mir o'lchamlari va vazni bo'yicha komplektlanadi:

1. Detallarni o'lchamlari bo'yicha komplektlash. Masalan 1-ta'mir o'lchamli val 1-ta'mir o'lchamli o'ng kiygiziluvchi detallar bilan birga yig'ilishi kerak (bular nominal o'lchamli 1,2,3 va 4-ta'mir o'lchamli bo'ladi). Bundan tashqari, ba'zi detallar zarur chetlashish chegarasi keng qilib tayyorlanadi, shuning uchun ular o'lcham guruhlari bo'yicha saralanadi.
2. Qismlarni yoki mashinalarni yig'ish ish joylari uchun belgilangan detallar ro'yxati

bo'yicha komplektlash. Bu ishlar maxsus komplektlash uchastkasida bajariladi. Bu uchastka detallarni qo'yish uchun maxsus uskunalar: stellajlar, tagliklar, ko'chma aravachalar, komplektlash yashiklari va konteynerlar bilan jihozlanadi. Detallarni tanlashda komplektlash ro'yxatidan foydalaniлади. Bu ro'yxatda qism yoki agregatdagи detallar nomeri, nomi va soni ko'rsatiladi. Tanlashda detallar idishlarga (korzina, yashiklar, komplektlash aravachalariga) solinadi. Bu idishlar detallar komplektini tashish va yig'ish joylarda ishlash uchun qulay bo'lishi kerak.

Komplektlash bo'limida quyidagi ishlar amalga oshiriladi:

1. Detallar komplektini ish joyida ro'yxatga qarab tanlash
2. Detallarni tekshirish va ta'mir o'lchamlari bo'yicha tanlash
3. Detallarni tekshirish va o'lcham guruhi bo'yicha tanlash
4. Detallarni vazni bo'yicha tanlash
5. Pitirlari tozalash va birikmalarga bir oz chilangarlik ishlovi berib, ulami bir-biriga moslash.
6. Shestemyalar komplektini tanlash va chiniqtirish
7. Komplektlash bo'limiga keltiriladigan detallarning sifatini umumiy tekshirish
8. Komplektlash bo'limiga keltiriladigan va olib ketiladigan detallarini hisobga olish.

Bu ishlarni bajarish uchun komplektlash bo'limida mos ish joylari tashkil etiladi. Chilangarlik ishlovini berish - moslash ishlarini chilangarlik - mexanika sexida tashkil qilish mumkin. Bu ishlarni sexda komplektlash bo'limining ko'rsatmasi bo'yicha bajarish kerak. Ishlov berib, moslangan detallar komplekti yig'ilgan va belgilangan holda komplektash bo'limiga qaytariladi.

Komplektash bo'limi detallarni qo'yish uchun katakli shkaflar (stellajlar) bilan jihozlanadi. Kataklar soni ro'yxatdagи detallar soniga va ta'mirlash korxonasining ish dasturiga mos bo'lishi kerak.

Yig'ish sexining barcha ish joylariga detallar faqat komplektash bo'limi orqali keltirilishi kerak. Bu bo'limda keltirilgan va olib ketilgan detallar ro'yxatga olib boriladi.

Qismlar va agregatları komplektlash turi detalları yaroqli-yaroqsızlarga saralash va mashinalarni yig'ishning qabul qilingan tizimiga bog'liq Masalan, yaroqli-yaroqsızlarga ajratishning uzel (noagregat) usulida detallarni komplektlash va yig'ish har bir uzel (qism) yoki agregat uchun ayrim holda bajariladi. Agar yaroqli-yaroqsızlarga ajratish va yig'ish ishlari detallari to'liq egasizlantirish tizimi bo'yicha bajarilsa, bu holda uzellar (qismlar) ham egasizlantirilgan usulda qo'shilma detallari mos kelganlarini (selektiv) tanlab komplektlanadi.

Komplektlanadigan detallar uch xil: oddiy, selektiv va aralash usulda tanlanadi.

Oddiy komplektlashda qism yoki aggregatning asosiy detaliga, qo'shilmasida normal tirkish hosil qilish imkonini berishi kerak.

Detallari selektiv tanlashda qo'shilmadagi ikkala detalning o'lchamlariga berilgan zarur chetlashishlar maydoni bir nechta bir xil oraliqlarga bo'linadi, detallar esa shu oraliqlarga binoan o'lcham guruhlariga ajratiladi.

Har qaysi o'lcham guruhiga haqiqiy o'lchamlar zarur chetlashishlar maydoni chegaralarida joylashgan detallar kirdi. Qo'shilmalar, detallar, o'lcham guruhlari, albatta, raqamlar, harflar, bo'yoq va boshqalar bilan belgilanishi lozim.

Detallar o'lcham guruhlariga ulaming o'lchamlarini o'lchab yoki maxsus moslamalar va kalibrilar yordamida tekshirib saralanadi.

Detallarni aralash usulda komplektlashda ikkala usuldan foydalaniлади. Juda muhim qo'shilmalarning detallari selektiv tanlab, unchalik muhim bo'limgan qo'shilmalarning detallari esa oddiy tanlab komplektlanadi. Detallari aralash tanlab komplektlash usuli ta'mirlash korxonalarida keng ko'lamda qo'llaniladi.

Takrorlash uchun savollar

1. Detallarni qayta tiklashning qanday usullarini bila siz?
2. Plazmal qoplash usulini tushunting?
3. Detallarni qayta tiklash usulining tanlash mezonlarini aytинг?
4. Detallarni qayta tiklashda iqtisodiy mezon qanday aniqlanadi?

5. Detallarni komplektlashda qanday talablar qo'yiladi?
6. Jihozlarni ta'mirlashga topshirish va qabul qilish tartibim tushuntiring?
7. Jihozlarni ta'mirlash texnologik jarayoni sxemasi qanday tuziladi?
8. Mashina va mexanizmlarni bo'laklarga ajratish qanday tartibda amalga oshiriladi?
9. Tikuv mashinasining ignasi qanday tartibda o'matiladi?
10. Detallarni tozalashning qaysi usullarini bilasiz?
11. Po'lat va cho'yandan yasalgan detallar qanday yuviladi?

4.GAZLAMAGA MUVOFIQ IGNA VA IPLARNI TANLASH

Material qalinligi uni tashkil qiluvchi ip yoki yigirilgan ip diametri, to'qilish tur, zichligi, tuzilish fazasi, tukning mavjudligi va balandligi bilan belgilanadi. Trikotaj polotnolarining qalinligi ham ahamiyatli darajada to'kilish turiga bog'liq bo'lib, tashkil qiluvchi iplarning 2-6 diametriga teng bo'lishi mumkin.

Noto'qima materiallar qalinligi avvalo tolalar qalinligi, tolaning og'irligi, ularning joylashuvi, tolalarni birlashtiruvchi iplarning qalinligiga bog'liq. Tukli materiallar (chiyduxoba, duxoba, sun'iy mo'yna) qalinligi grunt (tuk ostidagi qatlam) qalinligi hamda tukli qoplama balandligi bilan tavsiflanadi. Material qalinligi kiyim konstruksiyasiga, qo'llanadigan qotirma materiallariga, chok haqi kengligiga chok konstruksiyasiga ta'sir qiladi. Gazlamani bichishda to'shamda qalinligi, choklarga ketadigan tikuv ipining sarfi, ishlatalidigan asbob-uskuna turu material qalinligiga bog'liq Gazlamalarning qalinligini 0,1—0,2 kPa bosim bilan o'lchash tavsiya qilinadi. Turli gazlamalarning qalinligi haqidagi ba'zi ma'lumotlar 3 - jadvalda keltirilgan.

Turli gazlamalarning qalinligi

Jadval - 3

Gazlamaning xili	Gazlamaning tola tarkibi	Gazlamaning qalinligi, mm
	Paxta	0,16-0,6

Ko'ylaklik va ichki kiyimlik	Ipak	0,1-0,32
	Zig'ir	0,3-0,4
	Jun	0,4-0,8
	Zirir	0,5—0,6
	Paxta	0,4-1,3
	Jun	0,7-1,1
Kastyumlik	Kamvol	0,4-0,6
	Kamvol sukonli	0,5-0,9
Paltolik	Mayin movut	1—1,6
	Drap	2,1-3,2
	Drap va dag'al movut	2,3-4,8
	Qalin drap	2,1-3,2
	Bobrik, (jun)	3,2-3,5
Miyonabop va maxsus gazlamalar	Zig'ir tolali bortovka	0,4-0,6
	Brezentbop	1,0—1,3

Tishli reyka ko'tarilishining balandligi va tikuv mashina tepkisining bosimi material qalnligiga bog'liq holda o'zgartiriladi. Ignalar, g'altak iplarning xili va miqdori, dazmollash rejimi ham gazlamalarning qalnligiga qarab tanlanadi. Qalin gazlamalar uchun yo'g'on ignalar, pishiq va yo'g'on iplar ishlatish, baxyalarni siyrak olish tavsiya qilinadi. Qalin gazlamalar uchun dazmollash vaqt uzoqroq olinadi. Materiallarni tikish uchun oldin kerakli ip va unga mos igna tanlash kerak bo'ladi. Tikiladigan gazlamalarga muvofiq tavsiya etiladigan ip va igna nomerlari 3-jadvalda ko'rsatilgan. Ipsi tanlashda uning (S) o'ng va (Z) chap taraflama o'ralish yo'nalishiga e'tibor qaratish lozim. Agar ip to'g'ri tanlanmasa, ba'zi tipdag'i tikuv mashinalarida baxya hosil qilish jarayonlarida ip o'rami ochilishi natijasida o'zinинг puxtaligini yo'qotishi mumkin. Shu sababli tikuv mashinasiga qo'yiladigan

talablarga mos holda ipni tanlash kerak bo'ldi. Mashinada bajariladigan operatsiyalarning sifati igna va iplarning to'g'ri tanlanishidan, shuningdek ustki va ostki iplarning to'g'ri o'tkazilishidan bog'liq bo'ldi. Ignalar silindrik, konussimon va pog'onali sterjenlar bilan tayyorlanadi. Konussimon va pog'onali sterjenlar bilan tayyorlangan ignalar sanchilish paytida kam qiziydi, bu esa sintetik gazlamalarni sintetik iplar bilan tikishda juda muhimdir. Gazlamalarni biriktirish uchun uchi me'yorda aylanasimon charxlangan ignalar, trikotaj mahsulotlarini biriktirish uchun uchi radiusli charxlangan ignalar, natural charmni biriktirish uchun uchi me'yorida ovalsimon charxlangan ignalar tavsiya etiladi. Yupqa gazlamalar uchun ingichka igna va iplarni tanlash zarur. Birlashtiriladigan materiallar qatlami qalinligi oshadigan operatsiyalarda igna raqami oshirilgan bo'lishi kerak, ip raqami esa o'zgartirilmaydi.


Igni va iplarni o'zaro tanlash igna ko'zming kengligi va ip diametri bilan bog'liq. Ipnini me'yorida o'tishi uchun igna quloqchasining kengligi ip diametridan katta bo'lishi kerak. Masalan, №90 igna ko'zining kengligi 0,34 mm ga teng, mos ravishdagi №50 ipning diametri esa 0,22 mm ga teng, ya'nisi igna ko'zining diametri ip diametridan 0,12 mm ga katta. Bu igna ko'zi kengligi va ip diametrining me'yondagi o'zaro nisbatidir. Gazlamaga muvofiq igna va iplarni tanlash tavsiranomasi 5-jadvalda keltirilgan.

Igni o'zgaruvchan kesimli po'lat sterjen ko'rinishida bo'lib, unda kolba, qisqa va uzun arqchali sterjeni, ko'zi va materialni teshib o'tadigan uchi bo'ladı (8-rasm). Ignaning ko'ziga ustki ip o'tkaziladi. Uzun arqcha esa ustki ipni ishqalanishdan saqlaydi.




10-rasm. Charxlangan igna uchi formalari

Sterjen kesimining shakliga, uchming charxlanish shakliga va kolbasining tuzilishiga qarab ignalar maxsus raqamlar bilan belgilangan. Bundan tashqari, kolbaning diametri, uzunligi, ignaning umumiy uzunligi, ko'zining ustki chetidan kolbaning oxiringacha bo'lgan oraliq, ariqchalarning sterjenda joylashish holati hisobga olinadi. Mashina ignalarining maxsus raqamli belgilandan tashqari, nomen ham bo'lib, u son jihatidan sterjen diametrini 100 ga ko'paytirilganiga teng bo'ladi. Tikuvchilik sanoatida 55 dan 200 gacha nomerli ignalar ishlataladi.



A – kolba diametri, D – sterjn diametri, E – kolba uzunligi,

G – igna uzunligi, G₀ – charxlangan igna uchi uzunligi



11-rasm: Ignaning asosiy qismlari

Yurik zavod va firmalarda ishlab chiqariladigan ignalar

jadval-4

Sis te ma	Igna nomeri																			
85	95	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0	200	300
85	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
per																				

Ishlatilgan ipga qarab igna raqamlarini tanlash bo'yicha tavsiyalar

jadval-5

Igna nomeri	Iplar					
	Paxta	Mutahkamlen gan qo'shma (armirovanie)	Lavsan	Shtapel	kapron ((monoip))	
1	2	3	4	5	6	
60, 65	100	Sabas 120	-	-	13 kmp.	7 kmp
70, 75	80	28LX, 25LX, 28LL, 25L, Rasant 150	22 L, 24 LT			20 kmp
80, 85	60	36LX, 35LL, Rasant 100	33L, 37 LT	Belfil- S 120		20 kmp
90	50	36LX, 35LL, asant 100	33L, 37 LT	Belfil-S 120		20 kmp

100, 110	40	44LX-1, 45LL, Sabas 80	SSL	Belfil-S 50	
120, 130	30	44LX-1, 45LL, Sabas 30			
140	20	65LX-1, 65LL	90L		
150, 160	10	65LX-1, 65LL	90L		

5.YENGIL SANOAT JIHOZLARINI MOYLASH

5.1.Moylash qurilmalari

Moylash qurilmalari individual va markazlashgan turlarga bo'linadi. Individual moylash qurilmalari gruppasiga konstruksiyasi jihatidan xilma-xil moydonlar kiradi. Bunday moydonlardan foydalanilganda mashina va stanoklarga qarash uchun ko'p vaqt ketadi. Bu texnologik mashina va jihozlarda moydonlar ko'p va bir-biridan uzoq joylashgan bo'lsa, ayniqsa yaqqol seziladi.


Markazlashtirilgan moylash usuli nasos yordamida dastaki yoki atvo'lat usulda bajariladi. Moy o'tkazuvchi trubkalar (moy yo'llari) orqali moy bevosita ishqalanuvchi sirtlarga yoki markaziy taqsimalagichga moy to'plagichga yuboriladi. Unda moylanadigan joylarga moy o'zi oqib tushadi. Markazlashtirilgan moylash sistemasi individual moylash sistemasiga qaraganda takomillashgan usuldir, chunki markazlashtirilgan usulda mexanizmlar yaxshiroq moylanadi, shu bilan mashinalarga qarash uchun ketadigan vaqt tejaladi.

Masalan, yuqori tezlikda ishlaydigan tikuv mashinalarida qo'llanilgan majburiy avto'latik moylash tizimini ko'rib chiqamiz.

Moyni ishqalanadigan detallar yuzasiga avto'latik yetkazib berish uchun parrakli (shiberli) nasos (10) ishlataladi (12-rasm). Nasosning (10) korpusi burchagi (5) orqali

pastdan mashina platformasiga mahkamlangan. Nasosning parraklarini taqsimlash vali chervyakli uzatma orqali aylantiriladi. Moy nasos yordamida taqsimlovchi plastmassa naychalar orqali haydaladi va moyli karterga tushirilgan filtr (7)dan o'tib naycha (moy o'tkazgich) bo'ylab suriladi.


Bu karter olinadigan bo'lib, mashina platformasi tagidagi qavatchaga joylangan Nasos (10) ning ichi ikkita bo'shlidan iborat. Bularidan biri moy haydaydigan (ostki) bo'shliq, ikkinchisi esa so'ruchchi (ustki) bo'shliq. Ikkinci bo'shliq old qismdagi ostki bo'shlida yig'ilib qolgan moyni so'rib olish uchun xizmat qiladi. Naycha (4) nasos (10) ning so'rib olinadigan moyi naycha orqali karterga tushadi. Nasos (10) ning haydovchi bo'shlig'idan naycha orqali mashina tanasining teshigiga o'matilgan naycha (2)ga moy yuboriladi.



12-rasm. Moki bahyali tikuv mashinasining moylash tizimi

Moy oqimi naycha (2) dan kalibrangan teshik orqali o'tib, shaffof qalpoqcha (1) ga

uriladi, bu esa tikuvchiga moy sistemasi qanday ishlayotganini nazorat qilib turish imkonini beradi. So'ngra moy vtulka orqali pastga oqib asosiy valning vtulka, sharikli podshipnik va krivoship barmog'iga kiydirligan ignalni podshipnik bilan tutashmalarini moylaydi. Ortiqcha moy vtulkadan naycha (3) bo'ylab karterga tushadi. Bundan tashqari moy vtulkaning ostki teshigi orqali oqib, naychaning piligiga shimilib, asosiy valning o'ng to'londagi sharikli podshipnikka keladi. Naycha (8) bo'ylab haydalgan moy vtulkaga o'tib, uning taqsimlash vali bilan tutashgan joylarini va ekssentriklarga o'tib, ularning shatun kallagi bilan tutashgan joylarini moylaydi. Naycha (9) bo'ylab moy vtulkaga tushadi, natijada moki valning shu val ichki vtulkalari bilan tutashgan joylari hamda moki pazining naycha tutqich belbog'i bilan tutashgan joylari moylanadi.



13-rasm Plunjерli nasosli avtomatlashtirilgan moylash sistemasi

Tikuvchi moy sistemasining qanday ishlayotganini shafof qalpoqcha (1) orqali nazorat qilib turishni, karterda moy kamayganda unga moy quyib turishi kerak Mashina moylashga industrial I-12 A va I-20A moyini ishlatish tavsiya etiladi Individual moylash qurilmalari Bunday qurilmalarga rezervuarli moydonli moydonlar misol bo'la oladi Uning pastki qismida kigiz yoki jun ipdan iborat tiqilmasi bor Tiqilma moylanadigan joylarga chang tushishiga yo'l qo'ymaydi Tiqilmaning qalinligi vaqt birligi ichida moylanadigan joylarga ma'lum miqdorda moy kelib turadigan qilib tanlanadi

Moylanadigan joylarga aniq bir miqdorda moy kelib tunshi zarur bo'lgan hollarda (masalan, tikuv mashinalarning bosh vallarini moylash uchun) tomizuvchi moydonlar qo'llaniladi.

Ullardan moylanadigan joyga yetkazib berib turiladigan moy miqdori gaykani burash yo'li bilan rostlanadi Moylanadigan ish sirtlariga moy teshik orqali boradi Bu teshikning kesimi bekituvchi ignaning vaziyatiga qarab yo kattalashadi yoki kichrayadi

Gaykani buraganda unga bog'langan igna yo ko'tariladi yoki pastroq tushadi Moydon orqali kelayotgan moyning miqdori haqida moydonning pastki qismidagi kuzatish tuynugidan ko'rniib turadigan tomchilarining qanchalik tez 1/3 qismi qolganda moydondan kelayotgan moy miqdori kamaya boshlaydi

Moylanadigan joyga quyuq moyni, masalan, tavotni yetkazib berib turish uchun qopqoqli moydon yoki tovotnitsa qo'llaniladi.

Uzluksiz ishlaydigan moydonning yana bir tuni - pilikli moydondir Undan tegishli miqdordagi moy pilik orqali moylash joyiga kelib turadi Pilikda moy iflosliklardan ham tozalanadi Pilikning moylanadigan joyga qaralgan uchi hamma vaqt moydonning rezervuan ichida turadigan uchidan pastroq joylashadi Pilik orqali keladigan moyning miqdori pilikning kallagiga va uning moydon kanaliga qancha zinch o'matilganligiga bog'liq Pilik moydon kanaliga qancha zinch o'matilgan bo'lsa, undan shuncha kam moy o'tadi

Pilik jun ipdan yasaladi va ngichka yumshoq simdan qilingan sirtmoqqa

mahkamlanadi.

Ana shu sırtmoq hamda "mo'ylovlar" yordamida pilik moydonning kanaliga tegishli chuqurlikda tikib qo'vildi. Kirlangan pilik almashtirib turiladi

Moylanadigan joylarga aniq bir miqdorda moy kelib turishi zarur bo'lgan hollarda (masalan, tikuv mashinalarining bosh vallarini moylash uchun) to'lizuvchi moydonlar qo'llaniladi.

Ulardan moylanadigan joyga yetkazib berib turiladigan moy miqdori gaykani burash yo'li bilan rostlanadi. Moylanadigan ish sirtlariga moy teshik orqali boradi. Bu teshikning kesimi bekituvchi ignaning vaziyatiga qarab yo kattalashadi yoki kichrayadi.

Gaykanı buraganda unga bog'langan igna yo ko'tariladi, yoki pastroq tushadi. Moydon orqali kelayotgan moyning miqdori haqida moydonning pastki qismidagi kuzatish tuynugidan ko'rinish turadigan to'lchilarning qanchalik tez to'lib turishiga qarab hukm yurgizish mumkin. Moydon rezervuandagi moyning 1/3 qismi qolganda moydondan kelayotgan moy miqdori kamaya boshlaydi.

Moylanadigan joyga quyuq moyni, masalan, tovotni yetkazib berib turish uchun qopqoqli moydon yoki tovotnitsa qo'llaniladi. Qopqoq buralganda tovotnitsadagi bosim oshadi, bu bosim ta'sirida quyuq moy moylanadigan sirtlarga siqib chiqariladi.

Texnologik mashina va jihozlarining ko'pchilik tishli g'ildiraklari moy vannasi ichida ishlaydi. Bunday sharoitda moy satbi konstruksiyasi jihatidan xilma-xil bo'tgan moy ko'rsatgichlari orqali kuzatib turiladi. Masalan, reduktorlar va hokazolar.

Texnologik mashina va jihozlarida tutash idishlar prinsipiiga asoslangan naychali moy ko'rsatgichlar ham keng qo'llaniladi. Bu tipdag'i ko'rsatkichlarning Shisha

Naychasi uzunligi 75,1 va 150 mm qilib chiqariladi. Bunday naychali moy ko'rsatkichlar mashinaning gabantini kattalashtiradi. Bundan tashqari, ular mashinadan foydalanish jarayonida ko'p buzlib turadi, ularning kamchiligi ham shundadir. Moylanadigan uzelga joylangan fonar tipidagi moy ko'rsatkichlarda naychali ko'rsatkichlardagi kamchiliklar yo'q. Bunday moy ko'rsatkichlar doiraviy

yoki cho'ziqroq shakida yasaladi. Cho'ziqroq moy ko'rsatkichlar moy hajmi ancha katta bo'lgan hollarda qo'llaniladi. Agar rezervuardagi moyning sati katta chegaralarda o'zgaradigan bo'lsa, ikkita doiraviy moy ko'rsatkich utsma-ust qo'yiladi.

Bunday hollarda moyning yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan sati eng pastki moy ko'rsatkichiga qarab, eng yuqori sati esa yuqoridagi moy ko'rsatkichga qarab belgilanadi. Moy o'chagichning qulayligi shundaki, mashina to'xtab turgan vaqtida uni uyasidan sug'irib, toza latta bilan artish va o'mniga qo'yib yana sug'orib olib moyning sathini bilish mumkin. O'chagichda qolgan moyning izi rezervuarda qancha moy borligini ko'rsatadi.

Markazlashtirilgan usulda moylanadigan joylarga moy, yuqorida aytilib o'tilganidek, bosim ostida yuboriladi. Bunday sistemalarda bosim bitta yoki bir nechta nasos yordamida hosil qilinadi. Nasos haydaydigan moy halqasimon berk saylanib istemada yuradi.

Bakdan tishli g'ildirakli nasos so'rib oladigan moy sovutgich-filtrdan o'tib, naychalar orqali moylaniladigan joylarga boradi va ularni moylaydi hamda ishqalanuvchi yuzalari sovitadi. So'ngra moy qaytaruvchi magistral orqali moy yana bakka qaytiib tushadi. Moyga ilashib qolgan mehanik aralashmalar qisman bakning tagiga cho'kadi, ammo bu aralashmalarning asosiy qismi filtrlanishdan ushlanib qoladi. Markazlashtirilgan sistemalarda, odatda, ikkita nasos - ish nasosi va rezerv nasoslar o'matiladi. Shu tufayli moylanadigan joylarga moyning to'xtovsiz kelib turishi ta'minlanadi. Nasoslar tishli g'ildirakli yoki boshqa tipda bo'lishi mumkin.

Tishli g'ildirakli nasos o'matilgan markazlashtirilgan moylash sistemalari, odatda, uncha ko'p bo'limgan ishqalanuvchi uzellari moylash uchun belgilanadi. Texnologik jarayon bo'yicha o'zaro bog'langan mashinalar guruhining ko'pdan-ko'p moylanish joylanga moy yetkazib berish uchun markazlashtirilgan avto'latik moylash sistemalari o'matiladi. Bunday sistemalarda moy avto'lat ravishda tozalaniladi, sovitiladi va ishqalanuvchi uzellarga tegishli miqdorda yetkazib berib turiladi.

Moylash sistemasida qanday moylash qurilmalari qo'llandishidan qat'iy nazar,

ularning hamma vaqt puxta yaxshi ishlab turishiga dıqqat qilish kerak. Bundan tashqari, har bir sirtni moylash uchun belgilangan moylash materialidan foydalanish lozim.

Takrorlash uchun savollar

- 1 Moylash qurilmalarining qanday turlari mavjud?
- 2 Individual moylash qurilmalari guruhiga qaysi turdag'i moydonlar kirdi?
- 3 Markazlashtrilgan moylash usulida jihozlar qanday moylanadi?
- 4 Uzluksiz ishlaydigan moydonning qanday turlari mavjud

5.2. MOYLASH MATERIALLARI VA ULARNI TANLASH

Sanoatda, asosan, mineral moylash materialari ishlataladi. Sanoatda ishlataladigan moylar talab etilgan bir qator ko'rsatkichlarga, shu jumladan, tegishli qovushqoqlik ko'rsatkichiga ega bo'lishi kerak. Moyning qovushqoqligi haqida 50° yoki 100° gradusgacha isitilgan ma'lum miqdordagi biror nav moyning belgilangan o'chamdag'i teshikdan necha minutda oqib chiqishiga qarab hukm yurgiziladi.

Ma'lum hajmdagi moyning belgilangan o'chamdag'i teshikdan 20° gradusli haroratda oqib chiqishi uchun ketgan vaqtning shu teshikdan o'sha hajmdagi suvning oqib chiqishi uchun ketgan vaqtga isboti qovushqoqlik ko'rsatkichi qilib qabul qilingan. Bu ko'rsatkich moyning graduslarda ifodalangan qovushqoqligini xarakterlaydi va YE 50 yoki YE 100 bilan ifodalanadi. Bu yerda 50° va 100° - qovushqoqlik ko'rsatkichi aniqlangan temperaturadir. Temperatura pasaygan va bosim ko'tarilgan sarı moyning qovushqoqligi oshadi.

Qovushqoqlikning dinamik va kinematik turlari mavjud

Dinamik qovushqoqlik suyuqliklar tarkibim ularning zartachaları o'zaro harakatiga qarshilik ko'rsatishini tavsiflaydi, bir kvadrat metrga Nyuton sekund birligi bilan o'chanib, shunday suyuqlikning dinamik qovushqoqligiga teng bo'ladi, unda $1 \text{ m masofaga uning } 1 \text{ m/s tezlik bilan harakati paytida urinma kuchlanish } 1 \text{ Pa} (1 \text{ N/m}^2)$ ga teng bo'ladi.

Kinematik qovushqoqlik dinamik qovushqoqlikning uning zichligiga nisbati bilan

aniqlanadi. Kinematik qovushqoqlikning birligi m^2 sekundga teng bo'lib, shunday suyuqlikning kinematik qovushqoqligiga tengki, uning dinamik qovushqoqligi 1 N s/m ga, zichligi esa 1 kg/m^3 gateng bo'ladi. Dinamik qovushqoqlik ishqalanayotgan sirtlarni moylash uchun qo'llaniladigan moylardan qovushqoqligini gidrodinamik hisoblash paytida qo'llaniladi. Kinematik qovushqoqlik moy quvurlari orqali yuborilgan moylarni hisoblash uchun qo'llaniladi. Dinamik va kinematik qovushqoqliklar absolyut birliklarda ifodalanadi va shuning uchun absolyut qovushqoqlik deb yuritiladi. Moylarning qovushqoqligi haroratiga bog'liq ravishda o'zgaradi. Harorat ko'tarilsa qovushqoqlik kamayadi. Harorati pasayganda qovushqoqligi oshadi.

Mashinalarni moylash uchun moy tanlash quyidagi mulohazalarga asoslanadi:

1. Tezyurar mashinalami qovushqoqligini past moylar bilan moylash kerak. Agar bu hollarda qovushqoqligi yuqori moylar qo'llanilsa, moylash materialining zarralari orasidagi bog'lanish kuchini yengish uchun ortiqcha energiya sarf bo'ladi. Bundan tashqari, detallarning o'zaro ishqalanuvchi sirtlari odatdagidan ko'ra qattiqroq qiziydi.

2. Katta yuklanish ostida ishlaydigan sekinyurar mexanizmlarni qovushqoqligi yuqori moylar bilan yoki quyuq (konsistent) moylar bilan moylash kerak. Konsistent moylar mineral moyning biror quyuqlantirgich, masalan kalsiyli quyuqlantirgich yoki mum, parafin va shu kabi aralashmalardan iborat. Katta zo'r qish ostida ishlaydigan, shuningdek, harakat yo'nalishini o'zgartirib turadigan mexanizmlarni moylash uchun qovushqoqligi kam moylarni ishlatalish moyning o'zaro ishqalanuvchi orasidan siqilib chiqishiga va binobarin, shu sirtlar orasidagi moy qatlamining yupqalashuviga olib boradi.

3. Yuqori temperatura sharoitida ishlaydigan og'ir yuklanishli sekinyurar mexanizmlari qattiq moylash materiallari bilan moylash kerak. Bunday moylarga, masalan, talk, grafit, slyuda kiradi. Moylarning turli va navlari juda ko'p. Moylarning ba'zi navlari haqidagi ma'lumotlar 6-jadvalda berilgan

jadval-6

Moylarning nomlari	Eyler bo'yicha 500Sdag'i qovushqoqligi	Moyning qo'llanilishi
Vazelin moyi	1 4-1 7	Sharikli va rolikli mayda podshipniklar va boshqarish uchun
2 markali urchuq moyi	2,0-2,2	Mashina vallari uchun (10000 ay/minga) Presslar gidravlik sistemalari uchun sharikli va rolikli podshipniklar va boshqalar uchun
3 markali urchuq moyi	2,8-3,2	Halqa bo'ylab moylanadigan podshipniklar markazdan qochirma nasoslar stanoklarning gidravlik uzatmalari material kesish asboblarim sovitish uchun
3B markali urchuq moyi	2 8-3 2	Mexanik kesish asboblarni sovitish uchun qo'llaniladigan 3 markali urchuq moyi o'mida va shuningdek termik ishlashda toblast suyuqligi sifatida
L markali urchuq moyi	4,0-4,5	Katta zo'riqishli tezlik bilan ishlaydigan mashinalar uchun halqa bo'ylab moylanadigan podshipniklar uchun
SB markali urchuq moyi	5,5-7,0	S markali moy o'mida ishlataladi
SU markali urchuq moyi	6,0-7,5	Katta zo'riqish ostida sekin ishlaydigan mashina va jihozlar uchun temperaturasi yuqori binolarda ishlaydigan mexanizmlar uchun
2 markali urchuq moyi	100da 1.8-2.2	Katta zo'riqish ostida ishlovchi sekin yurar mexanizmlar uchun, og'ir jihozlarning uzatmalari va boshqalar uchun

Takrorlash uchun savollar

1. Moyning qovushqoqligi deganda nimani tushunasiz?
2. Moyning qovushqoqligi qanday aniqlanadi?
4. Moyning qovushqoqligiga havo harorati qanday ta'sir o'tkazadi?
5. Tezyurar mashinalar qaysi turdag'i moylar bilan moylanadi?
6. Katta yuklanishda ishlaydigan mashinalar qaysi turdag'i moylar bilan moylanadi?

6. TIKUV MASHINALARINING MEXANIZMLARINI SOZLASHNING ASOSIY PRINSIPLARI

Sozlash - ishlov berish jarayonim yoki mashinaning ishiga ta'sir qiladigan ularishlar va qismlarning o'zaro tartibini o'zgartirish.

Texnologik sozlashlar ijro etuvchi vositalarning ishlov beriladigan materiallar bilan o'zaro munosabatlarini o'zgartirish uchun foydalilanadi. Texnologik sozlash material turini, tikuv parametrlarini va boshqalarni o'zgartirganda amalga oshiriladi. Bular quyidagilar baxya uzunligini sozlash, tishli reyka balandligini pozitsiyasini sozlash, materialga bosim kuchini sozlash va hk.

Konstruktiv sozlash tikuv mashinası mexanizmlarini yig'ish va sozlash uchun mo'ljallangan. Bular igna balandligini o'muni sozlash, moki burilish burchagini va moki burni va igna orasidagi tirkishni sozlash, mokining moylanishini sozlash, materialni surish fazasini sozlash va boshqalar. Tikuvchilik va trikotaj buyumlarini tikish mashinasi yig'ilgandan so'ng uni sozlash, ya'ni zvenolar va ishchi organlarni baxyaqator hosil qilish jarayonida ularning o'zaro to'g'ri harakatini ta'minlaydigan holatda o'rnatish zarur. Mashina mexanizmlaridan birini boshqasiga nisbatan o'zaro joylashuvni bazaviy bo'g'indarda (shponkalar, shtiftlar yoki vintdar bilan) aniqlangan. Yig'ish jarayonida bu zvenolar ma'lum holatda o'rnatiladi va sozlash paytida ularni qayta joylashtirish talab etilmaydi.

Mashinada shunday zvenolar mavjudki, yig'ish paytida ularning o'zaro joylashuvni mo'ljallanib aniqlanadi, chunki bu zvenolarda belgilar bo'lmaydi. Shuning uchun mexanizmlari sozlanmasdan yig'ilgan mashina ko'p hollarda ishga qobiliyatsiz bo'lib

hisoblanadi. Mashinani sozlashdan oldin tayanch vintlari miqdori va ularning tortilish zichligiga alohida etibor berган holda, uning uzel va mexanizmlarining to'g'ri yig'ilganligini tekshirish zarur. Shuningdek, qopqoqlar, podshipniklar va salniklar miqdoriga ularning qotirilish va tortilish mustahkamligiga, bitta yig'ish birligiga detallar raqamlarining mos tushishiga, mashinaning oson yurishiga etibor berish kerak. Mashinani sozlashga tekshirish paytida ko'zga tashlangan nosozliklarni bartaraf etilganligidan so'ng kirisiladi. Tikuv mashinalarining bir nomdag'i mexanizmlarini sozlash bir xil, tartibda amalga oshiriladi, shuning uchun sozlash ishlarni igna mexanizmidan boshlash maqsadga muvofiqdir, chunki igna mashinaning barcha ishchi organlari bilan o'zaro hamkorlik qiladi. Tajriba shuni ko'rsatadiki tikuv mashinasidagi asosiy inkorlar ta'mirdan so'ng yig'ish paytida ishchi organlarning noto'g'ri o'matilganligi sababli, igna va moki mexanizmlari o'zaro harakatining buzlishi natijasida sodir bo'ladi. Shuning uchun tikuv mashinalarning inkorsiz ishlashi uchun mexanizmlarni sozlash, ayniqsa moki burunchasining ignaga nisbatan holatini to'g'ri joylashtirish zarur. Quyida asosan universal tikuv mashinalari uchun igna va moki o'zaro holatining asosiy parametrlari keltirilgan.

Richagli mexanizm parametrlaming deyarli har qanday o'zgarishi boshqa parametrlarning o'zgarishiga olib keladi. Yetakchi zveno uzunligining o'zgarishi (krivoship uzunligi, koromisla uzunligi) yetakchi bo'g'inning uzunligi o'sishi bilan, qolgan harakatlanuvchi bo'g'inlarning harakatlari ham ortadi, pasayish bilan ular kamayadi.


6.1. MOKI BAXYA HOSIL QILIB TIKUVCHI MASHINALARINING MEXANIZMLARINI SOZLASH.

DDL-8700 Juki mashinası (14-rasm) quyidagi mexanizmlar va qurilmalarni o'z ichiga oladi: igna mexanizmi, ipni tortib olish mexanizmi, moki mexanizmi, gazlamani surish mexanizmi, baxiya uzunligi sozlash moslamasi, tepki uzeli va moylash tizimi.



14-rasm. DDL-8700 Juki mashmasining umumiy ko'rinishi

Ortga tikishni sozlash (15-rasm). Koromisla 19 tebranish o'qining holatini o'zgartirish bilan amalga oshiriladi



15-rasm Ortga tikishni sozlash


Baxyя yirikligini sozlash (15-rasm).

Baxyя yirikligini sozlagich 1 yordamida o'matiladi



15-rasm. Baxyя yirikligini sozlash

Krivoship barmog'iga yetkazilgan yog' miqdorini sozlash (16-rasm) vintni I sozlash orqali amalga oshiriladi. Yog'ning minimal miqdori vintni B to'monga, maksimal C yo'nalishiga burish orqali ta'minlanadi



16-rasm - Krivoship barmog'iga yetkazilgan yog' miqdorini sozlash.


Molgiga yetkazib beriladigan yog' miqdorini sozlash (17-rasm)

Sozlash quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

- belgilangan o'lchamdag'i qog'oz varaqni kesib oling;
- moydon ichidagi moy darajası ko'rsatgichi "HIGH" va "LOW" belgilari orasida jaylashganligiga ishonch hosil qiling;
- moyni isitish uchun mashinani taxminan 3 daqiqa davomida ishlatib turing;
- Mashinani to'xtatib darhol moki ostiga bir varaq qo'yiladi; varaq-1 platforma 2 ning devoriga yaqin jaylashsin;
- mashina maksimal tezlikda 5 sekund ishlataladi;


qog'ozdagı yog' dog' kengligi o'lchanadı, bu kenglik 17 rasmda ko'rsatilgan chegaralarda bo'lishi kerak.

- moylash yetarli bo'limgan taqdırda, tikuv mashinasi qiziysi, haddan tashqari moylangan bo'lsa, material moy bilan bulg'angan bo'lishi mumkin;



17-rasm. Mokidagi moy miqdorini o'lchash


- Moki mexanizmiga moyni yetkazib berish hajmini oshirish uchun, sozlash vinti (18-rasm) A tomonga buriladi (vintlar boshidagi "+" belgisi), V tomonga kamayadi ("-" belgisi).



18-rasm - Sozlash vinti

Tepkining materialga nisbatan bosimi sozlash (19-rasm).

Tepkini Siqish kuchini uzelning yuqori qismidagi sozlash vinti bilan o'matiladi (19-rasm).



19-rasm. Tepkining materialga nisbatan bosimi sozlash

Tepkini qo'l bilan ko'tarish va tushirish tepki dastagida amalga oshiriladi (20-rasm)



20-rasm Tepkini qo'l bilan ko'tarish


Tepkining balandligi yoki aylanish burchagini sozlash uchun vint 1 bo'shatilgandan so'ng o'rnatiladi (21-rasm)



21-rasm Tepkini holatini sozlash

Igna ipimi taqish 22-rasmida keltirilgan. Rasmidan ko'unib turibdiki, og'ir seriyali mashinalar uchun ip yo'naltirgichlarining konstruktsiyasi biroz o'zgartirilgan. G'altakm tutkich tayanchining sterjeniga yoki mashina tanasidagi sterjenga o'rnatiladi. Agar ip g'altak tutkichdan boshlab o'tkaziladigan bo'lsa, ipni pastdan yuqoriga tortib, g'altak tutkich yo'naltirgichning ilgagi orqasiga o'tkazilib, yuqondan pastga ip yo'naltirgichning o'ng teshigidan o'tkaziladi va taranglik qo'shimcha rostlagichi 12 ning shaybalari orasidan soat mili harakati yo'nalishida aylantirib o'tkaziladi. So'ngra ipni pastdan yuqoriga chapga birin-ketin ip yo'naltirgichning uchta teshigidan va ip yo'naltirgichning uchta teshigidan o'tkazib, soat mili harakati yo'nalishida ustki ip taranglagichining shaybalari orasidan aylanriladi. Ip uchi ip tortgich prujina 6 orqasiga o'tkaziladi, pastdan yuqori tomon ip yo'naltirgich burchaklik atrofidan aylantirib, ip yo'naltirgichga taqliladi. O'ngdan chap tomonga ip


saqlagich skoba tagidagi ip tortgichning teshigiga kiritiladi. Ipni yuqoridan pastga ip yo'naltirgichlari orqali o'tkazib, chapdan o'ngga tomon igna ko'ziga taqiladi.



22 - igna ipini taqish.

Igna ipining tarangligi (23-rasm)


Igna ipining tarangligi gaykani aylantirish orqali o'matiladi; gaykani A- tomonga burganda igna ipining tarangligi tobora ortib boradi B - tomonga burganda igna ipining tarangligi kamayadi.



23-rasm. Igna ipining tarangligini sozlash

Moki ipning tarangligini sozlash (24-rasm).

Ikki ipli, moki aylanish o'qi horizontal joylashgan tikish mashinalarda ip o'ralgan naycha qopqog'iga shunday o'matiladiki, unda ip ochilish paytida naycha soat mili yo'nalishida aylanishi kerak. (24-rasm.)



24-

rasm. Moki ipning tarangligini sozlash

So'ngra, chap qo'lning katta va ko'rsatkich barmoqlari bilan naycha qopqog'i richagi 2 dan ushlab, sterjen 1 ga kiygiziladi. Bu paytda naycha qopqog'ining yanm aylana kesimi yuqorida joylashishi kerak.

Asta-sekin qopqoq richagi qo'yib yuborilib, naycha qopqog'ini nay tutgichga bosib, ichkariga itariladi va bu jarayon qopqoq markaziy sterjen kallagi ostidagi mos ravishta iniga kirkuncha davom ettiladidi. Shunda naycha qopqog'i moki qurulmasida mustahkam o'mashadi. Ipnинг erkin uchi 4 sm dan kam bo'lmasligi kerak.


Iplar tarangligini rostlashni ostki ipdan boshlagan ma'qul. Buning uchun igna ko'tarib, chiqarib olinadi va vint 2 burab kiritilib yoki burab chiqarilib naycha qalpog'i ostki ip taranglanadi yoki bo'shatiladi naycha qalpog'iga uning aylanish yo'nalishi 24-rasmdagi strelkaga to'g'ri keladigan tarzda C ip A tirqish, so'ngra V prujinali plastinka ostidan o'matiladi (24-rasm,a). Ba'zida to'quv tugunini tortib olishni osonlashtirish va tikuvning ko'rinishini yaxshilash uchun moki ip igna ipiga qaraganda bir oz ingichka ishlataladi.

Moki ipning tarangligini vint ikkini burab sozlanadi; unda C yo'nalishi bo'yicha aylantirilganda, moki ipining tarangligi ortadi, D yo'nalishi bo'yicha u kamayadi (24-rasm,b).

Yelkali tikuv mashinalarida xizmat ko'rsatuvchi ipning kuchlanishini tanlash uchun amaliy tavsiyalar mavjud. Agar siz to'dirilgan naychaning ichidan ipning uchini olsangiz va naychaning naycha qalpog'i ustiga osib qo'yilsa va qo'lning yengil harakati bilan yuqoriga qarab siljiy boshlasangiz, kuchlanish to'g'ri tanlangan (24-rasm,v). Shuningdek, g'altakning g'ildiragim g'altakka tushriganda g'altakning yo'nqnomada ko'rsatilgan yo'nalishda aylanishi zarur.


Kompensatsiya kamonini sozlash (25-rasm).

Kompensatsiya kamonining konturini o'zgartirish uchun vint-2 bo'shatiladi. Tarmoq 3 regulyator korpusi bilan A tomonga aylantirilganda, yo'nalish bo'ylab tortish kuchayadi. B - yo'nalishi bo'yicha u kamayadi. Kompensatsiya kamonining kuchini o'zgartirish uchun regulyator mashina tuynikidan ochib chiqariladi. Vintni 4 bo'shatib, regulyator korpusiga A yo'nalishi bo'yicha 3 aylantirilganda, prujina kuchi ortadi, B yo'nalishi bo'yicha u kamayadi.



25-rasm. Kompensatsiya kamonini sozlash


Ip yo'naltirgich holatini sozlash (26-rasm). Bunga ip yo'naltirgichl holatini o'zgartirish orqali enshiladi. Og'ir materiallarni silliqlashda ipni ushlab turish bilan ta'minlangan ip miqdorini ko'paytirish uchun ip yo'naltirgichni A o'qi tomon yo'naltirish kerak. Yengil materiallami tikishda - navbat bilan B yo'nalishi bo'yicha. S sathida ip qo'llanmasining o'rtacha holati ko'satilgan (o'rtacha qalnlikdag materiallarni tikishda).



26-rasm Ip yo'naltirgich holatini sozlash

Igna va mokining nisbiy holatini sozlash(27-rasm)

Moki baxyali barcha mashinalarda ignaning qisqa ariqcha moki uchiga qaratilgan bo'lishi kerak.



27-rasm Igna va mokining nisbiy holatini sozlash

Aylanish o'qi gorizontal joylashgan mashinalarda ignani igna tutgichga shunday o'matiladiki, uning eng pastki chekka holatida igna ko'zining pastki yarmi naytutgich lning tirkishidan ko'rinish turadi. Agar igna yuritgich I sterjenining vertikal holati (27-rasm) to'g'ri o'matilgan bo'lsa, unda igna eng pastki holatidan 2,4 mm ga

ko'targanda moki uchi igna o'qida joylashgan bo'lishi kerak, vaholanki igna ko'zi moki uchidan 1,5 mm pastda bo'lishi kerak.

Igna vintni bo'shatgandan keyin balandlik o'matiladi Qo'l dastasini burab, igna eng past holatiga keltiriladi. DB tipidagi ignalar uchun igna satrida A belgisignayuritgich 2 bilan birlashtirilgan vtulkaning pastki chiziqi bilan mos tushishganda DA igna turi uchun igna satrida C belgisini vtukanining pastki chizig'i bilan mos tushishganda , vint 1 bilan mahkamlanadi.

Mokini holatini sozlash uchun moki valdag' vintlar bo'shatilgandan keyin amalga oshiriladi. DB tipidagi ignalar uchun igna satridagi B chizig'i vtukanining pastki chiziqi bilan mos tushishganda DA tipidagi ignalar uchun ignayuritgich satridagi D chiziq vtukanining pastki chiziqi bilan mos tushishganda


Shundan so'ng,mokinining burilish burchagi igna 5 o'qi bilan mos tushishi uchun aylantiriladi va shunchaki moki burni va igna o'tasida zarur bo'shliqni olish uchun moki o'qi bo'ylab harakatlanadi Moki mahkamlash vintlari bilan qotiriladi. DDL-8700 va DDL-8700A mashinalari uchun bo'shliq 0,04-0,1 mm, DDL-8700H va DDL-8700L mashinalari uchun bu 0,06-0,17 mm.

Ignaning moki uchiga nisbatan holati sozlash (28-rasm)

Igna eng pastki chekka holatdan 1,8-2 mm ko'tarliganda, moki burunchasining pastki cheti igna quloqchasi yuqori chetidan 1,1 mm balandda bo'lishi kerak.


Igna yuritgichning pastki chekka holatida igna quloqchasi o'rtasi moki burunchasidan 4,5 mm pastda bo'lishi kerak.

Me'yordagi banya hosil bo'lishi uchun nay tutgich barmoq (2) shunday o'rnatilgan bo'lishi kerakki, unda igna o'qi (3) va barmoq cheti orasidagi masofa 0,1 -0,5 mm ga teng bo'lishi, barmoq va naytutgich (1) orasidagi masofa 0,3-5 mm ga teng bo'lishi kerak (28-rasm)



28– rasm. Ignaning moki uchiga misbatan holati

Reykaning balandligini sozlash (29-rasm) O'matish vinti 2 ni bo'shatib koromisla, reyka va shatun bilan birga berilgan qiymatlarga muvofiq harakatlanadi.




29-rasm. Reykaning balandligini sozlash

Reykaning egilish burchagini sozlash (30-rasm)


Tishli Reykaning normal burchagi (reyka gonzontal holatga o'tganda, b chizma) eksentri o'qi ustidagi A belgisi tishli reyka oldinga o'matiladigan koromislaning ustidagi B belgisi bilan tekislanganda erishiladi.

Tishli reykaning old qismi harakat yo'naliishi bo'yicha ko'tarilganda, Tishli reykaning burchagini o'matish uchun (a-rasm), oq o'qning yo'naliishi bo'yicha boshlang'ich pozitsiyadan 90° buriladi. Ushbu burchagida materialning tortilishi kamayadi. Tishli reykaning old qismi tushinilganda, reykaning egilish burchagini o'matish uchun (s-rasm), oq o'qga qarama-qarshi yo'naliishda boshlang'ich pozitsiyasiga nisbatan 90° aylanadi. Ushbu burchak og'ir materiallarni (mashinada) silliqlashda o'matiladi.



30-rasm Reykaning egilish burchagini sozlash

Tishli reyka harakati bosqichini sozlash (31-rasm)



31-rasm Tishli reka harakati bosqichini sozlash

Asosiy valga vintlar 2, 3 bilan mahkamlangan ektsentrik 1, bo'shatilib Strelka yo'nalishi bo'yicha yoki teskari yo'nalishda aylantirring va vintlarni mahkamlang Harakatning standart boshlanishini olish uchun igna plastinka ostiga tushganda reka tishlari igna ko'zining yuqori qirrasи bilan bir xil darajada bo'lishi kerak (rasm -31,a).

Ustki va ostki materialning bir biriga mos kelishi uchun xizmat qiladigan erta harakatlanishni olish uchun ektsentrikni strelka yo'nalishi bo'yicha aylantirring(rasm -31,b).

Baxiyadagi iplari yaxshi tortilishiga xizmat qiladigan kech harakatlanishni olish uchun ektsentrikni strelka yo'nalishiga teskari aylantirring(rasm -31,v).

Takrorlash uchun savollar

- 1 DDL-8700 Juki rusumli tikuv mashinasi qaysi ishlarga mo'ljallangan
- 2 DDL-8700 Juki rusumli tikuv mashinasi moki mexanizmida qanday soz-lanishlar bajariladi?
- 3 DDL-8700 Juki rusumli tikuv mashinasida ustki va ostki iplar qanday taqiladi?
- 4 DDL-8700 Juki rusumli tikuv mashinasida qaysi ko'rnishdagi ip tortgich mexanizmi qo'llanilgan? Ip tortgichning ishlashini tushuntirning
- 5 DDL-8700 Juki rusumli tikuv mashinasida tishli reykaning igna plastinkasiga nisbatan holati qanday rostlanadi?
- 6 DDL-8700 Juki rusumli tikuv mashinasida baxyaqatorni puxtalash jarayoni qanday bajariladi?
- 7 DDL-8700 Juki rusumli tikuv mashinasida ustki ip ignaga qanday taqiladi? Ustki va ostki iplarning tarangligi qanday sozlanadi?
- 9 DDL-8700 Juki rusumli tikuv mashinasida moki uchining ignaga o'z vaqtida yetib kelishi, igna va moki uchi orasidagi masofa qanday rostlanadi?
- 10 Tepkinining materialga nisbatan bosimi va igna harakat chizig'iga nisbatan holati qanday rostlanadi?
- 11 DDL-8700 Juki rusumli tikuv mashinasi asosida qanday tikuv mashinalari yaratilgan?

6.2. Moki baxya hosil qilib tikuvchi ikki ignali LH -1162 -S-5-4B Juki mashinasining mexanizmlarini sozlash




32-rasm. LH -1162 -S-5-4B Juki mashinasining umumiy ko'rinishi

Mashina kostyumbop va paltobop materiallardan tikeladigan tikuvchilik buyumlari detallarini ikki ipli parallel moki baxyaqatorni yuritib tikishga mo'ljallangan Asosiy valining aylanish chastotasi 3000 ayl/min., baxyasining yirikligi 0 dan 6 mm gacha, parallel baxyaqatorlar oralig'i 3,2 mm Bu mashinada ilgarilanma qaytma harakatlanuvchan ignalar, vertikal joylashgan mokilar, gazlamani tishli reyka yordamida surish va ip tortgich mexanizmlardan tuzilgan. Mashinaning ustki qismiga texnologik jarayonlarni va mexanizmlar ishini nazorat qiluvchi, hamda chokning bir ko'rinishidan ikkinchi ko'rinishiga avtomatik o'tkazuvchi elektron boshqaruvi sistemi o'matilgan. Elektron boshqaruvi sistemi qo'llanilish natijasida baxyaqator sifatlari bajarilishini va mexanizmlarni avtomatik moylash qurilmasining ishini doimiy nazorat qilish imkonini yaratilgan.

Bosh valdan moki valiga harakat tishli tasmali uzatma orqali uzatiladi. Plunjerli nasosli avtomatlashtirilgan moylash sistemi o'matilgan.


Ignaning balandlikka holatini rostlash (33-rasm, A) uchun baxyayirikligi nolga qo'yilib, igna eng ostki holatiga keltiriladi, so'ngra 1 va 2 bo'shatilib igna tutgich ostki qirrasidan igna plastunasi satigacha $16,7+0,3$ mm masofaga qo'yiladi va vintlar qotinladi. Bunda igna yuritgich 4 va tepki sterjeni 3 orasidagi masofa $14,8+0,1$ mm bo'lishi kerak. Ignan ostki holatidan 2,2 mm ga ko'tarilganda moki uchi igna uchidan 1,2 mm balandda joylashishi kerak. Moki burni va igna orasidagi masofa (32 -rasm, V) vintlar 1 va 2 bo'shatilib, mokini harakat uzatish vali 3 ga nisbatan siljitim rostlanadi.



33-rasm. Ignanining balandlikka holatini rostlash

Naycha qopqog'i va igna plastinasi orasidagi 0,8-1,0mm masofani o'matish uchun igna yuqorigi holatiga keltiriladi, so'ngra igna plastinasi 2 va tishli reyka olinadi, moki validagi o'matish vinti bo'shatilib, moki vtulkasi siljitetilib kerakli holatga keltiriladi va vint qotiriladi.


Moki burni va igna orasidagi masofa (34 -rasm,). Moki vintlari bo'shatilib, mokini harakat uzatish vali 3 ga nisbatan siljitetilib rostlanadi. Moki burni va igna orasidagi masofa 0,15-1,5 mm



34-rasm. Moki burni va igna orasidagi masofani sozlash

Tepkini Siqish kuchini sozlash (35-rasm).

Tepkini siqish kuchini uzelning yuqori qismidagi sozlash vinti bilan o'matiladi



35-rasm. Tepkini Siqish kuchini sozlash.

Naychatutgichni moki qurilmasiga o'rnatish (36-rasm)

Moki aylanish o'qi vertikal joylashgan mashinalarda pastki ipni o'tkazish uchun moki qurilmasini yopib turgan suriluvchi plastina suriladi. qo'l yordamida maxovik igna eng yuqori holatni egallashi uchun aylantiriladi (ishchi tomonga), nay tutgichning (zashelkasi) I ko'tariladi va bo'sh naycha (2) chiqarib olinadi (Zashelka) orqali nay tutgichning markaziy sterjeniga yangi naycha kiygiziladi, so'ngra zashelka tushirilib uning holati belgilanadi. Ipning uchi naycha tutgichning qiyshiq kesimiga 2 ga o'tkaziladi, taranglovchi prujina (1) ostidan tortiladi va rasmda ko'rsatilganidek, tashqariga chiqariladi



36-rasm. Naychatutgichni moki qurilmasiga o'rnatish

Ba'zi mashinalarda maxovikni burab, igna yuritgich eng yuqori holatga ko'tariladi, so'ngra suniuvchi plastinani surib, moki qurilmasi ochiladi. Keyin o'ngqo'lining bosh barmog'i bilan chiqib turgan flanh ostiga bosh barmoq tigiladi va ikki barmoq (bosh va ko'rsatkich) bilan naycha qalpoqchasi ko'tariladi va chiqarib olinadi (36-rasm.). Chap to'londagi moki qurilmasida zashelkanı ko'rsatkich barmoq bilan ochish qulayroqdir.


Aylanish o'qi vertikal joylashgan mokili tikuv mashinasida naychani olish;

1 - naychatutgich qopqoqlari;

2- bo'sh naycha.

Naycha naychatutgich erkin yotadi va tashqariga osonlikcha chiqarib olinishi mumkin. Naycha (1) iplari bilan naycha qalpoqchasiga shunday o'matilishi kerakki, unda ip uchi pastga, qiyshiq kesim to'longa yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Naychanı aylanishdan saqlab, ip o'ng to'londagi moki qurilmasidagi zashelka(l) suriladi (37-rasm), naycha qalpoqchasining naycha qalpoqchasiagi qiyshiq kesimga o'tkaziladi,


taranglash prujmasi ostidan tortiladi va prujina (3) oxiridagi teshik (2) orqali ipning erkin uchini (7) sm uzunlikda qoldirib, tashqariga chiqariladi. Ip o'tkazilgan naycha qalpoqchasi naycha bilan birga markaziy sterjenga kiydirilib nay tutgichga joylashtiriladi va zashelka yopiladi.



37-rasm. Naychanı naytutgichga o'matish;


Orta tikishga o'tkazish richagini sozlash (38-rasm)

Orta tikishga o'tkazish richagiga vtulka o'matilgan bo'lib, unga vint yordamida rostlash richagi o'matilgan. Rostlash richagi – 4 ning ikkinchi tarafi ikkita vintlar -5 bilan tortqiga mahkamlangan. Sozlovchi tortqisi -6 ning chap tomonni prujina-7 tortib turadi. Baxyaqator sifatini tekshirish uchun baxya yirikligi «3» ga qo'yilib, oldinga va ortga tikiladi. Oldinga va ortga tikilganda baxyalar yirikligi orasidagi farq 0,2 mm dan oshmasligi kerak. Agar farq 0,2mm dan ortiq bo'lsa, vintlar bo'shatilib rostlovchi tortqi soat miliga qarshi yo'nalishda buraladi va vintlar qotiriladi.



38-rasm. Ortga tikitishga o'tkazish richagini sozlash

Tishli reykaning igna plastinasi ariqchalarga nisbatan holati (39-rasm) surish vali 1 ga vint 2 yordamida mahkamlangan koromislo 3 ni siljitimiz sozlanadi. Buning uchun vint 2 bo'shatilib, koromislo 3, sunsh kulisisi 4 ga o'matilgan tishli reyka 5 bilan birligida siljitimiz kerakli holatiga keltiriladi va vint 2 qotiriladi.



39-rasm Tishli reykaning igna plastinasi ariqchalarga nisbatan holatini sozlash

Takrorlash uchun savollar

- 1 LH -1162 -S-5-4B Juki rusumli tikuv mashinasida moki uchinimg ignaga o'z

vaqtida yetib kelishi, igna va moki uchi orasidagi masofa anday rostlanadi?

3 LH -1162 -S-5-4B Juki rusumli tikuv mashinasida tishli reykanı vertikal sunish uzelining ishlashini tushuntiring

4 Tepkinining materialga nisbatan bosimi va igna harakat chizig'iga nisbatan holati qanday rostlanadi?

5. LH -1162 -S-5-4B Juki rusumli tikuv mashinasi qaysi ishlarga mo'ljallangan?


6.3. Moki baxya hosil qilib tikuvchi avtomatik privodli DDL-8700-7 Juki mashinasining mexanizmlarini sozlash.



40-rasm DDL-8700-7 Juki mashinasining umumiy ko'rinishi


Ignaning yuqori holatdagi joylashuv o'rmini sozlash (41-rasm).

Igna bilan to'xtashning standart holati, mashina dastgohdagi qizil A marker shkiv oq markeri B ga to'g'ri kelganda erishiladi. Ignaning yuqori holatdagi joylashuv o'mini sozlash uchun vintni bo'shating va shikvni S yo'nalish bo'yicha burab kechiktirish D yo'nalishi bo'yicha - belgilangan muddatdan oldin qilib sozlash mumkin.



41-rasm. Ignaning yuqori holatdagi joylashuv o'mini sozlash

Ignaning quyi holatdagi joylashuv o'rmini sozlash (42-rasm)




42-rasm. Ignaning quyi holatdagi joylashuv o'rmini sozlash

Ignaning quyi holatdagi joylashuv o'mini sozlash uchun, vint 2 bo'shatiladi va shkivni A yo'nalish bo'yicha aylantirib igna pozitsiyasini belgilangan muddatdan kechiktirish, B yo'nalishi bo'yicha - belgilangan muddatdan oldin qilib sozlash mumkin.

Qirqish mexanizmini sozlash (43-rasm).

Pichoq I o'tmas bo'lganda, C ko'rinishida ko'rsatilganidek, uni o'tkirlashingiz va o'matishingiz kerak.




43-rasm - Qirqish mexanizmini sozlash

Rasmda ko'rsatilgan belgililar a - harakatlanuvchi pichoq, b - igna markazidir; c = 4 mm (DDL-8700H-7 uchun $s = 4,5$ mm) a - harakatlanmaydigan pichoq 1 o'rta holatidan A tomonga yo'naltirilgan bo'lsa, igna ipining qirqligidan keyin uzunligi oshadi. Agar pichoqning holati B tomon yo'naltirilsa, ip uzunligi kamayadi.

Pedalni bosishda talab qilinadigan kuchni sozlash.

"Oyoq barmog'lari" bilan pedalni bosishda talab qilinadigan kuch (44-rasm) prujina 1 yordamida o'rnataladi. Pруjina ilgakini tyaga 3 ga yaqinlashtirganda pedalni bosish kuchi ortadi.


Tovon pedalga bosilganda talab qilinadigan kuch sozlash vinti 2 dan foydalaniб o'matiladi. Sozlash vinti aylantirganda pedalni bosish kuchi ortadi.



44-rasm Pedalni bosishda talab qilinadigan kuchni sozlash

Pedalning ish yo'lini sozlash (45-rasm)


Tyaganing o'qi richag 3 ning ikkita teshiklaridan biriga o'rnatilganda, pedalning ish yo'li sozlanadi. O'q eng chetdag teshikka o'rnatilganda, pedalning ish yo'li ortadi:



45-rasm pedalning ish yo'lini sozlash


Ish paytida pedalning bo'lishi mumkin bo'lgan holatlari(46-rasm)

- A - oyoq pedalga biroz bosilganda tikuv tezligi past bo'ladi
- B - oyoq pedalga kuchli bosilganda tikuv tezligi yuqori bo'ladi
- C - pedal bo'shatilganda, mashina ignanining yuqori yoki pastki holatida to'xtaydi
- D - agar siz "to'pig'i" bilan pedalni yengil bosganingizda, agar mashina ushbu moslama bilan jihozlangan bo'lsa, pedal avtomatik ravishta ko'tariladi
- E - tovon bilan pedalga to'liq bosilganda, ip kesiladi.



46-rasm. Ish paytida pedalning bo'lishi mumkin bo'lgan holatlari

Pedalning egilish burchagini sozlash (47-rasm)



47-rasm.Pedalning egilish burchagini sozlash


Pedal 3 ni o'ng tomonga yoki chapga strelka yo'naliishi bo'yicha harakatlantiring. shunda richag 1 va tyaga 2 bir chiziqda joylashadi.

Pedalning egilish burchagi vint 4 yordamida tyaga 2 uzunligini o'zgartirish orqali o'rnatiladi.

Ip chetlatgich pozitsiyasini sozlash (48-rasm). Shkivdag'i 1 oq belgi mashina yengidagi belgiga mos kelguncha shkivni normal yo'naliishda aylantiring.

Ipchetlatgich gorizontal qismi bilan ignaning o'qi orasidagi masofani 1 mm ga qo'ying, igna uchigacha bo'lgan masofa 2 mm. Vint 3ni torting, shunda ip aylana 4 bilan yopiladi. Ip chetlatgichni o'chirish uchun tugma 5 dan foydalaning.


DDL-8700-7 dastgohi DDL-8700 qo'lda ishlov berish mashinası bilan bir xil asosda ishlab chiqariladi, shuning uchun faqat ushbu mashina uchun xos bo'lgan mexanizmlar va tarkibiy qismlar e'tiborga olinadi: qirqish mexanizmi, ipchetlatgich mexanizmi va avtomatik puxtalash moslamasi.



48-rasm. Ip chetlatgich pozitsiyasini sozlash

Tez puxtalash richagini sozlash (49-rasm)


Richagnil bosish bilan baxiyani puxtalash bajariladi. Richag bosilganda materialni surish mexanizmi materialni teskarli yonalishda harakatlaniradi. Tutqichning Richag balandligi holatini o'rnatish uchun, vintni 2 bo'shatib, richag tutqichni bosish qulayligini ta'minlaydigan joyga ko'chiriladi.



49-rasm Tez puxtalash richagini sozlash

Qirqish mexanizmi (50-rasm)


Pichoq uzelining yetakchi bo'g'ini kulachok 13dir. Upor 10 upor 11ga nisbattan harakatni amalga oshirgandan so'ng, richag 12prujina 15 ning kuchini yengib, aylanadi va rolik 12ni kulachok 13ga keltiradi. rolik 12harakatlanib richagi 12 i 17 bilan birqalikda richagi 17ning o'qiga nisbattan aylanadi. Richag 17 tyagi 18 orqal Richag 19 bog'lanadi. Qo'zg'almas pichoq 21 Richag 19 ga mahkamlanadi. Qo'zg'aluvchan pichoq qo'zg'almas pichoq 21 bilan birqalikda ipni qirqish jarayonida ishtirot etadi:



50-rasm. Juki DDL-8700-7 mashinasidagi ipni qirqish mexanizmining kinematik sxemasi

Ip chetlatgich mexanizmi (51-rasm).


Ip chetlatgich igna ipni igna ostidan ajratish uchun xizmat qiladi. Ipni tortib olish operatsiyasi tikuv boshida ipning qoldiqlarini tepki tagiga tushishini oldini olish uchun xizmat qiladi. Ipning bo'sh qolgan qismini birmchi baxiyada tepki bilan qisish paytida, igna ipni moki ipi bilan o'rashi yoki ignani sindirishi mumkin. Ipni ushlagich mashinaning dastagiga o'matilgan elektromagnit 1-dan harakatni oladi. Elektromagnitning shtokeiga o'q 2 o'matilgan, prujina 4 ipni dastlabki holatida ushlab turish uchun xizmat qiladi. Richag 3 ipni tortib olish 8 bilan bir xil o'q 7-ga mahkamlangan tutqich 6 ga ulanadi.



51-rasm. Ipchetlatgich mexanizmining kinematik sxeması

Ip tortgich mexanizmi (52-rasm).


Mashinada sharnir-sterjenli ip tortgich ishlataladi Krivoship 2 barmog'i 3 ning ichki yelkasiga iptortgich richagi 15 kiydirilgan, richagning pastki teshigiga esa podshipnik 15 qo'yilgan. Richag 19 ning o'rta teshigiga zveno 10 ning barmog'i kiydirilgan, uning orqa kallagi vint 17 bilan mashina korpusiga mahkamlangan sharnirli barmoq 11 ga kiydirilgan. Richag 9 ning qulochchasi 12 mashina o'yig'idan chiqib turadi va unga ip taqiladi.



52-rasm. Ip tortgich mexanizmi.

Avtomatik puxtalash uzeli. (53-rasm)

Bu baxiya uzunligimi sozlash va teskariga tikish qurulmasining bir qismidir



53-rasm. Avtomatik puxtalash uzelining kinematik sxemasi


Qurılma avtomatik tarzda dasturlashtirilgan puxtalashni amalga oshiradi yoki qo'l bilan richagni bosilganda avtomatik ravishda ishlaydi Qurılma harakatni elektromagnit 1 dan oladi, uning shtoki itaruvchi 2 ga ulanadi. Itaruvchi 2 itaruvchi 4 bilan ikki yelkali richag 3 -ga ulanadi. Avtomatlashtirilgan mashinada ramka-5 vertikal jarayonga ega bo'lib, uning o'qi uchun teshik ochilib, ramka itaruvchi 4ga ulanadi. Elektromagnit 1 ishga tushganda ramka 5 qo'zg'almas o'q 6 ga nisbatan zylantiriladi, koromisla-sozlagich 7 ning tebranish o'qi o'mini o'zgartiradi.

Takrorlash uchun savollar

1. DDL-8700-7 Juki rusumli tikuv mashinasi qaysi ishlarga mo'ljallangan
2. DDL-8700-7 Juki rusumli tikuv mashinasi moki mexanizmida qanday sozlanishlar bajariladi?
- 3 DDL-8700-7 Juki rusumli tikuv mashinasida ustki va ostki iplar qanday taqiladi?
- 4 DDL-8700-7 Juki rusumli tikuv mashinasida qaysi ko'rinishdagi ip tortgich mexanizmi qo'llanilgan?
5. DDL-8700-7 Juki rusumli tikuv mashinasida tishli reykaning igna plas-tinkasiga nisbatan holati qanday rostlanadi?
- 6 DDL-8700-7 Juki rusumli tikuv mashinasida baxyaqatorni puxtalash jarayoni qanday bajariladi?
- 7.DDL-8700-7 Juki rusumli tikuv mashinasida ustki ip ignaga qanday taqiladi?
8. Ustki va ostki iplarning tarangligi qanday sozlanadi?
- 9 DDL-8700 -7 Juki rusumli tikuv mashinasida moki uchinining ignaga o'z vaqtida yetib kelishi, igna va moki uchi orasidagi masofa qanday rostlanadi?
10. Tepkinining materialga nisbatan bosimi va igna harakat chiziq'iga nisbatan holati qanday rostlanadi?
11. DDL-8700-7 Juki rusumli tikuv mashinasi asosida qanday tikuv mashinalari yaratilgan?

6.4. MOKI BAXYA HOSIL QILIB TIKUVCHI GC672 TYPICAL MASHINASINING MEXANIZMLARINI SOZLASH.

GC672 Typical mashinalari o'rta va og'ir materiallarni tikish, ularash va pardozlash tikuvalari, yoqalar va manjetlarni birlashtirishda, etiketkalar va boshqa mayda qismlami tikish uchun mo'ljallangan.




54-rasm. Mashinaning umumiy ko'rinishi

1 - naychani o'rash moslamasi, 2 - ip chetlatgich; 3 - tepkinin ko'tarish dastagi, 4 - tezkor revers tugma, 5 - tepki; 6 - boshqaruv bloki; 7 - tizza bilan ko'taruvchi; 8 - kalit; 9 - yog' ko'rsatkichi; 10 - revers ruchagi; 11 - baxiya uzunligini sozlash moslamasi, 12 - shkiv; 13 - boshqaruv paneli, 14 - ustun, 15 - ip tortgich uchun himoya, 16 - igna uchun himoya

Mashinada quyidagi mexanizmlar va qurilmalar mavjud (54-rasm): igna mexanizmi, ipni tortib olish mexanizmi, moki mexanizmi, gazlama surish mexanizmi, baxiya uzunligini sozlash va puxtalash, tepki uzel, ipni chetlagich mexanizmi, ipni qirqish mexanizmi.


Igna mexanizmi (55-rasm) Asosiy val 1 ikkita tayanch ichida joylashgan va mashinaning dastagiiga o'matilgan elektr motor 2 dan harakatni oladi. Asosiy valni qo'lda aylantirish shiv yordamida amalga oshiriladi. Asosiy val 3 ning old uch krivoship 4 yopishtirilgan, krivoship 4 uning teshigiga zinali barmoq 5 joylashtirilgan barmoq 5 ga shatun 6 ni ustki boshi biriktirilgan shatun pastki boshi povodok 7 ga bog'langan bo'lib igna yuritgichga mahkamlangan shuningdek, korpus qo'llanmalarida joylashgan polzunim 9, bilan bog'langan.



55-rasm Igna mexanizmi sozlash

Ignanining balandligini o'rmini sozlash (55-rasm). Povodok 7 mahkamlangan vintni bo'shatish va ignayuritgich 8 ni vertikal yo'nalishda siljitim orqali amalga oshiriladi


Igna tortgich mexanizmi (56-rasm). Barmoq 5 ga iptortgich shatuni 10 o'matilgan bo'lib koromislo 11 bilan bog'langan



56 -rasm. Ipni tortgich mexanizmi


Ikki ipli moki aylanish o'qi gorizontal joylashgan mashinalarda ip o'ralgan naycha naycha qalpoqchasiغا shunday o'matiladi, unda ip ochilish paytda naycha soat mili yo'naliishi aylanishi kerak. So'ngra chap qo'lning katta va ko'rsatkich barmoqlari bilan naycha qalpoqchasi (zashelkasi) rinchagi (2) dan ushlab, qalpoqcha sterjen 1 ga kiygiziladi. Bu paytda naycha qalpoqchasining yarim aylana kesimi yuqorida joylashishi kerak. Asta-sekin (zashelka) rinchagi qo'yib yuborilib, naycha qalpoqchasi nay tutgichga qisib, ichkariga itariladi va bu jarayon qalpoqcha (zashelkasi) markaziy sterjen kallagi ostidagi ipiga kirkuncha davom ettililadi. SHunda naycha qalpoqchasi moki qunilmasida mustahkam o'mashadi. Ipning erkin uchi 4 sm dan kam bo'lmasligi kerak.

Mokinining harakat fazasini sozlash (57 -rasm). Mokinining mahkamlovchi vinti 18 ni bo'shatish va uni val 19 ning o'qi atrofida aylantirish orqali amalga oshiriladi; moki burni va igna orasidagi tirqish mokini bo'shliq kansani mil o'qi bo'ylab harakatlantirish orqali amalga oshiriladi



57 –rasm Mokining harakat fazasini sozlash.


Tishli reykaning harakat fazasini sozlash (58-rasm). Taqsimlovchi valdag'i ekssentrik 21ni mahkamlovchi vintlarni bo'shatib ekssentrik val o'qi 2 atrofida nylanish yo'li bilan amalga oshiriladi.



58-rasm Tishli reykaning harakat fazasini sozlash

Tishli reykani ko'tarish fazasini sozlash (59-rasm). Valdag'i ekstsentrifik 31 ni mahkamlovchi vintlarini bo'shatib ekstsentrifikni val 15 o'qi atrofida aylanish yo'li bilan amalga oshiriladi.

Reykaning balandligini sezlash (59-rasm). Ekstsentrifik o'qi 33ni mahkamlovchi vintlarini bo'shatib shatun 32 o'qini aylantirish yo'li bilan amalga oshiriladi.



59-rasm Tishli reyka holatini sozlash

Tishli reykani ko'tarish fazasini sozlash (59-rasm). Valdag'i ekstsentrifik 31 ni mahkamlovchi vintlarini bo'shatib ekstsentrifikni val 15 o'qi atrofida aylanish yo'li bilan amalga oshiriladi.

Reykaning balandligini sezlash (59-rasm). Ekstsentrifik o'qi 33ni mahkamlovchi vintlarini bo'shatib shatun 32 o'qini aylantirish yo'li bilan amalga oshiriladi.


Reykaning gorizontal tomonga egilish burchagini sozlash (59-rasm). Ekstsentrifik o'qi 28 ni mahkamlovchi vintlarini bo'shatib koromisla 27 o'qini aylantirish yo'li bilan amalga oshiriladi

Reyka holatini igna plastinkasiga nisbatan joylashishini sozlash (59-rasm). Baxiyaqator chizig'i yo'nalishi bo'yicha valu 26 koromisla 27 ni ushlab turgan vintlar yordamida amalga oshiriladi

Baxiya uzunligini sozlash (60-rasm)


Baxiyaning uzunligi vint 37 ga o'matiladigan sozlagich 36 yordamida o'matiladi. Sozlagich 36 aylantirilganda, vint 37 o'z o'qida joylashgan

kulachok 38 ning qismi bilan ishlaydi. Shuningdek, tyaga 39 qatorga bir-biriga bog'langan bo'lib, u o'z navbatida o'q 41 ga o'matilgan tutqich 40 ga ulanadi.




60-rasm. Baxiya uzunligini sozlash

Baxiyani puxtalash (61-rasm) Elektromagnit 48 yordamida ham amalga oshiriladi, uni uchi ikki qo'lli tutqich 49 orqali ulanadi. Tutqich 49 ga tyaga 39 va tutqich 40 orqali bog'lanadi.



61-rasm Baxiyani puxtalash

Tepkining materialiga nisbatan bosimi sozlash(62-rasm). Sozlash vinti 57ni burab quflash gaykasi 58 ni bo'shatilgandan so'ng amalga oshiriladi.




62-rasm. Tepkining materialga nisbatan bosimini sozlash

Tepkining balandlikdagi holati (62-rasm) Sterjn 51ni tepki 50 bilan harakatlantirib, povodk 53 vintini bo'shatgandan keyin o'matiladi

Qirqish mexanizmi (63-rasm)

Ipnı qirqish ikkita pichoq bilan amalga oshiriladi harakatlanuvchi 81 va qo'zg'almas 82. U harakatni moki vali 18ga mahkamlangan kulachk 73dan oladi tolkatele 75ga

mahkamlangan ikkita rolik 74 kulachk profili bilan hamkorlikda harakatlanadi.



63-rasm. Qirqish mexanizmi


Qirqish mexanizmi elektromagnit 83 yordamida harakatga keltiriladi. nichag 84 dastagini o'z tayanchim bir-biriga bog'lab turadi, bu esa itarish moslamasi 75 ni harakatga keltiradi.

Mexanizm yoqilganda, itarish sobit ushlagichda joylashgan 85-sonli ko'rsatgichga nisbatan siliydi va qaytib keladigan prujina 87 ni siqadi. Itarish moslamasi 75 sharaki natijasida rolik 74 ni kulachk 73ga olib keladi, ular navbat bilan kameraning profil yuzalari bilan yopiladi. Roliklardan biri pichoqlami ish yollim ochadi, ikkinchisi ularni asl holatiga qaytarishi

kafolatlanadi. Prujina 86, birinchi rolikning quvvat bilan yopilishini ta'minlaydi, ammo pichoq yopilganda va ikkinchi rolik kulachkga tekkan paytgacha Ushbu nuqtadan so'ng, ya'ni pichoqlarni o'stirishda, roliklarni kam profil bilan yopish kinematikdir. Elektromagnit 83-ni o'chirgandan so'ng, prujina 87, itarish moslamasi 75 ni o'ngga siljitadi, roliklar kamera yuzasi bilan ochiladi. Elektromagnit 83ni ochganda uning tayog'ini siljitim tros 88 yordamida yuqori ipning kuchlanishini kamaytiradi.

BOSHQARISH PANELIDAN FOYDALANISH.

Ikkita operatsion paneli mashinaning ishlashini boshqarish uchun mo'ljallangan birlashuv blokida joylashgan, ikkinchisi masofadan yasalgan. Ularning vazifalari takrorlanadi. Masofadan boshqarish panelining maqsadi va ishlatalishini ko'rib chiqing 64-rasmda C-300 tipidagi boshqaruv panelining umumiy ko'rinishi ko'rsatilgan, boshqaruv panelining tegishli funksiyalarini 7-jadvalda keltirilgan.




64-rasm. Boshqarish paneli

Boshqaruv panelining vazifalari

7-jadval

		Chokning boshida ikki marta puxtalash (A va B bo'limlari)
Baxiyaqatorni puxtalash		Chokning boshida oddiy puxtalash (A va B bo'limlari)
		Chokning oxirida ikki marta puxtalash (C va D bo'limlari)
		Chokning oxirida oddiy puxtalash (C va D bo'limlari)

Belgilangan
miqdordagi
baxiya bilan
tikish



Agar siz oyoqni pedalga bosganingizda,
baxiyaqator qismlarida baxiyalar sonini
aniqlaydigan

E, F, G va H bo'limlari ketma-ket bajariladi

Pedal neytral holatiga qaytganda, mashina
darhol to'xtaydi. Pedal yana bosgandan so'ng,

uzilgan qism davom etadi

Agar [010 ACD] sozlash parametrimng
qiymati ON ga o'matilgan bo'lsa, mashina
to'xtamaydi va puxtalash hamda qirqish
avtomatik ravishda E va (yoki) H sektsiyasida
tugash sikli boshlanadi

Erkin tikuv



Agar oyog'ingizni pedalga bosganingizda,
mashina tikishni boshlaydi. Pedal neytral
holatiga qaytganda, mashina to'xtaydi
To'piq bilan bosishda avtomatik ravishda
qirqish sikli bajariladi.

Puxtalash



Agar siz pedalda oyog'ingizni

bosganingizda, puxtalashning hamma bo'lmlari
A, B, C, D barcha bo'lmlari E marta bajariladi,
shundan so'ng avtomatik qirqish sikli bo'ladi

Puxtalashning sikli boshlanganidan so'ng,
avtomatik qirqish sikli tugashiga qadar
mashina to'xtamaydi. Pedalni takror bosib,
puxtalash siklini to'xtatishingiz mumkin

Baxiyalar
sonini
belgilash






bo'lmlardagi baxiyalar sonini A, B, C, D

bo'lmlardagi baxiyalar soni - O. 15; E, F, G, H

bo'lmlarda - O. 99. A-10, B-11, C-12, D-13,
E-14, F-15 harflari A, B, C, D

bo'lmlardagi baxiyalar sonini ko'rsatish uchun
ishlatiladi.



Ignalari va
baxiya
uzunligini
to'g'irlash



"Erkin tikuv" rejimida ushbu tugmachani bir marta bosish baxiya uzunligini to'g'irlash sifatida ishlaydi (asosiy val yarim mil oldinga burladi)

"Muayyan miqdordagi tikuv bilan tikish" rejimida:

- agar tikuv qismning o'rtaida to'xtatilsa, ushbu tugmachani bosish ignani yuqoriga ko'taradi;
- agar tikuv qism oxirida to'xtatilsa, ushbu tugmani bosish bitta qo'shimcha baxiyaga olib keladi.

"Baxiyaqatorni puxtalash" holatida tugmani bosish ignani yuqoriga ko'taradi

Bir martalik
tikuv



"Erkin tikuv" yoki "Baxiyaqatorni puxtalash" rejimlarida tugmachani bosish e'tiborga olinmaydi.

"Muayyan miqdordagi tikuv bilan tikish" rejimida:

- pedalni bosish E, F, G yoki H oqim qismini oxirigacha bajaradi;
- pedalni takroran bosib, dastur oxirigacha qolgan bo'lmlar bajariladi

Qırqish siklini tanlash		Qırqish siklini yoqadi yoki o'chiradi
Qiymatlarni ko'tarish tugmasi		A, B, C, D bo'limgalarda baxiyalar soni bittaga ko'payadi (eng ko'pi bilan 15 ta) E, F, G, H bo'limgalarda baxiyalar soni bittaga ko'payadi (eng ko'pi 99 ta tikuv)
		A, B, C, D, E, F, G, H bo'limgalarda baxiyalar soni bittaga kamayadi

Takrorlash uchun savollar

1. GC672 TYPICAL rusumli tikuv mashinasida ustki ipignaga qanday taqiladi?
2. GC672 TYPICAL rusumli tikuv mashinasida moki uchining ignaga o'z vaqtida yetib kelishi, igna va moki uchi orasidagi masofa anday rostlanadi?
3. GC672 TYPICAL rusumli tikuv mashinasida tishli reykani vertikal sunsh uzelining ishlashini tushuntiring
4. Tepkining materialga nisbatan bosimi va igna harakat chizig'iga nisbatan holati qanday rostlanadi?
5. Ustki va ostki iplarning tarangligi qanday sozlanadi?

6.5. SINIQ BAXYAQATOR HOSIL QILIB TIKISH MASHINALARINING MEXANIZMLARINI SOZLASH.

"Minerva" (Chexiya) firmasining 335 rusumli tikuv mashinasi. Bu mashina siniq moki baxyaqator yuritib tikishga mo'ljallangan bo'lib, ikki variantda ishlab chiqariladi: 335-121 rusumli tikuv mashinasi kostyumbop va paltobop gazlamalardan tikuvchilik buyumlari tikishga va 335-221 rusumli tikuv mashinasi trikotaj va yengil gazlamadan tikiladigan buyumlami tikishga mo'ljallangan. Birinchi variant mashina asosiy valining aylanish chastotasi 4000 min


gacha, ikkinchi variantniki 4200 min. gacha, baxyasining yirikligi 0 dan 5 mm gacha rostlanadi, baxyaqatorning kengligi birinchi variantda 0 dan 10 mm gacha, ikkinchi variantda 0 dan 6 mm gacha rostlanadi Mashinada krivoship-shatunli igna mexanizmi, chetlatkichi bor aylanma moki, sharnir-sterjenli iptortgich, materiallarni suradigan reyka tipidagi mexanizm, choklarni puxtalash qurilmasi bor. Bundan tashqari, birinchi variant mashinada siniq baxyaqatorni igna plastinasi markaziga nisbatan o'ngga yoki chapga surish qurilmasi ham bor. Moki avtomatik moylanadi, moki vali moy karterining ichida aylanadi

Bunday baxyaqator moki baxyalardan ham, zanjirsimon baxyalarda ham yuritilishi mumkin. Siniq baxyaqator qavish va bukib tikish ishlarida, turiarni, qoplama bezaklarni ularshda, detallarni tutashtirib tikishda, bezak gul takrorlanib turadigan eng oddiy kashta baxyaqatorlar yuritishda halqalarini yo'rmashda ishlatalidi.

Siniq moki baxyaqator yuritishda igna vertikal harakatdan tashqari baxyaqatorning ko'ndalangiga (platformaning uzunasiga) ham harakatlanadi, shuning uchun moki shunday burilgan bo'ladi, uning aylanish tekisligi ignaning og'ish tekisligiga parallel bo'lsin.

Siniq moki baxyaqator quyidagicha hosil bo'ladi: igna chapki teshikni teshadi va eng pastki holatdan ko'tarilayotganda ustki ipdan halqa hosil qiladi, bu halqani mokinining uchi ilib olib, naycha atrofidan aylantirib o'tadi; keyin igna materialidan chiqib, baxyaqatorning ko'ndalangiga og'adi (reyka bu paytda materialni bir baxyaqator kengligicha suradi) va ikkinchi teshik 2 ni teshadi. Keyin jarayon takrorlanadi.

Baxyaqator kengligini sozlash(65-rasm) Dasta 8 ni bosib va uni darajalangan shkala 9 ga nisbatan burib rostlanadi. Agar dasta 8 ni soat mili harakati yo'nalishida burilsa, baxyaqatorning kengligi oshadi.



65-rasm. Baxyaqator kengligini sozlash


Siniq baxyaqatorning igna plastinasi markaziga nisbatan holatini sozlash (66-rasm). Dasta 10 ni bosib, shu dastaning o'zini darajalangan shkala 9 dagi uchta belgi R, S, L ga nisbatan burib rostidanadi. Birinchi belgi siniq baxyaqatorning o'ng tomondagi holatiga, ikkinchi belgi markaziy holatiga, uchinchisi esa chap tomondagi holatiga mos keladi.

Baxyayirikligini sozlash (66-rasm). Mashina tanasidagi belgiga nisbatan dasta 11 ni burib rostlanadi. Agar dasta 11 ni saat mili harakati yo'naliishiда burilsa, baxyayiriklashadi Baxyaqatorni puxtalashda dasta 12 ga bosiladi.

Igna mexanizmi(67-rasm) Ikkita uzeldan iborat: ignani vertikal harakatlantirish uzeli va gorizontal og'ma harakatlantirish uzeli.

Bosh val 6, 15 dumalash podshipniklarda va 14 vtulka ichida ilgarilanma qaytma harakatlanadi. Bosh valning chap uchiga qo'shaloq barmoq o'matilgan ekstsentrifik mahkamlangan. Barmoqni tashqi yelkasiga 3-shatuning ustki kallagi kiydirilgan. Shatunning ostki kallagi povodok barmog'iga kiydiriladi. Povodok tortish vinti yordamida igna yuritgich 42 ga mahkamlangan shatun 8, ustki va ostki kallakkalarining sharnirli bog'lanishi ignayuritgichning baxyaqatorga ko'ndalang sunlishni ta'minlaydi.

Ignayuritgich 42 ramka 41 ning ikkita yo'naltirgichi va polzun 7 o'matilgan yo'naltirgich 3 da harakatlanadi




67-rasm. Igna mexanizmini sozlash

Ignani gorizontal og'ma harakatini sozlash(68-rasm).

Ignayuritgich ramkasi 41 eksentriksimon shpilka 40 orqali kulisali shatun 27 bilan sharnirli bog'langan. U o'z navbatida uch markazli kulachok 9 dan harakatni oladi. Tishli g'ildirak 8 bosh valga nisbatan 2 marta kam aylanadi. Kulisa-shatun 27 sozlagich 11 ariqchasida harakatlanadigan polzun 10 bilan sharnirli bog'langan


O'q 12 old uchiga richag 16 mahkamlangan bo'lib, u igna siljish masofasini o'zgartirish imkonini beradi. Moki 34 bosh valdan tishli tasma 17 orqali aylanma harakatlanadi. Ostki val 22 ning chap uchiga eksentrik 28 o'matilgan bo'lib, undan naycha ushlagich itargichi 33 buralma-qaytma harakatini oladi.

Materialni surish mexanizmi sozlash (69-rasm). Tishli reyka 38 bo'ylama harakatni 22 ostki valdan ektsentrik 29, shatun 30, koromislo 31, surish vali 32 va koromislo 39 lardan oladi. Baxyda qadarmi, rostlagich 20 ariqchasiga o'matilgan barmoq 19 holatini o'zgartirib sozlanadi. Barmoq 19 holatini vilka 18 aniqlaydi. Vilka 19 koromislo 24 zveno 25, tortgich 26 va mufta 28 bilan bog'langan. Richag 21 material surilish yo'nalish o'zgartirish uchun xizmat qiladi.



69-rasm. Materialni surish mexanizmini sozlash


Iptortgich mexanizmini sozlash(70-rasm) Mashinada sharnir-sterjenli ip tortgich ishlataladi. Krivoship 15 barmog'i 14 ning ichki yelkasiga ip tortgich richagi 15 kiydirilgan, richagning pastki teshigiga esa podshipnik 15 qo'yilgan Richag 19 ning o'rtasi teshigiga zveno 18 ning barmog'i kiydirilgan, uning orqa kallagi vint bilan mashina korpusiga mahkamlangan sharnirli barmoq 16 ga kiydirilgan Richag 19 ning quloqchasi 20 mashina o'yig'idan chiqib turadi va unga ip taqiladi.



70-rasm Iptortgich mexanizmini sozlash

Tepkinining materialga bosimini sozlash (71-rasm).

13



71-rasm.Tepkining materialga bosimim sozlash.

Vint 13 yordamida rostlanadi uni burab kiritilsa, tepkiga bo'lgan bosim oshadi. Tepki 1 ning igna plastinkasiga nisbatan yuqori ko'tarilishini vint 28 ni bo'shatgandan keyin prujina tutkich 29 ni vertikal bo'ylab surib rostlanadi.

6.6.YO'R MASH -TIKISH MASHINALARINI SOZLASH

Zamonaviy ko'p funksiyali overloklar juda ko'p sonli chiziqlarni tanlashni taklif qiladi, ammo ularning barchasi juda kamdan-kam hollarda ishlatalidi, agar siz mashinaning ishslash asoslarini va iplar va igna iplarining kuchlanishini to'g'ri o'rnatish kerak.

Uzunlik va kenglik sozlamalari overlok chiziqlariga ta'sir qiladi. Ushbu qiymatlarni tanlang va keyin iplarning kuchlanishini ularni qondirish uchun sozlang. Asosiy qoplama va tugatish bosqichlari uchun eng kam moslashuvchan matolar uchun ishlaydigan uzunlik va kenglikning universal kombinatsiyasini tanlang. Oddiy tikuv mashinasida bo'lgani kabi, 2.5 - 3 mm tikuv uzunligi ham ko'pchilik matolar uchun juda mos keladi. Qisqa yoki uzoqroq tikuvlar ajin yoki qisqarishga olib kelishi mumkin.

Overlokda o'matilgan tikuv kengligi aslida kesish chizig'ini o'matishning kengligi hisoblanadi mashinada o'matilgan qiymat pichoqdan ignalargacha bo'lgan masofani va, o'z navbatida, overlok chizig'ida qoladigan mato miqdorini tartibga soladi. Eng

katta kesilgan kenglik matoning katta qismini tikuv ichida qoldiradi. Kamdan-kam hollarda tor kesilgan kenglikdan foydalaniadi, chunki muvozanatlari tikuv uchun zarur bo'lgan kuchlanishni o'matish ko'pincha juda yuqori bo'lib, iplarning sinishi muammoasi mavjud. Tor kesilgan kenglik rolli va boshqa o'ziga xos chiziqlar uchun ishlatalishi mumkin (lekin har doim ham zarur emas).

Umumiy nuqtai nazarga ko'ra, overlokda kuchlanish to'g'ri o'matilishi qiyin, ammo yangi mashinalarda, agar siz overlod iplari va mos keladigan kesma kengligi bilan to'g'n to'ldirishdan boshlasangiz, sozlash juda oson. Keskinlikni birinchi navbatda kuchlanish sozlamalari diskidagi integer qiymatlarni o'zgartirish orqali tartibga solishdir, keyin kerak bo'lsa, yarim qiymatlarni belgilash orqali aniqroq moslashishdir. Eski mashinalar bilan siz ko'proq ishlashtiringiz kerak, lekin turli matolar bilan ishlashtiringiz sozlash parametrlarini qayd etishni saqlab qolishingiz mumkin, siz keskinlikni tez va aniq tarzda sozlashtiringiz mumkin (yuqorida ko'rsatilgan ushbu shaklning namunasi sozlamalarni saqlash uchun foydali bo'ladi).

1. Chap igaarning pastki qismidan boshlang. Agar mato chiziq bo'ylab burishsa, igna ipining kuchlanishini kamaytiring, ajin yo'qolguncha qiymatlarni birma-bir o'zgartiring. Hech qanday ajin bo'lmasa, matoni oching, yaxhilab torting va tikuvga qarang. Agar chiziqdagi tikuvlarning "narvoni" ni ko'rsangiz, kuchlanishni oshirib, bir vaqtinmg o'zida qadam qo'ying. Chap igna ipi bir-biriga bog'laydigan ip, shuning uchun uning kuchlanishi to'g'ri bo'lishi kerak.
2. Keyin, o'ng igna ipining kuchlanishini o'mating. Bu juda oddiy - regulyatorni chap igna ipining regulyatori yoki quyida bitta bo'linish bilan bir xil qiymatga o'mating. Siz allaqachon bitta mato uchun chap va o'ng igna iplarining kuchlanish sozlamalari o'tasidagi farqni aniqladingiz, bu farq barcha ikkita ignali tikuv mashinalarda ishlataladi.

Xulosa qilib aytganda, chalishtrigichning iplari qayerda joylashganligini aniqlang. Ular matoning chetida bir-biriga bog'langan bo'lishi kerak, tikuv o'tasida tekis va silliq bo'lishi kerak.

Muammolarnı aniqlash va ularnı joriy sozlamalar (masalan, kesish kengligi) bilan bog'lash uchun sizning overlok chizig'ingizga yaqin masofadan diqqat bilan qarang. Kamchiliklarning aksariyati bir yoki ikkita sozlash diskining kichik burlishiga olib kelishi mumkin.

Matoning kesish kengligini sozlash



72-rasm. Matoning kesish kengligini sozlash

Pichoq matoning juda ko'p qismini kesganda, halqalar matoning chetidan chiqib ketadi. Matoning kesish kengligi juda tor.

Igna ipining kuchlanishi

Tikuvlarning tortilishi: igna ipining kuchlanishini kamaytirung

Tikuv chizig'i bo'ylab aylanadigan "narvon": igna ipining kuchlanishini oshirung



73-rasm. Igna ipining kuchlanishi sozlash

Chalishtirgich iplarining kuchlanishi

Halqalar bir tomonga siljiydi: bu tomonda chalishtirgich ipim kuchlanishini kamaytirish kerak.



74-rasm. Chalishtirgich iplarining kuchlanishi sozlash

Iplarning noto'g'ri chalishishi



75-rasm. Iplarning noto'g'ri chalishishi sozlash

Matoning chetida halqalarning notekisligi - har bir ipning kuchlanish diskiga to'g'ri joylashtirilganligini tekshiring, aks holda hech qanday sozlash tikuv muvozanatlarini yaratishga yordam bermaydi.

Biriktirish - yo'rmash mashinalarida bahyaqator sifati ignalarning, biriktiruvchi, chap va o'ng chalishturgichlarning, chap chalishturgich ip uzatkichi-ning o'zaro holatigabog'liq bo'ladi. Igna yuritgichning yuqori holatida ignalar igna plastinasining yuqori sirtidan 9,2 mm masofada joylashishi kerak. Bunda igna yuritgich vtulkasi va sterjen flansı orasidagi oraliq 1,5 mm ga teng bo'lishi kerak. Yo'rmash ignasining pastki chekka holatida chap chalishturgichning burunchasi igna harakat chizig'idan 4 mm masofada joylashishi kerak. (76-rasm) Chapki chekka holatida o'ng chalishturgichning uchi o'ng igna sirtidan 4,5 mm masofada joylashishi zarur. Chapki chekka holatida biriktiruvchi chalishturgichning burunchasi ignadan 3 mm masofada joylashishi lozim.

Ignalar yuqori chekka holatida igna plastinasining pastki sirti va biriktiruvchi chalishturgich orasidagi oraliq 1-1,5 mm ga teng bo'lishi lozim. Chap va o'ng chalishturgichlarning o'zaro kesishishi paytida ular shunday joylashgan bo'lishi kerakki, unda chap chalishturgich quloqchasi chetidan o'ng chalishturgich konturigacha bo'lgan masofa 0,2-0,3 mm chegarasida bo'lsin(39-rasm).




76-rasm Chap va o'ng chalishtirgichning o'zaro joylashishi

Ip uzatilishi va banya tortilishining o'z vaqtida amalgalashishi ignalar igna plastinasining yuqori sirtidan 2,5-3 mm ko'tarilgan sharoitda ta'minlanadi. Ip uzatgich shunday o'rnatilishi kerakki, uning kichik radiusli qulochchali sirti yuqorida bo'lgin Mashinada bajarijadigan operatsiyalarning sisfati igna va iplamning to'g'ri tanlanishi, shuningdek, ustki va ostki iplamning to'g'ri o'tkazilishiga bog'liq bo'ladi. Ignalar silindrik, konussimon va pog'onali ster-jenlar bilan tayyorlanadi. Konussimon va pog'onali sterjenlar bilan tayyorlan-gan ignalar sanchilish paytida kam qiziydi, bu esa sintetik gazlamalarni sintetik iplar bilan tikishda juda muhim. Gazlamalarni biriktirish uchun uchi me'yorda aylanusimon charxlangan ignalar, trikotaj mahsulotlarini biriktirish uchun uchi radiusli charxlangan ignalar, natural charimni biriktirish uchun uchi me'yorida ovalsimon charxlangan ignalar tavsiya etiladi. Yupqa gazlamalar uchun ingichka igna va iplarni tanlash zarur. Birlashtiriladigan materiallar qatlami qalinligi oshadigan operatsiyalarda igna raqami oshinilgan bo'lishi kerak, ip raqami esa o'zgartirilmaydi.

Ignalar va iplarni o'zaro tanlash igna qulochchasining kengligi va ip diametri bilan bog'liq. Ipnini me'yorda o'tishi uchun igna qulochchasingning kengligi ip diametrinden katta bo'lishi kerak. Masalan, 90-raqamli igna qulochchasingning kengligi 0,34 mm ga teng, 50-raqamli ipning diametri esa 22 mm ga teng, ya'ni igna qulochchasingning diametri ip diametrinden 0,12 mm ga katta. Bu igna qulochchasi kengligi va ip diametrining me'yordagi o'zaro nisbatidir.

Ignalar mexanizmini sozlash (77 -rasm) Ignalar ilgarilanma-qaytma harakatini mashina bosh validan sharsimon sharnir orqali shatun I dan


unga sharnirsimon bog'langan koromislo 2, igna vali 3 dan oladi. Ignalining chap qismiga koromislo 4 kiydirilgan bo'lib, u bolt 5 yordamida mahkamlangan. Koromislo 4 ning ikkinchi tomoniga ignayuritgich 6 ning yuqorigi qismi kiydirilgan. Ignayuritgichning ostki qismiga vint yordamida igna tutgich 7 mahkamlangan bo'lib, unga o'ng va chap ignalar 8 va 9 o'matilgan.



77 -rasm Ignalarning mexanizmini sozlash

Bosh valning tirsagi ta'sirida shatun 1 ko'tarilsa, koromislolar 2 va 4 bilan val 3 soat miliga qarshi yo'nalishda burilib, igna yuritgichi 6 bilan ignalami tushiradi. Ignalarning chalishtirgichlarga nisbatan holati igna tutgich vintlari bo'shatilib, uni igna yuritgichiga nisbatan vertikal surilib rostlanadi.


Pichoq mexanizmi (78-rasm). Qo'zg'aluvchan pichoqga vertikal harakatni bosh valdan shatun 3 va unga sharnirsimon bog'langan qo'shaloq koromislo 4 dan oladi. Qo'zg'almas pichoq 2 mashina platformasiga vint 4 yordamida o'matilgan pichoq tutgich 5 ga mahkamlangan. Qo'zg'aluvchan pichoq 1 ni chiqarib olish uchun nichag 6 yuqorigi holatiga keltiriladi va vint 3 bo'shatiladi. Pichoql ni o'matishda uning kesuvchi qirrasasi qo'zg'almas pichoq 2 o'tkirlangan qirrasiga to'g'ri kelishi kerak. Vint 3 plastina yordamida ko'tariladi. Qo'zg'almas pichoq 2 ni olish uchun vint 4 bo'shatiladi. Uni o'matishda esa ort tomonidan kolodka 5 ga kiritiladi.



78-rasm. Pichoq mexanizmini sozlash

Materialni surish mexanizmi (79-rasm). Mexanizmidagi old va orqa reykalar ellipssimon traktoriya bo'ylab harakatni gorizontal va vertikal surish vallaridan oladi.

Bosh valga ekstsentrif 1 o'matilgan bo'lib, unga shatun 2 ming ustki kallagi ignali podshipnik yordamida kiydirilgan. Shatun 2 ning ikkinchi kallagi koromislo 3 bilan sharnirsimon bog'langan bo'lib, koromisloning ikkinchi tomoni val 4 ga kiydirilgan va vint Syordamida mahkamlangan. Ekstsentrif 1 ta'sirida shatun 2 orqali koromislo 3, val 4 bilan birlgilikda buralma-qaytma harakatlanib tishli reykalar 6 va 7 ni gorizontal tekislikda bo'ylama harakatini ta'minlaydi. Tishli reykalar 6 va 7 vertikal harakatni val 4 ga o'matilgan koromislo 8 va unga bog'langan richag 9 dan oladi. Richag 9 ning ichki qismiga polzun o'matilgan bo'lib, u richag 10 ning ko'tarilib tushishini ta'minlaydi. Tishli reykalar 6 va 7 ni balandligini o'zgartirish uchun vint-11 bo'shatiladi.




79-rasm. Materialni surish mexanizmi

Tepkining materialga nisbatan bosimini sozlash (80-rasm).

Tepki 1 vint 2 yordamida tepki tutgich 3 ga mahkamlanadi

Tepki tutgichning ustki qismiga sterjen o'matilgan bo'lib , unga prujina 4

kiydirilgan . Tepkining materialga nisbatan bosimi sozlovchi vint 5 orqali rostlanadi



80-rasm. Tepkining materialga nisbatan bosimini sozlash

Takrorlash uchun savollar

1. Ikki va uch ipli zanjirsimon yo'rma baxyaqator asosan qaysi ishlarni bajarishda qo'llaniladi?
2. Uch ipli zanjirsimon yo'rma baxyu hosil bo'lish jarayonida qaysi ishchi organlar ishtirok etadi va har birining vazifasi nimada?
3. Siniq baxyaqator hosil bo'lish xususiyatlari.
4. «Minerva» (Chexiya) firmasining 335 rusumli tikuv mashinasi?
5. Tishli reykaning igna plastiksiga nisbatan holati qanday rostlanadi.
6. Ign va chalishtirgichning igna plastinkasiga nisbatan joylashishi

6.7. MAISHIY TIKUV MASHINASINI SOZLASH


CHayka tikuv mashinasining mexanizmlarini sozlash chayka kabi mashinalarning asosiy nosozligi, zigzag va uning asosida bir necha turdag'i bezak baxiyaqator bajarganda pastki va yuqori iplarning bo'sh bo'lishi, shuningdek moki va igna ipning uzilishi aynan shu nosozliklar va ularni bartaraf etish usullarini ko'rib chiqamiz.

Ko'pincha ipning uzilishi chayka kabi tikuv mashinalarda uchraydi. Ipning uzilishiga olib keladigan birinchi sabab - o'tmas ignanining egilgan uchi, bu harakat paytida ipni uzib tashlaydi. Kattalashtirish vositası yordamida igna uchinining holati juda aniq ko'rnnadi. Ko'rsatmalarga muvofiq tikuv mashinalari uchun mo'ljallangan ignalardan foydalaning.

Igna plastinkasi o'rtasiga ignani o'matish

Igna ipning uzilishi ko'plab nosozliklarning natijasi bo'lishi mumkin, masalan, agar igna plastinkasining teshikka kirganda, igna unga tegsa, ip vaqtı-vaqtı bilan uziladi. To'g'ri tikishni amalga oshirayotganda, igna plastinkasining teshigi o'rtasiga, yon tomonlardan teng masofada joylashgan bo'lishi kerak va zigzag operatsiyasini bajarayotganda ignanining L holati R bilan bir xil bo'lishi kerak. Igna plastinka o'rtasiga ignani o'matilishi, dastgohning yuqori qismida ikkita vint bilan mahkamlangan igna panjarasini siljitim yo'li bilan amalga oshiriladi (zigzag baxiya holatiga aylantirilgan va siz ushbu o'matishni ko'rastz).

Ushbu vintlarni bo'shatib (to'g'ri chiziqli baxiyaga o'matib) ignani o'rtada (igna panjarasini siljitib) o'mating. Shundan so'ng, ignanining holatini chap va o'ngga o'tqazib tekshiring. Igna kirishti (maksimal zigzag kengligi bilan), o'ng va chap tomonidan markazdan teng ravishda olib tashlanadi.



81-rasm Igna plastinka o'rtasiga ignani o'matilishi

Ignanining vertikal holatini sozlash

Ignanining ko'ndalang joylashishi, ikkita vint bilan plastinka ustiga o'matilgan sterj va igna plastinkasini kronshteynga qarshi bosgan holda tartibga solinadi.



82-rasm Ignanining vertikal holatini sozlash

Igna yuritgichni sozlash

Igna oldinga siljishi uning sinishiga sabab bo'ladi va tikuvchidan uzoqlashish esa halqani ilolmasligiga sabab bo'ladi.



83-rasm Igna yuritgichni sozlash


Qo'pol matolarni tikishda, ba'zida igna, igna ipi bilan yuqoriga ko'tariladi va baxiyaqatorda bo'shlqlar paydo bo'ladi. Ushbu holatda ignayuritgichni vintini bo'shatib pastga yoki yuqonga ko'tarib o'matish mumkin.

Mokinining holatini sozlash

Tikuv mashinasida mokinining noto'g'ri joylashishi ipning uzilishiga va boshqa chiziqlardagi kamchiliklarning, shu jumladan bo'shlqlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Bo'shlqlar, odatda, igna bilan uchrashish paytda mokinining noto'g'ri joylashishi tufayli paydo bo'ladi.

- moki buruni hosil bo'lgan halqani ilib ketmaydi va o'tish joyi hosil bo'ladi. Buning sababi boshqa omillar bo'lishi mumkin.

Ishga tushadigan burun va ignaning yig'ilish holatini to'g'ri sozlash uchun, moking joylashishini to'g'rilash kerak. Uni mahkam ushlab turadigan ikkita boltni bo'shatib igna bilan moki orasidagi tirkishni o'matish kerak.



84-rasm Mokining holatini sozlash

Igna bilan moki orasidagi tirkishni o'rnatish

Igna va moki bir-biriga to'g'ri munosabatda bo'lishi kerak, shunda ish silliq va chiroqli baxiyaqatordan iborat bo'ladi. Igna pastki qismdan yuqoriga 1.8 mm chiqqanda moki buruni normal sharoitda igna bo'yinchasiga mos keladi.



85 - rasm. Igna bilan moki orasidagi tirkishni o'matish

Burun va igna ko'zi bilan uchrashish paytida quyidagi parametrlarga riyoq qilish kerak. Burun va igna ko'zi orasidagi bo'shliq taxminan 0,15 mm, igna pastki holatidan 1,8 - 2,0 mm balandlikka tushganda, naycha igna ko'zidan yuqorida 1 mm ga, kamida, lekin 3 mm dan oshmasligi kerak Aytgancha, juda muhim nuqta, ignani pastdan ko'tarish (1,8 - 2,0 mm). Aytgancha, juda muhim nuqta, ignani pastdan ko'tarish (1,8 - 2,0 mm). Boshqa parametrga ega bo'lish va uni boshqa tarkibiy qismlarga bo'lish kerak Moki burni ignadan ipni tortib olish uchun igna avval pastga tushishi kerak, so'ng biroz ko'tarilib, moki buruni bilan uchrashishi kerak Ignanining holati, shuningdek, ignayunitgich bilan tartibga solinadi.



Friktsion shaybani o'matish

Ba'zan siz maxovikni mashinadan olishingiz kerak. Ushbu yig'ilishda faqat uchta qisim mavjud, friktsion shayba ustunchalarim bosh val uyasiga kintish mantiqan to'g'ri boladi, shuning uchun ular buni qilishadi. Natijada, mashina harakatsiz aylana boshlaydi aslida friktsion shayba ustunchalarini mashina (val) tomoniga emas tashqi tomonga qaratish kerak.

Bundan tashqari, ular "ikkita versiyada" yetkazib berilishi mumkin, bittasini tanlang. unda cheklovchi vint moxavikning mahkamlashiga xalaqit bermaydi.



85 – rasm. Friktsion shaybani o'matish

GLOSSARY

Avtomat (yunoncha automatos – o'zi harakatlanuvchi) – energiya, materiallar va axborotlarni olish, o'zgartirish, uzatish va taqsimlash (foydalanish) jarayonlaridagi barcha operatsiyalarni berilgan dastur bo'yicha odam ishtirokisiz bajaradigan qurilma (yoki qurilmalar majmui)

Avtomatik boshqarish – ob'ektni boshqarish jarayoni, bunda berilgan boshqarish maqsadiga erishishni ta'minlaydigan operatsiyalarni odam ishtirokisiz ishlidaydigan sistema avvaldan berilgan algoritnga muvofiq bajaradi. Avtomatik boshqaruv avtomatik boshqarish tizimlarida qo'llaniladi.

Agregat (lotincha aggerego – ulayman) mashinaning to'la o'zaro almashinadigan va texnologik jarayonda ma'lum vazifani bajaradigan yiriklashgan, birkillashtirilgan elementi (masalan, elektr yuritma, nasos), 2) birgalikda ishlidaydigan bir qancha mashinalarning mexanik birikmasi

Alyuminiv – kumush rang – oq metall bo'lib, yengil va bolg'alanuvchan, korroziyaga chidamlidir. Alyuminiv yuqori elektr o'tkazuvchanlikka va issiqlik o'tkazuvchanlikka ega. Mashina detallarini tayyorlash uchun asosan uning qotishmalari bo'lgan dyuralyuminiv va siloninlardan foydalilanadi.

Arqoq - to'qimachilikda gazlamaning ko'ndalang iplari, odatda gazlamaning bo'ylama iplari (tana)ga perpendikulyar joylashib, ular bilan o'rilibadi. Ba'zi gazlamalarda arqoq tanaga nisbatan ma'lum burchak ostida joylashishi mumkin.

Asbostekstolit – asbestli to'dirgich asosidagi plastmassa

Asbovoloknit – tolador asbest bilan to'dirilgan

Aerodinamik shovqin – gазsimon muhitlarning katta tezlikdagи harakati paytda, masalan pnevmatik presslar ishlaganda paydo bo'ladi

Batan (fransuzcha battant – uruvchi) – to'quv stanogining asosiy mexanizmlardan, moki tashlab o'tgan ipni gazlama chetiga urish va arqoq ipini gazlamaga kirituvchi mokini yo'naltirish uchun xizmat qiladi.

Bolg'alash – metallarga bosim bilan ishlov berish usullaridan biri, bunda bolg'a qizdirilgan tayyorlanmagan ko'p marta uzlukli zarbiy ta'sir etib, uni deformatsiyalaydi

va u asta-sekin ma'lum shakl va o'lchamni oladi Cho'ktirish, cho'zish, tekislash, yoyish, teshish bolg'alachdag'i asosiy operatsiyalardir.

Bronza(italyancha bronzo) – mis asosidagi qotishma, asosiy qo'shimchalari rux va nikeldan tashqari qalay, alyuminiy, berilliyl, kremniy, qo'rg'oshin, xrom yoki boshqa elementlardan iborat.

Asosiy qo'shimchasi qanday element ekanligiga qarab, bronzalar qalayli, alyuminiyli, berilliyl va boshqalar deb ataladi. Mustahkamligi, plastikligi, korroziyaga bardoshligi, antifriktsion xossalari va boshqalar qimmatli sifatlari yuqori bo'lgan turli bronzalar texnikaning ko'p sohalarida ishlataladi

Detal – bu yig'ish operatsiyalarini qo'llamasdan bir jinsli materialdan tayyorlangan mahsulotdir

Dinamik mustahkamlik - materialning shaklini buzmagan yoki o'zgartirmagan holda dinamik yuklamalar ta'siriga qarshilik ko'rsatish qobiliyati

Dinamik yuklama – vaqt bo'yicha uning qiymati, yo'nalishi va qo'yilish nuqtasining o'zgarishini xarakterlovchi va konstruktsiya elementlarda inertsiya kuchlarini keltirib chiqaruvchi yuklama.

Zarbiy shovqin – ba'zi texnologik jarayonlarda, masalan, kesish presslarida ishlagan paytda paydo bo'ladi Dyuralyuminiy – bu alyumimyning mis, magniy va marganets bilan qotishmasidir Dyuralyuminiyidan mahsulotlar qoliplash, prokatlash va bolg'alah kabib bosim usullari bilan tayyorlanadi.

Yig'ish bazasi – haqiqatda mahsulotning boshqa detallari mo'ljallanadigan sirtlar, chiziqlar yoki nuqtalarning tomoni

Kalibrlangan po'lat – ma'lum qisishlar bilan souvuqlayin sudrab cho'zilgan (kiryalangan), issiqlayin jo'valangan po'lat Kalibrlangan po'lat shaklining aniq o'lchamlari, silliq sirti, yuqori mexanik xossalari bilan farqlanadi Odatda doiraviy, ba'zida esa kvadrat, oltiburchakli va boshqa ko'rinishdag'i kesimlarga ega bo'lib, 6 – 15 metr uzunlikka ega

Konstruktorlik bazasi – konstruktorming hisobi bo'yicha ularga nisbatan mahsulotning boshqa detallari mo'ljallanadigan sirtlar, chiziqlar va nuqtalarning to'plami

Koromislo – nchagli mexanizm zvenosi, qo'zg'almas o'q atrofida faqat to'liqmas burila oladigan ikki yelkali richag.

Korroziya (lotincha corroдо – kemiraman). Metallarda korroziya – metallarning tashqi muhit bilan kimyoviy yoki elektrokimyoviy ta'sirlashuvi natijasida yemirilishi. Korroziya quyidagicha sinflanadi: Korrozion yemirilishning geometrik xarakteri bo'yicha (masalan, sirt ostidan, kristallararo, u yer – bu yeridan), metallning muhit bilan ta'sirlashuv xarakteri bo'yicha – elektr toki o'tkazmaydigan muhitlarda boradigan elektrokimyoviy, korrozion muhit xili bo'yicha (masalan, atmosferada, gazda), metall korrozion muhit ta'siri bilan bir vaqtida uchraydigan qo'shimcha ta'sir xarakteri bo'yicha (masalan, kuchlanish ostidagi korroziya, ishqalanishdag'i korroziya, kontakt korroziya va boshqalar). Korroziya natijasida buyumlar o'z xossalarni materialning to'la yemirilishiga qadar yo'qotadi. Korroziyaning oldini olish uchun metallga korroziyabardosh komponentlar qo'shiladi (zanglamaydigan, korroziyabardosh maxsus po'latlari shunday olinadi), metall sirtiga boshqa metallar asosidagi himoya qoplamlari beriladi (xromlash, nikellash va boshqalar), buyumlar bo'yaladi va boshqalar.

Krivoship – krivoshipli mexanizmnning qo'zg'almas o'q atrofida to'liq (3600) aylanadigan zvenosi. Silindrlik chiqiq-shipga ega, shipning o'qi krivoshipning aylanish o'qiga nisbatan o'zgarmas yoki rostlanuvchan masofaga siljigan bo'ladi. Krivoship tirsakli val ko'rinishida tayyorlanadi. Kritik kuch, eyler kuchi – siquvchi kuchning eng katta qiymati; bunda sifilgan elastik jism (uzun sterjen, yupqa plastina va boshqalar) dastlabki muvozanat shaklini saqlaydi. Kritik kuchni biroz oshirilsa, jism ancha deformatsiyalanadi, bunda jism boshqa (bukilgan) elastik muvozanat shakliga o'tadi.

Kulachok – kulachokli mexanizm detali, sirpanma sirtli plastina, disk yoki silindr ko'rinishida ma'lum shaklli qilib tayyorlanadi. Kulachok harakatlanganda o'ziga tutash detallar (turtgich yoki shtanga) ga tezligi ma'lum qonun bo'yicha o'zgaradigan harakat uzatadi.

Kulachokli mexanizm – o'zgaruvchan egri chiziqli sirtga ega bolgan qo'zg'aluvchan

zvenosi (kulachok) boshqa qo'zg'aluvchan zveno (turtgich yoki shtanga) bilan o'zaro ta'sirlashadigan mexanizm, bunda zvenolar oliv kinematik juft hosil qiladi.

Kulisa (fransuzcha couler – surpanmoq, yugurmoq) – kulisali mexanizmning qo'zg'aluvchan zvenosi; boshqa qo'zg'aluvchan zveno bilan ilgarilama juft hosil qiladi.

Kulisa ariqchasi bo'yicha sirpanadigan polzun ba'zan tosh deb ataladi. Kulisaning aylanma, tebranma, to'g'ri chiziq bo'yicha harakatlanuvchi xillari bor.

Kulisali mexanizm – tarkibida kulisa bo'lgan quyi kinematik juftli mexanizm Sinusli va tangensli kulisali mexanizm ishlataladi. Bu mexanizmlarda kulisa krivoship burilish burchagining sinusi yoki tangensiga proportional siljiydi.

Latun(nemischa latun – jez) – mis bilan rux (50 % gacha) dan iborat qotishma

Ko'pincha, alyuminiy, temir, marganets, nikel, qo'rg'oshin va boshqa elementlar (umumiy yig'indisi 10 % gacha) ham qo'shiladi. Latun – bosim ostida yaxshi ishlov beriladigan, ancha mustahkam, plastikligi yuqori va korroziyabardosh qotishma.

Legirlangan po'lat – odatdag'i aralashmalar (uglerod, kremniy, marganets, oltингugurt, fosfor) dan tashqari, legirlovchi elementlar (kremniy, marganets) odatdagidan ko'ra ko'proq qo'shiladigan po'lat. Legirlovchi elementlar, odatda, erigan holatdag'i po'latga ferro qotishmalar yoki ligoturalar ko'rinishida kiritiladi.

Legirlash (nemischa legieren – eritmoq, lotincha ligo – bog'layman, biriktiraman) – metall qotishmalar tarkibiga ularning tuzilishini o'zgartirish, ularga muayyan fizik, kimyoiy yoki mexanik xossalari bensh uchun legirlovchi elementlar kiritish. Legirkovchi qo'shimchalar, odatda, erigan metallga qo'shiladi.

Mashina – energiya, materiallar va axborotni o'zgartirishda harakat bajaruvchi mexanik qurilma.

Maxovik, zalvor massa – zalvor gardishli gildirak Notekis yuklanishli mashina valining bir tekisda aylanishini ta'minlash uchun o'rnatiladi. Asosiy vali notekis aylantirish momentiga ega bo'lgan porshenli yuritmalar, kompressorlar, nasoslar va boshqa mashinalarida mexanik energiyani to'plovchi vosita sifatida ishlataladi. Maxovik yuritma validagi yuklanishni tekislaydi, kichikroq quvvatdagi yuntmadan foydalananishga imkon beradi.

Mashinaning texnologikligi – qisqa muddatlarda, eng kam mehnat va material sarflab, ishlab chiqarishning belgilangan shartlarda mashinani ishlab chiqarish imkonini beruvchi konstruktiv xossalari

Mexanizm – bir yoki bir necha qattiq jism (zveno) harakatini boshqa qattiq jismlarning talab etiladigan harakatiga aylantrib beruvchi jismlar sistemasi. Tuzilish-konstruktiv alomatlariga ko'ra mexanizmning sharmirli (richagli), kulachokh, tishli, ponasimon, vintli, egiluvchan zvenoli, gidravlik, pnevmatik va boshqa xillari mavjud. Mexanizmlar bir yoki bir necha erkinlik darajasiiga ega bo'lishi mumkin.

Mexanik shovqin – mashinalarning massalari muvozanatlashmagan alohida uzel va detallarning harakati natijasida paydo bo'ladi.

Metallning toliqishi – ko'p martalab (davriy) deformatsiyalanishi natijasida metall holatining o'zgarishi bo'lib, uning yeminilishini tezlashtiradi. Toliqishga qarshilik chidamlilik chegarasi bilan xarakterlanadi.

Nutromer – buyumning ichki chiziqli o'lchamlari o'lchanadigan asbob. Konstruktsiyasiga ko'ra mikrometrik va indikatorli bo'ladi. O'lhash chegarasi 0,2 mm dan 10 m gacha.

Oquvchanlik – materialning elastik holatdan plastik holatga o'tishidir.

Oquvchanlik chegarasi – deformatsiyalanishning elastik va plastik zonalari orasidagi chegarani belgilaydi va plastik materiallar mustahkamligini baholashning asosiy xarakteristikasini bo'lib hisoblanadi.

Pilik mashinası (rovnichnaya mashina) – yigiruv korxonalarida pilik tayyorlovchi mashina. Pilik mashinasining asosiy qismi – cho'zuvchi asbob va pishitish-kalavalash mexanizmidan iborat. Pilik mashinasida olingan pilik ip olishda asosiy xom -ashyo hisoblanadi.

Pulta (lenta) (nemischa linte, lotincha linteus – polotnodan, zig'irdan qilingan) – yigiruv korxonalaridagi yarimfabrikat, pulta yarimfabrikatlar ozmi-ko'pmi to'g'rilangan, tekislangan va parallel joylashgan bo'ladi. Pulta titish, pulta, tarash mashinalarida olinadi.

Plastik deformatsiya – kuchlar ta'sirida material tutashligi makroskopik buzilmagan

qoldiq deformatsiya. Materiallarning plastik deformatsiyaga moyilligi – konstruktsion materiallarning ulardan turli buyumlar tayyorlashga imkon beruvchi eng muhim xossalardan biri.

Podshipnik – val yoki aylanuvchi o'q tayanchining bir qismi; valdan radial, o'q va radial o'q yo'nalishida tushadigan yuklanishlarni qabul qilib, uning erkin aylanishini ta'minlaydi.

Podshipnik – mashina, mexanizm va boshqa qurilmalarning eng ko'p ishlataladigan detali. Ishlash prinsiplariga ko'ra sirpanish va dumalash podshipniklariga bo'ladi. Sirpanish podshipniklarda val bo'yni bevosita tayanch sirtida sirpanadi, dumalash podshipniklarda esa aylanuvchi detalning sirti bilan tayanch sirti orasida sharlar yoki roliklar joylashadi.

Polzun – krivoship-polzunli mexanizmnинг to'g'ri chiziqli yo'naltirgichlarda ilgarilama-qaytma harakat qiluvchi yoki yoysimon yo'naltirgichlarda tebranuvchi va shatun bilan shamirli birlashtirilgan detali. Podshipnik bo'ylama kuchlarni shatunga, ko'ndalang kuchlarni esa yo'naltirgichlarga uzatadi.

Prokat – issiqlayin va sovuqlayin prokatlash orqali olinadigan metall mahsulotidir (listlar, tasmalar, relslar, balkalar, quvurlar va h.o.).

Prokatlash - prokatlanadigan quyma yoki tayyorlanmaning kesimini kichraytirish va unga talab etilgan shaklni berish maqsadida prokatlash stanogining aylanuvchi valiklari orasida qisish yo'li bilan metallga bosim ostida ishlov berish.

Po'lat – bu uglerod bilan temirning qotishmasi bo'lib, uning tarkibida 2 % gacha uglerod mavjud. Temir va ugleroddan tashqari po'lat tarkibida kremniy, marganets, oltingugurt, fosfor va boshqa elementlarning ham aralashmasi mavjud.

Rezonans (lotincha resono – aks sado beraman, javob beraman) – sistemaga ta'sir etuvchi tashqi kuch chastotasining xususiy tebranishlar chastotasidan birortasiga mos kelganda sistemaning barqaror majburiy tebranishlari amplitudası A ning keskin ortishi.

Silumin – alyumininiyning kremniy bilan qotishmasidir. Siluminlar yuqori quyish xossalariiga, ya'ni kam cho'kish, yaxshi suyuq oquvchanlik va alyuminiga nisbatan

yuqori mustahkamlikka ega.

Biroq bu xossalarni olish uchun qotishmalarni qotishma massasidan 0,1 % miqdorda metall natriysi bilan modifikasiyalash zarur.

Sinxronlash (yunoncha synchronos – bir vaqtli) – ikki yoki undan ortiq jarayonni sinxronlikka keltirish; ya'nii jarayonning bir xil yoki mos elementlarini fazalar bo'yicha o'zgartirmay siliqtib yoki bir vaqtida o'tishiga keltrish. Davriy jarayonlarni sinxronlash o'zaro muvofiqlikka keltirib, masalan, ularning davr (chastota) larini tenglab yoki karralikka keltirib va ularning boshlang'ich fazalarini o'tasida doimiy moslikni o'matib enshiladi.

Statik mustahkamlik – materialning shaklim buzmagan yoki o'zgartirmagan holda statik yuklamalar ta'siriga qarshilik ko'rsatish qobiliyati.

Statik yuklama – qiymasi, yo'nalishi va qo'yilish nuqtasi juda kam o'zgaradigan yuklama. Hisoblashda ular vaqtidan bog'liq bo'limgan holda qabul qilinadi va shuning uchun bunday yuklamalar tashlab yuboriladi va inertsiya kuchlari bilan shartlanadi. Mashinaning xususiy og'irligini statik yuklamaga misol qilib ko'rsatish mumkin. Statik shovqin – 16 dan 20000 Gts gacha diapazonda kuch va chastotasi bo'yicha turli xildagi tovushlarning tartibsiz harakati.

Tanda- to'quvchilikda gazzlama bo'yicha ketadigan parallel iplar, gazzlama to'qishi jarayonida tanda iplari odatda o'zlariga tik joylashgan arqoq iplari bilan o'nildi.

Taxometr (yunoncha tachys – jadallik, tezkor va ... metr) – mashina va mexanizmlar detallarining aylanish chastotasi (burchak tezligi)ni o'lchaydigan asbob. Taxometrning magnit, vibratsion, integrallovchi soat, stroboskopik, integrallovchi elektron, magnit induktsion, magnit elektrik, chastota impulsli, ferrodinamik, elektron-hisoblovchi (raqamli), pnevmatik va boshqa xillari bor. Taxometrning o'lchash chegaralari 0 dan 1000000 ayl?min gacha. Ish diapazoni chegarasida ruxsat etuladigan xatolik $\pm 0,05$ dan $\pm 4\%$ gacha. Tebranishlar chastotasi – davriy tebranishlarning miqdoriy xarakteristikasi bo'lib, tebranishlar sikli sonining ularni amalga oshishi vaqtiga nisbati bilan aniqlanadi. Tembr – inson, musiqa asbob: va boshqalar tomonidan chiqariladigan tovush sifatining bahosi.

Tekstolit – (lat. textus – gazlama, grek lithos - tosh) – ip – gazlama asosidagi qatlamlı plastik (shifon, bo'z va boshqalar) bo'lib, sintetik bog'lovchilar bilan shimdirligani. Tekstolitlist, sterjen, quvur ko'rinishida ishlab chiqariladi. Shesternyalar, podshipniklarning ichqo'ymlari (vkladish) va boshqalar uchun qo'llaniladi.

Tenzodatchik (lotincha tensus – zo'riqqan, taranglangan va datchik) – qattiq jismalarning deformatsiyalanishini elektr signallarga aylantirib beradigan qurilma; elektr tenzometrining tarkibiy qismi. Qarshilik tenzodatchigi (tenzorezistor) ning ishi metall sim (yoki folga – zar qog'oz) ning deformatsiyalanganda (cho'zilganda yoki siqliganda) o'z elektr qarshiligidini o'zgartirish xossasiga asoslangan. Tuzilish jihatidan qarshilik tenzodatchigi sim (konstantan, nikel va molibden asosidagi qotishmalar va boshqalar) yoki folga (ba'zan yarim o'tkazgich) panjarasidan iborat bo'lib, sinalayotgan detal sirtiga yelimlab yopishtiladi. Yelimlab yopishtrilmaydigan tenzodatchiklar ham bor. Ularning afzalligi: ko'ndalang tez sezgirligi yo'qligi va gisterezisi kichikligi.

Texnologik baza berilgan operatsiyada ishlov berilayotgan sirt mo'ljallanadigan sirtlar to'plami.

Texnologik jarayon – mahsulotlarni vaqt va fazo bo'yicha rejali, ma'lum ketma-ketlikda ishlab chiqarish jarayonining bir qismi yoki texnologik operatsiyalar majmui. Masalan, payvandlashdagi texnologik jarayon detallarni tayyorlash, o'matish, payvandlash va payvand uzelini tozalashdan iborat bo'lishi mumkin. Texnologik jarayon texnologik hujatlar tarkibiga kiruvchi texnologik yoki marshrut xaritalarida bayon qilinadi. Ma'lum xildagi buyumlar uchun namunaviy yoki guruhli texnologik jarayonlar ishlab chiqiladi.

Texnologiya (yunoncha techue – san'at, mahorat, uddalash va ... logiya) – ishlab chiqarish jarayonida tayyor mahsulot olish uchun ishlataladigan xom ashyo, material yoki yarim fabrikatlarning holati, xossasi va shakllarini o'zgartirish, ularga ishlov berish, tayyorlash usullari majmui; xom -ashyo, material va yarim fabrikatlarga mos ishlab chiqarish qurollari ta'sir etish usullari haqidagi fan. Har bir ishlab chiqarish

tarmoqlari uchun alohida

texnologiya ishlab chiqiladi (mashinasozlik texnologiyasi, asbobsozlik texnologiyasi, oziq-ovqat texnologiyasi, yengil sanoat texnologiyasi va boshqalar).

Urchuq (vereteno) – patron, naycha, g'altak va boshqalar kiydiriladigan aylanuvchi sterjen, piltani, kalava ip va iplarni pishitish hamda ma'lum o'lcham va shaklda o'ramlar hosil qilishga mo'ljallangan pilta, yigirish, yigirish-pishitish, pishitish va o'rash mashinalarining asosiy ish organlari. Friktsion uzatma – vallarga o'matilib, bir-biriga siqiladigan disk, silindr yoki konuslar

orasida hosil bo'ladigan ishqalanish kuchi yordamida bir valdan boshqasiga aylanma harakat uzatadigan mexanik uzatma. Friktsion uzatma pog'onasiz uzatmalar, friktsion presslar va friktsion bolg'alarda ishlataladi.

Xrapovikli mexanizm – rüchagning qaytar-aylanma harakatini oraliq mexanizm yordamida xrapovik (tishli) g'ildirakning faqat bir tomoniga uzlukli aylanma harakatiga aylantiradigan tishli mexanizm. Xrapovikli mexanizm ushlab turadigan qurilma (masalan, yuk ko'tarish mashinalarida) sifatida yoki to'xtab-to'xtab bitta yo'nalishda davriy aylanma harakat olishda (masalan, avtomatik liniyalardagi surish mexanizmlari) ishlatalidi.

TSementit, temir karbidi – temir uglerodli qotishmalar fazasi, tarkibida 6,67 % uglerod bo'lgan temir va uglerodning kimyoviy binkmasi Fe3C mo'rt va juda qattiq

TSementlash metallarga ishlov berishda – metall buyumlarga sırtqi qatlamlarini 900-950 °S da uglerod bilan diffuzion to'yintirib kimyoviy-termik ishlov berish (uglerodlash). TSementitlashdan maqsad - qatiqligini, yeyilishga chidamliligini va toliqishga puxtaligini oshirish. TSementitlash gaz aralashmalarda, tuzlar eritilgan vannalarda bajariladi. TSementlangan qatlamdag'i uglerodning optimal miqdori 0,8-9 % ni tashkil etadi.

Cho'zish asbobi – to'qimachilik korxonasining yigirish, pilta, pilik va boshqa mashinalarning asosiy ish organlardan biri; pilik yoki piltaning qalinligini kamaytirishga xizmat qiladi, buning uchun pilik va pilta qovurg'ali metall silindr va ularga bosib turadigan elastik qoplamlami valiklar orasidan o'tkaziladi; ayni vaqtida

tolalar to'g'rılanadı va parallellashtiriladi.

Cho'yan – bu tarkibida 2 - 6,7 % uglerod bo'lgan temir qotishmasidir. Cho'yanda temir va ugleroddan tashqari kremlniy, marganets, fosfor, oltingugurt va boshqa elementlarning aralashmaları bo'lib, ular cho'yanda boshlang'ich materiallardan o'tadi. Oltingugurt va fosfor zararlı aralashmalar bo'lib hisoblanadi.

Sharnırli mexanizm – barcha zvenolari faqat aylanma kinematik juft hosil qiladigan mexanizm. Sharnırli mexanizmning tekis va fazoviy xillari bor. Mashina ish organlari zvenolarinung doimiy bog'lanishini ta'minlash uchun prujinalar va boshqa qurilmalardan foydalanmay murakkab harakat olish (masalan, kulachokli mexanizmlarda) imkonli borligi, tayyorlashning osonligi, foydali ish koeffitsientining yuqoriligi, ko'pga chidamliligi uning afzalligidir.

Shatun – mashina porsheni yoki polzunining ilganlama harakatim tirsaklı val krivoshipining aylanma harakatiga aylantiruvchi krivoship polzuni mexanizmning detali.

Ekstsentrisk (lotincha ek – tashqarida va centrum – markaz) – mashinalar detali, aylanish o'qi geometrik o'qqa nisbatan ma'lum masofaga siljigan silindr yoki diskka ekstsentrishet deyiladi. Ba'zan, ekstsentrisk mashinalarda kichik radiusli krivoship o'mini ham bosadi.

Quyma – entilgan metallini quyish orqali olinadigan tayyorlanma yoki detalning quyma shakli. Quymalar kulrang cho'yandan, uglerodli va legirlangan po'latlardan, rangli qotishmalardan tayyorlanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoev SH M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birligida barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi. –T: "O'zbekiston" NMIU, 2016.
2. «Ta'lif to'g'risida» O'zbekiston Respublikasining qonuni Toshkent, 1992
3. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi Toshkent, 1997 y.
4. Olimov Q T "Yengil sanoat mashina va apparatlari", «DITAF» Toshkent-2001 , -246 b
5. Olimov Q T «Yengil sanoat mashina va apparatlari» ikkinchi to'ldirilgan nashri, Abdulla Qodiriy nashriyoti Toshkent-2003 -286 b
6. Olimov Q T. Tikuvchilik korxonalarini jihozlari. «DITAF» Toshkent-2002
7. Shveyne mashini chelnochnogo stekla : uchebnoe posobie / A. G. Kirillov. – Vitebsk UO «VGTU», 2017.
8. Frants, V YA Oborudovanie shveynogo proizvodstva / V. YA.Frants. – Moskva : Izdatel'skiysentr «Akademiya», 2002. – 448 c.
9. Frants, V. YA. Shveyne mashini illyustrir posobie / V. YA.Frants, V. V. Isaev. – 2-ye izd , pererab. i dop. – Moskva : Legprombitizdat, 1986. – 184 s.
10. Olimov Q.T. "Tikuvchilik buyumlarini ishlab chiqarish jihozlari", Toshkent-2010., -333 b.
11. Q.T.Olimov,R.X. Nurboyev,L.P.Uzoqova,D.X.Bafoyev. Yengil sanoat jixozlarini ta'mirlash va tiklash asoslari «Akademiya», Toshkent - 2005.-175 b.
12. X X Samarxo'jaev. Tikuv korxonalarini asbob-uskulalari. Toshkent, 2000 y.

MUNDARIJA

Kirish	3
1. Tikuv mashinalari hagiда su'umiy ma'lumotlar	5
1.1 Tikuv mashinalarini ishlash va ta'mirlashda texnika xavfsizligi qoidalari	5
1. 2 Tikuv mashinalarning turleri.	9
1.3 Moki baxyaqator hosil bo'lish jarayoni	13
1.4. Zanjirsimon baxya hosil bo'lish jarayoni	16
1.5.Tikuv mashinalari ishida sodir boladigan nuqsonlar va ularni bartaraish etish yo'llari	21
2. Jihozlarni ta'mirlash texnologiyasi	24
2.1. Jihozlarning rejali-ogohlantirish ta'mir tizimi	28
2.2. Jihozlarni ta'mirlash usullari	31
2.3 Jihozlarni ta'mirlashni rejalashtirish	33
2.4 Jihozlarni ta'mirlashdagi ilg'or usullari	34
3. Mashinalarni bo'shlaklarga ajratish texnologiyysi	39
3.1. Tikuv mashinalarini qizimlarga ajratish	39
3.2. Detallarni tozalash va yuvish	45
3.3. Jixozlarni yig'ish texnologiyasi	47
4. Gazizmaga muvofiq igna va iplarni tanlash	55
5. Yengil sanot jihozlarini moylash	60
5.1. Moylash qurikmlari	61
5.2. Moylash materialari va ularni tanlash	66
6. Tikuv mashinalarning mexanizmlarini sozlashning asosiy prinsiplari	69
6.1. Moki baxyaqator hosil qilib tikish mashinalarini sozlash	71
6.2. Moki baxya hosil qilib tikuvchi ikki ignali LH -1162 -S-5-4B Juki mashinasining mexanizmlarini sozlash	86
6.3. Moki baxya hosil qilib tikuvchi avtomatik privodli DDL-8700-7 Juki mashinasining mexanizmlarini sozlash	93
6.4. Moki baxya hosil qilib tikuvchi GC 672 Typical mashinasining mexanizmlarini sozlash	106
6.5.Siniq baxyaqator hosil qilib tikish mashinalarning mexanizmlarini sozlash	120
6.6. Yo'rmash-tikish mashinalarini sozlash	125
6.7 Maishiy tikuv mashinalarini sozlash	134
21 Adabiyotlar	150

I.S.Soliyev

Yengil sanoat jihozlarini ta'mirlash


O'quv qo'llanma

Мұхаррір: С. Шодиев
Техник мұхаррір: Т.Латипова
Сақыфаловчи: С.Ибодуллаева

Нашриёт лицензияси А-1 № 281 11.01. 2016.
Оригинал макетдан босишига рұхсат этилди. 14.01.2020 йил.
Бичими 60x84. "Times New Roman" гарн. Офсет қоғози.
Босма табоғи 6,75. Адади 100. Буюртма № 432.

"Бұхоро вилоят босмахонаси" МЧЖда чоп этилди.
Бұхоро шаҳри, И.Мұминов күчаси, 27-үй.

ISBN978-9943-6219-1-6



9 789943 621916