

A.M. ISAHOJIYEV, B.J. BOYMIRZAYEV

# **YER OSTI QAZISH MASHINALARINI ISHLATISH**



628  
1-28 O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS  
TA'LIM VAZIRLIGI  
O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI MARKAZI

A.M. ISAHOJIYEV, B.J. BOYMIRZAYEV

---


## YER OSTI QAZISH MASHINALARINI ISHLATISH

---

*Kash-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma*

✓

Toshkent — «ILM ZIYO» — 2007



*Oliy va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi ilmiy-metodik birlashmalari faoliyatini muvosifqlashtiruvchi Kengash tomonidan nashrga tavsiya etilgan.*

Ushbu o'quv qo'llanmada foydali qazilmalarning tasniflari: kon-geologik, kon-texnik sharoitlari, qazib olinayotgan va qazib olishda duch keladigan nokerak tog' jinslarining fizik-mexanik xususiyatlari to'g'risida ma'lumot berilgan. Shuningdek, kon korxonalarida foydali qazilmalarni qazishda qo'llaniladigan mashina va mexanizmlar, qazib oluvchi kombaynlar, ularning jihozlarini ishlatish, ta'mirlash va ularni sinash to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Qo'llanmada yer osti usulida yetarlicha ishlatib kelinayotgan gidrousul bilan qazib olish, ekskavator, buldozer, skreperlarga ham o'rinn ajratilgan. Shuningdek, yet osti bo'shlqlarini to'ldirish, uning ahamiyati, uslublari va qo'llaniladigan uskunalar ham yetarlicha yoritilgan.

**Turqizchilar:** A. YUSUFXO'JAYEV — professor; G. MAHKAMOV — Sobir Rahimov nomidagi politexnika kasb-hunar kolleji katta o'qituvchisi.

## KIRISH

Mustaqil O'zbekiston Respublikasini iqtisodiy taraqqiyoti o'chirish, asosan, og'ir sanoatni, qolaversa, butun xalq xo'jaligini yanada yuksalishiga yordam beradigan tarmoqlarni rivojlantirish katta shahmiyatga egadir. Bunday tarmoqlardan biri — konchilik sanoatidir. O'zbekiston Respublikasi hozirgi vaqtida konchilik sanoati rivojlangan mamlakatlar qatoridan o'rinn olsa ham uning zaminida hali ishlab chiqarishga jalb etilmagan juda katta va qimmatbaho mineral — xomashyo zaxiralari mavjud.

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti I. A. Karimov ta'kidlashicha, «O'zbekiston zaminida mavjud bo'lgan boyliklarga engi mamlakatlar jahon xaritasida ko'p emas. Bu boyliklarning ko'pehligi hali ishga solinmagan. Bizning oliv maqsadimiz oldin ham, hozir ham, bundan keyin ham xalqimiz hayotini moddiy va ma'naviy tomondan boyitishga, uning hayotini tobora yaxshilashiga qaratilgandir».

Mashinasozlikni rivojlantirish, uni texnikaviy darajasini oshirish, xalq xo'jaligini elektrlashtirish, eskirgan, kamquvvatli bo'lib qolgan uskunalarini yangilash, ularni takomillashtirish va katta quvvatlilari bilan almashtirish lozim. Iqtisodiyotga katta e'tibor berish tejamkorlik bilan mahsulotlar va uskunalarini ishlatish, ularni qoldiqsiz texnologiyaga o'tkazish dolzarb masala bo'lib qo'moqda.

Mahsulot tannarxini kamaytirish va uni arzonlashtirishning yangi yo'llarini izlab topish maqsadga muvofiqdir. Bu borada xalq xo'jaligida asosiy tarmoqlardan biri bo'lgan ko'mir sanoatini rivojlantirish, ya'ni ko'mir qazib chiqarishni oshirish korxonalarining asosiy vazifasi bo'lib qolayotir.

Hozirgi vaqtida foydali qazilma qazib chiqarishni takomillashtirishning asosiy yo'nalishi kon ishlarini serunumlashtirishga qaratilgan. Bu reja foydali qazilma qazib chiqarishni kompleks mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish hamda mehnatni ilmiy asosda tashkil etish orqali amalga oshirilishi kerak.

Kon ishlarini konsentratsiyalash — foydali qazilma qazib olishda mehnat unumdorligini oshirishga olib keladi. Bu, ayniqsa, yer osti usuli bilan foydali qazilmani qazib olishda kon mashinalarini unumdorligini shu mashinani geometrik o'lchamlarini oshirish hisobiga emas, balki ularni mustahkamligini va ish rejimini to'g'ri tanlab olish hisobiga oshirilishi lozim.

Mashinalarning ish rejimlarini takomillashtirish ko'mir qazib oluvchi mexanizatsiyalashgan komplekslarni va transport sistemalarini, ayniqsa, qiyin yer osti sharoitlarida boshqarishda birmuncha qiyinchilik tug'diradi, shuning uchun ko'mir qazib chiqarish jarayonida to'la avtomatlashtirish talab qilinadi. Buning uchun shunday avtomatlashtirish sistemalarini qo'llash kerak bo'ladiki, bu yo'nalishda foydali qazilmalarni yer ostida bevosita odam bo'lmasdan turib, qazib oluvchi komplekslar va agregatlar barpo etish zarur yoki minimal ishchilar yer ostida kam vaqt bo'lishini taqozo qilinadi. Bu ishlar, albatta, ijtimoiy talablarga yuqori darajada javob berishi kerak.

Oxirgi vaqtida xilma-xil kon mashinalari ishlatib kelinmoqda. Bu mashina, kompleks va agregatlar bitta funksiyaga mo'ljallangan bo'lganligi uchun ularni tanlash, qo'llash va o'zlashtirish ishlarida birmuncha qiyinchiliklarni yuzaga chiqaryapti. Har xil sharoitlar uchun turli konstruksiyadagi burg'ilash, lahim o'tish va qazib chiqarish texnikasini loyihalash, ishlab chiqarish, ishlatish, kon mashinalari, komplekslari va agregatlarini yangi turlarini barpo qilish bo'yicha qilinayotgan ishlar hali ham izlanish bosqichida ekanligini ko'rsatib turibdi.

Ko'mir sanoatini yuqori unumdorli mashinalar bilan ta'minlashni nafaqat lava va zaboylarda, balki yer osti transportida, stvol oldi lahimlarida, kon yuqorisidagi inshootlarda ham olib borish lozim. Ya'ni konlarni hamma bo'limlaridagi texnikani to'la mexanizatsiyalashgan va avtomatlashtirilgan tizimlar bilan qayta ta'minlash darkor. Buning uchun kon sanoati uskunalarini ishlab chiqarishda arzon, yuqori sifatlari, ishonchli va uzoq muddat ishlay oladigan mashina va mexanizmlarni qo'llash kerak. Qo'llaniladigan barcha texnikalar ishchilar uchun xavfsiz, ishlatishga, ta'mirlashga qulay, ekologiya talablariga to'liq javob beradigan, yuqori samarali, uzoq muddat unumdorli ishlaydigan bo'lishi zarur.

## *J. bob. FOYDALI QAZILMA QATLAMLARINING TASNIFI*

### **1.1. Konning kon-geologik, kon-texnik sharoitlari**

O'zbekiston Respublikasida boshqa mamlakatlar kabi ko'mir dasturiy energiya manbalaridan biri va sanoatning boshqa tarmoqlari uchun muhim xomashyo hisoblanadi. Mamlakat hududida joylashgan va katta ko'mir zaxiralariga ega bo'lgan ko'mir konlari kelajakda, zaruriyat bo'lib qolgan vaqtida, ko'mir qazish hajmini yonada ko'paytirishga imkon beradi.

Foydali qazilma qazib olish korxonalarida (shaxta, razrez va karyer-lar) foydali qazilma maydonini ochish va uni qazishga tayyorlashda turli usullar hamda qazib olish tizimlari, shuningdek, mexanizatsiya vositalaridan keng foydalanildi. Mazkur foydali qazilmani ochish, qazib olishga tayyorlash, qazib olish, bu jarayonlarni to'la mexanizatsiyalash hamda avtomatlashtirish konning kon-geologik, kon-texnik sharoitlariga, shuningdek, tog' jinslarining fizik-mexanik xususiyatlariga bog'liq. Shuning uchun qazib olinishi lozim bo'ilgan foydali qazilmalarни yuqorida ko'rsatilgan sharoitlari va xususiyatlarini chuqur o'rganish hamda shu sharoitlarda ishlay oladigan mashina-mexanizmlarni tanlash muhim ahamiyatga ega.

Foydali qazilma zaxiralarini kon-geologik tasniflari quyidagi gildardan iborat:

1. Foydali qazilma qatlaming qalinligi (m). Qalinlik bo'yicha qatlamlar to'rt guruhg'a bo'linadi: *juda yupqa* — 0,7 m.gacha; *yupqa* — 0,71 m.dan 1,2 m.gacha; *o'rtacha qalinlik* — 1,21 m.dan 3,5 m.gacha; *qalin* — 3,5 m.dan ko'p.

2. Qatlamlarni og'ish (yotish) burchagi. Og'ish burchagining qiyomatiga qarab, quyidagi turlarga bo'linadi:

- a) gorizontal qatlam — og'ish burchagi  $0 \div 3^\circ$ ;
- b) qiyaroq — og'ish burchagi  $3 \div 18^\circ$ ;
- d) qiya — og'ish burchagi  $18 \div 35^\circ$ ;
- e) o'ta qiya — og'ish burchagi  $35 \div 55^\circ$ ;
- f) tik qatlam — og'ish burchagi  $55 \div 90^\circ$ .

3. Foydali qazilma qatlamlarining metandorligi. Ko'mir konlarini yer osti usulida qazib olishda ko'mir qatlami va uning atrosini o'ragan tog' jinslaridan yer osti lahimlariga metan gazi ( $CH_4$ ) ajralib chiqadi. Metan gazi uch shaklda: oddiy, bir me'yorda (susflyar) va to'satdan ajralib (otilib) chiqadi.

Oddiy ajralib chiqish shaklida metan gazi ko'mir qatlami va tog' jinslarining ochilgan maydoni bo'yicha nisbatan tabiiy holda bir xil miqdorda, bir me'yorda ajralib chiqadi va yer osti atmosferasiga qo'shiladi. Susflyar shaklda metan gazi tog' jinslari yoriqlari, qatlamda burg'ilangan shpur va skvajinalar, shuningdek, geologik buzilish uchastkalari orqali oqib chiqadi. Susflyar gaz oqimi miqdori va oqib chiqish vaqtiga katta diapazonda o'zgaruvchan bo'lib, bir necha kundan tortib bir necha yilgacha davom etishi mumkin.

Metan gazining to'satdan ajralib chiqishi shunday dinamik hodisaki, bunda ko'mir qatlaming buzilishi (qazib olinishi) natijasida, buzilgan joydan bir onda katta miqdordagi gaz otilib chiqadi va o'zi bilan birga mayda ko'mirlarni ham olib chiqishi mumkin.

Ko'mir konlari metandorlik bo'yicha beshta kategoriyaga bo'lnadi, buni konlarni metan gazi bo'yicha xavfliligining besh kategoriysi, deb ataladi. Kategoriyalar qazib olingan 1 t ko'mirdan necha  $m^3$  gaz chiqqanligi, ya'ni  $m^3/t$  bilan aniqlanadi:

- I kategoriya konlarida  $5 m^3/t$ .gacha;
- II kategoriya konlarida  $5-10 m^3/t$ .gacha;
- III kategoriya konlarida  $10-15 m^3/t$ .gacha;
- IV yuqori kategoriyalı konlarda  $15 m^3/t$ .dan ko'p gaz ajralib chiqadi;
- V kategoriyalı konlarga to'satdan gaz, ko'mir yoki boshqa tog' jinslari otilib chiqishi mumkin bo'lgan konlar kiradi.

4. Konlarning suvchanligi va suvlarning agressivligi. Yer osti lahimlariga suv oqib chiqishi konning gidro-geologik sharoitiga bog'liq bo'lib, uning tasnifi suv miqdori va tarkibi bilan xarakterlanadi. Ya'ni konlarni loyihalash, qayta qurish va amaldagi suv chiqarish qurilmalarini qayta tiklash ishlarini amalga oshirish uchun suv miqdori va uning o'zgaruvchanligini gidrogeologlar tomonidan aniqlab beriladi.

Suv oqimi yil davomida juda katta miqyosda o'zgarib turadi, uning eng ko'p miqdori yilning ikkinchi choragiga to'g'ri keladi, shuning bilan birga konning chuqurligi oshishi bilan suv oqimi ham ko'payib boradi. Konning nisbiy suvchanligi, konga oqib kelgan yillik suv oqimining (tonnada) miqdorini, shu konning yillik

unumdarligi, misbati bilan aniqlanuvchi suvchanlik koeffitsienti orqali aniqlanadi. Bu koeffitsientning miqdori har xil bo'lib, Qara-yanda konlari uchun 0,38 bo'lsa, Ural konlari uchun 8—36 ga teng.

Suvning kimyoviy tarkibi juda xilma-xil bo'lib, hatto bir hududda ham bir-biriga mos kelmaydi va tarkibi konning geologik, gidro-geologik sharoitiga, shu yerning iqlimi va suv almashuv intensivligiga bog'liq. Konning chuqurligi oshishi bilan suv tarkibidagi minerallar xili orjib boradi. Ko'pchilik kon suvlari neytral va ishqoriy reaksiyaga ( $\text{pH } 6,8+8,6$ ) kiruvchi bo'ladi. Suvning ishqorlik ko'rsatkichlarining ortiga mashina va mexanizmlarning metall qismlarini tez ishdan chiqardi. Agar suvning tarkibida  $\text{pH} < 3$  bo'lsa, mashina metallarini shu davra ta'sirida zanglamasligi uchun ma'lum chora-tadbirlar ko'rilib lozim.

Kon suvlari, odatda, qattiq va juda qattiq bo'ladi, chunki kon lahimlaridan oqib o'zi bilan ko'mir, har xil tog' jinslarini oqizib ketadi, natijada juda murakkab kimyoviy tarkibni tashkil qiladi. Uning zinchligi 1020—1030 kg/m<sup>3</sup> atrosida bo'ladi. Shuning uchun bu suvni maxsus tozalamasdan, ishlatib bo'lmaydi.

5. Lahimlarni o'rab turgan yon, ostki tomon va ship tog' jinslarining mustahkamligi.

Ko'mir konlari o'ziga xos bir-biridan katta farq qiluvchi kon geologik sharoitlar bilan xarakterlanadi: qazib olish chuqurligi 60—100 m.dan 1000—1300 m.gacha (o'rtacha 400 m); foydali qazilma qatlaming qalinligi 0,45 m.dan 20 m.gacha, qatlaming qiyalik burchagi 0° dan 90° gacha, shuningdek, lahim atrosidagi tog' jinslarining har xil fizik-mexanik xususiyatlari, ko'mir qatlaming gazdomligi 1 t ko'mirga 15 m<sup>3</sup>.gacha va qatlama tez-tez geologik buzilishlar uchrab turishi yer osti bosimiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Shularni hisobga olib, yer osti lahim hamda lavalarda mustahkamlash pasportini, mustahkamligich turlarini, shuningdek, yer osti bosimini boshqarish tizimini qabul qilish lozim. Bular foydali qazilma qazib olishda yuqori unumdarlik va xavfsizlikning garovidir.

Ko'mir konlarining lavalarida qo'llaniladigan mustahkamlovchilarini quyidagi turlarga ajratish mumkin:

- qatlamni yotish burchagiga qarab, qiya (0÷20°), o'ta qiya (20÷45°) va tik qatlamlar (45÷90°) uchun;
- ko'mir qatlamini qalinligiga qarab,  $m = 0,4+1$  m,  $m = 0,7+2$  m,  $m = 1,7+3,5$  m va 3 m.dan katta qalinlikdagi qatlamlar uchun;
- kovjoyning shipi bilan o'zaro ta'siriga qarab, ushlab turuvchi, chegaralab ushlab turuvchi va chegaralovchi mustahkamlovchilar;

- kompleksni uskunalari bilan o'zaro bog'liqligiga qarab, shaxsiy, komplektli, seksiyali, agregatli, bog'langan mustahkamlovchilar.

Kon sanoatida har xil ishqalanish ustunlari qo'llanadi. Shulardan TU (трения уголковые) o'zgarmas qarshilik ko'rsatuvchi ustun bo'lib, zaboy oldi bo'shilig'ini ushlab turish uchun qalinligi 0,51—1,13 m bo'lgan qiya qatlamlarda ishlatiladi. TU ustunini oltita har xil modellari bo'lib, ularning cho'kuvchanligi (податливость) 360—612 mm, og'irligi 12,8—26 kg, 150—200 o.k. bilan qarshilik ko'rsatiladigan turlaridir.

**ОКУМ** (органныя крепь усовершенствования модернизованная) o'tkazuvchi (посадочный) ishqalanuvchi ustunlardan bo'lib, uning yetti xili bor. Ularning qarshilik kuchlari 1000 KN dan 2000 KN gacha, 0,45—2 m.gacha plast qalinligida ishlatiladi, og'irligi 95—364 kg.ni tashkil qiladi.

Shaxsiy ishqalanish ustunlarini o'rnatish, bir joydan ikkinchi joyga qo'zg'atish uchun qo'l mehnatidan foydalanish va vaznining og'irligi ma'lum qiyinchiliklar tug'diradi. Shuning uchun yuqori boshlang'ich qarshilikka ega, ishlash tasnifi o'zgarmas bo'lgan va joyidan qo'zg'atish, o'rnatish uchun kam fizik kuch talab qiluvchi gidravlik ustunlardan foydalaniladi. Gidravlik ustunlar ikki xil: ichki gidrosistemali va tashqi manbadan ta'minlanadigan.

Ichki gidrosistemali ГСУМ gidroustunlar konstruksiyasini ichiga o'rnatilgan plunjер nasos ko'rinishidagi alohida yuritmaga ega, tashqi manbadan ta'minlanuvchi gidroustunlar 2 ГВС lavada mavjud bo'lган gidrosistemadan maxsus pistolet orqali ta'minlanadi.

Foydali qazilmani mexanizatsiyalashtirilgan gidravlik mustahkamlagichlar yordamida, kompleks mexanizatsiyalashgan uslubda qazib olish, lavani texnik iqtisodiy samaradorligini oshiribgina qolmay, balki, kovjoyda ishlash xavfsizligini oshirish va ishchilarni og'ir qo'l kuchidan ozod etuvchi ijtimoiy muammoni ham ijobiy hal qiladi.

Mexanizatsiyalashtirilgan mustahkamlovchilar murakkab texnologik jarayonlarni — yer ostida bosimni boshqarish, ish olib borilayotgan maydonni ishonchli muhofaza qilish, mashina-mexanizmlarni ishlatishda jami qulayliklarni yaratish va hamma mexanizmlarni joyidan qo'zg'atishda yengillik yaratib, qo'l mehnatidan foydalanmaslikni taqzoza qiladi.

Mexanizatsiyalashtirilgan mustahkamlovchilarni asosiy bajaruvchi ishiga, struktura va texnologik ko'rsatkichlariga qarab, quyidagi turlarga bo'lish mumkin:

1. Asosiy bajaruvchi ishiga qarab mexanizatsiyalashgan mustahkamlovchilar:

a) yon tomonlaridagi tog' jinslari bilan bog'lanishiga qarab, chegaralovchi, ushlab turuvchi, chegaralab ushlab turuvchi;

b) boshqarilishiga qarab, boshqariladigan, boshqarilmaydiganlar.

2. Asosiy strukturasiga qarab, mustahkamlovchilar: komplektli, kompleksli, agregatli;

• seksiya konstruksiyasi yoki tuzilishiga qarab, bir ustunli, sistemali, kust (to'plam)li, rama-to'plamli;

• mustahkamlovchilar seksiyasining tuzilishiga qarab, bir sistemali, ikki sistemali, juftlashtirilgan.

3. Texnologik ko'rsatkichiga qarab, mustahkamlagichlarning turlari:

a) kompleks mustahkamlagichlarini surilishiga qarab, frontal (tuzukuz yoki uzlukli) suriluvchi, flangoviy (to'lqinsimon) suriluvchi;

b) alohida konstruksiya elementlarini surilish ketma-ketligiga qarab, to'g'ri suriluvchi, ketma-ket to'plam bilan suriluvchi bir ya ikki sistemali mustahkamlovchilar;

c) surilish uslubiga qarab, sudraluvchi, qadamlovchi, yumalovchi;

d) haqiqiy ishchi qarshiligini ushlab turishiga qarab, yukni ig'la olish, tirkaklar qoldirib, doimiy qarshilik ko'rsatuvchi.

Ushlab turuvchi mexanizatsiyalashtirilgan mustahkamlovchilar hamma qazib olinayotgan maydon bo'shlig'ini o'pirilib tushishdan ushlab turadi va uni KM87, «Донбасс», M101, M101T, M96, MK97, MKC va boshqa turlari mavjud.

Chegaralab turuvchi mustahkamlovchilar lavada ishchi maydonni shipi qulatilgan tomonidan himoya qilish uchun xizmat qilindi. Uning quyidagi xillari mavjud:

• КТУ — qatlamlili qazib chiqarish sistemasida qo'llaniladi;

• «Дніпро», КГД, МКТ va boshqalar tik qatlamlarni qazib olishda, chegaralab—ushlab turuvchi mustahkamlovchilar yuqidagi mustahkamlovchilarining vazifasini bajaradi. Uning: OMKTM, OKP, MKM, M130, M81 va boshqa turlari mavjud.

## 1.2. Foydalı qazılma va boshqa tog' jinslarining fizik-mexanik xususiyatlari

Tog' jinslarining asosiy xususiyatlarini ikki guruhga bo'lish mumkin:

• fizik xususiyatlari — zinchlik, g'ovaklilik, namilik, tovush, elektr, issiqlik o'tkazuvchanlik va boshqalar;

- *mexanik xususiyatlari* — mahkamlik, qattiqlik, plastiklik, deformatsiyalanuvchanlik, tirnovchanlik, chidamlilik, qovush-qoqlik, mo'rtlik.

Tog' jinsini zichligi uning nisbiy ( $\gamma_0$ ) va hajmiy og'irligi ( $\gamma$ ) bilan xarakterlanadi.

Tog' jinsining nisbiy og'irligi  $\gamma_0 = \frac{G}{V}$  g/sm<sup>3</sup> ifoda bilan aniqlanadi. Bu yerda,  $G$  — tog' jinsini ma'lum sharoitdagi og'irligi bo'lsa,  $V$  — uning hajmi.

Hajmiy og'irligini aniqlashda  $G$ , — tog' jinsining tabiiy holatdagi og'irligi bo'lib, uni shu holdagi hajmi  $V$ , bo'lib, unda hajmiy og'irligi:

$$\gamma = \frac{G}{V}, \text{ g/sm}^3 \text{ bo'ladi.}$$

Tog' jinsining g'ovaklilik koeffitsienti  $r$  bilan xarakterlanadi va quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$r = \frac{\gamma_0 - \gamma}{\gamma} \cdot 100,$$

bu yerda,  $\gamma_0$  — tog' jinsining nisbiy og'irligi, g/sm<sup>3</sup>;  $\gamma$  — tog' jinsining hajmiy og'irligi, g/sm<sup>3</sup>.

Tog' jinsining elektr, tovush va issiqlik o'tkazuvchanligi ma'lum tog' jinslari uchun laboratoriyalarda aniqlanib geologiya-qidiruv ishlari va boshqa sohalarda bu xususiyatlardan foydalaniлади. Tog' jinslarini mexanik uslub bilan buzishda ularni mexanik xususiyatlari katta rol o'ynaydi.

*Mahkamlik* — tog' jinsini ma'lum sharoitda o'zining avvalgi shaklini buzmagan holda u yoki bu ta'sir kuchini qabul qilish xususiyati.

*Qattiqlik* — tog' jinsini yuzasiga kuch bilan ta'sir etganda plastik deformatsiya yoki mo'rtlik buzilishi alomatlari bo'lib, buzilmaslikka qarshilik ko'rsatish xususiyati.

*Plastiklik* — tog' jinsini kuch ta'sirida batamom buzilmasdan qoldiq deformatsiyalanish xususiyati.

*Deformatsiyalanuchanlik* — tog' jinsiga kuch ta'sir etganda, deformatsiyalanib o'zini shaklini va o'lchamlarini o'zgartirish xususiyati.

*Tirnovchanlik* — tog' jinsini biron instrument yordamida uni buzish uchun kuch bilan ta'sir qilayotganda uning yemirish, yedirish xususiyati.

Tog' jinsini tirnovchanligi uning o'rtacha massasini (milligrammda) yo'qotganligi bilan aniqlanadi. Tirnovchanlik bo'yicha

qattiq tog' jinslari sakkiz turga: juda kamtirnovchanlik (ohaktosh, marmar, apatit)dan to o'ta yuqori tirnovchanlik (grant, diorit, korundlik tog' jinslari)gacha bo'linadi.

*Chidamlilik* — tog' jinsini tashqi kuch buzishiga qarshilik ko'rsatish xususiyati. Bu burg'ilash, portlatish, qulatish va h.k.larda sodir bo'ladi.

*Qovushqoqlig* — tog' jinsini uni bo'laklarga ajratuvchi, uzuvchi kuchlarga qarshilik ko'rsatish qobiliyat. Qovushqoq tog' jinslari qiyin buzilish qibiliyatiga ega.

*Mortlik* — tog' jinslarini statik kuch ta'sirida buzilish xususiyati. Mortlik tog' jinslari kuch ta'sirida qovushqoq tog' jinslariga nisbatan oson buziladi.

Tog' jinslarining qattiqligi ularga metallni kuch ta'sirida botirib, botjanlik darajasi bilan aniqlanadi. Tadqiqotchi Brinell—Rokvell toblangan po'latdan yasalgan sharni botirib, qattiqlik xususiyatini aniqligan. Rokvelli o'zi olmosdan yasalgan konus bilan ta'sir bo'lgan. Vikkers esa, olmosdan yasalgan piramida qo'llagan. Chidamlilik xususiyati chidamlilik koefitsienti ( $f$ ) bilan belgilanib, uning qiymati bilan aniqlanadi.

Chidamlilik koefitsienti ( $f$ ) tog' jinsini siqishda buzilishga ko'rsatgan vaqtinchalik qarshiligidini ( $\delta_B$ ) chidamlilik birligiga nisbatli bilan aniqlanadi. Uning birligi uchun tog' jinsini 100 kgk/sm<sup>2</sup> (yoki 10 MPa) kuch bilan siqilgandagi qiymati  $f = \delta_{B/10}$  qabul qilingan. Shu sohada ilmiy izlanishlar o'tkazgan professor M. M. Protodyakov barcha tog' jinslarini 10 ta toifaga  $f = 20$  (1 toifa)dan to  $f = 0,3$  (X toifa)gacha bo'ladi.  $f$  ning qiymatiga qarab, tog' jinslarini burg'ilanuvchanligi, qazib oluvchanligi, portlatish moddalari sarfini baholashadi.

Yuqorida keltirilgan kon-geologik sharoitlar quyidagi kon-texnik sharoitlarni belgilab beradi. Kon-texnik sharoitlar quyidagilardan iborat:

1. Foydali qazilma maydonini ochish sxemasi: vertikal, qiya dastak va shtolnyalar yordamida;
2. Kon maydonini qazib olishga tayyorlash sxemasi: qavatli, panelli va blokli;
3. Qazib olish sistemasi;
4. Yer osti lahimlarini ko'ndalang kesim yuzasi va ularni mustahkamlash;
5. Yer osti lahimlarining uzunligi, egriligi va profili;
6. Kon qanotlari va qazib oluvchi uchastkalarning ishlash muddati;
7. Shaxtaning ish tartibi.

---

## **2-bob. TOG‘ JINSLARINI BUZISHNING USLUBLARI VA ULARNI QO‘LLASH KO‘LAMLARI**

Foydali qazilmalarni qazib olishning amaldagi uslublarida va lahim o‘tishda texnologik jarayonlarni majburiy qismlaridan biri tog‘ jinsi va ko‘mirni massivdan ajratib olish hamda yuk tashuvchi vositalarga yuklab berishdir. Bu jarayonga, albatta, ma’lum miqdorda energiya sarflanadi. Zamonaviy qazib olish mashinalari ishlaganda, energiyaning katta qismi ko‘mirni maydalashga sarflanadi, bu esa, ko‘mirning sifatini pasaytirib, shu bilan birga chang ajralib chiqishini ko‘paytirib yuboradi.

Shuning uchun muhim vazifa: tog‘ jinslarini buzishning ratsional uslublarini izlab topish; kon mashinalarining ishchi organlarini ratsional konstruksiyasini barpo qilish; kon mashinalarni optimal ish tartibi bilan ta’minlashdir. Tog‘ jinslarini buzishda ularga ta’sir etishning uch guruhi mavjud bo‘lib, u energiyaning uch turiga mos keladi — mexanik, issiqlik va elektromagnit uslublari. Tog‘ jinsini elektromagnit uslubi bilan buzish hozircha izlanish stadiyasida.

### **2.1. Mexanik uslub**

Mexanik uslub bilan tog‘ jinslarini buzganda, buzilgan tog‘ jinsi boshqa holat (gazsimon)ga aylanmasdan tabiiy ko‘rinishda buziladi. Zamonaviy qazib oluvchi va lahim o‘tuvchi, shuningdek, ko‘p turdagи burg‘ilash mashinalarida tog‘ jinsini mexanik instrument (asbob)li ishchi organlari: baraban, koronka, sharoshka va boshqalar yordamida buziladi. Bu uslub M. M. Protodyakonov shkalasi bo‘yicha f<5—6 qattiqlikdagi tog‘ jinslarini buzishda ishlataladi.

Mexanik uslub bilan buzishga shartli ravishda quyidagi uslublarni ham qo‘sish mumkin:

1) titratib (vibratsiya) tog‘ jinsini buzish, amalda bu usul bilan skvajinalar burg‘ilanadi. Bunda, odatdagi aylanib burg‘ilash bilan

burg'lash instrumenti ma'lum amplituda va chastota (100—30 Gs) bilan maxsus mehanik vibrator yordamida tebranadi, notijada burg'lash sodir bo'ladi;

2) ultratovush yordamida tog' jinsini buzish. Bu uslub ham vibration buzishga kirib, bunda yuqori chastotali (1000—20000 Gs) tebranish sodir bo'ladi. Tebranish maxsus ultratovush manba-toridan sodir bo'ladi. Bu uslub hozircha izlanish bosqichida;

3) portlatish bilan tog' jinsini buzish — bu eng keng tarqalgan uslub hisoblanib, hamma tog' jinslarini buzishda ishlataladi;

4) gidravlik usul bilan buzish. Bu uslubda katta bosimli ( $100 \text{ kgk/sm}^2$ ) suv oqimidan foydalanib, ochiq va yer osti konlari massivni buzishda qo'llaniladi. Gidrousul bilan tog' jinsini buzish gidromonitorlar yordamida o'ta yuqori ( $1000—40000 \text{ kgk/sm}^2$ ) suvda tashkil qilib, ma'lum qattiqlikdagi tog' jinsini buzish mumkin. Bu usul bilan nisbatan yumshoq, qum, tuproq va ko'mir qatlamlarini buzish mumkin;

5) elektrogidravlik usul bilan tog' jinsini buzish — bu usulda suvda elektr zaryadi tashkil etib, shuning energiyasidan massivni buzishda foydalaniladi. Bu usul istiqbolli uslub hisoblanib, hozircha yaxshi o'rganilmagan.

## 2.2. Termik uslub

Bu uslub tog' jinsini suyuq yoki gaz holatga aylantirib, buzishga moslangan. Bu uslubga slanes qatlamlarini haydab, suyuq yonilg'i va ko'mir qatlaminiz gazga aylantirib, undan foydalanishga moslangan. Tog' jinslarini termik (issiqlik) bilan buzish ham qo'llaniladi. Bu uslub mehanik va fizik-kimyoviy xarakterga ega bo'lishi mumkin.

Birinchi holda tog' jinsining ustki qatlamida kuchli qizdirish hosil qilinadi. Alanga yoki gaz yordamida hosil bo'lgan issiqlik tog' jinsi yuzasida kuchlanishlar farqini hosil qilib, uni buzishga olib keladi.

Ikkinci holda tog' jinsiga yuqori haroratli gaz oqimi bilan ta'sir qilinadi, unda tog' jinsi eritilib va bug'latib buziladi. Termik burg'lash ochiq konlarda katta qattiqlikdagi tog' jinslarini burg'lashda ishlatalib kelinmoqda.

---

### **3-bob. TOG‘ JINSINI BURG‘ILASH USLUBLARI, ULARNI QO‘LLASH KO‘LAMLARI VA ISHLATISH**

#### **3.1. Burg‘ilash uslublari to‘g‘risida umumiy ma’lumot**

Foydali qazilmalar qatlamini ochish, qazib olishga tayyorlash, qazib olish, foydali qazilmalarni qidirish kabi portlatish bilan bog‘liq ishlar, odatda, shpur va skvajinalar burg‘ilashga asoslangan.

Yangi foydali qazilma boyliklarini qidirib topish, ularni o‘zlashtirish ishlari burg‘ilash ishlarini, uslublarini, mashina va uskunalarini takomillashtirishni, borlaridan samarali foydalanishni, ulardan foydalanish koefitsientlarini oshirish va nihoyat, burg‘ilash mashinalari unumdorligini oshirishni talab qiladi. Shpur va skvajinalar burg‘ilashda ishlatiladigan kon mashinalari burg‘ilash mashinalari, deyiladi.

Burg‘ilangan bo‘sqliqning diametri 75 mm.gacha, chuqurligi 5 m.gacha bo‘lsa, ularni shpur, deb ataladi. Agar shpurning chuqurligi 5 m.dan ortiq bo‘lsa, diametri 75 mm.dan ko‘p bo‘lsa, uni skvajina, deb ataladi. Skvajinalarning diametri 0,8 m va undan katta bo‘lsa, yer osti sharoitida ikki qavat yoki gorizontlarni birlashtirishga xizmat qiluvchi lahim *sboyka*, deb ataladi. Yer ostida, foydali qazilmalarni bir gorizontdan ikkinchi gorizontga tushirish uchun xizmat qiluvchi katta diametrdagi vertikal skvajinalar gezenk, deb ataladi.

Burg‘ilash mashinalari tog‘ jinsini buzish uslubiga oladigan energiyasiga va ishlatishiga qarab quyidagi turlarga bo‘linadi. Buzish uslubiga qarab, ular mexanik, fizik va aralash uslub bilan buzuvchi burg‘ilash mashinalariga bo‘linadi. Energiyasiga qarab, elektrik, pnevmatik, gidravlik va aralash energiyada ishlaydigan turlarga bo‘linadi. Ishlatilishiga qarab, shpur va skvajina burg‘ilaydigan mashinalarga bo‘linadi.

Mexanik uslub bilan tog‘ jinsini buzishda, buzilayotgan tog‘ jinsiga maxsus burg‘ilash asbobi (rezes, dolota, koronka va boshq.)

Baban ta'sir qilinadi. Buzishning bu uslubiga aylanib, urib-buralib, urib-aylanib va aylanib-urib burg'lashlar kiradi.

Tog' jinslarini fizik uslub bilan burg'lashga gaz, suyuqlik, elektr duli, tiziqlik yoki boshqa energiya turlari bilan ta'sir qilib burg'lashlar kiradi. Burg'lashning bu turiga yana olov (termik), qonimish, ultratovush, gidravlik va elektrogidravlik burg'lashlar ham shuddi. Tog' jinslarini aralash uslub bilan burg'lashda tog' jinsiga mosanik va fizik uslub bilan bir vaqtda ta'sir ko'rsatiladi. Bu uslubga termomekanik uslub bilan burg'lash misol bo'la oladi.

Aylanib burg'lash asbobida aylanuvchi moment va instrumentning o'qi bo'ylab ta'sir kuchi borligi bilan xarakterlanadi. Burg'lash instrumentini o'qi burg'ilanilayotgan skvajina yoki shpurning o'qiga mos bo'lib, ikki kuch ta'sirida asbob shpur yoki shvajinaning zaboyi tomon yo'naltiriladi. Tog' jinsini buzilishi qizqitsh, ezish va yanchish hisobiga amalga oshiriladi.

Burg'lash mahsulotlarini shpur yoki zaboydan buralgan shuniga yoki shnek, yuqori bosimli havo va suyuqlik yordamida qilib chiqib tashlanadi. Burg'lash instrumentining konstruksiyasiga urab, bu usul bilan har xil qattiqlikdagi tog' jinslarini burg'lash mumkin. Masalan, rezeslar bilan jihozlangan instrument yordamida yurchiq va o'rtacha qattiqlikdagi ( $f \leq 4$ ), almazli instrumentlar bilan qattiq va juda qattiq ( $f \geq 10$ ) tog' jinslarini burg'lash mumkin. Aylanib burg'lash shpur yoki skvajinalar burg'elaydigan sverlolarda amalga oshiriladi.

Urib-buralib burg'lash, burg'lash instrumentida urish (zarb) impulsi, uncha katta bo'Imagan ayanish momenti va yo'nalish o'qi bo'ylab kuch ta'sirida amalga oshiriladi. Urish (zarb) impulsi instrumentni buzilayotgan tog' jinsiga botirish uchun, ayanish momenti instrumentni har bir zarbdan so'ng ma'lum, burchakka burishga, o'q yo'nalishi bo'yicha ta'sir etuvchi kuch esa, instrumentni buziladigan tog' jinsi yuzasiga, har bir zarbdan oldin qilib oshlab turishga xizmat qiladi.

Urib-buralib burg'lash, odatda, qattiq tog' jinslarida ( $f = 6 \pm 20^\circ$ ) burg'lash ishlarni olib boradi. Urib-buralib ishlaydigan mashinalarni perforator, deb atalib, ular yordamida chuqurligi 5—12 m va undan ko'p, diametri 20—150 mm bo'lgan shpur hamda quduqlar burg'ilanadi. Ochiq konlarda ishlatiladigan zarb-kanatlari

burg'ilash mashinalarida diametri 300 mm.gacha va chuqurligi 40 m va undan ko'p bo'lgan quduqlar burg'ilanadi.

Urib-aylanib burg'ilash, urib-buralib burg'ilash kabi kuchlar bilan xarakterlanib, undan zarb uzlusiz aylanib turuvchi burg'ilash instrumentiga berilib turishi bilan farq qiladi. Bu burg'ilash tartibi og'ir burg'ilash mashinalarida va burg'ilash agregatlarida diametri 150 mm, chuqurligi 100 m.gacha bo'lgan quduqlarni qattiq tog' jinslarida ( $f = 6 \div 20$ ) burg'ilashda ishlatiladi.

Aylanib-urib burg'ilash, burg'ilash mashinalarini instrumentiga uni o'qi bo'ylab nisbatan katta kuch, zarb impulsi va aylanish momentiga ega ekanligi bilan xarakterlanadi. Bu usulda tog' jinsi instrumentga ta'sir qiluvchi zarb kuchi, aylanish momenti va o'q yo'nalishi bo'yicha ta'sir qilayotgan kuch hisobiga buziladi. Aylanib-urib burg'ilash uslubi qattiq tog' jinslari ( $f = 5 \div 14$ ) da yaxshi natija berib, og'ir burg'ilash mashinalari yordamida diametri 100 mm.gacha bo'lgan shpur hamda quduq burg'ilashda qo'llaniladi.

O'tli-termik burg'ilash fizik burg'ilash uslublar ichida eng ko'p qo'llanilib, diametri 300 mm.gacha chuqurligi 30 m.gacha bo'lgan skvajinalar burg'ilashda qo'llaniladi. Bu uslubda tog' jinsini buzilish jarayoni skvajina zaboyida yuqori harorat (2000—2500°C) ta'sirida potensiallar farqi hosil bo'lishi hisobiga sodir bo'ladi.

Yuqori harorat ishchi organ yo'naltirigichidan 2000 m/s tezlikda otilib chiquvchi gaz oqimi hisobiga amalga oshiriladi. Yuqori harorat va tezlikda otilib chiquvchi gaz oqimi tog' jinsini yuzida yorilish, sinish va chaqnash hosil qilib, natijada zaboyda buzilish yuz beradi. Bu mayda tog' jinslar fraksiyasi skvajinadan bug'-gaz aralashmasi hisobiga olib chiqiladi. Ushbu uslub kremniy asosli yoki past issiqlik o'tkazuchanlik koefitsienti bo'lgan, erishdan oldin chatnab ketuvchi tog' jinslarini burg'ilashda ishlatiladi.

Ultratovush uslubi bilan burg'ilash tog' jinsiga yuqori chastotali ultratovush tebranishi bilan suyuqlikni kavitatsiya effektini tog' jinsiga birgalikda ta'siri hisobiga amalga oshiriladi. Gidravlik uslub bilan burg'ilash juda ingichka (diametri 0,8—1 mm) suv oqimini zaboya katta bosim (2000 kg/m<sup>2</sup> gacha) va tovushdan tez bo'lgan tezlik bilan yo'naltirish hisobiga amalga oshiriladi. Bu usulni yumshoq ( $f \leq 3 \div 4$ ) tog' jinslarida qo'llash mumkin.

Elektrogidravlik uslub bilan burg'ilash skvajina zaboyiga to'ldirilgen suvda elektr zanjiri kontaktlariga yuqori kuchlanish yuborib, plaktroldor oralig'ida qisqa tutashish hosil qilib, shu oraliqda katta  $6000-15000 \text{ kgk/sm}^2$  gaz kanali hosil qilish, shu bosim hoziriga tog' jinsini buzishdan iboratdir. Ultratovush, elektrogidravlik usullari bilan burg'ilash hozirgi vaqtida nazariy, eksperimental tadqiqot bosqichida bo'lib, sanoatda qo'llanilmaydi.

Portlatib burg'ilash suyuq yoki qattiq portlovchi modda patronlari yordamida amalga oshiriladi. Bu usulda skvajinani yuvib chiqaruvchi suyuqlikka quvur orqali suyuq yoki qattiq portlovchi modda patronlari ma'lum chastota orqali yuborilib turiladi. Bu patronlar zaboy devorlariga tegib urilishi hisobiga portlaydi va tog' jinsini buzilishga olib keladi.

Yoki maxsus quvurlar orqali skvajina zaboyiga portlovchi moddaning suyuq komponentlari tushiriladi, undan keyin shu komponentlarga ularni portlatuvchi kaly va natriy tushirib portlatiladi. Bu uslub hozir sinash davri bosqichida.

Termomexanik uslubi bilan burg'ilash aralash burg'ilash uslubi hech lib, bunda skvajina zaboyi yuzasida unga yuqori haroratlari gaz oqimi yuborilib, oldindan kuchlanish hosil qilinadi, shuning hisobiga unga mosonlik uslub bilan ta'sir etilsa, tog' jinsi oson buzilib, samarali burg'ilash jarayoni sodir bo'ladi. Hozir burg'ilash jarayonida unchadan o'tayotgan bu uslub unumdarlikni faqat mexanik uslubi bilan burg'ilashga nisbatan 30—50 % oshiradi.

### 3.2. Zarb bolg'aning vazifasi va qo'llanishi

Pnevmatik zarb bolg'asi qo'l asbobi bo'lib, tog' jinsiga urib, pona va richag vazifalaridan foydalangan holda uni buzadi. Uning ishlchi organi nayza shaklda bo'lib, ko'mir yoki boshqa tog' jinsini massivdan ajratadi.

Zarb bolg'alarini asosan tik, murakkab kongeologik sharoitlardagi, boshqa samarali kombayinlarni qo'llash mumkin bo'lmasligi qatlamlarni qazib olishda ishlatiladi. Bundan tashqari, ular uncha qattiq bo'limgan slanes, ruda, qurilish va boshqa yordamchi ishlarda qo'llaniladi.

Pnevmatik zarb bolg'alar V.V. Vaxrushev nomli Tomskdagli elektromexanika zavodida ishlab chiqariladi. Ularda havoni ishchi bosimi  $5 \text{ kgk/sm}^2$  bo'lib, quyidagi texnik tavsifga ega (1-jadval).

**Zarb bolg'alarini tavsifi**

Ko'rsatkichlar	Zarb bolg'alarini					
	MO-6K	MO-8P	MO-9P	MO-10P	MO-39	MO-44
Bitta zarb ener-giyasi, kgk.m	3,6	3,0	3,7	4,5	3,9	4,5
Bir minutdagi zarb soni	1300	1600	1400	1200	1400	1200
Siqilgan havo sarfi, m <sup>3</sup> /min	1,8	1,25	1,25	1,25	1,4	1,3
Massasi (nayza-siz), kg	6,8	9,2	10,2	11,2	6,7	7,0
Uzunliliqi (nayzasiz), mm	550	490	593	645	515	540


Zarb bolg'alarining qismlarini tipaj qatorlari va unifikatsiyalash borasida katta ishlar amalga oshirilmoqda. Ularning dastaklari va zerb beruvchi qismlarining o'lchamlari har xil bo'lsa ham, diametrlari unifikatsiyalashtirilgan. Kelajakda zerb bolg'alarini takomillashtirish ustida, ularni unumdorligini, samaradorligini, ishlash ishonchlilikini oshirish, ishchilarga qulaylik yaratish, titratishini, shovqini, chang chiqarishini kamaytirish borasida izlanishlar olib borilmoqda.

Ishlab chiqarishda elektr energiyasi bilan ishlaydigan zerb bolg'alar ham mavjud bo'lib, ularni pnevmatik zerb bolg'alariga nisbatan unumdorligining kamligi, ishonchsizligi, og'irligi kattaligi tufayli ishlatilmaydi. Ular qisman kon yuqorisida qurilish va boshqa ishlarda qo'llanilishi mumkin.

**Pnevmatik zerb bolg'alarining tuzilishi**

MO-39 rusumidagi pnevmatik zerb bolg'asi (1-rasm) ishchi organi — nayza (pik), uni ushlab turuvchi prujina (16), stvol (11), oraliq zveno (4), uning ichida joylashgan havotaqsimlagich va zerb beruvchi mexanizm, titrashini so'ndiruvchi qurilma bilan dastak (1) dan iborat.

Siqilgan havo (22) nippelga ulangan egiluvchan shlang orqali mustahkamlovchi (21) gayka va (20) shtutserga uzatiladi. Shtutser, o'z holicha bo'shab ketmasligi uchun (19) prujina shayba uni ushlab turadi. Shlangning diametri 16 mm bo'lib, uzunligi 12 m.dan oshmasligi kerak.



I-rasm. MO-39 pnevmatik carb bolg'asi.

Zarb bolg'asining carb mexanizmi — ichiga siqib-presslab o'rnatilgan (15) buksali stvoldan, (14) stvol to'sig'i va (12) carb beruvchi qismidan iborat. Carb beruvchi mexanizm siqilgan havoning energiyasini mexanik energiyaga aylantirib, shuning natijasida, carb beruvchi mexanizm harakatlanib, nayza (pik)ni orqasiga carb berib, ich bajaradi.

Havo taqsimlagich mexanizmi (6) klapan korobkasi uning (5) halqasi va (7) tekis segment shaklidagi ikki klapandan iborat.

Havo taqsimlagich mexanizmi siqilgan havoni stvol silindriga, ya'niz carb beruvchini ishchi — to'g'ri yo'nalishda yo'naltiruvchi *D* kamerasiga va carb beruchini orqaga harakatlantiruvchi *E* kamerasiga hamda ishlatilgan havoni atmosferaga chiqarib yuborishga xizmat qiladi.

Siqilgan havoni carb beruvchiga uzzatish uchun bolg'aning stvolida bo'ylama kanallar o'tkazilgan. Ishlatilgan havoni atmosferaga chiqarib yuborish uchun stvolni tashqi yuzasidagi (11) kanallardan va stvolning tashqarisiga presslangan (13) po'lat qoplamadan foydalaniлади.

(13) po'lat qoplamaga (10) stopor halqa o'rnatilgan, bu (9) stoporni tushib qolishdan ushlab turadi va ishlatilgan havoni chiqarib yuboruvchi kanal orqali chiqarib yuborishga xizmat qiladi. (9) to'xtatuvchi (stopor) (11) stvolni (4) oraliq zveno bilan rezbali ulanishini o'z-o'zidan bo'shab ketishiga yo'l qo'ymaydi. Ikkita (8) shift (6) klapan korobkasini o'z-o'zidan (11) stvolga nisbatan siljishini ushlab turadi.

Ishga tushiruvchi qurilma (4) oraliq zvenosida siljiydig'an (17) vkladishdan tashkil topgan. Bu vkladish oraliq zvenoga prujina va siqilgan havo yordamida siqilib turadi.

Dastakka (1) kuch orqali ta'sir etilganda, vkladishdagi tirkish oraliq zvenodagi tirkish bilan to'g'ri kelib, ulardan siqilgan havo havotaqsimlagichga o'tadi. (2) prujina qisilgan holda bo'ladi. Dastakdan (1) unga ta'sir kuchni olinganda (2) prujina siqilishdan bo'shaydi va (4) oraliq zvenodagi tirkish (17) vkladish bilan berkitiladi. Zarb bolg'a siqilgan havodan o'chiriladi, ya'ni o'chirilgan lshga tushirish qurilmasida siqilgan havoni oqib chiqib ketishining oldini olish (18) rezina manjet hisobiga bajariladi.


*Zarb bolg'asining titrashini o'chiruvchi qurilmasi.* Siqilgan havo bolg'aning stvoliga kirganida, u nafaqat urgich (udarnik)ni orqa tomon yuzasiga ta'sir etib, uni oldiga siljitaldi, balki bolg'aning dastagiga ham ta'sir etib, uni urgich yo'nalishiga teskari tomonga harakatga keltiradi. Bolg'ani orqaga berish ko'rsatkichi bolg'a korpusini tebranish amplitudasi, ya'ni bolg'ani bitta harakat siklidagi umumiy surilishi bilan tavsiflanadi.

Orqaga berish kuchi bolg'ani boshqarayotgan ishchi tomonidan qabul qilinadi. Orqaga berishni salbiy ta'siri shuningdek, bolg'aning titrashini, ishchi organizmiga ta'sirini kamaytirish uchun quyida gicha choralar bilan amalga oshiriladi:

- urgichni bo'sh yurishini oxirida qo'shimcha *B* kamerasi qo'llaniladi, bu birmuncha ishchi siklini yaxshilab, bolg'ani orqaga berilishini pasaytiradi;
- urgichning diametri va massasini kamaytirish hisobiga urgich mexanizmini dinamik o'lchamlarini oldin chiqarilgan zarb bolg'a-lariga nisbatan yaxshilash hisobiga;
- bolg'aning korpusini uni dastagidan ajratib turuvchi (3) vibroajratgich (vibroizolator) qo'llanilishi; dastak va oraliq zveno (23) fiksator bilan ulanganligi doimiy ravishda (3) vibroajratgichni bo'shatilgan holda ushlab turishi; bolg'aga siqilgan havo berilganda va o'chirilganda, fiksator dastakdagi paza ichida harakatlanib turadi; bolg'aning dastagini maxsus plastika bilan qoplash hisobiga.

Zarb bolg'alarining hamma turlarini ishlash prinsipi quyidagicha (2-rasm):

Bo'sh ishslash oldidan urgich va klap'an pastki holatda bo'ladi. Siqilgan havo



2-rasm. Zarb bolg'asining ishslash chizmasi.

klapan yuqorisidagi kanal va bo'ylama  $\alpha$  kanali orqali urgichning pastki  $A$  kamerasiga keladi. Urgich siqilgan havo ta'sirida yuqoriga boshlaydi. Bunda yuqoridagi  $A$  kamera bo'shlig'idagi havoni  $b_1$ ,  $b_2$ , tirqishlaridan atmosferaga siqib chiqsa boshlaydi. Urgichni yuqoriga harakatlanish jarayonida  $b_1$ , va  $b_2$ , tirqishlarini berkitib yuridi.  $A$  kamerasidagi havo siqilib, uning bosimi osha boshlaydi klapanning pastki tomoniga bosim bilan ta'sir ko'rsata boshlaydi. Urgichni harakati davom etib  $b_2$ , tirqichini ochadi, natijada,  $B$  kamerasidagi bosim keskin kamayadi va klapan yuqori holatga ko'chadi, shuning havoga  $A$  kamerasiga tirqish ochiladi. Urgich pastga siljib yurishi boshlaydi.

Ishchi yurishning boshida urgich va klapan yuqori holatda bo'ladi. Siqilgan havo zolotnik ostidan kanal orqali urgich yuqorisidagi  $A$  kamerasiga kiradi. Urgich o'z og'irligi va siqilgan havo ta'sirida siljydi, bunda  $B$  kamerasidagi havo  $b_1$ , va  $b_2$ , tirqich orqali atmosferaga chiqsa boshlaydi. Urgich o'z harakati bilan  $b_1$ , va  $b_2$ , tirqichlarni berkitganda havo  $B$  kamerasida siqila boshlaydi va  $\alpha$  kanali orqali bosim klapanni yuqorisiga ta'sir qila boshlaydi. Undan hekin urgich o'zining orqa qismi bilan  $b_1$ , tirqichini ochadi, kamera  $C$  da va zolotnikning ostida bosim keskin kamayadi, zolotnik pastki holatiga siljydi. Urgich nayza (pik)ning orqa qismiga zarba beradi, shundan keyin urgichni bo'sh yurishi boshlanadi. MO tipdagida alarda urgichning bo'sh yurishi vaqtida uning stvolini shikastishidan saqlash uchun havo buferi (yostiqchasi) qo'llaniladi.

### *Zarb bolg'alarini ishlatish*

Zavoddan kelgan zARB bolg'alarini bo'laklarga bo'lib, moy va chinglardan tozalash, kerosin bilan yuvish, yig'ish, qayta moylash va ishlashini tekshirib ko'rish kerak. Zaboya zARB bolg'a bilan ishlashdan oldin uning ishonchli mustahkamlanganligi va normal holda ekanligiga ishonch hosil qilish kerak. ZARB bolg'asiغا kelayotgan havo bosimi normal va bolg'a holati soz holda: urgich avolda oson harakat qilishi, o'rta zveno to'xtatuvchi (stopor) bilan ishonchli qotirilgan, nayza (pik)ni orqa qismi va uchi shikastlanmag'an bo'lishi lozim.

Bolg'ani ishga tushurmasdan oldin, shtutserga moy quyilib, danak yordamida bolg'ani ichiga moyni haydash kerak, undan keyin havo shlangini siqilgan havo bilan shamollatib, shlangni bolg'aga ulab, uni ishlatib, ko'rish kerak. Bolg'ani normal holda

ishlatishni ta'minlash, shlangni egilib qolishdan va o'tkir qirrali predmetlar ta'siridan saqlash, smena davomida 2—3 marta moylash, shtutserga 25—30 g industrial moy bilan 25—40 % kerosin aralashmasi quyishi tavsiya qilinadi. Haftada bir marta bolg'ani bo'laklarga bo'lib, kerosin bilan yuvib, qayta moylab joriy ta'minlash kerak. Bolg'ani ta'mirlash ishlari konning yuqorisida olib boriladi.

### 3.3. Perforatorlar va ularni o'rnatuvchi moslamalari

Zarb-buralib burg'ilovchi mashinalar — perforatorlar o'rtacha va qattiq tog' jinslarida diametri 52 mm.gacha va chuqurligi 6 m.gacha bo'lgan shpurlarni zorb energiyasi hisobiga burg'ilaydi. Urib-buralib burg'ilash jarayoni mashinani ishchi organi — nayzaga uzluksiz ravishda zarba berib, har bir zarbadan so'ng ma'lum burchakka buralib sodir bo'ladi. Bunda shpun yoki skvajina zaboyda ketma-ket urish, buralish natijasida tog' jismlari yorilib, parchalanib, maydalanib buziladi.


Zarb-buralib ishlovchi burg'ilash mashinalariga perforatorlari va urib-buralib ishlaydigan stanoklar kiradi.

Burg'ilash mashinalari quyidagi turlarga bo'linadi:

- burg'ilash vaqtida ushlab turish uslubiga ko'ra, qo'lda, kolonkada va teleskopda ushlab turiladigan;
- ishlatadigan energiyasiga qarab, pnevmatik, elektrik va gidravlik mashinalari;
- burg'ilash mahsulotlarini shpur yoki skvajinadan chetlatishga qarab, suyuqlik va havo bilan yuvadigan, so'rib oladigan mashinalar;
  - zorb berish chastotasiga qarab, oddiy, minutiga 2000 va tez zorb beradigan — minutiga 2000 dan ko'p zorb beruvchi mashinalar;
  - havo taqsimlovchi qurilmasiga qarab, klapanli, zolotnikli, o'zi taqsimlanadigan va aralash uslub bilan havo taqsimlanadigan mashinalar;
  - bundan tashqari shpur va skvajinadan tashqarida joylashadigan va ularni ichida (cho'ktirilgan) joylashadigan;
  - og'irligiga qarab, yengil, o'rtacha va og'ir burg'ilash mashinalariga bo'linadi.

Qo'lda ishlatiladigan yengil mashinalarga 18 kg.gacha, o'rtacha og'irlilikdagi mashinalarga 18—25 kg va og'ir mashinalarga 25 kg.dan

Jot'ki og'irlikdagi burg'ilash mashinalari kiradi. Qo'l bilan ishlaydigan atamasi shartli ravishda qabul qilingan bo'lib, ular kompleksolar bilan ishlaydigan o'rnatib-uzatuvchi pnevmatik jismoni kolonkalar bilan ta'minlangan bo'ladi (3-rasm, a).



3-rasm. Perforatorlarning turlari va ularni o'rnatish uslublari.

Kolonkali perforatorlar (3-rasm, *b*), vintli yoki pnevmatik avtomatlashgan uzatgichi bo'lgan kolonkalarda o'rnatiladi, ularning og'irligi 50—200 kg, yuritmasining quvvati 3—5 ot kuchi. Ularning bir joydan ikkinchi joyga o'rnatish ma'lum noqulayliklarga ega, shuning uchun bu mashinalar o'rniغا manipulatorda o'rnatilgan yuklash mashinalariga joylashtirilgan yoki g'ildirakli yoki gusinitsali mexanizmda yuradigan burg'ilash telejikalarga joylashtirilgan bo'ladi.

Teleskopik perforatorlar (3-rasm, *d*) 25—50 kg og'irlilikda bo'lib, yuqoriga yo'nalgan shpurlarni burg'ilashda ishlatiladi. Ular perforator, pnevmatik-porshenli uzatgichga ega bo'lgan teleskopdan iborat. Teleskop bilan uzatgich o'zaro maxsus boltlar bilan qotirilgan. Pnevmauzatgich burg'ilash vaqtida ishchi organiga 175 kgk bilan ta'sir etadi. Teleskopni yurish qiymati 0,7 m. Zarb berish chastotasiga qarab perforatorlar minutiga 2000 va undan ko'p zarb beruvchi mashinalarga bo'linadi. Tez zarb beruvchi perforatorlar o'qi bo'ylab ishchi organiga oddiy perforatorlardan (15 kgk) 1,5—2 marta ko'p kuch talab qiladi;

- chang bostirish va shpurlarni burg'ilash mahsulotlaridan tozalash uslubiga qarab, siqilgan havo va suv yoki emulsiya bilan yuviladigan hamda changni so'rib oladigan perforatorlarga bo'linadi. Shpurlarni suv bilan yuvib tozalaydigan perforatorlar ko'proq qo'llaniladi;

- perforatorlarni titrashini kamaytirish uslubiga qarab, titrashini kamaytiruvchi maxsus qurilmali (KB1 va KBC1) va maxsus qurilmasiz perforatorlarga bo'linadi. Ishlab chiqarishda faqat titrashga qarshi qurilmasi bo'lgan perforatorlarni qo'llashni ko'zda tutiladi;

- shovqinni kamaytirish uslubiga qarab, shovqinni kamaytirish qurilmasi bo'limgan va bo'lgan perforatorlarga bo'linadi. Shovqinni kamaytiruvchi qurilma perforatori ichiga joylashtirilgan yoki tashqarisiga o'rnatilgan bo'lishi mumkin. Ishlab chiqarishda ishlatilayotgan asosiy perforatorlarda havo bosimi 5 kgk/sm<sup>2</sup> bo'ladi. Ularning texnik tafsiflari 2-jadvalda keltirilgan.

### *Perforatorlarning tuzilishi va ishlash prinsipi*

Perforator (4) silindr (4-rasm, *a*) va uning ichida joylashgan havo taqsimlagich, zarb beruvchi va burab beruvchi, (2) stvol, (6) kran korpusi, (3) o'zaro tortib turuvchi bolt, (1) burg'i ushlovchi va (8) titrashni so'ndiruvchi prujina qurilma (7) dastakdan tuzilgan.

## Asosiy perforatorlarning texnik tavsifi


Perforator turu	Ishlab chiqar-gan zavod	Og'ir-ligi, kg	Havo sarfi, m <sup>3</sup> /min	I minutdagi zarbalar soni	Zarb-ni bajarish ishi, kgk/m	Aylanish momenti, kgk/m	Quvvati, ot ku-chi	Chang bostirish va shurni tozalash uslubi
Qo'l bilan								
HP-30	«Pnev-matika»	34,0	3,5	1800—2000	6,5	150	2,7	Suv va havo bilan Havo bilan
HP-30/II	«Pnev-matika»	34,6	3,5	1800—2000	6,5	150	2,7	Havo bilan
HP-30/K	«Pnev-matika»	35,5	3,5	1800—2000	6,5	150	2,7	Havo bilan
HP-25/I	«Pnev-matika»	32,0	3,5	2300—2600	5,8	180	3,1	Suv bilan
HP-25/II	«Pnev-matika»	33,0	3,5	2300—2600	5,8	180	3,1	Suv bilan yon tomonidan
Burg'ilash karetkali uchun								
PK-60	«Kom-munist»	60,0	10,0	2700—2900	9,0	—	—	Suv bilan
KCM-4	«Ijev-skiy»	40,0	4,2	1800	7,0	200	4,0	Suv bilan
Teleskopli								
PT-29M	«Kom-munist»	44	3,2	2400—2600	4,5	200	—	Suv va havo bilan o'qi orqali
PT-36M	«Kom-munist»	52	4,2	2600—2800	48,0	300	—	—
PT-45K	«Kali-nik»	45	4,0	1600	6,0	180	—	—

Perforatorga siqilgan havo (9) rezina shlang orqali uzatiladi, uning ichki diametri 25 mm. Rezina shlang 10 MA8 yoki MA11 toifali maslyonka bilan jihozlangan. Bu maslyonka perforatorni avtomatik tarzda moylab turadi.

Perforator korpusidagi (5) dastak perforatorni ishga tushirish uchun xizmat qiladi. Uning uch holati bor: «Стоп» — perforator

siqilgan havo keluvchi kanal berkitilgan; «burg'ilab kirish» — siqilgan havo perforatorga kichik kanaldan uzatiladi, buning natijasida perforator vaqt birligida kam zarb bilan ishlaydi.

«Normal ishlash» — havo keluvchi kran to'la ochilgan. Agar shpurdan burg'ilash mahsulotlari havo bilan tozalansa (5) dastakning to'rtinchi holati ham bo'lib, bunda siqilgan havo shpurga burg'i ichidagi kanal orgali uzatiladi. Burg'inining ichidagi kanaldan chang so'rib oluvchi perforatorlarda (4-rasm, a) so'rib olingan chang-havo aralashmasi ejektor orqali so'rib olinib, III dastak orqali chang ajratgichga yuboriladi.




4-rasm. Pnevmatik perforator:

a—titrashni so'ndiruvchi karetka va chang so'rib oluvchisi bilan; b—titrashni so'ndiruvchi karetka, o'qidan suv bilan yuvuvchi va shovqinni bo'g'uvchisi bilan.

Changni suv bilan o'qi orqali yuvib chiqaruvchi (4-rasm, b) perforatorlarda bosimli suv (11) ventil orqali, perforator o'qidagi trubka orqali burg'ilash shtangasi kanali va koronkaning teshigidan shpurga beriladi va uni yuvib chiqib ketadi. Shovqinni kamaytirish qurilmasi (12) korpusdan, unda tortib turuvchi ikkita (14) bolt va (13) burg'ilovchini chiqindi havodan himoyalovchi qulay tomonga yo'naltiruvchi nasadkadan tashkil topgan. Nasadka perforator ishlayotganda, qo'l bilan oson buraladi. Shovqin kamaytiruvchi maxsus rezinadan tayyorlangan bo'lib, shovqinni 1,5 marta kamaytiradi.

Perforatorlar havo taqsimlash uslubiga qarab, zolotnikli, klapansiz va klapansiz bo'ladi. Zolotnikli havo taqsimlagich (5-rasm, a) (1) silindrik zolotnikdan, (3) korpus va (1) qopqoqdan tashkil topgan.



5-rasm. Perforatorlarda havo taqsimlash uslublari.

Zolotnik va porshenlarni oxirgi chap (1) holatida siqilgan havo (2, 6 va 7) kanallaridan porshenni A bo'shlig'iga yo'naltiriladi.

Porshen siqilgan havo ta'sirida o'ng tomonga qarab harakatlanadi, shunda B bo'shlig'idan havo avvaliga e teshigidan otnosferaga, keyin f kanalini g kanali va a teshigini birlashtiradi.

Porshen o'z harakatini davom etdirib G teshigini va f kanalini berkitadi, shunda B bo'shlig'idagi havo siqila boshlaydi. Siqilgan havo i kanali orqali zolotnikni flanesiga bosim ko'rsatadi va uni o'ng tomonga (II holat) suradi. Shu ondan boshlab siqilgan havo a va i kanali orqali b bo'shlig'iga boradi va porshenni chapga (bo'sh yurish) sura boshlaydi.

Porshen chapga yurish jarayonida e teshigini va g kanalini berkitadi, so'ngra A bo'shlig'ida qolgan havoni siqadi shuning natijasida zolotnik o'zini chap holatiga suriladi. Shundan keyin sil yangitdan qaytariladi.

Zolotnikli havo taqsimlagichning alohida belgilaridan biri, uni berkitadigan kanallarining uni harakat yo'nalishiga perpendikularligidir; zolotnikni harakati siqilgan havo bosimini farqi hisobiga amalga oshiriladi. Klapanli havo taqsimlagichga nisbatan zolotnikli havo taqsimlagich tejamkor bo'lib, bunda perforatorni tuzilishi murakkablashadi. Zolotnikli havo taqsimlagich ПРЗ0П,

KC—50 va boshqa perforatorlarda qo'llaniladi. Halqa klapanli havo taqsimlagich (5-rasm, b) (1) klapan, (2) klapan vtulkasi, a teshigi, (3) klapan korobkasi, uning b teshigi va d teshikli (d) korobkaning qopqog'idan tashkil topgan.

Siqilgan havo ishga tushiruvchi kran va e kanali orqali f halqali rastochkaga, undan g kanali orqali i (4) qopqoqning i halqali bo'shlig'iga o'tadi. I halqali klapan chap holatda turganda, siqilgan havo i halqali bo'shliq orqali d teshigidan A porshen bo'shlig'iga o'tadi (ishchi holat boshlanadi). Bunda havo B shtok bo'shlig'idan silindrini k halqali o'yilma (проточкой)dan va m chiqazuvchi teshikdan atmosferaga chiqarib yuboriladi. Porshen o'z harakatini davom ettirib m chiqazuvchi teshigini berkitadi, natijada B bo'shlig'idagi havo siqila boshlaydi. Havo n kanali va klapanni korobkasidagi m kanali orqali e halqa bo'shlig'iga o'tadi va klapanning yuqoridagi yuzasiga ta'sir qiladi. Porshenni keyingi harakatida u m chiqazuvchi teshigini ochadi (II holat), A bo'shlig'idagi havo bosimi pasayib ketadi va klapanni o'ng tomonga surib i hamda n halqa bo'shlig'ini o'zaro ulaydi.


Undan so'ng siqilgan havo n kanali orqali B shtok bo'shlig'iga kiradi va porshen chap (bo'sh yurish holati) tomonga yura boshlaydi. O'zini yurishi davomida porshen m chiqazuvchi teshigini berkitadi, A bo'shlig'idagi havo siqila boshlaydi va klapanga bosim bilan ta'sir qila boshlaydi. Porshen chiqazuvchi k teshigidan o'tib ketganda B bo'shlig'ida bosim kamayib ketadi. Klapan chap holatga o'tadi. Undan so'ng sikl qaytariladi. Klapanli havo taqsimlagichning ishlashini farqi shundaki, u o'z harakati vaqtida o'z harakati yo'nalishidagi ishchi kanallarni berkitadi, buning natijasida siqilgan havo galma-galdan porshen va shtok bo'shlig'iga o'tib turadi, ya'ni ishchi va bo'sh harakatlarni bo'shliqdagi havo bosimini farqi hisobiga ta'minlab turadi.

Klapanli havo taqsimlagich bilan ПТ29, ПТ36 va boshqa perforatorlar jihozlangan. Klapansiz havo taqsimlagich (5-rasm, d) o'zini soddaligi bilan farq qiladi, chunki porshenni o'zi perforatorda havoni taqsimlaydi. Ishchi yurishdan oldin porshen oxirgi o'ng holatda (I) bo'ladi. Bunda siqilgan havo a kanali orqali porshendagi halqali bo'shliqqa va b kanaliga so'ngra A bo'shliqqa o'tadi. Siqilgan havoning ta'sirida porshen chap tomonga harakat qilib, b kanalini berkitadi va harakatda davom etib, b kanali

Yigilganda inersiya kuchi bilan burg'i orqasiga o'zining shtoki  
yigilganda beradi. Porshen o'z harakati davomida orqa qismi bilan  
tug'ilishda, havo A bo'shlig'idan atmosferaga chiqib  
o'ng (bo'sh yurish) tomonga (II) harakatlantiradi. Shu  
sifarijasi sifarijasi qaytariladi. Porshenni orqaga qaytish davrini oxirida  
boraditishdan idan / kanal orqali havo atmosferaga chiqib ketadi.

Ekipmaniz havo taqsimligich o'zining F1Kni kichikligi sababli  
perforatorlarda kam qo'llaniladi. Pnevmatik perforatorlarda burg'ini  
buralishi har bir zarbdan keyin maxsus mexanizm yordamida  
yigilganda tarzda sodir bo'lib turadi. Buralish bog'liq va bog'liq  
yigilganda ta'sir etadigan turlarga bo'linadi. Bog'liqli ta'sir etish  
porshenni harakati bilan bog'liq bo'lib, bog'liq emas turi o'zini  
pnevmatik yuritmasiga ega bo'ladi, perforatorli tuzilishini  
yuraklabashdirib, uning og'irligini oshirib yuboradi. Shuning  
chiziq bog'liqmas buralishli perforatorlar deyarli qo'llanilmaydi.

Bog'liqli ta'sir etuvchi buralish mexanizmi o'zini zarbli  
yigilganda shtokida gelikoidal qirqimi va alohida gelikoidal sterjenli,  
xropovoy qurilmasi bo'lgan mexanizmdan tashkil topgan  
bo'ladi. Bog'liqli ta'sir etuvchi buralish mexanizmi (6-rasm, a)  
(1) zarbli — porshenni o'ng tomon (ishchi harakat) harakatida  
buralmaydi. Lekin u o'zini ikkita a gelikoidal o'ymasi bilan (2)  
xropovoy bo'ksasini buraydi. (3) xropovoy tirkak (6) perforator  
boraditiga mahkamlangan, (4) prujina va (5) sterjen bilan bunga  
qarashilik ko'rsatmaydi.



6-rasm. Burg'ining burovchi mexanizmi.

Perforatorning zarb-porshenini shtokini oxiridagi *b* ikkita to'g'ri o'ymlar (7) burovchi bo'ksa oldi tomon kulaklari bilan (8) bo'ksaga qo'shilgan uning teshigiga (gnezdosiga) (9) burg'ini uchi o'matilgan. Buraluvchi bo'ksa va burg'i bu holda aylanmaydi. Orqali (bo'sh) yurganda (3) xropovoy (tepki) tirkak (собачка) (2) xropovoy bo'ksani qulflab qo'yadi. Buning natijasida zarb-porshen buraluvchi bo'ksa bilan  $10^{\circ}$ — $15^{\circ}$  buraladi.


Bog'liqli buralish mexanizmining ikkinchi turi (6-rasm, *b*) perforatorning ustki qismiga o'rnatilgan (1) xropovoy bo'ksa, alohida uchida gelikoidal qirqimi bo'lgan (2) sterjenden iborat. Sterjen bosh qismi (4) sterjen va (5) prujinasi bo'lgan ikkita yoki to'rtta (3) tirkakdan iborat. Sterjen (2) gelikoidal (6) gaykaning ichiga kiradi, (6) gayka (7) porsheni ichiga joylashgan. Porshen shtokida ariqcha bo'lib, unga buraluvchi (8) bo'ksa va unga ulangan burg'i (10) bo'ksa (9) bilan qo'shilgan.

Ishlash prinsipi quyidagicha: zarb-porshenni ishchi yurishida xropovoy tirkak (2) gelikoidal sterjenni buralishiga qarshilik ko'rsatmaydi, uning natijasida zarb-porshen buralmasdan harakat qiladi. Bo'sh yurishida xropovoy tirkak (2) sterjenni qulflab qo'yadi,

natijada, zarb-porshen buraluvchi bo'ksa va burg'i bilan birga buraladi. Perforatorning tez harakatlanuvchi detallarini uzluksiz va sifatli moylash uni yuqori unumdorlik bilan uzoq vaqt ishlashiga muhim sharoit yaratuvchi omildir.

Perforatorlarni avtomatik moylash uchun ikki turdag'i maslyonkalar qo'llaniladi: magistrali katta (0,5 litrgacha) hajmli, perforordan 2—4 m masofada havo shlangi orqali ulangan va osilib turadigan bevosita perforator shlangiga ulangan (6-rasm, *a*). Avto-maslyonkaning ichida teshikli quvur bo'ladi. Havo quvur orqali o'tib, o'zi bilan moy zarrachalarini olib, perforator detallarini moylab turadi (7-rasm).

Avtomaslyonka qo'llanganda va siqilgan havo bosimi 4—6 kgk/sm<sup>2</sup> bo'lganda moyning sarfi 60—80 g/soat. Perforator va zarb bolg'alarini moylash uchun И—20 moyiga 25—40 % kerosin qo'shib ishlatiladi.



7-rasm. Perforator va zarb bolg'alarini moylash uchun avtomaslyonka.


## Burg'lashdan chiqqan changlarni bostirish uslublari va vositalari

Vor o'tti kon atmosferasida changni chegaraviy ruxsat etilgan konentratsiyasi, amaldagi sanitariya me'yorlariga ko'ra, tarkibida  $10\%$   $\text{NO}_2$  bo'lgan changlarning tarkibida  $1 \text{ mg/m}^3$ ;  $70\%$  dan  $10\%$  do  $= 2 \text{ mg/m}^3$ ;  $10\%$  dan kamlarida  $4 \text{ mg/m}^3$ ; tarkibida  $10\%$  bo'lmagan changlarda  $10 \text{ mg/m}^3$  chang bo'lishi belgilangan.

Burg'lash jarayonida ajralib chiqqan changni bostirish hamda burg'lash mahsulotlarini shpurdan chiqarish shpurni suv bilan purish va tog' jinsini moyda fraksiyalarini shpurdan so'rib olish uchun burg'lagi markaziy kanal orqali so'rib olish va uni xavfsiz yuvga u yoki bu uslub bilan yotqizish hamda kuchli ravishda shumollatib turish ko'zda tutildi. Qo'shimcha choralar sifatida intensiv shumollatish talab qilinadi.

Shpurni suv bilan yuvib burg'lash uslubi quyidagi afzallikkarga o'tir qilishni soddaligi va ishonchliligi, qo'shimcha jarayonlarga qo'yni kam sarflash burg'i-lash instrumentini mustah-kamlligini olishi, instrumentni uzlusiz suv bilan yuvib turishi, burg'lash mahsulotlaridan shpurni to'la tozalanishi, burg'lash uslubini  $15-20\%$  oshishi va h.k. Shpurni suv bilan yuvib burg'lash, suvni shtanga o'qi yoki yonidan berib oshilga oshiriladi. Ikkinchini holda suv (1) musta orqali (8-rasm) bevosita (2) shtinganining o'q-markaziy kanalidan perforator tashqarisidan yuboriladi.


Shpurlarni burg'lashda suvgi ehtiyoj bo'lmasa yoki suv qo'llash qiyin bo'lsa, burg'lash chiqindilarini (doimiy muzlik hududlarda, avvaloz joylarda, shuningdek, tik lahimlarda burg'ilaganda) so'rib olish uslubi qo'llaniladi. Changni markaz o'qidan so'rib oladigan perforatorlar suv bilan ishlaydigan perforator o'qiga o'rnatilgan chang uchun shlang (рукава) va suv bilan yuvadigan qurilmaning o'miga nisbatan katta diametrli chang uchun shlang o'rnatilganligi



8-rasm. Shpurga suvni yon tomonidan beruvchi musta.

bilan farq qiladi. Havo so'rib olish uchun vakuum, perforatorning ichiga yoki chang ushlab qoluvchi qurilmani korpusiga yoki changning atmosferaga chiqarib yuboruvchi shlang (рукава)га о'rnatilgan pnevmatik elektr yordamida tashkil qilinadi.

Burg'ilashda hosil bo'lgan chang shpurdan ejektor yordamida burg'i va perforatorning o'qidagi quvur orqali chiqarib shlang orqali chang ushlagichga uzatiladi. Chang ushlagich ichida chang o'tirib qolib, undan tozalangan havo atmosferaga chiqarib tashlanadi (9-rasm). Perforatorlarda PO—4M toifali chang ushlagichlar qo'llaniladi.




9-rasm. Changni perforator o'qi orqali so'rib burg'ilash moslamasining chizmasi

1—perforator; 2—pnevmonokolonka; 3—changni jo'natuvchi shlang;  
4—chang ushlab qoluvchi.

### *Burg'ilash instrumenti (asbobi)*

Perforatorning ishchi organi burg'i bo'lib (10-rasm), u diametri 22, 25, 28 yoki 32 mm bo'lgan maxsus po'latdan ichi kovak, to'liq dumaloq yoki olti qirrali sterjendan ishlanadi. U shtanga ham deb nomlanadi.

Shtanganing bir uchida (1) xvostovik, uning (2) bo'rtig'i (kengaytirilgan qismi), ikkinchi uchida — (3) bosh qismi yoki (4) yechiladigan koronka o'rnatilgan. Koronkaning uchida (5) qattiq qotishmadan tayyorlangan plastinka joylashtirilgan. Shtanganing ichida diametri 7,2—9 mm bo'lgan (6) kanal shtanganing bosh qismi yoki koronkasida ham bo'lib, shpurni tozalash uchun suv yoki havo berishga xizmat qiladi.



10-rasm. Perforatorlar uchun burg'ilar:

a—teli to'lilq (selniy); b—yechiladigan koronkali; c—butun shtanga va yechiladigan koronkali.

Burg' ilashdan chiqqan changni so'rib oluvchi perforatorlarda bu komalning diametri 12 mm.ni tashkil etadi. Bosh qismi o'zidan yasalgan burg'i — shtangalar nisbatan kam ishlatiladi. Ko'proq ishlatishda qulay bo'lgan, yechiladigan koronkali shtangalar ishlatiladi. Ular uglerodli instrumental po'latdan Y7, Y8, Y7A, Y8A, shuningdek, legirlangan po'latdan 55C2 va 95XMA tayyorlangadi. Legirlangan po'latdan tayyorlangan burg'i-shtangalar yuzasiga ishlov beriladi va ularning chidamliligi uglerodli po'latdan oldingangan shtangalardan 3—4 marta ko'p bo'ladi.

Ma'lum chuqurlikdagi shpurlarni burg' ilash uchun komplekt bu nechta burg'i — har biri oldingisidan 0,5—0,7 m uzun, diametri esa, oldingisidan 1—3 mm kam bo'lgan shtangadan iborat bo'ladi. Eng uzun shtanganing diametri portlovchi modda patronini diametridan 2—3 mm katta bo'lishi kerak.

Koronka bilan shtanga o'zaro rezba yoki qiyaligi  $3^{\circ}31'$  bo'lgan yoki konus yordamida ulanadi. Konusli ular yig'ish va sochish shartida nisbatan qulay hisoblanadi. Burg' ilash koronkalarini qirquvchi qismi qattiq volfram-kobalt (БК—6Б, БК—9Б, БК—15) qotishmasidan tayyorlangan plastinkadan iborat bo'ladi. Bu plastinkalar koronkaga Л62, Л68 latun yordamida yopishtiriladi.

Yangi yoki ishdan chiqqan (yedirilgan) burg' ilash koronkalarini manoklarda charxlanadi. Koronkalar ikki qayta charxlanadi:

1) qora-ko'k karbid kremniydan yasalgan yediruvchi dumaloq (sh) bilan, aylanish tezligi 15—20 m/s;

2) toza-qora karborundan yasalgan yediruvchi dumaloq ton bilan, aylanish tezligi 20—25 m/s.

Charxlashda sovitish uchun suv, 3—5 % li emulsiya aralashmasi 3—3,5 % sovun aralashmasi yoki 1—2 % soda aralashmasida tayyorlangan va unga 2 % sovun qo'shilgan suyuqlik qo'llaniladi. Aralashmaning sarfi 10 litr/minutdan kam bo'lishi mumkin emas. Koronkalarni 2—3 marta maxsus markazlashgan ustaxonalarida tiklanadi. Maxsus qotishmadan yasalgan plastinkalar charxlangandagi har gal 1—1,5 mm.dan ko'p qalinlikni olish man etiladi.

### *Perforatorlarni ishlatish va xavfsizlik texnikasi*

Burg'ilash ishlarini boshlashdan oldin burg'ilovchi zaboyni sinchkovlik bilan ko'zdan kechirish va uni xavfsizligi, normal holdi ekanligiga ishonch hosil qilishi kerak. Lozim bo'lganda, zaboyni osilib turgan katta bo'laklarda tozalashi, lahimni mustahkamlagichlari va undan oldindi portlatish ishlarida portlamay qolgan zaryadlarning bor-yo'qligi tekshiriladi. Shpurlarni qayta burg'ilash qat'iyan man etiladi. Burg'ilash ishlari tasdiqlangan burg'ilash pasportiga rioya qilgan holda amalga oshiriladi. Zaboyni yoritilganligi va shamollatishni kuzatib turish kerak. Burg'ilovchi xavfsizlik qoidalariga rioya qilishi shart. Mashinani ishga tushirishdan oldin siqilgan havo bosimini manometr bilan tekshirish lozim. Havo bosimi 5 kgk/sm<sup>2</sup>.dan kam bo'lmasi kerak. Vodoprovoddagi suvning bosimi havo bosimidan taxminan 1,5 kgk/sm<sup>2</sup> kam bo'lishi lozim. Bu suvni perforatorni ichiga kirib ketishdan saqlaydi.

Burg'ilovchi havo va suv uchun belgilangan shlanglar ichining tozaligini tekshirish, ularni ishonchli ulashi va moylab qo'yish kerak. Avtomaslyonkani vaqtqi-vaqtida moy bilan to'ldirib qo'yish zarur. Perforatorga avval siqilgan havo, so'ngra suv ochib uni ishga tushirishi kerak. To'xtatishda buning aksi qo'llaniladi. Perforatorni bo'sh ishlatish tavsiya etilmaydi. Ish davomida perforatorni qismlari holatini nazorat qilib turish darkor.

Ishni tamomlagach, perforatorni tozalab, avtomaslyonkaga moy quyib uni hamma joyini moylash maqsadida 1 minut davomida bo'sh ishlatib qo'yish kerak. Perforatorlar haftada bir marta maxsus ustaxonada bo'laklarga bo'lingan holda yuvib, ta'mirlanadi, joriy ta'mirlash oyiga bir marta, mukammal ta'mirlash 2—3 oyda bir marta o'tkaziladi. Perforatorlarning ish resursi me'yor bo'yicha 6 oy.

### 3.4. Aylanib burg'ilovchi mashinalar

Aylanib burg'iloshda tog' jinsini buzish uzlusiz burg'ilash instrumenti (po'seu)ga o'qi yo'nali shida bosim kuchi va aylanma instrumenti (o'stida spiralsimon qatlam-qatlam qilib buziladi). Shuning uchun aylanib burg'ilashda, umuman, chang va shovqin sodir (po'seu), tog' jinsining buzilishi uzlusiz, shu bois o'rtacha qidiruvchidan past va ba'zida o'rtacha qattiqlikdagi tog' jinsining buzilishi amaratli bo'ladi.

Aylanib burg'ilashning ijobiy tomoni — unda elektr enerjiga foydalanishni mumkinligidir, bu pnevmatik energiyadan (1 marta arzonga tushadi). Kapital xarajatlar — mashina sotib qilish, uni yig'ish elektr energiyasini qo'llaganda, pnevmatik energiyaga nisbatan 100 marta kam xarajatni tashkil etadi.

(S)erg'i vaqtarda o'rtacha va qattiq tog' jinslarida aylanib burg'ilashni qo'llash bo'yicha katta izlanishlar olib borilayapti. Aylanib burg'ilaydigan mashinalar ikkiga bo'linadi:

- 1) qo'l bilan ishlataladigan;
- 2) kolonkaga o'rnatilgan burg'ilash mashinalari.

1) mashinalar qattiqligi o'rtachadan past va o'rtacha qattiqligi ko'mir hamda tog' jinslarida shpur burg'ilashda ishlataladi. Burg'ilash stanoklari xohlagan qattiqlikdagi tog' jinslarida qidiruv va portlatuv quduqlar burg'ilashda ishlataladi. Ular yordamida tik va qiyu lahimplar o'tishda ham keng qo'llaniladi.

#### *Qo'l sverlolari*

Qo'l sverlolari deb, ko'mir va o'rtacha qattiqlikkacha bo'lgan tog' jinslarida qo'l yordamida yoki yengil ushlab turuvchi moslama shpur burg'ilaydigan kon mashinalariga aytildi. Sverlolar qidiruvchisi turlarga bo'linadi:

- burg'ilash instrumentini zaboyga uzatish bo'yicha, zaboya qo'l bilan va mexanik uslub bilan uzatiladigan;
- ishlataladigan energiyasiga qarab, elektr toki (ЭР yoki СЭР va СДМ yoki СРП), pnevmoenergiya (СПР va СПМ) va gidravlik energiya (СГР) bilan ishlaydigan;
- boshqarish uslubiga qarab, bevosita va masofadan (Д) boshqariladigan sverlolar.

Qo'l sverlolari (1) korpus (11-rasm), (2) elektrovdvigatel, (3) reduktor, (5) o'chiruvchi knopka va (agar bo'lsa) uzatuvchi

mexanizmdan tuzilgan. Sverloning korpusi (6) dastak bilan birgalikda yengil qotishmadan quyma holda tayyorlanadi. Dvigatel sovitish uchun uning rotor o'qiga (4) ventilator o'rnatilgan, sverloning korpus yuzasi qirrali qilib tayyorlangan. Ish jarayonida xavfsizlikni oshirish va qulay bo'lishi uchun (7) ventilatorning qopqog'i va sverlo dastagi rezina bilan qoplangan. Sverloning ishlchi instrumenti (8) patronga qotirilgan.

Sverloning elektr yuritmasi o'zgaruchan tokda ishlaydigall asinxron dvigatel bo'lib, quvvati 1—1,6 kvt, rotoring sinxron aylanish tezligi 3000 ayl/min. Sverloning og'irligini kamaytirish maqsadida yuqori (150 davr/sek) chastotali tokda ishlovchi dvigatel ham ishlatilishi mumkin, uning aylanish tezligi 8500 ayl/min dan ko'p bo'lishi mumkin.


Xavfsizlik sharoitlariga ko'ra, qo'l sverlolarida 127 V ishlchi kuchlanishli elektr toki qo'llaniladi. Dvigateli sverloning korpusiga joylashtirilgan (5) knopka yoki masofadan boshqarish mumkin.

Uch fazali knopkani sverloning korpusida o'rnatilishi, sverloni bevosita boshqarishga imkon beradi, lekin uni tez-tez o'chimb yoqish uning kontaktlarini kuyib ketishiga olib keladi va sverloni ishonchli ishlashini kamaytiradi. Undan tashqari, nosozlik, izolatsiyasining yomonlashuvi natijasida tokni sverloning korpusiga o'tib qolishi, burg'ilovchi hayotini xavf ostida qoldirishi mumkin.

Sverloni masofadan boshqarishda, uning korpusiga bir fazali 24 voltli boshqaruva zanjirini knopkasi o'rnatiladi, masofadan boshqariluvchi uch fazali knopka magnitli ishga tushiruvchi orgali amalga oshiriladi, u transformatorning korpusiga o'rnatilgan bo'ladi. Bunday masofadan boshqaruva knopkalar konstruksiyasining ishonchliliginini sezilarli darajada oshiradi va uni ishchanligini orttiradi, lekin bularning hammasi boshqaruvda 5—6 tolali kabellar qo'llashni taqozo qiladi.

Elektrik sverloni reduktorlari bir va ikki pog'onali silindrik uzatgich (9) va (10) (11-rasm) yoki planetar uzatgichlardan iborat bo'ladi. Reduktorlarni uzatish nisbati, ko'mir yoki tog' jinslarini bo'sh va qattiqqliklarini hisobga olib, ishchi asboblariga 900—300 ayl/min harakat beradi. Shuni hisobga olib, sverlolarning reduktorida shesternalarni oson almashtirish uchun ma'lum choralar ko'rilgan bo'ladi.


Burg'ilovchiga yengilik yaratish va mehnat unumdorligini oshirish maqsadida elektrik sverlolar zaboya mexanik, majburiy uzatiladigan moslama bilan chiqariladi. Uni qo'lda, shuningdek,



11-rasm. Elektrik qo'l sverlo — C3P-19m.

masas kolonka yoki yengil moslamalarda boshqarish mumkin. Mehanik uzatuvchisi bo'lgan sverlolar, oddiyalaridan o'zida o'rnatilgan va ma'lum tortish kuchi bilan kanatga ta'sir etuvchi barabonlari bilan farq qiladi. Masalan, CPII-2 rusumidagi sverloda (10) uzatuvchi baraban (12-rasm) (12) qo'shimcha chervyakli uzatgich yordamida aylanadi, chervyakli uzatgich 10—11 silindrik shesternalar orqali harakatlanadi. Shlitsali muftani (8) qayta ulab (9) shpindelga ikki xil aylanish tezligi berish mumkin. Aylanish

momenti, bu holda (1) dvigateledan, 2—3, 5—4 yoki 2—3, 7—8 silindrik shesternalar orqali uzatiladi. Shpindelning aylanish tezligi qo'shimcha 2—3 silindrik shesternalarni almashtirish orqali o'zgartirish mumkin. Shpindel o'qining aylanishi bilan birga 10—11 shesternalar ham aylanadi, ular (12) chervyakli uzatgich orqali (15) friksion mustaning kichik diskiga qo'shilgan. Sverloni uzatuvchi (14) baraban friksion mustani katta diskiga qotirilgan va (17) ilgakka ulangan (13) trossni o'ziga o'raydi. Rezbali ularish bilan jihozlangan (16) shturvalni aylantirib, prujina orqali, friksion mustftani siquvchi diskni siqish kuchini o'zgartirish mumkin, shu bilan uzatuvchi aylanma momenti miqdori va trossni tortish kuchini o'zgartirish mumkin.



12-rasm. O'zi uzatuvchi CPn-2 elektrik sverlo:

a—kinematik chizma; b—umumiy ko'rinishi; d—ankerli mustahkamlagichga moslamani tortuvchi chayka.

Ishning boshida burg'ilovchi kryuk (ilgak)ni zaboy yuzasidagi bironta qo'zg'almas predmetga ilib qo'yadi va (16) turval (12-rasm, b)ni aylantirib (13) trossni tortish kuchini (0—250 kgk) rejalashtiradi, shu bilan sverloni zaboya uzatishni ta'minlaydi. Sverloni boshqarish AP—3,5 ishga tushirish agregati orqali amalga oshiriladi.

Shuning kerak bo'lganda, uning kichik aylanish tezligida shpindelning qotirishda ham qo'llaniladi. Uning uchun sverloning (9) shpindeliga burab yoki unga (3) (1) nomi, (d) orqali maxsus nasadka qo'yiladi, uning (1) (9) chegaraviy moment muftasi o'zining 20—30 kgk.m.ga berilgan (2) prujinasi bor. Ankerli mustahkamlagichning (1) klyuch orqali tortiladi, u nasadkaga o'rnatilgan.

Sverlolarining toifalari va ularning o'lchamlari 3-jadvalda berilgan.

3-jadval


Deng'i hamidan turi jining qatnashik lo'shlisi yesti	Nominal o'lchamlar			Uza- tish kuchi, kgk	Sverlo og'irligi, kg.dan ko'p emas
	Quvvati, kVt	Shpindelning aylanish tezligi, ayl/min	Uzatish tezligi, m/min		
1 gacha	1,0	900; 700	berilgan	15; 16 16,5; (17,5) 19	
	1,2	900; 700; 500			
	1,6	900; 700			
3—5	1,2	500; 300	110; 70	250	22; (24)
	1,6	500	110; 70	gacha	24,5

Jadval standarti bo'yicha shpindeldagi nominal quvvat sverloning qisqa rejimda o'zgarmas nominal yuki (kuchi)da 30 min, davridagi quvvat qabul qilingan. Unda dvigatel 127 V umitnish bilan ta'minlanganda uning dastagidagi reaktiv momenti 15 kgk.dan oshmasligi kerak. Quvvati 1,2 kVt, aylanish 900 ayl/min bo'lgan elektrik qo'l sverlosining shartli belgisi — «Nephos DP12—900» deb belgilanadi. Qo'l sverlolarining elektrik yuritmalarining massasi, odatda, sverloning umumiy massasini 60—70 % tashkil qiladi, quvvat birligiga to'g'ri kelgan nisbiy massasi esa, 12—21 kg/kvt. Shuning uchun sverlo massasini birinchi navbatda nisbatan yengil bo'lgan, yuqori chastotali (150—170 davr/sek) bo'lgan uch fazali yuritmalar qo'llash hisobiga kamaytirish nazarda tutiladi. Masalan, СВЧ—2 sverlosi oddiy sverlolaridan o'zidagi yuqori chastotali (150 davr/sek) yuritmasi, uzligini kamaytirish uchun qo'llangan planetar reduktori bilan foy qiladi (8500 dan 920 ayl/min.gacha). Sverlo komplektiga chastotani qayta ishlab beruvchi ВПЧ—150 (ikkita sverloga bitta

chastotali qayta ishlab beruvchi), aylanishni o'zgartirib beruvchi MP-5M mufta kiradi.

Pnevmatik sverloning elektrik sverlodan asosiy farqi, uni qo'llaniladigan pnevmatik dvigatelidadir. СРП-11 qo'l pnevmatik sverloda (13-rasm) (1) dastakni bosganda, (2) klapan cho'kiga va siqilgan havo (11) kanaldan sverloning (6) pnevmatik rotatsionni dvigateliغا uzatiladi. Rotorga (8) ekstrik o'rnatilgan (7) cho'kuvalopataga bosib siqilgan havo shu rotorni aylantiradi. Aylanuvchi moment dvigateli rotoridan (9) shpindelga bir yoki ikki pog'omni planetar reduktor orqali uzatadi (mos ravishda СПР-11-3 va СПР-11-4 tiplarida). Rotorning aylanish tezligi (3) markazda qochma regulator yordamida chegaralanadi. Regulator (4) richaq o'rqli (5) klapanga ta'sir qilib, dvigatela kelayotgan havoni kamaytiradi.

Davlat standarti bo'yicha manbadan kelayotgan havo bosimi 5 kgk/sm<sup>2</sup>, uzatuvchi kuchi 100 kgk bo'lishi kerak. СПР sverlosini bu pnevmo maxsus ushlovchi yordamida amalga oshiriladi.



13-rasm. СРП-11 qo'l pnevmatik sverlosi.

Pnevmatik qo'l sverlosi (СПР) qattiqlik koefitsienti  $f \geq 4$  gacha, mexanik uzatuvchisi bo'lgan sverlo (СПМ)  $f=3+5$ , kolonkali masofadan boshqariluvchi (СПК) va avtomatik ravishda uzatuvchini tezligini o'zgartiruvchi (СПКА) sverlo  $f \geq 12$  gacha bo'lgan tog' jinslarini burg'ilashda ishlatiladi. Quvvati 1,8 o.k., shpindelinining aylanishi 700 ayl/min bo'lgan sverlo «СПР-700 ГОСТ 5504—69»

qidrovlik sverlolarida. Kon korxonalarida qo'llanib kelinayotgan asosiy  
texnik qo'l sverlolarining texnik tavsifi hamda asosiy  
sverlo og'irligi 1-julvalda keltirilgan.

*4-jadval*

Vazn sozalt qoyvchi, kg/m	To'la momenti, kgk.m	Ortiqcha yuklash qobiliyati	Shpindelni aylanish tezligi, ayl/min	Sverlo og'irligi, kg
1,12	0,453	3,05	690; 340	18
1,4	0,148	—	920	12
1,4	0,533	3,2	525; 775	24
1	0,288	3,67	360; 535	15
0,935	0,288	3,67	360; 535	21
1,4	0,47	2,78	300	24
2,7	0,492	—	290; 420	12,1

110 gidrovlik sverlolar, gidroturbina ko'rinishidagi gidroyuritma  
bo'lib, hozirgi kon sanoatida qo'llanishi  
mumkin, lekin gidrousul bilan foydali qazilma qazib olishda  
qo'shimchi mumkin.

### *Kolonkali sverlolar*

Kolonkali sverlolar qattiqlik koefitsienti  $f \geq 12$  gacha bo'lgan  
va tog' jinslarida shpur burg'ilash uchun qo'llaniladi.  
Uchun ular qo'l sverlariga nisbatan kuchli bo'lib,  
o'ta og'irligi va uzatish kuchi hamda burg'ilash uchun  
ishchi kolonka yoki manipulatorlarda o'rnatilishi bilan ajralib  
mumkin.

Ishchi instrumentini zaboya uzatib berishiga qarab, kolon-  
kali sverlolar mexanik va gidravlik uzatgichlar bilan jihozlangan  
bo'linadi. Mexanik (differensial-vintli) uzatgichli sverlolar  
joylashtirilgan yuritma, reduktor orqali ishchi instru-  
mentiga aylanma harakat uzatuvchi mexanizm, ishchi instrumentni  
zaboya uzatuvchi mexanizm va boshqaruv mexanizmdan tashkil  
topgan.

Aylantiruvchi moment elektryuritmadan (14-rasm, a). (1—6)  
silindrik shesternadan (7) vtulkaga uzatiladi va ikkita (25) sirg'a-  
naychi shponka yordamida (9) qatron bilan jihozlangan (8)  
shpindelga uzatiladi. Sirlanuvchi shponka bemalol shpindelning

bo'ylama o'yiplari (pazi)ga kiradi va aylanuvchi momentni vtulka shpindelga uzatadi, bunda shpindel hech qanday qarshiliksi vaqtning o'zida vtulkaga nisbatan bo'ylama harakatlanadi. Shpindel zaboya va zaboydan qo'zg'alishi (15) uzatuvchi rezbali vtulka ataluvchi gayka bilan tishlashishga kiruvchi leptali rezba hisob amalga oshiriladi. Uzatuvchi rezbali vtulka (14) va (13) shesternalar orqali (24) oraliq vtulka bilan qo'shilgan. Oraliq vtulka (12) xvostovik va (21) shponka bilan tugaydi.

Ishlaganda vintli jureylik (8) (vint) — (15) rezbali vtulka (gayka) oralig'ida uchta xarakterli holat bo'lishi mumkin: gayka burchak tezligi vintnikidan katta, teng va kichik, ya'ni vintli gaykaga nisbatan oldinga qo'zg'alishi, qo'zg'almasligi va orqaga qo'zg'alishi, ya'ni ishchi instrumentni zaboya uzatilishi, neyin holatda qolishi va zaboydan orqaga qaytishi kuzatiladi.


(15) vtulkani shpindelga nisbatan katta burchak tezligi bilan aylanishi (10) xvostovoy muftaga (18) prujina orqali (4) shesternalar siqilishi natijasida amalga oshadi. Aylanish momenti (4) shesternadan (20) xvostovikka (12) vtulkali (10) xropovoy mufta va (21) sirpanuvchi shponka orqali uzatiladi. (24) oraliq valik (13) (14) shesternalar juftligi orqali aylanish momentini (15) vtulkaga uzatadi.

Orqaga uzatishni boshqaruvchi dastakni ozgina orqaga siljitim (23) valikni qirqib, (22) shesterna va reyka hisobiga (18) prujinani birmuncha qisadi va (10) xvostovoy mufta (4) shesterna bilan tishlashishdan chiqadi. Bunday holatda (15) uzatuvchi rezbali vtulka bemalol (8) shpindel bilan ishqalanish hisobiga aylanadi. (8) shpindel va rezbali juftlik o'q yo'nalishida surilmaydi.

Shpindelni orqaga qaytarish uchun (16) dastakni oxirigacha orqaga bukish kerak (10) xropovoy mufta (17) asos siqiladi. Pyatti (17) sverloning korpusiga presslab joylashtirilgach, u to'xtaydi, (15) gayka ham to'xtaydi, (8) shpindel tez zaboydan orqaga qaytadi.

(12) vtulka va (10) mufta o'zaro friksion bog'langan, shuning uchun uzatiladigan maksimal aylantiruvchi momenti ularni siqish kuchi bilan chegaralanadi. Maksimal uzatuvchi kuchi qiymati (19) gaykani siqib turuchi (11) prujinani kuchi bilan rejalashtiriladi. Shpindelni aylanish tezligi reduktorni shesternalarini uzatish nisbatan yoki dvigatel rotorini aylanish tezligi bilan o'zgartiriladi, uzatuvchi gaykadagi aylanish momenti, demak, burg'ilash

uzatish kuchi chegaraviy moment mustasini hisobiga amalga oshiriladi. Masalan, ЭБК-5 va СЭК-1 dagi aylanish tezligi, ikkita tezligi bo'lgan elektrosvitriga (1500 yoki 3000 ayl/min) bajariladi. Uzatuvchi aylantiruvchi momentini qiymati va uzatuvchi qo'shimcha jihozmoli 200 dan 1500 kgk.gacha, qo'shimcha jihozmolla va (10) uzatuvchi xronovoy mufta yordamida aylantiriladi (14-rasm, b).



14-rasm. Kolonkali sverloning kinematik chizmasi.


Uzatuvchi ishlayotganda, (2) oraliq valikda aylantiruvchi momenti qo'shimchi (7) qo'shimcha dastakni aylantirish hisobiga bajariladi. Oshimchini dastakni aylantirganda (6) shesterna (3) gaykani aylantiradi, bu bilan (5) prujinani siqilish darajasi o'zgaradi, shemok, triksion mustani (1) diskni siqish qiymati o'zgaradi.

Shpindeli yurish yo'nalishi «Oldinga», «Neytral hol» va «Biting» yuritish (8) asosiy dastakni aylantirib, (12) shesterna sheshtali va (9) uzatuvchi tishli reyka xropovoy mufta bilan (4) aylantiruvchi shesterna tishlashishga kiradi, chiqadi yoki uni (11) sverloni korpusi orqali to'xtatadi.

Uzatuvchi kuchni bir me'yorda, tekis rejalashtirish, ayniqsa, guntuvlikani hisobiga amalga oshiriladi. Bunda uzatish kinematikasi o'tqirma dan qoladi. Masalan, ЭБГ sverlosida aylanish momenti (1) elektrosvitrigel (15-rasm) (2), (3), (5), (7), shesternalardan (6) aylantiruvchi muftaga o'tadi, keyin shponka orqali (9) shpindel aylanadi.

Shpindelni aylanish tezligini (4) shesternani (5) yoki (6) shesternaga qayta qo'shish hisobiga bajariladi. ЭБГ sverlosining boshqa sverlolardan farqi shpindelni zaboya uzatishda ikki (10) gidravlik silindrлardan foydalanganligidir. Bu gidrosilindrлar mavjud gidrosistemadan ta'minlanadi. Shesternali (12) gidronasos (unumdorligi 4,5 l/min) (1) elektrodvigateldan (11) shesterna orqali aylanadi. Gidronasos (14) rezervuar (manba)dan (13) yog'i orqali moy so'rib oladi va uni (15) taqsimlovchi kranga (16) so'lovchi kran orqali uzatadi.

Taqsimlovchi kran zolotnigini (17) dastak bilan so'rib moyi (10) silindrлarni o'ng yoki chap bo'shlig'iga yuborish mumkin, buning hisobiga shpindel zaboya yoki undan tashqariga harakat qiladi.



15-rasm. ЭБГ sverlosining gidrokinematik sxemasi.

Sverloning qayd etilgan konstruksiyasi shpindelni bir me'yordagi kuch (100 dan 1000 kgk) bilan oldinga yoki aylanmayotgan shpindelni orqaga olib chiqadi. Sverloning elektrouskunalari portlashga xavfsiz qilib tayyorlangan bo'lib, bevosita yoki masofa dan boshqarilishi mumkin. Sverloni ishi КЭБ-5 kolonka yoki МБИ-59 va МБМ-2 manipulatorga o'rnatilib bajariladi. Kolonkali sverlolalar, odatda, ikki, ba'zida uchta tezlik bilan ishlaydigan 127, 220 va 380 V kuchlanishli elektrodvigatellar bilan ta'minlanadi. Ularning nisbiy massasi 23÷53 kg/kvt, uzunligi, balandligi va eni mos ravishda  $1500 \times 300 \div 350 \times 350 \div 400$  mm. Hozir ishlatilayotgan kolonkali sverlolarning texnik tavsiflari 5-jadvalda keltirilgan.

ДИК-1А	ДИК-5	ЭБК-2М	СЭК-1	ЭБГ-1	ПЭБ-2	ЭБГП-1
3,7	1,8—4,2	2,7	3,3	3	4,5	2,5
204	152—305	196	305/152	—	415	170;315
390	439—878	180	205/112	—	3000	0—1400
890	890	890	1,86; 0,88	900	400	900
1000	1500	600	850	1150	600	1500
110	110	120	115	110	134	130

Kolonkali sverlolar ikki turda (I va II) ishlab chiqariladi, mos shingridagi quvvati 2,5 va 4 kvt, shtangani aylanish tezligi 100 va 150—500 ayl/min va shtangani zaboya uzatish tezligi 4 mm/ayl va zaboydan chiqish tezligi 5 m/min.dan kam emas. Shtangani zaboya maksimal uzatish kuchi mos ravishda shtangani masofasi 2,2 m bo'lganda 1500 va 2000 kgk, sverloning masasi 112 va 160 kg.dan oshmasligi kerak.

Alohdida hollarda I xil kolonkali sverlolar shtangasini yurish 0,85 m, zaboydan chiqish tezligi 4 m/min va og'irligi 14 kg gacha bo'ladi.

### Sverlolar uchun o'rnatuvchi moslamalar


Og'ir qo'l va kolonkali sverlo bilan ishlayotganda, burg'ilovning mehnatini yengillatish uchun tirkakli kolonka va manipulator qo'llaniladi.

Tirkakli kolonkalar elektrik qo'l sverlolarini o'rnatishga qo'llaniladi, ularda oddiy sverloni reykada xronovoy qurilma yordamida o'rnatishga moslangan. Tirkakli kolonkani vertikal ustuni (1) truba (16 mm, a), (5) qo'zg'almas va (6) qo'zg'aluvchi asosdan tuzilgan. Reylari uzatgich (7) yordamida vertikal kolonka lahimga o'matiladi.

Qo'l sverlosi (8) va (9) xomutlar yordamida (2) yo'naltiruvchi trubada yuruvchi (3) qo'zg'aluvchi truba (12) reyka bortigida unga o'rnatiladi. Yo'naltiruvchi trubani bir tomoni sharnirli qili (11) xomutga mahkamlanganadi. Xomut (11) tirkakli kolonka bo'yida ma'lum balandlikda mahkamlangan holda yuradi, tirkakni ikkinchi tomoni (10) tirkakli vint orqali lahimga o'rnatiladi.

(4) dastakka ta'sir qilinganda shesterna 12 reyka bo'ylab yuradi va sverloni uzatish uchun yurish masofasi 2000—2500 mm bo'lganda 300 kgk.gacha kuch beradi. KEP-1 va KDP kolonkalarni mos ravishda yurish masofalari 2500—1350 va 2070—1270 mm, chiqqan qismi 2470—2340 va 3000—1000 mm, og'ribi 42 va 40 kg.

Zaboylarda og'ir yuklash mashinalari qo'llanishi munosabati bilan sverlolarni maxsus osib qo'yilgan moslama — manipulatorlarning o'rnatib ishlatalishga to'g'ri keladi.




16-rasm. Qo'l sverlolari uchun o'rnatuvchi moslamalar.

Manipulator (16-rasm, b) (7) va (9) kronshteynlar bilan yuklash mashinasi, vagonetka yoki burg'ilash telejkasiga mahkamlab qo'yiladigan (1) trubadan iborat. (11) strela (5) sharnir yordamida (1) trubaga mahkamlangan va gorizontal tekislikda (10) o'q bilan aylanishi mumkin va (2) hamda (8) g'adir-budur qilib tay-

yordamida kerakli holatda (3) vint orqali qotiriladi. Tornish (6) dastak (4) reykali ko'targich yordamida (5) qisqich bilan sharnir yordamida mustahqil (1) kronshteynga qotiriladi. Manipulatorlar uzunligi 1000 mm bo'lgan va og'irligi 130—180 kg bo'lgan strela tayyorlanadi. Manipulatorlar qo'llanganda burg'ilash uzunligi 100 mm dan 3000 mm ga tashrif qiladi, zaboroy kengligi esa, 1000 mm gacha burg'ilanadi.

Manipulatorlarning sertifikatlarini turgak ko'rsatish uchun bir-biriga nisbatan tayyorlangandan tayyorlangan (17-rasm) manipulator payvandlab tayyorlangan qolg'almas (7) asos bilan qo'llangan va (4) qo'zg'ib qutuylar orqali (1) qurilma sertifikatiga mahkamlanadi.

Sertifikat (8) ham trubalar sertifikatiga sverka qilib tayyorlangan ichida qo'zg'ib (1) shur bilan qotiriladi. Turgak (6) turgak vintni bo'shatib olinadi. Shunday kolonkali sverlo o'zini verib o'trotida kolonka bilan turgak (4) xomutni bo'shatib yuqori va pastga yo'naltiruvchida qo'llanish mumkin va (3) sapfada vertikal tekislikda burilishi mumkin. Konsentratorlarda ko'proq KЭБ-2 va KЭБ-3 toifali turgak kolonkalari qo'llanib kelmoqda, ularning uzunligi mos hajmida 2400—1425 va 3200—2330 mm va og'irligi 35 va 36 kg. Og'irligi 60 kg gacha bo'lgan oldingilarga o'xshash konstruksiyali, ularning uzatish kuchi 1500 kg gacha bo'lgan turgakli kolonkalar qo'llaniladi.



17-rasm. Kolonkali sverlo bilan  
КЭБ-2 tipli kolonka.

### Xavfsizlik texnikasining maxsus talablari

Ciz va chanddan xavfli bo'lgan konlarda qo'llaniladigan aylanib bo'lgan haydigan burg'ilash mashinalariga, birinchi galda, qo'yiladigan talablardan biri — ularning elementlari bir-biriga urilib

ketganda va frikson ishqalanganda uchqun chiqarmaydigan aralo bilan qoplash shart.

Elektrosverloning dastagi va ventilatorining qopqog'i, shumdek, burg'ilovchi ishslash jarayonida kontaktda bo'lishi mumbo'lgan hamma elementlari ishonchli izolatsion qoplama bu himoya qilinishi kerak. Izolatsiyaning butunligini burg il mashinalarini konga tushirish va ishlatishdan oldin teksh ko'riliishi kerak. Hamma normal holda tok o'tkazmaydigan mol qismi ishonchli ravishda yerga ulanishi kerak, burg'ilovchi fu himoyalovchi rezinali qo'lqop bilan ishlashi shart.

Sverloning hamma harakatdagi elementlari (shpindel, uzatuwan zanjir va h.k.lar) ishchilarni shikastlanishdan ishonchli him qilingan bo'lishi kerak. Ishda faqat to'liq sozlangan burg il mashinalaridan, instrumentlardan, mutlaqo xavfsiz bo'lgan joylarida foydalanishi kerak. O'tmaslashgan rezeslardan foydalani va aylanib turgan shtangani qo'l bilan ushslash man etish. Tekshirish, ko'zdan kechirish, mayda ta'mirlash ishlari yoki sve hamda instrumentlarni sozlash ishlari faqat tok manbayidan o'trib, dvigatel to'la to'xtagandan so'ng amalgalashirishi kerak.

Burg'ilash mashinalari ish davomida qizib ketmasligi va vaqtida ko'zdan kechirilib, rejali-ogohlantirish, ta'mirlash ishl instruksiya bo'yicha bajarilishi shart.

### 3.5. Zarb-aylanma va aylanma-zarb burg'ilash mashinalari

Zarb-aylanma va aylanma-zarb burg'ilash mashinalari o'rta chiq qattiqlikdagi va qattiq tog' jinslarida shpur va skvajina burg ilash uchun qo'llaniladi. Bu mashinalar bilan burg'ilash tog' jinslarini aralash uslubiga asoslangan bo'lib, urib burg'ilash va aylanib tog' jinsiga ta'sir etishning asosiy xususiyatlarini birlashtiradi.

Tog' jinsiga urib ta'sir qilganda, ishchi organi tog' jinsiga ta'sir joyida va undan ancha uzoqqa, ishchi organni ta'siri namoyon bo'ladi. Ishchi organi qayta ta'sir etganda, oldingi ta'sir natijasida ancha bo'shab qolgan tog' jinsi ko'proq hajmda buzila boshlaydi. Shunday qilib, qancha ko'p kuch bilan urib ta'sir qilsa, keyingi urishdi shuncha oson va ko'proq tog' jinsi buziladi. Urganda hosil bo'lgan darzlar tog' jinsini qattiqligini kamaytiradi. Bu hol ishchi instrumentni tog' jinsiga ko'proq, chuqurroq botishini ta'minlaydi. Ishchi instrumentiga berilgan o'q bo'yicha bosim va aylanish momenti uncha katta bo'lmasan kuch bilan tog' jinsini aylanib buza boshlaydi.

aylanma hisobiga ishchi instrumentini kam bo'lashda, burg'ilash tezligini zorb-buralib burg'ilashga qo'shiladi. Tog' jinsini qattiqligiga qarab, buzilgan aylanish hisobiga oshadi. Bu usulda energiya sarfi ham aylanma va aylanma-zarb mashinalari alohida bir-biriga aylanish zarb va aylanish mexanizmlaridan tuzilgan. Ular yoki bo'shqo korpusda joylashtirilgan bo'lishi mumkin.

**ta'sir etuvchi** mashinaning konstruksiyasi bo'yicha u'zidu maxsus cho'kib (погружной) urib ishlaydigan pnevmozarb beruvchisi borligi hamda burg'ilash bilan quduqning ichida ta'sir ko'rsatishi va zorb hisobiga berilishidir. Aylanib-zarb berib ta'sir etuvchi mashina bilan quduq tashqarisida qoluvchi zorb mexanizmi bilan foyq qiladi. Bu mashinada zorb beruvchi mexanizmga aylanish mexanizmiga nisbatan yordamchi funksiya ham

aylanib-zarb bilan zorb-aylanma va aylanma-zarb mashinalaridagi mexanizmlar pnevmoenergiya bilan ishlaydi, ta'sir etuvchi uzzatuvechi mexanizmlari pnevmatik, elektrik va energiya bilan ishlaydi. Zorb-aylanma mashinalarini asosiy burg'ilash koronkasida zorb energiyasini saqlab qolishidir. Aylanma taqlosh skvajinaning chuqurligiga, burg'ilash instrumentining berilishidagi aylanish momentining qiymati kattaligiga ega. Lekin skvajinada uzlusiz ishlaganda pnevmo-zarb anchagini yedirilishga majbur bo'ladi.

Aylanma-zarb bilan ta'sir etuvchi mashinalar og'ir perforatsiya qilibtan burg'ilash instrumentlarida katta aylanish momenti beriladi, lekin burg'ini buralishi porshen-zarbin harakati bilan tashqarisida holda ta'sir etadi. Shuning uchun zorb-aylanma ta'sir etuvchi mashinalar chuqur ishlatiladigan va qidiruv skvajinalar, aylanma-zarb bilan ta'sir etuvchi mashinalar deyarli chuqur bo'lmagan ishlatiluvchi skvajinalar yoki shpurlar hamda o'tishda qo'llaniladi.

### *Zarb-aylanma burg'ilash mashinalari*

*Zarb-aylanma burg'ilashda, cho'ktirilgan pnevmozarb mashinalari qo'llanilib, ularda shtanga orqali aylanish va zaboyaq aylanish skvajinadan tashqarida joylashtirilgan aylantiruvchi va*

uzatuvchi mexanizm orqali beriladi. Cho'ktirilgan pnevmozarb perforator kabi pnevmatik burg'ilash mashinasi bo'lib, porshen odatdagidek ikki tomonga harakatlanib, ishchi yurishburg'ilash instrumenti orqali xvostovikka zarb beradi.

Cho'ktirilgan pnevmozarb ishlash prinsipiqa qarab, cho'ktirilgan perforatorga o'xshash burlish qurilmasisiz bo'ladi va suv aralashmasida ishlaydi, bu esa, uning tuzilishini soddallashtiradi. Yana cho'ktirilgan perforatordagi eng muhim kamchilik — aylanish momentining kichikligi va kichik diametr quduqlarni maxsus burg'ilash stanoklari yordamida, pnevmozarbning aylanishini hamda uzatishni ta'minlab burg'ilaydi.

TOCT 13879—73 ga binoan cho'ktirilgan pnevmozarb bo'yinchilar to'rt xilda (I, II, III va IV) — mos ravishda diametri 100, 125, 160 va 200 mm quduqlarni zarb quvvati 3; 4,2; 5,8 va 10 kuchidan kam emas, siqilgan havoning bosimi 5 kgk. Pnevmozarbni tashqi diametri, odatda, burg'ilash koronkasining diametridan 10—25 mm ga kam bo'ladi va 92; 110, 140 va 175 mm ko'p bo'lmaydi.

Pnevmozarbning I va II xili tog' jinsini qattiqligi  $f = 6$ , bo'lgan III va IV xillari  $f = 12 \div 20$  bo'lgan tog' jinsini burg'ilashga hisoblangan bo'lib, siqilgan havoning sarfi 1 o.k. quvvatiga  $1,7 \text{ m}^3/\text{min}$ .dan ko'p bo'lmaydi.


Pnevmozarb (18-rasm, a) (2) silindr, (3) porshen, (6) shponka bilan qotirilgan, (4) ichiga burg'ilash koronkasi o'rnatilgan, (5) oldingi va (1) orqa bosh qismidan iborat. Pnevmozarbning havo perforatordilar kabi taqsimlanadi. Jumladan, II tipidagi pnevmozarbda havo porshen yordamida o'zi taqsimlanadi (3) porshenning bo'sh yurishda siqilgan havo orqa bosh qismidan va (12) kanaldan silindrning (13) oldingi bo'shlig'iga o'tadi. (11) silindrning orqa bo'shlig'idan shu vaqtda (11) kanaldan va (10) chiqaruvchi teshikdan havo atmosferasiga chiqib ketadi. Porshenning ishchi yurishida silindrning orqa bo'shlig'iga havo (9) kanal orqali o'tadi, shu vaqtda xuddi oldingi bo'shliqdan chiqqandek havo chiqib ketadi.

Quduqni shamollatish ishlatilgan havo hisobiga amalga oshinildi. Burg'ilashdan chiqqan tog' jinslarini (8) kanaldan chiqadigan siqilgan havo hisobiga tozalanadi.

Pnevmozarb M-1900 yuqorida qayd etilgan П-1-75 pnevmozarbdan o'zida tekis klapanli havo taqsimlagichi bilan farq qiladi. Bu pnevmozarb-zaboya siqilib tiralgan holda ishlaydi. Agar

zaboyga tirlmasa, koronka oldiga chiqadi va zaboya  
beruvchi teshikni ochadi. Bu holda klapan joyidan  
chaydi va porshen-zarb oldingi oxirgi holatda qoladi,  
chayuvchi teshikdan quduqqa kirib, uni serkuch  
bilan shamollatadi.

M-48 ishlash prinsipiga qarab M-1900 ga  
tashrif etilganda silindrining qoplamasini  $\Pi-1-75$  dan farq qilib, bu  
silindriga oshirishga olib keladi. Sinqil-gan  
koronka araloqimasi halqali klapan orqali taqsimlanadi va  
bu'chligiga maxsus markaziy trubka hamda porshen-  
zarbini o'radi M-32K va M-29T pnevmozarblar tuzilishiga  
tavishda M-1900 va M-48 pnevmozarblarga



18-rasm.  $\Pi-1-75$  pnevmozarbi.

Bu'zil bo'raq qo'llaniladigan pnevmozarblarni texnik tavsifi  
yuzorda keltirilgan.

6-jadval

	Pnevmozarblarning turlari								
	$\Pi-15$	M-29T	$\Pi-7$	M-1900	M-31	УУ-4	$\Pi-1-75$	M-32K	M-48
Bo'shlik	55	85	85	105	105	105	105	155	105
Diametr	48	68	73	90	90	90	90	135	92
Ushbu	32	54	60	62	62	80	75	100	74

Porshen zarbining yurish ma- sofasi, mm	50	65	40	70	—	45	45	—
Pnevmo- zarbning uzunligi, mm	350	—	475	522	475	475	540	—
I min.dagi zarb soni. ta	2500	1700	2500	1900	2150	2400	2200	1900
I zarbning energiyasi, kgk.m	1,5	5	5,5	7,5	9,5	6	8	14
Quvvati, ot kuchi	0,8	2,35	3	3,2	4,4	3,2	3,8	—
Siqilgan havo sarfi, $m^3/min$	1	4,5	3	7,3	—	7,3	3,5	10
Og'irligi, kg	3	10	13,3	12,8	15	15,6	20	—

Pnevmozarblarni moylash avtomaslyonkalar yordamida oshiriladi. Burg'ilash instrumentlari sifatida pnevmozarblar ko'proq dolotali, krestli va uch qirrali ilgarilashtirilgan koronkalar qo'llaniladi.

Koronkalar qattiq qotishmani yedirilishga chidamliligi va qotish tog' jinslarida ishchanlilagini oshirish uchun markaz atrofi (peri-friya)dagi lezviyalarni pnevmozarb o'qiga  $70-78^\circ$  burchak o'rnatiladi (18-rasm, b). Koronkalar legirlangan po'lata (45XH, 35XГCA, 30XГT va boshq.) ishlanib, unga qattiq qotishni (BK15, BK11 va boshq.) dan tayyorlangan plastinkalar o'rnatiladi.

Pnevmozarb skvajinaga ichi bo'sh burg'liash shtanga yordamida kiritiladi va aylantiriladi. Shtanga diametri 50 va 63,5 mm (po'lalari 35СГ, 36Г2С, 45 va boshq.) bo'lgan quvurlardan maxsus ishllov berib tayyorlanadi. Shtangalarni uch xil uslub bilan o'zaro ulanadi: rezba, mufta va nippel bilan. Keyingi vaqtarda ko'proq qulfli ulashni qo'llaniladi, u soddaligi, yig'ish va bo'laklarga bo'lishda kam yangi talab qiladi. Muftali va nippelli ulash ishonchliroq bo'lsa ham shtangalar yurishida, aylanishida, shuningdek, havo yurishida katta qarshilik ko'rsatadi.

## Aylanma-zarb burg'lash mashinalari

Aylanma-zarb burg'lash mashinalari, asosan, katta ko'ndalang jahimlarini o'tishda shpur va skvajinalarni aylanishi uchun ishlataladi. Bu mashinalar og'ir kolonkali perforatorlar yoki qismlarga bog'liq bo'limgan instrumentini boshqa qismlarga bog'liq bo'limgan instrumentini ishlataladi. O'singi yillarda aylanma-zarb burg'lash mashinalari skvajinalarni burg'lashga qo'llashga harakat qilishdi.


Burg'lash mashinalarning boshqalaridan asosiy farqi — zarb mexanizmning boshqalaridan bo'limgan, maxsus aylantiruvchidan katta momentini uzatlishidir. Aylantiruvchi mexanizm qurilmasi bilan bir korpusga joylashtirilgan. Burg'lash mashinalarning aylantiruvchi kompleksi *burg'lash qurilmasi*, deb nomlanadi.

*Burg'lash mashinasining qurilmasi qattiqlik koeffitsienti* ( $\alpha$ ) jinslarini burg'lashda ishlataladi. Burg'lash mashinalarning aylantiruvchisi shesterna tipidagi (1) pnevmoneritma shifredasi, (11) ichki tishli uzatgich, shuningdek, (2) va (4) shifredasi bilan korpusiga o'rnatilgan (5) shifredasi. Bosimi  $5 \text{ kgk}/\text{sm}^2$  bo'lgan siqilgan havo shifredasi bilan dvigatelga (10) shtutser orqali keladi va rotorni shifredasi bilan aylantirish momenti (11) va ikki tishli shifredasi (1) oraliq o'qqa va (4) uzatgichga (5) shpindelga qo'shiladi. Shpindel (6) patron bilan jihozlangan, u doimo (7) shifredasi bilan siqb turladi va  $150 \text{ ayl}/\text{min}$  tezlik bilan aylanib, momentini ( $2500 \text{ kgk sm}$ ) burg'lash instrumenti qurilmasi uzatadi. Burg'lash golovkasining oldingi qismi (12) shifredasi (14) yutuvchi musta orqali yuvuchi suyuqlik burg'lash mashinalarning shifredasiga uzatiladi.

Burg'lash instrumenti xvostovigiga zarb (8) porshen va shifredasi bilan ishlataladi. Zarb orqali bo'lgan havo taqsimlagich bilan jihozlangan shifredasi bilan zarb orqali beriladi. U minutiga 2500 marta zarb berib shifredasi ( $4 \text{ kgk}/\text{cm}^2$ ) ish bajaradi. Siqilgan havo pnevmozarbga qo'shiladi (13) shtutser orqali keladi.

Aylanma-zarb burg'lash mashinasi kolonkali perforatorlarga qurilmasi uchun kolonkalarga o'rnatilgan manipulator uzatgichlarga qurilmasi holda ishlataladi. Bularning hammasi burg'lash mashinalari yoki o'ziyurar qurilmalariga joylashtiriladi. Masalan, aylanma-zarb (19) mashinasi (b) burg'lash mashinasi (21) dvigatel va (20)

reduktor bilan vintli pnevmatik uzatgichga o'rnatilgan uzatgich 1900 kgk.gacha uzatish kuchini oldiga 4 m/min va orqaga 6 m/min tezlik bilan 2,75 va 4 m masofaga uzatishi mumkin.




19-rasm. БУ-1 burg'ilash mashinasи.

Burg'ilash mashinasida (18) burg'ilash shtangasi (19) koronka bilan (16) va (22) qo'zg'aluvchi va qo'zg'almas lyuneta orqali ushlab turiladi, uzatgichning o'zi (17) pnevmatik tirkak bilan lahimga qotirtirib qo'yiladi. Yer osti mashinalari markaziy ilmiy izlanish instituti ishlab chiqqan БУ-1 burg'ilash qurilmasi taxminan 10—12 м<sup>3</sup>/min siqligan havo sarflaydi; og'irligi 325 kg. Burg'ilash qurilmasi БГА-1 rusumli burg'ilagich bosh qismi bilan qattiqqlik koefitsienti  $f \geq 14$ —16 bo'lган tog' jinsini burg'ilash uchun ishlatiladi.

БГА-1 burg'ilash mashinasi (bosh qismi) BY burg'ilash qurilmalaridan o'zining katta zarb energiyasi (7 kgk.m) va o'zida dinamik urishlarni yumshatish maqsadida qo'llangan aralash pnevmorezinali amortizatori borligi bilan farq qiladi. БГА-1 ni aylantiruvchi bosh qismi quvvati 4,5 ot kuchi va shpindelini 100 ayl/min.da aylanganida, aylanish momentini 2200 kgk · osm.gacha yetkazuvchi pnevmovigatel bilan jihozlangan. Pnevmozarb minutiga 2200 zarb berishga hisoblangan. Zarb energiyasini ko'paytirish hisobiga maksimal uzatish kuchi 800 kgk.gacha kamaytirilgan, uning maksimal og'irligi 362 kg.

Aylanma-zarb burg'ilash mashinalari bo'yinlarnikiga o'xshash bo'lib, diametri 10—32 mm bo'lgan burg'i shinga va koronkadan iborat. Koronkalaridan farqi ularni simmetrik hali imagan charxlangan yumbor o'machadan past qattiqligidagi shinga  $\beta = 10+15^\circ$ , qattiq jinslarga nisbatan. Ularni qirqish qismiga maxsus bosh qotishmani qo'llash yaxshi shinga bermoqda (20-rasm). Rasmdagi shinga orqa,  $\gamma$  — old qirqish shinga deyiladi.



20-rasm. Aylanma-zarb burg'ilash mashinasining koronkasi.

### *Zarb aylanma va aylanma-zarb mashinalari istiqbollari*

Zarb aylanma va aylanma-zarb ta'sirida ishlovchi mashinalar qulida katta quvvatli bo'lib, qattiq tog' jinslarida skvajinalar burg'ilasida maksimal unumidorlikda ishlashi mumkinligi ularga keng tufayebol o'chib beradi va kelajakda uni takomillashtirishga da'vat qilibdi.

Mashinalar kinematikasini va pnevmozarb aylantiruvchisi va bosh qismi konstruksiyasini takomillashtirish bilan birga kelajakda hor xil energiya qo'llash hamda burg'ilash instrumentini takomillashtirish ko'zda tutiladi. Masalan, burg'ilash mashinalarini uzatish kuchini, aylantirish momentini, zarb berish chastotasi va energiyasini boshqarishni ta'minlash taqozo qilinadi. Bu mashinalarni burg'ilash asboblarini universalligini ta'minlab, tog' jinslarini fizik-mexanik xususiyatlari qarab, burg'ilashni optimal tartiblarini tanlashga imkon beradi. Bunday hollarda gidroyuritma qo'llash katta quvvatli tug'diradi.

Burg'ilash mashinalarida elektryuritma qo'llash chorasisida tadqiqotlar olib borilyaptiki, bu ularning FIKlarini oshirish va ishlatish sifatini yaxshilashga olib keladi. Yana dolzarb masalalardan avtomatik rejalashtiriladigan burg'ilash asbobining holati va tog' jinsini fizik-mexanik xususiyatlari o'zgarganda, optimal ishlash tartibini tanlay olishi ustida ilmiy izlanishlar olib borish lozim.

Cho'ktirilgan pnevmozarb burg'ilash instrumentlari diametri katta (100—150 mm) bo'lgan katta chuqurlikdagi quduqlar

burg'lashda yaxshi samara beradi, chunki kichik diametrli pnevmozarb instrumentlarining quvvati kamlik qiladi. Pnevmozarbni bunday kam quvvatliligi porshen diametrining 100 mm dan diametridan kichikligi bilan tushuntiriladi. Bu muammola porshenli mashina qo'llashni talab qiladi lekin, ikki porshenli mashina konstruksiyasi birmuncha murakkab bo'lib, uni yaroq qo'llashni qidirishga qo'shilishi imkonli. Ancha qiyin vazifa hisoblanadi. Masalan, M-1900 pnevmozarbining quvvati PT-29 perforatornikidan uch marta kam.

Cho'ktirilgan pnevmozarbning quvvatini oshirish va diametrini kamaytirish, siqilgan havo bosimini 25—30 kgk/sm<sup>2</sup> oshirish, mashina konstruksiyasini takomillashtirish hamda elementlari ishchanligini oshirish hisobiga amalga oshirish to'g'risi ekanligini ko'rsatmoqda. Burg'lash mashinalaridagi siqilgan havo bosimini oshirish maxsus yuradigan yuqori bosimli kompressor hisobiga bajariladi.

### **3.6. Burg'lash stanoklari va agregatlari**

Burg'lash stanoklari va agregatlari o'rtacha va qattiq hisobda jinslarida chuqur skvajinalar burg'lashda ishlatiladi. Tog' jinsiga qarab, burg'lash stanoklari ishlatiladigan, qidirish va maxsus katta diametrli skvajina (сбойка) va rezervchiklari burg'lashda ishlatiladigan turlarga bo'linadi. Tog' jinsini buzadigan uslubiga qarab, aylanib, zarb-aylanma va aylanma-zarb bilan tuzilgan jinsiga ta'sir ko'rsatib, buzadigan stanoklardan iborat.

Chuqur skvajinalarni aylanib burg'ilaydigan stanoklar qidirish uslubidagi burg'lash instrumentlariga qarab, koronkali rezervchiklari olmosli, drobli va sharoshkali dolotasi bo'lgan uskunalarga bo'linadi. Zarb-aylanma burg'lash stanoklarini cho'ktirilgan pnevmozarbning va bir necha mashinalarni alohida yuritmalari (aylantiruvchi, uzatuvchi, zarb mexanizmi, shtangani uzaytiruvchi mexanizmi va yuvuvchi suyuqlik beradigan va h.k.) bo'lgan to'plamga burg'lash agregatlari, deyiladi.

Burg'lash agregatlariga, shuningdek, cho'ktirilgan, o'rtacha uzatuvchi mexanizmini o'rnatgan perforatorlar ham kiradi. Burg'lash stanoklarida bir burg'lash mashinasi bo'lib, ular o'rtacha yurar va o'zi yura olmaydigan turlarga bo'linadi. Burg'lash stanoklari va ayniqsa, agregatlarini qo'llash burg'lash jarayonini qisman yoki to'la mexanizatsiyalash va avtomatlashdirishga imkon beradi.

## *aylanib burg'ilovchi stanoklar*


aylanibda qo'llaniladigan burg'lash stanoklari  
aylanibda hollarda pitrali (дробовые) koronka,  
aylanibda i'shlataladigan skvajina va qidiruv skvajinalar  
aylanibda dolotalardan foydalaniadi. Davlat standarti  
aylanibda burg'ilovchi stanoklar ikki turda — o'zi yuradigan  
aylanibda yurmaydigan (II tur) ko'rinishda ishlab chiqariladi.  
aylanibda 1 m.dan kam bo'limgan diametri 40—50 mm  
aylanibda qattiqqlik koeffitsienti  $f < 6$  va  $F > 12+18$  bo'lgan  
aylanibda jihatiladi. O'zi yurmaydigan burg'lash stanoklar  
aylanibda o'rnatilishi mumkin. Ular kesimi  $2,5 \times 2,5$  m  
aylanibda hamma yo'nalishda skvajina burg'ilay oladi.

aylanibda stanoklar yuruvchi qismiga o'rnatilib, ko'ndalang  
aylanibda bo'lgan lahimlarda bitta qurilma bilan aylanma  
aylanibda skvajinalarini burg'lash uchun ishlatiladi. Yer osti  
aylanibda mashinalari bir xilda chiqarilib, diametri 110—  
aylanibda 100 m.dan kam bo'limgan skvajinalar va  
aylanibda yuzasi  $2,8 \times 2,8 \text{ m}^2$  bo'lgan lahim o'tishda ishlatiladi.  
aylanibda tingakli kolonkalarga o'rnatilib, sharoshkali dolota,  
aylanibda qotishmali koronka bilan jihozlanib mos ravishda  
aylanibda koeffitsienti  $f = 8-20$  va  $f < 6$  bo'lgan tog' jinsi va rudalarni  
aylanibda o'rnatishi mumkin. Aylanib burg'ilaydigan hamma  
aylanibda pnevmo yoki gidroyuritmalar bilan ishlashi mumkin.  
aylanibda burg'ilovchi stanoklarining asosiy qismlari aylanuvchi  
aylanibda burg'lash instrumentini uzatuvchi qismi, boshqaruvchi  
aylanibda qismlaridan tashkil topgan bo'ladi. Burg'lash qismini  
aylanibda nekali, vintli, differential-vintli, pnevmatik, gidravlik va  
aylanibda menzilidan iborat. Yuruvchi qismi relsli-g'ildirak,  
aylanibda olitrak yoki gusinitsali bo'lishi mumkin. Burg'lash  
aylanibda o'yindeli burg'lash instrumentini skvajinadan chiqarib  
aylanibda yon tomonga og'ishi mumkin. Burg'lash instrumentini  
aylanibda yo'reshirish uchun ko'tarish lebedkasi bilan jihozlanadi.  
aylanibda differential-vintli uzatgichi bo'lgan stanoklarda o'q bo'yicha  
aylanibda uzatish kuchi odatda 1000 kgk.dan oshmaydi va uning  
aylanibda quyidagi ifoda bilan topilishi mumkin:

$$R_u = \frac{2 \cdot M_{ayt}}{d \cdot \operatorname{tg}(a + \rho)}, \text{ kgk},$$

bu yerda,  $M_{ayl}$  —uzatuvchi gaykadagi aylanish momenti, kgk;  $d$  — shpindel qirqimining o'rtacha diametri, sm;  $a$ —rezbani ko'tarilish burchagi, gradus;  $\rho$  —vintli juftlikni ishqalanish burchagi, gradus.

$\Gamma\Gamma-1$  burg'ilash stanogida aylanish momenti (1) elektryurit madan (21-rasm) (2) tekstropli uzatgich orqali, (6—21) tezliklari korobkasi (5—6) konicheskiy shesternalar juftligidan (7) aylanuvchi vtulkaga, undan keyin (14) ichi bo'sh shpindel shponkasi va (15) patronga uzatiladi. Shpindelning aylanish tezligi (3) boshqarish dastagi orqali suriluvchi shponkali holatini o'zgartirish hisobiga amalga oshiriladi. (14) shpindel o'q bo'ylab, bo'ylama



21-rasm. Differensial-vint bilan uzatuvchi  $\Gamma\Gamma-1$  stanogining kinematik chizmasi.


yo'nalishda bemalol (7) aylanuvchi vtulkada surilishi mumkin. Shuning natijasida uch juft (16—19), (17—20) yoki (18—21) shesternalardan biri (3) boshqarish dastagi orqali harakat uzatishga ulanadi. Shpindelni uzatish (13) uzatish gaykasida qattiq o'tirgan (12) shesterna va (14) shpindel bilan rezba orqali tishlangan va (8—9) va (11—12) shesternalar orqali aylanish momenti uzatiladi.

Bunda (26) boshqarish dastagi yordamida va (10) friksion mufta (11) shesterna, (9) shesterna bilan ulanishi mumkin, bo'sh aylanish holati yoki reduktorning (28) korpusiga tegib, tormozlanib to'xtashi mumkin. Bu uch holat shpindelni oldinga, neytral (uzatish bo'limgan) va shpindelni orqaga harakatlantirishni ta'minlaydi.

Yukli lebedkani (22) barabaniga aylanish momenti (27, 25) shermalar va (33) planetar reduktor orqali uzatiladi. Planetar reduktoring venesli shesternasini to'xtatish (24) tormoz yukli lebedkani (22) barabanga o'ralishi bilan amalgalashiriladi. Venesli shesternarning tormozi bo'shatilsa, lebedkaning barabani bo'shatiladi va (4) tormozlovchi lenta bilan to'xtatish mumkin.

Pnevmatik va ayniqsa, gidravlik uzatgich bilan jihozlangan qanoddalar katta o'q kuchini berish imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Bu quduqni maroshkali burg'ilashda muhim rol o'ynaydi.

Gidravlik uzatgichli stanoklarda aylanish momenti (11) elektrosvigateldan (22-rasm) (15) shpindelga beriladi. (7) aylanuvchi vtulka yordamida (12, 9) konicheskiy shesternalar va (14) reduktor orqali beriladi. Bunda (14) maxsus mufta orqali salma-galdan ishga shpindelni yoki (10) ko'taruvchi lebedkani ushlashi mumkin. Lebedka (10) o'zining planetar reduktoriga ega. Gidravlik, pnevmatik va reykali uzatgich stanoklarning asosiy farqi, shpindeliga uzatish kuchini maxsus (8) mufta orqali uzatilishidir.




22-rasm. Gidravlik uzatgichli stanokning kinematik chizmasi.

Mufta (8) uzatgichni yuritmasidan flanes shpindeliga uni o'qi bo'ylab kuch beruvchi tayanch podshipnikka o'rnatilgan. Muftaga kuch beruvchi uzatuvchi yuritmasining turiga qarab, uzatuvchi muftaga uzatuvchi reyka, pnevma yoki gidrosilindr yoki ularning (6) shtoklari ulanadi.

Burg'ilash stanoklarining gidrosistemalari (2) nasos, (1) elektrosvigatel, (3) moy baki, (4) saqlovchi klapan va bosimni rejalonchi

drosseldan iborat. Klapan (4) orqali moy bosim ostida (5) silindri yuboriladi va ma'lum porshen va (6) shtokni uzatish kuchi bilan shpindel va unga mahkamlangan burg'ilash instrumentini zaboyda uzatadi yoki zaboydan uzoqlashtiradi (23-rasm).



23-rasm. БШ-145 sharoshkali burg'ilash uchun stanok.

Pnevmatik yoki gidravlik uzatgichli burg'ilash stanoklarida o'q bo'yicha uzatish kuchi havo yoki moyni bosimi bilan rejalashtiriladi. Gidravlik va pnevmatik uzatgichli burg'ilash stanoklarida o'q bo'yicha uzatish kuchi havo yoki moy bosimi bilan rejalashtiriladi. Uning qiymati mos ravishda 4000—2000 yoki 10000—16000 kgk ni tashkil qilib, quyidagi ifoda orqali aniqlash mumkin:

$$P_u = K \cdot n \cdot F \cdot \rho \text{ kgk},$$


bu yerda,  $K$  — stanokda o'q bo'yicha beriladigan kuchni yo'qolishini hisobga oluvchi koefitsient ( $K = 0,7 \div 0,8$ );  $n$  — ishchi silindrler soni;  $F$  — porshenning ishchi yuzasi,  $\text{sm}^2$ ;  $\rho$  — uzatuvchi silindrlardagi ishchi bosim,  $\text{kgk/sm}^2$ .

Yer osti sharoshkali burg'ilash stanoklari, odatda, gidravlik uzatgichli bo'lib, ularda moyning bosimi  $50 \div 100 \text{ kgk/sm}^2$ . gacha va uzatish kuchi  $1000 \div 16000 \text{ kgk}$ . gacha bo'lib o'zi yurmaydigan va o'ziyurar qilib tayyorlanadi. Masalan, sharoshkali stanok БШ-145M yer osti portlatuvchi skvajinalarni, qattiqlik koefitsienti  $f = 8 \div 20$  bo'lgan tog' jinslarida burg'ilashga mo'ljallangan. Burg'ilash diametri 145 m bo'lgan sharoshkali delta yordamida chuqurligi 50 m. gacha quduqlar burg'ilaydi.

БШ-145M stanogi (1) rama (24-rasm), (2) uzatuvchi hidro-silindrler, (3) tayanchli ushlab turuvchi mexanizm, (4) yo'nal-

(5) burg'i instrumenti, (6) moy stansiyasi, (7) boshqa-pult, (8) gidroshlang, (9) gidrokaliit, elektrodvigatel va aylantiruvchi reduktordan tashkil topgan.

Aylanuvchi moment (140 kgk.m.dan ko'p) (1) quvvati 28 kvt bo'lgan o'zgaruvchan tok elektrodvigateliidan (24-rasm) (2) poyasimon tasma uzatgichi va (4) bitta pog'onali konicheskiy induktor orqali (5) aylantiruvchi shpindelga uzatiladi, undan o'z urashchida (8) burg'ilash shpindeli hamda (3) sharotkali dolota urashadi. O'q orqali ta'sir (10000 kgk.dan katta) kuchi (6) ikkita



24-rasm. BS-145M stanogining gidrokinematik chizmasi.

gidrosilindrlar yordamida tashkil bo'ladi, gidrosilindrning shtoki (7) tayanch uzatgich mexanizmi bilan qo'zg'almas ulangan, u shpindel orqali kuchni (8) burg'ilash staviga uzatadi.

Mustahkamligini oshirish va tayanch-uzatish sistemasi titrashini kamaytirishga (9) to'rtta yo'naltiruvchi xizmat qiladi. Burg'ilash stanogini bo'laklarga bo'lish (10) gidrokaliy orqali yengillashtiriladi, bu burg'ilash shtangalarini rezbali ulanishlarini kuchsizlantiradi.

Quduqni burg'ilashdan hosil bo'lgan mayda tog' jinslaridan tozalash, (3) dolotaga (11) mufta, gidroshlang, (5) shpindel va ichi kovak shtanga orqali keluvchi suv bilan tozalanadi. Gidrosistemada moyning bosimi unumdarligi 12 l/min bo'lgan

(12) nasos bilan tashkil qilinadi, uni (24) manometr bilan nazorat qilinadi. Gidrosistemanı aniq bosimdan saqlash (14) saqlovchi klapan yordamida bo'ladi. Nasosdan yog' (13) teskari klapan (15) boshqarish pultida joylashgan (16) va (22) zolotniklarga o'tadi. Zolotnik (16) bosim ostidagi moyni (6) silindr bo'shlig'iga uzatib, shpindelni oldiga va orqaga yuritish uchun xizmat qiladi. Bosimning uzatish kuchi (17) drossel bilan rejalashtiriladi.

Burg'ilash shtangalarini qo'zg'alish tezligini chaqqon oshirish uchun gidrosistemaga qo'shimcha unumidorligi 60 l/min bo'lgan (18) nasos o'matilgan. Qo'shimcha nasosning magistraliga (21) moy filtri, (19) va (20) teskari va saqlovchi klapan o'rnatilgan. Moyning (10) silindr bo'shlig'idagi yo'nalishi (22) zolotnik orqali o'zgartiriladi.


Stanokning gidrosistemasi moy uchun maslostansiyaning ramasiga joylashgan (23) hajm bilan jihozlangan. Qattiqlik koefitsienti  $f=18 \div 20$  bo'lgan tog' jinsini burg'ilashda burg'ilash stanogining unumidorligi 6—8 m/smenani tashkil qiladi.

Kelajakda БШ-145М stanogining unumidorligini oshirish uzatish kuchini 20—22 tk, shuningdek, aylantiruvchi elektro-dvigatel o'rniga quvvati 60 kvt.dan kam bo'limgan gidroyuritma ishlatish hisobiga amalga oshirish ko'zda tutilgan.

**АБШ-1** rusumidagi stanok (25-rasm) ham yer osti sharoshkali burg'ilovchi mashinalarga mansub bo'lib, (1) o'ziyurar platformaga ega. Platformaga aylantiruvchining yuritmasi, (2) gidroyuritma va (3) boshqarish mexanizmi joylashtirilgan. (4) shpindel (5) uzatuvchini gidrosilindri bilan shamirli birlashtirilgan va bo'ylama o'qda aylanishi mumkin, shuning uchun bitta stanok yordamida vertikal tekislikda bir necha skvajinalar burg'ilash imkoniga ega. Shpindel reduktorini yer osti lahmilarida (6) vintli tirkak kolonka orqali qo'shimcha mahkamlangan.

Pnevmozatgichli aylanib burg'ilaydigan stanoklar, odatda, drob — pitra, rezes yoki olmos koronkalar bilan burg'ilashda ishlatiladi. Lekin yer ostida drobli koronka bilan burg'ilash nisbatan kam qo'llaniladi. Reykali uzatgichli stanoklar ishonchli konstruksiyaga ega bo'lgani uchun drobli, rezesli va olmosli koronkalar bilan burg'ilashda ishlatilib kelishmoqda. Ularda uzatish kuchi ( $R_u$ ) 500 kgk.dan oshmaydi va quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$R_u = R_{R_f} \frac{l}{r_{ch}}, \text{kgk},$$



25-rasm. АБШ-І sharoshkali burg'ilash stanogi.

Унда,  $R_R$  — uzatuvchi richakka ishchi tomonidan ta'sir kuch ( $R_R$ , 15—20) kkg;  $l$  — uzatuvchi richag uzunligi, sm;  $r_{ch}$  — reykali titrulgich shesternasining o'rtacha radiusi, sm.


Oxirgi yillarda titrab-aylanib burg'ilovchi stanoklarni qo'llash borasida katta ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bu stanoklarni oldingilaridan farqi ishchi organiga aylanish momenti, uzatish kuchidan tashqari yana, titrash kuchi berilib, bu bilan tog' jinsini buzish samaradorligi oshiriladi.

Titratish ishchi organiga unga mahkamlangan elektrik, pnevmatik yoki gidravlik yuritmasi bo'lgan titratgich o'rnatib amalgalash samaradorligi oshiriladi. Vibroburg'ilash hozircha eksperimental izlanish davrida bo'lib, ayni paytgacha olingan natijalar, bu uslubning istiqbolli ekanligini ko'rsatmoqda.

### *HKP-100M burg'ilash agregati*

HKP-100M burg'ilash agregati (4) burg'ilash stanogi (26-rasm) (HKP-100M toifali) aylantiruvchi va uzatuvchi mexanizmlari bilan, (6) cho'ktirilgan pnevmozarb, skvajina ichida ishlaydigan (1) salnigi bilan (3) shtanga, (1) avtomasyonka, (7) yuk ko'taruvchi lebedka va (13) tirkakli kolonkadan tashkil topgan. Zarb-aylanma burg'ilash stanoklari pnevmoenergiya yoki pnevmozarb va elektryuritma bilan aylantiruvchi bo'ladi.

Burg'ilash stanoklari konstruksiyasiga qarab, aylanib burg'ilaydigan, pnevmatik uzatuvchisi bo'lgan stanoklarga o'xshash bo'ladi, lekin rejimi mos kelganda, skvajinani rezesli va olmosli koronka bilan burg'ilashi mumkin.




26-rasm. HKP-100M stanokli burg'ilash agregati.

Stanokka elektr yoki pnevmoyuritma o'rnatilishi mumkin. Pnevmojyuritmani o'rnatilishi burg'ilash instrumentini aylanish tezligini rejala什 imkonini beradi, nisbatan yumshoq tavsifli bo'lib, ishda xavfsiz, lekin kam FIKli va shovqini nisbatan kuchli bo'ladi. Amalda uzun yurish uzatuvchi  $1000 \div 1200$  mm.li, ya'ni yurish yo'li shtanga uzunligiga teng, masalan BA-100 stanogida yurish yo'li qisqartirilgan (400 mm.gacha) (HKP-100 va HKP-100M).

HKP-100M stanogining asosiy qismlari (14) yo'naltiruvchi shtangada qo'zg'aluvchi (8) uzatuvchi patron, (9) reduktor va pnevmoushlagich bilan birga qo'zg'aluvchi patron, (10) dvigatel, (11) boshqaruv pultidan iborat. (2) uzatuvchi qo'zg'aluvchi patron (27-rasm) (15, 16) reduktor (shesternalar bilan), (17) pnevmoushlab turuvchi va stanokni o'qiga parallel bo'lgan ikkita yo'naltiruvchi shtangadan iborat.

(1) qo'zg'almas patron (10—11) shesternali bir pog'onali reduktor, korpusiga (4) dvigatel o'rnatilgan (12) pnevmoush-

aylanuvchi orqali uzatiladi. Aylanuvchi moment dvigateldan (13) sherkatda reduktordan (14) shlitsali o'qqa, undan (10—11) sheshterna (12) pnevmoushlagich va (15—16) shesterna orqali (2) aylanuvchi patron hamda (17) pnevmoushlagichga uzatiladi. Shtangani qilib, aylanuvchi moment (4) dvigateldan (18) shtangaga (19) pnevmozarbgaga uzatilishi mumkin yoki qo'zg'almas patronni pnevmoushlagichi orqali va qo'zg'aluvchi pnevmoushlagich orqali uzatilishi mumkin.



27-rasm. HKP-100M stanokli kinematik chizmasi.

Uzatuvchisi shtoki (2) yuruvchi patronga ulangan (3) ikkita pnevmosilindr ko'rinishida bajarilgan. (7) va (5) diafragmalar porshenga o'xshab siqilgan havo hisobiga qisuvchi pleshkani suradi. Siqilgan havo galma-galdan yo'nalishini o'zgartirib turadi. Shtangani burg'ilash jarayonida avtomatik uzatish qo'l bilan qo'shimcha boshqariladigan maxsus havo taqsimlagich yordamida amalga oshiriladi.

Ishchi yurishida, burg'ilash vaqtida, siqilgan havo (8) va (20) kameraga kiradi. Bunda (2) yuruvchi patronni (17) siquvchisi, shtangani siqib, unga aylanish momentini uzatadi va (3) silindr u'sirida zaboya uzatadi, (12) pnevmoushlagich esa bo'shatiladi va shtangani bemalol qo'yib yuboradi.

Qo'zg'aluvchi patron yurib oxirgi holatiga yetganda, havo taqsimlagichni qayta ulaydi va siqilgan havo (6) va (9) bo'shliqqa, shuningdek, pnevmouzatgich silindrini bo'shlig'iga o'tadi. Bu holda burg'ilash shtangalari (12) ushlagich bilan qisib, o'q bo'yicha qo'zg'alishdan ushlab qoladi va unga aylanish momentni uzatadi,


(17) ushlagich esa bo'shashadi va qo'zg'aluvchi patron uzatuvchi orqali orqaga suradi. Oxirgi orqa holatida yana havo taqsimlagich qayta o'zini oldingi holatiga ulanadi va orqa patron orqali kuch va aylanish momenti berib burg'ilash davom etadi. Zarb-aylanma va burg'ilash agregatlarining ko'pchiligi (7-jadval) diametri 105 mm bo'lgan skvajina burg'ilashga mo'ljallangan, skvajina chuqurligi 35–50 m, siqilgan havoning bosimi 5–6 kgk/sm<sup>2</sup>, suvning bosimi 6–8 kgk/sm<sup>2</sup>, tog' jinsining qattiqlik koefitsienti  $f = 8 \div 18$  bo'lganda burg'ilash unumdarligi 6–20 m/smena suvning sarfi 10–20 litr/min.ni tashkil etadi.

7-jadval

O'l-chamlari	Stanok (agregat)larning turlari						
	БА-100К	БМК-4Р	Урал-1	БМН-3А	ЛПС-3	НКР-100М	ПС-1
Quduq diametri, mm	105	105	105	105	105	105	105
Burg'i-lash chuqurligi, m	50	35	50	50	35	50	50
Shpin-delning aylanish tezligi, ayl/min	83	41	76	77,5	30–40	76	0–60
Uzatish kuchi, kgk							
Siqilgan havo sarfi, m <sup>3</sup> /min							
Elektro-yuritma quvvati, kVt							
Pnevmo-zarb turi	П-1-75	М-1900	М-1900	М-900	П-150	П-1-75	П-1-75
Og'irligi, kg	370	360	200	167	469	350	300

Uzatgich qiymati uzaytirilgan burg'ilash stanogi va agregatlari uzatgichining uzunligi burg'ilash shtangasi (ЛПС-3, БМН-3А, БМК-4П va h.k.) uzunligiga teng bo'ladi, tuzilishi soddaligi bilan

ishlatilishini turadi. Masalan, БМН-3А burg'ilash agregati 1 tross-porshenli uzatgich (28-rasm) bilan jihozlangan bo'lib, uzatgich yuzunligi uning shtangasi uzunligiga teng. Agregat o'rtacha qattiqlikdagi va qattiq tog' jinslarida portlatuvchi xohlagan yo'nalishda portlatuvchi skvajinalar burg'lashda ishlataladi. Agregat (2) pnevmozarb, (1) uzatgich, (3) dvigateeli bilan (4) aylantiruvchi,



28-rasm. БМН-3А burg'ilash agregat.


(6) tirkakli kolonka va (7) chang so'rib oluvchi qurilmadan iborat. Pnevmozarb (8) burg'ilash shtangasiga o'rnatiladi, bu aylantruvchining planetar reduktorli va (9) siqilgan havo beruvchi rukav (shlang)ga (5) taqsimlagichdan chiqib, patronga qattiqlanadi.

Tross-porshenli uzatgichning asosiy kamchiligi pnevmosilindr zinchlovchilarining resursi kamligi, bu trossning kon suvi ta'sirida zanglashi oqibatida ro'y beradi. Bu borada ЛПС-3 va БМК-4П porshenli uzun uzatgichli stanoklarni nisbatan ishonchlilikini eslatib o'tish o'rni bo'ladi.

### *Aylanma-zarb burg'ilash stanogi va agregatlari*

Aylanma zarb stanogi va agregatlari zarb-aylanma mashinalariga o'xshab o'rtacha va qattiq tog' jinslarida chuqur ishlataladigan skvajinalar burg'lashda ishlataladi, lekin bu stanok va aggregatlarda pnevmozarb yoki perforatorli skvajinani tashqarisida joylashgan bo'lib, 50—80 mm diametrдagi chuqur skvajinalarni burg'ilaydi. Albatta, aytilgan kompanovkada, skvajinani chuqurligi oshishi bilan koronkada zarbni energiyasi kamayib boradi, lekin zarb mexanizmi cho'ktirilgan pnevmozarbga nisbatan yaxshi sharoitda bo'lib, kichik diametrli skvajinalarda katta kuchli zarb tashkil qilish imkoniyatini beradi.

Aylanma-zarb burg'ilash stanoklari tirsaklı-kolonkalarda yoki yuruvchi telejkalarda o'rnatilishi mumkin va ularda uzatgichda bitta



29-rasm. БҮ-70А аylanma-zarb  
burg'ilash stanogi.

gich, (3) vintli tirkak kolonka, (4) ko'taruvchi lebedka, (5) salaka, (6) boshqariladigan taqsimlovchi klapan va energiya beruvchi shlanglardan iborat.

Stanok balandligi 2—3 m bo'lgan yer osti lahimlarida tirkakkil kolonkalarga teleskop orqali o'rnatilib, u joydan joyga salazqa yordamida suriladi. Skvajina burg'ilanayotganda, burg'ilangan tog' jinsi mufta orqali shtanganing yon tomonidan suv yordamidni tozalanadi. Uzatuvchining yurish masofasi shtanga uzunligiga mos bo'lib 800 mm.ni tashkil etadi.

O'q bo'yicha beriladigan uzatuvchi kuch 700 kgk.ni tashkil qilib, uni maksimal tezligi 11 m/mil, quvvati 2,75 ot kuchiga teng. Aylan-tiruvchining yuritmasi burg'ilash instrumentiga 150 ayl/min aylanish va 4,5 ot kuchi quvvat beradi. Stanok БҮ yoki БГВ-7 pnevmozarb bilan jihozlangan, u 3000 va 2100 zarb/min.ga va zarb energiyasi 15 kgk min.ni uzatadi. Stanokning uzunligi, kengligi va balandligi mos ravishda 1900, 1200 va 900 mm, umumiy og'irligi 720 kg.

СБУ-70 o'ziyurar burg'ilash stanogi БҮ-70Aning o'lchamlariga mos o'lchamli (1) burg'ilash mashinasi (30-rasm) bilan jihozlangan, lekin uzatish uzunligi 1200 mm.gacha uzaytirilgan (2) uzatuvchisi vertikal tekislikda pnevmoyuritma bilan aylanma yo'nallishda skvajina burg'ilay olishga mo'ljallangan.

Burg'ilash mashinasi, uzatuvchisi bilan o'ziyurar (3) gusinitsaga o'rnatilgan, gusinitsa 1 km/soat tezlikda yurish qobiliyatiga ega, uning pnevmoyuritmasi  $14 \text{ m}^3/\text{min} \cdot \text{gacha}$  havo sarflaydi.

yoki ikkita burg'ilash manalari o'rnatiladi. Mana БҮ-70A rusumidagi yana aylanma-zarb burg'ilash stanogi, diametri 60—70 mm, chuqurligi 50 m.gacha lugan portlatuvchi skvajina larni qattiqlik koefitsienti  $f = 10 \div 20$  bo'lgan tog' jihozlarida burg'ilashda ishlashda Stanok (1) aylanma-zarb bilan ta'sir etuvchi burg'ilash mashinasidan (29-rasm) klapan tipidagi pnevmozarb va amortizator, (2) pnevmoyuritmalni zanjir tipidagi uzatuvchini bilan aylanishda.


30-rasmga o'zli qidrafiksatsiya  
borib, (4—5) hidro-  
valvular yordamida tez o'r-  
natishda birgaga horizontal  
yoki (15° gacha) kesim  
borib, 2,8 yoki  $3 \times 3$  m  
uzunligida bir zumda transport  
qilin ola oladi, uning  
diametri 3100, kengligi 1200,  
bo'lganligi 1900 mm, og'irligi

СБУ-50 o'ziyurar burg'i-  
lash mashinalari chuqurligi 50 m.  
diametri 60—85 mm  
portlatuvchi skvajina-  
bori, r'ttacha, qattiq va o'ta-  
tug' tog' jinslarida kesimi


3,3 m bo'lgan yer osti lahimlarini o'tishda qo'llaniladi. Agregat  
katta quvvatlari (1) kolonkali perforator (31-rasm) bilan  
jihozlangan. Perforatorning xili ПК-75 bo'lib, mustaqil aylanuvchi  
diametri 38 mm va uzunligi 1000 mm bo'lgan burg'ilash shtangasiga  
bori. Perforatorning (2) uzatuvchisi o'q bo'yicha 1000 kgk.li bosim-  
aylanish tezligi 8,3141 min bo'lgan holda amalga oshiradi.

СБУ-50 agregati moy stansiyasi bilan jihozlangan va to'la  
qidrafiksatsiyalangan, bu uni lahimlarda tez o'rnatish yoki joydan  
o'tkazish, tashish holatiga keltirish, shuningdek, vertikal va  
horizontal yo'naliishlarda skvajina burg'ilashni ta'minlaydi. Yurish  
qisnitsasi (3) aggregatga 22,3 m/min tezlikda yurishni ta'minlaydi.

Aylanma-zarb burg'ilash stanoklari ko'pincha bitta yoki uchta  
burg'ilash mashinalari bilan jihozlanadi va burg'ilash qurilmalari  
deb atalib, hamma yo'naliishda chuqur skvajina burg'ilaydigan  
(СБУ-70, БУВ-2 va boshqalar) stanok hisoblanadi. Bu stanok  
oldin o'rganilgan stanoklarga o'xshaydi, lekin ulardan o'zida  
o'matilgan va bir vaqtda ishlay oladigan ikkita yoki uchta mashinalari  
bilan farq qiladi. Masalan, БУВ-2 tipidagi stanok hamma yo'naliishda  
portlatuvchi diametri 55—65 mm va chuqurligi 20 m.gacha  
bo'lgan skvajina burg'ilay oladi, chunki u ikkita БУ-70 tipidagi  
burg'ilash mashinasi va ikkita zanjirli yoki vintli uzatgich bilan  
jihozlangan. Bu o'ziyurar stanokni boshqa stanoklardan asosiy farqi



30-rasm. СБУ-70 o'ziyurar burg'ilash mashinasi.




31-rasm. СБУ-50 o'ziyurar burg'ilash agregati.

ligi 1800 mm, o'q bo'yicha beriladigan kuch 700 kgk) bilan jihozlangan. Boshqa qurilmalardan farqi, uzatgichlarini (3) gidrofiksatsiyalashgan manipulatorda joylashganidir. Bu burg'ilash mashinasini ishlash jarayonida (5) gidrosilindr yordamida tez pastga tushirish yoki tepaga ko'tarishga imkon beradi hamda (4) gidrosilindr yordamida uni o'mnatish burchagini oson o'zgartira oladi.

Pastga qarab burg'ilashga mo'ljallangan qurilma diametri 60—70 mm va chuqurligi 50 m.

gacha bo'lgan qattiqlik koefitsienti  $f = 10 \div 20$  bo'lgan tog' jinslarida skvajinalar burg'ilashda mo'ljallangan, u har qaysi burg'ilash mashinasini mustaqil pnevmogidravlik boshqaruvgaga ega bo'lib (6) pnevmoyuritma gusinitsali yurish organiga ega. Burg'ilash mashinasi burg'ilash instrumentini karetkanining oldida ulab uzaytirish imkoniga ega.



32-rasm. 2СБУ-70 o'ziyurar burg'ilash stanogi.

#### **4-bob. LAHIM O'TUVCHI KOMBAYNLAR**

Lahim o'tuvchi kombaynlari yer osti lahimlarini o'tishni mexanizatsiyalashda ishlatilib, kamida ikkita: tog' jinsini massivdan quritib olish va uni transport vositasiga yuklash jarayonini bajaradi. Yer osti lahimlarini kombaynlar yordamida o'tish istiqbolli uslub bo'lib, unda katta tezlik bilan lahim o'tish ta'minlanadi va ishlari maksimal mexanizatsiyalanadi, mehnatni ancha soddalashtiradi va ishchilar faoliyatini xavfsizlantiradi. Lahim o'tish jarayoni uzhukuz amalga oshiriladi, shuning uchun mehnat unumdarligi portlatib o'tganga nisbatan 2—2,5 marta ko'payadi.

Bundan tashqari, yer osti lahimlarining mustahkamligi ortadi va ularni mustahkamlagichlar orqali mustahkamlash osonlashadi, chunki portlatilmagandan so'ng lahim atrofidagi tog' jinslarni butunligiga putur yetmaydi, lahimni ko'ndalang kesim yuzasi aniq shaklda olib boriladi. Lahimni kombayn bilan o'tish nisbatan kam surajat va arzon bo'ladi.

Lahim o'tuvchi kombaynlar maxsus kon mashinasi bo'lib, odatda, ma'lum ko'ndalang kesim va shaklni o'tishga chiqariladi. Ular ishchi organlari, zaboy yuzasidan tog' jinsini buzib oluvchi, ishchi organini zaboya uzatuvchi mexanizm, yurish mexanizmi, yuklab-tashuvchi organi, tog' jinsini qamrab oluvchi va uni transport vositasiga qayta yuklovchi, kuch uskunalari, chang bostiruvchi va boshqaruv vositalaridan iborat.

Lahim o'tish kombaynlari quyidagi turlarga bo'linadi:

- ishlatish ko'lamiga qarab, asosiy va yordamchi-tayyorlov lahimlarni foydali qazilmadan, nokerak tog' jinsidan yoki aralash zaboydan o'tuvchi;

- o'tiladigan lahimning ko'ndalang kesim yuzasini shakliga qarab, aylana, taqasimon, to'g'ri burchakli va trapetsiya shaklida o'tuvchi;

- zaboya ishlov berish uslubiga qarab, tanlab (uzlukli) ishlov beruvchi va burg'ilab (uzluksiz) ta'sir etuchi.

Asosiy belgilardan tashqari yordamchi konstruktiv belgilari, qarab ham turlarga bo'linadi. Masalan, ishchi organining turli qarab, qazib olingen tog' jinsini yuklash uslubiga, yurish uslubiga olinadiga energiya turiga, quvvatiga qarab, turlicha bo'ladi. Zaboya tanlab olib (uzlukli) kovlab o'tuvchi kombaynlar, asosan, har xil tog' jinslarini alohida kovlab olishda va lahim yuzini hamda kesim yuzasini shaklini o'zgartirish zarur bo'lganda (uzluksiz) qo'lla niladi.

Lahim o'tuvchi kombaynlar og'ir sharoitlarda: lahimni ko'ndalang kesim yuzasi kichik bo'lganda, kombayn o'lchamlarini chegaralaydigan, har xil fizik-mexanik xususiyatlarda va turliche tog' jinslaridan — chang chiqarishi, suvchanligi, suvning har xil ishqorligi, metanni har xil miqdorda chiqishi, har xil yer osti bosimli lahimlarda, kombayn qismlari yetkazishning qiyinligidan, ularni yig'ish hamda texnik xizmat ko'rsatishni mushkulligi shular jumlasidandir.

Shundan kelib chiqib, lahim o'tuvchi kombaynlariiga qo'yildigan umumiyl talablardan tashqari, uning alohida (ishchi organi, yuklash qurilmasi, yuritmasi va boshqa) qismlariga maxsus talablari qo'yiladi. Bunday talablarga: lahim o'tuvchi kombaynlarni nisbatan keng ko'lamda qo'llashni ta'minlash; katta unumdorlikda lahim o'tish jarayonlarini to'la mexanizatsiyalash; lahimni berilgan yo'nalishdan og'maganligini tekshirish mumkinligi; kombayn yordamida o'tilayotgan lahim zarur bo'lgan ko'ndalang kesimda va mustahkamlashga qulay shaklda bo'lishi; kombaynning hamma qismlari boshqarishga va texnik xizmat ko'rsatishga qulay, ishlatishda ishonchli hamda chang bostirish qurilmasi bo'lishi shart, u kon atmosferasi changini sanitar me'yorlarida ushlashi va boshqalar.

Oxirgi vaqtida, kon sanoatida har xil lahim o'tuvchi kombaynlar qo'llaniladi, lekin ularning hammasi tog' jinsini mexanik uslub bilan buzishga mo'ljallangan va qattiqlik koeffitsienti  $f < 5$  bo'lgan ko'mir va yumshoq tog' jinslardan lahim o'tishda qo'llaniladi. Ularni texnik tavsifi 8-jadvalda keltirilgan. Qattiqlik koeffitsienti  $f > 8$  bo'lgan tog' jinslaridan kombaynlar yordamida lahim o'tishga, asosan, ularni qirquvchi instrumentlarini chidasizligi sabab bo'lib kelayotir.

Избранніе түрлері	Комбайн түрлери								
	ПК-3М	УПУ	ПК-9Р	УПП-2	УПП-3	Qarag'ан- да 7/15	ШБМ-2М	TOP-72	Ясикнова Тек-2
шарылғын (ко'мир), т/мин	(1,2)	(1,0)	(2,5)	1,8	(3,5)	(3,5)	1,5	3,4	4
жеміт органі затор	frezerli					plane- tarli	rotorli bur- g'ilovchi		
шарын кесімі алып	har xil					taqasimon	dumaloq taqasimon		
шарын шығышындағы кестемі, м <sup>2</sup>	5,3 — 1,2	4— 8,2	7—16	10—8	9—18	84—17	7,5	10,8	10,8
шарын шығышындағы шығындық, квт	118	96	202	202	340	256	106,5	317	214
жеміт органі заторы	32	22	41	41	82	80	75	204	160
зарнага жіліній босими, т/кг/м <sup>2</sup>	0,5	0,85	0,91	0,95	1,0	1,2—1,5	tirkakli qadamlovchi		
Комбайн жүріш теңлігі, м/мин	1,38	2,4	2	2	0,26 —4,6	0—1,2	0,15	yurmaydi	
Oғырлігі, т	10,8	10,0	31,2	33,0	40,0	47,0	40,0	85,0	78

## **5-bo‘b. KON MASHINALARI, KOMPLEKSLARI VE AGREGATLARI HAMDA ULARNI ISHLATISH**

### **5.1. Umumiy ma’lumot**

Xalq xo‘jaligida muhim o‘rin tutadigan ko‘mir rivojlantirish, ya’ni ko‘mir qazib chiqarishni ko‘paytirish, chiqaruvchi boshqarmalar, korxonalar, kon mashinalari, chiqaruvchi zavodlarni, ilmiy izlanish va loyihalash asosiy dasturi bo‘lib qolmoqda.

Hozirgi vaqtida foydali qazilma qazib chiqarishni taʼminlantirishning asosiy yo‘nalishi kon ishlarini konsentratsiya qilib, intensivlashtirishga qaratilgan. Bu reja foydali qazilma qazib chiqarishni kompleks mexanizatsiyalash va avtomatlashishni mehnatni ilmiy asosda tashkil etish orqali amalga oshiriladi.

Ko‘mir qazib chiqarishda mehnat unumdorligini oshirish, ishlarini konsentratsiyalash va foydali qazilma qazib chiqarishni intensivlashtirish, kompleks mexanizatsiyalash, avtomatlashish va maksimal holatda qo‘l mehnatini cheklashni talab qiladi. Ayniqsa, yer osti usuli bilan foydali qazilmani qazib chiqarishda mashinalarini unumdorligini, shu mashinani geometrik shartlari oshirish hisobiga emas, balki, ularni ishechi organiga takomillashtirish, mashinani mustahkamligi, ishonchliligi, tartibini to‘g‘ri tashkil etish undan foydalanish ko‘tariladi. Oshirish hisobiga amalga oshirilishi lozim. Shuning uchun, shuning avtomatlashtirish sistemalarini qo‘llash kerak bo‘ladiki, bu shartda foydali qazilmalarini yer ostida bevosita ishchilar bilan etmasdan turib qazib oluvchi komplekslar va agregatlar tashkil etish zarur bo‘ladi yoki minimal sonli ishchilar nishbatan ostida kam vaqt bo‘lishini taqozo qilinadi. Bu ishlari, albozasi ijtimoiy, iqtisodiy va texnik talablar doirasida amalga oshirilishi zarur.

Hozirgi vaqtida kon ishlarida, hattoki, bir xil kon sharoitlarda ko‘p sonli xilma-xil mashinalar ishlatilmoqda. Bu mashinalar kompleks va agregatlar bitta funksiyaga mo‘ljallangan bo‘lganligi

ishlab qo'llash va o'zlashtirish ishlarida birmuncha  
ishlab chiqarishda. Bir xil va har xil sharoitlar uchun  
ishlab ko'mir qazib chiqarish texnikasini ishlab  
chiqarishda, son mashinalari, komplekslari va agregatlari  
ishlab chiqarish bo'yicha qilinayotgan ishlar  
hamda tijorat, loyihalash bosqichida ekanligini

yoqori sifatli, tejamkor, jahon talablari  
texnikani yaratish va bor texnikaning sifati,  
bu shahada nazorat va sifat darajasini hamma  
ishlab chiqarishda, yig'ish va sozlashda,  
hamda hunda ish jarayonida sifatli texnik xizmat  
ishlab chiqarishni jashkil etishni talab qiladi.

Texnikasi bilan foydali qazilmalarni qazib  
chiqarishda mashinalar bilan ta'minlashni nafaqat  
tashishda, balki, yet osti transportida, stvol oldi lahim-  
chikchiga imsho'tlarda ham olib borish lozim. Ya'ni  
berlimlaridagi texnikani to'la mexanizatsiyalash  
sistemalar bilan qayta ta'minlash lozim.  
Sonatori uskunalarini ishlab chiqarishda kam  
yug'ida yuqori sifatli, ishonchli va uzoq muddat  
mexanizmlarni qo'llash taqozo qilinadi.  
Teknikani ishchilar va atrof-muhit uchun xavfsiz,  
chung chiqarmaydigan (yoki kam chiqaradigan),  
tejamkor xillarini qo'llash tavsiya qilinadi. Konda  
ishlab chiqarishini qo'llash ko'zda tutiladi. Hozirgi vaqtida  
ko'mirni qirqish, qulatish, yuklash, tashish  
mehmonotiyashtirilgan. Kombaynlar ikki turga: lahim  
ko'miri qazib chiqaruvchilarga bo'linadi.

Uning ko'mir qazib chiqaruvchi kombayni Pervo-  
vostining mexanigi A.I. Baxmutskiy tomonidan  
qurilgan bo'lib, u ko'mir qatlami qalinligi  $0,7+1,4$  m  
ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan hamda B-1 deb  
nomlangan. Uning ishechi organi barli bo'lib, ikkita shtanga bilan  
qo'quvchi vazifasini o'tagan. Yuritmasining quvvati  
bo'lgan. Uning kamchiligi ko'p bo'lganligi uchun  
qurilganchi B-6-39 kombayni barpo etildi va h.k.  
qazib olish jarayonini rivojlanish tarixining  
yengishini yet osti kombaynlarining quyidagi rivojlanish  
yengishini ko'rsatdi:

*I bosqich.* Ko'mir qazib olishning qisman mexanizatsiyalari davri — bu II Jahon urushi yillarigacha bo'lgan davrni olib, unda keng (1 metrdan ziyod) qamrovli qirqish va ag'darib beruvchi mashinalar va kombaynlar («Донбасс-15», ЛГД-2М), bo'laklarga bo'linib suriladi zanjirli konveyerlar qo'llangan. Bu mashinalar ko'mir kichik tezlikda (0,1÷1,0 m/min) bir tomonlama qazib yordamchi jarayonlar mexanizatsiyalanmagan;

*II bosqich.* Ko'mir qazib olish mexanizatsiyalari keng qamrovli mashinalarning o'rniiga tor qamrovli (0,5 katta tezlikda (0,5÷0,7 m/sek) qirquvchi va yuruvchi hamda bo'laklarga bo'lmasdan suriladigan sidirgichti tor qo'llangan.

Lavalarda o'zaro bog'langan metall mustahkamlovchi va shipga (верхняк) qo'yiladigan mustahkamlagichlari qo'llangan Kombaynlar lavada ikki tomonlama qazib olish sxemasi boshladi. Mashinalar masofadan boshqarildi. Bunga qo'yiladigan qamrovli kombaynlar misol bo'la oladi: MK-67, K-101, BK-52, КШ-1КГ va boshqa kombaynlar.

*III bosqich.* Kompleks mexanizatsiyalashgan avtomatlashtirilgan holda ko'mir qazib chiqarishni bosqichni II bosqichdan farqi — o'zi suriladigan mexanizatsiyalashgan gidravlik boshqaruvga ega bo'lgan mustahkamlovchi qo'llanganligi. Bunga foydali qazilmani qazib oluvchi mashinalar «Донбасс», КМ-87Д, ОМКТМ, МК-2, КТУ-3 tor qo'yiladigan kombaynlar misol bo'la oladi.

*IV bosqich.* Ko'mirni agregatlar yordamida qazib olib asosiy va yordamchi jarayonlar to'la kompleks mexanizatsiyalashgan hamda avtomatlashtirilganligi bilan xarakterlanadi. IV bosqich III bosqichdan foydali qazilmani lavada odamlar yer ostida turmasdan ham uzlusiz qazib olib oshish xarakterlanadi. Bunga A-3 va CA agregatlari misol bo'li.

Ko'mirni qazib olish jarayoni, kon maydonini tayyora tortib, to qazib olingan ko'mirni iste'molchiga jo'mishda bo'lgan uzlusiz texnologik davrdan iborat, bu jarayon ishlataladigan mashinalar va uskunalar funksional gurubiga necha toifaga bo'linadi:

1. Yordamchi yer osti lahimlarni o'tuvchi mashinasi va uskunalar;

qazib oluvchi mashina va kompleks

transport mashinalari va kompleks uskunalar;

shaxsani shamollatuvchi, suv chiqaruvchi  
korovchi turq'un mashinalar;

shaxsaning mashina va uskunalar;

va apparatlar.

Quyidagi talablar qo'yiladi:

*Talablar* — ularni barpo etish sharoiti va ishlatish  
mumkinligini aniqlanadi;

*Talablar* — ular ishlayotganda va ta'mirlanayotganda  
mumkinligini to'la tu'minlash;

*Talablar* — ishlatilayotganda yuqori darajada  
yuqori qurʼati, kam energiya sarf qilish,  
unumdonli va h.k.larni nazarda tutadi.

*Talablar* — lozik darajusi fan va texnikani oxirgi talablariga  
hamda ularning ko'rsatkichlari jahon standartlariga  
tutadi.

Shaxsaning fonda kombayn, kompleks va agregat iboralari  
hamda ularni hammasi bir jarayonga — foydali  
sizmat qiladi. Kombayn deb, foydali qazilma  
bir vaqtning o'zida ko'mir qatlamin qirqish,  
maydalab berish va zaboy oldi konveyeriga  
jarayonlarni bajaruvchi mashinalarga aytildi.

deb, individual (shaxsiy, alohida) komplekt yoki  
shaxslari bilan o'zaro moslashgan, mavjud kon—  
struktorda ko'mirni qazib olishda hamma asosiy  
mashina va mexanizmlarga aytildi. Qazib  
deb, konstruktiv va kinematik tomondan bir  
bog'liq va hamma ko'rsatkichlari bilan o'zaro  
foydali qazilma qazib olishda hamma jarayonlarni  
geologik sharoitlarda bajaradigan mashina va  
komplektiga aytildi.

qazilma qazib olishda mexanizatsiyalash lozim bo'lgan  
foydali qazilmani yer ostida yotish holati va uni  
hammasi bilan aniqlanadi. Ma'lum sharoitlarda  
tarmiq sistemasi bilan ko'mir qatlamin qazib olina  
to'pincha, zaboy oldi bo'shlig'ini ish holatida ushlab  
muostohkamlagichlarni o'rnatishni mexanizatsiya-

lashga hojat bo'lmasi ligi mumkin. Qiya va tik qatlamlari qoyishda foydali qazilmalarni yuklash va bosh lahingacha mexanizatsiyalashga hojat bo'lmaydi, chunki masivdan ko'mir o'z og'irligi (гравитация) bilan bosh lahinga tashib borishga ega hisoblanadi. Shunday qilib, konjunktivda qazib oluvchi kombayn, yuklovchi korsoni, bo'ylab tashuvchi transport, mexanizatsiyalashgan moshinchi va h.k.lardan tashkil topgan bo'ladi.

## 5.2. Foydali qazilmani qazib oluvchi kombaynlari

Foydali qazilmani qazib chiqarish texnologik jarayoni qayta yuklash, qayta qazib olish, uni lavadan olib chiquvchi transport va boshqarish. Kon mashinalari bir vaqtida shu jarayonlarni amalga oshirishi mumkin.

Konlarda kon-geologik va kon-texnik sharoitlarning ma'danlarning fizik-mekanik xususiyatlarini turli-tumanli ruksiyasi jihatdan har xil kon mashinalarini yaratish uchun qatorlarini tuzishga olib keldi.

Ularni quyidagi turlarga ajratish mumkin:

1. Qirquvchi mashinalar — ko'mir qatlamini qirqib beradi. Bular faqat bitta qirqishda qulatishga sharoit yaratib beradi. Qirqish chuqurligi  $1,0 \div 1,2$  m, balandligi  $0,09 \div 0,10$  metrdan  $0,2 \div 0,25$  metrgacha.

2. Kombaynlar — kamida ikki va undan ortiq jarayonni bajaradi. Ya'ni ko'mirni qirqadi, qulatadi va yuklab beradi, ba'zida maydoni so'ng yuklaydi.


3. Ko'mir qazib chiqaruvchi kompleks va agregatlar — hukumatning asosiy jarayonlarni bajaradi.

Kombaynlar quyidagi turlarga bo'linadi:

ko'mir qatlamini yotish burchagiga ko'ra, qora —  $25+45^\circ$  va tik —  $45+90^\circ$  burchak ostida qazib oluvchi;

ko'mir qatlamining qalinligiga ko'ra, yup-naracha —  $1,3+3,5$  m va qalin — 3,5 metrdan oshqalarini qazib oluvchi;

libchi organlari turiga ko'ra, barli, koronkali, shnekli va vertikal o'qda aylanuvchi), diskli va shnekli



11-sim. Zaboyni buzishning principial sxemasi:

a, b, d, e — barli; c — koronkali; f, g — barabanli; h — shnekli.

libchi organini qamrash miqdoriga ko'ra, tor qamrovli — keng qamrovli — 1 metrdan ortiq qamraydigan

qazib olish texnologik tizimiga ko'ra, yonidan, usub bilan;

tortuvchi (yurgizuvchi) qismi turiga ko'ra, qonig (kanat)li;

yuruvchi qismi turiga ko'ra, o'zi yuruvchi, yordamida (o'zi yurmайдиган);

energiya turiga ko'ra, elektr, pnevmatik va gidravlik libchilovchi;

- yurish tezligini o'zgartiruvchi (variator)ning hidravlik, elektrik, o'zgaruvchi va xropovikli tezlik uchun bo'lgan mashinalar.

Barli ishchi organlar «Кировец», «Донбасс-II» kombaynlarda qo'llaniladi. Ularning kamchiligi ma'danni qirqish uchun ko'p energiya sarfi, ko'mir lanib, hatto changga aylanib ketishidir.

Koronkali ishchi organlari ko'mir qatlamini simon tirkishlar hosil qilib, so'ng uni maxsus moddalar qulatadi. Masalan, КЦТГ, БК-52 va boshqa kombaynlardagi organlarining afzalligi: nisbatan yuqori FIK va sarflashidir. Kamchiligi: ishchi organlarini qatlama (regulirovka qilish)ni murakkabligi, rezeslarga tushudigan o'rnatish radiusiga qarab har xilligi.

Barabanli va shnekli ishchi organlari foydali qazilma yuzidan qirqib olib ishlaydi, qirindining qalnligi atrofida bo'ladi. Barabanlar gorizontal va vertikal o'qlana mumkin. Masalan, МК-67, «Казахстан» kabi Afzalligi: tuzilishining oddiyligi, FIKni yuqoriligi, xil qattiqlikdagi ko'mirmi qaziy olishligi va h.k. Kamchiligi maydalab yuborishi, changni ko'p chiqishi va h.k. Shuningdek bayn turlari: 2К-52, 1К-101, КШ-1КГ va boshqalar.

### 5.3. Kombaynlarni yuklash organlari

Massivdan ajratib olingan foydali qazilma yoki jinslarini zaboy oldi konveyeriga yoki boshqa transport yuklash, kombaynning unumdorligini oshirish, ishlash mehnat sharoitini yengillatish borasida hamda ularning surʼata'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Zamonaviy foydali qazilmani qazib oluvchi kompleks xil kon-geologik sharoitlarda samarali ishlatib kelinmosde, foydali qazilma qazib chiqarish miqdori va mehnat unum mexanizatsiyalashtirilgan lavalarda hamma jarayonlari, yuklash jarayoni to'la mexanizatsiyalashmaganligi tutayti oldinga siljimayapti.

Kombaynlarning yuklash organlari ishchi organi siyasidan qat'iy nazar, quyidagi talablarga to'la javob berishi kerak:

sharoitda kombaynlarni maksimal unum-  
yuklash organi unumdorligi quyidagi shartni

$$Q_s \geq Q_{v.m.}$$

(mos ravishda yuklash organi va qazib oluvchi  
organlarning unumdorligi;

bo'lmirning yaxshi tozalashi kerak, unda qo'l meh-  
moni bo'lmirning Ko'mir bo'laklarini konveyer, mustah-  
kamligini tizilib qolishi, ularning mustahkamligini  
qo'shitish vaqtida ko'p vaqt sarfiga olib keladi  
ta'sir holatdan to'la qazib olinayotganligini nazorat qilishga

bo'lmirni qo'shimcha maydalab yubormaslik va  
bo'lmirning yirik bo'laklarini tashish uchun  
maydalab berish qobiliyatiga ega bo'lishi;  
zaboy qatlamiga ishchi organi bilan kirishiga to'siq

changlatmaslik, changni bostirishga yordam  
organini shamol oqimidan himoya qilishi;  
organini hamda kombaynni ishlatish ishonchlilikini  
o'leham va og'irlikda bo'lishi, ishlatilayotganda  
holatdan ikkinchi holatga mexanik ta'sir yorda-

li kombayn va komplekslarda qo'llanilayotgan  
quyidagi belgilariga qarab turkumlarga bo'linishi


massaga ta'sir qilish prinsipiqa qarab, *statik* —  
bo'lmagan, *aktiv* — o'zini alohida yuritmasi  
konveyerga surib beradigan konstruktiv

bajarilishiga qarab, statik yuklovchilar shit (bosim  
ishli (temexli) va bazali turkumlardan; aktiv yuk-  
lovchilar (tengichtli, parrak (lopast)li, kovshli, shnekli va qam-  
panli (tayrrebaonimi lapanami) turkumlardan iborat

qazib oluvchi kombaynlarni ishchi organ  
yuklovchilari (koronka, barabanlari maxsus yuklovchilari  
jihat jhozlangan)lari yordamida zaboy oldi kon-  
struktiv qazib olingon massa yuklab beriladi.

## Yuklovchi organlarning asosiy konstruktiv tarkibini

Kon mashinalarining yuklovchi organlarning asosiy tarkibini 48-rasmda ko'rsatilgan. Vertikal tekislikda yopiq, hozir (замкнутый), sidirgichlar bilan jihozlangan yuklovchi (34-rasm, a) buzilgan massani (5) sidirgichlar orqali tekislikda tashib (3) zaboydagi konveyerga yuklab beradi yulduzga va (1) barni yo'naltiruvchi ariqchasi orqali harakete.



34-rasm. Kon mashinalarining yuklovchi organlari asosiy tarkibini chizmalari.

Yuklovchining asosiy konstruktiv o'lchamlari: zonqiri qayta yuklash nuqtasiga ko'tarish ( $\alpha$ ) burchagi, yulduz chasining ( $m$ ) balandligi, barning ( $H$ ) balandligi, ( $R$ ) yurituvchi yulduzchaning radiusi, sidirgichlar orqali masofa,  $b$  — sidirgich uzunligi,  $h$  — balandligi va yulduzchaning  $\omega$  burchak tezligi. Juftlashtirilgan horizontal yopilgan sidirgichli yuklovchi (34-rasm, b) yopiq konturini.

bilan yukni qamrab olib (1) stol orqali  
tashishga ko'tarib qayta yuklash punktiga olib boradi.  
Panja (2) qayta yuklovchi (34-rasm, d) lahim o'tuvchi  
panja harkatga keltiriladi. Unda (4)  
panja va (5) suxar (panja orti) o'rtasidagi  
bilan anylanadi. Buzib tushirilgan massa (1)  
qayta yuklanuvchi joyga (3) transport  
kortildi.

Asosiy konstruktiv o'lchamlari: *B* — qamrash  
diametri / diametrli aylanada aylanib yukni qamrab  
yukni ko'tarish burchagi, *h* — panja balandligi.  
*a* — samaradorligi (34-rasm, e) spiralni *a*  
o'rinish qadami, shnekni aylanish tezligi,  
*H* — qamrash kengligi va shuningdek, maxsus  
bilan (sh. spiralning o'zgaruvchan qadami) shnekli  
yuk kelib tushuvchi joyni geometrik  
anoplanindi.

Qozib oluvchi komplekslar (1) konveyer (2)  
bilan (34-rasm, f) jihozlanadi. Bunday yuklash  
harkatida Lemexini ko'mir massasiga maxsus (3)  
yordamiga qaratilgan domkrat yordamida yoki mexanizat-  
siyoning sekisiyasidagi domkrat yordamida  
yoki da domkrat yordamida yuklashning konstruk-

Tovshti yuklash organi (34-rasm, h) lahim  
aylanada keng qo'llaniladi. Asosiy konstruktiv ele-  
mentlari, uning perimetri bo'ylab o'rnatilgan (3) kov-  
chasi turaychi shit (to'siq)dan iborat. Buzib tushu-  
vchi olish rotorni aylanishi hisobiga sodir bo'lib,  
tushuvchi yukning og'irligi hisobiga sodir bo'ladi.

#### **3.4. Biro moshinalarining yurish organlari. Yurish organlari turkumlari**

Moshinalarni yurish organlari ularmi ish va manyovr jarayonida  
ish qilish uchun, ta'sirida yurishi uchun xizmat qiladi.

Moshinalarni yurish organlarining asosiy xususiyatlaridan  
birini yurish tezligi ( $0,1+0,2$  dan  $6+10$  m/min.gacha)  
moshinalarni yurishi uchun tortish kuchining yuqorililigidir

(150—200 kn). Qirg'ich qurilmalarining qirqish tezligi uni o'rtacha tortish kuchi 200—240 kn bo'lganda, qidirish 1,5÷3,0 m/s.gacha ko'paytirishga zaruriyat borligi kuchini moqda. Katta quvvatli lahim o'tish kombaynlari (ЧПП2, ПК10)ni zaboya bosim kuchi 300—600 KN. «Союз-19М» lahim o'tuvchi shitni bosim kuchi 2000 KN ham ko'proqdir.

Kombaynlar yurish organlarining turi va konstruktiv nidan qanday bajarilganligidan qat'iy nazar, ular quyidagi talablarga javob bera olishi kerak:

- qo'l yoki avtomatik ravishda tartibga solinadigan tezligiga, aniq fiksatsiya qilinishi, shuningdek, yuqori o'zgartirish mumkin bo'lishi;
- zarur bo'lgan tortish kuchini ta'minlashi;
- ishonchli chegaralanadigan katta tortish kuchi va xil tezlikka bir vaqtida ulashni blokirovka qilish;
- zanjirning tebranishini to'xtatadigan qurilma bo'lishi;
- yuqori ishlatish ishonchiligidagi ega bo'lmoq va ishlatish hamda qulaylikka ega bo'lmoq, kon mashinalarining optimizatsiyalash, ishchi uzatish tezligini zaboy qorish, boshqa tashqi qarshiliklarga bog'liq holda rejalashtirish, qamrov balandligi va kengligiga bog'lab, tezligini o'zgartirish qilinadi.

Yuruvchi organlari ish tartiblarini dinamik ravishda shida, shuningdek, qisqa muddatda ishchi kuchi orzhi mashinani to'xtatmasligini ta'minlovchi saqlagichga ega bo'lishi kerak.

Qiya va tik plastlarda ishlaganda, saqlagich yoki to'xtatadigan ega bo'lishi kerak, bu moslamalar kanat uzelganda mashinani qolishi uchun kerak bo'ladi. Hamma yuruvchi organlarining organlardan — uzatish mexanizmi — kerak bo'lgan tortish kuchi ma'lum tezlikda tashkil qilish va shaxsiy tortuv bosim kuchi mashinani yurishini tashkil qiluvchi organdan tashkil topishi kerak.

Asosiy rejim va konstruktiv belgilarga qarab, yurish quyidagi turkumlarga bo'linishi mumkin:

*ish tartibiga qarab, shu jumladan,*

- surilish uslubiga ko'ra, flanga (bir tomon)dan ya (birdalicha) suriladigan;
- uzatish uslubiga ko'ra, tortish kuchi va zo'nigish kuchi

bo'ra, uzlukli va uzluksiz uzatuvchi;  
va tartibga solinadigan;  
tarabtiri va tartibga solish sistemasiga ko'ra,  
pog'onalik yoki bir me'yorda tartibga

*ayashniga qarab, shu jumladan,*  
konstruksiyasniga ko'ra, simarqon, zanjir,  
friksion sevochniy va h.k;  
mini yuritmasiga ko'ra, elektrik, pnevmatik.

Duniga ko'm, bitta, ikkita va ko'p yuritmali;  
duniga ko'm, joyidan va masofadan boshqa-

kompanovkasiga ko'ra, yurish organlari  
joylashtirilgan.

#### 4.4. Ikon mashinalarining yuritmalari

va komplekslari yuritmalari kuch beruvchi  
mekanizm, tezligini tartibga soluvchi va ishchi  
o'zgartiruvchi moslama hamda, boshqarish  
organlari. Ikon mashinalarining har xil ishchi organ-  
ning maxsus sharoiti va ishlash tartibi ularga turli  
Olayotgan energiyasining turi, ishlash sharoiti  
yoki ishchi organlarining yuritmalari quyidagi  
javob berishi kerak:

ishchiga bo'lishi;  
ishchiga xavfsiz bo'lishi;  
ishchiga keluvchi, quvvati va tartibga solishiga mos  
bo'lishi;  
yuqtida yuqtida ya tartibida yuqori ishonchli bo'lishi;  
yuqtida yuqtida yuqtida yuqtida ya bo'laklarga bo'lishda qulay bo'lishi.

Ikon mashinalarini kuch beruvchi organlariga me'yordan ko'p  
qobiliyatini oshirish va katta dinamik rejimda ishga  
otishni olib ketishi, katta qarshiliklarda duch kelgan  
ishchiga, katta qarshiliklarda shu holatda ishni inkor  
qilishi uchun maxsus talablar qo'yildi.

Ishchi yoki lahim o'tuvchi kombaynlarining yuqori  
ishchini ta'minlashini ta'minlashini ta'minlashi qirqish va uzatish

tezligini o'zaro tartibga solinishini ta'minlash uchun hisoblanadi. Kon mashinalarining boshqa hamma yuritmalar shu mashinaning ishchi organi nazariga ta'minlashi kerak.

Yuritmalarни ishchi organlari bilan o'zaro joylashtirilishi ikki asosiy sxemani: bitta yuritmali va ko'p yuritmali alohida ajratish mumkin. Ko'pgina foydali qazilma qurilishi kombaynlar bitta yuritmaga egadir. Ko'p yuritmali sistemalarda lahim o'tuvchi kombaynlarda ( $\Pi K 10$  kombayni o'rnida) qo'llaniladi.

Bitta tashqi yuritma (nasos stansiya)si bo'lgan mustahkamlovchi komplekslar, balki mexanizatsiya mustahkamlovchilar ham ko'p yuritmali sistema hattoki, ularning har qaysi seksiyasi ikkita gidroyutma boshqaruvchi elementi va chiziqli qo'zg'atuvchi elementi.

Ko'p yuritmali sistemalarda tez-tez hamma sinxronlashtirish masalasi paydo bo'lib turadi, masalada gusinitsalari yuritmasi, bitta yoki ko'p yuritmali halqasimon qirg'ich qurilmasi, ko'p yuritmali konveyerlari. Yuritmalar oladigan energiyalariga qarab, elektr (o'zgaruvchan tok), hidro, pnevmo va dizel yuritmalari mumkin. Ko'pincha elektrogidroyuritma va elektropnevmatika kombinatsiyali yuritmalar uchrab turadi.

Strukturali kompanovka bo'yicha ikki asosiy yuritma:

- kuch beruvchi yuritma va uni uzatuvchi mexanizmi (yuritma-reduktor, yuritma-ishga tushiruvchi multa va boshq.) uzatuvchi mexanizmisiz (kuch beruvchi silindr, gidroyutma ishchi val va boshq.) sxema.

Odatga kirib qolganligi va yuqori tejamkor bo'lgan elektr yuritmalar qazib oluvchi, lahim o'tuvchi va boshqalar ko'p qo'llanib kelinmoqda.

Gidroyuritmalar, kichik geometrik o'lchamlari, bir nechta katta diapazonda tezlikni o'zgartirishlari hisobiga, yangiliklari konstruksiyalı mustahkamlovchilarda qo'llanilayapti. Elektrogidroyuritmalar elektroenergiya qo'llanishi xavfsizlik qoidalari bo'yicha qo'llash mumkin bo'limgan konlarda qo'llanishi mumkin. Elektrogidroyuritma eng xavfsiz oddiy ishlatishda oddiy va ishonchli hisoblanadi, lekin siqilgan havo energiyasini narsa energiyalardan nisbatan qimmat, pnevmoyuritma kerakli.

qurilmay, qazib oluvchi kombaynlardan borchilash mashina va qurilmalarida keng

ruda konlari sharoitida va ochiq kon mashinalariga yuritma tanlashda birdan bir yuritmaning ishchi mexanizmi mexanik belishi hisoblanadi. Kon mashinalarda yuritma va ishlatishda qulayligi natijasida elektrobo'p qo'llanib kelmoqda.

Ishlayish berish uskunalarida, asosan, aylanib o'taychan va o'zgarmas tokda ishlaydigan, qo'zg'aluvcchan kontaktlari bo'lmagan, va ishlatishda ishonchli asinxron yuritma qilindi. O'zgarmas tok yuritmalarini geometrik dasturi, ishlashiga maxsus o'zgarmas tok olish dasturi va kollektorlarni katta tokdan himoyalovchi qilindi. Shuning uchun bu yuritmalar mashinani qilg'ini rejalashtirish va ularni ravon bir tekis bo'lgan hollarda qo'llaniladi.

Uchun sinxron yuritmalar uch variantda ishlashiga holda PB klemmasi bilan tayyorlanadi: quvvati 1000 kvt.gacha, konveyerlar uchun flansli — 160 kvt.gacha va kombaynlar uchun DKO, DKB soatboy quvvati 180 kvt.gacha engatellar uch fazali o'zgaruvchan kuchlanishi uchun to'q manbayidan ishlaydi. Qo'lida ishlatiladigan chirovchi V, chastotasi 50—200 Gs bo'lgan tok manbyasi singi yaqtida kon mashinalarining elektr yuritma kuchlanishiga o'tkazish borasida ilmiy izlanishlar

aylinish chastotasi, odatda, 1470—1485<sup>1</sup>/min, chirovchi ishlaydigan elektryuritmalarini chastotasi 1000—1200 V-cha boradi. ЭДК turkumidagi kombayn korpusi parallelepiped shaklidagi korpusga ega bo'lib, shuylig'amlari va qisqa tutashgan ikki tomonga qo'shilgan bor. Rotorlar portlash to'lqinini o'chiruvchi qurilmalar bilan jifozlangan. Yuritmaning korpusi portlash qurilmalaridan gaz bosimining 3 atm.bosim kuchiga ega. Elektryuritma korpusiga markazdan qochma ventilatori

va havo almashuvi uchun ariqchalar o'rnatilayotgan dvigateunga germetik ulanadi.

Kombaynlarni elektryuritmalar korpusining baland unifikatsiyalangan bo'lib, besh xil o'lchamlari 450 va 500 mm.li bor. Yuritmani eni bo'yicha ikki sil 780 va 1400 mm bor. BAO turkumli elektryuritmalar ko'rnishidagi korpusli bo'lib, kombayn yuritmalarining xarakteristikasi bilan farq qiladi.

Asinxron elektryuritmalarining xarakteristikasi ortiq yuklamada ishlaganlarida ular barqaror ishlay olmaydi qiyin tushishi va rejalashtirilmaydigan ishchi chiqarish ekanligini ko'rsatdi.

Asinxron elektryuritmalarining pasport ko'rsatish nominal, ishga tushish va maksimal momentlari, o'qimli va maksimal momentlaridagi aylanish chastotasi, FK va nominal rejimdagi qiymatlari, rotorni inersiya momenti, o'lchamlari, ulanish joyining o'lchamlari va masasi. Asinxron elektryuritmalarini kon mashinalari yurtmaslik ularning yetarli avtonomliligi kamligi, inersionlligiga, xavfili, tezligini rejalashtirish cheklanganligi, ularni ishchiga xavfili tomonidan cheklanadi.


Pnev moyuritmalar portlashga xavfli sharoitlarda ya ta'sir etuvchi mashinalarda ishlataladi. Pnev moyuritmalar yuritmalar bilan o'lchamlari va ulanadigan o'lchamlari unifikatsiyalangan. Sanoat elektr va pnev moyuritmalar ishlaydigan mashinalar ishlab chiqaradi. Pnev moyuritmalar portlashga va yong'inga xavfsiz, aylanish chastotasini keng rejalashtirish mumkin va yaxshi ishga tushirish xarakteristigiga. Pnev moyuritmalar borib-qaytuvchi ta'sir etuvchi ningdek, zarb beruvchi, o'zining konstruksiyasini sodda tezliklarda qizib ketmaydigan mashina hisoblanadi. moyuritmani qo'llash elektr toki bilan ta'sirlanishni maydani.

Kon mashinalarining yuritmalarida pnevmoyuritmalar aylanuvchi harakatdagi shesterenkali (35-rasm, a), (35-rasm, b) va plastinkali (35-rasm, d) xillari, borib qaytuvchi harakatlanadigan (35-rasm, e) va zarb-ta'sir (35-rasm, f) chilari qo'llaniladi.

Shesternali yuritmalar (35-rasm, a) ikkita o'zarlo tashish bo'lgan korpus bilan ma'lum kichik masofada joylashgan shesternadan iborat. Aylanish tomonini o'zgartirish lozim.

shesternalar, faqat bir tomonga aylanuvchi ikki tomonga yo'naltirilgan (shevronli) shemasi.

(35-rasm, a) ikkita o'zaro tashlashishda ma'lum kichik masofada joylashgan shesternalar, faqat bir tomonga aylanuvchi ikki tomonga yo'naltirilgan (shevronli) shemasi.



35-rasm. Pnevmojuritmalarning chizmasi.

Yulduz shaklida joylashgan, borib qaytuvchi harakati sodir bo'lgan yulduzlar. Harakut porshendan krivoshipli — shatunlarga o'qi bilan taqsimlovchi qattiq qotirilgan, silindriga navbatma navbat havoni berib turadi. Silindrik joylashgan rotordan iborat. Rotorni radiusi pozaqligiga korpusni silindrik yuzalariga prujina qo'shilib turuvchi plastinkalar o'rnatilgan. Aylanish usubalari yordamida siqilgan havo ta'sirida hosil bo'ladi. Yulduz qiluvchi yuritmalar (35-rasm, e) ichida havo qidiruvda harakut qiluvchi porshen yoki membranasi usubiga qaratiladi. Zarb beruvchi yuritmalarda porshen usubiyosini, statik ta'sir qiluvchi yuritmalarda ta'sir usubini uzatiladi.

Hajmli gidroyuritmalar tezlikni aniq boshqarishni uzatish qiyimatini uzoq vaqt davomida shuningdek, yuqori bosim va moment talab qilingan. Gidroyuritmalar konstruksiyasi jihatdan pnevmatik farq qilib, blokli, alohida yuritmali mexanizmlardan topgan mashinalarda qo'llaniladi.

*Aksial-porshenli* gidroyuritmalar yuqori aylanishda ishlaydi. *Radial-porshenli* gidroyuritmalar kichik miqdori va yuqori aylanish momenti kerak bo'lganda Mashinalarni uzatish mexanizmlarida o'qdagi aylanish 5 kn.m.gacha bo'lgan yuritmalar qo'llaniladi, momenti 100 kn.m.li yuritmalar ham ma'lum.

Dizel (ДВС туркумли) yuritmalar kon mashinalarini avtonom yuritmalari hisoblanadi. Bu dizel dvigatellari bloklaridan, havo berishni taqsimlovchi, yoqilg'i nisbatan qaytib borib qiladigan harakatini aylanma harakaqiga krivoship-shatun mexanizmidan, ishga tushirish uchun yuritmadan, yuritmani sovitish sistemasi, yoqilg'i sig'ning va boshqarish qurilmasidan tashkil topgan. Bu dvigatellarning rejimi ularning yoqilg'i sarfini nisbiy qiymatidan.

Dvigatelning aylanish chastotasi o'zining nominali oshganda, uning o'qida quvvat oshadi, aylanish chototasi nominal qiymatining 30 % ga teng bo'lganda, uning nulgacha tushib ketadi, yuritma beqaror ishlaydi. 1100 yuki me'yordan ortib ketsa, ishlash qobiliyatini dvigatellarning yordamchi yuritma bilan ishga tushirosh yuritmalarini past haroratda ishga tushirish qiyin, yoki ortib ketsa, uni tortish qobiliyatni kamayadi, yong'chiqadigan gazining organizmga yomon ta'siri, shuningtezlikni boshqarish imkoniyati chegaralangan.

## 5.6. Kon mashinalarini uzatish mexanizmlari

Kon mashinalarini uzatish mexanizmlari dvigatellarning zvenosi harakatini ishchi organining harakati bilan turishi uchun kerak. Uzatuvchi ishchi kuchini o'qilish xossalari saqlagan holda minimal geometrik o'chiqishlar chiqarish narxi va ishlatish, ta'mirlashda texnologiya ishlashi kerak. Undan tashqari, ishonchli va uzoq yoki ta'minlashi lozim.

Mashinalarni uzatuvchi mexanizmlari ishchi organining ishlashi va ularni favqulodda katta qurilmasi bilan jihozlanadi. Kon mashinalarini uzatish mexanizmlari maxsus to'xtatuvchi qurilma, ishga tushirish va mashinanani to'xtatuvchi moslamasi (tashkilchi mexanizmmini yuritma bilan ulovchi). Kon mashinalari va agregatlarini uzatish elektrromexanik, hajmli gidromexanik va hidraulik harakatlari bilan hozirlandi. Uzatish mexanizmlari o'zlarining qurilishini va FIKlari bilan tafsiflanadi.

Mashinalarni uzatish mexanizmlari tayifi umumiylarida ishchi organining o'qini koordinatiga va ishchi organining aksiyasi bog'bg'ligi bilan aniqlanadi. Ko'p hollarda ishchi organining aylanma harakati ishchi organini aylanma yoki aylanishda qurilishini qurilishini etish kerak bo'lsin. Texnik vazifaga ko'ra, ishchi organini tashkil etish kerak bo'lsin. Qirqish qurilishini qurilish chiziq'i qatoriga 0,63 m qabul qilinadi koronkasining yoki barabanining burchak


$\beta / R_b = 5,07$  rad/s.ga teng bo'ladi,

ishchi organining aylanish harakati, ayl/sek;  $R_b$  — baraban radiusi, m.

Mashinalarning burchak tezligi 156 rad/s (1470  $1/\text{min}$ ) va ishchi organining tashkilini olish uchun uzatish nisbatini 0,03 ga teng bo'lgan mexanik uzatgich olishimiz shartida bitta pog'onali chiziqli reduktorni uzatish qurilishini bilan chegaralangan, shuning uchun to'rt qurilishni bilan foydalanishni 0,4-0,45 bo'lgan reduktordan foydalanishni.

Mashinalarning burchak tezligi aylanish harakatiga tishli, qurilishni va yanjirli uzatgichlar yordamida o'zgartiriladi. Tishli va yanjirli reduktorlar mashinalarda nisbatan keng qurilishda, ular hamma mexanizmlar qirquvchi organining, lebedka, shuningdek, burg'ilash, yuklash va qurilishlarda ishlataladi.

Tishli 10 m/s.gacha bo'lgan hollarda to'g'ri tishli, qurilishni qiyin tishli shesternalar qo'llaniladi. Kombayn mashinalarning reduktorlari ularning dvigatellarini qurilishini qilingan va balandligi qiyomi 310,



36-rasm. Uzatgich chizmalari:

a—silindriq tishli; b—konussimon tishli; d—chervyakli; e—torsion

350, 400, 450 va 500 mm, kengligi esa, 780 yoki o'lchamda chiqariladi.

Reduktorlarning kinematik sxemasi kon mashinalardan joylashishidan kelib chiqib aniqlanadi. Foydali quruvchi va qirquvchi mashinalarda yuritmasi va o'qi mo'ljallanishi organining o'qi ko'ndalang joylashganda, alban uchun simon shesternalar juftidan foydalilanadi.

Ba'zi mashinalarda boshqa reduktorlar bilan bir yolda va uzatish nisbatiga ega bo'lgan, kichik o'lchamli, lebedkalarda quruvchi va tayyorlashi murakkab bo'lgan planetarlari ham qo'llaniladi. Chervyakli uzatgichlar moylashishini sezgir, shuning uchun ular kam qo'llaniladi. Ular bo'yicha xil lebedkalarda o'zini to'xtatish qobiliyatiga ega holosan ishlatalishi mumkin. Zanjirli uzatgichlar ba'zi ekstraktorlarning konstruksiyasida, tasmali uzatgichlar tegirmon (drozd) qo'llaniladi.

Kon mashinalarda yuqorida keltirilgan uzatgichlarning qo'llanmaydigan yoki juda kam qo'llaniladigan elektronik, hidraulik, quruvchi, gidromexanik hajmli uzatgich, gidromexanik uzatgich, tishli-reykali uzatgich, vintli uzatgichlar bo'yicha xil lebedkalarda, qirquvchi mashinada kanatli uzatgichlar qo'llaniladi. Ular baraban, blok va polispastdan tashkil topgan kanatni tortish kuchi 160 kn.gacha bo'ladi, kanatni tashish o'rash tezligi 3 m/s ni tashkil qiladi. Kon mashinalarda konstruksiyanadagi qo'shuvchi va saqlovchi mustalar hamda qurilmalari (tormozlash) qurilmalari ham bo'ladi.

## Mashinalarini boshqarish sistemalari

Boshqarish komplekslari va agregatlarini boshqarish sistemasini olib borishda texnologik talablarga mos qilingan mashinalarini ishlash rejimlarini qabul qilingan shartlar tayinlangan. Operatorning joylashishi va boshqarish bilan, masofadan va avtomatik boshqarish bilan boshqarish sistemasida operator mashinadan qidirishni urib, uzlusiz ravishda mashinaning ishlashini o'ziga qarab uni o'zgartiradi.

Boshqarish sistemasida operator mashinadan qidirishni joylashadi, bu bilan u o'zini mashinani chiqqoq hamda kon-geologik omillarni salbiy tuzilishlari haqida hamda kon-geologik jarayonlarning nazorati ko'z yoki qidirishni beriladi.

Boshqarish sistemasida operator mashinaning ishlashini qidirish, mashinani ishga tushishida, to'xtatishda ishlashda etishida aralashadi. Avtomatik boshqarish sistemasida mashinaning ish rejimini diqqat bilan tekshiradi, ischchilarni xavfli zona, chang, shovqin va qidirishdan saqlaydi. To'g'ri ishlab chiqarilgan va qidirilgan boshqarish sistemasi kon mashinalarining ishlashini yetarli omil bo'ladi.

Boshqarish sistemasida, mashinani kuch berish mexanik energiyani sarf qilib ta'sir qilsa, to'g'ri ta'sir etish sistemasi, deyiladi, kuch berish mexaniki yuritma bilan ta'sir etilsa, bunday sistema to'g'ridan to'g'ri ta'sir etmasdan boshqarish sistemi to'g'ridan to'g'ri boshqarish sistemasi tarkibiga qidiriladi. Mexanik yoki gidravlik uzatish va kuch beruvchi to'g'ri ta'sir etib ish bajaruvchi mexanizm kiradi. Boshqarish sistemasi boshqariladigan sistemaga boshqarish posti, shaxsiy, boshqaruvchi signalni kuchlantiruvchi va bajaruvchi sharti beradi.

Avtomatik boshqarish sistemasi doimo to'g'ri qidirishni oshiriladi. Distansion boshqarish sistemalarida, ishlash qidirishidan boshqarish pultlari va kommunikatsion pultlari shaxsiy, avtomatik boshqarish sistemalarida ishlash qidirishidan qurilmasi bo'lgan regulator va o'lchamlarini oshirishni datchiklar bo'lishi shart.

Kuchaytiruvchisining xiliga va bajarish organiga qo'shimcha qurilmalar, pnevmatik, gidravlik va elektrik boshqarish sistemalari, Ko'pincha aralash elektropnevmatik va elektrogidravlik sistemalari, elektrik qurilma rejimning axborot berishi va signalini birinchi bor kuchaytirishni tekshiradi, puxtida qidravlik qurilmalar bajarish mexanizmlari va kuchlantirishni pog'onasi sifatida qo'llanadi.

Boshqarish sistemalari quyidagicha xarakterlanadi:

1. Berilgan sistemani to'la ta'minlovchi kuch berilganda qurilmalar quvvati bilan;
2. Boshqarish uchun sarflangan quvvat bilan, o'chishda qurilmalar quvvati 1—5 % ni tashkil etishi kerak;
3. Boshqarish sistemasiga kiruvchi signallar qiymati bo'yicha qiyamati to'g'ri boshqariladigan sistemalarda 10 Vt va 100 Vt undan ko'pni tashkil qiladi;
4. Boshqariladigan signalni quvvat va amplitudasini ko'effitsienti bilan:

$$K_N = N_m / N_u,$$

bu yerda,  $N_m$ ,  $N_u$  — mos ravishda mashina yuritmasi va bajarish qurilmasining quvvati;

5. Boshqarishni aniqligi va tez ta'sir etishi bilan, bu berilgan signalni qayta ishlash tezligi yoki qo'zg'atish uchun ketgan reaksiya vaqtini bilan baholanadi.

Kon mashinalarida boshqarish sistemasining ishlashi uzlusiz yoki uzlukli bo'lish mumkin. Uzlukli boshqarish signallar orasidagi oraliq yetarlicha katta bo'lishi mumkin. Boshqarish sistemasini avtomatik boshqarish sistemalarda qidravlik qurilmalariga qo'proq samara beradi.

Kuch beruvchi uskunalarini ishlash rejimlariga bo'yicha sistemalari tomonidan beriladigan asosiy ta'sirlar quyidagi bo'ladi:

- yuritmani yoki mexanizmni ishga tushirish va to'ksatish;
- yurish qiyamati yoki tezligining qiyamatini oldindan berish;
- quvvat yoki moment qiyamatini aniq berish.

Kon mashinalarini boshqarish sistemalari murakkab sharoitida ishonchli ishlashini, kon mashinalarining yuqori qidravlik dörligini ta'minlashi va xizmatchilar xavfsizligini ta'minlashi kerak.

malurini qo'llash har xil omillar hamda  
bilan aniqlanadi.

Bilan to'g'ri ta'sir etuvchi boshqarish sistemi va mehnat muhofazasi bilan aniqlanadi. Pedal (tepki) dastagidagi bosimni 8—30 N, 60 N, tepki va dastakni qo'zg'alish tezligi 1 m/s, boshqarish ta'sirining madani ko'p bo'lmasligi, mexanik energiya-10 Dj/dan ko'p bo'lmasligi kerak.

Boshqarish sistemasini, agar ishslash sharoiti operadorlari yoki uni sog'lig'iga putur yetkazishi men etiladi, masalan, mustahkamlanmagan pozitiv va ko'mir qatlaminibirdan otilib chiqishi, dorojasi yuqori bo'lsa, ishchi joyida chang qurish va h.k.

Talabdar bajarilmagan holda yordamchi yuritma ushlansiladi. Agar yuqori tez ta'sir va boshqarish ushlashi talab qilinsa, avtomatik boshqarish taysiy etiladi, xavfli ishslash sharoitlarida ushbu ushbu qo'llaniladi.


Avtomatik boshqarish sistemasi, САҮК — avtomatik boshqarish sistemalari, mavjud. САҮК apparati, magnit stansiyasi, boshqarish pulti, ІІІІР-3М rejalashtiruvchi moslamalar kiradi.

#### 14. Foydali qazilma qazib oluvchi kombaynlar

##### *MK-67 kombayni*

Kombayn ko'mir qatlaminini qalinligi 0,7—1 m, yotish qurashiga qirqishga ko'rsatgan qarshiligi 300 kgk/sm. Kombayn qazilma qatlamlarini qazib olishni mexanizatsiyalabdi (37-rasm).

Kombayn MK-67 kombayni bilan СП-63М sidirgichli konveyerni suyanib, lavada ikki tomonga harakat qilib, konveyerni suyanib, kombayn balandligini maxsus olib yordamida rejalashtiradi. Kombaynning klireji 0,9 minni tushkil etadi.



37-rasm. MK-67 kombayni.

Kombaynning ishchi organi bitta vertikal o'qqa o'rnatilgan ostki, ustki va chiqaziladigan barabandan iborat. Ishchi organi ko'mir qatlamining qalnligiga moslab, pog'onali rejalash, yechib qayta o'rntsaya bo'ladigan balandligi

70 mm bo'lgan, chiqaziladigan barabanga o'rnatilgan disk orqali amalga oshiriladi, bir tekis rejalash barabanga o'rnatilgan gidrodomkratlar yordamida bajariladi. Ishchi organi bir vaqtda harakatga keltiriladigan ikkita yulduzchadan harakat olib, qirquvchi — harakatga keltiruvchi qismlarini harakatlantiradi. Ishchi organini qirquvchi instrumenti MK-1 turkumidagi rezes va oldi tomonidan YMK-90 rezeslaridan iborat.

Kombaynning yuklash qurilmasi uning ishchi organi orqasiga konveyerni chap yoki o'ng tomoniga tayanch kronshteynlariiga sharnirli o'rnatilgan shitdan iborat. Tortish elementi payvandli chiniqtirilgan halqasimon zanjirdan iborat bo'lib, bir uchi tortish qurilmasisiga, ikkinchisi tortuvchi domkratga zaboyning oxiriga konveyerni tortuvchi qismiga ulanadi. Kombaynda chang bostiruvchi TOS sistemasi o'rnatilgan.

Kombayn MK-67 mexanizatsiyalashgan MK-97 rusumli mustahkamlovchi yoki «Донбасс» yoki shaxsiy mustahkamlovchilar bilan birga ishlashga mo'ljallangan.

#### *MK-67 kombaynining texnik tavsifi*

qazib oladigan qatlam qalnligi	0,7—1 m
unumdorligi	3,7 t/min.gacha
Ishchi organi	vertikal o'qda aylanuvchi baraban
qamrash kengligi	0,8 m
qirqish tezligi	2,05; 2,44 m/sek
uzatuvchi mexanizmi	gidravlik
uzatish tezligi	0—6 m/min
tortish juchi	12 o.k.
tortuvchi zanjir zvenosi	23×86 mm

elektr yuritmasi	ЭДК04-Р-МК-67
quvvati: soatbay	115 kVt
uzoq muddatli	65 kVt
og'irligi	8,1; 9,4 t.

### 1K-101 kombayni

Bu kombayn ko'mir qatlamini yotish burchagi  $20^{\circ}$  gacha, qatlam qalinligi 0,75–1,2 m, qirqishga ko'rsatgan qarshiligi 250 kgk/sm.gacha va qattiqlik koeffitsienti  $f = 3$  gacha bo'lgan foydali qazilmalarni qazib olishni mexanizatsiyalashda ishlatiladi (38-rasm).

Foydali qazilma  
1K-101 kombayni bilan ikki tomonga ishlash sxemasi bilan o'zi suriladigan СП-64 yoki СП-63М sidirgichli konveyer rama-si yoki lavanining ostiga



38-rasm. 1K-101 kombayni.

tayanib qazib olinadi. Kombayn konveyerni ramasiga balandligi o'zgarmas bo'lgan tayanch orqali tayanib turadi. Kombayn korpusining ostidagi klirensning minimal qiymati 90 mm.ni tashkil qiladi.

Kombaynning ishchi organi ikki kirishli, bir xil diametrli, bir tomonda joylashgan ikkita shnekdan iborat. Kombayn I turining shnegini diametri 0,7 m, II tur shnegining diametri 0,8 m. Qazib olinadigan ko'mir qatlamini qalinligiga qarab, shneklar maxsus gidrodomkratlar yordamida rejalashtiriladi.

Qulatib tushirilgan ko'mir ishchi organi bilan yuklab beriladi. Kombaynni tortish organi halqasimon payvandlangan zanjirdan iborat, u zaboy bo'ylab tortilib, bir uchi zaboydag'i konveyerni orqa qismiga maxsus qufl bilan quflangan.

Kombayn chang bostiruvchi tipik TOC sistemasi bilan jihozlangan. Suv yoki ko'pik chang bostiruvchi sistemaga НУМС-30М turkumli nasos qurilmasi yordamida beriladi. Nasos shtrekda joylashtiriladi. Kombayn 1K-101, MK-97 yoki «Донбасс» mexanizatsiyalashtirilgan yoki shaxsiy mustahkamlovchisi bo'lgan kompleksda ishlaydi.

## 1K-101 kombaynining texnik tavsifi

qazib oluvchi qatlam qalinligi	0,75—1,2 m
hisoblangan unumdorligi	2—2,5 t/min
ishchi organi turi	2 ta shnek
shnekning diametri	0,7; 0,8 m
qirqish tezligi	2,91; 3,31 m/sek
uzatish tezligi	0,35; 0,36 m/min
tortuvchi zanjirining tishi	18×64; 23×86
uzilish kuchi	41 o.k.; 66 o.k.
quvvati: soatbay	105 kvt
uzoq muddatli	75 kvt
og'irligi	9,7; 9,3 t.

## 2K-52 va 2K-52M kombayni

2K-52 kombayni ko'mir qatlaming yotish burchagi 20° gacha, qalinligi 1,1—2 m, ko'mirni qirqishga ko'rsatgan qarshiligi 250 kgk/sm va qattiqlik koeffitsienti  $f \leq 2,5$  gacha bo'lganda uni qazib olishni mexanizatsiyalashda ishlataladi. Ko'mirni bir tomonga yoki ikki tomonga o'zi suriluvchi СП-63, СП-63М yoki СПМ-87Д o'zi qo'zg'aluvchi sidirichli konveyer ramasiga tayanib qazib oladi.

Kombayn konveyerning ramasiga to'rtta sirpanma lijasи orqali tayanadi, shundan ikkitasining balandligi rejalashtiriladi. Kombaynni konveyerning jelobiga nisbatan minimal klirensi (orasidagi masofa) СПМ-87Д konveyerida 220 mm, СП-63 konveyeri bilan ishlaganda 235 mm.

Kombaynning ishchi organi ikkita pastki va ustki shrekdan iborat (39-rasm).

Kombaynni oxirgi modifikatsiyalarining ishchi organlari ko'mir qatlamiga frontal

sxema bo'yicha o'zi qirqib kiruvchi shnek bilan jihozlangan. Ustki shneki maxsus gidrodomkratlar yordamida o'z balandligini tekis rejalashtira oladi.

Massivdan ajratib olingan ko'mir ishchi organi yordamida yuklanadi. Kombayn Г-404 qo'l bilan bir tekisda rejalashtiriluvchi yoki Г-405 avtomatik rejalashtiriluvchi uzatish mexanizmi bilan



39-rasm. 2K-52 kombayin.

jihozlangan. Tortuvchi organi toblangan halqasimon, lahim bo'ylab tortilgan zanjirdan iborat. Zanjirning uchlari konveyer stansiyalariga qotirilgan. Kombaynda chang bostirish sistemasi shnekning spiralida va yuqori shnekni reduktorida joylashtirilgan suv yoki ko'pik uzatib beruvchi qurilma yordamida amalga oshiriladi.


2K-52M kombayni 2K-52 ning ancha takomillashgan modelidir. Kombayn qiyaligi  $35^{\circ}$  gacha yotgan ko'mir qatlamini qazib olishga mo'ljallangan. 2K-52M kombaynni 2K-52 dan asosiy farqi — unda ikkita yuklash mexanizatsiyalashgan shitning qo'llanganligidir. Bu qurilma kombaynning ishchi va transport holatiga qo'l mehnatini qo'llamasdan oson o'tkazishidir. Bu qurilma yana chiqadigan ostki shitga ega bo'lib, u majburiy ravishda gidrodomkratlar yordamida shitni pastga bosadi, natijada massivdan ajratilgan ko'mir tozalanib, yuklab beriladi. Undan tashqari, 2K-52M kombayni F-405 tipidagi avtomatik uzatgichga ega. 2K-52M kombaynida boshqarish pultlari ishchi organiga yaqin joyga joylashtirilgan.

### *2K-52 va 2K-52M kombaynnini texnik tavsifi*

qazib oladigan ko'mir plastining qalinligi	1,1—2,0 m
unumidorligi	3 t/min.gacha
ishchi organi	ikkita shpek
qamrash qiymati	0,63; 0,8 m
shnekni qirqish tezligi:	
ostki shnek	2,67—4,65 m/sek
ustki shnek	2,62—3,66 m/sek
2K-52 kombaynining uzatish tezligi	0,3—6 m/min
tortuvchi zanjirining tipi	23×86
uzilish kuchi	66 o.k.
2K-52M kombaynining uzatish tezligi	0,3—0,6 m/min
tortuvchi zanjirining tipi	26×92
uzilish kuchi	85 o.k.
Elektryuritma asinxron qisqa tutashgan rotorli	ЭДК04-2М
quvvati: soatbay	105 kVt
uzoq muddatli	75 kVt
Changga qarshi vosita	TOC sistemasi

### *KШ-1КГ kombayni*

КШ-1КГ kombayni yotish qiyaligi  $15^{\circ}$  gacha, qalinligi 1,3-2,8 m, qirqishga ko'rsatgan qarshiligi 200 kgk/sm.gacha bo'lib, ko'mir qatlamini qazib olishda ishlatiladi (40-rasm).



*40-rasm. КШ-1КГ kombayni.*

КШ-1КГ kombayni ko'mirni bir va ikki tomonlama qazib olishi sxemasi bilan sidirgichli konveyer ramasiga tayanib qazib olishi mumkin. Kombayn konveyerning ramasiga to'rtta tayanch lijasи bilan tayanadi. Tayanch sistemalari balandligi bo'yicha rejalashtirilishi mumkin va rejalashtirilmaydigani ham bo'ladi. Kombayn klirensi 250 va 500 mm bo'ladi. Kombaynning ishchi organi ikkita quyma, bir xil diametrli shnekdan iborat. Shneklar konstruksiyasi frontal yo'nalishda o'zi plastga qirqib kiruvchi xususiyatga ega.

Ishchi organi balandligi plast qatlaming qalinligiga qarab, bir me'yorda ikkita domkrat yordamida rejalashtiriladi. Tortish organi halqasimon zanjirdan iborat bo'lib, uning uchi konveyer oxiriga kronshteyni yordamida qotiriladi. Kombaynning chang bostiruvchi qurilmasi suvni forsunka orqali uzatadi, u shnek spiralida joylashgan bo'ladi, aylantiruvchi reduktorning korpusiga joylashadi, yana changni ko'p ajraladigan joyga ham o'rnatilishi mumkin.

### *KШ-1КГ kombaynining texnik tavsifi*


qazib oladigan ko'mir qalinligi  
unumidorligi

1,3+2,8 m.gacha  
3 t/min

ishchi organi	ikkita bir xil o'lchamli shnek
qamrash o'lchovi	0,63 m
qirqish tezligi	1,85÷2,7 m/min
uzatish tezligi	0,3÷6 m/min
tortish zanjiri turi	18×64
elektr yuritmasi, asinxron qisqa	
tutashgan rotorli, soatbay	
quvvati	105 kWt
uzoq muddatli quvvati	75 kWt
og'irligi	12,2÷13,5 t.

### «Донбасс-1Г» kombayni

«Донбасс-1Г» kombayni qiyaligi 18° gacha, qalinligi 0,8—1,6 m qirqishga bo'lgan qarshiligi 200 kgk/sm.gacha bo'lgan ko'mir qatlamini qazib olishda ishlatiladi. Kombayn ko'mir qatlamini bir tomonga qazib olish sxemasi bilan, shaxsiy mustahkamlagich va bo'laklarga bo'linuvchi С-53, СР-52 yoki СР-70А konveyerlari yordamida ishlaydi (41-rasm). Kombaynnning ishchi organi halqasimon bar yoki qulatuvchi shtangali sharnirda taxlanuvchi bardan iborat. Yuklab beruvchi sifatida pastki ГН-1 va yuqorigi ГН-1 halqali barda harakatlanuvchi yuklovchilar qo'llaniladi.



41-rasm. «Донбасс-1Г» kombayni.

Lava bo'y lab kombayn tezlikni o'zgartiruvchi gidravlik variatorli uzatgich mexanizmi yordamida yuradi. Variator tezlikni bir tekisda 0,2÷10,5 m/min atrofida rejalashtiradi, tortish kuchi 5÷15 o.k. ni tashkil qiladi.

Kombaynning tortuvchi organi sifatida kanat qabul qilingan bo'lib, uning bir uchi uzatuvchi mexanizm barabaniga, ikkinchi uchi lahimga o'rnatilgan va kombayn yurishiga qarab, yuradigan tayanch ustuniga mahkamlangan.

## «Донбасс-II» kombaynining texnik tavsisi

unumdorligi	1,6÷3,3 t/min
qamrash qiymati	1,6÷1,8; 2 m
qirqish tezligi	2,49 m/sek
uzatish tezligi	0,2÷5,25 t/min
	EDK 04—2M
uzoq muddatli quvvati	75 kVt
soatbay quvvati	105 kVt
og'irligi	8,6—9,5 t.

### 5.9. Chang bostiruvchi sistema (TOC)

Foydali qazilmani lavada qulatish, ag'darish va yuklash vaquvi chiqadigan changni bostirish uchun tor qamrovli kombayn TOC sistemasi bilan jihozlanadi. Bu aniq maxsus uskunalar sistemasi to'plamidan iborat bo'lib, plastni buzayotgan, yuklayotgan va qayta yuklayotgan joyga chang bostiruvchi suyuqlikni yetkazib beradi. Chang bostiruvchi suvni kombaynga yetkazib berish uslubiga ko'ra, TOCning quyidagi asosiy sxemalari bo'lishi mumkin: nasos qurilmasini suv bilan shtrekda o'rnatilgan maxsus sig'imdan ta'minlash; nasos qurilmasini yuqorida yong'inga qarshi kurash quvuridan kelayotgan suv bilan ta'minlash; chang bostirgich qurilmasini yong'inga qarshi kurashuvchi quvurdan kelayotgan suv bilan maxsus nasos qo'llamasdan ta'minlash sxemasi. TOC birinchi variantda o'z ichiga suv uchun sig'im shtrekdag'i filtr va zaboydag'i vodoprovod hamda HYMC-30E, HYMC-100E yoki HYMC-200E nasos qurilmasi va shuningdek, kombayndagi suv sepuvchi qurilmasini oladi. Ikkinchi variantda TOCning tarkibiga: shtrekdag'i filtr qurilmasi bilan birga HYMC-30M nasos qurilmasi, undagi reduksion klapa, shtrek va zaboydag'i vodoprovod va kombayndagi suv sepuvchilar kiradi.

Uchinchi variantni qo'llash, agar yong'inga qarshi quvurdan kelayotgan suvning bosimi kombayndagi forsunkada 12 kgk/sm.dan kam bo'limgan holda, ya'ni nasos qo'llashga muhtojlik bo'limganda tavsiya qilinadi. Ko'mir konlarda birinchi va ikkinchi variantlar ko'proq qo'llaniladi.

## 10. Foydali qazilma qazib oluvchi komplekslar


### 2КГД kompleksi

2КГД kompleksi plast qatlaming qalinligi 0,75—1,2 m, yon qatlarning mustahkamligi o'rtachadan kam bo'limgan qatlamlarni uzun zaboyer yordamida qazib olishni mexanizatsiyalashda qo'llaniladi. Kompleks «2КГД-1» tor qamrovli yoki o'shash kombayndan (42-rasm, a) (2) mexanizatsiya bo'yichan yordamchi uskunalar — ikkita CHY5 nasos stansiyasi, stansiyasi, chang bostiruvchi stansiya, (3) tortib-saqlab yozuvchi 1ЛГКН yoki СПК rusumli lebedkadan iborat. Kombayn shunda ikkita tortib va saqlab turuvchi kanatga osib qo'yilgan.

Kompleksning mustahkamlovchisi ikkita ustun sekxiya va sistemadan iborat. Yonma-yon joylashgan sekxiyalar o'zaro

ostida ikkita (4)

skopik shtanga bilan yang'langan, uning yurish qiymini 0,3 m bo'lib, sekununi (5) gidrodromkratlar yordamida yo'nalish bo'yicha qo'zg'alishini qo'minlaydi. Uskunalarni qo'zg'alish miqdori kombaynni qamrash kengligiga teng bo'lib, 0,9 m.ni tashkil etadi. Sekxiyalar birin ketin ketma-ket kombayndan keyin suriladi. Mustahkamlovchi sekxiya (42-rasm, b) (1) asosdan, (2) ikkita bir xil hidroavlik ikki pog'onali ustundan, (4) yuqorigi tayaniib to'sib turuvchi, klapnlar bloki, boshqarish bloklari, 250 kgk/sm<sup>2</sup>.gacha yuqori bosim shlanglari, qazib olingen bo'sh-



42-rasm. 2КГД kompleksi.

liq va ishchi tomonni ajratib turuvchi himoya to'siqlaridan iborat Seksianing og'irligi 1 t.

Mustahkamlovchi yuqorida asosiy bosimni (3) gidroustun orqali qabul qiladi, (4) tayanib berkitib turuvchi bo'shliqni faqal yuqori tomonini ushlab turadi.

### *2КГД-А kompleksi*

Avtomatlashtirilgan 2КГД-А kompleksi 2КГД ishlataladigan sharoitlarda ishlataladi. Unda avtomatlashtirilgan «Темп-1А» va avtomatlashtirilgan o'zi ko'chuvchi 2КГД-А mustahkamlovchi bilan ta'minlanganligi bilan farq qiladi hamda foydali qazilmay lahimda ishchilar doimo bo'limgan holda ham qazib olishi bilan ajralib turadi. Mustahkamlagich boshqarish pultidan ventilatsion shtrekda turib boshqariladi. Avtomatlashtirilgan sistema, o'zi ko'chuvchi mustahkamlagich seksiyasini avtomatik yoki masofadan turib boshqarish, yordamchi jarayonlarni bajarish hamda mustahkamlagichning holatini nazorat qilishga tayinlangan.

Sistema o'zi ko'chuvchi seksianing nomeri va holatini aniqlab, ko'chish masofasini avtomatik yoki masofadan aniqlab beradi, mustahkamlovchini surilish masofasi kamayganda, kombaynni to'xtatishi ham mumkin.


O'tkazilgan sinovlar kompleksni smenada 3—4 ishchi: navbatchi operator, uning yordamchisi va 1—2 elektrochilangar boshqarishi mumkinligini ko'rsatdi.

### **5.11. Foydali qazilma qazib oluvchi agregatlar**

#### *IAll agregati*

Agregat foydali qazilmani qazib olishni mexanizatsiyalash uchun plastning qalinligi 1,2—2,2 m, yotish burchagi 50—90°, yon tomon tog' jinslari mustahkamligi o'rtachadan kam bo'limgan holda qo'llaniladi.

Agregat (43-rasm) (3) konveyer-qirg'ich ishchi organidan, (4) chegaralab ushlab turuvchi shitli mustahkamlovchi, (2) nasos stansiyasi va shtrekda joylashgan yordamchi uskunalar (bir skip va lebedka)dan iborat. Mexanizatsiyalangan mustahkamlagich va konveyer-qirg'ich o'zaro kinematik va texnologik bitta sistema — agregatga bog'langan.



43-rasm. 1AHS aggregatining lavada ko'rinishi.

Gidravlik mustahkamlagichlarni har 6 m.ga maxsus seksiyalar joylashtirilgan bo'lib, unga konveyer-qirg'ich osiladi, har bir seksiyaga (6) teleskopik richag o'matilgan, uni uzatuvchi gidrodomkrati mavjud. Seksiyalarni ostki asosiga sharnir orqali konveyer-qirg'ichni plast qalinligiga moslovchi (5) gidrodomkrat o'matilgan.

Konveyer-qirg'ichning yuritmasi ikki xil variantda: elektryurma (quvvati 115 kVt) va pnevmatik yuritma (quvvati  $35 \cdot 2 = 70$  ot kuchi) qo'llaniladi. Konveyer-qirg'ichni yo'naltiruvchi ramasi bo'lib unda (7) sidirgichli koretka yurituvchi zanjir bilan harakatlanadi. Agregat suv-moy emulsiyasi bilan ishlaydi.

### *1AHS agregati*

1AHS shitli agregati ko'mir qatlami qalinligi 0,7–1,3 m, yotish burchagi 45–90° va yon tomon tog' jinslarining mustahkamligi o'rtachadan kam bo'lganda, uni qazib olishni mexanizatsiyalashda qo'llaniladi. 1AHS agregati 1AШ aggregatidan

nisbatan yupqa plast qatlamlarini qazib olishi mumkin farq qiladi. Qazib olish texnologiyasi va konstruktiv tuzilishi bilan bir xil.

Ko'mir sanoatida har xil kon-geologik sharoitlari va fizik mehanik xususiyatli foydali qazilmalarni o'ziga xos texnologiyalar bilan yordamida qazib oluvchi turli toifadagi komplekslar mavjud. Ularga uncha tik bo'limgan kam qiyalikda yotgan qatlamlarini qazib oluvchi KM-101, KMK-97, KM-96, KM-100, MK-1, OMKTM, KM-81, «Казахстан-2», КД-1 va boshqalar misol bo'la oladi.

Tik yotgan plastlarni qazib olishga mo'ljallangan kompleks KДЗ-1, КГД-2, «Днепр-2» mustahkamlovchi bilan jihozlangan kompleks va boshqalardir. Ko'mir sanoatida yuqoridagi komplekslardan tashqari, quyidagi agregatlar ham ma'lum sharoitlarda ishlatalishi mumkin: qirg'ich qurilmali agregatlar A-3, АФ-1, СА, АКД, А-2 va h.k.

## 5.12. Foydali qazilma qazib oluvchi kombaynlarning unumdonligi

Kombaynnning nazariy unumdonligi ushbu sharoit uchun maksimal unumdonligi bo'lib, uning qiymati ishlatalish o'lchamida (maksimal uzatish tezligi, ishchi organini maksimal ko'tarilish holati) maksimal moslashganiga bog'liq. Foydali qazilma qazib oluvchi kombaynlarning nazariy unumdonligi quyidagi ifoda orqali topiladi:

$$Q_n = m \cdot B \cdot v_n \cdot \gamma \text{ T/min};$$

$$Q_n = 60m \cdot B \cdot v_n \cdot \gamma \text{ T/soat}.$$

bu yerda,  $m$ —kombayn qazib olayotgan plastning qalinligi, m;  $B$ —kombayn ishchi organining qamrash qiymati, m;  $v_n$ —aniq sharoitlarda kombaynning mumkin bo'lgan maksimal uzatish tezligi, m/min;  $\gamma$ —ko'mirning hajm og'irligi; T/m<sup>3</sup>.

Kombaynning texnik unumdonligi:

$$Q_{tex} = Q_n K_{tex}, \text{ T/min};$$

yoki  $Q_{tex} = 60m \cdot B \cdot v_n \cdot \gamma \cdot K_{tex}, \text{ T/soat},$

bu yerda,  $K_{tex}$  — aniq ishlatalish sharoitlarida kombaynni texnik tomondan uzlucksiz ishlashi mumkinligi koefitsienti.

$$K_{tex} = \frac{T}{T + T_{pr}},$$

$t$  — ko'mir qazib oluvchi kombaynni unum dorlik  
vaqt, min;  $T_{pr}$  — kombaynni ishlamay turgan vaqt, min.

$$T = \frac{L}{v_n} \text{ min},$$

$L$  — kombayn ishlayotgan lavanining uzunligi, m.  
 $v_n$  — koeffitsientining ( $K_{tex}$ ) qiymatini  $T$  va  $T_{pr}$  larni  
qiymatlari yordamida topishdan, ularni nisbiy qiymatlari,  
uzunligiga keltirilgan qiymatidan aniqlash qulaydir.

$$t = \frac{T}{L} = \frac{1}{v_n}, \text{ min/m},$$

$$t_{pr} = \frac{T_{pr}}{L}, \text{ min/m}.$$

Buuni hisobga olib,

$$K_{tex} = \frac{t}{t + t_{pr}} = \frac{\frac{I}{v_n}}{\frac{1}{v_n} + \frac{T_{pr}}{L}},$$

O'singi ifodaning surat va mahrajini  $v_n$  ga ko'paytirib  $K_{tex}$  ning  
nisbiy qiymatini topamiz:

$$K_{tex} = \frac{I}{T} \cdot \frac{1}{1 + \frac{T_{pr}}{L} \cdot v_n}.$$

Kombaynnning umumiyligi ishlamay turgan vaqtin quyidagi  
sifatkichlar yig'indisidan iborat:

$$T_{pr} = T_{M.O.} + T_{K.O.} + T_{Z.I.} + T_{U.N.} \text{ min},$$

bu yerda,  $T_{M.O.}$  — kombaynni manyovr jarayoniga sarflagan vaqt, min;  $T_{K.O.}$  — lavani ikki tomonida kombayn bajaradigan jarayonlarga sarflangan vaqt, min;  $T_{Z.I.}$  — instrumentlarni almashtirish uchun sarflangan vaqt, min;  $T_{U.N.}$  — kombaynnning nosozliklarini bartaraf etish uchun sarflangan vaqt, min.

Ko'rsatilgan vaqtlar sarfi kombaynni konstruktiv va rejim  
ko'rsatkichlariga bog'liq bo'lib, ularning qiymatlari hisoblash

natijasida aniqlanadi. Ularning qiymatlari ishchilar malakasi zaxira qismlari borligi va h.k.larga bog'liq. Ular xronometrik va shesha ma'lumotlar orqali ham aniqlanishi mumkin.

Kombaynlarni ishlatish vaqtidagi unumdorligi ishlatish vaqtidagi nosozliklarga, ya'ni kombayn konstruksiyasi va ishlash sxemasi bog'liq bo'limgan jarayonlarni hisobga oladi va quyidagi shesha aniqlanadi:

$$Q_i = Q_n K_e, \text{ t/min}$$

yoki

$$Q_i = 60m \cdot B \cdot v_n \cdot \gamma \cdot K_e, \text{ t/soat},$$

bu yerda,  $K_e$  — ko'mir qazib oluvchi kombayni aniq lahimda ishlatilayotgan vaqtida uzluksizlik koeffitsienti. Uning qiymati quyidagicha aniqlanadi:

$$K_e = \frac{1}{\frac{1}{K_n} + \frac{T_{MO} + T_{KO} + T_{ZL} + T_{OR}}{L} \cdot v_n}.$$

bu yerda,  $T_{OR}$  — tashkiliy-texnik sabablarga sarflangan vaqt, min.

Bularga vagonlarni almashtirish, bo'sh vagonlarni kutish, shuningdek, elektr energiya bo'limgan hamda mustahkamlagichlarni kutish vaqtini va h.k.lar kiradi.


Uzluksizlik koeffitsienti yana quyidagicha topilishi mumkin:

$$\frac{Q_{tex}}{Q_n} = K_{tex}$$

## *6-bob. QIRG'ICH QURILMALARI VA ULARNI ISHLATISH*

### **6.1. Umumiy ma'lumot**

Qirg'ich qurilmasi bilan foydali qazilmani yer osti usulida qazib — eng istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Uning yuqori texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga erishish mumkin. Eng ko'p tarqalgan qirg'ich qurilmalari tezyurar tishli uzatgichli qirg'ich qurilmalaridir. Qirg'ich qurilmalarini prinsipial chizmalari, xil (44-rasm). Ishchi organi ikki tomoniga ko'mir qazib olibuvchi (2) qirg'ich, u rezeslar bilan jihozlangan, ishlash vaqtida



*44-rasm. Qirg'ich qurilmasi bilan ko'mir qazib olishning texnologik chizmasi.*

(3) konveyer bo'ylab lahimning ostki qismida harakatlanadi. Qirg'ichni zanjir orqali ikkita elektryuritma harakatga keltiradi (5) va (1) harakatlantiruvchi bosh qismi vaqtiga vaqtiga bilan oldinga tuyanch balkalarda gidrodomkrat orqali suriladi. Konveyer ham ko'mir qazib olishga qarab, oldinga surilib boradi.

Konveyerni (4) gidrodomkratlar harakatga keltirib oldinga suradi. Domkratlarni orasidagi masofa taxminan 4—5 metrni tashkil etadi. Qирг'ич qalinligi 50—150 mm bo'lган ko'mir qatlami qalinligini qazib oladi. Buzilayotgan massivga ta'sir ko'rsatishiga qarab, qирг'ич qurilmalari statik va dinamik ta'sir etuvchilarga bo'linadi.

Statik ta'sir etuvchi qирг'ич qurilmalarida rezes doimiy kuch ta'sirida massiv bilan kontaktda bo'ladi. Bunday qирг'ич qurilmalari ko'p tarqalgan bo'lib, yumshoq va o'rtacha qattiqlikdagi ko'mir qatlamini qazib olishda samarali natija beradi. Qattiq va qovushqoq ko'mir qatlamlarini qazib olish uchun dinamik kuch bilan ta'sir etuvchi qирг'ич qurilmasini barpo etish ustida izlanishlar olib borilayotir.

Bu sohada taklif qilingan konstruksiyalarni uch guruhg'a bo'lish mumkin: titrab (vibratsiya bilan) ta'sir etuvchi, zarb hamda titrab, zerb bilan ta'sir qurilmalar. Titrab ta'sir etuvchi qирг'ич qurilmasini rezeslari tebranma harakatda bo'lib, har bir tebranishda ko'mir massiviga ta'sir ko'rsatadi. Zerb va titrab zerb bilan ta'sir etuvchi qирг'ichda rezes doimo ko'mir massivi bilan kontaktda bo'lib, unga zerb mexanizmi yoki vibrator vaqtiga qarab turadi. СДС-2, ВИА-4, ДВС dinamik ta'sir etuvchi qирг'ич qurilmalarining namunalari ishlab chiqilgan va sinash davrini o'tayapti. Ularning zerb energiyasi 200—600 kgk.m va undan ko'proq. Minutiga 100—850 marta zarba beradi:

- ishchi organi konstruksiyasiga qarab, qирг'ichning balandligi bo'ylab o'rnatilgan pichoqli (hozir qo'llanilmaydi) va tishli qирг'ич qurilmalariga bo'linadi;

- qирг'ichni yurish tezligi (qirqish tezligi) bo'yicha shartli ravishda tez yuruvchi ( $v_p = 30 \div 120$  m/min, qirqish qalinligi  $h = 5 \div 15$  sm); sekin yuruvchi ( $v_p = 3 \div 30$  m/min, qirqish qalinligi  $h = 30 \div 50$  sm) (hozir qo'llanilmaydi);

- yurish uslubiga qarab, yopiq konturda aylanuvchi uzlusiz halqa zanjir yordamida yuruvchi. Zanjir qurilmaning ikki uchiga o'rnatilgan va sinxron ishlovchi asinxron yuritma yordamida harakatlanadi;

- uskunalar kompanovkasi (o'zaro joylashishi) va ishga tayinlanishiga qarab, qирг'ич-sidirgich qurilmalari, qирг'ич-qulatgich, qирг'ич qurilmalari, qирг'ич komplekslari va qирг'ич

agregatlari mavjud bo'lib, bu uskunalar katta bo'lamda o'zgaruvchi qatlamlarni, ko'mir qatlamining qalini<sup>g</sup>ligi 0,4÷2,5 m, yotish burchagi har xil bo'lgan hollarda, 300 me<sup>tr</sup> shimplarda ishlatiladi.

Qirg'ich qurilmalari qattiqlik koeffit<sup>t</sup> tseni<sup>g</sup> o'rtachadan ortiq bo'limgan (ДКС-2 asbobi bo'yicha q<sup>1</sup> irqis<sup>g</sup>ga qarshilik kuchi  $\Delta 200$  kgk/sm), tekis bir me'yorda  $5^{\circ}$  burchakda yotgan ko'mir qatlamini qazib olishda ishlatiladi<sup>i</sup>. Shu bilan birga, ko'mir qatlamining yon tomonidagi tog' jinslari mustahkamligi, vaqtincha mustahkamlagichlar ishlatmaslikka mo<sup>yo</sup>yil bo'lganda, sidirgich qurilmasini ishlatish yaxshi samara beradi.

Qirg'ich qurilmasini foydali qazilma qatlamlari ichida yirik va qattiq kolgedan, kvars, nokerak tog' jins<sup>g</sup> qatlamlari bo'lganda, ishlatish ma'lum qiyinchiliklar tug'dirad<sup>i</sup> yoki umuman, ishlatib bo'lmaydi. Shuningdek, ko'mir qatlamir<sup>ning</sup> usti yoki past qismi yoxud har ikkisi notekis yumshoq tog' jins<sup>g</sup>dan tashkil topganda ham, qirg'ich qurilmasining ishini tashkii<sup>il</sup> etish mushkullashadi.

Qirg'ich qurilmasi yordamida ko'mir<sup>qazib</sup> olinganda:

- ko'mir sisati yuqori ko'rsatkichga ega bo'ladi, energiya sarfi kamayadi;
- ko'mir qatlamlari gazli, changli va ayniqsa, qatlamdan to'satdan ko'mir va gazni otilib chiqishi kuza<sup>til</sup>ganda, nisbatan qazib olishda xavfsiz sharoit tashkil etiladi;
- qirg'ich qurilmasining konstruksiya<sup>yasi</sup> soddaligi, harakatlanuvchi ishchi organiga elektr energiyasi kabel orqali uzatilmasligi, boshqa kon mashinalariga nisba<sup>atan</sup> ishlatishda qulaylik tuqdiradi;
- ko'mir qatlami qalinligi 0,3+0,7 m bo'lganda ham uni samarali qazib olish mumkin;
- lahim uzunligi bo'yicha ishlashning so<sup>ld</sup>da sxemasini tashkil qilish mumkin;
- kombayn bilan qazib olishga nisba<sup>atan</sup>, hamma jarayon va operatsiyalarni to'liq mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish hamda ishchilarni lahimdan chiqarish imkoniyasi<sup>ati</sup> lug'iladi.

Qirg'ich qurilmalarini yuqorida k<sup>o</sup>rsatilgan ustunliklari, mumkin bo'lgan kon-geologik va kon-tex<sup>xnik</sup> sharoitlarida ularni, albatta, qo'llash zarurligini ko'rsatadi. Ba'zi qirg'ich qurilmalari<sup>ning</sup> qisqacha texnik tavsisi 9-jadvalda berilgan.


Ko'satkichlari	Qirg'ich qurilmalari				
	YC-2M	YCT-2A	УСБ-67	УЧН-70	УСВ
Ko'mir qatlaming qalinligi, m	0,4 . 0,8	0,55-1,0	0,9 . 2,0	0,9-1,7	0,9 - 2,0
Plastning yotish burchagi, grad	90	25	20	35	20
Ko'mirni qirqishga qarshiligi, kgk/sm	200	200	180	180	230
Lava uzunligi, m	200	150	300	150	300
Kesik qalinligi, sm	5	10	15	10	15
Qurilma unum-dorligi, t/min	0,9	3,7	5,3	4,5	6,0
Qirg'ichning qo'z-g'alish tezligi, m/s	1,14 . 2,66	0,48	0,61	0,61	1,0 . 1,3
Dvigatelning umumiyl quvvati, kVt	170	66	64(128)	96	220
Ishchi organi balandligi, mm:					
minimal qiymati	600	365	600	365	500
maksimal qiymati	900	565	900	565	700

## 6.2. YC-2M sidirgich-qirg'ich qurilmasi

YC-2M qurilmasi lahimning uzunligi 200 m.gacha, ko'mir qatlami yotishi qiya va tik bo'lgan, qatlam qalinligi 0,4-0,8 m hamda kon-geologik sharoitlari bo'yicha sidirgich-qirg'ich qurilmasini qo'llash mumkin bo'lgan hollarda qazib olishni, tashishni to'liq mexanizatsiyalash uchun qo'llaniladi.

Qurilma (45-rasm) (5) sidirgich-qirg'ich yig'indisi, unga zaboy tomondan o'rnatilgan (4) rezeslar (3) qo'shimcha qurilma (taran pristavka, nisbatan qattiq ko'mirni qulatish uchun), tashuvchi yoki shamollatuvchi shtrekda joylashgan (7) yurituvchi stansiya hamda (1) aylantiruvchi bosh qismidan iborat. Qurilmani (5) ishchi organi lavada ikki tomonga ishlaydi va  $23 \times 86$  mm rusumli halqa zanjir yordamida (7) lebedka orqali harakatlanadi.

Sidirgich-qirg'ich qurilmasini (6) harakatga keltiruvchi yulduzcha va (2) aylantirib o'tuvchi rolik orasidagi masofani tanlash hisobiga zaboya taqaladi. Harakatlantiruvchi stansiya va aylantirib o'tuvchi bosh qismi oldinga lava zaboyini har gal dagi surilishidan so'ng 0,3 m.ga suriladi. Harakatlantiruvchi stansiya yordamchi vositalar yordamida, aylantirib o'tuvchi bosh qismi esa, ДС-2



45-rasm. YC-2M sidirgich-qirg'ich qurilmasining chizmasi.

Hydrodomkrati yordamida suriladi. Harakatlantiruvchi stansiya va aylantirib o'tuvchi bosh qismi tirov moslamalari bilan qotirib qo'yildi.

Sidirgich-qirg'ich qurilmasining yo'nalishini avtomatik tarzda qirg'ichni holatini ko'rsatuvchi ko'rsatkich yordamida o'zgartiradi. Harakatga keltiruvchi stansiya lebedka va quvvati 85 kvt bo'lgan DKBЧ-УС elektryuritmadan iborat. Lebedkani bir soatda 200 martagacha o'chirib yoqish tavsija etiladi. Elektr yurimadan (8) moment (6) yurituvchi yulduzgacha to'rt pog'onali konicheski-silindrik reduktor orqali uzatiladi. Reduktor bilan elektr yuritma o'rtasida to'xtatgich (tormozlash) qurilmasi joylashtirilgan.

Sidirgich-qirg'ich qurilmasini normal harakati (qirqish tezligi) — 1,49 m/s. Reduktor ichidagi shesternalarni almashtirish hisobiga 1,14; 2,07 yoki 2,66 m/s tezlik olish mumkin. Qurilmani mashinist boshqarish joyi (post)dan turib boshqaradi, uning yordamchisi aylantirib o'tuvchi bosh qismida turib boshqaradi. Ularning orasida telefon aloqasi o'rnatilgan bo'ladi.


YC-2M qiya va tik plastlarda ishlagan vaqtida undagi sidirgich qurilmasiga ehtiyoj qolmaydi, chunki massivdan ajratilgan ko'mir o'z og'irligi bilan pastga o'zi harakatlanadi. Bunday sharoitda sidirgich-qirg'ich qurilmasi faqat qirquvchi-qlatuvchi (taran) organi bilan ishlaydi. Bu organ o'zining og'irligi va yurish tezligi hisobiga ko'mirni samarali buzadi.

### 6.3. УСБ-67 qirg'ich qurilmasi

УСБ-67 qirg'ich qurilmasi uzunligi 300 m.gacha, yo'q burchagi  $20^\circ$  gacha, qalinligi  $0,9\pm2,0$  m, qirg'ich qurilmasi uchun qulay kon-geologik sharoitdagi ko'mir qatlaminini qazib olishi mexanizatsiyalash uchun qo'llaniladi. Qurilma (46-rasm) (3) tomonga ishlovchi qirg'ich; (2) va (7) uning ikkita elektryuritma (ikki uchiga joylashgan); (5) ikkita (10), (14) elektryuritmali sidigichli konveyer; (11) va (12) joyidan qo'zg'atuvchi gidrodomkratlar; gidrotarmoqlarga ega bo'lgan moy stansiyasi; elektrum kunalar va chang bostiruvchi vositalardan iborat.

Qirg'ich ish jarayonida, zaboy va konveyer oralig'ida (6) yo'naltiruvchi truba bo'ylab  $0,6$  m/s tezlikda yuradi. Yo'naltiruvchi truba konveyerning reshtaklariga mahkamlangan. Qirg'ich qurilmasini yuritmasidan tortish kuchi yulduzchalar orqali uzlusligi (4) halqali zanjirga uzatiladi, zanjirning tipi  $23\times85$  mm, uzilish kuchi 65 o.k. Qirg'ich hosil qilgan kesikning o'lchami rejalash tirilishi mumkin va  $5-15$  sm.ni tashkil qiladi va har xil balandlikdagi liji bilan chegaralab turiladi. Qirg'ichni ostki plitasi konveyerni tagigacha joylashgan, bu qirg'ichga uning harakatida mustahkamlikni ta'minlab beradi. Ko'mir konveyerga qirg'ichning pastki pichog'i va qirg'ich korpusi yordamida yuklanadi. Qattiq ko'mir qatlamlarini qazib olishda qirg'ichning bosh qismidagi rezeslar aylanuvchi qilib tayyorlanadi, bu hamma rezeslardan bir qismini kontaktdan chiqarishga yordam beradi, bu bilan qirg'ich qurilmasini berilgan yo'nalishda yurishi osonlashadi.


Qirg'ich qurilmasi ko'mir qatlaming 0,6—0,9 m qalinligi yuqorigi qismi o'zi qulashini hisobga olib, qazib oladi. Qirg'ichni zaboya yaqinlashtirish, har bir yurishdan keyin sidrigichni ham zaboy tomonga surish (12) gidrodomkratlar yordamida bajariladi. Domkratlar orasidagi masofa 5,4 m (9) va (15) harakatga keltiruvchi bosh qismi (8) va (8) tayanch balkalar, (11) gidrodomkratlar yordamida suriladi. Gidrodomkratlarga moy yurituvchilar orqali CHУ1C nasos stansiyalardan keltiriladi. Nasos stansiyasi konveyerga zanjir orqali o'rnatiladi yoki shtrekka joylashtiriladi. (1) va (8) tayanch balkalarini zaboy chizig'iga perpendikular yo'nalishda  $25^\circ$  burchakka burish mumkin, bu bilan harakat beruvchi bosh qismni surilish vaqtida yuqori va pastga ko'tarish hamda tushirish imkoniyatini beradi. Konveyer tagidagi qirg'ich platasining chetiga to'rtta magnit o'rnatilgan, ular qirg'ichning oxirgi nuqtasidagi o'chirgichlarni ishlatishga yordam beradi.



46-rasm. YCB-67 qing'ich qurilmasining chizmasi.

Qirg'ich qurilmasini boshqarish БУС-2 м/67 bo'y blokida turib, mashinist tomonidan amalga oshiriladi. Bosh bloki qirg'ichni harakatga keltiruvchi bosh qismlardan joylashtiriladi. Ikkinci bosh qism mashinist yordamidan tomonidan boshqariladi. Mashinist va uning yordamchisi o'ta telefon aloqasi va yorug'lik signalizatsiyasi ko'zda tutiladi. (1) bir yoritqich knopka bilan jihozlanib uning yordamida yon signali beriladi.

Qirg'ichning kinematik chizmasi 47-rasmda ko'rsatilgan. Elektryuritmasining har biri unifikatsiyalashtirilgan reduktor bilan jihozlangan. Har bir yuritmaga bitta yoki ikkita har birining qo'shi 32 kvt.dan bo'lgan elektrdvigatel o'rnatilishi mumkin. Elektrdvigateldan aylanma harakat ТЛ-32 tipidagi turbomustafa reduktorni umumiy o'qiga (1—2) konicheskiy shesterna va 1—2 silindrik shesterna orqali uzatiladi. Umumiy o'qdan harakat 1—2 silindrik shesterna juftligi (3—4) va (5—6) orqali (7) harakatlantiruvchi yulduzchaga, so'ngra qirg'ichning tortuvchi zanjini uzatiladi.



47-rasm. УСБ-67 qirg'ich qurilmasining kinematik chizmasi.

Ko'mir sanoatida yuqoridagi qirg'ich qurilmalaridan tashqari УСТ-2А, УСН-70, УСВ, УСК-1 va boshqa birmuncha qirg'ich qurilmalari ishlataladi. Bularning ishlash sxemasi deyarli bir xil bo'lib, ba'zi konstruktiv va qo'llanishi mumkin bo'lgan konogeologik sharoitlari bilan farq qiladi.

#### 6.4. Qirg'ich qurilmasining unumdorligi

Qirg'ich qurilmasining nazariy unumdorligi quyidagicha

$$Q_n = 60H \cdot hv\gamma, \text{ t/soat.}$$

*H*—ko'mir qatlamining qalinligi, m; *h*—qirg'ich tish-hosil qilgan kesikning qalinligi, m; *v*—qirg'ichning qirqish hajmi, m/min;  $\gamma$ —ko'mirning hajm og'irligi, t/m<sup>3</sup>.

Qirg'ich qurilmasining texnik unumdorligi:

$$Q_{tex} = Q_n K_r, \text{ t/soat,}$$

*K<sub>r</sub>*—qurilmaning texnik tomondan takomillashganlik koefitsienti,  $K_r < 1$ . Bu koefitsient qurilmaning uzliksiz ishlash xarakterini xarakterlaydi.

$$K_r = \frac{1}{1 + \frac{T_{KO} + T_{HO} + T_{UH}}{T}},$$

Bu yerda, *T<sub>KO</sub>*—lavaning ikki tomonida bajariladigan jarayonlar (qirg'ichni va tayanch balkalarini qayta ulash va h.k.) xronometraj qabul qilinadi; *T<sub>HO</sub>*—qirg'ichni ishiga bog'liq bo'limagan jarayonlar (rezeslarni almashtirish va h.k.)ga sarflangan vaqt; *T<sub>UH</sub>*—qirg'ich qurilmasining nosozliklarini bartaraf etishga ketgan vaqt.

$$T_{HO} = HhL\gamma z t_p, \text{ min/sikl;}$$

Bu yerda, *L*—lavaning uzunligi, m; *z*—rezeslarning nisbiy sarfi, dina/t.; *t<sub>p</sub>*—bitta rezesni almashtirishga sarflangan vaqt, min.

$$T_{un} = T \left( \frac{1}{K_r} - 1 \right), \text{ min/sikl.}$$

Bu yerda, *T*—qirg'ichni bir tomonga bo'lgan harakatida kesik ochishga ketgan vaqt.

$T_{un} = \frac{L}{v}, \text{ min; } K_r$ —qirg'ich qurilmasining ishlatish ishonchligi koefitsienti, hisoblarda taxminan  $K_r = 0,8$  qabul qilinadi.

Qirg'ich qurilmasining ishlatish vaqtidagi unumdorligi:

$$Q = Q_{tex} \cdot K_e, \text{ m/soat}$$

ifodasi bilan aniqlanadi. Bu yerda, *K<sub>e</sub>*—ishlatish vaqtidagi nosozliklarni baratarf etish uchun ketgan vaqtini hisobga oluvchi koefitsient. Hisoblashlarda  $K_e = 0,9$  atrofida qabul qilinadi.

## **7-bob. KON ISHLARINI GIDROMEXANIZATSIYALASHI**

### **7.1. Umumiy ma'lumot**

Foydali qazilmani gidrousul bilan qazib olish birinchi maru 1830-yili Rossiyada Ural oltin konlarida qo'llanilgan. Undan keyin boshqa ko'pgina hududlarda foydali qazilma qazib olishda, un ochishda ishlatib kelinayotir. Bu usulning afzalligi suv energiyasidan foydalanishdir. Suv nasos yordamida katta bosim orqali gidro monitorga uzatib beriladi va uning stvolidan ixchamlangan suv oqimi ko'rinishida otilib chiqib zaboydag'i tog' jins (tuproq qum, ko'mir va h.k.)larni buzib tushiradi. Bunda hosil bo'lgan suv va tog' jinsini aralashmasi (pulpa) o'z oqimi bilan ariqchalar orqali yoki maxsus nasos bilan quvurlar (bosimli gidrotransport) orqali kerakli joyga yetkazib beriladi.

Gidromexanizatsiya gidrotexnik inshootlarni qurishda, foydali qazilmalarni ko'mir va boshqa razrezlarda ochishda torf hamda qumni qazib olishda keng ishlatiladi. Yer osti usulida foydali qazilmani gidrousul bilan qazib olish birinchi bor V.S. Muchnik boshchiligidida ishlab chiqilib, 1936—1939-yillarda Ural va Donbass konlarida qo'llangan. Undan keyin boshqa konlarda ham qo'llanila boshlangan.

Gidrousul bilan foydali qazilmani qazib olishning ustunliklariga uning soddaligi, jarayonlar soni kamligi, uzlusiz texnologik jarayonligi, yuqori mehnat unumдорligi, chang yo'qligi va boshqalar kiradi. Uning asosiy kamchiligidagi elektrenergiyani nisbiy sarfi kattaligi, odatda, 6—10 marta boshqa uslub bilan qazib olishga nisbatan yuqori; ko'mirni nisbatan ko'p isroflanishi (30—40 % gacha); suvni ko'p talab qilishi va namlikni yo'qotishning qiyinligi; ko'mirni sezilarli ko'p maydalanishi, kon atmosferasining yuqori namliligi, yer osti lahimlarining ifloslashuvi va boshqalar kiradi.

Gidravlik (gidromonitorli) usul bilan ko'mir qatlamini buzish gidromonitorordan foydalanib amalga oshiriladi. Gidromonitorning


uchidan otilib chiqqan suv oqimining bosimi  $100 \text{ kgk/sm}^2$ .dan ortiq, suv uchidan tezligi  $70 \text{ m/s}$ .dan katta bo'lib, uncha qattiq bo'limgan ko'mir qatlaminib buzib, aralashma (pulpa) holida kamli joyga yetkazib beradi. Aralashmaning qattiq jismi hajmini suvning hajmiga nisbati  $T/j$  ( $7$ —qattiq zarracha — tog' jinsi,  $j$ —yuuq qismi — suv)  $1/4$  dan  $1/10$  gacha va undan ham ko'proq qilib qilinadi.

Portlatib gidravlik usul bilan buzish qattiq ko'mir va tog' yustalarini buzishda ishlataladi. Bu usulda qattiq massa avval burg'ilash portlatish bilan yumshatilib, so'ngra nisbatan kam bosimli hidromonitor (suvning bosimi  $20-50 \text{ kgk/sm}^2$ ) yordamida yuvib, aralashma hosil qilinadi. Bu usulning kamchiligi — ishni tashkil qilib murakkabligi va uzlusiz texnologik jarayonning buzilishidir.

Mexanogidravlik usul bilan massivni buzish, qazib oluvchi yoki lahim o'tuvchi mashinalar yordamida qattiq ko'mir yoki uncha qattiq bo'limgan tog' jinslarini buzib olib, so'ngra kam bosimli hidromonitorlar bilan yuvib aralashma hosil qilinadi. Bunga K-56MG mexanogidravlik lahim o'tuvchi kombayn misol bo'la qilindi. Bu kombayn ko'mir qatlamanidan uning qalinligi  $1,9-2,6 \text{ m}$  bo'lqanda, tayyorlov lahimlarini o'tishda foydalaniladi.

Kombayn koronkali ishchi organiga, gusinitsali yurish organiga va suv bilan yuvish qurilmasiga ega. Suvning sarfi  $150 \text{ m}^3/\text{soatgacha}$ .

K-56MG kombayni bilan bir oyda  $1-4 \text{ km}$  lahim o'tib, rekord ko'runkichlarga ega bo'lingan. Mexanogidravlik usul bilan massivni buzishning kamchiligiga zaboya ikki shil energiyadan foydalanishdir (gidravlik va elektrik energiya), bu hol mashinaning konstruksiyasini murakkablashtiradi hamda uzlusiz texnologik jarayonni tashkil qilolmaydi. Gidromexanik uslub bilan massivni buzish, avval gidrousul bilan ingichka, katta bosimli suv oqimi bilan buzib, so'ngra odatdagи mexanik usul bilan yuklab tashib ketiladi. Gidromexanizatsiyaning assosiy uskunalariga (48-rasm) (4) gidromonitorga bosim bilan suv beruvchi



48-rasm. Foydali qazilmani gidrousul bilan qazib olish chizmasi.

nasos, suv oqimini tashkillashtirib, buzilayotgan zaboyga yordamda beruvchi (2) gidromonitor, suvni uzatib beruvchi (3) quvuri, suvni qurashma uchun (5, 8) quvur, tog' jinsini maydalab beruvchi (6) tegirmont ta'minlovchi, aralashmani bosim bilan majburliy uchun (7) aralashma nasosi kiradi.

Oxirgi yillarda suvni yopiq konturda haydab, undan foydalanish uchun nuvchi gidromexanizatsiya sxemasi ko'proq qo'llanib kelinmoqchi. Bu chizmada (1) zaboyda (2) gidromonitor o'rnatilib, unga (3) quvur bilan tashqarida joylangan (4) nasosdan suv uzatilib beriladi. Suv bosimi bilan zaboydan qulatilgan tog' jinsi, shu suv bilan (5) aralashma uchun quvurdan yoki tarnovchadan (6) tegirmontda undan aralashmani yig'uvchi zumpfsga va nihoyat (7) aralashma uchun nasos yordamida, (8) aralashma quvuridan tashqariga (9) boyitish fabrikasiga chiqarib beriladi. Boyitish fabrikasida aralashma boyitilib suvdan tozalanib iste'molchiga yuboriladi. Aynan chiqqan suv tindirilib (4) nasosga qayta foydalanish uchun yuboriladi. Suvning bug'lanib yoki oqib chiqib yo'qotilgan miqdori rini yer osti yoki boshqa bug' manbayidan to'latib turiladi.


## 7.2. Gidromonitorlar

Gidromonitorlar zichlashtirilgan, ixchamlashtirilgan suv oqimini tashkil qilish va uni otilib chiqishini boshqarish uchun qo'llaniladi.

Gidromonitorlar quyidagi toifalarga bo'linadi:

- bosimning qiymatiga qarab, yuqori bosimli ( $15 \text{ kgk/sm}^2$  dan ko'p) o'rtacha bosimli ( $12-15 \text{ kgk/sm}^2$ ) va past bosimli ( $5 \text{ kgk/sm}^2$ .gacha);
  - boshqarilishiga qarab, qo'l bilan va masofadan boshqariladigan;
  - otilib chiquvchi oqimning xarakteriga qarab, uzlucksiz va impulsli;
  - qo'zg'alishiga qarab, o'zi yuruvchi va o'zi yurmaydigan.

Gidromonitorlar quyidagi (49-rasm) qismlardan tuzilgan bo'ladi: (2) sharovoy yoki oddiy sharnir (1) stvol bilan ulangan (9) ulab turuvchi patrubka, (3) yuqorigi tirsak (4) qo'zg'aluvchi yoki qo'zg'almas qilib (5) ostki tirsak bilan ulangan, ostki tirsakka bosimli truba ulangan, (7) rama va boshqarish mexanizmlari. Gidromonitor stvolini oxiriga (6) nasadka vint orqali qotirilgan. Nasadka suv oqimiga ma'lum shakl berish uchun qo'llaniladi. Gidromonitor stvoli vertikal va gorizontal tekislikda qo'l bilan (8) vodila qarshilik yoki gidrosilindr (10), (11) yordamida buraladi.



49-rasm. Gidromonitorlar.

Gidravlik boshqarishni masofadan sodir etish mumkin, bunda gidromonitorni zaboydan uncha uzoq bo'lmagan joyga joylashiriladi, boshqarish pulni xavfsiz joyga olib chiqiladi. Boshqaruvchi hidrosilindrлarda ishchi suyuqlik sifatida bosimli trubadan kelayotgan suv yoki alohida gidroyuritma sistemasi o'zini bosim tashkil qiluvchi stansiyasi bilan qabul qilinadi, bunda ishchi suyuqlik sifatida moy qabul qilinadi. Ko'mirni hidroshaxtalarida hidrousul bilan qulatishda lavada va tayyorlash zaboylarida, qalinligi 0,8 m va undan ko'p bo'lgan, xohlagan qiyalikda yotgan ko'mir qatlamlarini qazib olishda, shuningdek, portlatish ishlarida ГМДС-3 gidromonitorlari qo'llanishi mumkin.

### 7.3. Aralashma nasoslari va ta'minlovchilar

Aralashma nasoslari gidromexanizatsiyada asosiy mashinalardan hisoblanib, ishlatish joyiga qarab, tuproq aralashmasi, ko'mir aralashmasi, qum aralashmasi uchun tayinlangan nasoslarga bo'linadi. Bu nasoslар markazdan qochma nasoslarni ishiga asoslangan bo'lib, ulardan kattalashtirilgan o'tish joyining kesimi, og'irligi va asosiy qismlarini tirmashga chidamliligi bilan farq qiladi. Nasoslarning konstruksiyasi, ishchi g'ildirak, oldingi va orqadagi qopqoqlar, ishchi g'ildirakli oldi va orqa tomondan ushlab turuvchi bronli disklar, so'rib oluvchi truba va h.k.lardan tashkil topgan. Ishchi g'ildiragi 2—5 kurakcha bilan jihozlangan. Nasos korpusining qopqog'i oson yechib-yig'iladigan. Nasos elektrodvigatel bilan elastik mufta orqali ulanadi.

Sanoatda qo'llaniladigan tuproq aralashmasi uchun nasos turlari: ГН3, 8Н3, 10Н3; ЗГМ-1, ЗГМ-2, ЗГМ-2м ва h.k. bo'lib, ularning ishchi organlarini aylanish tezligi 50 м/с.gacha bo'ladi, ko'mir aralashmasi uchun nasoslarni turlari: 6НУВ; 10УВТ-2; 12Р-7; 20Р-11; 5ШНВ, 10У5, ГОУ10, 12УВ6 ва h.k. Kon mashinasozligi zavodlari oxirgi vaqtida zemlesoslarning yangi turlari 100—35, 300—40, 500—60, 1000—80, 720—27, 1600—64, 1600—53 ni ishlab chiqarishdi (birinchi son — o'rtacha unum-dorligini, м<sup>3</sup>/soat; ikkinchisi — zemlesos tashkil qilgan bosim miqdorini ko'rsatadi). Kichik unum dorlik va kam masofaga yukni tashishda gidroelevatorlar qo'llanishi mumkin.

Ta'minlovchilar tashilishi ko'zda tutilgan aralashma yoki quruq tog' jinsini bosimli quvurga uzatib berish uchun qo'llaniladi. Konstruksiyasiga qarab, ta'minlovchilar — shnekli, kamerali, porshenli, quvurli va boshqalar bo'lishi mumkin. Shnekli ta'minlovchilarning xillari 2ПШ-2, ПШ-3, 200—700 м SUV stolbasi, shnekning diametri 200—300 mm, aylanish tezligi 145—150 ayl/min bo'ladi. Kamerali ta'minlovchilarni tiplari 2КП-300, unum dorligi 20 м<sup>3</sup>/soat, bosimi 300 м SUV st., А3В-1—unum dorligi 80 м<sup>3</sup>/soat bosimi 600 м SUV st.; ПСП — unum dorligi 40 м<sup>3</sup>/soat, bosimi 300 м SUV st. va boshqalar. Gidromexanizatsiyada bolg'ali ДМШ va tishli ДЗШ tegirmonlari qo'llaniladi.


---

## **8-bob. YER OSTI EKSKAVATOR, BULDOZER VA O'ZIYURAR SKREPERLAR**

### **8.1. Yer osti ekskavatorlari**

Ruda konlarining kameralarida, foydali qazilma qatlamini yotish  
hurchagi o'rtacha qiyalikda qalinligi katta bo'lgan hollarda tog'  
uslari ortib berishda, shuningdek, ko'ndalang kesim yuzasi  
katta bo'lgan lahimlarni o'tishda bir kovshli yer osti ekskavatorlari  
beng qo'llanib kelinmoqda. Bunday hollarda, odatda, kamquvvatli  
universal to'la aylana oladigan qurilishda ishlataladigan Э652, Э801  
kovshli, hajmi  $0,65-1,25 \text{ m}^3$  bo'lgan ekskavatorlar qo'llaniladi.  
Ularni ishchi organlari kran, to'g'ri va teskari lopatali bo'lib, bir-  
biri bilan almashtiriladigan bo'ladi. Ularning asosiy kamchiligi,  
geometrik o'lchamlarining kattaligi, yer ostida ishlashga moslan-  
maganligi, lahimlarda yura olmasligi, tashiy oladigan bloklarga  
bo'linmasligi, yer ostida yig'ish va bo'laklarga bo'lish nisbatan  
qiyinligidir.

Yer osti ekskavatorlariga qo'shimcha quyidagi talablar qo'yiladi:  
yuqori unumidorlikni ta'minlash ( $500 \text{ t}/\text{smena}$  sigacha), kamerada  
ishlabgina qolmasdan, balki lahimlarda ham ishlatsa bo'ladi, qulay  
yuqori yuruvchan, nisbatan katta bo'laklarni ham yuklay oladigan,  
zaboyni tozalab oluvchan, xavfsiz va mashinist ishlashiga qulay  
bo'lishi shart. Shu talablardan kelib chiqib, maxsuslashtirilgan  
quyidagi yer osti ekskavatorlari Э6514, Э7515, ЭП1 va ЭПГ1  
ishlatilmoqda, ularning qisqacha ko'rsatkichlari 8-jadvalda berilgan.  
ЭП1 ekskavatori, yer osti ruda konlarida zaboya yulash ishlarini  
olib borishda ishlataladi. Uning yordamida yirikligi  $800 \text{ lem.gacha}$   
bo'lgan, balandligi  $6 \text{ m}$  va kengligi  $10 \text{ m}$ .dan kam bo'limgan kame-  
ralarda yulash ishlarida ishlataladi. ЭП1 ekskavatorini ishchi usku-  
nalari ( $50$ -rasm) hajmi  $1 \text{ m}^3$  bo'lgan (4) svarka yordamida yig'ilgan  
kovsh, (3) dastak (rukoyatka) korobka kesimida ikkita balkadan  
svarka yordamida tayyorlangan (1) strela, unga o'rnatilgan (2) bosh  
va (5) strela bloklari, tortug'i (6) bosim zanjiri (7) kovshning ostini  
ochuvchi (8) mexanizmdan iborat.



50-rasm. ЭП1 yer osti ekskavatori chizmasi.


10-jadval

Ko'rsatkichlari	Ekskavator turlari					
	Э6514	Э652	Э7515	Э1251	ЭП1	ЭП1
Kovshning hajmi, m <sup>3</sup>	0,75	0,65	0,8	1,25	1	1
Bosim kuchi, kn	104,0	—	—	146,0	87,0	—
Kuzovining balandligi, m	2,95	3,22	3,6	3,65	2,35	3,3
Kuzovning kengligi, m	2,78	2,7	3,1	3,12	2,084	—
Strelani 45° giyaligida ekstor balandligi	—	5,8	6,35	6,8	—	—
Dvigatelining quvvati, kWt	48	48	68	85	68	55
Qazish o'lchamlari, m:						
chuqurligi	1,2	1,5	1,8	2,0	—	—
maksimal radiusi	5,5	7,8	8,6	9,9	—	8,5
maksimal balandligi	7,0	6,5	7,4	7,8	—	5,5
To'kish o'lchamlari, m:						
maksimal radiusi	4,5	7,1	7,7	8,9	—	—
maksimal balandligi	4,7	4,5	5,0	5,1	1,8	5,0
Zaminga nisbiy bosimi, MPa	9,67	0,63	0,77	0,87	—	0,98
Og'irligi, t	17	19,5	24,64	39,14	25,3	32

Buldozerning ostki uchi aylanuvchi platformaga sharnirli qotirilish yuqorigi uchi — strelani (9) kanatlari, (5) blokdan o'tib qotirilishi kamlamadi. Kovshni ko'tarish kuchi (10) ko'taruvchi kanat tashkil etiladi, kanat (2) bosh blokdan o'tkazilgan. Kovshga yuritmasi aylanuvchi platformaga o'rnatilib, undan bosim hisobini mexanizm orqali uzatiladi. Ishchi organiga aylanish surʼuneni (6) tortuvchi zanjir orqali beriladi. Kovshni ostki qismi yuritmasi yordamida maxsus mexanizm orqali ochilib, qo'shilishi kovshni pastga harakatlanganida avtomatik tarzda yopiladi. O'sha ekskavatori konstruksiyasining alohida xususiyati: uni qurishda qoladigan bo'laklarga bo'linishi, kichiklashtirilgan o'lchamida, ishchi joyini maxsus bron bilan himoyalanganligi, zaboyini qo'shilishi yoritilganligi, yediriladigan qismlarini maxsus po'latdan qurishligi va h.k.

## 8.2. Yer osti buldozerlari

Buldozerlar uzlukli ta'sir etib, yer qatlamini qatlama-qatlama qilib, qirib tozalab, olingan tog' jinsini bo'ylama yo'nalishda itarib-tashib alab 100 m.gacha masofaga tashib beruvchi kon mashinasidir. Buldozer (1) yuruvchi telejka (51-rasm), uning (6) yurituvchisi, (6) atvoli, otvalni boshqaruvchi (2) qurilma, (3) ikkita itaruvchi borusi, (4) podkos va (7) harakat beruvchi lebedkadan iborat. Buldo-



51-rasm. Buldozerning universal burilish chizmasi.

zerlar kon sanoatida ochiq konlarda, kon yuqorisida va oxirgi vaqtida yer osti konlarda lahim, zaboylarning tagini tozalashda, tekislashda, tog' jinslarini ekskavator oldiga to'plab berishda, portlatilgan tog' jinslarini zaboydan chetlatib yana zaboyni burg'ilashga tayyorlash, harsang toshlarni surish, tog' jinslarini 40—50 m masofaga surib tashib berish, yer osti yo'llarini qurish ishlarini olib borishda ishlataladi.

Buldozerni ishlash prinsipi — o'zi yurib, harakatlanish joyiga yetij borib, otvalini yerga tushirib, tog' jinsini tirnab, uni oldiga burg'lab surib beradi. So'ngra otvalini ko'tarib yoki orqaga yurib, oldingi hola tiga qaytib keladi. Yana buldozerni ishlash tartibi qayta boshlanadi.

Yer osti buldozerining konstruksiyasiga qo'shimcha talablar yer osti buldozerlarining otvallari yer qatlamini qirqmagani uchun ular faqat itarib-bulg'alab tashiganligi uchun yuqori aniqlik bilan boshqarilishi kerak. Boshi berk zaboylar va ag'darmalarda ishlashi mumkin bo'lganligi uchun yer osti buldozerlarining otvall oldiga chiqadigan va ikki tomonga ishlaydigan bo'lishi kerak. Tog' jinsini oldiga surish uchun otval yurish jarayonida 30—60° burilishi mumkin bo'lsin. Buldozerning hamma detallari, ayniqsa, otvali yuqori darajada mustahkam, pishiq tirnashga chidamli bo'lishi va yuruvchanlikka ega bo'lishi kerak. Yer ostining torligini hisobga olib, buldozerlar bo'laklarga oson bo'linishi va yig'ilishi kerak.

Yer osti buldozerlari quyidagi turlarga bo'linadi:

- otvalini boshqarishiga qarab, kanat yordamida va gidravlik usul bilan;
- otvalni o'rnatish burchagini o'zgartirishiga qarab, planda (5—6°)ga buriluvchi va burilmaydigan otvalli;
- qirqish burchagini o'zgartirishiga qarab, doimiy va o'zgaruvchi burchakka o'rnatilgan otvalli;
- otvalni (3—6°)ga qiyshaytirilishi bo'yicha — vertikal tekislikda qiyshaytirish mumkin bo'lgan va mumkin bo'lмаган otvalli;
- yuruvchi uskunalariga qarab, gusinitsali va g'ildirakli;
- olayotgan energiyasiga qarab, ichki yonar dvigatelli, elektr va pnevmoyuritmali.

Yer osti buldozerlarini qisqacha texnik tavsiflari 11-jadvalda keltirilgan.

11-jadval

Ko'rsatkichlari	Buldozer turlari					
	Д271	Д259	БП1	БП2	БПДУ1	БПП1
Dvigatelning quvvati, kVt	68,4	68,4	88,3	88,3	29,4	29,4
Otval o'lchamlari, mm:						
kengligi	3030	4150	3420	3060	2100	1550
balandligi	1100	1000	750	750	800	700
Buldozer o'lchamlari, mm:						
uzunligi	5000	5500	5150	—	3410	3400
kengligi	3030	4150	3420	—	2100	1830
balandligi	2660	2985	3150	—	1620	1700
Og'irligi, t	13,3	14,0	14,8	—	9,0	5,0

Kon sanoatida hozirgi vaqtida bir qancha qayta jihozlangan mumiy ishga tayinlangan va yer osti lahimlari uchun maxsus mo'ljallangan buldozerlar ishlatalib kelmoqda. Bularning ichida dizel dvigatelli buldozerlarni yer osti ishlarida ishlatalishi birmuncha chegaralangan bo'lib, bunda ularni ish jarayonida zaharli gaz qhiqarishi sabab bo'lmoqda. Oxirgi yillarda yer ostida ishlashga mo'ljallangan maxsus pnevmoyuritmali (БПП1) va elektryuritmali (БПДУ1 va БЭМ) dizeldvigatelli buldozerlardan kon atmosferasini zaharlamasligi bilan farq qiluvchi buldozerlar ishlatalayapti.

Bularning ichida dizel dvigatelli buldozerlarni yer osti ishlarida ishlatalishi birmuncha chegaralangan bo'lib, bunga ularning ish jarayonida zaharli gaz chiqazishi sabab bo'lmoqda. Oxirgi yillarda yer ostida ishlashga mo'ljallangan maxsus pnevmoyuritmali (БПП1) va elektryuritmali (БПДУ1 va БЭМ) dizeldvigatelli buldozerlardan kon atmosferasini zaharlamasligi bilan farq qiluvchi buldozerlar ishlatalayapti.


Yer osti buldozerlari gusinitsali yurish organi bilan jihozlangan bo'lib, ular yer osti bo'shilg'ini to'ldirish uchun ma'lum masofaga tog' jinsini tashishga mo'ljallangan, ular o'z vaqtida sidirgich qurilmalarini o'rnida ham ishlatalishi mumkin.

БЭМ buldozeri massivdan ajratilgan tog' jinsini balandligi 0,5 m.dan kam bo'limgan gaz va changdan xavfsiz bo'lgan yer osti lahimlarida tashishga mo'ljallangan. Bu buldozerni boshqa buldozerlardan farqlaridan biri, uning otvalini ikki tomonga ishlashi haunda unda o'zgaruvchi kuchlanishi 380V bo'lgan tokda ishlovchi elektrodvigateli bilan jihozlanganligidir. Buldozerning yurish tezligi 0,78—1,07 m/s, bosim kuchi 40—60 KN. БЭМ buldozerini texnik imumdarligi 44 m<sup>3</sup>/soatgacha, lava uzunligi 50 m.gacha bo'lganda ishlataladi.

### 8.3. O'ziyurar skreperlar

O'ziyurar skreperlar deb, uzlukli ta'sir etib tog' jinsini qirib yoki qirqib kovshiga to'ldirib uncha ko'p bo'limgan masofaga yetkazib berib, to'kib va yerni tekislab ishlaydigan kon mashinasiga aytildi. O'ziyurar skreperlar buldozerlardan yerni tirnab, kovshni faqat to'ldirayotgan vaqtida yoki uni to'kayotganda yukni itarib-bulg'alab tashiydi va bir vaqtida yerni tekislab 300—500 m masofaga yetkazib beradi.

Konstruksiyasiga qarab, o'ziyurar yoki g'ildirakli skreperning yuqorida va yer osti sharoitida ishlaydigan turlarga bo'linadi. Chet ishlarda va kon yuqorisida g'ildirakli skreperlar yer kovlab-tashishga ishlataladi, yer osti ishlarida ular, asosan, zaboylarni tozalashda ishlataladi.



52-rasm. G'ildirakli skreperning ishchi uskunalarini.

(5) kovsh qopqog'i (zaslonka) va (6) boshqarish mexanizmidan iborat.

G'ildirakli skreperning ish bajaruvchi organi (4) kovsh, uni to'ldirish vaqtida keraklicha pastga tushiriladi va yerga maksimal darajada cho'ktiriladi, kovshning (5) qopqog'i ko'tariladi. Skreperning yurishiga qarab, kovsh qirib olingan tog' jinsi bilan sekin-asta to'ladi.

Yer osti skreperlari har doim o'ziyurar ko'rinishida tayyorlanib, konstruksiyasi ko'p tomondan yer osti buldozerlariga o'xshab ketadi, shuning uchun kichik masofalarga yuk tashishda skreperlar o'rmini bosadi. Tog' jinslarini nisbatan katta masofaga tashishga maxsus skreperlar loyihalanayotir, ular gusinitsali yoki g'ildirakli yurish organlaridan, kovsh va boshqarish sistemalaridan iborat. O'ziyurar skreperlar yer osti sharoitida endigina keng qo'llanib kelinayotir, ular, asosan, ruda konlarida tozalash ishlarini olib borishda ishlatib kelinmoqda. O'ziyurar skreperlarni bajara-yotgan ish jarayonidan kelib chiqib, ular yuklab-tashuvchi mashina, deb atalayapti.

Nisbatan quvvatli o'ziyurar skreperlarni har xil konstruksiyasi ishlab chiqilayapti. Ular kovsh hajmining kattaligi, quvvati va yuk ko'tarish qobiliyatini ustunligi bilan ajralib turadi. Masalan, ДК 2,8 va ДК 2,8Д massasi 20 t bo'lgan mashinalar kesim yuzasi 14 m<sup>3</sup>.dan kam bo'lмаган лаҳимларда ishlashga mo'ljallangan. Ularning kovshlarini hajmi mos ravishda 2,8 va 5 m<sup>3</sup>.ni tashkil etadi.

Ochiq ishlarda latiladigan skreperlarning kovshini hajmi 1,5 m<sup>3</sup>.dan 50 m<sup>3</sup>.gacha yer osti sharoitida ishlashga lovchi skreperlar kovshining hajmi 3 m<sup>3</sup>.dan oshmaydi. G'ildirakli skreperlar (52-rasm)

(1) rama, (2) yuruvchi uskunalar, (3) ulovchi qurilma, (4) kovsh,

## *v-bob.* KON USKUNALARINING ISHONCHLILIK NAZARIYASI

Ishonchlilik nazariyasi nisbatan yangi ilmiy fan bo'lib, har monlama nazariy va amaliy jihatdan mashina-mexanizmlarning ishlashini ta'minlash qonuniyatlarini o'rganishiga qaratilgan.

Ishonchlilik nazariyasi quyidagilarni o'rganadi:

- isjni rad etishini paydo bo'lishi va detallarni ishchanliligini tashqash qonuniyatlarini;
- detallarda hosil bo'layotgan jarayonlarga ichki va tashqi omillar o'sirini o'rganish;
- ishonchlilikni miqdoriy tomondan aniqlash uslublari va nisbatan baholash;
- mashinalarni loyihalashda va tayyorlashda ishonchlilikini oshirish choralarini, shuningdek, ishlash jarayonida ushlab turish uslublarini o'rganish.

Detallarni ishonchlilik va uzoq vaqt ishlash ta'rifi mashinavozlikda ularni ishonchlilik tushunchasiga asoslanadi.

*Ishchanlilik* — bu detallarni shunday holatiki, shu holatda ubergan funksiyani o'zining o'lchamlarini saqlagan holda talab qilingan texnik hujjatlar (standart, texnik shartlar va h.k.)ga mos ravishda bajara olishi.

*Ishonchlilik* — bu detallarni berilgan funksiyalarini o'zining ishlatish ko'rsatkichlarini saqlagan holda berilgan chegarada ma'lum vaqt oralig'ida yoki ishlash muddatida bajara olishi.

*Ishlash davomiyligi* (*наработка*) deb, mashinani ishlash davri yoki ishlab chiqargan mahsulotining hajmi, bosib o'tgan masofasi va shu kabi ko'rsatkichlari (soat, km, m<sup>3</sup>, tonna, sikl yoki boshqa birliklar)ga aytildi. Mashinaning ishonchliligi uning ishini inkor etmasligi, ta'mirlanuvchanligi, saqlanuvchanligi va shuningdek, uning elementlarini uzoq muddat ishlashi bilan belgilanadi.

*Inkor (rad) etmaslik* (безотказность) mashina va mosqarni larni ma'lum vaqt ishlash davomida majburan to'xtama o'zining ishchanligini saqlab qolish xususiyatidir.

Hamma mashinalarni ikki guruhgaga bo'lish mumkin:

1. Ta'mirlanmaydigan — birinchi rad etguncha ishlaydigan
2. Ta'mirlanuvchi — rad etish sabablarini va nosozligini tillo bartaraf etib ishchanligini ta'minlash mumkin bo'lgan mashinalar

*Ta'mirlanuvchanlik* — mashinalarni rad etilishi va nosozligini ogohlantirish, aniqlash hamda texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlanuvchanligini orqali bartaraf etish xususiyati. Mashinalarni ishonchlilikini yo'qitishi nafaqat ularni ishlatish oqibatida, balki ularni uzoq muddatda saqlash, elementlarining eskirishi sababli ham ro'y berishi mumkin. Shuning uchun mashinalarni ta'mirlanuvchanligi bilan bir qatorda ishonchlilik uchun ularni saqlanuvchanligi ham ma'lum roj o'ynaydi.

*Saqlanuvchanlik* — mashinalarni ishlatish vaqtida ko'rsatilish kichlarini texnik hujjalardagidek uzoq muddat saqlash davrida undan keyin hamda tashilayotgan vaqtida saqlab qolish xususiyatlaridir. Yangi standart bo'yicha, ishonchlilik, mashinalarni inkor (rad) etmaslik va uzoq muddat ishlash xususiyatini umumlashtiruvchi ko'rsatkichdir. Mashinalarni uzoq muddat ishlash xususiyatlarini ishonchlilikini oxirgi imkoniyatlarigacha, lozim bo'lganda, ularga texnik xizmat ko'rsatib, ta'mirlab saqlash qobiliyatidir.

Mashinalar ishlashining oxirgi imkon darajasi, ularni fizik mustahkamligi, bundan keyin ularni ishlatishning xavflligi yoki iqtisodiy omillar bilan aniqlanadi. Kon mashinalarining detallari uchun uzoq ishlatishini miqdoriy ko'rsatkichlari va rad etmaslik bir-biriga mos tushadi, chunki ularni chegaraviy holati ishini birinchi bor rad etishi bilan aniqlanadi.


*Inkor (rad) etish* — bu voqeal bo'lib, u mashinani ishchanligidagi buzilish. «Inkor» ishonchlilik nazariyasida markaziy tushunchadir. Ba'zi mashina elementlari uchun «Inkor» hayot faoliyati xavsizligi tomonidan qo'yilgan talablar oqibatida boshlanadi (masalan, yuk ko'tarish qurilmasining kanatlari).

Yuqoridaagi fikrlardan kelib chiqqan holda, «Inkor»ning belgilari to'g'risida mashinaning texnik hujjalarda ogohlantirilishi kerak. Mashinaning texnik hujjalarda ko'rsatilgan talablarni bittasiga mos kelmagan holati nosozlik, deb aytildi. Nosozlikni «Inkor»ga olib keluvchi va olib kelmaydigan guruhlari bo'lishi mumkin.

## Kon mashinalarini ishlatalish ishonchliligi

Jun mashinalari o'z funksiyalarini uzoq vaqt davomida, qiziqkorlitsiz, to'xtamasdan avariyasiz ishlashlari kerak va h.k. Mashinalarni ishlatalish ishonchliligi ularni loyihalash davrida qiziqkorlik, qattiqlik, ishqalanish, yemirilishga qarshilik ko'rsatish, qiziqkorlik va h.k. savollarni qanchalik to'g'ri hal qilinganligiga bog'liq. Mashinalalarni to'liq ko'rib chiqish o'zining hajmiga ko'ra, shuning vazifasiga kirmaydi, lekin mashinaning ishlatalish ishonchliligiga konstruktor qanday ta'sir ko'rsatish mumkinligini qiziqkorlik ko'rsatkichi misolida aniq ko'rib chiqishimiz mumkin.

Detallar va sistemalarning qattiqligi va ta'sir ko'rsatuvchi omillarini oxemasini quyidagicha tasvirlash mumkin (1-chizma):



1-chizma.

Detal va sistemalarning qattiqligiga ta'sir qiluvchi chizmasidan ko'rini turibdiki, konstruktorlar hamma qismlarini qattiqligini yetarli va lozim bo'lgan darajadagi uchun, shu chizmadagi muammolarning optimal yechimini kerak. Mashina detallarini ternalishga chidamliligini natijasida ularni ishlatalish ishonchliligini, ishlash muddatini nihoyat, ularga bo'lgan mablag'lar sarfini tejab qolishga olib lozim.

Shunday hodisalar sodir bo'lishi mumkinki, mashina mexanizmlarni ta'mirlashga ko'p vaqt hamda mablag' sarflashtirishga ularning qiymati xuddi shunday toifadagi yangi detal, qismi mashinaning bahosidan oshib ketadi. Shuning uchun mashina mexanizmlarni konstruktiv muammolarini yechishda, nafasini ishlatalish va texnik ko'rsatkichlarini, balki ularni tayyorlashga hujum qilishda texnologik jarayonlarga bo'lgan sarf-xarajatlarni ham hisobga olishga lozim bo'ladi.

Mashinalar qisqa muddat va kam mehnat xarajatlar bilan tayyorlanib, ularni texnologik ravishda tayyorlash talab qilinadi. Texnologik tayyorlash deb, mashina va mexanizmlarni shundan keyin ishlatalishga aytiladiki, ularni berilgan mashtabda va konkret sharoitlarda ishlab chiqarish katta mehnat unumdorligini va nisbatan arzon narxda bo'lishi ta'minlasin.

Texnologning harakatli ko'rsatkichlariga quyidigilarni kiriting, shuningda qisqa muddatda ishlatalishga qarab mumkin:

1. Mashinaning soddaligi;
2. Detallarni sodda shaklda ratsional materialdan ishlanishi;
3. Mashina konstruksiyasida maksimal ravishda standart detallardan foydalanish;
4. Bir xil o'lchamli va konstruksiyalı elementlardan ko'proq foydalanish;
5. Ko'proq maxsus zavodlarda ishlab chiqariladigan va sotib olinadigan detal hamda elementlardan foydalanish;
6. Yangi mashina ishlab chiqarishda, oldin ishlab chiqarilgan mashina detallaridan ko'proq foydalanish.

Undan tashqari mashina konstruksiyasini unifikatsiyalash, qismi va detallar konstruksiyasini normallashtirish hamda mashinaning har bir guruhida ularni bazisli konstruksiyalarini tashkil etish lozim.

Mashina va mexanizmlarni loyihalarida, ishlab chiqarishda ularning og'irligini kamaytirish hozirgi vaqtida ham muhim muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

## *ishonchlilik ko'rsatkichlarining miqdoriy ahamiyatini aniqlash*

Ishonchlilik muammolarini hal qilish uchun mashinasozlik shaxslarning ishlab chiqargan mahsulotlarning ishonchliligi yoki, hamma ishlatish sharoitlari, shu jumladan, ular oragi ma'lumotlarni yig'ish sistemalarini tashkil qilish hamda ishlash borasidagi ma'lumotlarni yig'ish sharoitlariga ega bo'lmiz kerak.

Ishonchlilik to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashdan maqsad quyidagilardan iborat:

- mashinalarni loyihalash va tayyorlashdagi konstruktiv, nologik hamda boshqa kamchiliklarni bartaraf etish tadbirlarini ishlab chiqish;
- mashinanlarni ishonchlilik darajasini hisobga olgan holda ularni ishlashdagi texnik iqtisodiy ko'rsatkichlarini baholash;
- mashinalarni loyihalash va tayyorlash vaqtidagi konstruktiv, nologik va boshqa kamchiliklarini bartaraf etish tadbirlarini ishlab chiqish;
- mashinani texnik jihatdan ishlatishni va unga xizmat ko'rnatuvchi shaxslarning ishini tashkil etish hamda takomillashtirish labublarni ishlab chiqish;
- mashinani ta'mirlashda zaxira qism me'yorlarini, ta'mirlash normativlarini va ta'mirlash sistemalarini takomillashtirish ma'lumotlarini to'plash.
- texnik hujjatlarni aniqlash.

Ishonchlilik to'g'risidagi to'plangan ma'lumotlar quyidagi mosalalarni yechishda yordam beradi:

- har xil toifadagi kon mashinalarning ishonchliligini baholash;
- kon mashinalarini inkor qilish oqimi va ularni tiklash hamda mashina elementlarining ishlashini taqsimlash statik qonuniyatlarini aniqlash;
- kon mashinalarini rad etish sabablarini va xarakterlarini o'rganish;
- kon mashinalarini ishonchliligini chegaralovchi elementlarni namoyon etish.
- elementlarni chegaraviy holatini aniqlash;
- ishonchlilikni oshirish tadbirlari samaradorligini asoslash va nazorat qilish.

Ishonchlilikning miqdoriy qiymatini aniqlashning ikki bor:

- ishonchlilikni maxsus tadqiqot o'tkazib, uning natijasiga asoslanib;
- kon mashinalarini haqiqiy ishlash sharoitlarida ishlash natijasiga asoslanib.

Laboratoriya sharoitida ishonchlilikning maxsus tadqiqot o'tkazish, tashqi sharoitlarga o'xshash sharoitlarni laboratoriya yaratish qiyinligi bilan bog'liq qiyinchiliklarni katta mehnat qilish uchun aniqliklar talab qilishini, o'xshashlik tashkil qilish bilan bog'liq murakkabliklar sababli hamda katta mablag' talab qilishi bu uslub qo'llashni ma'lum darajada chegaralab qo'yadi.

Ikkinchi uslubda, aksincha, sarf-xarajatlar minimal qiymatlari bo'lib, o'xshashlik tashkil qilishga hojat yo'q bo'lib, ammo tadqiqot ko'p vaqt talab qiladi.

Ishonchlilik to'g'risida ma'lumotlar olishning asosiy uslublari:

- mashinalarni ishlash jarayonida xronometraj kuzatishda o'tkazish;
- mashina detallari va elementlarini almashtirish vaqtida ishlash vaqtini registratsiya qilish;
- elementlarni laboratoriya va zavod dastgohlarida sinash.

Ishonchlilikni baholash uchun qo'shimcha ma'lumotlar quyidagi manbalardan olinishi mumkin:

- mashinada ishlayotgan mashinist maxsus jurnalda elementning inkorlarini qayd etganidan;
- ta'mirlash uchun sarf qilingan ehtiyyot qismlari haqiqiy sarfini qayd etgan jurnaldan;
- mashina va mexanizmlarni nosozligi tufayli ishlamay turganini dispatcher qayd etgan jurnaldan.

Kon mashinalarini ishonchliliği to'g'risidagi birinchi statik materiallar ma'lumoti quyidagi hujjatlarda:


- xronometraj kuzatish kartasida;
- ishlatishni kuzatuvchi jurnalda qayd etiladi va shu mashinalar uchun mas'ul va uni mukammal biluvchi muqobil shaxsdan olinadi.

## KON MASHINALARINING YEDIRILISHI VA UNI KAMAYTIRISH OMILLARI

### 10.1. Umumiy ma'lumot

Ishqalanish. Ishqalanish deb, o'zaro tutashib, bir-biriga nisbatan etayotgan jismlarda harakatga qarshilik ko'rsatishini sodir bo'libdi aytiladi.

Bir-biriga nisbatan qo'zg'alayotgan jismlarda sodir bo'luvchi kuchi ishqalanish kuchi, deyiladi. Ishqalanish kuchi  $P_u$  jismni qo'zg'atayotgan kuch yo'nalishiga  $P$  qarshi tomonga jismlig'in bo'ladi (53-rasm) va uning qiymati yuzanining tozaligiga, materialining xususiyatiga, bosimga va yuzaning o'lchamlariga bo'lgan.



53-rasm. Tekislikda harakatlanayotgan jismga ta'sir etayotgan kuchlar chizmasi.

Ikki jismning o'zaro qo'zg'alishining ko'rinishiga qarab ishqalanishi tebranish va sirg'alish turlariga bo'linadi.

Tebranish ishqalanishi jismni yuza ustida yumanishidan hosil bo'ladi. Bunda ikki o'zaro tutashgan va bir-biriga nisbatan qo'zg'alayotgan jismlar orasidagi tutashgan nuqtalar doimo o'zgarib turadi.

Sirg'anib ishqalanishda bitta jismdagi bitta nuqta boshqa jismdagi har xil nuqtalar bilan uchrashib, shuning hisobiga sirg'alib ishqalanish hosil bo'ladi. Ishqalanayotgan yuzalarni ajratib turuvchi moy qatlamini qalinligiga va yuzalarini tozaligiga qarab ishqalanishlarni quyidagi ko'rinishlari mavjud: quruq chegaradosh, suyuq, yarim quruq yoki yarim suyuq turlari. Quruq ishqalanish, ishqalanuvchi yuzalar orasida moysiz holatda va ifloslik plynokasi mavjudligida ro'y beradi.

Kuzatishlarning ko'rsatishicha, quruq ishqalanishda miqdorda issiqlik ajraladi, yuzada tirlagan joylar va xin nuqtalar paydo bo'ladi. Normal holda ishlayotgan masbinda quruq ishqalanish faqat friksion juftlik va tormozlarda sodir bo'ladi.

Chegaraviy ishqalanish o'zaro birlashgan va bir-biriga nisbatan harakat qiluvchi yuzalarda yupqa moy qatlami (10—20 mm<sup>2</sup>/kam) mavjud bo'lganda sodir bo'ladi. Bunday holatda moy yuzaga to'la qoplamasdan, faqat g'adir-budur joylarini tekislashga keladi, shu bilan yuzalar orasidagi bosimni bir me'yorda taqsimlab, urilish kuchlarini birmuncha yumshatishga yordam beradi. Chegaraviy ishqalanishda yemirilish quruq ishqalanishga nisbatan bir necha yuz va undan ko'p marta sekinlik bilan sodir bo'ladi.

Suyuqlik ishqalanish ishqalanuvchi yuzalar orasi to'la ravishda suyuq moy qatlami bilan ajratib turilgan holda sodir bo'ladi. Yuzalar orasidagi bosimni to'la ravishda shu suyuqlik qatlami o'qabul qiladi shuning uchun ishqalanish bu holda nisbatan juda kam miqdorda sodir bo'ladi. Suyuqlik ishqalanishi ishqalanuvchi yuzalar orasidagi moy suyuqligini qatlami o'zini kritik qalinligida katta bo'lgan holatda sodir bo'ladi.

Moy qatlaming kritik qatlami qalinligi, deb yarim quruq ishqalanishni sodir bo'lishi boshlanishidagi moy qatlami qalinligi aytiladi. Kritik qatlam qalinligi shu yuzalarni tozaligi va yuzalarni tayyorlash aniqligi, moyning sifati va o'zlarini egilganlik miqdori bog'liq. Amalda moyning kritik qatlam qalinligi miqdori 0,005 mm dan 0,025 mm gacha qabul qilinadi. «O'q podshipnik»larni birlash tirishda suyuqlik ishqalanish sodir qiluvchi moy qatlaming qalinligi ( $h$ ) quyidagi ifoda orqali aniqlanishi mumkin:

$$h = \frac{HV\eta}{F},$$

bu yerda,  $H$ — ishqalanuvchi yuzalarning bir-biriga tegib turuvchi yuza miqdori;  $V$  — bir-biriga nisbatan harakat tezligi, m/sek;  $\eta$ — moylovchi suyuqlikning ishqalanish koeffitsienti (moyning qovushqoqligi), kg · sek/m<sup>2</sup>;  $F$ — ishqalanish kuchi, kg.

Yarim quruq yoki yarim suyuq ishqalanish bir vaqtda suyuq va quruq ishqalanish bo'lib, ular ishqalanuvchi yuzalarni to'liq moylamaganligi natijasida sodir bo'ladi va detallarni yuqori darajada yemirilishga olib keladi. Shuning uchun suyuq ishqalanish uchun kerak bo'lgan sharoitni tashkil etish kerak. Afsuski, ba'zi vaqtda detallar yarim quruq yoki yarim suyuq ishqalanishda ishlaydilar,

ishqalanuvchi detallar orasidagi bo'shliq katta bo'lib moylash uchun kam quyushqoqlik va yog'li moylovchilardan foydalanilganda.

*Fizik yedirilish*. Mashinalarning yedirilishi ma'naviy va fizik yedilarga bo'linadi. Mashina va uskunalarni ma'naviy yedirilishi mashinalarning o'rniغا ko'proq takomillashgan, bekam-ko'st, amal konstruksiyalı yangi mashina ishlab chiqarilganda va mashinaning vazifasini yaxshi, arzon bajara olgan mashina holda sodir bo'ladi. Ma'naviy yedirilgan mashinani shirish mahsulotni ishlab chiqarishni oshiradi va uning sifatini hilaydi. Eskirgan lekin ishga yaroqli uskunalarni almashtirishning ni noo'rin xarajatlashga olib keladi. Shuning uchun oxirgi yangi texnikani qo'llash bilan birga, keng ko'lamda eskilarini modernizatsiya qilishni ma'qul ko'rilmogda.

*Fizik yedirilish* — bu, mashina uzellari va detallarining birlinchi bolatni o'zgarishi. Har qanday mashina bir qator detal va uzelidan tashkil topgan. Detal-uzellar o'zaro ma'lum dopusklar bilan ma'lum texnik talablarga ko'ra, o'zaro ulanadi.

Uzellarni o'zaro ularsha posadka dopusklar ularni ishslash xarakteriga, o'zaro joylanishiga va boshqa omillarga qarab qabul qilinadi. Ba'zi hollarda detallar o'zaro ma'lum oraliq bilan, boshqa hollarda detallar o'zaro qo'zg'almas qilib ulanadi. Lekin mashina me'moriyatini qanday yig'ishdan qat'iy nazar, ularning detallari ishlash natijasida o'zining boshlang'ich sifatini yo'qotadi. Do'zg'aluvchan tarzda ulangan detallarni boshlang'ich shakl va o'lchamlari materiallarini ishqalanish kuchi ta'sirida yoki issiqlik va kimyoviy ta'sirida yediriladi. Bu o'zgarishlar qo'zg'almas ulanishlarda fizik, kimyoviy omillar yoki zichlashlar ta'sirida va materiallarni eskirishidan sodir bo'ladi.

Yedirilish ta'sirida detallarni geometrik o'lchamlari va shakllari o'zgaradi, ularning yuzasida chiziqlar, tiralishlar va darzlar paydo bo'ladi. Detal yuzasining xususiyati ham yedirilish natijasida o'zgaradi. Masalan, yedirilishda toblangan yoki sementlashtirilgan qatlarni o'z yuzasining qattiqligini o'zgartiradi. Aksincha, detallar yuzasida qotishmalarning hosil bo'lishi ular yuzasining qattiqligi va mo'rtligini oshiradi.

Fizik yedirilish o'zining sodir bo'lish xarakteriga qarab, tabiiy va halokatli bo'ladi. Yedirilish mashinaning uzoq vaqt ishlashi natijasida sodir bo'lsa, uni tabiiy yedirilish, deyiladi. Bu yedirilish har qanday konstruksiyalı mashinalar uchun, albatta, sodir

bo'luvchi jarayondir. Mashinalarga qo'yiladigan texnik ta'limotlarda mirlash ishlarini mukammal bajarilganda ham mashinaning detallari ish jarayonida tabiiy yediriladi. Ammo tez o'sib borishga yedirilish tufayli mashina ishdan chiqishi mumkin. Bunda yedirilish mashinaning vaqtidan oldin shikastlanishiga olib keladi. Bu vaqtidan oldin yoki halokatli yedirilish, deb ataladi. Halokatli yedirilish mashinani noto'g'ri ishlatish oqibatida yoki uning ta'mirini noto'g'ri bajarilganligi natijasidir.


## 10.2. Yedirilishning tasnifi

Mashina detallarining yedirilish jarayoni murakkab bo'lib, ko'sabablarga bog'liq. Shuning uchun hozirgi vaqtgacha yedirilishning oxirigacha ishlangan tasnifi yo'q, desa mubolag'a bo'lmaydi. Bunda guruh mualliflar yedirilishni uch guruhga: mexanik, molekulyar mexanik va zanglash-mexanik, ayrim mualliflar esa, tasnifning boshqa guruhlarini taklif etishadi. Yedirilish ishqalanish davrida yuzalarning yemirilishi va yuza qatlamlarining ajralib chiqishi va ishqalanishda hosil bo'ladigan qoldiq, deformatsiyalarning yig'ilish qolish jarayoni bo'lib, bunda asta-sekin detallarning o'lchamlari va shakllari o'zgarib boradi.

Yedirilish ta'rifidan ko'rinishicha, yedirilish jarayonida detalning yuzalari yemirilib, yuza qatlamlaridan material zarrachalar ajralib chiqadi. Ajralib chiqqan material zarrachalarining o'lchamlari mikrometrdan kichik va mikrometrdan bir necha marta katta bo'lishi mumkin. Bu hodisaga yuklamaning qayta-qayta ta'siri, tutashuvdagagi harorat impulsining ayrim yuzalarida katta bo'lishi ta'sir etadi va bunda qaytarib bo'lmash o'zgarishlar yuz berib kuchlanishlar oshib boradi. Shu sababli, detalning materiali yuzasida mikrodarzliklar paydo bo'ladi va ularni detal yuzasidan materialni mayda zarrachalarining ajralib chiqishiga va xullas, detalning yedirilishiga olib keladi.

Yedirilish jarayonini bunday ta'riflash professor I.V. Kragelskiy ta'limotiga mansub bo'lib, uning taklif qilgan yedirilish tasnifi 54-rasmda keltirilgan.

I. Elastik siqib chiqarish tutashuv zonasida kuchlanish oquvchanlik chegarasi miqdoridan ortib ketmaganida sodir bo'ladi. Bunda yedirilish detal materialining charchash hodisasi ro'y berishi tufayli bo'ladi.



**■ rasm.** I.V.Kragelskiyning ishqalanishdagi friksion bog'lanish tasnifi.

**II.** Plastik so'rib chiqarish tutashuv zonasida kuchlanish oquv-chegarasiga yetganda sodir bo'ladi, lekin jism metalli kontr-don'gligi atrofidan surilib chiqadi. Bunda yeyilish ko'p sikllik deformatsiya (ko'p sikllik friksion charchash) natijasidir.

**III.** Mikroqirqish — tutashuv kuchlanishlari yoki tutashuv formatsiyasining miqdori yemirilishiga olib keladigan miqdorda lig'anligida sodir bo'ladi. Bu holda yedirilish jismlarning o'zaro harakati bir marotaba bo'lganda sodir bo'ladi.

**IV.** Friksion bog'lanishning adgezion buzilishida yopishib qolgan yupqa metall pardalari yemiriladi. Bu yupqa pardalar detal metalining bevosa yemirilishiga olib kelmaydi yoki metall charchash jarayoning bevosa yemirilishiga olib kelmaydi, lekin tutashuv kuchlanishi va deformatsiyasining miqdoriga ta'sir etadi yoki metallning charchash jarayoni tezlashishiga yordam beradi. Adgezion buzilish yupqa metall pardasining puxtaligi (mahkamligi) asosiy metall puxtaligidan oz bo'lganda ro'y beradi, ya'ni metall ususiyatlari gradiyenti musbat bo'lgan taqdirda, adgezion buzilish sodir bo'ladi.

**V.** Kozegion o'yilish yupqa parda puxtaligi (mahkamligi) asosiy material puxtaligidan yuqori bo'lganda sodir bo'ladi, ya'ni metall gradiyenti manfiy bo'lganda sodir bo'ladi. Bunda yedirilish jismlarning o'zaro harakati bir marotaba bo'lganda, materialning metall qa'ridan sug'urilib (yulinib) chiqishi hisobiga bo'ladi.

Yedirilish miqdor jihatdan elastiklikda minimal bo'ladi, mikro-qirquv va kogezion o'yilishda maksimal bo'ladi. Yedirilish tasnifi birinchi bo'lib 1921-yilda Brinel tomonidan berilgan. Uning tasnifi kinematik belgilari va yuzalar orasida moyning bor-yo'qligiga qarab tuzilgan bo'lib, quyidagilardan iborat:

- moysiz dumalab ishqalanishda;
- moyli dumalab ishqalanishda;
- moysiz sirpanib ishqalanishda;
- moyli sirpanib ishqalanishda;
- ikki qattiq jismlar o'rtasida;
- qattiq jismlar jilvirlovchi kukunlar bilan ajralib turishida.

M.M. Xrushov tomonidan tuzilgan yedirilish yedirilish effektini aniqlovchi xizmat belgilari va xarakteri. Ular bo'yicha tadqiqotchi yedirilish turlarini quyidagi gurub bo'ladi:

1. Mexanik yedirilish

- a) abraziv yedirilish;
- b) plastik ishqalanish natijasida yedirilish;
- d) mo'rtlikdan yedirilish;
- e) charchashdan yedirilish.

2. Molekular mexanikaviy yedirilish (havo kislorodi ta'siridan oksidlanishda).

3. Korrozion-mexanikaviy yedirilish (havo kislorodi ta'siridan oksidlanishda).

4. Kavitations yedirilish.

B.I. Kosteskiy mashina detallarining yedirilish turlarini ishlash jarayonga asoslanib tasniflaydi. Bunday jarayonga quyidagi kiritgan: plastik deformatsiyalar, puxtalanish, metall bog'lanishlarining paydo bo'lishi va ularning yedirilishi, adsorbsiya, diffuziya va kimyoviy bog'lanishlarning hosil bo'lishi; qizish va issiqlik chiqishi natijasida metall xususiyatlarining o'zgarishi, qirqish va charchash ro'y berishi.

B.I. Kosteskiy tasnifi bo'yicha, yedirilish yetaklovchi va hamroh bo'ladi turlarga bo'linadi. U mashina detallarining asosiy yedirilishi turlarini quyidagilarga ajratadi: birinchi turdag'i qattiq tishlashib qolishdan, oksidlanishdan, issiqlik ajralib chiqishdan (ikkinchi turdag'i qattiq tishlashib qolishdan), abrazivdan, chechaksimon (charchashdan). Olim barcha yedirilish jarayonlarini normal (nazariy jihatdan muqarrar va amaliyotda yo'l qo'yiladigan) va patologik ravishda ro'y beradigan shikastlanish (mashina ishlash davrida yo'l qo'yilmaydigan) larga bo'lib chiqadi.

1. Yo'l qo'yiladigan yedirilish turlari:

- a) oksidlanib yedirilish;
- b) nokislorod pardalarning yedirilishi;
- d) qirindi chiqarmaydigan va tirmamaydigan abraziv yedirilishi.

2. Shikastlanishlar (yo'l qo'yilmaydigan yedirilish turlari):

- a) qattiq tishlashib qolish;

qurulish va tirmalishlik abraziv yedirilish;

6) havhdan shikastlanish;


7) jumyon;

8) qayllish;

9) ganglash;

10) davitotsiya.

M. Tenenbaum sirtqi qatlarning yedirilishidan oldin uning  
davlatli jarayoni ro'y beradi va quyidagilarga bo'linadi deydi:  
*shegaravty, issiqlik chiqish, kimyoqviy va adsorbsion*. M.M.Tenenbaum  
friction tutashuvning 16 turidan iborat ishqalanish  
yordamlari tasnifini tavsiya qiladi (55-rasm).




55-rasm. M.M. Tenenbaumning yedirilish jarayonlari tasnifi.

- I. Gidrodinamik yoki gidrostatik sharoitlarda suyuq moylanish effektini ushlab turishda; II. Gazsimon moylash sharoitida; III. Chegaraviy moylash sharoitida; IV. Quruq ishqalanishda (ahyon-ahyonda bo'ladigan qattiq tishlashib qolish, g'ajilish, oksidlanishdan yedirilish); V. Tutashgan detallar tebranma harakatlanganda quruq ishqalanish yoki chegaraviy moylanish; VI. Tutashuvdag'i kuchlanish siklik ta'sir etishida dumalab ishqalanish (pitting, cho-

tirsimon yedirilish); VII. Jismlarning o'zaro urilishida (charchashdan yoki polidefarmatsion jarayonlardan yedirilish, sintqt qatlamining yaxlit yemirilishidagi yedirilish); VIII. Monolit (mustahkam) abraziv ta'sirida yedirilish; IX. Detallarning abraziv massa bo'yicha harakatida; X. Tutashuvchi sirtlar sirpanib ishqalanishida va ular tirqishida abraziv zarrachalar bo'lganda; XI. Dumalab ishqalanishda va abraziv zarrachalar borligida; XII. Suyuqlik oqimi bo'ylab harakatlanuvchi qattiq zarrachalarning mexanikaviy ta'siri natijasida (gidroabraziv yedirilish, korrozion mexanikaviy yedirilish); XIII. Gaz oqimi harakatlanuvchi qattiq zarrachalarning mexanik ta'siri natijasida (gazoabraziv eroziya); XIV. Lokal gidravlik zarbaning siklik ta'siri sharoitida (yedirilishning kavitatsiya turi, kavitatsiyali eroziya); XV. Katta tezlikda bo'lgan suyuqlik oqimi ta'sirida (tirqish eroziya); XVI. Katta tezlikda bo'lgan gaz oqimi ta'sirida (gazoviy eroziya).

Shunday qilib, ko'pchilik olimlar (hamma olimlarning ilmiy izlanishlari ma'lum sabablarga ko'ra keltirilmadi) har xil belgilarni va sharoitlar bo'yicha yedirilish tasniflarini tavsija etishadi.

FOCT 23-02-78 da standartlashtirilgan ishqalanish tasniisi keltirilgan (56-rasm).



56-rasm. Yedirilish turlari.

Tasnlardan ko'rinishicha, yedirilishning ikki asosiy turi standartlashtirilgan: mexanikaviy va g'ajilishdan (detal yuzalari materialining qattiq tishlashib qolishidan). Mexanikaviy yedirilish detal yuzalarining o'zaro mexanik ta'siri ostida yuz beradi va u quyidagi turlarga ega:

*Korozjon mexanikaviy yedirilish* mexanikaviy ta'sir natijasida ro'y berib, u bilan bir vaqtida detal materiali atrof-muhit bilan o'zaro kimyoviy ta'sirga duchor bo'ladi.

*Oksidlanib yedirilishda*, asosan, materialga kislorod yoki oksidlovchi tashqi muhit ta'sir ko'rsatadi, ya'ni kislorod yoki oksidlovchi tashqi muhit detal materialini oksidlaydi, so'ngra oksid plynokalar hosil bo'lishi natijasida yedirilish hosil bo'ladi.

*Abraziv mexanikaviy yedirilish*, asosan, erkin yoki mahkamlangan qattiq abraziv zarrachalarning metall yuzasining qirqimi yoki tilib ketishi natijasida yuz beradi. Agar suyuqlik tarkibida abraziv zarrachalari bo'lsa, gidroabraziv yedirilish, deyiladi. Charchashdan yedirilish vaqtida materialga ta'sir etadigan kuchlarning bir necha bor qaytarilishi natijasida detal yuzasi charchaydi va asta-sekin yejila boshlaydi.

*Erozion (chirishdan) yedirilish* suyuqlik oqimining metallga ta'siri ostida hosil bo'ladi. Gidro va gazoerozion yedirilish suv yoki gaz oqimining metallga ta'siri ostida sodir bo'ladi. Erozion yedirilishga elektroerozion yedirilish ham kiradi. Bunda elektr tutashuvlari bir necha bor ulanib, ajralish davrida tutashuvning metall zarrachalari eroziya (nurashi) natijasida asta-sekin yulinib chiqadi va vaqt o'tishi bilan tutashuvning yedirilishi sodir bo'ladi (masalan, avtomobilning uzib-taqsimlagich kontaktining yedirilishi).

*Gidroerozion yedirilish* qattiq jismga nisbatan suyuqlikning harakati natijasida bo'ladi. Bunda jism yuzasida pufakchalar hosil bo'lib, so'ngra ular yorilib ketishi natijasida jism yuzasida katta bosim yoki issiqlik hosil bo'ladi va bu bosim yoki issiqlik yuzasi yedirilishga olib keladi.

*Fretting yedirilish* jismning kichik tebranishlari va nisbiy harakati natijasida sodir bo'ladi (fretting so'zi ingliz tilidagi *ret* so'zidan olingan bo'lib, o'ymoq, yemirmoq ma'nosini anglatadi). Fretting korrezion yedirilish zanglab yedirilish vaqtida ro'y beradi. G'ajilishdan yedirilish materialning metall qa'ridan yulinib chiqishi va bir yuzadan ikkinchi yuzaga yopishib o'tishi orqali sodir bo'ladi.

Yana bir bor qaytarib o'tish kerakki, yedirilish jism yuzalarining yemirilishi jarayonidir. Odatda yedirilish jarayonida

yedirilishning har xil turlari bir vaqtda yuz berishi mumkin. Lekin ularning ichida bittasi muhim rol o'ynab, yedirilish xarakterini miqdorini aniqlab beradi. Demak, yedirilish miqdori yedirilish jarayonining hosilidir. Yedirilishning uch turi mavjud: ishqaluvchi jismlar o'rtasida yog'lovchi modda bo'lmasligida (qurash), ishqalanishda), ishqalanuvchi jismlar orasidagi moy qatlasi 0,1 mkm.gacha bo'lganda (chegaraviy ishqalanishda) va abraziv yedirilish (ishqalanuvchi jism yuzasi abraziv massa yoki abraziv donachalar ta'siri ostida bo'lganda).

Yuzalarning deformatsiyalanishi bo'yicha ishqalanishga plastik, tutashuv jarayonida va mikroqirquv davrida sodir bo'ladi. ГОСТ 23-02-78 yedirilishning bir necha ta'riflariga to'xtalib o'tardi. Bularga quyidagilar kiradi:

- a) chegaraviy yedirilish — buyum yuzasining eng oxirgi ishlashini mumkin bo'lgan holatiga to'g'ri keladigan yedirilish;
- b) joiz yedirilish jismning hali ishlay olishi mumkin bo'lgandagi yedirilishi;
- c) juz'iy yedirilish — buyumning bir joyida bo'lgan yedirilish;
- d) yedirilish epyurasi ishqalanish yuzasi bo'yicha yoki anty kesimda juz'iy yedirilishning grafik shaklidagi tasviri;
- e) yedirilish intensivligi yedirilish miqdorining yedirilish yo'liga yoki yedirilishda bajarilgan ish hajmiga nisbati;
- f) yedirilish jarayonining intensivligi yedirilish miqdorining yedirilish yo'liga yoki yedirilishda bajarilgan ish hajmiga nisbati;
- g) yedirilish tezligi — yedirilish miqdorining yedirilish davrida sarf bo'lgan vaqtga nisbati.

### 10.3. Yedirilish va nosozliklarni aniqlash uslublari

Ishlab turgan mashina va mexanizmlarda nosozlik sinish yoki uzellarni yetarli sozlanmagan, qarovsiz qoldirish yoki detallarni bir-biriga puxta o'tkazilmaganlik sabablariga ko'ra tasodifiy xarakterda bo'ladi.

Mashinalarni sinishiga sabab bo'luvchi yaroqsiz detallarni tashqaridan qurollanmagan ko'z bilan ham aniqlash mumkin. Ikkinci xil nosozlikni aniqlash mu'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Bunday nosozliklarni mashinada unga xos bo'lмаган — taqillagan tovush, shovqin, moylash materiallarini me'yordan ko'p sarflashi va boshqa hodisalar yordamida aniqlash mumkin. Detallarni bir-biriga puxta o'tkazilmaganligini ishlatib ko'rish uslubi bilan aniqlash mumkin. Bunda ushlab turib bir-biriga o'tkazilgan detallar orasidagi oraliq qiymati va detallar ulanish xarakterini

aniqlash mumkin. Masalan, ikkita detal orasidagi oraliq 0,2–1 mm va undan ko‘p bo‘lsa, ikkita detalni bir-biriga nisbatan ishlatalib ko‘rib aniqlash mumkin. Oraliq 0,05–0,1 mm bo‘ladi, moylangan detallarni bir-biriga nisbatan bemalol surish mumkin. Agar oraliq 0,01–0,03 mm bo‘lganda detallarni bir-biriga nisbatan surish uchun ma’lum miqdorda kuch ishlatish kerak bo‘ladи.

Yuqorida keltirilgan uslub bilan detallarning nosozligini aniqlash buqt taxminiy ma’lumotlarni beradi. Shuning uchun nosozliklarni aniqlashning asosiy uslubi o‘lchovlar orqali nazorat qilishdir.

Detallarga bo‘lingan mashina qismlarini yedirilganligi va nosozligini ko‘zdan kechirish, o‘lchash, kerosinli namuna, shuningdek, magnitoakustik, rentgen, luminessent, elektromagnit uslublari bilan aniqlanadi. Ko‘zdan kechirish uslubida, detallardagi darz ketganini, singanini, egilganligini, buralganligini, alohida hollarda, qoldiq deformatsiyani ham aniqlash mumkin. Detallarni tashqi tomonini ko‘zdan kechirish uslubi bilan ularni shponka ni yiqlaridagi va rezbali ulanishdagi nuqsonlarni aniqlash mumkin.

Ko‘zdan kechirish qurollanmagan ko‘z yoki shisha asboblar bilan bajariladi. Yedirilishni o‘lchash uslubi bilan aniqlashda yedirilgan detallarni uning oldingi o‘lchamlarini solishtirish bilan aniqlanadi.

Kerosinli namuna uslubida detallardagi darz aniqlanadi. Detalni jummaliga 15–30 minut kerosinga solinadi, undan keyin kerosindan olib yaxshilab artib tozalanadi va yupqa bo‘r qatlami bilan qoplanadi. Darz bor joyda bo‘r qoplama qorayadi, chunki u darzda qolgan kerosinni shimib oladi.

Magnitoakustik uslub ko‘proq choklarni payvand qilib ulanganda, uning sifatini aniqlashda ishlatiladi. Bu uslubda tekshirilayotgan detaldan magnit oqimi yuboriladi, unda darz yoki ulanmagan joyi bo‘lsa, magnit oqimi o‘scha joydan bir xil singimaydi. Natijada, detal yuqorisida maxsus asbob yurgizganda, elektr yurituvchi kuch (EYK) qiymati katushkaning hamma joyida bir xil bo‘lmaydi. Asbobni katushkasiga lampali kuchlantiruvchi orqali telefon go‘sashi ulanadi. Go‘sadagi tovushning o‘zgarishi nuqson bor joyni ko‘rsatadi.

Rentgen uslubi tekshiriladigan detalni rentgen nuri bilan yoritiladi. Detalning nuqsoni bor joyi rentgen nurini har xil yutadi, natijada asbob ekranini yorug‘ligi bir xil bo‘lmaydi. Luminessent uslubi detalda darzni chanoq (rakovina)ni, bo‘shliqni joylashgan joyini aniqlaydi.

Yog'lardan tozalangan, tekshirilayotgan detal 10–15 mm  
fluoresirlovchi suyuqlikka cho'ktiriladi, bu suyuqlik  
shimiladi, shuning uchun suyuqlik detaldagi darzlikka  
shimiladi va bir qancha vaqt shu darzda qoladi. Detal suyuqlik  
olinib sovuq suv bilan yuviladi va issiq bosimli havo bilan quritiladi.  
Quritilgan detalni ultrafiolet nur bilan yoritiladi. Detal yoriladi  
qolgan fluoresirlovchi suyuqlik o'zidan nur chiqaradi. Shuning  
qilib, detaldagi darz aniqlanadi. Fluoresirlovchi suyuqlik 0,25 m  
transformator yog'i, 0,5 litr benzinni aralashtirib tayyorlanadi.

Elektromagnit uslubi detaldagi darzni, zangini va h.k.larni  
yo'qligini aniqlaydi. Buning uchun detal ferromagnit materialini  
tayyorlangan bo'lishi shart. Magnitlangan tekshirilayotgan detal  
qizdirilgan temir okisi sepiladi. Magnitlashtirilgan kukun detal  
sepilganda, u mavjud darzlikka sepiladi. Detalni darzlariga, yuqorida  
yuzasiga tushgan kukun darzlarga joylashib, magnit kuch chizig'ini  
sochilishiga sabab bo'ladi va shu orqali detaldagi nosozlikni  
aniqlanadi.


#### 10.4. Detallarda ruxsat etilgan va chegaraviy yedirilish

Yangi yoki ta'mirlangan mashinalarni boshlang'ich ishlash  
davri detallarini yuqori darajada yedirilish va bo'sh ishlash vaqtida  
energiyaning yuqori darajadagi sarfi bilan xarakterlanadi. Bunday  
davr har qanday mashinalar uchun chetlab o'tib bo'lmaydigan  
davrdir.

Vaqt o'tishi bilan mashina detallarini tez yedirilishi kamayib  
boradi. Bundan keyingi ishlash davomida mashina detallarida  
yedirilish sekin-asta o'sib boradi. Mashina detallarini ulanish  
joylarida yedirilishni uzluksiz o'sib borishiga qaramay, mashinani  
normal ishlash holati uzoq vaqt davom etadi, chunki butun  
ikkinchi davr mashinaning ishlash davrida detaldagi yedirilish  
ruxsat etilgan qiymatdan oshmagan holatda qoladi.

Mashinaning uchinchi davr ishlashi yedirilishga nibatan tez  
o'sib borishi bilan xarakterlanadi va normal ishlash rejimini buzilib  
borishi kuzatiladi. Bu davr detallarda yedirilish miqdori o'zining  
chegaraviy miqdoridan oshganida boshlanadi.

Mashinaning ish tartibi buzilishi mashina detallari sinishiga olib  
keladi. Ishlab turgan mashinalarda yedirilishni o'zgartirish xarakteri  
57-rasmida ko'rsatilgan:



57-rasm. Mashinaning yedirilish qonuni:

a—detallarni o'zaro ishga kirishish (приработка) vaqt; b—mashinalarni normal ishlash vaqt; d—detallarni yedirilishini tezlashish (авария) vaqt; e—mashinani normal ishlash vaqtida yedirilishning ortishi.

57-rasmdan ta'mirlashlar orasidagi vaqt oshirish uchun detallarni o'zaro ishga kirishish vaqtini detallarni tayyorlash texnologiyasi va yig'ishni yaxshilash hisobiga kamaytirish lozim. Mashinalarni ta'mirlar orasidagi vaqtini kamaytirish uchun ularga texnik xizmat ko'rsatishni yaxshilish kerak.

Mashinalarni ishlatayotganda, ularning uchinchi davri boshlanishi detallar orasidagi masofa yedirilish hisobiga taxminan 2—3 marta oshib ketishi boshlanadi. Lekin hamma detallar uchun qiymat bir hil bo'imasligi mumkin, bu miqdor, alohida hollarda, hisob-kitob asosida yoki kuzatishlar natijasiga qarab aniqlanadi. Yedirilish shu miqdorda oshgan vaqtida bu mashinalarni ta'mirlashga imvsiya qilinadi.

### 10.5. Yedirilishni kamaytirish tadbirlari

Detallarning yedirilishga chidamliligini oshirish mashinalarni ishslash resurslarini oshirishning eng muhim shartlaridan biridir. Bu quyidagi tadbirlarni amalga oshirish orqali bajariladi:

- 1) detallarni zarur bo'lgan sifatini oshirish uchun ularni tayyorlash uchun kerakli materiallarni tanlash;
- 2) detallarni tayyorlashda, ularning yuzasini talab qilingan tozaligini oshirish bilan;

- 3) detallar materialining yuzasini ishqalanishiga qattiqligi va uni mexanik xususiyatini yaxshilash hisobiga;
- 4) moylashga qo'yilgan kerakli talablarga rivoja qilish;
- 5) ushslash qismlarini zichlovchi qurilmalar bilan t'om'ish hisobiga;
- 6) detal va qurilmalarni zanglashdan himoya qilish bilan.

Detal tayyorlash uchun, materiallarni mustahkamligi va dekorativlari ishlash xarakteriga qarab tanlanadi. Birgalikda ishlashda detallarni hir xil materialdan tayyorlash tavsiya qilinadi, shuningdek, materiallarni qovushqoqligi va mustahkamligi ham hir bo'lishi kerak.

Materialni tanlashda, detalga tushadigan yuk miqdori va xarakterini hisobga olish muhim rol o'ynaydi. Zarbga ishlaydigan detallarni qovishqoq materialdan, statik yukka ishlovchi detailni pishiq, mustahkam materialdan ishlash tavsiya etiladi. Detal yuzasini mexanik qayta ishlashdan so'nggi sifati, tozaligi va tirnovchanligiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Ozgina tirlangan, mexanik ishlov bergandan qolgan charchashdan hosil bo'ladigan darzliklarga sabab bo'ladi. Detal yuzalarini butun yuzasi bilan birikmasligi ishlash davrida yuzanining ma'lum nuqtalarida nisbiy bosimni har xil bo'lishiga olib keladi, natijada yuza bo'ylab har xil yedirilishni hosil qiladi. Qo'zg'almagan ulanishlarda ularning mustahkamligi ulanish yuzalarining tozaligiga bog'liq.

Detalni mukammal tozalanmagan, yetarli ishlov berilmagan yuzalari, ularni moylash darajalariga salbiy ta'sir ko'rsatadi, yog'moy pardasining butunligini buzadi. Natijada, quruq va yarim quruq ishqalanish yuzaga keladi. Bunday ishqalanish detal yuzalarini tez ishdan chiqaradi. Shuning uchun detallarni yuzasiga iqtisodiy tomonidan samarali, asoslangan ishlov uslublari bilan ishlov berish talab qilinadi. Detal yuzalariga ishlov berishda maxsus stanoklar yordamida silliqlash, yaltiratish yetarli darajada aniqlik bilan ishlov berish natijasida yuqori darajali tozalikka erishiladi va yedirilishni kamaytirishga sabab bo'ladi.

Detal materialini qattiqligini oshirish ularni har xil yuklamalarga qarshilik ko'rsatish darajasini oshiradi. Shuning uchun tayyor detallarga har xil usullar bilan ishlov beriladi. Ishlab chiqarish sanoatida metallarni qattiqligini oshirishni quyidagi turlari ko'proq qo'llanib kelmoqda: har xil usullar bilan chiniqtirish, toplash, sementlash, azotlash, sionirovat qilish va h.k.

usullari bilan birga detal yuzasini yuqori chastotali tok  
chintirish, ishchi yuzani qattiq qotishma bilan qoplash,  
oshublari ham qo'llanib kelinmoqda. Mexanizmlarni yediri-  
chilgini oshirishda ularni moylash muhim rol o'ynaydi.  
Detallarni moylash sifatiga quyidagi omillar ta'sir etadi:

- i) moyning tarkibida kislota yoki ishqorning borligi;
- ii) moyning tarkibida mexanik omixtalarining borligi;
- iii) moyning qovushqoqligi, bir me'yorda uzlaksiz ta'siri va  
moddasining soni.

Moylash materiallari tarkibidagi kislota va ishqor moddasining  
idan betaraf holda bo'lishi kerak. Lekin moylash materiallarni  
moylashda uning tarkibidagi kislotani to'la neytrallanmay qolishi  
mumkin. Shuning uchun shunday moylardan foydalanilganda,  
moyning ichida bo'sh qolgan kislota metallda zanglash hodisasini  
hurish va detallar yedirilishiga sabab bo'ladi.

Moyning tarkibida qolgan ishqor mashina detallaridagi rangli  
moddalarini qoraytirishga sabab bo'ladi va moyning, nafaqat, sifatini  
kamaytirmaydi, balki konsistent moylash moddalarini saqlashda  
ishlatayotganda uni parchalanishdan saqlaydi. Moylash mate-  
riallari tarkibida mexanik omixtalar borligi detallarning yedirilishini  
tezlashtiradi. Shuning uchun industrial, turbina va transformator  
moylarining tarkibida mexanik omixta bo'lishiga mutlaq yo'l  
qo'yilmaydi. Boshqa moy tarkibida mexanik omixtalar 0,007—  
0,05 % bo'lishiga ruxsat etiladi.

Solidollarda 0,6 % gacha bo'lishi ruxsat etiladi. Moylarning  
qovushqoqlik xususiyati yedirilishga ta'sir ko'rsatmaydi, lekin  
anoatda bunday moylar o'rniqa boshqa moylar qo'llanganda  
qovushqoqlik salbiy natija ko'rsatishi mumkin. Moy kam  
qovushqoqlikka ega bo'lsa, yarim quruq ishqalanish hosil bo'lib,  
bu yedirilishni tezlatadi. Moylarning qovushqoqligi me'yordan  
oshiq bo'lganda, ishqalanishning bajaradigan ishi ko'payadi,  
natijada, mashinaning ishlashi uchun ko'p quvvat sarflanadi.

Vanna (reduktor)larga qo'yiladigan moyning miqdori ortib  
ketishiga ruxsat etilmaydi, aks holda, moyning sarfi ortib,  
mashinaning ishlashiga salbiy ta'sir qiladi. Mashinaning uzellari  
zichlovchi moslamalar, ularning eng zarur qismlaridan hisoblanib,  
ularning nosozligi mashina va mexanizmlarga chang, ilos modda,  
suv va boshqa ziyon keltiruvchi, moyning sifatini kamaytiruvchi,  
tirnov va yedirilishni ko'paytirishga sabab bo'ladi. Vannaning

zichlovchi elementi ojizlanganda, undan moy oqib chiqib kengim可能, bu detallarni quruq ishqalanishiga olib keladi.

Mashina detallarini va uning qismlarini zanglashdan узакалаштирунганда, ularni legirlash, tashqi vosita bilan unga ishlov berish okishi pylon metall va nometall qoplama bilan qoplash orqali amalga oshiriladi. Legirlash uslubi bilan himoyalashda, detal tayyorlanadigan materialni eritib, unga legirlanadigan (xrom, nikel, marganez, boshqa) elementlar qo'shiladi. Bu aralashma po'lat va chugunning zanglashga bo'lgan qarshiligini oshiradi. Detallarni tashqi vosita bilan qayta ishlaganda, shu vositaning zanglashga bo'lgan aktivligi, undan zararli qo'shilmalarini chiqarib tashlash hisobiga pasayadi.

Okis pylonkasi yordamida detallarni zanglashdan himoya qilish asosan, po'lat, aluminiy va magniy qotishmalaridan tayyorlanganda detallarda qo'llaniladi. Oksidlash kimyoviy va elektrolitik yo'li bilan amalga oshiriladi.

Metall qoplamlar yordamida himoya qilish keng tarqalgan, bunda qoplanishi kerak bo'lgan detal galvanik, diffuzion va boshqa uslub bilan eritilgan metallni ichiga cho'ktirib qoplanadi. Cho'ktirish yo'li bilan eritilgan qoplovchi sink, qo'rg'oshin, qalay va aluminlarga qoplanishi kerak bo'lgan detal cho'ktiriladi. Zanglashga qarshi galvanik qoplamlar xrom, nikel, sink va kadmiylar qo'llaniladi.

Diffuzion qoplamlarda qoplanishi kerak bo'lgan detal gaz holatiga keltirilgan qoplovchi metallga solinadi va yuzasi ma'lum haroratgacha qizdiriladi. Bu uslub bilan himoya yuzasi sink, alumin va xrom bilan qoplanadi. Nometall qoplamlar bilan qoplashda har xil lok, bo'yoq va smolalar qo'llaniladi.

## 10.6. Ta'mirlashda ishlataladigan o'lchov asboblari

### *Oddiy chiziqli (shtrixli) asboblar*

Ko'pchilik kon mashinalari yuqori darajadagi aniqlik bilan tayyorlanadi, shuning uchun ta'mirlash bo'limlarida yuqori aniqlik bilan o'lchaydigan asboblar bo'lishi kerak. O'lchov asboblarini tuzilishiga qarab, universal va shkalasiz yoki maxsus asboblar bo'ladi.

Asbobni o'lchovning xarakteri va hajmiga qarab qabul qilinadi. Masalan, ta'mirlash ishlari hajmi uncha katta bo'limgan shaxtalarda o'lchov ishlari ham katta bo'lmaydi, bunday hollarda faqat universal asbob olishni o'zi kifoya; ta'mirlash zavodlarida ishlar hajmi

shuniga nazorat qilishda katta. Shuning uchun detallarning sifatini nazorat qilishda qo'llanadigan maxsus asboblar qabil qilish kerak. Kon mashinalarini shuniga nazorat qilishda qo'llanadigan maxsus asboblar ichida oddiy chiziqli, mikrometrik o'lchov asboblari, shuningdek, mehanik asboblar qo'llaniladi. Maxsus o'lchov asboblariga alohida yoki kalibrli o'lchov asboblari kiradi.

Metall lineyka o'lchov asboblari zagotovka, detal va ularning uzunligini  $\pm 0,5$  mm aniqlik bilan, shuningdek, kronsirkul, nutromer va dikkullarning ko'rsatkichini hisoblash uchun ishlataladi. Lineykalarning elastik yoki qattiq qilib, yupqa tunuka polosasidan asboblar uchun ishlataladigan uglerodli Y7 yoki Y8 po'latdan yasaladi va lineykaning bir tomoniga har bir mm.ga chiziq chiziladi. Ba'zi holmga lineykalarini bir tomoniga dyuymli bo'linmalarda chiziq chiziladi.

Egiluvchanlik, elastik lineykalarini 100, 200 va 300 mm uzunligidagi qattiq lineyklar 100, 150, 200, 300, 500, 750 va 1000 mm uzunlikdagi detallarni o'lchash uchun ishlab chiqariladi. Lineykalarning eni har xil bo'lib, taxminan 11 va 25 mm, qalinligi 1 dan 12 mm.gacha qilib tayyorlanadi. Lineyka yordamida o'lchashni osonlashtirish maqsadida har 5 mm.da va har 10 mm.da uzun chiziq o'tkazilib ularga son qiymati yozilgan bo'ladi. Taxlanuvchi lineyklar uzunligi 1—2 m.dan katta bo'lgan detallarni o'lchash uchun ishlataladi. Bu lineyklar alohida 10 mm.li o'zaro sharnirli ulangan lineykaldan tashkil topgan.

Kronsirkul o'lchovlari bir joydan ikkinchi joyga detaldan lineyka yoki lineykadan detalga ko'chirish uchun qo'llaniladi. U uglerodli po'lat Y7 va Y8 dan tayyorlanib, oyoqlarining uzunligi 150—250 mm.ni tashkil etadi, uning aniqligi  $\pm 0,5$  mm.

Nutromer detallardagi ichki o'lchamlarini o'lchab, ularni metall lineykalarining shkalasidan qiymatini aniqlashda ishlataladi. Tuzilishi kronsirkulga o'xshash bo'ladi. Sirkul detal yuzalaridan o'lchov olib, uni egri chiziqlarga o'tkazishda qo'llaniladi. Reysmas gorizontal va vertikal chiziqlarga parallel chiziqlar o'tkazishda qo'llaniladi. Shablon yordamida detallarning shakli nazorat qilinadi, yuzalarni o'zaro joylashishini, detal radiuslari va rezbalarini tekshiradi.

Shup bir-biri bilan bog'langan detal yuzalari orasidagi oraliqni o'lchash uchun ishlataladi. U bir necha yupqa toza ishlov berilgan o'zaro sharnirda mahkamlangan qalinligi 0,05 mm.dan 1 mm.gacha bo'lgan plastinkalar to'plamidan tashkil topgan. Plastinkalar uzunligi 50, 75, 100 va 200 mm. Plastinkalar qalinligi bilan bir-

biridan 0,01 mm.ga farq qiladi, qalin plastinkalar esa, 0,01—0,25 mm.ga farq qiladi.

Shtanginzubomer — shesternalar tishining o'lchamlarini o'qning diametri bilan aniqlikka chiqarish uchun shert qilib, tishining qalinligini, balandligini o'lchaydi. Ular shert qilib, tishlarini moduli 1 dan 18 mm va 5 dan 36 mm.gacha bo'lgan tashqaridagi o'lchamlarini 0,02 mm aniqlikkacha o'lchaydi. Ushbu asbobni qo'llaniladi. Uning o'lchash aniqligi 5'.

### *Mikrometrik o'lchov asboblari va indikatorlar*

Mikrometrik o'lchov asboblari guruhi ichki va tashqi o'lchamlari o'lchovchi mikrometrlar, mikrometrik shtixmas va mikrometrik glubinomerlar kiradi. Tashqi o'lchamni o'lchovchi mikrometrik shtixmasda o'qning diametri va boshqa detallarni tashqi o'lchovlarni 0,01 mm aniqlikkacha o'lchash uchun qo'llaniladi. Ular o'lchamlari 0—25—50, 50—75, 75—100, 100—150 va undan keyin har 50 mm dan 1000 mm.gacha bo'lgan detal o'lchovlarni olishda ishlataladi. Detallarni ichki o'lchovlarini o'lchaydigan mikrometrlar detallarni o'lchamlari 5 dan 30 mm va 30 dan 55 mm.gacha bo'lgan o'lchovlarni 0,01 mm aniqlikkacha o'lchaydi.

Mikrometrik shtixmas detallarning ichki o'lchamlarini, ularning o'lchamlari 50 dan 1500 mm.gacha bo'lganda 0,01 mm aniqlikkacha o'lchaydi. Mikrometrik shtixmas yuqorida ko'rsatilgan o'lchamlardan katta o'lchamlarni maxsus uzaytiruvchi 13, 25, 50, 100, 150, 200 va 600 mm.li sterjenlar yordamida uzaytirib o'lchaydi. Mikrometrik glubinomer detallardagi chuqurliklarni, pazalarni ularning o'lchamlari 0 dan 25 mm, 0 dan 50 mm, 0 dan 75 mm va 0 dan 100 mm bo'lganda 0,01 mm aniqlik bilan o'lchash uchun qo'llaniladi. Indikator richag-mexanik strelkali o'lchov asbobi bilan uning yordamida solishtirish o'lchovlari olib boriladi. Oxirgi vaqtida soat tipidagi indikator ko'p qo'llanilayapti, ular o'lchamlari 0—3 mm, 0—5 mm, 0—10 mm bo'lgan o'lchovlarni 0,01 mm aniqlikda o'lchaydi.

### *Ko'chma va maxsus o'lchov asboblari*

O'lchanayotgan o'lchovlarni katta aniqlik bilan lineykalar shkalasi yoki metrda aniqlash ularni shkalasi yoki metrda aniqlash uchun ko'chma asboblardan foydalaniladi. Bularga kronsirkul, suriluvchi nitrometr, sirkul va reysmuslar kiradi.

ruletkalar katta uzunlikdagi o'lchovlarni o'lhash uchun mm.dan ±0,5 mm aniqlikda chiqaziladi. Ikki metrli ruletkalar po'lat lentalardan ishlanadi. Uzunligi o'shiq bo'lgan o'lchovlarni o'lhash uchun eguluvchan yoki xolsh lentasidan ishlanadi. Ular po'lat yoki charmdan g'ilofda saqlanadi.

Ruletkalar lentasida ular 5 m.gacha o'lchasa, unda har mm.dan agar 5 m.dan uzun o'lchovga mo'ljallangan bo'lsa, har metrda chiziq chiziladi.

### *Noniusli shtrixli asboblar*

Noniusli shtrixli asboblarga shtangensirkul, shtangenreysmus, shtangenglubinomer, shtangenzubomer va universal zubomerlar nomi. Shtangensirkul detallarni tashqi, ichki, chuqurlik va balandlik o'lchamlarini 0,05; 0,02; 0,1 mm aniqlik bilan o'lhashga mo'ljallangan. Ular o'lchaydigan maksimal o'lchovlar qiymati 100, 125, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800 va 1000 mm.ni oshkil etadi. Shtangensirkullarning ikki xil oddiy turi 0,1 mm aniqlikkacha o'lchaydi va bo'linmalardan, gubka, suriluvchi rama tonus va chuqurlik o'lchaydigan qismdan iborat.

*Nonius* — bu yordamchi shkala bo'lib, yuruvchi ramaga yoki maxsus lineykaga chizilgan bo'ladi. Nonius o'lchov vaqtida kasr hisoblarini aniq hisoblash uchun xizmat qiladi. Nonius shkalanining uzunligi 9 mm bo'lib, 10 ta teng qismiga bo'lingan. Bitta bo'linmasining qiymati 0,9 mm va shtangadagi bo'linmadan 1,0—0,9=0,1 mm.ga qisqa. Shtangensirkuldagi uzunligi 12 mm bo'lib, u ham 10 ta teng bo'linmaga bo'lingan, har bir bo'linmasini qiymati 1,9 mm.ga teng. Shtangensirkul bitta bo'linmasining qiymati 1,0 mm bo'lgani uchun noniusdagi har bir bo'linma shtangadagi ikki bo'linmadan 2,0—1,9=0,1 mm.ga kichik.

Shtangenreysmus zagotovkalarda belgilash va balandligini o'lhash uchun ishlatiladi. U shtanga, suriluvchi noniusli ramka va mikrometrik uzatuvchidan tuzilgan. Ular balandligi 0—200, 30—300, 40—500, 60—800, 60—1000 mm. dagi balandliklarni 0,1; 0,05; 0,02 mm aniqlik bilan o'lhashda ishlatiladi. Shtangenglubinomer detallardagi chuqurliklarni o'lhash uchun qo'llaniladi. Uning asosiy qismlari: asosi, vintli noniusi, mikrometrik uzatuvchi qurilmalardan iborat.

---

## *11-bob. KON MASHINALARI VA KONCHILIK* ELEKTROMEXANIK USKUNALARINI MOYLASHI

### 11.1. Umumiy ma'lumot


Kon mashinalarining ishchanligi va ishslash davomiyligi ko'p tomondan ularni moylash uchun moylash materiallarni to'qitish tanlash hamda moylash tartibini to'g'ri amalga oshirishga bog'liq. Bu bilan kon mashina va mexanizmlarini unumdarligini oshirish va ishlatishdagi sarf-xarajatlarning keskin kamayishiga erishiladi. To'g'ri moylash bilan ishqalanishga sarflanadigan quvvatni va mashina detallari yedirilishining kamayishi detallarni qizish darajasini tekislashga, detallarni zanglashdan saqlashga, detallni orasidagi oraliqni zichlashtirishga, detallarni ishqalanuvchi yuzalarini tozalashga, urilish-zarbalar kuchini yumshatishga, ichdan yonar dvigatellarni ishqalanish mahsulotlarini tozalashga erishamiz.

Ishqalanish kuchini kamaytirish uchun qadim zamonlarda ham ishqalanuvchi yuzalarga moy surtilib ishlatilar edi. Masalan, arava g'ildiraklari o'qiga, zambilg'altaklar g'ildiragi o'qlariga va h.k. orasiga moy ishlatilardi. Buning uchun organik moylar (o'simlik moyi, mol va h.k. yog'lari) ishlatilgan. Mineral (neft) moylar XIX asrdagina ishlatila boshlandi. Undan so'ng sintetik, qattiq moylar va oxirgi vaqtarda o'z-o'zidan moylanadigan podshipniklar ixtiro qilindi. 58-rasmida sanoatda ishlatiladigan moylash materiallarining fizik xususiyatlari moylash yuzalarining ajralib turish xillari bo'yicha tasnifi berilgan. Rasmida keltirilgan tasnifdan ko'rinish turibdiki, moylar fizik xususiyatlari bo'yicha gazsimon, suyuq va qattiq bo'lishi mumkin ekan. Shunga o'xshash moylash materiallari ham gazsimon, suyuq, qattiq va o'z-o'zidan moylash materiallariga bo'linadi.

Qattiq moylash materiallari ishqalanuvchi ikki yuzda orasida ekstremal holatlar bo'lganda, quruq va chegaraviy ishqalanishni ta'minlash uchun ishlatiladi. Ular issiqbardoshligi, ishqalanish koefitsientining kichikligi bilan boshqa moylardan farq qiladi va vakuum, shisha, elektron sistemalik asboblarda, shuning bilan

qator mashinasozlik va asbobsizlikda ishlataladi. Qattiq moylash materiallariga quyidagilar misol bo'la oladi: molibden, disulfidi ( $WS_2$ ) volfram disulfidi ( $WS_2$ ), grafit.

Ishqalanish yuzalarining ajratib turish turi bo'yicha moylovchi gazsimon materiallar gazstatik va gazodinamik, suyuq, moylash materiallari esa, gidrodinamik gidrostatik, yarim suyuq va chegaviy bo'lishlari mumkin.



58-rasm. Moylash materiallari tasnifi.

Gidrodinamik (yoki gazodinamik) suyuq moylashda ishqalanuvchi yuzalar oralig'i butunlay suyuq (yoki gazsimon) moylash materiali bilan bir-biridan ajralib turishi kerak va bunday hol jismlarining o'zaro harakati tufayli suyuq (yoki gazsimon) moylash materiallari yordamida hosil bo'ladi dan muttasil bosim ostida ro'y beradi. Gidrostatik (yoki gazostatik) suyuq moylashda ishqalanuvchi yuzalar oralig'iga (tirqishiga) suyuq (yoki gazsimon) moylash materiallari tashqi bosim orqali kiritiladi va ikki ishqalanuvchi yuzalar bir-biridan suyuq (yoki gazsimon) moylash materiallari bilan ajratib qo'yiladi. Gidrostatik (yoki gazostatik) va gidrodinamik (yoki gazodinamik) moylashda tutashuv yuzalarining yedirilishi suyuq yoki gazning xususiyatlari bilan bog'liq bo'ladi, chunki yuzalar bir-biridan suyuqlik yoki gazlar orqali ajralib turadi.

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, gaz va gidrostatik moylashlar real sodir bo'lishi mumkin, chunki bu moylashda moylovchi moddalar tashqi bosim orqali tirqishga yuboriladi. Yarim suyuq moylash, qisman suyuq moylash bo'lganda sodir bo'ladi.

Chegaraviy moylashda jismlarning tutashgan sirtlari kichik o'lehamda bo'lgan moy qatlami (0,1 mkm ga haqida) nimalib turadi. Bunda ishqalanish va yedirilish jism sirtlari qatlaming xususiyatlariga bog'liq. Sirtlar oralig'idagi chegaraviy moy qatlami (yoki chegaraviy moy pardasi)ning bo'lishi ishqalanishga nisbatan ishqalanish kuchi miqdorimi 2–10 va tutashuv sirlarning yedirilishini 100 barobar kamaytiradi ta'minlaydi.

## 11.2. Moylash uchun qo'shimcha (prisadka)lar

Mashina va mexanizmlarni ishonchliligi boshqa bir qator tadbirlar bilan bir qatorda, moylash materiallarining sifatiga bog'liq. Shuning uchun ham moylarning ishlatalish sifatini oshish har vaqt dolzARB muammolardan biri hisoblanib kelingan. Mogsifatini yaxshilashni hozirgi zamonda ishlab chiqarilayotgan energiya bilan to'yingan mashinalar, ayniqlsa, talab qiladi. Mashinalarning sifatini yaxshilash uslublaridan biri ularga qo'shimcha (присадка)lar qo'shib ishlatalishdir.

Qo'shimcha deb, moylarga yangi xususiyat beradigan yoki moylarning xususiyatlarini o'zgartiradigan qo'shimchalarga aytildi.

Moylovchi materiallarning qo'shimchalarini turlariga quyidagi gilar kiradi:

1. Antifriksion—ishqalanishga qarshi;
2. Tirmalishga qarshi;
3. Yedirilishga qarshi;
4. Zanglashga qarshi;
5. Oksidlanishga qarshi;
6. Ko'pirishga qarshi;
7. Dispersion (mayda zarrachalarga bo'lingan);
8. Yuvgich qo'shimchalar.

Qo'shimchalar o'zining vazifalari bo'yicha universallashtirilgan bo'lsa, ular ko'p funksiyalik (antifriksion, tirmalishga qarshi, yedirilishga qarshi) yoki kompozitsion (antifriksion, tirmalishga qarshi, yedirilishga va zanglashga qarshi) qo'shimchalarga bo'linadi. Amalda ishqalanish va yedirilishni kamaytirish uchun ishqalanishga qarshi ishqalanish koeffitsienti miqdorini kamaytiradi: yedirilishga qarshi qo'shimchalar — yedirilish darajasini kamaytiradi; tirmalishga qarshi qo'shimchalar — yuqori haroratda va katta yuklarda ishlaydigan

qatamlarida ternalishni kamaytirish, to'xtatish va chegaralash ishlataladi.

Adsorbsion qo'shimchalar sifatida quyidagilar ishlataladi: mol (yoki o'simlik moyi; yog'li kislotalar, (masalan, valerian) va (irkta kislotalari); oltingugurt, fosfor, azot birlashmalari; azot birlashmasi, keltirilgan moddalar va birlashmalar sirtni suriluvchi moddalar (ПАВ), deb aytiladi va ular hatto, suriluvchi sirt qatlamlariga surilishi (adsorbsiya) tufayli ishqalanish uslentining qiymatini kamaytiradi.

Yedirilishga qarshi ishlataladigan qo'shimchalar ham jismning qatamlariga suriladi va yuzada adsorbsion pardalar hosil qiladi, yuzada pardalar esa, yedirilish miqdorini kamaytiradi. Bunday qo'shimchalar sifatida fosfor kislotosi hosilalari va bariyning fosforli tuzlari ishlataladi.

*Ternalishga qarshi qo'shimchalar.* Tutashuvda hosil bo'ladigan harorat va yuklamalar materiallarning g'ajilishiga olib kelishi mumkin. G'ajilish natijasida ishqalanish yuzalari ochilib qoladi va yangi ochiq yuzalar paydo bo'ladi. Ternalishga qarshi qo'shimchalar esa, ochiq yuzalar bilan reaksiyaga kirishib g'ajilishga qarshilik ko'rsatadi. Bunday qo'shimchalar sifatida oltingugurt va xloring xumonik birikmalari ishlataladi. Qo'shimchalarni tanlashda, ularni bir xomonlama maksimal effekti bo'yicha emas, balki optimal universal xususiyatlariga ahamiyat berish kerak. Bunday holda qo'shimchalarning ko'p funksiyali va kompozitsion turlari qo'llaniladi.

### 11.3. Suyuq moylash materiallari

Suyuq moylash materiallariga motor moylari, transmission avtomobil moylari, avtomobil moylari va industrial moylar kiradi. Bunday moylar haroratda ishlataluvchi mashinalarda ko'proq qo'llaniladi. Motor moylari, asosan, porshenli, ichdan yonar dvigatellarda ishlataladi. Bular asosida bazaviy moy bo'lib, unga bazaviy moyning tabiiy xususiyatlarini yaxshilovchi va yangi xususiyatlarini hosil qiluvchi qo'shimchalar qo'shilib ishlataladi. Shuning uchun motor moylarining ishlatish xususiyatlarini, asosan, bazaviy moyning xususiyatlari va qovushqoqligini aniqlaydi, shu bilan birga qo'shimchalar xili konsentratsiyasi ham ta'sir qiladi. Motor moylari qovushqoqligi bo'yicha turli xillarga bo'linadi. Amalda, asosan, 100°C haroratda qovushqoqligi 3,5—22CT bo'lgan moylar ishlataladi.

Kon mashinalari motor moylarida qo'shimchalar tratsiyalari ishlash sharoitlarining yengil va og'irligiga o'zgaradi: yengil sharoitlarda bir necha foiz, og'ir sharoitlarda qo'shimchalar 25—30 % gacha bo'lishi mumkin. Oxirgi ichki yonar dvigatellarida AK3n-6, AK3n-10, AC-6, AC-10, DC-8, DC-11 rusumli moylar qo'llanilib kelmoqda.

Transmission avtomashina moylari mexanik va gidromechanik uzatmalar aylanma harakatlarini uzatib berishda tashqari kuchlanishlar va tutashuvda hosil bo'ladigan katta harorat ta'sir etsa duchor bo'ladi, shu sababli ularda yetakchi yedirilish chiqishi dan uvalanish sodir bo'ladi. Bularning oldini olish uchun transmission moylarga qo'shimchalar qo'shib ishlatiladi. Analoq katta kuch bilan ishlaydigan mashina qurilmalarida transmission moylarning (yozgi, qishki) TAп-10, TAп-15, TC-14,5, TC-10, MT-14П, MT-16П turlari qo'llaniladi.

Industrial moylar kon korxonalarida qo'llaniladigan uskunalarda ishqalanish koeffitsientini kamaytirish uchun qo'shib ishlatiladi (masalan, nasos, burg'ilash mashinalari, kompressori, ventilator va h.k.larda). Industrial moylar qovushqoqligi bo'yicha shartli uch turga bo'linadi:

- qovushqoq (yengil) — 20°C haroratda qovushqoqligi 60°C, 50°C haroratda qovushqoqligi 10°CCT bo'lgan moylar;
- o'rta qovushqoq (o'rtacha) — 50°C da qovushqoqligi 10 dan 58°CCT gacha bo'lgan moylar;
- qovushqoq (og'ir) — 50°C da qovushqoqligi 58°CCTdan 100°C da 96°CCT gacha bo'lgan moylar.

Moylarning qovushqoqligini katta va kichik bo'lishi kon mashina, mexanizmlari, asbob-uskunalarini ish jarayoniga katta ta'sir etadi. Shuning uchun bunday uch turdag'i qovushqoqlik asbob-uskunalar talabga muvosif ishlatiladi. Sanoatda normal sharoitda ishlatiladigan mashina-mexanizmlari detallarini moylash uchun industrial moylarning И-12А, И-20А, И-40А, И-50А va boshqa turlari ishlatilmoqda. Shuningdek, katta tezlikda, nisbiy yuklamada ishlaydigan turbina moylarning T<sub>46</sub>, T<sub>57</sub> boshqa xillari katta bosim va haroratda ishlaydigan kompressor moylarning 12 м, 19 м, 19 т, T, KC-19 xillari hamda o'chov asboblarida ishlatiladigan maxsus moy turlari ham mavjud.

Moylarning xarakterlovchi xususiyatlariga:  
kinematik qovushqoqligi — o'zining inersion kuchi bilan  
ho'rsatadigan qarshiligi;  
qovushqoqlik indeksi — qovushqoqligini haroratga bog'liqligi;  
oshinga olish hamda qotish harorati kiradi.

Moylarning tipidagi belgilari quyidagilarni anglatadi: harflari  
moyning joylarni, o'rnini, qayta ishlash-tozalash uslubini,  
esa, moyning qovushqoqligini ko'rsatadi. Masalan,  
moylarning AK3n-6 tipida: A—avtotraktor moyi;  
B—bor bo'ladi bilan bog'lab tozalash uslubi; 3—quyiltirilgan; n—qo'-  
shimchali; 6—kinematik qovushqoqligi. Uning qiymati 100°C  
haroratida  $6 \cdot 10^6$  m<sup>2</sup>/s (yoki m<sup>2</sup>/s kuch. qarshiligi); DC-8 dizel moyi;  
D—dizel moyi; C—selektiv tozalash uslubi; 8—qovushqoqlik  
miqdori.

#### 11.4. Plastik (konsistent) moylar

Plastik moylar yarim qattiq yoki qattiq bo'lib, uning tarkibida  
mineral va sintetik moylar, qattiqlagichlar (qattiq, uglevodorodlar,  
rog'li kislotalarning turli tuzlari va h.k.), qo'shimchalar va  
quldirligichlar (grafit, molibden disulfidi va h.k.) bor bo'ladi.  
Shunday moylar katta bo'limgan yuklamalar ta'sirida o'zini qattiq  
yulmasimon ushlab, yuzalardan oqib ketmaydi, agar yuklama  
miqdori moyning karkas strukturasi mustahkamidan oshib ketsa,  
ular suyuq moylarga o'xshab oqib ketadi. Shuning uchun ham  
plastik moylar suyuq va qattiq, moylar qatorida turadi. Plastik  
moylar quyidagi afzallikkarga ega: nogermetik ishqalanish uzellarida  
yuzada yaxshi ushlanib turadi; tezlik va haroratning turli diapa-  
zonlarida ham yaxshi ishlaydi; yaxshi moylash xususiyatiga ega;  
sarif jihatidan tejamkordir.

Plastik moylarning kamchiliklari quyidagilar: sovitish qobiliyati  
past; oksidlanuvchan; ishqalanish yuzalariga moyni kirgizish qiyin.  
Plastik moylarning muhim xususiyatlariga quyidagilar kiradi:  
pishiqlik, qovushqoqlik, mexanik barqarorlik (yuk ta'siriga  
barqarorlik va yuk ta'siri tamom bo'lgach, moyning dastlabki  
xususiyatlarining saqlanib qolishi), kalloid barqarorlik (yuklama  
ta'siridan o'z strukturasini saqlanib qolishligi), bug'ga aylanib  
ketmaslik, suvbardoshlik, suv ta'siridan erimaslik, kislota va  
ishqorlarning moy tarkibida bo'lmasligi (yoki minimal miqdorda  
bo'lishligi) va h.k.

## 11.5. Qattiq moylovchi materiallar

Ekstremal sharoitlarda quruq yoki chegaraviy ishqalanish davrida ikki jism yuzalarini moylovchi materiallarga qattiq yog'lovchi materiallar, deyiladi. Ular qattiq jism tarkibida yoki qo'shimchalar material sifatida bo'lishi yoki kukun holatda ikki jism oraliq kiritilishi mumkin. Qattiq yog'lovchi materiallar yuqori haroratli bardosh beradi ( $400^{\circ}\text{C}$  dan ortiq), materiallarga yaxshi yopishsiz, o'zidan gaz chiqarish tezligi kichik va eng kichik ishqalanish koeffitsientiga ega bo'ladi. Ular kon mashina va mexanizmlarning vakuum, elektron, optik sistemalarda, ta'mirlash bazalarida ishlataladi.

Qattiq moylovchi materiallar turiga quyidagi ko'p qo'llaniladigan moylar kiradi: molibden disulfidi ( $M_{\text{o}}S_2$ ), volfram disulfidi ( $WS_2$ ) va h.k. havo muhiti ostida ishlaydigan mashinalarni (ventilator, kompressor va h.k.), qattiq jismlari ishqalanishida grall qo'llaniladi.

Molibden disulfidining eng yaxshi sifatlaridan biri uning qattiq jismga yopishqoqligi va siqilishga chidamliligidir.  $M_{\text{o}}S_2 \cdot 3 \cdot 10^6 \text{ KPa}$  statik va  $10^6 \text{ KPa}$  dinamik bosimga, ya'ni metallning oquvchanlik chegarasiga teng bo'lgan bosimga chiday oladi. U vakuumda ham yaxshi ishlaydi (vakuumda  $1100^{\circ}\text{C}$ , havoda  $450^{\circ}\text{C}$  gacha bo'lgan haroratda). Volfram disulfidi molibden disulfidiga nisbatan havoda  $150^{\circ}\text{C}$  gacha barqaror turadi va oksidlanishga qarshiligi kattaroqdirdi. U kimyoviy inert, suv, yog', ishqor va kislotalarda erimaydi, notoksid va metallni zanglashga olib kelmaydi. Volfram disulfidi vakuumda  $1320^{\circ}\text{C}$  gacha chiday oladi. Lekin uning tannarxi yuqori bo'lganligi tufayli u kamdan-kam qo'llaniladi. Shuni aytish kerakki, qattiq, yog'lovchi materiallarning kelajagi barcha moylardan ko'ra ishonchli va yuqoridir.

## 11.6. O'z-o'zidan moylanish

I.V. Kragelskiyning molekular-mexanikaviy nazariyasiga binoan ikki detal ishqalanish davrida ular orasidagi moy pardasining mustahkamligi detallarning asosiy materiali mustahkamligidan past bo'lishi kerak. Bunday holatga ishqalanuvchi ikki detal tirqishiga suyuq, konsistent yoki qattiq, yog'lovchi materiallarni kirkizish yo'li bilan erishiladi, chunki yog'lovchi materiallar qatlamlarining siljishga mustahkamligi ishqalanuvchi qattiq, jismlarnikidan

Pincha kamdir. Molekular-mexanikaviy nazariyaga asosan yo'l bilan ishqalanish koeffitsienti va yedirilish intensivligi doldorlari kamaytirish mexanikaviy mustahkamlikning musbat haliyentini hosil qilish, deb ataladi. Demak, mexanikaviy mustahkamlikning musbat gradiyenti ikki ishqalanuvchi jism shinga moylovchi materiallar kiritish yo'li bilan erishiladi. Ishqalanish zonasida haroratning oshishi bilan bunday hodisa oshib undi.

O'z-o'zidan moylanish deb, ishlash davrida materialning o'zi obiga yoki ishqalanish tirqishiga moylovchi materiallar kiritish uchun hosil qilinadigan moylashga aytildi. Bunga misol qilib, shingchalarida moy bo'ladigan qizdirilib biriktirilgan materialarni ko'rsatish mumkin: mineral moylar, qattiq moylar (geksogonal bor nitridi, grafit va boshqalar), tiralishga qarshi qo'shimchalar (yo'rg'oshin). Eng yaxshi o'z-o'zidan moylanish xususiyatiga ega bo'lgan materialarni olish uchun kukun metalluriya (kukun holidagi metall va shunday metalldan turli mahsulotlar ishlab chiqarish)dan foydalaniladi. Ko'pincha bunday materiallar ishqalanishga qarshi ishlatiladi.

Eng ko'p qo'llaniladigan o'z-o'zidan moylanish materialari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin: АФ-3ам, АМАН-2, АМАН-4, ӘСТЕПАХ-3 lar ishqalanish juftligi  $0,1 \text{ mkm}$  ishqalanish koeffitsientini hosil qiladilar, yedirilish intensivligi  $2 \cdot 10^8$  gacha va ishlashdagi harorat  $300-350^\circ\text{C}$  gacha bo'lishi mumkin.

Optika-mexanik asboblardagi pretcision ishqalanish uzellarida, iljuvchi elektr kontaktlarida, harorat va solishtirma yuklarning o'zgarish diapazoni katta bo'lgan ishqalanish uzellarida moylovchi materiallar sifatida yumshoq metalli qoplamlar ishlatiladi. Bunday yupqa qatlamlar  $1,5-100 \text{ mkm}$  qalinlikda qo'llaniladi. Lekin bunday pylonkalar quyidagi kamchiliklarga ega: yedirilish natijasida yo'q bo'lib ketgan yupqa moy pardalarini tiklab bo'lmaydi; ishqalanish koeffitsienti katta; ishqalanuvchi yuzadan haroratning tarqalib ketishi suyuq moylarga nisbatan kam bo'ladi.

Umuman olganda, o'z-o'zidan moylanish materialari quyidagi afzallik va kamchiliklarga egadirlar. Afzalliklari: xomashyoning chegarasi yo'q, miqdorda ko'pligi; metall ishlab chiqarishning nisbatan o'z-o'zidan moylanish materiallarini ishlab chiqarishning ko'p mablag' talab qilmasligi; mehnat sarfi kamligi; ishqalanish uzellari konstruksiyasining osonlashishi; texnik ko'rikning oson-

lashishi (chunki qo'shimcha moylash, moylarni almashtidiq qo'shimcha moy qo'shish kerak bo'lmasligi; ishlashdagi harorat suyuq moy materiallariga nisbatan diapazoni ko'pligi. Kamchilik gidrodinamik moylashga nisbatan ishqalanish koeffitsienti miflarning katta bo'lishi (bunga ishqalanish koeffitsienti chegaraviy moylash ishqalanish koeffitsientiga teng bo'ladi); ishqalanish yuzadan harorat tarqab ketishining yomonlashishi.

### **11.7. Chegaraviy moy qatlamlarining issiqbardoshligi**

Chegaraviy moy qatlamlar fizikaviy adsorbsiyalanish, sorbsiyalanish va kimyoviy reaksiyalar natijasida hosil bo'ladi qatlamlar bo'lishi mumkin. Masalan, zanjirli struktura molekulardan tuzilgan organik moddalar (bir xil haroratda plastik qovushqoq yoki suyuq bo'lishlaridan qat'iy nazar) metall sirtlarini chegaraviy holatda bo'lganda, shakllari elastiklikka erishadi va bir qalinlikda esa, boshqa holatga — kvazi qattiq holatga o'tadi. Chegaraviy qatlam qattiq bo'lsa, ishqalanishda sirtlarning himoyilanishi eng yaxshi bo'ladi.

Ishqalanuvchi sirtlar materialining xususiyatlariga ta'sir etuvchi va ularning antifriksionligini aniqlovchi muhim omillardan bittir ishqalanishda hosil bo'ladiqan issiqlikdir. Hosil bo'lgan issiqlik sirtlarni va ularni ajratib turuvchi moy qatlamini isitadi. Bir xil hollarda mashinaning ishlash davrida ishqalanish uzellaridagi tutashgan detallarning hajmiy harorati juda ortib ketishi ham mumkin. Shuning uchun chegaraviy moy qatlamlarining qanday haroratlarda ishlash qobiliyatini bilish muhim ahamiyatga ega. Buni bilish moylash materiallarini tanlash uchun ham, yangisini izlab topish uchun ham zarurdir.

Ishqalanishdagi moylash materiallarining haroratbardoshligi ularni nuqtaviy tutashuv sharoitida sinab aniqlanadi. Bunda tutashuvda bo'lувчи namuna toblangan po'latdan yasalishi, tutashuvdagи yuk 2000 mPa bo'lishi, sirpanish, tezligi kichik ( $0,0002 \text{ m/s}$ ) va o'zgarmas bo'lishi (ishqalanish davrida issiq ko'p ajralib chiqmasligi uchun), shuningdek, ishqalanish uzeli sinaladigan moylash materiali bilan birgalikda tashqi manba orqali isitilishi kerak. Bunday sharoitlarda namunalarning hajmiy harorati ishqalanish tutashuvida haroratga amaliy teng bo'ladi.

Sinov davrida harorat bosqichma-bosqich  $10-20^{\circ}\text{C}$  ga  
ladi va bunday sinov vaqtি bir daqiqa davom etadi. Sinov  
ishqalanish koeffitsienti o'lchanadi. Sinovdan so'ng xuddi  
haroratda qo'zg'almas namunalarning harorati o'lchanadi.

Moylovchi materiallar mezoni (kriteriyi) quyidagilardan iborat:

1. Kritik harorat ( $t_{kh}$ ) — bunda ishqalanish koeffitsienti shiddatli  
ladi, namunalarning harakati to'xtalib qolishi ro'y beradi va  
oshadi, moy qatlami yemiriladi va quruq ishqalanish  
bo'ladi;

2. Ishqalanish sirtlarining kimyoviy modifikatsiya harorati  
( $t_{mh}$ ) — bunda kimyoviy aktiv qo'shimcha parchalanadi va par-  
alanishdan hosil bo'lgan mahsulotlarning sirt metali bilan  
kimyoviy reaksiya natijasida yangi qatlam paydo bo'ladi; bunday  
qatlaming siljishga mustahkamligi juda past bo'lib, moylovchi  
materiallar ishini bajaradi va ishqalanish koeffitsienti kamayadi,  
uning sakrab o'zgarishi yo'qoladi.

Harorat kritik haroratga ( $t_{kh}$ ) yetganda, chegaraviy qatlama  
molekulalar dezorentatsiyasi, ularning desorbsiyasi sodir bo'ladi  
va bular natijasida moy qatlami o'zining ishqalanuvchi sirtlarni  
qaratib turadigan xususiyatni yo'qotadi. Harorat kimyoviy modifi-  
katsiya haroratiga ( $t_{mh}$ ) yetganda, sirtda qattiq moylovchi tipdag'i  
qatlam hosil bo'ladi, bu esa, ishqalanishni kamaytiradi va katta  
haroratlarda uni stabillashtiradi, ya'ni barqarorlashtiradi. Bunday  
qatlaming paydo bo'lishi kimyoviy reaksiyalarning qaytarmas  
jurayonlariga, metall xususiyatlariga va qo'shimcha materiallarining  
fiol guruhiga bog'liqdir.

Moylovchi materiallarining haroratbardoshligini sinash uchun  
sanoatda MACT-1 deb ataluvchi sinov mashinalari ishlab chiqariladi. Sanoatda ishlatiladigan suyuq moylovchi materiallarning kritik  
harorati  $120-210^{\circ}\text{C}$  chegarasida bo'ladi. Eng ko'p tarqalgan suyuq  
moylovchi materiallar (motor, avtotraktor transmissiyasi va  
industrial moylar)ning kritik harorati  $1400-160^{\circ}\text{C}$  bo'ladi.

Qo'shimchalar kiritish yo'li bilan moylarning kritik haroratini  
oshirish va kimyoviy modifikatsiyasini kamaytirish mumkin. Plastik  
moylovchi materiallar kritik harorati suyuq moylovchi materiallarga  
qaraganda yuqoriqoq ( $300^{\circ}\text{C}$  gacha) bo'ladi.

Moylarning haroratbardoshligiga ishqalanuvchi juftliklarning  
materiallari ta'sir etadi. Uglerodli po'latlarni xrom va vanadiy bilan  
legirlash chegaraviy moylovchi qalay bilan legirlanganda, ularning

kritic harorati oshadi, lekin ruh qotishmalari bilan legirlash  
keskin kamaytiradi.

Tabiiy oksid pardalarning chegaraviy moylovchi material  
kritik haroratiga ta'siri aluminiy asosli qotishmalarda yaqqol  
nadi. Masalan, sof aluminiy uchun kritic harorat  $20^{\circ}\text{C}$  ga  
bo'lsa, aluminiyning mis, rux, kremniy, qalay bilan tuzilish  
qotishmalarda kritic harorat  $110\text{--}230^{\circ}\text{C}$  gacha boradi. Atrofik  
gazli muhit ishqalanishdagi moylovchi qatlamning shakllanishi  
uning mustahkamligiga jiddiy ta'sir etadi. Chegaraviy moylovchi  
qatlamning kritic harorati inert gaz muhitida (geliy muhitida  
ishqalanishda havo muhitida ishqalanishga qaraganda, jiddiy ravish  
oshadi).

## 11.8. Moylash materiallarini tanlash

Moylash materiallari mexanizmlarni ishlash sharoitlariga qarab  
tanlanadi. Mashina va uskunalarning ishlash xarakteriga qarab, ikki  
guruhga bo'linadi: issiq va sovuq uskunalar. Issiq uskunalarga ishlash  
jarayonida mashina va mexanizmlarni detallari yuqori haroratgacha  
qiziydiganlar: kompressor, bug' mashinalari va h.k.lar kiradi. Sovuq  
uskunalarga ko'proq kon mashinalari va jihozlari kiradi.

Sovuq uskunalarga, asosan, qovushqoqlik va yog'chanligiga  
qarab moylash materiallari qabul qilinadi. Har xil mashinalarda  
ishlatiladigan moylarning qovushqoqligi bir xil bo'lmaydi.  
Detallarini nisbiy tezligi katta bo'lgan uzellari qovushqoqligi past  
bo'lgan moylash materiallar bilan, aksincha, kichik nisbiy  
tezlikdagi detallari bor uzellar yuqori qovushqoqlik moylash  
materiallari bilan moylanadi.

Juda katta yuk bilan ishlaydigan mexanizmlar uchun kam yuk  
bilan ishlaydigan mexanizmlarga nisbatan, katta qovushqoqlik  
moylar qo'llanadi. Undan tashqari moyning qovushqoqligi u  
ishlatiladigan muhitning haroratiga bog'liq. Muhitning harorati  
qancha katta ( $100^{\circ}\text{C}$  gacha) bo'lsa, moyning qovushqoqlik  
darajasini shuncha katta qabul qilinadi. Moylash materiallari qovushqoqligidan  
tashqari kokslashuv, ishqorlik qoldiqlarining borligi  
bilan ham xarakterlanadi. Konsistent moylarda tomchilarni hosil  
bo'lish harorati ham katta ahamiyatga ega.

Moylash materiallarida kislota, ishqor, suv va mexanik  
primeslarning borligi detal yuzalarini zanglashga olib keladi. Shuning

yuqori tozalikdagi yuzalariga ega bo'lgan detallarni moylash tarkibida minimal miqdordagi primeslar bo'lgan moylar qilinadi.

Moylarni tomchilar paydo bo'lish haroratini moylangan qizish harorati bilan bog'lab qabul qilish kerak. Masalan, mashinalari yoki qazib oluvchi kombaynlarni dvigatelini podshipniklarini moylash uchun yog'li yoki sintetik solidollar hosh mumkin emas. Bu solidollarning tomchi hosil qilish haroroti 70—90°C, statori chulg'amlarining ruxsat etilgan harorati 100°C ga teng. Haroratlarning katta farq qilishida dvigatelning aktiv normal ishlab turganda, undagi solidol erib, oqib chiqib ketadi. Shuning uchun bunday hollarda tomchi hosil qilish harorati bo'lgan, qiyin eriydigan moylarni qabul qilish kerak.

Mashinaning pasporti yoki ularni ishlatish uchun tavsiyano-mlari bo'Imaganda, ya'ni moylarini markasi ko'rsatilmagan holda moylashni ikki yo'lidan birini tanlash lozim. Moylanadigan mashina uzellarini ishlash sharoitini o'rganib, uni moylash uchun bir necha ul moy qabul qilinadi. Undan keyin, shu moylarni alohida-alohida mashinaga quyib, uni 15—20 minut davomida ishlatib, podshipniklarini qizish harorati aniqlanadi. Podshipnikni eng kam haroratini ta'minlovchi moy, uni moylash uchun qabul qilinadi. Moyni tanlab olingandan keyin mashinaning haroratini bir-ikki smena kuzatiladi, mashinani normal ishlashiga ishonch hosil qilingach, uni moylash uchun shu moy tanlanadi.

Yuqori haroratda ishlovchi mashina (kompressor)larda moyning qovushqoqligi bilan birga, uning yuqori haroratda bir me'yorda moylashi ham muhim ahamiyatga ega, ya'ni yuqori haroratda havodagi kislorod ta'sirida okislanish qarshiligi yuqori darajada bo'lishi kerak. Trubinalar uchun qabul qilinadigan moylar, nafaqat talab qilingan qovushqoqlikni, balki suv bilan mustahkam emulsiya hosil qilishga moyil bo'imasligi kerak.

A.A. Skochinskiy nomidagi institut xodimlari izlanishlarga asoslanib, zaboya ishlatiladigan kon mashinalarini tishli uzatgichlarni nisbatan sekin aylanib katta yukda ishlashiga ishonch hosil qilib, ularni moylash uchun faqat qovushqoqliknigina emas, balki moylash materiallarini moylash qobiliyati (маслинистость)ni ham hisobga olishni tavsija qilishadi. Shu bilan birga, zaboya ishlovchi kon mashinalarini reduktorlariagi tishli uzatgichlarini moylash uchun faqat 11 va 24 rusumli moy ishlatish tavsija qilishadi.

## 11.9. Kon mashinalarini moylash sistemalari

Kon mashinalarida ikki xil moylash sistemalari qo'llaniladi:

- 1) shaxsiy sistema — har qaysi alohida detal, alohida mosham bilan moylanadi;
- 2) markazlashgan sistema — bitta moylash qurilmasi, masjani turli joylarida joylashgan bir necha ishqalanuvchi jutflari moylash uchun ishlataladi.

Moylash sistemalarini ta'sir vaqtiga qarab, moyni uzatish uslubi va aylanish xarakteriga qarab turlarga bo'linadi:

- 1) ta'sir vaqtiga qarab, uzlukli va uzlucksiz (vannada) turlari;
- 2) uzatish uslubiga qarab, majburiy (nasoslar bilan) va majbur etmasdan (o'z oqimi, ta'siri bilan) moylash turi;
- 3) moyni aylanish uslubiga qarab, oqib, aylanib va aralash uslub bilan moylash turlari.

Qayd qilib o'tilgan har qaysi moylash sistemalari mashinaning detallarini joylashgan joyi, moyning turlari, detallarini ishlang tartibi va sharoitiga hamda moyning xususiyatlariiga qarab qabul qilinadi. Moy sarflash me'yorlari keltirilgan. Ular hisoblash, grafik yoki tajriba asosida qabul qilinadi.

## 11.10. Moylarni qayta ishlang (regeneratsiyalash)

Kon mashinalarini ishlatalishda, ularni moylash uchun yangi moylash materiallari bilan birga qayta ishlangan, tozalangan moylardan ham foydalilanadi. Ma'lumki, mashina detallarini moylaganda, moy uglevodorod okisi (organik kislota, smola, asfalteni), metall zarrachalari, qum, chang, so'xta (nagar) va kondensator bilan ifloslanadi.

Moyni shu elementlardan tozalash uslublari quyidagicha bajariladi:

- 1) moyni tindirib — ifloslangan moy 3—4 sutka davomida, lozim bo'lsa, biroz qizdirib tindiriladi;
- 2) moyni filtrdan o'tkazib tozalash — moyni 80°C gacha qizdirib, o'z oqimi yoki bosim orqali filtrdan o'tkaziladi; filtr sifatida mato, setka, qog'oz yoki maxsus tuproq qo'llaniladi;
- 3) separatsiyalash uslubi — 80°C gacha qizdirilgan moy sentrofuga orqali o'tkaziladi;

- 4) haydash uslubi bilan — moyni qizdirib undagi yengil vodorod bo'laklaridan tozalanadi;
- 5) adsorbsiya yo'li bilan — moyga adsorbentlar maxsus tuproq, jivlashtirilgan ko'mir, silikatel, alumogel aralashtirilib undagi gona zarrachalar bilan kontaktga kirkazib moy tozalanadi;
- 6) koagulatsiya uslubi — moyga bog'lovchi koagulator plangan sera kislotalari, kalsiy sodasini suv bilan aralashmasi, natriy fosfat va boshqalar bilan aralashtirilib, moyda og'ir levodorodlar serokislotalari birlashmasi hosil qilib, moyda ho'kma hosil qilish hisobiga tozalanadi;
- 7) aralash uslub — yuqoridagi uslublarni kamida ikkitasi yordamida tozalanadi.

Tozalangan, qayta tiklangan moylarga qo'shimchalar qo'shib uning xususiyatini toza moy xususiyatiga yaqinlashtiriladi. Amalda tozalangan va toza moyni 1:3, 1:4 nisbatda aralashtirilib ham ishlataladi. Moylarni qayta ishlash uchun unumidorligi 500, 1500 va 3000 l/soatiga bo'gan HCM-2, HCM-3, HCM-4 toifali separator—septrifuglar:

- unumidorligi 200 kg/soatgacha bo'lgan P-3 toifali filtrpresslar;
- unumidorligi mos ravishda 40—50, 30—45, 100, 150—250 kg/soat bo'lgan ВИМЭ-2, РМ-100-63 toifali regeneratsiya qurilmalari;
- unumidorligi mos ravishda 15—20, 35—45 va 1000 kg/soat bo'lgan har xil moylarni tiklash uchun ЦКФ, РИМ-62, РИТМ-62 toifadagi regeneratsion qurilmalar ishlatib kelinmoqda.

Moylash materiallari to'g'risida yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan tashqari, moyning sarflash normalari, moylash asboblari, moylash ishlarini tashkil etish va boshqa ma'lumotlar tavsiya etilgan.

### **11.11. Moylarni berish va uchastkalarga yetkazish**

Moylash moylari iste'molchilarga javobgar, mas'ul xodim-larning qo'li bilan tasdiqlangan talabnomaga asosida beriladi. Ombor xodimi talabnomada ko'rsatilgan moy navini o'zgartirishga haqqi yo'q. Omborxonada saqlanayotgan hamma yog'larga ularni zarur bo'lgan hujjatlarining nusxalari bo'lishi lozim, unda moyning asosiy ko'rsatkichlari ko'rsatiladi.

Moylar iste'molchilarga maxsus shu ishga ajratilgan qop bilan jihozlangan bak, chelak va boshqa idishlarda beriladi. Idishlular qanday moylarga tayinlanganligi to'g'risida yozuv bo'll lozim.

Berilgan moylash materiallarini hisob-kitoblari har qurchastkaga tuzilgan, iste'mol me'yorlari, navlari ko'rsatilgan qanday mexanizmlar uchun belgilanganligi qayd etilgan huk kartochkalari orqali nazorat qilinadi. Moylarni yer ostida saqlab birmuncha noqulay bo'lgani uchun mexanizmlarga bir smena yosutkali moylar yetkazib beriladi. Moylash mahsulotlari qimmatli materiallarga kiradi, shuning uchun uni, nafaqat tejab ishlatish, balki qayta ishlangan moylardan ham foydalanish maqsad muvofiq bo'ladi.

Mashinalarda moy mahsulotlari ishlash jarayonida chang, metall zarrachalari, suyuqlik va boshqa moyga yot moddalar bilan ifloslanadi. Undan tashqari moy qizigan vaqtida unda koks soni oshadi, kislota miqdori o'zgarib, moyning foydali xususiyati yomonlashadi.

Ishlatilgan moylarni qayta ishlab, oldingi xususiyatini ma'lum darajada tiklash mumkin. Shuning uchun hamma korxonalardan o'rnatilgan tartibda ishlatilgan industrial moylarni umumiy ishlatilgan qiymatini 30 % dan kam bo'limgan qismini maxsus baklarga yig'iladi va qayta filtratsiya yordamida tiklanadi.

Ishlatilgan moylarning navlari, tiplari bilan alohida yig'iladi, buning uchun baklarni o'ziga mos har xil rangli bo'yoqlarga bo'yaladi va ularda saqlanayotgan moy turini yopishtirilgan yorliqlarda ko'rsatib qo'yiladi. Ishlatilgan moy saqlanayotgan baklarning qopqoqlari zich va yaxshi yopilishi kerak. Ishlatilgan moylar shu qo'llanma (11.10) bandida ko'rsatilgan uslublar bilan qayta tiklanadi.

## 11.12. Moylash xo'jaligini tashkil qilish

Moylash xo'jaligini to'g'ri tashkil qilishdan, ya'ni to'g'ri qabul qilish, saqlash va moylash materiallarini tarqatish ularning sifatiga bog'liq. Ularmi saqlashda beparvolik qilish natijasida moy mahsuloti qum, iflosliklar suv va boshqa jinslar bilan ifloslanishi mumkin.

■ Natijada, moylash detallarini qancha ko'p moy bilan moylanish, uning qismlari tez ishdan chiqadi. Shuning uchun moylash detaillarini maxsus yopiq omborxonalarda saqlash lozim.

Omborxonaga ajratilgan joy, xona isitilishi kerak, shamollatish surʼilmasi va elektr yoritqichlarga ega boʼlishi lozim. Omborxonada shuning hamma turlari uchun alohida baklar boʼlishi va ularni sukmall joylashtirilgan joylari boʼlishi kerak. Agar moylar shaka, bidon kabi idishlarda olinsa ularga alohida joy ajratish kerak. Havo harorati omborda ish vaqtida 10—15°C boʼlishi kerak, chunki bundan past haroratda moy quyuqlashib qoladi. Kerak boʼlgan moyning 10—15 kunlik zaxirasi boʼlishini nazorat qilish talab qilinadi. Transformator moylari trest yoki kombinatning omborxonasida saqlanishi taklif qilinadi.

*Omborxonaning uskunalarini va baklarining joylashuviga.* Omborxonada ishlatalishi kerak boʼlgan idishlar (baklar)dan tushqari quyidagi inventarlar boʼlishi kerak: chelak, oʼlchov krujkalar, voronkalar, kordonlar quyuq moy uchun, metall lopatalar, qoldiq moylarni quyish uchun bochkalar, shuningdek, qoʼl bilan harakatlanadigan nasoslar.

Moy saqlash uchun ishlataladigan baklarning qopqoglari zinch yopilishi kerak, moy quyib beradigan kranlar moy idishning tubidan 100 mm balandlikda joylashishi kerak. Baklarni, albatta, taglikda joylashtirish lozim. Baklarni setka orqali moy bilan toʼldirish kerak, bakdan isteʼmolchilarga shu holatda kran yordamida quyib beriladi.

Moylash moylari bilan toʼldirilgan bochkalar omborxonada tik holda oldi qismi bilan probkalari yuqori holda tagliklarda oʼrnatalishi kerak. Bak va bochkalarda moyning navi koʼrsatilgan yorliqlar boʼlishi kerak.

---

## **12-boʻb. KON JIHOZLARINI TAʼMIRLASHII TEXNOLOGIYASI**

### **12.1. Texnologik jarayon va taʼmirlashga texnik tayyorlov**

Maʼlumki, ketma-ketlikda kon mashinalarining ishchanligini tiklash uchun bajariladigan kompleks ishlar taʼmirlashning texnologik jarayoni, deb ataladi. Ishlatish jarayonida hamma mashinalar doimiy nazorat va joriy taʼmirlashni oʼtaydi, mayda kamchiliklar bevosita ish joyida bartaraf etiladi. Mashinalarning yirik jihozlar yoki taʼmirlashlar oraligʼini ishlab boʼlgan mashinalar kon ustaxonalariga, markaziy ustaxona va taʼmirlash zavodlariga yuboriladi. Kombaynlarni, qiruvchi, burgʼilovchi va yuklash mashinalarni konveyerlarni hamda elektryuritmalarni oʼrta va mukammal taʼmirlashlar shu yerda bajariladi.

Taʼmirlashdagi murakkab ishlar va koʼtarish qurilmalarini, ventilator, kompressor va boshqa turgʼun mashina jihozlarini yigʼish ham markaziy ustaxona va taʼmirlash zavodi tomonidan amalga oshiriladi. Koʼpincha mashinalarning yirik nosozliklarini katta hajmdagi boʼlaklarga boʼlish, detallarini tozalash, tekshirish ishlarini talab qiladi. Oʼrtacha va mukammal taʼmirlashlarda yuqorida keltirilgan ishlar, albatta, mavjud boʼladi. Shuning uchun taʼmirlash sikliga kiruvchi hamma ishlarni qamrab olish uchun texnologik jarayonlarga quyidagi ishlarni kiritish kerak: mashinalarni boʼlaklarga boʼlish, boʼlingan mashina qismlarining detallarini tozalash, detallarni tekshirish va yaroqlilarini sortlarga ajratish, detallarni taʼmirlash, yangi detallarni tayyorlash, boʼyoqlash, yigʼish va qadoqlash. Bu ishlardan tashqari, texnologik jarayonlar bilan organik bogʼlangan mashinalarni qabul qilish operatsiyalari ham mavjud.

Mashinalarni taʼmirlash maxsus omborxonalarda qabul qilinib, taʼmirlash sexi qaramogʼida boʼladi. Mashinalarni omborxonada tushirish-yuklash ishlarini bajarish uchun koʼtarish-tashish vositalari xizmat qiladi. Taʼmirlashga keltirilgan mashinani omborxonada taʼmirlash korxonasining masʼul xodimi nazorat qiladi. Unda mashinani komplekti va kerakli hujatlari boʼlishi kerak.

mashina bo'laklarga bo'lib keltirilgan bo'lsa, omborxonada  
raqamlab, qismlari sex jurnaliga kiritib qo'yiladi.

Ta'mirlash sexining jurnalida quyidagi ma'lumotlar bo'lishi shart:

- 1) mashinaning ta'mirlashga kelgan sanasi;
- 2) mashinaga zavodda berilgan tartib raqami;
- 3) mashina qaysi trest, shaxta, lavadan keltirilgani;
- 4) mashina shaxtaga qayerdan keltirilganligi;
- 5) ta'mirlash korxonasining mashinaga bergen tartib raqami;
- 6) ta'mirlashga qabul qilingan mashina bo'laklarga bo'luvchi  
limga, keyin, ta'mirlashga topshiriladi.

### *Ta'mirlashga texnik tayyorlov ko'rish*

Ta'mirlashni sifatli va kam vaqt, material sarflab bajarish uchun  
puxta tayyorgarlik ko'rish kerak. Texnik tayyorlanish quyidagi  
ohlardan iborat:

1. Konstrukturlik tayyorlik;
2. Texnologik nazorat va hamma ko'rinishdagi ishlarni texnologik  
jarayonini ishlab chiqish;
3. Maxsus qirqish va o'Ichov asbobi, shuningdek, moslamalarni  
loyihalash;
4. Ta'mirlash kartasini ishlab chiqish;
5. O'ziga xos sotib olinishi lozim bo'lgan uzel, detal va mate-  
riallarni ro'yxatini tayyorlash;
6. Yetishmaydigan materiallarni, detallarni, uzellarni, asbob  
va moslamalarni sotib olish;
7. Ta'mirlash grafigini tuzish;
8. O'tkaziladigan ta'mirlash ishlaringrafigini tuzish (detal-  
larini ta'mirlash, zagotovka va detallarni tayyorlash, uzel va  
mashinani yig'ish va h.k.)

Konstrukturlik tayyorgarlik — ta'mirlash uchastkasini talab  
qilingan texnik hujjatlar bilan ta'mirlashni o'z ichiga oladi.  
Hujjatlar komplektiga ta'mirlovchi mashinani ishchi chizmalari,  
ta'mirlashga texnik sharoitlar, instruksiya va nuqsonli karta albomi  
sotib olinadigan detallarni maxsuslashtirilgan eskizi hamda  
ta'mirlovchi korxona tomonidan tayyorlagan detallar kiradi.  
Konstrukturlik guruhidan olingan ta'mirlash hujjatlari, albatta,  
texnolog nazoratidan o'tkaziladi.

Texnologlar tekshirish jarayonida detallarning o'lchovlangan ularga ishlov berishga hamda ishni olib borishda qulaylikka e'tibor berishadi. Undan tashqari, texnologlar hamma ishlarga texnologlar jarayonlarni ishlab chiqadilar (mexanik-yig'ish, payvandlash, quyish va boshq.), shuningdek, jihozlash ishlariga loyiha va malakalar qirqish asboblariga chizmalar ishlaydilar.

Texnologlar texnologik jarayonlarini tuzishdan oldin detallarni qanday ishga belgilanishi bilan tanishib, uni konstruktiv belgilarni alohida qismlarini hamda shu detalning korxonada kelajakda ta'mirlanishi, shuningdek, ta'mirlanishi mumkinligini o'rganishadi. Jihozlash ishlarini loyihalash va tayyorlashni birinchi navbatda murakkab qiyin detallar uchun, shuningdek, yuqori aniqlik bilan tayyorlanuvchi detallar uchun amalga oshiriladi.

Maxsus o'lchov asboblari, birinchi navbatda yuqori aniqlik bilan tayyorlangan va ta'mirlash vaqtida ko'p miqdorda ishlaydigan detallar uchun loyihalanadi hamda tayyorlanadi. Ta'mirlash kartalardan hamma asosiy detallar uchun ishlanishi shart. Ta'mirlash kartalardan detallarni yaroqsizlarga ajratish shartlari, detallarni tayyorlash tiklasi texnologiyalari keltiriladi. Kartada har qaysi jarayoniga sarflanuvchi vaqt hamda shu jarayonni qiymati ham keltiriladi. Shunday qilib, ta'mirlash kartasi shunday hujjatki, u orqali ta'mirlovchilarga berilgan detalni texnik tomonidan sifatli va tejamkor qilib ta'mirlashga ko'rsatma beradi. Bir vaqtning o'zida karta ta'mirlashda qatnashgan ishchilarga to'g'ri ish haqi to'lashni ham ta'minlaydi.

## 12.2. Mashinalarni bo'laklarga bo'lish

Mashina bo'laklarga maxsus ajratilgan sexdag'i maydon (joy)da bo'linadi, u yig'ish maydonchasidan chetraqda bo'lishi shart. Bo'lish ishlari hajmi katta bo'lsa, korxonada maxsus bo'luvchi bo'linma tashkil qilinadi. Bu bo'lim ko'tarib tashuvchi vosita detallarini joylashtirish uchun polkalar va yetarli miqdorda instrument bilan jihozlanadi.


Bo'lish ishlari texnologik jarayonlar, bo'lishini texnologik kartasi yordamida grafik bilan mos ravishda olib boriladi. Qish kunlarida ta'mirlanuvchi mashinalar, bo'lish ishlari olib borilishidan bir yoki ikki sutka oldin sexning isitiladigan xonalariga uning qismlari sex haroratigacha isishi uchun kiritilib qo'yiladi. Uskunalarni bo'lish ishlari ma'lum asbob, moslama, shu maqsadlarga ishlatiluvchi (press, tortuvchi skoba qisuvchi bolt va boshq.)lardan foydalaniлади.

Bir-biriga zinch, presslar yordamida o'tkazilgan detallarni urib chiqarish man etiladi, chunki detallarni qayta qo'llash mumkin

bo'lmay qoladi. Alovida hollarda detallar mis, latun yoki yog'och urib bo'shatilishi mumkin yoki qo'rg'oshindan yasalgan detallar bilan urish ruxsat etiladi. Bo'shatilgan, yechilgan mashina detallari ehtiyyotlik bilan taxlanib, transport yordamida kerakli yoki yetkaziladi. Yechish, tashish va ta'mirlash ishlarida podship-nichiga alovida e'tibor berish talab qilinadi, chunki ular har xil yoki yetkaziladi.

### 12.3. Yechilgan mashina detallarini tozalash

Mashina detallarining ustki yuzalarini har xil jinslar bilan qoplangan ifloslangan bo'ladi. Bunday ifloslangan detallar kerosin bilan yuborib tozalanadi. Lekin bu uslub qimmat, kam unumdar va yon-ning xavfli usuldir. Shuning uchun ko'p hollarda korxonalarda yuvuvchi qurilmalardan foydalaniladi. Shunday yuvuvchi qurilmalarning eng sodda xili 59-rasmda ko'rsatilgan.



59-rasm. Detallarni yuvuvchi qurilma.

Bu qurilma (1) zaxira bak, (2) unumdarligi 20–30 m/sek bosimi 5–6 kg/sm bo'lgan nasos, (3) yuvuvchi vanna, nasosning elektr yuritmasi va quvurlardan iborat. Zaxira baki 4–5 mm.li po'lat tunukadan tayyorlanadi. Uni yon devorlari va tubiga tashqi tomonidan mustahkamlilik qovurg'alari (40x40x5 o'lchamli burchakli po'latdan) qotirilgan. Bak yuvuvchi qorishma saqlash va uni 80–90°C gacha qizdirishga xizmat qiladi. Qorishmani suv bug'ini qorishma ichidagi truba-zmeyevikdan o'tkazib yoki elektrod orqali qizdiriladi.

Vannaning o'lchamlari unda yuviladigan detallarning o'lchamlariga bog'liq. Vannaning tagi ikki xildagi tubdan: tashqi tubi — sidirg'ali tekis, ichki tubi qisman to'rli qisman sidirg'ali tekis qilib yasalgan. Ustki kamerada (5) yuvuvchi apparat joylashtirilgan. Apparat ikkita halqasimon seksiyalni quvurdan yasalgan bo'lib, o'zar

tik ustunlar bilan ulangan. Ustun va seksiyalar diametri 1,5—2,5 quvurlardan tayyolanadi. Seksiyalar perimetri, ustunlar esa, uzunligi bo'ylab diametri 2—4 mm bo'lgan tirqishlar bilan jihozlangan.

Vannaning pastki qismida sidirg'ali tekis tubining ostida (6) to'siqlar qilingan, ular yuvilgan suvni tindrishga xizmat qiladi. Vannaning ostiga o'rnatilgan (7) teshik vanna ostini tozalashga xizmat qiladi, (8) tayanch, vanna tubini egilib ketishdan saqlaydi. Bu qurilma orqali detallarni yuvish jarayoni quydagicha amalga oshiriladi.

1. Yuviladigan detal vannaga joylashtiriladi;

2. Yuvuvchi qorishma suv va og'iriligi bo'yicha 8—10 % li kaustik, soda, zaxira bakidan nasos va yuvuvchi apparatdan detalga purkaladi;

3. Yuvishtda ishlatiladigan qorishma vannaning to'rli tubi orqali tindiruvchi tubga tushadi va chuqur orqali zahira bakka oqib o'tadi va qaytadan yuvish uchun ishlatiladi;

Tozalangan detalni rastvordan issiq suv bilan (9) kran, (10) magistral quvurlar yordamida qayta yuviladi. Yuvuvchi bo'linma yaxshi yoritilgan va havoni so'rvuchi ventilatsiya bilan ta'minlangan bo'lishi kerak.

#### **12.4. Detallarni yaroqliligi bo'yicha turlarga ajratish va tekshirish**

Yuvib tozalangan mashina detallari tekshirish bo'limiga o'tkaziladi. Bu yerda detallarni qayta ishlatish maqsadida ularning yaroqliligi aniqlanadi. Tekshirish uchastkasi ta'mirlash sexidan ajaratilgan maydonda joylashgan bo'lib, uskunalar uchun qutili stol, detallarni saqlash uchun tokcha, nasos, nosoz detallar uchun qutilar bilan ta'minlanadi. Detallarni ko'zdan o'tkazish, o'lchamlarini aniqlash va tasnif qilish texnik tekshirish (TTK) ishchilarini orqali amalga oshiriladi. Tekshiruvchining ish joyida maxsus o'lchov asboblari to'plami, kerakli universal o'lchov instrumentlari va maxsus asboblar, ishchi chizmalar va nosozlikka ajratuvchi karta albomlari bo'lishi shart. Nasosni detallarga ajratishda asosiy o'lchov belgi bo'lib, detallarning nosozligi va yedirilishi, yemirilish qiymatining chegaradan chiqib ketgani qabul qilinadi.

Tekshirish jarayonida nuqsonlik vedomosti tuziladi va detallar navi bo'yicha 3 guruhg'a ajratiladi.

1. Ishga yaroqli, ularda oldingi o'lcham yoki yedirilish qiymati saqlanib qoltingan, lekin texnik ruxsat etilgan chegaradan nosozlik kartasida ko'rsatilgan qiymatidan oshib ketmagan;

2. Ishga tiklash mumkin, ya'ni ularda chizmadan chiqib ketish surʼi mavjud, lekin ularni tiklash ishlab chiqarish va texnik sharoitlar tomonidan qo'llaniladi;

3. Nosoz. Bu guruh detallarni ta'minlash mumkin emas yoki iqtisodiy mulohazalarga ko'ra, maqsadga muvofiq emas.

Tekshirishda yaroqli, deb topilgan detallar omborlarga jo'natiladi.

Oldin ishlatilgan ishga yaroqli detallar, ularga nuqsonlik vedomostlari tuzilgandan so'ng, maxsus omborga jo'natiladi. Nuqsonlik vedomostlarni yaroqsiz detallarni omboridan berishga mos bo'lib, ularni ta'minlash uchun hujjat berilishi nazarda tutiladi.

Ta'mirlash nazarda tutilgan nosoz joylari zavodda shartli ravishda qabul qilingan rangda bo'yab qo'yiladi. Mas'uliyatlari korpus detallari nosozlik va texnik sharoitlar bo'yicha shartli ravishda nosoz, deb topiladi. Bunday detallarni butunlay nosozligini tekshiruvchi, bosh konstruktor, bosh texnolog va zavod texnik nazorat bo'limi hoshliqlari birgalikda nosozligini tasdiqlashadi.

Tekshirish jarayonlari ma'lum tartibda olib boriladi. Avval detallarni umumiyligi holati tashqi tomonidan shikastlanganligini: darz ketganligi, ezilganligi, teshilganligi, tirnalganligi va h.k.lar ko'rildi. Undan so'ng o'lchov asboblari yordamida detallardagi shikastlangan joylarning o'lchamlari o'rganiladi va ruxsat etilgan normalar bilan solishtiriladi (to'g'ri chiziqli, tuxum shaklliligi, buralganligi va h.k.)

Detallardagi yashirilgan nosozliklarni (prujinalarning elastikligi yo'qolganligi va h.k.) maxsus asbob va moslamalar yordamida aniqlanadi. Shesterna guruhlariga mansub detallarning umumiyligi: tishlarini qalinligi va uzunligi bo'yicha yedirilishi, tishlarni toblangan yoki sementatsiya qilingan ishchi yuzalarining maydanlanishi, pog'onali ishlanganligi, tishlarning ishchi yuzalarida dog'lar bo'lishi mumkin.

Tishli g'ildiraklarni xarakterli nosozliklariga, shuningdek, darzlar, qisman sinish, yedirilish, shponka, shlitsa, paz va rezbalarning yedirilishi kiradi. Shesterna tishlarini qalinligi bo'yicha yedirilganligini shtangenzubomer yoki maxsus qolip bilan tekshirish mumkin, uzunligini oddiy chizg'ich bilan tekshiriladi. Tishli g'ildiraklarni ko'zga tashlangan nosozliklari bo'lmaganda, uni uchta o'zaro 1200 ga joylashgan tishlari tekshiriladi va h.k. Shunga o'xshash tekshiruvlar o'qlarda, podshipniklarda, prujinalarda, bolt, gayka, vint va boshqa detallarda o'tkaziladi.

---

## **13-bob. USKUNALARNI YIG'ISH, ISHLATISH VA TA'MIRLASH JARAYONIDA XAVFSIZLIK CHORALARI**

### *Umumiy talablar*

Foydali qazilmani qazib olishga tayyorlash, qazib olish jarayonlarini yuqori darajada mexanizatsiyalash, yangi texnikalarni qo'llash hozirgi qazib olish miqyoslarida uzluksiz ravishda xavfsizlik choralarini takomillashtirishni talab qiladi.

Ishlash jarayonida sodir bo'ladigan jarohatlarning xarakterli ko'rinishlari — konveyer lentalarini ushlab turganda qo'l yoki asbob bilan tartibga solishda; tormozlanmagan rotorni ta'mirlashda; metall konstruksiyalari balanddan tushib ketganda; elektr uskunalarida ishlash chog'ida; lentalarni vulkanizatsiyalashda; kabellarni nazorat qilganda sodir bo'lgan jarohatlar hisoblanadi.

Ko'p noxush hodisalar, ishchilar tomonidan mexanizmlar bilan ishlash vaqtida xavf yuz berishini to'g'ri baholamaganligidan yoki ular tomonidan xavfsizlik qoidalarini buzganligi oqibatida yuz beradi. Xavfsizlik qoidalariga ko'ra, razrez, karyer va konma'muriyati boshliqlari ishchilariga mutaxassisligi bo'yicha ulardan tilxat olib mehnatni muhofaza qilish bo'yicha qo'llanma (yo'riq-noma) berishlari kerak.

Korxonalarga ishga kiruvchilar Sog'liqni saqlash vazirligi ko'rsatmasiga ko'ra, tibbiy ko'rikdan o'tishlari va ishga tushmasdan oldin ishlab chiqarishdan ajralgan holda uch kun davomida xavfsizlik texnikasi bo'yicha maxsus o'qunni o'tashlari kerak. Oldin kon korxonada ishlagan yoki boshqa kon korxonadan o'tgan shaxslar yoki kunlik kursda o'qishi lozim. O'qish oxirida zarar ko'rgan kishilarga birinchi yordam ko'rsatish qoidalarini o'rganishlari hamda tasdiqlangan dasturga ko'ra, komissiyaga imtihon topshirishlari shart. Komissiyaga shu korxona rahbari yoki uning muovini raislik qiladi.

Ishlab chiqarishga yangi texnologiya va mehnat uslublari shuningdek, qo'yilgan talablarga o'zgartirish kiritlganda yoki yangi qoidalar va ko'rsatmalar kiritilganda hamma ishchilar xavfsizlik

texnikasi bo'yicha korxonaning rahbari tomonidan tasdiqlangan bo'yicha qo'shimcha instruktaj o'tishlari lozim. Korxonada ikkinchisiga bir smenadan boshqasiga ko'p bo'lмаган оғзатга о'tkazilganda, shu ishchi yangi ishchi joyida qo'shimcha xavfsizlik texnikasi bo'yicha instruktaj o'tadi, oldindan o'quv hujini o'tmagan shaxslarni ishga qo'yish man etiladi.

Karyer va razrezda ishlovchi hamma ishchilar bir yilda kamida ikki marta xavfsizlik texnikasidan, sanoat sanitariyasi, changga qurishi kurash, yong'inning oldini olish va bartaraf qilish bo'yicha qaytadan instruktaj o'tishlari kerak. Kon va transport mashinalarini boshqarish, elektr uskunalariga texnik xizmat ko'rsatish uchun maxsus o'qish kursini tamomlagan, boshqarish guvohnomasi olgan va xavfsizlik texnikasi bo'yicha kvalifikatsion guruhi bo'lgan shaxslarga ruxsat beriladi.

Korxona ma'muriyati tomonidan o'rnatilgan me'yorga asosan maxsus kiyim, poyabzal va shaxsiy himoya vositalari bilan ta'mirlanadi. Korxona rahbariyati yaroqsiz holga kelgan maxsus kiyimlarni o'z muddatini o'taguncha almashtirish yoki ta'mirlab berishi shart. Almashtirish ma'muriyat tomonidan kasaba uyushma ishtirokida tuzilgan akt asosida amalga oshiriladi.

O'tkir tig'li instrumentlar bir joydan ikkinchi joyga ko'chirilayotgan yoki tashilayotganda ularni maxsus jildlarga solib tashish lozim. Yong'inning oldini olish uchun olov yoqib, mashina yoki uning qismlari moylarini va ishchi suyuqliklarni ochiq alanga bilan qizdirish, isitishga ruxsat berilmaydi. Ishlab turgan mashina va mexanizmlar va karyer-razrez pog'onalarida, elektr uzatish imiyalari kuchlanishda bo'lgan kabellar yaqinida dam olish man etiladi.

Ochiq havoda yoki isitilmaydigan xonalarda ishlovchi ishchilar uchun yilning sovuq, yomg'ir, shamol va qorli kunlarida isitish uchun maxsus xonalar bo'lishi kerak. Ish joylari ishlash vaqtida kunni qorong'i soatlarida, shuningdek, kuchli turman vaqtida yetarlicha yoritilgan bo'lishi lozim. Ish joyining to'liq xavfsizligi, agar ishchi ishlash joyida o'zini shaxsiy xavfsizlik qoidalariga rioya qilmasa, unga to'la ishonch berilmaydi. Ishchi o'ziga berilgan ishga sinchkovlik bilan qarashi, beriladigan ogohlantiruvchi signallarni bilishi, ishonib topshirilgan mashinani saqlab avaylab ishlatishi hamda maxsus kiyimlarni tejab ishlatishi kerak.

Har bir ishchi joyini toza, bekam-ko'st saqlashi, shuningdek, mashina mexanizm va ageregatlariaga malakali texnik xizmat ko'rsata

bilishi kerak. Odam, ekskavator, ag'darma tashkil etuvchi va boshqarish mashinalari yo'lini to'sib qo'ymasligi kerak. Ishchi o'z asbobini anjomlarini ishdan oldin iflos va moylardan tozalashi kerak. Bolqar kuvalda, zubilalarda darz va singan joylari bo'lmasligi kerak, aks holda ish jarayonida shikast yetishi mumkin. Asbob dastaklarini ishonchligini doimiy ravishda tekshirib turishi lozim.

Bolt, o'ziga mos klyuchlar bilan burash standart klyuchlarini qo'shimcha yelka va quvur va h.k.lar bilan uzaytirish mumkin emas.

Yuk ko'taruvchi vosita (kran, kran-balka, lebedka, blok)ni ularga qo'yiladigan talab va qoidalarga javob berishi kerak. Yuk ko'taruvchi vositalar ishlayotgan vaqtida uning tagida turish, yukni orasida hamda shu ishlarni amalga oshirish vaqtida yaqinidagi harakatlanishi man etiladi. Yuk ko'taruvchi mashinalarda yuk ko'tarilganda, yukni boshqaruvchisi bo'lgan kabina tepasidan o'tkazish, ko'taruvchi kanatlarni ishqalanishiga, lebedka barabanida kanatni o'rilib qolishiga, yukni yumshoq yerga ag'darilib ketmasligi va sirpanib ketishiga yo'l qo'yilmaydi.

Bosimli trubalarni uzish, ularga ularash, faqat bosim ostidagi suyuqlik yoki havoni to'xtatgandan so'ng amalga oshirilishi kerak. Yog'lash materiallari, suyuqliklarini havo bosimi ostida uzatishda trubani ulangan joylariga engashib qarash, ularni ushslash, boltlarini qotirish man etiladi.

Gidroyuritmalarni boshqarish organlari xavfsiz qulay joyga joylashtirilishi, chegaralovchi moslamalar bilan jihozlanishi, o'z-o'zidan ishlab ketishining oldini olish, hamda aniq yozuvlar bilan tushuntirish so'zları yozilishi kerak. Bosim ko'tarilishining oldini oluvchi klapanlar doimo soz holda bo'lishi kerak. Manometrغا ketgan liniyalardan suyuqlik olishi mumkin emas.

Gidravlik yuritmalami ishlatishda umumiy qoidalar va xavfsizlik texnikasi tomonidan qo'yilgan talablar Davlat standartlarda keltirilgan. Mashinalarni elektr qurilmalariga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashda saqllovchi vositalarni to'la komplekti (maxsus poyabzal, rezina gilamchalar kuchlanishni tekshiruvchi qurilma, ishga tushiruvchi knopkalar blokirovkasi, tablichka va boshq.) bo'lishi kerak.

Ta'mirlashda ishlatiladigan mashinalar ishonchli va o'z-o'zidan to'xtab qolishi kerak emas. Qish kunlarida isitish tizimlari belgilangan me'yorda bo'lishi lozim. O'chiruvchi moslamalar, shtepselli ulagichlar, shuningdek, aloqa apparatlari bekam-ko'st ishchi holatda bo'lishi darkor. Hamma ko'rinishdagi texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashda, albatta, bosh kiyimi (kaska) kiyib ishslash shart.

### *Maxsus talablar*

Mashinalarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash oldidan mena boshlig'i quyidagilarni bajarishi shart:

- ishni boshlash va tamomlash vaqtini ko'rsatish, shuningdek, ishlarni xavfsiz bajarish uslublari to'g'risida instruktaj o'tkazishi kerak;
- ishchilarni ish joylariga qo'yish va ularning ishlarini ko'rsatish;
- birinchi navbatda nosozlikka kelgan zina va zina panjaralarini, ish olib boriladigan maydonni ta'mirlash;
- ish olib boruvchilarni nazorat qilib turuvchilarni tayinlash va mexanizm ichi, bunkerlar hajmlarini hamda ish olib boriladigan katta balandliklarni ko'zdan kechirish;
- mashinani o'z-o'zidan ishlab ketishining oldini oluvchi blokirovka, qulflarni joyiga qo'yish va ishlab ketishini oldini olish;
- noqulay ob-havo bo'lган holatlarda ish olib borishni ta'minlovchi maxsus choralarini ko'rish (atrof-muhitni yax, qordan tozalash, bostirma-ayvonlar qurish, qo'shimcha yoritqichlar o'rnatish);
- texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlarini boshlash oldidan mashina tormozlarini va ish olib boriladigan maydonlarni tekshirish;
- metall konstruksiyalar ishchilarga xavf soluvchi nokerak predmet va materiallardan tozalanishi shart.

Elektr qismlariga texnik xizmat ko'rsatishda quyidagi choralar ko'rildi:

- ish olib boruvchi ishchilarni yuritmalar ishlashidan, kuchlanish, yoritqichlarni o'chirishdan va boshqa xavfli hollardan ogohlantirish;
- ta'mirlash vaqtida foydalanish uchun xavfsiz joylardan yangi, ishga yaroqli kabel kommunikatsiyalarini o'tkazish;
- ishdan keyin ish olib borilgan maydon va elektr uskunalarini nokerak predmetlardan tozalash.

Ta'mirlash, qismlarni va moylarni almashtirish, tartibga solish ishlari mashina yuritmalarini to'liq o'chirib amalga oshiriladi. Sinab ko'rish lozim bo'lganda, mashina qo'l bilan boshqarilishi lozim.

Yer yuzasidan, ish maydonidan, to'shamadan 5 m va undan katta balandlikda ish olib borilganda, albatta, saqlovchi kamardan

soydalish tavsiya etiladi. Yuqorida ishlashda shamolning tezligi 12 m/sek.dan ortiq, jala, qor, yaxmalak bo'lgan hollarda ishlash taqiqlanadi.

Sistematik ravishda yog'och, to'shama, osma maydonchalarni nazorat qilish va ularni o'z vaqtida qor, nokerak predmet, yog'lar dan tozalab turish kerak. Shotilarga chiqadigan yo'llarni nokerish, og'ir va boshqa predmetlar bilan qalashtirib tashlash man etiladi. Maydonchalarda bitta vertikalda bir vaqtida ta'mirlash ishlarini olish borish taqiqlanadi.

Ta'mirlashda quyidagilar taqiqlanadi:

- nosoz moslama, qurilma va instrumentlarni qo'llash;
- rotor g'ildiragi ichida, ekskavatorni aylanish mexanizmi va tormozlash kolodkalari oldida turish;
- uchlari ulanmagan roliklarda turgan konveyer lentasida turish;
- gusinitsalarini ulanmagan zvenolarini nazoratsiz qoldirish, kanatlarni zaxira qismini qisqichsiz qoldirish;
- temir tunukalarni ustunlarga tirab, vallarni prokat va boshqa o'z og'irligi bilan, shamol yoki kuchli siltashlar ta'sirida harakatlanib hamda tushib ketishi mumkin bo'lgan detallarni qoldirish.

Konveyerlarni turnodozer bilan siljitish jarayonida quyidagilar man etiladi:

- shpal reshyotkasi, rels, turnodozer relsni ushlaydigan moslamasida turish;
- traktor yurgan vaqtida relsni ushlovchi moslamani qisish yoki bo'shatish;
- turnodozerning bosh qismiga egilib qarash va uni ko'tarayotganda biror jarayonni bajarish;
- turnodozer oldida yoki siljiyotgan konveyer stavi atrofida yurish;
- turnodozer harakati vaqtida lenta yoki seksiyani to'g'rilash;
- rels ushlovchi turnodozer bosh qismini, shpal reshyotkasini yerga qo'ymay turib o'chirish.

Konveyerni sinashdan oldin lentadan hamma asboblarni olish, jami ishlar to'xtatilganligini tekshirish, lenta va kabelni shikastlanganligini tekshirish lozim. Konveyer liniyasini ishga tushirishdan oldin, albatta, tovushli signal va liniya bo'ylab e'lon berilishi kerak.

Konveyerni sinash jarayonida quyidagilar man etiladi:

- harakatdagi lentani qo'l yordamida tartibga solish;

- lentada ishchilarni, shpallarni, uskunalarni va instrumentlarni ishlash;
- harakatdagi lentani tozałash va tozałash qurilmalarini tartibga boshish;
- harakatdagi lenta ostidagi sochilgan tog' jinsini tozałash.

Konveyer xavfli qismlarini himoya g'ovlari bilan o'rash va nqohlantiruvchi plakat yirik harflar bilan, yorug', ko'rinaridigan joyga kerakli ramziy belgilar tasvirlangan tablichkalar osib qu'yilishi kerak.

Foydali qazilma qazib oluvchi kombaynlarni ishlatish jarayonida xavfli vaziyatning asosiy manbalari — uning ishchi organi, qo'darilishi va sirpanib ketishi, titrash hamda zanjirlarni uzilib ketishi, ko'mir bo'laklarini ishchi organidan otilib chiqishi.

Bunday vaziyatlarda quyidagi xavfsizlik choralarini ko'riladi:

- harakatdagi qismlarni qisman yoki butunlay xavfsizlik g'ovlari bilan o'rash, mashinani ta'mirlash vaqtida uning ishlab ketishini oldini oluvchi blokirovkalar o'rnatish lozim.

Ish jarayonida sidirgichli konveyer zanjiri odamlarni shikastlamasligi uchun ishlab turgan konveyer ustidan o'tish qat'iy man etiladi. Elektr uskunalarini ishlatish vaqtida xavfsizlikni ta'mirlashning muhim choralaridan biri — elektr uskunalarini doimiy ravishda nazorat qilish, kabel izolatsiyasi, xavfsizlik va blokirovka shinalarini himoya g'ovlari bilan chegaralash va h.k.

## FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Машины для угольной промышленности. Под общ. ред. В.И. Хорина. М., «Недра», 1968.
2. Ю.И. Михайлов. Горные машины и комплексы. М., «Недра», 1975.
3. В.И. Солод и др. Горные машины и автоматизированные комплексы. М., «Недра», 1981.
4. П.С. Банатов. Ремонт горных машин. М., «Госгортехиздат», 1982.
5. В.А. Беляков, Ю.Н. Калиниченко. Монтаж, эксплуатация и ремонт транспортных машин горнорудных шахт. М., «Недра», 1982.
6. В.И. Русихин. Эксплуатация и ремонт механического оборудования карьеров. М., «Недра», 1982.
7. В.И. Зайков, Г.П. Берлявский. Эксплуатация горных машин и оборудования. М., МГГУ, 1986.
8. В.Г. Яцких и др. Горные машины и комплексы. М., «Недра», 1984.
9. Справочник механика открытых работ. Под общ. ред. М.И. Шадова. М., «Недра», 1987.
10. А.Н. Коваль и др. Техническое обслуживание и ремонт горношахтного оборудования. М., «Недра», 1987.
11. И.А. Шиповский. Эксплуатация и ремонт оборудования шахт. М., «Недра», 1987.
12. В.Ф. Замышляев и др. Эксплуатация и ремонт карьерного оборудования. М., «Недра», 1991.
13. Единые правила безопасности при разработке рудных и нерудных месторождений подземным способом. Т., 1996.
14. A.M. Isahojiyev. Kon ishlab chiqarish mashinalari va mexanizmlari (ma'ruzalar to'plami). ToshDTU, 2000.
15. A. Sodiqov. Turg'un mashinalar va qurilmalar (ma'ruzalar to'plami). ToshDTU, 2000.
16. A.S. Sodiqov, B.J. Boymirzayev. Kon mexanikasi. Т., 2004.
17. N.H. Soatov, A.D. Meliquulov, H.H. Shomirzayev. Foydali qazilma konlarini yer osti usulida qazib olish. Т., 2004.

## MUNDARIJA

Kirish .....	3
1-bob. Foydali qazilma qatlamlarining tasnifi .....	5
2-bob. Tog' jinslarini buzishning uslublari va ularni qo'llash ko'lamlari .....	12
3-bob. Tog' jinsini burg'ilash uslublari, ularni qo'llash ko'lamlari va ishlatish .....	14
4-bob. Lahim o'tuvchi kombaynlar .....	71
5-bob. Kon mashinalari, komplekslari va aggregatlari hamda ularni ishlatish .....	74
6-bob. Qirg'ich qurilmalari va ularni ishlatish .....	109
7-bob. Kon ishlarini gidromexanizatsiyalash .....	118
8-bob. Yer osti ekskavator, buldozer va o'ziyurar skreperlar .....	123
9-bob. Kon uskunalarining ishonchlik nazariyasi .....	129
10-bob. Kon mashinalarining yedirilishi va uni kamaytirish omillari .....	135
11-bob. Kon mashinalari va konchilik elektromexanik uskunalarini moylash .....	154
12-bob. Kon jihozlarini ta'mirlash texnologiyasi .....	170
13-bob. Uskunalarни yig'ish, ishlatish va ta'mirlash jarayonida xavfsizlik choralari .....	176
Foydalilanilgan adabiyotlar .....	182

- I78 Isahojiyev A.M., Boymirzayev B.J. Yer osti qazish mashinalarini ishlatish. Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. T.: «ILM ZIYO», 2007.—184b.

BBK 33.16ya722

ABDUVOSIT MAHAMADJONOVICH ISAHOJIYEV,  
BAXTIYOR JUMANAZAROVICH BOYMIRZAYEV

**YER OSTI QAZISH  
MASHINALARINI ISHLATISH**

*Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma*

Toshkent — «ILM ZIYO» — 2007

Muharrir I. Usmonov  
Rassom R. Chigatayev  
Texnik muharrir F. Samadov  
Musahih F. Temirxo'jayeva

2007-yil 1-avgustda chop etishga ruxsat berildi. Bichimi 60x90<sup>1/16</sup>.  
«Tayms» harfida terilib, ofset usulida chop etildi. Bosma tabog'i 11,5.  
Nashr tabog'i 11,5. 500 nusxa. Buyurtma № 136.  
Bahosi shartnomaga asosida.

«ILM ZIYO» nashriyot uyi. Toshkent, Navoiy ko'chasi, 30-uy.  
Shartnomा № 26—2007.

“KO'HI-NUR” MCHJ bosmaxonasida chop etildi.  
Toshkent sh., “Mashinasozlar” mavzesi, 4.

30000